


prix 45 the Sproch en 1779

Hpt in 12



ART DES FORGES ET FOURNEAUX A FER,

Par M. le Marquis DE COURTIVRON;

Et par M. BOUCHU, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences.



ART DES FORGES ET FOURNEAUX A FER',

Par M. le Marquis DE COURTIVRON;

Et par M. Bouchu, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences.

PREMIERE SECTION.

Des Mines de Fer, & de leurs Préparations.

L'ÉLÉMENT du for est en si grande quantité & si généralement répandu; qu'il n'y a pas une partie de la terre qui n'en soit enricme; pas une substance qui ne soit susceptible d'en retenir une portion. Toujours prêt à se combiner; ou à se décomposer, aussi aisé à détruire qu'à se reproduire; l'instant de sa renaissance succede toujours à celui de son dépérissement. Parcourez la terre : vous trouverez une montagne entiere qui, de sa base connue jusqu'au sommet, n'est autre chose que du ser : ailleurs il est enseveli à des prosondeurs auxquelles l'industrie & le travail des hommes ne peuvent pénétrer. Souvent sa mine est en masses dures comme une roche; d'autres sois elle est tendre, friable, & dispersée çà & là, sous dissérentes sigures. Tantôt elle est polie & luisante comme une glace, tantôt rude & criblée comme une éponge: il y en a des quantités immenses qui imitent la figure des fruits ou de leurs siliques, celle des coquillages, des rognons, des seves, des pois; d'autres mines sont en grains

* L'Art des forges à fer ne pouvant être traité qu'avec une affez grande étendue, on a féparé en beaucoup de Sections particulieres, ce qui le regarde; & on les donnera féparément, à mefure qu'elles feront prêtes à imprimer, on commence aujourd'hui à parler des Mines de fer pour fuivre ainfi les divers objets.

On s'est fervi, quand on a pu, non-seulement des Planches, mais de ce qui s'est trouvé dans les papiers de M. de Reaumur, qui est toujours cité quand on n'a pas marqué par des guillemets ce qui a été extrait de ses papiers. Quoique les

différents Arts portent le nom des différents Académiciens auxquels ils ont été départis; comme dans ce travail il a pu leur être affocié, ou des Citoyens zélés & verfés dans l'Art qu'il étoit question de décrire, ou des Correspondants de l'Académie qui ont, en tout ou pour la plus grande partie, contribué de leurs foins & de leur travail à l'Ouvrage, on n'a pas hésité de faire paroître aussi ces Arts sous le nom de ces Particuliers; c'est à ces différents titres que ce qui regardera le Fer & l'Art des Forges', patoltra concurremment sous le nom de M. Bouchu.

fins, en pouffiere, &c. Comme le fer cede facilement à toutes sortes de difsolvants, il change continuellement de forme : tantôt minéralifé avec du foufre, il forme une pyrite: tantôt pendant fon phlogistique, il tombe en poussiere, qui, suivant la matiere à laquelle elle s'unit, prend une forme cubique, creuse, anguleuse, feuilletée, platte, unie, &c, ou se moule dans les contours des coquillages; en un mot, s'arrange suivant les modeles que lui présente une substance calcaire, vitrissable ou réfractaire. Cette matiere déposée enveloppe les corps qu'elle ne peut pénétrer; séchée, elle se rassemble en masses irrégulieres; entraînée par un courant, elle s'arrondit; filtrée à travers un banc de sable, elle se granule; insinuée dans les sissures d'une montagne, elle en parcourt & remplit jusqu'aux plus petits rameaux, qui deviennent semblables aux arteres & aux veines que l'art a trouvé le secret d'injecter. On peut parvenir à connoître la nature des substances à la combinaison desquelles le fer a concouru: on décompose une pyrite qui reprenant du phlogistique, se minéralise de nouveau. Aussi admirables par la diversité de leurs couleurs que par celle de leurs formes, les mines du fer passent du blanc jusqu'au noir, du terne jusqu'à l'éclat du rubis, qui doit à ce métal sa vivacité.

C'est cette substance, en apparence si grossiere, mais au sond si subtile, si nécessaire, qui mérite si bien d'être connue & si capable de nous rendre une infinité de services, que nous essayerons d'examiner. La comparaison & l'examen des disserences sumes & de leurs distérents travaux nous ayant paru propres à éclairer: pour multiplier les ressources en ce genre, on a donné la traduction du Traité du ser de Swedenborg, auquel nous renverrons pour plusieurs détails, dans lesquels nous aurions sans cela été obligés d'entrer en faisant l'exposition de l'Art. Les Libraires se sont portés volontiers à imprimer la traduction de Swedenborg d'un caractère qui diminuera le prix de l'Ouvrage pour le mettre à portée de l'Ouvrier même, dont l'expérience éclairée deviendra plus utile au public. Cet Ouvrage, dont nous avons retranché tout ce que le Suédois avoit emprunté de M. de Reaumur, servira, avec celui de ce Sçavant sur l'acier & le fer sondu, de commentaire à celui-ci.

Pour apprendre à connoître les différentes substances que la terre nous offre ou qu'elle renserme dans son sein, on peut avoir recours à Wallerius, Pott, Gellert, Lehman, Cramer, Henckel, Schulter * & autres, dans lesquels nous avons puisé bien des instructions. D'après ces connoissances préliminaires qu'il est indispensable d'acquérir, nous observerons avec Gellert, qu'il y a quatre especes de pierres principales.

1°, Les pierres calcaires qui se dissolvent dans les acides, & que l'action du feu change en chaux.

^{*}M. Hellot, de l'Académie des Sciences, a fait une excellente Traduction de l'Ouyrage de ce dernier qu'on ne sçauroit trop consulter.

2°, Les pierres argileuses qui ne se dissolvent pas dans les acides, & qui se durcissent dans le feu.

30, Les pierres gypseuses qui ne se dissolvent pas non plus dans les acides, & que l'action du seu change en plâtre, c'est-à-dire, en une substance qui humectée avec de l'eau, a la propriété d'acquérir un assez grand point de dureté.

4°, Les pierres vitrifiables qui donnent des étincelles lorsqu'on les frappe avec de l'acier. Il faut cependant excepter de cette regle le spath susible, & la pierre ponce. Les pierres de cette espece ne se dissolvent point dans les acides; l'action du seu ne les change point en chaux, mais en verre. Le même Auteur a encore divisé les pierres vitrissables en deux classes, les unes faciles & les autres difficiles à sondre. Ces dernieres sont connues sous le nom d'Apyres. Pour plus grande intelligence de ces dissérentes especes de pierres, voyez le § 1, à la sin de la seconde Partie de cette Section.

M. Homberg nous apprend que le caillou & le marbre exposés séparément au miroir ardent du Palais Royal, se calcinent, & que mis en poudre & mêlés ensemble ils fondent. Ce fait, dont nous avons des expériences journalieres, nous conduit à juger qu'après avoir trouvé des mines de ser, la premiere attention doit être de bien connoître leur matrice, & de s'assurer de leur nature, pour y joindre les sondants convenables, c'est-à-dire, des substances dont l'addition fait sondre les mines les plus résractaires. On en doit conclure que dans le travail en grand. il saut contrebalancer les substances d'une espece par d'autres substances d'une espece connue pour leur servir de sondants. Des-sors ne pourrions-nous pas assurer sans témérité, que lorsqu'on a abandonné des mines qui paroissoient rebelles à la fusion, c'est faute d'avoir connu les matieres qui leur servoient de base, & celles qui auroient fait sondre cette base. De quelle conséquence n'est-il donc pas de s'exercer par des essais réstérés sur la connoissance des sondants.

Tout nous conduit à croire que le fer, ainsi que bien d'autres substances, a un élément qui lui est particulier. Sans cela, depuis le temps que l'on fait du fer avec les mines que nous désignons par mines du fer, il seroit arrivé quelquesois qu'on auroit fait un autre métal, ou qu'avec des mines connues pour donner un autre métal, on auroit fait du fer. Or cela n'est jamais arrivé: bien loin de-là, pour la purisication & le traitement des métaux quelconques, on a grand soin, quand il est question d'en traiter un particulierement, de séparer & extraire les parties élémentaires des autres métaux qui peuvent s'y trouver mêlangés; tous les métaux & demi-métaux s'opposent dans des degrés différents à la liaison & connexion des particules ferrugineuses. Donc le fer, comme les autres métaux, a un élément qui lui est particulier & différent des autres; car les bases sont les mêmes.

Plusieurs nous disent que l'analyse & la décomposition des corps sont bor-

nées; qu'on ne peut les pousser que jusqu'à un certain point, au-delà duquel tous les efforts sont inutiles; que c'est à ces dernieres substances qu'on a donné le nom d'éléments, tels sont principalement l'eau, l'air, la terre & le feu; d'où l'on peut conclure que les éléments sont des substances simples & inaltérables.

Il est dissicile de concevoir comment quatre substances simples & inaltérables peuvent, par de simples combinaisons & mêlanges entr'elles, produire d'autres substances aussi distinguées, & aussi dissérentes que celles que nous voyons dans la nature; les sels, par exemple. Il est plus aisé de concevoir que la terre est un élément sans mouvement, & que le seu, l'air & l'eau sont des agents ou éléments actifs qui donnent du mouvement aux substances terrestres, & qui occasionnent des combinaisons, des composés, des mêlanges dans lesquels ils entrent quelquesois comme principes, en exerçant leur action sur l'élément passif; c'est-à-dire, la terre, qui doit retenir & désendre quantité d'autres éléments secondaires & inaltérables, lesquels sont en aussi grand nombre qu'il y a de substances essentiellement disférentes.

Nous entendons donc par élément, non pas la combinaison des différentes substances qui composent un corps, mais ce qui le caractérise spécialement, abstraction faite de tous les accessoires. On sçait, par exemple, qu'une telle espece de sel prend toujours, à la crystallisation une telle sigure : ce sel sera mille fois mêlé dans de la terre, mille fois dissous dans de l'eau, mille fois fondu à un certain degré de feu; quand on fera l'extrait, & qu'on le mettra à la crystallisation, on aura toujours des crystaux de la même figure que la premiere fois: donc on peut dire que ce sel, ainsi que tous les autres sels primitifs, ont un élément particulier. Mais quel est-il cet élément ? Il n'est possible d'en connoître que ce que l'expérience nous apprend ; c'est-à-dire, que cet élément caché est une substance quelconque, simple, inaltérable, & propre à constituer tel corps en particulier. Nous pouvons même nous appuyer en ce point du sentiment de ceux que nous cherchons à éclaircir, puisqu'ils ont dit : A la vérité les Chymistes n'ont pu jusqu'à présent parvenir à produire une matiere saline, en combinant ensemble la terre & l'eau (passons, si l'on veut, le feu & l'air). Cela pourroit faire soupçonner qu'il y'entre quelqu'autre principe que la terre & l'eau dans la mixtion saline, qui nous échappe, & que nous ne pouvons retenir lorsque nous décomposons les sels.

«L'eau qui a été enlevée par l'air, dit Henckel, contient un acide qui fait » du vitriol en s'unissant avec une terre métallique ». Par cette proposition on peut entendre que l'élément des sels acides peut être enlevé par l'air, « que l'élément des métaux peut être retenu par une terre qu'alors on nomme métallique; « que quand ces deux éléments en cet état peuvent se joindre,

il en résulte du vitriol. Ne pourroit-on pas penser qu'il y a autant d'éléments pour les métaux, qu'il y a de métaux dissérents; & que chaque métal a son élément particulier? « Les substances métalliques sont, dit-on, des corps pe- » fants, brillants, opaques & sussibles, composés principalement d'une terre » vitrisfable unie avec le phlogistique ».

Nous concevons donc qu'un métal est un corps pesant, brillant, opaque; fusible, ductile, & composé d'une terre vitrissable, unie tant avec le phlogistique, qu'avec l'élément caché & inconnu, qui caractérise un tel métal en particulier. Suivant cette définition générale, on doit définir en particulier le fer, un métal composé de son élément particulier, de sel, de phlogistique combinés & retenus dans une juste proportion par une base viurissable.

Connoître les substances qui contiennent l'élément du fer; les tirer du sein de la terre; les saire passer par les travaux successifs qui amenent ces substances à la qualité du fer ou de l'acier; les suivre, autant qu'il sera possible, dans les dissérents degrés de leur composition & de leur décomposition artificielle, sera précisément la description de l'Art.

Cette premiere Section des mines de fer sera divisée en deux parties : la premiere traitera des matieres qui contiennent abondamment du fer ; la seconde traitera du travail de ces matieres avant qu'elles soient exposées au souraneau de susion.

PREMIERE PARTIE.

Des Matieres qui contiennent l'élément du Fer.

Pour donner plus d'ordre à cette Partie, nous allons suivre Wallerius, & rapporter ce que nous avons recueilli dans les autres Auteurs: nous la résumerons ensuite le plus briévement qu'il sera possible, pour en tirer des instructions convenables à l'idée générale que nous devons nous former des mines de ser qu'on peut travailler, & de celles qui, pour le travail en grand, ne doivent pas être mises au nombre des mines, mais seulement des substances qui contiennent une portion de ser.

§. I.

Mines que l'on peut traiter.

PREMIERE ESPECE.

Fer natif ou vierge.

« La plûpart des Auteurs nient l'existence du ser natis: l'ai été long-temps, dit « Lehman *, du même sentiment; mais M. Margraff, célebre Chymiste de Berlin, m'a * Tome 1, page 111.

FORGES.

» pleinement convaincu du contraire. Il est possesseur d'un morceau de ser natif d'Ey» benstock en Saxe, dans lequel on voit encore deux côtés latéraux ou lizieres
» du silon, ce qui sussit pour décider la question. C'est une mine de ser brune,
» dans laquelle on voit plusieurs morceaux assez gros de ser natif, attirable
» par l'aimant, flexibles comme du sil de ser, ductiles sous le marteau, sondants au seu comme le ser pur, & qui ont toutes les propriétés que doit avoir
» le ser natif».

Suivant Cramer, si le regne minéral recele du ser natif, il doit y être bien rare. « On regarde comme tel, dit-il, de petits minérais octahedres, cubiques, » solitaires ou grouppés de différentes manieres, ressemblants à des pyrites qui » sont le minérai propre du sousse, qui est sujet à tant de sigures, & qui contient toujours du sousse, avec une quantité de ser. Le ser natif présente quelquesois » des sibres ligneux, jaunes, rouillés, bruns, roux, très riches en ser à la vérité, » mais incapables d'être attirés par l'aimant; il a la dureté de l'acier, & est dém pourvû de la malléabilité, ainsi que des autres caracteres distinctifs du ser; » en sorte qu'on doit moins le regarder comme du ser natif, que comme de » très-riches mines de ser.

Henckel nous dit qu'il n'est pas encore bien décidé s'il y a dans la nature & sans le secours du seu, un ser qui soit non-seulement attirable par l'aimant, mais encore qui s'étende sous le marteau. « Cependant ajoute - il, je res garde la chose comme de la chose c

Swedenborg doute fort qu'il y ait du fer natif. « Plusieurs, dit-il, prétendent » qu'on en trouve dans les minieres en morceaux ronds, comme en Saxe; en » grains, comme à Saltzbourg, dans les montagnes de Silésie. Wormius en an-

» nonce en Norvege, d'autres en Stirie, &c.»

Selon Gellert, il n'y a que très-peu ou point de fer natif ou pur, à moins qu'on ne veuille donner ce nom au sable ferrugineux & aux mines qui sont attirables par l'aimant, ainsi qu'à d'autres mines où le fer se trouve sous une forme cubique & octogone; mais il leur manque la malléabilité.

Le fer natif, suivant Wallerius, n'est pas toujours parfaitement pur; cependant il l'est plus que le fer de sonte. On a le fer natif solide, irrégulier, & le fer natif en grains.

Aujourd'hui cette question paroît être décidée. M. Rouelle, de l'Académie des Sciences, a reçu, par la Compagnie des Indes, du fer natif dont il y a des

roches entieres aux environs de la riviere du Senegal. On en a forgé des barres fans aucune préparation préliminaire.

SECONDE ESPECE.

Mine de fer crystallisée.

CETTE mine est de dissérentes couleurs, tantôt brune, tantôt de couleur de rouille: elle est composée de crystaux octahedres, ou cubiques, dont la figure rassemble assez à celle des marcassites. Cette mine est très-riche en ser; mais elle n'est pas malléable, & l'aimant ne l'attire point: on la distingue en octahedre, & en cubique. C'est de cette derniere dont parle Swedenborg, lorsqu'il dit qu'il y a en Suede de la mine cubique si riche, qu'on peut la comparer au fer natif, quoique ce n'en soit pas.

TROISIEME ESPECE.

Mine de fer blanche.

Une mine de fer singuliere est celle qui est en forme de spath: elle tire communément sur le jaune, le gris & le blanc; quelquesois elle est un peu transparente. Elle donne à peu-près depuis 30 jusqu'à 60 livres de bon ser par quintal, bien qu'à son inspection elle ne paroisse pas en contenir la moindre quantité.

Cette espece de mine est communément d'un tissu feuilleté, semblable à celui du spath. Elle est ordinairement de couleur isabelle, ou tirant sur le jaune. Cependant les seuilles ou lames dont cette mine est composée, ne sont pas si régulié rement placées les unes sur les autres, que celles du spath, & elles ont dissérentes directions. La mine blanche sournit un ser propre à être converti en acier. De cette espece est la mine d'Alvar en Dauphiné, & quelques-unes des mines de fer dans les Pyrénées, comme nous le ferons voir dans le détail des Manusactures de France.

Extrait d'une Lettre de M. Georges Planton, écrite de Sehriffhates dans le Shropshire.

« Je vous ferai part d'une observation que j'ai faite depuis peu dans nos mi» nes de fer, sur-tout dans celle qu'on appelle dans le pays la Mine blanche, &
» qui fournit la meilleure pierre de fer. En brisant cette pierre, les Mineurs
» trouvent communément une grande quantité de liqueur blanche & laiteuse,
» rensermée dans son centre. Quelquesois une seule cavité en contient un
» muid: elle est douce sur la langue; mais elle a un goût de vitriol & de
» fer.

« Pour essayer si c'est du spath ou de la mine de ser, il n'y a qu'à la faire » un peu rougir au seu; & sur le champ la couleur noire qu'elle prendra,

» indiquera le fer. C'est faute de cette connoissance, que souvent on prend » pour du spath ce qui n'en est pas. Souvent l'air sussit pour marquer cette » dissérence; mais il saut qu'elle y ait été exposée quelque temps. Il est rare » que cette mine soit riche en ser».

Par la description que Swedenborg nous a donnée des fleurs de fer, il paroît

qu'il faut les rapporter à cette espece.

Henckel nous dit que les fleurs de fer, que le nom feroit prendre pour une mine de fer, ne sont rien moins, & ne doivent être regardées que comme des stalactiques talqueuses & spathiques. Leur nom leur vient des mines de Stirie. Il s'en trouve pourtant à Freyberg & ailleurs.

Suivant Cramer la nature imite dans les mines de fer, la ressemblance de plusieurs objets, & les sleurs de fer végétent en arbrisseaux, sigure de corail; les blanches sont les plus belles. Il arrive aussi que ces mines représentent tantôt un bois solide & pesant, d'autres sois de grands arbres avec leurs troncs & leurs branches. Au reste, il paroît que c'est parce qu'on rencontre quelquesois ces essences aux environs des minieres de fer, qu'on leur a donné le nom de Fleurs de fer; car elles ne le méritent point d'ailleurs, ne contenant pas une grande quantité de ce métal.

Observation de Charles Ohinb, sur une stalactique ferrugineuse appellée par les Chymistes Fluor, Flos ferri, tirée d'une mine de fer de Stirie. « On » trouve cette mine de fer dans un village de la haute Stirle fur les frantieres » de l'Autriche. Il s'y forme quantité de stalactites qui sont adhérentes à la » superficie des pierres métalliques des cavernes de la miniere. Cette stalac-» tite adopte différentes figures : pour l'ordinaire elle s'éleve en forme de » rameaux blancs qui ont pour base un bloc de même matiere; tantôt ces » rameaux paroissent entierement brutes, & ne different entr'eux que par » diverses courbures qu'ils ont prises; tantôt leur forme est si singulierement » variée, qu'ils représentent différents objets de la nature, comme des bran-» ches de corail blanc, ou de petites feuilles frangées, ou des protubérences » de dents molaires, ou des réseaux très-fins. Quelquesois cette matiere qui » fert de base, au lieu de s'élever en rameaux, paroît disposée en stries de » différentes grandeurs. D'autres fois elle reste en masse, & ne sorme qu'un » bloc de pierres semblable à de l'albâtre. Dans quelques endroits elle paroît » striée comme l'hématite ou la mine d'antimoine. Enfin, dans d'autres en-» droits, elle présente des herborisations semblables à celles que la gelée » forme en hyver sur nos vîtres. La structure intérieure de cette matiere » n'est pas toujours la même ; elle varie par l'arrangement & la connexion » des particules dont tous ces corps sont composés. La substance de ces » stalactites differe par la couleur, la dureté & la transparence. Elle est » blanche comme de la neige, ou sa couleur imite celle de l'argent. Quel-» quefois elle a une consistance très-dure; d'autres fois elle est beaucoup plus

» plus tendre, & se casse très-facilement. Enfin, tantôt elle paroît opaque; » tantôt on la voit transparente, & disposée comme un amas de crystaux » contigus.

« A l'égard de la formation de ces stalactites , j'ai oui dire à un de mes » amis qui demeure près de la miniere dont il est question, que l'on voit » l'eau filtrer à travers les parois des cavernes, & que c'est cette eau qui » fe congele en cette espece de pierre. J'ai reçu, le mois de Septem-» bre dernier, une lettre de Jean Adam, dans laquelle il m'apprend d'où » proviennent ces eaux, & pourquoi elles se congelent. Voici ce qu'il me » dit ... Cette mine de fer est couverte d'un banc de pierre calcaire, qui » s'étend sur toute la croupe de cette montagne, jusqu'au sommet. L'eau » des pluies & des neiges, qui est retenue par la couche de terre supérieure, » tombe sur ce banc de pierres calcaires, se charge de la partie la plus so-» luble de cette matiere calcinable, pénetre à travers les mines de fer, & » se filtrant dans les grottes inférieures, où l'air a un libre accès, y forme » ces différentes concrétions. Voici comment cette matiere concrete prend » différentes figures. L'eau qui tombe goutte à goutte, commence par for-» mer une croute continue sur le fond de la caverne. Les gouttes qui distil-» lent ensuite sur cette croute, se congelent les unes sur les autres, & » laissent dans le milieu une ouverture ou un petit conduit, par lequel les » gouttes qui viennent ensuite, forment au-dessus ou à côté, des rameaux » qui se durcissent en so congelant. L'augmentation & la position de cette » matiere sont toujours les mêmes jusqu'à ce qu'elle se soit élevée à une » certaine hauteur, & qu'elle ait bouché l'ouverture du petit conduit cen-» tral. Quand l'eau tombe avec plus d'abondance, elle s'épanche alors dans » de petites fentes de la caverne, qui sont vuides, & forme des sortes de » roupies de différentes grandeurs, ou bien elle se congele en des blocs de » pierres proportionnés à l'espace qui les contient.... A l'égard de la trans-» parence de quelques-unes de ces stalactites, je crois qu'elle provient de » ce que les eaux dont elles font formées, circulant plus long-temps fous » terre, ou se filtrant à travers des veines semblables à celles qui préparent » la matiere des pierres précieuses , acquierent un degré de pureté & d'ho-» mogénéité que n'ont pas celles auxquelles les stalactites opaques doivent » leur origine ».

Voici le sentiment de Wallerius sur la mine blanche: la couleur en est blanche ou jaunâtre; & à la simple vûe on ne la soupçonneroit pas de contenir du fer: cependant le quintal peut en donner depuis 30 jusqu'à 60, & même 90 liv. Cette mine n'est point attirable par l'aimant. Sous cette espece, sont:

r°, La mine de fer blanche ramifiée: elle est blanche comme de la neige, croît en rameaux, & n'est presque que du fer vierge, comme on peut s'en appercevoir lorsqu'on la fait fondre avec de la matiere inslammable, ou Forges.

du charbon; car alors elle se réduit en ser tout pur sans scories.

- 2°, La mine de fer blanche en crystaux: elle est aussi toute blanche, plèine de tubercules, paroissant comme vermoulue, candie & spongieuse.
- 3°, La mine de fer semblable au spath; elle est d'un jaune-clair, grise, ou blanche, quelquesois demi-transparente, & composée de petits filets pareils à ceux de l'ardoise ou de la sélénite, ou composée de cubes & de rhomboïdes semblables à ceux du spath de cette espece. Il y en a qui désignent cette mine sous le nom de Mine blanche, ou jaune, spéculaire ou à facettes lui-santes.
- 4°, La mine de fer blanche en grenats auxquelles elle ressemble beaucoup par sa figure, excepté que sa couleur est blanche ou jaune.

QUATRIEME ESPECE.

Mine de fer noire.

On a observé que le fable noir étoit riche en fer ou en plomb (a): son poids indique la quantité qu'il en contient. On exploite, avec avantage dans différents endroits, cette espece de sable ou de terre noire ou brune: le fer en est bon. Pour l'ordinaire, il se trouve dans l'eau: suivant Henckel, (16) la mine de fer noire est démontrée par l'expérience, la meilleure & la plus riche; telle est celle qui se trouve en quelques endroits de Suede (b), dont on serve qu'en et meilleur ser, tandis qu'on n'y trouve que peu ou point de mine de fer jaune ni rouge. Cette mine est très-attirable par l'aimant.

- « La mine de fer noirâtre, dit Wallerius, est pesante, d'un gris plus » foncé que n'est la couleur du ser lui-même. Ordinairement cette mine est » riche, & contient du ser pur. L'aimant l'attire fortement. Elle rend 50 » à 80 livres de ser par quintal. Les Fondeurs la mettent au nombre des mines » sehces, c'est-à-dire, qui ont besoin de sondants ». Sous cette espece sont:
- 1°, La mine de fer noirâtre solide: le grain en est très-sin; elle est pesante & si compacte, qu'on a de la peine à discerner les particules qui la composent.
- 2°, La mine de fer noirâtre, pleine de points brillants. Elle est intérieurement remplie de taches & de veines luisantes; il s'y trouve des paillettes brillantes qui varient pour la finesse.
- 3°, La mine noirâtre en grains. Elle est composée de petits grains semblables à ceux de la cendrée ou petit plomb. On peut les séparer à coups

⁽a) Nous pourrons ajouter en or ; car dans toutes les rivieres oriferes du Royaume, les paillettes d'or fe trouvent en plus grande quantité (b) Henckel dit à Falhun.

de marteau ou d'une autre maniere. On appelle quelquefois cette espece Mine grainelée, parce qu'elle paroît composée de grains grands & petits, joints les uns aux autres, & parce qu'elle se divise en grains quand on la rompt.

- 4°, La mine de fer noirâtre en cubes. Elle paroît être un assemblage de grands & petits cubes, ou dez, dont on reconnoît la figure par leurs côtés brillants.
- 5°, La mine de fer noirâtre écailleuse. Cette mine paroît composée d'écailles arrangées les unes fur les autres en différentes couches; cependant elle ne se divise point par écailles lorsqu'on vient à la briser.

6°, La mine de fer noirâtre feuilletée. Elle est composée de lames ou feuilllets très-visibles & très-aisés à distinguer; quelquesois elle se divise en ce sens, d'autres fois elle ne le fait pas.

C'est à cette espece qu'on doit rapporter la mine de Dannemore en Roslagie. Cette miniere est si abondante, dit Swedenborg, qu'elle suffit chaque année pour l'entretien de plusieurs sourneaux. La mine que l'on y tire, l'emporte sur toutes les autres, tant par sa pureté que par sa richesse. Le fer qu'elle donne, n'est cassant ni à froid ni à chaud. Il est très-propre à fabriquer toutes sortes d'ustensiles. Elle fournit l'acier le plus sin & le plus propre à la lime; aussi le recherche-t-on en Europe & aux Indes où il se vend plus chérement que tous les autres. Ce fer paroît entierement composé de fils & de petites lames entrelassées.

Cette mine est très-pesante, couleur de fer ou de plomb, ressemblant au fer qui en provient. Elle est composée, comme l'acier, de grains fins; mais elle est mêlée de fils très-déliés, de pierre calcaire & de quartz qui la traversent en tous sens, comme des veines ou des arteres. Les grains du fer sont si mêlés avec ces fibres, que cela forme une espece de couleur de plomb, & une certaine blancheur fondant la couleur noire du fer dans du blanc; ce qui fait aussi qu'elle fond très-aisément, car elle porte avec elle son fondant.

Les morceaux de cette mine ont leur superficie noire & polie, & couverte d'une petite membrane de pierre de corne : ily a aussi des morceaux entourés d'amianthe verte, & régulierement divisibles, selon leur plan.

CINQUIEME ESPECE.

Mines de fer gris de cendre.

Si l'on nomme cette mine cendrée ou d'un gris clair, ce n'est pas qu'elle soit en elle-même claire ou blanche : elle n'a ce nom qu'en comparaison de la mine noirâtre. Ces mines ont différentes nuances.

La mine grise, selon Schluter, est très-commune : on la trouve en grains ou en roche. Il y en a une espece en forme de spath, quelquesois aussi

jaune, blanche & un peu transparente. Elle donne à peu-près depuis 30 jusqu'à 60 livres de bon ser par quintal, quoiqu'à son inspection elle ne paroisse

pas en contenir la moindre quantité.

Selon Henckel, la mine grise dont la couleur ressemble déjà très-sort au fer, est composée de petites lames ou seuillets gris qu'il ne faut pas consondre avec d'autres substances seuilletées, stériles & calcaires. Il faut s'assurer, autant qu'on le peut, si ces substances étrangeres sont nuisibles ou avantageuses à la susson, si elles ne préjudicieront point à la bonté du métal, & comment on pourra remédier à cet inconvénient. D'autres sois cette mine est arrangée de façon qu'on ne peut point remarquer la figure des parties qui la composent. Celle-ci se reconnoît à sa couleur. Elle fournit de bon ser: l'hématite brune qui, quand on l'écrase devient jaune, en est une variété. La couleur brune n'annonce pas une mauvaise espece de ser, comme on peut s'en convaincre par les mines de Stirie, quoique souvent il s'y trouve des substances qui peuvent nuire au traitement & à la bonté du fer que l'on en tire.

La mine grise, suivant Wallerius, est cette espece qui est d'un gris à peuprès comme celui de la cendre, quelquesois plus clair. Elle tire sur le blanc quand on l'a brisée. Cette blancheur vient de la pierre avec laquelle elle est combinée, ou de l'antimoine & de l'arsénic qui y sont mêlés. C'est par la même raison que l'aimant n'attire que peu ou point cette mine, quoiqu'elle soit asseziche en ser Il y en a qui est solide; it y en a en grains; d'autres en cubes, remplie de points brillants, seuilletée & striée. Cette derniere a des striées déliées ou grossières, produites par l'antimoine qui s'y trouve mêlé; il y a de ces especes de mines qui sont moins soncées les unes que les autres.

SIXIEME ESPECE.

Mine de fer bleuâtre ou rougeâtre.

La mine de fer bleuâtre, suivant Cramer, tirant sur le rougeâtre, est fort pesante, fort dure & très-riche en bon ser; elle donne communément dans la premiere sonte depuis 60 jusqu'à 80 livres par quintal. La mine rouge de ser, dit Henckel, de même que la jaune, varie pour la consistance & la dureté. Il ne saut pas cependant mettre dans ce nombre la pierre de corne ou jaspe rouge qui se trouve quelquesois parmi les mines de ser, sans sournir néanmoins de ce métal. Cette mine est ordinairement sphérique, & d'un tissu strié; elle donne beaucoup de ser, mais il est cassant. Pour y remédier, & lorsqu'on traite cette mine à la forge, on y joint d'autres mines de ser. Celle d'un brun rouge ou soncé ou bleuâtre, a les mêmes qualités que la rouge.

Selon Wallerius, cette espece est tantôt d'un beau rouge, ou soncé, ou bleu, tantôt d'un gris tirant sur le bleu, ou d'un bleu tirant sur le rouge, sur-tout dans l'endroit de la fracture. Extérieurement elle est ou brune ou soncée, suivant les matieres qui entrent dans sa composition. Quelquesois elle est un peu attirable par l'aimant; d'autres sois elle ne l'est point du tout. Elle est riche en ser, & on la met au nombre des mines aisées à sondre, quoiqu'il y en ait qui ne soit sondue que difficilement. Il y a la mine bleuâtre solide à points brillants, qui est d'un bleu soncé. Il y en a en grains, de la cubique, de l'écailleuse, de la feuilletée.

SEPTIEME ESPECE.

Tête vitrée, ou Pierre hématite, sanguine, schist.

Voyez ce qu'en dit Swedenborg qui en a traité fort au long.

L'espece que nous allons décrire est convexe d'un côté, plate de l'autre, mais angulaire, rangée en forme de plans, qui tous tendent au même point, en sorte qu'elle représente à peu-près une pyramide irréguliere, ce qui se maniseste à sa cassure. Elle est assez polie, si l'on ôte la rouille qui couvre sa surface. Son intérieur présente des filets d'amianthe radiés, pourvu qu'on la casse parallélement à ses stries; car si la fracture leur est perpendiculaire, on voit des grains approchants de ceux d'un acier d'une trempe médiocre. Cette mine est d'un rouge - brun, très-pesante & très-dure; proprièté qui la fait mettre en œuvre par dissérents Artisans pour polir le verre & l'acier. Au reste cette mine, dans sa totalité, n'est presque que du ser: si on la rôtit à un seu médiocre, elle se sépare en écailles qui sont du vrai fer, ainsi que le montrent l'épreuve par l'aimant, & toutes les menstrues humides, qui avant cela n'avoient aucune prise sur elle. Ces écailles sondues donnent un vrai régule de fer, blanc, aigre & qui ne devient malléable qu'avec beaucoup de difficulté.

L'hématite ou fanguine, dit Henckel est communément demi - sphérique, souvent en mammelons, ou formée en grappes, comme du raisin. On la nomme sanguine, parce que répandue sur les plaies, ou même prise intérieurement, elle passe pour arrêter le sang. Quand on l'écrasse, & qu'on la mêle avec de l'eau, elle la rougit. Il y en a de brune & de jaunâtre, qui sont réellement de la même nature que la rouge. A Sigmaringen en Souabe, & en France dans le Bearn, il y a des montagnes qui sournissent une quantité inépuisable de petits globules jaunâtres & terreux qui ressemblent à des pois, des lentilles, des seves, des noisettes, & qui se trouvent dans une terre jaunâtre & ferrugineuse. On l'appelle Mine en seves, & on en tire une très-grande quantité de très-bon ser.

Il y a plusieurs fortes de sanguines qui contiennent à la vérité du fer, Forges.

mais que nous ne rangeons pas entre les mines de fer.

La terre appellée Brouillamini, est rouge, visqueuse, ayant peu d'odeur & de saveur. On la trouve dans les mines de ser, & on s'en ser par présérence à la terre sigillée, comme d'un remede contre le venin. Un Auteur rapporte qu'une terre appellée Adamica rubra, exposée à l'air, & souvent abreuvée de rosée, étant, après quelques digestions, devenue très-pesante, avoit produit sinon du mercure; au moins duser: on se sert en Sicile de cette terre pour saire des tuiles.

Les bols ont beaucoup de parties ferrugineuses. Mathiole croit que le bol approche beaucoup du crayon rouge. Les nouvelles expériences ont appris que ces fossiles étoient remplis de beaucoup de parties vitrioliques.

La pierre hématite, suivant Wallerius, est une mine de ser, ou striée, ou comme crystallisée, assez pesante, rouge par elle-même, ou tirant sur le rouge, & donnant cette couleur au corps que l'on en frotte: elle n'est point attirable par l'aimant. Le ser qu'elle sournit est aigre, & l'on a beaucoup de peine à le rendre malléable. Le quintal de cette mine, en contient quelquesois jusqu'à 80 livres. Sous cette espece sont:

10, L'hématite rouge qui est remplie de stries non interrompues, lesquelles semblent se réunir à un même point ou centre : ces stries ou rayons sont d'une figure pyramidale.

- 2°, L'hématite noirâtre qui est striée. composée de la même façon que la précédente, mais un peu plus dure. Elle est noire; cependant quand on l'écrasse, elle prend une couleur rougeâtre ou jaunâtre. Cette espece broyée donne quelquesois trois couleurs ou teintes différentes, du noir, du rouge & du blanc, ce qui la fait nommer Trichrus.
- 3°, L'hématite pourpre qui donne une teinte rouge. Il y en a dans le pays de Hesse.
- 4°, L'hématite demi-fphérique qui ressemble à la moitié d'un crâne, & qui est de dissérentes couleurs. Il y en a de la rouge, de la noire & de la brune.
- 5°, L'hématite sphérique. Cette espece de mine se forme en masses rondes, ou dans sa matrice ou minière, ou toute seule; quelquesois elle n'est pas si grosse qu'un pois.
- 6°, L'hématite en grappes. Elle paroît composée de petits grains ou mammelons qui se sont grouppés, & qui forment une masse ressemblante à une grappe de raissin.
- 7° , L'hématite en pyramide. Cette espece est parsemée de pyramides ou de pointes disposées comme celle d'un hérisson.
- 8°, L'hématite cellulaire. Cette mine est composée de seuilles minces & serrées qui forment des creux ou cavités, semblables à celle d'un rayon de miel. Il y en a à Mortgrube, en Norberg, & à Rauloire en Luleo, dans la Lapponie Suédoise.

Il y a de l'hématite qui paroît striée à l'extérieur, mais qui intérieurement est composée de lames ou de seuilles. Je suis persuadé, dit Lehmann, que l'hématite ne doit sa formation qu'au desséchement des gurhs ferrugineux: en esset dans certaines hématites, sur-tout celles qui sont en mammelons, & qui ressemblent à des grappes de raisin, on voit très-distinctement par les seuillets dont elles sont composées, qu'elles ont été sormées successivement, & que ces seuillets se sont placés les uns sur les autres.

HUITIEME ESPECE.

Mine de fer spéculaire.

CETTE mine est de différentes couleurs, mais ordinairement d'un gris tirant sur le noir; elle a toujours au moins un côté uni & luisant comme un miroir: elle est riche en ser; & l'aimant l'attire. Cette espece de mine est souvent mêlée avec l'hématite. Il y en a en lames, de la seuilletée, de la contournée, suivant la nature des matieres avec lesquelles elle se trouve mêlée: il y en a aussi de la quadrangulaire, qui a assez de ressemblance avec le spath rhomboïdal ou cubique.

La mine de fer grise, luisante, a presque la même couleur que le fer: elle paroît souvent composée d'un assemblage de petits seuillets minces & de couleur grise; mais quelquesois on ne peut discerner la figure de ses parties. Celles qui sont dans ce cas sont plus attirables par l'aimant, & sournissent un meilleur fer que les autres.

NEUVIEME ESPECE.

L'Aimant.

L'AIMANT est une pierre brune ou rougeâtre, pesante, peu dure, quand elle est pure; souvent mêlée de cailloux & de spath, ce qui diminue de sa qualité. Il peut quelquesois être regardé comme une mine, propre à être traitée à la forge. Il y en a en Suede qui sournit beaucoup de ser : mais pour l'ordinaire il n'en donne que très-peu & d'une mauvaise qualité. Lémery conjecture que l'aimant pourroit originairement avoir été du ser, dont la chaleur de la terre auroit enlevé les parties huileuses; mais cette conjecture n'a aucun sondement. A Saint-Nazaire en Bretagne, à une demi-lieue du moulin de la Noë & du Village de Ville-Saint-Martin, il y a un champ nommé le Champ d'Aimant, parce que les cailloux qu'on y trouve sont des pierres d'aimant. En creusant, un Particulier en trouva une pierre qui su estimée deux cents pistoles.

L'aimant, près de la limaille de fer, ou de quelques morceaux de fer,

les attire sur le champ; il a aussi la propriété d'indiquer les poles: la cause de ces phénomenes est inconnue. On trouve de l'aimant solide d'un gris de fer, de couleur de ser grainelé, rempli de points brillants, du brun ou rougeâtre, du bleuâtre ou blanchâtre, &c.

Les mines d'aimant que l'on trouve au pays bas de Ranshire, tant celles où l'aimant est dispersé çà & là par petits fragments, que celles que l'on trouve en grandes masses, & unies à la mine de fer, sont toutes dirigées de l'Est à l'Ouest, & non du Nord au Sud; ce qui détruit l'opinion de ceux qui prétendent que l'aimant doit sa direction polaire, à celle qu'il avoit originairement dans la miniere.

DIXIEME ESPECE.

Fer minéralisé dans le sable.

CE fable n'est qu'un assemblage de petits grains de ser très-déliés. Il est aissé de le distinguer du sable ordinaire, tant par sa couleur qui est noire ou soncée, que par l'aimant qui l'attire fortement. Il y en a du noir assez riche en ser. Quelques uns le regardent comme du ser vierge. Il y en a aussi de dissérentes couleurs, du brun ou rougeâtre: cette derniere espece ne contient pas beaucoup de ser. On l'a fait quelquesois passer pour du sable d'or; mais si l'on en met dans de l'eau sorte, este sui donne une couleur de brun soncé, & le sable reste blanc comme du sable ordinaire. Gellert, parlant de la mine limoneuse, dit qu'il saut mettre dans le même rang le sable noirâtre, ou brun, dont, en quelques endroits, on tire de très-bon ser.

ONZIEME ESPECE.

Fer dans du limon: Mines de Marais, des Lacs.

Voyez ce qu'en a dit Swedenborg qui est entré dans un grand détail, & trèsintéressant par les conclusions qu'on en peut tirer.

Suivant Wallerius, cette mine est toujours d'une couleur brune ou foncée: lorsqu'elle a été durcie à l'air, elle ressemble à du ser rouillé. Elle est intérieurement, bleue, ou ordinairement couleur de ser. Elle se trouve sous l'eau au fond des lacs ou des marais; elle y est sous une forme terrestre, & d'une conssistance limoneuse & peu compacte. On en tire du ser qui est cassant soit à froid soit à chaud. L'aimant ne l'attire point. Il y a:

1°, La mine de fer limoneuse-rougeâtre: celle-ci est d'un brun tirant sur le rouge, & se trouve quelquesois en grains comme du sable, d'autres sois en masses plus grosses. Quand elle n'a point été séchée à l'air, on ne la trouve pas compacte, mais seulement rude au toucher.

20, La

- 2, La mine de fer limoneuse verte: elle est ou en grains de sable ou en masses.
- 3°, La mine de fer limoneuse d'un noir bleuâtre : elle ressemble dans l'extérieur à de l'acier brûlé, & est d'une couleur très-soncée, tirant sur le bleu.
- 4°, La mine limoneuse brune, de figure indéterminée: il y en a au fond des lacs. Elle n'a point de figure déterminée, & ressemble à du gravier. Cette mine est très-tendre & très-friable. Lorsqu'on la casse, on la trouve intérieurement entre-mêlée de bleu; à l'extérieur elle paroît d'un brun foncé.
- 5°, La mine limoneuse en globules; sa sigure est sphérique. Elle est seuilletée & de la grosseur d'une seve. Quelquesois elle est compacte & de la grosseur d'un pois: on la nomme alors Mine de pois. Celle qui est seuilletée ou par écailles, renserme souvent un grain ou un noyau.
- 6°, La mine de fer limoneuse lenticulaire: elle est composée d'un assemblage de petits gâteaux minces, applatis, formés par de petites écailles, & rensermant au-dedans un grain, tantôt plus gros, tantôt plus petit. Ces petits gâteaux ressemblent à de la monnoie.
- 7°, Il y a une espece de mine limoneuse que les Mineurs appellent Mine à tuyau: elle est comme criblée de trous. Ce n'est autre chose qu'une mine limoneuse; & les trous qu'on y voie, n'est des conssionnés que par les racines d'herbes, qu'elle a enveloppées & embrassées, lesquelles se sont pourries par la suite.

Toutes les mines limoneuses se trouvent également dans des endroits creux & secs, ainsi que dans les lacs & marais. Elles sont graveleuses & sabloneuses. En les brisant, elles deviennent luisantes à l'intérieur, & entre-mêlées d'une couleur bleuâtre.

DOUZIEME ESPECE.

L'Ochre martial.

L'OCHRE martiale, dit Gellert, est ordinairement formée par la décomposition d'une mine de ser, & sur-tout par celle d'une pyrite tombée en efflorescence. Elle est de la couleur de la rouille, & d'une nuance plus ou moins vive, suivant les circonstances. On en trouve quelquesois dans les eaux de certaines sources, sur-tout dans celles qui sont minérales, que l'ochre rend troubles & jaunâtres, & au sond desquelles il se fait un dépôt. On la rencontre mêlée avec l'argile, les terres bolaires & la marne, ce qui la rend impure. Elle est quelquesois assez riche pour qu'on puisse en tirer le ser avec prosit.

L'ochre, suivant Cramer, doit son origine à une mine de ser résoute, FORGES.

& fur-tout au débris d'une pyrite jaune; car l'art & la nature font également capables de convertir en ochre le fer & fes mines. Il y a d'ailleurs des pyrites, principalement les jaunes, qui se métamorphosent en peu de temps, d'abord en vitriol, puis en ochre. Cette matiere est mêlée d'une terre un peu grasse. Le rouge qui est sa couleur, jaunit, & il devient quelquesois plus brun pour l'addition d'une autre terre, dont les dissérentes préparations occasionnent les variétés de son poids. Elle se trouve également dans les lieux secs & marécageux. Les eaux des sontaines, principalement les minérales, en charient; ce qui les rend jaunes & bourbeuses. Il y en a presque par-tout: tantôt elle est mêlée aux marnes, aux terres glaises, aux bols; tantôt elle est par filons ou gangues, ou par couches. Elle est ordinairement assez riche en ser pour payer les frais de son exploitation, aussi bien qu'une bonne mine de fer.

Un Auteur nous dit que les ochres sont des terres ferrugineuses qui se trouvent parmi les métaux, & sont composées de substances hétérogenes dont la couleur provient toujours d'une substance métallique, telle que le fer, laquelle pénetre & dissout leurs parties. Ainsi on pourroit appeller les ochres des Terres métalliques.

L'ochre, dit Henckel, ou terre brune des mines, & les ochres qui se trouvent dans les eaux minérales, sur-tout dans les acidules qui sont produites par la décomposition des presess, demant, par l'essa, un vrai régule de fer.

Suivant Wallerius, l'ochre est une pure terre qui en a la consistance, & qui n'est minéralisée ni par le soufre ni par l'arsénic: lorsqu'elle n'a point été rouge auparavant, elle le devient au seu. Lorsqu'on y joint une matiere inslammable, elle se réduit entierement en ser, à moins qu'elle ne soit mêlée avec de la terre qui s'oppose à cette réduction. L'ochre sournit un ser qui est cassant à chaud. Sous cette espece sont:

- 1°, L'ochre jaune, plus ou moins foncée: quelquefois elle a la couleur du fafran, fur-tout lorsqu'elle se trouve jointe à des pierres. On la nomme pour lors *Marne de pierre* ou *Ecume de mer*. Sa consistance est tantot ferme, tantôt friable; elle colore les mains.
- 2°, L'ochre brune. C'est une terre brune qui prend au seu une couleur plus soncée: elle tache les mains; sa couleur lui vient du mêlange de quelques substances étrangeres.
- 3°, L'ochre rouge: elle est d'un rouge pâle, mêlée d'une matiere friable, qui se réduit en poussiere. Elle devient aussi dans le seu d'une couleur plus soncée. Elle colore les mains; mais elle ne vaut rien pour dessiner, & l'on ne peut s'en servir en crayon.
- 4°, La fanguine ou crayon rouge dont nous avons parlé, est une espece d'ochre dure, d'un rouge foncé, mêlée avec une argile qui la rend grasse au toucher, qui se détruit dans le seu, & y devient d'une couleur plus soncée, propre à servir de crayon.

5°, L'ochre dans le bois pétrifié. L'ochre se précipite sur les arbres qui sont dans les entrailles de la terre: ils deviennent d'une couleur brune, & contiennent du fer, quoiqu'ils conservent toujours leur figure & leur tissu végétal. Les mines de fer, qui portent les apparences d'avoir été du bois, telles que celles d'Orbissau en Bohême, où il s'en trouve une quantité, soit par couches ou autrement (2), donnent une petite quantité d'un excellent fer; ce qui vient des parties étrangeres qui ont pu s'y joindre pendant leur formation.

La consistance & la figure varient dans toutes les especes d'ochres. Il y a: 1°, l'ochre en poussière; telle est l'ochre rouge & la jaune qui se trouvent dans les pierres : 2°, celle en croute, comme l'espece d'ochre à écorce (b) qui est composée de croutes ou d'écorces placées les unes sur les autres : 3°, l'ochre en pierre, & dure comme le crayon. Cette ochre est une terre ferrugineuse, dont il faut chercher l'origine dans la décomposition d'une pyrite ou d'une mine de ser sulphureuse.

\$. I I.

Mines de fer réfractaires, voraces, & dont on ne tire rien.

TREIZIEME ESPECE.

Emeri.

L'ÉMERI, dit Gellert, est d'une couleur grise semblable au spath: il est très-dur, très-difficile à mettre en suson, & contient fort peu de ser. Suivant Cramer, c'est une substance qui n'a pas été suffisamment examinée; c'est la plus dure de toutes les mines de ser connues. Elle est pour l'ordinaire entremêlée de pierres talqueuses, molles, & on ne la trouve que rarement pure. Elle est très-refractaire, couleur de spath, tirant sur le gris, & le cede un peu à l'hématite en pesanteur. Cela n'est pas étonnant; car elle contient beaucoup moins de métal. On néglige de l'en extraire, parce qu'il ne seroit pas capable de dédommager des frais.

L'émeri, suivant Wallerius, est de toutes les mines de ser la plus dure: elle est très-compacte, sans être aussi pesante que la pierre hématite. Sa couleur est d'un gris de ser; elle ne contient que très-peu de métal, & n'est point attirable par l'aimant. Elle est résractaire au seu, & n'entre que très-difficilement en susson cependant on parvient à en tirer un régule, que l'aimant attire. Sa dureté est si grande qu'on peut s'en servir à polir le verre, & les pierres les plus dures. Il y a: 10, l'émeri brun ou rouge; on doit le regarder comme une espece de pierre à sussil, entre-mêlée de particules brillantes

⁽a) Un Aureur en a donné un Traité sous le titre : De ligno in mineram ferri immutato.

de fer. Il s'y trouve quelquesois de petits points, ou des veines d'or ou

d'argent.

2°, L'émeri noirâtre. Cette espece est d'un gris de ser : elle contient plus de ser que la précédente : il s'y trouve même quelquesois un peu de cuivre. Comme l'émeri devient très-dur au seu, & que d'ailleurs il ne contient que très-peu de ser, on ne le travaille point dans les sonderies.

Q O A T O R Z I E M E E S P E C E.

Magnésie, Manganese, Pierre brune.

Survant Gellere, la magnéfie est un minéral de figure indéterminée, striée, & dont la couleur est grise ou d'un brun noirâtre, comme de la suie : elle donne un ser cassant & en petite quantité. C'est, dit Cramer, une mine de fer d'un gris brun, qui n'a de figure constante que celle que lui donnent des stries sines & en aiguilles, disposées comme le bois d'un éventail. Elle contient du ser, & se trouve dans les mines de ce métal; mais elle ne vaut pas la peine d'être traitée; car elle est vorace, & donne un ser aigre & cassant. Elle a assez de ressemblance avec une autre mine martiale, d'un gris obscur, resplendissante & striée, mais vorace & arsenicale, ce qui l'empêche d'être exploitée. Les Allemands nomment cette derniere Eisennan eiseinglimmer, & la premiere Branssein.

Un autre nous apprend que la magnésie est une espece de mine de ser pesante, friable & brillante, approchant assez de l'antimoine, mais plus tendre & plus cassante. On lui donne souvent le nom de Savon de verre. Il y en a de la rougeâtre & de la noire, qui sont en usage chez les Emailleurs & Potiers de terre, ainsi que chez les Verriers, pour purisier le verre, lui donner de l'éclat & vernisser leurs poteries. Ce minéral vient des carrières de Piémont.

Suivant Henckel, la magnésie est ordinairement striée; quelquesois écailleuse, quoiqu'assez solide: elle est mêlée d'une terre alumineuse, & contient peu de ser. La magnésie qui ressemble à de la suie, & qui souvent est striée comme la mine de l'antimoine, sert aux Potiers pour vernisser en noir leurs

Le magnésie, suivant Wallerius, est une mine très-friable, semblable à de la suie, quelquesois un peu rougeâtre, mais plus communément noire. Elle noircit les mains, & l'on y voit répandues des stries qui se croisent. On en trouve aussi avec des stries grossieres & des écailles. Sa figure varie, & l'aimant ne l'attire point. Quand on la fait entrer en susson, elle produit un verre jaune ou tirant sur le violet. Elle contient très-peu de ser. Il y a la magnésie solide, la striée; cette derniere est grossiere & a de grandes stries. Elle est mêlée avec une pierre qui est aussi striée. Il y a encore la magnésie

magnésie écailleuse, la magnésie en cubes brillants. Le quintal contient dix livres de ser, quelquesois un peu plus.

On ne tire point de fer par la fusion de la magnésie, quoique le quintal en contienne dix livres, & même un peu plus, & qu'elle soit mêlée d'une terre alumineuse. Voyez Pott, de Sale Communi.

QUINZIEME ESPECE.

Mines de fer arsenicale. Wolfram.

CRAMER observe que ce n'est pas l'arsenic par lui-même, qui rend les mines réstractaires, mais une terre qui est toujours unie à ses mines propres, & principalement à celles du cobolt qui résiste à la susion, & adhere opiniâtrément aux métaux, sur-tout au cuivre & au ser, par l'intermede de l'arsenic qui est sixé en partie.

Gellert range entre les mines de fer arsenicales, 1°, la blonde, qui au-dehors ressemble beaucoup à la mine de plomb: outre du zinc, il entre dans sa composition du soufre, de l'arsenic, beaucoup de substances non-métalliques, & une terre martiale.

2°, Le wolfram qui est minéral d'un gris-brun foncé, strié, quelquesois composé de sibres qui forment un tissu irrégulier; d'autres sois il est formé par un assemblage de seuilles minces, placées les unes sur les autres : ce qu'on détache de ce mineral, en le melant avec un course d'un rouge foncé.

3°, Le schrit. C'est un minéral qui, à l'extérieur, dissert très-peu du wolfram, excepté que communément il est d'une figure prismatique: quand on en détache quelques parties avec le couteau, il ne devient point rouge. Ces deux derniers minéraux n'ont pas été encore suffisamment examinés.

A en juger par son poids le wolfram contient beaucoup de ser qu'il est dissipaire d'en tirer. Il se trouve dans les minieres d'étain. C'est un minéral d'une mauvaise espece qui ne dévore pas l'étain, comme se l'imaginent les Ouvriers des mines, mais qui le rend dur, résractaire & très-cassant, à cause du ser qu'il contient. Ce minéral est proprement une mauvaise mine de ser qui, outre le fer, est composée d'une terre calcaire, d'une terre résractaire, d'acides sulsureux & d'un peu de sousse d'arsenic.

Il y a encore un autre minéral qu'on nomme wolfram qui differe du premier en ce qu'il est en petits prismes, minces & oblongs; qu'il est plus léger, au point de surnager même à l'eau, & que quelquesois sa couleur est blanche. Voilà ce qu'en dit Henckel.

La mine de fer arsenicale, suivant Wallerius, est d'un brun tirant sur le noir, ou un peu rougeâtre. Elle est crystallisée en cubes, en stries, ou d'autres sigures. Elle ressemble beaucoup aux crystaux minéraux d'étain, mais elle est plus légere. En l'écrasant, elle donne une couleur rouge; ses côtés

FORGES.

sont unis & brillants, & ses angles pointus. Frappée avec l'acier, elle donne des étincelles, & contient toujours du fer, ainsi que de l'arsenic. On a:

- 1°, La mine de fer arsenicale cubique: on la confond souvent avec la mine d'étain crystallisée.
- 2°, La mine de fer arsenicale striée: cette mine a de petites stries qui paroissent semblables à celles de la mine d'antimoine, avec laquelle on la confond aissement: ses stries viennent se réunir dans un centre.
- 3°, La mine arsenicale compacte à petits points polyhedres : c'est un assemblage de plusieurs petits crystaux polyhedres étroitement unis les uns aux autres.
- 4°, La mine de fer arsenicale demi transparente. Ce minéral est de couleur rouge, composé de crystaux polyhedres, seuilletés & demi-transparents, qui ressemblent beaucoup à des grenats. La mine de ser arsenicale se trouve trèssouvent dans les mines d'où l'on tire l'étain. Il y en a une espece toute particuliere qui est cubique, dans les mines de Westoufors en Westunland.

SEIZIEME ESPECE.

Mica ferrugineux.

Le Mica ferrugineux, suivant Gellert, donne très communément un ser aigre & cassant: on le travaille cependant quelquesois dans les sorges; mais on donne la preserence à celui qui est rouge sur celui qui est noir. C'est une mine d'un brillant obscur. Outre le ser, elle contient beaucoup d'arsenic, qui est la cause de sa fragilité ou de son aigreur.

Le mica ferrugineux est une espece de talc, mais plus claire & plus brillante. Cette matiere résiste au seu & à l'eau. Elle est de différentes couleurs, d'or, d'argent, noir. Cette derniere est le mica noir, Sterile nigrum. L'espece la plus diaphane & la plus éclatante est composée de grandes lames, qui peuvent se séparer les unes des autres & demi-slexibles. Elle s'appelle Selenite-talc, Selenites, Glacies Mariæ; nom que l'on donne quelquesois, mais improprement, à un spath transparent & brillant, & qui si on le casse, présente des fragments rhomboïdes qui se levent par écailles: c'est une matiere gypseuse. Henckel dit que le mica ferrugineux qui est ou rouge ou noir, jaune, brun, &c, quand on est à portée d'en avoir, se travaille quelquesois avec succès dans les forges; cependant que les rouges sont à présérer aux noirs, attendu que ces derniers contiennent quelque chose de nuisible, qui est de la nature du crayon noir.

Suivant Wallerius, le mica ferrugineux est une mine composée d'écailles très - déliées. Sa couleur est ou rouge ou gris de ser; mais la poudre qu'on en détache avec la lime est rouge & semblable à celle qui vient de la pierre hématite. Elle est très - peu compacte; on peut l'écraser entre les doigts

& ces petites parties écrasées rendent les doigts, ou luisants, ou rougeâtres. Elle est peu arsenicale. Il y a:

- r°, Le mica ferrugineux qui est un minéral gris de ser ou d'un gris tirant sur le noir : il est composé d'écailles qui surnagent à la surface de l'eau : réduit en poudre, il est rougeâtre & luisant; mais il ne colore point les mains.
- 2°, Le mica ferrugineux rouge. Il est d'un rouge soncé comme le crayon rouge, rempli de petits points brillants, & gras au toucher, comme la mine de plomb. Il tache les doigts; & donne une couleur rouge à l'eau, au fond de laquelle il tombe. Si on le réduit en poudre, & qu'on le calcine au seu, il ne sousser point d'altération sensible.

§. III.

Fer qui se trouve mêlé à différentes substances du regne minéral.

- r°, Terres martiales. On ne peut en donner une description particuliere. Il y a du ser en poussiere, dans la terre, dans le limon, dans l'argile, dans la marne, mais sur tout dans les terres bolaires, c'est-à-dire, dans les especes de terres visqueuses & grasses qui sont brunes, rouges ou noires.
- 2°. Pierres martiales. On ne peut point non plus en déduire exactement les especes. On trouve du ser dans toutes les pierres rouges, brunes ou noires; dans la pierre à chaux, les marbres, les spaths de dissérentes couleurs; dans la pierre à sussil, l'agathe, la cornaline, les pierres de roche, les jaspes, les grenats, les quartz, les améthystes, les hyacinthes, les rubis, &c.
- 3°, Vitriol verd, vitriol martial, couperose: la couleur de ce vitriol est verte. La chaleur le décompose, & le réduit en une poudre grise: lorsqu'il a été dissous dans l'eau, il se dépose au fond du vase, une matiere jaune; & au bout d'un certain temps, il donne une couleur jaune au verre dans lequel on fait la dissolution. Il y en a en crystaux, en stalactites & en fleurs.
- 4°, Le vitriol mêlé ou mixte. C'est ainsi qu'on nomme le vitriol composé de plus d'une substance métallique, & qui contient du fer & du cuivre à la sois, ou du zinc, du cuivre & du fer.
- 5°, La terre vitriolique, qui est une pure terre mêlée de vitriol ou une pyrite décomposée & tombée en essorece, qu'il est aisé de reconnoître à son goût stiptique, comme celui de l'encre. Il y en a de la rouge, de la jaunâtre, de la noirâtre, de la verte, de la bleue : les noires, jaunes & rouges contiennent ordinairement du vitriol martial; les bleues & les vertes, du vitriol cuivreux; mais rarement sans mêlange.
- 6°, La pierre atramentaire ou pierre vitriolique, qui est une pierre de dissérentes couleurs, laquelle contient du vitriol, comme on peut s'en convaincre en la portant sur la langue pour la goûter. Elle a la propriété de se décomposer.

Il y en a de la rouge, de la jaune qui est tendre, & pour l'ordinaire d'une couleur changeante & variée, de la noire de la grise, qui est ou d'un gris clair, ou d'un gris foncé. A l'air elle tombe aisément en essorce.

7°. La pyrite qui est un minéral de figure indéterminée, dont la couleur est d'un jaune pâle & brillant. Il fait plus ou moins de feu, lorsqu'on le frappe avec l'acier, à proportion de sa dureté. Les étincelles qui en partent sont grandes, & accompagnées d'une odeur sulfureuse. La pyrite se casse dans le feu: elle y produit une flamme de couleur bleue, d'un jaune brillant, devient une poudre d'un rouge foncé. Elle contient du fer. Il y a 1º, la pyrite solide qui donne beaucoup d'étincelles, lorsqu'on la frappe avec l'acier; c'est la vraie pierre à feu des anciens; 20, la pyrite dure qui donne aussi des étincelles, lorsqu'on la frappe avec l'acier, cependant moins que la précédente : elle est mêlée avec de la pierre dure, c'est ce qui l'empêche de tomber elle-même en efflorescence à l'air ; il faut pour cela qu'elle ait été grillée auparavant. 3°, La pyrite molle, qui, frappée avec l'acier, ne donne que peu ou point d'étincelles, parce qu'étant mêlée avec une pierre tendre, elle se casse & se met en grains plutôt que de faire seu: elle se décompose d'elle-même à l'air, & contient moins de fer que les deux autres dont on vient de parler.

8°, Pyrites en globules. Elles sont de différentes couleurs, plus ou moins sphériques, de la forme de rognons ou en gâreaux, mêlées de terre & de parties étrangeres. Elles sont intérieurement ou solides ou compactes, ou feuilletées ou striées. Elles contiennent tantôt plus, tantôt moins de fer & de soufre, & ne sont pas toujours seu lorsqu'on les frappe avec l'acier. Il y en a en globules sphériques, demi-sphériques, oblongs, en grappes de raisins, en gâteaux. Il y en a d'un jaune pâle, des noirâtres, d'un gris clair, de couleur de rouille.

9°, Marcassites ou pyrites crystallisées. Il y en a de différentes sigures & en crystaux de différentes formes : elles sont d'un jaune brillant. Frappées avec l'acier, elles donnent beaucoup d'étincelles; elles perdent leur couleur dans le seu, & y deviennent ou brunes ou rouges. Ensin elles contiennent du fer, du sousre, & souvent beaucoup de cuivre.

10°, Pyrite brune, qui est d'un rouge foncé comme la couleur du foie, contenant beaucoup de sousre, beaucoup de fer, presque point d'arsenic, & point du tout de cuivre. Il y en a en lames, à gros grains, & de la cubique.

11°, Fer avec l'arsenic. Il se trouve dans la mine d'arsenic testacée, cubique blanche, ou pyrite blanche, la pierre arsenicale.

12°, Avec le zinc dans la mine blanchâtre, bleuâtre, ondulée, brune couleur de fer. *Henckel* dit que la mine de zinc que l'on trouve aux environs de *Goslar*, est une vraie mine de fer. 13°, On trouve encore le fer dans la calamine, ou pierre calaminaire, la blonde, la mine de cuivre azurée, vitreuse, grise, hépatique, ou couleur de foie, blanche, jaune, ou pyrite cuivreuse, d'un jaune pâle, mine de cuivre verdâtre, figurée dans de l'ardoise, terreuse.

14°, Avec l'étain, dans la mine crystallisée, dans la pierre d'étain.

15°, Avec l'argent, dans la mine d'argent, rouge, noire, grise.

16°, Il y a des raisons de douter s'il y a du ser sans le mêlange de quelques particules d'or. Ce qu'on appelle communément Mine d'or, contient aussi des parties de ser. Un phénomene digne de remarque, suivant Lehmann (41), est que dans toutes les mines de ser, on trouve un léger vestige d'or; & même en général on peut parvenir à tirer du ser un atome d'or. Il n'y a point de mines, disent les Mineurs, quelque riches qu'elles soient, qui n'ayent un chapeau de ser.

\$ IV

Fer qui se trouve mélé à différentes Eaux.

t°, IL y a l'eau acide vitriolique spiritueuse, qui contient une vapeur vitriolique si subtile qu'il n'est pas difficile de la reconnoître, soit à l'odeur, sur-tout après avoir sortement secoué l'eau dans une bouteille bien bouchée, soit à l'infusion de noix de galles, avec saquesse est par la peu, si elle contient un vrai vitriol, propre à sormer des crystaux.

2°. L'eau vitriolique martiale, qui contient un vitriol de Mars; aussi noircitelle toujours lorsqu'on y verse de l'infusion de noix de galles: cette épreuve est si sûre, que toute eau qui ne devient pas noire lorsqu'on y verse de l'infusion de noix de galles, ne contient point de vitriol martial, quand même elle en auroit l'odeur & le goût.

3°, Les eaux acidules martiales, ou vitrioliques, qui ne contiennent point de particules ferrugineus grossieres, comme on pourroit se l'imaginer. Elles sont simplement chargées de vitriol martial qu'on peut reconnoître au goût d'encre qu'elles ont pour l'ordinaire; & à la couleur noire ou pourpre que leur donne l'insussion de noix de galles, selon qu'elles sont plus ou moins chargées de parties vitrioliques. D'ailleurs elles déposent toujours une ochre ou matiere jaune, lorsqu'elles ont séjourné quelque temps dans un verre. On voit aussi communément cette même matiere s'attacher aux tuyaux de la source. Il y a des acidules vitrioliques – volatiles, des acidules vitrioliques – martiales simples; ily en a aussi des alkalines, des bitumineuses, d'autres qui contiennent du sel marin.

4°, Les eaux thermales, martiales ou vitrioliques, alkalines, neutres, &c. Voyez Swedenborg.

L'eau, dit M. Rouelle, entraîne facilement le fer, & quelquefois l'em-FORGES. porte fort au loin. Il faut pour cela qu'il soit vitriolisé. Lorsqu'il se rencontre quelque terre absorbante, l'acide vitriolique quitte ce métal qui flotte encore quelque temps dans l'eau, mais qui ensin se dépose dans la terre, & y forme les terres martiales, les géodes, les œchites ou pierres d'aigle, suivant les différents arrangements qu'il prend.

§. V.

Fer qui se trouve dans le regne végétal & animal.

«Plusieurs substances du regne animal & du regne végétal, dit Leh-» mann, donnent beaucoup de très-bon fer, tels que sont le bois de chêne » d'Orbissau en Bohême; les grandes coquilles de Freyenwald, à six milles » de Berlin, qui sont changées en mines de fer; la mine de fer de Hutten-» rode, dans le pays de Blaukenbourg, qui est remplie de turbinites, &c ». D'ailleurs, le fer étant si généralement répandu dans le regne minéral, comme nous venons de le voir; & ce métal étant disposé à se dissoudre, & à être décomposé par tous les acides, il n'est pas surprenant qu'il soit porté dans les végétaux, pour fervir à leur accroissement, & entrer dans leur composition. Il y en a même qui ont pensé que c'est le fer diversement modifié, qui est le principe des différentes couleurs qu'on y remarque. S'il étoit ainsi, il n'y auroit pas lieu de s'étonner s'il se trouve du fer dans les cendres des substances animales. Il est aisé de voir qu'il a dû passer nécessairement dans le corps des animaux, au moyen des végétaux qui leur ont servi d'aliments. Voyez dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, la longue dispute de MM. Lémery & Geoffroy, sur l'origine du fer, tiré des cendres des végétaux.

Des expériences réitérées prouvent qu'il se trouve plus ou moins de ser dans le sang des animaux. C'est la chair & le sang des hommes, qui en contiennent la plus grande quantité. Les quadrupedes, les poissons, les oiseaux viennent ensuite. Il saut pour cela que les parties d'animaux soient réduites en cendres: & alors on trouvera que dans les os & les graisses, il n'y a point du tout de ser; qu'il n'y en a que très-peu dans la chair; mais que le sang en contient beaucoup. Ces parties de ser ne se trouvent point dans la partie séreuse, mais dans les globules rouges qui donnent au sang sa couleur & sa consistance.

Menghini, sçavant Italien, a cherché à calculer la quantité de fer contenue dans chaque animal, & il a trouvé que deux onces de la partie rouge du sang humain, donnoient vingt grains d'une cendre attirable par l'aimant: d'où il conclut, qu'en supposant qu'il y ait dans le corps d'un adulte vingtcinq livres de sang, dont la moitié est rouge dans la plûpart des animaux, on doit y trouver soixante-dix scrupules de parties de fer attirables par

l'aimant. Gesner rapporte ces expériences; & il y joint ses conjectures qui sont que les parties de ser qui se trouvent dans le sang, doivent contribuer à sa chaleur, en ce qu'elles doivent s'échausser par le frottement que le mouvement doit causer entr'elles; & il insinue que ces phénomenes étant examinés avec soin, peuvent éclairer la médecine, & jetter du jour sur les maladies instammatoires. D'ailleurs on sçait que les remedes martiaux excitent, dans les commencements, un mouvement de sievre dans ceux qui en sont usage.

Les remedes qu'on tire du fer, ont été connus dans des temps très-reculés. Homere nous apprend qu'Achille, éleve du Centaure Chyron, guérit Télephe, Roi de Mysie, par la rouille de la lance qui l'avoit blessé.

ARTICLE PREMIER.

Résultat de l'examen des Substances qui contiennent du Fer.

SI CET examen fait voir le peu d'accord des Minéralogistes sur certains points, & conséquemment combien il y a encore de chemin à faire avant que de pouvoir parler avec précision des substances qui contiennent l'élément du fer ; d'un autre côté, il répand quelques lumieres sur la quantité, la formation, l'accroissement & la décomposition de ses mines. La comparaison peut nous montrer combien nous avons en France de mines de marais acquellement desséchées. Il est aisé de sentir d'où vient que dans ces marais les parties enrichies de mines forment des especes de tombeaux, des élévations; sur quoi on peut voir Swedenborg, dont la remarque est intéressante. On peut tenter d'expliquer la formation des pierres d'aigle, des empreintes, le remplissage de quelques cavernes, de quelques tuyaux remplis de fer qui se trouvent dans le sein des montagnes. La couleur blanche des stalactites ferrugineuses nous dit assez qu'elles sont totalement privées du phlogistique. Le gouvernement, dit Swedenborg, en parlant des lieux où sont les stalactites ferrugineuses, en fait tenir la porte fermée; on craint que l'air ne gâte leur couleur. Nous remarquerons, 1°, que les mines privées de phlogistique, ne sont point attirables par l'aimant.

2°, Qu'il n'y en a aucune que le grillage ne soumette à son action.

3°, Que les différentes couleurs des mines du fer viennent du degré de chaleur qu'elles ont essuyé.

4°, Que ces différents degrés de chaleur ont donné aux mines du fer différents états qui les ont plus ou moins approchées de celui du fer, dont le plus parfait est celui que nous appellons Fer natif.

Nous avons encore vû que l'élément du fer est répandu en plus ou moins grande quantité, non-seulement dans les minéraux, végétaux & animaux, mais encore dans l'eau; nous pouvons même ajouter dans l'air; d'où nous pouvons conclure:

r°, Que cet élément est une matiere très-subtile, puisque l'eau, l'air, & le feu peuvent la voiturer, la rassembler, la dissiper, la combiner, la volatiliser, &c.

2°, Que pour être à l'abri de ces agents, il faut que l'élément du fer soit uni à des bases qui puissent y résister. Il est certain, dit Lehmann, que chaque matrice doit avoir un corps solide, sans quoi elle ne seroit point en état de retenir les métaux : & même nous avons lieu d'admirer la fagesse de la Nature, en voyant qu'elle a eu soin de joindre les métaux qui sont minéralisés par des substances rapaces & volatiles, telles que l'arsenic, le soufre, &c, avec des corps solides, qui servent à les retenir dans la susson. Parmi ces bases, il y en a qui affectent une figure déterminée; les unes paroissent d'une formation ancienne, les autres formées plus nouvellement. Il y a des mines qui font dures, d'autres molles, d'autres qui se forment, accroissent, dépérissent, &c.

3°, Que l'élément du fer est susceptible de prendre toutes les formes & figures que les bases, auxquelles il est joint, peuvent prendre elles-mêmes. C'est par cette raison que nous la voyons tantôt cubique, feuilletée, ronde; tantôt suivre les modeles des pétrifications, les jeux des stalactites, &c.

4°, Qu'il faut connoître la nature des substances qui servent de base à l'élément du fer, pour leur donner les préparations préliminaires, les fondants,

les foyers convenables.

5°, Nous observerons sur-tout que nous ne devons appeller mines de fer que celles qui, d'une part, ont avec elles une assez grande quantité de l'élément du fer, pour être traitées à profit dans les travaux en grand, & qui d'autre part peuvent être amenées au point de donner un métal utile; connoissances que nous n'osons espérer que de la comparaison & de l'examen.

ARTICLE II.

Des Mines de fer répandues dans la masse entiere du Globe.

LES CHOSES naturelles sont si liées les unes aux autres, qu'on ne peut traiter cette question sans recourir aux agents généraux qui sont, l'eau, le feu & l'air, que nous voyons journellement travailler dans la nature.

Presque par-tout, & même dans des corps très-durs, on trouve des coquilles & des débris de la mer; ouvrage de l'eau.

Dans plusieurs endroits, on trouve des vitrifications, des calcinations, des pierres-ponces, des scories; effet du feu.

Sur toute la superficie de la terre, nous voyons des dépôts des pluies ou des rosées; production de l'air.

On se rend aisément à la vûe de ce que le seu a soulevé, sondu, ou réduit réduit en cendres : on se rend aussi à la vue des dépots des pluies & des rosées, dont le résidu, spécialement des dernieres, est martial. On conçoit que l'air est chargé de toutes sortes de matieres, & conséquemment que tout ce qui lui est exposé, doit ou se durcir ou augmenter de volume par l'addition du dépôt, ou s'amollir, même se réduire en poussiere, suivant les menstrues avec lesquelles l'air les attaque. On conçoit bien que ce qui fait la conservation de l'un peut occasionner le dépérissement de l'autre; ou que si le corps ne peut être entamé, le dépôt augmente sa surpersicie.

On convient bien encore que les eaux peuvent vuider, combler, voiturer, mêlanger: on le voit journellement. Mais quand il s'agit de ces masses énormes de coquillages connus, de leur dispersion presque générale, de leur position dans de vastes étendues & élévations, de leur incrustation dans les corps les plus durs; quand on voit les marbres, les pierres, les craies, les marnes, les argiles, les fables, & presque toutes les matieres terrestres, dans certains cas, remplies de coquilles & d'autres débris de la mer, il faut convenir que la furface de la terre a essuyé quelque grand bouleversement. En nous soumettant au texte des livres saints qui l'attribuent à un déluge universel, nous dirons que même avant le déluge, les eaux avoient déjà occasionné de grandes mutations dans la superficie de la terre; comme il en arrive encore journellement, (les Suédois donnent tous les ans dans les Mémoires de leur Académie, le calcul de ce que la mes post annuellement de terrein chez eux); ainsi il pouvoit y avoir des débris de la mer déja répandus & incrustés dans bien des corps avant le déluge même, quelle qu'en ait été la cause.

Après la division des eaux, dont les unes resterent sur la terre, & les autres furent élevées pour composer l'atmosphere; la séparation de celles qui étoient fur la terre, se fit par les loix de la nature qui sont celles de Dieu même, les vallées furent approfondies par le cours des eaux qui formerent la mer; & les montagnes qui en résulterent, servirent dans leurs cavités de réceptacle aux eaux qui remédient à l'aridité, en remplaçant celles que l'air & la chaleur pompent continuellement. Les eaux tombées pendant quarante jours & quarante nuits avec une abondance & une force que l'on pourroit prouver par la hauteur à laquelle elles monterent & resterent pendant cent cinquante jours, en y joignant le mouvement de flux & reflux, ont pu changer la surface de la terre. Les vallées ont d'abord été comblées par les terres les plus aisées à enlever, ensuite par les minéraux, les rochers, &c: il ne faut donc point être étonné de trouver des rochers massifs sous des arênes légeres, non plus que des charbons de terre sur des argiles; des glaises, sur des marbres qui se sont durcis depuis; des métaux sur des sables, des mines sans suite, des bois, même étrangers, pétrifiés & minéralifés.

FORGES.

Après l'effort d'une telle puissance, la tranquillité n'étant revenue que quand les bassins inférieurs ont été remplis, l'eau n'a plus eu de poussée: alors des substances qu'elle soutenoit, & qu'elle broyoit, se sont déposées; & cette eau, en se retirant, a sillonné de nouvelles vallées, laissant dans la nouvelle croute & les nouvelles montagnes qu'elle formoit, des vestiges de son bouleversement. Quant aux coquillages qu'on trouve à une certaine prosondeur, & en grandes masses, plusieurs raisons ont pu concourir à les rassembler, les disperser, les ensouir.

La premiere vient de ce que l'eau chargée des déblais qu'elle entraînoit, aura comblé des portions de la mer, pendant qu'elle aura creusé d'autres

espaces, comme cela arrive journellement.

La feconde, que pendant le féjour des eaux, des montagnes de coquillages auront pu se rassembler sur un terrein nouveau, & demeurer à sec lors de la retraite des eaux; & ensuite par des sucs lapidisiques ou métalliques, former des masses solides, & devenir marbres, ou mines; ou bien faute de sucs lapidisiques, former les marnes.

La troisieme, que les eaux dans l'agitation qu'on leur suppose, purent faire périr une quantité prodigieuse de poissons & de coquillages qui furent poussés par les flots, & demeurerent en partie brisés & mêlés avec d'autres substances, qui à la longue se sont durcies, & en partie déposées. Des masses entieres de ces coquillages ont pu être voiturées & transportées au loin. Par consequent, ces amas peuvent aujourd hui te trouver dans le même état que dans le fond de la mer, où certains individus vivent dans une espece de société, sans se consondre avec les autres.

Les Naturalistes ont pu avancer que la rencontre des courants, qui pendant la chûte des eaux, étoient aussi multipliés que les côtés des montagnes, aura formé de nouvelles montagnes, & qu'il y a eu des montagnes qui n'auront pas souffert beaucoup de dérangement: celles, par exemple, qui étoient assez solides pour résister à la force de l'eau, & celles dont la base aura été promptement environnée. Les premieres ont opposé la force; les autres presées également de tous côtés, sont restées sans altération. Ils disent qu'on peut distinguer aisément aujourd'hui ces montagnes, parce qu'on n'y trouve point, comme dans les autres, des débris de la mer: d'est ce qui a occasionné la distinction que l'on a faite de la terre, en ancienne & nouvelle, de substances anciennes d'avec celles de nouvelle formation.

Il sera donc resté des minieres que nous appellons fondamentales, dans ces montagnes anciennes; des accidentelles dans les terreins nouvellement formés par la rencontre des courants, & des minieres d'alluvion ou de transport presque par-tout. On ne doit pas être étonné de trouver ces dernieres minieres très-dispersées, très-inégales & mêlangées avec toutes sortes de matieres.

S'il n'est pas aisé de se persuader que l'eau ait eu assez de force pour faire

un si grand bouleversement, quelques effets journaliers peuvent nous servir d'objets de comparaison. Pour trouver la puissance de l'eau actuelle, ou, suivant MM. Perrault & Mariotte, l'eau de pluie est en état d'entretenir les caux qui vont se rendre à la mer ; ou , suivant M. de la Hire & d'autres , ce sont les eaux de la mer même, qui en traversant le sein de la terre par une multitude de canaux, se subliment en vapeurs dans l'intérieur, & qui rafraîchies & condensées ensuite en approchant de la superficie, fournissent à l'entretien des sources. Sans entrer dans ce détail, on a observé en France, qu'à prendre les années l'une dans l'autre, il tombe annuellement 25 pouces d'eau de pluie. M. Mariotte, par un calcul fait seulement sur 15 pouces, a trouvé que dans une hauteur médiocre la Seine sous le Pont-royal, donnoit 288,000,000 pieds cubiques d'eau par vingt-quatre heures, ce calcul ayant été fait sur les racines de la Seine, évaluées à 3000 lieues quarrées.

CONCLUSION.

Vraie distinction des Mines de fer.

Nous pouvons considérer 10, que les minieres anciennes ne peuvent être demeurées que dans les montagnes solides, où l'on doit les trouver sans aucun mêlange des débris de la mer. C'est dans la terre primitive, dit M. Rouelle, que se trouvent les mines des inicaux. Ous mines suivent assez la direction des couches où elles se trouvent, & se distribuent à la façon de la racine d'un arbre; ce sont ces branches qu'on appelle Veines métalliques, & que les Mineurs nomment Filons.

- 2°, Que les mines accidentelles, celles d'alluvion & de transport, doivent être très-inégales dans leurs positions, leurs suites, leurs mêlanges. On remarque que ces minieres vont du nord au sud : cela est vrai pour quelques-unes ; mais cette direction ou toute autre, ne peut venir que de la direction des courants qui les ont voiturées.
- 3°, Comme on peut avancer que non-seulement le fer est répandu dans tous les corps qui composent la masse solide de la terre; mais encore qu'il n'y a presque point d'eau qui n'en soit imprégnée, qui n'en dépose, ou qui n'en charie journellement ; point de feux souterreins qui n'en travaillent ; point d'air qui n'en retienne & n'en dépose; nous distribuerons les mines du fer conséquemment à ces différentes causes, & relativement à la masse entiere du globe:
- 1°, En anciennes ou fondamentales qui se trouvent dans les montagnes de toute antiquité, sous la forme de racines d'arbres, & à une grande prosondeur ; ce qui leur a fait donner le nom de Mines en filons. Elles ont ordinairement de la suite & de la richesse, & cela, à mesure qu'elles sont plus profondes. Lehmann dit qu'on reconnoît les montagnes anciennes, 1°, en ce

qu'elles sont plus hautes; 2°, en ce qu'elles ont une pente plus roide; 3°, en

ce qu'elles sont toujours environnées de couches.

Il ajoute que leur structure intérieure differe de celle des autres montagnes; 1°, en ce que la nature de la roche n'est point si variée; 2°, que les lits ou bancs sont perpendiculaires ou inclinés à l'horizon; 3°, que ces bancs ne sont point si minces ni si multipliés que dans les montagnes nouvelles ; 4°, que ces lits ou sillons vont jusqu'à une profondeur dont on n'a encore pu trouver la fin. La figure 1, Planche I, représente une de ces montagnes anciennes: AA, BB, C font des filons.

2°, En minieres accidentelles qui se trouvent dans des montagnes moins élevées que les premieres, quelquesois à fond, d'autres sois plus près de la superficie, avec différents degrés de richesses. Ces montagnes sont toujours par couches: (Fig. 2, Pl. I,) C, D, E, F, G font des couches.

3°, En minieres d'alluvion, communément proche la superficie de la terre avec beaucoup de mêlanges & d'irrégularités, ce qui leur a fait donner le nom de Mine de chasse, c'est-à-dire, Mines qui n'ont pas beaucoup de suite ni d'étendue.

4°, En mines plus nouvellement dûes au travail de l'eau; & formées journellement, soit par dépôt, soit par transport, soit par filtration.

5°, En mines déposées par l'air. On trouve sur la superficie des pierres, au-dessus des plus hautes montagnes, une espece d'esslorescence ou de mousse qui n'est que du fer.

6°, En mines torrefiées ou fondues par le feu. Nous essayerons de prouver que ce sont celles ausquelles on doit la découverte du fer, & les pre-

miers fers qui ont été fabriqués.

«S'il se trouve des mines, dit M. Rouelle, dans la terre primitive, il s'en » trouve aussi dans la nouvelle terre; mais elles y sont dans un état bien dif-» férent. Il peut être arrivé que l'eau ayant trouvé une couche de fable, s'y » sera filtrée, & aura déposé le vitriol qui forme les pyrites, ou qui s'est » décomposé ». On conçoit aisément que ces mines ne peuvent être disposées comme celles de l'ancienne terre: elles ne font pas en filons, quoiqu'il y ait quelquesois des filons de l'ancienne terre qui y conduisent. Quelquesois elles font en nappes, formant une grande couche métallique, semblable aux autres lits de la terre. D'autres fois on trouve un grand tas de mine qui ne garde aucun ordre : il y a même fouvent de ces tas qui se pénetrent les uns les autres, & se confondent: on les appelle Minera conglomerata, mines cumulées. Quelquefois ces tas font disposés comme des escaliers. C'est ainsi qu'on trouve souvent les pyrites martiales & sur-tout les arsenicales. Henckel les appelle des Mines par escaliers. D'autres fois ces mines sont par petits morceaux logés dans une petite grotte formée dans le milieu d'une pierre ou d'une ardoise; c'est ce qu'on appelle Minera nidulans. M. Rouelle appelle mine

Mine marronnée, une mine qu'on trouve éparse par petits pelotons de la grosseur d'une châtaigne. C'est souvent une mine de ser qui, après avoir été déposée, s'est de nouveau réminéralisée, parce que souvent ce métal perd & reprend son phlogistique. En général, il appelle Métal minéralisée, un métal uni à du sousre ou à de l'arsenic, ou à tous les deux ensemble; & c'est de cette combinaison qu'il voudroit qu'on tirât le caractere des différents genres de mines. Pour celles que l'on trouve dans de l'argile, de la pierre à chaux, &c, on pourroit les appeller des mines combinées avec telles ou telles substances.

Nous avons en France des mines de bien des especes dissérentes; & lorsque nous en serons l'histoire, nous tâcherons de les saire remarquer, suivant la division que nous venons de donner.

ARTICLE III.

De la recherche des Mines du fer.

LA SUPERSTITION s'est infinuée parmi les Ouvriers qui travailloient aux mines; & elle y a paru d'autant plus enracinée que les minieres étoient plus profondes, comme si elles aimoient l'obscurité. C'étoient des divinités bien ou mal-faisantes, qui conservoient les filons utiles; ce qui a donné occasion à une multitude de fables, que nous nous dispensons de rapporter: nous en conclurons seulement que la recherche de certaines infines est bien équipyoque.

D'autres aussi peu raisonnables, ont prétendu qu'avec une baguette que l'on décore du nom de Divinatoire, ils avoient le secret de trouver & de distinguer les dissérentes especes de trésors cachés dans le sein de la terre. Quelques-uns ont eu recours à l'influence des astres, & à la domination des planetes dont les métaux portent encore le nom, sans parler de bien d'autres préventions, toutes filles de l'ignorance.

De meilleurs Spéculateurs ont remarqué qu'une telle espece de mine paroissoit se plaire avec certaines matieres. Or quand ils trouvoient de ces matieres, ils se sont attachés à travailler & à chercher la mine qu'ils soupçonnoient. Premiere probabilité.

D'autres ont pris garde que telles especes d'herbes ne croissoient pas ou croissoient mal, ou même, si l'on veut, croissoient bien dans les endroits exposés à telles exhalaisons minérales: ç'a été un autre motif de recherches. Seconde probabilité.

Ceux-ci se sont apperçus que les mines du ser aimoient & affectionnoient certaines plantes: voyez Swedenborg. Ceux-là ont observé que la couleur des seuilles des arbres prenoit sur une miniere des nuances différentes. Nou-veau motif de recherches, & troisseme probabilité.

« On peut regarder, dit Lehmann, des arbres difformes, des lieux secs & arides, comme des lignes de minéraux cachés au-dessous de ces endroits. » Ne parviendroit-on pas à découvrir des mines en examinant le suc des vépétaux qui croissent sur les lieux que l'on voudroit fouiller? Des sorêts » de chênes annoncent des mines par couches. Les forêts de pin & de sapin » désignent des montagnes qui renferment des filons ».

Il y en a qui ont cru voir que certains minéraux aimoient un tel aspect, un côteau d'une telle saçon: ensin il y en a qui ont eu recours aux vapeurs. « Quelquesois, dit Lehmann, on apperçoit des exhalaisons & des vapeurs qui » peuvent saire soupçonner la nature des substances rensermées sous terre. » Que dirai-je, ajoute-t-il, des étincelles qu'on voit souvent sauter & s'é-» lever à trois ou quatre pieds au-dessus de la neige pendant l'hiver, lorsqu'il » fait un beau soleil, sur les endroits de la terre qui renserment des charbons » sossiles, des sources, des pierres à chaux & des mines? Je les regarde comme des especes de moussettes que les rayons du soleil sont sortir de la » terre ».

De plus habiles, à ces premieres considérations qu'ils ont sçu apprécier, ont joint l'examen des torrents, des ravins & de toutes les excavations faites par quelque cause que ce soit. Ils ont examiné les lavanges des volcans, mais sur-tout ils ont vu, suivi & essayé les eaux.

Nous ne nous mêlons pas d'appliquer les probabilités aux autres métaux. Comme nous ne traitons que le ter, nous pouvons affurer que ses minieres ne préserent point un endroit à un autre; qu'elles ne sont point périr les végétaux; qu'elles n'affectionnent aucunes plantes; & que leur recherche n'a de principe affuré que l'examen des minéraux & des eaux qui ne manquent jamais d'indiquer la présence du ser, comme on le verra à la partie des essais. La raison est que l'élément du ser s'accommode & s'allie également, & indifféremment avec toutes les dissérentes especes de minéraux. Nous avons, dans un jardin où on a fait mettre dissérentes especes de minéraux. Nous avons, dans un jardin où on a fait mettre dissérentes especes de mines séparément, la preuve que les mêmes herbes, les mêmes arbres y sont venus naturellement, & y croissent sans distinction & sans affectation.

La recherche des mines de transport & d'alluvion, proche la superficie de la terre, ne demande que quelque connoissance des minéraux, quelques réslexions sur le cours de l'eau, des sondes, comme nous le dirons, ou quelques puits. Lorsqu'il se trouve, dit Lehmann, des mines dans les endroits où l'eau fait ou a fait un coude, ayant rencontré un obstacle qui a interrompu son cours, les mines se sont amassées dans le lieu qui leur a été le plus commode. Les Allemands nomment ces sortes de mines Seissenwerek, mines sormées ou amassées par transport.

Pour celles du dépôt des eaux, voyez Swedenborg, & appliquez ce qu'il dit à une grande partie des minieres formées dans des marais actuellement

desséchés: mais pour celles qui sont rensermées dans le sein des montagnes, nous en devons la découverte à la force de l'eau qui entraîne; à un tremblement qui détache; à un seu souterrein qui se fait jour; à la recherche d'autres matieres; à l'eau en général, même aux plus petites voies qui rongent insensiblement, & entraînent quelques indices. Dans les plaines on examinera les pierres détachées qui y sont répandues, & qui doivent être regardées comme des fragments & des débris que différents accidents ont séparés d'une masse. On trouvera de la facilité dans ces recherches, si l'on examine les carrieres de pierres qui sont ouvertes, les glaisieres; & si l'on fait attention aux chemins creux & prosonds: ces sortes d'examens peuvent tenir lieu de soulles, & conduisent souvent à des découvertes très-avantageuses, ainsi que les vestiges des anciens travaux, des ouvertures saites à la terre, des débris des mines.

A l'égard des eaux, outre leurs propriétés internes, il faudra examiner leurs fources, leurs bords, leurs lits, &c. On observera si les pierres, les terres, le sable qui s'y trouvent, contiennent quelque chose de ferrugineux. Les mines formées par transport & par alluvion, doivent nous exciter à cet examen: si par cette voie l'on a rencontré quelques substances, on en suivra les traces jusqu'à l'endroit où elles se perdent, parce qu'on sçait que ce sont des fragments arrachés des filons par la violence des eaux.

Nous aurons occasion de faire voir que nous avons beaucoup de rivieres qui charient un sable ferrugineux, dont on tire beaucoup de sei, mais dans l'examen des mines, nous remarquerons que nous en avons qui ne sont dûes qu'à un sédiment déposé par les eaux; d'où il est aisé de tirer la conclusion pour de grandes quantités qui doivent leur formation à la même cause, quoique le terrein soit actuellement desséché.

SECONDE SECTION.

Travail des Mines du fer.

Jusqu'ici nous avons cherché à examiner les mines du fer par leurs cou-leurs, figures, mêlanges ou combinaisons avec les minéraux. L'objet de cette Section sera d'indiquer les préparations qu'il faut leur donner pour être mises au fourneau de susson. Quelques-uns ont divisé les mines en mines seches & en mines vives. Les mines feches sont celles qui, faute d'avoir avec elles un fondant, ne se mettent que difficilement en susson. Les mines vives au contraire sont celles qui ont avec elles une quantité de fondants. D'autres ont divisé les mines en froides & en chaudes: c'est la même chose que seches & vives. On les distingue ailleurs en mines cassantes & mines pliantes; c'est le langage des Mineurs & des Fondeurs du Maine. La mine pliante n'est pas plus pliante que la mine chaude n'est chaude; mais c'est qu'ils la croyent

propre à faire un fer doux, & qu'elle est très-fondante. Aussi mêlangent-ils les mines cassantes avec les pliantes, comme on mêle les froides avec les chaudes. Quelques-uns ensin les divisent en mines pauvres & mines riches; distinction fondée sur leur produit : d'autres en mines sines & en mines en roche, &c.

Le travail des mines consiste au tirage, à la séparation des corps ou substances nuisibles, & à l'addition des matieres convenables à la susion que l'on appelle Fondants.

ARTICLE I.

Tirage des Mines.

CE TRAVAIL consiste à les tirer du sein de la terre: pour cela il faut se souvenir que les mines sont, ou sur la superficie de la terre, ou à dissérents degrés de prosondeur; qu'il y en a en poussiere, en grains sins, en pois, en serves, en rognons, en sable, en masses plus ou moins dures, en roches; que les unes ont de la suite, d'autres n'en ont point; qu'il y en a de combinées avec toutes sortes de minéraux, ou minéralisées avec du sousse, de l'arsenic; qu'il y en a des quantités immenses qu'on tire des marais, des lacs, des fleuves. Tout cela demande des détails particuliers.

S. T.

Tirage des Mines qui ne sont pas à fond.

IL Y EN A des quantités immenses, ou sur la superficie ou proche de la superficie de la terre. Nous ne pouvons pas douter que ce ne soient des mines nouvelles, restées de la décomposition des pyrites, ou des pyrites mêmes, ou des mines voiturées & déposées par l'eau: dès-lors elles doivent être mêlées avec des matieres de toute espece, avec lesquelles elles ont sait un corps plus ou moins solide, suivant les différents alliages.

Pour trouver celles qui sont sur la superficie, il ne saut que des yeux. Si l'on croit que c'est un courant qui les a amenées, il est aisé de remarquer quelle étoit sa direction; les angles ou sinuosités qu'il a décrits; les obstacles qu'il a pu rencontrer. Si au contraire on a lieu de soupçonner que c'est un dépôt que les eaux ont laissé dans un terrein maintenant desseché, il n'y a qu'à voir ce que dit Swedenborg (55), des mines de marais.

Si la mine s'enfonce dans de l'argile ou autre matiere aisée à percer, avant que d'y mettre des Ouvriers, il faut commencer par employer la sonde. Une sonde est un outil propre à percer. La mêche doit être acérée, tranchante sur les côtés, arrondie, polie, soudée à une barre de fer de moindre volume, dans laquelle barre on ménage des mortaises pour passer un morceau de fer ou de bois, à l'aide duquel on tourne la sonde. On peut aussi l'alonger

l'alonger suivant le besoin. Pour tout ce détail, il n'y a qu'à consulter la figure 3, Planche I. Quand on est assuré d'un banc de mine, & de son épaisfeur, des pics & des pelles suffisent pour tirer la mine. Pour ces especes, il ne faut aux gens du métier que la vûe, le poids & l'habitude. En la tirant, faites séparer la partie la plus riche en ser; ôtez les pierres à la miniere même, & faites conduire ce que vous aurez mis à part, sur l'attelier destiné à le nettoyer.

Si ce sont des mines ou en grains fins ou en poussière, comme du menu sable, mêlées dans de la pierre, dont les morceaux se séparent aisément, le pic en viendra à bout : ayez seulement soin que les tranchées soient assez larges pour laisser dans la miniere les plus grosses pierres & les moins riches en mines; féparez ensuite le minerais le plus menu. Si les pierres sont assez riches en mine pour mériter d'être employées, vous trouverez ci-après l'attelier qui leur convient.

Quand les bancs de mines sont extrêmement solides, comme il n'est pas essentiel d'avoir des morceaux tranchés nettement & avec précision, puisqu'il faudra les diviser, vous avancerez l'ouvrage quand le banc sera bien découvert, en vous servant d'un morceau de fer rond d'environ un pouce de diametre, ayant une de ses extrémités en pic, & l'autre comme un ciseau à deux bizeaux, bien acéré, & trempé, que vous faites entrer dans le banc de mine d'un pied & demi ou deux pieds. La pesanteur seule & la châte de l'outil suffisent. On verse seulement un peu d'eau, ayant soin à chaque coup de changer la position du tranchant; on a en peu de temps un trou cylindrique de la pronfondeur convenable. On met au fond de ce trou environ une ou deux onces de poudre, suivant l'épaisseur du banc & sa solidité; sur la poudre un chiffon de papier ou de mousse seche qu'on fait traverser par une baguette de fil de fer, qui vient jusqu'au-dessus; on acheve d'emplir le trou de terre seche bien battue ; on retire la baguette de fer ; on verse de la poudre dans le vuide qu'elle a laissé, & on y met le feu avec une meche lente. (Voyez Planche I, figure 4); avec cette méthode, deux Ouvriers détacheront de la mine plus qu'un grand nombre ne feroit.

§. II.

Tirage des Mines à fond de dix à vingt-cinq pieds.

Suprosons d'abord des mines à fond de 10 à 15 pieds. Le terrein qui les couvre, est ou peu solide ou très-ferme. Sous un terrein peu compact, comme seroit une terre sabloneuse qui s'effondre aisément, il faut faire une ouverture de 6 pieds sur 12. Quand on est descendu à moitié, on retranche six pieds pour percer jusqu'à la mine qu'on jette sur le premier repos, & de-là fur le bord de l'ouverture. On en fait de même quoique le terrein soit solide,

si le banc de mine n'a pas une certaine épaisseur; mais s'il est épais, faites un tron cylindrique d'environ trois pieds de diametre, établissant au-dessus un tour: (voyez Planche III, figures I, 2 & 3); on le pratique ainsi pour tirer les mines jusqu'à 25 & 30 pieds de profondeur, & même bien au-delà. A chaque puits il faut deux ouvriers; quand celui du bas a enlevé tout le banc de mine perpendiculairement à son puits il fait plusieurs tranchées dans les environs; les étendant le plus loin qu'il est possible, avec attention néanmoins de laisser des piliers. Quand il y a du danger, ou trop de travail à s'étendre un peu loin, les Ouvriers percent un fecond puits dans le voisinage du premier, dans l'endroit où ils voyent que le banc de mine a plus d'épaisseur & de richesse. Ils s'arrangent ordinairement de façon que les tranchées des nouveaux puits se rencontrent dans celles du puits qu'ils ont abandonné. On peut faire beaucoup de chemin dans une miniere de cette espece, où l'on rencontre, par ce moyen, plusieurs percements qui y donnent du jour. Il y a beaucoup de danger à les visiter pendant les pluies & la fonte des neiges. C'est ordinairement dans ces temps-là, qu'elles s'effondrent. Au bout de quelques années, les Ouvriers auxquels l'expérience a appris qu'un certain espace de temps suffisoit pour raffermir ces terres, percent de nouveaux puits, & font leurs tranchées dans les piliers qu'ils avoient laissé. Les terres effondrées & affermies, servent à leur tour de foutien.

Q. III.

Tirage des Mines de 80, 100, 150 pieds de profondeur & au-delà.

Lorsqu'IL s'agit de creuser à de grandes prosondeurs, il faut, avant que d'en faire la dépense, être bien assuré de l'existence, de l'étendue & de la richesse de la miniere, ou tout au moins, il ne faut avoir rien négligé pour s'en assurer, sur-tout dans certaines circonstances. Les dépenses que l'on aura à faire, ont trois objets: le percement des puits, les galleries & les eaux dont il faut se débarrasser, quand ce ne seroit que celles que donnent les suintes des terres. Lorsque ces eaux sont trop abondantes, il faut quelquesois abandonner, ainsi qu'on a fait, peut-être trop légerement, la miniere de Montussain, la plus riche de toutes celles de la Franche-Comté.

Ce n'est jamais, comme nous l'avons dit, que dans les montagnes qu'on trouve & qu'on peut tirer des mines à fond. La miniere d'Alvar, dans le Dauphiné, a des galleries très-longues. Celle du Val-Saint-Amarin, dans les montagnes de Vauge, font sous une épaisseur immense de terre. Pour exploiter ces minieres, le plus expédient est de percer la montagne par le côté, & par le moyen des galleries on suit le filon. Quand il n'est pas possible de percer la montagne de côté, alors, suivant les différents degrés de

profondeur, on employe des tours simples ou à deux manivelles, ou bien un tambour qu'un cheval peut faire tourner, ou des roues avec un gros cylindre; pour cela il n'y a qu'à voir les figures 5 & 6 de la Planche I. Pour faire ce travail, il faut profiter de la faison la plus seche; & souvent à cause des eaux, on est obligé de le pousser jour & nuit. La figure 7, Planche I, montre l'intérieur d'une miniere.

Nous trouvons dans les papiers de M. de Réaumur, l'histoire de la mine. d'Excideuil dans le Périgord; elle développe très-bien la manière de tirer une mine à fond. Cette mine se trouve dans le voisinage & la banlieue de la Ville d'Excideuil située dans la Sénéchaussée de Périgueux, dans les lieux les plus élevés, limitrophes du Limousin. On creuse dans ce pays un minaret, en sorme de puits, jusqu'à 20 ou 26 brasses de prosondeur, pour trouver cette mine, dont la plus grande partie est en forme de rochers qu'on brise avec des pics à roc. On y trouve aussi de la mine menue, en forme de grenaille revêtue de terre rouge qui n'est pas tout-à-fait si riche que celle qui est en roche. Toutes les forges voisines du Limousin se servent de cette mine, & la font transporter d'Excideuil à dos de mulets.

Pour sortir cette mine du sein de la terre, on se sert de paniers, & on établit un tour avec un cordage au-dessus du minaret, auquel cordage est attaché un panier dans lequel les Mineurs descendent pour ensuite, après avoir fouillé, le remplir de mine.

Ces Mineurs sont ordinairement deux ou trois dans le fond du minaret. Quand ils ont trouvé la mine, ils en suivent la veine & les rameaux; & par des souterreins en forme de chambres, qu'ils pratiquent avec des appuis de bois de chêne, ils fouillent & tirent toute la mine qu'ils y trouvent par divers minarets qu'on fait à distance de 8, 10 ou 12 pieds les uns des autres, nonseulement pour en sortir plus facilement la mine, mais encore pour garantir les Mineurs qui bêchent & fouillent dans ces souterreins, des vapeurs de la terre qui très-souvent les étoufferoient immanquablement, s'ils n'avoient pas la précaution, lorsque la vapeur les saisse, de courir à un de ces puits ou minarets, de remuer fortement la corde qui est le signal, & de se mettre dans le panier pour être montés en diligence. Quand ils sont à moitié chemin, & qu'ils commencent à respirer un air plus pur, ils se trouvent soulagés & garantis, même avant que d'être sortis du minaret. Il n'est arrivé que trop souvent que des Mineurs ont été étouffés sans pouvoir être fecourus.

Il faut observer qu'à mesure qu'on creuse, il se trouve une grande quantité d'eau qui les empêcheroit de travailler, s'ils ne faisoient pas deux minarets plus profonds que les autres, pour, après avoir percé la terre des uns aux autres, y faire couler les eaux des autres minarets où l'on a tiré la mine, & ensuite épuiser promptement ces eaux par le moyen des tours, auxquels on met des Ouvriers qui travaillent nuit & jour. Cette précaution donne aux Mineurs la liberté d'agir plus facilement, de rompre les rochers de mine,

& de la fortir aussi bien que celle qui est en grenaille.

Il y a une circonstance curieuse, c'est que lorsqu'on a creusé à la profondeur de 24 brasses, plus ou moins, on trouve très-souvent un sable mouvant de couleur de chair, d'où il fort une grande quantité d'eau qui bouillonne dans ce sable, comme il arrive souvent dans les grandes sources des sontaines; & les Mineurs ne trouvant plus de terre ferme pour poser leurs appuis pour chambrer, & fortir la mine qu'ils avoient déja découverte, font obligés d'abandonner & de se retirer pour y revenir deux ou trois ans après, avec la précaution de faire de nouveaux minarets, soit un peu plus haut, soit un peu plus bas.

6. 1 V.

Tirage de la Mine de Marais, & de la Fluviatile.

It nous paroît inutile d'entrer à cet égard dans ancun détail : celui que donne Swedenborg est suffisant, & nous y renvoyons.

ARTICLE II.

De la séparation des Corps ou Substances nuisibles.

Pour ce qui regarde le nettoyement des mines de marais, des lacs, des fleuves, on peut avoir recours à Swedenborg; & afin de mieux entendre ce que nous avons à dire des autres mines, nous les rangerons sous différentes especes: io, celles qui sont jointes à la terre seule; l'espece n'y fait rien; 20, celles qui sont mêlées avec des pierres & des terres en petits volumes; 30, celles où il entre beaucoup de terre & peu de pierres liées foiblement; 40, celles où il y a moins de terre & plus de pierres liées plus étroitement; 50, les mines jointes très-fortement à de la pierre très-folide; 60, enfin les mines minéralisées avec le foufre, ou avec l'arsenic, ou avec tous les deux ensemble.

L'attelier propre à nettoyer celle de la premiere espece, s'appelle Patouillet, Voyez-en le dessein, (fig. 1 & 2, de la II Planche). Il faut pour servir un patouillet, deux Ouvriers exacts & attentifs, parce que s'ils different de faire écouler la mine quand elle est nettoyée, les morceaux de quelque grosseur qu'ils soient, sont usés par le frottement, & cela en pure perte. Il faut que ces Ouvriers soient munis de pics, de pelles, de rabots, de bons paniers pour la mine à grains fins, lesquels, autant que cela est possible, ne doivent laisser passer que les grains de mine, ou retenir la mine, quand elle est en gros grains; c'est alors la terre qui passe à travers les paniers. (Voyez la Planche II, figures 3, 4, 5.) Un rabot ou Ruart, comme quelques quelques Ouvriers le nomment, est un morceau de fer battu de la longueur de 13 à 14 pouces, acéré à son extrémité, recourbé en H de 5 à 6 pouces, pour prendre aisément le fond du lavoir, sans gêner l'Ouvrier; finissant à la partie supérieure en écrou, V, propre à recevoir un long manche de bois L.

Le patouillet est composé de 2 ou 4 chassis en bois; les deux des extrémités, éloignés de 6,7 ou 8 pieds l'un de l'autre, sur 3 à 4 pieds de hauteur, arrêtés par le bas par de fortes traverses G, & terminés aussi par le bas en plein ceintre H: on ménage une seuillure prosonde au-dedans de ces chassis, pour y attacher ou des membrures bien jointes II, ou des plaques de sonte coulées au sourneau, ce qui est le mieux. On garnit de même les côtés L; c'est ce qui forme la huche ou le réservoir dans lequel on jette la mine pour être nettoyée.

Au-dessus de la huche, du côté de la riviere, on ajuste un petit canal A près du côté opposé à la roue; ce canal, fait de bois ou de pierre, quarré ou rond, il n'importe, & de quatre pouces de diametre, fournit à la huche de l'eau du réservoir. Si l'on n'a pas l'eau élevée à une assez grande hauteur, pour y suppléer, on y fait verser de l'eau par des seaux ou sabots dont la roue est garnie. Au milieu du bas de la huche, du côté opposé à ce canal, on ménage une ouverture C de 6 pouces en quarré, sermé en dehors par une pelle de bois D. Cette pelle doit avoir une queue assez longue pour pouvoir la placer commodément: elle est appuyée contre l'ouverture de la huche par deux listeaux, entre lesquels elle coule, ou simplement par un morceau de bois qui traverse le dessus du petit canal M qui sert de déchargeoir: toute la difficulté est d'empêcher cette pelle de reculer.

Du côté du coursier ou courant qui donne l'eau à la roue, & tout au-dessus de la huche, on ménage une ouverture E deux sois plus large & un peu moins haute que l'ouverture par laquelle l'eau entre dans la huche, asin qu'il puisse en sortir autant qu'il y en entre, mais cependant sur une moindre hauteur, de crainte qu'en remuant & soulevant la mine, elle ne s'échappe avec l'eau.

La huche est traversée par un cylindre de bois N qu'on appelle l'Arbre, garni aux deux extrémités de tourillons de fonte ou de ser O, portant sur des empoises P. Ce cylindre est traversé par les bras d'une roue qui tombe exactement dans le coursier. Il est aussi garni, vis-à-vis de la huche, de trois barreaux de ser R coudés, à deux branches, dont les racines entrent & sont affermies dans les trous de l'arbre qu'elles traversent. La partie du barreau, entre les deux courbures, doit être à un pouce près de la même circonsérence que celle de la huche. Ces barreaux sont placés à tiers-point dans l'arbre, de façon que quand un de ces barreaux sort de la huche, un autre y entre, & est

suivi du troisseme, toujours en recommençant & tournant; au moyen de quoi ils tiennent la mine dans un mouvement continuel au fond & sur les bords de la huche.

L'ouverture C du bas de la huche servant de déchargeoir, est garnie en dehors d'un canal en bois Q, sur la longueur d'environ 3 pieds. Il saut que ce canal aille un peu en pente, & aboutisse au lavoir S de six pieds en quarré. Au-dessus de ce lavoir, du côté qui regarde la huche, il y a une ouverture très-large, sans être prosonde, suffisante pour passer l'eau de la huche quand on laisse courir la mine dans le lavoir. On ménage à un des côtés éloigné du cours de l'eau, & dans ce même lavoir, une autre ouverture sermée par une pelle T, laquelle coule entre deux rainures. Il est avantageux d'avoir, à la suite de ce lavoir, un second lavoir V qui puisse recueillir la mine que la force de l'eau pourroit saire échapper. Voyez sigure 2, Planche II.

Le jeu de cette machine consiste à laisser entrer dans la huche l'eau par le canal A. L'ouverture B étant sermée de sa pelle C, la huche s'emplit d'eau jusqu'au niveau de l'ouverture E; on emplit alors la huche de terre à mine environ aux deux tiers, quand c'est de la mine à grains sins sort chargée de terre: lorsque les morceaux sont gros & durs, on en met moins. La roue, une sois mise en mouvement par l'eau du coursier, le premier barreau s'enfonce dans la huche, regagne le dessus & souleve la terre, chemin faisant, proportionnellement à son étendue. Le deuxieme en site autant, ensuite le troisseme, puis revient le premier, &c. Par ces mouvements réitérés & continuels qu'on donne à la terre à mine, l'eau bourbeuse s'échappe par l'ouverture E, pendant qu'elle se renouvelle par l'ouverture A; en très-peu de temps on est débarrassé de la terre qui étoit adhérente à la mine qui se délaye perpétuellement, & dont l'eau se décharge pendant que la mine plus lourde gagne le fond.

On connoîtra, avec un peu d'habitude, quand la mine sera suffisamment lavée: elle l'est toujours quand, à eau égale, on voit que le mouvement de la roue est beaucoup rallenti; parce que la mine nettoyée s'entasse si fort que les barreaux coudés ont peine à y pénétrer. De-là il résulte que, pour soulager leurs efforts, il est avantageux de les tailler en prismes, & de leur faire présenter à la mine leur côté tranchant; alors on tire la pelle D, ayant soin que celles des lavoirs au-dessous soient baissées. La mine de la huche, aidée par l'eau nouvelle qui survient toujours, & par le mouvement des barreaux, descend avec l'eau dans le premier lavoir; la mine plus lourde y reste pendant que l'eau s'échappe par l'ouverture du dessus du premier lavoir. Il en est de même du second lavoir qui, dans le lavage des mines très-sines, n'est fait que pour recueillir ce qui auroit pu s'échapper du premier.

Quand toute la mine de la huche est coulée, vous fermez la pelle D; & pendant qu'un Ouvrier va remplir la huche de nouvelle terre à mine, l'autre

Ouvrier (voyez la Planche II, figure 1.) nettoye avec un rabot le devant des pelles des lavoirs, & les lave: comme elles tirent l'eau du fond, la mine feule reste à sec. De-là cet Ouvrier va aider à emplir la huche, afin que le lavage s'opere pendant que tous les deux viendront achever le reste de l'ompération.

Pour cela, à quatre ou cinq pieds de distance du premier lavoir, il faut en avoir un autre qui tire directement son eau du réservoir, (voyez la figure 7 de la Planche I I). Les deux Ouvriers avec leurs pelles tirent la mine, & la placent dans l'espace intermédiaire de deux lavoirs. On met ensuite le panier dans le lavoir abreuvé d'une eau toujours nouvelle, & le second Ouvrier jette la mine dans le panier. En le remuant continuellement & par petites secousses, quand c'est de la mine à grains sins, elle passe à travers le panier, tandis que les morceaux mal nettoyés ou trop gros y restent: on les jette à côté de la huche: quand au contraire, c'est de la mine à gros grains ou à gros morceaux, la mine reste dans le panier, pendant que la terre qui auroit pu y être encore mêlée, passe à travers le panier, & est entraînée par l'eau. Les Ouvriers, avec leurs rabots, rassemblent la mine ainsi criblée, vers un des côtés du lavoir, d'où ils la tirent pour égoutter & être voiturée au fourneau. Pendant cette opération, la nouvelle terre à mine qu'on a jettée dans la huche, se nettoye.

On place le canal A tout contre le côté opposé à l'ouverture D, asin que l'eau soit obligée de faire tout le tour de l'intérieur de la huche, avant que de sortir, ce qui donne le temps à la mine de gagner le sond. On place l'ouverture D du côté de la roue, tout au-dessus; & on la fait plus large & moins prosonde par la même raison: d'ailleurs les barreaux poussants toujours la mine sur le devant, il n'est pas possible qu'il s'en échappe, à moins que ce ne soit des écorces légeres, qu'on appelle Folles Mines, & que le vent des soufsets jette hors du sourneau à cause de leur légéreté.

L'arbre du patouillet peut être garni de six barreaux au lieu de trois, ou de barres droites multipliées, (voyez la figure 18, Planche III) ou d'especes de cuillers de ser qui se succedent, (voyez la figure 6, Planche II). plus on oppose de résistance, plus il saut employer d'eau; ainsi, avant cet établissement, il saut calculer ce que l'on en peut dépenser. Quand il ne s'agir que de relever des mines sines, au-dessus de la huche, dans l'endroit par lequel l'eau entre, il y a une espece de bassin d'eau, assez large pour passer la mine par le panier, & de-là être entraînée dans la huche. Pour des grosses mines dures, mais chargées extérieurement de terre, ou ensermant des noyaux terreux, souvent il y a au-dessus du patouillet un boccard d'où la mine tombe dans la huche. Une seule roue, par le renvoi d'un rouet & d'une lanterne, sait marcher les deux équipages. Quelques-uns, dès la miniere même, passent le minérais à travers une claie: c'est ce qu'indique la figure 10, Planche III.

Pour les mines en grains fins, les patouillets supposent un minerais plus chargé de terre que de pierre, ce que quelques-uns appellent Mine en terrasse, sans quoi le frottement usera le grain sans diminuer la pierre. C'est une faute dans laquelle quelques-uns sont tombés, ce qui leur a fait décrier la machine. Nous avons dit que les morceaux de terre qui restoient dans le panier, se mettoient à côté de la huche. Le soir, quand les Ouvriers quittent l'ouvrage, ou même pendant leur repas, ils mettent ces morceaux dans la huche; avec le tems, ils y prennent l'eau, & à force de se froisser les uns contre les autres, la mine se détache. Le patouillet est excellent pour les mines de la premiere & troisseme espece de notre subdivision; & des paniers d'ozier (Pl-II, sig. 5,) ou d'autres bois sussissement pour plus de précision; on en a fait de sil de ser.

Les mines de la feconde espece veulent des lavoirs & égrappoirs. Les premiers sont composés d'un trou quarré, ou quarré long, dont le fond est garni de planches enterrées d'un pied de prosondeur sur six à sept pieds d'étendue, & les côtés garnis de membrures épaisses, encochées par leurs extrémités, & arrêtées par des piquets de bois. A la partie supérieure de la côtiere du dessus, & de celle du bas, il y a une entaille pour laisser entrer & sortir un petit courant d'eau : pour tout cela, voyez les sigures 5 & 6 de la Planche III.

On emplit de terre à mine un des côtés du lavoir. Le un ou deux Ouvriers se placent du côté que vient l'eau; après avoir tiré au courant le minerais le plus proche du bas du lavoir, ils le font passer de l'autre côté, en changeant eux-mêmes de position, & le tirant à eux; de-là ils le ramenent à sa premiere place, en le remuant toujours par le fond: chaque changement s'appelle un demi-tour. Suivant la connoissance qu'on acquiert aisément, on décide qu'une telle mine a besoin d'un, deux, trois, quatre demi-tours; c'està-dire, que pour être suffisamment nettoyée & lavée, il faut la mener & la ramener un certain nombre de fois dans un courant d'eau qui se renouvelle incessamment, & qui, en s'échappant, emmene la terre dont l'eau s'étoit chargée. Quand la mine est suffisamment nettoyée, les Ouvriers la tirent & la mettent en morceaux à côté d'eux, avec les pierres ou sable qui y sont demeurés, jusqu'à ce qu'il y en ait un assez grande quantité, pour, si la mine & le sable sont de groffeur inégale, être portée à l'égrappoir, nom qui vient de ce qu'on appelle Grappes, les petites pierres, ainsi que le sable mêlé, sur-tout dans les menues mines. Ces lavoirs se font quelquesois en quarré long, ce qui donne de la force au courant : c'est l'affaire d'un Maître intelligent, de disposer ses lavoirs suivant les circonstances.

Plusieurs pour égrapper les mines, se servent de chaudieres de ser ou de cuivre battu, percées de l'échantillon de la mine ou de sable. L'anse de la chaudiere est passée dans un crochet de ser qui tient à un morceau de bois attaché

attaché par le moyen d'une corde à une perche flexible: ce travail est long & gênant, (voyez la figure 8, Planche III).

D'autres, pour détacher la terre qui tient fermement à la mine, ont imaginé une roue creuse garnie en-dehors de planches percées de plusieurs trous, & en-dedans de plusieurs barreaux de fer. La mine renfermée dans cette rouè en mouvement, peut, par le frottement, être débarrassée d'une partie des terres grasses qui l'enveloppent.

M. Robert, Maître de la forge de Ruffec en Angoumois, dont le Mémoire a remporté en 1756, le prix proposé par l'Académie de Besançon, a imaginé un lavoir, dont voici la description telle qu'elle a été donnée par l'Auteur, suivant une copie manuscrite de ce Mémoire qui nous est parvenue.

Ce lavoir est posé dans un bassin formé de bois qui a un écoulement pour évacuer avec l'eau sale les sables & terres grasses qui passent au travers de la fonçure du lavoir. Il est élevé de 12 à 15 pouces; foncé de feuilles de fer appuyées sur deux gros madriers. Les feuilles sont percées de trous longs, de dimension à ne point laisser échapper de mine. Le tour du lavoir est de planches percées & clouées en talus aux madriers. Un canal d'eau courante, de huit pouces cubes qui passe dans un petit réservoir, fournit abondamment deux lavoirs de quatre pieds en quarré. A chaque lavoir il y a un homme qui, avec un rabot de fer perce de huit trous, remue la mine à sorce bras, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le grain : il n'y a point de terre qui ne cede au frottement de fer contre fer.

Il est à croire que si l'Auteur eût connu les machines que nous décrivons, il auroit d'abord fait passer la mine au patouillet, qui détache & enleve parsaitement la terre; & de-là, si le grain de la mine, dont il ne dit point la grosseur, l'eût permis, il l'auroit portée à l'égrappoir suivant, qui sait par jour un trèsgrand travail, avec toute la précision & l'exactitude qu'on peut lui donner. Le travail des machines plus exact que celui des bras, est fait sur-tout pour diminuer le nombre & la peine des Ouvriers.

L'égrappoir du meilleur fervice, (voyez la figure 8, Planche II) est composé de deux membrures BB de fix pieds de long sur 8 pouces de hauteur; elles sont tenues par des traverses CC de 8 pouces de longueur, dans l'intérieur des membrures qu'elles assemblent, au moyen des tenons qui passent par les mortaifes DD. Ces tenons sont mortaifés eux-mêmes en-dehors E, pour être arrêtés par des clefs F dans le bas des membrures : à un pouce du bord, on forme une rainure GG; on arrange dans ces rainures des baguettes de ser H de la longueur de 9 pouces, dressées à la lime, & évasées par dessous. On les éloigne les unes des autres, autant qu'on le juge à propos, au moyen de petits morceaux de bois qui laissent entre elles un intervalle proportionné au sable ou à la mine, suivant celles de ces deux substances qui,

comme la plus petite, doit passer dans ces intervalles, tandis que l'autre qui ne peut y passer, est portée au bas du crible: le total fait un grillage dont les côtés ont sept à huit pouces de hauteur.

On pose ce grillage sur le côté du lavoir I, de saçon que le bas soit audelà de la costiere L; on éleve le dessus M où aboutit le courant d'eau, au point de former un plan incliné de 24 ou 25 degrés: l'eau du réservoir vient par le canal N aboutir sur la trémie O, dans laquelle on jette la mine. On se sert de trémie asin que la mine ne tombe point en masses dans le petit courant d'eau qu'elle seroit regonsser: il ne saut point d'ailleurs que cette trémie soit arrêtée, parce qu'on peut l'avancer ou la reculer en débouchant le canal de l'eau, suivant que l'état de la mine le demande pour s'en approcher. La mine entraînée par l'eau sur le grillage, passe à travers les baguettes, ou bien c'est le sable qui est criblé, suivant la disposition de la mine; l'un ou l'autre qui passe à travers les baguettes, tombe dans le lavoir, tandis que l'autre qui n'y peut passer, est chassé au bas du crible. Toutes les sois qu'il y a inégalité de grosseur entre le sable & la mine, le triage est fait promptement & exactement.

Il faut pour cette opération deux Ouvriers; l'un jette la mine dans la trémie, & l'autre avec un rabot la tire de dessous le crible, & la met en tas à côté du lavoir. Si l'on met un troisseme Ouvrier, il n'y a point d'interruption. Par cette manœuvre, qui va très-vite, on est au moins assuré que les sables qui restent dans la mine, ne sont que du même échantillon.

Les pierres qui se trouvent dans la mine de la quatrieme espece, ou sont par bancs dans la miniere, un de pierre, un autre de mine, ou sont pêle-mêle en gros volume: alors on peut avec des pics ou des marteaux, en séparer la mine. Cette premiere séparation faite grossierement, on passe ensuite la mine au lavoir, de-là à l'égrappoir; si ce sont des mines en grains, on peut laisser les pierres qui ne sont que médiocrement sournies de grains, si la miniere peut d'ailleurs sournir aux besoins & à l'approvisionnement du sourneau; sinon il faut les mettre à part pour les faire travailler au boccard, ainsi que celles qui suivent, ou, pour le mieux, il faut les diviser par le seu, comme nous le dirons ci-après.

Les mines en roche, ou celles de la cinquieme espece, peuvent être afsez riches pour être brûlées sans être séparées de la pierre, ou demandent à en être séparées; ou ensin, comme celles de la sixieme espece, elles sont jointes à des matieres dont il faut les séparer nécessairement.

Au premier cas, il ne s'agit que de les mettre en plus petits volumes, ce qu'on peut faire avec des marteaux à main, mieux encore avec des boccards, que l'on emploie aussi quelquesois dans le second cas; ce qu'il faut néanmoins éviter, par les raisons que nous en donnerons dans un moment.

Les boccards, dont on trouvera le développement dans une des Planches

pour les fourneaux, sont composés de poutres ferrées par un bout A, & tenues verticalement par des traverses de bois B, entre lesquelles elles peuvent monter & descendre par le moyen d'un gros cylindre de bois C garni de cammes ou dents D, qu'une roue à eau fait mouvoir, & qui, en tournant rencontrent d'autres dents ou mentonnets F pratiqués aux pilons, les élevent & les laissent tomber, lorsque les cammes viennent à échapper du dessous des mentonnets. Le bout ferré du pilon, frappe, en tombant, dans une auge G, où l'on jette la mine à boccarder, & l'écrase. De cette mine écrasée, les parties métalliques étant les plus lourdes, tombent & restent au fond de l'auges Les parties pierreuses & plus légeres sont entraînées par un courant d'eau qu'on fait passer sous les pilons.

Nous ajoûterons, pour les mines qui demandent à être divisées & purgées d'une partie de terre qui se trouve dans leur intérieur, que les pilons sont garnis par le bas de pieces de sonte coulées, à plusieurs pointes, asin de diviser seulement, au lieu de mettre en poussiere; qu'au lieu d'auge, ils frappent sur une plaque de sonte Q, & que le derriere des pilons doit être garni de barreaux de ser, qui ne laissent passer que ce qui est divisé. La mine, au sortir des barreaux, tombe dans un lavoir; & l'eau entraîne les parties les plus légeres.

Dans le fecond cas, les lavoirs simples n'y feront rien. Le patouillet usera sans séparer; le boccard écias la mine comme la pierra. & ce qui restera sera toujours dans la même proportion de mine & de pierre. Il ne faut pas, pour ces especes de mines, héster de recourir à la macération: il y a la naturelle & l'artificielle; la naturelle s'opere, en exposant aux grandes chaleurs & aux gelées, ce qui demande du temps, les pierres à mine déjà brisées au marteau, en leur laissant peu d'épaisseur. Voyez à ce sujet un Mémoire dans ceux de l'Académie des Sciences en 1747.

La macération artificielle va plus vîte, & confiste à donner à la mine un certain degré de chaleur, ce qui s'appelle la calciner, la griller, la torrésier, d'ailleurs la calcination est le seul remede qui convienne aux mines de la sixieme espece, c'est-à-dire, à celles qui sont minéralisées avec le sous les deux ensemble; & cela quelques formes & sigures que ces mines puissent avoir. Il seroit de la derniere conséquence qu'on prît ensin le parti de calciner la plus grande partie des mines de France, comme on sçait qu'on en calcine utilement quelques-unes. Il y a même des sontes que l'on fait passer à la macération, comme nous le verrons: n'y auroit-il pas plus de raison & d'épargne de faire subir cette opération aux mines? Bien des Maîtres de forges ont peine à se rendre sur cet article. Seroit-ce la nouveauté qui les essent ou les embarrasse? Seroit-ce le manque de consiance? Ils peuvent se rassurer, en voyant qu'on calcine les mines en Angleterre, en Suede, en Bohême, suivant Swedenborg, qui donne plusieurs exemples de calcination, tant

des mines en pierres que des mines en grains, même de celles des marais & des lacs; nous allons de notre côté indiquer encore quelques autres méthodes.

On peut avoir près des minieres, ou près des bois, suivant la plus grande commodité, des trous préparés comme pour la calcination de la pierre : il faut en avoir plusieurs relativement au travail. Les fours étant dressés avec les pierres à mines, comme on les dresse avec les calcaires, on fait allumer le feu, qui fera entretenu avec les rebuts de l'exploitation des bois mis en fagots : la cuisson est bientôt faite. Si ensuite la mine n'a pas besoin d'être lavée, il n'y aura plus qu'à la transporter près le fourneau. Il y a même des cas où il faut la tenir à couvert; mais s'il est nécessaire de la nettoyer & d'en séparer les matieres étrangeres, il faut la transporter sur les lavoirs. A la premiere eau tout peut être dégagé, ou bien on se servira du boccard, suivant l'espece de la mine, & que les circonstances le demanderont. Comme l'eau qui sort des mines calcinées, lorsque leur base est calcaire, pourroit être dangereuse, en se déchargeant dans les ruisseaux ou rivieres à portée des lavoirs, il faut alors faire, au bas de ces lavoirs, plusieurs grandes & spacieuses fosses qui s'empliront les unes après les autres, des eaux de ces mines à base calcaire, ce qui donnera le temps à l'évaporation & au dépôt des parties nuisibles. Par le lavage ordinaire des mines chargées de terre, on peut, avec un peu d'adresse, remplir des terreins has Quand l'Ouvrier reprendra le travail le matin, il achevera de vuider ces réservoirs par le moyen d'une pelle & d'un petit déchargeoir qu'on y aura ménagé. Lorsque le sédiment aura entierement rempli ces fosses, il faudra les vuider & jetter la matiere sur les bords. On emploiera utilement cette espece de marne à l'engrais des terres fortes & humides, ce qui dédommagera de la dépense.

Voici l'extrait de ce qu'on trouve dans les Mémoires de M. de Réaumur, sur différentes manieres de calciner, griller & faire cuire la mine de fer.

« On se sert, dit-il, assez indisseremment de tous ces termes pour exprimer » la préparation dont nous voulons parler. On cuit les mines du Dauphiné, » du Comté de Foix, du Roussillon & de la Navarre, dans des fours assez sem. » blables aux fours à chaux, mais construits disséremment dans ces différents » pays. Ce sont pourtant toujours des trous creusés en terre, entourés de tous » côtés de maçonnerie, & dont le dessus est découvert. La maçonnerie a par » en bas une ouverture où on met le seu. On y arrange la mine & le bois par » lits. On compose les premiers lits de la plus grosse mine. Ce sour s'appelle en » Dauphiné, une Regraine. Il contient environ 14 à 15 milliers pesant de mine cuite; & l'on y consomme en bois deux charges de mulets pour 14 ou 1500 » de mine cuite. Le seu reste allumé dans ce sour au moins pendant un » jour & quelquesois plusieurs. On a l'attention de faire les derniers lits de » mine avec les morceaux les moins gros, asin qu'ayant moins d'air le seu » dure

» dure plus long-temps, & que la mine la plus éloignée de la grande chaleur » foit aussi la plus aisée à griller. Dans la même province, la figure exté-» rieure de ces fours est cylindrique, & l'intérieure ressemble à un cône » tronqué & renversé. L'ouverture supérieure du four a environ 9 pieds de » diametre, & il n'en a que quatre près du fond. Sa profondeur est d'environ » 10 pieds, comme on le voit dans la Planche IV. figures 14, 15, 16, » gravées sur les desseins procurés par M. d'Orsai, lors Intendant de la pro-» vince.

» Quand cette mine est cuite, on concasse encore les morceaux les plus » gros. On n'en veut point dont la grosseur excede celle d'une noix. Ils sont » alors aisés à briser. On sépare en même-temps les matieres étrangeres qui » y sont mêlées. On la transporte ensuite près des sourneaux, & on la met en » tas, exposée aux injures de l'air. On prétend que plus elle y reste, plus » elle donne de fer. Les maîtres des fourneaux disent même que tant qu'on » la laisse, elle produit cinq pour cent de l'argent qu'elle a coûté, soit de » premier achat, soit de voiture. En cas que cela soit vrai, ce ne peut être » qu'avec des exceptions. Il se fait apparemment à l'air une séparation sem-» blable à celle qui seroit faite dans un fourneau, mais plus lente & moins » considérable. La mine d'Alvar cuite donne environ le tiers de son poids » en fer fondu; car de 12 beines pesantes chacune environ 120 li-» vres, ou ensemble entre 14 à 1) quimaux, on retire cinq quintaux de

» L'usage du pays de Foix & autres circonvoisins, est de construire ces » fours sur une base quarrée, dont chaque côté a neuf pieds dans œuvre. Ils » en élevent les murs perpendiculairement jusqu'à 6 à 7 pieds de hauteur. On » y laisse aussi par en bas une ouverture pour allumer le feu. On couvre le » fond du four d'un lit de charbon, sur lequel on en met un de bois. Sur ce » dernier on en étend un composé de la plus grosse mine. On recouvre la » mine d'un lit de charbon, & le charbon d'un lit de bois : enfin on pose le » dernier lit de mine, à qui on donne beaucoup plus d'épaisseur qu'au premier. » On lui fait prendre aussi une autre figure. On le termine par une pointe » arrondie, qui s'éleve souvent d'un pied ou deux au-dessus des murs. Le » feu reste quelquesois près de huit jours allumé dans ces sours, sans » qu'on y porte d'autres matieres combustibles que celle qui a été mise » à la premiere fois. Les desseins de ces fours (Planche IV, Figures 17 & » 18,) ont été envoyés par M. d'Angervilliers, alors Intendant de ces » pays.

» Dans la Navarre Espagnole, on se sert depuis quelque-temps d'un four » assez semblable au précédent; mais le bois & la mine y sont mis dans un au-» tre ordre. Il est construit à peu-près comme les fours à platre, & on y ar-» range la mine, comme on arrange les pierres dans ces derniers fours.

» Celui-ci est renfermé entre quatre murs, ouverts entierement par en haut; &
» il a d'un côté une porte, ou ouverture, de 18 pouces en quarré pour y met» tre le feu. On forme la premiere couche de mine en deux pieds ou davan» tage. Sur cette voûte on arrange diverses couches de mine, dont les
» plus basses font toujours composées des plus gros morceaux, les der» nieres des plus petits, & elles ont moins de diametre. La masse se
» termine en pyramide. Elle contient jusqu'à 230 quintaux de mine. On
» allume le feu au - dessous de la voûte, & on l'y entretient environ pen» dant 24 heures, en faisant, de temps en temps, entrer du bois par la
» porte».

A Fordenberg en Allemagne, le four à griller la mine (Planche I X. des Fourneaux, fig. 2.) est fait de quatre murs qui renferment un quarré dont les côtés ont 20 pieds; ils ont 14 pieds de hauteur, 2 d'épaisseur par en bas, & un & demi par en haut; un de ces murs a une porte voûtée de six pieds de haut, qui sert à retirer la mine lorsqu'elle est grillée; mais lorsqu'on veut charger le four, on bouche cette porte avec six barres de fer, soutenues horizontalement par des crochets de fer, à distance à peu-près égale les unes des autres, on applique ensuite contre ces barres, des pierres qui résistent au feu. Pour charger ce fourneau, on couvre d'abord son fond d'une couche de charbon de deux pieds & demi d'épaisseur, sur laquelle on met une couche de mine épatite de quatre pieds, on fait ensuite un second lit de charbon, mais seulement d'un pied & demi; on le recouvre d'un lit de mine épais de deux pieds & demi; on ne donne qu'un pied à la troisseme couche de charbon, & deux pieds à la troisseme couche de mine. La mine reste à cuire, c'est-à-dire, le charbon à être consommé, environ 15 jours. Quand la mine est presque cuite, on jette dessus une nouvelle couche de charbon d'environ un demi-pied d'épaisseur. On vuide ces fourneaux à mesure qu'on a besoin de matiere; en tirant la mine, on la concasse; on ne laisse aux plus gros morceaux que la grosseur d'une noix; il y a toujours deux fourneaux pareils, a, b, c, d, (Plan. VIII.) dont l'un est en seu, pendant qu'on tire la mine de l'autre. En Styrie & Carinthie, on grille la mine de la même maniere, excepté que dans des fours pareils, on ne donne à chaque couche de charbon que le quart d'épaisseur de la couche de mine qui est au-dessus. Mais nous avons à faire remarquer une pratique singuliere sur une préparation qu'on donne à la mine grillée avant de la porter au fourneau. Après l'avoir pilée, concassée en morceaux gros comme de petites noix, on en fait un grand tas qu'on entoure de planches de tous côtés, & qu'on applanit par-dessus; on conduit de l'eau sur ce tas; on fait diverses rigoles, afin que l'eau puisse parvenir à une grande partie de sa surface; on perce de distance en distance des trous dans ce tas, afin que l'eau puisse le pénétrer : on laisse le tas en cet état au moins pendant un an, & quelquesois pendant deux & trois; & on prétend que la mine est d'autant meilleure qu'elle est restée plus de temps en tas. Cette pratique revient pourtant à celle que nous avons sait observer, en parlant des mines d'Alvar en Dauphiné, où on laisse longtemps la mine cuite exposée à l'air; mais on n'y conduit point d'eau dessus.

«Le même Mémoire nous apprend que les mines de différentes couleurs » prennent à peu-près la même, après avoir été grillées, c'est-à-dire, une » couleur rougeâtre, qui tire sur celle de la rouille. Elles sont plus tendres, » plus douces au toucher, de sorte qu'à la vûe on peut distinguer une mine » grillée de celle qui ne l'a pas été. Il y a à Escaron dans le Roussillon, une » mine qui a cela de singulier, qu'à la sortie de la terre elle est parsaitement » semblable aux mines cuites; & ce n'est pas seulement par l'extérieur, qu'elle » leur ressemble. On fait cuire toutes les autres mines du même pays, avant de » les porter au sourneau: elle seule est exceptée de la regle. Il s'est apparem-» ment trouvé des seux souterreins qui ont opéré, sous terre le même grillage » qui se fait dans les sours.

Voici, suivant M. de Reaumur, les raisons du grillage de ces mines. « Si on son les jettoit au fourneau, immédiatement après qu'elles ont été détachées w de la veine; quoique riches, elles ne donneroient point, ou presque point » de fer. Elles sont pénétrées de mop de sousies, ou de crop de sale, ou peut-» être de tous les deux ensemble, qu'un seu modéré sait évaporer. Si pendant » qu'elles en sont chargées, on les exposoit à une chaleur violente, le fer » ne pourroit se séparer, il se brûleroit. On sçait avec quelle facilité ce » métal se brûle dans les forges ordinaires; c'est même un défaut qui le » distingue des autres métaux. On ne parvient, dans la plûpart des four-» neaux, à rendre fluides les grains ferrugineux qui sont contenus dans la » mine, qu'avec le secours d'un fondant terreux, qui lui-même se liquésie » aisément. On auroit beau jetter de ce fondant dans le fourneau, si la » mine n'en est pas elle-même assez remplie, c'est-à-dire, si elle n'a » pas assez de matiere terreuse, & que la place de cette matiere y soit » occupée par des soufres, ou par des sels propres à brûler prompte-» ment ce métal, ou à le vitrifier, le secours du fondant extérieur devient » inutile.

» A en juger par nos mines d'Alvar & de Navarre, c'est toujours M. de » Reaumur qui parle, il est naturel de conclure que les soufres & les sels entrent pour beaucoup dans la composition de ces sortes de mines 1°, Après » avoir réduit cette mine crue en poudre, on a beau lui présenter le couteau » aimanté, on n'en retire aucun grain ferrugineux, au lieu qu'après qu'elle a » été cuite, presque toute la poudre qui est proche du couteau, s'y attache. » Il semble que cette poudre soit tout ser; mais il semble aussi que ce ser

» étoit auparavant pénétié d'acides, puisqu'il étoit insensible aux approches » du couteau aimanté. 2°, La facilité avec laquelle cette mine se cuit, montre aussi qu'elle abonde en sousre, 3°, Ensin le poids de la mine diminue » assez considérablement pendant qu'on la fait cuire, ce qui prouve que la » quantité des sousres ou des sels superflus, est grande par rapport au reste. » J'ai fait cuire, sur des charbons, un morceau de mine de la grosseur d'un » œus. Je l'y ai laissé une heure; son poids est diminué d'un cinquieme. » Je ne sçais si c'est la quantité que cette mine perd ordinairement de » son poids; mais je sçais que ce qu'elle perd est assez considérable, » pour avoir mérité l'attention de ceux qui travaillent à la conver- » tir en fer. Ils ne la transportent jamais au sourneau qu'après l'avoir fait » cuire auprès de la minière, asse de n'avoir pas à voiturer un poids » inutile ».

Voici quelques remarques sur le grillage de la mine, tirées des articles Calcination & Grillage, de l'Encyclopédie.

« On se propose en général dans la calcination deux objets différents. » Le premier objet est de séparer une substance volatile, qu'on ne se met point » en peine de retenir, d'une autre substance fixe, qu'on a seule en vûe, » comme dans la calcination des mines, dont, par cette opération, on » dissipe les matieres volatiles, étrangeres au métal qui est l'objet du » travail, principalement le sousse de l'arsente. Cette opération est plus » connue dans le traitement des mines, sous le nom de rétissage, ou de » grillage.

» Le second objet de la calcination, c'est d'ouvrir certains corps, de rom» pre la liaison, de détruire le mastic naturel, le gluten de certaines matieres,
» telles que les parties dures des pierres, & des terres alcalines & gypseuses,
» qui fournissent, par la calcination, ces produits, connus de tout le monde
» sous le nom de Chaux & de Plâre; telles encore que les gangues dures,
» réfractaires, ou sauvages des mines, d'ailleurs peu sulphureuses & peu
» arsenicales, qu'on ne grille que pour disposer cette gangue à la su» sion. ».

Les regles générales à observer pour le grillage des mines du ser, sur-tout lorsqu'on a pour objet de les purger de matieres nuisibles, sont de le faire à l'air libre, puisqu'il est question de donner passage à des matieres rendues volatiles, qu'on veut faire partir; d'employer un seu doux, parce que s'il étoit violent, en dégageant les parties volatiles, son impétuosité entraîneroit aussi les parties métalliques, qui sont écartées les unes des autres dans la mine, & divisées en particules d'autant plus déliées que le seu est plus grand; ce qui est la même chose que de dire que le seu plus rarésiées, comme nous le verrons dans la Section qui suit, sur l'Art du Fer.

La plûpart préserent le seu de bois à celui de charbon, pour le grillage des mines, tant parce qu'il est moins couteux que le charbon, que parce qu'il ne chauffe pas si vivement, & remplit mieux les vûes qu'on se propose dans cette opération. On regarde le bois de Pin & de Sapin, comme préférable en ce point à tous les autres; mais les bois de Chêne & de Hêtre sont trèsbons. On peut même se servir des sagots. Il y a des endroits où l'on grille les mines avec du bois verd; mais l'expérience a fait voir que l'usage du bois sec y étoit beaucoup plus avantageux.

Nous tirons de la traduction de Schulter, les indices que donnent les fumées pendant le grillage d'une mine. Quand elle a beaucoup de soufres communs, on voit distinctement, dans l'obscurité, une slamme bleue, avec une sumée d'un blanchâtre obscur. Il est bon d'avertir qu'il ne parle que de grillages en petit pour essai, ce qu'il est aisé d'appliquer au grillage en grand. La fumée des mines qui ne sont pas sort sulfureuses est seulement bleuâtre, sans aucune flamme bleue. Si la mine contient de l'arsenic, la sumée sera abondante. Vous appercevrez un peu de bleuâtre dans cette sumée; mais pour s'assurer encore mieux que cette sumée est arsenicale, il faut tenir une lame de ser poli au-dessus de la sumée qui s'éleve de la mine, seulement pendant quelques minutes : s'il s'y sublime une matiere parsaitement blanche, s'il y en a une assez grande quantité, on peut être assuré que c'est de l'ar-

Lorsqu'on fait griller des mines, on est souvent obligé d'y faire des additions, qui unies à l'action du seu, servent à les développer, & à détruire les substances étrangeres qui sont unies au métal dans sa mine. Lorsque la mine est sulfureuse, on y joint de la chaux qui, dans le grillage, absorbe la trop grande quantité de foufres. Par cette addition, la mine est plus développée, & plus propre à recevoir le feu de fusion; mais c'est le sujet de l'article fuivant.

ARTICLE TROISIEME.

Addition des Matieres convenables à la Fusion.

Quelques-unes des opérations que nous venons de décrire, font déja partie de cet article. On joint aux mines exposées à la calcination, des pierres calcaires qui absorbent les soufres, dans la vûe de diviser le tissu qui compose la mine de ser; & cela asin que chaque partie présentant au feu plus de furface, elle en soit plutôt & plus aisément pénétrée. Une autre raison de la division qu'on cherche à procurer aux parties constituantes de la mine, est afin de mêler plus intimement les matieres qui servent de fondants, c'est-à-dire, qui fondants elles-mêmes, servent d'intermede & de préservatif à l'élément du fer, qui par lui-même est trop subtil pour

pouvoir être fondu, c'est-à-dire, divisé dans un fluide pour qu'il puisse se précipiter en une telle quantité, ne devant, pour être fer, conserver des matieres fondues que la quantité qui lui est nécessaire pour lui servir de base, d'enveloppe, de soutien. Il me semble, dit Lehmann, qu'il ne manque au mercure, pour devenir réellement un métal, c'est-à-dire, un corps dur, ténace, & ductile, que l'addition d'une terre vitrescible & plus grasse, qui soit intimement combinée avec lui. Il n'y a pas d'apparence que par cette terre il ait entendu une terre mercurielle. C'est dans ce sens que ces matieres font partie essentielle du composé métallique que nous appellons fer. De-là il est aisé de sentir combien il est disficile que dans la premiere fonte, le fer ne conserve de ces matieres que la quantité nécessaire; matieres dont le défaut ou l'excès le rend fragile. La compression des coups, qu'on lui fait essuyer, après avoir été chaussé, au point de fondre, c'est-àdire, extrêmement raréfié & pénétré de feu, ne tend qu'à en rapprocher les parties, en le privant de l'excès de ces matieres nuisibles & superflues. C'est ce qui occasionne le grand déchet de la fonte réduite en ser, & c'est ce qui nous montre qu'à proportion qu'il en a été dépouillé au premier feu, ce déchet doit être relativement moins grand. Quelquefois pour avoir poussé ce dépouillement jusqu'à un certain dégré, le fer en est sorti plus ou moins malléable, comme nous le verrons dans certains travaux. Concluons-en qu'il faut donc une certaine quantité de matiere vitrifiée pour retenir une telle quantité de l'élément du fer. Conséquemment il peut se faire que le bain dans lequel il s'unit à la matiere vitrifiée, ne foit pas affez confidérable: on est obligé d'y remédier par des additions. Il n'est aussi que trop commun que la base que l'on soumet à la susson, est insusible par elle-même. Il faut donc encore dans ce cas-là, addition d'autres matieres reconnues pour se mettre en bain avec l'espece qu'on a à traiter. C'est ce qui nous a engagé à mettre dans les paragraphes suivants quelques-uns des problèmes de Gellert. On peut aussi recourir à la table de Pott. Mais dans les matieres qui se trouvent jointes à la base du fer, il y a en qui le vicient, telles sont les sulfureuses, les arsenicales, les élémentaires des autres métaux. Il a fallu chercher des moyens pour les en séparer, & ces moyens sont de deux especes; l'un en leur présentant des substances qui ont plus d'affinité & de rapport avec celles dont on veut se débarrasser; l'on peut voir la table des rapports dressée par Gellert, en y joignant celle de M. Geoffroy; mais ce moyen n'étant pas toujours pratiquable dans le travail en grand, on a eu recours à un autre, qui est la calcination, comme nous l'avons vû; moyen facile & immanquable, nous ne pouvons trop le répéter, parce qu'on a reconnu que ces matieres vicieuses s'évaporoient plus aisément à un moindre degré de seu, que l'élement du fer ne quitte sa base, dont il ne se dégage qu'à un degré supérieur de chaleur. On ne peut trop effectivement le séparer de sa base, comme nous le voyons

dans le fer brûlé: mais nous remettons ces observations à la suite de l'examen des mines. Nous devons tout employer, pour nous affermir dans ce que nous croyons devoir penser sur la nature de ce métal, aussi diversifié que ses bases. Nous devons nous tenir sur nos gardes jusqu'à ce que nous ayons vû, comparé, examiné la plus grande quantité de mines qu'il nous sera possible ; seut moyen de tirer une ligne entre ce que nous sçavons, ce que nous pouvons espérer, & ce que nous tenterions peut-être inutilement. Voilà, par exemple, une telle mine de fer. Nous sçavons qu'avec tels procédés nous réduisons tant de cette mine en tant de fer ; de telle qualité. Nous pouvons espérer de tirer de cette mine, ou une plus grande quantité de fer, ou de rendre ce fer meilleur dans son espece; mais pouvons - nous changer cette mine en une autre ? La mine de Jussey ne paroît pas pouvoir être amenée au point de donner du fer, pour ainsi dire, organisé comme celui de Pesmes, quoique le fer qui provient des mines de Jussey, paroisse susceptible d'amélioration. C'est conséquemment à ces idées, qu'on peut penser que l'acier fin, durable & traitable tient sa qualité de l'espece de la mine, travaillée d'ailleurs comme il convient. Des personnes très-habiles ne sont pas de ce sentiment; mais lorsqu'il en fera temps, nous détaillerons des raisons, & on jugera de leur solidité. Nous verrons, à la vérité, avec étonnement, mais avec grande satisfaction, & au grand avantage de la société, faire de l'acier sin, durable & traitable, avec toutes sortes de ser. Cependant cons cour qui en sont réellement, ne prennent jamais que certaines mines ou certaines fontes. Au reste, il est très-certain que nous avons en France des mines semblables à celles que l'étranger employe pour s'en procurer. On pourroit objecter qu'on voit tous les jours des Ouvriers avec les mêmes fontes, faire du fer plus ou moins cassant à leur gré; c'est une chose accidentelle, & non essentielle. La trempe seule le rend cassant. N'y a-t-il pas des degrés dans le dépouillement que l'on fait essuyer à la fonte? si on laisse trop de base à l'élément du fer, il est cassant. Passez à la fonderie de ce fer que, par un fystême mal entendu, vous faites cassant, parce que vous croyez qu'il se coupe plus nettement, & vous verrez si le déchet n'en est pas plus considérable. Ne remarquons-nous pas que la compression des cylindres, lors de l'applatissement, fait sortir de la bande applatie une grande quantité de matiere vitrifiée? On ose dire que, pour un pareil changement, il faudroit détruire toute la base du fer. Toutes les fois que l'on a sondu du fer, qu'on l'a mis en chaux, en sel, en liqueur, on a bien détruit une partie de sa base; mais aussi il y en a d'évaporé : on a changé son état métallique. Si on le fait revivre, on a en moins; mais il sera le même, s'il n'est pas détérioré. Réitérez ces changements, à la fin il ne restera plus rien, parce qu'à chaque mutation on lui donne occasion de s'évaporer, en mettant sa base dans

l'impossibilité de le retenir en entier. Mais quittons cet objet, pour revenir à un autre que nous ne pouvons trop recommander, c'est la calcination des mines. Elle est des plus essentielles dans la plûpart des circonstances. Ceux qui font les plus convaincus de sa nécessité, prétendent que la hauteur qu'on a donnée aux fourneaux de susson, fait le même esset que la calcination, & y supplée. Une seule raison détruit ce motif. Il saut que la calcination soit saite à l'air libre; & comme nous le verrons, l'air n'est pas libre dans un sourneau de susson. D'ailleurs en Suede, en Angleterre, &c, on calcine les mines; cependant les sourneaux y sont aussi élevés qu'en France.

Il nous reste à parler de la qualité des matieres propres à l'addition, & que l'on appelle fondants. Pour cela nous allons un moment suivre Cramer.

« On appelle, dit-il, Flux ou Fondant, toute matiere capable de procurer » la fusion d'un corps, qui n'en est pas susceptible, ou qui n'y entre que » difficilement. L'action par laquelle les fondants facilitent la fusion des mé-» taux réfractaires, consiste principalement en ce que ces matieres ont la » propriété de dissoudre les scories qui proviennent de ces métaux, en sorte » que si on leur ajoute un fondant, il donne aux molécules métalliques la » facilité de se ramasser en une seule masse, par la propriété qu'il a de dis-» foudre les scories qui enveloppent chacun de ces molécules en particu-» lier, & qui conséquemment empechent la contiguité de leurs parties. On » est obligé de reconnoître une vertu particuliere dans certains corps, au » moyen de laquelle ils facilitent la fusion d'un autre corps, sans qu'on en » sçache la raison. Au moins ne peut-elle être découverte que par les cir-» constances propres à chaque corps particulier. C'est ce qui fait qu'on voit » deux corps réfractaires, & rebelles à la fusion, tant qu'on les expose au » seu chacun à part, fondre aisément si on les met ensemble au feu. D'au-» tres au contraire entrent facilement en fusion, quand ils sont seuls, & ne » peuvent s'y mettre, qu'avec une difficulté presque insurmontable, quand on » les met fondre avec d'autres corps ».

Il est aisé de s'assurer de la vérité de ces derniers faits: voyez les paragraphes suivants. Nous ajouterons qu'il faut que les matieres que l'on employe, ne puissent par elles-mêmes communiquer aucun vice aux mines à fondre. Pour le travail en grand, ces matieres doivent être communes, & ne pas demander beaucoup de préparation. Ces deux objets sont parsaitement remplis par l'argile d'une part, connue dans quelques sourneaux sous le nom d'Harbue; & la pierre à chaux de l'autre, connue sous le nom de Castine. En un mot, les substances d'une espece sont les sondants d'une autre, & ainsi réciproquement; mais quelle préparation demandent-elles; quelle doit être leur dose? quel en est l'effet?

Les préparations sont d'être seches, en petits volumes, autant qu'il est possible, & mêlées aussi exactement que contiguement. Quant à la dose, elle n'est pas aisée à déterminer, parce qu'il est très-rare que l'argile, qui est mêlée avec la mine, ou qu'on y ajoute, soit sans mêlange. En la supposant telle, nous croyons pouvoir dire, en attendant des éclaircissements plus détaillés, que dans dix parties d'argile il faut quatre parties calcaires, c'est-à-dire, que si dans un quintal de mine combinée avec de l'argile, il y a cinquante livres de parties élémentaires du fer, il faudra, pour mettre en bain les cinquante autres livres d'argile, vingt parties de castine.

L'effet de ce bain est de servir de filtre à l'élément du fer , qui doit se précipiter. S'il y a trop d'argile, la liqueur a trop de ténacité; elle s'enfle & se boursouffle. C'est à ce sujet, que M. Rouelle a remarqué que l'argile a une vertu expansive, effet qui quelquesois n'est que trop sensible, & en mêmetemps très-nuisible dans nos fourneaux, puisqu'une partie de l'élément du fer, ne pouvant traverser cette matiere ténace, est obligée d'y rester empâtée; quand la dose d'argile n'est pas totalement outrée, on le trouve rassemblé dans les scories, en forme de grenaille, signe évident d'une fusion trop épaisse; mais si l'excès d'argile est outré, on trouve le fer répandu dans le total de ses boursoussilures, & on n'obtient qu'une scorie noire & spongieuse. Si l'argile qu'on ajoute à la mine, au lieu d'Atre réduire en petites parties, est mise en gros morceaux coagulés, plusieurs de ces morceaux, au lieu de fondre, fortent par le bas du fourneau, enduits d'une espece d'émail, qui ressemble à de la porcelaine: si au contraire il y a trop de castine, ou de pierre à chaux, l'effet en est nuisible; parce qu'en rendant le bain trop fluide, il y a du fer qui se précipite trop aisément, pendant qu'une partie coule & s'échappe avec les scories. Il paroît au reste que ces fondants ne peuvent se combiner que jusqu'à un certain degré; c'est-à-dire, que pour faire un bain convenable, il y a une dose dans leur mêlange, un point de saturation. Quand il y a trop de chaux, on voit dans les scories des veines, des zônes, qui ne sont que chaux. Voyez la table de Post, touchant l'effet du mêlange des différentes substances.

Il ne faut pas être étonné si je n'ai pas employé le mêlange trop généralement recommandé, des différentes mines, comme se procurant des fondants réciproques. Il semble que tout soit dit quand on a imaginé & débité, que pour faire du bon fer, il n'y a qu'à mêlanger les mines. Il y a sans doute bien des cas où ce mêlange réussit à merveille: mais il n'est pas possible d'en faire une regle générale; elle souffriroit trop d'exceptions. J'ai vû des effets extraordinaires de ce mêlange des mines, ce qui nous détermine à attendre que nous foyons mieux instruits pour en parler, & probablement pour en tires des résultats de la derniere conséquence. Il est cependant aisé de sentir que

le mêlange d'une mine chargée d'argile, avec une autre chargée de pierre à chaux, peut être fait utilement. Il en est de même de celui d'une mine sulfureuse avec une mine privée de soufres : notre but, dans ces préparations & additions, doit être de donner à toutes les especes différentes de mines, une égale disposition à la fusion, ou à peu-près. Ce sont ces préparations & additions qui ont occasionné les différences que nous remarquerons dans les fourneaux. Si nous pouvons amener ces mines à une disposition presque égale pour la fusion, il ne s'agira plus que d'un fourneau presque uniforme : sur quoi nous proposerons nos vûes. Cette uniformité dans les fourneaux est un point dont le détail ne fera que trop sentir les conséquences, puisqu'il ne peut y avoir de comparaison entre préparer les mines pour leur fusion dans un fourneau uniforme, ou faire autant de fourneaux qu'il y a de mines différentes; l'un pouvant s'exécuter à mesure des besoins, & en connoissance des matieres; & l'autre, nous disons, la construction des fourneaux, ne se faisant qu'à grands frais, toujours en tâtonnant & d'une façon d'autant plus équivoque, que, quelquefois les mines qu'on doit brûler font encore enfermées dans les entrailles de la terre, quand le fourneau qui doit les fondre est construit.

Les paragraphes suivants sont tirés de Gellert.

\$. I.

Essai des Terres & des Pierres pour sçavoir à quelle classe elles appartiennent.

« Pulverisez la terre ou la pierre, & féchez-la si elle est humide: versez » par dessus un acide, & observez s'il se fait un mouvement d'effervescence. » Quand il y en a, on peut regarder comme calcaire, la substance éprouvée. » S'il ne se fait point d'effervescence, détrempez la substance dans de l'eau, » & voyez si elle prend ainsi toute seule la consistance & la dureté d'une » pierre: si cela est, vous la mettrez au rang des substances gypseuses. Si » vous ne remarquez ni l'un ni l'autre de ces phénomenes, faites sécher peu à » peu la substance humide qui formera une pâte; donnez pendant quelques » heures un seu violent. Si elle se durcit, vous la mettrez au rang des substances argileuses. Si rien de tout cela n'arrive, rangez-la au nombre de » celles qu'on nomme vitristables ou apyres.

§. I I.

Résultat du mêlange des Pierres de différentes natures.

» Les pierres argileuses & calcaires se dissolvent les unes les autres, & » se changent en verre. Il en est de même des pierres argileuses & gyp» seuses.

« Les pierres argileuses & les pierres vitrissables, difficiles à fondre, ne se » dissolvent pas les unes les autres. Le contraire arrive entre les pierres argi-» leuses & les pierres vitrissables aisées à fondre.

« Les pierres gypseuses & calcaires ne se dissolvent point les unes les au-» tres. Il en est de même pour les pierres gypseuses & les pierres vitrissables » difficiles à sondre; mais le contraire arrive entre les pierres gypseuses & les » pierres vitrissables aisées à sondre.

» Les pierres calcaires & les pierres vitrifiables difficiles à fondre, ne se » dissolvent point les unes les autres, non plus que celles aisées à fondre.

« Le spath suffible est de toutes les pierres vitrissables aisées à sondre, celle » qui possede à un plus haut point la propriété de dissoudre, & elle est propre » à faire entrer en susson les autres pierres. »

§. III.

Dissoudre les unes par les autres, & sans addition, les Pierres ci-dessus.

10, FAITES un mêlange d'une partie de craie avec trois parties d'argile; ou » d'une de craie contre cinq parties d'argile.

» 2°, Mêlez une demi-partie de gypse avec une partie d'argile; ou cinq » parties de gypse avec six parties d'argile.

» 3°, Mêlez deux parties d'argile avec une partie de spath susible; ou bien » une partie d'argile avec deux parties de spath susible.

» 4°, Mêlez deux parties de gypse avec une partie de spath fusible; ou une » partie de gypse & une de spath susible.

5°, Mêlez deux parties de craie avec une partie de spath susible; ou bien » quatre parties de craie avec une partie de spath susible; ou renversez les » doses.

» 6°, Mettez chacun de ces mêlanges dans un creuset fort, & qu'on puisse » fermer d'un couvercle; placez-les pendant quelques heures dans un four-» neau à vent, & donnez le seu le plus violent.

» Les mêlanges du numéro 5 sont si aisés à fondre, que souvent ils percent » les creusets. Il est vrai que le spath susible est le plus facile à mettre en susion; & plus il en entre dans une composition, plus elle sond aisément, tou-» jours néanmoins suivant certaines bornes.

§. 1 V.

Mettre en dissolution deux Pierres qui ne se dissolvent point, par le moyen d'une troisieme espece de Terre.

» 1°, Meslez ensemble une partie de craie , trois parties d'argile , & une » partie de sable.

» 2°, Mêlez une partie de craie, cinq parties d'argile, & une partie de sable.

» 30, Mêlez ensemble parties égales de craie, d'argile & de sable.

» 4°, Mêlez ensemble une demi-partie de gypse, six parties d'argile & deux » parties de sable.

» 5°, Mêlez ensemble cinq parties de gypse, six parties d'argile & deux » parties de sable.

6°, Mêlez deux parties d'argile, une partie de gypse, & une partie de » craie.

» 7°, Mêlez une partie de craie, quatre parties de spath susible, & une » demi-partie de sable.

» 8°, Mêlez ensemble une partie d'argile, quatre parties de spath fusible, » & une partie de sable.

» 9°, Mêlez une partie de gypse, une partie de spath fusible, & une partie » de sable».

Lorsqu'on veut mettre en dissolution, par le moyen d'une troisieme, deux pierres qui ne se dissolutent pas les unes les autres, il faut qu'elle soit de nature à pouvoir mettre une de ces deux pierres en dissolution, ou même toutes les deux. On pourroit épargner bien des travaux, des charbons & des frais, si, lorsqu'on traite des mines aux sourneaux, on faisoit attention aux dissolvants ou fondants qui leur conviennent.

6. V.

Dissolution des différentes Substances.

On PEUT à cet égard consulter la table que Gellers a dressée. Suivant son observation, on trouvera à la table de chaque article, la substance qui a la propriété d'en dissoudre d'autres, & ensuite les substances qu'elle met en dissolution, ayant mis les dernieres celles qu'elle dissout le plus facilement. Par ce moyen, il y a plusieurs articles dans lesquels on verra sur le champ l'ordre de la précipitation. Par exemple, dans le 14e article, le fer est de toutes les substances celles que le soufre dissout par présérence, ensuite le cuivre, l'argent, le bismuth, le régule d'antimoine, le mercure & le cobalt ; d'où l'on voit que si une des substances dont on vient de parler , est mise avec du soufre, on pourra l'en dégager par le moyen du ser; c'est ce qu'on appelle Affinités, Rapports. Dans l'exemple présent, le soufre a plus d'affinité avec le fer qu'avec les autres substances dont nous venons de parler; mais on voit encore que pour dégager le soufre du fer par la dissolution, il faut avoir recours à quelque matiere qui ait plus d'affinité avec le soufre que le fer n'en a. C'est ce qui fait qu'à la table de Gellert, il faut joindre celle de M. Geoffroy, au moyen de laquelle on trouvera que le soufre a plus d'affinité avec le sel alkali fixe, avec la chaux vive, qu'avec le fer: conséquemment ces matieres sont propres à lui faire abandonner le fer, & à s'en charger elles-mêmes. On en doit conclure que ces matieres sont utilement employées

employées dans le traitement des mines sulphureuses. Ne pourroit - on pas même trouver des moyens pour appliquer ce remede au fer & aux fontes, comme nous le tenterons?

OBSERVATION.

Nous avons cru qu'il étoit inutile d'entrer dans le détail des différentes manieres de voiturer & mesurer les mines. Suivant que le local le permet, on se fert d'animaux de trait ou de bêtes de somme. Ici la mesure est une tomberée : ailleurs c'est une queue divisée, comme le vin, en quatre seuillettes. La Planche II, figure 9, est une seuillette à mine : le bas de cette seuillette est à jour, afin de pouvoir l'enlever commodément quand elle est pleine. Nous ne parlerons pas non plus du poids de la mine; comme il est relatif à l'espece, on lé trouvera dans le détail de celles de France.

EXPLICATION

DES PLANCHES.

Nous croyons devoir avertir, par rapport aux 3 & 4th Planches, que nous nous servons de celles que M. de Réaumur a fait graver conséquemment à des matieres auxquelles il n'a pas eu le cemps de donner la forme. Il n'est pas étonnant que l'on n'ait pas suivi pied à pied l'ordre de ses Desfeins, & qu'à la 4º Planche il y ait des figures de mines particulieres, dont nous ne parlerons que dans le détail que nous comptons en faire féparément.

PLANCHE 1.

FIGURE I. Montagne ancienne avec des filons; B B, filons perpendiculaires; AAA, filons obliques; C, D, E, F, G, différents lits d'une montagne par couches.

Fig. 3, une seconde; A, la mêche; C, trou ménagé dans la sonde pour passer un morceau de fer ou de bois B, qui fert à tourner la sonde; C, vis pour l'alonger suivant le besoin.

Fig. 4, Ouvrier qui fait un trou dans un banc de mine avec une pince, à dessein d'y placer de la poudre pour détacher des morceaux de mines; AB, vers le haut de cette vignette, exprime cette pince plus en grand; le bout Best formé en pic ; le bout A est fermé par deux biseaux ; C, c'est une baguette de fer servant, lorsqu'on a mis au fond du trou de la Poudre, & qu'on l'a garni jusqu'à la superficie de chifsons de papier & de mousse, à saire au travers une ouverture pour y introduire une mêche lente, quand on y veut mettre le feu.

Fg. 5, A, puits ou minaret; B, Ouvrier qui tire la mine d'une beine FORGES.

E; C, treuil soutenu par deux pieces de bois sourchu, que deux autres Ouvriers font tourner avec chacun une manivelle; D, deux cordes servant à monter & descendre les beines alternativement, dont l'une file sur le treuil, pendant que l'autre défile.

Fig. 6, A, tambour que fait tourner le cheval B; C, sont deux grosses cordes dont l'une file sur le tambour pendant que l'autre défile; E, ouverture du puits où un Ouvrier enleve la mine de dedans une beine; D, beine; F, seau pour tirer l'eau,

Fig. 7; A, C, R, B, Y, différents bancs de matiere; T, bancs de mine; F, Ouvrier qui détache la mine; E, lampe; G, pics; H, coins; I, masse; K, Ouvrier qui emplit une beine; L, beine remplie sur laquelle se met un Ouvrier pour remonter.

PLANCHE II.

LES FIGURES 1 & 2 représentent un patouillet ou moulin à laver les mines, vu de différents côtés; H, huche ou auge formée de plusieurs chassis en bois, arrêtés par le bas par de fortes traverses GG, & terminés dans le fond en plein ceintre; I, I, I, I, membrures ou plaques de fontes bien jointes attachées au chassis; L, (fig. 2) autre côté de la huche également garni de chassis & de membrures; AA, petit canal ou tuyau qui conduir à la huche l'eau du réservoir ; C C, ouvertures de six pouces en quarré pratiquées au bas de la huche, pour laisser couler la mine; D, (fig. 1), pelle de bois avec un manche qui se meut entre deux rainures pour fermer ou ouvrir dans le besoin l'ouverture C; M, morceau de bois qui traverse le petit canal pour contenir la pelle D fermée au lieu de rainure ; E (fig. 2), autre ouverture ménagée au haut de la huche, un peu moins haute que l'ouverture A, afin qu'il puisse sortir un peu moins d'eau qu'il n'en entre; N, (Fig. 1 & 2) arbre de la roue garni à ses extrémités de tourillons OO, & qui porte sur des empoises PF; Q, canal en bois; RRR, barreaux de fer coudés à deux branches qui traversent l'arbre pour agiter en tournant la mine dans la huche & la laver; SS, lavoirs; TT, pelles; VV, autres lavoirs. Dans la figure 1, l'Ouvrier qui est sur le devant de la vignette, nettoiea vec un rabot le devant de la pelle du lavoir, & l'Ouvrier qui est dans le fond emplit la huche de mine avec sa pelle. Dans la figure 2, l'Ouvrier est occupé à dégorger la mine avec un rabot, lorsqu'étant nettoyée, elle sort de la huche & descend dans le lavoir.

Fig. 3, F est une pelle; GHVL, est un rabot ou Ruard; c'est un morceau de fer de 13 à 14 pouces acéré à son extrémité G, recourbé en H; à la partie V, est un écrou pour recevoir le manche L.

Fig. 4 est un autre lavoir qui tire son eau directement du réservoir; AE, sont les costieres; B, est l'eau; F, le tuyau ou canal par où l'eau entre.

Fig. 5, panier d'osier.

Fig. 6, arbre du patouillet avec des cuillers de fer, pour agiter la mine dans la huche.

Fig. 7, autre lavoir semblable à celui (fig. 4) dans lequel est un panier pour passer la mine.

Fig. 8, un crible dit Egrappoir; BB, membrure de 6 pieds de long sur 8 pouces de haut; CC, traverses qui les retiennent au moyen des tenons qui passent par les mortaises D; EE, trou ou mortaises à l'extrémité des traverses pour retenir l'écartement des membrures, à l'aide de la clef ou clavette F; GG, rainures; HH, baguette de ser; I, lavoir sur lequel est placé l'égrappoir en pente, de saçon que le bas est au-delà de la costiere L; M, haut de l'égrappoir, contre lequel vient aboutir le courant d'eau sous la trémie O; P, Ouvrier qui jette de la mine dans la trémie; A mine qui passe au travers de l'égrappoir. Des deux Ouvriers qui sont sur le devant de la vignette, l'un avec un rabot retire la mine de dessous le crible; l'autre avec une pelle la met en tas à côté du lavoir.

Fig. 9 feuillette à mine dont le bas est à jour; A, dedans de la feuillette; BB, cercles de fer; CC, mains.

PLANCHE III. (upries 2; Section)

Vignette.

FIGURE 1, Ouvrier occupé à détacher de la mine en terre ou terrage.

Fig. 2, autre qui emplit de mine un seau ou chaudron.

Fig. 3, autre qui tourne l'arbre C, & fait monter le vaisseau E plein de mine. En D sont liées ensemble les trois pieces qui soutiennent l'arbre autour duquel la corde se roule & se déroule.

Fig. 4, Ouvrier qui conduit au lavoir la mine dont un mulet est chargé. Cette mine est dans une besace.

Fig. 5 & 6, Ouvriers qui lavent la mine: E, est un canal qui conduit l'eau au lavoir; FG, tas de mine en terrage dans lequel l'Ouvrier 5 prend celle qu'il fait tomber dans le lavoir; H, autre tas de mine, mais nettoyée où l'Ouvrier 6 met celle qu'il retire du lavoir, I, I, I, planches qui soutiennent les bords du canal & du lavoir.

Fig. 7, Ouvrier qui porte à l'égrappoir la mine lavée; K, planche fur laquelle est l'Egrappeur; L, chaudron percé dans lequel il crible la mine; M, bâton auquel ce chaudron est suspendu; N, perche à laquelle ce bâton est attaché, (cette perche est trop haute, & par conséquent le bâton trop long); O, tas de mine égrappée.

Bas de la Planche.

Figure 9, est une des planches qui soutiennent les bords du canal par où l'eau passe, ainsi que ceux du lavoir; A, A, sont les piquets qui soutiennent cette planche. Le mieux est d'avoir un canal creusé dans un morceau de bois. C, B, montrent la disposition des piquets, entre lesquels la planche A A est maintenue.

Fig. 10, claie au travers de laquelle, en quelques endroits, on passe la mine en terrage pour en séparer la terre.

Fig. 11, pelle de bois. Ces pelles ne sont pas si commodes que celles de la Planche II, sigure 3, avec lesquelles un Ouvrier n'est pas obligé de se baisser.

Fig. x_2 , espece de cuillere ou baquet à queue avec lequel, en quelques endroits on prend & on remue la mine dans l'eau.

Fig. 13, rable ou rabot avec lequel on agite la mine dans le lavoir.

Fig. 14, panier pour transporter la mine.

Fig. 15, chaudron percé dans lequel on égrappe ou crible la mine.

Fig. 16, tas de mine nétoyée.

Fig. 17, les principales parties du moulin à laver les mines, appellé Patouillet. Il y manque seulement la roue qui est portée par l'arbre N (fig. 18); la même roue peut verser de l'eau dans l'ange · O, lavoir dans lequel on acheve de laver à bras la mine qui l'a déja été dans l'auge.

Fig. 18, arbre pour le même patouillet, hérissé de chevilles en 3,3: c'est en deux qu'on place la roue.

Fig. 19, est la base du patouillet, auquel on a ôté & l'arbre & l'auge, autrement dite la huche; Q, Q, sont les pieces qui portent la huche; R, S, pieces de l'auge vues séparément; T, trou par lequel on fait sortir la mine, actuellement ouvert; X, le même trou bouché par une petite pelle V.

Fig. 20, l'arbre avec trois doubles équerres ; on lui en a ôté une ; Z, est une des équerres vue séparément.

PLANCHE IV.

Fig. 1, A A, morceau de mine du pays de Foix, tiré des minieres de Gudannes; la surface qui est ici en vue, est du plus beau noir, & a tout le brillant de l'émeri; D, E, D, E, marquent quelques-unes des parties plus élevées que le reste, qui ont été formées à peu-près comme le sont en hiver les glaçons qui pendent des toîts, par l'eau qui dégouttoit le long de la masse, & qui, en chemin faisant, déposoit de la matiere minérale dont elle étoit chargée; B, B, G G sont des filets de la matiere brillante & noire; ils pénétrent jusques dans l'intérieur du morceau; en H, la matiere est semblable à celle de diverses autres mines de fer.

Fig. 2, IKL, autre morceau de mine tiré de la même miniere que le précédent. La furface supérieure est aussi couverte d'une matiere crystalline noirâtre, mais un peu moins brillante que celle de l'autre morceau. Les inégalités qui sont sur la surface, dont K, K, en marquent quelques-unes, sont semblables à celles qu'on voit dans le fond des grottes, de la voûte desquelles tombe une liqueur chargée d'un suc pierreux. La liqueur métallique, qui dégouttoit le long d'un morceau AA, ou d'un pareil, tomboit sur celui-ci en LL. II, la substance de la mine paroît semblable à beaucoup d'autres mines.

Fig. 3, M, mine spongieuse de couleur rougeâtre. Celle sur laquelle ce morceau a été dessiné, vient de Guinée : elle faisoit partie d'un fort gros morceau.

Fig. 4, N, autre espece de mine spongieuse d'auprès de Bayonne. Les cavités sont remplies de silets déliés qui imitent assez bien ceux d'un bois pourri; ils en ont même la couleur. La mine est noirâtre.

Fig. 5, OO, mine plate & composée par feuilles, mais de couleur rougeautre. On en trouve de cette espece dans le Maine.

Fig. 6, P, mine qui semble talqueuse, & qui est très-blanche, ses seuillets sont arrangés avec quelque ordre. On en trouve de pareille à Alvar en Dauphiné.

Fig. 7, Q, autre mine talqueuse, de différences couleurs.

Fig. 8, R, morceau de mine d'Alvar, dont les feuillets sont moins marqués!

Fig. 9, SS, morceau de mine, formé de plusieurs grains réunis.

Fig. 10, T, est un grain de mine ronde, qui a été cassé pour faire voir qu'il étoit composé par couches.

Fig. 11, V, coupe d'un autre grain de mine ronde lorsqu'il étoit entier, qui est plus singulier. On voit la coupe de six grains qui étoient dans celui-ci.

Fig. 12, XYY, mine qu'on appelle en Limousin, Mine en coquilles. Les morceaux sont plats & creux au milieu; YY marque l'ouverture de la cavité de ce moroeau.

Fig. 13, ZZ, Z^2 , faisoient ensemble un seul morceau de mine, que l'on pouvoit regarder comme une aëites; il étoit rempli entierement d'une terre fine; on l'a laissée dans le morceau Z^2 ; il paroît plein, mais le morceau ZZ est vuide. Il est représenté sans la terre qu'il rensermoit.

Fig. 14, a, bb, vûe en perspective d'un sour à cuire la mine, en usage en Dauphiné: a, en est la porte, bb le dessus.

Fig. 15, ee, le plan du même four.

Fig. 16, c en est la coupe; d, profil de la porte.


Fig. 17, f, plan d'un autre four à griller la mine, en usage dans le pays de Foix, & pays voisins.

Fig. 18, g, la coupe de ce four, où l'on voit l'arrangement du bois ou du charbon & de la mine, mis lit sur lit; h, lit de charbon; i, lit composé de la plus grosse mine; k, lit de charbon & de bois.


Fig. &c, Mine en grains.

FIN DE LA PREMIERE SECTION.













ART DES FORGES

FOURNEAUX A FER,

Par M. le Marquis de Courtivron; Et par M. Bouchu, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences.

SECONDE SECTION.

Du Feu appliqué au travail du Fer.

LE FEU sera toujours pour nous un objet d'admiration, de crainte & de spéculations. Emblême de la Divinité; admirable dans la lumiere; bienfaisant dans le développement des substances; terrible dans les embrasements, dans les tonnerres, les volcans, les exhalaisons souterreines & l'électricité; sensible & impénétrable dans mille effets ; pere & destructeur ; est-il surprenant que dans l'Antiquité, la crainte plus que la reconnoissance, lui ait élevé des autels? Devons-nous nous étonner que quelques Physiciens l'ayent pris pour un esprit, plutôt que pour un corps; ou que d'autres frappés de ce que le feu n'a pas de tendance de haut en bas, en ayent fait une classe d'être mitoyen entre l'esprit & la matiere? Et cela parce qu'ils ont confondu l'élément du feu mis en action, avec le même élément tranquille & enchaîné dans les matieres combustibles. L'expérience nous a montré que le feu est une substance matérielle; & quoique nous ne puissions former que des conjectures fur la nature de cette substance ; quoiqu'elle produise une infinité d'effets que nous ne pouvons expliquer, nous n'en sommes pas moins convaincus que cette substance a toutes les propriétés de la matiere, l'étendue, la folidité, la mobilité, la pesanteur, comme on le peut voir dans Boyle, Musschenbroek, & Boerhaave. Son étendue est démontrée par l'augmentation des corps dans lesquels le feu entre sensiblement, & dont le volume diminue quand il en est sorti. Sa solidité se maniseste par celle-même de certains corps, qu'il pénetre, & qui en devlennent plus durs. Sa mobilité FEU.

se manifeste par l'état de division où il tient les parties de quelques corps qui ne reprennent leur état que par son absence. Ensin sa pesanteur se prouve par l'augmentation du poids dans les corps, où l'on peut parvenir à le fixer.

On s'accorde assez à distinguer le seu, en seu élémentaire & en phlogistique. Par le premier on peut entendre cet élément simple, pur, composé de particules seches, subtiles, impénétrables & répandues par-tout. Le nom de l'autre indique que c'est l'aliment du seu, d'où nous croyons devoir insérer que le phlogistique n'est autre chose que des parties élémentaires du seu, contenues & enveloppées dans des substances qui les recelent par un méchanisme au-dessus de nos lumieres.

L'expérience nous a appris que la qualité caractéristique du feu étoit de donner de la chaleur, & celle de la chaleur de rarésier les corps. Il n'y a point de chaleur fans mouvement ; mais le feu est-il une matiere particuliere, ou n'est-ce que la matiere des corps mise en mouvement? Sur cette question les Philosophes sont partagés. Lorsque nous excitons du mouvement dans l'air, par exemple, on conçoit que nous écartons les parties groffieres de l'air interposées entre les particules élémentaires du feu, dont elles empêchoient le rapprochement; & l'on conçoit aussi que ces dernieres, comme plus fluides, se ramassent & se meuvent dans l'espace que nous leur avons dégagé, & où la chalcur sera d'autant plus grande qu'il y en aura une plus grande quantité de rassemblée; que l'espace qu'elles occuperont, sera plus dégagé des corps étrangers; que ces particules ignées recevront des corps environnants une pression plus forte, & un mouvement qui occasionnera des frottements plus vifs & plus redoublés, effet du mouvement décrit suivant certaines circonstances: à quoi nous devons ajouter que, s'il y avoit un moyen de retenir ces particules élementaires du feu dans une égale quantité & un mouvement égal, on auroit toujours un égal degré de chaleur.

Ce moyen de se procurer de la chaleur, n'étant pour nous, en quelque façon, que momentané, lorsque nous voulons soutenir un tel degré de seu, nous sommes obligés de recourir à des substances qui, dilatées & entamées par un premier seu, nous rendent, par le déchirement de leurs enveloppes & le dépérissement de leurs substances; les particules de seu qu'elles retenoient cachées dans leur intérieur. On perpétuera le degré de seu, pourvu que l'on continue d'employer un aliment convenable, qu'on entretienne le même mouvement, & que la dissipation ne soit pas plus considérable en un temps qu'en un autre; ou bien pourvu qu'on remédie jusqu'à un certain point, & les unes par les autres, au dérangement de ces conditions; c'est-à-dire, que dans le besoin on employe ou plus d'aliment, ou un aliment plus fort, si la dissipation est trop considérable; ou des corps

environnants plus compacts, pour mieux retenir la chaleur; ou une forme plus convenable dans ces corps environnants, pour mieux profiter de la chaleur réunie. C'est dans cette combinaison, que consiste l'Art du seu; & c'est au seu ainsi alimenté, que Stalh a donné le nom grec Φλογ/500, qui signifie combustible, inslammable, & que l'on a traduit en François par celui de phlogistique.

Quelques-uns l'ayant regardé comme un feu terrestre & grossier, en comparaison du feu élémentaire, lui ont donné les noms de sousse , principe sulfureux, sousse principe, principe huileux, principe instammable, terre instammable & colorante.

Quoique l'élément du feu foit universellement répandu, & qu'il n'y ait aucune substance qui n'en contienne plus ou moins, il ne faut pas pour cela, penser que toutes les matieres soient également capables de servir d'aliment au feu. La classe des inflammables doit être restrainte à celles connues sous le nom de combustibles, dont il y a bien des especes dans les trois regnes de la Nature, & que l'on peut employer suivant les opérations qu'on se propose. Il faut nous souvenir, qu'outre cette nourriture, pour ainsi dire, terrestre, dont le feu a besoin, il est nécessaire qu'il ait le contact libre de l'air; que les parties grossieres de l'aliment qu'on lui donne, comme les sumées, s'en éloignent, ce qui revient à priver cet aliment de son humidité, ensin qu'il soit retenu dans un soyer qui ne donne qu'une évaporation convenable, & qui d'ailleurs ait la forme la plus capable d'appliquer le seu, & de le saire agir sur les mêmes que celles dont nous avons déja fait mention.

Comme nous ne nous proposons de traiter l'Art du Feu que relativement au travail du fer, nous avons passé une multitude d'effets qui ont mérité l'attention & l'examen des Philosophes, & qu'on peut voir dans leurs Ouvrages.

Puisque les effets du seu sont dûs à sa propriété de rarésier, nous devons faire tous nos efforts pour nous former une idée précise de la rarésaction. Nous remarquerons en passant, que la fluidité des liquides, ou des substances que nous connoissons sous cette dénomination, ne leur est point essentiellement attachée; elles ne la doivent qu'à la quantité des molécules de seu qui les pénetrent; ce qui nous prouve qu'il n'y a aucun corps qui ne puisse être rendu sluide, & qu'à cet égard toutes les substances ne différent entre elles que par le plus ou le moins de seu qu'elles exigent pour se mettre en suson, & conserver cet état de sluidité.

Raréfier un corps, c'est augmenter son volume. Tout corps chaussé est raréfié, c'est-à-dire, qu'il a augmenté de volume jusqu'à un certain point, & proportionnellement à la quantité de chaleur qu'il a reçue. On peut

voir l'étendue de la raréfaction des métaux dans les Essais de Mussehnbroek. Un corps rarésié, en se restroidissant, diminue de grosseur & de grandeur, & reprend son premier volume. Prenez un anneau & une baguette de ser, l'un & l'autre disposés de saçon que la baguette entre exactement dans l'anneau. Si l'on fait chauffer un des bouts de la baguette, ce bout chaufsé n'entrera plus dans l'anneau; mais il y rentrera d'abord que la baguette sera refroidie.

Ne pourroit-on pas dire que cette augmentation de volume a été produite par les particules du feu, qui sont entrées dans le bout de la baguette chauffée, & qui en sont sorties ensuite? N'est-il pas aisé de concevoir que, si par quelque moyen on avoit pu retenir cette matiere fluide, dans le bout de la baguette qu'elle avoit pénétrée, il s'en seroit suivi, malgré son refroidissement, l'augmentation permanente de son volume. Ceux qui veulent fabriquer de l'acier par la voie de la cémentation, pour retenir les particules du feu qu'ils ont introduites dans le morceau de fer à convertir en acier, n'ont d'autre expédient que le prompt refroidissement, mieux connu sous le nom de trempe, qui durcissant & resserrant les parties extérieures, empêche le feu qui occupe encore les parties intérieures, d'en fortir; mais aussi lorsqu'on fait chauffer de l'acier de cette espece, ou pour mieux faire entendre ce que nous voulons dire, lorsqu'on présente au feu cette croute durcie, elle se dilate & se raréfie : pour lors les particules de seu qui avoient d'abord été retenues dans l'intérieur, en fortent comme elles y étoient entrées; & tel Ouvrier qui a cru faire un outil d'acier, n'a réellement fait & dû faire qu'un outil revenu à son premier état de fer. Ce détail convenable d'ailleurs à notre sujet, nous dispose à comprendre que, pour préparer de l'acier plus durable. il faut joindre au durcissement, ou plutôt, avant le durcissement, il faut faire quelques opérations capables d'arrêter le phlogistique d'une maniere plus fixe & plus permanente.

couches

couches distinctes. L'une plus pesante occupe le fond du vaisseau, dans lequel se fait la susson : c'est la partie métallique. L'autre plus légere, & qui surnage la premiere, est ce qu'on appelle les Scories. Cette séparation relative à la gravité & à l'action du seu, est un esset trop journalier pour nous y arrêter davantage.

Pendant que ces scories surnagent, si l'on continue de pousser le feu, la matiere du fond sera moins fluide. Cet effet singulier dans le cas où il y auroit excès, tient de trop près à notre travail, pour ne pas chercher à l'éclaircir. Ne pouvons-nous pas dire que le fer, en cet état, se trouve, en quelque sa-çon, réduit à ces parties élémentaires par sa trop grande division, & par la sublimation des matieres qui contribuoient à sa liaison? N'est-il pas croyable que le seu ne peut plus avoir d'action sur ce fer trop divisé, parce qu'il n'oppose plus de résistance. Les parties du seu plus actives que celles du ser & plus légeres, doivent surnager, & faire tous leurs efforts contre cette espece de couverture fluide, mais un peu ténace, que les scories ont formée, & qui, par leur contiguité, empêchent la dissipation des particules métalliques, si fort atténuées que, pour se volatiliser & s'évaporer, elles n'attendent qu'un courant de seu qui soit libre (a).

Si l'on prend la matiere du fer en cet état, on ne peut en faire une masse compacte & solide: resroidi, il est cassant, parce qu'il n'a point de liaison; & on ne peut lui donner du corps qu'en lui rendant la partie terrestre nécessaire à sa liaison, le tout néanmoins jusqu'à un certain degré; car comme il ne faut point une trop grande abondance de ces parties terrestres, il ne faut pas non plus d'excès dans les particules de seu qui y seront unies. C'est ce qu'il est aisé de prouver par l'acier qui, lorsqu'il en est trop pénétré, quand il a été resroidi trop subitement, tombe en poussière au sond de l'eau. D'après ces éclaircissements, je crois pouvoir rappeller ici que le ser est un métal composé de son élément particulier, de sels & de phlogistique combinés & retenus dans une juste proportion par une base vitrisée.

Pendant que le fer est en sussion, comme nous venons de le dire, si l'on enleve totalement les scories, & qu'il n'y ait plus que quelques particules du fer, qui en soient pénétrées, il pétillera jusqu'à un certain degré de refroidissement. Si dans cet état on fait frapper sa superficie nue par une slamme vive, cette superficie se convertira en une poudre d'autant plus légere & rouge que le seu sera plus sort & continué plus long-temps; ce qui nous montre que, pour obtenir du ser, il saut que sa mine, lorsqu'on veut la sondre, soit mêlée à travers les charbons, & qu'elle ne soit pas ainsi frappée par une slamme qui détruit au lieu de combiner. Qu'est-ce que cette poudre que l'on a nommée Safran de Mars? C'est du ser privé de sa liaison par l'action du seu mal dirigée, qui lui enleve le phlogistique. La raison est que la slamme ne faisant que frapper vivement la superficie par une espece de courant, elle

⁽²⁾ Voyez Cramer, tom. 1, p. 178. FEU.

atténue & divife, au lieu de pénétrer & de se combiner; conditions nécessaires pour obtenir du ser. Nous pouvons donc en conclure qu'il ne suffit pas d'avoir les matieres nécessaires pour faire du ser, mais qu'il y a beaucoup d'art à les combiner, à les diriger, à les faire travailler par le seu; par conséquent, il est de la derniere importance, après avoir connu & disposé les mines à la susion, d'employer les moyens propres à produire un très-grand degré de seu, ainsi que l'art de l'appliquer utilement & convenablement sur le ser qui, de tous les métaux, est le plus difficile à sondre. Ces moyens se réduisent à quatre:

1°, A la qualité de l'aliment du feu. Comme jusqu'à présent, malgré les tentatives qui ont été saites, nous n'avons pu réussir à employer utilement que des charbons de bois, il est essentiel d'examiner scrupuleusement cette partie.

2°, Au courant d'air employé pour exciter le feu & l'animer.

3°, A la quantité de l'aliment.

4°, Enfin à la maniere de placer les substances à traiter, dans un lieu tellement disposé qu'on puisse y diriger la chaleur du corps brûlant, sans la laisser dissiper par une communication trop libre avec l'atmosphere. La machine employée à cet effet, est connue sous le nom de Fourneau.

Nous allons entrer dans le détail des trois premiers moyens: le quatrieme fera la matiere de la Section suivante. La premiere partie de celle-ci traitera des bois & de la maniere d'en faire du charbon; la seconde, de la maniere de donner un courant d'air aux toyers dettinés à tondre la mine du ser; dans la troisseme, nous examinerons la quantité de l'aliment du seu, c'est-à-dire, du charbon nécessaire à la susson de la mine.

PREMIERE PARTIE.

Des Bois, & de la maniere de les convertir en charbons.

Voici une des parties des plus effentielles des Manufactures du fer. Le détail des fourneaux & des forges fera voir l'immensité de la consommation de charbon.

La premiere chose est de sçavoir ce que nous devons entendre par charbon. Le charbon de bois est un corps noir, friable, assez léger, provenu de la combustion du bois, ménagée de façon que ses progrès ne puissent pas s'étendre jusqu'à la destruction du bois une sois allumé. Des sçavants ont dit qu'en général le charbon est formé par la combinaison d'une terre & du principe inslammable, ou du seu. Le composé qui résulte de cette union, est mêlé dans la plûpart des charbons avec des parties salines, soit alkalines, soit neutres, qu'il enveloppe, ou qu'il masque d'une saçon singuliere.

Ne pourrions-nous pas dire que le bois est un composé de terre, de sels, d'eau & de phlogistique, le tout combiné sous la forme & sous la texture

qui font la distinction des dissérentes especes de bois? Qu'est-ce que le charbon ? c'est la terre, le sel, le phlogistique qui étoient dans un tel bois, réduits par le feu, ou pour mieux dire, par l'évaporation, en une substance très-privée deau, substance connue sous le nom de Charbon; ou bien c'est une éponge privée d'humidité & remplie de phlogistique, ainsi que d'une partie de sel. De cette définition, tirons les conséquences suivantes.

- 10, Que le phlogistique d'un tel charbon, toutes choses d'ailleurs dans l'ordre, fera toujours dans une raison exacte avec le phlogistique du bois qui l'a fourni.
- 20, Qu'on ne connoît d'agent propre à donner ce résultat, que le seu luimême qui fait évaporer la plus grande portion de l'humidité, & les parties qui donnoient de la fermeté & de la folidité au bois, supposé qu'elles soient différentes.
- 3°, On a l'expérience, qu'en mettant sur un foyer allumé, du bois imprégné d'eau, il s'éleve une grande fumée qu'il est possible d'allumer d'autant plus aisément, que la fumée sera plus pressée de sortir en grande abondance, & de passer par une ouverture plus étroite : d'où l'on conclud que l'humidité chassée promptement du bois verd, entraîne avec elle une portion considérable du phlogistique que l'on peut allumer suivant quelques procédés.
- 4°, On a encore l'expérience que le bois enflammé, laissé à l'air libre, se consume & se détruit entiérement : donc pour avoir du charbon avec un tas de bois destiné à cet usage, il faut lui ôter, autant que cela est possible, le contact de l'air, sans cependant que le seu puisse s'éteindre, saute d'être animé.
- 5°, Concevons que tout ce qui tend à la destruction du bois, tend aussi à la destruction du phlogistique qu'il contenoir. Un bois pourri, un bois passé, un bois trop vieux, laissés trop long-temps à l'air, sont autant de degrés qui annoncent le plus ou le moins de phlogistique.
- 60, On sçait enfin que dans un même arbre, toutes les parties qui le composent, le cœur, l'aubier, l'écorce, le bas, le haut, les branches grosses ou menues, ont des degrés différents de pesanteur. D'ailleurs, les mêmes especes de bois à âges égaux, sont dans le même cas, & le tout encore relativement aux différents terreins, ainsi qu'aux différentes expositions.

Disons encore que le bois vif, dur & pesant, donne le charbon le plus vif, ou le plus rempli de phlogistique, & se connoît à sa pesanteur. Les autres charbons sont toujours en raison de la pesanteur du bois dont ils sont formés. Il est donc extrêmement essentiel de connoître les divers poids des différents bois; & comme on est obligé de recourir à l'action du feu, pour leur conversion en charbon, il faut être instruit de la maniere de ménager & conduire ce feu d'une façon utile & convenable; ce qui dépend de deux choses; parce que sans air on ne peut obtenir de seu, & avec un trop sort courant d'air, on ne

peut avoir du charbon. D'ailleurs les parties humides du bois pressées de sortir trop promptement, entraînent avec elles une quantité de phlogistique. Il faut donc chercher des moyens doux & lents, de le débarrasser de ces parties humides, en le conservant le plus qu'il est possible. Il en est un facile ; c'est de laisser le bois à l'air libre: mais d'un autre côté, l'air seul étant capable à la longue de détruire le bois, il y a un point qu'il faut saisir pour le convertir

Mais sur tous ces objets, il faut consulter l'Art du Charbonnier qui ne laisse rien à désirer.

Nous ajouterons seulement pour l'objet particulier des Manusactures de fer, par quelles raisons, 10, les charbons venus de différents bois, abstraction faite de la quantité de phlogistique, ne font pas tous le même effet dans les foyers à fondre la mine ou dans ceux à affiner le fer ; 20, d'où vient la même chose se remarque dans des charbons provenus de la même espece de bois,

mais qui sera crû dans différents terreins.

Si l'on avoit des raisons pour croire que la terre qui entre dans la composition du bois, est la même pour tous les bois, on ne découvriroit pas pourquoi les charbons peuvent communiquer au fer différentes qualités, bonnes ou mauvaises. Nous sommes toujours bien embarrassés, lorsqu'il faut parler de la combinaison mystérieuse qui fait croître un végétal aussi facilement qu'elle donne une forme constante, de l'action & du mouvement à un animal. Mais ne pourroiton pas hasarder pour réponse à la premiere question, qu'il y a des bois qui, par leur nature, leur disposition, leur structure, tirent de la terre dissérentes substances, par exemple, de l'huile d'une telle espece, de la résine, &c, ainsi que différents sels, qu'après l'incinération, nous ne connoissons que pour des alkalis ou des fels neutres; tandis que d'autres bois qui ne sont pas de la même espece, n'ont pas de disposition par leur texture à pomper les mêmes huiles, les mêmes sels? Ou bien peut-on avancer que les dissérentes substances qui constituent l'essence des dissérents bois, cachent & enveloppent diversement le phlogistique qui, au fond est toujours le même dans toutes les especes, mais qui s'insinue dans les corps qui lui sont exposés, avec ces enveloppes différentes ? Ces deux possibilités expliquent la distinction que nous éprouvons parmi les charbons qui font tantôt aigres, tantôt doux, &c.

Quant à la seconde question, la réponse qu'on y pourroit faire, seroit que la terre qui entre dans la structure des bois de même espece, doit être de la même qualité que celle de la terre qui les a nourris. Or, nous avons des terres de différentes especes, mêlées & combinées de cent façons différentes ; par conséquent le même bois crû dans deux terreins différents, peut être chargé d'une terre toute différente l'une de l'autre. Donc il n'est pas étonnant qu'il ne produise pas toujours le même effet. Cela me paroît d'autant

9

d'autant plus probable que les parties terrestres, soit de la mine, soit du charbon, sondant avec la partie métallique, elles lui communiquent leur qualité. En esset, ayez à traiter une mine de ser dont la base qui retient l'élément du fer, soit une terre vitrissable, & pour cela ayez un charbon nourri dans une terre aussi vitrissable; cette portion de terre du charbon n'en rendra la mine que plus difficile à sondre, puisqu'il saudra lui donner un sondant calcaire, dans la proportion des parties terrestres de la mine & du charbon; au lieu que si vous aviez eu à traiter la même mine avec un charbon à base calcaire, ce charbon auroit porté avec lui le sondant, & la susion de la mine auroit été plus facile.

Il ne faut pas dire que les sels des cendres étant tous des alkalis, ils doivent servir de fondants. Cette proposition devient très - équivoque, & pour mieux nous entendre, il faut distinguer les temps. Nous conviendrons que dans les cendres tous les fels font alkalis ou neutres; mais on a lieu de croire qu'ils ne sont pas de même dans le charbon (2). Les sels dans les charbons ne font pas destructibles; ni ne peuvent en être tirés que par l'incinération du charbon même; au lieu que dans les cendres, la moindre humidité les dissout; & nous avons vu qu'il falloit que la mine du fer, pour fondre, ait le contact du charbon. La partie mystérieuse du charbon, son incorruptibilité par tout autre agent que le feu, est un phénomene singulier. Puisqu'en général les acides agissent sur le sel alkali, comment les acides que l'air charrie en grande abondance, n'agissent-ils pas sur le sel alkali ensermé sur le charbon mis en poudre, pendant qu'une simple vapeur humide agit sur celui qui est dans les cendres? Il faut conclure que le sel du charbon ne s'alkalise que par le brûlement, & que nous connoissons peu la nature du mixte qui est dans le charbon. C'est cette différence dans les parties terrestres & salines des charbons, qui fait que ceux qui proviennent de différents bois, ou du même bois crû en différents terreins, ne sont pas également propres à toutes sortes d'ufages. Dans les manufactures du fer, employez les charbons les plus vifs au fourneau, & mêlangez-les à la forge, sur-tout ceux qui viennent de terreins inégaux en bonté, afin que leurs cendres se servent réciproquement de fondants.

D'après ces premières notions, il faut encore considérer les bois, et égard à leurs dissérentes especes. Comme il n'est ici question que de leur produit en charbon; distinguons-les en bois pesants, bois moyens & bois légers; & remarquons encore que la même espece de bois, suivant le local, participe à ces trois degrés: le Chêne, par exemple, dans un bon sonds où il croît promptement, est bois dur; sur le sommet d'une montagne, à sonds calcaire, il est bois moyen; & exposé au midi, sur un côteau, il est bois tendre. Indépendamment des degrés différents de bonté qui se rencontrent nécessairement

⁽a) Voyez Gellert, tom. 1, p. 169.

dans la même espece, il y en a de très - considérables encore entre une espece de bois & une autre, entre un Chêne & un Hêtre, un Hêtre & un Tilleul, &c. Il y a aussi des especes qui demandent un certain fond, une certaine humidité, & qui ne viennent jamais que lorsqu'ils trouvent dans le sol certaines modifications qui leur sont nécessaires. Nous jetterons encore un coup d'œil sur les causes qui préjudicient à la quantité ou à la qualité du charbon.

Ces causes sont, tout ce qui s'oppose à la cuisson, ou tout ce qui occassonne le brûlement du bois. Les unes viennent du local, les autres ou du travail ou des choses extérieures.

Celles du local, font la nature du fol qui forme l'air; le terrein plus ou moins compact, folide, en pente, garni de racines, d'estocs, de pierres, de crevasses, exposé à l'humidité.

Celles du travail viennent de l'inégalité de longueur des morceaux de bois; du mêlange indifcret des tendres avec les durs; de leur arrangement mal-entendu, trop ou pas affez couchés, ferrés, penchant fix les côtés. Le gros bois occupant un côté ou l'extérieur; le menu, un autre côté ou le cœur; du bois verd d'une part, du fec de l'autre; des débris de bois dépérissants avec du bois vif; des bois longs avec des courts; trop de terre ou pas affez; le manque de feuilles on d'herbes, qui laissant entrer la terre ou les frazins dans l'intérieur des fourneaux, peut y occasionner un grand dérangement.

A cette occasion, nous dirons que nous avons vû des sourneaux qui, ayant été seuillés avec peu d'attention, avoient été couverts d'une épaisseur trèsconsidérable de terre minérale, provenant de mine de ser, qu'on avoit tirée dans le bois même: à la longue cette terre entra dans le bois, de saçon que quand le Charbonnier, qu'on disoit habile, voulut mettre ses sourneaux en seu, le bois étant découvert par-tout, il prit le parti de mettre de nouvelle terre & du frazin. Le seu d'abord eut bien de la peine à prendre; mais ensin ayant commencé à travailler, on ne voyoit qu'évents & soussilières de toutes parts: on entendit un bruit continuel, & les premiers sourneaux tournerent au grand dommage du Maître & au désespoir du Charbonnier, qui, étonné & satigué d'un travail continuel & inutile, persuadé d'ailleurs que ses sourneaux étoient malésiciés, abandonna le tout à la voracité du feu.

Les choses étoient dans ce fâcheux état, lorsque nous sûmes invités de les aller voir. La terre qui avoit servi de chemise à ces sourneaux, étoit noirâtre, boursoussie, un peu coagulée, sonore, ressemblante à des scories très-mauvaises: d'où il étoit aisé de conclure que cette terre qui étoit ferrugineuse, avoit essuyé un très-grand degré de chaleur, parce qu'elle étoit entrée dans l'intérieur du sourneau, & parce que son épaisseur trop considérable, & sa ténacité avoient concentré le seu; ce qui avoit occassonné les bruits & les évents

continuels. Cela combiné avec le feu qui avoit été abandonné à lui-même, on ne dut pas être étonné de trouver un commencement de susson : on espéroit même trouver une réduction dans le cœur du fourneau, attendu que cette terre ferrugineuse avoit eu le contact immédiat du phlogistique, & que des parties de terre végétales, dont elle étoit mêlée, avoient pu lui servir de fondant.

On pensoit qu'il falloit débâtir les sourneaux, nettoyer les places & les redresser, seuiller & couvrir de nouveau frazin; mais comme on étoit dans une saison peu convenable, au milieu de l'hiver, & que le Maître de forge avoit compté sur ces sourneaux pour suivre son travail sans interruption, il ne restoit de ressource que d'ôter, le plus qu'on pourroit, de terre dans le dessus & le bas des sourneaux, & de les laisser ainsi jusqu'à ce qu'ils sussent bien enflammés, le Charbonnier ayant seulement soin de boucher les évents les plus considérables, & de remplir les entonnoirs qui se formoient. Le Maître est convenu avoir eu un quart moins de charbon, d'ailleurs moins bon que celui qu'il devoit naturellement espérer.

Il ne faut pas oublier de mettre en compte l'absence ou l'ignorance du Charbonnier, pour donner ou ôter l'air à propos, sermer les évents qui donnent lieu à la combustion d'une partie du bois; ce qui va si loin, que nous avons vû un Charbonnier qui tomba & manqua d'être brâlé dans un vuide de cette espece que le seu avoit sormé. C'est ce qu'on appelle un Entonnoir.

Les causes extérieures sont les grands vents. Pour s'en garantir, les Charbonniers doivent être munis de claies; ils doivent être vigilants à les dresser suivant les dissérentes directions du vent. Ayant besoin que les sourneaux soient couverts d'une croûte légere de seuilles, terre & frazin; les grandes pluies qui entassent, battent & entraînent; les gelées qui soulevent; les grandes chaleurs qui dilatent, sont autant de causes préjudiciables à la quantité ou à la qualité des charbons. Un temps calme, & une légere humidité sont ce qu'on peut désirer de plus savorable.

Lorsqu'on a bien considéré la maniere de convertir le bois en charbon, n'a-t-on pas raison de penser qu'il faudroit qu'un Charbonnier sût très-instruit, très-actif & très-vigilant. Exposé à toutes les rigueurs de l'air, dans les saisons les plus rigoureuses, les nuits les plus obscures, & les variations continuelles du vent, il a à gouverner un élément sougueux & vorace, duquel un Maître de sorge voit dépendre journellement sa fortune.



SECONDE PARTIE.

Maniere d'obtenir un courant d'air pour les foyers destinés au travail du Fer.

L N'EST pas possible d'avoir du feu sans un courant d'air; son action est même proportionnée à ce courant : c'est ce qui donne le mouvement aux particules élémentaires du feu, & nous avons vû que sans mouvement il n'y a plus de chaleur. Une once de charbon de bois, enfermé dans un creuset bien luté, y restera, sans déchet, pendant 14 ou 15 jours à la chaleur d'un fourneau toujours en feu, tandis que la millieme partie du feu qu'on y a consumé, l'auroit mis en cendres dans un air libre. Van-Helmont ajoute que pendant tout ce temps-là, le charbon ne perd pas même sa couleur noire: mais que s'il s'y introduit un peu d'air, il tombe aussi-tôt en cendres blanches. Il faut dire la même chose de toutes les substances animales & végétales qu'on ne sçauroit calciner qu'à seu ouvert, & qui, dans des vaisseaux fermés, ne peuvent être réduits qu'en charbons noirs. N'avons-nous pas nous-même l'expérience qu'un fourneau à fondre la mine du fer, que l'on bouche plein de charbons enslammés, se trouve, au bout de 15 à 20 jours, aussi plein que quand on l'a fermé, pourvu que l'air n'ait pu y pénétrer, sans quoi, en peu de temps, on ne trouve au fond que de la cendre. il faut remarquer, d'un autre côté, que si l'on donne un grand courant à un petit feu, le seu au lieu d'en être animé, sera dissipé, & si ce seu étoit soufflé par un courant d'air trop humide, il seroit éteint. Dans la nature tout a des bornes, & ses effets sont tous assujettis à de certaines conditions.

Puisqu'il n'y a point de feu sans air, & que l'on a besoin dans les soyers des forges, & sur-tout des fourneaux, d'un feu de la derniere violence, il faut donc joindre aux matieres inflammables & à l'arrangement nécessaire, un grand courant d'air: & comme dans certains cas, on a besoin d'un seu plus ou moins grand, & que d'ailleurs il faut que le phlogistique soit immédiatement appliqué, au fer pour se combiner avec lui, au lieu de le détruire il est essentiel qu'on puisse diriger, diminuer, ou augmenter ce courant, suivant que le travail le demande. Pour remplir ces vûes, on ne pouvoit rien imaginer de mieux que les moyens qu'on a employés. L'Invention de certaines machines démontre bien l'étendue de l'esprit humain. Qui se feroit attendu de voir l'eau & le feu lui-même servir à procurer ce courant d'air, comme on le voit par le ventilateur & par les trompes? On peut, pour cet usage, se servir de tout ce qui est capable de rassembler une certaine quantité d'air, & de le pousser avec un certain degré de vîtesse. Voici les deux moyens aujourd'hui en usage, & nous nous y bornons quant à présent,

présent, puisque, comme nous l'avons annoncé, il n'est question que du travail actuel. L'histoire des trompes & des sousses est entiérement tirée des Mémoires de M. de Réaumur.

ARTICLE I.

Des Trompes ou Soufflets à chûte d'eau, appellés aussi Artifices en Dauphiné.

« L'EAU seule, en tombant dans des tuyaux verticaux, pousse continuelle-» ment autant d'air, & avec autant de vîtesse, que les soussets que nous décri-

- » vons. L'action de cet air immédiatement chassé par l'eau, est de même assez
- » forte pour fondre les mines du fer & des autres métaux. On appelle ces
- » foufflets singuliers des Trompes. On s'en sert dans quelques Provinces du
- » Royaume, & sur-tout dans le Dauphiné & dans le pays de Foix, soit pour
- » fondre la mine de fer, foit pour affiner la fonte & la convertir en fer ou en
- » acier. On n'a presque jamais recours à d'autres soussiles dans le pays de Foix:
- » nous ne parlerons pourtant de ceux-ci, qu'après avoir décrit les trompes
- » du Dauphiné. Les mesures que nous allons déterminer doivent toutes se rap-
- » porter à ces dernieres.

§. I.

Trompes dans le Dauphiné.

(Voyez la Planche V des Fourneaux, & son explication).

- "Tout ruisseau d'eau n'est pas propre à faire une trompe : sa situation doit au moins être telle qu'on puisse lui donner une chûte assez considérable.
- » Cette eau est amenée à la trompe par un canal presque horizontal, ou qui
- » n'a d'inclinaison qu'environ un demi-pouce par toise. Le corps de la trompe
- » est un tuyau vertical, qui a environ 27 pieds de hauteur, & un pied 4 pouces
- » de diametre. Ces mesures, quoique les plus ordinaires, peuvent être variées;
- » mais nous nous y arrêterons pour fixer celles que nous avons à donner dans
- » la suite. Le tuyau HH(Pl.V) est ordinairement composé de deux pieces
- » de sapin creusées, liées ensemble par autant de frettes de fer qu'il est néces
- » saire pour rendre leur assemblage solide.
 - « La façon dont ce tuyau est creusé, est ce qui contribue le plus à l'effet de
- » la trompe. Son ouverture supérieure C, celle où le canal presque hori-
- » zontal verse de l'eau, a 13 pouces de diametre; de-là, en descendant, la
- » cavité du tuyau se rétrecit insensiblement jusqu'à trois pieds de distance
- » de l'ouverture supérieure; dans cet endroit qu'on appelle l'Etranguillon,
- » le creux du tuyau n'a que 4 pouces de diametre : mais immédiatement au-
- » dessous de l'étranguillon, la cavité s'élargit; elle a neuf pouces, & elle FEU.

» les conserve dans tout le reste de la longueur. Ainsi la cavité supérieure du

» tuyau est une espece d'entonnoir qui finit à l'étranguillon.

« Au-dessous de l'étranguillon, il y a 10 trous, ou soupiraux G, G, qui donnent entrée à l'air dans la trompe. Six de ces soupiraux sont à même hauteur, & quatre sont au-dessous de ceux-ci, & en sont également éloi- gnés. Ces soupiraux ou trous, tant supérieurs qu'inférieurs, sont cylin- driques, mais taillés obliquement dans l'épaisseur du parois, de telle sorte que l'ouverture intérieure des soupiraux supérieurs, est plus de 8 pouces au-dessous de l'étranguillon, & que leur ouverture extérieure n'est qu'à pouces plus bas que l'étranguillon. Les quatre soupiraux inférieurs sont

» taillés avec la même obliquité que les supérieurs; & n'en sont distans que

» de quatre pouces. Ils sont tous cylindriques, & ont tous deux pouces de

« Le corps de la trompe est soutenu paa un chevalet, c'est-à-dire, par une » piece de bois DD coupée quarrément, & percée au milieu pour laisser » passer la trompe : cette piece de bois est portée par quatre pieds ensoncés » en terre. La piece de bois percée au milieu ne touche pourtant pas immédiatement la trompe : il y a d'espace en espace divers crampons de ser attachés à l'une & à l'autre de ces pieces.

» Le bout inférieur I du corps de la trompe est logé dans une cuve M M, qui a environ 6 pieds de hauteur, & qui, dans quelques sourneaux, a presque autant de diametre. Il y descend jusqu'à environ 18 pouces de son bord supérieur, c'est-à-dire, qu'il est éloigné du sond de cette cuve, d'environ 4 pieds & demi. La cuve est fortement liée par des cerceaux de ser. Il y a dedans une espece de table ronde L d'un pied quatre pouces de diametre, qui est tantôt de pierre & tantôt de sonte de ser. Sa surface supérieure est environ à la moitié de la hauteur de cette cuve. Elle est soutenue par une espece de croix de bois, dont les quatre bras sont égaux, & appuyés chacun par un pied qui porte sur le fond de la cuve. Le dessus de la cuve est recouvert; mais outre l'ouverture qui donne entrée au corps de la trompe, il y en a une seconde dans laquelle est un tuyau qui conduit au soyer l'air qui est poussé par l'eau; quelquesois ce second trou est percé dans le corps de la cuve.

« Avant de connoître les autres parties de la trompe, nous pouvons déjà » voir comment elle fait les fonctions d'un violent foufflet. Suivons dans fa » route l'eau qui vient s'y rendre : la partie qui est faite en entonnoir, » est toujours pleine d'eau, jusqu'à quelque hauteur au - dessus de l'étranguil- » lon; de forte que l'eau sort à gueule-bée par cet étranguillon; mais elle » n'est pas plutôt sortie, que trouvant une ouverture plus large, elle se disperse. Les gouttes d'eau, pour ainsi dire, s'éparpillent : il arrive ici ce qui » arrive à l'eau qui sort de tous les ajutages. Après la sortie, elle n'est plus

» renfermée, comme elle l'étoit par une surface cylindrique; elle ne prend » même aucune figure constante. Le jet est comme composé de différents si-» lets d'eau, qui changent continuellement d'arrangement, les uns par rap-» port aux autres. Or les intervalles qui sont entre différents filets & ces dif-» férentes gouttes d'eau, sont occupés par l'air qui est dans la cavité de la » trompe. Si, entre deux filets séparés par l'air, un nouveau filet vient à des-» cendre, il poussera cet air en bas, avec toute sa vîtesse; il le conduira » avec soi dans la cuve. L'arrangement irrégulier que prennent les filets, soit » à leur fortie de l'étranguillon, foit en continuant leur chûte, est sans doute » cause qu'il y a peu de gouttes d'eau qui ne soit en état de conduire de » l'air dans la cuve, pourvû que cet air trouve place pour y entrer; & il la » trouve, parce que l'air qui y est conduit, a une issue pour échapper, & » qu'il est même poussé par l'eau à prendre cette route. L'eau, à mesure qu'elle » fort de la trompe, agit contre l'air qui est dans la cuve, avec toute sa pesan-» teur & toute sa vîtesse acquise pour le faire sortir: & cet air trouve une ou-» verture où rien ne lui résiste, ou lui résiste peu, & par conséquent il s'é-» chappe.

» L'eau fait plus encore: arrivée dans la cuve, elle tombe avec impétuo» fité fur la table, d'où rejaillissant de tous côtés, elle pousse en haut le même
» air qu'elle a conduit en bas: elle donne moyen de se dégager à celui qui,
» s'étant trouvé rensermé entre différents filets, avoit été comme conduit dans
» un tuyau d'eau. Ensin les jets d'eau, en s'élevant, poussent tout l'air qu'ils
» rencontrent, & il ne peut céder qu'en ensilant l'ouverture qui aboutit au
» tuyau qui se rend au sourneau; l'eau & l'air qui descendent par la trompe,
» ne lui permettent pas de prendre une autre route. L'air l'ensile encore d'au» tant plus naturellement quand le seu est au sourneau, qu'il trouve de ce côté» là un air rarésié qui cede continuellement.

» A mesure que l'air sort de la cuve, il en entre de nouveau dans la trompe, » & cela par la loi du plein. De nouvel air souffle, pour ainsi dire, continuellement par les dix soupiraux: il en entre par eux tous ensemble, autant qu'il en sort par le tuyau du soufflet. Le nouvel air, à mesure qu'il
arrive, se trouve exposé aux percussions des silets d'eau qui le conduisent,
dans la cuve, & l'en chassent ensuite pour le renvoyer au soufflet. Cette
circulation d'air ne dureroit pas long-temps, si l'eau ne trouvoit pas une ifsue; elle rempliroit bientôt la cuve. Il ne saut pas non plus que l'ouverture,
pour la fuite de l'eau, donne passage à l'air, & elle ne le donne pas tant que
le niveau de l'air se trouve au-dessus du trou P qui laisse échapper l'eau. Pour
entretenir l'eau dans ce niveau, & pour sçavoir si elle le conserve, il y a auprès de la cuve, une espece de petite écluse QRS, (si l'on peut pourtant
donner ce nom à une espece de caisse sans fond, qui a environ 2 pieds de
hauteur). Le bas de cet assemblage de planches est de niveau avec le bord

» fupérieur de l'ouverture de la cuve qui donne l'écoulement à l'eau; & le canal » P qui conduit l'eau dehors de la caisse, est aussi au-dessous de cet assemblage » de planches. Au milieu de cette caisse, deux tringles forment de chaque côté » une coulisse, où est une planche quis'éleve au-dehors de la caisse, & qui peut » s'élever ou s'abaisser davantage: elle est, à proprement parler, la patte de » notre petite écluse. On voit que la largeur de cette planche est parallele à l'ou- verture de la cuve. Dès qu'on a abaissé cette espece de patte, on étrecit le » canal qui laisse écouler l'eau; on l'élargit, si on l'éleve: & par conséquent » il est aissé d'en faire rester dans la cuve jusqu'à quel point on veut; ce qui » ne doit jamais aller au plus que jusqu'au tiers de sa hauteur. Ensin on connoît » quelle hauteur l'eau occupe dans la cuve, en regardant dans la petite écluse, » puisque par les loix de l'équilibre des liqueurs, elle est la même dans l'une & cans l'autre.

"Une trompe pareille à celle que nous venons de décrire, suffit souvent pour un foyer à forger ou à affiner; mais pour un fourneau à fondre la mine, on en memploie tantôt deux, tantôt trois (fig. 5). Une seule pourroit faire autant d'effet que les trois ensemble, si l'on avoit l'eau à discrétion; mais lorsqu'on n'a qu'une certaine quantité d'eau, celle qui, de trois trompes, fait un souffle asserte, en feroit un trop foible, si elle tomboit dans une seule. Quoiqu'on donnât à chacune des parties du corps de cette trompe, autant de capacité qu'en ont ensemble dans les trois corps des parties semblables, on ne rendroit pas son effet égal; l'eau ne se disperseroit pas autant fortant de l'étranguillon de celle-ci, qu'elle se disperse ensemble dans les trois autres; & l'on voit que ce n'est qu'autant que l'eau se disperse, qu'elle peut pousser l'air dans la cuve. Si, en tombant, elle formoit une colonne qui eût pour base l'étranguillon, elle ne produiroit aucun effet.

« Quand on a plus d'une trompe, elles ont chacune un petit tuyau particu» lier appellé Caissole par les Ouvriers: ces petits tuyaux aboutissent à un plus » gros porte-vent qui leur est commun. La longueur du corps de la trompe n'est » pas arbitraire non plus, quand on n'a qu'une certaine quantité d'eau. Plus » le corps de la trompe est long, plus il contient d'air; plus long-temps l'eau » agit contre cet air & plus fortement; la même quantité d'eau en chasse cer- » tainement plus d'air, & il en rentre toujours à peu près autant qu'il y en a » de chassé.

« Mais quand on a assez d'eau, de plus grosses trompes ou plus courtes » peuvent faire le même effet que de plus petites & plus longues. Peut - être » augmenteroit - on l'effet des trompes, si l'on employoit ces moyens pour » obliger l'eau à se disperser davantage à la sortie de l'étranguillon : si, par » exemple, elle rencontroit à sa sortie des sils de ser diversement inclinés, » qui traverseroient le corps de la trompe. Il est vrai qu'on perdroit quel- » que chose de la vîtesse que l'eau a acquise; mais peut - être gagneroit - on » davantage

» davantage par l'augmentation de la quantité de l'eau qui seroit en état d'agir » contre l'air.

« Le porte - vent a environ un pied de diametre dans les trompes d'un » petit fourneau; il fait un ou plusieurs coudes; il est plus ou moins incliné » selon la position des trompes par rapport à celle du sourneau. Il se termine par une canne de ser, semblable aux buses des soussels, & qui » entre de même dans le sourneau. Tout ce que nous avons à y remarquer, » c'est qu'auprès du sourneau il y a une ouverture d'environ 8 pouces en » quarré, qu'on bouche par le moyen d'un clapet ou espece de petite porte » de pareille grandeur, & qui s'ouvre avec une charniere. On l'ouvre tou- » tes les sois qu'on veut arrêter ou diminuer le vent du soussele. En dedans » de cette ouverture, il y a un morceau de cuir qu'on baisse; ce cuir est » une soupape que le vent tient abaissée pendant qu'il soussele; & trouvant » alors pour issue l'ouverture en question, il sort & n'arrive point jusqu'au » fourneau. Au reste, le tuyau du porte-vent est pour l'ordinaire de ser- » blanc jusqu'à la tuyere.

« Le fouffle du porte-vent feroit inégal , si l'on ne régloit l'eau qui entre » dans la trompe. Plus il y auroit d'eau, plus il y auroit de vent ; aussi à la » tête du canal qui la conduit, on a soin de construire une petite écluse, » ou de mettre une patte que l'on éleve, ou baisse, suivant la quantité d'eau » que l'on laisse couler dans la trompe. Nous avons dit qu'on ne donne à ce » canal qu'environ un demi-pouce de pente par toise; ce n'est pas que l'esset » de l'eau ne soit d'autant plus grand qu'elle a plus de chûte, mais une eau » qui arriveroit trop rapidement, pourroit déranger le tuyau de la trompe » de son à plomb, ce qui en diminueroit beaucoup l'esset. D'ailleurs elle » useroit plus vîte la partie de la trompe faite en entonnoir; elle perdroit » même une grande partie de sa vîtesse; en tombant entre les parois, elle » rejailliroit en partie. Il vaut mieux que l'eau ait moins de chûte en arrivant » à la trompe, & que le corps de la trompe soit plus haut. L'eau peut de » même acquérir autant de vîtesse, sans causer de dérangement.

« Les Forgerons prétendent avoir remarqué que les trompes soufflent plus » fortement en hiver qu'en été, & le raisonnement paroît d'accord avec leur » observation. L'eau a certainement moins de volume en hiver qu'en été; & » par conséquent elle est alors plus pesante, & en état d'agir plus efficacement » contre l'air : cette remarque s'accorde avec celle des Forgerons qui se servent » de soufflets mûs par l'eau.

» La trompe ou tuyau doit être bien assujettie par les crampons de fer qui » la portent; autrement elle s'enfonceroit dans la cuve. Les crampons la tien- » nent isolée de façon qu'elle ne touche point les parois du trou du che- » valet, & cela asin qu'extérieurement elle soit plus seche, qu'elle se pour- » risse moins vîte. Quand elle s'ouvre quelque part, on bouche les trous FEU.

» avec de la filasse, ou de quelqu'autre maniere équivalente. Dans les endroits » où l'on peut placer les cuves sur un terrein pierreux, on ne leur donne » pas de fond; dans d'autres endroits, on leur donne un corroi de glaise; » & quand on leur fait un fond de bois, ce fond porte par-tout sur un terrein. » Elles ont environ un pouce de diametre de moins par en haut que par en » bas.

« On met deux petites planches où le vent fort de la cuve, quand ce trou » est percé dans l'i hauteur de la cuve; elles servent à arrêter en partie les par » ticules d'eau qui seroient emportées par l'air dans le porte-vent. L'une de » ces petites planches est attachée au sond supérieur, & l'autre contre les côtés. » Le bout de l'une descend plus bas que le bout de l'autre, sans cependant se » toucher. Le vuide qui est entr'elles deux, est le chemin qu'ensile l'air, & où » il est plus difficile à l'eau d'arriver.

§. II.

Trompes dans le Pays de Foix.

(Voyez la Planche VII des Fourneaux & leur explication).

« IL Y A quelque différence entre la construction des trompes du Dauphiné, » & celle des trompes du pays de Foix. La plus remarquable est que ces der » nieres n'ont point, comme les autres, de soupiraux placés au-dessous de l'é- » tranguillon; elles tirent l'air de plus haut: il vient d'au-dessous de la surface » de l'eau qui entre dans la trompe. Le réservoir d'eau sournit en même-temps » deux corps de trompes, deux tuyaux verticaux parsaitement semblables; ainsi » il suffit de connoître la structure d'un de ces tuyaux.

« Depuis la caisse où ce tuyau conduit l'eau & l'air jusqu'à une certaine » hauteur au-dessus, il a un diametre égal. Arrivé à cette hauteur, il commence » à s'évaser, & continue de même en entrant dans le réservoir, d'où il reçoit » l'eau; arrivé à ce réservoir, il se divise en trois parties ou en trois tuyaux, si » pourtant on peut appeller la partie du milieu qui est ouverte des deux côtés, » un tuyau. Les deux tuyaux des bouts sont faits en coins; on les nomme les » Trompilles. Ils s'élevent chacun jusqu'à peu de distance des bords supérieurs du » réservoir. Leur position est telle que l'espace qui reste entr'eux, & que nous » avons appellé le Tuyau du milieu, a aussi la figure d'un coin, & il en porte le » nom. Cet espace est ouvert de deux côtés depuis le fond du réservoir jusqu'en » haut.

« C'est par ces ouvertures que l'eau entre dans le corps de la trompe. Les » deux tuyaux qui sont à côté, les deux trompilles sournissent l'air : l'eau » n'y entre jamais, parce qu'on ne permet pas qu'elle s'éleve dans le réservoir » à la hauteur de leurs bords supérieurs depuis le fond du réservoir jusqu'un » peu au-dessous; le corps de la trompe est donc divisé réellement en trois

» tuyaux, qui font les deux trompilles & l'espace qui est entrelles, ou le » coin; car alors cet espace est rensermé de tous côtés. Les ouvertures in» sérieures de ces trois tuyaux aboutissent ensemble à un canal commun, dans
» un endroit où le diametre du corps de la trompe n'est pas aussi rétreci qu'il
» l'est un peu plus bas.

» De cette disposition il suit un effet pareil à celui que produit la disposition des autres trompes. L'eau du réservoir entre dans la partie du milieu » ou dans le coin; à la sortie de ce coin, elle rencontre un canal plus large; s'elle s'éparpille; elle chasse l'air qu'elle trouve devant soi; elle le conduit » vers le bas du tuyau. La nouvelle eau qui arrive, trouve de même de nouvel air à pousser : il est continuellement sourni par les deux trompilles.

» Nous avons dit que ces trompes sont composées de deux tuyaux verti» caux; ils aboutissent à une caisse commune, car ici on ne donne pas la
» figure de la cuve à la capacité où l'eau & l'air sont conduits. Cette caisse
» est d'une grandeur considérable; elle a près de 16 pieds de longueur sur
» presque 6 de largeur, & 3 de hauteur intérieurement dans l'endroit où elle
» en a le moins. Les deux tuyaux de la trompe sont à un des bouts de la caisse,
» qui est de quelque chose plus large que l'autre; mais en récompense, cet au» tre bout est beaucoup plus élevé: il a près de 4 pieds de hauteur au-dessus
» de la partie dans laquelle entrent les tuyaux. Aux deux tiers de la longueur
» de la caisse, les pieces de bois du dessus sont mises dans l'inclinaison néces» saire pour arriver à cette hauteur.

» Le conduit par où l'air s'échappe, part du bout le plus élevé. L'endroit » où il commence n'est pourtant qu'à la hauteur de la surface horizontale du » dessus de la trompe, de-là, en allant vers le sourneau, le tuyau s'incline en » en bas. La partie de la cuve plus élevée est apparemment saite pour augmen- » ter la capacité de cette cuve, pour résléchir l'air, &c.

» Nous n'ajouterons point ici que l'eau qui tombe dans la caisse, y tombe sur des especes de tables, pareilles à celles que nous avons vûes dans les cuves des autres trompes. Nous n'entrerons point non plus dans le détail des mesures des tuyaux des réservoirs & des autres parties de la trompe : » il y a bien de l'arbitraire en tout cela ».

On peut encore voir dans Swedenborg, une description de trompe, & la réflexion qu'il fait à ce sujet.

ARTICLE II.

Des Soufflets.

St nous avions mis par ordre d'ancienneté les moyens de donner un courant d'air aux foyers du travail du fer, il est probable qu'il auroit fallu commencer par les soufflets. D'abord on les a fait de cuir, & on les faisoit

mouvoir à force de bras, ensuite on les a faits beaucoup plus grands; ils étoient mûs par l'eau, & relevés par des contre-poids. Comme ces soufflets sont extrêmement communs, nous ne nous y arrêterons pas.

Depuis peu on a trouvé une maniere sujette à moins d'entretien, en les faisant de bois. On s'en sert depuis 1620, dans les sonderies du Haut-Hartz. On en attribue l'invention à un Evêque de Bamberg. On dit dans le Berry & le Nivernois, qu'ils y ont été apportés par un Allemand; & dans le Dauphiné, on dit qu'un Suisse y a construit les premiers. En Franche-Comté, c'est un Allemand qui en a montré la construction aux nommés Gaucherot, habiles en cette partie. Ce qu'il y a de certain, c'est que du temps d'Agricola, ils étoient inconnus. Jusqu'à cette ingénieuse découverte, on se servoit de sousselles de cuir; & il est très-probable que nous la devons à l'Allemagne, ainsi que bien d'autres choses concernant le travail du ser, comme nous aurons souvent occasion de le remarquer. Voici la description des sous-sous de bois, telle qu'elle se trouve dans un Mémoire de M. de Réaumur.

« On ne s'en sert pas seulement pour les sourneaux, on s'en sert aussi » pour les sorges où nous verrons convertir la sonte en ser. Ceux des sour» neaux sont les plus grands; on leur donne depuis 14 jusqu'à 15 pieds
» de longueur, sans y comprendre la huse des soussets, qui a ordinaire» ment trois à quatre pieds au-dehors du soussets. Pour ceux des sorges, on
» en fait depuis 7 pieds jusqu'à 10: la Planche VIII représente un de ces
» petits soussets. La grandeur & le nombre des parties croissent proportion» nellement dans les grands. Ici nous ne nous arrêterons qu'aux mesures des
» grands.

» Les soufflets (Planche I) sont composés de deux caisses de bois, l'une » immobile; c'est l'inférieure B: la supérieure A est mobile; nous la nomme-» rons avec les Ouvriers le Volant. Le volant s'éleve & s'abaisse alternative-» ment sur la caisse inférieure, à peu-près comme on éleve & abaisse le » dessus d'une tabatiere à charniere, quand on l'ouvre & quand on la fer-» me ; mais ici les bords du dessus descendent bien au-dessous du fond de » la boîte qu'il recouvre, & dans le temps même qu'on releve le plus le » dessus, une partie de ces bords est au-dessous de la caisse inférieure; jamais » le derriere D de ces sortes de soufflets, c'est-à-dire, le bout le plus éloigné » de la buse F, ne doit être en ligne droite. Il doit saire la portion d'un cer-» cle qui auroit pour centre la cheville ouvriere K; tous les autres côtés, & » même celui-là dans la caisse inférieure, & les autres dans le volant, sont » en ligne droite. Le fond de la caisse inférieure a douze pieds & quelques » pouces de longueur, jusqu'à la têtiere S, c'est-à-dire, jusqu'à l'endroit où » la caisse inférieure est recouverte par quelques petites planches immobiles » S qui forment une partie de la caisse. a T est une partie du tuyau ou canal, » qui » qui conduit le vent dans la buse bb; une partie de la buse bT est engagée » dans ce tuyau où commence la têtiere S; le fond de la caisse n'a gueres » qu'environ 14 pouces en-dedans; près du bout du sousset, elle a 4 pieds » & demi en-dedans; & où cette caisse est plus large, elle a moins de prosons deur, qui n'est gueres que de cinq pouces près du derriere, pendant qu'elle » en a près de neuf près de la têtiere. Le dessus du volant a une figure sem- » blable à celle du fond de la caisse, considéré seulement jusqu'où com- » mence la têtiere. Il est de quelque chose plus grand en tous sens; mais le » volant ne forme point une caisse; ou si l'on veut le considérer comme une » caisse, c'en est une ouverte par un des bouts A, & inégalement prosonde en » différents endroits des côtés. Cette caisse imparsaite a trois pieds de pro- » sondeur au bout le plus large BD; de-là sa prosondeur va en diminuant » également jusqu'au bout A le plus proche de la têtiere, où il n'a qu'un pied » de prosondeur.

» On imagine assez comment ce volant se pose sur la caisse inférieure, & » que c'est afin qu'il s'applique mieux dessus, qu'il n'a aucun rebord à son » petit bout. Nous ferons seulement remarquer qu'il est rêtenu en place par » un boulon P P qui traverse de part en part la têtiere. On imagine en-» core aisément qu'il tourne sur ce boulon, comme le dessus d'une tabatiere » sur sa charniere; & qu'à mosuro qu'on l'éleve, la cavité comprise entre la » caisse inférieure & le volant, augmente, ou, ce qui est la même chose, » qu'elle contient plus d'air. Quoique nous n'ayons pas encore dit où est » l'ouverture qui donne entrée à l'air entre ces deux caisses, les autres souf-» flets donnent assez d'idée de la maniere dont on peut placer les soupapes » nécessaires. Toute la difficulté gît à ne faire sortir l'air introduit, que par » la buse; & cette difficulté a dû paroître considérable à celui qui a cherché le » premier à construire de pareils soufflets. On ne peut pas se promettre d'ajuster » l'une sur l'autre, deux caisses si grandes, assez exactement pour ne laisser en-» tr'elles aucun passage à l'air. Si dans une certaine position, elles se touchent » bien, elles se toucheront inégalement dans une autre. D'ailleurs les chan-» gements qui arrivent au bois, soit par sécheresse, soit par humidité, ouvri-» roient bientôt des passages à l'air, entre les caisses qui auroient été le plus » parfaitement emboîtées l'une fur l'autre. Un emboîtement même trop par-» fait produiroit de rudes frottements, & demanderoit une augmentation de » force dans le moteur des foufflets. Un expédient ingénieux, & d'autant plus » estimable qu'il est très-simple, remédie à tous ces inconvénients; pourvu » que les côtés de la caisse soient des surfaces à peu-près planes, & qui ne » foient pas éloignées de ceux de la caisse inférieure de plus de deux pouces, » on bouche à merveille tout le vuide qui reste entr'elles: en voici tout le » mystere.

» Sur les bords de la caisse inférieure, il y a des liteaux ou tringles de bois FEU.

» 11, qui n'y sont point attachés. Selon qu'ils sont poussés, ils peuvent avancer vers le dehors de la caisse, & aller de ce côté-là par de-là ses bords, ils peuvent de même revenir sur leurs pas; mais jamais le bord du liteau n'excede le bord de la caisse vers le dedans, & jamais ils ne peuvent s'élever; des mentonnets Y, Z, & I, 2, z, les arrêtent dans ces deux sens. Le manche, la racine de chaque mentonnet est attaché verticalement contre les parois de la caisse, & le mentonnet porté par ce manche est horizontal. Les mentonnets forment ensemble une espece de coulisse à jour, dans laquelle le liteau peut aller & venir sans pouvoir s'élever. En quelques endroits on fait ces mentonnets de bois, ce qui est ordinaire, & le meilleur; dans d'autres ils sont de fer.

» Ce font les liteaux qui bouchent tout passage au vent: ils sont continuel-» lement pressés par des ressorts qui les obligent de s'appliquer contre les » parois intérieures du volant. Ces ressorts sont des lames d'acier qui ten-» dent à se fermer jusqu'à un certain point. Entre deux mentonnets zz, est » attachée une petite piece de bois, assez semblable à la racine du menton-» net, & placée semblablement. Elle est, & on l'appelle le Porte-ressort : le » milieu du ressort est attaché contre cette piece; & les deux bouts du même ressort touchent le liteau : quand ces ressorts sont autant sermés qu'ils le » peuvent être, il n'y a de largour du liteau sur le hord de la caisse, qu'autant » qu'il en faut pour y être soutenu. Le reste du liteau est en-dehors de cette » caisse. Chaque liteau des côtés est composé de plusieurs tringles qui s'em-» boîtent par les bouts les unes dans les autres, ce que montrent 11 & 14. » Un liteau est large de deux pouces & demi sur 18 lignes & quelquesois » fur 12 lignes d'épaisseur. Sept ressorts pressent un côté dans un grand souf-» flet. Concevons à présent la caisse inférieure emboîtée dans le volant, & » qu'elle a été d'abord tellement conftruite que ses parois touchoient, à » quelque chose près, celles du volant : l'air pour cela ne trouve pas en-» trée entre les deux caisses, parce que les ressorts contraignent les liteaux » à s'appliquer contre les parois du volant. Si les changements de tempé-» ture d'air étendent le volant; s'ils font que ces parois s'éloignent davan-» tage, il ne reste pas plus de vuide; à mesure que les parois s'éloignent, » les liteaux les suivent; de même si, en élevant le volant, il se trouve en » certains endroits des vuides plus grands que dans d'autres, les liteaux en » approchent davantage & les bouchent; si au contraire d'autres changements » d'air retrécissent ce volant, & si, en s'abaissant, il forme des vuides plus » petits, alors le volant repousse les liteaux, il les fait rentrer dans la caisse » inférieure. Dès-lors que les côtés du volant seront bien plans, l'entrée sera » donc bouchée à l'air.

» Tout ce jeu est aisé à imaginer : il n'y a aucun endroit où il soit plus » nécessaire que vers le derriere du volant. Il le seroit encore davantage si

» l'assemblage dont le derriere du volant est formé, étoit perpendiculaire » au-dessus du même volant: car il est sûr que plus le volant s'éleveroit, plus » il resteroit de vuide entre ce dernier & celui de la caisse ; & cela par la » raison que dans les triangles rectangles qui ont un côté commun, celui » qui a l'autre côté plus grand, a une plus grande diagonale. Par cette rai-» fon, dis-je, la ligne tirée du boulon par le milieu d'un des ressorts jusqu'à » la parois du volant, seroit d'autant plus longue; ou ce qui est la même cho-» se ; la distance de la surface intérieure des parois du volant, à la surface » extérieure des parois de la caisse, seroit d'autant plus grande que le volant » seroit plus élevé. Pour diminuer ce vuide qui pourroit être tel qu'il seroit » difficile de le boucher avec le liteau, on donne à la parois du derriere du » volant, une direction inclinée vers la caisse inférieure. On donne même à » ce dernier une courbure, comme on la voit en BD; mais comme il est » difficile de mesurer exactement la courbure, & de donner la courbure me-» furée, le mouvement du liteau supplée à ce qui manque; il s'applique tou-» jours aisément contre les parois.

» Dans les plus petits soufflets, & même quelquefois dans les grands, on » se contente de plus grands liteaux & des ressorts dont nous venons de » parler, & on ne laisse pas que de faire de bons sousslets: car, après tout, » il ne s'agit pas de vaissaux qui soione bouchés hermétiquement ; cepen-» dant ils font d'autant plus parfaits que l'air y trouve moins d'issuss. Il est » encore une précaution qu'il est mieux de prendre pour les grands souf-» flets, & que l'on prend dans les endroits où on les fait avec le plus d'exac-» titude. Avant que de dire en quoi elle consiste, faisons connoître le dé-» faut auquel elle remédie. Les liteaux appuyés sur les côtés de la caisse, » n'ont précisement que la longueur du côté sur lequel ils sont appuyés. » Supposons que sur le derriere il n'y a qu'un liteau, qui n'a qu'une longueur » égale à celle du bout qui le porte. Cela étant, ces trois parties du volant » qui font vis-à-vis des liteaux, font plus longues que le liteau. Il restera » donc un vuide qui ne sera point occupé par des liteaux, quoiqu'ils tou-» chent, autant qu'il leur est possible, le volant; ce vuide formera deux pe-» tits cubes ou deux petits parallélipipedes rectangles aux deux bouts du » liteau du derriere; & ces deux vuides seront d'autant plus grands, que la » caisse supérieure surpassera plus la caisse inférieure.

» Ces deux vuides, comme tous les autres, se bouchent par le moyen des » ressorts, mais qui agissent dans un sens différent, comme on peut le voir » aux sigures 8, 12 & 14. Pour entendre l'effet de ces ressorts, au lieu d'un » liteau, on en concevra trois derriere le sousset, & ils y sont effectivement. » Ils sont tous trois posés sur une même ligne; les deux bouts de celui du minulieu sont deux tenons, deux especes de languettes qui entrent chacune » dans une mortaise, dans une coulisse taillée dans le bout d'un des autres.

» Ces trois liteaux étant engagés l'un dans l'autre, autant qu'ils le peuvent » être, n'ont ensemble que la longueur du derriere de la caisse; mais ils peu-» vent occuper une plus grande longueur. Quand ceux des bouts s'écartent de » celui du milieu, (& ils s'en écartent aisément), les coulisses se meuvent » facilement sur leurs languettes: deux ressorts leur font faire ce mouvement; » au lieu que les autres ressorts tendent à se fermer, ceux-ci tendent à s'ou-» vrir. Ils font posés au-dessus des liteaux, & couchés horizontalement com-» me les autres. Dans le dessus des liteaux, les ressorts sont attachés par » leurs extrémités, par le moyen d'un clou, ou bien il y a des entailles qui » donnent prise à leur bout, & qui suffisent même pour empêcher les res-» forts de tomber. Un de ces ressorts presse contre un des liteaux du bout & » contre celui du milieu; de même l'autre ressort presse contre le liteau de » l'autre bout, & contre celui du milieu : ainsi le ressort du milieu reste tou-» jours en même place; mais ceux des côtés s'éloignent autant que les parois » des côtés de la caisse supérieure le permettent : cela n'empêche pas que les » ressorts ordinaires, ceux dont nous avons parlé ci-devant, n'approchent » en même temps les mêmes liteaux contre le derriere du volant, & qu'ils ne » bouchent tout le vuide. On pourroit se contenter derriere de deux ressorts » placés semblablement à ceux des côtés, qui tendroient à s'ouvrir comme le » dernier done nous avons parté, se done les deux bouts scroient airêtés dans » des entailles ou par un clou; pourvu qu'ils eussent une certaine grandeur, » ils fourniroient aux deux mouvements différents des liteaux; quand ils au-» roient autant écarté les liteaux les uns des autres qu'ils le peuvent être, le » reste de leur effort serviroit à les rapprocher du volant.

» Il y a des soufflets où l'on met encore un liteau, ou, si l'on veut, deux » liteaux assemblés comme ceux de derriere auprès de la têtiere : ces li» teaux poussés par des ressorts ordinaires, s'approchent de la partie de 1a
» têtiere dont le volant s'éloigne en s'élevant; & le volant, en s'abaissant,
» les ramene en leur premiere place. Enfin quelques Ouvriers mettent deux,
» trois liteaux sur chaque côté, disposés comme ceux de derriere, & pous» sés de même par des ressorts ajoutés en-dessus: les soussets en valent en» core mieux.

» Les ouvertures qui donnent entrée à l'air dans le foufflet pendant que » le volant s'éleve, font taillées dans le fond de la caisse inférieure, comme » on les voit en A A. Les Ouvriers les appellent Ventaux ou Eventaux, » nom qu'ils donnent aussi aux soupapes qui les bouchent. En quelques Pro- » vinces il y a deux pareilles ouvertures dans un grand soufflet. Elles sont » coupées quarrément, & ont chacune environ cinq pouces de large & dix » de long. Elles ne sont distantes que de deux ou trois pouces l'une de l'au- » tre, & elles le sont de cinq à six du derriere du soufflet. Chacun de ces » ventaux a sa soupape de grandeur proportionnée, & qui tourne sur deux charnieres

» charnieres, si l'on peut donner ce nom à deux bandes de cuir, attachées par » un bout au venteau, & par l'autre au sond de la caisse. Autour des venteaux, » le fond du sousset est garni de peau de mouton, couverte de sa laine. Il y a » aussi des morceaux de peau couverte de laine, attachés contre les bords » des venteaux; de sorte que quand les venteaux s'abaissent, la laine dont » ils sont revêtus, tombe sur celle du sond de la caisse; ce qui ferme assez » bien.

« Comme l'air entre avec une grande vîtesse dans le sousset quand on » éleve le volant, il pourroit quelquesois relever les soupapes à un tel » point qu'elles tomberoient ensuite du côté opposé à celui de l'ouver- » ture, & alors l'air sortiroit par où il est entré. C'est à quoi remédie une » corde attachée contre le sond de la caisse. Elle passe à travers le milieu des » deux soupapes. Comme elle est lâche, elle les laisse élever jusqu'à un » certain point, & les arrête, avant qu'elles soient montées trop haut. En d'au- » tres pays, on est dans l'usage de ne laisser qu'un venteau au sousset, qui » seul a la grandeur des deux précédents. Sa soupape a de même pour char- » niere deux morceaux de cuir. Une bande de cuir empêche cette charniere » de s'élever trop. Cette pratique a une commodité qui la rend présérable : » elle laisse au - dessous du sousset une porte assez grande, pour qu'un ou- » vrier y puisse entrer, quand il y arrive quelque dérangement, sans être » obligé de le démonter. Pour cela on ne fait que lâcher la bande du cuir, » qui arrête la soupape.

« Depuis la têtiere jusqu'à environ trois pieds par - delà, le fond de la » caisse est recouvert de seuilles de ser : on appréhende les étincelles qui peu» vent venir par la buse. Comme ces étincelles pourroient même aller beau» coup plus loin, on met quelquesois une traverse B C où finissent les seuilles » de ser. Cette traverse est elle-même recouverte de seuilles de ser, du côté » qui regarde la buse.

« Il ne nous reste qu'à faire quelques remarques sur la maniere dont les » pieces d'un soussele sont assemblées. On les fait presque par - tout de plan » ches de sapin, des plus épaisses & des plus dures. Les planches qui sont » posées les unes à côté des autres, ainsi que celles qui composent le dessus » du volant, le fond de la caisse, &c. ont des rainures de deux côtés. On » assemble deux pareilles planches par le moyen d'une tringle, qui a des lan » guettes de châque côté. Les planches qui forment les parois du volant & de » la caisse, s'assemblent à queue d'aronde; toutes les chevilles qu'on employé » sont de bois.

« On remarquera que les liteaux ne doivent point avoir de nœuds. Le » liteau & le volant s'usent par le frottement mutuel. Comme les nœuds » font plus durs que le reste, ils seroient cause que les liteaux & les parois » du volant, s'useroient inégalement en différents endroits; ce qui pourroit FEU.

» donner des entrées à l'air. Quoiqu'on fasse tous les assemblages le plus exac» tement qu'il est possible, on craint, avec raison, que les jointures ne don» nent entrée à l'air: dans quelques endroits, on colle sur ces jointures du
» papier avec de la colle de farine de seigle. Ailleurs on cherche à faire quel» que chose de plus durable; on se sert de colle forte, & au lieu de papier on
» employe des bandes de peau. Ensin, avant de se servir de soussilets neuss, ou
» de ceux qu'on a raccommodés, on frotte avec de l'huile toutes les parties
» mobiles. Outre que les mouvements en sont plus doux, tout passage en est
» encore mieux bouché à l'air ».

Nous ajouterons à ce Mémoire, que lorsque les soufflets ne sont plus leur travail ordinaire, par la perte du vent, on peut les raccommoder; ce qu'on appelle les relever. Cela s'exécute en desserrant la cheville ouvriere, & en ôtant la caisse ou le volant; en visitant & nettoyant les joints & les liteaux, les mentonnets, les ressorts; enfin en collant des bandes de basane sur les endroits que l'on entrevoit donner passage à l'air. Le devant de la tête exposé au feu, & conséquemment facile à se gercer, se garnit de coins de bois avec colle forte, & s'enduit de bourre mêlée avec colle de farine de feigle. Lextrémité du fond des foufflets porte sur deux chevalets qui y sont attachés; & la tête est appuyée par en bas sur un banc de pierre qui est placé devant, mais plus bas que la tuyere. On a encore soin de faire porter le milieu des grands foufflets sur un second chevalet, ou sur des pieces de bois, que l'on place où l'on juge à propos. Les soufflets sont arrêtés par des coins de bois, chassés à force entre la tête & la marâtre de la tuyere; & les chevalets sont cloués au chassis traînant, qui est placé dessous, afin de rendre le fond immobile.

La caisse des sousses est garnie au-dessus de deux anneaux de fer (Planche II) dans lesquels passe un crochet double, plié dans le dessus, & répondant à un autre crochet mobile, enclavé dans le bout des bassecules ou contrepoids, au moyen d'une cheville de fer. La bassecule est un lévier de bois, dont le point d'appui est environ aux deux cinquiemes de sa longueur. Un bout répond aux crochets des sousses, & l'autre est chargé à volonté, pour faire le contrepoids aussi fort qu'il est nécessaire. Il y a plusieurs autres manieres de faire relever les sousses en les trouvera gravés sur les dissérentes planches des fourneaux & des forges.

Le dessus de la caisse est aussi garni d'une boîte de ser, dans laquelle passe & est arrêtée une lame épaisse de ser, laquelle déborde le dessus de la caisse de 4 à 5 pouces. Cette lame est un peu courbée en x, & s'appelle Basse-contre, ou Baliscorne. Pour donner le mouvement nécessaire aux sousseltes de forges ou de sourneaux, il y a un coursier qui communique à l'empallement de travail, ou une huche avec rouet & lanterne, comme on le voit dans la Planche II. L'eau du coursier sait tourner une roue, dont les

bras traversent un gros cylindre de bois, qui tourne devant les bassecontres.

Cet arbre est armé de six cammes à tiers-point, trois pour chaque soufslet. Une camme est un morceau de bois, enclavé, & serré dans des morcaises, pratiquées dans l'arbre. La camme doit être bien évuidée du talon, & arrondie comme la basse-contre; afin que quand elle travaille, elle tende à abaisser la caisse, & non à la pousser. Lorsqu'une camme, par sa rencontre sur la basse-contre, a fait baisser un fousset, & élever le contrepoids dans le bout qui est au-delà du point d'appui, sitôt que la camme est échappée de dessus la basse-contre, le contrepoids dégagé de cette force étrangere, & supérieure à son propre poids, retombe, & en descendant fait relever le volant qui, comme nous l'avons dit, répond par des crochets au bout de la bascule ou contrepoids qui est en - deçà du point d'appui, & qui fe releve nécessairement quand l'autre bout baisse; comme il baisse, par la pression de la camme, quand l'autre s'éleve; les cammes sont disposées de façon que toujours quand un des volants s'éleve, l'autre s'abaisse; ensorte que pour avoir un vent qui souffle sans discontinuité, il faut avoir deux soufflets. Lorsque chacune des caisses supérieures des soufflets s'éleve, le venteau s'ouvre par l'inspiration, & laisse entrer l'air. L'inspiration cessée, le venteau se ferme par son propre poids, & l'air enfermé, pressé par le volant que la camme abaisse, n'a plus pour sortir d'autre issue que les buses des soufflets.

Les soufflets de forge étant d'une moindre étendue que ceux de fourneau, demandent moins de force pour être abaissés & relevés : aussi ne se fert-on point de bascules pour cela. Le jeu des uns & des autres est le même, à cela près que les anneaux qui sont de côté & d'autre de la bassecontre, & qui sont attachés au volant, retiennent un crochet double, plié dans le dessus, & qui répond à un autre crochet enclavé dans un levier de fer ou de bois, lequel est attaché par le milieu à une perche flexible. Le même levier sert pour les deux soufflets; & comme c'est à chacun des bouts de ce levier que répond l'enchaînement d'anneaux & de crochets, qui doivent élever chaque soufflet, on conçoit que lorsqu'une camme presse la basse-contre d'un sousset, elle fait baisser le volant, & en même-temps les crochets qui y tiennent, ainsi que le bout du levier qui les retient; mais pendant que ce bout du levier cédant à une force étrangere, s'abaisse, il faut nécessairement que l'autre bout s'éleve, & qu'en s'élevant, il éleve aussi le volant de l'autre soufflet, dont la résistance est insérieure à la force de la camme qui presse. Ce second sousset est abaissé à son tour par la camme qui approche; & en s'abaissant avec le bout du levier qui y correspond, il fait relever nécessairement le premier soufflet par le moyen du levier qui remonte. En un mot, un soufflet ne peut monter que l'autre ne s'abaisse;

les deux ensemble 240.

& la perche, par son élasticité, se prête à ces différents mouvements.

Nous voici déjà à portée de voir à peu-près ce qu'il faut d'air pour faire un seu qui puisse sondre une certaine quantité de mine de ser. M. de Reaumur a calculé qu'un soussele de songre, de sept pieds & demi de longueur jusqu'à la tête; & de 42 pouces de largeur, sinissant à 14 sur l'élévation de la caisse de 14 pouces, à sa plus grande portion du cercle, donnera 20151 ; pouces-cubes pour le volume d'air poussé par chaque coup de soussele. Un pareil soussele en un quart-d'heure, donne 206 coups, les deux ensemble 412: un soussele de soussele de soussele en un quart-d'heure sons être de la plus grande dimension, 98280 pouces-cubes par chaque coup, & il donnera en un quart-d'heure 120 coups

Pour voir ce que nous pouvons conclure de-là, supposons qu'un soufflet de fourneau fût rempli d'eau, au lieu d'air. Contenir 98280 pouces-cubes, c'est contenir bien près de 57 pieds-cubes, qui à raison de soixante livres, poids de chaque pied - cube d'eau, peseroient 3420 livres, mais on sçait que la pesanteur de l'air est à celle de l'eau comme un est à mille. Donc à chaque coup de soufflet de fourneau, qui ne sera pas même de la plus grande dimension, nous aurons bien près de trois livres & demi pesant d'air. Ce calcul revient à peu-près à celui de M. l'Abbé Nollet, qui estime que la pefanteur absolue d'un pied-cube d'air, est de près d'une once & deux gros. Wolf. Elem. aërom. l'estime d'une once vingt-sept grains. Supposons encore que deux soufflets de fourneau donnent chacun huit coups par minute, comme il est assez ordinaire; nous aurons donc par minute près de cinquante-fix livres d'air qui entrent dans le fourneau, ce qui revient à 3360 livres par heure. Par ce calcul ne pourrions-nous pas approcher de la quantité d'air nécessaire pour une telle quantité de phlogistique, appliqué à une telle quantité de mine de fer? Ou, ce qui est la même chose, la mine connue par sa quantité, ne pourroit-on pas déterminer la quantité de phlogistique & d'air, nécessaire pour la mettre en fusion? Ou bien, la quantité du phlogistique connue, seroit-il si difficile d'indiquer la quantité d'air & de mine, relative à celle du phlogistique pour faire fondre cette quantité de mine? Toutes ces questions supposent que la machine qui les contient, (c'est le nom que Boerhaave a donné aux fourneaux), sût de la forme la plus convenable, pour appliquer le plus utilement l'action de l'air & du phlogistique; mais avant, nous devons voir ce que, dans le travail actuel, on dépense de phlogistique pour une quantité de mine déterminée; ou ce qui est la même chose, nous devons trouver combien on employe d'aliment, ce qui est le troisseme moyen de l'art du feu, & l'objet de notre troisieme Section.

Avant que d'y passer, nous devons faire remarquer que l'air qui, ainsi que l'eau, ne doit peut-être sa fluidité qu'aux particules du feu, est si nécessaire

nécessaire pour avoir du feu, qu'on pourroit dire que cet élément ne tire sa force que du mouvement qui naît de son mêlange avec l'air. Ne pourroit-on pas dire que l'air n'anime pas le feu seulement par ses parties propres, mais qu'il augmente encore son aliment par les corps qu'il y porte? L'air d'ailleurs est dilaté par la chaleur; & son élasticité, qui ne vient peut-être en grande partie, que des particules d'eau dont il est chargé, en est augmentée proportionnellement. Gellert nous apprend, qu'au degré de l'eau bouillante, l'air est dilaté d'un tiers de son volume, & que pour lors son élasticité est à la pesanteur de l'atmosphere comme 10 est à 33. Amontons l'avoit trouvé de même. Quelques-uns ont estimé qu'il pouvoit occuper un espace quatre mille sois plus grand. Boyle va jusqu'à 13979. Mais comment évaluer sa dilatation dans un fourneau de fusion? Introduit avec force par le bas, passant au travers d'une très-grande quantité de matieres enflammées de différents volumes, repoussé par les corps intérieurs & les environnants, quelle action doit en résulter dans un vuide! Quelle rapidité dans un courant rétréci par la disposition des matieres! Comment oser lui fermer toute issue? N'y auroit-il pas des effets terribles à en craindre, comme nous l'éprouvons dans ces explosions épouvantables qui font jetter quelquefois au loin toutes les matieres qu'un fourneau contenoit? On ne peut attribuer cet accident qu'à la grande raréfaction de l'eau que l'air entraîne avec lui, lorsque quelques matieres attachées dans un fourneau, lui ferment tout passage. La machine de Papin & les pompes à seu nous montrent de quoi est capable cette raréfaction. Loin donc d'empêcher l'air de sortir, ne doit-on pas plutôt lui ménager une issue? Mais quelles en doivent être les proportions? Jusqu'à présent nous n'avons d'autre regle que ce que la construction ordinaire des fourneaux a pu nous enseigner.



EXPLICATION DES PLANCHES DES SOUFFLETS.

PLANCHE I.

 F_{IGURE} 7. ABCD représente un soufflet de bois tout monté, & à peuprès autant ouvert qu'il le peut être.

AAA, dessus du volant ou de la caisse supérieure.

AB, hauteur du volant vers le derriere : on voit que la ligne ADB est une portion d'ellipse.

C, le boulon autour duquel tourne le volant quand il s'éleve ou s'abaisse.

DC, ligne ponctuée qui marque jusqu'où va dans le sousse la caisse inférieure.

E, têtiere du soufflet. F, la buse.

G, H, deux pieces de bois sur lesquelles pose le reste de la charpente qui porte le sousset.

I, K, deux assemblages de charpente sur lesquels pose le soufflet.

LL, grosses pierres oubillats qui portent la têticre.

MN, piece que les bras de l'arbre pressent en M pour fermer le soussilet.

Fig. 2. OO PP, plan du dessus du volant.

PP, le boulon autour duquel il tourne. Q, la têtiere.

R, S Fig. 13 montrent comment les pieces des angles sont assemblées, ce que l'on voit encore en ADB.

Fig. 3. TVY, coupe de la caisse inférieure; TT, fond de la caisse; V, derriere de la caisse; XX, liteau ou plusieurs liteaux mis bout à bout sur le bord de la caisse; YY, mentonnets qui empêchent les liteaux de s'élever; ZZ, porte-ressorts; a, têtiere; bb, la buse.

 $c\,c$, $Fig.\,7$, un des liteaux des côtés, entaillé en $c\,c$, afin qu'on puisse mettre chaque bout sur un liteau entaillé de la même façon, mais renversé; d, porteressort; $e\,e$, ressort qui tend à se fermer, & qui pousse le liteau $c\,c$; f, l'endroit où le ressort est attaché au porte-ressort.

Des deux Figures 4 & 6, hiklmnop, l'une est le plan de la caisse inférieure, & l'autre la même caisse en perspective. On a marqué les mêmes parties avec les mêmes lettres; hh, les mentonnets; ii, porte-ressort des côtés; kk, porte-ressorts de derriere, dont les ressorts, comme ceux des côtés, tendent à se fermer; ll, ressorts de derriere qui tendent à s'ouvrir; mm, les deux soupapes; nn, bandes de cuir qui fervent de charniere aux soupapes; o, bandes de cuir qui empêchent les soupapes de s'ouvrir trop; p, traverse revêtue de fer blanc qui arrête les étincelles; q, endroit

où le fond du foufflet est revêtu de ser blanc; r, endroit où quelques-uns mettent des liteaux; f, la têtiere.

Fig. 5. tt, profil de la caisse inférieure, vû par-dehors.

Fig. 8. u x x, vers le haut de la planche, est un porte-ressort avec son resfort, un de ceux qui tendent à se fer mer.

Fig. 9, y, le même porte-ressort retourné.

Fig. 10, z, un mentonnet; 1, 2, les deux pieces dont le mentonnet est composé.

Fig. 11. 3, 4, vers le bas de la Planche, fait voir la disposition des entailles des liteaux des bouts; 3, 4, sont deux portions de ces liteaux; 5, le bord du soufflet sur lequel ils posent.

6, 6, porte-ressorts ordinaires qui poussent ces liteaux vers le bout du soufflet.

7, 7, ressorts qui tendent à s'ouvrir, & qui poussent les liteaux vers les côtés, dans les angles des soussels. On a représenté les liteaux plus écartés qu'ils ne le sont dans le soussels, pour faire voir comment ils sont entaillés.

Fig. 12. 9, 10, 11, 12, 13, est encore une portion des deux liteaux précédents, vûs hors de dessus le bord du sousset. 14, jonction de ces deux liteaux.

PLANCHE II.

Haut de la Planche.


A est partie de la tuyere d'un sourneau; B, B, les soussets; C, C, chaînes qui servent à élever les soussets; D, D, pieces de ser auxquelles sont attachées les deux chaînes d'un même soussets; E, balancier qui éleve alternativement un soussets; E, l'arbre auquel le balancier est suspendu; E, arbre des roues; E, bras de l'arbre qui abaisse un des soussets; E, canal qui conduit l'eau dans l'espece de réservoir; E, le réservoir; E, roue de bois sur laquelle tombe l'eau du réservoir E, E, l'arbre de cette roue; E, lanterne portée par le même arbre. C'est cette lanterne qui fait tourner le rouet E, E, le roue E, E, le roue E, lanterne qui fait tourner le rouet E.

Bas de la Planche.

aaa, partie du toît qui recouvre le double harnois; bb, arbre qui est chargé du balancier c; dd, charpente qui porte l'arbre bb; ee, canal qui conduit l'eau dans une espece de réservoir f; g, canal qui conduit l'eau sur la roue qui produit tout le mouvement; ii, cette roue; k, son arbre; l, lanterne portée par le même arbre; nn, rouet mû par la lanterne précédente; oo, arbre de la lanterne; pq, dents de l'arbre du rouet qui abaissent alternativement un sousset.

FIN DE LA II. SECTION.







dessiné par Bretez


1716.

Lucas scul.






114 15




Province was Breten et C. wom to













ART DES FORGES E T FOURNEAUX A FER,

Par M. le Marquis DE COURTIVRON;

Et par M. Bouchu, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences.

TROISIEME SECTION.

Quatrieme Moyen de l'art du Feu appliqué au travail du Fer.

Cette Section & les deux premieres ont été dressées sur le plan, la révision, les retranchements, les corrections & les changements de M. le Marquis DE COURTIVRON, par M. BOUCHU qui y à fait entrer une partie des disséents Mémoires qu'il avoit précédemment adressés à M. DE MALESHERBES, Premier Président de la Cour des Aydes, en y joignant tout ce qui a été extrait des Papiers de M. DE RÉAUMUR, & toutes les Planches gravées que M. de Courtivron lui a communiqué.

DES FOURNEAUX.

LA DÉFINITION que M. Devilliers nous a donnée d'un fourneau est si précise, si exacte & si convenable en particulier à notre travail, que nous ne pouvons mieux faire que de l'employer.

Un fourneau est un vaisseau au moyen duquel on peut tenir du seu; le gouverner & appliquer comme instrument, & quelquesois comme principe, aux corps qu'on veut changer par le seu; d'où il faut conclure que le meilleur fourneau sera celui qui sera capable de produire les essets qu'on en attend, autant de temps qu'on le voudra, avec toute l'égalité qu'on peut souhaiter, de saçon qu'on puisse le gouverner aisément, le tout avec le moins de frais possible. Ce qui nous donne quatre conditions à remplir: la durée de la machine, l'égalité du produit, la facilité du gouvernement, la moindre dépense.

Quoiqu'il semble que Swedemborg se soit épuisé sur le nombre des sourneaux de sussion qu'il a cherché à décrire, & sur le détail de leurs différentes parties, nous croyons devoir multiplier ces objets de comparaison, d'autant plus à propos d'ailleurs, que nous prositerons de cette occasion pour mettre au jour les démarches que le Gouvernement a faites pour être instruit d'une matiere dont il a toujours senti l'importance; le concours de

FOURNEAUX.

MM. les Intendants à un projet si utile à la Nation, les soins de Messieurs de l'Académie à solliciter & recueillir des connoissances sur le travail intérieur & étranger, dans la vue d'y porter la perfection; & les peines particulieres de M. de Réaumur, qui paroît avoir plus spécialement suivi & travaillé cette partie, comme il est amplement démontré par ce que nous avons tiré de ses Papiers & de ses Ouvrages dont nous avons beaucoup à employer sur toutes les dissérentes branches du travail du fer. Ces objets de comparaison auront encore une utilité particuliere, en ce qu'il y en a qui traitent des parties dont Swedemborg a parlé, & on sera à portée de juger les Observateurs François & Etrangers. Tant de circonstances & de travaux réunis prouvent bien la difficulté & l'importance de la matiere.

Les différents travaux par lesquels il faut faire passer la mine pour se procurer du ser, annoncent d'ailleurs deux difficultés en quelque saçon étrangeres au travail actuel, mais dont la solution, si elle est possible, ne laisseroit pas que d'y jetter de la lumiere: La premiere, comment on a pu d'abord s'en procurer; la seconde, par quel degré on a poussé le travail

jusqu'au point où il est aujourd'hui.

Nous donnerons nos conjectures fur la premiere, & nous ferons voir que la feconde difficulté est la fource des dissérences que nous remarquons dans les fourneaux de fusion, d'où l'on pourra conclure d'une part, que quoique tous ayent le même but & certaines choses dans lesquelles ils sont semblables; d'autre part, que les préjugés, l'habitude, la dépense des mutations nécessaires, peut-être même certaines formalités de la part de nos Loix, comme nous le prouverons ailleurs, forment un obstacle prodigieux à la perfection du travail.

Les fourneaux pouvant remplir deux objets différents à beaucoup d'égards, celui de se procurer simplement du fer, & celui de se procurer des choses moulées, nous avons cru devoir les traiter séparément. Pour suivre quelque ordre dans notre travail, nous le diviserons en quatre Parties.

La premiere rapportera les différentes parties de conftruction & travail d'un fourneau, avec l'examen de quelques autres fourneaux tant François qu'Etrangers, pour achever de former le tableau du travail actuel, en le comparant à ce qu'en dit Swedemborg.

La seconde, les conjectures sur les premieres connoissances du fer, & l'accroissement de son travail.

La troisieme, les moyens employés pour remplir les quatre conditions essentielles à la bonté d'un fourneau à fondre la mine du fer.

La quatrieme traitera des fontes moulées.

PREMIERE PARTIE.

De la Construction des Fourneaux, & de la maniere dont on y fond la Mine en Berry & en Nivernois.

MÉMOIRE tiré de M. de RÉAUMUR (2).

Pour tirer le fer de la mine, il ne s'agit que de rassembler les grains ferrugineux qui y font distribués, de les débarrasser de la terre, ou des autres corps étrangers avec lesquels il sont mêlés, & de les lier tous ensemble; c'est ce qui se fait par le moyen de la susion. La méchanique en est aussi simple que commode; la mine fondue devient un liquide composé de parties inégalement pesantes, ou plutôt elle forme deux liquides de différentes pesanteurs : l'un n'est fait que de parties terreuses fondues ; comme plus léger, il prend le dessus : l'autre contient des parties métalliques, & quelques parties terreuses qui y restent mêlées; il prend le dessous: à mesure que les grains de mine se fondent, cette séparation ne manque pas de se faire. La fluidité qu'acquierent les parties de poids différentes, les met en état d'aller occuper la place vers laquelle elles sont poussées par l'excès de leur pesanteur ; il ne reste donc qu'à tirer séparément du fourneau ces deux fluides; mais avant de voir comment cela s'exécute, nous devons connoître la construction des fourneaux. Quoiqu'il y ait bien des variétés dans la construction des fourneaux, ils se ressemblent tous dans l'essentiel; & comme l'imagination a besoin d'avoir à quoi se tenir, nous en décrirons un en particulier, dont nous déterminerons les mesures & les proportions; nous ne laisserons pas d'avertir en passant, de ce que les proportions ont quelquefois de différent dans d'autres fourneaux; nous en dirons les variétés autant que nous croirons le pouvoir, sans faire perdre de vue l'objet principal. Nous ne nous arrêterons néanmoins qu'aux mesures les plus nécessaires; les Planches & leur explication satisferont ceux qui auront besoin d'une instruction plus détaillée.

Les choses nécessaires à un fourneau indiquent le lieu où il doit être construit. Ce ne seroit pas assez que les minieres en fussent proches, il n'est pas moins essentiel que le bois y soit commun. Un fourneau en fait une consommation très-considérable, comme on le verra mieux dans la suite. Nous dirons seulement en passant, que selon des Mémoires envoyés à M. de Pontchartrain, chaque fourneau de Hainault en brûle par an 5000 cordes.

La mine ne se fond qu'avec le charbon de bois (b). Lorsqu'on a cessé de faire du fer dans quelques endroits du Royaume, ç'a presque toujours été faute de bois.

⁽a) Il est probable que le Fourneau qu'il dé- faute sans doute d'avoir donné au charbon la pré-

⁽b) On a tenté en France d'y employer le char-bon de terre : les expériences n'ont pas réussi,

L'eau est aussi absolument nécessaire à un fourneau; elle est le moteur qu'on emploie pour entretenir le mouvement des soussilets; c'est un moteur constant & qui ne coûte rien. Elle engage à construire les fourneaux dans des sonds. On les place le plus bas qu'il est possible. Il est avantageux d'avoir une chûte d'eau à conduire sur les roues.

En général, tout fourneau (Pl. I. fig. 1 & 2.) est une grosse masse de maçonnerie, de figure à peu-près quarrée, je veux dire qu'elle a quatre faces à peu-près également larges; leur largeur est d'environ 20 pieds; leur hauteur en a quelquesois 25 & davantage.

Les quatre faces du fourneau (Pl. I, fig. 5) ne sont pas entiérement semblables. Elles servent à des usages différents. Elles portent aussi les noms pris de ces usages. Il nous seroit mal-aisé de nous exprimer, si nous n'avions expliqué ces noms. Ils nous épargneront de longues phrases. On appelle, & nous appellerons le devant du fourneau ou le côté de la Dame S M (fig. 5.) celle des faces par où fort la matiere en susion, lorsqu'on lui a donné issue hors du fourneau S T. Si on la nomme côté de la Dame, c'est qu'il y a du même côté une piece de fonte M, appellée Dame, audessus de laquelle passe la matiere que l'on sépare du ser, comme on le voit (Pl. I, fig. 1, 2 & 3).

Le côté Q (Pl. I, fig. 5) opposé à celui de la Dame, est le côté par où on porte la mine, comme le fait la figure 2 (Pl. I,) dans le fourneau; on le nomme pied de Rustine, ou côté de pied de Rustine, plus simplement Rustine.

On sait, quoique nous ne l'ayions pas dit encore, que l'on y entretient le feu par le moyen de l'air que poussent des soufflets. Le côté N (Pl.I, fig.5) où sont placés ces soufflets, est nommé le côté de la Thuyere, parce qu'on appelle Thuyere l'ouverture O du sourneau dans laquelle ils soufflent. Enfin la face P opposée à celle des soufflets, est appellé le Contrevent.

La maçonnerie AA, CC, (fig. 1 & 2) comprise entre ces quatre faces; n'est bâtie que pour entourer l'espace vuide qui en occupe le milieu. Cet espace est en même-temps le creuset, le foyer & la cheminée du fourneau. Sa capacité II, GG, E n'est pas considérable par rapport à la grandeur de la masse qui l'entoure; mais cette masse à soutenir la plus violente action du feu. Elle n'y résisteroit pas long-temps, si elle étoit moins épaisse.

L'espace que nous prenons pour le creuset, le foyer & la cheminée du fourneau, n'a pas autant de hauteur que les faces du fourneau. Il n'a souvent que 21 pieds au - dessus du rais - de - chaussée de L en E (fig. 1); & c'est-là, à proprement parler, la hauteur du fourneau, ou, si l'on veut même, elle est moindre encore de trois pieds de L en F. Le massif, le solide de la maçonnerie n'a qu'à peu-près 18 à 19 pieds de haut. Le reste consiste en quatre murs AA,DD, d'épaisseur médiocre, qui renserment

une plate-forme FF. Ces murs font nommés les Batailles du fourneau; on monte sur la plate-forme qu'ils renserment, lorsqu'on veut jetter la mine ou le charbon dans le fourneau, comme on le voit à la figure 2; car ici on jette les matieres combustibles & susibles par le haut de la cheminée.

L'espece de cheminée dont nous parlons, n'est élevée au-dessus de la plate-forme, que d'environ deux pieds huit pouces G E. Son ouverture E, est appellée le Gueulard; elle est rectangle, comme on le voit à la figure 3; deux de ses côtés ont chacun à peu-près 18 pouces, & les deux autres ont chacun plus de deux pieds. La maçonnerie G G qui forme cette espece de cheminée, est appellée la petite Masse, la Buze. Ses murs ont environ deux pieds neuf à dix pouces d'épaisseur; un de ceux d'un des bouts X (fig. 1) a une embrasure de neuf pouces de prosondenr, & de telle largeur qu'un homme peut s'y placer. Celui qui porte la mine ou le charbon (Pl.I, fig. 2) au fourneau, entre dans cette embrasure pour jetter les matieres plus commodément dans le gueulard, ou dans l'ouverture de la petite masse, ou buze.

Quoiqu'extérieurement la petite masse soit rectangle, & que son ouverture ou le gueulard soit aussi rectangle intérieurement, la petite masse est à huit pans. Ce qui rend l'ouverture du gueulard rectangle, ce sont quatre plaques, ou, en langage de l'art, quatre taques de sonte posées sur la surface supérieure de la maçonnerie de la petite masse, depuis le gueulard jusqu'à 13 pieds au-delà de E en II. Le vuide du sourneau va insensiblement en s'élargissant; les murs qui le renserment sont toujours à huit pans. C'est ce qu'on peut voir dans les coupes horizontales (sig. 3 & 4.) La premiere est faite à l'origine de la petite masse, & la seconde à 13 pieds du gueulard. On y voit que l'espace rensermé par les murs de la derniere, est beaucoup plus grand que l'espace rensermé par les murs de la premiere. Tout cet espace, qui est depuis le gueulard jusqu'à environ 13 pieds de distance, s'appelle, en divers endroits, la charge du fourneau; les murs qui en sorment le contour sont saits de briques en quelques pays, & dans d'autres, de pierres qui résistent au feu.

Mais depuis la charge, ou depuis les 13 pieds II, jusqu'au bas du fourneau L, (fig. 1 & 2), le vuide se rétrecit insensiblement, de sorte que l'intérieur du fourneau ressemble en quelque façon à deux entonnoirs, dont le supérieur est renversé sur l'inférieur. Pour continuer, & nous servir de la comparaison de deux entonnoirs, l'inférieur IL n'a que huit pieds de hauteur ou environ; il n'a plus, à son extrémité, que quatre pans, comme on peut le remarquer à la coupe horizontale (fig. 5); elle est prise vers le milieu de la thuyere.

Le second entonnoir n'est pas construit de la même maniere dans toute sa longueur; il y porte aussi deux noms différents. Sa partie supérieure K I FOURNEAUX.

(fig. 1 & 2) est nommée l'Etalage. Elle a environ 3 pied de hauteur : elle est faite de sable. Depuis l'origine K de l'étalage jusqu'au fond L du du fourneau, le reste de l'espace est appellé l'Ouvrage; aussi les Fondeurs, c'est-à-dire, ceux qui veillent à la fonte du ser, le regardent-ils comme l'ouvrage par excellence. C'est le leur : ils prétendent que l'art de le faire est un grand secret qui leur est réservé. L'art n'est pourtant pas dans la difficulté d'en bâtir la maçonnerie, puisque les parois de l'ouvrage L K ne sont composées que de pierres plates, assisse les unes sur les autres, sans être liées ni par la chaux, ni par le sable, ni par la terre. La chaux ni le sable ne résisteroient pas à la chaleur terrible qu'il y a dans l'ouvrage. L'ouvrage K L est le creuset qui contient la matiere en fusion. Le fond de l'ouvrage L est fait souvent d'une seule pierre, & c'est le mieux; quelquesois il y en a deux ou trois. Les deux premieres qui sont posées sur le fond, dont l'une est du côté de la thuyere, & l'autre du côté opposé, ou du côté du contrevent, ont leur nom particulier; on les appelle les Costieres.

Il en est de la hauteur de l'ouvrage comme de son fond; elle doit être composée avec le moins de pierres qu'il est possible: quelquesois elle n'en a que trois ou quatre; quelquesois elle en a davantage. Il est bien certain que moins il y a de pierres dissérentes dans l'ouvrage, & plus il est durable. Les joints offrent des routes au seu, qui s'insinuant alors entre les pierres, les

consume plus vîte.

En général, la qualité essentielle aux pierres d'ouvrage, c'est de bien résister au feu. Les pierres qui se fondent comme les cailloux, ne vaudroient absolument rien; celles qui se calcinent comme les pierres à chaux, ne seroient pas meilleures. Souvent on est obligé d'aller chercher fort loin du fourneau les pierres propres à l'ouvrage : quoiqu'elles coûtent, il faut en avoir. Dans le Berry & dans le Nivernois, on en employe de deux especes. L'une est rouge comme de la brique; l'autre est d'un blanc sale. Celle-ci a quantité de veines jaunâtres. Dans l'une & dans l'autre, on rencontre divers grains de gros fable. Ces grains ne composent néanmoins que la plus petite partie de la pierre; le reste n'est pas formé de grains sensibles aux yeux même armés d'un microscope ordinaire; mais un bon microscope y fait appercevoir de petits chapelets de grains extrêmement déliés tous ronds ou oblongs, & d'une très-grande transparence. Ces grains sont, sans doute, un sable très-fin & très-blanc. Ils ne font qu'une petite partie de la masse de la pierre; ils remplissent peut-être les vuides qui se sont trouvés dans la vraie matiere de cette pierre.

La position de la thuyere, ou, comme nous l'avons dit, la position de l'ouverture qui donne passage au vent des soussets, est regardée comme une des choses des plus importantes de l'ouvrage. Lorsque cette ouverture est trop basse, le vent n'agit pas assez sur les charbons, & lorsqu'elle est

trop haute, la grande ardeur du seu est trop éloignée de l'endroit où la mine est en susion; cependant il n'y a encore rien d'assez déterminé sur la kauteur où on la place. Dans le Berry, nous avons vu des sourneaux où elle est à 18 pouces du sond, d'autres où elle n'en est qu'à 17, & d'autres où elle en est éloignée de 25.

Au reste, comme l'ouvrage ne dure pas à beaucoup près autant que le fourneau, (car on est obligé de le faire en certains endroits tous les trois à quatre mois; dans d'autres tous les six mois, & dans d'autres plus rarement), on change la thuyere dans le nouvel ouvrage, on la hausse, ou on la baisse, suivant qu'on le juge à propos.

Les parois de l'espace vuide qui est au milieu du sourneau, sont donc bâties de trois manieres dissérentes. Le bas ou l'ouvrage de L en K (fig. 2), est sait de grosses pierres assisses les unes sur les autres; l'étalage de K en I, ou l'endroit où le sourneau a le plus de largeur, est de sable bien battu; & ensin ce qui reste depuis l'étalage jusqu'au gueulard, de I en E (fig. 1), c'est-à-dire, ce que les Ouvriers nomment les parois, & qui est la cheminée, est bâti de briques ou de grès. La partie supérieure des parois GG, c'est-à-dire, celle qui répond à l'origine de la petite masse, de la Buze; est nommée les guides-hors.

Mais il est à remarquer que la brique ou les pierres ne sont point jointes ensemble avec de la chaux & du sable; elles ne sont liées qu'avec de la terre. La terre franche résiste beaucoup mieux au seu que la chaux & le sable; aussi n'en employe-t-on de l'un ou de l'autre dans la maçonnerie, qu'à deux pieds de distance de l'intérieur du sourneau.

Si l'on fait l'étalage avec du fable, ce n'est pas qu'on ne pût le construire de pierre telle que celle de l'ouvrage; mais sa construction seroit beaucoup plus chere, & ne vaudroit pas mieux. Tout ce qu'on a en vue, c'est de désendre les murs du sourneau contre la violente action du seu; ils en ont sur-tout besoin depuis le fond du sourneau jusqu'à quelques pieds au-dessus de la thuyere; c'est-là où la chaleur est la plus ardente; or le sable dont on sait l'étalage est un sable qui resiste aussi bien au seu que les pierres de l'ouvrage, & qui n'a pas besoin d'être employé avec la chaux; quand il est bien battu, bien pressé, il reste dans l'état où on l'a mis; il est assis sur le bout supérieur du mur de l'ouvrage en K 1 & 2; le grand talus de K en I qu'on donne à l'étalage fait que ce sable se soutient aisément. Nous avons vu quantité de fourneaux dont l'ouvrage étoit entièrement ruiné, où il ne paroissoit aucune altération dans l'étalage; la chaleur même avoit lié les grains de sable les uns avec les autres. Il a environ deux pieds d'épaisseur.

Lorsqu'il reste quelque espace vuide entre les pierres de l'ouvrage & la maçonnerie du fourneau, on les remplit du même sable dont on sorme l'étalage. Il y a même des endroits où l'usage est de mettre une ceinture

de sable épaisse de plusieurs pouces entre l'ouvrage & la maçonnerie. Quoique ce sable résiste bien au seu, il n'est pas étonnant qu'on ne puisse l'employer à former l'ouvrage; il ne résisteroit pas à la matiere en susson qui y est contenue; le sable, quelque battu qu'il soit, sait toujours une masse poreuse; la matiere fondue s'y insinueroit aisément; elle l'entraîneroit, & dans peu elle ruineroit tout: mais la matiere en susson ne va jamais jusqu'à l'étalage; il n'y a que la slamme du charbon.

On demandera peut-être pourquoi l'on donne au creux du fourneau la figure d'un double entonnoir: on auroit peine à en tirer une bonne raison des ouvriers; cependant il y a apparence qu'avant de lui donner cette figure; on lui en a donné plusieurs autres qui ont été trouvées moins commodes, & il paroît que celle-ci est fort bonne. On voit que de cette construction où l'ouverture supérieure est plus étroite que ne l'est le fourneau vers l'étalage, il est clair que la chaleur du seu s'en dissipe moins; que les parois résléchissent vers la mine une partie du seu qui s'éleveroit, si le creux étoit par-tout d'une égale largeur. Il semble néanmoins que l'on feroit encore mieux de donner une circonsérence ronde au contour des parois; le seu y agiroit également par-tout; il ne les useroit pas plus dans un endroit que dans un autre.

Si l'entonnoir qui forme l'ouvrage & l'étage, est placé dans un sens contraire, une autre raison y a apparemment déterminé; il falloit de la largeur vers l'étalage pour contenir le charbon & la mine qui fournissent continuellement le foyer; car le vrai foyer est à peu-près à la hauteur de la thuyere; ensin, il est à propos que l'ouvrage qui, comme le creuset, contient la matière en fusion, soit plus étroit par en bas que par haut. Quand le fourneau est en train, on ne tire jamais à la fois qu'une partie de la matière liquide qui y est contenue. On y laisse le reste pour faciliter la susion de la nouvelle mine; car plus cette partie est étroite, moins on est obligé de laisser de fer fondu dans le fourneau, pour qu'il y en ait jusqu'à une certaine hauteur.

Il feroit plus mal aisé de rendre une bonne raison de ce que l'on ne donne que quatre pans à l'ouvrage pendant que le dessus de l'étalage en a huit. Il y a même lieu de croire qu'on ne sauroit trop multiplier le nombre de ses faces, ou, ce qui est la même chose, qu'on ne sauroit trop diminuer la prosondeur de ses angles. La matiere en fusion attaqueroit les pierres plus unisormément; le vent circuleroit avec plus de facilité dans tous les recoins, & la chaleur seroit plus égale par-tout; les désordres qui arrivent aux sour neaux par une matiere sondue qui se fige, seroient plus rares; la figure d'un cône tronqué semble celle qui conviendroit le mieux, & le mieux encore seroit que ce cône ent pour base une espece d'ellipse plus ouverte à un des bouts de son grand axe qu'à l'autre, semblable au-dessus d'une raquette. L'endroit

L'endroit le moins ouvert devroit être du côté de la thuyere; c'est l'endroit où il y a le moins de chaleur, & où il conviendroit par conséquent que le creuset fût moins large: mais malheureusement les Fondeurs, qui sont ceux qui bâtissent l'ouvrage, sont mauvais Maçons & mauvais Tailleurs de pierres. S'ils sont l'ouvrage à quatre pans, c'est qu'il est plus aisé à faire. Il y a pourtant quelques ouvrages dans le Royaume, comme sont ceux des sourneaux de S. Gervais en Dauphiné, à qui on en donne huit; mais ils sont très-rares.

M. de Bezons assure avoir vu en Franche-Comté des ouvrages, dont la coupe horizontale étoit un ovale, différent néanmoins de celui que nous proposons; mais ces fourneaux sont rares. Ceux du même pays, dont M. le Guerchois, alors Intendant de la Province, nous a envoyé les desseins, ont leur ouvrage à quatre pans.

L'endroit L (fig. 1 & 2), qui est immédiatement au dessus de l'ouvrage, ne porte point sur la terre; on craindroit que l'humidité ne pénétrât jusqu'à l'ouvrage. La base en cet endroit est soutenue par une voûte Q, ou par une très-grande pierre. Les figures de coupes verticales le font assez entendre.

Dans la plûpart des fourneaux, cette voûte forme une espece de canal qui occupe tout le dessus de la maçonnerie. Un de ses bouts est ouvert; il donne issue à l'eau qui pourroit s'y assembler; la chaleur du fourneau la fait sortir continuellement en vapeurs. Dans quelques fourneaux la voûte n'occupe que le dessous de l'ouvrage; mais il y a un tuyau de ser KH ($Pl.\ IV$, $fig.\ I$), dont un des bouts est dans le vuide de la voûte, & dont l'autre bout est en dehors vers le devant du fourneau; il a deux ou trois pieds de hauteur. La vapeur sort par ce tuyau de dessous le fourneau, c'est une espece d'éolipyle.

Quelque solide que soit la maçonnerie qui forme le sourneau, on craint qu'elle ne résiste pas, & qu'elle ne s'entr'ouve considérablement quelque part: pour la contenir, on l'entoure de trois ou quatre liens de bois $DD(Pl.\ III,\ fig.\ I)$, & $RR(Pl.\ I)$, posés les uns sur les autres : chaque lien a environ un pied d'équarrissage: ces liens assemblés forment trois ou quatre chassis; ils sont soutenus horizontalement par des pierres qui sortent extérieurement de la masse du fourneau: le plus haut des chassis est à peu-près à la hauteur de l'origine de la petite masse.

Malgré néanmoins toute la folidité de la masse, malgré ces fortes de liens; il n'y a presque point de fourneau nouvellement bâti qui résiste à l'action du seu; ils s'entr'ouvrent quelque part les premieres sois qu'on y sond la mine, de sorte qu'il n'y a gueres de sourneau qui n'ait des sentes dans quelques-unes de ses faces; mais ces sentes ne les empêchent pas de durer 100 ans & plus.

Nous avons jusqu'ici regardé tout l'ouvrage ou le creuset, comme s'il étoit entiérement formé d'une pierre dure; mais si cela étoit, par où donneroit-on FOURNEAUX.

issue au fer fondu & à la matiere qu'on en sépare ? Pour donner un écoulement à ces deux liquides, une partie de l'ouvrage CD EI (Pl. II), n'est bouchée qu'avec une piece de fonte Q à côté de la figure principale, & cachée fous FF, & avec de la terre I. Ce qui est bouché avec de la terre, ne l'est pas bien solidement; mais aussi on le raccommode sans peine,

& on a besoin de le réparer au moins une fois par jour.

C'est dans la face du devant du fourneau, qu'est placée l'ouverture DI, bouchée d'une maniere si solide : cette ouverture est précisément au milieu de la face : elle est rectangle & semblable à une ouverture de porte; aussi est-elle en quelque saçon la porte du sourneau : elle va à peu-près depuis le fond de l'ouvrage jusqu'à 15 ou 16 pouces de hauteur : sa largeur est de 17 à 18 pouces : les deux côtés de cette ouverture sont marqués par deux pieces de fonte CC, posées verticalement: on les nomme Boustas, & le dessus de la même ouverture est une gueuse : c'est par cette ouverture qu'on entre dans l'ouvrage lorsqu'on le bâtit, & lorsqu'on a à y travailler.

Une partie de cette ouverture est bouchée par la Dame Q. La dame est une piece de fonte d'une longueur à peu-près égale à l'épaisseur des parois de l'ouvrage; sa hauteur est de huit à neuf pouces; la base en a douze de largeur; elle est plate, mais le dessus de la dame est arrondi. Sur la dame il y a deux barres de fonte RR, larges chacune de quelques pouces, & longues de deux pieds & demi ou trois pieds : on les appelle les Gentilshommes. Ils font placés l'un auprès de l'autre; il n'y a qu'un de leurs bouts qui porte fur la dame; l'autre bout s'appuie à terre en dehors du fourneau : ils ne fervent qu'à donner une pente douce à la matiere inutile qui fort de l'ouvrage. La dame ne bouche que la plus petite partie de l'ouverture DI; ce qui en reste à la hauteur de la dame en I & au-dessus en D, est rempli avec de la terre. On perce cette terre en I, près du bas de la dame, lorsqu'on veut donner un écoulement au fer fondu; on défait même de temps en temps la terre qui est au-dessus de la dame, pour nettoyer le dedans du fourneau, sans pourtant en éteindre le seu.

Devant le fourneau, vignette de la deuxieme Planche, il y a un appentis qui a au moins 20 pieds de longueur & autant de largeur ; c'est une espece de chambre qui donne le couvert aux Ouvriers qui font occupés à veiller à la fusion de la mine. Le toît d de cette appentis commence fort près de l'extrémité supérieure de la face du fourneau. En dehors du fourneau, il y a encore un autre appentis qui souvent communique avec le précédent; il met les soufflets à l'abri des injures de l'air; d'où il suit que cet appentis est appuyé contre la face du fourneau que nous avons nommée face de la

thuyere.

L'ouverture de la thuyere (Pl. I, fig. 2 & 5), en dedans de l'ouvrage, n'est pas considérable: elle n'a que quelques pouces de diamettre; mais elle est fort grande en dehors; elle y forme une vaste embrasure: on en verra les raisons dans la suite.

Nous avons averti que la nécessité de prositer de l'eau, engageoit à bâtir les sourneaux dans les sonds: il est commode, comme on le voit à la Vignette de la Planche II, qu'auprès du sond où le sourneau est placé, il y ait un terrein plus haut de 12 ou 15 pieds que le bas de l'ouvrage, & sur-tout si ce terrein est tel que l'on y puisse bâtir une halle P, ou un hangar: la halle est nécessaire pour loger le charbon que le sourneau consomme. Il saut qu'elle soit spacieuse: on en jugera par la quantité de charbon qui s'y brûle en un an. La longueur de cette halle est ordinairement parallele à la face de Rustine, ou à la face par où on porte la matiere dans le sourneau. Il y a un petit pont de bois qui joint le terrein de la halle avec la plate-forme qui est au-dessus du sourneau, ou, plus exactement, qui est à la naissance de la petite masse.

Il y a un fourneau en Berry, auprès du faux Morigny, où l'on n'a pas pu placer ainsi la halle : elle est dans un endroit assez bas & auprès du côté nommé contrevent: cette mauvaise disposition de la halle oblige à faire une fois presque plus de dépense pour charger ce fourneau, qu'on n'en fait pour charger les autres.

Les foufflets pouffent continuellement de l'air dans le fourneau par l'ouverture de la thuyere : les Planches expliquent affez les machines qui les fonts mouvoir. Pour voir comment le fer se sépare, supposons non-feulement que les soufflets agissent, mais même que le feu est actuellement dans le fourneau; que le vent des soufflets l'entretient, & que l'extrême chaleur de ce brasser a déja fondu une certaine quantité de mine : nous examinerons ensuite comme la nouvelle mine se fondra.

Tout ce qui composoit la mine, terre, ser, &c. est devenu un liquide; ce liquide descend jusqu'au fond du fourneau; il y occupe plus ou moins de hauteur, suivant qu'il y a eu plus ou moins de mine fondue; mais on ne le laisse jamais s'élever jusqu'à la thuyere: on en voit assez les raisons. Les matieres qui composoient la mine étant de pesanteurs dissérentes, elles composent aussi, comme nous l'avons déja dit, deux liquides de pesanteur dissérente: l'un, qui est les plus léger, est composé de terre, de pierre & des autres parties étrangeres au ser; il prend le dessus: l'autre est le ser fondu, ou le fer mêlé avec les parties le plus pesantes du liquide précédent: car ces deux liquides ne se séparent pas de telle sorte qu'ils ne restent un peu mêlés. Le fer liquésié, ou, si l'on veut, le fer mêlé avec une partie du liquide fourni par les matieres étrangeres, occupe le sond de l'ouvrage. Nous donnerons à ce fer le nom de fonte avec les ouvriers: sur cette sonte surnage le liquide plus léger; & ensin sur ce liquide sont posés les charbons & la mine prête à fondre.

A chaque instant le charbon se consume, de nouvelle mine se liquésie Pour entretenir l'action du fourneau, il saut y jetter de temps en temps de nouvelle matiere à fondre; c'est ce qu'on appelle y porter une nouvelle charge: on y porte cette nouvelle charge de deux heures en deux heures, quelquesois plus, quelquesois moins fréquemment.

La charge est composée d'une certaine quantité de mine, de charbon & de Castine. La castine est une matiere très-essentielle, & dont nous n'avons point encore parlé: c'est le fondant de la mine. Il y en a de bien des especes; communément c'est une espece de pierre à chaux qui est blanche dans le Berry & le Nivernois, & grise dans d'autres pays; ailleurs la castine n'est qu'une marne commune; en quelques endroits c'est une marne graveleuse; ailleurs c'est une espece de terre mêlée avec du sable & de la pierraille. Les cailloux mêmes & le sable peuvent être regardés comme une espece de castine, mais qu'on employe plus rarement.

En un mot chaque pays a la sienne, ou plutôt on est obligé de se servir de celle que sournit le pays. Toute castine ne doit pourtant pas être égale pour toute espece de mine: les plus difficiles à sondre & les plus aisées à brûler en demandent de dissérentes. Celle qui convient aux mines en gros morceaux, ne convient pas à celles qui sont déliées comme des grains de navette: celle qui est en pierre ou en marne, est employée pour les grosses mines; on la concasse en morceaux gros comme des noix, ou au plus comme des œuss.

Mais pour les mines en grains fins, comme sont celles de Bourgogne & de Franche-Comté, la castine qu'on employe est une espece de terre grasse; qu'on tire en masses assez grosses & fort dures ; elle est semblable à celle que les Forgerons employent pour empêcher leur fer de se brûler; on la nomme; je ne sais pas pourquoi, Terre d'herbue ou arbue. Celle de Bourgogne est rouge; en Franche-Comté il y en a de rouge & de grise. Cette terre est apparemment plus aisée à fondre que les autres castines; elle est plutôt en état d'agir contre la mine, & d'empêcher l'action immédiate du feu, qui au lieu de fondre, brûleroit vîte le fer de ces petits grains. On brife cette terre d'herbue avant de la jetter dans le fourneau; on la mêle même dans quelques endroits avec un gros sable de riviere, ou de qualité semblable; au lieu que si on employoit une castine trop aisée à fondre pour les mines qui sont en gros morceaux, elle se fondroit & se rendroit au bas de l'ouvrage avant que la mine eût eu le temps d'être assez échauffée pour se fondre: il y a pourtant des mines en grains fins, commes celles d'Elen, Bailliage de Baune, qu'on fond avec une castine, qui est une espece de pierre composée de feuilles très-minces.

Selon la qualité de la mine & de la castine, on fait entrer plus ou moins de castine dans chaque charge; dans dissérents pays, & même dans des pays peu éloignés, on suit là-dessus dissérents usages. On porte la mine & la castine

castine au fourneau dans des corbeilles saites en maniere de van, appellées Paniers, Clons, Couches. A, B, C, D, E, F, G, (Pl. III,) en montrent de différentes grandeurs. En quelques endroits un panier à mine a quinze pouces quelques lignes de longueur, neuf pouces dans la plus grande largeur, & sept pouces de prosondeur. Ce premier contient environ un demi-boisseau mesure de Paris; les paniers à castine sont plus grands: ils ont même prosondeur; mais leur largeur est de 11 pouces, & leur longueur de 19.

Le charbon est porté dans des paniers plus grands que ceux de la castine; comme la castine, plus légere que la mine, est portée dans des paniers plus grands que ceux de la mine. Les paniers à charbon sont aussi faits en maniere de vans; ils ont cependant leurs noms particuliers; on les nomme Resses, Rasses, Rasses. Chaque Rasse contient le quart d'un sac de charbon, environ 3 x livres pesant (*).

La charge du fourneau est composée, à Grossouvre en Berry, de huit rasses de charbon, onze paniers de mine & trois paniers de castine; ce qui varie suivant la qualité de la mine & de la castine. En Franche-Comté, la charge est aussi de onze ou douze paniers de mine, pesant chacun 40 à 50 livres, & de terre d'herbue, au lieu de castine, quand on fond de petites mines. On porte toutes ces rasses & ces paniers sur la terrasse du fourneau; on les y arrange le long d'une des batailles. Lorsqu'il en est temps, le Chargeur vuide dans le gueulard du bord, les uns après les autres, les rasses de charbon, ensuite les paniers de castine, & ensin ceux de mine.

Au reste le Chargeur a une regle y (Pl. I, fig. 1, & xy, Pl. III) qui lui apprend quand il est temps de porter une nouvelle charge. Quand le fourneau est entiérement chargé, il est plein jusqu'au gueulard; à mesure que le charbon inférieur se consume, le charbon supérieur descend. De temps en temps le Chargeur sonde jusqu'où la matiere est descendue; quand elle est éloignée du gueulard d'environ deux pieds & demi, il est temps de jetter la nouvelle charge. Il ne seroit pas commode de s'approcher trop pour sonder; ils le sont d'un peu loin avec un outil dont la figure ressemble à celle d'un stéau à battre le bled: on le nomme une Bécasse. La partie semblable au battant du sséau est de fer; elle est aussi attachée au manche avec des anneaux de fer. Le battant de la bécasse a pieds & demi. Il est temps de charger, quand il entre tout entier perpendiculairement dans le gueulard.

Le Chargeur prend ses rasses & ses paniers les uns après les autres; pour les vuider plus commodément, il se place dans l'embrasure de la petite masse. Souvent il lui arrive de se griller les cheveux & même le visage, surtout lorsque le vent est grand. Pendant le jour, il ne paroît pourtant pas

^(*) Livre de 16 onces. FOURNEAUX.

de flamme sur le fourneau; il semble qu'il n'en sort qu'une sumée blanchâtre: il y a cependant certains moments où l'on apperçoit quelque lueur. Mais la nuit le dessus du gueulard paroît tout en seu: & ce seu qu'on ne voit pas le jour, brûle le Chargeur, lorsqu'il veut s'en approcher de trop près.

Le charbon, la castine & la mine étant tombés dans le fourneau, on voit bien une partie des choses qui doivent arriver : il y en a quelques-unes qu'il sera peut-être bon que nous fassions remarquer. Le charbon s'enflamme; il calcine & fond la castine; & la castine fondue, fournit au seu plus d'activité, ou des parties plus propres à faire impression sur la mine. La mine chaude se fond la premiere; elle sert en quelque saçon de sondant à la mine froide, comme la castine lui en a servi à elle-même.

L'endroit du fourneau où l'action du feu est plus violente, est l'endroit où est poussé le vent des soussess. Ce n'est pas seulement parce que tout y est plus vivement enssammé; il y a encore quelque chose de plus. Les parties du seu y sont poussées par le vent contre les corps qu'elles rencontrent, & alors elles sont capables de faire beaucoup plus d'esset. Les lampes des Emailleurs en sont une bonne preuve.

C'est un spectacle fort singulier, que celui qui s'offre lorsqu'on est placé dans l'embrasure de la thuyere. Il en coûte d'abord quelque chose aux yeux; mais ils s'accoutument insensiblement à soutenir la grande lueur qui les a fatigués. La prunelle se ressere; elle ne donne plus entrée à une si grande quantité de lumiere. Les bouts ou les buzes des sousselets n'occupent pas tout l'espace de la thuyere; cela est à propos même, comme on le verra dans la suite. A côté de ces buzes, on apperçoit ce qui se passe dans l'intérieur du sourneau: tantôt on voit des morceaux de charbon tomber, & laisser tomber des grains de mine; tantôt on voit des grains de mine qui s'alongent, & qui ensuite laissent tomber une goutte à-peu près, comme la cire d'Espagne que l'on fait sondre sur la chandelle; & tout cela avec certaines variétés.

La mine n'arrive pas tout d'un coup à l'endroit où est cette violente chaleur; elle n'y descend qu'à mesure que le charbon se consume. Il est vrai que les morceaux de charbon mis les uns sur les autres, forment des especes de cribles par lesquels les grains de mine, ou au moins ceux qui sont déliés peuvent passer; mais les grains qui passent les premiers sont les plus menus, & par conséquent, les plus faciles à sondre.

Au reste, il est à propos que la mine ne descende pas trop vîte vis-àvis la thuyere. Ce n'est pas seulement parce qu'il faut qu'elle ait été échaussée auparavant, & qu'il ne faut pas qu'elle s'y assemble : c'en sont de bonnes raisons; mais ce ne sont pas les seules. La meilleure peut-être, c'est que la mine ne contient qu'un ser extrêmement sec, un ser dépouillé, semblable

en quelque sorte au ser réduit en rouille, au ser chargé de rides. Ce ser a besoin d'être pénétré d'une huile. Les charbons qui brûlent au-dessous de la mine, & qui y brûlent pendant du temps, la fournissent. Ce n'est pas avancer une pure hypothese physique, que de dire que les charbons fournissent une matiere onctueuse, qui pénetre le fer de la mine. Les expériences rapportées par M. Geoffroy l'aîné, fur ce qui arrive au fer tenu en fusion au foyer du miroir ardent de Monsieur le Duc d'Orléans, paroissent le prouver. Il a pris différentes rouilles de fer, soit de celle qu'on trouve sur le fer qui a été exposé à la pluie, soit de celle que l'on trouve fur les barres qui ont été pendant long-temps exposées au feu ; il a pris aussi du safran de Mars préparé avec le soufre, le Caput-mortuum du vitriol verd calciné long-temps au grand feu, toutes matieres qui ne sont que du fer plus ou moins dépouillé. Il a mis ces matieres au foyer du verre ardent, & leur a donné premierement pour support un morceau de grès; elles s'y sont fondues; elles paroissoient liquides comme de l'huile; étant retirées du feu, elles se sont figées en une masse réguline friable. Il exposa ensuite au foyer du même verre, tantôt ces matieres ferrugineuses, tantôt la matiere réguline que la premiere fusion avoit produite; & leur ayant donné pour support des morceaux de charbon, les mêmes matieres se sont fondues, comme dans la premiere expérience; mais étant retirées du feu & refroidies, elles n'ont plus paru une masse réguline; elles sembloient un vrai fer fondu. Pourquoi a-t-on eu du fer après cette expérience, c'està-dire, une matiere plus souple? & pourquoi n'a-t-on eu qu'une masse réguline dans l'autre, c'est-à-dire, une matiere plus cassante ? si ce n'est, comme le pense M. Geoffroy, parce que la matiere grasse du charbon, le phlogistique s'est insinué dans le fer.

M. Geoffroy rapporte auparavant une expérience qui paroît confirmer parfaitement que la matiere graffe du charbon s'infinue dans le fer. Si on expose du fer & de l'acier au soyer du verre ardent, lorsqu'ils sont soutenus par du grès, ils s'y sondent parfaitement jusqu'à devenir coulants comme de l'huile; mais la masse refroidie ne paroît plus qu'une matiere réguline. Si on expose du fer au soyer du verre ardent sur des charbons, il arrive deux choses remarquables: premièrement, le fer jette quantité d'étincelles lorsqu'il est en suson; ces étincelles sont tout autant de petits globules parfaitement ronds, & tous ces globules sont de véritable fer. Si on continue de tenir le fer en suson, il se dissipe tout en pareils globules. Le feu qui sond le fer, y sait apparemment entrer l'huile du charbon; & peut-être que cette huile, jointe à celle du fer, se rarésie & pousse les petits globules. La seconde chose remarquable, c'est qu'il arrive quelquesois que ce métal cesse de pétiller; M. Geoffroy a observé en même temps que cela n'arrive que lorsque le charbon s'est consumé en partie, lorsqu'il s'est couvert d'un

lit de cendres sur lequel le fer se trouve posé : ce lit de cendres arrête l'huile du charbon; il l'empêche de passer dans le fer ; mais si quelque mouvement dérange les cendres, le pétillement recommence.

En revenant à ce qui se passe dans le fourneau, nous dirons que la mine qui arrive près de la thuyere, y arrive pénétrée de la matiere grasse du charbon, & extrêmement échaussée; une plus grande chaleur qu'elle rencontre, acheve de la liquésier; & liquésiée, elle tombe par gouttes le plus bas qu'il est possible.

La charge de mine, de castine & de charbon ayant été presque consommée, on en porte une seconde, qui, comme la premiere, se réduit en sussion. Ce n'est pas la mine seule qui s'y réduit : la cendre du charbon & de la castine, &c, ne se retirent point du sourneau en chaux ni en cendres; elles se liquéssent comme la terre qui est mêlée avec la mine. Toutes ces matieres sondues se consondent, & elles sorment un liquide plus léger que le fer sondu. On le nomme litier, laitier, scories.

Quand la quantité de matiere fondue est assez grande pour s'élever jufqu'à la dame, on donne issue au laitier; on perce la terre qui est immédiatement au-dessus de la dame; le laitier fort par l'ouverture qu'on lui a donnée: il coule sur les deux gentilshommes; asin même qu'il puisse couler plus aissement, on lui a préparé une espece de lit, en étendant du frafil ou fai-fin & de la terre mêlée ensemble sur ces deux pieces. EF, GG (Pl. II), montrent une grande quantité de scories sorties par le dessus de la dame.

Le laitier est un fluide assez épais; comme il est cependant très-chaud, il arrive sur la terre avant de s'être figé, & il y reste même du temps encore liquide. On ne bouche point l'ouverture qui lui donne passage, quand il a une sois commencé à sortir; on a même soin de l'ouvrir & de l'élargir de temps en temps, lorsque du laitier qui s'est restroidi, ou des matieres étrangeres l'onttrop rétréci. Toutes ces ouvertures se sont avec un ringard, outil des plus simples, mais dont l'usage est fréquent dans les Fourneaux & les Forges de ser: ce n'est autre chose qu'une barre de ser, plus ou moins grosse, longue de huit à neuf pieds, & pointue par le bout.

On ne s'embarrasse pas de la maniere dont le laitier s'arrange en dehors du fourneau: on le laisse refroidir; alors il est dur & cassant; c'est une matiere vitrissée, ou même, pour parler plus exactement, lorsque le fourneau va bien, c'est un vrai verre. Entre les laitiers des dissérents pays, il y a des dissérences assez constantes dans la couleur; & selon que la fusion se fait bien ou mal, il y a de la dissérence & dans la couleur & dans la consistance du laitier d'un même fourneau. Dans les fourneaux du Berry les plus éloignés du Nivernois, comme ceux d'Ardentes, & ceux de Mareuil, le laitier qui contente le Fondeur, & celui qu'on tire ordinairement, est noirâtre. Lorsqu'il est en masse, il disent qu'il est couleur de poix. Les morceaux

morceaux épais de plusieurs pouces, ont cette couleur; mais les morceaux minaces, ceux qui ont moins d'épaisseur qu'une demi-ligne, sont très-transparents, & ont un petit œil violet.

Ailleurs, le laitier est d'un assez beau bleu, tirant quelquesois sur celui de l'azur; quelquesois il a la couleur de l'aigue-marine. Les Forges de Conches, en Normandie, en donnent de l'une & de l'autre couleur.

Dans le Nivernois, communément la couleur du bon laitier est verdâtre & veinée de blanc; il imite le jaspe. La différence des terres qui servent de matrice à la mine, & qui entrent dans la mine même, est apparemment la cause de ces variétés.

J'ai vu d'autre laitier qui étoit parfaitement semblable au verre des grosses bouteilles; il en avoit & le degré de transparence, & le degré de couleur. Si on ne prend pas ordinairement le bon laitier pour du verre, ce n'est que parce que son épaisseur empêche de remarquer sa transparence. Mais lorsque le laitier est bien mince, il est aussi transparent que notre verre commun. Si on observe le laitier qui vient de sortir du sourneau, on voit souvent s'y former des boules ou des demi-boules de verre creuses, à peu-près semblables à celles que les enfants forment avec le savon. La matiere sluide en coulant, a rensermé de l'air qui étoit mêlé avec les corps sur lesquels elle a passé, & cet air, en se dilatant, forme les boules dont on vient de parler, comme l'Emailleur en forme au bout du tuyau dans lequel il sousselle Quelques-unes se crevent; mais d'autres substistent jusqu'à ce que les Ouvriers qui enlevent le laitier viennent les briser. Les parois de ces boules de verre ou de laitier sont extrêmement minces & extrêmement transparentes. On n'y reconnoît point la couleur du laitier en masse.

Mais tout le laitier n'est pas si semblable au verre: quand le fournéau va mal, on en retire un laitier spongieux, dont toute la substance est remplie d'une infinité de petits trous à peu-près ronds. Entre ces laitiers, il y en a aussi de différentes couleurs, & de plus ou moins poreux.

Il y en a d'un verd jaunâtre, d'un verd blanchâtre, enfin il y en a d'un très-beau blanc. Les uns aussi sont plus ou moins poreux que les autres: il y en a de tellement poreux, qu'il nage sur l'eau, & qu'il nageroit même sur un sluide beaucoup plus léger. Le laitier blanc est un laitier dont la plupart des parties sont séparées par des bulles d'air; le verre pilé est blanc: d'ailleurs toute écume d'eau & même l'écume d'encre est blanche. Le laitier qui est le plus blanc & qui est aussi le plus léger; n'est, pour ainsi dire, qu'une écume de laitier, vu au microscope: il fait un esset agréable; on distingue les bulles. On voit souvent une bulle un peu grosse dont la base est entourée d'un anneau d'autres bulles extrêmement petites.

En ôtant le laitier du fourneau, non-seulement on ôte la matiere terreuse FOURNEAUX, E

qui séparoit les grains ferrugineux les uns des autres, on enleve en même temps des sels qui ont servi à la vitrisser: ces sels rendroient le ser plus aigre, & moins propre à devenir malléable. Probablement, mieux le laitier est vitrissé, plus il ressemble au verre, & plus il est chargé de sels; de-là vient que les Fondeurs ont raison de prendre pour un augure savorable à la qualité de leur sont el laitier qui est le plus coulant. Après avoir gardé du temps quelques morceaux de ce laitier, on peut en voir dont la surface est chargée de sels jusqu'à sournir une liqueur saline qui mouille la planche sur laquelle ils sont. Les verres qui abondent trop en sels, comme ceux qu'on nomme vulgairement de cryssal, n'en ont pas tant que ce laitier.

On voit bien que si on n'avoit pas soin de retirer cette matiere de dessu l'appentis du sourneau, elle s'y accumuleroit en trop grande quantité. A mesure qu'elle est refroidie, on la casse avec des ringards; on la transporte ensuite de dissérentes saçons hors du sourneau; on l'y assemble dans un tas; ce tas devient insensiblement une petite montagne: les sourneaux qui sont en seu depuis cent ans & plus, en ont des montagnes assez considérables.

Il est dommage qu'on ne sache rien saire de cette matiere dont les sourneaux sournissent abondamment *; on ne l'emploie gueres qu'à combler des trous ou à réparer les mauvais chemins dans les endroits voisins du sourneau. On assure que le laitier réduit en poudre, est excellent pour servir de sable dans les bâtiments; mais il saut le pulvériser, & c'est une peine que l'on ne prend gueres que pour une espece de laitier, dont nous parlerons dans la suite, parce qu'il donne des morceaux de ser qu'on en retire.

Après qu'un certain nombre de charges ont été consumées dans le fourneau, on donne l'écoulement à la fonte; si on y en laissoit assembler une trop grande quantité, elle parviendroit jusqu'au dessus de la dame; elle s'échapperoit par la même ouverture qui donne issue au laitier; & refroidie, elle ne composeroit que divers morceaux peu épais, d'une figure irréguliere, & par conséquent incommodes à manier: aussi ne manque-ton pas de faire sortir la fonte avant qu'elle se soit élevée jusqu'au-dessus de la dame, c'est-à-dire, qu'on la tire dans quelques sourneaux après huit ou neus charges; dans d'autres, après dix ou onze; cela dépend de la richesse de la mine & de la disposition de l'ouvrage.

Avant de la faire fortir, on prépare un moule LL(Pl.II) pour la recevoir. Nous ne voulons pas encore parler des moules M, N, N, où la fonte prend tantôt la figure d'un contre-cœur de cheminée, tantôt celle d'un vase, d'un canon, &c: nous examinerons en détail ces différents moules. Le moule dont nous voulons parler, est le plus simple & le plus ordinaire; il contient seul toute la fonte qui sort du fourneau, c'est-à-dire,

^{*} J'ai proposé en 1744, dans un Mémoire lu à tirer des cloches à l'usage des Jardins: quelques l'Académie, sur les Mines, les Fontes & le Fer, de faire usage du laitier le mieux vitrissé, pour en ont conservé une demi-transparence.

ordinairement une masse de fer du poids de 2000, quelquesois de 1500, & quelquesois de 2500. Cette masse prend la figure d'un prisme triangulaire, terminé pourtant en pointe par l'un & l'autre de ses bouts; c'est ce qu'on nomme une Gueuse. La gueuse a communément 12 ou 15 pieds de long.

Son moule n'est pas bien dissicle à sormer; c'est une espece de sillon: on ne commence à le préparer qu'une demi-heure ou un quart-d'heure avant de laisser écouler la sonte. Le terrein qui est devant le sourneau est couvert d'une couche de sable, épaisse de huit ou neuf pouces: c'est dans ce sable que l'on creuse le moule. Sa longueur doit être à peu-près perpendiculaire à la face du sourneau, & placée de saçon que la sonte s'y rende sans détour. Aussi fait-on toujours le nouveau moule, à peu-près dans la place de l'ancien, d'où il suit qu'on retire la derniere gueuse qui a été moulée avant de préparer le canal qui en doit recevoir une nouvelle.

Quoiqu'on ne retire la gueuse du sable que dix ou douze heures après qu'elle y a été moulée, elle est encore très-chaude; alors elle brûleroit les souliers, si on les tenoit long-temps dessus: le sable qui l'entoure est donc chaud aussi, & par conséquent sec; or le sable trop sec ne conviendroit pas pour former le moule. L'ancienne gueuse ayant été enlevée, on commence par jetter de l'eau sur le sable qu'elle a échaussé; on laboure ensuite ce sable avec une beche semblable à celle des Jardiniers.

On creuse ensuite le sillon avec la même beche; on fait une espece de petit fossé en jettant sur un de ses bords une pellerée de ce qu'on a enlevé du sond, & jettant sur l'autre bord l'autre pellerée, ce qu'on répete jusqu'à ce qu'on ait donné assez de longueur au sillon. Pour lui donner mieux sa figure, pour marquer l'angle de son sond, on fait passer dedans, depuis un bout jusqu'à l'autre, un rable de bois S (Pl. II). Pour donner la dernière saçon au moule de la gueuse, on bat avec une pelle de ser les saces des côtés de ce sillon, ce qui sert à les unir & à leur donner plus de consistance; le sable s'en éboule moins.

Comme on est bien aise de savoir ce qu'a produit un fourneau dans un certain temps, on numérote chaque gueuse, comme on le voit en P (Pl. II). On marque sur une gueuse qu'elle est la dixieme, la vingtieme, &c; cela n'est pas difficile: il ne s'agit que d'imprimer dans le moule le n°. qu'on veut saire paroître en relief sur la gueuse; ils ont leurs chiffres en ser semblables aux chiffres Romains, comme on le voit (Pl. II).

Nous n'avons encore rien dit de la qualité du fable dans lequel eft creusé le moule de la gueuse; il n'y a aussi que peu à en dire. On prend ordinairement un gros sable de riviere ou quelqu'autre gros sable. Il est nécessaire qu'il soit humide, lorsqu'on en forme le sillon; l'humidité lui donne de la consistance: aussi ne doit-il pas être trop mouillé; lorsque la sonte

couleroit dessus, elle bouillonneroit; elle jetteroit de tous côtés diverses parcelles de fer: une matiere si embrasée échausse promptement toutes les gouttes d'eau qu'elle rencontre, ainsi que l'air qui y est mêlé; de-là naît dans chaque goutte d'eau une raréfaction subite & très-considérable qui pousse la fonte de tous côtés.

Le moule étant préparé, on arrête le mouvement des soussels; l'air qu'ils pousseroient, ne serviroit qu'à incommoder; on donne ensuite issue à la sonte. Un Ouvrier muni d'un ringard, perce le fourneau en I(Pl.II) près du bas de la dame. Aussi-tôt sort un petit torrent de matiere enslammée, qui va se rendre dans le moule: on a eu soin de disposer le chemin pour l'y conduire. Quand le moule est rempli, ou à peu-près rempli, il ne peut plus sortir de sonte du sourneau; mais le laitier qui étoit resté audessus de la sonte dans le sourneau, sort; on n'a garde de s'y opposer; mais on l'empêche, autant qu'on peut, de couler sur la gueuse. A l'origine du moule, on jette une petite piece de ser qui y sorme une espece de digue. Pour la rendre plus considérable, on jette vers le même endroit quelques pellerées de fraisin & de terre.

On a soin de jetter dans le moule de la gueuse tous les petits fragments de sonte que l'on a. Ils sont corps ensuite avec la matiere qui le remplit. Il reste toujours de la sonte dans le sourneau. On y en laisse presque assez pour composer une demi-gueuse. Le trou par lequel la sonte s'échappe, n'est pas au sond de l'ouvrage. Il y reste de plus beaucoup de laitier, & d'un laitier moins sluide que celui qui est sorti par la voie ordinaire. Pour enlever ce laitier, pour nettoyer l'ouvrage, on fait une nouvelle ouverture bien plus grande que la précédente; on abat tout ce qui est au-dessus de la dame, jusqu'à un demi-pied de haut. Par cette ouverture, on fait entrer des ringards & des crochets recourbés dedans l'ouvrage. Avec ces différents outils, on en retire tout ce qu'on en peut retirer, c'est-à-dire, ce qui n'est pas bien sluide.

Le laitier qu'on retire de la forte, est appellé Laitier de hallage. Il contient ordinairement de la fonte; aussi dans plusieurs sourneaux ne le consond-on pas avec l'autre laitier: on le pile, comme nous le dirons. Le même laitier est ordinairement mêlé avec quantité de charbons. Il est peut-être assez inutile de faire remarquer que le mouvement des soussiles est encore arrêté pendant tout le temps que les Ouvriers sont occupés à tirer le laitier de hallage; la slamme que les soussiles pousseroient hors du sourneau, empêcheroit les Ouvriers d'approcher assez près. On voit même que c'est sur-tout à cause des Ouvriers qui sont obligés d'approcher du sourneau, qu'on arrête le cours de l'air, lorsqu'il est temps de faire sortir la gueuse; le braisser du fourneau ne reste encore que trop ardent pour eux; rien ne leur est plus ordinaire que de se brûler, quoiqu'ils se brûlent plus dissicilement, & qu'ils ressente.

ressentent moins les brûlures que les autres hommes. Dans les premiers Mémoires de l'Académie, premiere édition, page 301, M. Duhamel rapporte que M. Homberg a vu en Suede des Fondeurs, (on ne dit point de quel métal), qui, avec leurs mains, retiroient des morceaux de bois qu'on avoit jettés dans du métal fondu. On ajoute dans le même endroit, que seu M. l'Abbé Gallois a vu dans le Maine des Ouvriers qui, avec leurs mains, dispersoient çà & là le ser fondu en petites boules. Le seu qui agit continuellement sur ces sortes d'Ouvriers, leur endurcit sans doute la peau; il saut que ce soit à un point étonnant. Nous ajouterons un fait pareil & confirmatif de ceux-ci: c'est qu'au fourneau de Compasseur en Bourgogne, nous avons vu, il y a environ 18 ans, un Garde-Fourneau qui, de la gueuse encore bouillante, emportoit par un coup de main très-presse, de la sonte qui retomboit en grenaille.

Quand le dedans de l'ouvrage a été bien nettoyé, on rebouche les ouvertures qu'on a faites; celle qui a donné passage à la fonte, & tout ce qu'il y a d'ouvert jusqu'au haur de la dame, se bouche avec de la terre; mais la plus grande ouverture est au-dessus de la dame. Pour la reboucher on y jette d'abord une rassée (a) de charbon; ce ne seroit pas une barrière bien durable; mais le charbon sert du moins à remplir pour un instant, le vuide du trou; sur le charbon on jette ensuite du frasil; & sur le frasil du frasil

mêlé avec la terre, & ensuite un peu de terre.

Il n'y a pas grand inconvénient quand il resteroit quelques petits jours : il y en a presque toujours quelques-uns ; on voit toujours un peu de slamme en dehors du fourneau : mais aussi-tôt que ces sentes s'aggrandissent un peu trop, on jette de la terre monillée.

La flamme & la fumée qui s'échappent de la forte par le devant du fourneau, portent une espece de cendre très-fine qui s'attache contre la voûte qui est au-dessus de la flamme. Cette cendre y est arrangée d'une maniere assez singuliere; elle forme de petits sillons prosonds d'une ligne ou deux, dont la direction n'est pas réguliere, & qui forment de petits zigzags.

On ouvre ensuite la thuyere; on laisse agir les sousseles, & on porte une nouvelle charge au fourneau. Dans la plûpart des fourneaux, on ouvre une seconde fois le dessus de la dame, après qu'une charge ou deux ont été consumées, pour mieux retirer le laitier de hallage. Le volume de la matiere fondue étant accrû, le laitier qui étoit resté, s'est élevé jusqu'auprès du haut de la dame, & par conséquent est plus aisé à retirer. Ensin on bouche encore cette ouverture, & on répete toutes les manœuvres que nous avons expliquées, souvent pendant dix ou onze mois sans discontinuer. Le feu étant allumé une fois dans le fourneau, on ne

⁽a) On est obligé d'adopter les termes que | bon; Rasse, suivant eux, est un de ces paniers les Ouvriers préferent : ils appellent Rasse un faise qu'il peut l'être, panier qui contient une certaine quantité de char-

l'éteint que lorsqu'on y est obligé. Il y a dans le Berry des ouvrages de fourneaux qui durent au plus cinq à six mois ; cela dépend de diverses circonstances que nous examinerons en leur lieu.

Suivant que le vent des foufflets est plus ou moins fort, la matiere d'une gueuse est fondue en plus ou moins de temps. Communément on tire deux gueuses en 20, 22 ou 24 heures. Chaque gueuse est plus ou moins pesante, selon que la mine est plus ou moins riche.

On pese la gueuse immédiatement après qu'elle a été tirée du moule: ce n'est pas par pure curiosité; l'intérêt du Fermier de la marque du ser y engage. On leur paye une certaine somme par millier. Quelque lourd que soit le poids de la gueuse, on la remue assez aisément (Voy. la Vigneute de la Pl. II.) avec des rouleaux & de longs leviers, d'une maniere sort connue & sort en usage dans les bâtiments. Les rouleaux sont ce qu'il y a de plus simple & de meilleur.

Il est encore moins difficile de la peser (Pl. II, fig. 5): on le fait avec une romaine soutenue par une chevre. On passe sous la gueuse une espece de chaîne composée de quatre ou cinq chaînons oblongs. Cette chaîne est appelée Grille dans les sourneaux.

Les Ouvriers se servent du nom de Fondée pour exprimer la durée de fix jours dans le forneau. On leur entend souvent dire: Une telle fondée n'a produit que vingt milliers, pour dire qu'on n'a eu que vingt milliers de sonte pendant six jours. Ils disent de même qu'on pousse les fondées d'un tel sourneau à vingt-cinq, à trente milliers, pour faire entendre que ce sourneau donne tous les six jours vingt-cinq à trente milliers de sonte.

Mais pour marquer le temps au bout duquel on éteint le feu du fourneau, ils se servent du mot d'Ouvrage. Ils disent: Un tel ouvrage a duré six mois, un tel ouvrage a duré neuf mois, il a donné six cents ou huit cents milliers de fonte; pour dire qu'au bout de six mois, qu'au bout de neuf mois l'on a éteint le feu du fourneau, après avoir eu six ou huit cents milliers de fonte. Les Ouvriers appellent aussi en quelques endroits, le temps qu'un fourneau a fondu sans interruption, un Fondage. On ne cesse gueres de tenir un fourneau en feu quand il a commencé à travailler, que par le désaut de l'ouvrage. Les pierres exposées à l'air s'usent; comment celles qui ont à soutenir continuellement l'action du ser fondu, ne s'useroient-elles pas? Il est surprenant, malgré leur épaisseur, qu'elles y résistent si long-temps; car, comme nous l'avons dit, il y a des fourneaux qui restent en seu pendant onze mois; il y en a d'autres qui n'y restent que trois à quatre. La qualité de la pierre contribue beaucoup à leur durée; mais la qualité de la mine & celle de la castine doit aussi être comptée pour beaucoup (a). Plus ces matieres

⁽a) Voyez à cet égard ce que nous avons dit des Fondants, premiere Section, & du moyen d'attaquer certaines pierres les unes par les autres.

feront massives, ou encore, plus elles seront propres à s'insinuer entre les pierres, moins l'ouvrage durera.

Il faut encore ici que nous employions un mot consacré par les Ouvriers: éteindre le feu d'un fourneau, s'appelle en leur langage mettre hors, apparemment parce qu'après qu'on a cessé d'y entretenir le feu, on retire de l'ouvrage toutes les matieres qui y sont contenues. Si l'on ne mettoit pas hors lorsque l'ouvrage est usé jusqu'à un certain point, l'on courroit risque de ruiner le fourneau; la mine parviendroit à des pierres peu capables de lui résister. Cet inconvénient n'est pas à craindre. On sait que quand l'ouvrage est usé jusqu'à un certain point, la susion de la mine ne s'y fait pas si bien.

A mesure que l'ouvrage s'use, il s'agrandit; la mine & le laitier s'insinuent insensiblement entre les pierres, & les vitrissent en partie. Les morceaux de pierre pénétrés par la mine & le laitier se détachent; la capacité du fourneau en devient plus grande; en regardant par la thuyere, on voit quelque-sois ces morceaux de pierre stotter sur le liquide du fourneau.

Souvent on seroit obligé de mettre hors avant que l'ouvrage fût usé, si la vigilance du Garde-fourneau n'apportoit remede à un mal qui est continuellement à craindre. Le feu du fourneau n'agit vivement qu'autant qu'il est excité par le vent des foufflets; si on n'y veilloit, tout passage seroit bientôt bouché à cet air. Il y a une espece de rocher qui tend continuellement à se former autour des bords de la thuyere; il s'augmenteroit insensiblement jusqu'à la boucher, si on ne s'opposoit pas à ses progrès. Ce rocher est composé de laitier, de mine mal fondue, de castine, &c. Pour appercevoir la cause de la formation & de l'accroissement de ce rocher, il suffit de remarquer que, quoique l'air qui sort des ouvertures des soufflets donne au feu l'activité nécessaire à la fusion de la mine, cet air néanmoins est froid lorsqu'il entre dans le fourneau; il refroidit par conséquent les endroits qui font proches des bouts des foufflets : d'ailleurs cet air n'agit pas contre les corps qui sont immédiatement placés à côté de l'ouverture de la thuyere. Le laitier & la mine, qui touchent les parois du fourneau, prennent dans cet endroit une consistance semblable à celle qu'ils ont hors du fourneau ; ils se durcissent; & comme il fait continuellement moins chaud en cet endroit qu'ailleurs, quelques-unes des parties qui y arrivent se refroissent & s'attachent à celles qui ont commencé le rocher; de nouvelles parties l'augmentent, & l'augmenteroient à la fin à tel point que la thuyere seroit bouchée; c'est à quoi le Garde-fourneau s'oppose autant qu'il lui est possible. Pour détruire le rocher, pour en arrêter les progrès, il fait entrer un ringard dans l'ouverture de la thuyere; avec ce ringard, il abat tout ce qui est auprès des bords; lorsque tout est abattu, la thuyere est nette, selon leur expression; elle paroît comme une belle lune à ceux qui la regardent: mais lorsque

le rocher s'est trop augmenté, la thuyere est obscurcie; ils disent qu'elle se barbouille à la fin, à tel point qu'il n'y a plus de remede. Nous avons vu des sourneaux en seu & prêts à être mis hors, où la thuyere étoit si obscurcie, qu'on ne pouvoit voir dans le sourneau un espace de la largeur d'un écu.

Nous avons dit que l'ouvrage s'agrandit à mesure qu'il s'use; il paroîtra peut-être paradoxe de dire à présent, que lorsque l'ouvrage est usé à un certain point, il contient bien moins de matiere en susion, qu'il n'en contenoit auparavant: cela est vrai néanmoins, & ne sera pas merveilleux, lorsque nous aurons ajouté, qu'outre le rocher de la thuyere, il se forme dans le milieu même de l'ouvrage de grosses masses que le seu ne peut plus sondre & qui croissent continuellement; on les appelle des Renards. Ces renards parviennent quelquesois à une telle grosseur, qu'ils occupent la plus grande partie de l'ouvrage; & si on n'a pas soin de mettre hors dans un certain temps, l'ouverture du devant du sourneau qui est bouchée de terre, n'est plus suffisante pour les laisser sortier : il faut démolir une partie du mur du sourneau.

Il semble qu'une des causes les plus ordinaires de l'origine des renards vient des morceaux de pierres de l'ouvrage qui se détachent. Ces pierres ne sont pas de nature à se fondre par un seu ordinaire. Divers morceaux qui ont échappé aux Ouvriers qui enlevent le laitier de hallage, s'attachent ensemble, les grains de mine qui se trouve entr'eux s'y collent & ne se sondent point; dèslors qu'ils ont commencé, leur accroissement devient nécessaire; l'ouvrage sournit de temps en temps de nouveaux morceaux de pierre qui s'en détachent; le renard étant placé entre la thuyere & la mine, empêche la fusion de cette mine; on en trouve les renards remplis; ils sont aussi composés de sonte & de laitier. Il semble que si on étoit bien attentif à nettoyer le sourneau après l'écoulement de la gueuse, qu'on empêcheroit ou retarderoit beaucoup la formation de ces renards.

Si l'humidité parvient jusqu'au fond du fourneau, si elle le refroidit jusqu'à un certain point, c'en est assez pour donnner naissance à un renard; la fonte la plus basse perdra sa sluidité, elle deviendra une masse solide qui ne manquera pas de s'accroître.

Peut-être que du laitier qui se fond mal, ou qui se refroidit quelque part vers la thuyere, commence aussi les renards; car il y a du laitier, qui, pour ainsi dire, n'est pas bien fondu. Tel est apparemment ce laitier poreux dont nous avons parlé ailleurs. Les Gardes des fourneaux, quand ils le voyent sortir, le prennent pour un très-mauvais signe. C'est pour eux une preuve que la fusion se fait mal. Peut-être n'est-il composé que de castine, ou d'autres matieres terreuses qui, quoiqu'elles deviennent fluides, ne le deviennent pas assez pour que leurs parties s'approchent les unes des autres; elles se refroidissent avant de s'être touchées, ce qui le rend poreux. Quand ce laitier paroît, le Fondeur sait souvent jetter dans le fourneau quelques

quelques pellerées de cailloux : ces cailloux se liquésient plus aisément que les autres matieres ; ils accélerent leur susion, & la rendent plus parsaite.

Il y a beaucoup de fourneaux où l'on voit, après qu'on a mis hors, la furface de la plupart des pierres de l'ouvrage vitrifiée; il s'en est quelquesois trouvé qu'on auroit cru couverts d'un verni tel que celui que l'on voit sur les pots de terre verds par-dedans: il y en a quelques-uns de forts noirs; mais il s'en rencontre d'autres d'un blanc éclatant: il y a des pierres d'une épaisfeur considérable, dont cependant la nature de la pierre est toute changée: elles paroissent formées de grains extrêmement petits, à peu-près égaux & tout blancs; il n'y paroît aucune des inégalités qui sont dans ces sortes de pierres lorsqu'on forme l'ouvrage; les gros grains de sable, les veines, tout est devenu uniforme.

Les fourneaux où l'on a mis hors, donnent aussi occasion d'observer un fait auquel le raisonnement seul conduiroit; c'est que le côté du contrevent s'use beaucoup plus que les autres. Il seroit de la prudence de le revêtir de pierres plus épaisses. Nous avons vu un fourneau où le côté du pied de rustine étoit si peu altéré, qu'on le conservoit pendant qu'on étoit obligé de refaire l'ouvrage du côté du contrevent.

Quelquesois il se forme dans la cheminée même du sourneau, c'est-à-dire, au-dessus de l'étalage, de grosses masses d'une matiere vitrissée qui obligent à mettre hors. Nous en avons vu une qui occupoit près de la moitié du diametre de l'ouverture du sourneau. Quand la matiere a commencé à s'attacher & à s'assembler quelque part, l'amas croît vîte. Ce qu'il y a de fixe est une espece de barriere qui arrête toutes les matieres qui s'élevent. Au reste il n'est pas nécessaire d'avertir que ces masses sont d'une matiere plus solide que la suie. La suie ne se conserveroit pas dans un pareil seu.

La négligence des Chargeurs pourroit obliger à mettre hors, comme celle du Garde-Fourneau. Il est très-essentiel de charger à propos : si on attendoit à mettre une nouvelle charge, jusqu'à ce que la derniere sût consumée, les matieres que l'on jetteroit, descendroient tout d'un coup trop bas; elles ne trouveroient rien qui les soutint; la mine avant d'avoir été échaussée, avant d'avoir été pénétrée par l'huile du charbon, & avant que la castine sût calcinée, parviendroit au-dessous de la thuyere. Là il n'y a plus ni la chaleur ni les matieres nécessaires pour la fondre; elle y resteroit crûe.

Aussi les Chargeurs sont-ils jour & nuit auprès du gueulard pour examiner quand il est temps de porter une nouvelle charge. Ils sondent avec leur bécasse la quantité du charbon qui reste dans le sourneau. Asin qu'ils y soient moins mal à leur aise, près d'une des Batailles A, A (Pl. III), il y a en H un petit toît sous lequel ils se couchent; on le nomme la Bierre. En général

FOURNEAUX.

la durée de l'ouvrage dépend beaucoup de la vigilance des Chargeurs & de celle du Garde-Fourneau.

Après que le feu du fourneau a été éteint, on met véritablement hors; je veux dire qu'on tire de l'ouvrage tout ce qui y est contenu: on y trouve de la fonte; on y trouve le laitier & le renard qui contient lui-même beaucoup de bonne matiere. On conserve la mine & la fonte; on retire même du renard le fer qui y est rensermé, & cela par le moyen du bocard, ce que nous expliquerons bientôt. On rebâtit ensuite l'ouvrage avec les pierres dures dont nous avons parlé.

Le temps où l'on met hors, est ordinairement le temps où l'on fait ses provisions de mine & de charbon. On fait en sorte que ce soit en automne, parce que c'est la saison où l'on a le moins d'eau, & où par conséquent les soufslets agissent avec le moins de succès. Ensin lorsque le sourneau est rétabli, & que les provisions nécessaires pour l'entrenir sont saites, on le met en seu.

Il faut, la premiere fois qu'on charge le fourneau depuis qu'on a mis hors; commencer par le remplir de charbon jusqu'au gueulard. La thuyere alors est bouchée. On met ensuite le seu au charbon par en bas, c'est-à-dire; auprès de la dame. Lorsque le charbon, en brûlant, est assez diminué pour laisser la place d'une charge, on y porte la premiere. Elle est, comme toutes le autres, composée de huit rasses de charbon, mais seulement de quatre paniers de mine, un de chaude, & trois de froide, & d'un panier de castine.

La seconde charge est de cinq paniers de mine & deux de castine. La troisseme, de six paniers de mine & deux & demi de castine. La quatrieme, de sept paniers de mine & trois de castine; la castine n'augmente pas davantage. La sixieme de neuf paniers de mine.

On regarde de temps en temps par-devant le fourneau, jusqu'où est descendue la premiere mine que l'on a jettée. Lorsqu'on la voit arrivée à peuprès à la hauteur de la dame, on fait la grille, c'est-à-dire, qu'on dispose plusieurs ringards horizontalement, à peu-près dans un même plan, & proche les uns des autres. Un des bouts des ringards est appuyé contre la face de rustine, & leur autre bout est soutenu par la face de la dame.

Ces ringards font assez proches les uns des autres pour arrêter tout ce qui pourroit tomber dans le fond de l'ouvrage : on ne les arrange que pour cela. Pendant qu'ils soutiennent tout ce qui tend à descendre, on le nettoie, après quoi on le couvre d'une couche de frasil, épaisse de quatre à cinq pouces; on la tape & l'unit bien. Cette couche est le lit sur lequel tombe la mine sondue; elle empêche qu'en tombant la mine n'agisse trop sur le fond de l'ouvrage. Ce frasil ne doit pas durer long-temps; mais dans la

fuite la matiere fondue ne tombe pas immédiatement sur le fond. La fonte qui le couvre tient lieu de frasil.

Après tous ces petits préparatifs, on retire les ringards, l'on bouche le devant du fourneau, & l'on débouche la thuyere; enfin l'on tire la palle : l'eau met les foufflets en mouvement; tout se continue ensuite, comme nous l'avons vu ci-devant. On porte de temps en temps de nouvelles charges; on donne l'écoulement au laitier & à la mine, selon qu'on le juge nécessaire.

Nous avons distingué le laitier de hallage, c'est-à-dire, le laitier qu'on retire du fourneau avec des ringards ou des crochets, du laitier qui s'écoule continuellement au-dessus de la dame. Nous avons dit qu'il contenoit souvent beaucoup de fonte ou de mine mal fondue. Aussi dans la plupart des fourneaux a-t-on soin de ne pas confondre ces deux laitiers. On conserve celui du hallage pour en séparer le fer. On le porte sous des pilons qui réduisent en poussiere la matiere vitrifiée ou le charbon qui est mêlé avec le fer. L'eau entraîne loin cette poussiere, & laisse les morceaux de fer assez proche des pilons. La machine MNOPQ, &c, (Pl. IV) dont ces pilons font la principale partie, est appellée Bocard ou Bocambre; elle n'est pas fort composée. Nous en avons fait la description dans la préparation des mines. On n'emploie pas toute l'eau du ruisseau à faire tourner l'arbre; on en conduit une partie par le moyen d'une dalle ou gouttiere de bois sur la piece de fonte où le laitier est pilé. Cette eau entraîne le laitier réduit en poussiere; mais comme elle entraîne aussi, quoique plus difficilement, les petits grains de fer ou de mine, on ne la laisse pas s'épancher à la fortie de la plaque. Elle est venue par un canal de bois de 12 ou 15 pieds de longueur, ouvert pardessus, qui est incliné comme la pente de l'eau le demande; ce qu'il a de particulier, c'est que d'espace en espace, il a de petits bouts de planches diposés les uns par rapport aux autres comme des degrés. Chaque degré a un rebord de quelques lignes de hauteur. Comme l'eau coule avec quelque vîtesse le long de ce canal, ces rebords ne suffisent pas pour arrêter le verre réduit en poudre fine; mais ils empêchent les grains de fer de descendre. Les plus gros demeurent aux premieres planchettes; les plus déliés vont jusqu'auprès des dernieres, mais toujours moins loin que le laitier.

Un homme est occupé à mettre de temps en temps de nouveau laitier sous les pilons, & à ramasser le fer qui a été dégagé. Ce fer est presque tout en grains ronds: il y en a beaucoup d'oblongs; mais on en trouve quelquesuns aussi bien moulés que les grains de plomb à tirer. Il y en a de toutes sortes de grosseurs; depuis celle des balles de mousquet, jusqu'à celle des plus petits grains. Si on cherche la raison de la rondeur de ces grains, on la trouvera en remarquant que les liquides qui sont parmi d'autres liquides avec lesquels il ne se mêlent pas aisément, prennent volontiers une figure

ronde. Quand on a enlevé le laitier de hallagé, la fonte étoit mêlée avec la matiere vitrifiée; les grains ferrugineux avoient donc une figure ronde pendant qu'ils étoient liquides: ils l'ont conservée pendant qu'ils se sont figés.

Au reste les procédés qui regardent la fusion de la mine, varient en différents pays. Ceux que nous avons rapportés, sont cependant assez uniformes dans tout le Royaume. Il y a des endroits où l'on est obligé de brûler la mine, comme nous l'avons dit : il y en a d'autres où on la fond deux fois ; la matiere venue de la premiere fusion n'est pas encore de bonne fonte. Boccone, dans son livre intitulé: Museo di fisica & di experienze, &c, page 244, dit qu'on en use ainsi dans les fourneaux qu'il a visités auprès de Rome. On y jette la mine; & de six heures en six heures on lui donne écoulement. On forme des masses de deux ou trois cents livres de cette premiere fonte. Il dit qu'elle est fort semblable à une marcassite blanche que l'on rencontre dans les montagnes. Quand elle est refroidie, on la casse en petits morceaux. Après que le fourneau a été vuidé, c'est-à-dire, apparemment après qu'on en a fait sortir toute la matiere en fusion, on y jette ces morceaux de la premiere fonte. Huit heures après, on débouche le trou pour la laisser écouler une seconde fois. La fonte, dit-il, venue de cette seconde fusion, n'eplus la couleur de marcassite; elle forme des pieces d'un fer brut, raboteux, inégal, semblables à des morceaux de vieux fer. Cette description ne regarde apparemment que la surface extérieure de la fonte. Il dit que la mine dont on fait cette fonte est une terre rouge. Le fer y est peut-être plus embarrassé dans la matiere terreuse. Les parties de fer y font plus petites. Il faut, pour ainsi dire, la travailler plus d'une fois, pour faire la séparation parfaite.

ARTICLE I.

Des Fourneaux du Dauphiné, appellés Petits Fourneaux.

On fond dans le Dauphiné la mine de fer dans des fourneaux appellés Petits Fourneaux, qui n'ont qu'environ 21 pieds de hauteur, où le vent est excité par les soufflets à chûte d'eau (Pl. V) que nous avons décrits. La coupe horizontale de leur cavité est par-tout un trapeze dont deux des côtés sont égaux. Le plus grand des côtés de ce trapeze est celui qui est du côté de la dame vers le fond du fourneau. Ce côté a un pied neuf pouces. Le côté qui lui est opposé & parallele, a un pied six pouces, & les deux autres côtés ont chacun un pied trois pouces. Depuis le fond jusqu'environ la moitié de sa hauteur, le fourneau va en s'élargissant. Le trapeze formé par une coupe prise à ce milieu, a quatre pieds six pouces du côté de la dame, trois pieds six pouces du côté opposé, & les deux

autres

autres côtés ont chacun quatre pieds. Depuis cet endroit jusqu'au gueulard, le fourneau s'étrécit dans les mêmes proportions qu'il s'est élargi depuis le fond jusqu'au milieu.

Dans ces sortes de sourneaux, le côté de la dame ou le côté par où l'on donne écoulement à la sonte, & celui de la thuyere, sont les mêmes. Un seul tuyau appellé Porte-vent conduit l'air dans le sourneau. Le centre de cette thuyere y entre environ à quinze ou seize pouces de haut du sonde Au-dessous est le trou qui donne l'écoulement au laitier; & de l'autre côté & un peu plus bas, on ouvre celui par où l'on veut saire couler la sonte. Du reste leur construction n'a rien de particulier. Son mur s'éleve de deux côtés par des retraites, comme il paroît par la figure; mais cela peut convenir à tous les sourneaux, & contribuer à les rendre plus stables. Cette description est tirée des papiers de M. de Réaumur. Voyez la Planche V, & son explication.

ARTICLE II.

Fourneaux de la Navarre Espagnole.

Dans la Biscaye & la Navarre Espagnole, il y a des mines qu'on fond avec bien moins d'appareil, & dont on retire un fer qui passe pour un des plus doux de l'Europe. Voyez la Planche VI, & son explication pour mieux entendre le détail qu'en a fait M. de Réaumur.

Toute la capacité du fourneau n'a que deux pieds & demi de profondeur. Il ne ressemble point du tout à ceux dont nous avons parlé; mais il est peu dissérent de ceux où nous verrons dans la suite affiner la sonte pour la convertir en ser. Aux environs de Bayonne, on s'est servi autresois de cette espece de sourneau pour tirer des mines de Biriatou (a) un ser de même qualité que celui d'Espagne; mais il y a plus de quarante ans (en 1716 b) que ces mines ont été abandonnées. On y sut contraint par l'eau; & le désaut de bois a fait qu'on ne s'est pas beaucoup embarrassé de chercher des moyens de l'épuiser. Comme les sers d'Espagne sont en grande réputation, & que cette saçon de sondre les mines contribue peut-être à leur qualité, nous avons souhaité avoir un détail sidele des procédés, & des desseins exacts des sourneaux; & ce n'a pas été sans peine, que M. Le Gendre, pour exécuter les ordres de S. A. R. a obtenu d'un Espagnol, Maître du sourneau Denderlats, situé sur la riviere de Bidasso ou Bidasse, à l'entrée de la Navarre Espagnole, la liberté de saire lever les desseins dont nous avions besoin.

Toutes ces mines ressemblent assez à celles de la montagne d'Allevard

⁽¹⁾ Pour conserver la mémoire de ces mines, elles sont dans les montagnes de la Paroisse de Biriatou, au lieu appellé Fagalmiaca, dans le pays de Labour, frontiere de France, tenant ladite minière d'un côté à la paroisse de Verra,

entrée de la Navarre Espagnole, & de l'autre côté à la riviere de Bidassoa, vis-à-vis la paroisse Diron de la Province de Guipuscoa.

⁽b) L'observation étoit écrite en 1716.

en Dauphiné; elles font en masse ou en roche, & on les tire comme les pierres des carrieres. On les fait brûler pendant vingt-quatre heures, comme nous l'avons dit; on les concasse en morceaux gros comme des œufs, & on les laisse plusieurs mois exposées à l'air avant de les fondre.

Le fourneau de fusion est composé d'une chaudiere de cuivre qui a six pieds de diametre dans le sens qu'elle en a le moins, & environ deux pieds & demi de hauteur; ses parois intérieures & son fond sont revêtus d'une maçonnerie d'un pied d'épaisseur, dont les pierres sont liées avec de la terre à sour. Ensin cette maçonnerie est revêtue elle-même de plaques de fonte de fer qui y sont bien enchâssées, & ce sont ces plaques qui forment, à proprement parler, le creuset. L'unique usage de la chaudiere de cuivre est de le désendre de l'humidité. Le vuide ou le creuset est un cône tronqué à base ovale. Il est plus large par en haut que par en bas. Par en haut son grand diametre est de près de quatre pieds & demi; son petit diametre a un demi-pied de moins. Par en bas il n'a que trois pieds quatre à cinq pouces dans le sens où il est le plus large, & un peu moins dans l'autre.

L'ouverture de la thuyere est à environ dix-huit pouces du fond. A un des bouts des petits diametres, elle reçoit les buzes de deux fousseltes de cuir, inclinés sous un angle qui approche de quarante degrés. L'usage des sousseltes de bois n'est pas encore connu dans le pays. Près du fond, le fourneau est percé par un autre trou de quelques pouces de diametre incliné vers le dehors. Il est à un des bouts de la plus grande longueur. C'est par ce trou qu'on fait sortir le laitier; car ici c'est la seule matiere qui sorte sluide. On ne retire la sonte qu'en masse assez dure.

Il y a encore un troisseme trou, mais incliné de dehors en dedans, dont l'ouverture extérieure n'est qu'à quelques pouces du bord supérieur du fourneau; elle laisse passer un ringard, avec lequel on remue de temps en temps la matiere qui est dans le fourneau.

La chaudiere de cuivre ne s'applique pas contre toute la furface extérieure du fourneau. Elle l'abandonne de chaque côté à quinze ou feize pouces de l'ouverture qui donne écoulement au laitier, & cela pour former au-devant un demi-ovale, coupé fur fon petit axe, & dont la moitié du grand axe a deux pieds & demi de longueur.

On couvre le fond du creuset ou fourneau d'une couche de charbon de hêtre. On n'emploie le charbon de chêne qu'au désaut de celui-ci. On l'allume par le moyen des soussels mus à l'ordinaire par l'eau. Quand ce charbon est bien enslammé, que le fourneau est échaussé, on pousse presque tous les charbons dans le demi-ovale qui est du côté de la thuyere, & on jette la mine dans le demi-ovale opposé. On la couvre ensuite de charbons; on y en porte de nouveaux, à mesure que les premiers se consument; on

porte aussi en même temps un peu de mine plus menue que la premiere. Le seu poussé avec violence contre la mine la met en susion; la matiere terreuse vitrissée, ou le laitier, s'en dégage. On le sait écouler en débouchant de temps en temps l'ouverture la plus proche du sond. A l'égard des parties de ser elles se précipitent; elles se joignent ensemble; le ringard qu'on fait entrer par l'ouverture supérieure, & qu'on remue dans le sourneau, facilite encore cette réunion; mais arrivées au sond du sourneau & dépourvues de laitier, il leur manque une partie de la chaleur & du liquide étranger, nécessaire pour leur donner à elles-mêmes de la fluidité; de sorte qu'elles ne sorment qu'une masse un peu molle, dont le volume s'augmente à mesure que de nouvelle mine se fond.

La fusion d'environ 600 liv. de mines est faite en quatre heures. Alors on prend la masse de fer qui est au sond du sourneau; pendant que des Ouvriers la soulevent avec des ringards, d'autres la faississent avec des tenailles, & la portent sur une enclume où ils la sont frapper par un marteau qui pese environ 400 liv. La suite de ce travail regarde plus le Forgeron que le Fondeur. Nous en parlerons quand nous verrons convertir le ser en barres.

Mais il y a une remarque que nous ne pouvons nous empêcher de faire c'est que dans les pays voisins on a aussi de grands fourneaux semblables aux premiers que nous avons décrits, mais qu'on n'y fond que les mines qu'on veut mouler en fonte; d'où il semble que l'expérience a appris que cette petite espece de fourneau est plus propre pour saire le fer doux, & le raifonnement est assez d'accord avec l'expérience. 1°, Il y a apparence qu'il reste plus de laitier dans les gueuses que dans les fontes qu'on retire ainsi en masse du fond du fourneau. 2°, Mais une autre circonstance qui mérite peut-être plus d'attention, c'est qu'en donnant écoulement à la gueuse, en exposant cette matiere bouillante à l'air froid, & la faisant entrer dans un moule encore plus propre à la refroidir subitement, on fait peut-être plus que lorsque l'on trempe le ser pour le changer en acier. Aussi les grains des fontes moulées en gueuses, approchent-ils de ceux des aciers. Cette espece de trempe leur donne une disposition à devenir un ser aigre & cassant, qu'il n'est pas aisé de leur faire perdre, au lieu qu'on porte ici la matiere toute bouillante sous le marteau. 3°, Enfin la matiere portée sous le marteau est plus molle que celle qui a été fondue dans les affineries; les coups en expriment plus aisément le laitier. Mais on verra mieux combien cette dissérence de procédés, toute petite qu'elle est, peut influer sur la qualité du fer, quand on aura lu les descriptions des différentes forges & des fabriques d'acier. Peut-être au reste qu'il y a quantité de mines trop difficiles à fondre pour être traitées de la sorte.

On en fond de celle-ci entre 6 à 7 quintaux, en quatre à cinq heures. On en met la premiere fois dans le fourneau près de 2 à 3 quintaux, & on

jette le reste avec le charbon, dont on consume à peu-près autant pesant que de mine. On assure que de 675 liv. de mine, on retire environ 225 liv. de fer en barre, ce qui est un produit assez considérable.

ARTICLE III.

Fourneaux du Pays de Foix, Béarn & Roussillon.

Pour entendre mieux ce que M. de Réaumur dit de ces Fourneaux, il faut avoir recours à la Planche VII, & à son explication.

La réputation où sont les fers d'Espagne, nous a déterminé à décrire leurs pratiques pour la fonte des mines de fer, avant de parler des pratiques à peu-près semblables qui sont en usage chez nous. Le Béarn, le Comté de Foix & le Roussillon se ressentent, sur cet article, du voisinage de l'Espagne. Ces pays fournissent de fort bons fers, qui sont aussi tirés de mines en roche; on fait aussi griller ou brûler ces mines; on les concasse par petits morceaux, & on les fond dans de petits fourneaux, qui ne different de ceux de la Navarre Espagnole, que parce qu'ils ne sont pas logés de même dans une grande chaudiere de cuivre, en un mot, ces fourneaux ressemble fort à ceux où nous verrons affiner le fer, qu'on appelle Affineries dans la plûpart des Provinces du Royaume, & Renardieres dans quelques autres. Dans le Béarn, le feu y est animé par des sousslets de cuir; & dans le pays de Foix, par des soufflets à chûte d'eau, appellés Trompes, dont nous avons donné la description dans le deuxieme moyen de l'Art du Feu appliqué aux forges & fourneaux à fer. La Planche VII, où les soufflets du pays de Foix sont représentés, fera voir aussi la figure simple du fourneau, dont il seroit inutile de donner une plus longue description. Nous remarquerons seulement que dans ceux de Foix, on fond en cinq heures environ cinq quintaux de mine, dont on retire une masse de fer pesant depuis deux jusqu'à trois quintaux, selon la richesse de la mine. Cette masse est à peu-près ronde; on l'appelle Masse.

Une autre remarque plus importante qu'il nous reste à faire, c'est que dans tous ces sourneaux, & de même dans ceux de la Navarre Espagnole, on ne donne à la mine aucun autre sondant que le charbon; l'usage de la castine y est entiérement inconnu. On en peut soupçonner plusieurs raisons; mais il n'y a que des expériences qui puissent faire décider quelle est la véritables. Peut-être est-ce que ces mines sont de nature à ne pas demander de sondants étrangers. Peut-être que le grillage en rend l'usage inutile. La mine dépouillée de la plûpart des ses sousres superflus, n'est plus si sort en danger de se brûler; delà vient apparemment qu'on ne mêle point aussi de castine avec la mine en roche d'Allevard en Dauphiné, quoiqu'on la sonde dans de grands sourneaux, pareils à ceux des autres Provinces du Royaume; car on sait toujours cuire ou griller cette mine avant de la porter

au fourneau. Nous allons encore trouver dans les pays étrangers des exemples de mines auxquelles on n'ajoute point de castine, mais qu'on a soin de saire griller.

ARTIČLE IV.

Des Fourneaux d'Allemagne.

» Nous n'avons pas été à portée de voir par nous-mêmes, (c'est toujours » M. de Réaumur qui parle), les fourneaux qui sont en usage en Allemagne; » mais la protection que S. A. R. Monseigneur le Duc d'Orléans donne aux » Sciences, ramene, pour ainsi dire, tout sous nos yeux. Pour exécuter ses » ordres, M. d'Angervilliers a envoyé en Allemagne le sieur Anthés, » Maître de Forges intelligent, & lui a joint un Dessinateur habile. Le pre- » mier a rassemblé des Mémoires sur la construction des sourneaux. Ces » Mémoires sont datés de Strasbourg du 10 Avril 1719.

» Les fourneaux d'Allemagne ne sont pas seulement différents des nôtres » par quelques circonstances; ils different même entr'eux. Dans les uns, on » donne écoulement à la fonte comme dans nos fourneaux ordinaires du » Royaume: on retire des autres la fonte en masse solide, comme on la » retire de nos fourneaux de Béarn, Roussillon, Pays de Foix & de Navarre. » Ce sont ceux dont nous parlerons d'abord: leurs procédés se trouvent » naturellement placés à la suite de ceux que nous venons de rapporter.

§. I. Fourneaux d'Allemagne, dont on tire la matiere en masse solide.

»Les desseins de ces fourneaux (Pl. VIII), ont été pris à »Forderberg, qui est un Bourg de Stirie, éloigné de Lenben de quatre »lieues. Ce Bourg seul a quatorze fourneaux pareils, qui fournissent une » partie de la fonte dont on fait l'acier de Stirie, & outre cela, dequoi faire » beaucoup plus de fer. Quoiqu'on en tire la fonte en masse, ils ressemblent » plus à nos grands fourneaux du Royaume, à ceux où l'on donne écoule-» ment à la fonte, qu'aux petits de Béarn, Navarre, pays de Foix & Rouf-» sillon. Ce sont réellement de grands fourneaux; leur base est un rectangle » presque quarré. Le côté des sousslets & celui qui lui est opposé, ont » chacun par dehors treize pieds & demi de roi: les deux autres côtés ont » chacun onze pieds & demi. La hauteur réelle du fourneau (je la prends » depuis le fond jusqu'à l'ouverture qui reçoit le charbon & la mine) est de » quatorze pieds quatre pouces; mais la hauteur apparente est bien plus » considérable : au lieu que la plate-forme du dessus des nôtres n'est en-» tourée que d'une espece de parquet; de dessus celles-ci il s'éleve une » cheminée qui a quelquesois plus de 18 pieds: ainsi le fourneau semble » avoir plus de 32 pieds de hauteur.

» Extérieurement il va en se rétrécissant depuis la base jusqu'à l'origine de » la cheminée. Les côtés qui en bas ont treize pieds & demi, n'en ont » en haut que onze; & ceux qui ont onze pieds & demi en bas, n'ont » que neuf pieds ou neuf pieds sept pouces en haut. La cheminée se rétrécit » aussi à mesure qu'elle s'éleve.

» Ces fortes de fourneaux se chargent par en haut; ainsi les Ouvriers » qui les chargent, sont dessous la cheminée: c'est pour leur donner entrée » que trois des côtés de lacheminée ont des arcades qui forment des especes » de portes qu'on ne bouche jamais. Il n'y a que le côté des sousselets, qui » n'ait point de pareille porte; mais il donne une autre commodité aux » Chargeurs; depuis trois pieds & demi de hauteur ou environ, au-dessus » de l'ouverture du fourneau ou gueulard, il s'avance, selon un plan » incliné, jusqu'au bord de l'ouverture; il l'entoure même en partie, & prend » sa figure. Dans toute sa hauteur, il a une courbure qui forme environ une » moitié d'entonnoir, qui ne manque jamais de conduire dans le fourneau » les matieres qu'il a reçues. Le Mémoire de Me Anthés ajoute que dans le » coin de ce talus, en haut du côté de la roue, il y a un trou qui a huit » pouces en quarré, dans lequel tombent les étincelles qui descendent dans » un conduit, & qui produisent une matiere dont on se fert pour mettre » dans le bas du fourneau, afin que la masse ne s'y attache pas.

» A l'égard de la maçonnerie du propre corps du fourneau, elle n'a d'autre » voûte que celle qui reçoit les têtes des foufflets. L'embrasure qui se trouve » à nos fourneaux du Royaume du côté de la dame, du côté où l'on donne » écoulement à la fonte, manque à ceux-ci. On tire la masse de fonte solide » par le même côté où sont les soufflets; la voûte sous laquelle ils sont en » partie, a quatre pieds cinq pouces de hauteur à son entrée, huit pieds neus » pouces de largeur. Immédiatement au-dessus des buzes des soufflets, il y » a une gueuse de fer qui est la piece solide qui soutient les parois, & qui » tient lieu des voussoires des voûtes. Depuis cette gueuse jusqu'au fond du » sourneau, il y a un pied huit pouces. Cette hauteur sur une largeur d'environ » cinq pieds deux pouces, est la porte par laquelle on fait sortir du sourneau » la masse de fer qui y a été sondue. Cette ouverture n'est gueres bouchée » plus solidement que l'est, dans nos sourneaux ordinaires, l'espace qui est » auprès de la dame.

»L'intérieur du fourneau depuis le gueulard, ou l'ouverture supérieure, » jusqu'à environ quatre pieds & demi du fond, forme une espece d'en-» tonnoir ovale renversé. L'ouverture supérieure, dans son plus grand diame-» tre, n'a que deux pieds, & un pied & demi dans son plus petit; & lorsque » cette cavité est parvenue, en s'élargissant insensiblement à quatre pieds & » demi du fond dans son plus petit diametre, depuis le côté de la thuyere » jusqu'à celui du contrevent, il y a quatre pieds un pouce huit lignes, & » cinq pieds & un pouce entre les deux autres faces opposées. Il est pourtant » à remarquer qu'ils s'élargissent plus du côté des soussets que du côté du » contrevent; l'un s'incline moins que l'autre. Des 2 pieds & 7 pouces d'é» cartement, le côté des soussets en prend deux pieds, & n'en laisse qu'en» viron sept pouces au côté du contrevent. Les deux autres côtés ont cha» cun une inclinaison égale. Delà en en-bas le fourneau conserve la même gran» deur; mais il a pris une figure différente de celle qu'il a plus haut. Sa circon» sérence, sa coupe horizontale n'est plus ovale. Il n'y a d'oval que le côté
» du contrevent. Celui de la thuyere est taillé en ligne droite. Les deux côtés
» qui touchent celui-ci, sont aussi avec lui un angle droit. Ces côtés s'arron» dissent seulement pour y joindre celui du contrevent.

» Ses parois sont revêtus d'une couche de terre à Potier de terre à créuset,
» qui, par en bas, a un pied d'épaisseur, & par en haut seulement un demi» pied. On est obligé de raccommoder cet enduit une sois ou deux par an.

» Le fond est aussi recouvert d'une couche de pareille terre, épaisse de sept
» à huit pouces. Elle est soutenue par une pierre de grès aussi grande que
» le fond même. Cette terre du fond doit être bien de niveau. On tient la
» surface plus basse de quatorze pouces, que celle du terrein du dehors
» du fourneau.

» Nous avons dit que chaque fois qu'on a retiré une masse de fonte du » fourneau, on ouvre un trou du côté des sousseles depuis la gueuse de » fer dont nous avons determiné la position jusqu'en bas: il saut donc rebou» cher ce grand trou chaque sois qu'on veut rallumer le seu. On le fait en » partie avec une terre jaune qui peut être chaussée plus brusquement que » celle qui revêt les parois. On met d'abord une piece de cette terre large » de six pouces, & épaisse de six, au milieu de l'ouverture; elle avance d'un » pied en dedans l'ouvrage, ou en dedans le fourneau. Sur cette piece on » bâtit la thuyere, qu'on fait aussi de pareille terre. Un noyau de bois la sou» tient pendant qu'on la forme. On ne donne à cette thuyere qu'environ deux » pouces de diametre du côté de l'Ouvrage; mais le côté qui reçoit les bu» zes des sousseles, est plus évasé. Il a au moins trois à quatre pouces. On a » grande attention à poser la thuyere bien de niveau, & à la placer précisé» ment à sept pouces du fond.

» Le reste du vuide de cette espece de bouche du sourneau, se remplit » avec des pieces de terre qui ont une hauteur égale à celle de l'ouverture, » larges d'environ huit pouces, épaisses par en bas de quatre pouces, & » seulement de deux par en haut. On bouche les intervales que ces pieces » laissent entr'elles avec une terre pareille à la leur. Mais il est à remarquer » que de crainte qu'il n'arrive à ces pieces de plier vers le dedans du sour- » neau, on ne les pose qu'après l'avoir rempli de charbon.

» Les foufflets sont ici de bois, semblables à ceux de nos fourneaux, à

» cela près qu'ils font plus petits, parce qu'on est obligé de les remuer sou-» vent. Leurs buzes plongent un peu dans la thuyere. Elles sont éloignées » de la thuyere dans les uns de trois pouces, dans les autres de quatre & » plus; & j'ai remarqué, dit Me Anthés, que ceux qui étoient avancés le » plus vers le trou de la thuyere, étoient ceux qui alloient le mieux, parce » que le vent pénétroi mieux dans l'ouvrage.

» La mine qu'on jette dans les fourneaux de Forderberg, est de la mine » en roche. On la tire du roc d'une montagne éloignée de deux lieues de » ce Bourg. Cette montagne, selon la tradition du pays, en sournit depuis » plus de mille ans. On la concasse en morceaux qui égalent au plus en » grosseur des œuss d'oie. Après quoi on la fait griller ou cuire dans des » sours qui sont proches des sourneaux à fondre.

» Chaque fois qu'on veut mettre le feu au fourneau, on commence par » le remplir entiérement de charbon; on lui en fait même un comble qui » s'éleve le long du demi-entonnoir que nous avons décrit. Sur ce char- » bon on étend deux cuveaux comblés de mine recuite. Le cuveau a en de- » dans de hauteur un pied huit pouces & quelques lignes. Par en haut, il » a en quarré un pied huit pouces, & par en bas un pied fix pouces quatre » lignes.

» Le fourneau ainsi chargé, on fait agir les sousslets; & quand le charge bon & la mine sont descendus environ un pied au-dessous de l'ouverture du fourneau, on remplit ce vuide de charbon; on ramasse la mine qui est tombée sur les bords du trou; on la fait entrer dedans; ce qu'on répete quatre sois de suite.

» Lorsque le charbon a encore baissé, on recharge le fourneau de la » grosse charge. La grosse charge est composée de deux cuveaux de mine; » cette grosse charge se met cependant à deux fois, & en fait deux petites. » On donne ainsi au fourneau quatre grosses charges ou huit petites. Les trois » premieres sont égales; mais les deux dernieres ne sont que la moitié » d'une des autres ».

Nous remarquerons en passant qu'il n'entre point de castine dans les charges; qu'on ne s'en sert point ici, non plus que toutes les autres sois que nous avons vu employer la mine cuite.

Les huit charges dont nous venons de parler, tiennent le fourneau en feu pendant environ 18 heures. Quand la derniere y a été une fois jettée, on laisse agir les fousseles jusqu'à ce que le fourneau se soit vuidé, & que le charbon soit entiérement consumé.

On a foin ici, comme dans nos fourneaux ordinaires, de donner écoulement au laitier. Pour cela, après chaque charge, on perce le fourneau avec un ringard, environ un pied au-dessous de la thuyere, quelquesois de l'un & de l'autre côté de cette thuyere, quelquesois d'un côté seulement. On

bouche

bouche ensuite avec de la terre les trous qui ont laissé sortir le laitier. On connoît à la flamme, dit l'Observateur, la quantité du laitier. Quand il y en a trop, la flamme est rouge; quand il y en a peu, elle est blanche.

Quand le charbon est presque consumé, on songe à tirer du sourneau la fonte qui en occupe le fond. Les sousseles embarrasseroient; on les ôte de leur place; on les met à côté, on abat ce mur de terre jaunâtre qui va depuis le fond du sourneau jusqu'à la gueuse de ser qui soutient la voûte. Cette large ouverture étant faite, on retire avec des crochets, tout le charbon qui y étoit resté; on a même soin de l'éteindre, parce qu'il peut servir encore pour le grillage de la mine. On retire de même tout le laitier, toute la crasse qui environne la masse de fonte; on la découvre bien de toute part; on creuse un peu la terre tout autour de cette masse, asin de pouvoir la remuer plus facilement. Il n'est pas aisé d'en approcher par la grande chaleur qu'elle répand. Pour la modérer, on jette dessus une dixaine de baquets d'eau; quatre hommes ensuite la soulevent peu-à-peu environ d'un demi-pied avec des ringards de fer. Quand elle a été ainsi soulevée, ils jettent encore dessous environ dix autres baquets d'eau.

Cette masse s'appelle un Halmus. Elle pese quelquesois 1800. Elle a la figure du fond du fourneau; son épaisseur va depuis sept jusqu'à huit à neus pouces. Ce seroit un grand ouvrage, que de la retirer à bras d'hommes; on emploie une force moins coûteuse & moins embarrassante à appliquer, celle de l'eau qui fait mouvoir les sousseles. On entoure cette masse d'une chaîne de fer; on en accroche à celle-ci une autre qui tient à l'arbre des sousseles; on donne l'eau à la roue de cet arbre, & aussi-tôt la masse est tirée. Au moyen même des poulies de retour, on la conduit du côté qu'on veut, & on la couvre avec du frasil.

On travaille ensuite à la diviser en deux, afin qu'elle soit plus maniable. Deux hommes s'occupent à y faire une entaille d'environ trois pouces de prosondeur, avec des ciseaux bien acérés; ils la laissent en cet état jusqu'au lendemain qu'ils achevent de la fendre avec des coins de fer.

On se sert aussi dans la plupart de ces sourneaux de l'eau des soussilets pour enlever plus commodément la mine. Sur ce même courant, il y a une roue autour de l'arbre de laquelle une corde se devide. Cette corde passe sur une poulie soutenue à la hauteur du commencement de la cheminée du sourneau. On éleve ici le cuveau plein de mine, comme on tire un seau d'eau d'un puits. Il y a même en quelques endroits des crochets qui sont renverser ce cuveau quand il est rendu où il doit arriver. Cela devroit être représenté dans la Planche VIII, si le dessein eût été levé par nos dessinateurs ordinaires; mais il est aissé de suppléer d'idée à ce qui y manque.

S. II.

Fourneaux d'Allemagne où l'on donne écoulement à la fonte.

LES fourneaux d'Allemagne où l'on donne écoulement à la fonte, ressemblent affez à nos grands fourneaux du Royaume. Ils ont pourtant, comme les derniers que nous venons de décrire, une haute cheminé que n'ont pas les nôtres. Les desseins de ceux que nous avons fait graver Pl. IX, (ceci est toujours extrait de M. de Réaumur,) ont été pris à Durach en Stirie, & à Gmind en Carinthie. La base du massif de maçonnerie, est un quarré dont les côtés ont quatorze pieds deux pouces; leur hauteur jusqu'à l'origine de la cheminé, est de dix-sept pieds. Là les côtés de la maçonnerie n'ont que douze pieds. La masse se rétrécit à l'ordinaire, à mesure qu'elle s'éleve. Le trou par où l'on jette la mine & le charbon, est quarré, & a dix-huit pouces & demi de chaque côté. Depuis cette ouverture, le fourneau va en s'élargissant jusqu'à la moitié de la hauteur où les deux parois paralleles sont distantes de quatre pieds. La capacité du fourneau diminue ensuite jusqu'au fond, où il a, comme à l'ouverture supérieure, dix-huit pouces & demi en quarré. L'ouvrage est construit de pierres qui résistent au feu, & les parois supérieures sont revêtues de terre.

La thuyere est seulement à 8 pouces du fond, apparemment parce qu'on n'a pas besoin d'une grande cavité pour contenir la fonte, parce qu'on la coule de deux heures en deux heures, ou au plus de trois heures en trois heures. On n'y veut que des gueuses de trois à quatre quintaux; mais ce que cette thuyere a de plus singulier, c'est son obliquité qui est telle que si le vent arrivoit jusqu'au fond du fourneau, en suivant la direction qu'elle lui donne, il rencontreroit ce sond à un endroit plus proche d'environ trois pouces du côté de la thuyere, que de celui du contrevent.

Ici on retrouve la dame & l'embrasure sur laquelle elle est placée; car on ne donne pas écoulement à la sonte par la face où sont les sousseles.

La mine qu'on jette en ces fourneaux de Durach en Stirie, & à Gmind en Carinthie, est de la mine en roche comme celle de Forderberg, qu'on a eu foin de faire griller, comme nous l'avons dit premiere Section. Nous ferons encore observer que l'on ne se serve de castine dans ces fourneaux d'Allemagne, si ce n'est dans quelques circonstances rares, lorsque le fourneau semble s'embarrasser par des matieres mal fondues.

Le charbon qu'on emploie dans ces fourneaux, & dans les forges du même pays, est de bois de sapin.

Dans les Etats de Venisse voisins de l'Allemagne, les fourneaux ressemblent à ceux de Durach & de Gmind en Carinthie, à cela près qu'ils n'ont qu'une voûte. On donne écoulement à la fonte du côté des soufflets, ou

au bas de cette voûte. On fait les gueuses de cinq à six quintaux; mais asin de n'être pas dans la nécessité d'ôter les soussites chaque sois, on les place haut. Ils poussent leur vent dans un tuyau recourbé qui le conduit dans l'ouvrage. Les petites sorges de nos Orsevres peuvent donner quelque idée de cette disposition. On voit souvent leurs soussites élevés jusqu'au haut de la cheminée.

La mine qu'on fond dans un de ces fourneaux à Bagolino, éloigné de 15 lieues de Brescia, est blanche, seuilletée ou talqueuse. On la fait cuire dans des especes de four à chaux, avec du bois & non avec du charbon, comme on le pratique dans les fours d'Allemagne; mais on l'arrose comme nous avons vu arroser les mines grillées en Carinthie. On la fait fondre aussi sans castine.

ARTICLE V.

Des Fourneaux de l'Angoumois & du Poitou, tirés du Mémoire couronné par l'Académie de Besançon, en 1756.

Avant d'entrer en matiere sur la disposition d'un fourneau à fondre la mine de ser, l'Auteur se croit obligé de dire quelque chose de la propriété de celles qu'il a connues, persuadé que l'expérience est le plus sûr slambeau qui puisse guider dans une route qu'on ne parcourt qu'à tâtons, toujours à grands frais, & dans laquelle il seroit à propos, pour le bien public, de ne voir que des hommes consommés, en état de prositer de leurs épreuves.

Les mines de fer sont réfractaires à proportion des parties hétérogénes dont elles sont chargées. Elles le sont plus lorsqu'on les tire d'une terre grasse. Cette espece de mine presque toujours riche, cause souvent dans le fourneau des embarras considérables, & dérange même un sondage dans ses commencements, si l'intérieur du fourneau n'a pas des dispositions capables de parer à ces inconvénients.

De toutes les mines de fer les plus faciles à fondre, sont celles qu'on trouve dans une terre sabloneuse & caillouteuse, sans doute parce que les sables & les cailloux de nature à se vitrisier, occupent moins de degrés de chaleur que les terres grasses, étant impossible, quelque attention qu'on ait à faire laver les mines, de les débarrasser en entier de leurs impuretés.

Toutes les mines de fer sont encore réfractaires, eu égard à la grosseur de leurs grains qui ne présentant à l'action du seu que des solides difficiles à désunir, en retardent les effets plus long-tems que si ces solides rompus, avant que de les mettre au sourneau, multiplioient leurs surfaces, ce qui seroit entrer plus vîte la matiere en susion.

Il est donc essentiel de bien laver les mines & de les casser en petits morceaux; il ne l'est pas moins de faire casser la castine, qu'on suppose suffisamment éprouvée. Après avoir pris les plus sages précautions, on doit établir un fournea dans les proportions relatives aux especes de mines qu'on veut y sondre, le revêtir d'une épaisse masse à chaux & à sable; ou, si la pierre est rare & qu'on soit obligé de se servir de simple terre battue entre les murs, il faut au moins paver le dessus tout autour du gueulard, de saçon que les caux s'égouttent sans la pénétrer. Il est encore essentiel d'en éloigner tout ce qui peut rastraîchir l'ouvrage, en faisant les canaux qui conduissent l'eau à la roue, à chaux & à ciment, ainsi que ceux qu'on fait sous terre pour écouler les eaux. Comme l'Auteur du Mémoire nous a donné la disposition de deux fourneaux, un pour les mines chargées de terre grasse, & un pour celles qui n'en sont pas chargées, nous les rapporterons séparément.

§. I.

Disposition d'un fourneau à fondre les Mines de fer chargées en partie de terre grasse.

Hauteur du fond au gueulard, 21 pieds	s pouces.
Largeur du gueulard,	24
Sa largeur sur la tympe,	18
Sa largeur fur la rustine,	15
Ce fourneau a huit pans inégaux.	
Les deux sur la longueur de 24 pouces ont	18
Celui de dessus la tympe,	13
Le pan sur le pied de rustine,	11
Les deux petits sur la tympe ont	4 1/2
Les deux sur le pied de rustine,	4
	I

On fait un chassis de cette dimension dans les trous duquel on passe des cordeaux que l'on élargit, les éloignant à proportion jusqu'à la cuve du sourneau, à l'aide desquels on place les briques qui servent à faire les parois : elles doivent être bien cuites pour résister à la vivacité du seu.

Ces proportions plus petites que celles dont ont se ser pour construire un fourneau à fondre des mines de ser tirées d'une terre maigre, ont paru nécessaires pour éviter les embarras que causent les mines grasses, parce qu'alors l'air spécifique excite avec plus de force la chaleur dans les endroits où ces embarras commencent à se former, ce qui les détache & en arrête le progrès.

Les fourneaux sont toujours plus longs que larges, parce qu'il est nécesfaire d'opposer à la ténacité du métal, une sorce supérieure pour le faire entrer en susson, ce qu'on sait en serrant l'ouvrage au creuset dans lequel la matiere se précipite à l'endroit qui est vis-à-vis le jeu des sousses; en sorte qu'un ouvrage qui a, de la tympe au pied de rustine, 24 pouces, n'en a que 18 du contrevent à la thuyere.

Disposition

Disposition de l'ouvrage de ce Fourneau.

On trouve ordinairement dans le voisinage des forges, sur-tout dans les terres sablonneuses, des pierres de différentes couleurs qu'on appelle Grison. Ce sont des sables pétrissés qui résistent fortement au seu. Avec une provision de ces pierres & du sable le moins terreux, on construit ainsi l'ouvrage.

On attache au milieu du gueulard un cordeau, au bout duquel pend un plomb qui sert à poser la pierre du sond. Ensuite on place celle du pied de rustine, après laquelle on pose la pierre de dessous de la thuyere, dans laquelle on creuse la place du ser qu'on doit mettre sous les buzes des soufssets. On éloigne de 18 pouces 6 lignes la thuyere du sond. L'entrée de la thuyere dans l'ouvrage est large de quatre pouces & demi. Du coin de la thuyere au pied de rustine, dimension appellée Peitre Varme, il y a 8 pouces 6 lignes. Du coin de la tympe de pierre, dimension appellée Grande Varme, il y a onze pouces. On place ensuite la premiere pierre du contrevent qui doit être éloignée de celle de la thuyere, le long du pied de rustine, de 13 pouces; vis-à-vis le milieu de la thuyere, 15 pouces; & le long de la tympe, 18 pouces.

Quand ces pierres essentielles sont posées, il faut les garnir par derriere, jusqu'à l'épaisseur de la masse du fourneau, de sable bien battu dans lequel on peut mêler des meilleurs débris de l'ancien ouvrage, en sorte que le tout fasse un corps impénétrable.

On continue l'opération en montant d'autres pierres sur ces trois premieres, à la hauteur de 5 pieds 6 lignes, & creusant dans celle qu'on met sur la premiere pierre de thuyere, une petite voûte pour donner aux Gardes la liberté d'y travailler en cas de besoin. Ces pierres doivent être évasées, savoir, les pierres de thuyere & de rustine de deux pouces à la naissance des étalages, celle du contrevent de quatre pouces. On garnit par derriere comme il est dit ci-dessus. Il saut après cela placer les costieres, qui sont deux pierres qu'on met au bout des deux premieres de la thuyere & du contrevent, en sorte qu'elles ayent 25 pouces de l'une à l'autre, le long de la dame, & que tout l'ouvrage ait quatre pieds de long, du pied de rustine jusqu'à la dame. Les pierres de tympe servent à fermer l'ouvrage. Elles sont évasées à la naissance des étalages de quatre pouces, comme celles du contrevent, & posées à dix-huit pouces du fond, pour donner entrée aux ringards avec lesquels les Gardes décrassent l'ouvrage.

Après avoir posé les pierres, on fait par-dessus les étalages avec des morceaux des mêmes pierres & du sable battu à force de bras; il faut monter celui qui est sur la thuyere de quatre pieds & demi, les trois autres seulement de trois pieds & demi, un peu plus plats sur les tympes & le pied de rustine,

que sur le contrevent, de saçon que tout ce composé ait la figure d'une trémie irréguliere.

De toutes les parties d'un ouvrage de fourneau à fondre la mine de fer, celle qui doit être la plus échauffée & la moins embarrassée, c'est le fond qui reçoit la matiere. Cette raison oblige à placer les soussets à 18 pouces & demi pour fondre les mines grasses qui entraînent avec elles des parties non métalliques, qu'on ne pourroit réduire, si on ne favorisoit le travail des Gardes par la proximité des soussets. Il seroit même nécessaire de placer la thuyere à 17 pouces du fond, si toutes les mines à sondre étoient tirées d'une terre grasse: on opéreroit plus sûrement, en faisant à la vérité moins de matiere, parce que plus on éloigne l'aire des soussets de la cuve de son fourneau où la mine se sond, moins l'action du seu est vive, & moins par conséquent on peut y sondre de mine.

On place la thuyere fouvent plus près du pied de rustine que de la tympe, asin de tenir par ce moyen la partie que les Gardes décrassent avec le plus de difficulté, moins sujette aux embarras que les autres.

On donne ici aux pierres de thuyere & de rustine moins d'évasement, parce que les matériaux qui passent dessus, n'ont pas besoin d'être portés au centre du vent. Ils en sont assez proches par la disposition de l'ouvrage, à la différence de ceux qui tombent sur les pierres du contrevent & des tympes, à qui il faut une pente proportionnée à leur éloignement. On la donne égale aux tympes & au contrevent, quoique les tympes soient plus près de la thuyere, parce que les matériaux sont moins échaussés dans cette partie par l'air qui tourbillonne, que ceux qui tombent sur le contrevent où la direction du vent est plus forte.

On éleve la partie des étalages qui portent sur la thuyere plus que les autres, pour éloigner les mines qui entraînent avec elles des parties non réduites, ce qui empêcheroit le jeu des soufflets, & conséquemment refroidiroit l'ouvrage. Les deux parties qui sont sur les tympes & sur le pied de rustine, sont un peu plates, asin de favoriser la descente des matériaux au centre de l'ouvrage.

§. I I.

Disposition d'un Fourneau propre à fondre les Mines de fer non chargées de terre grasse.

Du gueulard au fond il y a		25	pieds 6 pouces.
Le gueulard a de long	۰,	3	-
De large			9
Ce fourneau est aussi à huit pans.			-
Les deux pans sur la longueur de trois pieds ont		r	9
Le pan sur la tympe a	0	I	4

Il faut faire un chassis comme ci-dessus, & opérer avec les cordeaux de la même façon. On fond à la forge de Verrieres près Poitiers, depuis trèslong-temps à profit dans un fourneau de cette espece.

Disposition de l'Ouvrage de ce Fourneau.

It faut observer dans cet ouvrage les proportions détaillées ci-dessus, à l'exception de la thuyere qui doit être placée au moins à 20 pouces du fond; ainsi placée, on n'a pas à craindre les embarras qui surviennent lorsqu'on fond des mines grasses. Il faut élever sa tympe d'un demi-pouce, & baisser de six pouces la partie des étalages sur la thuyere, sans quoi elle se trouveroit trop dégarnie de mine, ce qui la feroit échausser, de saçon que les Ouvriers auroient de la peine à préserver les buzes des soussets.

ARTICLE VI.

Fourneaux dans le Périgord, suivant les Mémoires d'Artillerie de M. de Saint-Remy.

Considérant les soins qu'on s'est donnés pour persectionner les Mémoires de M. de Saint-Remy, il y avoit lieu de croire qu'on ne manqueroit pas de trouver dans l'édition de 1745, l'intérieur des sourneaux destinés à couler des canons de sonte de ser, sur-tout n'ayant rien négligé pour les sourneaux à sondre ceux de cuivre; mais par la suite d'une distraction incompréhensible, cette partie semble toujours avoir été négligée, ou, pour mieux dire, ignorée, comme nous pourrions même le prouver par les mémoires qui semblent les plus détaillés, dont il ne seroit pas possible d'excepter ceux même de M. de Réaumur, excusable cependant en ce qu'il n'a pu voir que par les yeux d'autrui, ni même ceux qui ont été sournis par des Artistes. Pour revenir à notre objet, voici ce qu'on lit dans les Mémoires de M. de Saint-Remy, tome II, page 268.

« Il faut que le fourneau ait 24 pieds de haut, plus ou moins, & que » ses côtés soient égaux avec deux voûtes, l'une d'un côté pour metre les » soufflets, & l'autre pour tirer le fer, & travailler au sourneau, duquel côté » on bâtit l'ouvrage dans le milieu du sourneau, de 18 à 20 pouces de large, » & 36 à 40 pouces de long.

» Au-dessus du fourneau, il y a une augmentation de maçonnerie de qua» tre pieds ou environ de hauteur, & 25 à 30 pouces de diametre en dedans
» qu'on appelle le Guide-hors, à la cime duquel on jette les provisions, &
» depuis l'ouvrage jusqu'au guide-hors le dedans en diminuant. Pour bien
» assurer la maçonnerie du fourneau qui est sujet à crever par la force du ser,
» on lie les pieces avec des bois qui serrent à cles.

"On commence à remplir le fourneau de charbon. On y met seulement » deux basches de mine & deux basches de castine sur le charbon ; la basche » est faite comme une écope qui sert à jetter l'eau de dedans un bateau & une » chaloupe; & lorsque le charbon a baissé de 5 à 6 pieds, l'on recommence » à mettre six rappes de charbon qui sont de grands paniers, une basche de » castine, de la mine par-dessus, toujours en augmentant le nombre des bas-» ches, autant que les Ouvriers connoissent que le feu du fourneau en peut » supporter. Pour bien fondre, on fait, pendant l'intervalle qu'on demeure "à tirer la palle, 5 à 6 grilles sur l'ouvrage du fourneau, pour bien échauf-» fer le fond sur lequel le fer fondu doit s'assembler. Après cela on ouvre la » palle qui fait aller les soufflets, & dès que les provisions du Fourneau ont » baissé de mesure de 5 à 6 pieds; suivant la coutume, on recommence à mettre » six rappes de charbon, deux basques de castine & de la mine, autant que » le feu en peut supporter, ce qui se continue ainsi. Si l'on mettoit trop de » mine dans le fourneau, le fer se cailleroit à ne pouvoir servir à nul ou-» vrage, & au rifque de le faire fortir dehors; trop peu de mine brûle l'ouvrage » qu'on travaille à décrasser toutes les heures ».

ARTICLE VII.

Fourneaux en Champagne, Bourgogne, &c.

L'INTÉRIEUR des fourneaux de la plus grande partie de la Champagne & de la Bourgogne, est un quarré long, différent néanmoins, suivant les Fondeurs, qui n'aiment point à faire comme leurs voisins, & qui dans des mines semblables alleguent la qualité de la mine. Il y a des fourneaux de 18 pieds de hauteur ; il y en a de 26. Le gueulard varie de 22 à 28 pouces de deux côtés, sur 25 à 30 des deux autres. Les mêmes inégalités se retrouvent dans le plus grand espace au-dessus des échelages de 52 à 58 pouces d'un côté, sur 60 à 72. Les échelages montent de six jusqu'à 8 pieds. La thuyere est éloignée du fond de 12 jusqu'à 20 pouces. La largeur du creuset est ordinairement pareille à la hauteur de la thuyere. La thuyere se place toujours au milieu du côté du gueulard qui lui répond à un tiers de distance de la rustine, deux tiers de la tympe. On la pose plus ou moins horizontalement. On monte & bâtit les parois au moyen de quatre cordeaux qu'on éloigne de la perpendiculaire, suivant l'ouverture du gueulard & l'ouverture du dessus des échelages, ce qui forme la pente des parois. Les mines fondent-elles difficilement? on éleve le fourneau, on rétrécit l'ouverture du dessus, on agrandit la partie au-dessus des échelages, on met la thuyere plus proche du fond. Voilà les moyens prétendus pour augmenter la chaleur, mais très-efficaces pour brûler l'ouvrage, comme il n'arrive que trop fouvent. Les mines fondent-elles aisément ? on élargit le gueulard, on rétrécit le dessus des échelages, on éloigne la thuyere du fond, & on brûle beaucoup beaucoup de charbon inutilement. Enfin, il n'y a aucune proportion décidée entre le bas, le dessus, le milieu, & la position de la thuyere. C'est dans cette étendue que se joue la mystérieuse industrie des Fondeurs. Quant à la matiere qui sert à la construction des fourneaux, les uns sont leurs parois de briques ou de grès, avec l'ouvrage de grès ou de sable battu; d'autres font le total avec des pierres à chaux, & nous en avons vu de ces derniers qui ont sait quinze cents milliers pesant de sonte d'un seul seu.

Il ne faut pas douter qu'il y a des mines qui par elles-mêmes fondent plus aisément les unes que les autres; mais étant possible, comme nous l'avons vu, de donner à toutes les especes des préparations préliminaires qui les amenent à peu-près au même degré de disposition à la sussion, nous devons donc, en prositant de cette remarque sur les disférents travaux, tâcher de parvenir à trouver un fourneau qui remplisse également pour toutes sortes de mines les conditions que nous avons proposées. Il est certain qu'il y a grand nombre de nos Maîtres de forges, qui auroient déja fait & seront des rectisications plus utiles même que celles que nous proposerons, lorsqu'ils auront sous les yeux toutes les différentes saçons de travailler le fer en usage, depuis la Laponie jusqu'en Espagne; ce qui justifiera d'une part la nécessité des détails dans lesquels nous sommes entrés, & d'autre, combien la traduction de Swedemborg nous en a épargné, en nous sournissant beaucoup d'objets de comparaison.

SECONDE PARTIE.

Conjectures sur les premieres connoissances du Fer, & l'accroissement de son travail.

SI DES RECHERCHES de pareille nature paroissent, au premier coup d'œil, plutôt curieuses qu'utiles, on verra cependant qu'en rapprochant les circonstances, elles tendent à éclaircir deux points de quelque conséquence. L'histoire du fer natif, & la source des variétés que nous avons remarquées dans les dissérents soyers destinés à sondre la mine.

ARTICLE I.

Des premieres Connoissances du Fer.

Pour peu qu'on soit versé dans la métallurgie, il est aisé de sentir que la découverte du ser, & l'art de le mettre en œuvre, ont dû se présenter très-difficilement & plus tard que celles des autres métaux. Anciennement on employoit le cuivre à tous les usages auxquels on a fait utilement succéder le fer. Depuis peu M. le Comte de Caylus, de l'Académie Royale des Inscriptions, a cherché & retrouvé la façon de tremper le cuivre. Nous

FOURNEAUX.

avons vu entre ses mains une épée à la Romaine, qu'il avoit fait forger & tremper à sa maniere.

Plusieurs témoignages cependant nous autorisent à croire que quelques peuples ont possédé, dès la premiere antiquité, le secret de se procurer du fer. Il y avoit une tradition chez les Egyptiens, qui portoit que Vulcain leur avoit appris à forger des armes de fer. Ces peuples ne vouloient devoir qu'à un Dieu l'usage de l'épée dont ils se servoient. On sait qu'une colonie venue de l'Orient, vers le temps d'Abraham, s'empara de la Grece. Les Chefs de cette colonie furent ces Princes si connus sous le nom de Titans, Saturne; Jupiter, &c, qui furent déifiés, moins peut-être, parce qu'ils avoient été conquérants, qu'à cause des connoissances dont ils avoient enrichi leur nouvelle habitation. On croit que ces Titans venoient d'Egypte. Cela feroit soupçonner que l'art du fer étoit connu dans cette contrée. Les Crétois, au rapport de Diodore, plaçoient également la découverte & le travail du fer dans les temps les plus reculés de leur histoire. Les Dactyles du Mont-Ida prétendoient avoir appris de la Mere des Dieux l'art de travailler ce métal. On croit les Dactyles originaires de Phrygie, province de l'Asie mineure, aujourd'hui la Natolie. On dit que ces peuples vinrent habiter l'Isle de Crete. On les choisit pour les Prêtres de Cybele; & c'est à eux qu'on attribue l'invention du fer. Les uns établirent leurs atteliers sur le Mont-Ida de Phrygie; d'autres sur le Mont-Ida de l'Isle de Crete.

Prométhée, dans Eschyle, se vante d'avoir enseigné aux hommes la fabrique de tous le métaux.

Quelques Auteurs attribuent la découverte & l'usage du fer aux Cyclopes, qui, suivant Brochart, occupoient la partie occidentale de la Sicile.

D'autres l'attribuent aux Chalybes, peuples très-anciens & très-renommés pour leur habileté à travailler ce métal. Les Chalybes habitoient une contrée d'Afie, fituée entre la Colchide & l'Arménie. Il y avoit encore un peuple du même nom dans la partie orientale de la Paphlagonie, fur le rivage méridional du Pont-Euxin, & un troifieme dans le Pont, entre les Moyfinaciens & les Tibériens. Les Auteurs ne font point d'accord fur ces peuples : les uns les confondent; d'autres prétendent être bien fondés à les diftinguer. Pline donne encore le nom de Chalybes à un ancien peuple d'Afrique, habitant de la Troglodyte; & Justin, à un ancien peuple d'Espagne, habitant des rives de la riviere de Chalybs, dont les eaux avoient la réputation de donner une trempe si excellente à l'acier, que les Latins le désignent du nom de cette riviere, qui aujourd'hui s'appelle Cabe.



§. I.

De ce qu'il y a de plus probable à tirer de l'Histoire fabuleuse au sujet du Fer.

CE QUE nous venons de rapporter, paroît prouver que la découverte du fer & l'art de le travailler remontent à des temps très-anciens dans l'Egypte, la Palestine & la Grece; mais à travers les ténebres dont ces premiers temps sont enveloppés, nous pouvons remarquer:

1°, Que la connoissance du fer a une époque particuliere que nous ignorons, & que celui qui le premier a eu la réputation d'en avoir fait part aux autres, a été mis au nombre des Dieux; que chaque Nation a voulu avoir la gloire de cette découverte. C'est à quoi les Poëtes, & ceux qui ont fait l'Histoire des Nations dans des temps éloignés, ont assez généralement donné lieu.

2°, Que Vulcain instruit par quelque hazard, comme nous le dirons, du travail du fer, se sera retiré en Sicile avec des gens pour y travailler le fer.

3°, Pour ce qui regarde l'œil qu'on a ôté aux Cyclopes, pour ne leur en laisser qu'un au milieu du front, on peut croire que les premiers Forgerons travaillant à feu ouvert, la crainte du feu leur avoit suggéré de se couvrir les yeux & le visage; ce qu'ils auront pu exécuter avec un morceau de peau, dans lequel ils auront fait un trou plus bas que les yeux, & assez grand pour voir & respirer. Si l'on vouloit appuyer ce détail, on pourroit renvoyer aux Planches d'Agricola, qui représentent en Cyclopes les Ouvriers de son temps.

4°, Les Cyclopes manioient le feu & les minéraux, qui sont les emblêmes du ciel & de la terre, dont la Poësse les a fait enfants.

5°, Les Dactyles se vantoient d'avoir été instruits de l'art de travailler le fer par la Mere des Dieux: on la disoit sille du ciel & de la terre. N'est - ce pas faire entendre qu'ils avoient été instruits à faire du fer par le moyen du feu & d'une espece de matiere terrestre? Les uns resterent en Phrygie; les autres passerent en l'Isse de Crete. Tous surent les Prêtres de Cybele.

6°, Les Chalybes instruits de cet art nécessaire, se partagerent, & vinrent habiter dissérentes contrées. Une partie vint s'établir jusqu'en Espagne, où ayant trempé dans une riviere dissérents ouvrages d'acier, on donna le nom d'acier à cette riviere, en y ajoutant le merveilleux, que ses eaux étoient les plus propres à l'endurcissement de l'acier; espece de superstition qui dure encore à présent, puisqu'il est assez commun d'entendre dire: Les eaux d'un tel pays sont propres à la trempe.

§. I I.

Motifs qui peuvent déterminer à croire que la découverte du Fer est dûe aux Volcans.

NE POUVONS-NOUS pas dire qu'il y a eu beaucoup de volcans ? On

ne peut raisonnablement nier qu'un volcan enslammé ne calcine ou ne fonde, suivant ce qui les accompagne, les minéraux qui se trouvent exposés à un tel degré de seu. Un volcan a dû terriblement esserger les premiers hommes; mais ensin il s'appaise faute de matieres combustibles. Nous en avons plusieurs d'entièrement éteints. On en compte jusqu'à 500. Les restes, les lavanges d'un volcan sont, entr'autres choses, de nous avoir donné différentes combinaisons, que nous appellons aujourd'hui mines du fer, dont les unes ont été calcinées, d'autres en partie fondues, d'autres réduites à un état très-approchant de celui du fer. Il pourroit paroître naturel d'attribuer aux volcans le fer natif. Voici les raisons qui semblent appuyer ces conjectures.

La première est que ceux qui avoient part à cette découverte, s'étoient unis pour la mettre en usage, & la tenir secrette. Examinez l'origine de tous ceux auxquels on attribue cette connoissance; elle est la même pour tous, les Dactyles, les Cyclopes, les Chalybes; ce qui doit déterminer à croire que l'heureux hazard qui a fait découvrir le fer, a été réservé par les premiers auxquels il s'est présenté. Nous voyons l'art du fer passer en Crete, en Corse, en Sicile, en Espagne. C'est une consusion dans les Auteurs; mais ce qui est univoque, c'est que ce sont des Dactyles, des Chalybes & des Cyclopes qui l'y ont porté.

La seconde remarque est que ces premiers Ouvriers ont tous habité des montagnes, dont quelques-unes sont connues pour avoir été travaillées par le seu. Les Volcans ayant sourni le premier ser, il étoit très-naturel que ceux qui en vouloient sabriquer, allassent toujours en chercher vers les montagnes dans lesquelles ils trouvoient les matieres qui avoient donné lieu

à leur premiere découverte.

La troisieme est que les Anciens s'accordent assez à rapporter la découverte des métaux à l'embrasement des forêts plantées sur des terres qui en rensermoient. La violence du seu ayant, suivant leur récit, fait sondre le métal, on le voit couler & se répandre sur la surface de la terre. C'est de cette maniere que, selon l'ancienne tradition de la Grece, le ser avoit été découvert sur le Mont-Ida. Les Lettres édissantes disent que le Conducteur d'une nouvelle peuplade établie depuis peu dans le Paraguai, ayant apperçu une pierre extraordinairement dure & semée de plusieurs taches noires, la prit & la jetta dans un seu très-ardent, & qu'il en vit couler, quelque temps après, un ser aussi bon que celui qu'on trouve en Europe. Les Volcans ont donc pu réguliser aisément les mines de ser; il y en a qui sont de très-facile susion. M. Duhamel nous a appris qu'il avoit une mine de ser qu'on réguliseroit au soyer ordinaire d'une cheminée; & nous avons tiré des boutons de fer de plusieurs mines fondues dans un creuset, à la forge d'un Maréchal, sans le contact immédiat du charbon de bois; nous disons

des boutons de fer & non pas de fonte, parce que ces boutons avoient toute la qualité d'un fer fait; qu'ils s'applatissoient à froid sous le marteau, & que la lime mordoit leur superficie. Mais ce n'est pas ici le lieu d'entrer en de plus grands détails sur cet objet.

ARTICLE II.

Progrès du Travail du Fer.

La connoissance du fer acquise suivant la conjecture que nous venons de proposer, il n'auroit pas été possible de s'en procurer ni une grande quantité ni des pieces d'une certaine étendue, si l'on n'avoit pas trouvé la maniere de joindre un morceau à un autre. L'art de fondre & de fouder le fer a dû venir d'une réflexion assez naturelle, ou au moins se montrer par un évenement qui n'est que trop commun, puisqu'il n'est question que de laisser les morceaux de fer exposés à un certain degré de chaleur, au moyen duquel ils se calcineront, si le seu est très-violent, ou bien un mor. ceau approché d'un autre, s'y attachera, suivant les circonstances, c'est ce qu'on appelle souder pour le fer. Ces effets connus, il est naturel que pour obtenir des masses considérables, ont ait d'abord fait brûler une grande quantité de bois pour se procurer une quantité de matieres embrasées sur laquelle on aura placé plusieurs morceaux de fer qui par la fusion se seront réunis au fond du foyer. C'est la méthode qu'on pratique encore dans les fourneaux de Groningue, comme nous l'avons vu; mais ayant dû remarquer que le bois enflammé, laissé à l'air libre, se dissipoit en grande partie, il a donc été naturel de faire un trou en terre pour y rassembler le brasser avec moins de dissipation; ç'a été là le premier fourneau. Ayant remarqué d'un autre côté que l'opération n'avoit pas de succès, lorsque le sol de cette espece de foyer enterré étoit humide, on a cherché à parer à cet inconvénient, en l'environnant de matieres seches & solides. Mais ayant acquis l'expérience que le brasser ainsi enfermé n'avoit plus d'action, & s'éteignoit enquelque façon, cet événement a donné lieu à deux découvertes intéreffantes; la maniere de préparer le charbon & celle de l'animer par un courant d'air. C'est ainsi probablement que sont venues les fosses à charbon; dénomination qui s'est conservée jusques dans nos Ordonnances, & l'invention des soufflets qu'on a d'abord fait mouvoir à force de bras.

Voilà l'origine des premiers foyers à fondre le fer & sa mine, qui se sont de plus en plus multipliés, jusqu'à ce que devenus très-abondants, par une satalité qui leur est commune avec d'autres matieres de premiere nécessité, ils sont tombés dans une espece d'oubli & de mépris dont nous ne nous appercevrions peut-être pas encore, si d'autres besoins n'avoient commencé à faire une grande sensation, dont on trouvera une des causes dans les vices de nos soyers.

Il est aisé de nous représenter comme on a varié ces premiers établissements, en cherchant à les persectionner. Celui qui a remarqué que son foyer placé en terre, étoit à l'humidité, l'a bâti au-dessus du sol de la terre, & l'a entouré de matieres seches en état de résister à la violence du feu; mais celui qui a senti que cette élévation nuisoit à l'aisance de son travail, & donnoit beaucoup de peine pour porter au-dessus le charbon & la mine, & pour tirer le fer qui s'étoit ramassé au fond, l'a laissé proche de la terre, mais en a voûté le dessous en y laissant une ouverture pour l'évaporation. Un autre l'a environné de matieres folides & bien jointes. Un autre enfin, pour parer à tout par un seul expédient, l'a entouré d'une chaudiere de cuivre. Celui auquel cette ressource ne s'est pas présentée, a cherché à établir son attelier proche un endroit un peu élevé, de dessus lequel on jettoit commodément les matieres dans son fourneau, ayant eu soin de ménager une ouverture par le bas pour tirer la matiere qui devoit s'y rassembler. Au lieu de là force des hommes, le temps a appris à se servir de l'eau pour faire mouvoir les foufflets. Une plus grande puissance trouvée, on a dû faire les soufflets plus grands; d'autres ont imaginé les trompes, &c. On peut se convaincre de ces faits par d'autres faits connus, & qu'il est aifé de voir dans les différentes méthodes de fondre la mine, employées en Dalécarlie, en Angermanie, à Groningue, dans l'ancienne & la nouvelle préparation du fer d'Osmund, dans le fourneauEspagnol du pays de Foix, dans le fourneau Allemand duquel on tire la masse, dans celui d'Agricola, &c.

Jusqu'ici nous croyons pouvoir soupçonner qu'on rassembloit au fond du foyer le fer en une masse qu'on divisoit ensuite pour être employée à disférents usages; mais il n'est pas difficile d'imaginer comment on est venu au point de couler le fer. Une simple fente dans les parois d'un fourneau aura laissé échapper la matiere fondue qui se sera moulée suivant le terrein qu'elle aura rencontré. Il n'aura donc plus été question, pour se procurer des fontes sigurées, que d'une moule siguré; comme pour se procurer de grandes masses, il n'aura fallu que faire l'intérieur plus grand. Mais il y a lieu de croire que c'est une autre raison qui aura déterminé à élever les fourneaux.

La maniere ancienne de se procurer du ser, peut-être avec du ser déja préparé par les volcans, au moins avec des morceaux qui avoient une certaine consistance, n'aura pas permis de sondre de même de menues mines, par la raison qu'elles auroient trop aisément passé à travers les charbons, avant que d'être assez travaillées & purgées par le seu, pour se réduire en une masse au fond du soyer. Comme l'emploi de cette espece de mine n'aura été tenté probablement que bien long-temps après celles que nous soup-connons avoir sourni les premiers sers, ce que nous dit Swedemborg des

mines de marais qu'on croit avoir donné les premiers fers en Suede, montre que la connoissance du fer n'est pas des plus anciennes dans cette contrée. Lorsqu'on aura voulu se servir de ces mines, il aura été naturel de penser que, pour obvier à l'inconvénient dont nous parlons, il n'y avoit qu'à les faire passer à travers une grande épaisseur de charbon, afin qu'elles fussent convenablement préparées avant de se précipiter dans le foyer. Pour cela le remede étoit d'élever les fourneaux, comme on l'a fait, peut-être avec excès; ce qui par la suite aura été exécuté sans distinction de mines par ceux qui n'avoient pas la connoissance des autres méthodes, ou qui les ont méprifées. La mine fondant dans un fourneau peu élevé, & fondant dans un fourneau de 25 pieds, celui qui dans une telle contrée a donné une telle élévation, a cherché à faire valoir son succès, sans peut-être en savoir les raisons. L'intérieur a changé suivant les accidents & les hazards qui ont fait réussir. Mais au lieu de nous arrêter plus longs-temps à une multitude de variations qu'il est aisé de remarquer dans les différentes méthodes que nous avons parcourues, il est plus essentiel de chercher à découvrir, si en retranchant ce qui paroît opposé à la bonté d'un fourneau, & en y ajoutant ce qui pourroit contribuer à le rendre meilleur, nous ne pourrions pas parvenir à en former un en état de fondre toutes les especes de mines, avec plus d'économie que ceux que nous avons examinés.

TROISIEME PARTIE.

Moyens qui tendent à remplir les conditions essentielles à la bonté d'un Fourneau.

Q UATRE conditions font essentielles à la bonté d'un fourneau; favoir, la durée de la machine, l'égalité du produit, la facilité du gouvernement, la moindre dépense.

Nous avons déja averti qu'il n'étoit ici question que des fourneaux établis dans la vue seule d'en obtenir du ser. On peut les distinguer en sourneaux bas & sourneaux élevés. Nous prendrons, en passant, pour objet de comparaison de ces deux especes, le sourneau de la Navarre Espagnole, & ceux dont nous avons rapporté la consommation & le produit dans la troisseme Partie de la seconde Section.

Je crois qu'il est inutile d'entrer dans aucun détail sur la durée de la machine, l'égalité du produit, la facilité du gouvernement & la confommation pour le fait de construction. Le fourneau Espagnol l'emporte sans contredit à ces égards. Il nous reste à examiner la dépense en charbon.

On nous assure que dans le fourneau Espagnol, de 675 livres de mines, on retire un tiers de fer mis en barres, & qu'on a consumé autant pesant de charbon que de mine. Nous supposons que dans cette évaluation, on a

compris celui qui a été employé pour le grillage de la mine. Dans ce cas, pour obtenir une livre de fer forgé, on n'aura donc employé que trois livres de charbon.

Le fourneau d'Excideuil consume une livre 13 onces de charbon par livre de fonte; mais pour une livre de fer, employant une livre & demie de fonte, c'est donc pour la partie du fourneau quarante-trois onces & demie de charbon. Supposant environ autant pour la conversion de la fonte en fer, c'est donc cinq livres sept onces de charbon pour une livre de fer.

Fourneau de Ruffec, pendant la régie, plus de six livres.

Après la régie, cinq livres.

Fourneaux dans une partie de la Champagne, & dans la Bourgogne:

Travail ordinaire, sept livres & demie.

Travail rectifié, cinq livres.

Travail encore rectifié, quatre livres deux onces. Le travail des forges donnera ce détail avec plus de précision.

Nous aurions bien fouhaité pouvoir comparer la dépense du fourneau Espagnol avec celle du fourneau Allemand, dans lequel on ne donne point écoulement à la fonte, afin de voir si l'élévation de ce dernier étoit une chose utile; mais l'Observateur François ne nous en dit pas assez sur cette partie.

Suivant ce point de vue, il peut donc demeurer pour certain que le fourneau Espagnol, & conséquemment ceux du pays de Foix, remplissent plus parfaitement leur objet, qu'aucun des autres fourneaux.

Il est naturel d'objecter qu'il faudroit, pour les mettre en usage, avoir des mines semblables. Comme c'est un des points que nous chercherons à éclaircir dans l'histoire particuliere des Manusactures, nous répondrons alors à cette objection, pouvant néanmonis assurer d'avance que nous en avons plus qu'on ne croit, susceptibles de ce travail; il ne s'agit pour cela que de voir, comparer & disposer. Maintenant, nous rensermant dans les fourneaux élevés, notre attention doit être de chercher & proposer les moyens d'en former un qui approche le plus qu'il sera possible des quatre conditions nécessaires. Pour cela nous sommes obligés d'examiner les dissérentes parties sur lesquelles nos observations doivent s'étendre.

ARTICLE I.

Emplacement d'un Fourneau.

L'EMPLACEMENT qui remplira mieux le but qu'on se propose, sera celui qui, avec le moins de dépense possible, donnera un fond peu dispendieux pour une bonne sondation; la facilité de se débarrasser de toute humidité; le moins d'embarras & d'attirail pour faire mouvoir les soussiles; la commodité

commodité de monter au-dessus du massif; l'aisance des halles à charbon & places à mine à couvert & à portée.

On peut, à ce qu'il nous semble, remplir aisément tous ces objets, en donnant le moyen d'éloigner les soufflets & leurs équipages du corps du sourneau. Dès-lors, à quelques toises de l'eau, on sera maître de choisir un endroit élevé, connu pour donner une fondation solide & aisée, le desséchement du terrein, un emplacement commode pour les halles. Ce qui en même temps supprimera les rouets, les lanternes & ces dispendieuses méthodes de forcer l'eau pour faire mouvoir les roues d'un certain côté, comme on peut le remarquer dans le bas de la Planche III. D'ailleurs, le côté de la thuyere se trouvant débarrassé des soussels & de leurs équipages, on n'aura plus besoin que d'une ouverture convenable au travail du Fondeur, & conséquemment on ne sera plus obligé de tant assoiblir le bas de la maçonnerie du corps du sourneau en cette part.

Ce moyen est d'avoir un tuyau placé comme il conviendra le mieux d'ail-leurs, même sous terre, qui des buzes des sousselets, conduise le vent jusqu'au fourneau; & par des tuyaux convenablement courbés, le diriger ainsi qu'on le jugera à propos. Des arbres sendus, creusés, rapprochés, emboîtés les uns dans les autres, gaudronnés, si l'on veut, seroient d'une longue durée. On pense que l'air est un fluide trop souple pour se resuser à cet arrangement. Les porte-vents dans les trompes en sont des garants; l'utilité de ce projet est trop sensible, & l'exécution trop facile pour ne pas être excité à en tirer tout le service dont il est susceptible. Dans le cas que le sourneau sût sort éloigné de l'eau, un réservoir qui recevroit une partie des eaux des halles, seroit plus que sussible tourne le service ordinaire.

ARTICLE II.

Massif d'un Fourneau.

On distingue dans un sourneau la maçonnerie intérieure de celle qui forme ce que communément on appelle la Tour ou le Massif. Cette dernière (Pl. I, fig. 1 & 2,) comprend TTSS. Il est aisé de remarquer qu'il se trouve une plus grande épaisseur à compter du vuide intérieur en GD, que en IS ou IP. Cet excès de maçonnerie, & conséquemment de dépense, n'est occasionné que parce qu'on veut laisser un grand espace sur la plate forme. Or cet espace devenant inutile dans le système de placer la tour à un certain éloignement des sousseles, comme nous venons de le proposer, & comme il est aisé de s'en former une idée par la vue du sourneau du Dauphiné, (Pl. V), appuyé contre un monticule, nous pouvons retrancher de cette maçonnerie, en construisant à peu-près comme on le voit à ce même sourneau. Il suffit qu'il y ait assez

FOURNEAUX.

de place pour qu'un homme puisse passer autour de la petite masse, le côté de la montagne étant libre pour faire les charges, & ranger les paniers de charbon & de mine. L'épaisseur du massif dans cette partie peut d'ailleurs être d'autant diminuée que le fer y a moins d'action; de façon que si en IP (Pl.I, fig. 2) il y a huit pieds, il suffira qu'il y en ait 6 en CD, au lieu qu'il y en a dix. Il est aisé de placer les Chargeurs dans un autre endroit, d'autant que la plate-forme est communément dangereuse par les exhalaisons & sumées qui en sortent. Il en arrive journellement des accidents: les mendiants, les pauvres se retirent aux sourneaux pour se mettre à l'abri; au mois de Mai 1761, deux pauvres semmes s'étant couchées, pour se reposer au sourneau de Compasseur en Bourgogne, il y en eut une de suffoquée, & qu'il sut impossible de sauver.

Le massif dont nous parlons, quoique d'une grande épaisseur, & quoique garni dans les parties qui le demandent, d'une grande quantité de marastres, ou pieces de fonte, est sujet à se fendre & se crevasser souvent depuis le bas jusqu'en haut; ce qui ne peut être attribué qu'à l'eau rensermée dans la maçonnerie, mise en expansion, qui ne trouvant aucune sortie, force la maçonnerie à se fendre. Le plus sûr expédient est de ménager aux vapeurs des issues qui ne puissent préjudicier au travail.

A ce sujet nous croyons devoir exposer un moyen que nous avons confeillé, & qui a été employé par un Propriétaire qui faisoit rebâtir son fourneau.

L'emplacement de ce fourneau est tel que le côté Q(Pl.I, fig.5,) par lequel on le charge, est appuyé contre une roche aussi élevée que le massif. Ses piliers sont construits de quartiers taillés de pierre calcaire; le reste est de pierre mureuse aussi calcaire, mais plate, assez grande, épaisse de 2, 3 à 4 pouces; le mortier de chaux & sable calcaire.

A chaque deux pieds de distance, tant en hauteur qu'en largeur, on a placé dans presque tout ce qui est construit en pierre mureuse, des tuyaux de ser battu de 6, 7, 8, 10 lignes de diamettre. Ces tuyaux sont assez négligemment roulés & rapprochés, ce qui est un bien, en tant que la

vapeur y pénetre plus aisément, & par plus d'ouvertures.

Le feu mis au fourneau, les tuyaux supérieurs ont commencé à laisser voir quelque écoulement, & successivement en descendant. En deux fondages, la partie P qui est sur les champs exposée à l'air, & la partie qui est sur les sousses, n'ont pas essuyé le moindre dérangement; seulement dans le pilier entre le devant & les sousses, quoique de gros quartiers taillés, il s'est fait depuis le pied jusqu'au dessus une crevasse assez légere, mais qui a fait fendre quelques pierres qui s'opposoient à sa route; & dans le pilier de X en P, il s'est fait en dedans & dans le haut une crevasse qui a pénétré dans la partie supérieure du devant, & s'est terminée en

en haut, dans les batailles, par une fente d'environ huit pouces.

Il faut remarquer que la fente du pilier entre le devant & les foussllets, n'ayant aucune communication avec le corps du fourneau, on croit devoir l'attribuer au sol du terrein qui n'a pu résister à une si grande charge, d'autant qu'il est appuyé sur l'endroit où la roche sinit.

La crevasse de l'autre pilier vient de la rarésaction, de l'essort de l'eau ensermée dans la maçonnerie. Les indices s'en tirent; 1°, de ce que le bas du pilier n'a rien soussert, parce que les pierres ont des déjoints très considérables: 2°, De ce que dans le dessus de la maçonnerie, il n'y avoit point de tuyaux: 3°, De ce que le seu de l'intérieur ayant travaillé, & la slamme qui sort par le devant, ayant aussi extérieurement échaussé cette partie, il s'est fait le combat dont parle Swedemborg, entre le chaud & l'humide dans un corps dur. L'eau ensermée & dilatée n'a eu d'autre route pour sortir, que celle qu'elle s'est ouverte en en haut. A quoi l'on peut ajouter que, lors de la construction, les pierres ayant manqué, on en a employé dans cette partie tout au sortir de la carriere, au lieu de les laisser sécher pendant quelque temps.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur cet article, parce qu'il est aisé de former de petits tuyaux qui circulent dans la maçonnerie. Il sussir que les pierres qu'on y emploie, ne puissent se décomposer à l'air, & soient arrangées avec de bon mortier, dans la forme que nous proposons. La sortie des tuyaux doit être dirigée dans des endroits qui ne puissent point incommoder les Ouvriers. Le point essentiel est de cribler le corps du fourneau. Une petite barre de fer, un bâton, un bout de corde qu'on retire quand les pierres sont assisse, & les mortiers un peu rassermis, & mille autres moyens qu'il est aisé d'imaginer & de mettre en œuvre, peuvent rendre ce service.

ARTICLE III.

Hauteur d'un Fourneau.

A chaque pas nous trouvons des difficultés & des embarras que la vue des différents fourneaux que nous avons voulu parcourir ne fait qu'augmenter. Il y a des fourneaux élevés feulement de 14 pieds, & la fusion de la mine s'y fait bien. Il y en a de 25 dont on a cru avoir lieu de se louer. Pour choisir un terme fixe à cette partie, nous sommes obligés de recourir à notre expérience particuliere; ressource qu'on nous rendra justice de n'employer que quand les moyens que nous cherchons à tirer des autres, nous manquent totalement. Nous craignons le reproche qu'on peut légitimement faire à ceux qui, sans raison, veulent généraliser leurs saits particuliers.

Ayant vu d'abord travailler dans un fourneau de 21 pieds d'élévation,

& ayant vu les mêmes Ouvriers avec les mêmes dimensions & les mêmes mines, travailler dans un autre de 25 pieds, il n'a pas été possible de remarquer d'autre différence dans la consommation, le produit & la qualité, sinon que le fourneau de 21 pieds donnoit quelque chose de plus, & plus uniformément; ce qu'on a cru devoir attribuer aux yeux du Maître qui étoit sur les lieux, & le suivoit de près. Ce fourneau de 21 pieds d'élévation, étant exposé à être incommodé dans les grandes crûes d'eau, on ne fit aucune difficulté, pour les sondages suivants, d'élever le fond de deux pieds & demi, sans élever le dessus. Par ce moyen le sourneau se trouva réduit à dix-huit pieds & demi.

Ayant établi des machines pour nettoyer les mines plus exactement qu'on ne l'avoit fait jusqu'alors, ce même fourneau en travail, dans les mêmes dimensions d'ailleurs que celui de 25 pieds, produisit, avec épargne de charbons, beaucoup plus que ce dernier, plus réguliérement & avec moins de travail. Enfin l'intérieur de ce fourneau de 18 pieds & demi changé à bien des égards, pour être amené aux dimensions que nous donnerons, continuant d'ailleurs à bien nettoyer les mines, & à les additionner convenablement, la dépense du charbon a été encore considérablement diminuée.

A cette premiere comparaison, nous pourrons en ajouter une autre que Swedemborg nous fournit dans la description des sourneaux de Stirie; car nous n'osons en faire d'autres, dans la crainte qu'on ne nous objecte la différence des mines; difficulté néanmoins qui doit s'évanouir à mesure que nous avons présenté les moyens de les rendre également disposées à la fusion. Les petits sourneaux, dit-il, étoient construits suivant les mêmes proportions que les grands; elles étoient simplement moins grandes; & on n'a pas remarqué jusqu'ici de différence pour ce qui regarde la susion. En effet, dans les petits sourneaux, on obtient en 24 heures 8 à 10 quintaux de ser pour 21 charges, qui ayant coûté un tiers de sac de charbon chacune, sont un total de sept sacs ou 700 pesant de charbon. Dans un grand sourneau on obtient en 24 heures neuf à onze quintaux pour trente deux charges qui ayant coûté un quart de sac de charbon chacune, sont un total de 8 sacs ou 800 pesant de charbon.

Ajoutons néanmoins à ces considérations, que nous avons plusieurs fourneaux qui n'ont que dix-huit pieds d'élévation, comme nous le montrerons dans la description particuliere des Manufactures de France. Si de-là on pouvoit conclure qu'un fourneau de 18 pieds & demi d'élévation est d'une hauteur convenable, voici les avantages qui en résulteroient.

1°, Pour le fait de construction, il est très-clair que non-seulement il coûteroit beaucoup moins, mais même qu'il se conserveroit plus long-temps.

2°, Pour

20, Pour le fait du travail, il est bien évident que moins un fourneau sera élevé, lorsqu'on aura varié les doses des charges, comme souvent on est obligé de le faire à cause de la variété des charbons, on se ressentira bien plutôt de cet expédient, que lorsqu'il y a une grande quantité de charges mal conditionnées à descendre dans l'ouvrage; circonstances qui poussent quelquesois le mal à l'excès, avant que l'Ouvrier puisse profiter du remede que la hauteur du fourneau rend trop tardif à se présenter.

ARTICLE IV.

De la Plate-forme d'un Fourneau.

La plate-forme (Pl. I, fig. 1) est l'espace FF au-dessus du massif du fourneau. On éleve sur les bords les batailles A, D, & au milieu la petite masse G G qui renferme le vuide dans lequel on jette l'aliment du fourneau. Les batailles n'ont été élevées à une certaine hauteur, que pour défendre le fourneau & la flamme, du vent & des injures de l'air. Dans la plupart des fourneaux, cette partie est fort négligée. Aussi voit-on les mines que la flamme souleve, ou celles qui attendent sur la buze qu'il y ait lieu de descendre, jettées dans tous les environs, qui souvent en sont couverts de quelque épaisseur.

Le mieux est d'élever sur les batailles, comme on l'a exécuté utilement en plusieurs endroits, une espece de voûte qui vient en se rétrécissant vers le milieu du fourneau, fous laquelle on peut passer commodément. C'est une seconde cheminée qui enveloppe la plate-forme & la petite masse, laissant au milieu un vuide pour passer la flamme. La Planche VIII des fourneaux d'Allemagne trace assez bien l'idée de cette cheminée, qu'en France on appelle Couronne, & qui est fort peu élevée au-dessus de la petite masse.

ARTICLE V.

Des Matieres propres à environner le vuide intérieur d'un Fourneau.

IL faut plus de choix pour les matieres que l'on destine à entourer le vuide intérieur d'un fourneau, que pour celles qu'on emploie à construire le massif. Ces murs intérieurs s'appellent les Parois & l'Ouvrage. Comme ils sont exposés à l'action immédiate du feu qu'ils doivent appliquer aux matieres qu'on jette dans le vuide, il faut proportionner l'épaisseur, la qualité & l'arrangement à la force & à l'action de cette puissance. Maintenant il n'est question que de l'épaisseur & de la qualité.

Quant à l'épaisseur des parois, on a remarqué par la calcination de celles qui sont construites de pierre calcaire, qu'il y en a beaucoup que la chaleur ne travaille pas au-delà de deux pieds, si ce n'est dans l'ouvrage; aussi cette partie est beaucoup plus épaisse, comme on a dû le remarquer. Ainsi

FOURNEAUX.

l'épaisseur de deux pieds & demi pour les parois paroît très-suffisante.

Quant à la qualité de la matiere, rien ne paroit plus naturel que d'employer celles qui sont connues pour résister plus parsaitement au feu, ainsi que nos Observateurs françois & étrangers n'ont cessé de l'indiquer, d'autant qu'alors on peut faire plusieurs fondages dans les mêmes parois. A quoi nous devons ajouter que les pierres s'échauffant & réfléchissant la chaleur en raison de leur masse & de leur dureté, il est concluant que plus la matiere qu'on emploiera sera en grand volume & dure, mieux elle remplira les vues qu'on se propose. Par exemple, les parois taillées dans un bloc de pierre réfractaire & dure, assez considérable pour être tout d'une piece, seroient sans contredit les meilleures. Conséquemment celles qui sont bâties de grand volume, dont les côtés feront bien joints, feront celles qui approcheront le plus de cette conftruction. Malgré ces raisons que la simple réslexion présente, nous en voyons beaucoup de bâties avec des seuilles de pierres à chaux de quelques pouces, assemblées par une épaisseur considérable de mortier multiplié en raison du peu d'épaisseur de la pierre. Nous n'ignorons pas que dans de pareilles parois, on n'a pas laissé que de faire des fondages très-considérables, parce que la pierre à chaux seule ne fond pas; & que tant qu'elle est pénétrée de la chaleur, elle ne se décompose pas, ce qui prouve seulement qu'elle peut être de service, comme l'expérience en est acquise; mais ce que nous devons chercher, est de savoir si elle l'est avec une moindre dépense.

1°, Il est certain que dans des parois ainsi construites, il y a une quantité prodigieuse de déjoints, dont les mortiers se dégradent très-aisément, &

par conséquent absorbent la chaleur.

2°, A mesure que la pierre à chaux est pénétrée de seu, elle devient spongieuse, par conséquent peu en état de résléchir la chaleur, comme on peut le remarquer sur les sins d'un fondage long-temps continué. Elle participe en cela de la qualité des corps rares & caverneux qui nous rendent grand service dans d'autres circonstances par la propriété qu'ils ont de conferver long-temps le foible degré de chaleur qu'ils sont en état d'acquérir.

3°, A chaque fondage, il faut renouveller en entier ces parois. Quand nous passerions sous silence l'embarras & les soins de cette construction, nous ne pourrions nous dispenser de mettre en compte le charbon qu'on brûle inutilement pour échausser des parois remplies de nouveau mortier & d'eau; dépense que, sans excès, on peut porter à 60 bannes de charbon par fondages, par la raison que si en dix jours on peut échausser des parois qui ont déja servi, & tenues à l'abri de toute humidité par le moyen de la couronne, il faudra trente jours pour échausser des parois de pierre calcaire. Echausser dans ce sens, est mettre plus de charbon, relativement au produit, qu'on n'en mettra par la suite quand le fourneau sera échaussé.

Un autre avantage des parois qui résistent au seu, est que dans le cas où on seroit obligé d'arrêter le fourneau, en tout temps il est aisé de saire un ouvrage & recommencer promptement le travail, ce qui, pendant les gelées, devient impossible avec des pierres à chaux, & toujours très-long, puisqu'il saut rétablir en entier les parois.

Pour ce qui regarde ce qu'on appelle l'Ouvrage, & que nous prendrons ici pour toute la partie inférieure depuis les parois, nous ne pourrons nous dispenser de conseiller d'employer les meilleures matieres qu'il sera possible; mais il faut sur-tout préférer les plus durables pour les parois, parce que, comme nous l'avons dit, un ouvrage peut être renouvellé en tréspeu de temps.

Nous nous proposons de répondre à ce qu'on nous opposera, qu'on est dans la nécessité d'employer les matieres qui sont à portée.

1°, Il est raisonnable de demander que cette nécessité, ou la difficulté & la dépense des matieres éloignées, soient bien calculées avec la perte qu'oc-cassonnent celles qu'on a sous la main.

2°. Est-il bien démontré que le pays ou le voisinage ne fournisse pas à une distance & un prix raisonnable ce qu'on desireroit ? En cherchant on a trouvé des argilles supérieures à celles qui étoient de longue main en si grande réputation, qu'on les transportoit au loin : on ne soupçonnoit pas même en pouvoir trouver d'aussi bonnes. Mais pour trouver, il faut être instruits. Alors loin de nous plaindre, nous aurons des sujets de nous louer de la nature qui sait dédommager par des équivalents. Si les pierres de grès ou autres semblables, vous manquent, vous trouverez de l'argille, & l'argille pour cet effet vous rendra au moins un aussi bon service, sur-tout si dans cinq parties vous avez soin de mêler quatre parties de sable, comme des personnes instruites l'ont pratiqué pour d'autres objets. S'il y avoit à choisir dans les matieres ordinaires, il y auroit des raisons pour préférer l'argille, parce qu'elle est très-durable, qu'on la façonne comme on le juge à propos ; on la moule ; on peut l'employer à demi-séchée, en la battant fortement & fouvent; ou bien on peut la faire durcir au feu, & il est à croire que c'est le mieux pour les parois. La brique étant façonnée & cuite, suivant des modeles qu'il est aisé de faire, en très-peu de temps, des parois peuvent être montées & travaillées. Pour l'ouvrage, le faisant d'argille, il seroit à propos qu'après être dressée au modele, elle ne fût séchée qu'au point de pouvoir se soutenir & prendre encore de la liaison, lorsqu'on la battra tout autour avec un moule de bois, pour former l'ouvrage, comme nous le dirons. Si l'on étoit pressé, au lieu d'argille qui est très-longue à sécher, on pourroit faire l'ouvrage de fable gras qui souffre promptement le feu, ainsi qu'on le pratique dans plusieurs fourneaux; cette matiere manquant, on peut, au pis-aller, le faire de pierres calcaires qui ne

laissent pas dans cette partie de durer un certain temps; au moins ontelles l'avantage de pouvoir être renouvellées aisément & promptement.

On pourroit donc distinguer les matieres qui peuvent être employées, quoiqu'avec des qualités inégales, pour entourer le vuide intérieur d'un fourneau, en trois especes. En matieres qui résistent au seu, mais qui sont en gros volume, comme on le voit Pl. I, sig. 1 & 2; en matieres analogues à ces premieres, telles que la brique pour les parois, & l'argille non durcie au seu, ou le sable, pour l'ouvrage; ensin en pierres calcaires.

Dans ce qui précede, on trouvera assez de détails sur l'emploi des matieres en gros volumes; mais pour former un ouvrage de sable ou d'argille pétrie & battue, comme onen trouvera un exemple dans les fourneaux Allemands, desquels on ne donne point écoulement au fer, il saut saire des chassis de planches saçonnés & semblables au vuide qui doit rester. A mesure qu'on placera ces chassis les uns sur les autres, on aura soin de battre autour le sable ou l'argille. Les chassis ôtés, le sable seche très-promtement, mais pour l'argille, il saut la rebattre pendant plusieurs jours, en quelque saçon, comme si elle devoit sécher sous les coups.

Pour ce qui regarde l'emploi des pierres calcaires, les parois seront bâties de deux murs élevés l'un contre l'autre. Celui de dedans s'appelle Fausse-parois. La raison de cet arrangement est que les parois étant converties en chaux à chaque fondage, on les détache facilement des faussesparois, sans endommager ces derniers; & lorsque le feu a pénétré dans quelques-unes de leurs parties, on peut les réparer sans toucher au massif, dans lesquels ils ne s'en lient point. Quant à l'ouvrage, le fond & les côtés jusqu'à la hauteur de la thuyere, seront saits de gros quartiers taillés. Dans tous les cas on suppose que le fond est bien desséché.

ARTICLE VI.

Dimensions du Vuide intérieur.

Si nous avons trouvé beaucoup de variétés & de difficultés dans les différentes parties d'un fourneau, celles que présentent les formes qu'on a données à leur vuide intérieur, semblent se multiplier & s'éloigner quelquesois si considérablement les unes des autres qu'on ne croiroit pas qu'elles ayent le même objet à remplir. Nous ne pouvons pas alléguer la différence des mines, puisque nous avons vu qu'avec de la mine de marais, on se procuroit du ser par le moyen de soyers très-différents entr'eux, dans un creuset de sorge & dans un fourneau élevé. On nous a fait remarquer aussi que la mine qu'on emploie dans la Navarre Espagnole est semblable à celle du Dauphiné.

Le vuide intérieur du fourneau (Pl. I, fig. 2) est l'espace qui s'étend de

L en E, entre K I G. Ce vuide peut être distingué en différentes parties i l'ouvrage de L en K, les échelages de K en I, les parois de I en E.

 \mathbf{r}° . Il faut observer que dans les parois G, E, est la partie qu'on appelle la Charge ou l'espace qu'on remplit de charbon & de mine toutes les fois que ces matieres sont descendues en G.

 \mathbf{z}° , Que les parois s'éloignent de la perpendiculaire à mesure qu'ils approchent de I.

 3° , Que ces échelages se rapprochent de la perpendiculaire, à mesure qu'ils descendent en K.

4°, Que l'ouvrage qui ne reste plus que pour l'espace qui est au-dessous de K, peut aussi être distingué en plusieurs parties. M est la thuyere ou l'orisice par lequel le vent des soussels entre dans le vuide intérieur. On peut appeller creuser l'espace M L qui est au-dessous de la thuyere; c'est où se rassemble le métal fondu. M est l'autre partie de l'ouvrage au-dessus de la thuyere, sinissant en K I, où les échelages commencent.

La hauteur totale supposée de dix-huit pieds & demi : voici l'espace & la forme que nous proposons de donner à chaque partie. Nous détaillerons ensuite les motifs qui nous ont déterminé.

Nous proposons donc: 1°, De donner au creuset treize pouces de largeur, à compter de la thuyere au contrevent, & 18 pouces & demi de longueur de la rustine à la tympe; les côtés de tympe & de rustine arrondis par un rayon de cercle de six pouces & demi. Le centre de ce dernier cercle peut être regardé comme le soyer insérieur.

2°, De placer le milieu de la thuyere sous la perpendiculaire qui tomberoit du milieu du côté du gueulard qui lui répond; la thuyere à 13 pouces du fond, à six & demi du quarré de la rustine & à douze pouces du quarré de la tympe.

3°, De placer la thuyere horizontalement, de donner à sa bouche, contre le vuide intérieur, la même dimension qu'une des buzes des soussels; l'extérieur fort évasé pour l'aisance du travail, plate dessous, arrondie par dessus.

4°, De donner treize pouces de hauteur à l'espace au-dessus de la thuyere & des autres côtés du creuset. On donne ordinairement un peu d'évasement au-dessus de cette partie, ce que nous croyons devoir éviter, puisque c'est affoiblir d'autant la garniture de la thuyere.

5°, De donner cinquante-deux pouces de hauteur perpendiculaire aux échelages: l'endroit où ces échelages se joignent aux parois, formant un vuide du diametre de 60 pouces de la rustine à la tympe, & du diametre de cinquante pouces de la thuyere au contrevent: les côtés de rustine & de tympe arrondis par un rayon de vingt-cinq pouces. Swedemborg appelle ce grand espace le foyer supérieur, & nous lui conserverons ce nom.

FOURNEAUX.

6°, Toutes les parties dont nous venons de parler, occupant six pieds & demi de hauteur, il reste douze pieds pour les parois, à compter du foyer supérieur à l'ouverture du dessus qu'on appelle Gueulard. Les parois doivent suivre la même figure, mais avec des diametres proportionnés aux lignes droites qui seroient tirées du foyer supérieur au gueulard, qui doivent avoir le même centre, quoiqu'avec des diametres inégaux. Celui du gueulard est de vingt-quatre pouces de la rustine à la tympe, & de vingt pouces de la thuyere au contrevent; les côtés de tympe & de rustine, arrondis par un rayon de dix pouces.

ARTICLE VII.

Maniere de donner ces dimensions au vuide intérieur

IL sera toujours à propos de répéter qu'en Suede l'intérieur des fourneaux est parfaitement rond, & qu'en France nous en avons beaucoup de quarrés, & que les moins défectueux en cette part sont à huit côtés inégaux. Nous devons croire, comme le dit M. de Réaumur, qu'ayant été totalement abandonnés aux Ouvriers, ils ont employé la figure qu'ils ont cru la plus aisée à former. La preuve même peut s'en tirer d'un Mémoire répondu par M. le Guerchois en 1717. » Il se trouve, dit-il, un » Maître de Forge dans le Comté de Bourgogne, qui a fait faire les parois » de ses fourneaux, les unes en cône tronqué, les autres octogones ou déca-» gones; mais comme l'exécution en étoit difficile, il s'en est tenu à ce que » les parois conservent une forme plus quarrée qu'ovale, &c. » Swedemborg cependant nous a montré comment, au moyen d'une échelle graduée, on formoit aisément & exactement la figure ronde. Comme nous croyons avoir des motifs pour nous éloigner un peu de cette figure, nous allons montrer qu'il n'est pas plus difficile de former celle que nous avons présentée. Pour cela il faut être muni d'un anneau de fer de la dimension & figure du gueulard. Cet anneau doit être percé de trous principaux à l'extrêmité des diametres, & de plusieurs autres trous dans les contours. On passera dans ces trous des cordeaux qui descendront de la profondeur de 12 pieds, hauteur des parois. Dans cet endroit on fera passer des cordeaux dans des trous correspondants à ces premiers, ménagés dans un second anneau qui aura l'étendue & la figure du foyer supérieur. Ces anneaux arrêtés perpendiculairement & relativement à la place de la thuyere & au devant, il sera aisé de former les parois, puisqu'il ne s'agira plus, en montant la maçonnerie, que de suivre les cordeaux.

Il est nécessaire que ces anneaux, & sur-tout celui du foyer supérieur, soient de plusieurs pieces assemblées par des vis, sans quoi, lorsque le tout sera fini, on ne pourroit plus retirer l'anneau.

Nous remarquerons qu'en commençant les parois qui portent sur la

maçonnerie inférieure qui doit être perpendiculairement montée, il faut laisser un petit vuide sur la premiere assis des pierres ou des briques, asin que quand on joindra le dessus des échelages à la naissance des parois, on ait un peu de prosondeur pour engager les matériaux qui terminent les échelages.

Pour former l'ouvrage, le fond doit être d'abord posé bien de niveau, à 18 pieds & demi de distance du gueulard. Le fond placé, on laisse tomber un plomb du milieu du côté du gueulard sur le contrevent, & un autre plomb du milieu du côté opposé sur la thuyere. Au moyen des deux points que ces plombs donnent, on trace sur le fond une ligne droite qui doit se trouver au milieu des deux sousseles, si la position du gueulard a été réguliérement ordonnée. Cette premiere ligne sert à régler & former le reste de l'ouvrage, en traçant avec une équerre une perpendiculaire sur le point que le plomb du côté de la thuyere a donné, prolongeant enfuite cette perpendiculaire.

A treize pouces de cette nouvelle ligne, on trace une parallele. Ces deux dernieres lignes doivent être terminées du côté de la rustine par une ligne droite à 6 pouces & demi de la premiere ligne; & du côté de la tympe, aussi par une ligne droite éloignée de 12 pouces de la premiere ligne; on trace, si l'on veut, avec le compas, ou avec un panneau de bois préparé, les demi-cercles qui doivent être à la rustine & à la tympe.

Ces lignes tracées, il est aisé d'arranger les pierres de coté qu'on appelle Costieres. Si deux pierres ne sont pas assez grandes, étant taillées, pour former les costieres & la rustine, on peut en ajouter une troisieme à la rustine, même une quatrieme & une cinquieme pour prolonger les costieres.

La pierre de costiere de la thuyere est donc perpendiculaire au côté du gueulard qui lui répond; & l'autre costiere qui lui est parellele, est à la distance de treize pouces. Mais comme le diametre du gueulard dans ce sest de 20 pouces, cette costiere opposée rentre donc dans l'intérieur de sept pouces.

La rustine étant arrondie par un rayon de cercle de 6 pouces & demi, dont le centre est dans une des parties de la ligne du milieu, répondant à la thuyere; & le demi-diametre du gueulard qui répond à cette partie de la rustine, étant de 12 pouces, la rustine entre donc aussi dans l'intérieur de cinq pouces & demi.

Pour le côté de la tympe, comme il est éloigné de la ligne du milieu de douze pouces, il est perpendiculaire au côté du gueulard qui lui répond.

On place la thuyere ou l'ouverture qui sert d'entrée au vent sur sa costiere, précisément au milieu de la ligne qui répond au petit diametre du gueulard. Par cette position, elle est à 6 pouces & demi du quarré de la rustine, &

treize pouces de la costiere opposée. On la dirige horizontalement.

Pour placer la thuyere, on taille dans la costiere un espace convenable pour loger une plaque de ser peu épaisse, figurée comme la base de la thuyere, c'est-à-dire, moins large du côté du seu que du côté des sousses. L'objet de cette plaque est d'essuyer le frottement des buzes des sousses & des outils. Lorsque dans cette partie, on emploie de gros quartiers de pierre, on taille dans celui qui doit couvrir la costiere de la thuyere, l'est-pace convenable qui doit servir de thuyere; mais quand on emploie des matieres de petit volume, on se sert d'une seuille de ser taillée, & moitié arrondie comme nous l'avons dit. On encastre bien cette demi-seuille, dans la maçonnerie, l'argille ou le sable. Son ouverture du côté du soyer, peut être un demi-cercle de deux pouces & demi à trois pouces de rayon.

La thuyere arrangée & garnie de matériaux de la hauteur de treize pouces, à compter du dessus de sa costiere, on continue de monter à la même hauteur, le dessus de la costiere parallele & de la rustine, laissant le côté de la tympe ouvert pour fournir les matériaux nécessaires à l'Ouvrier.

Ces trois côtés montés dans les mêmes figure & dimension à treize pouces au dessur des costieres, ou vingt six à compter du sond, on présente & on attache à cette hauteur un troisieme anneau de ser figuré comme cet espace. Cet anneau, comme les autres, doit être percé de plusieurs trous, relativement aux trous de l'anneau qui est resté au-dessous des parois. On passe réciproquement dans leurs trous un nombre de cordeaux, au moyen desquels on forme très-aisément les échelages.

Il est aisé de sentir que les parois montant toutes à la même hauteur, les côtés de la thuyere & de la tympe, perpendiculaires aux côtés du gueulard qui leur répondent, approchent moins des diametres du gueulard & du foyer supérieur, que les deux autres côtés qui entrent dans l'intérieur. Par conséquent les échelages de ces deux premiers côtés ont moins d'inclinaison, c'est-à-dire, s'éloignent moins de la perpendiculaire, que le côté du contrevent qui rentre de sept pouces, & le côté de rustine qui rentre de cinq & demi.

Quand il ne reste plus à arranger que le devant ou la tympe; comme ce côté ne descend pas sur le fond, mais qu'il est appuyé sur les costieres; pour former cette partie, il faut être muni, 1°, d'une piece quarrée de ser qui ait dix-sept pouces de longueur; comme le vuide d'une costiere à l'autre qu'elle doit couvrir est de treize pouces, chacune des extrêmités de cette piece de ser portera de deux pouces sur chaque costiere.

2º, D'une plaque de fonte de deux pouces plus longue que cette piece de fer, afin que posée sur cette piece, elle puisse avoir des appuis différents. Par ce moyen, on pourroit, dans un besoin, ôter cette piece de fer

fans déranger la plaque de fonte.

3°,

30, Avoir préparé une pierre taillée de 11 à 12 pouces de hauteur, sur une épaisseur convenable, ce qui dépend de l'épaisseur du mur de devant & de la profondeur du creuset. Si, par exemple, il y a 4 pieds de la dame à la rustine, ayant dix-huit pouces & demi de la rustine à la tympe, & laissant en dehors neuf à dix pouces de la dame à la tympe, il restera environ vingt pouces d'épaisseur pour la tympe. Sur quoi ayant à diminuer la piece ou tympe de ser que nous avons dit être de quatre pouces, il y aura environ seize pouces pour l'épaisseur que nous cherchons, non compris les arcs du demi-cercle intérieur.

Extérieurement on place la tympe de fer sur le bout des costieres. Sur cette tympe on pose la plaque de sonte, en l'inclinant un peu sur le devant. Derriere cette tympe & cette plaque, on arrange la pierre taillée dont nous venons de parler. Le tout étant bien garni, suivant l'espece de matiere, il est aisé, au moyen des anneaux & des cordeaux, d'achever cette partie.

Remarquez que la tympe de pierre n'ayant pas treize pouces de hauteur ; & la partie supérieure devant être élevée de 13 pouces sur les costieres , il doit rester dessous un vuide plus grand que sous la tympe , ou piece de fer. Ce vuide est nécessaire pour que le ringard puisse travailler en en haut , jusqu'à la hauteur convenable.

On trouvera dans Swedemborg & dans la premiere Partie de cette Section, tout ce qui concerne la dame, le moule, l'échauffement du fourneau, &c.

ARTICLE VIII.

Motifs des dimensions du vuide intérieur.

It nous reste à examiner quels sont les motifs qui ont déterminé à donner à l'intérieur la figure oblongue & arrondie; quelle est la raison de l'étendue du gueulard avec l'étendue du foyer supérieur; d'où vient qu'on a placé ce soyer supérieur au tiers de la hauteur, à compter du fond; pourquoi une telle position dans la thuyere; par quelle raison ces dissérences remarquables dans l'inclinaison des échelages; ensin qu'est-ce qui peut donner lieu à la disposition du creuset.

Pour ne point confondre des objets si intéressants, nous allons répondre séparément à chaque partie.

S. I.

De la Figure oblongue arrondie.

En cherchant la figure la plus convenable aux parois d'un fourneau, nous ne devons pas perdre de vue qu'il faut qu'elle remplisse trois objets qui font; 1°, qu'elle donne le plus grand espace avec le moindre contour; FOURNEAUX.

2°, qu'elle foit capable de réfléchir la chaleur avec le plus d'effet & le plus uniformément; 3°, qu'elle convienne au total.

Si la figure quarrée remplit le premier objet, elle est totalement oppofée au fond, ce qui n'a pas besoin de preuve. Ainsi il y a lieu de s'étonner comment dans plusieurs provinces de la France, on a employé cette figure, ainsi que celles qui sont d'autant vicieuses qu'elles en approchent le plus, & d'autant convenables qu'elles s'en éloignent davantage; mais celle qui s'en éloigne le plus, est la ronde qui, environnant un trés-grand espace, réstéchit également de toutes parts. Nous l'aurions adoptée sur ces considérations, comme on l'a fait en Suede; mais malheureusement elle ne s'accommode pas à la troisseme condition. La raison en est que, pour avoir le même espace par une figure ronde, que celui que nous avons par notre figure alongée, espace qui ne peut être diminué, il faudroit que le diametre du gueulard & du soyer supérieur sussent alongés de la thuyere au contrevent; mais ces diametres ne peuvent pas être plus grands, le creuset restant comme nous l'avons tracé, que les échelages du contrevent ne s'applatissent davantage, & alors les matieres s'arrêteroient dessus; inconvénient qu'il faut éviter.

Si pour obvier, on alonge le diametre du creuset de la thuyere au contrevent, le vent ne pourra plus agir dans un si grand espace. Il ne paroît donc rester d'autre moyen que d'avancer la thuyere dans l'intérieur, comme on le fait en Suede; mais le vice qu'on cherche à éviter d'un côté, repasse à l'autre, puisque, par cet arrangement, l'inclinaison des échelages au-dessus de la thuyere s'éloigne trop de la perpendiculaire, les matieres s'y amassent, comme en convient Swedemborg, & ne roulent dans le soyer que lorsque l'amas est très-considérable, ce qui occasionne cette maladie périodique qu'il a comparée aux retours réglés de la sievre.

Une autre ressource a paru se montrer, & quelques-uns l'ont employée en élevant les échelages; mais ayant des raisons pour croire qu'il convient que le foyer supérieur soit au tiers de la hauteur, quand ce ne seroit d'ailleurs que pour que la descente des matieres ne sût pas précipitée, comme on le voit dans ces sourneaux, nous croyons devoir rejetter cet expédient, & nous en tenir à la figure que nous avons présentée, qui paroît mieux remplir les trois conditions.

S. II.

De la relation de l'étendue du Guelard avec celle du Foyer supérieur.

Nous avons besoin d'un très-grand degré de chaleur également soutenu avec le moins de dépense possible. Plus le courant d'air qui animera ces matieres combustibles, sera vis & rapide, plus la chaleur augmentera, en supposant toutes circonstances disposées à y concourir; mais dans ce cas la

disposition & consommation des matieres combustibles sera très - grande: D'un autre côté, plus le courant d'air sera divisé, retardé, retenu, moins la chaleur & la dissipation seront grandes. C'est dans le milieu de cet excès qu'il faut chercher la raison du courant d'air, & la combiner avec la qualité, la quantité & l'arrangement de tant de matieres de telles especes & tellement disposées dans une tel espace. Quiconque sentira la multitude de ces difficultés, dont les circonstances & les rapports varient à chaque instant, ne sera pas tenté d'essayer cette combinaison.

Un registre, dit un homme intelligent, est une ouverture pratiquée à l'ouverture supérieure des fourneaux, pour servir de passage aux vapeurs sournies par l'aliment du seu, & au torrent de l'air qui l'anime. On n'a point encore de regles certaines pour les proportions que les registres doivent avoir avec le reste du sourneau. Glauber demande un tiers de son diametre; Boheraave n'en veut qu'un quart pour le même sourneau de susson. Les registres doivent être au plus un tiers, au moins un quart. Mais ajoute M. de Villiers, c'est une affaire d'expérience: réslexion à laquelle nous nous conformons.

Nous remarquerons seulement que le registre ou guelard de notre sourneau n'est qu'environ de la sixieme partie de l'espace du soyer supérieur;
mais que cet espace gagnant le dessus, en s'étrécissant également sur une
perpendiculaire de 12 pieds, il paroît convenable de chercher la relation
du registre avec l'espace qui se trouve à six pieds au dessus du soyer supérieur; d'autant que si le degré de chaleur & conséquemment de rarésraction
de l'air poussé dans le sourneau, est plus considérable dans le soyer supérieur, ces qualités doivent diminuer à mesure des dissérents degrés de refroidissement qu'elles éprouvent en gagnant le dessus. En calculant l'étendue
du gueulard sur cela, notre registre aura plus du quart, & un peu moins du
tiers. Ce qui nous approche beaucoup des proportions indiquées par Glauber, homme expérimenté, & par Boheraave, grand Maître dans l'Art du
Feu. Nous n'avons employé ici ni calcul ni analyse; l'extrême précision étant
impraticable dans la construction, nous avons cru inutile d'en donner la théorie.

S. III.

De l'Emplacement du Foyer supérieur.

La position la plus avantageuse du foyer supérieur, suivant Swedemborg, est d'être un peu plus bas que le milieu du vuide intérieur. Or, dans une hauteur de dix-huit pieds & demi, en le plaçant à six pieds & demi, à compter du fond, c'est remplir le précepte, puisque c'est le placer à moins de moitié & plus du tiers; mais un motif très-déterminant vient de l'inclinaison des échelages, résultante de cet arrangement.

L'inclinaison du côté de la thuyere n'est qu'environ de dix-huit degrés; c'est à peu près la moindre possible, pour qu'un corps soit déterminé à

descendre sûrement. Il est bon de remarquer que si les mines commencent à être dissoutes au soyer supérieur, elles ne sondent pas d'une saçon bien liquide au-dessus de la thuyere, mais comme une matiere poisseuse. Si nous suivons ce corps dans sa chûte, nous verrons qu'il viendra passer à trois ou quatre pouces de la thuyere, ainsi qu'on peut s'en assurer en continuant la ligne de cette inclinaison. Ce corps pourra donc, par la force du vent, comme on le voit en regardant par l'ouverture de la thuyere, être poussé un peu plus loin, ce qui le jettera dans le soyer qui est à six pouces & demi de la bouche de la thuyere, mais qui n'est qu'à quatre ou cinq de l'alongement que nous verrons qu'on a soin d'y entretenir.

Pour ce qui regarde l'inclinaison de la plus grande partie des échelages du contrevent & du total de la rustine; si vous en continuez la ligne, ou si vous faites rouler un poids, comme ces parties sont plus applaties, le poids descendra moins vîte, mais tombera au centre du soyer.

Pour la partie de la tympe & l'excédent du contrevent, le poids qui en descendroit en suivant l'inclinaison de l'échelage du contrevent, ira au centre du cercle que nous y avons formé, & en suivant l'inclinaison de l'échelage de la tympe, ira à un tiers de ce centre, dans lequel il est aisé de le pousser, comme nous le verrons.

Si la matiere fondue descendoit en même tems, & également des quatre côtés, quand une charge viendroit à se présenter, il y auroit certainement de grands embarras par l'abondance des matieres qui arriveroient à la fois d'un plus grand espace dans un plus petit, au lieu que par l'arrangement proposé, les matieres qui suivent les inclinaisons de la rustine & du contrevent, peuvent, par la disposition de ces parties, attendre pendant que le côté de la thuyere fournit abondamment. Et il est sur-tout essentiel que cette partie soit débarrassée par présérence, comme ces dissérents degrés d'inclinaison le permettent.

Les raisons d'ailleurs qui ont déterminé à changer la rustine & le contrevent plus que les autres côtés, sont que ces premieres parties ne sont point affoiblies comme la thuyere & le devant le sont nécessairement par la retraite extérieure des murs nécessaire au travail.

De ces différentes dimensions & considérations, ne peut-on pas conclure qu'il est tout au moins inutile d'élever le côté de la thuyere plus que les autres, ainsi que M. Robert nous a dit qu'on le pratiquoit depuis long-temps dans certaines provinces, d'autant que dans les fourneaux construits de pierre calcaire, on voit parfaitement les degrés du feu par les dégâts que cet agent y occasionne? Nous remarquons que dans ces fourneaux les côtés de thuyere & de tympe sont toujours les moins endommagés, pourvu qu'ils ayent été construits réguliérement, quoique suivant les anciennes méthodes.

S. IV.

De la Thuyere.

r°, Nous plaçons la thuyere horizontalement par la raison qu'avec de l'argille on la prolonge & fait entrer dans l'ouvrage. On hausse, on baisse cet alongement à volonté; ce qui est extrêmement nécessaire dans le travail, & ce qui doit être la vraie science & l'objet des soins de celui qui la gouverne. Il y a des motifs de croire qu'il convient que le vent ne s'éloigne pas de la superficie du métal en bain, parce que par la direction du vent, on attaque plus essicacement les parties dans lesquelles on remarque de l'engourdissement; ce qu'on exécute parfaitement lorsque le creuset est étroit & un peu prosond, & la thuyere horizontale, parce qu'on peut plus facilement rapprocher le vent des endroits qui le demandent, & le diriger suivant la hauteur du métal en bain.

2°, La thuyere est à six pouces & demi de la rustine. Cette dimension du tiers du creuset, que nous retrouvons dans presque tous les sourneaux, est d'autant plus convenable, que l'angle de la thuyere à la rustine est l'endroit qui se ressent le moins de l'action du vent, raison pour laquelle nous avons essacé cet angle, en arrondissant cette partie. La rustine d'ailleurs étant la plus éloignée du devant, est la plus difficile à travailler; raison pour laquelle on a dû l'approcher de la thuyere & du devant.

3°, La thuyere est à douze pouces de la tympe; il auroit peut-être été à desirer qu'il ent été possible de l'en approcher davantage: mais pour cela il auroit fallu ou raccourcir le creuset, ou donner plus d'inclination aux échelages de cette partie, ce qui auroit rendu la maçonnerie trop épaisse, & conséquemment nuisible au travail du ringard; inconvénient qu'il a fallu prévoir. Au reste, indépendamment de l'esset que produira en cette partie le foyer du demi-cercle que nous y avons établi, elle est très à portée, & comme sous la main de l'Ouvrier. Conséquemment elle peut être travail-lée commodément, quand il est nécessaire; d'ailleurs il n'est peut-être pas indissérent que les scories qui surnagent chassées par le vent, & trouvant des obstacles par-tout, excepté de ce côté dont l'étendue vient jusqu'à la dame, essuient un moindre degré de chaleur pour rassembler & laisser couler le fer qu'elles contiennent, & qu'il est aisée de mêler avec le reste par un coup de ringard qui donne une espece de mouvement de sluctuation à toute la matiere en bain.

§. V.

Du Creuset.

Comme il n'est pas ici question des fourneaux dans lesquels on a un objet à remplir qui demande une grande quantité de matiere fondue, les FOURNEAUX.

dimensions que nous avons données au creuset, étant très-proportionnées à la force du vent, à l'élévation de la thuyere, sont d'ailleurs suffisantes pour sournir à chaque coulée environ 1800 pesant de sonte.

Si néanmoins on avoit des raisons pour demander un espace qui contînt plus de fonte, alors il faudroit augmenter le creuset, le soyer supérieur & le gueulard proportionnellement aux mesures que nous avons proposées, & éloigner un peu plus la thuyere du fond. Il faudroit dans ce cas un plus fort courant d'air, & il est à croire qu'on brûleroit plus de charbon pour un produit relativement moins grand; mais ensin il y a des circonstances, comme nous le verrons dans le détail des fontes moulées, sur-tout pour les canons, qui doivent l'emporter sur ces considérations.

ARTICLE IX.

Effets du Fourneau proposé, mis en travail.

C'est sur les motifs & les considérations que nous venons de détailler, qu'on a cru devoir saire exécuter le sourneau que nous proposons; & pour se convaincre davantage qu'il étoit en état de sondre avec épargne différentes especes de mines, voici ce qui a été exécuté:

- r°, Il est à propos d'être prévenu que nos cantons ne fournissent que des mines à grains fins, les unes combinées avec de l'argille, les autres avec des matieres calcaires; d'autres sont négligées, parce qu'elles donnent des fers viciés par le soufre, sans que jusqu'ici on ait employé le remede de la calcination avec un mêlange d'absorbants.
- 2°, Il faut encore être prévenu que les fourneaux dont nous avons parlé dans la troisieme Section du second Mémoire, sous le nom de Travail, ordinaire & de Travail reclissé, sont ceux dans lesquels nous avons travaillé, dont l'un avoit 21 pieds de hauteur qui ont été réduits à dix-huit & demi, & l'autre vingt-cinq pieds qui, en le rebâtissant, ont été réduits à vingt-un; & le fourneau dont nous parlons ici, est celui dont il étoit question dans le travail encore rectissé, & qui a donné le produit le plus utile, comme nous l'avons dit.
- 3°, Nous avons rectifié le travail des premiers fourneaux seulement en nettoyant mieux les mines; alors nous n'avons rien changé à l'intérieur des fourneaux qui étoit quarré, un peu long, avec un creuset & une position de thuyere très-différents, mais avec des inclinaisons tant dans les parois que dans les échelages extrêmement différentes de ce que nous proposons.
- 4°, Présumant que la forme de l'intérieur du fourneau devoit influer pour beaucoup sur le travail, nous avons sait exécuter celui dont il est question, & dont le travail est entretenu avec des mines combinées partie avec de l'argille, partie avec des matieres calcaires, mais mêlées & nettoyées si exactement que nous sommes obligés de recourir aux matieres calcaires que

le crible a rejettées à cause de leur volume qui est plus considérable que celui du grain de la mine. Ces matieres servent de sondants au lieu de castine, ce qui est d'autant plus utile qu'elles sont encore chargées de quelques grains de mines. Un panier dans lequel on les crible, sert à les choisir de l'échantillon qu'on juge à propos; le plus petit est toujours le meilleur.

5°, Les parois & ouvrage des fourneaux précédents étoient, comme ceux du fourneau actuel, bâtis totalement de pierres calcaires, ce qui nous donne un degré d'espérance pour le mieux, lorsqu'ils seront construits avec des matieres plus convenables, comme nous le proposons. Nous ajouterons encore que n'ayant monté les parois de ce nouveau fourneau qu'avec huit cordeaux, la figure n'a pas été aussi exacte & arrondie que nous comptons le faire.

6°, Une observation que nous ne croyons pas devoir passer sous silence, est de savoir si la maniere de donner l'aliment au sourneau, ne contribueroit pas au plus grand produit, comme il y a des raisons de le présumet. Par exemple, savoir s'il est plus avantageux de mettre une grande dose de charbon, & dessus de la mine en quantité convenable, ce qui devroit diminuer le nombre des charges; ou mettre moins de charbon avec une partie relative de mine, ce qui devroit multiplier le nombre des charges.

Dans nos fourneaux anciens de comparaison, nous mettions par charge 360 pesant de charbon, & dans le nouveau nous ne mettons que deux cents quatre-vingt. On a même oui dire qu'il y avoit des fourneaux qu'on chargeoit d'une bien plus grande quantité de charbon, & jusqu'à six cents pesant; comme alors il falloit un plus grand espace à la charge, c'étoit peut-être une des raisons de la grande élévation des fourneaux.

On ne peut se resuser de croire qu'une grande quantité de matieres combustibles mises ensemble dans un fourneau doit donner un plus grand degré de chaleur que la même quantité de matiere divisée ou mise à dissérentes sois; mais ici, quelque grand que soit le dégré de chaleur, la mine ne fond que quand le phlogistique lui est immédiatement appliqué par le contact du charbon embrasé, raison pour laquelle, dans la tentative faite en Angleterre de sondre la mine avec des charbons sossiles, on faisoit des boules de mine & de charbon pour les exposer au seu de reverbere. Autant vaudroit dire qu'on cherchoit à appliquer immédiatement le phlogistique à la mine. Ainsi la question doit se réduire à savoir dans lequel cas, ou du charbon à grande dose, ou du charbon à moindre dose, mis dans le fourneau & la mine dessus, le phlogistique est le mieux appliqué, & agit le plus essicacement.

Quand dans un vaisseau qui n'est pas fort large, il y a une grande quantité de charbon, par exemple, 360 pesant, & de la mine dessus, il est certain qu'il y a beaucoup de charbons qui se brûlent, sans avoir satissait

à la condition nécessaire qui est de toucher la mine; il en résulte même un inconvénient qui est que les charbons doivent se consumer plus promptement dans des endroits que dans d'autres; mais les vuides peu uniformes des charbons brûlés promptement, & des charbons qui par leur application à la mine se dépouillent plus lentement, doivent faire naître différents accidents, comme une trop grande ardeur d'une part, un manque de chaleur de l'autre, la chûte précipitée de matieres peu échaussées, &c. Il en doit résulter sur-tout qu'une grande quantité de charbon ainsi dis-

posée, sera relativement plutôt dissipée qu'une plus petite.

Tous ces effets se sont trouvés conformes à l'expérience: 360 pesant de charbons n'étoient pas plus de temps à être consumés dans l'ancien fourneau, que 280 dans le nouveau. Si ce fait paroît étonnant au premier coup d'œil, il devient fort aisé à entendre, lorsqu'on fait attention que dans ce dernier cas tous les charbons sont uniformément occupés à travailler toute la mine; & ce qui acheve de prouver que quand on a mis une grande quantité de charbons ensemble, il y en a beaucoup de brûlés inutilement, c'est le plus grand produit en sonte que donne relativement une moindre quantité de charbons, mais appliquée plus réguliérement. De-là on doit voir encore combien les qualités particulieres ou relatives des charbons doivent influer sur le travail d'un fourneau. Par exemple, lorsqu'ils sont très-gros ou très-menus, très-secs ou très-mouillés, &c, plus ou moins remplis de phlogistique, &c; vraies causes des variations continuelles que nous remarquons dans nos sourneaux, & que les dissérences mêmes de l'athmosphere rendent sensibles.

Nous observerons que lorsque notre nouveau fourneau sera plus exactement formé avec de meilleurs matériaux, la charge contiendra un septieme moins de charbons qu'elle ne contient dans le travail actuel. Nous ne croyons pas au reste qu'il soit possible de diminuer cette quantité, parce qu'alors les mines pourroient passer trop aisément à travers une épaisseur trop peu considérable, ce qui occasionneroit de grands inconvénients.

Si nous ajoutons aux avantages que donne notre fourneau, qu'il ne demande qu'un travail très-ordinaire, qu'un Garde & deux Chargeurs remplissent parfaitement & pendant très-long-temps, nous pouvons conclure que pour les mines telles que nous les employons dans la Province de Bourgogne, la machine bâtie avec des matériaux convenables, sera celle qui approchera le plus de remplir les conditions nécessaires.

Il ne restera donc qu'à savoir si elle sera capable de les remplir également pour toutes les especes de mines, sur quoi voici les motifs qui peu-

vent déterminer à le croire.

Des mines combinées avec de l'argille, sans mélange d'autres mines mises dans ce fourneau, avec addition de castine, ont d'abord occasionné plus de travail

travail, & donné de la fonte peu coulante. Ayant soupçonné que ces accidents pourroient venir de la castine qui n'étoit pas en dose convenable, d'ailleurs trop grosse & mêlée peu exactement avec la mine, on l'a fait cribler & mêler avec précision dans la quantité requise; le produit, l'exactitude & laisance du travail se sont retrouvés, ce qui a été continué plusieurs jours.

L'épreuve avec les mines combinées avec des matieres calcaires, sans mélange d'autres mines, mais avec la dose d'argille, a donné un moindre produit, parce qu'au fond ces mines sont moins riches; mais elles sont venues fort également & presque sans travail, ayant seulement diminué le vent, & augmenté la quantité de mines, ce qui a été continué plusieurs jours.

Les mines sulfureuses non calcinées n'ont pas donné de plus mauvais ser que dans le fourneau de vingt-cinq pieds, dans lequel on en avoit fondu cidevant. La dose d'argille & de castine ajoutée à ces mines, elles ont sondu assez également, le vent néanmoins augmenté, ce qui a été continué plusieurs jours. N'ayant pas d'autres mines à éprouver, on a rendu au sourneau son aliment ordinaire.

Par l'analogie, nous trouvons qu'il y a beaucoup de variétés dans une multitude de fourneaux qui emploient des mines semblables à celles dont nous venons de parler; donc on peut supprimer ces variétés, puisque les fondants & les charbons employés sont sensiblement de même qualité.

Par une autre analogie, nous trouvons que des fourneaux semblables à peu-près à ceux dont nous nous servions, fondent en Champagne des mines appellées de roche; mais nous savons d'ailleurs que ces mines donnent exactement des fers semblables à ceux de Fraisan en Franche-Comté, dont les mines sont en grain: donc on peut remplacer les sourneaux qui les fondent, par le sourneau dont nous avons parlé. Nous n'étendrons pas davantage ces analogies, parce qu'elles seront plus sensibles quand on aura sous les yeux l'histoire particuliere des mines & des sourneaux de France.

Dans tout ce que nous avons dit, nous supposons qu'on donnera aux mines les préparations nécessaires, calcination, lavage, addition bien entendue. Ce n'est pas sans raison que nous demandons que l'addition soit bien saite; ce point est important. Pour des mines combinées avec de l'argille, nous pouvons donner pour exemple ce que nous dit Agricola: Le Maître jette, dit-il, des charbons dans le soyer dessus de la mine de fer pulvérisée, l'arrose de chaux non éteinte, autant qu'une mesure connue en contient: que peut-on de plus exact que ce procédé?

Au lieu de chaux, on peut se servir de matieres calcaires, mais toujours avec les conditions d'être en petits volumes, mêlées exactement, comme l'indique le terme d'arroser, dans la dose convenable, c'est-àdire, avec une mesure connue. Si au contraire on n'avoit que des mines combinées avec une matiere calcaire, on pourroit les préparer en les arrosant d'une eau chargée convenablement d'argille, remuant le tas, & laissant fécher. Ensin nous devons toujours avoir présent que les matieres argilleuses & calcaires se dissolvent les unes les autres; que conséquemment l'addition de ces matieres en dose, arrangement & préparation convenables fournit aux mines un bain dans lequel elles se dissolvent & se précipitent. Il ne doit donc pas être question de chaud, de froid, de fusible, de résractaire. Quant aux mines en gros volumes, dont la base est très-dure, calcinez; pour les sulfureufes, les arsénicales, ajoutez de la chaux, ou pierre calcaire, & calcinez; pour celles qui ont une trop grande quantité de matiere calcaire, ou lorsque cette matiere est mal distribuée, calcinez.

Nous devons remarquer que des mines calcinées, on tient les unes féchement, on laisse les autres à l'air, quelquefois assez long-temps; on arrose les autres d'eau.

Les raisons de ces différents procédés sont que, quand une mine calcinée n'a que la dose convenable de chaux, bien répandue & divisée dans toutes ses parties, il faut la tenir à couvert, de peur de préjudicier à cet arrangement qui est précisément celui que nous demandons.

Quand la base de la mine, malgré la calcination, a encore quelque chose de résractaire, il est tout simple & très-utile de la laisser long-temps exposée à l'air où la dissolution aidée des menstrues que cet agent lui sournit, acheve de s'opérer: il est alors probable que ces mines sont insectées de cuivre.

Quand la partie de chaux qui est jointe à la mine calcinée, est en trop grande quantité, la lotion bien ménagée peut être très-utile.

Quand la dose de chaux n'est pas trop considérable, mais qu'elle est inégalement distribuée, on produit un mélange uniforme & plus intime, en environnant de planches le tas, & le faisant pénétrer par de petits ruisseaux d'eau.

Il nous reste une derniere observation qui est de savoir si le fourneau proposé n'aura pas un trop grand degré de chaleur pour les mines qui sondent très-aisément. La réponse est simple, puisqu'il ne s'agit que de savoir employer les deux puissances que nous avons à notre disposition, & cela avec d'autant plus d'avantage que dans cette circonstance, il faudra moins de charbon & d'air, & plus de mine; ce qui revient à ce que nous avons dit, que dans les conditions nécessaires à l'Art du Feu, on pouvoit réparer ces conditions les unes par les autres; ce qui sera toujours d'une grande utilité, pourvu que de ces remedes on ait retranché l'augmentation du charbon, comme nous le ferions dans le cas proposé; au lieu que si on a un fourneau qui par sa construction ne puisse pas acquérir le degré

de chaleur dont on a besoin, il n'y aura d'autre ressource que le plus de charbon & d'air, pendant que notre moyen seroit l'emploi de plus de mine & de moins de charbon.

Nous n'avons pas cru devoir entrer dans les détails de ce qui regarde l'histoire de la fusion, les signes qu'on tire du seu, des scories, &c. On les trouvera abondamment répandus dans ce qui précede. D'ailleurs tous les bons Artistes ne les ignorent pas; & ce sont des connoissances, comme le dit Swedemborg, qui s'acquierent mieux par l'expérience que par les préceptes.

Ce qu'on nous pardonnera de répéter, est que de tous les sourneaux que nous avons examinés, il en reste deux qui paroissent mériter notre considération; l'Espagnol & celui que nous avons sormé. La valeur du premier ne peut être mise en évidence que par la comparaison des mines suivie de l'essai dans un sourneau semblable; & le second peut être regardé maintenant comme utile, jusqu'à ce que l'expérience industrieuse d'Artistes instruits, nous en trace un qui approche davantage des conditions nécessaires à la meilleure construction du sourneau que l'on peut desirer.

QUATRIEME PARTIE.

Des Fontes moulées.

Lors que nous avons cherché les moyens qui pouvoient amener les différentes especes de mines à peu-près à une même disposition à la fusion, nous n'avons pas prétendu que les fontes qui en proviendroient, en auroient toutes des qualités égales. Il est bien vrai qu'il y a de ces qualités qui dépendent du travail; mais il y en a d'essentielles à la chose, dont on croit qu'il n'est pas possible de les priver. Cette partie mérite d'être très-spécialement travaillée; mais elle a de si grandes difficultés que, pour la traiter convenablement, nous croyons devoir attendre que nous soyons mieux instruits. Nous nous renfermerons donc maintenant à voir quelles sont les sontes qui conviennent à notre objet présent.

En général les fontes propres à être moulées font celles qui peuvent être bien fondues, & acquérir un grand degré de liquidité, qualité relative aux doses convenables de mine de charbon & au travail, & celles qui en même temps sont les plus tenaces à froid. D'où on pourroit conclure que certaines especes de mines, & conséquemment les sontes qui en proviennent, peuvent donner d'excellentes pieces moulées, pendant que converties en ser, elles pourroient donner du ser d'une qualité trèsmédiocre. Swedemborg nous a plusieurs sois répété que des mines chargées de sousres donnoient des sers cassants à chaud & très-tenaces à froid.

Les matieres qui coulent de nos fourneaux ne nous apprennent que trop les différents états de la fonte, relativement à la liquidité.

Qu'il y ait trop de mine, eu égard à la quantité de charbon, la fonte qui en provient étant chargée de matieres étrangeres qui n'ont pu s'en féparer, coule difficilement, pese moins relativement à son volume que les especes dont nous allons parler. Sa surface est élevée, convexe, inégale, cassée; elle est blanche, sans apparence de lames ou grains; elle est très-fragile, très-dure, & essuyera un grand déchet si on la convertit en fer.

Qu'il y ait la quantité convenable de mine & de charbon, la fonte coule aisément, pese davantage; sa surface est unie, quelquesois un peu concave; cassée, on y voit des grains blancs avec quelques parties qui noirciront d'autant qu'il y aura plus de charbons relativement à la mine. Elle est tenace, plus pesante que la premiere, & essuyera moins de déchet pour être convertie en fer.

Qu'il y ait peu de mine, relativement au charbon & au travail, la fonte est très-grise, coule assez difficilement, est lourde, tenace, approche de la ductilité, & souffrira encore moins de déchet pour être convertie en fer.

Ces degrés sont remplis d'une multitude infinie de nuances dont le dernier approche le plus de l'état du ser, & le premier en est le plus éloigné; mais ce que nous devons remarquer, c'est que dans les sontes, les mots de dur & de cassant ne sont ici que ce qu'ils sont en tous genres, des expressions relatives.

Quant à la couleur, on peut remarquer que la dureté & la fragilité augmentent à proportion que les fontes approchent plus du blanc, comme la tenacité s'accroît à mesure que leur couleur approche du brun; de façon qu'on peut prendre très-blanc pour très-dur & fragile, très-gris pour très-tenace & moins dur.

A l'occasion de la couleur blanche, nous devons faire observer que si elle est naturelle à la fonte, dans le cas dont nous venons de parler, elle peut être accidentelle à toutes les especes de sonte, & ce, à proportion de la promptitude & du degré de refroidissement qu'elle aura essuyé.

La fonte de la qualité moyenne en petit volume, refroidie promptement, blanchit; elle doit donc, suivant ce que nous avons dit, devenir plus dure, plus cassante, & augmenter de volume; & c'est ce qui arrive essectivement. Si la masse est épaisse, & que le prompt resroidissement ne puisse pas pénétrer jusqu'au milieu, les contours auront acquis les qualités que nous disons de blancheur & de dureté, & le milieu aura conservé sa couleur, sans que sa dureté soit augmentée. Ce qui nous montre que si nous avions besoin que le milieu d'une piece sût très-dur, il faudroit qu'il y eût dans ce milieu une

ouverture

ouverture pour y porter le refroidissement par présérence au reste de la piece. Si nous appliquons cette conséquence à la maniere de couler les canons sans noyau ou sans vuide intérieur, il sera aisé de sentir quel en doit être le résultat; ce qu'on pourra voir plus amplement dans un Mémoire de M. Dantic, sur les soussilures des métaux.

Ce qu'il nous convient actuellement de savoir, est que la sonte grise peut, par l'espece de resroidissement, devenir dure, blanche & cassante, & que réduite en ser, elle en donnera la même quantité que si elle sût restée grise; d'où on voit qu'on ne doit pas la consondre avec les sontes naturellement blanches dont nous avons parlé.

Nous fommes bien fâchés que ce que nous établissons, soit totalement opposé aux idées que M. de Réaumur nous a données des sontes dans le premier Mémoire de l'Art d'adoucir le ser sondu, page 130. Le point est d'une trop grande conséquence pour nous taire comme nous l'aurions souhaité; d'autant qu'il nous a même ôté la ressource que nous avons tentée de l'interpréter par le moyen des sontes devenues blanches accidentellement.

«On fait, dit-il, & nos Mémoires précédents l'auront appris de reste; » que la matiere qui coule du fourneau, immédiatement après que la mine » de ser a été fondue, est ce qu'on appelle Fonte, & est un ser qui n'est pas » malléable. En général, on peut distinguer les fontes, & on les distingue en » deux classes, par rapport à la couleur qu'on voit sur leur cassure; les unes » font des fontes blanches, & les autres sont des fontes grises; la diffé-» rence des mines a quelquefois part à cette différence de couleur; fou-» vent elle vient de la maniere dont le fourneau a été chauffé & chargé. » Quand on les divise en fontes blanches & en grises, on ne prend pourtant » que deux des termes moyens qui expriment leurs différentes couleurs inté-» rieures. Les fontes blanches sont plus pures que les fontes grises; elles » contiennent plus de fer. Nous l'avons déja vu, & nous en donnerons » encore une preuve, qui est que dans les forges, on retire plus de fer forgé » d'un certain poids de fonte blanche, que du même poids de fonte grise. » Il y a plus de matieres étrangeres dans les fontes grises, & sur-tout pro-» bablement plus de matiere terreuse, plus de matiere vitrisiée, de ce qu'on » appelle dans les fourneaux à mine de fer, du Laitier ».

M. de Réaumur a encore parlé, dans son ouvrage, d'une remarque qu'il pense avoir faite sur l'espece de volume qu'acquiert la fonte en resroidissant, ce qui donne à cette matiere le moyen de se mouler mieux; cette observation méritoit la plus grande attention. Un fait aussi contraire à ce qui arrive aux autres matieres, ne pouvoit être trop regardé avant d'en conclure absolument l'existence d'un phénomene qui peut n'être qu'une illusson assez subtile pour en avoir imposé aux yeux de ce Savant.

A ces propositions, nous pouvons opposer ce que nous dit Swedemborg

FOURNEAUX.

V

à la fin de ses Observations sur les Foyers Allemands & François.

« Dans les foyers Allemands, dit-il, on demande du fer crud qui soit stenace, & qui dans sa fracture soit de couleur grise. Ici on veut du fer pui soit plus crud, fragille, & dont la cassure brille de petits grains & points éclatants; car si on n'a pas du fer de cette espece, la liquidation se sfait plus difficilement. Le fer crud qui est tenace & qui a été bien recuit dans le fourneau, non-seulement résiste plus long-temps au seu, mais même le déchet est moins grand, quand il est converti en fer, que celui des fontes blanches & cassantes ».

Si on a recours à l'expérience pour décider entre ces deux Observateurs, elle n'est pas savorable au François. Au reste il nous ramene à notre objet, en nous disant que de presque tous les fourneaux à ser dont on coule la sonte en moule, on ne tire que des sontes grises, soit que les mines qu'on y sond donnent naturellement ces sortes de sontes, soit qu'on les y rende telles par les circonstances qu'on observe en les faisant sondre.

Ces circonstances dépendent de la juste proportion de la mine & du charbon, de l'intelligence, du travail & de l'assiduité du Fondeur; la réussite des pieces dépendant de la qualité de la matiere, notamment de sa fluidité; de la bonne construction des moules, de leur matiere, & de l'adresse industrieuse du Mouleur.

M. de Réaumur cherchant à perfectionner cette partie, a remarqué que quoique les limes & les ciseaux eussent quelque prise sur les fontes grises, néanmoins les ouvrages qui en proviendroient, quoique ciselés, limés, polis, n'auroient ni la blancheur, ni le brillant du beau fer; que leur couleur seroit toujours foncée & trop terne. Pour remédier à ces inconvénients, il a fait des expériences qui l'ont conduit à obtenir des fontes très-blanches, conséquemment très-dures; il a retrouvé le secret d'adoucir, de rendre traitables ces fontes pour les travailler, avec le moyen de les durcir quand elles sont travaillées. Enfin il a réussi à faire des ouvrages de fer fondu qui avoient la blancheur & l'éclat des beaux ouvrages de fer. Découverte flatteuse par la multitude des objets essentiels qu'on se promettoit de remplir; mais découverte presque aussi-tôt abandonnée que remise au jour, parce qu'on ne l'a effectivement appliquée qu'à des objets de curiosité ou de luxe, qui ne peuvent avoir de valeur qu'autant que le goût en changera souvent, & que l'exécution en sera plus difficile. Mais nous devons nous occuper des services que les sontes nous rendent pour des objets plus ordinaires & de nécessité reconnue.

En général des pieces moulées, les unes peuvent être coulées, plusieurs même à la fois; la fonte venant directement d'un fourneau dans des moules préparés à découvert dans le sable, tels sont les contre-cœurs, marteaux, enclumes de forge, &c. D'autres veulent être coulées dans des moules

cachés en terre; & demandent le produit de plusieurs fourneaux, tels sont les canons. Pour d'autres pieces, il faut puiser avec des poches la sonte dans le sourneau, pour emplir des moules préparés les uns avec de la terre, les autres avec du sable, tels que sont ceux qui sont disposés à donner la sorme à des pots, des marmites, &c.

Pour donner plus de clarté à ces différents procédés, nous croyons devoir en parler féparément fous ces différents points de vue; moulage à découvert; moulage dans de la terre; moulage dans du fable; moulage dans des coquilles. Il y a lieu de s'étonner du filence de Swedemborg sur ce travail. Il a seulement indiqué quelques endroits où on faisoit de ces especes de marchandises. Auroit-il craint de nous instruire? Ce qui pourroit déterminer à le croire, c'est l'avidité avec laquelle il a saisi l'ouvrage de M. de Réaumur.

ARTICLE I.

Moulage à découvert dans du Sable.

L'inspection seule du bas de la Planches II montre combien il est aisé de se procurer des pieces moulées de cette saçon. Pour un contre-cœur, par exemple, muni du modele O qui devroit avoir à gauche ce qu'on veut qui soit à droite dans la piece, on prépare à côté de la gueuse le fable de l'espace NN, en l'humectant légérement, & le remuant comme on le fait pour le moule de la gueuse. Ce sable uni avec le rabot, on renverse dessus le modele pour que la figure soit présentée au sable; on presse fortement le modele, ayant soin de le tenir horizontalement; on bat du fable dans les contours pour former les bords; on creuse en partie la coulée M, sur le bord de laquelle on laisse une boule d'argille molle, pour la boucher lorsqu'il en sera temps. On enleve le modele. Dans cet état, supposant que le métal dans le moule de la gueuse fût un peu plus élevée que dans celui du contre-cœur, en achevant de déboucher la coulée M, f le moule NN, s'emplira. Lorsqu'il y a coulé du métal en quantité suffifante, on l'arrête par le moyen de la boule d'argille dont on ferme la coulée. La piece levée, elle est en tout semblable au modele, excepté qu'elle porte à droite ce que le modele doit avoir à gauche. Suivant ce que nous avons dit, il n'est pas étonnant que la fonte de pareilles pieces qui ont une grande surface sur peu d'épaisseur, coulées d'ailleurs sur du sable trèsfroid, durcisse & blanchisse.

Si au lieu d'un modele de contre-cœur, nous imprimons dans le fable celui d'une enclume de forge, ou de quelques autres pieces de cette espece, nous les obtiendrons aussi facilement. Pour les marteaux, ils demandent un peu plus d'appareil à cause de l'ouverture qu'ils doivent avoir dans le milieu pour passer le manche. Il est aisé de ménager cette ouverture

par le moyen d'un chassis de planches arrêtées par des crochets. On emplit le vuide de ce chassis de sable battu; en décrochant, on enleve aisément les pieces du chassis qui entourent ce sable qui demeure au milieu du moule.

Cette méthode est si simple, qu'il est toujours aisé de multiplier les services qu'elle peut procurer, sur-tout pour les Manusactures de fer. A la forge de Fraisan, les jambes de l'équipage du marteau, la clef tirante, les mortiers sont de sontes. Il est commun d'en voir de sonte; on les a faits pendant long-temps de fer forgé. On commence à couler des colliers avec quatre dents pour embrasser l'arbre du marteau, & remplacer les bras qui obligeoient à le percer, ce qui l'affoiblissoit beaucoup; & c'est une piece précieuse qu'on ne peut trop ménager.

Il y a des fourneaux où l'on trouve difficile de se procurer des enclumes & des marteaux d'un bon service, par les raisons que si la sonte tire trop en blanc, elle est si dure qu'aucun outil ne peut mordre dessus, comme il seroit nécessaire pour dresser & polir les aires; d'ailleurs elle est si fragile que quelquesois une enclume qui a demandé bien du temps & de la dépense pour être disposée & placée, casser au premier coup de marteau. D'un autre côté, si la sonte est grise, à la vérité elle sera tenace; mais les grains sont si durs que le ciseau & le travail les détachent plutôt que de les couper ou applatir, ce qui rend les aires si désectueuses qu'on ne peut s'en servir à unir du fer qui en reçoit toutes les empreintes. Nous parlerons quelque part des moyens de parer à une partie de ces inconvénients par des recuits, ou en employant, au moyen de quelques attentions, les matieres brûlantes qui sont la sécrétion des sourneaux, on empêche la superficie des sontes d'être trop promptement saisses par un air froid qui durcit trop la premiere lame de la piece sondue.

A ces deux inconvénients, deux remedes se présentent; l'un fourni par Swedemborg, convient aux fontes grises; l'autre est une suite, ou plutôt une application de ce que nous avons dit, & convient aux sontes blanches. Par gris & blanc, nous n'entendons pas les extrêmes:

Le premier remede est de souder sur l'aire d'une enclume, une seuille d'acier, comme on le pratique en Suede; procédé dont on peut voir tout le détail dans Swedemborg.

Pour le fecond qui regarde les fontes blanches, il convient de distinguer si cette blancheur, ou, ce qui est la même chose, la dureté & fragilité des pieces moulées viennent de la matiere ou par accident. Si c'est par accident, c'est-à-dire, par un refroidissement trop subit, le recuit leur rendra leur premiere qualité; si c'est de la matiere, le recuit avec des matieres absorbantes, les aménera au point qu'on pourra les employer utilement.

Ces remedes ne sont jamais mis en usage en France, probablement parce qu'ils

qu'ils ne sont pasassez connus: car il n'y a point de comparaison entre la perte de plusieurs enclumes & marteaux, & la dépense des correctifs que nous proposons. Un four de reverbere, un four de fonderie ordinaire dont beaucoup de forges sont fournies, sussit pour ces recuits, dont l'effet sera d'autant plus prompt qu'on y exposera les pieces encore chaudes, comme il est très-possible de le faire, puisqu'il n'est question que de les tirer plus promptement du moule. Ces mêmes fours peuvent encore sussit pour les pieces qui demanderoient à être recuites avec des absorbants, puisqu'il ne s'agit que de les environner de chaux, matiere d'autant moins coûteuse qu'elle peut servir plusieurs sois à la même opération. On peut voir les raisons de son effet, au §. V de la troisseme Partie de la premiere Section. L'utilité de ces recuits peut s'étendre à bien d'autres pieces que celles qui sont nécessaires au service des forges, telles que les affuts de mortiers, &c.

Nous avons vu quelques Maîtres de Forges payer affez chérement un Ouvrier qui leur couloit des marteaux dans des moules de terre au lieu de fable; mais l'effet n'a pas répondu à leurs espérances. Il est très-aisé de sentir que ces moules ne peuvent procurer l'effet ni des recuits ni des absorbants qui demandent un seu d'un certain degré & d'une certaine durée. Il y a quelques années, que pour opérer une partie de l'effet des recuits, nous avons employé au sourneau de Compasseur en Bourgogne, les matieres enslammées qui sortent du sourneau, le laitier même auquel on laissoit prendre assez de consistance pour le transporter à la pelle tout enslammé sur les pieces à recuire, & on le remplaçoit par de nouveau laitier enslammé, dès qu'il paroissoit se trop resroidir : ce procédé si simple nous a bien réussis.

ARTICLE II.

Moulage en terre.

DE toutes les manieres d'obtenir des pieces figurées, celle qu'on emploie en les coulant dans des moules préparés avec de la terre, demande le plus d'appareil & de dépense. Aussi pour certains objets, on lui a utilement substitué le moulage en sable, comme nous le verrons.

Pour mieux entendre la suite de l'opération du moulage en terre, nous avons cru devoir commencer par l'explication des Planches qui y ont rapport. Elles ne parlent que des marmites; mais l'exemple d'une marmite sera plus que suffisant pour avoir une idée très-claire de toutes les pieces qu'on peut obtenir de même, comme des tuyaux pour la conduite des eaux, des vases, &c. On trouvera à la fin de cette Section ce que MM. Duhamel & Deparcieux nous ont communiqué sur la fonte des tuyaux, & ce qu'ils ont donné sur ce moulage & ceux faits en sable & en terre, suppléera à ce qu'on pourroit desirer sur ces objets.

Nous ferons une Section à part de ce qui regarde le moulage des fontes

FOURNEAUX.

X

destinées à l'usage de la guerre; M. Camus, Inspecteur des Ecoles d'Artillerie & de Génie, Membre de l'Académie Royale des Sciences, nous ayant fait espérer des Mémoires instructifs sur cette partie, au moyen desquels nous pourrons instruire des meilleures & des plus nouvelles pratiques supérieures à celles qui étoient employées du temps de M. de Saint-Remy.

Les fourneaux dans lesquels on puise la fonte avec des poches pour la couler dans des moules, n'ont rien de particulier, sinon que pour avoir un plus grand espace devant la Dame, on en éloigne un peu plus la tympe; & la costiere du contrevent quitte un peu la parallele pour s'élargir sur le devant; quelquesois pour avoir plus de prosondeur, la thuyere est à quinze pouces du fond. Il faut bien se conformer à ce que l'espece du travail exige.

PLANCHE X.

La Vignette représente un attelier où l'on prépare la terre, où l'on forme les moules, & où on les fait sécher.

a, a, a, Murs du devant de l'attelier qu'on a brisé.

La Figure 1 ere pêtrit, corroie la terre

b, b, b, Planches qui entourent le marchoir.

 $\it c\,c$, Endroit du marchoir où l'Ouvrier jette avec la pelle la terre fuffi-famment pêtrie.

d, d, Piquets qui foutiennent les contours du marchoir.

e, Brouette qui apporte la terre dans le marchoir. On la monte sur une planche inclinée.

f, Chaudiere où l'on fait chauffer en hiver l'eau pour pêtrir la terre. g, le feu sous la chaudiere.

Les Figures 2, 3, travaillent au moule. La seconde applique un lit de terre.

h, h, h, Pieds de l'établi de la figure 2. i, i, Traverses des côtés de cet établi.

k, Le calibre ou l'échantillon.

1, La manivelle.

m m, Planche commune aux établis des figures 2 & 3, fur laquelle ces Ouvriers posent leur terre.

n, Partie de la Planche qui sert de rebord aux établis : on la brise pour ne point cacher les moules.

La figure 3 détermine avec un cordeau la place des anses du moule.
o o p q rr, Rôtisserie. On l'a coupée en p p; on ne lui a pas donné toute sa longueur.

p p, Charbon qui est dans la rôtisserie.

 $r\ r$, Moules à fécher fur la rôtisserie.

s, s, Les tablettes foutenues au-dessus de la rôtisserie, où les moules t, t, t, à qui on ôte l'arbre & la torche, font à sécher. Ces planches sont

écartées les unes des autres, pour donner passage à l'air chaud.

La Figure & retire la torche d'un moule u.

La Figure 5 met des pieds à un moule.

x, Traverses contre lesquelles sont appuyés divers moules y, y, après qu'ils ont été blanchis avec de la craie.

7, Le seau à la crale avec le pinceau de filasse.

La Figure 6 arrange & retourne des marmites qui font à sécher autour du feu de charbon, après que leurs pieds ont été mis.

8, 8, Moules finis avec leurs pieds, anses & jets.

Bas de la Planche.

B C, Manivelle ou double manivelle.

 ${\cal C}$, Cheville à laquelle est arrêté le bout de la torche.

D, Gette torche.

EFGHI, Arbre fur lequel se bâtit le noyau.

 $E\ F$, La partie prismatique.

G, Tourillon d'un des bouts ; H, Collet qui est à l'autre bout ; I, Tenon où s'engage la manivelle.

K, Manivelle pour faire tourner l'arbre sur l'établi.

 ${\cal L}$, Marmite finie telle qu'on se propose d'en faire une.

M, Premier calibre ou échantillon. Celui qui conduit à devider la torche sur le moule.

N, Arbre recouvert de torche.

 $O\ O$, Second calibre qui détermine l'épaisseur des enduits de terre qu'on met sur le noyau.

P, Noyau fini fur le calibre.

 $Q\,Q$, Troisieme calibre qui regle l'épaisseur de la couche de terre qui occupe la place de la fonte.

R, Moule couvert de terre fuivant ce calibre.

SS, Moule dont la chape est finie & où les moules des anses sont appliqués; \tilde{S} , S, Moules des anses.

T, T, T, Marques des trous où doivent être les pieds.

VV, Ligne marquée par le doigt du Mouleur, & felon laquelle la chape fera fendue.

X, X, Moules des anses vus séparément.

Z, a, Les deux pieces dont ce modele est composé.

b c d, Terre appliquée sur le modele des anses.

c, Piece du modele qu'on retire la premiere.

e, Couteau à fendre la chape.

f, Moule dont on a fait fortir l'arbre.

 $g\,h$, Le même moule vu du côté de la gueule de la marmite, ou de celui par où est fortie la torche.

h, Torche qui a été tirée de ce moule.

r, Maillet avec lequel on frappe l'arbre pour le faire fortir.

3, 2, Moule dépouillé à moitié de la chape. On voit en 3 le trou de l'arbre.

l, Moitié de chape qui recouvre encore le noyau.

m, n, Deux moitiés de chape à qui les pieds ont été ajoutés.

o, o, o, Pieds.

p, Modele de partie q du pied.

q, Partie du pied.

r, Modele du bout du pied.

s, Moule du bout du pied.

uuu, Noyau commencé à recouvrir de sa chape. uuu marquent les balles de plomb qui empêcheront la chape de toucher le noyau.

x, Partie de la chape en place. xz est le trou du noyau bouché.

y, Boîte aux balles de plomb.

z, Modele des jets.

I, Jet.

4, 4, Jets appliqués au moule fini.

PLANCHE XI.

La Vignette représente des atteliers où des Ouvriers travaillent à mouler, à puiser la fonte dans le fourneau pour la verser dans les moules, à tirer des moules les pieces moulées & à réparer ces pieces.

La Figure 1^{cre} est un Mouleur en sable. a a est son établi. b, le chassis sur lequel il travaille.

La Figure 2 prend avec une grande cuiller de fer de la fonte dans l'ouvrage du fourneau. d est la dame de ce fourneau. e est le devant du mur. f, le toît du fourneau coupé en gg.

Les figures 3 & 4 versent de la fonte dans les jets d'une marmite moulée en terre. h, les jets où ils versent.

i, i, i, D'autres moules entablés prêts à recevoir la fonte, ou qui l'ont déja reçu.

k, Moule qu'on a commencé à retirer du fable.

l, l, l, Chaffis où font des Moules en fable prêts à recevoir la fonte.
 Figure 5, Ouvrier qui casse le moule d'une marmite moulée en terre: m, font les débris de ce moule.

n, n, Divers chassis à mouler.

Les Figures 6 & 7 rapent des marmites tirées des moules.

op, Hangards où l'on fait recuire les moules de terre.

q, Marmites placées dans ce hangard, mais qui n'ont pas encore été couvertes de charbon.

Bas de la Planche.

LE bas de la Planche est principalement employé à faire voir en quoi les fourneaux où l'on coule de la fonte en moule different de ceux où on la coule simplement en gueuse.

La Figure 1^{ere} est le devant du fourneau pris depuis la dame jusqu'à la hauteur A du profil (fig. 3).

La Figure 2 est un plan de ce fourneau.

La Figure 3 est un profil d'une partie de sa hauteur.

Nota. Les mêmes leures marquent les mêmes parties quand les unes & les autres se trouvent dans ces 3 figures;

AABB, Le devant du fourneau.

C, (fig. 1 & 3) Le mur qui est au-dessus de l'endroit par où vient la fonte.

 $D\,D$, ($\mathit{fig.}\ \mathbf{r}$) La dame qui est plus longue en ces sortes de fourneaux que dans les autres.

F, (fig. 1 & 2) Endroit par où on fait couler la fonte, quand on veut la mouler en gueuse.

F, (fig. 2) Moule d'une gueuse.

G, Endroit où on puise la fonte avec les cuillers.

H, Mur sous lequel passe la fonte pour se rendre dans l'endroit où on la puise.

I, L'intérieur du fourneau.

L, Rabot avec lequel on attife le feu de charbon dans les mouleries où l'on fait fécher les moules.

M, Autre outil pour attiser le feu dans les rôtisseries.

N, Cuiller à couler la fonte.

OP, Banc à qui deux pieds manquent en P; c'est sur le bout O qu'on rape les marmites.

Q, Marmite fur le banc.

R, Rape.

 ${\cal S}$, Outil pour caffer les moules de terre.

Les Figures 4, 5 & 6 regardent le travail du Mouleur en terre représenté dans la Planche précédente. Elles donnent des plans & des profils de son établi vu en perspective.

La Figure 4 est le profil ou coupe verticale de l'établi qui sert à deux Ouvriers, prise selon sa longueur.

La Figure 5 est le profil ou coupe verticale de cet établi, prise suivant sa largeur.

La Figure 6 est le plan du même établi; 7, 8 sont les endroits où travaillent deux Ouvriers. Ces figures comparées avec celles de la Planche précédente, ne demandent aucune explication.

FOURNEAUX.

S. I.

Moulage d'une Marmite.

Le moule du corps d'une marmite est composé de trois parties; l'intérieur ou le noyau autour duquel doit s'arranger le métal; l'espace que doit occuper le métal, & l'enveloppe ou la chape qui doit retenir le métal dans une telle dimension. Le noyau & la chape se forment avec de la terre qui se lie & durcit bien; & la partie que le métal doit occuper se fait avec une terre moins grasse, afin qu'elle se détache plus aisément à quoi contribue l'eau de craie qu'on employe, comme nous le verrons. On donne la derniere précision à toutes ces parties par le moyen des échantillons, & nous avons vu qu'un échantillon est un bout de planche entaillé, comme on veut que soit la piece qu'on lui présente; ce qui se fait d'autant plus aisément que, par le moyen d'une manivelle, on la fait tourner contre l'échantillon.

Il est inutile d'avertir que, pour qu'un attelier puisse donner un grand nombre d'ouvrages, il faut plusieurs Ouvriers avec dissérents degrés d'intelligence; il faut d'ailleurs que les matieres ne manquent pas. Quoique la description des Planches puisse suffice, pour plus d'exactitude, nous allons détailler briévement chaque partie

Du Noyau.

La terre préparée & la torche de paille filée, un Ouvrier prend l'arbre, l'arrange dans la place qui lui est destinée à son établi, comme on le voit Pl. X, sig 2 & 3. Il attache sur le plus épais de l'arbre le bout de la torche, & par le moyen de la manivelle, fait tourner cet arbre qui se couvre de torche proportionnellement à l'échantillon, comme on le voit en M N (bas de la Planche). Sur cette torche l'Ouvrier met de la terre pétrie, du volume & de la figure que regle l'échantillon O O. Cette partie sinie, on la porte à la rôtisserie pour sécher; séchée, on la couvre de craie au moyen d'une eau qui en est chargée, & on la laisse encore sécher.

On peut remarquer que la torche de paille rend plusieurs services : 1°, elle épargne la quantité de terre, qui seche d'autant plus aisément, qu'elle est en moindre épaisseur ; 2°, elle donne la facilité de retirer l'arbre.

De l'espace que doit occuper le Métal.

Le noyau enduit d'une eau de craie se couvre d'une couche de terre moins grasse, dont l'épaisseur est réglée par un deuxieme échantillon; on seche, on met une eau de craie.

De la Chape.

La chape se fait de même par une certaine épaisseur de terre dont on couvre cette seconde couche. Cette épaisseur est toujours réglée par un échantillon. L'Ouvrier marque sur la chape, l'endroit des pieds, des ansses, & celui dans lequel on la fendra avec un couteau pour ôter la seconde couche de terre.

Des Anses.

Le moule féché, un Ouvrier y applique le moule des anses préparé par le moyen des morceaux de bois autour desquels on arrange de la terre comme le montrent affez les figures x, y, z, (bas de la Planche X). Le moule des anses tient à la chape par un enduit d'argille. On laisse fécher.

Maniere de tirer l'Arbre & la Torche.

LE tout séché, un Ouvrier frappe avec un maillet de bois sur le bout de l'arbre qui est du plus petit volume, ce qui le fait sortir; mais il ne peut sortir qu'il n'amene en même temps la partie de la torche qui est clouée sur le gros bout qui sort le premier. On acheve aisément de tirer la torche, & dans cet état on porte le moule sur des Planches où il seche doucement, en attendant une quantité convenable au produit du sourneau.

De l'espace du Métal, des Pieds & des Coulées.

Un Ouvrier place le moule fur son établi; avec le couteau, il acheve de fendre la chape suivant la ligne qui a été tracée, & qui ne doit passer ni dans les anses ni dans les pieds. La chape sendue, les deux morceaux se détachent aisément de la seconde couche, à cause du léger enduit de craie qu'on lui a donné. On enleve ensuite cette seconde couche qui se détache aussi très-aisément du noyau; de là il est aisé de voir que si on approche les deux pieces de la chape autour du noyau; il restera un vuide proportionné à l'épaisseur & à la sorme de la seconde couche enlevée. Mais avant que de rapprocher ces pieces, on place les moules des pieds préparés d'avance. On les sixe avec de l'argille; on bouche aussi la partie du trou que l'arbre a laissé à la partie insérieure du noyau.

Les pieds placés, on rapproche les deux parties de la chape, qu'on tient également éloignées du noyau, par l'interposition de quelques balles de plomb, du diamettre que doit avoir le vuide qui entoure le noyau. La fente que le couteau a fait se recouvre d'argille, asin que les pieces tiennent ensemble. On place les coulées préparées sur leur modele. On fait sécher.

Du Moulage.

Plusieurs moules en cet état se portent au fourneau (Pl. XI); on les

enterre dans le fable, comme on le voit en 111. Les coulées étant plus longues que les pieds, il n'y a qu'elles qui débordent au-dessus du fable. Les figures 2, 3, 4, montrent la maniere de puiser la fonte dans le fourneau & de la verser dans les coulées. Les autres figures montrent comment on tire du sable les pieces; comment on casse la chape: on les porte ensuite à l'attelier destiné à les réparer, ce qui se fait avec des rapes & d'autres outils appropriés à l'intention de l'Ouvrier.

ARTICLE IV.

Moulage en Sable.

IL y a des choses si communes qu'on ne se donne plus la peine de remarquer l'intelligence & l'adresse qu'il a fallu pour les imaginer & les mettre en pratique. Le moulage en sable est de cette espece. Il nous procure en un instant des pieces, qui avec la terre, demandent, comme nous l'avons vu, beaucoup de temps, & beaucoup de dépense. S'il s'agit d'une marmite, l'objet est de la mettre dans une certaine quantité de sable contenue & serrée dans un chassis, & d'enlever ensuite cette marmite sans déranger le sable, ce qui revient à laisser un vuide dans du sable ensermé dans un chassis, & que ce vuide soit en tout semblable à la piece qu'on a retirée. Le point, comme on le voit, n'est pas d'ensermer un modele dans le sable; mais la question est de l'en tirer sans troubler la forme de la matiere qui l'enveloppe. Cette difficulté s'évanouira à mesure qu'on confultera la Planche qui a rapport à ce travail.

PLANCHE XII.

AA, Planche à mouler.

BCD, Chassis à mouler; B, B, les trous des goujons ou des guides; C, un des portants; D, la coulisse.

E, Le chassis à mouler posé sur la planche à mouler F.

G, Chaffis fur la planche à mouler dans lequel a été mis le moule de la marmite renversé H. On y voit les ouvertures des pieds; G, marque aussi une des coulisses du chafsis.

I, Le moule de la marmite. Près de I font les trous d'une des anses.

KKK, est le plan de ce moule, & ces trois lettres marquent les trois ouvertures des pieds.

L, est le même chassis G, où la marmite est recouverte de sable.

MMM, Le même chassis dont on a ôté du sable en MMM pour mettre les pieds de la marmite.

N, Patin.

O, Pied.

P fait voir le moule du jet & la place de trois patins.

Q, le moule du jet qui est un simple morceau de bois arrondi par desfous comme le fond du modele.

RRSS, Fausse piece de dessus dont RR marque les goujons; en SS doivent être les anneaux qui reçoivent les crochets de la fausse piece de dessous.

TVYX, Coupe qui montre comment la marmite V est renversée sur la planche à mouler T, la fausse piece de dessus YY, & le jet X.

ZZ, est la figure TVY en perspective. La fausse piece de dessus est remplie de sable; le moule du jet est entiérement enterré.

abc est le chassis des figures précédentes, renversé; a est la fausse piece de dessus vue en dessous; c, la marmite qui a la gueule en haut.

d e f est une coupe du moule de la marmite qui montre la position des deux pieces qui servent à mouler une des anses.

g h, Le moule de la partie inférieure de l'anse; g, la partie qui reste dans la marmite, h, celle qui moule la courbure de l'anse.

i k, Moule de la partie supérieure de l'anse; k sert pour la mouler; è reste dans la marmite, & sert seulement à retirer cette piece.

 $l \, l \, m \, n$, Fausse piece de dessous qui va se mettre dessus; m, les languertes ou tringles qui s'emboîtent dans les coulisses d'un chassis; $n \, n$, crochets qui s'arrêtent dans les crampons du chassis de dessus.

o, La fausse piece ll mise sur le chassis; p marque l'endroit où le crampon n s'accroche.

qrs, le chassis & fausse piece qui a été retournée après que la marmite a été entiérement recouverte de sable; rest la fausse piece de dessus; s, la fausse piece de dessous qui est la même que la piece o de la figure précédente; q, ouverture du jet un peu aggrandie, parce que ses arrêtes ont été abattues.

uu, Fausse piece de dessus avec partie du moule du jet enlevée.

xx, Endroit d'où a été enlevée la fausse piece de dessus; on y voit aussi la place du jet d'où le moule a été retiré.

z z, Fausse piece de dessous sur laquelle est le noyau y de la marmite, après que le chassis x x a été enlevé.

I, Cuiller à réparer le noyau.

2, Marmite moulée à laquelle le jet tient encore.

3, 3, Marmite à laquelle le jet a été ôté.

4, Cuiller à mouler.

5, Manche pour couvrir le bras du Mouleur.

6, Couteau à parer.

7, Le Secoueur.

8, Rape pour réparer.

FOURNEAUX.

9, Regle du Mouleur.

10, Sac pour la poussière de charbon.

11, Bouchon de laine pour les anses.

12, Houssoir.

13, Tire-laine qui est au bout du houssoir.

14, Batte ronde.

15, Batte à anse.

16, La pose-par-tout, ou Batte-plate.

17, 19, Battes quarrées.

18, Marteau.

20, Pelle de bois.

21, Le sas.

Moulage.

Un attelier fourni suffisamment de toutes les pieces que nous venons de voir, du nombre de Sableurs, de sable qui doit être gras & sin, connu sous le nom de Sable des Fondeurs, d'un Menuisser pour raccommoder les chassis: il est aisé de sentir combien l'opération du moulage doit être prompte, & que pour réussir, il ne saut que l'exactitude dans le rapport des pieces à mouler & des chassis; ce travail va si vîte pour une petite piece qu'elle se voit peut-être moulée en moins de temps que nous ne l'aurons décrit.

Un Sableur qui veut faire le moule d'une marmite, ayant, pour plus grande commodité, fur son blanc, son sable tamisé, humecté & bien remué, place la planche AA, & lui donne un coup de houssoir pour qu'il n'y ait aucune ordure ou partie de sable. Il place sur la planche le chassis G, & au milieu du chassis le modele H qui doit être renversé. Remarquez que le chassis G doit être exactement de la même hauteur que le corps de la marmite & les pieds qu'on placera ensuite.

Le modele H renversé dans le milieu du chassis G, l'Ouvrier met petit-à petit du fable tout autour, & le consolide en le frappant avec ses battes. Le fable étant à la hauteur de la marmite, il place sur le fond la coulée, comme on le voit en P, & continue à mettre & battre du fable autour jusqu'à ce que le chassis en soit rempli.

Le chassis entiérement rempli de sable battu, comme on le voit en MM, l'Ouvrier ouvre le sable dans les endroits où doivent être les pieds, & qui sont marqués sur le modele. Ces endroits découverts, il y présente les modeles O de la monture du pied, bat du sable autour, & place ensin le modele du patin au bout de la monture de chaque pied. Il continue à mettre & battre du sable jusqu'à la hauteur des bords du chassis; avec sa regle, il sait tomber tout le sable excédent, & saupoudre de blanc. Nous dirons après ce que c'est que le blanc. Maintenant il sussir de savoir qu'il empêche cette partie de sable de se lier avec celle qu'on doit mettre dessus.

Le chassis rempli de sable contient donc le corps de la marmite avec les dissérentes pieces des pieds qui n'excedent pas la hauteur du chassis. Il n'y a que la coulée qui déborde, comme on le voit en P.

Sur ce chassis P ainsi préparé, l'Ouvrier place la fausse piece lmn, dont les boulons se rapatronnent exactement dans les trous pratiqués au chassis, ainsi qu'on le voit : on met dans la rainure la partie m, & on accroche la partie n. Il est aisé de sentir que toutes ces précautions ne sont que pour que la fausse piece lmn ne puisse point être dérangée quand elle sera placée fur le chassis P.

On met du fable dans cette fausse piece.; on le bat; on l'évase avec la regle, & alors on ne voit plus que sable, & au milieu le moule de la coulée, comme 7 7 le fait voir.

On renverse alors le chassis, comme le montre abc, & par-là la gueule de la marmite est en haut. On voit les trous percés dans le modele pour former les anses. Pour cela l'Ouvrier y fait entrer les modeles g,h, i,k, comme on le voit en def, & retire ensuite les modeles dont il bouche l'entrée avec des tampons de laine, puis saupoudre de blanc la partie de sable qui est autour de la marmite; il accroche une seconde fausse piece, comme on le voit en D, & emplit de sable tant l'intérieur de la marmite que la fausse piece, ayant toujours soin de battre le sable, puis il passe la regle.

Nous avons donc actuellement un chassis rempli avec une fausse piece à chacune de ces extrêmités. Celle de dessous dans l'état actuel portant la coulée.

L'Ouvrier renverse le chassis, & alors la fausse piece qui se trouve dessous, porte le noyau, ou le sable qui a été mis dans le vuide du modele. Il décroche cette sausse piece; & soulevant le chassis, on voit le noyau à découvert en z y. Cette partie z s'est séparée du sable qu'elle recouvroit, à cause du blanc dont on l'avoit saupoudré. Il n'est plus question à présent que de retirer les différentes pieces que nous venons d'ensermer.

Pour tirer le modele du corps de la marmite dans le chassis, l'Ouvrier avec le crochet du houssoir tire des bords, les tampons de laine qui fermoient les entrées des anses; & frappant ensuite quelques petits coups contre le modele, il le détache fort aisément quand il est bien en dépouille. Etre en dépouille, pour un modele, c'est quitter aisément le sable, ce qui suppose une forme convenable, & une matiere dure & polie. Le modele ne peut pas être ôté que les montures des pieds ne suivent, par la raison qu'elles sont plus larges vers la marmite. Il répare alors avec ses cuillers & son couteau ce qui le demande, secoue de la poudre de charbon tant sur le noyau que sur la partie qui doit le recouvrir, & remet ensuite le chassis sur la fausse piece qui porte le noyau. Cette partie bien accrochée, il

décroche la fausse piece qui porte la coulée, la souleve; mais il ne peut pas la soulever que la coulée ne suive, puisque par sa forme elle est plus étroite vers le fond de la marmite. Les modeles des patins sont alors à découvert, & fortent d'autant plus facilement qu'ils sont plus larges en dehors. On prépare, on saupoudre de charbon, ensuite on remet & on accroche la fausse piece qui porte l'empreinte de la coulée, & le moule est fini, comme on le voit en qr, puisqu'il ne reste que le vuide des pieces.

On porte le moule en cet état proche le devant du fourneau pour l'emplir de fonte, lorsqu'il y en aura un nombre suffisant, & que le fourneau

sera disposé à fournir une matiere convenable.

Il y a, comme on le voit, aux différents chassis des poignées, pour que l'Ouvrier puisse les tourner commodément. Quand les pieces sont confidérables, ils se mettent plusieurs pour les travailler.

Le couvercle se moule dans un chassis de deux pieces rapprochées. L'intérieur du couvercle porte la coulée. L'anneau se perce avec deux morceaux de bois arrondis, & qu'on fait rencontrer; en retirant ces morceaux de bois, le vuide reste.

Il faut que devant la dame il y ait affez d'espace pour y faire entrer & mouvoir la poche qui peut porter 40 à 50 liv. Le bouchage ne se perce que les Fêtes & Dimanches, jour de repos pour les Sableurs. Tout ce qui se trouve de pieces manquées & de bavures se portent à la sorge pour être converties en ser

La facilité d'ajoutter des pieces aux chassis, fait voir celle d'exécuter différents modeles. Si, par exemple, on vouloit mouler une marmite à gros ventre, la seule inspection fait voir qu'il ne dépendroit que d'un corps de marmite & d'un corps de chassis séparés dans le plus grand diametre du ventre, &c.

Coulage.

Quand les Ouvriers ont une quantité de moules, relative à la fonte qui est dans l'Ouvrage, ils enduisent leurs poches d'argille pêtrie avec de la fiente de cheval, pour que la fonte ne s'y attache pas, & ils les font chauffer. La poche 4 est composée ordinairement d'un manche de ser que le Sableur enveloppe de deux morceaux de bois excavés & arrêtés par un anneau de ser. Lorsqu'on est prêt de couler, le Sableur met à son bras gauche le manche 5, & va par le dessus de la dame, puiser de la fonte dans l'ouvrage. La poche appuyée sur le bras gauche, tenue & tournée par la main droite, il verse la fonte dans la coulée des moules. Comme il saut que les pieces soient saites d'un seul jet, quand elles sont considérables, pendant qu'un Sableur coule, les autres en entretiennent le métal dans sa poche, en y versant les leurs.

Le sable se soutient à merveille dans ce travail quand il est gras, humecté à propos & bien battu. Il saut que le Fondeur entretienne sa sonte, toujours

très-coulante, sans quoi elle feroit manquer les pieces, ou les rendroit désectueuses.

On fait des marmites de toutes fortes d'échantillons de deux livres jusqu'à trente, & des chaudieres jusqu'à cinquante livres. On fait même dans le besoin de plus grosses pieces. Le poids est ordinairement marqué sur la piece, & leur nom vient de ce poids. On les appelle des Marmites de 4, de 10, &c.

Quatre Sableurs peuvent servir un fourneau qui produiroit environ deux mille à deux mille cinq cents livres de fonte en 24 heures.

Au fortir de ce chassis, on casse la coulée & les bavures, & on acheve de persectionner les pieces avec des marteaux acérés & tranchants, des rapes, &c. Les rapes sont des morceaux de fonte coulés avec des entailles, en les passant sur les pieces, elles en détachent le sable & quelques parties de métal. Ce sable est ce qu'on appelle le Blanc pour saupoudrer. Les Ouvriers sont payés à la piece, tant par douze de chaque échantillon, quelquesois au poids. Les droits du Roi se payent dans les endroits de marque, ou à la sortie de la Province comme sontes ouvrées.

AVERTISSEMENT.

M. Duhamel, de l'Académie Royale des Sciences, qui, plus que personne, a contribué par son zele à l'ouvrage de la Description des Arts que le Public paroît recevoir avec empressement; non-content de l'avoir enrichi de la Description de plusieurs Arts particuliers qui ont déja paru, a bien voulu communiquer ce qu'il avoit dans ses porte-feuilles sur des Arts départis à d'autres Académiciens Il nous à remis la partie du Moulage en sable que l'on va lire: on reconnoîtra au détail, à l'exactitude & à la précision dans la maniere de rendre les procedés, la main qui y a travaillé. Les Desseins des Planches qui y ont rapport & qui sont les XIII, XIV, XV, sont de lui; & comme nous n'avions trouvé dans les porte-feuilles de M. de Réaumur qu'une seule Planche beaucoup moins détaillée sur cet objet, les Libraires n'ont pas hésité de faire la dépense d'une nouvelle gravure, pour donner de plus en plus au Public, lieu d'être content de l'exactitude qu'ils apportent à l'exécution de l'Ouvrage qu'ils ont entrepris.

On avoit déja imprimé ce qui est dit ci-devant sur le Moulage en terre, lorsque M. Duhamel nous a encore envoyé un article sur ce même Moulage. Nous le donnons tel qu'il nous a été remis.

Maniere de mouler les Marmites de fonte de fer. Voyez P^lanches XIII, XIV, & XV.

On moule les ouvrages ou en fable ou en terre, c'est-à-dire, qu'on fait les moules où l'on doit couler le métal, soit avec du sable, soit avec de la terre: nous allons suivre en particulier ces deux pratiques.

De la façon de mouler en sable.

Il faut d'abord se procurer un fable sin & gras : sin, pour que la sur perficie des ouvrages qu'on jettera en moule soit unie; & comme il est rare de trouver du sable sin qui ne soit pas mêlé de cailloux, de pierres, ou de gros grains de sable, il saut passer ce sable par un tamis de crin assez sin (fig. 3).

Il est évident que si l'on vouloit faire des moules avec un sablon très-coulant, comme seroit du grès pilé, ou le sablon blanc qu'on emploie à Paris pour écurer la vaisselle, le moule n'auroit aucun soutien; il faut donc que le sable soit un peu gras; il saut que les grains adherent un peu les uns aux autres; il saut que, quand on le presse, il sasse corps, qu'il se soutienne, & qu'il puisse conserver la forme qu'on lui aura donnée. On trouve aux environs de Paris un sable jaune qui a ces qualités, & que les Fondeurs en cuivre emploient pour faire leurs moules.

Il est encore à propos d'avoir du frasil qui est de la poussiere de charbon pilé & tamisé, ou celle qu'on trouve attachée aux murs & à la voûte du travail des grands fourneaux: on verra dans la suite les circonstances où l'on en fait usage.

On met sur la table à mouler ou table aux Mouleurs; qui a douze à quinze pieds de longueur, large de quatre pieds, & élevée de terre d'un pied & demi, des tas de sable tamisé, & encore la planche à mouler; qui doit saire en quelque saçon la fondation de l'Ouvrage. On voit (fig. 4) a a, l'épaisseur de cette planche; b b, les barres qui sont clouées dessous; c c, l'étendue de cette planche vue par dessous; d d, les barres b b dont on vient de parler.

Le Mouleur pose sur cette planche (fig. 4) & bien quarrément un fort chassis de bois, dont on voit le plan fig. 5; & l'on apperçoit que les planches a a sont fortissées dans le sens horizontal, par des équerres de ser b b; & dans le sens vertical par des barres de bois, dont on ne voit que l'épaisseur en eee; ensin dd sont des oreilles ou portants qui servent à manier le chassis; ee sont des coulisses dont nous parlerons dans la suite.

La figure 6 représente l'élévation du chassis dont on vient de voir le plan; on l'a représenté du côté d'un des portants; a a, les planches qui forment le chassis: on voit ici qu'elles sont assemblées à queue d'aronde, &

qu'elles ont une hauteur & une largeur proportionnée à la grandeur des marmites. Indépendamment de l'assemblage des planches à queue d'aronde, elles sont, comme nous l'avons dit, liées par des équerres b, b, & par les barres c, c: on voit en d la forme des portants qui sont sermement attachés au chassis par deux fortes chevilles.

La figure 7 représente l'élévation du même chassis vu du côté des coulisses ee de la figure 5; a, a, les planches qui forment le chassis, assemblées à queue d'aronde; bb, les équerres de fer: cc, les barres de bois & une des coulisses.

On voit aux figures 8 & 9, comment ce chassis est posé bien quarrément sur la planche à mouler (fig. 4); & on conçoit qu'il doit servir à retenir le sable qui formera le moule.

Le Mouleur met dans ce chassis, & place bien dans le milieu le modele de la marmite. Ce modele (fig. 10 & 11) est une marmite de cuivre jaune, fondue bien régulièrement, & à laquelle on a donné l'épaisseur qu'on se propose de donner à celle que l'on doit fondre en ser; c'est ordinairement une ligne & demie.

La figure to représente donc le plan du modele ou de la marmite de cuivre fondu, vue par dessus; a, a, les bords; b, le fond; c, c, ouvertures qui sont aux endroits où doivent être les pieds de la marmite; car ce modele n'en a point; on en appercevra la raison dans la suite: d, d, échancrures saites aux endroits où doivent être les anses; car il n'y en a pas non plus au modele.

La figure 11 représente le même modele de cuivre jaune posé sur sond ; a, a, les bords; b, le fond; c, un des trous pour placer les pieds ; d, les trous pour recevoir les anses.

Maintenant qu'on doit avoir une idée du modele, il faut s'imaginer qu'il est placé sur la planche à mouler, & dans le chassis; le fond tourné en haut, & les bords appuyés sur la planche, & tourné de façon que les trous d (fig. 10 & 11) où doivent être les anses, regardent les angles du chassis. On en conçoit la raison; comme la marmite doit être ronde, & que le chassis est quarré, il reste nécessairement plus d'espace qu'il n'en faut vis-à-vis les angles pour loger les anses, au lieu qu'il faudroit augmenter la grandeur du chassis, si l'on mettoit les anses vis-à-vis quelques-unes de ses faces.

La figure 8, représente la planche à mouler AA; le chassis BB posé dessus, & le modele en place dans son intérieur; a, a, les bords du modele qui posent sur la planche; b, son sond qui est en haut; c, c, les trous pour les pieds; d, d, les trous pour les anses.

La figure 9 représente la même chose vue en hauteur; A A, la planche à mouler; BB, le chassis, le modele est dans l'intérieur; a, a, les bords qui posent immédiatement sur la planche A A; b, le fond qui est tourné

en haut; les pieds c ne devroient pas y être, mais seulement les trous pour les recevoir.

Tout étant ainsi disposé, le Mouleur remplit avec du sable le vuide qui est entre le modele & le chassis; cet espace est marqué f dans les sigures 8 & 9. On met le sable peu-à-peu, on le comprime à mesure, & on le bat avec le passe-par-tout (sig. 16), jusqu'à la hanche de la marmite, marquée par la ligne g g (sig. 9). Dans les angles, on comprime le sable avec une espece de pilon qu'on nomme Batte-ronde (sig. 18); la partie A représente le bout de cette batte. On continue à ajouter du sable jusqu'au haut du corps du chassis, ayant l'attention de le comprimer peu-à-peu avec la Batte-quarrée (sig. 19): de cette saçon la marmite se trouve entiérement enterrée, au moins à trois reprises: en premier lieu jusqu'à la hanche; ensuite jusqu'au haut du fond b, & ensin jusqu'au bord du chassis.

On se rappellera que le modele de cuivre jaune n'a point de pieds, qu'il y a seulement des trous c pour les recevoir; si on laissoit le moule en cer état, la marmite n'auroit point de pieds: voici comme on les y ajoute.

On fouille dans le fable aux endroits où doivent être les pieds, pour découvrir les trous c (fig. 8); l'Ouvrier prend les modeles des pieds (fig. 21), & il les met en place en faisant entrer le tenon a (fig. 21) dans le trou c (fig. 8): il pose sur le tenon b (fig. 21) le patin e (fig. 22): les modeles du pied & du patin sont de ser fondu.

On enfable bien ces pieds & ces patins; & on tasse le sable avec le manche de la batte quarrée (fig. 16).

Quand les pieds ont été bien ensablés, on met en place le jet: c'est une piece de bois en forme de coin abcd; son épaisseur en cd, est marquée en e, & son épaisseur en ab se voit en f; car ef est la coupe de la piece abcd par la ligne gh; le côté ab est courbe, parce qu'il s'ajuste à la courbure du fond b de la marmite (fig. g).

On fouille le fable pour mettre en place le modele du jet a b c d, de maniere que le côté le plus mince a b foit au milieu de la fuperficie convexe du fond du modele de cuivre, parallélement à la face du chaffis qui est tournée du côté du Mouleur: D E (fig. 9) représente le modele du jet mis en place sur le fond du modele de la marmite a c b c a: on ensable cette piece, & on tasse le sable avec la Batte-d-anse (fig. 25); le Mouleur ajoute encore du sable plus haut que les bords du chassis, & il le tasse avec la batte-ronde, & autour du jet avec le bout du manche de cette batte; puis posant la regle (fig. 26) sur les bords du chassis, il retranche le sable qui excede ce chassis; & il emporte avec le couteau à parer (fig. 27) celui qui est auprès du jet: par cette opération, il découvre les patins des pieds qui doivent être à cette hauteur, & le dessus du chassis se montre comme il est représenté par la sigure 28; aaa, les patins; bb, le jet; cccc, le sable bien tassé.

Il est question ensuite de mettre une hausse sur les bords du chassis: les Mouleurs la nomment Fausse piece du dessus; on la voit représentée en G G (fig. 9); la figure 32 représente le plan de cette hausse ou fausse piece, & la figure 33 en représente l'épaisseur ou l'élévation. Pour mettre la hausse en place, on vuide le sable qui est entré dans les trous HH(fig. 8) qui sont sur les rebords du chassis, avec une gouge (fig. 31), asin que les gougeons I de la fausse piece (fig. 32 & 33) puissent entrer dans les trous H du bord du chassis (fig. 9).

En faisant entrer les gougeons dans les trous, on pose la fausse piece dont nous venons de parler sur le bord du chassis, ainsi qu'on le voit en GG (fig. 9).

Le Mouleur prend ensuite un sac de crin dans lequel il y a de la poudre de charbon (fig. 34), & qu'on nomme pour cette raison Sac au fraisil, & le secouant sur le sable qui est dans le chassis, il le saupoudre de ce charbon, pour empêcher que le sable qu'il ajoutera dans la sausse piece ne se joigne à celui qui est dans le chassis; ce sable couvert de poudre de charbon est représenté dans la figure 28.

Il met du sable sur cette couche de fraiss!; il le tasse avec le bout de la batte ronde; & quand la fausse piece est remplie de sable bien tassé, il en bat & en racle la superficie avec la regle (fig. 26) pour que le sable se trouve au niveau du bord supérieur de la fausse piece. Alors il renverse à la fois sens dessus dessous le chasses & la fausse piece de dessus, de sorte que cette sausse piece repose sur la planche à mouler. Alors la marmite se trouve avoir la gueule en haut, & le fond & les pieds sont en en bas; le plan en est représenté par la figure 35; & l'on en peut prendre une idée juste en renversant la figure 9, de sorte que les bords G G portent sur la planche à mouler.

Les Mouleurs se servent plusieurs sois du même sable, qu'ils rebattent & qu'ils passent au tamis; mais pour remplir l'intérieur du modele de cuivre, ils commencent par mettre au fond environ l'épaisseur de deux pouces de sable neuf qui résiste mieux à la sonte qui tombe d'abord sur cette partie qui est immédiatement au-dessous du jet.

Avant de remplir entiérement le modele, le Mouleur fouille le fable pour découvrir les trous des anses K (fig. 9); il place les modeles du dessus & du dessous des anses (fig. 36 & 37), comme on le voit en élévation AB (fig. 38), & en plan (fig. 35): les modeles étant mis en place, il les recouvre de sable qu'il tasse en frappant avec la batte quarrée, la batte à anse & le manche du marteau (fig. 39); il bat aussi sur les bords du modele avec la batte à anse, pour que les bords de la marmite soient bien unis dans tout leur pourtour.

Après que le fable a été ainsi bien affermi, le Mouleur retire les modeles FOURNEAUX.

B b

des anses par le dedans du modele de cuivre, celui de dessous le premier, en suivant sa courbure, & il tire ensuite celui de dessus tout droit : sur le champ il met, par le dedans du modele, de petits tampons de laine dans chacun des quatre trous des anses, pour empêcher qu'ils ne se remplissent de sable.

Quand le moule des anses est formé, on met en place la hausse ou la fausse piece de dessous, dont le plan est représenté (fig. 40); a, a, les quatre pieces de côté; b, b, les gougeons qui doivent entrer dans les trous du bord du chassis; c, c, les crochets dont on dira l'usage dans un instant. La figure 41 représente l'élévation de cette fausse piece de dessous; dd est un des côtés dont on voit l'épaisseur, & l'on apperçoit qu'il est assemblé à queue d'aronde avec les autres côtés; b, b, les gougeons qui entrent dans les trous du chassis; e f; l'épaisseur de deux planches verticales qui entrent dans les coulisses e e de la figure f, ou f f de la figure f.

La figure 42 représente la même chose ; dd est un des côtés de la fausse piece ; ef, la piece qui entre à coulisse ; g, crochet qui sert à joindre , par le moyen de la piece à coulisse, la fausse piece de dessous avec la

fausse piece de dessus.

La figure 43 représente toutes les pieces rassemblées; a a la planche à mouler; b, b, les barres qui sont clouées dessous; dd, la fausse piece de dessous; cc, la fausse piece de dessus; ef, la piece à coulisse; g, le crochet qui la joint à la fausse piece de dessus; hh, le chassis garni de ses barres & de ses équerres; i, i, les portants.

Le chassis composé de trois pieces étant monté, comme nous venons de l'expliquer; le Mouleur saupoudre une seconde sois avec du fraisil; puis il remplit de sable toute la concavité de la marmite de cuivre, & il soule le sable avec la batte ronde tout autour & en dedans : il remet du sable jusqu'à la hauteur de la fausse piece de dessous, & le comprime encore avec la batte ronde : il ajoute du sable beaucoup plus haut que les bords de la fausse piece; il le comprime avec les mains; puis il bat encore avec la batte ronde; il frappe en tout sens avec le côté de cette même batte; il racle avec la regle le sable qui excede la fausse piece; enfin il fait avec la main huit petits tas de sable épais d'un pouce, aux angles, & au milieu des faces de la fausse piece.

Tout étant ainsi disposé, il retourne le chassis & les fausses pieces sens dessus dessous sur la planche à mouler, pour poser la fausse piece de dessous, comme on le voit figure 43, où la fausse piece du dessous dd, est immédiatement posée sur la planche à mouler aa; on voit sur la face de la fausse piece cc (fig. 43) le jet bb (fig. 28).

Le Mouleur tasse encore le sable tout autour du jet avec la batte ronde;

il tape aussi en tout sens avec la regle; & ensuite il racle pour emporter le sable qui excede la fausse piece c c (fig. 43) avec le couteau à parer (fig. 27). Il découvre le jet; il tranche les arrêtes de sable tout autour du jet, & forme un chanfrein pour faciliter le passage de la fonte; ensuite il retire le modele du jet qui est représenté figure 23.

Il s'agit maintenant de démonter les différentes pieces du moule pour retirer le modele de cuivre qui occupe la place où doit couler le métal.

Et pour cela; 1º, le Fondeur ouvre les crochets g (fig. 43), puis il enleve la fausse piece c c & le sable qu'elle contient; il sousse dans la cavité du jet pour la nettoyer, & il met cette piece sur la table à côté de lui.

Nota, Que le fable contenu dans cette piece se sépare de celui qui est dans le chassis, à cause du fraisil dont il a saupoudré le sable du chassis.

2°, Quand la fausse piece cc (fig. 43) est ôtée, on apperçoit la sur perficie du sable qui remplit le chassis, comme elle est représentée figure 28, excepté qu'on ne voit que le vuide du jet b, b; & alors on apperçoit les patins a a des pieds.

Le Mouleur frappe avec le marteau (fig. 29) fur les côtés du chassis, & avec le bout du manche sur les patins a, a, a; puis, à l'aide d'un garçon, tous deux soulevent doucement le chassis, en le prenant par les portants i, i (fig. 43 & fig. 8), étant conduits par les coulisses e, f, (fig. 43).

Le chassis & le sable qu'il contient, se séparent du sable qui est dans le sausse piece de dessous, à cause du fraisil dont il a été saupoudré. Le modele de cuivre sondu s'enleve avec le sable du chassis, & le noyau de la marmite reste sur la fausse piece de dessous, comme on le voit sigure 45.

Le Fondeur pose le chassis sur la table, & l'appuie sur un de ses côtés, de maniere que l'on voit le dedans du modele de cuivre, ou la chape du moule, comme il est représenté sigure 35, excepté que les moules des anses n'y sont plus.

Ensuite le Mouleur répare toutes les défectuosités, principalement à la place des pieds, avec le couteau à parer; & en ajoutant du sable, il frotte & racle proprement le dedans du moule avec la batte à parer (fig. 46); après quoi avec le couteau (fig. 27) & la cuiller (fig. 47) qu'il frotte auparavant contre ses cheveux, & qu'il passe sous son bonnet, il répare de tous côtés le noyau (fig. 45), en bouchant les petites cavités avec du sable.

Après qu'il a fini le noyau, il passe à la chape qui est restée dans le chassis : d'abord il ôte les tampons de laine qu'il avoit mis dans les trous des anses; & pour cela il se sert d'un petit crochet de fil de laiton que l'on nomme Tire-laine (fig. 48): il nettoie l'intérieur de la chape avec le houssoir (fig. 49); puis il frappe doucement en dedans avec la batte-ronde; & avec ménagement & précaution, il fait sortir le modele de cuivre qu'on voit sigure 38, excepté que les modeles des anses n'y sont pas, & qu'il

n'y a que les trous par lesquels on les a retirés après les avoir mis en place. Il faut que ce modele soit un peu plus large par la gueule que par le fond, pour que la dépouille soit plus facile, & qu'on puisse le reti-

rer plus aisément.

Jusqu'à présent le modele des pieds est resté en place, noyé dans le sable : on ne pouvoit pas les retirer de dedans en dehors, parce que le côté qui doit tenir à la marmite est le plus gras : pour retirer ces pieds, on frappe avec le marteau sur le bout le plus menu, c'est-à-dire, sur celui qui est marqué a a dans la figure 28; & en renversant le chassis, les trois pieds qui traversent le dedans de la chape tombent d'eux-mêmes.

Après avoir réparé les défectuosités, s'il y en a encore, le Mouleur, à l'aide d'un compagnon, repose doucement le chassis où est la chape, sur la fausse piece de dessous où est le noyau, étant conduit par les coulisses e, f (fig. 41, 42 & 43). Il met aussi en place la fausse piece de dessus c c (fig. 43); & au moyen des crochets, les trois pieces du chassis se trouvent montées, comme on le voit dans la figure 43. Pour empêcher qu'il ne tombe rien dans l'intérieur du moule, il couvre le passage du jet avec une planche

Voilà un moule fini: il ne s'agit plus que de le remplir de métal; mais on ne coule que quand il y a dix à douze moules préparés: alors le Fondeur, qui est souvent le même Ouvrier, se garnit le bras & la main droite d'une manche de grosse toile (fig. 51) qu'on nomme Manche à couler; elle garantit le bras de l'Ouvrier de la grande chaleur où il sera exposé. Ensuite il puise du métal sondu, avec une cuiller de ser garnie de lest (fig. 52). A l'entrée de l'ouvrage du grand sourneau est un compagnon, qui, avec un morceau de bois, ôte une partie des crasses de dessus le métal; le Fondeur verse le métal par le jet, pendant qu'un Compagnon retient au bord de la cuiller avec un bâton l'écume de la fonte, & l'empêche de passer dans le moule, lorsqu'on apperçoit le métal dans le jet, la marmite est

Quand la marmite est entiérement refroidie, on démonte les trois pieces du chassis; on brise le sable avec un instrument de bois (fig. 54) qu'on nomme le Secoueux; on tire la marmite du moule, & on rompt le jet, qu'on recherche avec le marteau & une grosse rape de ser sondu (fig. 53).

Pour fondre ces rapes, on emploie un modele de bois semblable à la figure 53. Comme le sable doit servir plusieurs sois; quand on l'a brisé avec le secoueux, on le remue plusieurs sois avec la pelle (fig. 55).

Les fontes de fer font toutes des aciers très-susceptibles de prendre la trempe; ainsi il est important, pour diminuer l'aigreur de cette matiere, de ralentir, le plus qu'il est possible, son refroidissement; ainsi, il seroit à desirer qu'on pût retirer des moules les marmites toutes rouges.

les mettre recuire dans des fours très-chauds; mais comme la fonte de fer est très-fragile, lorsqu'elle est chaude, il seroit important d'imaginer des moyens de réussir dans cette opération.

Un Mouleur habile fait ordinairement deux douzaines de marmites dans un jour avec l'aide de quelques Compagnons pour préparer le fable, fournir la fonte, & conduire le grand fourneau: les Mouleurs sont payées à raison de 15 ou 16 sols du cent pesant.

Les différents moules sont numérotés depuis ; & 1 jusqu'à 10, & les marmites pesent autant de livres : la onzieme passe pour douze; la douzieme pour quatorze; la treizieme pour seize; la quatorzieme pour dixhuit; la quinzieme pour vingt; la seizieme pour vingt-deux; la dix-huitieme pour trente; la vingtieme pour quarante, & la vingt-quatrieme pour cinquante.

Le chassis qui nous a servi d'exemple, est celui de la marmite numérotée 10: ainsi cette marmite doit peser dix livres.

On coule en fable de la même façon des chaudieres; & parce qu'elles n'ont point de pieds, on n'emploie que deux chassis. Comme nous avons détaillé les procédés de la fonte des marmites qui ont des pieds & des anses, il sera aisé de concevoir les cas où il faudra employer deux ou trois chassis, suivant qu'on aura à fondre, soit des poëles à cloche d'antichambre, ou plusieurs autres pieces, à la maniere d'Allemagne, soit des brassers ou des fourneaux de cuisine: nous remarquerons seulement que, quand il doit y avoir une anse, comme aux cloches des poëles, ou un trou, comme au corps de ces poëles, il faut mettre le jet sur un des côtés, & non dans le milieu.

On fait des chaudieres de 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 40, 50, 70, & 100 livres pefant. On coule auffi des marmites & autres ouvrages en moule de terre qui ne fervent qu'une fois : nous allons en parler.

Additions sur le Moulage en terre, par M. Duhamel.

MÉMOIRES POUR SERVIR A L'ART DE FONDRE EN TERRE.

La fonte en fable est bien plus expéditive que la fonte en terre; c'est en cela que consiste son principal avantage. Les avantages de la fonte en terre consistent en ce que; 1°, on peut fondre des ouvrages qui par leur forme ne sont point de dépense: telle est la forme des marmites qui sont représentées dans les Planches X & XI.

- 2°, Quand on a foin de choisir une terre bien fine, les pieces viennent plus propres & moins raboteuses que quand on emploie le sable, quelque fin qu'il puisse être.
 - 3°, Les ouvrages fondus en terre sont moins aigres que ceux qui sont FOURNEAUX. Ce

fondus en fable; ce qui peut venir de ce que la fonte qui tient beaucoup de l'acier, se trempe & devient sort aigre quand elle est resroidie trop subitement. Or il n'est pas possible de chausser les moules en fable, comme on est sorcé de chausser les moules en terre, ce qui occasionne le prompt refroidissement; d'ailleurs & par cette même raison, il reste plus d'humidité dans le sable que dans la terre, ce qui occasionne des bouillons.

Il suit déja de ce que nous venons de dire, que toutes les terres ne sont pas également bonnes pour faire les moules. Les terres trop chargées de fable n'auroient point assez de consistance pour conserver la forme qu'on doit donner au moule. Comme les terres trop graffes & trop approchantes de la nature de la glaise, se fendent en se séchant, & diminuent trop de volume, il faut, pour se procurer une bonne terre à mouler, joindre la terre graffe avec le fable; &, suivant que la terre est plus ou moins grafse, où que le sable est plus ou moins fin, & plus ou moins pur, il faut varier ces mélanges. C'est un avantage bien heureux pour un Fondeur quand il peut trouver sous sa main des terres bien composées par la nature même; sans quoi il ne pourroit parvenir à se procurer un mélange parfait, qu'en faisant beaucoup d'essais. Pour empêcher la terre de se fendre, on pourroit augmenter la dose du sable; mais comme alors elle seroit moins ductile, on préfère d'y mêler soit de la cendre, soit de la fiente de bœuf ou de cheval desséchée, foit de la bourre ou des étoupes coupées menues, ou encore les balles qu'on retire des fleurs du roseau. On croit aussi pouvoir donner plus de solidité aux moules, en y mêlant un peu de limaille de fer ou de mâche-fer pulvérisé. Enfin le fable doit être fin; la terre grasse ne doit être alliée d'aucun corps étranger, tels que des marcassites; & il faut que le mélange que l'on fait avec la terre naturelle que l'on emploie, puissent soutenir le seu sans se fondre ni se fendre.

Quelque bonne que soit la terre, il faut la rendre ductile, en la pétrissant & la corroyant, comme le sont tous les Potiers de terre, ce qui se fait en la battant peu-à-peu sur un gros billot de bois, avec un gros barreau de ser; & quand cette terre a pris une certaine ductilité, on la ramasse peu-à-peu avec la paume de la main qu'on fait glisser dessus, asin de la bien corroyer, & pour en ôter les corps étrangers; ou, comme on le pratique en plusieurs endroits, on la corroie avec les pieds, dans ce qu'on nomme le Marchoir que nous allons décrire.

Le marchoir est une espece de parc (Pl. X fig. 1) formé dans une cour, avec de fortes planches, retenu par des piquets : ses bords perpendiculaires b ont environ deux pieds de hauteur, le fond en est planchéié.

On jette la terre dans ce marchoir; on l'arrose avec une suffisante quantité d'eau qu'on sait chausser en hiver dans la chaudiere f (fig. 1). Un Ouvrier, jambes nues, corroie cette terre avec ses pieds; d'abord, pour que l'eau la

pénetre, il la marche, comme le représente l'Ouvrier de la figure 1^{re}; & quand elle a été réduite en une espece de boue épaisse, le même Ouvrier acheve de la corroyer en se soutenant sur un de ses pieds, & en prenant peu-à-peu avec l'autre, la terre par parties, pour la ranger à un des bouts du marchoir. Cette opération qui exige de l'habitude & de la force, réduit entiérement la terre en une pâte unisorme; c'est alors que l'Ouvrier mêle avec la terre grasse qu'il a corroyée, les substances qui doivent la rendre propre à former les moules, telles que du crotin de cheval, de bonne étoupe, du sable sin, &c. Il répand ces substances peu-à-peu sur sa terre, & il continue à la piétiner & à la corroyer jusqu'à ce que le tout paroisse faire un corps homogene; il sinit par en faire des mottes a qu'on porte ensuite aux Mouleurs.

Avant de parler de la façon de faire les moules, il est bon d'observer qu'ils sont formés de deux pieces principales; savoir, le noyau & la chape. Le noyau doit avoir la forme de l'intérieur de la piece qu'on doit mouler: dans le cas présent, ce sera la marmite L du bas de la Planche X. Cette partie dévant former un creux, est un moule en relief. La chape au contraire doit faire un moule en creux, parce qu'elle doit former la partie extérieur de la même marmite L; ainsi il faut ménager entre le noyau & la chape, un vuide pour recevoir le métal. Voici en gros comme on forme ces dissérentes parties.

1°, On fait le noyau; 2°, on le recouvre d'une couche de terre qui doit avoir la même épaisseur qu'on veut donner au métal; 3°, on recouvre cette couche par la chape; 4°, on ôte la chape; 5°, on ôte la terre qui tient la place du métal; 6°, on remet la chape sur le noyau, de sorte qu'il reste entre l'un & l'autre l'espace qui est destiné pour le métal. Voilà en général toute l'opération du Mouleur; maintenant je vais entrer dans les détails.

Les noyaux se font sur un tour. La piece principale de ce tour est un arbre de bois EFGHI(Pl.X): le corps EF de cet arbre est à pans, & plus gros par le bout F que par l'autre bout E, afin qu'on puisse le retirer plus aisément : cette partie EF est un peu plus longue que le noyau. Au gros bout est un colet H; & aux deux extrêmités, des tourillons I, G qui seront reçus dans des collets; enfin le tourillon qui répond au gros bout, est de forme quarrée pour recevoir une manivelle.

L'usage de cet arbre est de tourner le noyau P(Pl.X), ce qu'on pourroit exécuter en chargeant l'arbre de terre, & en le montant sur un pied de charpente (fig. 2); car en le faisant tourner au moyen de la manivelle l(fig. 2), & en présentant à la terre le calibre k(fig. 2) qui est le même que O ou M, la terre prendroit peu-à-peu la figure que doit avoir le noyau. Mais comme il seroit bien long de faire toute la masse du noyau en terre, & que peut-être même il seroit bien difficile de faire tenir

fur l'arbre une aussi grosse masse de terre qui se fendroit en se séchant, on commence par former une grande partie de la masse du noyau avec des cordons de paille en cadenettes ou cordelées, comme on le voit en N (Pl. X).

On cadenette la paille comme pour en faire des paillassons, ou on la tord de la maniere suiavnte: Un Ouvrier fait tourner la manivelle AB, & un autre qui tient sous son bras une botte de paille longue & mouillée,

en fournit pour faire cette corde marquée D.

Le Mouleur qui veut faire un noyau, place horizontalement un arbre fur un établi h (fig. 2), formé de quatre pieds, & de deux traveses i qui sont assemblées par un bout dans la piece m qui lui sert de table, sur laquelle il met sa terre, & de l'autre dans une piece parallele qui est du côté de l'Ouvrier. Cet établi est représenté vu de dissérents côtés au bas de la Planche XI, figures 4, 5 & 6.

L'arbre étant mis en place sur l'établi, comme on le voit (Pl. X, fig. 2), le Mouleur assujettit sur le devant de l'établi & devant lui le calibre qui est fait d'une planche mince taillée en creux, suivant le profil du moule en relief; ce calibre sert à conduire l'Ouvrier pour donner au noyau de paille,

à peu-près la forme que doit avoir le noyau de terre.

On conçoit que, pour former ce noyau de paille, il doit attacher à l'arbre un bout de la cadenette ou de la corde de paille qu'il emploie, & qu'en tournant la manivelle l que l'on appelle en quelques endroits Chignotte, il forme un peloton auquel il donne la figure convenable au noyau, en mettant plus de révolutions aux endroits où le noyau doit être plus gros, ainsi que le guide le calibre qu'il a sous les yeux.

L'intérieur du noyau étant fait avec les cordons de paille, comme on le voit en N (Pl. X), le Mouleur commence à couvrir cette paille avec de la terre préparée, & il n'en met que ce qu'il en faut pour remplir les inégalités que forment les cordons de paille, de forte que le noyau paroisse aussi uni que s'il étoit entiérement formé de terre. On voit (fig. 2) l'Ouvrier qui applique la terre avec la main droite, & qui, de la gauche, fait tourner la manivelle. Nous observerons seulement qu'il tourne toujours cette manivelle en la rappellant à lui, afin que la terre qu'il met en plus grande quantité qu'il n'est nécessaire, soit emportée par le calibre. Comme le Mouleur a placé le premier calibre fort près des révolutions de paille, il en résulte qu'il ne peut pas s'attacher une trop grosse épaisseur de terre autour du noyau, parce que le calibre emporte ce qu'il y a de trop : il est important de ne pas mettre à la fois une trop grande épaisseur de terre, afin que la terre qui est molle, ne se détache pas de la paille; & c'est pour éviter cet inconvénient qu'on fait sécher la premiere couche avant de mettre la seconde, & que l'on fait ensuite sécher la seconde couche avant de la couvrir, puis la troisseme, &c. On On ôte donc les noyaux chargés d'une couche de terre de dessur l'établi; & si c'est en été, on les expose au soleil pour les faire sécher; mais en hiver on les place (Pl. X, sig. 7) sur une grande auge construite de briques, au fond de laquelle sont des charbons allumés; & de temps en temps on retourne les noyaux dont les axes portent sur des planches attachées en long sur les murs de cette auge que l'on appelle la Rôtisserie.

Quand la premiere couche est seche, on reporte le noyau sur l'établi, auquel le Mouleur a ajusté un autre calibre échancré plus prosondément que le premier, & qui permet de charger le noyau d'un plus grande épaisseur de terre. A l'égard des marmites, ce second calibre suffira pour finir le noyau; mais pour des ouvrages qui exigent plus de précision, on en emploie un plus grand nombre; & les Mouleurs qui veulent saire de beaux ouvrages appliquent ces couches de terre minces, & en plus grand nombre.

Le mouleur plaque donc une nouvelle couche de terre avec la main droite; il tourne continuellement le noyau avec sa main gauche, & il continue ainsi jusqu'à ce que le calibre soit plein & qu'il porte dans tous ses points. Alors, on remet à la rôtisserie le noyau qui est sini, & qui représente exactement l'intérieur de la marmite. Quand il est sec, on le couvre avec un pinceau d'une couche mince de craie sine, qu'on nomme de la potée; d'autres emploient de la cendre passée au tamis sin: l'usage de cette couche est d'empêcher que la terre que l'on mettra sur le noyau, pour ménager l'epaisseur du métal, ne s'attache à celle du noyau; car on sait qu'il faudra ôter cette terre avant de couler le métal.

Lorsque la couche de craie est seche, ce qui ne tarde pas, on remet le noyau sur l'établi, auquel on ajuste un troisieme calibre qui représente exactement la forme extérieure de la marmite, & qui doit être assez près du noyau pour n'y laisser que l'épaisseur que doit avoir le métal. On applique donc cette derniere couche, comme on a fait les précédentes, en faisant continuellement tourner la manivelle. On la fait sécher à la rôtisserie, puis on la recouvre, avec le pinceau, d'une couche de craie ou de potée, asin que la couche appliquée en dernier lieu ne contracte aucune adhérence avec la chape qu'on doit mettre par dessus. Il y a des Fonderies où l'on fait cette couche avec une terre maigre, qui se rompt très-aisément quand on veut la détacher.

Quand le blanc est sec, on reporte le noyau à l'établi pour former la chape, ce qu'on exécute en appliquant sur le second blanc une couche de terre d'environ neuf lignes d'épaisseur; & l'on reporte ce noyau à la rôtisferie pour le faire sécher; ensuite on le remet à l'établi pour le charger d'une couche de terre pareille aux précédentes, & de l'épaisseur convenable. Pour les marmites qui nous servent d'exemple, cette couche est la

FOURNEAUX.

derniere; mais quand on fait de plus gros ouvrages, il faut y revenir un plus grand nombre de fois; quelques-uns même fortifient la chape par des bandes de terre qu'on voit au moule $f(Pl.\ X)$.

Je remarquerai ici qu'on applique toutes les couches de la chape avec des calibres, afin que l'épaisseur de la terre soit égale par-tout; mais la forme réguliere du calibre n'est maintenant d'aucune importance, puisquelle n'influe point sur celle de la piece qu'on se propose de couler. Ensin on fait sécher à la rôtisserie cette derniere couche pour que le moule soit parsait, il ne lui manque plus que des pieds & des anses.

Il faudra que les deux anses soient diamétralement opposées l'un à l'autre; ainsi, pour marquer leur place sur l'extérieur du moule, les Ouvriers se servent d'une ficelle qui a pour longueur la demi-circonsérence du moule, prise à l'endroit où doivent être placées les anses; & aux deux bouts de cette sicelle qui doit indiquer la place du haut de l'anse, ils sont une marque avec le droigt; puis avec la corde qui doit marquer l'endroit où doit être placé le bas de l'anse, ils sont d'autres marques; par cette méthode la place des anses est désignée avec une précision suffisante.

Les anses X, X sont formées par deux cylindres qui se réunissent l'un à l'autre par un de leurs bouts, & qui forment un onglet : la réunion de ces deux cylindres fait un angle aigu : leurs bouts qui ne sont point joints l'un à l'autre, sont taillées en bec de slûte, ou plutôt d'une forme propre à s'ajuster à la partie de la marmite où elles doivent répondre : le modelle de ces anses est formé par deux pieces de bois Z, a qui sont assemblées en onglet, & à tenon & mortaises par un de leurs bouts, comme on le voit en Y.

On applique de la terre fur le modele de bois, & l'on retire l'un après l'autre, les pieces de bois a, Z, ou c d, du tuyau de terre b, que l'en fait sécher au feu. Quand il a pris consistance, le moule étant mis sur la table, on perce la chape jusqu'à la rencontre de la couche de terre qui doit former l'épaisseur du métal, & on met en place les tuyaux de terre X, X qui doivent former les anses; on a encore soin, pour les mieux assujettir, de les fortisser avec un peu de terre.

On se rappellera qu'il est indispensable de retirer la couche de terre qui fixe l'épaisseur du métal: pour cet esset, il faudra dans la suite couper en deux la chape; le Mouleur marque où doit être faite cette séparation qui est toujours précisément entre les deux anses S, S (Pl. X).

On fait encore sécher les moules; & on les arrange pour cet effet autour d'un feu de charbon (Pl. X, fig. 6). Quand ils sont bien secs, on retire l'arbre & les cordons de paille qui faisoient l'intérieur du moule: l'un & l'autre s'enflammeroient par la chaleur du métal en susson; la terre du noyau doit avoir assez d'épaisseur pour se soutenir indépendamment de la paille.

Après avoir détaché toute la terre qui s'étoit attachée à l'arbre, on le fait fortir aisément, parce qu'il est considérablement plus gros par un bout que par l'autre; un coup de maillet frappé sur le petit bout, suffit pour le faire sortir. On tire ensuite (Pl. X, fig. 4, & g h du bas de la Planche) le cordon de paille qu'on fait sortir par le trou où étoit sormé le gros bout de l'arbre, & qui répond à l'ouverture de la marmite. Ce cordon est mis a part pour servir dans le besoin.

Quand le noyau a été ainsi vuidé, on le répare en dedans avec de la terre qui le fortisse : on pose sur le rôtissoir des traverses sur lesquelles on met les marmites debout, l'ouverture la plus évasée en en bas, parce que l'intention est de sécher plus parsaitement l'intérieur du moule (Pl. X,

fig. 9).

Il reste à ajuster les pieds à ce moule qu'on suppose sec. On commence par marquer sur le moule les trois points où il doivent être placés T, T (Pl. X). Ces pieds sont formés de deux parties : l'une conique en sorme la tige cannelée ; elle se moule comme les anses sur le modele P (Pl. X); l'autre qui sait la patte, se sorme en imprimant la sorme de cette patte sur un moule de terre Y (Pl. X) qu'on ajoute au gros bout du tuyau q; puis ayanpercé la chape du moule jusqu'à la couche de terre qui doit saire l'épaisseur du métal, on met les pieds en place, comme on a fait pour les anses. Quand les pieds ont été attachés au moule, on les reporte auprès du feu (Pl. X, fig. 6).

Lorsque le moule est bien sec, il faut ôter la couche de terre qui occupe la place destinée au métal. Pour enlever cette couche, on coupe en deux la chape par la ligne VV que nous avons dit plus haut que le Mouleur avoit tracée sur l'extérieur. On coupe cette chape avec le couteau e(Pl.X), comme on le voit en 2 & 3 (même Planche). On enleve ces deux parties qui se détachent aisément, parce que le blanc ou la potée ont empêché la terre de la chape de s'attacher à la couche de terre sur laquelle on l'a appliquée: il faut bien prendre garde d'endommager ces deux pieces; car il faudra les remettre en place; après quoi on rompt & l'on enleve la couche de terre qu'on avoit interposée entre le noyau & la chape.

Nous avons dit que les Mouleurs perçoient la chape pour appliquer les anses & les pieds; néanmoins la plupart les posent sur la chape qu'ils ne percent que par le dedans; & quand elle est séparée en deux, ils polissent ces ouvertures avec un couteau & un tampon d'étoupes mouillées.

On voit aux pieces m & n, qu'il reste à la chape une ouverture par où passoit l'arbre, & qu'il y en a une autre au noyau, n° 3. Après avoir bouché le trou du noyau avec de la terre qu'on unit avec une palette, on le met sécher pour la derniere sois : ce trou est fermé au noyau x u. On ferme de même l'ouverture de la chape : & quand les terres qui ont été

nouvellement appliquées, font bien feches, on donne une impression avec un pinceau tant à l'extérieur du noyau qu'à l'intérieur de la chape, pour que le métal adhere moins à la terre. Quand on veut que l'ouvrage vienne plus parsait, on met sur le noyau & dans la chape plusieurs couche d'une terre très-fine que l'on unit encore avec un morceau de seutre frotté de vieux oing.

Il faut maintenant rassembler sur le noyau les deux moitiés de la chape; mais de saçon qu'il reste entre l'un & l'autre un vuide égal à l'épaisseur qu'avoit la couche de la terre qui a été détachée. Si la chape touchoit le noyau de quelque côté que ce sût, la marmite seroit percée en cet endroit : sî, sans la toucher, elle en approchoit plus d'un côté que de l'autre, l'épaisseur du métal ne seroit pas égale par-tout. Il saut donc absolument qu'il reste entre la chape & le noyau un vuide égal dans tout le pourtour, c'est-à-dire, qu'il saut que le noyau soit isolé dans la chape, comme s'il y étoit suspendu. Ce problème dont il ne seroit pas aisé d'imaginer la solution, est très-ingénieusement résolu par les Fondeurs, & d'une saçon d'autant plus admirable qu'elle est simple.

Ils fe servent de petites balles de métal fondu, qui ont précisément l'épaisfeur que doit avoir la marmite. Ils les placent sur le noyau à dissérents points, comme on le peut voir en u (Pl. X). Ces petites pieces de métal fixent la distance qui doit se trouver entre la chape & le noyau; & comme elles font corps avec le métal qui doit être coulé, elles sont partie de la marmite. Le travail que nous venons de décrire, s'exécute sur la table (Pl. X) sig. 5).

L'épaisseur du métal étant fixée par ces petites pieces de fonte, on ajuste sur le noyau les deux moitiés de la chape, & l'on recouvre les jointures avec un peu de terre: il ne reste plus, pour que le moule soit sini, qu'à ajuster les jets 4,4 (Pl. X) qui consistent en deux tuyaux de terre qui se réunissent en un seul, à l'endroit où ils s'inserent dans la chape.

C'est alors que les moules sont sinis; mais comme il est important qu'ils soient parfaitement secs, on les porte sous un hangard où on les couvre de charbons ardents; & on les y tient assez long-temps pour que la chaleur puisse pénétrer jusqu'au centre.

jets, afin qu'il ne puisse tomber de sable entre la chape & le noyau.

Des Ouvriers ayant le bras garni d'une manche de grosse toile, puisent du fer fondu dans l'ouvrage (Voy. Pl. XI, fig. 2) avec des cuillers; & après avoir débouché les jets, ils versent le métal fondu, comme on le voit figure 3. Je dois seulement faire remarquer; 1°, qu'il faut verser continuellement & sans interruption du métal; ainsi il faut que quelques-uns des Ouvriers soient sans cesse occupés à puiser pendant que d'autres versent : c'est pour cela qu'on établit deux jets, parce que, quand un Ouvrier a presque vuidé sa cuiller, un autre commence à verser la sienne; 2°, Que pour les grandes pieces de sonte, il saut y employer au moins quatre Ouvriers; afin qu'il y en ait toujours deux à la sois occupés à verser; 3°, Je crois qu'il faut de temps en temps écumer le laitier qui nage sur le métal, avec un morceau de ser ou avec un bâton.

Il est bon de laisser le métal se restroidir lentement dans les moules, pour que la sonte en soit plus douce. Lorsqu'on juge qu'elle est entiérement restroidie, on retire les moules du sable; ensuite on rompt avec un pic S la chape & le noyau (Pl. XI, fig. 5); ensin on décrasse & on ébarbe ces marmites de la même maniere que celles qui ont été sondues en sable, avec une grosse lime R de ser sondu (Pl. XI, fig. 6 & 7).

REMARQUES.

On ne fait gueres d'ouvrages de Fonderie que dans les forges où le fer est aigre : les Maîtres de forges trouvent plus de prosit à convertir en barres les fers doux. Néanmoins les ouvrages de fonte seroient bien meilleurs si l'on y employoit la fonte de la meilleure qualité. Comme on charge de beaucoup de charbon les fourneaux qu'on destine pour couler, & qu'on y met peu de castine, la fonte en devient plus coulante & plus blanche; mais aussi je crois qu'elle est plus sulfureuse & plus aigre.

Je crois qu'on coule les contre-cœurs de cheminée fur une surface de fable dans laquelle on imprime les ornements sculptés sur un modele de bois. Comme les boulets de canons doivent être sphériques & pleins de matieres, on les fond dans des moules en coquilles faits avec de la fonte ou du cuivre.

Je crois que les bombes se font par les procédés que nous venons d'exposer; excepté qu'on fait le noyau avec une terre fort maigre, pour qu'on puisse la retirer plus aisément.

EXPLICATION DES FIGURES.

Les Figures 1 & 2 font deux coupes verticales d'un fourneau. La coupe de la premiere passe par le milieu du côté de la dame, & par le milieu du côté du pied de rustine. La coupe de la seconde passe par le milieu du côté de la thuyere, & par le milieu du côté du contre-vent.

AA, BB, figures 1 & 2, Hauteur du fourneau au-dessus du raiz de chaussée.

BB CC, La partie du fourneau qui est au-dessous du raiz de chaussée.

DD marque la hauteur où finit la grosse masse, & où commencent les batailles & la petite masse.

DAAD, Un des murs appellés les Batailles.

E, Le gueulard ou l'ouverture supérieure du fourneau.

G, G, Coupes de la petite masse.

F, F, Coupes de la plate-forme qui est au-dessus du fourneau & sur laquelle les Ouvriers marchent.

 ${\cal H}$, Mur qui foutient l'appentis fous lequel couchent les Chargeurs dans quelques fourneaux.

H, L'endroit où commence l'étalage; l'espace IIE est quelquesois appellé la Charge, plus ordinairement les parois.

KK, Fin de l'étalage & commencement de l'ouvrage.

IK2, IK1, sont des coupes de l'étalage, où l'on voit qu'il est fait de sable.

L, Le fond de l'ouvrage.

M figure 1re. L'endroit par où l'on fait sortir la fonte.

N, La dame.

O, Ringard qu'un Ouvrier fait entrer au-dessus de la dame pour ouvrir un passage au laitier. Immédiatement au-dessus du ringard, il y a un endroit qui n'est bouché que de terre.

PB, Coupe de l'espece de voûte ou de l'embrasure qui est devant le fourneau, au-dessous de laquelle se placent les Ouvriers.

La figure 2, M, La thuyere.

N, Un des soufflets.

PB, Coupe de la voûte ou de l'embrasure où sont logés les soussilets.

Q, figures 1 & 2, Coupe de la voûte au-dessus de laquelle est bâti le fond de l'ouvrage.

 R° , R, Liens de bois.

S S marquent les pavements qui sont de pierres de tailles.

TT, Le massif de la maçonnerie qui est de pierre ordinaire.

X, figures 1 & 2, Ouvrier qui jette du charbon ou de la mine dans le fourneau.

Y, fig. 1, Ouvrier qui, avec sa bécasse, sonde si le charbon est assez descendu. L'Ouvrier X & l'Ouvrier Y n'agissent cependant pas en même temps, comme on l'a représenté.

La figure 3 est une coupe horizontale du fourneau, fait par le gueulard, où l'on voit plusieurs des parties placées au-dessous de ce gueulard.

A, A, Les murs appellés Batailles.

R, R, liens de bois.

B, l'endroit où aboutit le pont qui conduit sur la plate-formé du four-

CC, la petite masse.

 ${\cal D}$, Embrasure de la petite masse , dans laquelle entre le Chargeur pour charger le fourneau.

FF, Plate-forme du fourneau.

E, le gueulard.

GG, Plaque ou taque de fonte percée au milieu, & qui fait l'ouverture du gueulard.

H, Mur qu'on ne trouve que dans quelques fourneaux : il foutient le toît fous lequel couchent les Chargeurs.

La figure 4 est une coupe faite à l'origine de l'étalage qui montre la figure & l'étalage.

M, embrasure du devant du fourneau.

N, Embrasure des soufflets.

O, O, les deux autres faces.

I, K sont les quatre grands pans de l'étalage.

L, K font les quatre petits pans.

K est un quarré long qui marque le commencement de l'ouvrage & la fin de l'étalage. Au-dessous de K, le fourneau n'a plus que quatre pans, & au-dessus de LIL, il en a toujours huit.

La figure 5 est une coupe horizontale faite par la thuyere.

K est l'ouvrage.

M, Le devant du fourneau ou le côté de la dame.

M marque aussi la coupe de la dame.

N, N, Les foufflets.

O, La thuyere.

Q, Le côté du pied de rustine.

P, Le contrevent.

R, Coupe des gentilshommes qui font posés sur la dame.

S, L'endroit par lequel on donne écoulement à la fonte.

S, T, Le sillon, le moule qui reçoit la fonte.

XX, Le contour extérieur du mur de l'ouvrage.

PLANCHE II.

La Vignette représente l'ensemble d'un fourneau; on a pourtant découvert quelques-uns de ses toîts, & abattus des murs qui ferment les appentis, afin qu'on vît divers endroits qui autrement auroient été entiérement cachés.

a, a sont les batailles.

c c d d, Toît qui recouvre le devant des fourneaux & qui fait une espece de chambre ou d'attelier pour les Ouvriers. On a découvert ce toît en c c;

e, f marquent les restes des murs des toîts qui ontété abattus, & qui formoient le devant & un des côtés du fourneau.

g est la porte.

h est l'embrasure du devant du fourneau.

i est la fenêtre par où les Chargeurs demandent ce dont ils ont besoin:

k est l'embrasure de la thuyere. Ici les sousses sont mûs d'une maniere très-simple, par une petite roue sur laquelle l'eau tombe.

L, L'arbre qui les meut.

M, La roue.

n, Le réservoir où l'eau s'assemble avant que d'être portée sur la roue.

o, Le canal qui la conduit.

p, La halle au charbon où des mulets q chargés sont prêts à entrer.

La Figure 1ete prépare le moule de la gueuse.

Les Figures 2, 3 & 4 conduisent une gueuse par le moyen des rouleaux.

La Figure 5 pese une autre gueuse; r le pied de chevre; s, la chaîne; t, la gueuse.

La Figure 6 transporte du laitier; la montagne uu en est formée!

Bas de la Planche.

A, A, B, C, C, D représentent séparément l'embrasure du devant du fourneau. On a sur-tout eu en vue d'y faire voir par où sortent le laitier & la fonte.

C, C, sont deux boustas de sonte. Tout ce qui est entr'eux, comme en D, est bouché avec de la terre.

E est l'endroit où l'on perce pour faire sortir le laitier.

F est la pente le long de laquelle il s'écoule; il tombe de côté & d'autre comme en G G.

I est l'endroit par où on fait sortir la sonte.

KK est l'espace couvert de sable.

LL est un moule à gueuse creusé dans ce sable.

M est une espece de canal qui conduit la fonte dans un autre moule NN, qui est préparé pour former un contre-cœur.

O est la piece de bois en relief qui a servi à faire le moule.

P est une gueuse tirée du moule.

1, 5, 10, 20, 100, marquent les chiffres avec lesquels on la numérote, & marquent en même temps la valeur de chacun de ces chiffres.

Q est une dame.

R, R font les deux gentilshommes posés sur la dame. Ils sont couverts de terre en EF.

S, Rable pour creuser le lit de la gueuse.

T, V, Différents ringards.

XXY, Bécasse; Y est la partie qui entre dans le fourneau.

Z, Grille qui porte la gueuse pendant qu'on la pese.

6 est un morceau de laitier ordinaire de bonne qualité sur qui s'est formé une bouteille de verre.

8, Morceau de laitier de mauvaise qualité, poreux, quoique pesant.

9, 11, Morceaux de laitier du plus blanc & du plus léger.

PLANCHE III.

Le haut de la Planche représente un fourneau vu par derriere, ou du côté où on le charge.

La Figure 1ere casse de la castine.

La Figure 2 porte du charbon au fourneau.

A, A, Les batailles ou les murs élevés au-dessus de la plate forme du fourneau.

BB, Le terrein où est construit la halle à la mine & au charbon, & fur lequel est appuyé un des bouts du pont qui conduit sur la plate-forme du fourneau.

C C est le canal qui reçoit l'eau qui vient de faire tourner les roues des fousssels. Ce canal ne seroit pas visible, si on n'avoit imaginé d'emporter la terre qui devroit être en B a a; B a a est la coupe de cette terre. L'eau prend sa route le long du pied du mur du sourneau, & passe sous le pont.

D, D, Les liens de bois du fourneau.

E, Le gueulard.

F, Partie du dessus de la plate-forme du fourneau; on voit aussi près de F l'embrasure où se place l'Ouvrier pour charger.

GG, Partie des murs de la petite masse.

H, Le petit appentis sous lequel couchent les Chargeurs.

I, La fenêtre ou l'ouverture par où les Chargeurs appellent ceux qui font vers le devant du fourneau.

KK, Le pont.

LMN, La halle.

M, Porte-charretiere.

FOURNEAUX.

N, Petite porte plus à portée des Chargeurs.

La halle seroit encore mieux disposée si cette porte étoit proche du pont. Ordinairement la halle est parallele à la face où il est. On a conservé cette disposition dans le bas de la Planche. On l'eût mise aussi dans le haut, si elle n'eût pas caché la plûpart des choses qu'on avoit en vue de faire voir.

O, Le réservoir d'où sort l'eau qui fait mouvoir les soussets. L'eau qui en tombe, sait tourner une roue qu'on ne sçauroit voir ici. Cette roue met en mouvement le rouet P; ce qu'on voit mieux représenté dans la Planche II des soussets.

P, Le rouet.

Q, L'arbre de ce rouet.

R R , Les foufflets que l'arbre Q abaisse alternativement.

SS, Le toît qui recouvre le double harnois des foufflets.

TT, Endroit où on a abattu le mur qui devroit s'élever jusqu'au toît SS pour faire voir les soufflets.

Bas de la Planche.

LE bas de la Planche est un plan du fourneau qui fait voir le double harnois; comment l'eau est conduite pour le faire agir, & la route qu'elle prend ensuite.

a a a font les murs qui foutiennent les toîts qui mettent à couvert les Ouvriers qui travaillent devant le fourneau, les foufflets & les machines qui les font mouvoir.

b b est la porte pour entrer sous ces toîts.

cc, L'embrasure du devant du fourneau.

d est la coupe du moule d'une gueuse; l'espace qui est autour est couvert de sable qui sert à divers ouvrages de moulerie.

d, L'ouvrage qui devroit être e.

f, La coupe des gentilshommes.

gg, Le massif de la maçonnerie du fourneau.

hh, L'embrasure des sousslets.

ii, Le ruisseau qui fournit l'eau qui fait mouvoir les sousslets.

ll m m, Conduit de bois qui porte l'eau au double harnois; en l l est la poële qui sert à arrêter l'eau.

nnn, Espece de réservoir qui reçoit l'eau du canal précédent.

o, L'ouverture par où elle y entre

p, Ouverture par où elle sort pour tomber sur une roue.

o, Cette roue devroit être q.

rs, L'arbre de la roue précédente qui en s porte une lanterne.

tt, Arbre foutenu horizontalement au-dessus d'une partie de l'arbre rs; il porte un rouet uu, dont les alluchons s'engrenent dans les dents de la lanterne s.

xx, Cammes de l'arbre tt, qui abaissent alternativement un des soussets

yy, Le ressort auquel est suspendu la courge ou le balancier qui releve le foussile qui a été abaissé.

77, La courge ou le balancier.

1,2,1,2, Pieces de bois qui portent les foufflets.

33, Eau qui, après être tombée de dessus la roue, prend sa route pour sortir de l'appentis.

4,4, L'endroit par où l'eau fort de l'appentis.

5, 5, Route que suit l'eau pour passer sous le pont.

6, Le pont.

7, Eau conduite loin du fourneau.

8, 8, Plan de la halle à mine & à charbon.

9, 9, Autre canal qui conduit l'eau dans le temps que la palle ll est abaissée, que l'on ne veut pas faire agir les soussess.

ro, Palle qui est abaissée quand les sousses agissent, & levée quand ils n'agissent pas.

11, La route que prend l'eau quand on lui donne passage en 10, pour se rendre en 5,5.

AABB, Rasses de charbon:

C, Coupe de cette rasse faite selon BB.

D, Coupe ou plutôt plan felon AA.

EEFF, Clou ou panier à mine.

H, Coupe de ce panier felon EE.

G, Plan de ce panier felon FF.

PLANCHE IV.

LA Vignette représente un sourneau à qui on a ôté ses appentis. On vient d'y donner écoulement à la gueuse.

a, a, font les batailles.

b, b, Les liens de bois.

c, La thuyere.

d, La roue qui fait tourner les foufflets. Elle est plus grande que celles qui ont été représentées ci-devant. L'eau la prend par dessous.

e, sont les bras de l'arbre qui dans cette disposition n'agissent pas immédiatement sur les soussess. Ils abaissent la piece f.

g, Le ressort auquel est attaché le balancier des soussilets.

h est l'embrasure du devant des fourneaux.

i est la gueuse qui vient d'être coulée.

La Figure 1^{re} jette de l'eau sur les matieres allumées qui sont près de l'ouverture du fourneau.

La Figure 2 est prête à jetter un panier de terre pour boucher le trou par où est sortie la sonte.

La Figure 3 porte une rasse pleine de charbon pour commencer à boucher le trou au-dessus de la dame.

k est le ruisseau qui fait mouvoir les soufflets.

11 mn, &c. Le boccard.

l, l en font les deux piliers ou montants.

m, le canal qui conduit l'eau sur la roue n.

o est le canal le long duquel l'eau en s'écoulant, emporte le laitier & les grains de fer.

p est l'endroit où s'assemblent les grains de fer.

q est un courant d'eau qui ne passe point dans le tuyau m, & qui est conduit sous les pilons pour emporter les grains de ser & le laitier pulyérisé.

Bas de la Planche.

A A B B est l'embrasure du fourneau.

A A sont les côtés de l'embrasure.

BB, est la voûte soutenue en partie par trois gueuses de ser, B, B, B.

C C font les deux boustas.

D 1 est la partie du fourneau qui se trouve ouverte après que l'on a donné écoulement à la fonte , & qu'on a tiré le laitier de hallage.

F est le chemin par où descend le laitier ordinaire.

G est le canal qui a été creusé pour conduire la fonte dans le moule de la gueuse.

KH, Tuyau de fer qui conduit dehors l'humidité qui s'assemble sous le

fourneau.

LLMNOP, le boccard vu en perspective; L, les deux montants; N, la roue; O, le canal le long duquel le laitier est emporté par l'eau jusques en P.

QRSS, Le boccard en perspective dans une autre vue : en Q, sont les

bras de l'arbre, dont l'un éleve le bras R d'un pilon.

 $\mathcal S$, $\mathcal S$, Les deux traverses à laquelle les pilons montent & descendent comme dans une espece de coulisse.

TV, 1, 2, 3, Coupe verticale du boccard prise tout du long de l'arbre; 1, 2, 3 sont les pilons au-dessous desquels on met le laitier.

yy, Autre profil du boccard pris le long d'un des montants.

Z, N, 4, 4, Plan du boccard; c'est en 4, 4, qu'on met le laitier.

5,6,7,8, Morceau de laitier de hallage.

6,6 est un morceau de charbon qui est resté dedans.

8, 8 sont des globules de fonte.

9 sont divers de ces globules qui ont été séparés du laitier par les pilons du boccard.

PI.ANCHE

PLANCHE V.

La Vignette représente un petit fourneau où le vent est poussé par l'eau qui tombe dans une trompe.

ab cc, &c, Petit fourneau vu en perspective.

a, Le gueulard.

b, L'endroit où monte le Chargeur pour jetter la charge.

cc, Appentis du devant rompus.

d, Le devant du fourneau qui est ici en même temps le côté par où le vent foussle, & celui par où on donne écoulement à la matiere.

e, Partie du porte-vent. En e est le clapet qu'on leve lorsqu'on veut le laisser échapper.

ff, Continuation du porte-vent, qui est ici caché en terre.

g, Source qui fournit d'eau les trompes.

h, Canal qui conduit l'eau à la trompe.

il, Canal par où on laisse épancher l'eau lorsqu'on ne veut pas faire agir la trompe. Le canal doit avoir une écluse qu'on n'a point marquée, placée vers i.

i, Espece de réservoir où se rend l'eau qui tombe dans les trompes:

LL, Planche qui foutient les tuyaux des trois trompes.

mmn, Les cuves des trois trompes.

o, Porte-vent commun où se rend l'air qui sort des trois trompes.

pp, Ecluse des deux trompes de devant.

qq, Eau qui s'en écoule.

Bas de la Planche.

ABCDEF, &c, représente le profil d'une trompe seule, comme elles le font souvent.

A A, Tretaux qui soutiennent le canal qui porte l'eau à la trompe.

B, Partie du canal de bois.

CC, Origine de la trompe.

DD, Chevalet qui porte la trompe.

E, E, Crochets ou mains de fer qui la foutiennent, & l'empêchent de toucher aux parois du trou qui la laisse passer.

FFCC, L'étranguillon ou la partie faite en entonnoir.

G, G, Les ventouses.

G & G, figures féparées, montrent aussi des coupes horizontales faites pour les ventouses.

H, H, Frettes de fer qui lient la trompe.

I, Bout de la trompe 1C.

K, Pierre fur laquelle elle verse l'eau.

FOURNEAUX.

L, une des pieces qui foutiennent cette pierre.

MM, La cuve.

N, Le Porte - vent.

O, La buze ou canne du porte-vent.

PQRS, Profil de l'écluse; PQRS, profil de deux des côtés de la boîte qui la forme.

T, Piece de bois qui est élevée dans une coulisse.

VVV est un plan de la trompe; VV marquent les quatre bras de la croix qui soutient dans la cuve la table de pierre.

X, La table de pierre.

y, Le porte-vent.

zz, Le plan de l'écluse où l'on voit comment la piece marquée T figure précédente, & zz dans celle-ci, est logée dans deux coulisses; a, a, a, les montants qui portent la table de pierre.

b, La table de pierre.

cc, dd, ff, ee, Partie d'une trompe dessinée sur une plus grande échelle pour saire mieux entendre l'esset de l'eau.

ccdd, L'étranguillon.

ee, dd, Le large de la trompe.

f, f, g, Les ventouses. On voit en h, i, des filets d'eau qui renferment de l'air.

K L m n, Partie du porte-vent; L, trou par où on laisse échapper l'air m, soupape.

n, La thuyere ou canne.

op q, Autre disposition d'une partie du porte-vent; p est l'ouverture par où on laisse sortir l'air. On la bouche avec un tampon.

q, La thuyere.

rrss, Profil d'un petit fourneau pris fur la ligne 10, 10 du plana xtu, Profil du même fourneau fur la ligne 2,3.

u, L'entrée du porte-vent.

y, z, Deux plans du Fourneau, l'un fur une plus grande, & l'autre fur une plus petite échelle.

1,2,3,4,5,6,7, Plan d'un petit fourneau avec ses trompes,

2, Le milieu du fourneau.

3, Le devant du fourneau & le porte-vent,

5,5,5, Plan des cuves.

6,6,6, Corps des trompes.

7, Réfervoir qui leur fournit l'eau,

8, 8, 8, Les écluses.

9, Ecoulement de l'eau.

PLANCHE VI.

Cr fourneau a été dessiné par le sieur Dumotier, Ingénieur de Bayonne. Il est en Darlats, le long de la riviere de Bidasse à l'entré de la Navarre Espagnole.

La figure 1 est le fourneau & sa forge vus en perspective.

La figure 2 est un profil du fourneau & de sa forge. Le profil est pris sur la ligne BB (fig. 3).

La figure 3 est le plan de ce fourneau & de la forge.

La figure 4 est un profil dessiné sur une plus grande échelle que le reste & pris sur la ligne A A du plan.

La figure 5 est un plan particulier du fourneau pris au-dessous de la thuyere; savoir, à l'endroit où si l'ouverture qui laisse fortir le laitier.

La figure 6 est un plan du même fourneau pris à la hauteur de la thuyere. Les parties semblables qui se trouvent dans les différentes figures y sont marquées par les même lettres.

CCDD, Chaudiere de cuivre qui entoure le fourneau de toutes parts pour le défendre de l'humidité.

DD est la partie de cette chaudiere où tombe le laitier.

E, Maçonnerie du fourneau faite avec de la pierre & de la terre.

FF, Taquets de fonte qui revêtent le dedans du fourneau encastrées dans la maçonnerie.

G, La thuyere.

H, (fig. 3, 4, 5) Trou qui donne écoulement au laitier.

I, (fig. 4) Trou qui laisse entrer un ringard avec lequel on remue de temps en temps la matiere.

KK, (fig. 5) Partie du fourneau où l'on jette d'abord la mine.

L, L, Les foufflets.

M, (fig. 1 & 2) Piece contre laquelle est arrêté le fond d'un foufflet.

N, (fig. 2) Barre de fer qui abaisse le volant supérieur de ce soufflet.

O, Partie du soufflet à qui elle tient.

P, Piece de bois qui est le levier à qui tient la barre de fer O N.

Q, Piece mobile à qui rient la piece NO.

R, R, R, (fig. r, r, r, r) Doubles équerres de fer qui abaissent la piece PQ, & par conséquent le volant du foufflet.

S, L'arbre qui porte & fait tourner ces doubles équerres.

T, (fig. 1 & 2) Roue qui fait tourner l'arbre SS.

V, (fig. 1) Canal qui verse l'eau sur la roue.

X, (fig. 1 & 2) Ressorts qui relevent les volants des soufflets quand une des équerres les a laissé échapper.

a, Enclume sur laquelle on forge le fer.

b, Le marteau.

c, Son manche.

d, Arbre qui, en tournant, éleve le marteau.

e e, Cammes ou chevilles de l'arbre qui ont prise sur la queue du marteau:

f, Roue de cet arbre.

g, (fig. 1) Canal qui verse l'eau sur cette roue.

i, i, Pieces qui portent le manche.

k, k, Montants de bois qui soutiennent les piece i i.

PLANCHE VII.

CETTE Planche représente les trompes, fourneau à fondre la mine, & martinet du pays de Foix.

La figure I fait voir le tout en perspective.

La figure 2 est un profil ou coupe selon la ligne A B b du plan (fig. 3).

La figure 3 est le plan des trompes, fourneau & martinet.

La figure 4 est une coupe des trompes prise parallélement à la ligne dd du plan (fig. 3).

Les parties semblables sont marquées dans ces figures par les mêmes lettres,

A, Canal qui conduit l'eau au réservoir des trompes.

B, Réservoir qui fournit les trompes d'eau.

C, C, Montants qui portent les traverses qui soutiennent le réservoir?

DD, (fig. 1) Les traverses des montants.

EE, (fig. 1) Autres traverses qui servent à entretenir les montants.

FG, (fig. 1 & 4) Partie du corps de la trompe, du tuyau vertical ou arbre creux qui est d'un égal diametre.

HH, (fig. 1, 3 & 4) Les trompilles I. L'espace qui est entre deux trompilles appellé Coing, ou le tuyau qui conduit l'eau dans le corps de la trompe.

K, (fig. 2) fait voir le canal vertical, ou corps de la trompe ouvert dans un autre temps que dans la figure 4; aussi n'y trouve-t-on pas la figure d'entonnoir.

L, La caisse dans laquelle les corps des trompes ou canaux verticaux reng dent l'eau.

M, (fig. 2 & 4) Les pieces sur lesquelles l'eau tombe. N, (fig. 1 & 3) Ouvertures par où l'eau sort de la caisse.

OP, (fig. 1 & 2) Partie de la caisse plus élevée par l'inclinaison qu'ont les pieces posées en OP.

Q, Conduit par où le vent soussle dans le fourneau.

En Q est une ventouse qu'on ouvre en partie, lorsqu'on veut diminuer la force du vent dans le sourneau. Elle se ferme par une planche qui entre dans deux coulisses.

R, Le fourneau.

S, (figures 1 & 2) Trou qui donne écoulement au laitier ou crasses

T, Coupe de ce fourneau, suivant la ligne Abb (fig. 3).

V, Plan de ce fourneau felon la figure 3.

e eff, Canal qui fournit l'eau qui fait tourner la roue du martinet.

g (fig. 3) Trou qui laisse échapper l'eau qui tombe sur la roue du martinet; quand on veut arrêter l'eau, on le bouche avec une plaque de sonte.

h, Canal qui porte l'eau sur la roue du martinet.

I, Cette roue.

K, Le martinet.

L, Le ringard pour remuer le masset dans le fourneau pour déboucher le trou qui laisse passer le laitier.

M, Tenailles pour prendre le masset.

N, Une de leurs branches.

o, Ringard crochu avec lequel on retire le masset du fourneau;

p, Gros marteau de fer, ou masse avec laquelle on rassemble, à force de bras, les parties du masset lorsqu'on vient de le tirer du fourneau.

q, Le taillant avec lequel on coupe le masset.

22, 33, 44, montrent selon quelles lignes on divise le masset en quatre parties. Quand il y a du fer fort ou acier, il est dans les parties 22, 44.

PLANCHE VIII.

CETTE Planche représente les fourneaux d'Allemagne dont on tire la fonte en masse, tels que sont ceux de Foderberg en Stirie.

La Vignette représente un de ces tourneaux vu en perspective. La disposition des roues, des soussels, des bâtiments qui entourent ce sourneau, n'est pas précisément la même ici que dans le pays. Le Dissinateur avoit négligé d'en tirer les desseins; mais cela n'est de nulle importance par rapport à la construction du sourneau, qui est ce que nous avons besoin de connoître. On a suppléé au reste, autant qu'on a pu, par les instructions que les Mémoires ont donné.

A A est le toît d'une grande halle qui met les Ouvriers à couvert, & où l'on serre aussi le charbon.

B, La cheminée du fourneau qui passe au travers de ce toît.

C, Tas de charbon qui est dans la halle.

D, L'arcade qu'on bouche avec une porte de fer de côté, pour empêcher les étincelles d'aller gagner le charbon.

E, Autre arcade par laquelle les Ouvriers portent la mine au fourneau.

F, Chariot plein de mine posée sur une planche inclinée, attaché à un des bouts d'une corde.

Au-dessous de G doit être une poulie sur laquelle passe la corde à laquelle le chariot est attaché.

H, Arbre autour duquel se roule la corde pour faire monter le chariot. I, La roue de cet arbre.

FOURNEAUX.

K, Tuyau qui conduit l'eau sur cette roue.

L, Ouverture supérieure du fourneau.

M, Mur bâti en portion d'entonnoir qui conduit le charbon & la mine dans l'ouverture du fourneau.

a a b c d, Deux fours à rôtir la mine,

b, La porte d'un de ces fours,

c, La porte de l'autre.

Bas de la Planche.

La Figure I est un plan pris à la hauteur des soufslets.

La Figure 2 est un plan pris un peu à l'origine de la cheminée. La ligne CC de ce plan se trouve directement au-dessus de la ligne CC du premier plan.

La Figure 3 est une coupe de fourneau de haut en bas, qui passe par les li-

La Figure 4 est une coupe du même fourneau, qui passe par les lignes D, D, des plans.

La figure 5 montre comment on tire la masse de fonte du fourneau.

Les mêmes lettres marquent dans les dissérentes figures des parties semblables.

EF (fig. 3 & 4) Hauteur du fourneau.

FG, (fig. 3 & 4) Hauteur de la cheminée.

H, (fig. 3) une des arcades ou especes de portes par lesquelles les Chargeurs entrent dessus le fourneau.

I (fig. 2, 3, 4) Gueulard ou ouverture supérieure du fourneau.

K, Espece de demi-entonnoir qui conduit le charbon dans le fourneaus

L, (fig. 3) Endroit jusqu'auquel le fourneau s'élargit.

M, (fig. 1), montre la circonférence du fourneau à la hauteur des soufflets & de tout l'ouvrage.

NN, (fig. 1, 2, 3) est la couche de terre dont les parois sont revêtues.

OO, (fig. 1) Embrasure où sont les soufslets, & par laquelle on tire la masse de sonte.

 $P\left(fig.\ 3\right)$ est la coupe de la gueuse qui soutient le mur depuis cette embrasure jusqu'en haut, & au-dessous de laquelle on ouvre le passage pour tirer la masse.

Q, (fig. 1 & 3) La thuyere.

R, (fig. 2) est le plan d'un trou qui reçoit la cendre ou la poussière qui vient des étincelles qui sont rabattues par la cheminée; on se sert de cette cendre pour couvrir le sond du sourneau.

La figure 5 donne quelque idée de la façon dont on tire la masse de sonte du sourneau. On n'y a cependant pas mis les poulies nécessaires pour changer sa direction; mais cette sigure suffit pour ce qu'on veut saire entendre,

S est l'ouverture faite au fourneau.

T, La masse de fonte entourée d'une chaîne.

V, Autre chaîne accrochée à la précédente.

X, Arbre des soufflets qui tirent cette chaîne.

PLANCHE IX.

La figure I est la figure 4 de la Planche précédente mise en perspective, c'est-à-dire, une coupe sur la ligne D D (fig. I de la Pl. précédente).

a, est la masse de fonte.

b, L'ouverture de la thuyere dans le fourneau.

cc, Le dessus du fourneau.

d, Le gueulard.

f, Le demi - entonnoir.

ee, Les arcades ou portes par lesquelles les Ouvriers viennent dans le fourneau.

gg, La cheminée.

La figure 2 est un sour à rôtir la mine, coupé du côté IKLMNO, pour faire voir les couches de mine & de charbon; I, couche de charbon; K couche de mine; L, couche de charbon; M, couche de mine; N, couche de charbon; O, couche de mine. h est la porte avec des barres de ser qui la traversent.

Les autres figures sont pour donner idée des sourneaux d'Allemagne où l'on coule la sonte en gueuse.

La figure 3 est un plan de ce fourneau à la hauteur des soufslets.

La figure 4 est un plan pris à la hauteur du gueulard.

La figure 5 est la masse du fourneau jusques un peu au-dessus de l'origine de la cheminée mise en perspective.

La figure 6 est une coupe sur la ligne AA du plan (fig. 3).

La figure 7 est une coupe sur la ligne B B (fig. 3).

La figure 8 est une coupe de la cheminée en perspective.

Les mêmes lettres marquent les mêmes parties dans ces différentes figures.

C, Embrasure par où on donne écoulement à la fonte.

DD, Embrasure des soufflets.

E, (fig. 6 & 7) Fond du fourneau.

F, Endroit jusqu'auquel le fourneau monte en s'élargissant, d'où il se rétrécit ensuite jusqu'en G.

G, Le gueulard.

H, La cheminée.

I, Entrée pour venir sur le fourneau.

L'Explication des Planches X, XI, & XII se trouve ci-devant, pag. 82 & suiv.

MANIERE de faire les Tuyaux de fer coulé ou fondu. Par M. DEPARCIEUX.

IL y a deux fortes de tuyaux de fer coulé; les uns servent dans les grands bâtiments à conduire la descente des eaux des toîts, depuis les cheneaux jusqu'à terre, ou on n'en met que 8 à 10 pieds en bas, pour ne pas y employer du plomb, qui seroit sujet à être bossué, & à s'engorger.

Les autres tuyaux, incomparablement plus nécessaires, sont ceux dont on se ser pour conduire les eaux d'un lieu à un autre, soit pour les besoins des villes ou des grandes maisons, soit pour l'arrosement ou la décoration des jardins.

La maniere de mouler les tuyaux de descente a toujours été la même que celle qui a été en usage pour ceux de conduite. Tant qu'on a moulé ces derniers entiérement en sable, à la réserve du noyau qui a toujours été sait en terre, on a de même moulé les autres en sable; ils rendoient le même service, & ils étoient aussi bons que ceux qu'on sait aujourd'hui; rien ne portoit donc à desirer qu'ils sussent mieux saits.

Mais dès qu'on eut imaginé de faire les bouts des moules des tuyaux de conduite, avec des platines de fonte pour former la surface planq des brides & porter les petits noyaux qui forment les trous des vis en mit tout aussi-tôt des platines aux chassis des tuyaux de descente parce qu'il étoit mieux qu'ils fussent terminés quarrément, que de l'être par deux biseaux, l'un à droite & l'autre à gauche, venant se réunir aux joints du moule qu'on nomme les Coutures, comme on verra que cela étoit ci-devant; mais l'heureuse idée de terminer les moules par des platines de sonte, n'a pas été imaginée pour ceux-ci.

Ainsi l'Art de mouler & de couler les tuyaux de descente n'ayant rien de particulier, nous n'en parlerons qu'à la suite des autres. Nous allons commencer par faire connoître comment étoient faits les premiers tuyaux de fer qu'on a employés à conduire les eaux : ces connoissances faciliterent l'intelligence de ce qui se pratique aujourd'hui.

Des anciens Tuyaux de conduite.

Les premiers tuyaux de fer qu'on a employés à conduire les eaux d'un lieu à un autre, furent faits à l'instar de ceux de grès ou de terre cuite, s'emboîtant les uns dans les autres avec du mastic & de la filasse, comme on fait pour ceux de grès : il en existe encore en quelques endroits,

endroits, entre autres à Segrez près de Baville. Vers 1746 ou 1747, on a démonté aux Tuileries une conduite qui servoit à porter les eaux de décharge du grand bassin rond au bassin octogone : il reste encore plusieurs des ces tuyaux dans les magasins du Roi.

Pour concevoir comment on faisoit ces premiers tuyaux de conduite représentés par les figures 1 & 2, * il suffit presque de savoir comment étoit sait le modele représenté par les figures 3 & 4 : les figures 5 & 6 représentent le noyau qui formoit le dedans.

L'explication du modele de ces tuyaux devant servir pour l'intelligence de ce qui sera dit dans la suite, nous allons entrer dans quelques détails, comme si on s'en servoit encore.

Ce modele (fig. 3 & 4) consistoit en une espece de cylindre qui représentoit & contenoit à la fois toute la solidité du noyau & celle du tuyau; la partie ABCD, en faisant abstraction du reste, représente le tuyau tel qu'il devoit paroître à l'extérieur au sortir du moule; les ressauts A, D, B, C représente l'épaisseur du tuyau; les parties G & H représentent les bouts du noyau excédant le tuyau de trois à quatre pouces par chaque bout; ayant les mêmes diametres que le tuyau devoit avoir intérieurement par chaque bout, ils sont portion du modele; ils sormoient dans le sable la place où se posoit le noyau.

Le bout B C étoit renssé dans une longueur de six à sept pouces parallélement au reste du tuyau, de maniere que le diametre intérieur de cette partie renssée étoit plus grand de six à sept lignes que le diametre extérieur de l'autre bout.

Ces fortes de modeles cylindriques font divisés en deux moitiés, suivant la longueur par un plan qui passe par l'axe; ou, pour mieux dire, ils sont communément faits de deux pieces de bois assemblées par deux chevilles, après en avoir bien dressé l'entre-deux; le modele étant fait, on racourcit un des bouts de chacune de ces chevilles, pour en faire les gougeons qui servent à tenir d'accord les deux moitiés du modele quand on veut faire la seconde moitié du moule.

La forme ronde de chaque moitié du modele ou de chaque demicylindre, donne par elle-même toute la dépouille nécessaire aux côtés; il falloit alors en donner un peu par les bouts, tant aux extrémités de ce qui forme l'empreinte du noyau, qu'aux ressauts que formoient l'épaisseur qui devoit avoir le tuyau; il suffisoit de donner une ligne de dépouille, ou une & demie tout au plus sur la hauteur du demi-diametre du modele.

^{*} On a cru que les figures seroient plus sensibles | pe, comme on a fait pour la plupart: on a mieux '& plus intelligibles si on les présentoit de deux aimé les saire plus petites, que de les donner manieres, c'est-à-dire, en perspective & en cou- simples & plus grandes.

Cette dépouille faisoit que les bouts des tuyaux n'étoient pas coupés bien quarrément, étant plus longs à l'endroit des joints du moule ou des coutures, qu'aux deux entre-deux; mais cela ne faisoit aucun tort à ces sortes de tuyaux.

Ce modele ainsi préparé, & ayant des chassis tels que le sable peut avoir aux environs de trois pouces d'épaisseur dessus, dessous & aux côtés : on prenoit la moitié du chassis * qu'on posoit sur la planche à mouler : on prenoit de même la moitié du modele; on la metroit au milieu du chassis (sig. 10), & on mouloit cette moitié du modele : cela fait, on renversoit le demi-chassis avec les soins nécessaires; on plaçoit la seconde moitié du modele fur la premiere; on mettoit la seconde moitié du chassis, & l'on achevoit le moule en réservant trois jets le long de cette seconde moitié.

On préparoit sans doute alors les noyaux comme on les prépare à préfent; nous l'enseignerons ci-après. Le noyau étant prêt à mettre dans le moule, on posoit ses extrémités dans les empreintes saites dans le sable par les bouts excédents G & H du modele que nous avons dit ci-devant être des mêmes diametres que ceux des bouts de l'intérieur du tuyau. Les deux moitiés du moule étant assemblées, il ne restoit qu'à y couler la fonte.

Il y en avoit (fig. 3 & 4) où l'on réservoit un bourlet à six ou sept pouces du petit bout pour retenir le massic & la silasse quand on les embostoits

Une conduite de pareils tuyaux sans désauts, & posée avec soin dans un terrein solide, duroit assez long-temps, pourvu que l'eau ne sût pas trop sorcée; mais quand les conduites étoient chargées par une hauteur d'eau un peu considérables, l'eau pénétroit le mastic en s'introduisant peu à peu dans ses petits interstices, & le détruisoit.

Il est aisé de sentir que quand il arrivoit quelque accident dans le cours d'une pareille conduite, il n'étoit pas possible d'ôter le tuyau où étoit le mal sans le casser, souvent on endommageoit ses deux voisins; & il n'étoit pas non plus possible d'y en substituer un autre en ser : il falloit y mettre deux bouts de tuyau de plomb, avec une soudure au milieu.

La difficulté qu'il y avoit à ôter un tuyau tel que les précédents du milieu d'une conduite toute posée, & l'impossibilité d'en substituer un autre en ser à la place, quand le premier étoit ôté, sit imaginer une autre maniere de faire & d'ajuster ou de joindre les tuyaux ensemble qui comparée à la précédente dut paroître très-bonne.

Ce fut de faire des tuyaux toujours de la longueur ordinaire de 3 pieds à trois pieds & demi, & d'un même diametre dans toute leur longueur; on fit de plus d'autres tuyaux ou grandes viroles aussi en fer

^{*} Il y a des forges où l'on nomme les demi-chassis des fausses-pieces,

fondu, qui n'avoient qu'un pied ou quinze pouces de long; mais dont le diametre intérieur étoit plus grand de six à sept lignes que le diametre extérieur des premiers; on assembloit les tuyaux bout à bout, en mettant une de ces grandes viroles sur le joint, avec du massic & de la filasse; & on nommoit cet assemblage des Conduites en manchons, à cause de la forme des viroles. Voyez les figures 11 & 12.

On crut qu'au moyen de cette disposition, s'il arrivoit qu'un tuyau fe cassat, ou qu'il y survint quelqu'autre faute, on pourroit aisément l'ôter en chauffant les deux manchons pour en amolir le mastic, & les pousser ensuite l'un à droite & l'autre à gauche; mais le mastic ayant perdu une partie de son onctuosité, lorsqu'on l'avoit chauffé la premiere sois pour l'employer, & venant à en perdre encore lorsqu'il falloit échauffer les tuyaux, jusques à ce qu'ils échauffassent eux-mêmes le massic, joint à la rouille qui s'y étoit formée, il arrivoit que celui des bouts du manchon étoit tout-à-fait desséché, avant que celui du milieu fût suffisamment chaud, & qu'il étoit impossible de faire couler le manchon; il falloit donc encore casser le tuyau, & souvent ses deux voisins; ce qui devenoit très-coûteux & a dégoûté pour toujours de se servir de ces tuyaux : d'ailleurs le mastic ne résistoit pas long-temps aux grandes charges d'eau, comme on l'a déjà dit : il étoit fâcheux de ne pouvoir faire un usage plus étendu, c'est-à-dire, pour les grandes charges d'eau; d'une matiere aussi solide, aussi commune, & par conséquent à aussi bon marché.

On appercevoit sans doute depuis long-temps que des tuyaux à oreilles, qu'on pourroit joindre & serrer autant qu'on le voudroit avec des vis, & du cuir entre deux, satisferoient à tout ce qu'on pouvoit desirer à cet égard; mais il falloit imaginer le moyen de faire sortir du moule les tuyaux avec leurs oreilles toutes percées & prêtes à recevoir les vis, sans beaucoup augmenter leur prix; percer les trous après coup auroit été une besogne longue, pénible & coûteuse; mouler les tuyaux, comme on moule pour le cuivre avec des pieces de rapport, auroit peut-être été tout aussi coûteux, s'il ne l'avoit pas été davantage: une heureuse idée en a donné le moyen; ce sut, dit-on, vers la fin du siccle dernier, temps où Louis le Grand vouloit embellir Versailles & Marly, qu'on imagina ensin le moyen de faire des tuyaux à bride qui sortoient du moule avec les oreilles percées, tels ou à peu près qu'on les emploie maintenant par-tout.

C'est principalement dans le chassis qui sert à mouler ces tuyaux, que se trouve toute l'invention; moyen si simple que bien des gens diront sans doute, quand on verra en quoi il consiste, que cela n'étoit pas bien difficile à trouver, tant tout devient simple ou aisé, quand on le connoît. On a néanmoins été des siecles à imaginer ce moyen tout simple qu'il

paroît. Quel usage n'en auroient pas fait les Romains; s'il avoit été connu de leur temps.

Maniere de faire les Tuyaux à brides, ou à oreilles percées.

DU MODELE.

Le modele d'un tuyau simple à oreilles, tel que celui qui est représenté par les figures 13 & 14, est composé de six pieces; savoir; de deux pieces à peu près demi-cylindriques, telles que les représentent les figures 15 & 16, & de quatre pieces représentées par les figures 17, 17, dont deux ensemble forment la bride 18.

Deux demi-brides & la moitié du cylindre font la moitié du modele représenté par les figures 19 & 20; les figures 21 & 22 représentent le modele entier.

Les deux bouts excédents A & B, (fig. 15 & 16, doivent avoir comme aux modeles des anciens tuyaux, le diametre qu'on veut donner à l'intérieur des tuyaux, & environ 3 pouces à 3 pouces & demi de long. Les ressauts CC représentent l'épaisseur qu'on veut qu'aient les tuyaux, observant néanmoins que, pour donner plus de force à la bride, il est à propos que ce ressaut ait deux à trois lignes de plus contre la bride que dans le corps du tuyau, allant en diminuant pour se reduire à rien, à deux pouces loin de la bride.

On fait que l'épaisseur des tuyaux doit se régler d'après leur diametre & la hauteur de la charge d'eau qu'ils doivent supporter. Perfonne que je sache n'a encore sait d'expériences sur la force de la sonte de ser : il saut néanmoins partir de quelque point sixe; on ne peut jusqu'à présent conseiller rien de mieux, que de voir dans les lieux où l'on en a fait grand usage, comme à la Machine de Marly, l'épaisseur de ceux qui ont résisté, & celle de ceux qui ont cassé, tâchant de savoir où ils étoient placés, pour connoître la charge d'eau qu'ils supportoient, en voir plusseurs, & pécher plutôt par un peu plus, que par un peu moins, vu que ce n'est pas une matiere bien chere; c'est le moyen le plus sûr que je connoisse, & cela est essentiel à observer pour ceux qui sont saire des modeles particuliers.

L'épaisseur la plus ordinaire pour les tuyaux de six pouces * est de six à sept lignes; mais s'ils doivent porter une charge d'eau de cent à cent vingt pieds, il saut leur donner huit à neuf lignes d'épaisseur; on sent assez d'après tout ce que nous venons de dire, que si une conduite doit être posée dans des lieux hauts & bas, il saut que les tuyaux des endroits bas soient plus forts que ceux du haut; ce qu'on peut saire sans changer de modele, comme on le dira en parlant des noyaux.

Quand on dit un Tvyau de tel ou tel diametre, il faut toujours entendre que c'est du diametre intérieur dont on parle.

Les modeles des brides forment une ouverture au milieu du même diametre que doivent avoir les tuyaux intérieurement; ils s'appliquent fur les bouts excédents du modele tout contre les ressauts; ils doivent avoir dix à onze lignes d'épaisseur pour les tuyaux de deux à trois pouces de diametre, onze à douze lignes pour les tuyaux de quatre à cinq pouces, & quatorze à quinze pour les tuyaux de six à huit pouces.

Les trous des vis doivent être tels que leur bord intérieur soit à huit ou neuf lignes loin de la surface extérieure du tuyau, pour la place nécessaire à l'écrou, à la tête de la vis, & à l'anneau de la clef qui sert à les tourner pour les serrer : il faut toujours faire les trous d'une ligne & demie, ou de deux lignes, plus grands que la tige des vis qui doivent y être employées, pour n'être pas gêné en les posant : il faut pour cela donner à ces trous dix lignes de diametre pour les tuyaux de deux à trois pouces; onze lignes pour les tuyaux de quatre à cinq pouces; douze à treize lignes pour les tuyanx de six à huit pouces, & donner six à sept lignes de force à la partie de l'oreille qui fait l'extérieur du trou.

On fait les brides des tuyaux de deux pouces ovales, avec deux trous pour les vis; & en les posant on observe de mettre les brides verticales, c'est-à-dire, une vis dessus à l'autre dessous; de semblables brides seroient aussi suffissantes pour les tuyaux de trois pouces; on y met ordinairement trois vis, quelquesois quatre.

La rondeur des demi-cylindres fait leur dépouille pour les tirer du fable aissément; il faut donner la même facilité aux modeles des demi-brides : on peut le faire de deux manieres. 1°, En faisant la ligne AB (fig. 17) un peu plus courte que la ligne CD; une ligne de chaque côté donne une dépouille suffisante: 2°, On peut encore donner la dépouille, en faisant le tour de la bride un peu en pente du côté du tuyau; c'est-à-dire, (fig. 20) faire B un peu plus bas que A, parce qu'on verra ci-après qu'on peut tirer les demi-brides par les bouts du moule quand le tuyau est moulé; d'autres donnent les deux dépouilles à la fois, & c'est mieux.

On donne ordinairement moins d'épaisseur aux brides que ce qu'on marque ici; mais c'est une économie mal entendue : cette épargne ne va jamais à deux livres de fonte par bride, même pour des tuyaux de 8 pouces; ce qui fait une épargne de cinq, six à sept sols tout au plus par tuyau; & saute de cette force suffisante, il arrive très-souvent à ces tuyaux, dont les brides sont trop peu épaisses, qu'en serrant les vis, les oreilles se cassent, ou bien par la charge des terres après qu'ils sont employés; ce qui est encore plus coûteux.

Pour fortifier d'autant plus les brides, & les mieux lier en même temps au corps du tuyau, fans qu'il en coûte beaucoup de matiere, il faut,

FOURNEAUX.

comme il a déjà été dit, augmenter l'épaisseur du tuyau en dehors à l'approche des brides, commençant à deux pouces de la bride, & augmentant en pente jusqu'à elle, donnant près de la bride jusqu'à deux ou trois lignes d'augmentation d'épaisseur tout autour, si ce n'est à l'approche des trous des vis, pour n'en pas gêner la tête ni l'écrou.

La construction de ce modele étant bien entendue, on sentira aisément celle des autres tuyaux à une ou à plusieurs branches, courbes, coupés en biais, &c. dont on dira pourtant encore quelque chose ciaprès, pour en faire connoître la commodité & l'utilité. Nous passons à la construction du chassis propre à mouler avec le modele qu'on vient de décrire, & nous ferons voir tout de suite l'usage de l'un & de l'autre, afin d'être plus courts sur tout le reste, dont on devinera une bonne partie par la seule inspection des figures.

De la construction des Chassis des Tuyaux à brides.

CES chassis sont composés de deux moitiés séparées, comme ceux des autres tuyaux. Pour des tuyaux de six pouces & de trois pieds & demi de long, ces demi-chassis doivent avoir quatre pieds & demi de long; quinze à seize pouces de largeur, & huit pouces de hauteur: en bois de quinze à seize lignes d'épaisseur, & davantage si c'est pour de gros tuyaux: ils doivent être assemblés à queue d'aronde & solidement serrés par des équerres dans les encoignures, & garnis de quatre forts crochets. Voyez la figure 23; elle représente un de ces demi-chassis, & la figure 24 en représente le plan.

Ceux-ci different des chassis des anciens tuyaux, en ce qu'ils portent deux platines de fer fondu A B & C D mobiles d'environ un pouce & demi dans les mortaifes F, F, & suivant le sens de la longueur du chassis : la figure 25 représente une des platines vue de face ; le demi-cercle A doit avoir le même diametre que doit avoir l'intérieur du tuyau, pour notre exemple six pouces : les trous B & C doivent être exactement placés, comme ils le sont au modele de la demi-bride & de la même grandeur; on sent aisément qu'il faut faire un modele en bois pour mouler ces platines entre deux fables; elles doivent être d'égale épaisseur par-tout, par la raison qu'on verra ci-après; cette épaisfeur est ordinairement de douze à quinze lignes; leur longueur DE (fig. 25) entre les entailles, doit être égale à la largeur intérieure A, B du chassis (fig. 23 & 24), asin qu'elles ne puissent jouer de droite à gauche; les parties excédentes H, G qui entrent dans les mortailes F, F, &c. doivent être égales à l'épaisseur des planches du chassis, & avoir même quelques lignes de plus, parce que cela ne nuit pas; la hauteur des platines doit être la même que celle des demi-chassis; celle des entailles

I K, égale à la hauteur du bois qui reste au dessous des mortaises, asin que le dessus des platines réponde exactement au dessous du demichassis : on y laisse communément deux pouces de bois ou deux pouces & demi, & autant par dessus; par-là les mortaises & les tenons des platines qui y entrent, ont au moins trois pouces; quand ils en ont quatre, les platines sont moins sujetes à avoir du devers, ce qu'il est bien essentiel d'éviter.

La distance entre les mortaises F, F sur un même côté du demi-chassis doit être égale à la longueur que doit avoir le tuyau, brides comprises, dans notre exemple trois pieds & demi; les mortaises ont trois pouces dans le sens de la longueur du demi-chassis, reste encore trois pouces de bois entre la mortaise & le bout du demi-chassis; on fait ensin une petite entaille V, au milieu du joint des petits côtés pour la place de l'arbre de ser qui est au milieu du noyau.

Du Noyau.

Pour faire le noyau, on prend une barre de fer destinée à cet usage; de 7 à 8 pouces plus longue que le chassis; elle doit être quarrée, si ce n'est aux deux endroits où l'on verra ci-après qu'elle doit être ronde; on l'enveloppe d'une torche ou corde faite avec du foin, bien torse & bien serrée, qu'on fait plus ou moins grosse, & dont on met plus ou moins de tours, selon que le diametre des tuyaux est plus ou moins grand; pour les tuyaux de grand diametre, on passe l'arbre de fer dans une piece de bois, asin qu'il y ait moins d'épaisseur de foin autour; on arrête la piece de bois à l'arbre de fer par une clavette à chaque bout.

Il y a des forges où l'on nomme l'arbre de fer seul, ou l'arbre & le bois ensemble, Trousseau; d'autres ne le nomment trousseau que quand il a reçu l'enveloppe de foin: le dernier paroît mieux convenir.

Le diametre de ce trousseau ainsi composé de l'arbre de fer, & de la torche de foin, doit être moindre que celui que doit avoir le noyau d'environ un pouce & demi à deux pouces, asin de pouvoir y mettre encore huit, dix à douze lignes de terre autour pour achever de lui donner le diametre nécessaire pour des tuyaux de quatre, six à huit pouces, un peu moins pour les moindres diametres, & davantage pour les plus grands.

On sait par tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur l'Art de mouler pour la sonte de ser, que la terre qu'on emploie pour saire les noyaux doit être mêlée avec de la siente de cheval bien battue, bien mêlée & bien épluchée de pierres de gravier & autres ordures, & être d'une consistance un peu mollette pour être employée.

Le tour sur lequel on forme ces noyaux, & qu'on nomme l'Attelier,

confiste en deux pieces de bois solidement arrêtées ou scellées dans un mur à trois pieds de hauteur, ou environ, & distante sentr'elles d'environ quatre pieds qu'on nomme les appuis: on met sur le derriere, ou contre le mur une ou deux planches pour y mettre la terre pétrie & prête à employer; on fait une entaille dans chaque appui, dans lesquelles puissent entrer deux portions de l'arbre du noyau qu'on arrondit de maniere qu'ils n'y soient ni trop justes, ni trop aisés.

On a une planche bien droite par ses deux côtés, aussi large par un bout que par l'autre, & un peu tranchante par un de ses bords; on pose cette planche sur les appuis, par devant, mettant le côté tranchant du côté des entailles saites sur les appuis; on place la planche de maniere que ce rebord tranchant soit distant du milieu des entailles, de la moitié du diametre que doit avoir le noyau ou l'intérieur du tuyau. On marque alors, sur les appuis, le derriere de la planche, & on fait sur chaque appui un trou dont le bord réponde à la ligne qu'on vient de marquer, qui faisoit le derriere de la planche, asin que mettant une cheville de bois ou de ser dans chacun de ces deux trous, & y appuyant le derriere de la planche, l'autre côté se trouve distant du milieu des entailles dans lesquelles doit tourner l'arbre du noyau, de la moitié du diametre que doit avoir le tuyau ou le noyau.

On fait deux autres trous sur les appuis tels que les chevilles qu'on y mettra tiennent la planche deux lignes plus près des entailles; deux autres qui rapprochent encore la planche de cinq à six lignes, & encore deux autres, &c, selon le nombre des couches de terre qu'on doit où qu'on veut mettre autour du trousseau; on n'en met ordinairement que deux aux tuyaux de deux & trois pouces; on en met trois pour les tuyaux de quatre à cinq pouces, quatre pour les tuyaux de six à sept pouces,

& pour les autres au-dessus cinq couches & tout au plus six.

Tout cela préparé, & la planche étant aux trous les plus près du trouffeau ou des entailles, on applique de la terre sur la torche de foin, tâchant de l'insinuer, de la faire entrer & pénétrer le plus qu'on peut entre les tours de la torche & les brins de foin, faisant tourner le trouffeau devant la planche pour rendre la couche égale par-tout; cette premiere couche appliquée, on met le trousseau fécher sur la rôtisserie: lorsqu'il est sec, on met la seconde couche qu'on fait de même sécher, & ainsi jusqu'à la derniere qui doit être très-unie; & pour cela elle est faite avec de la terre passée au tamis, & pétrie avec la siente de cheval comme l'autre; la derniere couche, qui n'a que deux lignes d'épaisseur, étant seche, un peu avant que d'ensermer le noyau dans le moule dont nous allons par-ler, on fait recuire le bout du noyau en lui donnant un feu plus vis; après ce recuit, on remplit les crevasses, s'il y en a, avec de la charrée, ou

cendre

cendre détrempée; & étant bien sec, on finit par le laver avec du poussier de charbon détrempé, pour faciliter la séparation de la terre d'avec le ser.

Il faut faire ce lavage tandis que le noyau est encore chaud, & ne l'enfermer dans le moule que quand on voit qu'il ne reste plus aucune marque d'humidité: on fait de ces noyaux à la fois, autant qu'on a d'arbres de fer.

Les arbres des noyaux ont un bout un peu applati pour y adapter une manivelle de bois, avec laquelle un homme ou un enfant tourne le trouffeau, tandis qu'un autre met la terre.

Veut-on faire des tuyaux de moindre épaisseur, & de différents degrés de diminution, pour des parties de conduites qui doivent avoir de n dres charges d'eau à porter que les autres? on peut le faire sans chan et de modele ni de chassis, & c'est mieux.

On voit aisément qu'on diminuera l'épaisseur d'autant qu'on voudra en grossissant le noyau, ce qu'on feroit en reculant la planche sur les appuis de l'attelier d'une ligne, ou de deux lignes, &c. Mais en s'y prenant de la sorte, le noyau ne pourroit plus entrer dans le demi-cercle des platines du chassis; on pourroit disposer les mortaises du chassis de maniere qu'on pût changer les platines sans les démonter; mais il sera beaucoup mieux de se fervir des mêmes platines, & on le peut, en faisant toujours les bouts des noyaux de la même grosseur qu'ils avoient pour les premiers tuyaux, & ne donnant l'augmentation de grosseur aux noyaux qu'entre les platines.

Cette augmentation doit se faire en pente, ou peu à peu, comme celle qu'on a faite en dehors, pour mieux marier les brides au corps du tuyau. & encore ne faut-il pas commencer si près des platines ; il est mieux de laisser toute l'épaisseur de la bride du même diametre à tous : pour cela, quand on aura fait tous les noyaux de la plus forte épaisseur de tuyaux; on marquera le milieu de la longueur de la planche qui a servi à calibrer les premiers noyaux : on ménera plusieurs lignes parallélement au bord tranchant; la premiere à une ligne de distance de ce bord, une à deux lignes, une à trois lignes, &c. Si les tuyaux ont trois pieds & demi, on prendra vingt pouces de part & d'autre du milieu de la planche; & à partir de ces deux derniers points en revenant vers le milieu, on diminuera la largeur de la planche d'une ligne, ou de deux, ou de trois, &c. Venant rencontrer celle qu'on voudra des lignes paralleles à deux pouces loin des points où l'on commence la diminution; on échancrera ainsi la planche d'une ligne, ou de deux, &c. On la rendra de nouveau tranchante, & l'on aura un calibre ou échantillon, qui fera les noyaux tels que l'épaisseur des tuyaux sera diminuée de ce qu'on aura déterminé, tout le reste étant comme aux premiers.

On dira peut-être que par ce moyen la conduite se trouvera alternativement large dans les corps des tuyaux, & étroite dans les brides, & que l'eau aura moins de liberté pour couler à l'endroit des brides, qu'ailleurs. Mais elle n'est pas plus gênée dans les brides de ces parties de la conduite, qu'elle ne l'est dans la partie entiere faite avec les tuyaux de la plus sorte épaisseur; il faut supposer qu'on a fait faire ces premiers d'un diametre suffisant. On ne fait point cette diminution pour donner plus de passage à l'eau; on la fait pour diminuer la dépense, & cet objet est assez important dans une grande longueur de conduite pour qu'on doive y prendre garde. Il faut avoir soin de faire dans le moule des marques différentes pour les dissérentes diminutions d'épaisseur, afin de les reconnoître plus aisément.

On fait avec la même terre dont on fait la derniere couche des noyaux; mais pétrie un peu plus ferme, un nombre de petits rouleaux bien droits, d'environ trois pouces & demi à quatre pouces de long, qu'on moule dans deux demi-cylindres de bois creux faits pour cela, du diametre que doivent avoir les trous des vis; on y enfonce la terre par un bout qu'on presse bien, tenant l'autre bout appuyé sur une table ou planche; on sépare les coquilles ou demi-cylindres de la terre en les faisant glisser en long; il faut observer que les bouts soient coupés quarrément; on les fait sécher; recuire; & on les lave avec le poussier détrempé tout comme les noyaux. On en fait une grande provision à la fois, qu'on a soin de tenir en lieu sec même un peu chaud; c'est ordinairement la besogne des enfants.

Du Moule.

On prend la moitié du moule du tuyau, c'est-à-dire, la moitié du cylindre (celle qui n'a pas les gougeons), & deux demi-brides qu'on assemble sur une planche à mouler; on prend de même le demi-chassis qui ne porte pas les gougeons; on pousse les platines vers les bouts du demi-chassis; on le pose sur le demi-modele; les platines de fonte tombent hors des demi-brides sur les bouts excédants du modele; on rapproche alors les platines contre les demi-brides : le tout s'arrangeant & prenant sa place, on voit que les platines venant s'appliquer contre les demibrides, s'appliquent en même temps contre les bords de leurs mortaises? puisque leur distance a été faite égale à la longueur du tuyau ou du modele. On arrête les platines par des coins qu'on met dans les mortaifes . & qu'on chasse un peu avec un maillet, afin qu'elles soient bien appliquées contre les demi-brides & contre les bords de leurs mortaises: on met alors le poussier de charbon, & ensuite le sable qu'on met seulement entre les platines, & l'on moule cette moitié du tuyau à l'ordinaire, remarquant que les platines font portion du moule; elles en font les bouts.

Cette moitié étant faite, on renverse le demi-chassis; on met l'autre moitié du modele dessus, puis l'autre demi-chassis & le reste comme pour la premiere moitié, & on acheve le moule en réservant trois jets sur le corps du tuyau, & deux sur chaque bride; les jets ont ordinairement six à sept lignes de diametre, un peu moins pour les petits.

Tout cela étant fait, on sépare les deux demi-moules, dont on ôte les deux demi-cylindres: on ôte ensuite les coins qui fixoient les platines dans leurs mortaises, on les pousse vers les bouts des demi-chassis, & l'on ôte les modeles des demi-brides; on met dans chacun des trous de ces platines un rouleau de terre bien sec, tel qu'on a enseigné à les faire ci-devant, les faisant excéder du côté du sable d'une quantité égale à l'épaisseur du modele des brides; on rapproche ensuite les platines du sable, & on les fixe de nouveau avec les coins contre les bords des mortaises; on pousse les petits rouleaux de terre pour les faire entrer un peu dans le sable, asin que la sonte ne les dérange pas.

On met alors les deux demi chassis l'un sur l'autre; ayant mis le noyau au milieu, on examine si les derrieres des platines conviennent bien ensemble, & si elles forment bien un même plan, en éclairant par dessous avec une lumiere, & bornoyant par dessus, ce qui doit être, si le tout a été fait ainsi qu'on l'a expliqué: si quelque platine voile, lâchant un coin & en resserrant un autre, on raccommode le mal qu'il peut y avoir; c'est pour cela qu'on a recommandé ci-devant d'observer que les platines sussent bien d'égale épaisseur.

Tout cela fait, on remplit de fable le derriere des platines qu'on foule simplement avec la main, & le moule du tuyau est prêt à recevoir la fonte.

On met trois jets sur le corps du tuyau, & deux sur chaque bride, asin que plusieurs Ouvriers puissent verser à la fois, sans quoi la matiere ne rempliroit pas les extrémités du moule, ou les rempliroit mal, la matiere perdant de sa fluidité quand on veut la faire aller trop loin, ayant à échausser les parties du moule où elle passe; on a déjà dit qu'il est trèsessessentiel que les Verseurs de sonte se succedent sans interruption, & pour cela il faut qu'il y en ait toujours un avec sa cuiller pleine de sonte prêt à verser, lorsqu'un des premiers acheve de verser la sienne.

On commence toujours par les jets des brides; pendant qu'on verse par les jets des brides & par quelques-uns du corps du tuyau, les autres servent de ventouse; mais dès qu'on voit que le moule est plein par les jets où l'on verse, il faut promptement verser de la matiere par les jets qui faisoient l'office de ventouse, sans quoi il pourroit s'y trouver quelque désaut.

Comme la matiere se retire, ou que son volume diminue, à mesure qu'elle

perd de sa chaleur, & que le milieu de l'épaisseur du tuyau est encore liquide, tandis que ce qui touche le moule & le noyau, a déjà commencé à perdre de sa fluidité, il arrive que la matiere du milieu du jet, encore liquide, est attirée pour aller remplacer la diminution de volume qui se fait dans le moule; & que si on n'a pas soin de mettre un peu de sonte sur les jets du corps du tuyau quelque temps après qu'on les a vus pleins, il arrive, dis-je, que les jets deviennent de petits tuyaux, & que les ayant cassés, le tuyau est percé; on prévient ce désaut en sournissant un peu de sonte sur chaque jet, à mesure qu'on voit que le dessus du jet s'ensonce tandis qu'il est encore liquide.

La même raison qui fait que la matiere de l'intérieur des jets se retire; & que les tuyaux se trouvent percés, si on n'y prend garde, fait qu'il se forme quelquesois des sentes auprès des brides, si on n'a soin de casser le moule dès qu'on présume que la matiere est prise ou sigée sans attendre que la piece se resroidisse; ce qui vient de ce que le corps du tuyau perdant de sa chaleur, tend à s'accourcir; le sable du moule comprimé comme il l'est, ne permet pas aux brides de s'approcher, comme il le faudroit, pour suivre le raccourcissement du tuyau, & alors la matiere se fend aux environs du collet de la bride: on évite ce désaut en lâchant les crochets du chassis, & le renversant pour faire rompre le sable lorsqu'on juge que la matiere est prise.

Voilà pour les tuyaux simples coupés quarrément ou d'équerre par les deux bouts, tels qu'on les a faits depuis qu'on a imaginé de mettre dans les chassis les platines de sonte pour faire portion du moule, sormer la surface plane des brides, & porter les petits rouleaux de terre qui servent de noyaux pour les trous des vis.

Mais quoique ces tuyaux foient incomparablement plus commodes, & aisés à ôter du milieu d'une conduite, & à remettre, il ne laisse pas d'y avoir encore de la difficulté; parce que dans une conduite bien posée, chaque tuyau est autant serré ou approché des deux qui le touchent, qu'il est possible de l'être; les deux bouts étant coupés quarrément, & parlà paralleles entr'eux, un tuyau ainsi pris ne sort pas aisément d'entre les deux qui le joignent; on les ôte néanmoins à force de levier sans endommager les deux voisins, parce que les cuirs qui sont dans les joints les plus près, permettent un petit mouvement, & le tuyau sort; mais il faut beaucoup de soins & de précautions pour y en mettre un autre de sonte; on en vient pourtant à bout, & le pis aller, si on n'en a pas de sonte qui puissent y entrer, est d'en mettre un de plomb, ce qui est beaucoup moins dissicile; mais il est plus cher.

On en fait à présent, aux forges de Dampierre & de Senonches dans le perche, à cinq ou six lieues de Dreux, qui sont coupés en biais par un bout & quarrément par l'autre (voyez les fig. 26 & 27), ce qui les rend incomparablement plus commodes; car mettant les deux bouts - biais ensemble du sens convenable, & les bouts d'équerre ensemble, on va droit comme avec les autres; a-t-on besoin de tourner? on joint un bout coupé quarrément avec un bout biais, & l'on tourne jusqu'à faire le tour d'un bassin si l'on veut, comme avec des tuyaux de plomb.

A-t-on besoin de se détourner plus promptement à droite ou à gauche ? on met deux bouts biais ensemble du sens convenable pour cela, &c; & la même chose pour monter ou pour descendre obliquement, après avoir été horizontalement. Arrive-t-il qu'un tuyau creve, qu'une oreille casse, ou autre faute ? le biais permet la sortie du tuyau désectueux & l'entrée de celui qu'on veut y substituer.

La sig. 30, quoique pour un tuyau plus composé, fait voir comment sont faits les chassis des tuyaux simples qui ont un bout coupé en biais.

Bien des gens croiront d'abord qu'il auroit été encore mieux de faire les deux bouts biais: je le crus de même dans les premiers instants que l'idée de ce biais me vint; mais en y pensant mieux, je vis, qu'après avoir été horizontalement, & s'être disposé pour tourner à droite ou à gauche comme il le faut presque toujours, on ne pouvoit ni monter ni descendre, s'il en étoit besoin, sans un raccordement de plomb; que si on avoit des tuyaux à branche à mettre dans le cours de la conduite, on ne pouvoit mettre la branche ni dessus ni dessous, s'il en étoit besoin: un bout coupé quarrément facilite tout cela.

On fait dans les mêmes forges de Dampierre & de Senonches des tuyaux qui portent une branche fur le côté (fig. 28 & 29), ce qui est très-commode pour les conduites dans les potagers, & épargne beaucoup de plomb & de foudure; la fig. 30 montre le plan du chassis avec le modele en place, où l'on voit que, pour rendre la platine OP mobile, il a fallu mettre dans le chassis les deux planches GE, IK pour porter la platine OP; la planche IL pour porter le bout D de la platine CD; & la planche GF, pour recevoir le bout B de la platine AB; les deux espaces FGEM, LIKH, restent toujours vuides, & c'est par-là qu'on met & qu'on ôte les coins qui fixent les platines dans les mortaises B, P, O, D.

On a rendu les derniers chassis de ces sortes de tuyaux un peu plus simples; on a supprimé les planches IL, IK, GE, GF; les platines CD, AB viennent jusqu'en N & Q, & elles ont chacune une mortaise pour recevoir les bouts de la platine OP qui est plus longue; tout cela doit s'entendre à présent.

L'arbre du noyau de ces tuyaux à branche porte une mortaise à l'endroit où doit être la branche; on y met un morceau de bois fait comme FOURNEAUX.

M m

l'arbre de fer qu'on y mettra pour le noyau de la branche, mais court, pour qu'il n'empêche pas de tourner le trousseau avec la terre, & l'on acheve ce grand noyau jusqu'à la derniere couche inclusivement, comme s'il ne devoit point avoir de branche.

On se repaire sur l'arbre de ser pour reconnoître où est le morceau de bois qui se trouve alors caché par les couches de terre; on le découvre, on l'ôte, & l'on y met le petit arbre de ser fait pour cela, qu'on y ensonce un peu à force; on y met la torche de soin, & la terre qu'on ajuste à la main, avec un calibre de bois creusé en demi-cercle du diametre que doit avoir la branche; l'ayant mené jusqu'à la derniere couche, on le recuit, on le lave avec le poussier de charbon détrempé, & on l'enserme dans le moule, &c.

On fait aussi des pieces à deux & à trois branches, soit pour des pompes à cheval, soit pour de grandes machines, en leur envoyant le modele de ce qu'on demande, ce qui devient incomparablement moins cher qu'en cuivre; & tout ce qui ne touche pas les pistons est tout aussi bon & aussi solide en fer fondu

La fig. 31 montre le plan du chassis & du modele d'un tuyau à deux branches, dont les brides devant se trouver dans un même plan, sont formées par les mêmes platines AB; il en est de ce chassis comme du précédent, que les espaces CDEF, IKLO doivent rester vuides, & que l'on peut faire porter la platine AB par les deux autres, pour éviter de mettre les quatre morceaux de planche DC, DE, AL, KI: on fait le noyau de cette piece comme on a fait celui de la précédente.

La fig. 32 montre le plan du chassis d'un tuyau courbe, dans lequel on a fait le retranchement ABC par la planche AB, dans lequel on ne met point de sable, tant pour rendre le chassis moins pesant, qu'asin que le sable tienne mieux; l'espace DEFG reste aussi vuide, par la même raison qu'aux chassis précédents, & qu'une platine peut porter le bout de l'autre, pour ne pas avoir les deux planches ED, EF.

On fait le noyau de ces pieces à la main, en se servant d'un calibre en bois fait en demi-cercle creux, du même diametre que doit être l'intérieur du tuyau.

On pourroit néanmoins faire ce noyau plus réguliérement quand la courbure du tuyau est une portion de cercle, en faisant tourner le calibre autour du centre de l'arc, dont le tuyau est portion, soutenant l'autre bout du calibre à la hauteur convenable par une regle fixée à la hauteur du milieu du noyau; mais le peu de tuyaux qu'on peut faire faire de la sorte, ne vaut pas la peine qu'il y auroit à prendre tous ces soins, d'autant qu'on les fait suffissamment bien sans cela.

Pour tenir le noyau à sa place, on a mis des crochets sous les entailles H & I, avec lesquels on accroche les bouts de l'arbre du noyau quand il est en place; & avec des cales plus ou moins épaisses qu'on met entre le crochet & le bout de l'arbre, on met le noyau exactement à la hauteur où il doit être; on met ensuite des coins par dessous dans l'entaille, & le noyau est fixé; on met l'autre demi-chassis par dessus, on l'arrête avec les crochets, & le noyau se trouve pris de maniere à ne pouvoir ni monter ni descendre.

Toutes ces différentes pieces ont été exécutées pour la Machine de Creci, qui n'est qu'à trois lieues de ces forges; & je ne fache pas qu'on en eût exécuté de pareilles nulle part auparavant.

On voit aisément à présent que tant que le moule des tuyaux de conduite n'a été qu'en sable, sans platine de fonte, celui des tuyaux de descente a dû être de même: c'en étoit assez pour des tuyaux qui n'ont jamais eu besoin d'autant de soins que les autres, & ce n'est vraisemblablement pas pour eux qu'on s'est appliqué à chercher à mieux faire; mais dès qu'on a eu imaginé les platines pour les uns, on les a aussi-tôt employées aux autres, pour les terminer d'équerre & sans biseau.

Les tuyaux de descente ne disserent pas beaucoup des premiers tuyaux de conduite; ils s'emboîtent de même les uns dans les autres, mais seulement d'un pouce & demi, ou de deux pouces; le diametre intérieur du bout qui reçoit, n'a qu'une ligne ou deux de plus que le diametre extérieur du bout qui est reçu, n'y ayant ni mastic ni silasse à mettre; il y en a (fig. 8) où l'on fait un bourlet qui fait recouvrement sur le bord de l'emboîture quand ils sont en place, comme on en faisoit un aux anciens tuyaux de conduite (fig. 1 & 2); il y en d'autres (fig. 7) où, pour ne pas saire l'emboîture si grosse, on diminue la moitié de l'épaisseur du bout qui doit entrer dans l'emboîture.

Du couler à la poche.

On ne doit jamais risquer de couler à la cuiller les pieces de grand volume, dans lesquelles il entre beaucoup de matiere; il est toujours à craindre que dans un long service, aussi pénible & aussi risquable, il n'arrive du retard de service par quelque Ouvrier, & que ce manque ou retard de service ne fasse manquer la piece.

Pour éviter cet inconvénient, on enterre à fix, huit ou dix pieds du fourneau, ou plus près si l'on peut, le moule ou chassis des pieces dans lesquelles il doit entrer plus de quatre à cinq cents livres de matiere, faisant le creux assez profond, pour que le dessus du chassis soit suffisamment plus bas que la fortie de la fonte à l'œuvre ou fourneau; le moule étant enterré & le sable battu autour, on fait dans le sable une rigole

en pente depuis le trou du fourneau jusqu'au trou du jet, autour duquel on fait une espece d'entonnoir en sable; on s'imagine bien que pendant toutes ces préparations, on a grand soin de tenir les jets & ventouses bouchées.

Cela fait, & la fonte étant prête à couler, on débouche le fourneau avec le ringard; la fonte coule & s'achemine vers le moule; un Ouvrier met alors une pelle de fer au travers de la rigole, à un ou deux pieds du moule pour arrêter la fonte; on en laisse amasser une certaine quantité: pendant ce temps on ôte les tampons qui bouchoient les ouvertures du moule; on leve alors la pelle à moitié ou à peu-près, pour ne laisser couler que la matiere du fond, parce qu'il se forme toujours une croûte à la superficie du bain retenu par la pelle, formée par le fer qui commence à se figer, & par une crasse ou reste de laitier qui sort continuellement de la fonte, qu'il est essentiel de ne pas laisser entrer dans le moule; la pelle n'étant levée qu'à moitié, arrête cette crasse qui étant plus légere que la fonte plus épurée, occupe toujours le haut. Dès que le moule est plein, on bouche le fourneau; on enfonce la pelle dans la rigole pour arrêter l'écoulement; on met du sable par derriere, & on ôte la pelle; la fonte qui reste dans la rigole forme une petite gueuse, qu'on nomme Gueusillon, dont on fait du fer après.

Les pieces qui ne sont que médiocrement grosses, on les coule à la poche : la Poche est un vaisseau de sonte fait comme les chaudieres, si ce n'est qu'elle a le double d'épaisseur, quatorze à seize pouces de diametre & huit à neuf pouces de hauteur; elle a un trou à la hanche * de huit à neuf lignes de diametre; elle contient communément cinq à six cuillerées de sonte, & chaque cuillerée en contient communément trente-cinq à quarante livres.

Quand on veut se servir de la poche, on en lutte tout l'intérieur; aussi-bien que celui des cuillers; on bouche le trou en dedans avec de la terre; on place le chassis ou le moule le plus près qu'on peut du sourneau, pourvu qu'on ait toute la liberté de manœuvrer; on dispose tout ce qu'il faut pour soutenir la poche par derriere, son devant étant appuyé sur le chassis, & son trou tout près du jet, autour duquel on a fait un bassin ou entonnoir, pour recevoir la sonte quand elle sortira de la poche.

Tout cela fait, on met la poche chauffer sur le fourneau, jusqu'à rougir, aussi bien que les cuillers; la fonte étant bien préparée & bien épurée par dessus, on porte la poche à la place qu'on lui a préparée sur le moule; on prend la fonte avec les cuillers, & on la verse dans la poche dès que la

^{*} Les Ouvriers des Forges nomment la Hanche d'une chaudiere, ou d'une marmite, la partie arrondie par laquelle le fond se lie ou se joint avec le tour.


poche est pleine, ou qu'il y a au moins une quantité de fonte suffisante pour espérer que les Ouvriers n'en laisseront pas manquer en continuant de porter, tandis que ce qui est dans la poche s'écoulera, on pousse le bouchon de terre en dedans, avec un débouchoir de fer, & la fonte tombe dans le moule; pendant qu'elle coule, les Ouvriers continuent à porter de la fonte dans la poche, jusqu'à ce qu'ils jugent qu'il y en a de reste; & dès qu'ils voyent les jets pleins, ou prêts à l'être, ils versent avec la cuiller même dans les jets.

Les personnes qui ont des devis à faire, dans lesquels il entre beaucoup de fonte, & qui la réduisant au pied-cube, croiroient devoir la compter sur le pied de cinq cents quatre-vingt livres le pied-cube, comme les pese celui de fer forgé, seront peut - être bien aises de savoir que la fonte pese beaucoup moins que le fer forgé: je ne dirai pas bien précisément ce que pese le pied-cube de fonte; il peut d'ailleurs y en avoir qui pesent plus, & d'autres moins; mais j'ai assez bien examiné celle de Dampierre, pour assurer qu'elle ne pese qu'aux environs de quatre cents quatre-vingt-seize à quatre cents quatre-vingt-seize à quatre cents quatre-vingt-seize à quatre cents quatre-vingt-seize.

ERRATA.

Premiere Section, pag. 45 lig. 18 & 19. un canal d'eau courante de 8 pouces-cubes ; lifez, un canal dont la fection perpendiculaire est un quarré de 8 pouces de côté.

FIN DE LA TROISIEME SECTION,










fig. 2º

























Tucas scul























Lucas











Lucas icula





















Dessine par Bretez et Chaufourier





Dessine par Bretez et Chaufourier







Bretez del!

5"17"

Lucas scul











Dessiné et Grave par Patte en 1702





Dessiné et Gravé par Patte en 1762.







NOUVEL ART D'ADOUCIR LE FER FONDU,


ET

De faire des Ouvrages de Fer fondu aussi finis que de Fer forgé.

Par M. DE RÉAUMUR.

SUITE DE LA TROISIEME SECTION SUR LE FER.

M. DCC. LXII.



INTRODUCTION.

Par M. DUHAMEL DU MONCEAU.

L'ART de faire le Fer n'est autre chose que celui de tirer des Mines, & de rassembler en une même masse ce métal qui, étant distribué en petites parties dans les entrailles de la terre, se trouve mèlé avec plusieurs substances étrangeres, qui empêchent qu'on ne l'apperçoive sous la forme métallique. C'est ce que M. le Marquis de Courtivron & M. Bouchu Correspondant de l'Académie ont détaillé dans les trois Sections sur le Fer; & ce travail est, pour ainsi dire, la base d'une infinité d'autres Arts, puisqu'il leur fournit une matiere sans laquelle ils ne pourroient point opérer. Il n'y a effectivement point d'Art, qui ne fasse usage de disférents outils qui sont saits avec le ser, ou qui n'emprunte le secours de machines auxquelles le Fer donne la principale solidité. Mais indépendamment de ces Arts où le Fer entre comme matiere subsidiaire, le Fer lui-même exige, pour qu'on en tire tant de secours, différentes préparations qui sont autant d'Arts particuliers. Le régule une fois tiré de la mine, est une matiere encore brute & imparfaite, qui exige beaucoup de préparations, soit pour en faire des ouvrages de fonte, soit pour être mise en état d'être traitée sous le marteau, & ensuite coupée dans les fenderies, ou tirée dans les tréfileries, ou convertie en acier. Toutes ces opérations méritent d'être connues par d'autres que par ceux qui ont le soin des fourneaux & des forges, par des gens qui soient plus en état de méditer & d'imaginer des expériences qui fassent appercevoir des moyens d'opérer plus promptement & plus sûrement, pour faire des Fers qui soient propres à différents ouvrages. Le travail de M. de Réaumur sur le Fer fondu, que l'Académie juge à propos de faire imprimer, est une preuve de ce que je dis. Il y a long-temps qu'on jette en moule des ouvrages de Fer fondu ; mais par un travail immense, M. de Réaumur est parvenu à rendre cette fonte moins aigre, & assez approchante de la malléabilité du Fer forgé. Il est vrai que ce Traité passe un peu le but que s'est proposé l'Académie, en entreprenant l'Histoire des Arts qu'elle publie. Elle a bien apperçu qu'il n'y avoit presque aucun Art qui ne pût être perfectionné, & combien il seroit utile de leur procurer ce qui leur manque; mais elle a senti, en même-temps, qu'en entreprenant ce travail, un seul Art pourroit occuper un Académicien pendant toute sa vie. Elle a donc jugé plus convenable de commencer par décrire les Arts tels qu'ils sont, sauf à essayer dans la suite de les conduire à un plus haut dégré de perfection. Mais en formant ce plan, l'Académie n'a pas prétendu s'interdire la liberté d'indiquer dans l'Histoire de ces Arts, les routes qu'on pourroit suivre pour les perfectionner, ni cacher les découvertes qui auront déja été faites; ce qui fait voir qu'elle ne s'écarte point de son plan en publiant un ouvrage sur l'adoucisse-Addition à la 3e. Section.

ment du Fer fondu, qui s'est trouvé dans les papiers de M. de Réaumur: elle désireroit même être dans le même cas à l'égard de beaucoup d'autres Arts.

Par ce qui a été dit à la fin de la troisseme Section, on a vû qu'en faisant couler un métal rendu sluide dans des moules préparés pour le recevoir, on lui fait prendre, à peu de frais, des formes qu'on ne pourroit lui donner par d'autres moyens, qu'avec des dépenses considérables. On a vû avec quelle promptitude on jette en moule des marmites, qui coûteroient presque autant que celles d'argent, si on vouloit les saire en ser forgé de la même épaisseur, &

aussi régulierement contournées que celles que l'on moule.

Les Ouvriers qu'on nomme Fondeurs, lorsqu'il s'agit du cuivre, de l'argent, de l'étain, &c. se nomment Mouleurs, quand il est question du Fer. Cette dissérente dénomination n'en établit point dans le travail : les uns & les autres font des moules en creux qu'ils remplissent de métal. On fait des moules, ou avec du métal, comme font les coquilles qui servent à faire les boulets; ou bien on forme ces moules avec du fable ou de la terre, comme on l'a vû à la fin de la troisseme Section. Quand il n'est question que de pieces plates qui n'ont des ornements que d'un côté, comme les contre-cœurs des cheminées, les plaques qui forment les poëles quarrés, les chenets de cuisine, &c. on a un modele de bois parfaitement semblable, & égal à la piece qu'on veut couler en Fer: ainsi le Sculpteur forme en bois tous les ornements qui doivent être sur le contrecœur qu'on veut fondre. On imprime ce modele dans du sable fin qu'on a humecté & battu; on retire doucement le modele sculpté; le creux du sable est le moule où on doit couler la fonte ; on ménage ensuite un petit canal, depuis la gueuze jusqu'à ce moule, afin qu'en coulant la gueuze le métal se rende dans le moule de la piece que l'on veut faire.

Des moules aussi simples ne peuvent convenir pour les pieces creuses, & pour celles qui sont terminées de tous côtés par des surfaces convexes ou concaves. Il faut que tout ce qui est solide dans la piece se trouve en creux dans le sable, & entouré de sable de tous côtés; desorte que, pour faire un moule, il faut former un vuide semblable au solide de la piece, qui doit être rensermée de sable de tous côtés, excepté à l'endroit du jet par où on coule le métal, & à quelques autres endroits où l'on ménage des ouvertures pour laisser

échapper l'air.

Il y a presque autant de manieres de s'y prendre pour sormer les moules, qu'on a de pieces dissérentes à mouler; il ne nous seroit pas possible d'entrer dans les détails: ainsi nous nous contenterons de ce qui a été dit à la fin de la troisseme Section, sur la façon de mouler les marmites & les tuyaux de conduite, soit en fable, soit en terre, d'autant que ces exemples suffissent pour l'intelligence des Mémoires de M. de Réaumur. Ce qu'il est important de sçavoir c'est que la fonte de Fer étant très-aigre, on ne peut redresser au marteau les ouvrages de Fer sondu; le foret ni la lime ne peuvent point mordre dessus. M. de Réaumur s'est proposé de corriger ces désauts, & d'adoucir assez cette sonte de Fer, pour la rendre traitable au foret, à la lime & même un peu au marteau.

Il a publié en 1722, un Ouvrage qui a été bien reçu du Public, quoiqu'il

n'eût pas, à beaucoup près, épuisé la matiere, & que ce Traité ne fût qu'une ébauche en comparaison des Mémoires que nous publions aujourd'hui, dans lesquels on trouvera des procédés nouveaux plus sûrs & plus applicables à la pratique, que ceux qui sont rapportés dans son premier Ouvrage. Nous avons cru que ce travail immense qui s'est trouvé en bon ordre dans les Papiers de M. de Réaumur, ne pourroit être mieux placé qu'à la suite des détails sur la façon de mouler en sable & en terre, qui se trouvent à la fin de la troisseme Section que M. le Marquis de Courtivron & M. Bouchu viennent de publier.

L'utilité des recherches de M. de Réaumur tourneroit peu à l'avantage du Public, si elles ne nous conduisoient qu'à faire des ouvrages de grand prix, tels que les palastres de serrures, les bras de cheminée, & les lustres, qu'on a vû sortir de la Manufacture de Cône. Dans ces ouvrages, le brillant que prend l'acier poli, le beau bleu qu'il acquiert par le recuit, la couleur d'eau qu'on lui donne avec la pierre de sanguine, étant relevés par des silets d'or faisoient un effet admirable. Mais le cuivre doré d'or moulu, moins brillant à la vérité, a l'avantage d'être plus aisé à travailler, & de ne point craindre la rouille. De plus, quand ces pieces ont perdu leur mérite par un long service, on peut en retirer l'or, & mettre le reste à la sonte, pour en saire de nouveaux ouvrages, au lieu que ceux de Fer deviennent de la féraille de nulle valeur. D'ailleurs, ces beaux ouvrages de fer fondu qui coûtoient beaucoup moins que s'ils avoient été faits avec du fer forgé, étoient cependant plus chers que ceux de bronze. Mais en laissant à part ces ouvrages très finis, qui ont été une des principales causes de la décadence de la Manufacture de Cône, on apperçoit qu'on peut tirer un grand avantage du travail de M. de Réaumur, en l'appliquant à des ouvrages moins recherchés. Après tout, le travail de M. de Réaumur est une suite d'expériences exactement saites qu'il saut conserver à la postérité.

Le volume qui a été publié par M. de Réaumur, indique comment on peut adoucir la fonte de fer, en enfermant les ouvrages dans des especes de creufets remplis d'une composition de poudre d'os calcinés & de poussiere de charbon. Ces procédés qu'il avoit déja publiés, font rapportés dans les Mémoires que nous faisons imprimer; mais de plus, M. de Réaumur est parvenu à adoucir la fonte, en couvrant les ouvrages, tirés du moule, d'un enduit fait avec des substances capables de produire cet adoucissement. Ayant jugé ensuite qu'il pouvoit adoucir les ouvrages de fer fondu, en faisant passer le métal en fusion dans des creusets capables, par leur composition, d'adoucir la sonte, ou en fondant le métal avec des substances propres à l'adoucir, le succès a été meilleur & plus certain. Enfin, il a fait ses moules, avec les mêmes substances, qu'il avoit reconnues propres à adoucir la fonte de fer, & il a recuit les pieces fondues dans les moules mêmes où elles avoient été coulées, ce qui a simplisié l'opération & beaucoup assuré la réussite. On trouvera encore dans ces Mémoires plusieurs détails curieux & utiles, sur la façon de jetter en sonte des ouvrages délicats ou qui exigent beaucoup de précision.

Le nouvel Art d'adoucir la Fonte de Fer que l'Académie donne aujourd'hui Addition à la 3°. Sedion.

La feconde Partie contient quatre Mémoires. Dans le premier, on fait connoître comment on peut adoucir les ouvrages de Fer fondu, sans les rensermer dans des creusets: on donne deux manieres de procurer cet adoucissement; on explique les avantages de ces deux manieres d'adoucir, & le grand
jour qu'elles donnent sur les causes de l'adoucissement. Le second Mémoire,
indique les dissérents enduits qu'on peut donner aux ouvrages de Fer sondu.
On trouve dans le troisseme les dissérentes manieres de recuire les ouvrages
enduits; avec la description d'un nouveau sourneau qui y est très-propre. Le
quatrieme & dernier Mémoire de cette seconde Partie, est destiné aux attentions qu'il faut avoir pour empêcher les ouvrages de se voiler dans le recuit;
& la maniere de redresser ceux qui sont voilés.

La troisseme Partie contient neuf Mémoires. On rapporte dans le premier, les tentatives qu'on a faites pour adoucir la fonte en fusion, & pour conserver douce pendant la fusion celle qui a été mise toute adoucie dans le creuset. On traite dans le second Mémoire du choix des fontes propres à être coulées douces; on fait voir que cette propriété est naturelle à quelques-unes; qu'on peut par cet Art la donner à d'autres, & qu'il y en a qui ne sont presque pas susceptibles d'être adoucies. On voit dans le troisseme, que les fontes coulées douces, suivant les procédés des Mémoires précédents, ont quelquesois le défaut d'être trop grises; & l'on rapporte les moyens de corriger ce désaut. Le quatrieme Mémoire traite des précautions essentielles, pour jetter en moule la fonte douce: on fait voir que la fonte blanche est trempée, & que certaines fontes ont plus de disposition que d'autres à prendre la trempe. Il s'agit dans le cinquieme Mémoire, des chassis de Fer propres aux différentes especes de moules: comment on peut empêcher qu'il ne se forme des toiles épaisses dans les moules, & comment on tient ensemble les deux moitiés dont le moule est composé. On explique dans le sixieme Mémoire, comment doivent être faits les fourneaux propres à chauffer & recuire les moules de fable, & comment il faut recuire ceux de terre. Dans le septieme Mémoire, on donne les

INTRODUCTION.

·vij

moyens de ménager les sables à mouler; de raccommoder les sables dont on s'est servi; de les rendre bons dans les pays où le terrein n'en donne pas naturellement tels qu'on les desire; ensin, des matieres dont on peut faire les moules où la matiere a plus de disposition à devenir douce, que dans les moules ordinaires de sable, de terre ou de métal. Dans le huitieme Mémoire, on détaille les procédés qu'on doit suivre, depuis que les moules ont été mis en recuits, jusqu'à ce que les ouvrages fondus en soient retirés; avec la maniere de recuire les ouvrages dans les moules même. Dans le neuvieme, on parcourt les différents ouvrages qui peuvent être faits de Fer sondu; & on avertit des précautions, avec lesquelles quelques-uns veulent être jettés en moule, & recuits; de plus, on fait connoître quels sont les ouvrages qui ne doivent pas être faits de cette sont de Fer, & comment on peut rétablir les ouvrages où quelques parties ont manqué à la sonte.



TABLE DES MÉMOIRES

Contenus dans le nouvel Art d'adoucir le Fer fondu.

INTRODUCTION,

page iij

PREMIERE PARTIE.

Où l'on donne les caraîleres des différentes fontes, les différentes manieres de les jetter en moule, & où l'on enseigne à adoucir les ouvrages qui sont sortis intraitables des moules, en les saisant recuire dans des capacités où la flamme ne sçauroit penétrer, 1

PREMIER MÉMOIRE,

ibid.

SECOND MÉMOIRE, TROISIEME MÉMOIRE,

7 21

QUATRIEME MÉMOIRE, CINQUIEME MÉMOIRE,

28 36

SECONDE PARTIE.

Qui apprend à adoucir le Fer fondu, en couvrant les ouvrages avec un simple enduit ; la composition de ces enduits ; différentes manieres de recuire ces ouvrages ; précautions pour que les ouvrages ne se voilent point,

PREMIER MÉMOIRE,

SECOND MÉMOIRE, TROISIEME MÉMOIRE, QUATRIEME MÉMOIRE,

52 57

ibid.

60

ibid.

71

TROISIEME PARTIE.

Qui apprend à jetter en moule des ouvrages de fonte qui en fortiront doux, au point de pouvoir être limés & réparés sans avoir besoin d'être recuits; & ce qu'on doit attendre des ouvrages faits d'Acier ou de Fer sorgé sondus,

PREMIER MÉMOIRE,
SECOND MÉMOIRE,

TROISIEME MÉMOIRE; QUATRIEME MÉMOIRE; CINQUIEME MÉMOIRE,

75. 80 86 91


SIXIEME MÉMOIRE, SEPTIEME ME'MOIRE, HUITIEME ME'MOIRE,

NEUVIEME ME'MOIRE,

98 201.

Fin de la Table des Mémoires.

杨心



NOUVEL ART

D'ADOUCIR LE FER FONDU,

Et de faire des Ouvrages de Fer fondu aussi finis que de Fer forgé.

Par M. DE RÉAUMUR.

ADDITION A LA TROISIEME SECTION SUR LE FER.

PREMIERE PARTIE.

Où l'on donne les caracteres des différentes fontes, les différentes manieres de les jetter en moule, & où l'on enseigne à adoucir les Ouvrages qui sont sortis intraitables des moules, en les faisant recuire dans des capacités où la flamme ne sçauroit pénétrer.

PREMIER MÉMOIRE.

Des différentes especes de fontes de Fer, ou de Fer fondu: & à quoi il a tenu qu'on n'ait fait jusques ici quantité d'Ouvrages de Fer fondu, qu'on fait de Fer forgé. Idée des différentes manieres dont le Fer fondu peut être adouci.

E caractere le plus sensible, qui distingue les métaux des minéraux & des pierres, c'est de se laisser étendre sous le marteau, d'être malléables. Mais dès que le ser a acquis cette propriété, dès qu'il a pris, pour ainsi dire, le principal caractere métallique, il disser des autres métaux, en ce qu'il n'est pas susser la force du seu de nos sourneaux. Tout ser sorge, tout ser en barres, peut au plus être réduit en une sorte de pâte asser molle, pour tomber par gouttes: & c'est ce qu'on nomme du ser chausse fondant; mais il ne peut plus être rendu liquide, comme le peuvent être l'or & l'argent, le cuivre, l'étain & le plomb. On parvient pourtant à le mettre en susson, mais c'est en lui donnant des sondants qui le ramenent en quelque sorte à son premier état, à celui où il étoit immédiatement après avoir été tiré de la Addition à la 3°. Session.

E caractere le plus sensible, qui distingue les métaux des minéraux & des pierc'est de se laisser étendre sous le marteau, e malléables. Mais dès que le fer a accette propriété, dès qu'il a pris, pour

Pour faire des ouvrages de fer forgé en barres, on est donc contraint de travailler le métal au marteau, à la lime, au ciseau, au burin, ou avec d'autres outils semblables: &t si on en excepte le travail au marteau, c'est presque toujours à froid qu'on le façonne avec ces outils. Or, comme alors il est bien plus dur, que lorsqu'il est chaud, on n'en peut faire des pieces qui aient des ornements recherchés & sinis, qu'avec un temps considérable. Il y a telle clef qui a occupé, pendant plusieurs mois, un Ouvrier habile. Quand les pieces sont grosses, la dissiculté augmente encore par une autre considéra-

fer, composée de plusieurs barres, d'où on puisse, comme d'un bloc de marbre, tirer la figure dont on a le dessein ou le modele. Cette masse faite de diverses barres soudées les unes contre les autres, n'est pas toujours d'une tissure, d'une solidité aussi uniforme que le bloc de marbre, auquel nous venons de la comparer ; fouvent il reste dans l'intérieur des fentes, des crevasses, des endroits mal réunis; & quelquefois on ne parvient à découvrir ces endroits défectueux, qu'après avoir emporté bien du métal avec le cifeau: il n'est que trop ordinaire que de pareils défauts rendent inutile un long travail. On est obligé d'abandonner la piece, pour en forger une nouvelle, avec le même risque; c'est ce que les Ouvriers appellent faire un pâté: & il leur arrive quelquefois de faire deux ou trois de ces mauvais pâtés, avant de parvenir à une masse de fer qui mérite d'être employée. Mais le prix de ces fortes d'ouvrages; peut encore mieux mettre au fait du temps qu'ils demandent. Les Curieux de fer bien travaillé, connoissent à Paris le Marteau, ou en terme de Serrurier, la Boucle de la Porte-Cochere de l'Hôtel de la Ferté, rue de Richelieu. Il a coûté sept cents livres dans une année, où tout étoit à sa commune valeur. On paie quelquefois plus cher des gardes d'épée bien cifelées, qu'on nomme, par honneur, des gardes d'acier; quoiqu'elles ne foient, pour l'ordinaire, que de simple fer : mais ici, ce n'est pas la matiere qui enchérit l'ouvrage. A la vérité, ceux de fer de ce prix excessif ne sont pas communs; il seroit même dommage qu'on les multipliat jusqu'à un certain point; ce sont choses dont on peut fort bien se passer, & qui consomment trop de temps, qui peut être mieux employé. Mais il seroit agréable qu'on les pût faire à juste prix, & il seroit avantageux, sur-tout pour la décoration des grands Edifices, & des Maisons des particuliers, qu'on pût faire, à bon marché, de beaux ouvrages de ce métal. Les Balcons, les Grilles, les Portes grillées, les Rampes d'escalier, ne sont pour l'ordinaire que d'un travail médiocre; on n'y met rien de bien limé, de recherché, de poli ; ou si on y veut quelque chose de tel, on est forcé d'abandonner le fer; on lui substitue le cuivre, qui, quoique plus cher, revient à beaucoup moins étant mis en œuvre : ce qu'il y a en fer dans ces grands ouvrages, ne sont guere que des barres ou des lames roulées ou contournées, & au plus quelques ornemens de tole emboutie, toujours longs à finir, & rarement assez bien assemblés, pour être regardés de près. A peine peut-on citer dans le Royaume quelques grands morceaux de fer massif des canons de fer ou de fer fondu, les bien travaillés, telles que sont les fameuses tuyaux de conduite d'eau, des tuyaux de

tion, on commence par forger une masse de Portes du Château de Maison, près Poissy; ce sont de magnisiques ouvrages: mais il n'y a guere que des Souverains, ou que ceux qui gouvernent leurs finances, qui puissent faire exécuter quelque chose de pareil. On assure que ces Portes, qui ne consistent qu'en trois battants, ont été autrefois payées soixante-neuf mille écus; à combien reviendroient-elles aujourd'hui! Enfin; on n'ose entreprendre de grands & beaux ouvrages de fer forgé, à cause des sommes ex-

cessives qu'ils coûteroient.

Le prix des ouvrages de cuivre, & même de ceux d'or & d'argent, est considérablement diminué, par la facilité qu'on a de les jetter en moule, & de les réparer quand ils en sont sortis : sans cette facilité, nous n'aurions point ces superbes Statues, ces morceaux de bronze recherchés, & une infinité d'ouvrages de cuivre plus communs, mais plus nécessaires. A la vérité, le fer avant d'être parvenu à l'état de fer forgé, le fer tel qu'il a été tiré de la mine; en un mot, le fer qu'on appelle fonte de fer, se coule en moule; nous devons à cette maniere de le mouler, divers ouvrages, mais qui ne sont pas d'une grande beauté, & qui n'ont de valeur que proportionnellement à leur poids, comme des contre-cœurs de cheminées, des poëles, des pots & des marmites, des tuyaux de conduite d'eau, des canons, &c. Mais on ne fait de cette matiere aucunes pieces de prix ; les usages mêmes auxquels on l'emploie sont très-bornés : nous n'osons pourtant nous promettre, qu'on fera à l'avenir, avec cette même fonte de fer, des ouvrages aussi finis, que le peuvent être ceux de fer forgé, ou même ceux d'acier; qu'ils engageront à si peu de frais, qu'on ne craindra pas de les entreprendre. Mais avant d'expliquer les différents secrets qui en donnent les moyens, & de faire sentir l'étendue de l'utilité dont ces secrets doivent être pour un grand nombre d'arts, il nous faut donner ici quelques notions des différentes sortes de fontes de fer, de leurs qualités, & voir quelles font les difficultés qui ont empêché qu'on n'en fît les ouvrages, auxquels nous ne doutons nullement, qu'on les emploie par la

On sçait, & nos Mémoires de l'art de convertir le fer en acier, l'auroient appris de reste, que la matiere qui coule du fourneau, immédiatement après que la mine de fer a été fondue, est ce qu'on appelle fonte, & est un ser qui n'est pas malléable; que son caractere est d'être dure & cassante. Quand cette matiere a été moulée en ouvrage, elle porte ordinairement le nom de fer fondu; les canons qui en sont faits, sont appellés

fer ou de fer fondu; elle ne retient guere le dans la troisseme Partie de notre Art. Les nom de fonte, que quand elle a été coulée grains des unes sont si fins, qu'à peine s'apen gueuze, ou sous quelqu'autre forme, qu'elle ne doit pas conferver : nous ne l'ap-pellerons aussi fonte, que jusqu'à ce que nous l'ayons fait jetter en moule.

En général, on peut distinguer les fontes, & on les distingue en deux classes , par rapport à la couleur de leur cassure, les unes sont des sontes blanches, les autres sont des fontes grises. La différence des mines a quelquesois part à cette dissérence de couleur; souvent elle vient de la maniere, dont le fourneau a été chauffé & chargé.

Quand on les divise en fontes blanches & en fontes grises, on ne prend pourtant que deux termes moyens, qui expriment leurs différentes couleurs. Parmi les grises, il y en a qui font presque noires, & qu'on appelle noires : & entre les blanches & les grifes, il y en a d'une infinité de degrés de nuances, dont les unes tirent sur le gris-noir, & les autres sur le gris-blanc : enfin, parmi les blanches, on en trouve de plusieurs blancs différents. Il y en a une sorte qui pourroit faire classe à part ; on la nomme en Champagne fonte truitée : elle est blanche, mais parsemée de taches grises ou noirâtres, qui imitent en quelque saçon celles des truites.

La cassure des fontes blanches paroît d'une tissure compacte; on n'y voir point de grains, considérée attentivement; elle sembleroit plutôt faite de lames, mais trèspressées les unes contre les autres, & qui ne laissent point d'intervalles entr'elles, comme en laissent les lames de fer forgé. Quelquefois les cassures de fontes blanches paroissent radiées; on y remarque des especes de rayons, qui se dirigent à peu-près vers le centre. Quelque chose d'approchant de ce que l'on voit dans certains régules d'antimoine, ce ne sont pourtant pas des rayons si bien marqués. On observera, & on aura besoin ailleurs de se rappeller cette remarque, que le blanc des sontes les plus blanches, n'est pas de l'espece de celui des fers à lames, ou de celui de l'acier trempé fondant. Ces derniers blancs sont éclatants, & l'autre est un blanc mat. Le blanc des fontes comparé au blanc brillant de certains fers, est comme celui de l'argent mat, comparé à celui de l'argent bruni : il y a pourtant des sontes blanches; qui ont des endroits brillants qui ont quelques lames, quelques radiations affez éclatantes, mais leur éclat est inférieur à celui des lames de certains fers.

La cassure des fontes grises est toujours plus spongieuse que celle des sontes blanches; elle approche plus de celle de l'acier. Ordinairement elles sont grainées; mais leurs grainures nous offrent bien des variétés, dont il sera très-important de se souvenir

grains des unes font si fins, qu'à peine s'apperçoivent-ils; d'autres plus gros, quoique très-fins, sont bien arrondis, bien détachés les uns des autres; il y en a d'autres, où ces grains fins ne font pas si bien terminés; dans d'autres les grains sont très-gros, & entre celles qui ont cette forte de grainure, il y en a dont les grains sont plus applatis, & d'autres où ils sont plus relevés. Quelques-unes ont un cordon qui forme le contour de leur cassure, qui est bien plus blanc que le reste, & qui est composé de grains peu dissérents de ceux d'un acier trempé couleur de cerise: on les estime aussi pour faire de l'acier.

Si on examine au microscope les fontes, tant blanches que grises, les blanches y paroîtront toujours d'une tissure compacte; on pourra observer quelques lames plates, parsemées, mais beaucoup plus petites que celles de l'acier : la même loupe qui fait appercevoir celles dont font composés les grains d'un acier trempé peu chaud, ne fe-roit pas appercevoir celles-ci. Les fontes grifes paroissent au microscope d'un tissu tellement spongieux, que tout semble un amas d'especes de crystallisations. On croit voir aussi des brossailles, des especes de végétations chymiques, faites d'une infinité de branchages entrelassés, mais composés chacun de petites lames agencées les unes sur les autres. Si on place au foyer du microfcope des grains des unes & des autres, aussi petits que les grains d'un sable extrêmement fin, ils y paroissent plus transparents, que le sable le plus crystallin; leur transparence & fur-tout la vivacité de leur couleur, approche de la transparence & du brillant du diamant : malgré la vivacité de la couleur, qu'ont alors les grains des différentes fontes, on distingue la couleur des grifes, de celle des blanches : les grifes ressemblent plus à l'acier poli, & les blanches à l'argent poli.

Nous venons de dire, que les fontes blanches paroissent compactes à la vûe seule & au microscope: si on les compare avec les fontes grises, elles sont toujours telles. Mais il y a des fontes blanches, dont la tissure est moins serrée que celle des autres ; il y en a qui semblent presque grainées; ce sont ordinairement les moins blanches, celles qui n'ont ni radiations, ni lames éclatantes: leurs grains pourtant, ne sont jamais si bien marqués que ceux des fontes grifes, & ne laissent jamais entr'eux de si grands intervalles.

Une autre remarque plus importante fur les fontes, & qui regarde directement l'usage que nous voulons en faire à présent, c'est qu'on peut prendre pour une regle, à laquelle je ne connois point d'exception, qu'elles sont d'autant plus dures, qu'elles sont plus blanches. Quand elles font bien blanmordre dessus. Au lieu qu'il y a des fontes grises, & sur-tout des sontes brunes, tirant fur le noir, & avec cela bien grainées, qui cedent à la lime ; j'en ai trouvé même qui se laissoient limer comme le fer, qu'on pouvoit percer aifément : & en général, je les ai toujours trouvées d'autant plus limables, que

leur couleur étoit plus foncée.

Aussi tire-t-on des fontes grises de presque tous les fourneaux, dont on coule la fonte en moule, foit pour des contre-cœurs de cheminées, foit sur-tout pour des pors, des marmites, des canons, soit que les mines qu'on y fond donnent naturellement ces fortes de fontes, foit qu'on les y rende telles, par les circonstances qu'on observe en les faisant fondre. L'usage ordinaire est de ne point jetter dans des moules les fontes blanches des grands fourneaux, ce n'est pas qu'elles n'en prissent bien la forme; mais les ouvrages de fonte, quelque grossiers qu'ils doivent rester, ont presque toujours besoin d'être un peu travaillés, après qu'ils font fortis du moule: au moins, faut-il abattre les jets de la fonte; on ne réussit pas toujours à les casser assez près; on veut emporter les inégalités les plus confidérables, les ébarber un peu; on passe la lime, on la rape fur la plûpart des marmites ; les canons demandent à être allézés: or, si ces ouvrages étoient de fonte blanche, on useroit dessus les outils sans rien opérer.

Quoique nous ayons dit qu'il y a des fontes grises qui se laissent bien limer, il ne faut pourtant pas espérer qu'il y en ait qui pourroient être propres à faire des ouvrages qui doivent être extrêmement finis à la lime, être ciselés & polis : la lime prend dessus ; il seroit cependant presque impossible de réparer, avec les ciseaux & les ciselets, des ornements délicats. Ces outils mordroient sur le fêr fondu ; le mal même est qu'ils y mordroient souvent plus qu'on ne voudroit. Le fer, le cuivre, & tout métal qu'on cisele, qu'on repare, se doit laisser couper comme le bois, ou même plus net; on en doit de même enlever des coupeaux, qui ne soient précisément que ce que l'outil a rencontré dans son chemin, & ce n'est pas de cette seule façon, dont nos fontes grises cedent à l'outil; elles y cedent comme feroient les parties d'une pierre de grès : elles s'égraineur; le ciseau n'en emporte pas des lames; fouvent il en détache des grumeaux: il coupe plus rarement des grains, qu'il ne brise des masses composées de plusieurs grains : inutilement donc entreprendroit-on d'en faire

quelque chose de fini.

Nous avons encore à faire observer un plus grand inconvénient. Le fourneau qui donne de la fonte grise, ne la donne pas

ches, il n'y a ni lime, ni ciseau, qui puissent telle constamment. Il en donnera quelquefois de blanche, & nullement limable; & cela par des circonstances qu'il n'est possible, ni de prévoir, ni d'éviter; les matieres employées, & les procédés suivis seront parfaitement semblables, autant qu'humainement on en peut juger, & cependant, au lieu de la fonte grise qu'on attendoit, on auroit de la fonte blanche. J'ai trouvé souvent la moitié d'une marmite de fonte blanche, pendant que l'autre moitié étoit de fonte grise: elle étoit limable d'un côté, & ne l'étoit pas de l'autre.

Enfin, quand on pourroit avoir sûrement des ouvrages en entier de fontes grises, jamais on n'auroit des ouvrages à qui on pût faire prendre la blancheur & le brillant du beau fer ; leur couleur seroit trop soncée &

Quand on auroit donc le fecret, qu'on n'a pas, de faire sortir constamment du fourneau des fontes limables, ce n'en seroit pas encore assez, si l'on vouloit des ouvrages de fer fondu, qui eussent la blancheur & l'éclat des

ouvrages de fer forgé.

Rien n'est plus facile, que d'en mouler qui aient ces deux dernieres qualités. On a assez de fontes blanches, & la métamorphose des fontes grises en fontes blanches, est aisée à faire: mais on a des ouvrages intraitables, qu'on est obligé de laisser tels que le moule les a donnés. Il est vrai que des Curieux ont fait jetter de ces fontes, pour en composer des Médailles, des desfus de Tabatieres, & d'autres piéces délicates. Et ces piéces moulées & fondues avec adresse, sont quelquefois sorties si nettes du moule, & avoient si bien pris les traits les plus fins, qu'il n'étoit nullement nécessaire de les réparer. C'est à quoi on réussira, quand on fera les moules de ces petites pieces, avec autant de foin que l'on fait ceux où le verre prend si exactement les empreintes des pierres gravées. Mais inutilement tenteroit-on quelque chose de pareil en grand; on n'y parviendroit pas; quelque parfaite qu'une grande piece fût fortie du moule, il resteroit à couper ses jets, à l'ébarber, & encore à la rendre moins cassante. Au moins sçavons-nous, que la fonte blanche se peut très-bien mouler, quoiqu'on ne la moule pas ordinairement. Il y a plus, c'est que la fonte blanche se moule aussi aisément que la grise; on la rend même plus fluide.

Il faut si peu d'art pour changer de la fonte grise en sonte blanche, qu'on fait même ce changement sans chercher à le faire ; qu'on prenne de la premiere fonte, qu'on la mette en fusion dans un creuset, en la rendant fluide on la rendra blanche: l'ouvrage formé de cette fonte, qui a été simplement refon-

due, se trouvera de fonte blanche.

été tenue en fusion, & plus elle sera blanche; que selon qu'elle étoit d'abord plus ou moins grife, elle fera devenue plus qu moins blanche, pendant une fusion d'une même durée: mais quelque grife qu'elle ait été, quelque peu qu'elle ait été tenue en fusion, au moins une partie de cette fonte

sera-t-elle très-blanche.

Mais rien ne contribue davantage à rendre blanche la fonte grise, que de la couler en moule, & sur-tout de l'y couler trèsmince. J'en ai eu la preuve, en observant bien des fois un fait qui d'abord m'a paru fingulier. Après avoir fait refondre des fontes grises, & les avoir fait jetter en des moules, où elles devoient prendre certaines figures, quand quelque accident a empêché la piece de bien venir, il m'est arrivé de la casser. Dans cette même piece, je trouvois de la fonte de différente couleur : dans quelques endroits, elle étoit presque aussi grise, que quand elle avoit été jettée dans le creuset; & dans d'autres elle étoit très-blanche: mais la remarque la plus essentielle, c'est que les endroits où elle étoit grise, étoient communément les plus épais, & c'étoit sur-tout vers le centre des endroits épais qu'elle l'é-toit : tout ce qui approchoit de la furface étoit blanc. On donne le nom de jets à la matiere qui a rempli les conduits par où a passé celle qui a rempli le moule; souvent 'ai vû que tous les jets étoient blancs ; la surface des ouvrages, & tout ce qui en approchoit, étoit blanche aussi; tous les feuillages ou autres ornements minces l'étoient de même; mais ce qui étoit épais étoit gris: quand les jets n'étoient pas entiérement blancs, au moins leurs couches extérieures l'étoient-elles; enfin, il m'a paru constant que la fonte coulée mince devenoit blanche : y a pourtant quelquefois des endroits d'égale épaisseur, dont les uns seront blancs & les autres gris.

Il n'est pas temps encore de rendre raison de ce fait, d'expliquer pourquoi la simple fusion produit ce changement dans la fonte, & sur-tout dans certains endroits de la fonte; nous en donnerons dans la fuite une cause plus claire & plus certaine, que celle que nous en avons donnée dans la premiere Edition de notre Art: mais ce ne sera qu'après avoir rapporté bien des expériences nouvelles, qui ne le sçauroient être si-tôt.

Les fontes blanches semblent plus pures, plus affinées, & contenir plus de matiere métallique que les fontes grises: nous les avons données ailleurs pour telles. Leur couleur qui s'éloigne davantage de celles des matieres purement terreuses, dispose à recevoir ces idées. D'ailleurs, généralement parlant, le fer & tous les métaux encore im-

Addition à la 3°. Section.

Il est vrai pourtant, que plus elle aura purs, s'assinent en soutenant le seu; les sontes deviennent plus blanches, quand elles ont été fondues plus d'une fois; on tient pour un fait constant dans les forges, qu'on retire plus de métal malléable, d'un certain poids de fonte blanche, que d'un poids égal de fonte grise. Cependant, toutes ces vraisemblances réunies n'établissent pas encore assez folidement, que les fontes blanches font plus pures ou plus métalliques. Nous n'entrerons point à présent dans cet examen; mais nous voulons nous tenir en garde contre des idées naturelles, que nous avons adoptées en d'autres endroits, & qui seront sujettes à

Enfin, à quoi se réduit ce que nous avons vû jusqu'ici, c'est 1°. que quand des sontes grises seroient restées douces & limables, après avoir pris les formes qu'on leur vouloit, elles composeroient toujours des ouvrages incapables de recevoir un beau poli, & d'avoir une belle couleur de fer; ils seroient toujours gris & ternes. 2°. Qu'on n'a pu même jusqu'ici jetter en moule des ouvrages qui fussent par-tout de fonte grise; elle se trouve presque nécessairement mêlée avec de la fonte blanche; si un endroit de l'ouvrage est traitable, l'autre ne l'est pas, & cela quoique cette fonte ait été prise liquide dans le fourneau même où la mine a été fondue. 3°. Que les fontes grises, étant refondues & jettées en moule, deviennent blanches, au moins à leur surface, & par conséquent en un état où la lime & les ciselets n'y fçauroient faire d'impression. Ainsi, les difficultés à lever pour avoir des ouvrages de fer fondu, beaux & finis, se réduisent à trouver les moyens d'avoir des ouvrages de fonte qui se l'aisse réparer, & qui après être réparée, ait une belle couleur & de l'éclat.

Il peut y avoir deux manieres d'adoucir le fer fondu: sçavoir, 1°. ou de l'adoucir pen-dant qu'il est en fusion, de le rendre tel que les ouvrages qui en seront faits se laissent réparer; 2°. ou on peut mouler des ouvrages d'une belle fonte, qui auront la dureté & la roideur dont nous avons parlé, mais qu'on adoucira & rendra traitables par la suite. Il est indifférent dans lequel des deux états on adoucisse notre métal, ou pendant qu'il est fluide, ou quand il est solide, pourvû qu'on le rende propre à nos usages : le secret de l'adoucir à ce point, est ce qui nous

Si on s'en rapporte à la Tradition des Ouvriers, c'est un secret qui a été perdu & trouvé plusieurs sois : tout ce que nous voyons de grand & de surprenant en fer, comme sont les ferrures des portes de Notre-Dame, ils veulent que ce soient des ouvrages de fer fondu. Ce qui est de plus certain & d'assez récent, c'est qu'un Particulier a eu

en France quelque chose de fort approchant foin de trouver, n'est pas absolument imposdu véritable secret d'adoucir le ser fondu, qui a été jetté en moule. Il entreprit même d'en faire des établissements à Cône, & à Paris, dans le Fauxbourg S. Marceau. Il y a vingt ans & quelques années, il raffembla une Compagnie qui devoit fournir aux frais, & qui fit même, à ce qu'on m'a dit, des avances considérables; elle sit exécuter quelques beaux modeles, qui furent ensuite jettés en fer. Il y eut divers ouvrages de fer fondu adoucis; cependant l'entreprise échoua, & l'Entrepreneur disparut, sans qu'on ait sçu, en aucune façon, ce qu'il est devenu. Il avoit apparemment commencé trop légérement, avant d'être affez sûr de son secret, avant de l'avoir porté au degré de perfection nécesfaire. J'ai vû des ouvrages venus de cette manufacture, & passablement adoucis; mais ceux qui ont eu quelques connoissances de ces établissements, m'ont assuré que le hafard avoit trop de part au succès; quelquefois, après avoir bien consumé du bois, on retrouvoit aux ouvrages toute leur premiere dureté; plus souvent les ouvrages n'étoient ramollis que par parties ; il y restoit des endroits durs, intraitables, qui obligeoient à abandonner le reste : souvent enfin, les ouvrages sortoient du fourneau, défigurés par les écailles qui s'en détachoient. J'ai rencontré toutes ces difficultés en mon chemin; elles ne font pas moins capables, que le fond du fecret même, d'arrêter ceux qui ne se conduisent pas par principes.

Quelque imparfait que fût ce secret, j'en ai long-temps regretté la perte. La descrip-tion que j'ai saite de tous les Arts qui mettent le fer en œuvre, les souhaits que j'avois ont chacune des avantages particuliers qui tant de fois entendu faire pour ce secret, m'avoient convaincu de reste de l'importance dont il devoit être. C'est déja une grande veut avoir en set, & selon les qualités qu'on avance que de sçavoir que ce qu'on a be- veut à ces ouvrages.

sible : j'avois oui dire que l'Entrepreneur dont je viens de parler, renfermoit les Ouvrages de fer fondu qu'il vouloit adoucir, dans de grandes caisses, où ils étoient entourés d'une composition propre à y produire le changement souhaité; qu'on faisoit fouffrir à ces ouvrages, ainfi renfermés, un feu d'une longue durée. C'est ce même secret que je me suis proposé d'abord de découvrir, & cela en suivant les traces qui m'avoient été indiquées; c'est-à-dire, que j'ai cherché d'abord à adoucir des ouvrages de fer fondu en les tenant dans des caisses ou creusets, où ils étoient entourés de quelque composition. C'est ce secret que j'ai trouvé ci-devant, & que j'ai donné dans l'édition précédente de cet Art; il ne sera aujourd'hui que la premiere Partie de celle-ci. Depuis j'ai été informé qu'on avoit sçû une autre façon d'adoucir les ouvrages de fer fondu, qui m'a paru avoir des avantages sur l'autre, pour tous ceux d'un poids & d'un volume considérable; je suis ainsi parvenu à découvrir cette maniere d'adoucir le fer fondu, & la seconde Partie de cet Art sera destinée à l'expliquer. Enfin, convaincu qu'il seroit encore plus avantageux de pouvoir couler des ouvrages, qui en sortant du mou-le, pussent être limés; après avoir cessé de regarder cette propriété comme absolument incompatible avec la nature du fer fondu, j'ai cherché à y réussir, & j'ai été assez heureux pour en découvrir les moyens; je les donnerai dans la troisieme Partie. Au reste, ces didfférentes voies d'adoucir le fer fondu; avoient toutes besoin d'être connues ; elles doivent tour-à-tour leur faire donner la préférence, felon les especes d'ouvrages qu'on

Fin du premier Mémoire.





SECOND MEMOIRE.

Des différentes manieres de fondre le Fer. Quelles attentions il faut avoir pour jetter en moule le Fer fondu, & pour tirer les Ouvrages des moules.

vrages qui ont été jettés en moule, d'où ils font sortis avec une dureté égale ou supérieure à l'acier trempé ; leur objet est d'adoucir ces mêmes ouvrages, de les rendre traitables. C'est aux Fondeurs à nous les livrer bien conditionnés d'ailleurs; & c'est à nous à les remettre aux Cifeleurs dans un état où ils puissent les réparer, comme ils réparent ceux d'or, d'argent & de cuivre, ou comme ils réparent ceux de fer forgé. L'art du Fondeur en fer semble donc étranger au nôtre en quelque forte; aussi ne nous y arrêterions-nous pas, si les manieres de fondre le fer étoient au point de perfection où sont celles de fondre les autres métaux.

Les Fondeurs en or, en argent, en cuivre & en fer, n'ont pas seulement à rendre leur métal fluide, & à en remplir des moules ; ils doivent sçavoir faire ces moules. Le Fondeur est en même temps Mouleur; & cette partie de leur Art est la plus étendue, & fourniroit matiere à un long Traité. Qui ne voudroit rien laisser en arriere, auroit à remonter jusques à la maniere de faire les modeles, & aux différentes matieres dont on les fait; on expliqueroit ensuite comment on fait les moules soit en sable, soit en terre, soit en cire; pourquoi certains ouvrages veulent être moulés en sable, pourquoi d'autres veulent être moulées en terre, & pourquoi d'autres demandent la cire. Comment il faut faire sécher les différents moules ; les diverses manieres de mouler des piéces de figures différentes : comment on fait les noyaux : comment on rapporte des pieces pour les parties de l'ouvrage qui ne sont pas en dépouille. Mais ce sont des détails que nous pouvons nous dispenser de suivre : nous nous contenterons de donner des idées générales de ces différentes manieres de faire les moules, & de faire remarquer ce que ceux où le fer doit être coulé exigent de particulier; une partie de ce que nous avons à en dire, sera même plus en sa place dans la troisseme Partie, qu'il ne le seroit ici; elle demande aux moules des qualités que les deux premieres ne leur demandent pas. Jusqu'à ce que nous en soyons-là, il suffit qu'on sçache

ETTE premiere Partie de notre Art, & que les moules se font de différentes matiecelle qui la doir suivre, suppose des ou- res, & que ceux des Fondeurs en petit sont d'un fable gras, d'un fable qui a affez de consistance pour conserver les empreintes qu'il a reçues. Comme nous aurons fouvent à citer ces derniers moules, il est bon qu'on sçache de plus qu'ils sont ordinairement de deux pieces, dans chacune desquelles une portion de l'ouvrage est imprimée; que chacune des pieces ou de ces masses de sable est foutenue dans un chassis de bois, & que c'est dans ce chassis qu'on a mis & battu le fable pour y former le creux destiné à recevoir le métal : qu'avant de songer à l'y verser, on fait bien sécher ces deux moitiés du moule : on les dresse l'une contre l'autre, comme les enfans dreffent les deux premieres cartes, dont ils veulent bâtir un château : on les affemble ensuite l'une contre l'autre, & on les assemble toujours exactement, parce qu'un des chassis porte des chevilles ou goujons de bois, qui se logent en des trous percés dans l'autre chassis. Enfin, quand ces deux chassis sont bien ajustés, on met un ou plusieurs moules dans une presse affez semblable à celles dont on se sert pour presser le linge de table, pour presser le papier, afin de bien maintenir l'une contre l'autre, les deux parties de chaque moule. Alors ils font en état de recevoir le métal; on a ménagé une embouchure où il doit tomber, & des conduits appellés jets, par où il se rend dans la cavité qui a été préparée.

Nous supposons donc qu'on sçait faire de ces moules, & de ceux de toute autre espece, & nous nous renfermerons actuellement à expliquer les manieres de fondre le fer, qui ont été mises en usage, & les additions que nous y avons faites pour remplir commodément de ce métal des moules de toutes grandeurs, & à moins de frais que l'on ne l'a fait ci-devant.

Toutes les manieres de fondre le fer, se réduisent à deux manieres générales; sçavoir, ou de le fondre dans des creusets, où il n'est rendu fluide que par la chaleur qui passe au travers de leurs parois; ou de le fondre en le tenant immédiatement exposé à l'action du feu, en le tenant au milieu de la flamme & des charbons. Mais il y a plusieurs moyens de mettre ce métal en fusion, soit pendant qu'in est rensermé dans des creusets, soit des meilleures terres à creusets, ou à pors de pendant qu'il est placé immédiatement au milieu des charbons allumés.

qu'on eût attention de faire ces carreaux qu'in est meilleures terres à creusets, ou à pors de verrerie; alors ils seroient d'une longue du-mée. Pour agrandir ou rétrécir ce fourneau

Les Fondeurs ordinaires en cuivre, fondent le fer comme le cuivre, dans de semblables creusets, & dans le même fourneau. Le fer est un peu plus long-temps à y être rendu liquide; mais cela ne va pas à une distérence de temps assez considérable pour enchérir beaucoup la façon; il l'est d'autant plus vîte qu'il a été concassé en plus petits morceaux; on y en peut pourtant fondre de très-gros; & on peut se servir de creusets qui contiendront chacun trente ou quarante

livres de métal fondu.

La construction de leur fourneau est facile; aussi sa forme est-elle simple. Ses parois renferment un trou, dont la coupe prise à quelque hauteur que ce soit, est un quarré dont les côtés ont chacun environ sept pouces de largeur : la profondeur de ce trou est assez communément de vingt-cinq à vingt-six pouces : cette profondeur, ou, ce qui est la même chose, la hauteur du fourneau est partagée en deux parties inégales par une plaque de fer, qui d'abord a été forgée quarrément, & de grandeur inégale à la coupe horisontale du vuide du sourneau, & dont les quatre angles ont été ensuite abbatus. La partie du fourneau qui est au-dessous de la plaque, est le cendrier. La hauteur de cette partie est sur-tout celle qui est arbitraire : la plaque est, à proprement parler, le fond du fourneau : depuis cette plaque jusqu'au bord supérieur, il y reste environ dix-sept pouces. C'est sur cette plaque qu'on pose le creuset. Les charbons l'entourent de toutes parts; ils font allumés par le vent d'un soufflet double : un tuyau conduit le vent dans la partie que nous avons nommée le cendrier, & de-là il passe avec rapidité dans le fourneau par les quatre trous que laissent à chaque coin les quatre échancrures de la plaque de fer qui touche par tout ailleurs les parois du fourneau; ces échancrures sont circu-

On couvre le fourneau d'un couvercle plat, qu'on ajuste le mieux qu'on peut sur les bords supérieurs du trou, les vuides qui restent dans les endroits où il ne s'applique pas parsaitement, donnent une issue sussificante à l'air.

Les parois de ces fortes de fourneaux font de briques arrangées à plat les unes fur les autres; mais pour mieux les conferver, pour n'être pas obligé à démolir quand le feu les a minées, on les revêt de carreaux dont la largeur est égale à celle des faces. Ces carreaux s'appeillent la chemife du fourneau. Quand on a à le raccommoder, on n'a qu'à lui donner une chemise neuve. Je voudrois

qu'on eût attention de faire ces carreaux des meilleures terres à creusets, ou à pots de verrerie; alors ils seroient d'une longue durée. Pour agrandir ou rétrécir ce sourneau à sa volonté, entre la brique & la chemise, on met une couche de terre qui résiste au feu. Quand on change de chemise, ce qu'on ôte à l'épaisseur de cette couche, on le donne à la grandeur du sourneau.

La plaque de fer a pour supports deux petites barres de ser qu'on peut ôter & remettre; ce qui donne aussi la facilité de relever la plaque dans quelques cas où cela est nécessaire au Fondeur, & sur-tout lorsque les trous qui donnent passage au vent, ont été bouchés, soit par la matiere vitrissée, soit par du métal qu'aura laissé couler un mauvais creuset, ou un creuset qui aura été cassé

par quelque accident.

Le fourneau précédent n'occupe pas grande place; mais il est bâti à demeure : on en peut faire de plus petits, ou d'aussi grands, très-portatifs, qui paroîtront commodes en bien des circonstances. J'en ai actuellement un de cette derniere espece à ma maison de campagne ; je le fais quelquefois mettre au milieu des jardins. Au lieu que le fourneau ordinaire est fait de quantité de briques arrangées les unes sur les autres, celui-ci n'est bâti que de quatre à cinq pieces, qui posées les unes sur les autres, le composent en entier : qu'on conçoive le fourneau ordinaire divisé en petites branches par des plans paralleles à sa base; chacune de nos pieces est une de ces branches, mais qui n'est point composé d'un assemblage de différences briques; elle est faite de terre à creusets, & il n'y a pas grande saçon à la faire ; tout se réduit à former quarrément un bloc de terre, de l'épaisseur que la piece doit avoir, & qui ait extérieurement la largeur qui convient au fourneau; on perce ensuite, au milieu de cette piece de terre, un trou quarré, du diametre que demande l'intérieur du fourneau. Plusieurs pieces semblables, ajustées les unes sur les autres, composeront le fourneau entier : une seule sera différente des autres, c'est celle qui en fera la base, celle qui formera le cendrier. On lui laissera un rebord tout autour, excepté dans les angles : ce rebord est destiné à porter la plaque de fer sur laquelle on pose le creuset. Cette plaque pourtant sera, si on veut, soutenue comme dans l'autre fourneau, par deux barreaux de fer; la même piece aura sur une de ses faces, une ouverture par où on pourra retirer la cendre & les charbons qui tomberont dans le cen-

Un tuyau recoudé qui recevra le vent du foufflet d'une forge, le conduira à l'ordinaire fous la plaque de fer de ce fourneau. Si, outre le fourneau portatif, on a une forge portative, une forge roulante, on pourra transporter son fourneau où l'on silera. Plus les pieces, dont ce fourneau fera fait, seront minces, & plus aisé il seroit possible d'y réussir dans des fourneaux de réverbere, tels que son ceux où ron son lutera toutes les jointures avec une terre sabloneuse.

Si on ne veut fondre du fer que pour des expériences, ou pour en jetter en moule de petites pieces, une forge ordinaire est un fourneau sussifiant; en moms d'une demiheure, on y rendra très-fluide une livre ou deux de ce métal : il n'est question que de pousser le vent du sousset, & d'être attentif à tenir le creuset bien entouré de charbons. Je me sers, dans cette occasion, de creusets cylindriques par préférence ; j'en prends toujours de plus grands qu'il ne faut, pour contenir la quantité de métal que j'y veux mettre en fusion; & cela, parce que je le couche dans la forge, fous un angle d'environ 45 degrés : le plus & le moins ne font rien ici. Ainsi couché, il est moins exposé à être renversé; on peut plus aisément mettre le fer dedans, on voit mieux le point où en est le fer, s'il est liquide, s'il l'est suffisamment : d'ailleurs le creuset en est plus aisé à

Cette maniere de fondre, toute simple qu'elle est, est très-bonne, quand on aura envie de jetter en moule de petites pieces remplies de traits fins; & cela, parce qu'on rend la fonte parfaitement liquide, & par conséquent en état de bien remplir les plus petits vuides du moule. Quoiqu'on ait recours à des fourneaux, où la chaleur est plus violente, comme on y fond aussi, proportionnellement à leur grandeur, une plus grande quantité de fer à la fois, on ne l'y met pas dans une fusion aussi parsaite, aussi égale. Toute la matiere contenue dans un grand creuset, n'est pas également exposée à la chaleur; cette matiere, dans le temps même qu'elle est fondue, peut être comparée à une barre de fer qu'on a fait rougir au milieu du feu, dont le centre a toujours pris un degré de chaleur inférieur à celui qu'ont pris les couches les plus proches de la surface.

On peut fondre à la forge une plus grande quantité de fer à la fois, si on y met un plus grand creuset, & qu'on l'entoure d'un serrefeu qui retiendra les charbons; j'en ai fait faire un pour cet usage, qui vaut presque un fourneau: la consommation du charbon y est pourtant un peu plus grande, proportionnellement à l'esser produit, que dans le fourneau du Fondeur.

Les différentes façons dont on peut fondre le fer par un feu qui n'agit qu'après avoir passé au travers des parois du creuser, se réduisent aux précédentes : il nous reste à par-Addition à la 3°. Sestion.

immédiatement à l'action du feu. Je ne sçais s'il seroit possible d'y réussir dans des fourneaux de réverbere, tels que sont ceux où l'on fond le cuivre pour jetter les grands ouvrages, comme les Cloches, les Canons, les Statues: je n'en ai fait qu'une expérience. Inutilement de la fonte de fer de la plus fusible, resta pendant long-temps exposée à l'action du feu d'un de ces fourneaux, elle ne s'y fondit point. Cette expérience apprend au moins, que des fourneaux de réverbere précisément semblables à ceux où l'on fond actuellement le cuivre, n'agiroient pas assez puissamment sur le fer. Ce n'est pas seulement que ce métal demande, pour être rendu liquide, un plus grand degré de chaleur, que celui qui suffit au cuivre : les observations qui viendront dans la suite, apprendront qu'il a de particulier de vouloir être fondu brusquement. On ne doit pas espérer ici de suppléer à l'activité du feu par la durée; il est singulier & certain, que le feu qui l'attaque trop foiblement pour le fondre, le rend de moins en moins fusible; & avec le temps, l'amene au point de ne pouvoir plus être rendu coulant, même par le feu le plus violent de quelque espece de fourneau que ce foit. Il y auroit des moyens d'augmenter l'activité de ceux de réverbere; j'ignore pourtant s'il seroit aisé de la pousser au point nécessaire pour faire couler le fer ; mais assez d'autres fourneaux peuvent suppléer à ceux-là, & agiront toujours plus promptement & à moindres frais : tels font tous ceux à

Il y a une sorte de Fondeurs, qui fondent journellement de la fonte de fer, & qui ne fondent point d'autre métal ; leur nombre n'est pas grand : je ne sçache pas qu'il y en ait eu à Paris plus de deux ou trois à la fois, & je crois qu'à présent il n'en reste qu'un. Des Fondeurs de cette espece courent la campane; ils paroissent successivement en différentes provinces; ils jettent en moule des poids de fer, des plaques destinées à certains usages, des marmites, & quelquefois les raccommodent. Le feu agit immédiatement contre le fer dans les fourneaux dont ils se servent, & y est animé par le vent des soufflets. Il est composé de deux parties d'une sorte de creuset, & d'une tour en sorme de cône tronqué, qu'on pose sur ce creuset. Nous décri-rons d'abord ces deux parties, & toutes les autres aussi simplement & grossiérement faites, qu'elles le sont chez nos Fondeurs; nous dirons ensuite comment on les peut rendre plus folides, les mieux assembler. Il est bon de connoître ce qui peut s'exécuter à moindres frais: il y a des circonstances où le solide importe peu.

Cette maniere de fondre, s'appelle fondre

à la poche : aussi le creuset du fourneau est-il ou (en terme de l'Art) au-dessous des buzes appellé une poche. On appelle encore ce fourneau, un fourneau à manche; & c'est à la tour qu'il doit ce second nom : car on la nomme une manche. Le creuset est composé en partie d'un vieux pot, ou d'un vieux chaudron de fer fondu, selon qu'on le veut plus grand ou plus petit; ou plutôt ce vieux pot ou ce vieux chaudron, sert à maintenir le creuser qui est d'une couche de terre sabloneuse, épaisse d'environ un pouce & demi; elle revêt intérieurement le vase dont nous parlons. Pour le solide, & c'est ainsi que je l'ai fait pratiquer, cet enduit doit être des mêmes terres dont on fait les creusets, & préparées de la même façon: car s'il est d'une terre trop fondante, il y a trop souvent à y retoucher. La terre peut s'élever au-dessus des bords du vase qui la soutient; alors elle a feule, quelque part, une échancrure en demicercle, qui recevra en partie la thuyere dans laquelle les soufflets doivent pousser le vent: cette échancrure pourroit être dans le bord même du vafe.

La seconde partie du fourneau, la tour conique ou la manche, est faite pour être posée sur le creuset; par conséquent, son diametre est déterminé à peu-près, par celui du creuset qu'on a choisi : extérieurement, elle est aussi de fer. Nos Ouvriers la forment souvent de plusieurs marmites sans fond, ajustées les unes sur les autres; mais il est plus commode de la faire de tôle. On lui donne environ 15 à 16 pouces de hauteur, mais on ne doit pas craindre de l'élever davantage. Intérieurement, elle est revêtue de terre pareille à celle du creuset, & de façon que l'ouverture du haut reste un peu plus étroite que celle du bas. Nous ne donnons aucunes mesures précises, parce qu'on peut extrêmement les varier toutes : mais fi on veut faire usage de ces fourneaux, tels qu'il y en a actuellement de construits, les desseins donneront des dimensions sur lesquelles on pourra se régler.

N'oublions pas de remarquer, que la tour a une échancrure semblable à celle de la poche ou du creuset, au-dessus de laquelle elle fe pose directement; les deux ensemble forment l'ouverture qui reçoit la thuyere.

L'assemblage de ces deux pieces compose le fourneau en entier; on y excite l'ardeur du feu, par le moyen de deux soussets: ils occupent chacun un Ouvrier. Les foufflets étant placés d'une maniere stable, la position du fourneau est déterminée par la leur; mais ce qui est essentiel, c'est qu'ils doivent être inclinés, & de façon qu'ils dirigent le vent vers le fond du creuset, non pas précisément au milieu du fond, mais au moins tout au bas de la parois qui est opposée à la thuyere.

Le terrein qui est au-dessous des bouts,

des soufflets : ce terrein, & même un peu par-delà, est plus creux, que celui du reste de l'atelier. Ce creux est rempli de cette espece de poudre, qu'on trouve toujours au fond des tas de charbons, de ce qu'on appelle du fraisil, & des crasses qui se tirent de dessus le fer, qui ont été concassées : c'est au milieu de ce tas de poudre, qu'on place la poche ou le creuser. Il est aisé d'y faire sur le champ un trou pour le recevoir ; on creuse dans ce fraisil, aussi aisément que dans le sable.

Mais nous avons à faire remarquer, qu'on ne met pas le creuset immédiatement dans le fond du trou. Ce creuset recevra bientôt la matiere fondue : quand il en sera plein, il faudra le porter sur les moules, où le métal doit être jetté. Pour avoir la facilité de l'enlever dans la suite, on le pose dans une espece de cuiller à jour, dont le cuilleron est composé de dissérentes bandes de fer : elle a un manche long de plusieurs pieds, & de plus une anse à peu-près semblable à celle des

chaudrons.

Il n'est pas temps encore de voir l'usage de l'anse & du manche; pour le présent, imaginons seulement cette cuiller enfoncée dans la poudre, dans le fraisil, & le creuser, ou la poche, posé dans la cuiller; & cela à une distance des soussets, telle que leurs bouts entrent d'environ un demi-pouce dans l'échancrure que nous avons destinée à recevoir la thuyere : nous supposerons aussi, que la thuyere a été mise dans cette place; elle est ordinairement de fer fondu, & est toujours beaucoup plus évalée par-dehors, par l'ouverture qui reçoit les bouts des soufflets, que par le dedans.

Posons ensin la tour sur le creuset, & enveloppons bien le creuser, & même le bas de la tour, de fraisit, asin que la slamme ne puisse pas s'échapper du fourneau, par les jointures de nos deux pieces, tout pourtant n'en sera que plus clos, si on les a lutées avec de la terre. Cela fait, notre fourneau est dressé, & prêt à être mis en seu; on jette, par son ouverture supérieure quelques charbons allumés; & par-dessus ceux-ci, on en jette de noirs, que le vent des foufflets ensfamme bien vîte : on acheve ensin de le

remplir de charbon.

Quand tout le charbon est allumé, quand à la place de celui qui est descendu, on en a eu remis de nouveau: & enfin, quand on voit que le fourneau est sussifamment échauffé, on y porte la premiere charge du fer qu'on y veut fondre. Chaque fois qu'on y met du fer , le fourneau est plein de charbon , jusqu'à son ouverture supérieure : c'est le seul endroit par où on puisse le charger, foit de charbon, foit de métal.

grandeur à peu-près d'un écu; ils doivent être tant qu'il en sort, il est froid : il refroidit donc fondus quand ils arrivent au creuset, & des ce qu'il rencontre avant d'avoir rencontré morceaux trop gros pourroient ne l'être pas des charbons. pendant qu'ils font ce chemin.

à propos de faire entrer une verge de fer davantage, à laisser moins de vuides entr'eux: mais il reste en haut une plus grande pas visibles; & en cas qu'il s'en rencontre, on étend une nouvelle charge de fer. Cha- amollir celle qui y est descendue nouvelledu fourneau : tant qu'on juge à propos d'en- entouré, & on tenverse la tour. tretenir le feu, de faire fondre de nouveau

thuyere, les buzes, les bouts de soufflets ne la remplissent pas en entier ; il reste assez de place pour voir, comme par un tuyau, ce hauteur du creuset : on n'a pas un grand champ; il y en a pourtant assez pour avoir quelquesois un spectacle amusant. On appertache par gouttes; de temps en temps, quelqu'on peut voir ; mais ce qu'on cherche à observer, c'est, si la lumiere de la thuyere est d'Ouvriers, si elle paroît comme une lune, expression qui donne une idée fort juste de la couleur qu'a le feu du fourneau vis-à-vis aussi vif qu'il le doit être : mais si la couleur paroît rougeatre, c'est un mauvais signe. C'en est encore un plus mauvais, si la thuyere se barbouille, si on y apperçoit du noir; c'est qu'elle se bouche: & il faut être continuellement attentif, à empêcher que cela n'arrive; ce qu'on fait en passant une petite verge de fer rouge, ou même une petite baguette de bois dans la thuyere; & cela jufqu'au dedans du fourneau, par ce moyen, à s'attacher à son bout intérieur, qui commençoient à le boucher, & qui peu-à-peu le car tout ce qui se trouve précisément au bout de la thuyere, ne se fond plus ; la matiere même qui a été mise en susion se refroidiroit, si elle s'élevoit jusques là ; tant levier, on conduit le creuset au-dessus des

Le fer est concassé en morceaux de la que le vent est dans la thuyere, & dans l'inf-

Enfin, quand à diverses reprises, on a eu Quand la derniere charge de charbon s'est jetté dans le fourneau, tout le fer qu'on s'est abbaissée de deux ou trois pouces, il est proposé de rendre fluide, on se dispose à le couler dans les moules; on regarde si audans le fourneau, par son ouverture supé- dessus des charbons il ne paroît plus de rieure; en agitant cette verge, on oblige les morceaux de métal qui restent à sondre; si charbons à se mieux arranger, à descendre on n'y en voit point, on tâte, avec une verge de fer, s'il n'en reste point qui ne soient place vuide; on la remplit d'une nouvelle on les fait descendre jusqu'au creuset; on charge de charbon, au-dessus de laquelle agite la matiere qu'il contient, afin d'y faire que charge de fer n'a d'épaisseur que celle ment ; lorsqu'on croit que tout est fondu, on des morceaux de fer, & a de largeur ou fur- cesse de mouvoir les soufflets : on déterre le face, toute celle de l'ouverture supérieure fourneau, on ôte tout le fraisil, dont on l'a

Alors, le creuset est découvert, la matiere fer, on répete les manœuvres précédentes. est prête à être coulée; les moules ont été pré-Pendant tout ce temps, il faut veiller à la parés à la recevoir : il faut ôter le creuset de place, & le porter au-dessus de ces moules. La maniere commune d'enlever le creuset de son trou, c'est de passer une barre de ser qui se passe dans le fourneau à une certaine dans l'anse de cette cuiller, dans laquelle nous l'avons vû mettre; & c'est seulement pour pouvoir retirer le creuset, avec plus de facilité, & le renverser, qu'on a donné une çoit la fonte, qui, après s'être allongée, se dé- anse & un manche à cette espece de cuiller. On passe donc une barre de fer dans l'anse; que nouvelle goutte tombe dans l'espace deux hommes prennent cette barre, chacun par un bout, ils portent le creuset auprès des moules: un troisieme Ouvrier tient le manbien brillante, bien blanche, ou, en termes che de la cuiller, au moyen duquel il fait pancher le creuset, & lui fait verser le fer fondu dans un moule.

Le sieur Cusin, Ouvrier industrieux du cette thuyere, quand les soufflets l'ont rendu Fauxbourg S. Antoine, a une maniere moins fatiguante de porter le creuset : à quelques pieds de distance du fourneau, il a planté un arbre vertical de plusieurs pouces d'équarristage : le bout supérieur de cet arbre porte un levier, dont la plus courte branche a affez de longueur, pour que son bout aille jusques vis-à-vis le fourneau. Le levier tourne librement sur l'arbre qui le soutient ; il est passé dans un anneau, qui fait partie de la tête d'un boulon de fer ; ce boulon a près on emporte les matieres qui commençoient d'un pouce de diametre; il entre verticalement dans l'arbre : il est logé dans un trou, où il tourne avec facilité. A la plus courte branche du levier, tient une chaîne termiboucheroient au point que le vent n'au-roit plus assez de passage. De la matière née par un crochet. Quand on veut enlever vitrifiée qui sera collée contre la thuyere, le creuset, on engage l'anse de la cuiller un morceau de fer mal fondu qui l'aura tou- dans ce crochet, & afin d'avoir moins de chée, peuvent êrre la cause de cet accident; peine à soulever le tout, on a soin de charger l'autre branche d'un poids qu'on augmente selon le besoin : de sorte que le levier seul porte le creuset. En faisant tourner le moules; on a eu attention de les disposer à celle qui sera tombée, on lardera cette tour peu-près dans la demi-circonférence que de clous dont les têtes seront en-dehors, & parcourt le bras qui est chargé du creuset : à mesure que le creuset a été conduit au-dessus ment en-dedans : plus les clous seront près d'un moule, un homme qui tient le manche les uns des autres, & mieux la terre fera de la cuiller, l'éleve, & incline le creuset.

Nous avons dit, que nous ne nous arrêtemoules, & leurs différences. Ceux qui sont fer repliées par les deux bouts, & qui ont représentés, Pl. IV. sont simplement chargés de poids, quoique pour l'ordinaire ils doivent être serrés dans une presse, comme

ceux de la Pl. III.

Quand le creuset a été enlevé de sa premiere place, le fer fondu étoit encore couvert de charbon & de scories fluides : scavoir, de matiere vitrifiée ou laitier, qui a été fourni par le fer, & aussi par les cendres du charbon qui ont été réduites en verre. Avec quelque outil, quelque barre de fer, quelque espece de ratissoire, on ôte d'abord les charbons, ensuite on tâche de retirer toute la matiere vitrifiée qui surnâge le fer; comme elle est fluide, il ne seroit pas aisé de l'enlever, sans enlever en même temps du fer fondu: un expédient simple en donne la

Un Ouvrier arrose d'eau la matiere du creuset, & cela avec un linge mouillé, qui est attaché au bout d'un bâton. Aussi-tôt un autre Ouvrier, avec un bâton ou avec quelque outil, pousse par-dessus les bords du creuset, tout ce qu'il trouve avoir quelque consistance; ce n'est guere que la matiere vitrifiée qui en a pris : outre qu'elle est plus aisée à refroidir que le fer, c'est que l'eau est tombée immédiatement sur elle. On continue de même à jetter de l'eau à sept ou huit reprises différentes, & à retirer du creuset toute la matiere que le bâton peut entraîner; la surface du fer est alors bien nette, bien découverte : enfin, il ne reste plus qu'à verser ce métal dans les moules.

Le fourneau que nous avons décrit, est construit très-grossiérement; mais après tout, il donne idée de la maniere dont il faut s'y prendre, pour faire mieux; on voit affez qu'on peut établir le creuset plus solidement, que dans une marmite de fer fondu: j'ai fait faire un bâtis de barres de fer, & j'ai fair remplir les intervalles que laissent les barres avec

de bonne tôle.

Pour la tour, plus elle fera haute, & mieux le fer s'y fondra; fon assemblage sera plus sûr & plus stable, s'il est de tôle, que de fragmens de marmites, toujours mal ajustés les uns sur les autres. Cette enveloppe de tôle n'est que pour soutenir la terre dont elle est revêtue intérieurement; pour que la terre s'y soutienne mieux, qu'il ne s'en détache jamais de grandes pieces, & afin qu'il celle d'un petit creuset qu'on tient avec des

dont les pointes pénétreront horisontaleretenue.

Au lieu de ces clous, on a mis en-dedans rions point à expliquer la construction des d'une tour que j'ai fait faire, des verges de toute la longueur de cette tour ; elles ne sont éloignées les unes des autres, que d'un pouce : la terre se trouve enchassée entre ces verges de fer, & elle les recouvre au moins

d'un pouce.

Notre fourneau a son oreuset enterré. J'en ai fait construire un dans une situation toutà-fait différente ; le creuset est en l'air ; son fond est éloigné de terre de plus de 14 à 15 pouces; il est soutenu dans cet état par deux tourillons, qui sont portés par deux montants d'un assemblage de bois. Je n'expliquerai point, en détail, les particularités de ce fourneau, on en sera assez instruit par la

Planche, & fon explication.

Ce que je me suis proposé principalement, c'est qu'on ne sût plus dans la nécessité de renverser la tour, chaque fois qu'on a à couler la fonte; par cette manœuvre, le four-neau se refroidit; il n'est pas aisé de le redresser sur le champ ; chaque fois qu'on veut fondre, on est donc obligé de recommencer sur nouveaux frais, on ne profite point ou on profite peu du charbon qui a été brûlé auparavant. Au lieu de porter le creuset sur les moules, dans notre nouvelle disposition, on apporte les moules sous le creuset : on incline ce creuset, on lui fait verser sa matiere sans le déplacer, & sans ôter la tour. Il fair en quelque forte corps avec la tour, ou ils sont liés ensemble, par des barreaux de fer, aussi solidement que s'ils faisoient corps. Pour incliner le creuset, on prend deux branches de fer attachées ou enclavées dans un lien qui entoure le haut de la tour; un homme se saisit d'une branche, & un autre de l'autre; en abaissant le haut de la tour, ils sont pencher le creuset qui verse la matiere dans des moules; s'ils sont dans une presse, un Ouvrier avance ou recule, incline ou redresse la presse; à mesure qu'un des moules est rempli, il est attentis à bien présenter l'ouverture d'un autre au métal qui coule. On peut même placer les moules fur une espece de petit charriot, dont un Ouvrier tiendra le timon; ce qui donne plus de facilité à les mouvoir, & à les incliner de la façon qu'on trouve convenable.

Comme il n'est pas aussi aisé de verser la matiere qui sort de ce grand creuset dans l'ouverture du moule, qu'il est aisé de verser soit plus facile d'en remettre à la place de tenailles, on trouvera commode de se servir,

comme je l'ai fait pratiquer, d'un petit entonnoir de terre cuite, ou, si on le veut plus durable, de fer forgé, ou de cuivre fondu. On place cet entonnoir au-dessus de l'ouverture du moule ; il est soutenu par une piece de fer, dont le milieu forme une espece de collier affez grand, pour laisser entrer partie de l'entonnoir. Cette piece de fer, près de fes deux bouts, est repliée en équerre, & à des distances telles l'une de l'autre, qu'entre les deux parties repliées, il y a précifément une distance égale à la largeur des deux chassis dont le moule est formé. Ce n'est pas une dépense, que d'avoir de ces pieces de toutes les grandeurs, dont on a des chassis: mais avec des vis, on peut mettre une piece de fer en état de servir à des chassis de différentes grandeurs. Avant de poser l'entonnoir en place, on aura la précaution de le faire chauffer; on le placera aussi de façon qu'il reste quelque distance entre le bout de son tuyau & le trou ou jet du moule, afin de pouvoir remplir le moule, sans qu'il reste de métal dans l'entonnoir.

Dans la Pl. IV. qui représente le nouveau fourneau, il y est placé sur un bâtis de bois, dont les quatre piliers ont des roulettes; ce que j'ai fait faire, pour qu'on le pût changer de place à son gré: mais cette disposition n'est nullement nécessaire; les piliers qui porteront le fourneau, peuvent être fixés: il peut même être soutenu d'un côté

par une potence scellée dans un mur. Au lieu d'un foufflet, qui ici est encore porté par le chassis de bois qui soutient le fourneau, on peut disposer, & de toute autre maniere, deux soufflets : l'activité du fourneau n'en fera que plus grande. On augmentera la grandeur des foufflets, & on les fera mouvoir avec plus de force & de vîtesfe, selon qu'on voudra construire un fourneau capable de contenir plus de fer en bain ; mais on remarquera, qu'un seul soufflet mû une fois plus vîte, équivaut à deux soufflets, chacun de même grandeur que le précédent, mais mûs la moitié moins vîte.

Quand le creuset est en terre, il est placé plus favorablement pour conferver sa chaleur, que lorsqu'il est au milieu de l'air; pour remédier à ce que cette derniere disposition a de désavantageux, on donnera à l'espece de boîte, à l'espece de calotte de tôle, qui forme les parois extérieures du creuset, plus de profondeur & de diametre que le creuset ne le demanderoit; & dans celle-ci, on en mettra une seconde moins profonde, & qui n'aura un diametre égal à celui de l'extérieure qu'auprès des bords ; ce sera cette derniere qu'on recouvrira de terre, & qui formera le vrai creuset. Il restera un vuide entre ces deux especes de calottes de tôle: l'extérieure sera percée de trois ou quatre perfectionnée par l'expérience, ce que depuis Addition à la 3°. Section.

ouvertures assez grandes, pour laisser entrer des charbons allumés qui rempliront le vuide, & échaufferont le fond & les parois extérieures du véritable creuset.

Au lieu de la seconde calotte, on peut arranger divers morceaux de fer, de façon qu'un de leurs bouts porte contre le bord supérieur de la calotte de tôle, & que l'autre bout de chaque barreau aille se réunir autour d'un même point. Ils renfermeront une espece de cône; ils formeront une espece de grille conique, qu'on enduira intérieurement de la couche de terre, qui doit former le

Qu'on ne cherche pas à rendre le creuset trop solide, en donnant beaucoup d'épaisseur à la couche de terre ; il auroit peine à s'échauffer; la fonte qui toucheroit le fond, pourroit se figer : que son épaisseur soit d'un pouce ou peu davantage, & elle sera suffi-

On aura soin de réserver une ouverture tout au bas de la tour, opposée à peu-près à celle où est la thuyere: son usage sera juger de la grandeur qui lui convient. Chaque fois qu'on sera prêt à couler la sonte, on sera entrer, par cette ouverture, un ringard crochu, quelque espece de ratissoire, avec laquelle on entraînera les charbons, & sur-tout toutes les crasses, toute la matiere vitrisiée, qui surnâgent la fonte. Nous parlerons pourtant ailleurs d'un expédient, pour faire couler du creuset de la fonte très-claire, quoiqu'on n'ait pas nettoyé sa surface; & l'on en pourroit faire usage ici.

Quoique ces derniers fourneaux fourniffent de la matiere, pour remplir de plus grands moules, ou plus de moules médiocres, qu'on n'en pourroit remplir par le moyen de ceux où l'on fond le fer dans des creusets de terre; cependant construits sur les mesures qu'ils ont dans les Pl. II. & IV. ils ne pourroient suffire qu'au travail de quelque Maître Fondeur. Pour des Manufactures considérables, on les pourroit faire plus grands, leur donner de plus forts soufflets, & même mûs par l'eau : car ils sont faits sur le principe de ceux où l'on fond la mine de fer, qui ne sont réellement que de très-grands fourneaux à manche. Mais dès qu'on aura la facilité de mouvoir des soufflets par l'eau, je confeille d'avoir recours à une autre espece de fourneau plus simple, plus expéditif, & propre à donner abondamment du métal fluide: je veux parler de ces fourneaux appellés affineries en quelques pays, & renardieres en d'autres. On s'en sert pour fondre la fonte qu'on veut convertir, soit en acier; soit en ces fers qu'on nomme quarillons : j'ai proposé autrefois d'y avoir recours. Mais alors ce n'étoit qu'une idée qui demandoit à être

fourneaux dans un tel état, que je ne crois pas qu'on s'avise d'en chercher de plus commodes. Ce font les feuls dont on se sert à la Fonderie de Cosne en Nivernois, où l'on couloit en fer des ouvrages magnifiques &

de toutes grandeurs.

Rien n'est plus simple que les assineries ou renardieres ordinaires. Deux grands foufflets pouffent leur vent dans une thuyere pareille à celle qui reçoit le vent du foufflet de la forge d'un Serrurier. Au-dessous de cette thuyere, dans l'endroit où est le foyer de la forge du Serrurier, est un trou qui a la forme d'une pyramide tronquée à quatre faces. Ce trou est formé par de solides murs de briques ; ses parois intérieures sont de nerie. On y met une grille élevée de terre de plus revêtues de quatre épaisses plaques de fonte de fer ; une de ces plaques seulement est percée près du bas. Le mur de brique manque austi en cet endroit; le côté où est cette ouverture est le devant de l'affinerie; & c'est par ce côté qu'on donne écoulement hors du fourneau au métal fondu.

Avant de songer à y en fondre, on remplit le trou avec du charbon pilé, ou au moins concassé assez menu; on le bat même à mesure qu'on en remplit le trou; il y doit être bien entassé. Nous n'insisterons pas davantage fur cette circonstance, & sur quelques autres petites particularités, parce qu'elles ne font rien au but que nous nous proposons. Ce qui y est essentiel, c'est qu'on mettra de temps en temps, par une ouver-pose au-dessus du trou rempli de charbon le ture qui communique en dehors du sourbout des plus grosses gueuzes. On le recouvre de gros charbons, le vent des soufflets les allume, & ensuite en darde la flamme, & la fait circuler sur le bout de cette gueuze: il se fond; la fonte liquide tombe dans l'affinerie; elle force les charbons qu'elle souleve à lui faire place ; de temps-en-temps on avance la gueuze vers la thuyere, afin qu'une portion égale à celle qui vient d'être fondue,

soit toujours prête à sondre.

C'est dans ces mêmes affineries qu'on peut fondre très - avantageusement le fer qu'on veut jetter en moule; mais pour cela il y faut faire quelques additions, afin que le métal y soit tenu plus fluide qu'il n'y est ordinairement, & afin qu'on l'en puisse tirer fans peine, pour en remplir les moules. La principale de ces additions, c'est que je fais mettre dans le trou de l'affinerie un grand creuset dont le bord est immédiatement audessous de la thuyere. Il reçoit le fer liquide qui se seroit épanché dans le trou. Il paroît peut-être étrange que pour tenir à la fois une grande quantité de matiere fondue, j'en revienne à un creuset : mais celui-ci ressemble peu à celui des Fondeurs; c'est plutôt une chaudiere qu'un creuset, dont la profondeur ne doit pas être trop considérable.

j'ai eu occasion de faire; j'ai fait mettre ces Les plus petits de ceux-ci contiendront au moins 200 livres de métal, & on peut en employer qui en contiendront six à sept cents livres. Ils doivent être de fer forgé, comme le sont ceux dont on se sert aux monnoies, pour faire à la fois des fontes d'argent de 1200, 1500, & jusqu'à 2000 marcs. On tire des grosses forges des plaques de fer forgé propres à les faire; & on sçait en fabriquer de telles formes & grandeurs qu'on voudra.

J'ai dit qu'une des vûes qui m'a fait recourir à ce creuset, a été d'entretenir le métal très-fluide; elle engage à bien chauffer continuellement son fond & ses parois extérieures ; & c'est-là l'objet des principaux changements faits dans l'intérieur de l'affiquatre à cinq pouces ; elle est destinée à soutenir des charbons. Au-dessus de cette grille est une piéce de fer roulée circulairement, & élevée un peu au-dessus de la grille, soit par trois pieds qui posent sur la grille même, foit par des parties faillantes qui sont scellées dans les parois du fourneau; tout cela importe peu, puisque l'usage de cette piece est uniquement de soutenir le creuset. Les vuides qui restent entre ses parois, ceux du fourneau & la grille, seront tenus pleins de charbons. Une partie en fera fournie par ceux même qu'on scellera autour de la thuyere; ils descendront peu-à-peu jusques à la grille: pour achever de la garnir, on en neau, & qui est peu au-dessus de cette grille.

On pourroit exciter l'ardeur de tous ces charbons qui ne doivent servir qu'à échauffer les dehors du creuset, & non à fondre le métal, par le moyen d'un soufflet double, semblable à ceux des Fondeurs ou à ceux des Serruriers, qui seroit mû à bras, ou par l'eau même qui fait agir les deux foufflets de bois; mais sans ce soufflet, les dehors du creuset seront suffisamment échauffés, pourvû qu'on perce les quatre faces du fourneau, ou seulement deux ou trois de ses faces, à la hauteur du cendrier; le cours libre de l'air produira tout l'effet nécessaire.

Nous avons dit que l'intérieur des fourneaux des affineries a la figure de pyramide tronquée; mais nous avons jugé, & l'expérience a justifié cette idée, que la figure dont le diametre surpasse seulement de trois à quatre pouces celui du creuset, vaut mieux.

Avant de mettre ce creuset dans le fourneau, on le revêtira intérieurement d'une couche de lut épaisse d'environ un pouce, si on recouvre sa surface extérieure d'une autre couche de lut, elle fervira encore à le rendre plus durable, & le creuset ne s'en échauffera guere moins vîte, pourvû qu'on tienne mince cette derniere couche.

les : la premiere difficulté est de retirer du fourneau, d'enlever ce creuset plein de médrons, & folidement rivées: quand on vouquoiqu'elle n'ait qu'une grosseur médiocre : mais les oreilles sont absolument nécessaires; par exemple, commencé par faire river deux mêtal : le travail de ces Ouvriers ne fut pas forts tourillons en deux endroits diamétralement opposés du milieu du creuset; c'est à ces tourillons que je prétendois accrocher l'anse : j'ai encore fait souder parsaitement à le conduire sur les moules : si on en avoit de pareils tourillons à un épais collier que je faisois river autour du creuset. Ces tourillons ramollis par la chaleur, quelque gros qu'ils aient été, ont toujours cédé, ils n'ont pû rélister à la pesanteur du creuset chargé de métal; au lieu que les anses n'ont jamais manqué: les tourillons sont posés horisontalement, & les anses verticalement. Par la loi du levier, le poids agit avec plus de fuccès contre ces tourillons que contre les oreilles, par rapport auxquelles l'effet du levier est absolument nul.

Contre le mur du fourneau doit être scellée une potence mobile autour de deux pivots; fon usage déterminera la hauteur où elle doit être, la force & dimensions de ses parties: elle porte un levier, dont un bras est considérablement plus long que l'autre. Au bras plus court, tient une chaîne terminée par un crochet, qu'on arrête à l'anse du creuset. Alors, la force d'un feul homme appliqué fur le long levier, enleve le creuser, le fait tourner & le pose sur la table du fourneau. On peut accourcir le plus long des bras de ce levier, si on veut compenser, par le poids dont on le chargera, l'avantage qu'on lui fera perdre en le raccourcissant.

Quelque simple que soit cette manœuvre, elle a été jusques ici assez négligée ; les Ouvriers accoutumés au feu, s'en approchent avec une hardiesse surprenante. Après avoir écarté les charbons qui entouroient le creuset, & avoir un peu amorti leur ardeur avec un seau d'eau, ils montent deux sur le fourneau, passent une barre ou ringard de vées en quatre endroits différents. La distan-

Quand on n'a à remplir qu'un ou deux fer dans l'anse du creuset, & prenant chacun grands moules à la fois, on le peut sans re- par un bout ce ringard, ils l'enlevent & le tirer le creuset du fourneau, & nous dirons posent sur le sourneau. C'est néanmoins une bientôt ce qu'il faut alors ajouter tant au opération qui ne sçauroit se faire, sans que sourneau qu'au creuset; mais quand on a à leurs jambes soient exposées à s'échausser remplir de suite quantité de petits moules, violemment. Le vrai est, que j'ai cherché à on est dans la nécessité de conduire le creu- les désendre contre le seu, en les faisant reset successivement sur chacun de ces mou- couvrir de guêtres, qui sont précisément de petits matelas. Elles ont deux épaisseurs de toile, entre lesquelles de la laine est renfertal fluide; il doit donner une prise commo- mée, & n'est piquée que loin à loin. Je me de : pour cela il portera deux oreilles faites suis sçu grand gré d'avoir pensé à ces guê-& posées à peu-près comme celles des chautres. Un jour où devant moi, deux Ouvriers chargés d'un creuset qui tenoit plus de deux dra le retirer du fourneau, on passera une cents livres de ser fondu, voulurent l'élever anse dans ces deux oreilles; cette anse qui trop, pour le verser dans un moule, ils ne se est mise froide, aura suffisamment de force, trouverent pas assez en force pour le retenir; ils le laisserent tourner: il versa toute sa matiere entr'eux deux. Je leur croyois les d'autres parties en apparence plus solides & jambes brûlées; mais les guêtres les avoient m'avoit si fort effrayé pour eux.

Le creuset étant tiré du fourneau, il reste peu, & que les circonstances permissent de les arranger près du fourneau, on l'y pourroit conduire au moyen d'un levier mobile fur un pivot, & d'une maniere équivalente à celle qui est représentée dans la Planche. Mais dans le plus grand nombre des cas, on ne pourroit verser le métal dans les moules, par le moyen d'une machine fixe : j'ai tenté d'en employer une mobile sur des roues. Mais pendant qu'on la construisoit, je donnai aux Ouvriers des moyens affez simples, de porter eux-mêmes à bras le creuset. Cette maniere d'opérer leur a paru si commode & si prompte, ils s'y sont accoutumés si vîte, qu'ils n'ont pas même voulu essayer la machine, & que je n'ai pas cru devoir m'obstiner à leur donner un secours dont ils youloient se passer.

Lorsque le creuset a été enlevé du fourneau, on le pose dans une armure de fer, qui a quelque ressemblance avec l'espece de cuiller, où nous avons vû mettre la poche, la marmite de la Pl. IV. Cette armure ne peut être comme celle de la poche sous le creuset, pendant qu'il est dans le fourneau; elle en sortiroit trop molle pour soutenir le creuset. C'est une espece de boîte à jour ; elle consiste dans un collier de fer, dont le diametre surpasse celui du creuset de plus d'un pouce. Deux bandes de ser qui se croisent à angles droits, forment le fond de cette espece de boîte ou de cette armure. Elles sont chacune coudées verticalement, pour venir joindre le collier, sur l'extérieur duquel elles sont rice entre leur coude & le bord supérieur du qui, à un de leurs bouts, ont une douille; collier, est telle que le creuset trouve, pour se loger, une profondeur à peu-près égale à

la moitié de sa hauteur.

Une de ces bandes est encore recourbée à angles droits, immédiatement au-dessus de l'endroit où elle est rivée contre le collier. Ses deux bouts faillent horisontalement de quatre à cinq pouces. Ils forment deux forts tenons, de quatre faces égales entr'elles, mais chacune un peu plus large à son origine qu'à son extrémité. Deux autres bandes de fer, ou plutôt deux montants, s'élevent perpendiculairement au-dessus des endroits du collier, d'où partent les tenons précédents. La base de ces montants est plus large que leur tige, & est échancrée au milieu; ce qui donne le moyen de la river contre le collier en deux endroits différents, sans que le coude, d'où part un tenon, y fasse obstacle. La hauteur de chacun de ces montants furpasse au moins d'un pouce & demi le plus haut des creusets qui sera mis dans l'armure; elle est d'environ 16 à 17 pouces. La même peut servir à des creusets de différents diametres, & de différentes hauteurs. L'usage de ces deux montants, est de donner le moyen d'arrêter fixement dans l'armure, le creuset qui y est entré à l'aise, & qui y est comme flottant. Ils font l'un & l'autre percés d'outre en outre, par des entailles correspondantes: il y a deux rangs d'entailles dans chacun. Dès que le creuset est en place, on fait entrer une clavette, dont un des bouts se termine en pointe, dans une des entailles du montant, & on la pousse dans une entaille de l'autre. On choisit deux entailles, telles que la clavette ne puisse s'y loger entiérement, sans rencontrer & presser le bord supérieur du creuset en deux endroits; elles sont toujours aisées à rencontrer : car depuis le commencement de la premiere, jusqu'à la derniere, chacune des bandes est entaillée tout du long, parce que, comme nous venons de le dire, les entailles sont distribuées en deux rangs : & ainsi il est aisé de les disposer, de façon que le milieu de l'une se trouve presque vis-à-vis les bouts des deux autres.

Au reste, la manœuvre ici est aussi prompte que solide; on laisse descendre dans l'armure le creuset qu'on a retiré du fourneau: il y entre sans peine, parce qu'elle le surpasse en diametre. Dès qu'il y est, on fait passer la clavette au travers des montants; un coup ou deux de marteau la forcent à tenir le creu-

set suffisamment gêné.

Il n'y a plus qu'à porter le creuset ainsi assujetti; les tenons, dont nous avons parlé, en donnent le moyen. Ils doivent s'emboîter dans deux instruments simples : ce sont deux ringards ou deux barres de fer, longues d'environ trois pieds & demi, ou quatre pieds,

dont la cavité est proportionnée à la figure & grosseur des tenons. Deux hommes se saifissent chacun d'un de ces leviers, & chacun fait entrer un des tenons dans la douille du sien. Alors, ils n'ont plus qu'à porter le creuset où ils veulent; si la quantité de métal que contient le creuset, est une charge trop lourde pour deux hommes, on y en employera quatre, deux fur chaque levier, ou

davantage, s'il en est besoin.

Nous avons averti ailleurs, que la fonte qui est versée dans les moules doit être nette, qu'elle ne doit entraîner avec elle, ni cendre, ni matiere vitrifiée, ni charbons: & nous avons dit, comment les Ouvriers qui se servent du fourneau à manche, l'écument. Leur pratique ne m'a pas paru convenir, lorsque j'ai fait fondre dans les grands creusets, dont nous venons de parler. En découvrant ici la fonte, on expose à l'air une trop grande surface. Le métal perdroit trop de sa fluidité; il y en auroit toujours une quantité considérable qui ne pourroit être versée dans les moules, quand il y en a un grand nombre à remplir. La manœuvre, quoique prompte, ne le feroit pas assez pour de la fonte exposée à l'air. Un petit expédient, qui se trouve ici d'une grande conséquence, donne la facilité de verser la fonte très-pure, fans avoir besoin de la nettoyer, & la laissant même recouverte d'une partie des charbons que le creuset a emportés. Toute la crasse est à la surface, il ne s'agit donc que de ne point verser la fonte de la surface; & en voici le moyen. Le creuset a un bec pareil à celui d'un pot à l'eau ; le jet en est plus aisément dirigé. A un pouce de ce bec, je fais mettre une petite cloison, qui surpasse le bord du creuset de quelque chose, & qui descend jusqu'à environ deux pouces du fond. Une tuile, un peu ceintrée, forme cette cloison; on l'ajuste, quand on lute le creuset par-dedans; les bords de la cloison sont engagés dans le lut. Le creuset ne sçauroit être rempli, que le petit espace qui est entre la cloison & la partie du creuser où est le bec, ne se remplisse, puisqu'il y a une communication par en bas.

Cette disposition conçûe, on concevra comment on peut toujouts verser de la fonte pure. Quand le creuset a été arrêté dans l'armure, on emporte seulement le gros des charbons : un seul coup de balai y suffit. Mais aussi-tôt on nettoye bien avec un crochet de fer, la fonte qui fe trouve dans l'efpace compris entre le bec & la cloison. Les gros charbons & la matiere vitrifiée étant enlevés, on fouffle sur cet endroit, avec un foufflet à main, pour emporter toute la poudre du charbon qui pourroit y être restée. Cet endroit qui est ainsi parfaitement décou-

vert, n'est pas la centieme partie de la surface de la fonte. C'en est cependant affez; car quand le creuset va verser, la sonte qui coulera, coulera par le bec, & viendra d'entre ce bec & la cloison. Or, ce sera toujours celle du fond du creuset, qui fournira à l'écoulement : il n'en fortira donc que de pure, parce que les charbons & les autres crasses furnagent toujours dans le creuset.

On pourra donner une manche à notre fourneau d'affinerie, & alors on augmenteroit encore son effet, & on diminueroit, en même temps, la confommation du charbon. Le creuset étant mis en place, il n'y auroit qu'à rapporter dessus, cette tour qu'on appelle manche. Elle pourroit n'être qu'un chapiteau de terre de figure conique, pareil à ceux de bien des fourneaux, & entr'autres, de ceux où on fond dans les monnoies : mais fait de tôle ou de plaques de fer forgé, enduites de terre par-dessus, il n'en seroit que plus durable.

Il y a deux manieres, dont on peut expofer alors, à l'ardeur du feu, la fonte. La premiere est, de la concasser par petits morceaux, qu'on mettra à différentes charges, par l'ouverture supérieure de la tour, comme nous l'avons déja vû pratiquer : avec cette seule différence, que l'on pourra composer chaque charge de morceaux plus grands &

plus épais.

La seconde maniere, est de fondre les morceaux de fontes entieres, ou même de fondre des gueuzards ou des gueuzes. Alors on les placera près de la thuyere, comme on le pratique dans les affineries ordinaires, & comme nous l'avons fait pratiquer dans les nôtres. Pour cela, la tour aura en bas une échancrure proportionnée aux dimensions des morceaux que l'on voudra fondre. On jettera tous les charbons par l'ouverture supérieure. L'ardeur du feu étant ainsi renfermée, & le vent étant obligé de faire plus d'effort pour s'échapper, on doit fondre con-sidérablement plus de métal dans le même temps. Mais je n'ai pû parvenir encore à faire faire usage de cette manche, ni de l'une ni de l'autre façon. La fusion se fait bien & vîte, quoique les charbons soient à découvert : la consommation en est plus grande; mais ce n'est pas une raison suffisante, pour détermi-

le, comme celui d'un vase, d'un balcon, on tre description. peut s'épargner la peine de retirer le creu-fer du fourneau. Alors, le creuset aura près mis de saçon que le bout de l'écheneau se

Addition à la 3°. Section.

grandeur, on en percera pourtant une plus considérable dans le creuser, dans laquelle on fera entrer une espece de douille ou une piece de fer forgé, qui, en-dehors du creuser, aura la forme d'un pavillon d'entonnoir, dont l'axe est horisontal. La même piece pénétrera de quelques pouces dans l'intérieur du creuset : là, elle sera faite en cylindre creux. Cette piece doit être bien affujettie contre le creuser. On bouchera par dehors son ouverture, soit avec un bouchon de terre, soit avec un bouchon de fer forgé, nud, ou revêtu de terre. J'ai éprouvé qu'on le peut de ces trois façons. Il est pourtant mieux que le bouchon soit de fer, & qu'il ait assez de longueur pour sortir de plusieurs pouces hors du fourneau. Ce fourneau aura une ouverture dont le milieu sera à peu près à la hauteur de l'entonnoir dont nous venons de parler, d'environ 2 pouces en quarré. Le manche du bouchon sortira par cette ouverture, où il y aura même une piece de fer assujétie horisontalement, destinée à le foutenir. On remplira à l'ordinaire le creufet de métal fondu, & quand il en contien-dra assez, on posera un écheneau de ser sorgé, au-dessous de l'entonnoir. Cet écheneau est une bande de fer qui a été pliée en goutiere. Sa longueur est déterminée par la distance qu'il y a du creuser à l'endroit où doit être placée l'embouchure du jet du moule. La grille qui soutient le creuset, porte un des bouts de l'écheneau qui peut être encore soutenu vers le milieu par une barre de fer pareille à celle qui supporte le bouchon du creuset, & placée plus bas : afin même de choisir des places convenables à ce support, selon les différentes inclinaisons que l'écheneau pourra demander, il sera porté là par deux crémailleres, scellées l'une & l'autre verticalement contre les bords extérieurs de l'ouverture du fourneau à laquelle nous fommes arrêtés.

On peut attendre à mettre cet écheneau en place jusqu'à ce qu'on soit prêt de couler, & alors on doit I'y mettre tout rouge; mais le mieux est de le mettre plutôt à froid, & de disposer tout autour & au-dessous des tuileaux qui foutiendront des charbons allumés, parce qu'il est mieux qu'il soit trèschaud quand le métal y coulera. On trouner à prendre une pratique nouvelle, des vera dans la suite de cet Ouvrage, un des-Ouvriers qui ne travaillent pas pour leur sein qui représente cette disposition de l'écompte.

cheneau, & le fourneau même; il suppléera Quand on n'a à remplir qu'un grand mou- à ce qui pourroit manquer de détails à no-

de son fond une ouverture de sept à huit trouve précisément sur l'embouchure du lignes de diametre, le plus ou le moins sera moule, lorsqu'on a suffisamment de matiere réglé par la grosseur qu'on veut au jet de fondue, pour la faire couler, il n'y a sou-fonte. Pour avoir une ouverture de cette vent qu'à retirer le bouchon du creuset.

Quelquefois pourtant la matiere ne coule il y en avoit que j'avois placés plus favorapas dès que le bouchon a été tiré: il s'en blement qu'aucuns des autres, & que j'avois fige quelquefois un peu dans le tuyau où elle doit passer, quand on n'a pas été assez les autres le furent parsaitement, & ceux-là attentif à bien chausser le dessous du creu- seuls le furent très-médiocrement. Je cherset. Mais pour ce cas on aura tout prêt un chai avec inquiétude à démêler la cause d'un petit ringard pointu dont le diametre sera moindre que le diametre du conduit qui pénetre dans le creuset. En le poussant avec la main on le fera entrer dans ce conduit, le plus avant qu'il sera possible, & ensuite on donnera quelques coups de marteau fur son gros bout pour le forcer à s'introduire dans le creuset, jusqu'où la fonte est fluide. A mesure qu'on le retire, le courant de métal le suit ; il se rend dans la partie extérieure de l'entonnoir, & de-là coule dans l'écheneau qui le conduit dans le moule.

Quand il paroît plein, on remet le bou-chon au creuset. Et si on juge qu'il y reste assez de matiere pour remplir un second moule, on l'apporte dans la place du premier, & on répete la premiere manœuvre, ou on attend à la répéter qu'on ait fait fondre de nouveau métal, si on estime que le creuset nauroit pas de quoi fournir assez.

fourneaux, & les especes de creusets dont on veuille se servir, on se souviendra d'un précepte qu'on peut déduire de ce que nous avons déja dit en passant; c'est qu'on sera ensorte que le fer soit mis en susion le plus promptement qu'il sera possible. Si on fait Souffrir une chaleur trop soible au ser qu'on veut fondre, il perd peu-à-peu de sa su-sibilité, & passe ensin à un état où il n'est plus possible de le rendre fluide : j'ai vû plusieurs fois des Fondeurs désolés de ne pouvoir venir à bout de fondre du fer qu'ils avoient mis dans des creusets de terre où ils le faisoient chauffer aussi vivement qu'il étoit possible de le faire dans leurs fourneaux ordinaires; la quantité de métal qui auroit dû être entiérement en bain après une heure extrêmement cassant; mais nous devons apde ce feu, au bout de cinq à six heures n'avoit pas donné une seule goutte fluide. Après les avoir questionnés sur la saçon dont ils aucun coup. Quand on veut retirer les pie-avoient conduit leur seu, j'ai toujours appris ces, qui d'ailleurs étoient bien venues, quelles avoir questionnés sur la façon dont ils qu'ils avoient commencé par fouffler négligemment & à diverses reprises.

Un autre précepte encore, c'est de s'at-tacher à rendre la fonte très-liquide, & à lui conserver sa liquidité jusqu'à l'instant où elle entre dans les moules; mais que ce soit par la seule ardeur du seu qu'on la rende ainsi liquide; que pour y mieux réussir, on n'y mêle point de fondants, au moins pour les ouvrages ordinaires. Ceux qui contribuent refroidir trop subitement : on doit donc cherà la mieux fondre, lui donnent des dispo- cher à prévenir cet accident par un expésitions contraires à l'adoucissement qu'on dient semblable à celui qui conserve entiers veut lui procurer. Dans une épreuve où je les ouvrages de verre ; aussi tôt que ces ou-

envie qui fussent les mieux adoucis : tous succès si contraire à mon attente, jusqu'à ce que le Fondeur m'eût avoué que pour mieux fondre son fer, & plus promptement, il avoit jetté du soufre dans le creuset.

Je ne prétends pas néanmoins exclure les fondants dans toutes circonstances, ni toutes les especes de fondants. Je donnerai ailleurs des observations que j'ai faites sur ceux qu'on peut employer, & sur les cas où on peut les employer; mais que les Fondeurs ne s'avifent pas d'en mettre indistinctement dans les ouvrages ordinaires, dans ceux qu'ils ne voudront pas rendre plus difficiles à adoucir.

Les Fondeurs sçavent qu'il importe que les moules dans lesquels ils ont à couler du métal, soient très-secs; c'est quelque chose de les bien sécher. Mais on s'attachera encore à les tenir les plus chauds qu'il sera possible, lorsqu'ils seront prêts à recevoir notre fer fondu. Il est certain que plus ils se-Quelles que soient au reste les especes de ront chauds, & moins le métal s'épaissera en coulant dedans ; plus il sera en état de les remplir. On ne sçauroit donc leur donner un trop grand degré de chaleur, pourvû qu'on le leur donne avec des précautions qui empêchent qu'il ne s'y fasse intérieurement des fentes ou des gerçures. Les chafsis des moules en sable sont de bois, & parlà peu en état d'être exposés à un grand feu. Loin que je voie de l'inconvénient à faire de fer de pareils chassis, nous aurons dans la fuite occasion de rapporter bien des raisons qui doivent déterminer à ne se servir que de ceux-là.

Après même que le fer fondu a été jetté dans les moules, fouvent il exige encore l'attention du Fondeur. On sçait qu'il est prendre qu'il l'est au point de se casser de lui-même dans les moules, sans recevoir quefois on les trouve cassées presque d'outre en outre ; quelquefois elles ont seulement de légeres blessures, mais qui les affoiblissent toujours, & les rendent pour l'ordinaire des pieces inutiles : cet accident n'arrive guere qu'à celles qui sont minces, & il arrive surtout à celles qui font minces & grandes. Notre fer fondu est presque cassant comme le verre, & il se casse de même si on le laisse faisois adoucir divers ouvrages de ser fondu, vrages sont faits, on les porte dans des sour-

neaux dont la chaleur entretient pendant comme notre fonte, peut se casser dans des quelque temps celle du verre; elle ne la laisse diminuer que peu-à-peu : le verre ainsi refroidi peu-à-peu conserve la figure qu'on lui a fait prendre. Avec une précaution équivalente, on empêchera sûrement les ouvrages de fer fondu de se casser, quelque minces qu'ils soient; &, je le répete, ce ne sont que les minces qui exigent de l'attention. Dans une manufacture, on fera la dépense d'un four semblable à ceux des Boulangers & Pâtissiers; on le chauffera comme les leurs avec le bois; on le tiendra chaud pendant tout le temps qu'on jettera du fer en moule. Aussi-tôt que la matiere y aura été jetrée, on ouvrira les moules, on en retirera l'ouvrage tout rouge; & sans perdre un instant, on le mettra dans le four où il se refroidira peu-à-peu. Sans faire la dépense de bâtir un sour, j'ai

conservé les ouvrages les plus minces, les plus délicats d'une maniere qui peut être pratiquée partout ; ç'a été de faire allumer un tas de charbon tout auprès des moules : dès que le fer avoit été coulé, je les faisois ouvrir; j'en retirois l'ouvrage que j'enfonçois sur le champ dans le tas de charbon. L'avidité du Fondeur est souvent cause

que les ouvrages minces fe cassent dans les moules. Quoiqu'ils n'aient que de petites pieces à mouler, ils les mettent autant en risque de se casser, que si elles étoient considérablement plus grandes & aussi minces : & cela parce qu'ils rempliffent leurs chassis du plus grand nombre d'empreintes qu'il est possible, qui toutes se communiquent. Ces empreintes de différents ouvrages, ou du même ouvrage répété, mettent chaque ouvrage presque dans le risque où il seroit s'il avoit une grandeur approchante de celle du chassis, & plus que s'il avoit seul celles de toutes les autres pieces ensemble. En voici la raison : par une seule & même ouverture du chassis, ils versent la matiere qui doit remplir les différences empreintes; par conséquent toutes les pieces qui ont été moulées se communiquent par des tuyaux, par des especes de canaux, des jets. Ces jets se remplissent, comme le reste, de matiere qui s'y fige; toutes les pieces du moule se trouvent liées ensemble, ou n'en faire qu'une qui a des découpures. Or, il est aisé de voir pourquoi plus une piece est grande, plus elle est exposée à se casser; car elle ne se casse que parce que toutes les parties ne diminuent pas de volume, ne se retirent pas en même proportion; s'il y en a qui ne suivent pas les autres, là se fait une fracture. Un corps d'une matiere extrêmement cassante, comme le verre, exposé à l'air se casseroit en se refroidissant par cette seule raison: mais un corps d'une matiere un peu moins cassante,

moules, dans des circonstances où il ne se casseroit pas au milieu d'un air qui auroit seulement le degré de chaleur des moules. Les parties des pieces qui sont engagées dans le moule, pour se retirer, ont à vaincre la résistance que leur oppose le fable, contre lequel elles frottent; & cette résistance est d'autant plus grande, & d'autant plus considérable par rapport à l'ouvrage, que cet ouvrage a plus de surface, & moins d'épais-

Il est rare que les grosses pieces se cassent dans les moules; & cela parce que plus elles sont épaisses, plus lentement elles se refroidissent, & plus aussi elles ont de force pour vaincre les frottemens. D'ailleurs la résistance qu'elles trouvent dans le fable est moindre, proportionnellement à leur volume, la résistance étant à peu près en raison des sur-

Si les Fondeurs veulent absolument remplir beaucoup de leurs chassis, au moins devroient-ils y multiplier les ouvertures par où ils jettent le métal fondu; ils ne seroient plus dans la nécessité d'ouvrir tant de canaux de communication.

Quand ils feront faire des modeles de nouveaux ouvrages; qu'ils évitent de faire trouver une partie grosse, très-renssée, tout auprès d'une partie mince de quelque étendue : autrement, dans l'ouvrage qui aura été coulé en fer sur ce modele, la partie mince sera en risque de se casser dans le moule; elle se refroidit plus vîte que celle qui est épaisse : elle sera encore en risque de mal venir. Mais si l'ouvrage demande absolument qu'il y ait des parties très-grosses, très-renflées, qui tiennent à des parties minces; le plus sûr fera de mettre des noyaux dans les endroits renflés, afin qu'ils viennent creux; la forme de l'ouvrage n'en sera point changée, & les endroits qui auront été considérablement trop épais, n'ayant plus qu'une épaisseur proportionnée à celle des parties minces, avec lesquelles ils tiennent, il n'y aura plus la même disposition à s'y faire des vuides qu'on ne veut pas. La maniere de tirer les jets contribue encore extrêmement à faire venir les pieces avec plus ou moins de soufflures : il y auroit bien des préceptes à donner, si on vouloit en donner pour tous les cas qui se peuvent présenter; mais un seul avis peut dispenser d'entrer dans ce détail. Quand il fera arrivé qu'une piece fera mal venue, parce que quelque partie ne fe sera pas bien remplie, on tirera les jets d'une autre façon la seconde fois qu'on moulera cette piece; on n'aura pas varié ces tentatives trois à quatre fois, par rapport aux pieces les plus difficiles, qu'on parviendra à trouver la bonne direction des jets, & une

femblables pieces.

Il est arrivé à des pieces que je n'avois pas mises refroidir à une chaleur douce, de se casser plusieurs heures, & même un jour, après qu'elles avoient été entiérement refroidies : cet accident arrive aussi quelquefois au verre. M. Homber, pour conserver les verres à qui il avoit fait prendre l'em-preinte des pierres gravées, les égrifoit tout autour : & il prétendoit qu'alors ils étoient hors de risque. On défigureroit nos ouvrages de fer fondu si on les égrisoit; on pour-roit tout au plus faire cela à leurs jets: mais cet accident m'a paru si rare, qu'il ne me semble pas être de ceux à qui il importe beaucoup de trouver remede : & je doute même que les ouvrages, qui, après avoir été tirés du moule, auront été refroidis au milieu des charbons, y soient sujets.

Un dernier avertissement, que je donnerai encore aux Fondeurs, sera de faire les qu'il leur sera possible, qu'ils ne donnent aux du ser sorgé, mais pourtant à petits coups.

fois trouvée, c'est pour toujours pour de jets & évents, que ce qui est nécessaire pour que la matiere coule facilement, qu'ils compensent autant qu'ils pourront par la largeur, ce qu'ils donneroient en profondeur, au moins lorsqu'il s'agira d'ouvrage qu'on aura besoin d'adoucir. Il seroit désagréable d'être obligé d'adoucir avec eux, tous les jets qui y tiennent : il faut donc casser les jets. Or, s'ils ont l'épaisseur, ou une épaisseur approchante de celle de quelquesunes des parties de l'ouvrage, dans le temps qu'on frappera sur le jet, il arrivera souvent qu'on cassera quelques-unes des parties minces, qui ne seront pas exposées à cet accident, si les jets sont minces.

Quand il y a de gros jets, & qu'on veut absolument les abattre, tout ce que j'ai trouvé de plus sûr, c'est de mettre l'ouvrage à la forge, & de le faire rougir, sur-tout où on veut le caffer; on le portera ensuite sur l'enclume; on fera ensorte que la partie qu'on veut séparer du reste, n'y pose point à faux: jets, les canaux qui conduisent la matiere on mettra dessus un ciseau, & on frappera dans le creux des moules, les plus minces sur le ciseau, comme pour lui faire couper

Fin du second Mémoire.





TROISIEME MEMOIRE.

Essais de différentes matieres pour adoucir le Fer : quelles sont celles que ces essais ont montré y être les plus propres.

Nous supposons, qu'au moyen des Arts nous avons prouvé ailleurs (Art de convertir connus, de la fonte blanche & bien assinée, a été fondue & jettée dans des moules, dont elle a rempli exactement les empreintes; en un mot, qu'on a, ou qu'on peut avoir des ouvrages de fer fondu bien conditionnés, mais qu'il reste à les adoucir, pour leur ôter partie de leur roideur, & sur-tout leur dureté, & les mettre en état de se laisser réparer. L'importance dont ce secret m'avoit paru, me l'a fait chercher il y a déja long-temps, & même avant que je songeasse à celui de convertir le fer en acier. Il n'y avoit pas de doute, qu'il ne fallût faire agir le feu, pour opérer dans le fer fondu un change-ment pareil à celui que je fouhaitois; mais je croyois avoir preuve, que l'on ne devoit pas l'attendre de l'action immédiate du feu, dans les contre-cœurs des cheminées des grosses cuisines, qui conservent leur dureté, quoiqu'ils aient resté, pendant longues années, en une place où ils ont été chauffés vivement, & à bien des reprises. Quoi qu'il en foit de cette idée, que nous examinerons davantage dans la seconde Partie, je pensai qu'il falloit renfermer dans des creusets le fer fondu qu'on cherchoit à adoucir, & l'entourer de matieres qui, avec le secours du feu, seroient capables de produire cer effet.

Après diverses tentatives, dont quelquesunes m'avoient fait croire que j'étois dans la bonne voie, j'abandonnai, pour quelque-temps, ce travail, pour suivre celui de la conversion du fer en acier, qui étoit en quelque forte la matiere du temps; tous les jours on voyoit gens qui se présentoient avec ce prétendu secret, & qui répondoient mal aux espérances qu'ils vouloient donner. J'ai dit que j'abandonnai mes expériences sur le fer fondu, pour suivre celles de la conversion du fer en acier; j'aurois dû dire que je crus les abandonner : je les continuai réellement en travaillant à convertir le fer en acier, mais d'abord sans y penser. Je me trouvai bien du chemin fait pour adoucir le fer fondu; je me vis dispensé de bien des expériences com-posées, par lesquelles il eût fallu passer, avant de parvenir aux expédients simples qui suffi-sent ici, lorsque je sis réslexion à ce que

le fer en acier) sur la composition de l'acier, fur son véritable caractere, sur ce qui le différentie essentiellement du fer, sur le caractere que nous avons donné de la fonte de fer; & sur-tout, lorsque je sis attention à la maniere de rectifier les aciers, qui ont le dé-faut de se laisser dissiclement forger, ou ce qui est la même chose, à la maniere de décomposer l'acier, que nous avons rapportée dans le huitieme Mémoire de l'Art de converrir le fer en acier.

En Physique, l'expérience & le raisonnement doivent s'entr'aider ; ceux qui ne veulent que des expériences, & ceux qui ne veulent que des raisonnements, s'ôtent la moitié des fecours nécessaires pour avancer dans la Physique utile. Toutes mes réflexions & toutes mes expériences sur la nature du fer & de l'acier, m'avoient donc appris qu'en convertissant le fer en acier, on le rapprochoit du premier état où il avoit été; que plus il étoit, pour ainsi dire, acier, plus il étoit proche de redevenir sonte de ser; que les aciers trop pénétrés de sels & de soufres, avoient de commun avec la sonte, de se laisser forger difficilement, & de se laisser plus aisément ramollir par le feu, que l'acier & le fer ordinaire. Nous avons même cru être conduits par ces raisonnements & ces expériences, à conclure (1), que la fonte de fer bien affinée, bien pure, est une sorte d'acier, mais la plus intraitable de toutes. L'acier difficile à forger, devient un acier qui foutient bien le marteau, si on lui enleve ses soufres & ses sels superflus : la fonte a encore plus de soufres que l'acier ordinaire, quel qu'il foit.

Qu'y avoit il de plus naturel, que de pousser plus loin ces conséquences? de penser, que si la fonte, le fer fondu, est absolument incapable de foutenir le marteau, & est en même-temps si dure, c'est qu'elle est excessivement pénétrée de foufres & de sels; que c'est ce qui la rend en même temps plus fusible, plus aisée à ramollir par le seu, que ne sont le ser sorgé & l'acier. Je n'eus nulle peine à croire, que des sousres sussent capables d'augmenter, jusqu'à ce point, la dureté d'un métal; on connoît la grande dureté

⁽¹⁾ Art de convertit le Fer en Acier, Mem. 9.

ni pierre, quoiqu'on leur donne souvent ce dernier nom assez improprement, qui ne sont presque que soufres & sels; qu'on les réduise en poudre, & qu'on les mette fur les charbons, elles y brûlent presqu'entièrement; elles y flambent comme le soufre commun, & répandent la même odeur. Cependant, ces mêmes pyrites sont si dures, qu'autrefois on en faisoit, pour les arquebuses à rouet, un usage pareil à celui qu'on fait aujourd'hui des cailloux pour les susils.

Dès que je crus suffisamment établi, que la dureté de la fonte de fer étoit produite par les foufres & les fels dont elle est pénétrée, il me parut que le secret de la ramollir, de l'adoucir, n'étoit que celui de lui enlever une partie de ses soufres ; & que le moyen d'y parvenir, devoit être le même pour le fonds, que celui que nous avons employé pour corriger le défaut des aciers difficiles à forger. Vraisemblablement, les mêmes procédés & les mêmes matieres, qui avoient enlevé aux aciers intraitables leurs foufres superflus, qui pouvoient même ramener ces aciers à être fer, devoient opérer quelque chose de semblable sur les fontes, les mettre en un état approchant de celui du fer forgé. Nous avons vû que les matieres qui produifent ce changement dans les aciers, sont des matieres terreuses des plus alkalines; & que celles dont l'effet est le plus prompt sur les aciers, font la chaux d'os, & la craie réduite dans une poudre fine.

Presque sûr du succès de mon expérience, je renfermai dans des creusets des morceaux de fonte blanche, fort minces : ceux de quelques creusets étoient entourés de chaux d'os, & ceux des autres de craie. Je donnai quelques heures de feu à ces creusets, après quoi j'en retirai mes fontes. Lorsque je vins à les essayer, je trouvai tout ce que j'avois espéré, que les fontes de dures, de rebelles à la lime qu'elles étoient, s'étoient ramollies au point de se laisser limer comme le fer.

Je comptai pourtant un peu trop sur ce fuccès; j'eus bien-tôt une nouvelle preuve de ce dont on a tant d'expériences, que les conséquences du petit au grand, ne sont pas toujours bien certaines: je fis jetter en moule des pieces de fer fondu d'une grandeur raifonnable, épaisses de plus d'un pouce, ou d'un pouce & demi : elles étoient chargées d'ornements; je les entourai de toutes parts de chaux d'os; je les renfermai dans un fourneau pareil à nos fourneaux à acier, où elles pouvoient chauffer sans être exposées à l'action immédiate de la flamme: elles y soutinrent le seu pendant près de deux jours, & ce n'étoit point trop pour leur épaisseur. Lorsque je vins à les tirer du fourneau, je trouvai bien du mécompte; ce n'est pas que les

de certaines pyrites, qui ne sont, ni métal, ouvrages n'eussent été adoucis autant que je me l'étois promis; ils étoient aisés à travailler: mais ils avoient un défaut qui s'accommodoit mal avec l'espérance des grands usages dont je m'étois flatté ; leurs premieres couches s'en alloient toutes en écailles, les feuillages minces; les traits délicats qui étoient dans le modele, & qui étoient bien venus dans l'ouvrage moulé, étoient emportés par ces écailles : on eût pu travailler ces pieces; mais il eût fallu employer bien du temps pour réparer tant de défordres. Ce ne seroit pas assez que d'adoucir le fer fondu de cette façon; il ne seroit presque d'aucun usage pour les ouvrages délicats.

Les mêmes principes qui avoient conduit à le rendre aisé à travailler, conduisoient à découvrir la cause de cet accident, & me firent espérer d'y trouver remede. Les matieres terreuses, alkalines, se chargent, s'imbibent des soufres dont le fer fondu est pénétré; mais pendant une longue durée de feu, elles en enlevent trop aux couches les plus proches de la surface; elles dépouillent les premieres de tout ce qu'elles ont d'onctueux, de ce qui lioit leurs parties : ces parties alors se trouvent désunies, & se détachent à la fin, fous la forme d'écailles friables, semblables à celles qui tombent de dessus le fer qu'on forge au marteau, ou du fer qui a été trop chauffé. Ces écailles sont d'autant plus épaisses, & en plus grand nombre, que l'action du feu a été plus longue. Il n'arrive rien de semblable à des morceaux de fonte, qui ne soutiennent le feu que peu d'heures; & de-là étoit venu le succès de mes premieres expériences.

Je pensai qu'à ces matieres trop absorbantes, qui ne rendent point au fer ce dont elles se sont saisses, il salloit joindre une autre matiere qui modérât leur effet; qui, quoiqu'elle ne pût rendre au fer autant qu'on lui óteroit, fourniroit au moins assez de parties huileuses, pour humecter ce qui se seroit trop desséché; faire quelque chose d'à-peuprès équivalent, à ce qu'on pratique, quand on chauffe à la forge du fer qu'on cherche à ménager, dont on veut conserver la surface: quoiqu'on veuille que le feu agisse puissamment dessus, on le poudre pourtant en bien des rencontres de fable, de terre fine, & cela pour défendre sa surface contre l'action im-

médiate du feu.

Quoi qu'il en soit de ce raisonnement, il me détermina à mêler de la poudre de charbon très-fine, avec de la craie ou de la poudre d'os calcinés; mes expériences sur la conversion du fer en acier, m'avoient assez appris, que, quelque durée de feu que la poudre de charbon foutienne, elle ne se consume point, pourvû qu'elle n'ait point d'air; qu'ainsi elle seroit toujours en état

d'opérer sur le ser sondu, l'esser que je m'en promettois. Je la mêlai donc en différentes proportions, avec des poudres d'os ou de craie, afin de découvrir le mêlange le plus convenable. Le succès de ces expériences fut aussi heureux, que je le pouvois souhaiter: avec cet expédient, je parvins à adoucir le fer fondu, & à le tenir au feu aussi longtemps qu'il étoit nécessaire, sans qu'il s'en détachât d'écailles.

Quelque sûr, quelque efficace que j'eusse trouvé l'effet du dernier mêlange, quoiqu'il m'eût paru adoucir parfaitement la fonte, & en même-temps l'empêcher de s'écailler, j'ai pourtant voulu essayer s'il n'y auroit point d'autres compositions, dont l'effet sut plus prompt ou plus considérable; je ne me suis fait grace sur aucunes des expériences que j'ai cru devoir être tentées : je ne rapporterai pourtant ici que les principales, que celles dont il semble qu'on devroit le plus se pro-

J'ai essayé l'effet de différents sels, & surtout des sels alkalis, comme de la soude, de la potaffe, &c. j'ai aussi essayé le sel marin. J'ai entouré de ces différents sels des morceaux de fonte : les sels remplissoient tout le vuide du creuset; seuls, ils n'ont point produit de grand adoucissement, & ont mis le fer fondu en état de s'écailler : d'ailleurs, les frais du travail augmenteroient considérable-

fel, quel qu'il fût.

Mais j'ai cru devoir tenter, s'il n'y en avoit point quelqu'un qui rendît notre composition plus active. Au mélange des deux parties d'os ou de craie, & d'une partie de charbon, j'ai ajouté des sels suivants, de chacun une partie dans chaque essai : c'est-à-dire, que j'ai pris, par exemple, deux parties d'os, une partie de charbon, & une partie de sel marin ; dans un autre essai, j'ai mis du sel de verre; dans un autre, du vitriol; dans un autre, de l'alun; dans un autre, de la potasse; dans un autre, de la soude; dans un autre, de la cendre gravelée; dans un autre, du salpêtre concentré par le tartre : j'ai employé aussi le tartre. Aucun des sels précémais s'ils ont contribué à accélérer l'adoucissement de la fonte, ç'a été peu sensiblement; les fontes cependant qui étoient entourées de compositions, où des sels alkalis étoient entrés, ont été un peuplus adoucies, & plus promptement que les autres ; & celles où étoient les cendres gravelées, m'ont paru l'emporter sur les autres : on pourroit , je crois, les ajouter avec succès, à la composition, quand on voudra abréger la durée du feu; mais on peut s'en passer à merveille.

timoine, le verd de gris, & le sublimé corrosif; j'ai même employé, d'autant plus volontiers, cette derniere matiere, que j'avois oui dire qu'on s'en étoit servi avec succès pour l'adoucissement des fers fondus; mais elle a plutôt retardé, qu'avancé l'effet des matieres avec lesquelles elle étoit mêlée. Pour l'antimoine, il a gâté le grain de la fonte, & l'a empêché de s'adoucir : il a fait plus ; l'effet d'une fournée entiere, où étoient quantité d'ouvrages de fer fondu, fut arrêté par un peu d'antimoine que j'avois fait entrer dans la composition qui entouroit le ser que j'avois mis dans un petit creuset. Ce petit creuset étoit, comme tous les grands ouvrages de fer, placé dans la caisse ou le grand creuset. Quoique j'eusse eu soin de luter ce petit creuset, presque tous les ouvrages qui l'environnoient resterent durs; quelques uns même s'écaillerent assez considérablement. Le verd de gris n'a point fait de mal, & peutêtre a-t-il fait quelque bien.

Au charbon de bois, j'ai substitué, en même poids, le charbon de savate réduit en poudre ; en s'en sert avec succès pour les recuits de fer, & fur-tout pour les trempes en paquet : mais je n'ai pas reconnu, que cette poudre eût ici aucun avantage sur celle

du charbon ordinaire.

Il n'y avoit pas lieu de se promettre, que des matieres huileuses fussent propres a avanment, s'il falloit uniquement employer un cer l'opération; cependant, comme il faut être extrêmement en garde contre les raisonnements, même les plus vraisemblables, & qu'il est toujours bon de les confirmer par de nouvelles preuves, j'ai abreuvé des ma-tieres terreuses de suif sondu, qui alors ont moins produit d'effet que lorsqu'elles ont été feules.

Pour m'assurer si nos poudres, soit d'os calcinés, foit de craie, méritoient d'être préférées à d'autres matieres insipides ou alkalines; j'ai mis en pareil poids, que dans mes autres essais, de la chaux vive, de la chaux éteinte, des terres à Potier réduites en poudre fine, du verre pilé. La chaux a adouci la fonte; mais elle ne lui a pas donné tant de corps que nos deux autres matieres. La terre dents, ne m'a paru faire de mauvais effets : à Potier, la glaise l'adoucit assez bien, mais elle la fait plus écailler. Le gyps, ou plâtre transparent, est de toutes les matieres, celle qui est le plus à craindre pour produire des écailles.

De forte, qu'après avoir examiné les différentes matieres que j'ai pu soupçonner propres à être employées pour notre opération, je n'ai rien trouvé de mieux que les os cal-

cinés & la craie.

Notre Art sembloit fait pour fournir des preuves de la différence qu'il y a entre le J'ai aussi éprouvé ce que produiroient l'an- travail en petit & le travail en grand. Nous

en avons déja rapporté un exemple, lorsque versé cet établissement, & qui a engagé à nous avons parlé de l'accident auquel nous avons imaginé de remédier par la poudre de charbon: un autre événement nous en a donné une nouvelle preuve plus singuliere. Il n'est que trop ordinaire à ceux qui semblent révéler des secrets au Public, de se réserver ce qu'il y a de plus important : on donne en avare : on veut paroître donner, pour faire voir qu'on a; mais on garde les coups de Maîtres, certains tours de main, certaines observations essentielles; l'observation dont nous voulons parler, cachée, ce qui peut assurer le succès de notre Art, le seroit. Dans nos essais en petit, la craie réduite en poudre, & la chaux d'os, ont été de pair: nous n'avons pû découvrir aucune différence dans leurs effets. Dans les premiers essais que je sis en grand, je me servis de chaux d'os; ils réussirent à souhait : ayant dans la suite à faire un autre essai en grand, & ne me trouvant pas ma provision de chaux d'os, j'employai la craie sans hésiter : cette épreuve me fit reconnoître que les os ont sur la craie des avantages si considérables, qu'il est surprenant qu'ils m'eussent échappé dans les épreuves en petit : dans une durée du même degré de feu, près d'une fois plus longue, la craie produit à peine autant d'effet que les os. Quelque considérable que soit cet avantage, les os en ont encore un plus impor-tant; ils ne manquent jamais d'adoucir le fer fondu: & il y a une circonstance difficile à éviter; ou la craie, au moins la craie pareille à celle que j'employai dans l'expérience que je viens de citer, n'opere aucun adoucissement; ou même, ce qui est plus surprenant, elle rend au fer la dureté qu'elle lui avoit ôté; c'est quand le seu agit trop fortement. S'il est poussé jusqu'à un degré que nous déterminerons dans la suite, quoiqu'on ne retire les ouvrages de fer fondu du fourneau, qu'après qu'ils y ont resté par-delà même le temps nécessaire, on les trouve aussi durs, que quand on les y a mis. J'ai vû plus; des pieces que j'y avois mises, déja adoucies, je les ai vûes en sortir dures. Or, il n'est guere possible que dans un fourneau, tout chauffe également; souvent même une piece un peu grande, ne prend pas par-tout un égal degré de chaleur. Si quelques-unes des pieces, ou quelques endroits des pieces, ont été chaussées par-delà le degré convenable, elles restent dures en entier ou par par- prend plus ceux du ser : elle peut même lui ties : ce qui étoit ramolli, redevient même dur. C'est apparemment quelque matiere pareille à la craie, qui rendoit si incertain le succès des adoucissements qu'on a tentés au- alors elle n'adoucit donc plus le fer; elle trefois ; c'a été apparemment un des incon- peut même contribuer à l'endurcir ; & c'est vénients, qui, joints à celui des écailles qui ce qui arrive réellement toutes les fois, où survenoient en diverses circonstances, a ren- de la fonte adoucie, ou commencée à adou-

une infinité de faux frais. Pour les os calcinés, ils adoucissent sûrement & immanquablement, & ils adoucissent d'autant plus vîte, qu'on a fait prendre un degré de chaleur plus considérable aux fers fondus qu'ils environ-

Il peut donc y avoir de la craie qui ne réussisse bien, que quand on l'emploie pour adoucir des pieces minces, ou que quand on donne un feu très-doux aux groffes pieces, qu'on ne leur fait guere prendre qu'une couleur de cerise : d'où il suit, qu'outre que cette matiere ne procureroit au fer d'adoucissement, que dans un temps plus long que celui que les os demandent, il est toujours dangereux de s'en servir, puisqu'après avoir produit un bon effet, elle pourroit elle-même totalement le détruire. Mais pourquoi cette craie qui a adouci en petit, à feu modéré, n'adoucit-elle pas, & rendurcit-elle même, lorsque la chaleur est plus violente? & pourquoi la même chose n'arrive-t-elle pas à la chaux d'os? Ce phénomene est assez singulier, pour mériter que nous en cherchions le dénouement ; nos principes doivent encore nous le donner. Îls ont appris que le fer fondu s'adoucit à mesure qu'il est dépouillé de ses parties sulphureuses & salines. Pour qu'il s'adoucisse de plus en plus, il faut qu'il en sorte de nouveaux soufres & de nouveaux sels, & que les soufres & les sels que le seu en a chassés n'y rentrent plus ; que d'autres matieres se chargent de ces soufres, & de ces fels; qu'elles ne les laissent plus échapper: c'est ce que la poudre d'os calcinés fait toujours. La plûpart des sels propres aux os, font volatils : ils leur ont été enlevés pendant la calcination; leurs foufres ont été brûlés: cette chaux se saisit de tout ce qui s'échappe du fer, & a des places pour les loger : toute craie est bien une matiere absorbante; mais elle n'est pas si dénuée de soufres & de sels; ses soufres & ses sels sont fixes; étant fixes, ils y restent tant qu'elle n'est échauffée, que jusqu'à un certain point: elle s'empare même alors de ceux qui sont ôtés au fer; pendant tout ce temps, pendant la durée de ce degré de feu, elle contribue à l'adoucissement de la fonte, mais s'échauffe-t-elle davantage; alors la chaleur a assez de force, pour emporter ses sels & ses foufres, malgré leur fixité; alors la craie ne en fournir davantage à chaque instant que le feu ne lui en ôte, fur-tout si elle est de l'espece la plus chargée de foufres & de fels:

cir, par le moyen de la craie, se trouve en niere retarde peut-être l'adoucissement, ou craie. Les acides, les sels de la craie sont progrande chaleur. Nos expériences sur la conversion du fer en acier (Mém. I.), nous ont fait voir, à la vérité, que les sels ne s'intro-duisent guere dans le fer, qu'à l'aide des matieres huileuses ou sulfureuses, qu'ils ont besoin de ce véhicule; la craie ne peut peutêtre pas fournir assez de ces parties; mais celles mêmes qui s'échappent du fer fondu y peuvent rentrer, après s'être emparés des sels de la craie; rien n'empêche cette sorte de circulation : le fer fondu a bien une autre quantité de matiere sulfureuse que le fer forgé. La poudre de charbon avec laquelle nous mêlons notre craie, peut aussi donner à ses acides suffisamment de matiere huileuse : la craie est une pierre calcinable, & peutêtre que ce n'est que dans l'instant qu'elle devient chaux, qu'elle produit de mauvais

Nous avons déja averti dans la premiere Edition, que l'effet de toute craie peut pourtant n'être pas également à craindre ; il peut y en avoir de plus chargées de fels, & d'autres dont les sels seront plus fixes, & parconséquent n'en pourront être détachés que par un feù plus violent : mais nous avons encore plus insisté ici sur cette restriction, parce que nous avons trouvé depuis beaucoup de craies qui ne nous ont pas paru produire l'effet de celle qui a donné lieu aux dernieres observations, qui doivent toujours tenir en garde contre cette matiere.

Après tout, dès qu'il s'agissoit de se servir des matieres les plus dénuées de sels, dès qu'on se conduisoit par ce principe, la chaux d'os étoit, de toutes les matieres que nous connoissons, celle qui promettoit le plus; les fels des os, comme ceux de toutes les ma-tieres animales sont volatils, ils peuvent leur être enlevés par la calcination; après la calcination, on ne leur trouve point ou presque point de sels fixes, comme on en trouve aux différentes especes de cendres. Ils n'ont point de sels de la nature de ceux des minéraux, comme en ont toutes les terres. Veut-on faire des coupelles qui, de toutes les especes de creusets, sont celles qui demandent à être composées de terres plus insipides, plus privées de sels? c'est la chaux d'os qu'on emploie.

Quoiqu'elle soit la matiere qui doit être prise par présérence à toutes celles que nous avons éprouvées pour nos adoucissements, nous avons vû qu'il falloit songer à modérer Addition à la 3°. Section.

fuite rendurcie par le moyen de cette même au moins ne l'avance pas autant que le font les os, j'ai cherché, & j'en ai déja averti cibablement vitrioliques, & par-là très-diffici-les à enlever; ils ne partent qu'à une très-ce mélange. Tantôt je n'en ai mis qu'une sixieme partie, tantôt qu'une quatrieme, tantôt qu'une troisieme ; si le feu ne doit pas être long, ces doses peuvent suffire: ou, pour regle encore plus générale, mieux les creusets seront clos, & moins il sera nécessaire d'employer de poudre de charbon ; mais le plus sûr est d'en mettre une partie contre deux parties de l'autre matiere : après tout, un peu plus de charbon n'est pas capable de retarder l'opération. Si la poudre de charbon ne contribue pas beaucoup d'elle-même à adoucir la fonte, au moins est-il sûr qu'elle ne la rend pas plus dure; après un assez long feu, j'ai tiré de la fonte d'un creuset, où je l'avois uniquement entourée de cette poudre; elle m'a paru y avoir été un peu adoucie : le charbon de favate seul, a aussi produit le même effet.

> D'ailleurs, il m'a semblé que la poudre de charbon contribuoit à faire prendre plus de corps au fer fondu; & cet effet seul engageroit à donner la dose de charbon un peu plus forte : si elle le produit, c'est peut-être qu'elle empêche l'adoucissement de se faire avec trop

de précipitation.

Quelque peu d'adoucissement que la poudre de charbon procure seule au fer fondu, cet adoucissement peut paroître singulier, si on se souvient que nous avons vû ailleurs, que seule elle peut convertir le fer en acier, lui donner assez de soufres & de sels pour changer sa nature. Comment se peut-il donc faire qu'elle n'augmente pas la dureté de la fonte, qu'elle lui ôte plutôt des soufres que de lui en donner? l'explication de cette difficulté deviendra ailleurs plus facile : elle doit être précédée de la connoissance de bien des faits que nous ne pouvons apprendre que dans les autres parties de notre Art.

Il résulte de ces expériences, que pour bien adoucir le fer fondu, ce qu'il y a de mieux, c'est de s'en tenir aux os calcinés & au charbon. On ne craindra pas que le prix de ces matieres fasse monter trop haut celui des ouvrages, il ne seroit guere aisé d'en trouver qui fussent à meilleur marché. Qu'on ne se fasse pas aussi un embarras de la quantité d'os nécessaires ; les voiries des Villes en fourniront de reste : que voudroit-on de plus commode, que de n'avoir que la peine de ramasser des matieres qui ne coûtent rien ! D'ailleurs, il me semble qu'on doit voir, avec une sorte de plaisir, que des matieres ci-devant inutiles pour nous, ont de grands usal'effet qu'elle produit, en la mêlant avec la ges. Si on veut s'épargner la peine de raffem-poudre de charbon; mais comme cette der-bler les os dont on aura besoin, ceux qui n'ont d'autre occupation que de ramasser les tout sour ou sourneau, où on sera du seu, chiffons pour les Papetiers, ajouteront cela à leurs emplois; ils trouveront même dans les rues, plus d'os que de chiffons : les boucheries fourniront encore des os abondamment.

La quantité d'os dont on aura besoin, ne sera pas même aussi considérable qu'on le croiroit; une provision suffisante pour remplir ses creusets ou fourneaux étant une fois faite, il n'en faudra ramasser que pour remplacer ce qui se perdra de cette matiere, comme il s'en perd de toutes celles qu'on manie & remanie : elle ne diminuera pas sensiblement au feu. J'ai employé la même matiere plusieurs fois, sans avoir apperçu de différence sensible dans son effet ; peut-être pourtant qu'à force de fervir, elle fe chargeroit de trop de sels ; en la calcinant de nouveau & la lessivant ensuite, on la dépouilleroit encore, tant de ceux qui peuvent lui être venus du fer, que des sels alkalis du charbon qui aura été réduit en cendre. Une partie du charbon se brûle dans chaque opération; mais on la remplace en y en ajoutant un peu de nouveau à discrétion; nous avons vû, par les expériences sur les fels, que les fels alkalis qu'il y laissera ne seront pas à craindre. Mais après tout, si on fait entrer dans la composition une partie de charbon contre deux parties d'os, on peut hardiment s'en servir trois à quatre fois, sans y ajouter de nouveau charbon.

Pour composer les coupelles, on cherche certaines especes d'os, comme les os de pieds de moutons, ceux de têtes de veaux. Je crois bien qu'il y a des os qui peuvent valoir mieux les uns que les autres, mais jai fait usage indifféremment de tous ceux qu'on m'a ramassés, sans m'embarrasser de quels animaux, & de quelles parties d'animaux ils venoient: je les ai tous trouvés très-bons. Quand il est question du travail en grand, on doit souvent présérer ce qui est le plus commode, à ce qui seroit un peu meilleur. Notre Art ne pourroit pourtant qu'y gagner, si on fait des expériences sur les especes d'os qui agissent le plus efficacement, peut-être en trouveroit-on de ceux-là d'aisés à recouvrer; & si les meilleurs étoient d'especes rares, on les conserveroit pour les ouvrages qui méritent le plus d'attention : mais ce sont des expériences qui eussent été longues & difficiles à suivre, & qu'on fera nécessairement à mesure que l'usage d'adoucir le ser fondu s'étendra.

Nous n'avons encore rien dit de la façon dont il faut calciner les os; aussi y a-t-il bien peu à en dire : car tout se réduit à les faire

jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment calcinés, ce qui n'est pas long, & qui le sera pourtant proportionnellement à la quantité d'os qu'on calcinera à la fois: mais on ne craindra pas de les brûler trop. Cette opération coûtera peu de bois & de charbon : les os s'enflamment; & ceux qui sont déja allumés, allument ceux qu'on jette dessus. J'ai cru avoir observé que la poudre d'os, dont je me suis fervi pour adoucir le fer, avoit plus opéré à une seconde fournée qu'à la premiere, & cela probablement, parce que leur calcination avoit encore été continuée, pendant toute la durée de la premiere fournée : mais on doit être averti qu'on ne sçauroit faire brûler ces os, sans qu'il se répande une odeur désagréable.

Les os étant bien calcinés, on les pulvérifera; la poudre dans laquelle on les réduira, ne sçauroit être trop fine: mais il n'est pas nécessaire qu'elle le soit extrêmement ; j'en ai fouvent employé d'aussi grosse que du sable : elle fait plus d'effet quand elle est plus fine; lorsqu'elle est très-grosse, il arrive quelquefois que de petits endroits de l'ouvrage de fer, proportionnés à la grosseur des plus gros grains d'os, s'écaillent; l'ouvrage est quelquefois par-tout piqué de pareils grains: alors, le mélange de la poudre d'os & de la poudre de charbon, n'a pu être affez bien

A l'égard de la quantité de poudre qu'on doit employer à la fois, elle est très-arbitraire ; il n'en est point comme de nos compositions à acier, le plus ici ne sçauroit rien gâter; mais il y en a affez, quand il y en a ce qu'il faut, pour empêcher les ouvrages du même creuset de se toucher, & les tenir un peu séparés les uns des autres.

Outre les différentes matieres, dont j'ai dit ci-devant, que j'avois fait des épreuves, j'ai cru en devoir essayer quelques-unes qui, venant des animaux, ont quelque analogie avec les os. Les coquilles sont, pour ainsi dire, les os de divers animaux aquatiques & terrestres. J'ai fait calciner des coquilles d'huîtres, des coquilles de moules de riviere, des coquilles de limaçons de jardin; & de chacune de ces différentes chaux, j'ai entouré le fer de différents creusets. Dès que la chaux ordinaire est capable de procurer quelque adoucissement, il étoit sans difficulté que le fer s'adouciroit dans ces dernieres : il s'y est aussi adouci.

Une autre espece d'os de poisson que j'ai cru devoir encore éprouver, font les os de seche; ils sont très-connus des Orsévres, des Metteurs-en-œuvre, des Diamantaires; tous brûler, jusqu'à ce qu'ils deviennent aisément ces Ouvriers s'en servent pour mouler de friables & très-blancs. On peut en remplir petits ouvrages : ces os calcinés ont encore

adouci le fer. Mais le fer s'écaille, avec tou- leuse. Comme cette poudre est bien éloignée tes ces différentes chaux, comme avec celle d'avoir la quantité de parties huileuses & sades véritables os, si on ne modere leur effet par une addition de charbon. La plûpart de ces matieres seroient aisées à recouvrer au bord de la mer; on y en pourroit faire à bon marché de grands amas. Mais valent-elles mieux que la chaux d'os ordinaires? valentelles même autant? Après ce qui m'est arrivé fur l'effet de la craie, il ne seroit pas sage de décider, avant d'avoir fait des expériences en grand; & je ne crois pas qu'on exigeât de moi, que j'eusse cherché à faire en grand toutes ces expériences. Il n'y a que dans des Manufactures où l'on travaille régulierement, où des épreuves de cette sorte se feront sans trop de frais.

Comme j'ai voulu au moins essayer en petit tout ce que j'ai pû penser être convenable, j'ai aussi essayé des coques d'œuss, après les avoir fait calciner : elles ont réussi à peuprès comme les matieres précédentes; mais il ne seroit pas aussi aisé de s'en fournir.

J'ai encore fait une épreuve, par laquelle je finirai ce Mémoire. Je me suis servi du fer même, pour adoucir le fer fondu. On se souviendra, que quand j'ai parlé de notre fourneau propre à convertir le fer en acier, j'ai composé les creusets, les capacités qui renferment le fer, de plaques; que j'ai dit, que pour résister à un seu violent, ces plaques doivent être de terre, mais qu'elles pouvoient être de fer fondu, quand on ne vouloit donner qu'un feu plus modéré. En bien des circonstances, je n'ai mis à mon fourneau, que des plaques de fer fondu; après qu'elles ont eu soutenu le feu pendant un ou plusieurs jours, & que le feu a été entiérement éteint, la surface de chaque plaque, sur laquelle le feu avoit agi, s'est trouvée recouverte d'une couche assez épaisse, d'une poudre d'un trèsbeau rouge, & quelquefois d'un rouge tirant sur le violet. Cette couche étoit faite des parties du fer, qui avoient été brûlées : en un mot, les Chymistes sçavent que cette poudre étoit ce qu'ils ont nommé du safran de Mars, & un safran de Mars fair sans aucune addition. J'ai fait balayer les plaques ; j'en ai fait détacher & ramasser toute cette poudre ; ce que nous venons d'en dire, & la place où elle se trouve, montre assez qu'elle n'est qu'un fer brûlé, qui a été dépouillé de sa partie hui-

lines, dont elle se peut charger, j'ai pensé qu'elle feroit très-propre à adoucir le fer fon-du qui en feroit enveloppé. J'ai donc entouré du fer fondu de cette poudre : elle l'a adouci parfaitement, & il m'a paru qu'elle l'a adouci bien plus promptement, que ne l'ont fait tou-tes les autres matieres. Pour tâcher de m'affurer de cette circonstance; dans le fond d'un creuset cylindrique, j'ai mis de cette poudre, de ce safran de Mars, toute pure; dans le même creuset, j'ai mis un second lit composé de ce safran mêlé avec des os ; & plus haut, j'ai mis des os feuls : ce creuset ayant été tenu au feu pendant quelque temps ; quand il en a été retiré, j'ai trouvé que le fer de ce creuset, le mieux adouci, étoit celui qui s'étoit trouvé au milieu du safran de Mars feul : le mélange de cette poudre & des os avoit fait moins d'effet, mais plus que les os

On pourroit ramasser quantité de cette poudre dans des Manufactures, où on ne se serviroit que de plaques de fer : on en pourroit même faire à bon marché. Cette poudre occupe bien un autre volume que se fer ; après tout, il n'y a guere d'apparence qu'elle puisse convenir pour le travail en grand; ce seroit beaucoup qu'on s'en servit pour l'adoucissement de quelques petits ouvrages. Mais il ne faudra pas donner le feu violent au creuset où elle sera rensermée; autrement elle deviendra une masse compacte, qui se trouvera attachée sur le ser : quelques coups pourtant la détacheront; mais ce sera avec risque d'emporter quelque petite partie de

Si le feu a été violent dans le fourneau où étoient les plaques sur lesquelles nous avons dit qu'on ramaffoit cette poudre, on n'en trouvera plus sur leur surface; les grains se feront réunis, & auront formé des écailles spongieuses, & en si grande quantité, qu'on sera étonné de voir que l'épaisseur du fer ne foit pas diminuée bien sensiblement, dans des endroits d'où les écailles sont tombées; car ces écailles mises les unes sur les autres auroient plus que l'épaisseur de la plaque: mais c'est qu'elles sont d'une tissure très-spongieuse, & beaucoup plus même qu'elle ne le

Fin du troisieme Mémoire.



QUATRIEME MÉMOIRE

Des Fourneaux propres à adoucir les ouvrages de Fer fondu.

UISQUE nos ouvrages de fer fondu demandent, pour être adoucis, d'être environnés de poudre fine, il s'ensuit qu'ils doivent être renfermés dans des especes de creusets, comme nous l'avons toujours supposé jusqu'ici. Mais de cela feul, il ne s'enfuivroit pas que les creusets dussent être aussi bien lutés, que ceux où nous avons mis des barres pour être converties en acier. Pour faire de l'acier, il faut contraindre des soufres & des sels à pénétrer le fer. Pour adoucir le fer fondu, il faut au contraire lui enlever ce qu'il a de trop des uns & des autres. Dans ce dernier cas, il semble donc que l'évaporation ne foit pas à craindre; elle est même à souhaiter; cependant les creusets ou capacités équivalentes, dans lesquelles on arrange le fer, doivent être lutées, comme lorsqu'il s'agit de faire l'acier, & cela par d'autres considérations. Le mélange de poudre de charbon avec celle d'os, a été trouvé nécessaire; si le creuset avoit air, le charbon fe brûleroit : d'ailleurs, c'est une regle générale, que tout le fer qui chauffe pendant longtemps dans un endroit où l'air a quelque entrée libre, est sujet à s'écailler.

J'ai pourtant voulu voir si l'adoucissement ne se feroit pas plus vîte, lorsque les soufres & les sels auroient la liberté de se sublimer. J'ai pris un creuset long & étroit ; je l'ai rempli de couches d'os & de couches de fer fondu, jusques environ à la moitié de sa hauteur. Là, j'ai mis une cloison de terre, qui empêchoit la communication de cette partie avec la partie restante; j'ai rempli cette derniere, comme l'autre, de lits d'os & de lits de fer; j'ai laissé le creuset ouvert, afin que les soufres & les fels des matieres de la moitié supérieure, eussent la liberté de s'évaporer. Après la durée de feu, que j'ai cru nécessaire, j'ai comparé les morceaux de fonte, qui étoient au bas, avec ceux qui étoient au haut. Je n'ai pas trouvé de différence assez considérable, pour donner du regret de ce que la poudre de charbon exige qu'on tienne les creusets

Les mêmes raisons qui nous ont conduits à donner au nouveau fourneau, pour la conversion du ser en acier, la figure que nous avons expliquée, subsistent pour l'adoucissement du ser fondu. On ne doit pas moins fonger à mettre la chaleur à profit, à diminuer la confommation de la matiere combustible, dans l'une que dans l'autre opération; il y faut également chauffer du métal dans des capacités bien closes à la slamme. Il est également essentiel de pouvoir s'assurer à chaque instant du dégré de chaleur qu'ont pris les ouvrages, & du dégré d'adoucissement où ils sont parvenus. La construction de notre sourneau à acier donne sur cela tout ce qu'on peut souhaiter.

Je m'imagine qu'on le penfera comme moi, si on se donne la peine de lire le long Mémoire où elle a été décrite; nous y renvoyons pour bien de petits détails que nous n'aurions pas la force de répéter ici, quoiqu'ils aient leur utilité. Nous nous bornerons à présent à retracer une idée générale de ce fourneau, & à parler de quelques additions qui y peuvent être faites, & plus convenables pour l'adoucissement du fer fondu, que pour la conversion du fer en acier.

La masse qui le forme a quatre côtés; ses parois intérieures sont plattes, posées à plomb, & quarrément; deux de ces parois, opposées l'une à l'autre, ont des coulisses, qui sont ce qui caractérise le plus ce fourneau. Elles sont verticales, allant presque depuis le haut jusques en bas: leur usage fera connoître quel en peut être le nombre, comment elles peuvent être espacées, & quelle prosondeur leur convient. Une coulisse d'une face en a une correspondante, ou semblablement taillée dans la face opposée : elles sont faites pour recevoir une plaque, soit de terre, soit de ser fondu, soit de ser songée.

Deux pareilles plaques, avec les deux parties des parois & celle du fond comprises entre elles, forment une espece de boîte, que son usage nous a souvent fait appeller un creuset, & à qui nous conserverons encore ce nom. On y met les ouvrages qu'on veut adoucir: ils y sont à l'abri de l'action immédiate du seu, lorsqu'on lui a eu donné un couvercle, & que ses jointures, & celles des coulisses & du fond, ont été bien lutées.

Toutes les coulisses sont destinées à recevoir des plaques; mais tout espace qui est entre deux plaques, ne doit pas faire la fonction de creuset. Quelques-uns de ces

espaces sont les cheminées, ou les foyers qui Mais nous avons fait remarquer ailleurs que reçoivent le bois ou le charbon. Chaque plaque sert à former & le creuset & le foyer : car alternativement il y a un creuset, & un foyer, le foyer n'étant que l'espace qui est entre deux creusets. On peut multiplier le nombre des uns & des autres à volonté. Mais nous nous fixerons à présent à un fourneau qui a trois creusets & deux foyers. Le fond du fourneau, ou ce qui est la même chose, celui des foyers ou cheminées est toujours plus bas que celui des creusets.

Quand il a été question de faire de l'acier, nous avons paru pancher pour ceux des fourneaux de cette espece, où la chaleur est excitée par le vent des soufflets; nous aimerions librement; & tout considéré, ils valent même mieux pour l'acier. Ce n'est pas que les foufflets ne fissent bien; mais si on veut s'en servir, il faut être attentif à modérer leur vent; & il le faut bien être davantage pour adoucir de la fonte, que pour convertir du fer en acier. Les barres de fer soutiennent un degré de chaleur qui feroit couler encore une fois nos ouvrages de fer fondu. Avec quelqu'attention néanmoins on préviendroit cet accident. A chaque instant on peut voir ce qui se passe dans les creusets; on peut donc observer si la chaleur devient trop violente; il est toujours aisé de la modérer, en diminuant ou arrêtant totalement l'action des foufflets. Les parois du fourneau sont percés par des trous disposés les uns sur les autres à différentes hauteurs, qui pénetrent chacun jusques à l'intérieur d'un creufet. Ils ne sont remplis que par des bouchons qu'on ôte & qu'on remet quand on veut. Nous expliquerons bientôt comment au moyen de ces trous on peut s'assurer de l'état des ouvrages qui recuisent.

dans celui qui n'a que trois creusets, il ne faut que quatre plaques, & huit coulisses qui les reçoivent. Les deux plaques du milieu forment un creuset plus grand lui seul que les deux autres. Chacune des deux autres plaques suffit pour composer un creuset, parce que la paroi du bout du fourneau, les, foit avec dont elle est le plus proche, & à qui elle & des écrous. est parallele, tient lieu d'une autre plaque; il y a ici deux foyers placés chacun entre une plaque du bout & une du milieu.

qui est la même chose, les creusets étant ces dernieres barres; voici ce qui y obliajustés, on peut les charger, c'est-à-dire, ge. Pour avoir plus de commodité à charles remplir d'ouvrages & de composition, ger, les liens horisontaux seront brisés vis-en arrangeant le tout lit par lit, comme on à-vis chacune des ouvertures; il seroit inarrange les barres de fer dans les fourneaux commode, quand on charge, de trouver à acier. C'est par l'ouverture supérieure qu'on devant soi la partie des liens qui passe sur y fait entrer ce qu'on veut, & qu'on retire cette ouverture ; il faut que cette partie puisce qu'on y a mis quand l'opération est finie. se s'ôter & se remettre. De cent manieres, Addition à la 3°. Section.

pour charger un creuset de cette maniere, le fourneau doit être presque froid, de sorte que dans une seconde fournée on ne profite pas ou peu de la chaleur qu'a prise le four-neau dans la fournée précédente; & on est d'autant moins en état d'en profiter que le creuset est plus profond. La main ne sçauroit y entrer bien avant, lorsqu'il est encore fort chaud, & le visage qui est au-dessus de ce creuset, n'auroit pas moins à souffrir. J'ai proposé aussi pour convertir le fer en acier, de construire des fourneaux qu'on pût charger par le côté, & je l'ai fait exécuter pour l'adoucissement du fer.

Pour pouvoir charger par le côté, tout se mieux n'employer ici que ceux où l'air agit réduit à laisser chaque creuset ouvert d'un côté depuis son fond à peu-près jusques en haut. Si le fourneau a trois creusets, l'ouverture de celui du milieu fera sur une de fes faces, & les ouvertures des deux autres creusets seront sur la face opposée. A mesure qu'on chargera un creuset, on bouchera une partie de son ouverture : pour le faire commodément, on aura cinq à six pieces de terre cuite, de terre à creuset, propres à s'ajuster les unes sur les autres, & dans l'ouverture qu'on a laissée au creuset. Ces pieces feront ensemble une espece de petit mur de rapport, qu'il sera aisé d'élever & d'abattre dans un instant; chacune de ces pieces sera traversée par deux barres de fer qui sortiront en-dehors de la piece, & y formeront une tête; ce seront deux poignées qui donneront la facilité de retirer la piece à qui elles tiennent. Chacune aussi de ces pieces aura une ouverture quarrée qui recevra un bouchon de même figure : c'est par ces trous qu'on verra ce qui se passera à différentes hauteurs du fourneau.

Comme cette disposition affoiblit le corps Dans le fourneau auquel nous nous fixons, du fourneau, on doit fonger à le fortifier par des liens qui l'empêchent de s'entr'ouvrir; outre les liens posés horisontalement, on posera d'autres barres de fer verticalement, dont les bouts seront recourbés, & entreront dans la maçonnerie : les liens horisontaux feront arrêtés sur les barres verticales, foit avec des rivets, foit avec des vis

Mais sur-tout il faut qu'une barre verticale foit placée jusqu'à fleur de chaque bord de l'ouverture extérieure du creuset, & que les Les plaques étant mises en place, ou, ce liens horisontaux soient bien assemblés avec

dont cela peut s'exécuter, il suffit d'en rap- poussés loin, & plus leurs embouchures seporter une : près des ouvertures des creusets, chaque lien se terminera par une tête plus dans le fourneau. grosse que le reste, & percée en espece d'anneau; le bout se roule comme celui d'u- son activité, qu'on modérera à son gré; on ne penture de porte qui reçoit le gond : dans diminuera à fon gré la quantité d'air qui tenchacun des anneaux qui font à même hauteur, & placés de part & d'autre du bord on l'empêchera totalement de passer par de l'ouverture d'un creuset, entrera le bout un des tuyaux; & cela en disposant aurecoudé d'une verge ou barre de fer. Cette piece mise en place rend le lien complet; ses deux bouts seront percés par des trous qui recevront des clavettes, qui les arrêteront en place, & qui même contribueront bord supérieur. La même chose pourra s'exéà les mieux serrer. Ces pieces pourront s'ôter & se remettre à volonté; quand elles seront en place, le fourneau se trouvera aussi bien serré, que si tous les liens étoient d'une piece. Ces parties de rapport peuvent être assemblées avec des vis, &, comme nous l'avons dit, de bien d'autres manieres.

Si l'air qui entre dans le fourneau n'y est pas poussé par des soufflets, on multipliera les ouvertures du cendrier; on en laifsera quatre, une au milieu de chaque face; on aura des portes en bouchons pour chacune de ces ouvertures; & ces portes en bouchons tiendront lieu de registres; selon qu'ils seront en place, ou qu'ils en seront ôtés, il entrera moins d'air ou plus d'air

dans le fournenu.

On l'obligera même d'entrer avec plus de vîtesse & en plus grande quantité; on lui fera produire un effet approchant de celui que lui font produire les soufflets, mais moins dangereux, en ménageant des conduits pour l'amener de loin. On connoît les especes de soufflets qu'on pratique dans quelques cheminées, & qui sont expliqués dans la Méchanique du Feu, de l'ingénieux M. Gauger: dans ces sortes de cheminées, pour souffler le feu, on n'a qu'à lever une petite soupape qui est au niveau de l'âtre, aussi-tôt que le trou est ouvert, le vent en fort avec plus de vîtesse qu'il n'en sortiroit d'un sousset qui donneroit beaucoup de peine à agiter. Toute la méchanique de ce isolé. soufflet simple, dépend de la communication qu'on a ménagée à ce trou avec l'air extérieur: pour pratiquer quelque chose d'équivalent dans notre fourneau, on établira le fond de son cendrier au-dessous du niveau du terrein qui environne le fourneau. Et à commencer à chacune des ouvertures qui donnent entrée à l'air, on creusera dans la terre une tranchée qui formera une espece d'entonnoir, qui, depuis le fourneau, ira toujours en s'élargissant. Ces quatre tuyaux étant ainsi creusés, on les recouvrira par dessus avec des planches, & l'on recouvrira

ront évafées, & plus il y aura d'air introduit

On n'aura pourtant rien à craindre de dra à passer par chaque tuyau, ou même dessus de chacun, dans l'endroit qui semblera le plus commode, des especes de portes qu'on pourra tenir enfoncées jusqu'au fond du tuyau, ou tenir élevées jusqu'à son cuter par d'autres dispositions très-arbitraires; ces tuyaux de conduite d'air feront plus durables, si on les revêt intérieurement de pierres, ou de carreaux de terre cuite. Mais, sans pratiquer tous les tuyaux de conduite d'air dont nous venons de parler, on produira une chaleur affez violente, en ménageant des ouvertures dans le bas du fourneau. Il peut être chauffé avec le charbon, il peut l'être aussi avec le bois ; dans ce dernier cas, on le tiendra au moins d'un tiers, ou de la moitié, plus haut que ceux dont nous avons donné les mesures pour la conversion du fer en acier : la flamme du bois s'éleve bien à une autre hauteur que celle du charbon; d'ailleurs la chaleur ici n'étant pas l'effet d'une aussi grande quantité d'air introduite continuellement, les raisons qui vouloient qu'on le tînt plus bas lorsqu'on se servoit de soufflets, ne subsistent plus. Le haut de ce fourneau, quoique plus élevé, aura donc une chaleur suffisante; d'ailleurs il pourra être occupé par les ouvrages les plus minces : or, des qu'on donne plus de hauteur au corps du fourneau, on trouvera plus commode d'en enterrer le bas en partie, c'est-à-dire, de le mettre au-desfous du niveau du terrein; on en fera plus à portée de regarder dedans le fourneau par le dessus, & cette disposition s'accommode à merveille avec celle de nos tuyaux de conduite d'air qui engagent aussi à le tenir

Quand on veut chauffer notre fourneau avec le bois, on dispose des barreaux de fer entre les creusets, qui y forment des grilles assez serrées pour soutenir de menues buches & leurs charbons. La flamme s'éleve dans chaque cheminée, pour aller au-dessus du creuset du milieu, elle s'échappe ensuite par une ou plusieurs des ouvertures qui sont percées dans le couvercle du fourneau. Lorfque le feu y a été allumé pendant plusieurs heures, la flamme en sort avec violence, & s'éleve fort haut. J'ai regretté bien des fois de ce que son activité devenoit si-tôt inutile: les planches elles-mêmes avec de la terre; si elle eût continué plus long-temps à agir plus ces tuyaux de conduite d'air seront contre les creusets, elle eût été capable d'y

produire beaucoup d'effet. J'ai donc cherché à prolonger la durée de son action, & pour cela j'ai fait saire quelques changements au sourneau précédent: j'ai fait boucher toutes les ouvertures du couvercle, & j'ai supprimé une des grilles. En sa place, j'ai fait mettre un plancher solide; j'ai fait percer le mur du sourneau, de part en part, de quelques trous peu élevés au-dessus de ce plancher, & qui se trouvoient plus bas que le sond des creufets: ces trous étoient dessinés à tenir lieu de ceux du couvercle.

L'effet qu'a dû produire cette nouvelle difpolition s'imagine ailément. Le feu ayant été allumé sur la seule grille qui a été laissée, c'est-à-dire, entre un creuset du bout, que nous nommerons le premier, & le creuset du milieu; la flamme a monté dans la cheminée qui les séparoit, s'est élevée jusques au haut de ces creusets; & ne trouvant plus d'iffue dans le couvercle, elle s'est détournée sur le dessus du creuset du milieu, & de-là est descendue, par la seconde chemi-née, pour aller chercher au-dessous du dernier creuset, les seules ouvertures qu'on lui avoit laissées pour sortir. On supposeroit bien, quand nous n'en avertirions pas, qu'on avoit empêché toute communication pardesfous, entre le fond de la premiere cheminée, & celui de la seconde, & que cela est aisé à faire par le moyen d'une petite cloison.

Dans l'unique foyer qui étoit resté au fourneau, je n'ai fait jetter qu'autant de bois, qu'on y en jettoit lorsqu'il avoit deux foyers. On n'a brûlé, dans le fourneau, que la moitié de ce qui s'y brûloit ci-devant. La flamme ne m'en a pas paru cependant moins considérable, & son effet ne m'a pas paru moindre; elle fortoit, par le bas du fourneau, aussi abondamment qu'elle étoit sortie auparavant par fon ouverture supérieure, lorsqu'elle étoit produite par le bois brûlé dans deux foyers. Il m'a donc semblé que par cette disposition, on épargneroit considérablement de bois, & l'épargne ira d'autant plus loin, que le fourneau sera composé d'un plus grand nombre de creusets, & de creusets qui demanderont une plus longue durée de feu.

Car c'est sur-tout dans les opérations qui demanderont une longue durée de seu, qu'on trouvera les avantages de cette construction; & cela, parce que la petite quantité de bois mise dans un seul soyer, n'agit aussi avantageus sement, qu'une plus grande quantité distribuée en plusieurs soyers, que lorsque la chaleur du sourneau est parvenue à un certain point. Quand on ne vient que d'y allumer le seu, dans un seul soyer, la stamme ne sait pas dans un instant, à beaucoup près, tout le chemin que nous lui avons sait saire; ce n'est que successivement qu'elle s'éleve, qu'elle vient à monter au haut des creusets, & ce

n'est que successivement qu'elle descend assez bas, pour fortir par les ouvertures qu'on lui a laissées: pendant long-temps, il n'y a que la fumée qui s'en échappe. La flamme avance à mesure que la chaleur gagne, & on ne la trouve guere par-delà les derniers endroits qui ont pris une couleur rouge. Ainsi, le feu allumé dans un seul foyer, est plus longtemps à échauffer le fourneau, que le feu allumé dans deux ou plusieurs foyers. Mais le fourmeau est-il parvenu à un certain degré de chaleur, à être rouge, ou plus que rouge? il m'a paru vrai, quelqu'étrange que cela semble, que la même quantité de bois qui est nécessaire pour entretenir dans ce degré de chaleur deux creusets, suffit à peu-près pour entretenir dans le même degré de chaleur, trois, quatre, & peut-être tel nombre de creusets qu'on voudra. Je n'ai pourtant pas poussé l'expérience si loin; je ne l'ai faite que dans des fourneaux où la flamme d'un foyer a eu à parcourir trois ou quatre cheminées; & je ne laisse pas de me croire en droit d'en tirer une conséquence trèsétendue, parce que je n'ai point vû que l'activité & la quantité de la flamme qui fortoit du fourneau, après avoir parcouru un chemin quatre fois plus long, aient fouffert quelque diminution sensible : quand on lui donnoit issue par la premiere ou par la seconde cheminée, elle ne sembloit pas en fortir plus abondamment que par la qua-

Quelque paradoxe qu'il soit d'avancer, qu'on entretiendra au même degré de chaleur, dix à douze creusets, & peut-être davantage, avec à peu-près la même quantité de bois nécessaire, pour en entretenir un à ce même degré, l'expérience y semble conduire, & le raisonnement ne se trouvera pas même contraire à l'expérience. Car supposons que les chemins qu'a à parcourir la flamme successivement entre tant de différents creusets qu'on voudra, sont également chauds. Supposons de plus, que les bords de ces chemins, ou, ce qui est la même chose, les parois intérieures du fourneau, & les furfaces extérieures des creusets, ont pris un degré de chaleur égal à celui de la flamme du bois, qui brûle librement, ce qui n'est pas un degré de chaleur excessis. Il n'y a peutêtre nulle raison alors, pour que la flamme, après avoir parcouru dix à douze pieds, soit en moindre quantité, & ait moins d'activité que lorsqu'elle n'avoit parcouru que trois à quatre pieds. La flamme qui s'est trop élevée au-dessus d'un foyer, se refroidit, pour ainsi dire, s'éteint par l'attouchement des corps voisins ou de l'air. Nous n'avons pas d'idées trop claires de la nature du feu; mais les plus claires que nous en puissions prendre, c'est que son activité dépend du mouvement, d'un certain mouvement, si l'on veut, & si l'on foyer, & bien-tôt la flamme circuleroit d'un veut encore, d'un mouvement qui ne peut bout du fourneau à l'autre : quand elle a pris être pris que par certaines matieres : mais une matiere plus enflammée qu'une autre, tant. Si on débouche quelque ouverture qui toutes choses d'ailleurs égales, a une plus grande quantité de ce mouvement, d'où dépend l'activité du feu; & cette matiere devient de moins en moins enflammée, de res, parce qu'elles demandent une longue moins en moins feu, à mesure qu'elle rencontre des corps qui lui ôtent de ce mouvement. Ainsi, l'air, les parois noires des che-minées, arrêtent le mouvement de la flamme; mais dès que les parois seront rouges, dès que les corps qui toucheront la flamme auront une activité égale à la sienne, qu'ils seront presque aussi seu qu'elle, leur attou-

chement ne l'affoiblira pas.

Nous concevons, à la vérité, que la matiere qui fait la flamme se consume continuellement, & par conféquent que la flamme ne sçauroit subsister long-temps. Mais cette idée n'est pas assez démêlée; elle tient du préjugé qui nous a fait trop étendre ce qui arrive continuellement aux feux de nos foyers ordinaires. Une autre expérience que nous avons vûe bien des fois, nous apprend qu'une matiere ne se consume pas de cela feul, qu'elle a pris un certain degré de chaleur, de cela feul qu'elle est allumée; la poudre de charbon, quelque violemment qu'elle foit échauffée dans des creusets bien clos, ne se détruit point ; elle ne se consomme , que quand elle est exposéeà l'air. Tant que la stamme circule entre nos creusets, sans trouver d'issue, elle est dans un état semblable à celui de la poudre de charbon renfermée dans des creusets; de même elle ne doit pas diminuer en quantité, ni perdre de son activité. En un mot, le feu ne paroît éteint, détruit, ou que quand on arrête le mouvement de la matiere enflammée, ou que quand cette matiere est dispersée par évaporation, ou autrement : ni l'un ni l'autre ne peuvent arriver à la flamme qui est entre nos creusets.

Il est au moins très-sûr, que dans un fourneau construit sur le principe que nous venons de donner, on peut entretenir, dans un grand degré de chaleur, une longue suite de creusers avec peu de bois. Tout se réduit à disposer des cloisons, de la maniere que la flamme foit obligée de passer alternativement au-dessus d'un creuset, & au-dessous de celui qui le suit. Mais cette voie excellente pour les entretenir dans ce degré de chaleur, ne pourroit le leur donner qu'à la longue; je voudrois donc qu'on commençât par les faire rougir par le moyen du charbon, ce qui seroit toujours aisé en débouchant les ouvertures des couvercles, & quelques-unes pratiquées au bas du fourneau. Ces creufets devenus rouges, on boucheroit ces ou-

sa route, elle ne s'en détourne pas dans l'infpénétre entre les creusets, on ne scauroit voir fans plaisir, avec quelle vîtesse elle descend. Des opérations qui seroient très-chedurée de feu, pourroient par cet expédient se faire à bon marché, & je ne doute point qu'on n'emploie avantageusement, par la fuite, cette circulation de la flamme pour bien

d'autres opérations.

De quelque maniere que soit construit le fourneau, dès qu'on le chauffera avec le bois, on pourra hardiment former les creusets avec des plaques de fonte. Je dis hardiment, parce que je suppose, qu'on aura l'attention de voir si la chaleur ne devient pas assez considérable pour les fondre, & qu'il fera facile de l'arrêter avant qu'elle en foitlà. Plus le fourneau sera large, & plus on prendra les plaques épaisses : cette épaisseur ne doit pourtant pas passer un pouce. A mefure qu'elles serviront, elles deviendront de plus minces en plus minces; à la fin de chaque fournée, la face sur laquelle le feu aura agi, sera recouverte d'une couche assez épaisse d'une poudre rouge; c'est un safran de Mars qu'on fera bien de ramasser ; il a les propriétés du fafran de Mars ordinaire, & est préparé sans addition de soufres : on s'en fervira aux usages où la Médecine l'emploie, & à quelques autres dont nous avons déja parlé. Les plaques deviennent minces, par ce qui s'en détache pour fournir à cette poudre, & encore par des écailles qui s'y forment: mais malgré cette poudre & ces écailles, elles durent long-temps. Plus elles font minces, plus elles sont exposées à se voiler; afin qu'elles ne viennent pas au point d'en être trop contrefaites, ce qui changeroit la figure & la proportion des creusets & des foyers, on aura foin de les retourner après chaque fournée; on mettra en-dehors du creuset, la face qui étoit en-dedans : le feu les redressera, & même il les fera ensuite devenir convexes du côté où elles étoient concaves.

Si on veut les maintenir plus sûrement dans leur figure à peu-près plane, sans être dans la nécessité de les retourner si souvent, les précautions suivantes y contribueront.

Il suppose qu'elles sont de fonte grise ou noire, qui se laisse percer, comme se laisse percer celle dont on fait les poëles, & en cas qu'elles ne soient pas de fonte de cette qualité, après qu'elles auront servi à deux fournées, on pourra toujours exécuter ce que nous allons proposer. Ayant divisé leur hauteur dans le nombre de parties qu'on vertures, on allumeroit du bois dans un seul voudra, trois ou quatre suffiront; on tirera

par ces divisions des lignes paralleles, & dans chaque ligne on percera deux ou trois trous, de quelques lignes de diametre ; dans chacun de ces trous, on fera entrer un boulon de fer ; ce boulon aura une tête percée quarrément, & propre à recevoir une barre de quarrillon, ou d'autre fer plus mince ; la tête de chaque boulon sera sur la face de la plaque, qui doit être en-dedans du creuset, & leur bout passera tout au-travers, jusques à l'autre face, sur laquelle il sera bien rivé : dans toutes les têtes des boulons, placées sur une même ligne horifontale, on fera entrer une barre de quarrillon de longueur, presque égale à la largeur de la plaque. Il est déja visible, que ces barres disposées d'espace en espace, maintiendront la plaque. Mais pour assurer encore plus l'effet des barres, afin que quand elles feront arrangées, elles ne cedent point à l'effort de la plaque, on liera, en quelque sorte ensemble, les barres des deux plaques; le moyen en est simple. Je suppose que les barres traversantes, sont sur chaque plaque à des hauteurs correspondantes : on aura des morceaux de fenton de fer, ou de fer plus gros, dont les deux bouts feront recourbés; leur longueur, entre les deux courbures, sera égale à la distance d'une plaque à l'autre : un de ces crochets sera accroché aux deux barres à même hauteur. On sera maître de donner à chaque barre, plus ou moins de ces liens. Un des liens peut être attaché fixement, par un bout à une des barres, & entrer par l'autre bout, dans un trou percé à l'autre barre. Toutes ces dispositions peuvent se varier selon le génie de l'Ouvrier ; on lui laisse à choisir. Il mettra, par exemple, des clavettes, s'il le juge à propos, pour retenir les bouts des crochets. Les plaques, avec cette précaution, feront folidement maintenues; l'allongement des barres & des liens, ne leur permettra pas de s'étendre au point de les défigurer: & la place que tiendroient ces barres dans le creuset, ne sera pas assez considérable pour mériter attention.

Une plaque seule auroit peine à suffire à toute la hauteur du fourneau: si on le tient aussi haut qu'on le peut, & même qu'on le doit, pour profiter de la chaleur, on en disposera deux ou davantage, les unes sur les autres. Mais alors, pour empêcher plus furement l'entrée de la flamme, le bord d'une des plaques sera moulé en coulisse, qui recevra le bord de l'autre: de la terre pourtant appliquée du côté de l'intérieur du creuset, bouchera affez bien les jointures pour suppléer à la coulisse.

Ces plaques dureront plus long-temps, fi on enduit de lut sur le côté qui est exposé à la flamme; à la vérité, il aura peine à s'y sou-

de clous affez proches les uns des autres. Si au lieu de plaques de fonte on se servoit de plaques de tôle épaisse, il seroit plus aisé de les larder de clous ; elles seroient plus aisées à percer: mais la tôle aussi est plus chere que

Nous avons fait valoir dans le quatrieme Mémoire de l'Art de convertir le fer en acier, l'avantage des plaques, & sur-tout l'avantage des plaques minces ; il est considérable aussi, tant qu'on sera obligé de laisser refroidir le fourneau pour le charger, tant qu'on le chargera par-dessus; mais si on le charge par le côté, & encore très-chaud, comme on le pourra faire aisément, en suivant ce que nous avons expliqué au commencement de ce Mémoire; alors il n'importera plus tant d'avoir des cloisons si minces pour former les creusets, & d'en avoir qu'on puisse ôter de place si aisément; on bâtira des especes de petits murs, épais d'environ un pouce & demi; on les composera, ou de petites briques de pareille épaisseur, ou même d'un seul massif de terre; mais cette terre & celle des briques, sera toujours une terre préparée, comme celle des creusets ordinaires. Sans être fort habile à manier la terre, on élevera ces cloifons, ces especes de petits murs, sur-tout si on a une table de bois passablement unie, de la hauteur & de la largeur de la cloison; on mettra la table de bois debout dans le fourneau; elle conduira pour appliquer la terre uniment, & l'élever bien à-plomb: mais les bouts de chacune de ces cloisons seront enclavés dans l'épaisseur du mur, dans des entailles ou coulisses pareilles à celles qui retiennent les plaques.

Pour rendre ces cloisons plus stables, pour qu'elles soient moins en risque de se courber, on pratiquera quelque chose de semblable à ce que nous avons proposé pour les plaques de fer; en-dedans du creuset, on les tiendra plus épaisses qu'ailleurs en un ou deux endroits, depuis le bas jusques en haut: on formera en ces endroits des especes de pilastres. Pour les assurer encore mieux, on donnera à chaque pilastre deux ou trois parties saillantes; ces parties saillantes seront chacune percées d'un trou d'outre en outre, dont la direction sera verticale; les pilastres de chaque cloison ou plaque, étant vis-àvis de celles de l'autre cloison, & les parties faillantes de l'une, à même hauteur que les parties faillantes de celles vis-à-vis de laquelle elle est placée : les plaques serviront mutuellement à se soutenir, si on enclave un des bouts d'une verge de fer dans une des parties faillantes, & l'autre bout dans l'au-

Une autre maniere de maintenir les plaques encore plus simple, & que j'ai trouvé tenir, à moins que la plaque ne soit lardée suffisante, c'est de mettre dans chaque soyer,
Addition à la 3°. Sestion.

c'est-à-dire, entre les plaques de deux creufets différents, une troisieme plaque de terre ou de fonte de fer. La largeur de celle - ci sera perpendiculaire à la largeur des autres, & égale à l'intervalle qui est entr'elles ; ce sera une espece de cloison, qui divisera chaque foyer en deux parties égales; on où l'on pourra donner un dégré de chaleur ne la fera pourtant pas descendre jusques au fond du foyer, julqu'au bas du fourneau; que son bout inférieur en soit à un pied, ou à neuf à 10 pouces, & il en sera assez proche. Pour retenir plus folidement cette plaque en sa place, en formant les autres, on y ménagera des coulisses dans les endroits contre lesquels cette troisieme plaque doit être appliquée; on les rendra plus épaisses dans ces endroits, de ce qu'il faut pour fournir aux coulisses. Si on craignoit que la plaque d'un des petits creusets ne fût enfoncée en dedans le creuset par l'effort que la plaque du creuset du milieu pourroit saire sur elle, par l'entremise de celle qui les touche l'une & l'autre, on l'empêcheroit sûrement en plaçant dans chaque creuset des bouts, & d'une maniere semblable, une autre petite plaque pareille à celle qui est dans le foyer. Enfin, des morceaux de tuileaux mis d'espace en espace en maniere de coings, entre les plaques de deux creusets, les maintiendront affez bien, & ne nuiront pas à la chaleur, si on ne les place pas trop proche les uns des autres.

Au reste, on proportionnera la grandeur des creusets de chaque sourneau à la quantité & à la grandeur des ouvrages qu'on y veut renfermer; nous n'avons eu nullement en vûe de gêner aux mesures des desseins. La les ouvrages. Je voudrois même qu'on la durée du feu néceffaire deviendra plus grande, à proportion de l'augmentation de la capacité, mais toujours se souviendra-t-on que, pour ménager le bois, on ne doit pas élargir beaucoup les foyers, ou cheminées.

On sçait que pour chauffer, il y a grande différence de bois à bois; mais ici on doit sçavoir encore qu'il y a grande différence pour nos fourneaux, entre du bois bien sec & le même bois humide. L'expérience l'a aussi appris à ceux qui conduisent le travail des verreries : ils placent leur bois dans le même angar où est le fourneau; ces angars font pour l'ordinaire disposés de façon que le bois peut être mis immédiatement audessus du fournenu; il y est arrangé en pile sur une espece de plancher à jour. Le dégré de chaleur que prend le bois en s'enflammant, est tempéré par les parties d'eau dont le bois humide est chargé. Si les parties enflammées qui s'élevent, s'élevent mêlées avec une plus grande quantité de vapeurs aqueuses; ces dernieres peuvent éteindre la chaleur de quelques-unes des premieres, & moderent celle de toutes les autres.

En cas qu'on ait envie de faire en petit des adoucissements d'ouvrages de fer fondu, foit par curiosité, soit autrement, il en sera ici comme de nos essais pour la conversion du fer en acier. On aura recours au feu de la forge, ou à celui de tout petit fourneau considérable au fer, mais sans le faire fondre; il y a telle piece de fer qui fera adoucie de la forte en deux ou trois heures. On se servira des creusets de la grandeur & de la forme la plus convenable aux pieces qu'on y voudra renfermer.

La maniere d'arranger les ouvrages de fer fondu dans le fourneau, ne demande aucune explication; nous avons dit ailleurs qu'on ne sçauroit trop mettre de notre mélange d'os & de charbon pulvérifés; mais qu'il y en a fuffisamment quand il empêche les pieces de se toucher. Il seroit aussi inutile d'avertir de placer les pieces les plus épaisses, & celles qui ont besoin d'être le plus adoucies, dans les endroits où la chaleur est la plus vive. Mais nous avertirons de bien ôter tout le sable qui pourroit être resté sur chaque piece quand on l'a tirée du moule; les endroits où on en aura laissé s'adouciront beaucoup moins que le reste; d'ailleurs si le sable vient à fondre, il formera un enduit qui s'étendra beaucoup par-delà l'endroit où il a été mis; s'il ne rend pas la piece plus dure, il la couvrirà d'une matiere qui fera fouvent disficile à détacher. Un autre avertissement dont je ne connoissois pas autrefois l'importance, c'est de bien presser la composition contre tapât avec des maillets, comme les Fondeurs tapent le sable de leurs moules. Cette façon si simple est capable de mieux assurer le succès du recuit, & de prévenir bien des accidents (1).

Après avoir bien essayé si une chaleur modérée & plus longue ne produiroit point de meilleurs effets pour nos adoucissements. qu'une chaleur plus violente, je me suis convaincu que la chaleur ne sçauroit être trop grande, si on n'a en vûe que de rendre les ouvrages limables, pourvû qu'elle ne le soit pas au point de faire fondre les pieces. Mais on ne peut encore donner des regles générales sur la durée du feu que demandent les ouvrages pour être adoucis : outre qu'elle doit être plus grande, quand les ouvrages font plus épais, c'est qu'ils ne demandent pas tous à être adoucis au même point, & que ceux de différentes fontes pour être amenés au même point, demandent quelquefois des temps très-différents. Pour sçavoir si les plus épais le sont au point où on les veut, & pour s'assurer si la chaleur n'est point trop foible, ou si elle n'est point trop violente,

⁽¹⁾ Voyez la seçonde Partie, Mém. 3.

tures, des morceaux de fer fondu de différentes épaisseurs, de même nature que celui des ouvrages, & qui puissent être retirés aisément; ceux-ci serviront à instruire de l'état des autres. Il n'importe point qu'ils foient façonnés en ouvrages : il importe même qu'ils soient peu contournés ; ils en seront plus faciles à ôter de place sans rien déranger dans l'intérieur du fourneau. De toutes les formes, la plus commode qu'on leur puifse donner, c'est la ronde. Je les fais mouler en petits cylindres, en forme de baguettes, qui ont chacune de longueur au moins la moitié de celle du fourneau; & je fais fondre de ces baguettes de différents diametres:

lorsqu'on chargera le fourneau, on aura foin de placer à la hauteur de chacune des ouver-paisseur de ses plus grosses pieces qui doivent être adoucies jusqu'au centre. Les petites apprennent si les pieces minces ne sont pas en danger de fondre : c'est ce qu'on voit sur-tout sur les barbes qui sont restées à ces baguettes; quand on les à retirées du moule, elles ont tout du long de deux côtés, diamétralement opposés, une petite feuille de métal, qui s'est moulée dans les vuides, que ne manquent guere de laisser les deux parties du moule, quelque exactement qu'on les ait appliquées l'une sur l'autre ; il n'y a certainement rien de plus mince dans le fourneau que ces petites barbes, & par consequent rien qui soit plus en risque de fondre.

Fin du quatrieme Mémoire.



N THE TAX TO A THE TOTAL PROPERTY OF THE TAX TO A THE TAX 浏览链纸点流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流

CINQUIEME MEMOIRE

Des précautions avec lesquelles on doit recuire les ouvrages de fer fondu: des changements que les différents dégrés d'adoucissement produisent dans ce fer : comment on peut redonner aux ouvrages de fer fondu la dureté qu'on leur a ôtée.

A MESURE qu'on a rempli le fourneau des ouvrages qu'on y veut adoucir, qu'on l'a chargé, nous avons fait mettre des baguettes de fer à la hauteur de chacune de ces ouvertures qui se ferment par des bouchons aisés à ôter. Entre ces baguettes, il y en a dont le diametre approche de l'épaisseur des pieces les plus massives; & d'autres plus menues. Ce sont ces différentes baguettes qui doivent instruire de l'effet que le recuit a produit sur les ouvrages. Mais pour être en état d'en juger, on a besoin de connoître quels font les changements successifs que ce recuit opere dans le fer qu'il adoucit; car alors on n'aura plus qu'à observer sur les cassures des baguettes qu'on aura retirées, si les changements qui dénotent l'adoucissement y ont été faits. Nous devons sçavoir aussi jusqu'à quel point les différentes especes de fer fondu peuvent être adoucies.

Quand on a retiré du fer fondu du fourneau à recuir, & qu'on, l'a laissé refroidir, à la seule inspection de l'extérieur, on peut juger s'il a été adouci en partie, ou s'il ne l'a pas été du tout. Le fer qui s'est refroidi dans le moule où il a été coulé, a une couleur bleuâtre, d'un bleu ardoifé; s'il a conservé cette couleur, ou si après lui avoir été ôtée par une sorte de rouille ou autrement, elle lui est revenue dans le fourneau, ce fer n'est point du tout adouci. La lime mord rarement sur celui qui a cette couleur bleuâtre. Mais si la couleur est terne, d'un brun tirant sur le caffé, ou plus noirâtre, on peut compter sûrement que sa surface est douce.

Le fer fondu dont la surface a pris une couleur brune, est donc devenu du fer limable, au moins auprès de sa surface. Cassonsle pour observer les changements sensibles qui se sont faits dans son intérieur; mais commençons par casser un morceau qui ne soit pas adouci à fond : nous trouverons un changement de couleur dans toute la cassure; si la fonte étoit blanche, elle fera moins blanche; si elle étoit grise, elle sera devenue plus brune, & presque noire; la fonte qui étoit noire, devient d'un noir plus foncé. On fera surement cette comparaison de cou- malléable comme le fer ordinaire.

leur, si on conserve des morceaux des mêmes baguettes qu'on a mises dans le fourneau. Ce changement de couleur s'étendra jusqu'au centre d'un morceau avant qu'ils'y soit fait aucun adoucissement considérable; il le précede souvent de long-temps; à peine la plus mince couche de la surface, plus mince que du papier, est adoucie, que tout a changé de couleur, comme nous venons de le

Mais le changement le plus remarquable qui se fait dans le fer pendant l'adoucissement, est celui de sa tissure, celle de la sonte blanche, qui étoit compacte, où on ne voyoit point de grains, où à peine pouvoit-on distinguer quelques lames, même avec un microscope, devient plus rare.

Tout autour de sa surface, on apperçoit un cordon composé de grains; par-tout où cette fonte a pris des grains, elle est adoucie : insensiblement les grains s'étendent, & gagnent jusqu'au centre. Quand tout l'intérieur, jusqu'au centre, est parvenu à être grainé, le fer y est adouci; il est limable par-tout où il a pris des grains; mais dans les endroits qui commencent à s'adoucir, les grains n'y font que parsemés, ils sont écartés les uns des autres. A mesure que l'adoucissement avance, la quantité de grains se multiplie en chaque endroit; ils y deviennent plus pressés les uns contre les autres. A mesure aussi que l'adoucissement continue, la couleur du fer devient plus terne; la fonte blanche & la plus blanche, devient plus grise que l'acier ordinaire, même que l'acier le plus difficile à travailler. Mais une singularité à remarquer, c'est qu'au milieu de ces grains, il y a des endroits parsemés de grains plus gros & très-noirs : elle en est toute piquée.

Suivons encore le changement un peu plus loin; le recuit a rendu notre fer fondu d'une couleur plus terne; si on continue ce recuit, il se forme autour de sa surface un cordon blanc, brillant, d'une couleur plus claire que celle de l'acier; en un mot, qui approche de celle des fers blancs à lames : aussi ce cordon est-il un véritable cordon de fer ; il seroit

Enfin, le recuit est-il encore poussé plus Dès que le cordon gris, composé de grains, loin, le cordon blanc s'étend : tout l'inté-est devenu blanc & composé de lames, alors rieur reprend des nuances de plus claires en il est fer. Qu'on le trempe en cet état, & on re. Nous avons divisé les fers, dans l'Art de la cassure devient précisément semblable à celle des fers à lame, que nous avons rangés cassure de ces sers sorgés, avec celle de nos fers fondus, de décider lesquels ont été fondus; elles montrent l'une & l'autre des lames donc, dans le même endroit de la cassure, très-grandes, mêlées avec de plus petites, & avoir du fer dans tous les états, & cela par d'un très-grand éclat : s'il y a quelque avantage du côté de la blancheur & du brillant, il est en saveur de notre ser sondu. D'autres fers fondus, après des recuits, ont des caffures semblables à celles des sers à grains; elles du centre, sera de dissérentes qualités. font moins blanches & moins brillantes, que celles des autres fers fondus, mais toujours au moins aussi blanches que celles des fers forgés à qui elles ressemblent ; aussi sont-elles redevenues à l'état du fer forgé.

Arrêtons-nous encore à remarquer les changements qui se sont faits dans nos sontes blanches, à mesure qu'elles ont changé de tissure & de couleur. Nous n'avons point parlé jusqu'ici assez noblement de nos ouvrages jettés en moule. Au moins, si l'acier est plus noble que le ser, ils sont, quand on le veut, des ouvrages d'acier, semblables à ceux d'acier ordinaire; & il est plus difficile ou au moins plus long de les ramener à être de fer commun. Cétoit une conséquence nécessaire de tout ce que nous avons reconnu ailleurs de la nature de l'acier, de celle l'ancien. du fer & de celle de la fonte, que nos fontes, en s'adoucissant, devoient devenir acier femblable à l'acier ordinaire : elles le font aussi lorsqu'elles ont pris une couleur terne, & que leur cassure paroît composée de grains. Si ces fers rendus limables, sont chauffés & trempés comme l'acier ordinaire, ils prennent de même de la dureté par la trempe; quand ils font fortis de l'eau, la lime n'a plus de prise sur eux; & si on les chauffe ensuite fur les charbons, ils redeviendront limables, en véritable acier, pareil à l'acier ordinaire.

Mais ce nouvel acier ne doit pas être d'une condition plus durable que l'autre; on doit Addition à la 3°. Section.

est devenu blanc & composé de lames, alors plus claires, & ensuite de la blancheur. Mais trouvera précisément ce qu'on a trouvé dans ce qu'il y a encore plus à remarquer, c'est le nos aciers, qui, ayant été adoucis par des re-changement de tissure qui continue à se fai-cuits, ont été enveloppés d'une couche de cuits, ont été enveloppés d'une couche de re. Nous avons divisé les fers, dans l'Art de fer; après la trempe, la lime mordra sur la convertir le Fer en Acier, en disserentes classes, par rapport aux variétés qui paroissent mordra pas par-delà l'endroit où cesse le sur leurs cassures. Il y a des fers sondus, dont cordon de fer. Si après avoir endurci, par la trempe, le centre de notre morceau de fer fondu, on le met sur les charbons, qu'on l'y dans la premiere & dans la seconde classe. Il fasse rougir, & qu'on l'y laisse ensuite refroine seroit nullement possible en comparant la dir lentement, il redeviendra limable, comme l'est l'acier ordinaire non trempé.

Si l'ouvrage de fer fondu est épais, on peut le moyen du recuit. La surface pourra être fer, ce qui fuivra fera acier; si par-delà il n'a pas encore été affez adouci, il y fera resté fonte: & cette fonte, à différentes distances

De tout cela, il résulte que si l'adoucisse-ment est porté seulement jusques à un certain point, l'ouvrage de fer fondu est devenu un ouvrage d'acier; que s'il est poussé plus loin, il est d'acier revêtu de fer; & qu'enfin, un adoucissement encore plus long, rend l'ouvrage de fer fondu, de même nature que celui de fer forgé.

Nous parcourrons les usages qu'on doit faire du fer fondu, ramené à ces différents états, pour différents ouvrages; mais pour la plus grande partie, il ne demande que d'être ramené à être acier; de forte, que réellement la plûpart de nos ouvrages fondus deviennent & restent des ouvrages d'acier, comme ce nouveau nom n'ajouteroit rien à leur mérite, laissons-leur pourtant

Notre fer fondu, qui a été mis blanc dans le fourneau, y est d'abord devenu d'une couleur terne; il y a ensuite pris des nuances de plus brunes en plus brunes, en continuant à s'adoucir. Devenu brun ou gris, jusques à un certain point, & continuant toujours à s'adoucir, il a ensuite commencé à prendre des nuances blanches, & de plus blanches en plus blanches: & enfin, il est arrivé à être plus blanc qu'il ne l'a jamais été.

On demandera apparemment pourquoi le comme le redeviennent les aciers ordinaires: fer qui commence à s'adoucir, devient de en un mot, notre fonte est alors transformée moins blanc en moins blanc; & on demandera sur-tout, pourquoi, après être devenu gris, brun ou noir, jusqu'à un certain point, il retourne au blanc. Voici, ce me semble, le détruire, le ramener à être fer, le mettre ce qu'on peut dire de plus probable, pour hors d'état de prendre la trempe, en conti- expliquer la raison de ce retour : Quand le nuant à lui enlever ses soufres, ou ce qui est fer fondu a commencé à souffrir le recuit, sa la même chose, en continuant de le recuire: tissure étoit compacte, toutes ses parties c'est aussi ce qui ne manque pas d'arriver. étoient à peu-près également pénétrées de

sousres & de sels; il n'y avoit ni grains, ni lames visibles, & alors il paroissoit blanc. Le feu a-t-il agi fur ce fer pendant un certain temps, il paroît grainé; les soufres & les sels qui se sont évaporés, ou qui se sont mis en route de s'évaporer, ont trouvé des chemins plus commodes en certaines directions que dans d'autres; en se faisant passage, ils ont divisé, par parcelles, la masse du fer, & c'est cette espece de division qui produit la grainure qui paroît alors. De cela seul, que ce fer est devenu grainé, il doit paroître moins blanc, qu'il ne le paroissoit; sa tissure rendue moins compacte, par les vuides qui y ont été introduits, est moins propre à résléchir autant de lumiere vers les mêmes côtés; car on doit concevoir qu'il s'est passé, dans chaque grain, quelque chose de pareil à ce qui s'est passé sensiblement dans le total de la masse; que les grains eux-mêmes sont devenus grainés, qu'ils sont devenus spongieux: nous avons donc assez de quoi le rendre de plus brun en plus brun.

Nous avons rapporté en passant, comme une singularité, qu'il paroît parsemé en certains endroits de grains très-noirs; ces grains noirs peuvent eux-mêmes nous faire voir d'où vient la couleur brune du reste. Je les ai observés au microscope, & alors je n'ai plus trouvé de grains dans ces endroits; j'ai vû que ce que je prenois pour des grains noirs, étoient des cavités beaucoup plus considérables que celles qui font ailleurs. Des cavités plus petites, & posées plus proches les unes des autres, ne donneront donc qu'une couleur brune ou terne à notre fer fondu.

Il est plus difficile de voir ce qui va la ramener au blanc; la difficulté pourtant seroit plus considérable, si, devenu blanc pour la seconde fois, il avoit son premier blanc & sa premiere tissure. Mais on observera que ce dernier blanc, est un blanc vif & éclatant, au lieu que le premier étoit mat. D'ailleurs, au lieu que la premiere tissure étoit égale, la dernière est très-inégale. On y observe, ou des grains qui laissent entr'eux des vuides, ou des lames séparées les unes des autres, par des vuides encore plus grands : & on n'y voyoir rien de pareil, quand il a été mis au feu. Les vuides qui se trouvent entre les grains & les lames, & qui n'y étoient pas auparavant, ne sçauroient être pris pour les places qui ont été abandonnées par les soufres & les fels; ils n'étoient pas ainsi amoncelés. Mais il faut concevoir que les grains qui étoient spongieux, quand les soufres ont été évaporés, sont ensuite devenus plus compactes; les parties du métal ayant été mises dans un état approchant de celui de la fusion, fe sont touchées les unes les autres, & collées les unes contre les autres ; il n'y a donc

grain, dans chaque lame, & il s'en est fait de plus grands entre les grains & les lames. Mais les grains visibles, par eux-mêmes, dès qu'ils sont devenus d'une tissure plus serrée, font devenus plus blancs & d'un blanc plus vif, & plus éclatant que celui qu'ils avoient d'abord, parce que les parties métalliques ne sont plus mêlangées avec autant de matie-

res étrangeres.

Une des premieres fois que je commençai à adoucir le fer en grand, celle même où je fus dérangé par des écailles, il y eut un événement qui me paroît bien mériter d'être rapporté, & dont l'explication eût été embarrassante, si elle n'eût été précédée des observations dont nous venons de parler. Parmi les ouvrages qui étoient dans le fourneau, il y avoit plusieurs grands marteaux de porte cochere. Ces marteaux étoient pefants, comme il convenoit à leur grandeur & à leur épaisseur. Lorsque je les retirai du fourneau, je ne fus pas peu furpris de les trouver légers; aussi de massifs que je les y avois mis, ils étoient devenus creux : ce n'étoient plus que des tuyaux contournés; tout leur intérieur étoit vuide; ils avoient pourtant confervé leur forme extérieure; ils n'avoient perdu que quelques feuillages, qui s'en étoient allés avec les écailles; regardés attentivement, on remarquoit quelques petits trous, par où la matiere de l'intérieur s'étoit écoulée après être devenue fluide. Il n'est pas merveilleux que ces marteaux fussent devenus plus légers, une partie de la matiere dont ils étoient composés s'étant écoulée; mais il le paroît que ce foit la matiere qui occupoit l'intérieur, & même le centre qui eût été rendue plus fluide, pendant que les couches extérieures avoient confervé leur folidité : il est contre l'ordre, que la fusion commence par l'intérieur. Les couches intérieures n'ont de chaleur, que celles qu'elles reçoivent des couches extérieures; elles peuvent au plus en avoir autant, mais elles ne sçauroient en avoir davantage. Pour le dénouement de ce fait, il suffit néanmoins de se souvenir que le fer forgé ne sçauroit être mis en fusion par le feu ordinaire, & concevoir que la chaleur n'a été affez violente dans notre fourneau pour rendre la fonte fluide, qu'après qu'une certaine épaisseur de nos marteaux a été adoucie au point d'être convertie en fer forgeable, ou en acier. La chaleur a eu beau alors augmenter, les marteaux ont conservé leur forme extérieure; leur intérieur étoit de la fonte qui se trouvoit renfermée dans une sorte de creuset de fer non fusible, & clos de toutes parts, elle s'est liquésiée dans ce creuset; après avoir ramolli ses parois dans les endroits où elles étoient le plus minces, le plus foibles, plus en alors autant de vuide dans chaque elle les a forcées à céder ; elle s'est ouvert

des passages par lesquels elle a coulé dans le de l'état du reste. Mais le succès sera d'autant fourneau, ou dans le creuset commun à toutes les pieces. J'ai trouvé cette fonte dans le bas du fourneau en masse informe.

Peut-être mettra-t-on cette observation à profit, pour donner de la légéreté à certains ouvrages de fer fondu qui feroient trop pefants. Si après avoir amené leurs premieres couches à être acier, ou fer forgé, on poufse le feu plus violemment, leur intérieur fondra assez vîte. Il n'arrivera pas même, pour cela à la surface, de s'écailler s'il y a dre d'os ; la poudre d'os étoit seule lorsque compositions.

le fait précédent arriva.

toit point l'effet d'un hasard singulier, ou, pour parler plus exactement, d'un concours de causes disticiles à rassembler, j'ai cherché à changer des cylindres massifs en des tuyaux creux. Pour cette expérience, j'ai pris des morceaux de ces mêmes baguertes que nous avons employées pour les épreuves. J'ai mis de ces morceaux de baguette dans de petits creusets où ils étoient entourés de la composition propre à adoucir. Ces creusets étant exposés au feu d'une forge ordinaire, & entiérement couverts de charbons, je leur ai fait donner d'abord un feu modéré propre à les adoucir, quand j'ai estimé que ce feu avoit suffisamment produit d'effet, qu'il avoit tiré les premieres couches de nos cylindres de l'état de fonte de fer ; j'ai fait augmenter le feu au point nécessaire pour rendre liquide de la fonte. Celle qui occupoit le centre de nos cylindres l'est devenue aussi, & devenue liquide, elle a abandonné le milieu du cylindre qui a été transformé comme j'avois travaillé à le faire dans un tuyau cylindrique.

Cette expérience faite, pour ainsi dire, à tâtons, ne m'a pas pourtant toujours réussi; quelquefois j'ai fait agir trop tard le feu violent, dans le temps que les cylindres avoient été adoucis jusques au centre ; alors ils ont conservé leur solidité. Quelquesois j'ai fait donner trop tôt ce feu, & alors tout s'est fondu; la couche adoucie est devenue fer commun; étant trop mince, elle a été un creuset trop foible pour contenir le métal fondu. Mais veut-on une maniere immanquable de réussir? qu'on retire du fourneau ces baguettes qu'on y a mises pour épreuves, qu'on les casse, & qu'on voie sur leur cassure quelle partie de leur épaisseur est adoucie; si cette épaisseur paroît suffisante, qu'on donne à ces baguettes un feu violent comme nous venons de l'expliquer, & on les rendra creuses. L'expédient que nous proposons pour ces baguettes, sera général pour toutes les especes d'ouvrages; on peut y laisser des jets de fonte, qui, étant cassés, instruiront

plus sûr que les pieces seront plus épaisses; cela même est une circonstance heureuse; car ce ne sera guere que pour les pieces épaisses, qu'on pourra tirer avantage de cette observation. Avant de la quitter, remarquons encore qu'on pourra faciliter la sortie de la matiere qui se fondra au milieu d'une piece, & donner à cette matiere fluide, issue par quel endroit on voudra; on fera l'un & l'autre en couvrant cet endroit d'un petit enduit de sable, ou de quelque matiere moins propre à de la poudre de charbon mèlée avec la pou- avancer l'adoucissement, que ne le sont nos

Entre les ouvrages que l'on peut faire de Pour m'assurer que cette expérience n'é- fer fondu, il y en a qui ne demandent à avoir que leurs premieres couches adoucies; tels sont ceux qui n'ont besoin que d'être travaillés à la lime, aux cifeaux & cizelets; qui sont destinés à des usages, où ils fatiguent peu, ou qui étant très-épais, sont par leur épaisseur suffisamment en état de résister; car quoique le fer fondu soit naturellement cassant, il peut résister par la grosseur de sa masse. On fait actuellement sans aucune préparation des enclumes de fer fondu qui foutiennent les coups des plus pefants marteaux, on pourroit frapper rudement de grosses masses de verre sans les casser. Il seroit inutile de donner un recuit long aux pieces qui ne demandent que ce leger adoucissement.

D'autres ouvrages de fer fondu veulent être adoucis jusqu'au centre; tous ceux qu'on doit percer de part en part avec le foret sont dans ce cas, & de même tous ceux où il faut tailler des écrous ; la durée du feu les aménera toujours à ce point quand on voudra.

Enfin, d'autres ouvrages ont non-seulement besoin d'être adoucis, mais ils ont befoin de devenir moins cassants, d'acquérir de la souplesse jusqu'à un certain point, c'est ce que nous appellerons ici prendre du corps, comme nous l'avons fait en parlant de l'acier. Ceux qui demandent à acquérir une sorte de flexibilité, doivent être flexibles ou à chaud ou à froid; comme on ne jette des ouvrages en moule que pour n'avoir pas la peine de les forger, la souplesse qu'on doit exiger des ouvrages de fer fondu, pour être travaillés à chaud, n'est pas qu'ils se laissent forger entiérement, que l'on puisse changer tout-à-fait leur figure; ce seroit perdre les avantages de notre Art; mais il y a des circonstances où une piece pour être ajustée dans la place où on la veut, pour être assemblée avec une autre, a besoin d'être courbée. ou redressée, d'être quelque part un peu applatie : des fleurons, ou d'autres ornements qu'on veut placer dans des grilles, font quelquefois dans ce cas. Les ouvrages de fer fondu qui auront pris jusqu'au centre le grain de fer forgé, peuvent être chauffés couleur

doucement, ils se laisseront plier & applatir. Mais nous donnerons dans la Partie suivante, roient pas eu une si grande souplesse. Des la maniere de plier & de contourner ces recuits poussés plus loin donneront aussi une fortes d'ouvrages, s'il est nécessaire, sans qu'ils aient befoin d'être autant adoucis que

nous venons de le supposer.

Quoique très-adoucis, ils ne peuvent l'avoir été que jusqu'à un point, tel que si on a pourtant encore besoin d'être perfectionnée, leur donnoit une chaude suante, ils creveroient sous le marteau, ils resteroient pleins de fentes; par l'adoucissement, ils deviennent d'abord aciers, mais ils commencent par être aciers intraitables, aciers des plus celle des aciers ordinaires, & même à la nature du fer forgé, si l'adoucissement est pouf-

sé plus loin. J'en ai pourtant trouvé, qui, ramenés même à l'état du fer forgeable ne se laissoient quelquefois forger que comme des aciers difficiles à travailler, & cela n'est pas éton-nant; il y a des fers ordinaires difficiles à forger : les parties de notre fer, qui doit son état à l'adoucissement, sont plus écartées les unes des autres ; elles laissent entr'elles plus de vuides: chauffe-t-on ce fer à un grand degré de chaleur, & le veut-on forger rudement? on écarte des parties mal-unies, quelques-unes se détachent, il se fait des crevasses. En réitérant les chaudes, on parviendroit à réunir ces endroits gercés, comme on réunit ensemble deux différents morceaux de fer ; mais , nous le répétons , nos ouvrages de fer fondu ne demandent pas d'être façonnés au marteau; on ne moule point le fer pour avoir la peine de le forger. Ils peuvent au plus demander à y être un peu redressés, & il sera facile de les mettre en cet état.

Par l'adoucissement, j'ai pourtant mis du fer fondu en état de se laisser travailler à chaud, comme eût fait du fer en barres; après avoir été forgé, il ne laissoit voir aucunes fentes, aucunes gerçures; mais pour l'amener à ce point, il faut continuer le recuit bien plus long-temps qu'il ne seroit néceffaire pour donner au fer fondu la molesse qui donne prise aux ciseaux & aux limes.

On fera plus si les pieces sont minces; si on réitere les recuits affez de fois, & que les fontes foient de certaines especes, après avoir ramené ces pieces à la condition du fer forgé, on leur fera acquérir une fouplesse, qui à froid, surpasse celle de certains fers: 'ai fouvent si bien adouci des pieces minces, comme sont des gardes d'épées, des dessus de tabatieres, que je les ai conduites au point de se laisser plier en deux à froid, & à coups

de cerise, & alors, pourvû qu'on les traite de marteau; il y a bien des pieces qui étant faites de diverses sortes de fer forgé, n'ausorte de flexibilité du corps, jusqu'à un certain degré, aux pieces épaisses, sur-tout si elles sont de certaines especes de sonte. La méthode de donner du corps à nos ouvrages, & nous nous étendrons dans un Mémoire de la troisieme Partie sur les vûes qui semblent propres à y contribuer.

Outre l'avantage du corps que le fer fondu retire des recuits poussés plus loin que le difficiles à forger; enfin, on les ramene à travail de la lime ne le demanderoit, il en être des aciers de qualité approchante de retire un autre; nos observations nous ont appris que le fer commencé à adoucir, & même devenu très-limable, a une couleur terne, grise; mais que si le recuit est continué, cette couleur s'éclaircit, & qu'enfin la couleur la plus blanche, & la plus vive que le fer puisse prendre, lui succede. Si on a ôté le fer du fourneau dans le premier état d'adoucissement, les ouvrages réparés, avec quelque soin qu'on les polisse, n'auront pas une couleur si blanche, que si le fer eût été pris dans l'état du fecond adoucissement. Si cependant les ouvrages qu'on veut adoucir, n'ont besoin, après l'adoucissement, que d'être réparés, qu'il ne faille pas les percer ni en emporter des couches épaisses, il ne fera nullement nécessaire que le recuit donne de la blancheur à tout l'intérieur du fer, c'est alors à la surface à qui on a affaire, & nous sçavons qu'heureusement l'adoucissement, & par conséquent les nuances de blanc commencent par-là.

Nous avons supposé tous nos ouvrages de fonte blanche; ceux de fonte grife, ou même noire, limables avant le radoucissement, fembleroient promettre encore un adouciffement plus considérable; tout au plus craindroit-on pour eux qu'étant déja de couleur brune, & qui le devient encore davantage par le premier recuit, ils ne fussent des fers d'une vilaine couleur; il est vrai aussi que quoiqu'autant limables que des ouvrages de fonte blanche adoucie, ils n'ont pas la blancheur de ceux de cette fonte. Mais si on pousse leur recuit jusqu'à un certain point; & que ces fontes grises soient d'une bonne qualité, & telles que nous les emploierons ailleurs (1), quand elles auront été suffisamment recuites, elles ne le céderont ni pour l'éclat, ni pour la blancheur aux fontes blanches. Je l'ai déja dit, la couleur naturelle des fontes blanches, m'avoit trop prévenu en leur faveur; j'en ai été plus facile à déterminer par les expériences qui leur ont semblé favorables, & par celles qui ont paru

contraires aux fontes grises. Dans la premiere édition, j'ai même avancé que les ouvrages de fonte grise ne prenoient jamais autant de corps que ceux de fonte blanche. Mais des expériences que j'ai faires depuis, & qui m'ont engagé à multiplier les esfais des sontes grises, m'ont appris qu'il y en a des especes qui peuvent acquérir beaucoup de corps par l'adoucissement, autant & plus qu'aucune sonte blanche, qui deviennent des sers trèsaissés à forger à chaud & stexibles à froid, & dont la couleur ne laisse rien à desirer. On pourra donc hardiment entreprendre d'adoucir des ouvrages de ces sontes qui ont été coulées en moule en sortant du sourneau où la mine a éte sondue, comme sont les marmites, les chaudrons, &c. les vases à sleurs, &c. & quantité d'autres.

Au reste, toute sonte, soit grise, soit blanche, ne sera pas capable d'acquérir un égal dégré de flexibilité, quoiqu'elle prenne au recuit la même nuance ; il y en a qui doivent l'emporter beaucoup sur les autres de ce côté-là; il y a des fers forgés incomparablement plus flexibles les uns que les autres; il est probable que les fontes qui donnent les fers forgés les plus liants, donneront aussi des ouvrages de fer fondu qui auront plus de corps. J'ai trouvé des fontes qui sont devenues flexibles, à un point qui m'a surpris; il n'y a point de fer qui se laisse mieux plier, que les morceaux de fontes dont je veux parler: mais malheureusement j'ignorois le fourneau d'où ils étoient venus. Aussi est-ce une suite d'expériences qui restent à faire, que d'éprouver les fontes de différents pays, qui prendront le plus de corps par les recuits; & ce sont des expériences qui se feront nécessairement à mesure que notre Art s'étendra: mais la préfomption est actuellement pour les fontes qui donnent des fers fibreux.

Nous avons distingué différents dégrés d'adoucissements qui conviennent à différentes especes d'ouvrages ; mais il n'est presque pas possible d'entrer dans le détail de la durée du féu qu'ils demanderont : car elle doit être proportionnée à leur épaisseur. Pour donner pourtant quelque idée des frais, nous dirons que si on chauffe avec du bois , un fourneau dont les creusets auront les dimensions de celui qui est représenté, une voie de bois y adoucira presque tous les ouvrages, au point de pouvoir être bien réparés, de quelque grandeur que soient ces ouvrages, & quoiqu'ils aient un pouce & demi d'épaisseur en quelques endroits, ce qui fait des pieces de fer épaisses. Tout le fourneau ne doit pourtant pas être rempli de pieces si épaisses, il y en aura de beaucoup plus minces, dans les endroits où la chaleur est moins violente. Cette voie de bois y doit être brû-Addition à la 3°. Section.

lée dans trois jours & deux nuits au plus, & même dans un temps plus court; si on la fait durer plus long-temps, la chaleur ne sera pas assez vive: si le fourneau est construit sur les mêmes mesures que celui de la Pl. II. on y brûlera environ deux voies de bois. Nous abrégeons bien l'opération, s'il est vrai, comme les Ouvriers qui ont travaillé à l'établissement, il y a 20 & tant d'années, m'en ont assuré, qu'on tenoit en seu 18 & 20 jours le fourneau où on adoucissoit. L'opération sera plus prompte, & adoucira le fer plus profondément, si au lieu de bois on emploie le charbon, & si sur-tout on excite son ardeur par un soufflet; mais aussi sera-t-on plus attentif alors à voir jusques où va la chaleur des ouvrages, ils pourroient fondre; pourvû qu'ils ne fondent pas , ils ne sçauroient chauffer trop vivement : mais on sera instruit de leur dégré de chaleur, comme du succès de l'opération par les baguerres d'essais dont nous avons assez parlé. Enfin, le charbon de bois allumé seulement par l'air qui entre librement dans le fourneau, rendra l'opération assez prompte. Des palâtres de serrures, & d'autres ouvrages plus épais, pourront y être adoucis dans un jour, si le seu est bien mé-

Quelque attention qu'on ait à donner aux pieces les places qui leur conviennent le mieux, par rapport à leur épaiffeur, il arrivera fouvent que quelques-unes, pour être elles-mêmes en différents endroits d'épaiffeur très-inégale, ne feront pas suffisamment adoucies. Il y a des épaiffeurs qui peuvent être adoucies dans dix ou douze heures, & d'autres qui demandent plusseurs jours. Ces différentes épaiffeurs peuvent se trouver dans le même ouvrage. Le remede sera plus facile, ce sera de trier celles-là, & de les garder pour une seconde sournée où elles seront remises: comme on y remettra généralement toutes les pieces qui n'auront pas été rendues affez traitables.

La premiere fournée, celle où on n'auroit brûlé qu'une voie de bois, ne procurera pas non plus un adoucissement suffisant aux ouvrages épais, qui demandent à être adoucis jusques au centre, au point de pouvoir être percés, ni même à ceux des ouvrages minces, qui doivent être adoucis au point de se laisser plier à froid. On les recuira une se conde & une troisieme fois, jusqu'à ce qu'on les ait amenés au dégré où on les veut. Il y auroit encore plus d'épargne à mettre dans différentes fournées, les ouvrages qui demandent différents dégrés d'adoucissements; on prositeroit de la chaleur acquise, en ne les laissant point resroidir, & continuant le feu jusqu'à ce qu'ils sussent adoucis à fond.

Ce n'est pas qu'il en soit ici, comme pour nos aciers, que la durée du seu puisse nuire au fer adouci au point où il a besoin de l'être; l'adoucissement, & qui plus est, de rendurl'adoucissement ne sçauroit rien gâter, que poussé par-delà les bornes, où on ne s'avisera pas de le pousser; ce seroit après un trop grand nombre de recuits répétés; mais il est dommage de consumer du bois, pour produire un effet inutile: aussi doit-on se munir de plufieurs fourneaux; ils ne reviendront pas chacun fort cher. On se servira des uns ou des autres, selon les especes d'ouvrages qu'on aura à adoucir: on mettra dans les petits four-

neaux tous les ouvrages minces.

Quoique nous ne puissions entrer dans un juste détail de la dépense des recuits, on peut vouloir en prendre une idée grossiere, on peut craindre qu'outre les frais du recuit, le fer adouci ne coûtât davantage à réparer que les autres métaux ; pour donner quelque idée de l'épargne, je citerai seulement deux ouvrages du même genre, que je fis faire d'abord pour m'instruire moi-même; le premier, est le Marteau de la Porte de l'Hôtel de la Ferté, que nous avons cité dans le premier Mémoire; j'en sis prendre le modele; les frais du modele ne devoient pas entrer en ligne de compte, parce qu'ils y entrent pour très-peu de chose; le même modele servant à faire une infinité d'ouvrages semblables, ce qu'il a coûté se distribue sur eux tous. Ayant donc le modele de ce Marteau, j'en ai fait jetter plusieurs en moule, que j'ai ensuite fait adoucir & réparer. Ces marteaux très-beaux & très-finis, ne me sont pas revenus à chacun 20 livres, pendant que l'original en avoit coûté 700. J'ai fait faire en plomb le modele d'un autre Marteau, je l'ai présenté à divers Ouvriers, pour sçavoir ce qu'ils demanderoient pour le faire en fer forgé. Quelques-uns en ont mis la façon à 1500 livres, & aucun ne l'a laissée au-dessous de 1000 livres. Plusieurs de ces Marteaux très-beaux & très-finis ne m'ont coûté en fer fondu que 25 livres chacun. Il ne faut pourtant pas croire que les premiers ouvrages se donnent à si bon marché; on voudra faire payer les premiers modeles, & dans tout établissement il y a à considérer des dépenses que je n'ai pas calculées pour moi, comme de loyers d'attelier & de maisons, de frais de Commis, &c. & ajouter les profits qu'on doit faire. Après toutes ces additions, ce même Marteau qui avoit été payé 700 livres, est aujourd'hui donné à 35 livres.

Nous n'avons rien à ajouter ici sur la maniere de piler le charbon, de le mêler avec les os; il n'y a pas, sur cela, de pratiques différentes à suivre de celles dont nous avons parlé, à l'occasion de notre composition à acier ; nous ne ferions aussi que répéter ce que nous avons dit tant de fois, en parlant de la nécessité de bien luter toutes les jointures. La flamme est capable d'empêcher

cir même ce qui a été adouci, elle rend au fer ce qui lui a été ôté : mais ce n'est que dans des cas où son action sera très-sorte &

En voici une preuve, qui ne doit pas être oubliée. Je me suis souvent servi pour les recuits de nos ouvrages, de plaques de fonte. Le côté de ces plaques, qui étoit touché par les matieres propres à adoucir les ouvrages, devoit donc être adouci lui-même après l'opération finie; & il l'étoit; ce qui est dans l'ordre; & de même, il étoit dans l'ordre, que la face qui étoit du côté du feu restât dure. Dans la fournée suivante, chaque plaque ayant été retournée de façon que la face qui étoit en-dehors du creuset, devînt en-dedans, elle se trouva à son tour en place de s'adoucir, & elle s'adoucit. Mais la surface qui avoit été adoucie ci-devant, celle fur laquelle la flamme agissoit, reprit sa premiere dureré; le foret ne pouvoit plus la percer, de sorte que chaque fois qu'on retourne les plaques, on adoucit un côté, & au moins les premieres fois, on rendurcit celui qui étoit devenu doux.

Le côté des plaques qui est exposé au feu redeviendroit dur, quand ces plaques seroient de fer forgé; tout fer brûlé, tout fer réduit en écailles, ou près d'y être réduit, prend une dureté presqu'à l'épreuve des limes & des forets, ou une dureté approchante de celle du verre : le fer brûlé est du fer vitrisié,

au moins en partie.

Aussi, quand par quelque accident la surface des ouvrages de fer fondu se sera un peu brûlée, qu'elle se sera écaillée, l'écaille sera toujours dure: mais si on fait tomber l'écaille, souvent on trouvera le dessous très-limable. Ces écailles pourroient quelquefois faire croire que le fer n'est point adouci, quoiqu'il le soit très-bien ; & cela dans certaines circonstances où cette écaille, cette portion de l'épaisseur qui a été brûlée, ne s'est nullement détachée de dessus le fer ; elle y paroît quelquefois si bien appliquée, qu'on ne soupçonneroit pas qu'il y a une partie de ce fer qui peut être facilement séparée du reste; qu'on tâte alors l'ouvrage à la lime, il y résistera. Mais qu'avec la pane d'un marteau on le frappe doucement, la partie brûlée, la partie écaillée se détachera par parcelles; en donnant successivement de semblables coups par-tout, on fera tomber la feuille brûlée dont il étoit enveloppé, & au-dessous de cette feuille il sera limable.

Le fer fondu qui, au sortir du recuit, où il a resté assez long-temps pour être adouci, a une couleur bleuâtre, ou qui paroît parsemé de petits brillants: enfin, le fer qui n'a pas cette couleur d'un brun caffé, dont nous avons parlé au commencement de ce Mé-

moire, ce fer a sûrement sa surface brûlée; la dureté surpasse celle qu'on peut lui donil est recouvert d'une écaille dure, que les coups de marteau feront tomber.

Les ouvrages de fer & d'acier ne sçauroient être trop mous pendant qu'on les lime, & qu'on les cifele; mais souvent il est à propos de leur donner de la dureté, lorsque la lime, les ciseaux & les burins n'ont plus à mordre dessus. Si on les rendoit durs, on ne parviendroit pas à leur faire prendre un poli vif & brillant: dans les métaux comme dans les pierres, le dégré du poli est nécef-fairement proportionné au dégré de dureté. D'ailleurs, ces ouvrages conserveroient mal le poli qu'ils ont reçu, s'ils n'avoient de la dureté; une clef extrêmement finie, comme sont celles qu'on nous apporte d'Angleterre, perdroit bien-tôt son lustre, si avant d'achede la tremper; on trempe l'acier d'autant plus dur, qu'on veut le polir avec plus de soin. Quand l'adoucissement n'a ramené notre fer fondu qu'à être acier, il n'y a pas à douter qu'il ne puisse être trempé comme l'acier; & quand l'adoucissement n'a recouvert l'acier, que d'une couche de fer mince, si en travaillant la piece, on emporte cette couche de fer, la piece pourra encore prendre la trempe; si l'adoucissement l'a rendue à l'état du fer doux, elle ne pourra plus s'endurcir par la trempe ordinaire, comme nous l'avons dit ci-dessus.

Mais j'ai éprouvé qu'on l'endurcira de nouveau, à quel point on voudra, en la trempant en paquet ; il n'y a point d'acier, dont même du corps.

ner, au moyen de cette sorte de trempe; & alors elle pourra être polie aussi parfaitement qu'on le voudra : d'ailleurs, il faut moins de temps pour tremper en paquet les ouvrages de fer fondu, que pour tremper ceux de fer forgé.

Nous avons vû, que pour tremper une piece en paquet, on la fait recuire dans des matieres qui seroient propres à la convertir en acier, qui lui fournissent des soufres & des sels ; il suffit de donner un recuit d'une durée assez courte, pour mettre la piece en état de s'endurcir, étant trempée dans l'eau froide. Mais j'ai donné à dessein, un recuit très-long à des ouvrages de fer fondu adoucis au point d'avoir pris un grand blanc. Pendant ce recuit, ils étoient entourés de la ver de la polir, on n'avoit eu la précaution même composition que j'ai décrite pour convertir le fer en acier. Au fortir du recuit, le fer fondu, que je n'avois pas trempé dans l'eau, avoir repris une grande partie de sa premiere dureté; il y avoit des endroits que la lime ne pouvoit plus attaquer ; d'autres endroits étoient seulement moins doux , & la couleur blanche qu'ils avoient acquise cidevant, étoit redevenue plus brune. Apparemment qu'en poussant plus loin l'expérience, on rendroit de la sorte à une masse de trop fer, s'il l'a amenée en entier ou fort avant fer adoucie toute son ancienne dureté. Pour adoucir le fer fondu, nous l'avons décomposé; & par cette opération, nous le recom-posons. Mais si le recuit de cette espece n'est pas fait à feu violent, ni excessivement long, il n'augmentera pas la dureté: il donnera

Fin du cinquieme Mémoire.





NOUVEL ART

D'ADOUCIR LE FER FONDU,

Et de faire des Ouvrages de Fer fondu aussi finis que de Fer forgé.

Par M. DE RÉAUMUR.

ADDITION A LA TROISIEME SECTION SUR LE FER.

SECONDE PARTIE.

Qui apprend à adoucir le Fer fondu en couvrant les ouvrages avec un simple enduit; la composition de ces enduits; dissérentes manieres de recuire ces ouvrages; précautions pour que les ouvrages ne se voilent point.

PREMIER MÉMOIRE.

Comment on peut adoucir les ouvrages de Fer fondu sans les renfermer dans des creusets, ou capacités équivalentes: deux manieres de le faire: avantages de ces manieres d'adoucir: éclaircissements qu'elles donnent sur la cause de l'adoucissement.

fres & les fels dont il est trop pénétré; se-lon ce principe, pour parvenir à rendre trai-tables les ouvrages de ce métal, nous les avons fait recuire dans des especes de grands creusets, où ils sont entourés principalement de poudre d'os qui, des matieres que nous connoissons, est peut-être la plus denuée de parties sulfureuses, & de parties salines. Outre que cette méthode, celle de renfermer les ouvrages dans des creusets, est celle qui semble se présenter le plus naturellement; j'avois encore été déterminé à la tenter, parce que j'avois appris qu'elle avoit été pra-C'est peut-être tout ce que les procédés que heureux furent arrêtés par un Procès que se

Nous avons pris pour principe, qu'adou-cir le fer fondu, c'est lui enlever les sou-ceux dont on sit alors usage; l'incertitude & la lenteur du fuccès des anciennes opérations en semblent des preuves. Cette méthode, d'adoueir dans des creusers, est la seule qui aitété expliquée dans la premiere Edition de notre Art: & je n'ai rien trouvé d'essentiel

Depuis que cette Edition a été rendue publique, j'ai appris qu'il y avoit eu à Conches, en Normandie, un établissement pour adoucir les ouvrages de fer fondu, qui avoit pré-cédé de plusieurs années celui de Cône. Le sieur d'Haudimont avoit le secret de l'adoucissement; & les fonds nécessaires lui étoient tiquée à Cône, lorsqu'on y travailla, il y a fournis par des Particuliers qu'il avoit associés à son entreprise. Des commencements fournis par des Particuliers qu'il avoit afso-

blissement périt avec lui.

quoique aussi épais que le sont les balcons ordinaires, un jour de feu les rendoit limables; il me fit voir un panneau de balcon, on ne pouvoit lui confier un secret, & auquele même on n'auroit pû le lui apprendre: seconde, qu'elle ne soit pas de nature à s'op-il m'assura pourtant qu'il sçavoit à peu-près poser, par ses soufres & par ses sels, à l'adou-quelles étoient les matieres dont son pere cissement que le seu doit opérer; cette sedavantage. Peut-être même par politesse, roit beaucoup de soufres ou beaucoup de voulut-il me laisser le plaisir de découvrir sels, souriendroit mal le seu. cette nouvelle façon d'adoucir : peut - être laissoit. J'avois pourtant sait autresois des tentatives pour y parvenir; elles n'avoient pas été heureuses, & je les avois abandonçon avoit été trouvée, l'espérance ne manqua pas de me renaître. Dans ce genre un ce qui l'a été par un autre.

La méthode d'adoucir les ouvrages en les tenant renfermés dans des especes de creuceux où il s'agit d'ouvrages qui ont de l'écouverts d'un enduit : cette feconde métho-Addition à la 3º. Section.

sirent les Associés : pendant le cours du Pro- doucissement des canons (premiere Edition), cès, le sieur d'Haudimont mourut, & l'éta- n'ai-je osé déterminer le temps qu'il demanderoit. S'il suffisoit à ce même canon d'être Un fils de ce même M. d'Haudimont me enduit d'une couche mince de quelque mafit l'amitié de me venir voir, & c'est de lui tiere, & qu'il pût en cet état être environné que j'ai sçû ce que je viens de rapporter du de charbons ardents, ou exposé à l'action de fecret qu'avoit eu seu son pere. Il m'apprit la slamme la plus vive, il est clair que l'adoude plus, que sa pratique étoit de recouvrir cissement en seroit achevé bien plus vîte. les ouvrages d'une certaine composition; & Et quoiqu'on imagine que ce moyen accéainsi recouverts, de les exposer au seu; que, lere considérablement l'opération, on n'imagine pourtant pas qu'il l'accélere autant qu'il le fait.

Pour parvenir à recuire des ouvrages fe-& de grands chenets, qui avoient été affez lon cette méthode, la difficulté se réduit à bien adoucis par cette méthode. Lorsqu'il trouver une pâte pour les enduire, qui ait perdit son pere, il étoit dans un âge auquel trois qualités, dont la premiere est, que seche, elle résiste au seu sans se fondre; la se servoit. Mais quoique extrêmement poli, conde qualité se trouvera assez ordinaireil ne crut pas m'en devoir communiquer men réunie à la premiere : la matiere qui au-

La troisseme qualité, est celle qui paroîtra aussi n'étois-je pas fâché de ce qu'il me le le plus difficile à trouver. C'est que cette matiere, après avoir été ramollie par l'eau se seche, sans diminuer sensiblement de volume; & c'est une propriété au moins aussi essennées. Dès que je sçus que cette nouvelle sa-tielle qu'aucune des deux précédentes. Car que nous proposons-nous, en recouvrant chaque ouvrage d'un enduit? nous voulons homme sûr de sa patience, peut se promettre le mettre dans une espece de creuset exacteavec une confiance raisonnable, de trouver ment moulé sur sa figure. Cet enduit, cette espece de creuset, qui n'a pas à soutenir le poids de l'ouvrage, & qui, lui-même, est foutenu par la piece qu'il renferme, peut être sets est bonne, & présérable même à l'autre extrêmement mince, dès qu'il ne sera pas dans des cas que nous déterminerons dans la fondant par sa nature : mais il faut qu'il rensuite; mais dans d'autres cas, & sur-tout dans ferme l'ouvrage aussi parfaitement, que le renfermeroit un creuset ordinaire bien luté. paisseur, il est plus avantageux de pouvoir De-là, on voit que les terres dont on fait les les adoucir, après les avoir simplement re- pots de verrerie, & les meilleurs creusets des Fondeurs, ne rempliroient pas notre vûe: de épargne considérablement de bois ou de ces terres ne peuvent être façonnées, que charbon, & de temps. Quand le feu a à tra-lorsqu'elles ont été ramollies par l'eau. Quand verser les parois épaisses d'un vaste creuset, on les fait secher, elles perdent de leur voson ardeur est amortie avant d'être parvenu lume, les unes plus & les autres moins : comjusques au centre; nous avons expliqué les munément c'est un douzieme ou un treimoyens de donner à ce feu toute la violence zieme sur chaque dimension. Si nous enduinécessaire : mais alors il faut lui opposer des sons notre ouvrage d'une pareille terre, nous parois d'une épaisseur proportionnée à son prévoyons que lorsqu'elle sera seche, elle activité, & plus les parois sont massives, le laissera à découvert en plusieurs endroits; plus le feu est inutilement employé à les car, puisque en séchant elle diminuera de chausser elles-mêmes. Si je me propose da-doucir un canon, je me trouve d'abord em-sien; il se fera nécessairement des sentes dans barrassé par la construction de la capacité du cette terre, qui donneroient lieu au feu d'arprodigieux creuset, dans lequel je le dois taquer le fer immédiatement : les fentes sairenfermer; je suis contraint de donner beau- tes pendant que l'enduit a séché à l'air, pourcoup de solidité à ses parois, & je prévois roient être bouchées; mais celles qui s'y feque l'effet du feu en sera proportionnelle- roient pendant qu'il seroit dans le fourneau, ment plus lent. Aussi quand j'aiparlé de l'a- ne le pourroient pas être de même.

Quolque ce raisonnement, si naturel, m'ait çure; lorsqu'ils furent bien secs, je mis les ouépargné l'essai des meilleures terres, il ne m'a pas empêché d'en éprouver plusieurs. Nous devons à toute recherche des tentatives inutiles; en revanche, ces mêmes tentatives qui ne répondent pas à nos desseins présents, nous servent quelquesois dans d'autres circonstances où nous n'eussions pas imaginé d'y avoir recours. Des expériences faites dans des vûes fort différentes de celles d'adoucir le fer, m'ont fait connoître la matiere dont je devois le plus me promettre, pour l'enduire sûrement; & cette matiere à parfaitement répondu à mon attente : c'est la mine de plomb dont je veux parler. Ce que j'appelle ici mine de plomb, n'est point le minéral d'où on tire le plomb ; c'est cette matiere dont la plus fine est employée à faire les crayons : elle n'a rien de commun avec la véritable mine de plomb, que le nom & la couleur; & malgré cette ressemblance de nom & de couleur, elle ne contient point du tout de plomb. On s'en sert en Allemagne, pour faire des creusets qui résistent bien au feu ; voilà déja une des propriétés que nous cherchons: ces creusets ont une qualité qui dénote la propriété que nous avons regardée comme la plus difficile à trouver; ils peuvent être tirés rouges du feu, & exposés à l'air froid sans se casser, : refroidis, ils peuvent être subitement exposés une seconde fois à une chaleur affez considérable. Ce qui n'est propre qu'à des terres qui, en s'échauffant & en se refroidissant, perdent peu de leur volume; qu'à des terres que la chaleur & l'humidité dilatent peu.

Mais des épreuves plus directes & plus décifives, m'ont convaincu que la mine de plomb, après avoir été très-humectée d'eau, peut devenir très-seche, sans perdre sensiblement de son premier volume. Après l'avoir réduite en poudre, je l'ai détrempée à consistance de pâte molle; de cette pâte, jai formé des bandes longues de huit à dix pouces ; je les ai mesurées d'abord qu'elles ont été faites, & je les ai mesurées encore après qu'elles ont été seches; dans ces deux états, je ne leur ai point trouvé de différence sen-

fible en longueur.

Je crus donc pouvoir me fervir avec fuccès de cette mine de plomb, pour enduire le fer : l'ayant fait réduire en poudre, & pafser cette poudre par le tamis, je la délayai avec l'eau ; j'en formai une pâte très-molle, une espece de bouillie; & avec un pinceau, j'en couchai à différentes reprises, des enduits, d'environ une demi-ligne ou une ligne d'épaisseur, sur des ouvrages de ser que je voulois adoucir. Parmi ces ouvrages il y avoit des boules de plus de 15 à 16 lignes de diametre; les enduits secherent sans qu'il s'y fît la moindre fente, la moindre ger-

vrages dans un fourneau à essai de mine; on y jette le charbon par en haut ; le feu y est entretenu par le seul cours de l'air qui entre par différentes ouvertures que l'on augmente ou diminue selon qu'on tire plus ou moins les registres; je retirai les ouvrages de ce fourneau après cinq heures de feu; ce temps, quoique assez court par rapport à des ouvrages de quelque épaisseur, avoit sussi pour les bien adoucir; ils étoient peut-être plus doux qu'ils ne l'eussent été s'ils eussent été tenus plusieurs jours. Dans nos grands fourneaux à acier ou à recuit, les boules étoient aussi aisées à percer de part en part, que si elles eussent été de fer ordinaire. Au reste, nulle écaille ne paroissoit sur la surface de ces ouvrages. En un mot, ils furent trèsbien & promptement adoucis.

Je répétai cette expérience plusieurs fois dans le même fourneau, & toujours avec le même succès. Mais ce fourneau ne me paroissant pas d'une forme trop convenable pour le travail en grand, j'en fis faire un de réverbere qui pouvoit servir de modele pour en construire de propres à contenir autant d'ouvrages que l'on fouhaiteroit, & où ils pourroient être arrangés commodément. Ce fourneau de réverbere étoit fait pour être chauffé avec le bois ; j'y mis des ouvrages enduits de mine de plomb, j'y en mis aussi d'enduits de diverses autres matieres que je m'étois proposé d'éprouver en même temps. Comme mon dessein étoit d'adoucir le tout parfaitement, j'y fis tenir le feu pendant quinze heures, & je pensois que c'étoit au moins deux à trois fois plus de temps qu'il n'étoit nécessaire; cependant quand je vins à retirer les ouvrages du fourneau, je ne trouvai pas même les plus minces entiérement adoucis, & tous étoient considérablement écaillés.

Qu'on me permette de continuer le détail dans lequel j'ai commencé à entrer, de pourfuivre l'histoire de ces expériences; elles doivent nous donner des idées plus justes, plus précises, sur les causes de l'adoucissement, & sur la maniere de le conduire, que celles que nous avons eues jusqu'ici ; si nous rapportions simplement les résultats de ces expériences, pour prouver ces réfultats, il nous faudroit revenir, & peut-être plus d'une fois, à parler de ces mêmes circonstances que nous aurions obmises; nous ne gagnerions rien du côté de la briéveté; ce feroit avec moins de clarté que nous déduirions les principes que nous avons à établir.

Pour revenir donc au fingulier & mauvais succès de l'expérience dont je viens de parler, je l'attribuai à ce que les enduits étoient peut-être trop humides lorsque je les avois mis dans le fourneau; que l'humidité les avoit soulevés en s'évaporant trop

subitement, qu'elle avoit ouvert des passa- il se fait un retour à des nuances de plus claiges au feu pour attaquer le fer, & le faire écailler. J'enduisis de nouveau d'autres ouvrages; je fis fécher avec soin les couches dont je les avois recouverts, & je les remis dans mon fourneau de réverbere. Je tirai des essais de temps en temps ; les premiers me firent voir du succès, ils étoient adoucis auprès de la surface; il faut se rappeller que c'est toujours par-là que l'adoucissement commence: je sis continuer le seu, & je continuai, après quelques heures, à tirer des essais ; ils me contenterent peu : lorsque je remarquai qu'ils s'étoient écaillés, & que, qui pis étoit, l'adoucissement ne sembloit pas y avoir fait de progrès. La couche qui étoit adoucie dans les premiers essais, ne le cédoit point ou peu en épaisseur à la couche adoucie dans les derniers. Cependant pour pousser l'expérience à bout, j'entretins pendant 53 heures un feu que je croyois ne devoir être nécessaire que pendant quatre à cinq. Enfin, je l'éteignis. Tous les ouvrages qui furent tirés du fourneau, n'avoient pas une couche adoucie plus épaisse que celle des essais qui furent examinés les premiers; mais ils avoient beaucoup plus d'écailles : le milieu étoit blanc, & au plus piqué de quelques points noirs. J'avois renfermé dans des creusets bien lutés, des morceaux de fonte entourés de la même poudre qui composoit l'enduit des autres. Ici on ne pouvoit pas reprocher à l'enduit d'avoir mal défendu le fer contre la flamme, & d'avoir par-là occasionné les écailles ; cependant les morceaux de fer qui n'avoient eu aucun air, étoient très-considérablement écaillés.

Une seule observation à laquelle je sus heureusement attentif, me parut propre à découvrir la cause de ces mauvais succès, & le moyen infaillible d'en avoir de meilleurs. Pour tirer de l'observation dont je veux parler les mêmes conféquences que nous en tirâmes, il faut avoir présent l'ordre dans lequel se font tous les progrès de l'adoucissement de la fonte blanche. Rappellons-nous donc que dans de la fonte trèsblanche qui se cuit dans un creuser au milieu de la composition d'os & de charbon, les premiers dégrés d'adoucissement se font appercevoir près de sa surface, & sont marqués par des points gris dont elle devient piquée en cet endroit. A mesure que l'adoucissement avance, des points gris paroif-sent à de plus grandes distances de la surface, & le nombre de ceux qui en étoient proches se multiplie; car, par la suite, elle devient entiérement grile, & entiérement grainée. Cette grainure passe successivement par différentes nuances de gris, de plus grises en plus grises, & qui successivement gagnent le centre : ensuite des nuances les plus grises ,

res en claires, toujours en commençant par la surface. Enfin, l'adoucissement étant poussé plus loin, il fait paroître un cordon semblable par sa couleur & sa tissure à la cassure de divers fers forgés. Voilà l'ordre ordinaire. Quand le cordon de fer commence, l'intérieur est adouci, est devenu tout grainé; il est gris. L'observation dont je veux parler, c'est que je remarquai que les fers fondus, que je retirai du fourneau de réverbere, avoient tous à leur cassure le cordon; mais que plus avant, ils n'étoient ni gris ni grainés : leur tissure & leur couleur y étoient presque les mêmes que lorsqu'ils avoient été mis au feu; à peine étoient-ils piqués de quelques grains

Je sçavois que cette singularité ne pouvoit être attribuée à la mine de plomb, comme mine de plomb. Car pendant que les fers avoient soutenu si inutilement l'action du feu du fourneau, j'avois exposé au feu de forge de la fonte épaisse renfermée dans un creuset où elle étoit enveloppée de mine de plomb; cette fonte y avoit été adoucie dans moins de trois quarts d'heure, au point de se laisser très-aifément limer & percer; mais comme le feu n'avoit pas duré affez, elle n'avoit pas pris de cordon de fer; de la fonte qui avoit fouffert le feu pendant 53 heures, avoit un cordon de fer à sa surface, & n'étoit point adoucie intérieurement; celle qui n'avoit souffert le seu que trois quarts d'heure, étoit adoucie à fond, & n'avoit point encore de cordon de fer.

Ces expériences ainsi comparées, me parurent démontrer qu'il ne falloit chercher le vrai dénouement de ces variétés, que dans la différente activité du feu qui avoit été employé. La crainte de faire fondre les ouvrages de fer mis dans le fourneau de réverbere, m'avoit empêché de rendre ce feu aussi violent qu'il eût dû l'être; les ouvrages n'y étoient pas devenus blancs; ils avoient peu passé la couleur de cerise : il n'en avoit pas été de même de la fonte qui avoit été mise dans le creuset exposé au seu de forge. Voilà donc comme je raisonnai alors , & comme nous devons raisonner à présent, pour rendre raison de tous ces phénomenes. Si on chausse un morceau de fer, & qu'on ne lui donne pas tout le dégré de chaleur qu'on peut lui donner, ce fer sera plus chaud auprès de sa surface que vers l'intérieur; c'est par la surface que la chaleur commence. Une piece de fer très-épaisse pourroit être rendue rouge à sa surface, pendant que l'intérieur de la même piece seroit encore tout noir. Cela étant, si un ouvrage de notre métal, enduit comme il le doit être pour être adouci, n'est échauffé que jusqu'à un certain dégré,

ce dégré pourra être tel près de la surface,

qu'il soit suffisant pour y adoucir la fonte, composition qui contienne beaucoup de mac'est-à-dire, pour lui enlever les soufres & les sels auxquels elle doit sa dureté, mais les lui enlever lentement & peu à peu. Plus avant, où la chaleur a moins de force, elle ne pourra rien, ou pourra peu. Continuons ce dégré de chaleur : les progrès de l'adoucissement ne seront que pour ce qui est près de la surface ; là le fer perdra de sa blancheur, il deviendra piqué de points gris, ces points se multiplieront, le ser aura une couche grainée,& successivement cette couche passera par les grainures différentes, & arrivera au cordon de fer forgé;une plus longue durée de feu ôtera à ce cordon de ses sou-fres, & s'il lui en ôte jusqu'à un certain point, il le desséchera trop, les parties du fer ne seront plus assez liées ensemble : la premiere couche trop desséchée se brûlera, & ne deviendra plus qu'une écaille, un fer noir, cassant, nullement ductile, qui ne tiendra plus à la couche fuivante. Tout ce que fera un pareil feu continu, ce sera de former de nouvelles écailles à mesure que l'adoucissement pénétrera un peu plus dans l'intérieur. Des fers qui auront soutenu le seu pendant plus d'heures, étant cassés, ne laisseront pas voir sur leur cassure des couches adoucies plus épaisses; mais ils auront de plus épaisses écailles. C'est précisément ce qui s'étoit passé dans les deux fournées dont j'ai parlé. Les morceaux de fonte tirés du feu, après 7 à 8 heures, étant refroidis & cassés, faisoient voir fur leur cassure des couches adoucies, aussi épaisses que les morceaux de fer retirés du feu après 53 heures ; le feu n'avoit donc été employé pendant la plus confidérable partie du temps, qu'à former ces écailles.

Donnons à présent un seu plus violent à d'autres pieces enduites comme les premieres. Echauffons autant & plus le centre de celles-ci, que nous n'avons échauffé la furface des autres. Alors nous mettrons les foufres du centre en état de partir; continuellement ils seront enlevés. Lorsqu'une piece aura pris à sa sursace un cordon de fer forgé, nous n'aurons pas à craindre qu'elle s'é-caille, parce que les foufres qui s'échappent de l'intérieur, abreuvent continuellement ce cordon de fer ; ils lui rendent ce que le feu Iui fait perdre.

Nous avons averti ailleurs que l'adoucifsement est d'autant plus prompt que la chaleur est plus considérable. Mais pour les ouvrages enduits, ce n'est pas assez de regarder le grand dégré de chaleur comme plus avantageux, il devient nécessaire.

De-là, il suit que l'attention essentielle à avoir pour adoucir des ouvrages recouverts d'un enduit, c'est de les chauffer considérablement; nous avons déja fait remarquer que cet enduit ne peut jamais être fait d'une tiere huileuse: par conséquent la surface du fer s'écaillera si elle n'est humectée par ce qui s'en échappe de l'intérieur de ce fer même.

Le grand avantage de cette façon de l'adoucir, est aussi la facilité de l'échausser promptement. Qu'on ne soit point inquiet de ce que le fourneau de réverbere dont nous avons parlé, n'a pas produit assez d'effet; on lui en substituera aisément qui donneront toute la chaleur nécessaire, & où l'adoucissement sera aussi prompt qu'on le peut souhaiter.

Pour travailler en grand selon notre premiere façon d'adoucir, on renferme les ouvrages dans des caisses où il est long de les amener à un dégré de chaleur considérable, fur-tout ceux qui en occupent le milieu & qui ont de l'épaisseur. Pourquoi, demanderat-on, ces ouvrages si lentement échauffés ne s'écailleront-ils pas ? Ils s'écailleroient aussi s'ils n'étoient entourés que de poudre d'os; & nous avons trouvé que pour arrêter la pro-duction des écailles, il étoit nécessaire d'y joindre la poussiere de charbon; que celle-ci empêche la surface du fer d'être trop promptement desséchée, qu'elle lui redonne de la matiere huileuse. Nous avons alors affez expliqué à quoi servoit cette poudre; mais nous voyons de plus à présent jusqu'à quel temps elle doit être d'usage; qu'elle ne l'est que jus-qu'à ce que le centre d'une piece ait été suffisamment échauffé pour s'adoucir; si dans cet instant on pouvoit séparer tout le charbon qui a été mêlé avec les os, les os seuls ne feroient plus écailler le fer. Nous verrons pourtant dans la suite qu'il y a un temps où la poudre de charbon deviendroit nécessaire : elle l'est au commencement & à la fin de l'o-

Ce n'est qu'à mesure que les faits différents fe multiplient, qu'on peut multiplier les explications fûres. Il m'étoit arrivé plusieurs fois d'adoucir du fer fondu dans de petits creusets pleins de seule poudre d'os, sans qu'il s'y fût écaillé; j'avois cru que quelque circonstance particuliere, difficile à démêler, avoit empêché les écailles de paroître. Cette circonstance est que les petits creusets avoient été mis au feu de forge ; le centre du fer y étoit devenu chaud au point de s'adoucir avant que les écailles eussent le temps de se former sur sa surface.

Nous avons répété, & même de reste, que les ouvrages recouverts d'un simple enduit, peuvent être échauffés vîte, & à quel point on le veut. En continuant des essais sur cette maniere d'adoucir, & toujours avec la mine de plomb, je ne pus voir, sans surprise, combien la durée de l'opération se trouvoit abrégée; la mine de plomb, que je croyois au moins entrer de part dans ce grand

effet, me paroissoit une matiere merveilleuse. Je voulus essayer en quelle qualité elle étoit nécessaire, proportionnellement à l'épaisseur du fer ; je mis , par degrés , des enduits moins épais sur les fers que je voulois adoucir; quelque minces que fussent ces enduits, l'adoucissement n'en fut ni moins parfait, ni moins prompt. Enfin, je rendis l'enduit aussi mince qu'il le pouvoit être ; je me contentai de frotter du fer avec un morceau de cette mine, comme on en frotte divers ouvrages de fer, qu'on veut faire paroître de couleur ardoisée. Avec cet enduit, le plus léger de tous ceux qu'on pouvoit donner, l'adoucissemeot se fit aussi bien & aussi vîte qu'il s'étoit toujours fait.

Pour lors l'effet de la mine de plomb me parut trop admirable; je commençai même à douter s'il devoit être admiré: si je ne faisois point honneur à cette matiere, de ce qui étoit uniquement l'ouvrage du feu. J'exposai donc au feu des ouvrages de fer fondu, sans être aucunement recouverts. Je leur fis prendre un degré de chaleur égal à celui qu'avoient pris ceux qui avoient été enduits; la réussite sut la même, au moins par rapport à l'adoucissement : ils sortirent du seu aussi aisés à limer, & aussi aisés à percer que les

C'est donc précisément ou au moins principalement le feu, qui adoucit le fer fondu; & c'est la force du degré de feu, qui rend le succès de l'opération plus prompt, & qui peut le rendre prompt à un point surprenant: un morceau de certaines fontes épais de plus d'un pouce, peut être rendu limable en moins d'un quart-d'heure, si on emploie une

chaleur affez violente. Voilà bien du chemin fait pour arriver au simple & au très-simple, pour arriver où nos premiers pas devoient, ce semble, nous conduire; les détours nous sont si naturels, qu'il n'y auroit pas de quois'étonner que j'en eusse tant pris; le simple nous fuit, ou peut-être plutôt le fuyons-nous; nous portons plus volontiers nos regards au loin qu'autour de nous: mais notre phénomene n'étoit pas réellement aussi simple à découvrir qu'il l'est en apparence; trop de faits concouroient à le cacher. Le feu seul suffit pour ôter à la fonte de fer toute sa dureté; quelle difficulté pouvoit-il y avoir à en faire l'épreuve? C'est qu'il n'y a que certains degrés d'action du feu qui produisent cet effet. Qu'on ne fasse prendre au fer fondu, immédiatement exposé au feu, qu'environ la nuance de couleur de cerise; on aura beau continuer la durée de ce degré de chaleur, on n'adoucira jamais le fer; les écailles qui s'en détacheront. Nous avons dit ailleurs (dans la premiere Edition) que l'action immédiate du feu ne sussission pas

Addition à la 3°. Section.

pour rendre doux le fer fondu. Nous devions dire simplement, qu'une certaine action du feu ne suffisoit pas. Les contre-cœurs des cheminées des plus grossieres cuisines, qui, après avoir resté plusieurs années en place, ont conservé toute leur dureté, prou-voient le peu d'efficace d'un certain degré de chaleur, & rien de plus.

La premiere fois que je songeai à donner quelque adoucissement à notre métal, j'y fus déterminé par une lettre d'un homme d'esprit, que son emploi obligeoit d'être souvent dans les forges. Il avoit fait couler de beaux vases de fer qui lui étoient inutiles; par l'impossibilité où il se trouvoit de les faire réparer; il me confulta sur ce qu'il pourroit tenter pour les rendre traitables : l'idée qui me vint, fut de lui proposer de les faire recuire immédiatement dans le charbon allumé. Avant d'exposer ses vases au seu, il crut sagement devoir commencer par une épreuve, fur des morceaux de fonte de la même qualité que celle des vases. Il m'écrivit dans la suite, qu'il en avoit fait l'expérience sans succès; sans doute qu'il n'avoit pas donné tout le degré de seu que cette sonte exigeoit: alors peu instruit de notre nouvel Art, je

n'insissai nullement sur la nécessité de cette

circonflance.

Mais l'expérience des contre-cœurs de cheminées, & celle que je viens de citer, suffisoient-elles pour nous arrêter? Quoi de plus vraisemblable & de plus naturel, que de penfer qu'un degré de feu plus violent pourra ce que ne peut un plus foible. Le fer réduit en barres, le fer le plus flexible a été autre-fois fonte, & n'est devenu souple qu'à l'aide d'une opération où la force du feu semble tout faire. Mais pour adoucir des ouvrages de fer fondu, on n'a garde de les réduire à consistance de pâte, & de les paîtrir; on fait l'un & l'autre, pour rendre la fonte propre à devenir du fer en barre. L'exemple pris de cette fonte ne prouve donc pas suffisam-ment qu'on puisse adoucir des ouvrages de fer fondu, par la seule action du seu, en leur conservant leur figure. Mais en finissant la premiere Partie, nous avons rapporté une expérience qui sembloit prouver, sans réplique, qu'on ne doit pas attendre d'adoucissement de l'action immédiate du feu, quoique violente; que cette action même peut rendurcir de la fonte déja adoucie; je veux parler de celle qui nous a appris, que les plaques de fonte dont nous formons les caisses de nos fourneaux de recuir, avoient une furface qui s'adoucissoit, pendant que l'autre conservoit sa dureté. Celle contre laquelle tout au plus diminuera-t-on son volume, par la composition étoit appliquée devenoit douce, pendant que celle qui étoit touchée immédiatement par un feu, & un feu quelquefois assez violent pour les fondre, restoit dure;

& ce qui est plus encore, la surface adoucie roient en risque de s'écailler, avant que les reprenoit sa premiere dureté dans un autre zecuit, lorsqu'avant de le faire, la plaque avoit été retournée.

Enfin, on ne réduit guere de fonte en fusion dans un creuset, sans voir un effet qui semble prouver contre l'efficace du grand degré du feu, par rapport à l'adoucissement; quoique cette fonte ait été mise dans le creuset douce & limable, ordinairement dès qu'elle a été refondue, on la trouve excessivement dure, en entier ou en partie, foit qu'on l'ait coulée à terre, soit qu'on l'ait retirée du creuset avec une cuiller rougie.

Nous avons vû d'abord, qu'un degré de chaleur médiocre laisse à la fonte toute sa dureté. Nous venons de voir actuellement, que des degrés de chaleur violens & les plus violens, paroissent donner de la dureté à la fonte la plus douce. Qu'y a-t-il de plus singulier, que certains degrés de chaleur, moyens entre les précédents, soient cependant propres à adoucir cette même fonte, & à l'adoucir très-promptement ? Que ces phénomenes nous apprennent au moins, combien il est dangereux de tirer des conséquences trop générales des expériences, & qu'on ne doit rien en conclure que pour des cas parfaitement semblables à ceux qu'on a éprouvés.

Il y a donc une maniere d'adoucir le fer, qui ne demande précifément aucun appareil: c'est de l'exposer immédiatement à un seu qui lui donne un degré de chaleur considérable. Au reste, quoique nous ayons vû qu'un trop grand degré de chaleur peut produire un effet contraire à celui qu'on veut, on ne doit pas être inquiet sur la difficulté de saisir précisément les degrés convenables : l'étendue des termes entre lesquels ils se

trouvent compris, est grande.

On a peut-être déja conclu, que cet expédient si simple nous débarrasse de ces enduits qui ont été le but de nos recherches au commencement de ce Mémoire, & des recuits de la premiere Partie. Pourquoi enduire la fonte, si elle peut être adoucie étant simplement exposée au feu ? Le vrai est pourtant, qu'il n'est que certains ouvrages que l'on pourra se dispenser de recouvrir de composition. Exposés nuds à l'ardeur du feu, ils courront toujours risque de s'écailler : au lieu que bien enduits, ils ne s'écailleront pas. Îl s'y formera d'autant plus d'écailles, qu'on voudra les adoucir davantage; si on ne se propose que de les rendre limables, si on ne se soucie point qu'ils aient auprès de leur surface un grain de fer ou d'acier, on pourra les adoucir fans aucune préparation. Une circonstance pourtant sera encore nécessaire, c'est qu'ils ne soient pas extrêmement plus épais en certains endroits que dans d'autres, sans quoi les endroits minces se-

endroits épais fussent suffisamment doux.

Mais il est toujours certain, qu'on pourra fe dispenser d'enduire les ouvrages unis & massifs. Les marmites mêmes qui seroient forties trop épaisses du moule, tireront un avantage des écailles; elles en deviendront plus minces. Au contraire, tous les ouvrages qui veulent être adoucis à fond, & qui ont des ornemens qui méritent d'être con-

servés, exigeront des enduits.

On a pensé avant moi, que la seule action du feu pouvoit être capable d'ôter à la fonte sa dureté: mais je ne sçais si on a reconnu quel degré de chaleur étoit néceffaire pour produire cet effet. On a fait recuire à Conches en Normandie, & à S. Gervais en Dauphiné, des canons de fer. Ce qu'on m'a rapporté de la façon dont on s'y prenoit pour les chauffer, me fait croire que le feu qu'on y employoit, pouvoit à peine faire quelque impression d'adoucissement sur la surface de ces massives pieces. L'idée qu'on avoit eue de recuire la fonte, étoit probablement venue de ce qu'on avoit vû pratiquer pour ôter la dureté à l'acier trempé. Mais il y a bien loin du degré de chaleur nécessaire dans l'un & dans l'autre cas ; encore doutéje si les canons eussent été détrempés jusqu'au centre par le recuit qu'on leur donnoit, s'ils eussent été d'acier bien trempé.

Les ouvrages de fer fondu recouverts d'un enduit de nature à résister au seu, ne sont point exposés à s'écailler, lors même que leur premiere couche est parvenue à l'état de ser sorgé, pourvû qu'ils soient pénétrés d'une chaleur affez violente : des soufres tirés continuellement des couches intérieures, font conduits à la couche extérieure, quand ils la quittent; quand ils cessent de la péné-trerintimement, ils humestent encore sa surface. L'enduit fait la fonction d'un chapiteau d'alambic, contre lequel la vapeur huileuse se rassemble. Otez ce chapiteau, brisez l'enduit ; aussi-tôt la vapeur s'évaporera : le feu, dont elle est la pâture, l'aura bien-tôt ab-

Aussi est-ce une regle générale, qu'à même degré de feu, que pendant même durée de temps, tout fer, tout acier chauffé dans un endroit clos, n'écaillera pas en comparaison de celui qui est chauffé dans un endroit où la circulation de l'air & des vapeurs, est plus libre; que l'on chauffe le fer sur les charbons ou dans un creuset ouvert, & qu'on le chauffe dans un creuset bien luté, on verra toujours cette différence : le fer du creuser luté s'écaillera bien plus lentement. Les soufres ne s'évaporent point de dedans ce creuset, comme ils s'évaporent de celui qui est ouvert. Il en est sans doute de ces soufres, comme de ceux de la poudre de

bouchés sans se brûler.

Le fer forgé a moins de soufre que l'acier, & s'écaille plus aisément, chauffé au même degré de feu, & pendant le même temps; l'acier qui a moins de soufre, que la fonte non adoucie, s'écaille plus promptement que la fonte. Les contre-cœurs de cheminées durent pendant des siécles, & des barresde fer ou d'acier exposées à une action du feu un peu continue, font bien-tôt dé-truites entiérement par les écailles qui s'en détachent. Toutes les fois qu'on forge les barres, soit de fer, soit d'acier, il s'en enleve fous le marteau des écailles, quoiqu'elles n'aient pris que la couleur de cerife.

La fonte la plus dure, la plus rebelle à la lime & au foret, devient très-vîte en état de céder à l'un & à l'autre outil, si elle est exposée à un seu ardent, soit immédiatement, foit recouverte d'un léger enduit : bien-tôt elle passe par tous les ordres de grainure grise. Mais si on veut pousser l'adoucissement plus loin, si on veut lui faire prendre le grain du fer forgé, c'est-à-dire, des lames, plus si rapides. Tel morceau aura été rendu même de grandes utilités pour la pratique aisé à limer, & à percer dans une heure, de notre Art, le Mémoire suivant est uniqui, avec cinq à six heures de plus du même feu, aura peine à prendre le grain du fer forgé. Plus la fonte est chargée de foufres & & aux meilleures manieres de les applide sels, plus il est aisé de lui en enlever une

charbon, qui restent dans les creusets bien quantité égale dans le même temps. Quand on commence à l'exposer au seu, elle est presque noyée dans ces matieres. Mais quand elle en a perdu une certaine quantité, outre qu'elle a moins de quoi fournir à l'évaporation, les sels & soufres qui restent sont plus difficiles à détacher ; ce sont ceux qui lui sont le plus întimement liés. Nous aurons occasion ailleurs d'examiner quels moyens peuvent faciliter le dégagement de ce qui reste de sels ou de soufres trop tenaces; il y a encore une raison simple, de ce que les premiers progrès de l'adoucissement sont si prompts : mais elle ne peut être bien entendue que dans la troisieme Partie. Nous nous fommes bornés dans ce Mémoire, à faire voir que l'action du feu pouvoit seule produire l'adoucissement de la fonte, & trèspromptement: mais que ce seroit trop, que d'en conclure qu'elle peut produire le plus parfait adoucissement. Nous avons même vû, que cette façon d'adoucir n'est bonne, que pour quelques especes d'ouvrages grofsiers; que les ouvrages enduits sont mieux défendus contre les écailles. Comme cette alors les progrès de l'adoucissement ne sont derniere façon d'adoucir les ouvrages, aura quement destiné à traiter de ce qui a rapport à la maniere de faire les meilleurs enduits.

Fin du premier Mémoire.





SECOND MEMOIRE.

Des différentes sortes d'enduits qu'on peut donner aux ouvrages de fer fondu, & de la maniere de les donner.

Un ouvrage de fer bien enduit, est renferest aisé à imaginer; il n'en est pas de même mé dans une espece de creuset, dont les parois sont très-minces, & exactement moulées sur cet ouvrage. Nous avons remarqué qu'il ne suffit pas, à cette sorte de creuset, comme il suffit aux autres, de bien résister au feu; il faut encore que ce soit sans diminuer ou fans augmenter plus de volume, que le fer qu'il renferme; autrement, il s'y fera des fentes, des gerçures, qui permettront au feu d'attaquer le métal, de le faire écailler.

Les gerçures sont d'autant plus à craindre, qu'elles sont plus grandes; mais les petites mêmes sont dangereuses, ne laissaffent-elles le fer à découvert que de la dixieme partie d'une ligne. Un défaut qui auroit sur l'ouvrage si peu d'étendue, seroit à négliger: mais cette petite fente produiroit par la suite, des défauts plus considérables. Le fer ne s'écaille pas seulement à l'endroit découvert; il commence à s'écailler par-là; l'écaille ensuite gagne insensiblement plus loin; le seu continué la peut faire aller très-avant. La fente de l'enduit est une espece de cheminée, par laquelle les soufres des parties voisines s'élevent avec trop de facilité; il se fait donc une écaille qui occupe bien plus d'efpace, que l'ouverture qui y a donné lieu: dessous cette premiere écaille, il s'en produit une seconde. Mais ce n'est pas seulement en épaisseur qu'elles se multiplient : celle qui est formée, occasionne la naissance de quantité d'autres; tantôt c'est qu'étant un ser brûlé, elle occupe moins de volume, par conséquent, elle permet au feu de s'insinuer plus avant sous l'enduit; tantôt au contraire, & c'est même le cas le plus commun, cette écaille se gonsse, elle prend plus de volume que n'en avoit le ser dont elle est faite; en se gonflant, elle brise l'enduit en d'autres endroits, ou au moins augmente les ouvertures déja faites. Ce phénomene est remarquable, & n'est pas aussi facile à expliquer que le premier ; car les écailles s'éloignent considérablement de la masse de fer, dont elles étoient ci-devant des parties; quand on tire cette masse du seu, elle paroît beaucoup plus grosse, que quand elle y a été mise : que tout ser brûlé forme des écailles, une masse dure, cassante, non forgea-

de l'écartement où se trouvent ces écailles. On ne peut l'attribuer qu'à des bouillonnements, qui se sont faits à la surface du fer; les soufres ne s'en échappent pas toujours aussi paisiblement qu'on pourroit se l'ima-giner; prêts d'abandonner le fer, ils se raréfient beaucoup; ils produiront des effets pareils à ceux que produisent l'eau ou l'air, qui tendent à sortir d'un maron, qui, s'échappant avec impétuosité, en rompent la co-que; nous avons vû quelque chose de pareil dans le fer, qui est converti en acier : nous avons parlé ailleurs des bulles confidérables qui se forment sur sa surface, & qui la rendent raboteuse.

Ajoutons encore une remarque, à ce que nous avons dit des écailles ; celles qui se forment sur le ser exposé au seu immédiat, ou fur le fer mal recouvert par les enduits, sont bien moins mauvaises que celles qui se forment sur le ser rensermé dans des creusets avec les os; elles sont aussi de deux especes différentes; celles de la premiere, sont des lames minces posées par étage les unes sur les autres; celles de la seconde espece ne sont qu'une seule écaille compacte, qui a l'épaisseur de plusieurs réunies. Cette derniere écaille tient quelquefois si obstinément au fer, que les coups de marteau ont peine à l'en détacher, & les autres en sont séparées par des coups légers. La différente activité du feu qui a formé les unes & les autres, est la cause de leur différence; où les foufres s'échappent plus doucement & plus imperceptiblement, l'écaille est graduée insensiblement & par degrés, dont le dernier est presque fer ; il n'est donc pas étonnant, que la partie la plus intérieure de cette écaille, soit bien attachée au fer même; la cause de la liaison des autres couches les unes aux autres, est la même; voilà aussi pourquoi il ne se fait ordinairement 'qu'une seule écaille, mais épaisse sur le ser chauffé au milieu des poudres d'os, ou des compositions dont le charbon a été brûlé; au sieu que ces écailles font minces par étages les unes sur les autres, & souvent très-écartées les unes des autres, lorsqu'elles ont été produites sur le fer mal induit ou sur le fer ble, une espece de demi-vitrisication, cela chaussé immédiatement. L'action du seu plus puissante

puissante dans ces deux derniers cas, a produit des dilatations plus subites dans les soufres; & la couche qui a commencé à brûler, a toujours brûlé vîte & entiérement.

Quelle que soit au reste la cause de la formation de ces différentes écailles, ce qui nous importe à présent, est de les empêcher de se former, & pour cela d'empêcher que la flamme ne puisse toucher immédiatement notre fer. De toutes les matieres dont j'ai effayé de faire des enduits propres à produire ce dernier effet, il n'en est point qui m'ait mieux réussi que la mine de plomb; j'ai pourtant tenté différents mélanges, soit pour épargner cette matiere, soit pour l'employer plus commodément; je vais les rapporter, afin qu'on sçache ceux qui m'ont paru les meilleurs, & que s'il vient dans l'idée de se servir de quelques autres enduits auxquels je n'aie pas pensé, on puisse prévoir s'ils méritent d'être essayés.

1°. Au lieu d'employer la mine de plomb seule, je l'ai mêlée avec de la farine, afin d'en faire une pâte qui eût plus de corps, qui s'attachât au fer plus promptement & plus

fortement.

2°. Pour la même vûe, au lieu de délayer la mine de plomb avec de l'eau, je l'ai détrempée avec une eau très-chargée de colleforte.

Dans l'une & dans l'autre expérience, la mine s'est un peu mieux attachée sur le champ, qu'elle n'eût fait si elle eût été simplement détrempée avec l'eau; mais le petit avantage qui revient de-là, est peut-être plus que balancé par un inconvénient : l'enduit alors ne résiste pas au seu si parfaitement.

3°. Pour remplir encore les vûes des deux expériences précédentes, & en même-temps pour épargner la mine de plomb, je l'ai mê-lée, en proportions différentes, avec de la terre à creuset de diverses especes; comme sont la glaise ordinaire, la terre à pots de verrerie, & d'autres terres qui soutiennent le feu sans se fondre, ou qui ne se fondent qu'à un dégré de feu très-violent. Dans quelques-uns de ces mélanges, j'ai mis trois par-ties de terre, & une de mine de plomb; dans d'autres, deux parties de terre, & une de mine de plomb; dans d'autres, parties égales de mine de plomb & de terre; dans d'autres essais, j'ai fait dominer la mine de plomb, comme j'avois fait dominer la terre dans la plûpart des essais précédents; c'est-à-dire, que j'ai tantôt employé deux parties de mine, tantôt trois parties, tantôt quatre parties, tantôr cinq, & une de terre. Il n'est au-cun de ces essais, qui n'aient donné des enduits, dont on peut se servir: mais plus on y fait entrer de terre,& plus ils demandent à être séchés lentement, & séchés à fond; & plus ils craignent la grande chaleur. Quand te, soulevent l'enduit de plus en plus, & Addition à la 3°. Section.

pourtant on ne mettra qu'un quart, ou qu'un cinquieme, ou un sixieme de bonne terre, loin qu'elle fasse du mal, elle donnera à la mine de plomb une consistance qui sera avantageuse à l'enduit. Le défaut de l'enduit qui est de seule mine de plomb, est de moins résister aux frottements, rels que ceux de charbons contre les pieces, ou des pieces les unes contre les autres : au moyen de la terre, un enduit prend plus de consistance, & résiste

mieux à ces frottements.

4°. Puisque toute matiere qui ne se retire point au feu, est, par cela même, propre à faire des enduits; le sable, le pur sable, seroit en état de produire l'effet que nous cherchons, s'il ne lui manquoit de prendre la liaison d'une pâte. Ses grains, quoique mouillés, ne font point une masse continue; la grosseur de ces mêmes grains en est la cause. La ténacité de l'eau n'est pas sussifisante, pour tenir de si gros grains joints ensemble; de la colle-forte réuniroit mal des blocs de pierre, & tiendroit des graviers bien liés. J'ai fait piler du sable extrêmement sin; jai fait piler de même du caillou. De ces matieres fines détrempées avec de l'eau, j'ai composé des pâtes dont j'ai enduit divers ouvrages de fer fondu; elles ont féché sans se fendre, elles ont pris toute la consistance nécessaire. Cet enduit a bien résisté au feu, & a bien désendu les ouvrages; il peut être employé dans les endroits où la mine de plomb manquera, & où elle sera chere.

Il y a pourtant une remarque à faire, qui donne encore l'avantage à l'enduit de mine de plomb fur ceux de nos poudres de fable & de caillou. Ces derniers ne se raccourcissent pas plus que l'autre ; ils sont aussi difficiles à fondre qu'il en est besoin : mais le seu lie trop fortement leurs parties. Je n'eusse pas cru qu'il pût y avoir en cela du trop, si l'expérience ne me l'eût fait voir Concevons que nos grains de sable sont réunis, qu'ils sont corps comme les parois d'un creuset; alors ils défendent bien le fer : mais que le fer qu'ils couvrent vienne à se courber, ce fer acquerra du côté convexe, une surface plus grande que celle qu'il a du côté concave; l'enduit, dont les grains seront bien liés, se brisera du côté convexe; il s'y fera quelque part une fente d'une largeur proportionnelle à l'augmentation qu'aura acquise la surface du fer qu'il couvroit. Cette fente ne seroit pas considérable, & seroit un petit mal: mais la liaison des grains entr'eux en pro-duit un plus grand; elle est cause que l'enduit qu'ils forment peut se soutenir seul ; il ne suit pas le fer pendant qu'il se plie : de sorte qu'entre cet enduit & le fer, il reste un vuide où la flamme s'introduit, & produit des écailles sur la surface du fer, qui, par la suienfin le font tomber. Les parties de la mine pas paru tenir assez bien sur le fer. de plomb, au contraire, ne se lient point ensemble tant que la chaleur n'est pas excesfive; elles ne se soutiennent point les unes les autres; elles n'ont d'autre appui que le fer même : quelque inflexion qu'il prenne, elles la suivent; seur liaison n'est que telle qu'il faut pour les faire tenir les unes contre les autres, & trop foible pour résister à une force légere qui tend à les faire glisser : d'ailleurs elles glissent aisément les unes sur les autres, parce qu'elles font plates, qu'elles sont chacune de petites lames.

5°. Le talc est une matiere rare en quelques pays, très-commune dans d'autres; dans ceux-ci on pourra s'en servir avec succès, comme de la mine de plomb, après l'avoir fait réduire en poudre; cette poudre aura toutes les propriétés qu'on veut à nos enduits; que ceux qui ne connoissent pas assez ce minéral, ne le confondent pas avec le gypfe qui a la transparence du talc, mais qui en differe parce qu'il est très-calcinable, & que

le talc ne l'est point.

6°. J'ai essayé d'enduire avec de la craie; les enduits de cette matiere s'étendent aisément; comme ses parties n'ont pas beaucoup de liaison ensemble, elle paroît avoir la propriété qui nous a fait préférer la mine de plomb, aux poudres de fable & de caillou: mais elle l'a, cette propriété, à un trop haut dégré ; elle l'a même d'autant plus qu'elle est restée plus long-temps au feu; elle s'y calcine ; la calcination divise & subdivise ses grains à un tel point qu'ils n'ont plus assez de liaison ensemble; alors une infinité d'accidents peuvent la faire tomber : des bouillonnements y suffisent.

7°. La chaux que j'ai aussi employée, a les mêmes défauts que la craie, puisque la craie n'a ces défauts que parce qu'elle devient chaux. J'ai voulu mêler de la chaux non éteinte avec la mine de plomb : l'enduit est tombé en poudre en séchant; il n'a eu nul corps.

8°. Je n'avois garde d'oublier la poudre d'os ; je m'en étois trop bien trouvé ailleurs. Dès qu'on lui donne affez de liaison pour en composer des coupelles, il n'y avoit nul doute qu'on pût la rendre propre à bien tenir sur le ser. Je l'ai fait réduire en poudre extrêmement fine : elle a, comme la mine de plomb & le fable, la propriété de ne se point raccourcir en séchant; mais elle a le défaut des sables de n'avoir pas de grains bien propres à glisser les uns sur les autres. D'ailleurs, dans les épreuves que j'ai faites, elle m'a paru faire écailler le fer, lors même qu'elle le recouvre bien. Elle se saisit trop des matieres huileuses qui viennent à sa surface. J'ai tenté si la poudre d'os mêlée en parties égales avec la mine de plomb ne réussiroit pas mieux. L'enduit qui en a été fait, ne m'a

9°. J'ai mêlé avec de la mine de plomb de la poudre de caillou, ou de la poudre de sable : ces deux poudres étoient très-fines; elles avoient été passées à l'eau. L'enduit qui en a été composé, s'est fort bien sou-

tenu.

10°. Au mélange précédent j'ai ajouté une demi-partie de verre en poudre; & cela afin que l'enduit eût du corps & de la flexibilité en même temps, lorsque le verre seroit ramolli par l'ardeur du feu; cet enduit a fort bien tenu. Si le verre qu'on emploie n'est pas assez fondant, on pourra faire entrer dans l'enduit un peu de sel de soude ou de borax; mais il n'en faudra que bien peu.

11°. A trois parties de mine de plomb, j'en ai ajouté une de poudre de verre. L'enduit qui en a été fait, ne m'a pas paru prendreafsez de consistance ; pour lui en donner assez, il auroit demandé qu'on y eût joint un peu de

sel propre à faire fondre le verre.

12°. Dans un autre enduit, la craie & la mine de plomb ont été mêlées à parties égales: celui-ci s'est très-mal soutenu, & a été un des plus mauvais que j'aie essayé.

13°. J'ai mêlé du sable commun en parties égales avec la glaise, & pour donner du corps au mélange, j'ai fait bien paîtrir le tout

avec de la bourre.

14°. Dans une autre épreuve, j'ai fait ajouter à la pâte ci-dessus, du verre en poudre. L'enduit a bien tenu dans l'un & dans l'autre cas. Mais il ne m'a pas paru assez exactement appliqué sur le fer ; il s'est formé quelques écailles : peut-être qu'après que la bourre est brûlée, l'enduit reste trop spongieux, & laisse trop échapper les soufres.

15°. Les pots de grès pilés, donnent un ciment propre à faire de bons creusets, lorsqu'on en mêle suffisamment avec de la terre glaise. J'en ai mêlé beaucoup avec très-peu de cette terre : l'enduit qui en a été fait , a très-bien résisté au feu; mais il n'a pas cette flexibilité que nous avons vantée dans celui de mine de plomb. D'ailleurs, comme on ne peut donner de liaison à ce ciment sans employer beaucoup de terre, il faudroit faire fécher l'enduit très-lentement.

16°. Ensin, j'ai pris de ce sable gras dont on fait les luts ordinaires, de ce sable qui naturellement est mêlé avec une terre qui a de la consistance; j'en ai recouvert différents ouvrages. Cet enduit a très-bien tenu: il vaut les enduits les plus recherchés, tant qu'il ne s'agira que de grosses pieces peu en risque de se tourmenter, & de se plier au feu. Il défend bien les ouvrages ; il les conserve sans écailles, même après qu'ils ont pris le cordon, & le grain de fer forgé.

Pour tous les ouvrages épais & massifs, il suffira donc de les couvrir de lut, comme

les Chymistes en couvrent différents vases couche : on laisse sécher cette premiere couavant de les mettre au feu. Le fable dont on fera ce lut, fera un fable gras: que pourtant la terre n'y domine pas trop; il feroit en risque de se fendre: & qu'on ait de plus l'attention de faire parfaitement sécher cet enduit avant de le mettre au feu.

Au lieu d'un enduit, on en donnera deux aux ouvrages, qui, à cause de leur épaisseur, doivent rester du temps au seu. Le premier ne sera que de poudre de charbon délayée avec de l'eau, ou quelque liqueur plus visqueuse; une eau de gomme, une colle claire peut être employée pour la délayer. Sur ce premier enduit, on appliquera le second qui sera fait d'une matiere capable de résister au feu. Les ouvrages ainsi doublement enduits s'adouciront plus vîte que ceux des creusers, & ne s'écailleront pas davantage.

Pour les ouvrages minces, pour tous ceux qui courent risque de plier, lorsque la cha-leur les aura ramollis, on choisira quelqu'un des enduits dont nous avons parlé ci-devant. Nous en avons indiqué plusieurs qui sont excellents; on emploiera par préférence ceux dont les matieres seront plus aisées à trouver dans l'endroit où on aura fait son établisse-

ment.

Une regle générale, c'est de proportionner la force du lut au dégré du feu qu'on veut employer, c'est-à-dire, de composer un lut plus difficile à fondre, selon que les ouvrages doivent souffrir une plus longue & une plus violente chaleur. La mine de plomb peut en soutenir une assez considérable, & étant refroidie, paroître avec sa premiere couleur noirâtre. Mais si le dégré de chaleur qui a agi sur elle, a eu un certain dégré de force; refroidie, elle est d'une couleur rougeatre semblable à celle de certains pots de terre cuite. Plus les nuances que le feu lui a fait prendre font rouges, & plus l'enduit qu'elle forme est en risque de tomber en écailles.

La mine de plomb produit un effet qui tient quelque chose de celui de la poudre de charbon, & a l'avantage de résister au seu ouvert; ce ne seroit pas une mauvaise pratique que celle d'enduire légérement les pieces de mine de plomb, & de recouvrir ce premier enduit d'un lut d'une terre extrêmement

fablonneufe.

Dans tout ce qui est de pratique, l'épargne du temps mérite grande attention; rien de plus simple que d'enduire nos ouvrages de fer fondu. Cependant il y a deux manieres de le faire, dont l'une est bien plus expéditive que l'autre ; la premiere, qui, quoique commode, est la plus longue, c'est de préparer la pâte dont on veut faire l'enduit, de telle consistance qu'on puisse la prendre & l'étendre avec un pinceau : en frottant ainsi une piece avec le pinceau, on lui donne une

che, sur laquelle on en applique ensuite une seconde, & sur celle-ci une troisieme. On donnera plus ou moins de couches, felon l'épaisseur qu'on veut à l'enduit, & aussi, suivant que la matiere de cet enduit étoit plus ou moins épaisse lorsqu'on l'a étendue. Mais la regle générale est toujours de ne laisser rien à découvert, de repasser sur les endroits qu'on a touchés nécessairement pendant qu'on enduisoit l'ouvrage: il y en a certains à qui il sera plus commode de ne donner d'abord qu'une demi-couche, c'est à-dire, qu'on n'étendra chaque couche; que sur une moitié de l'ouvrage; on la laissera sécher, avant de la continuer sur le côté opposé à celui où elle a été mise.

J'ai éprouvé une autre maniere d'enduire, incomparablement plus prompte que celle d'enduire au pinceau, sur-tout lorsqu'il s'agira de pieces, ou petites, ou d'une grosseur médiocre; c'est de les plonger simplement dans la composition, d'appliquer l'enduit par immersion, comme les Faïanciers appliquent l'émail sur leurs terres. La matiere dont il doit être fait, n'aura alors que la consistance

d'une bouillie claire.

Le grand secret pour employer le temps des Ouvriers le plus avantageusement qu'il est possible, est d'occuper, autant qu'on peut, les mêmes à faire les mêmes ouvrages, sans les détourner pour d'autres d'une autre espece. De-là vient, par exemple, que nous avons des épingles à si bon marché. Selon ce principe, on attendra à donner les enduits jusqu'à ce que l'on ait affez d'ouvrages fondus pour en remplir le fourneau. L'endroit où on y travaillera, sera une espece d'attelier particulier. Dans cet attelier, on aura un ou plusieurs baquets remplis de la bouillie claire, dans laquelle les ouvrages doivent être trempés dans le même endroit il y aura différentes tables rangées tout autour des murs; si celles-là même ne suffisent pas, on en disposera en allée. A mesure qu'une piece aura été plongée dans la bouillie, on la posera sur la table. Ce travail pourra occuper deux hommes; l'un sera chargé de remuer de temps en temps cette bouillie avec un bâton, afin que les grains ne se précipitent pas au fond ; le même trempera les ouvrages dans la bouillie; il donnera aussi-tôt la piece qui vient de recevoir une couche, au second Ouvrier, pour la porter sur les tables. Celui-ci, en prenant une piece, en donnera une autre à enduire, & ainsi de suite.

Le travail, conduit avec cet ordre, ira extrêmement vîte : quelque quantité d'ouvrages qu'on ait, bientôt on les aura tous fait passer par les baquets; mais chaque piece aura à y passer plus d'une fois, & cela parce que à chaque fois elle ne prendra qu'une couche bien mince, si la composition est li-

de donner une seconde couche avant que la premiere eût pris de la consistance. On pourra cependant continuer le travail sans interruption au moyen d'un expédient affez simple. C'est de disposer des réchauds de seu sous les tables, d'espace en espace, ou de disposer sous ces tables des especes de grils qui soutiendront quelques charbons allumés. Le feu en fera plutôt son effet, si les dessus des tables sont minces: ils pourront être des plaques de fonte; mais l'épaisseur de la tôle forte leur suffira. Ces plaques seront percées de quantité de trous, afin que la chaleur des réchauds parvienne plus aisément jusques aux pieces. Cet attelier pourroit être une espece d'étuve; cependant les Ouvriers travaillent toujours avec peine dans les étuves, & nos réchauds donneront une chaleur suffisante. Quand les dernieres pieces auront reçu une couche, les premieres se trouveront assez séches pour en recevoir une seconde.

Qu'on ne me demande point que je détermine le nombre des couches nécessaires; il dépendra de la consistance de la bouillie. Je ne scaurois même déterminer l'épaisseur que doit avoir tout l'enduit; il convient qu'il en air plus ou moins, selon la matiere dont on l'aura fait. Quelques remarques tiendront peutêtre lieu de regles plus précises. Si l'enduit étoit extrêmement mince, il ne suffiroit pas : si onfrotte simplement un ouvrage de ser avec de la mine de plomb, on lui donne le plus mince de tous les enduits; mais aussi on ne le met pas à l'abri des écailles. Une couche si mince ne scauvoit tenit contre les plus petits

quide, ce qui est le mieux. Il seroit inutile de donner une seconde couche avant que la premiere eût pris de la consistance. On pourra cependant continuer le travail sans interruption au moyen d'un expédient assez simple. C'est de disposer des réchauds de seu sous les tables, d'espace en espace, ou de disposer se tables des especes de grils qui pure, les termes de l'épaisseur de l'enduit me foutiendront quelques charbons allumés. Le feu en fera plutôt son effet, si les dessus des rables sont minces: ils pourront être des pla-

L'enduit s'attachera sans peine sur tous les endroits plats ou creux; mais il ne prendra pas toujours si bien sur les angles, sur-tout sur ceux qui sont à vives-arrêtes, & près des bords. Quand les ouvrages auront été trempés assez de fois pour avoir reçu un enduit d'épaisseur convenable, & quand cet enduit sera sec, on examinera s'il ne manque rien sur les angles, s'ils sont à découvert quelque part, on passera le pinceau sur ces enduits, après l'avoir trempé dans une matiere plus épaisse que celle où l'on plonge les ouvrages.

Nous avons dit que les pieces qui n'auroient été que frottées à la main avec de la
mine de plomb feche ne feroient pas en état
de foutenir un long feu fans s'écailler; elles
en foutiendront pourtant un plus long que ne
feroient des pieces exposées toutes nues: c'est
un enduit très-mince; mais c'est toujours un
enduit. Aussi voudrois-je qu'on commençât
par le donner avant de plonger des pieces
dans notre espece de bouillie, & sur-tout
avant de couvir celles qu'on couvre avec le
pinceau.

Fin du second Mémoire.





TROISIEME MEMOIRE.

Différentes manieres dont on peut recuire & adoucir les ouvrages enduits : description d'un nouveau fourneau qui y est propre.

A v moyen de nos enduits, les ouvrages de fer fondu peuvent être adoucis par tout feu d'une activité suffisante; qu'il soit de bois ou de charbon, il n'importe. La forme du sourneau n'importe aussi qu'autant qu'elle conserve ou augmente davantage la force du seu, & qu'autant qu'elle donne plus de commodité pour arranger les pieces.

Dans cette façon d'adoucir, on peut trèsbien se servir du seu d'une forge ordinaire, pourvû que la grandeur des pièces permette de les y placer: si ces pieces sont épaisses, on peut les mettre au milieu même des charbons de la forge. Je suppose néanmoins que l'Ouvrier sera attentif à ne pas faire agir le soufflet trop vivement: il sera bon même que de temps en temps, il cesse de le tirer.

Sil les ouvrages sont minces ou chargés d'ornements délicats, le risque de les sondre seroit encore plus grand; ils demanderoient par conséquent encore plus d'attention; & peut-être en demanderoient-ils au-delà de ce que le commun des Ouvriers est capable d'en avoir. Pour les adoucir à la forge, au lieu de les placer immédiatement au milieu des charbons, le plus sûr sera de les mettre dans un creuset, soit quarré, soit quarré-long, soit rond: en un mot, tel que leur grandeur & leur figure l'exigent. Ce creuset aura un couvercle; on se dispensera de le luter; il en sera plus commode à lever; & c'est ce qu'on aura soin de faire de temps en temps, pour voir les pieces, & juger par leur couleur, s'il est à propos d'augmenter leur degré de chaleur ou de le diminuer.

Le feu de forge, ainsi ménagé, adoucira bien & vîte; il peut fussire à un Ouvrier qui fondroit & répareroit lui-même ses ouvrages, & qui n'entreprendroit pas d'en adoucir, dont le volume surpassar celui des mar-

teaux de porte cochere.

Le feu de la forge peut fervir encore utilement pour des pieces, foit grandes, foit petites, qui, ayant été mises dans les recuits, ou qui ayant été adoucies par la méthode dont il fera parlé dans la troisieme Partie, sont cependant restées dures en quelques endroits d'une étendue peu considérable. On exposera ces endroits au seu de la sorge à nud, s'ils n'ont point d'ornements qui méritent d'ètre ménagés, ou après les avoir induits s'ils ont des ornements délicats.

Addition à la 3°. Sestion.

Mais il conviendra dans une Manufacture en regle, qu'on ait des fourneaux pour adoucir des ouvrages enduits.

Ceux dont nous avons donné la conftruction dans le Mémoire IV. de la premiere Partie, & qui sont représentés dans la Pl. IV. pourroient y être employés; ils produiront ici des effets plus prompts que ceux qu'ils produisent, par rapport aux opérations pour lesquelles nous les avons d'abord imaginés, & cela quoiqu'ils ne soient pas chauffés davantage. Les ouvrages enduits seroient simplement mis dans les caisses les uns sur les autres, au lieu que quand on les y veut adoucir sans les enduire, on remplit les vuides qu'ils laissent entr'eux avec la poudre composée : alors tout l'intérieur de chaque caisse est un massif à échauffer. Or, comme le poids des ouvrages & des poudres pris ensemble, est au poids des ouvrages seuls; ainsi est le rapport de la masse que le feu a à échauffer dans le premier cas, à celui de la masse qu'il a à échauffer dans ce cas-ci : & cette diffé-rence est assez considérable, parce que les poudres, & fur-tout celle d'os, pesent beau-

D'ailleurs, l'usage de ces sourneaux, pour nos radoucissements par enduits, ne demanderoit plus les sujétions qu'ils demandoient, pour adoucir avec les poudres, ou pour convertir le fer en acier. Les plaques bien ou mal lutées, les plaques fondues ou percées seroient ici toujours bonnes, pourvû qu'elles ne s'en allassent pas par morceaux, pourvû qu'elles pussent empêcher les ouvrages de tomber au milieu des charbons. A quoi même il n'y auroit d'autre inconvénient, quoi même il n'y auroit d'autre inconvénient et le did d'érangement qui pourroit en arriver à l'enduit: des grilles même y pourroient être mises à la place des plaques.

On pourroit ici, comme pour les autres opérations, chauffer ces fourneaux avec le bois ou avec le charbon; mais le charbon produiroit un plus prompt adouciffement. Le cours libre de l'air fuffira, si on ménage affez d'ouvertures pour lui donner de libres

entrées.

Mais dès que les ouvrages feront enduits; les fourneaux dont nous venons de parler, quoique bons, ne doivent pas être regardés comme les plus avantageux, dont on puisse fe fervir: on peut en employer d'autres de formes plus convenables. Les fourneaux de abattus ou remplis. On donnera de l'épaiffeur réverbere pareils à ceux où l'on chauffe les barres de fer, avant de les faire passer entre rendre plus solides : plus le fourneau sera les rouleaux des applatisseries, ou les couteaux des fenderies, y pourroient être propres; on y arrangeroit facilement une grande quantité d'ouvrages. Il faudroit pourtant les construire de façon qu'ils chauffassent plus violemment que ces fourneaux ne font pour l'ordinaire. Autrement, le fer ne s'y adouciroit que pour former des écailles, comme je l'ai éprouvé dans les fourneaux de réverbere, dont j'ai parlé ci-devant. Mais il n'est pas difficile d'en construire de ceux-ci, où les ouvrages deviendront blancs en peu de temps. On en pourroit faire de semblables à ceux des Ouvriers qui fondent le cuivre en grand, comme pour des canons, des cloches, &c.

Cependant j'emploierois volontiers des fourneaux pareils à un dont je n'ai encore fait usage qu'en petit, & dont je vais donner la description. Il me paroît rassembler à peu-près les avantages qu'on peut désirer; il doit être chauffé avec le charbon de bois, & par le seul cours de l'air libre. On en proportionnera la grandeur à la quantité d'ouvrages qu'on voudra adoucir à la fois; on en peut faire de fort petits & de trèsgrands sur les mêmes principes. On en variera la plûpart des dimensions à son gré; les petits pourront être faits par les Potiers, & des mêmes terres dont ils font d'autres fourneaux à l'usage des Orfévres : pour les

grands, on les bâtira de brique.

Le fourneau sera isolé, de façon qu'un homme puisse tourner tout autour commodément. Sa partie inférieure sera un cendrier de profondeur assez arbitraire, ce qui ne l'est pas, c'est que les murs de ce cendrier soient percés de plusieurs trous, qui auront chacun leur registre : selon que ces registres seront plus ou moins tirés, l'air aura de plus ou de moins faciles entrées dans le cendrier. Le fond du fourneau sera immédiatement posé sur le cendrier; il peut être composé d'une ou de plusieurs plaques de fer fondu, percées de quantité de trous, par où l'air qui entre dans le cendrier montera continuellement dans le fourneau; ce fonds peut aussi être de plaques de terre cuite; ou si on le veut bien solide, il sera une voûte surbaissée, compofée de briques, dans laquelle on ménagera vertical, sera occupé par les ouvrages; il ne les trous dont nous venons de parler; il est reste donc de place au charbon, qu'entre les indifférent qu'ils soient ronds, quarrés, rangs des tablettes & les côtés du fourneau; oblongs: mais ils ne doivent jamais être affez grands, pour laisser passer les charbons d'une choses de plus de consequence ici, c'est médiocre grosseur.

le mieux convenir au corps du fourneau, qui roit trop ou trop peu de charbon. Deux pous'élevera fur la base que nous venons d'éta- ces & demi d'intervalle m'ont paru suffire

à ses murs, selon qu'on aura envie de les grand, & plus il leur conviendra d'en avoir.

Ce que sa construction a de plus particulier, ce qui lui est propre, c'est que son intérieur sera occupé par divers rangs de tablettes. Chacune des tablettes, dont nous parlons, sera soutenue par deux des faces opposées de ce fourneau, & sa longueur sera égale à celle des autres faces, & leur sera parallele: elles seront disposées par rangs, tant horisontalement que verticalement. Le nombre des tablettes d'un rang horisontal, & celui des tablettes d'un rang vertical, & la largeur de chaque tablette, seront encore déterminés par la capacité qu'on fouhaite au fourneau; & fur-tout par la largeur des ouvrages qu'on voudra recuire; car, quoique nous ne l'ayons pas dit, on a apparemment imaginé déja, que chaque tablette est une petite table sur laquelle les ouvrages enduits seront posés; dans celui que j'ai fait construire, nous n'avons mis que deux tablettes dans chaque rang horisontal, & trois dans chaque rang vertical; on conçoit de reste, qu'on peut multiplier à son gré, celles des uns & des autres rangs, quand on élargira ou quand on élevera davantage le corps du fourneau.

Ces tablettes, dans tous les fourneaux de quelque capacité, seront des arcs surbaissés. On les construira de briques, plus ou moins épaisses, selon la charge qu'on voudra leur donner. Comme l'effort de chacune de ces tablettes tendra à écarter les parois, dans l'endroit où elles s'appuyent contre le fourneau, on les liera de fer à cette hauteur. Des liens affemblés à vis & à écrou, pareils à ceux que nous avons fait mettre aux couvercles des fourneaux à acier, seront ici très-

convenables.

Ces liens font d'autant plus nécessaires; que le fourneau sera même affoibli un peu au dessus de chaque tablette. Là, doit être une porte par où on fera entrer les ouvrages , & par où on les retiendra pour ménaer la force du fourneau : la porte d'une tablette supérieure sera ouverte du côté opposé à celui où on a ouvert la porte de la

tablette inférieure.

Quand le fourneau sera chargé, l'espace qui est entre les tablettes d'un même rang à qui leur longueur est parallele. Une des donc de bien espacer les tablettes de chaque La forme quarrée est celle qui me paroît rang horisontal, autrement on consommeblir : les angles néanmoins en pourroient être entre deux tablettes d'un même rang horifontal: & il est nécessaire qu'il y ait un demipouce de plus entre la face du fourneau, & la tablette qui en est la plus proche.

Le haut de notre fourneau sera terminé par un dôme; cette figure est toujours propre à faire tirer meilleur parti de l'action du seu. Ce dôme aura plus ou moins d'ouvertures, selon que le fourneau aura plus ou moins de tablettes dans chaque rang horisontal; & cela, parce que le haut du dôme sera composé d'autant de parties qu'il y a de tablettes en chaque rang horisontal, & chacune posée immédiatement au-dessous d'une tablette; elles seront convexes par-dehors, & par-dedans ceintrées, & faites en especes de goutieres.

Si le haut du dôme étoit entiérement ouvert, lorsqu'on jetteroit des charbons, ils tomberoient immédiatement sur les ouvrages de la tablette supérieure; les coups de leur chûte pourroient emporter les enduits, ou au moins les faire fendre. Par la disposition que nous venons d'expliquer, les charbons ne peuvent tomber que dans les intervalles qui restent entre les tablettes, ou entre les tablettes & les parois du sourneau : d'ailleurs, la figure que nous avons donnée aux piéces qui partagent l'ouverture du dôme en plusseurs parties, étant composée de plans inclinés, la descente, du charbon s'en fait plus facilement.

Que notre fourneau foit rempli d'ouvrages & de charbons; que l'air qui entre par les ouvertures du cendrier, & par celles du fond du fourneau, ait allumé ces charbons; leur chaleur fe communiquera promptement aux ouvrages; ils les entourent, & même touchent toujours les bords de quelquesuns. Rien ici n'arrête l'effet du feu, que l'épaiffeur des tablettes, & cet obstacle n'est

pas bien considérable. Aussi l'adoucissement se fait-il vîte dans ce sourneau; pour l'accélérer encore, outre les registres du cendrier, on peut en ménager quantité d'autres dans le corps même du fourneau. Distribués à différentes hauteurs, on les tiendra ouverts, quand on voudra rendre l'ardeur du seu plus violente; & si on veut seulement qu'elle le foit du côté de certaines tablettes, ou n'ouvrira que ceux qui peuvent donner de l'air aux charbons qui les entourent.

Il feroit assez inutile d'avertir, qu'on peut boucher les ouvertures qui permettent l'entrée de l'air, celles par où on met & retire les ouvrages, soit avec de la tôle, soit avec des bouchons de terre. Il n'est guere plus nécessaire de répéter que l'on pourra avoir, dans ce sourneau, des baguettes d'essaire de répéter que l'on pourra avoir, dans ce sourneau, des baguettes d'essaire avec des poudres de charbon & d'os: ces baguettes sont toujours nécessaires, lorsqu'on veut se conduire avec certitude.

Le corps des petits fourneaux pourra être de plusieurs pieces qui se rapporteront les unes sur les autres, comme celles du sourneau à Fondeur: & dans ce cas, on l'affoiblira moins par les ouvertures destinées à mettre & à retirer les ouvrages. Il sussira alors, que ces ouvertures soient assez grandes, pour donner passage aux baguettes d'essais; car avant de charger le sourneau; on ôtera de place toutes les pieces qui sont au-dessus de celles qui portent les tablettes inférieures. On garnira ces tablettes d'ouvrages; alors on remettra en place la piece qui porte le second rang de tablettes; on les garnira d'ouvrages; ainsi de suite, on achevera de charger le fourneau.

Fin du troisieme Mémoire:



QUATRIEME MEMOIRE.

Attentions pour empêcher les ouvrages de se voiler dans le recuit : manieres de redresser ceux qui se sont voilés.

Un des inconvéniens des plus à craindre elle est cause qu'elle porte à faux en bien dans toute espece de recuit, c'est que les ouvrages ne s'y tourmentent & ne s'y voilent; c'est à quoi sont exposés ceux qui sont plats & minces, & fur-tout ceux dont la forme tient de celle des boîtes. Il n'y en a que de courts & massifs, tels que les marteaux de porte, qui soient à l'abri de ce risque. Je n'ai pas assez appris dans la premiere Edition de cet Art, comment on peut les en garantir, ni comment on peut réparer les défauts que cet accident aura produits. Je n'en avois pas affez senti la conséquence; j'avois fait mes essais, ou sur des ouvrages épais, ou sur des ouvrages qui, quoique minces, n'étoient pas d'une grandeur considérable; mais on en a fait plus d'épreuves que je n'eusse voulu, dans une Manufacture où l'on s'étoit principalement proposé de fondre & adoucir de magnifiques palâtres de serrures. La plûpart de ces palâtres sortoient du recuit très courbes; lorsqu'on vouloit les redresser, on en cassoit la plus grande partie; les frais de la fonte & de l'adoucissement étoient perdus, & devoient être distribués sur ceux qui avoient mieux réussi; ce qui ne pouvoit qu'en augmenter le prix considérablement.

Les pieces sur lesquelles le recuit agit avec succès, sont ramolies; le feu les a mises dans une consistance approchante de celle de la pâte, pour peu qu'elles portent à faux; trop foibles alors pour foutenir leur propre poids, elles se ploieront vers le côté où elles

ne font pas foutenues.

On préviendra cet accident dans les recuits qui se font selon la méthode enseignée dans la premiere Partie, dans les recuits où les ouvrages sont environnés de notre poudre composée d'os & de charbon, si à mefure qu'on aura mis une couche de cette poudre, on la bat avec des maillets, comme les Fondeurs battent le sable de leurs moules; aussi avons-nous insisté sur cette circonstance, dans le Mémoire IV. premiere Partie. Alors la poudre fera, avec les ouvrages, un massif capable de se soutenir; au lieu que quand la poudre a été mise négligemment, elle suit les plaques lorsqu'elles viennent à s'écarter, ou à prendre des formes irrégulieres. Elle s'échappe en partie d'autour des ouvrages, & comme elle s'en échappe inégalement, ne pouvois plus donner d'idées neuves, ou

des endroits. Pour donner encore plus de folidité à cette masse, il sera peut-être à propos d'humecter la poudre avant de la mettre dans les creusets; il en sera d'autant plus facile de la rendre plus compacte, & de la mieux lier.

Mais il est bien difficile d'empêcher, que les ouvrages qui ne sont qu'enduits ne se voilent dans le recuit, au moins si dans la vûe de profiter de la capacité du fourneau, on les arrange en pile les uns sur les autres : car il sera presque impossible qu'ils soient assez

foutenus par-tout.

Il y a encore une autre cause, que celle que nous venons d'indiquer, qui altere quelquefois considérablement la figure des ouvrages, sur-tout de ceux qui approchent de la forme des boîtes, comme sont des palâtres de serrures, des pieds de grille; c'est l'inégalité avec laquelle leurs différentes parties s'échauffent, puisque plus le fer est échauffé, plus il s'allonge; le côté de l'ouvrage le plus échauffé tendra à s'allonger davantage ; si la disposition des autres parties s'oppose à cet allongement, il prendra, fous une forme courbe, la longueur qu'il n'a pû avoir en restant droit. Les pieces en sont quelquesois trèscontrefaites; une partie rentre en-dedans l'autre fort en-dehors : les courbures se font dans des plans différents.

Si la fonte des ouvrages étoit de bonne qualité, & si on l'adoucissoit toujours jusqu'à la ramener à l'état de fer forgé, on redresseroit tous les ouvrages au marteau, après les avoir fait chauffer, comme on redresse les ouvrages de fer ordinaire : & c'est la seule méthode que j'aie enseignée ci-devant. Mais comme on n'est pas toujours assez attentif au choix des fontes, & que souvent on n'a pas la patience de pousser l'adoucissement assez loin, il y a ordinairement du risque à redresser au marteau les ouvrages adoucis. Quand les Entrepreneurs de la Manufacture dont je viens de faire mention, me parlerent de cet inconvénient par rapport aux palàtres, je leur proposai sa maniere de les redresser, que je vais donner ici : mais comme on avoit mon livre, & qu'on avoit fait depuis des expériences, on croyoit que je qui apprissent quelque chose : & on négli- ils le seront, & plus ces vis seront propres à gea de se servir du plus simple & du plus sûr

de tous les expédients.

Les ouvrages qui se plient, qui se courbent dans le fourneau sans se casser, nous apprennent clairement que nous pouvons les redresser, & même, s'il en est besoin, leur donner une courbure qu'ils n'avoient pas, lorsqu'ils sont sortis du moule : & cela aussi fans les caffer. Pourquoi dans le recuit se courbent-ils sans se casser? C'est que quand ils se courbent, ils sont ramollis, & que la force qui tend à leur faire prendre le pli, agit avec lenteur : qu'elle ne contraint aucune partie à céder, brusquement. Les parties qui commencent à céder, donnent aux autres le temps de les suivre. Voulons-nous redresser des ouvrages qui ont été adoucis? donnons-leur donc le même dégré de chaleur qu'ils avoient, lorsqu'ils se sont courbés & ramollis au même point; faisons-les céder à une force qui agisse doucement. N'employons que la pression, & même qu'une pression lente; mais ne les traitons point à coups de marteaux : avec une pareille méthode, nous ne sçaurions manquer de réussir.

Il y a diverses manieres de la mettre en pratique, que nous allons parcourir, en prenant pour exemple, des pieces de différentes formes. Si la piece est plate, comme le sont une platine de fusil, une entrée de serrure, &c. & qu'elle se soit courbée, on la fera chauffer par-delà la couleur de cerise presque blanche; on la mettra alors entre les mâchoires d'un étau ; ensuite on tournera avec lenteur la vis qui approche ses mâchoires l'une de l'autre; cette pression douce sera céder la piece sans la casser. Le succès me paroissoit certain; aussi a-t-il été tel que je l'attendois, par rapport même aux pieces qui s'étoient le plus voilées.

Pour des pieces plates, & beaucoup plus grandes que des platines, il faudroit avoir des étaux plus grands que les ordinaires, ou ce qui revient au même, aggrandir l'étau en rapportant contre chacune de ses mâchoires deux plaques de fer de grandeur proportionnée à celle de la piece qu'on veut redresser.

Nous n'indiquons l'étau que parce qu'il se trouve dans presque toutes les boutiques des Ouvriers en fer; mais toute presse produiroit le même effet, & seroit même plus commode. Ceux qui voudront adoucir beaucoup d'ouvrages de fer fondu, feront donc mieux d'avoir des presses de fer ; les mêmes pourront servir à des ouvrages de différentes

La forme de ces machines, tant qu'il ne Addition à la 3°. Section.

l'usage où nous voulons les appliquer. La main ne seroit pas toujours maîtresse de faire tourner avec assez de lenteur les vis dont les filets ne sont pas assez obliques.

Les pieces qui ont des ornements, des parties très-saillantes, ne seroient pas facilement redressées entre des surfaces plates. En faisant céder des parties qui saillent trop, on pourroit en faire céder de celles qui doivent faillir; les fleurons tels qu'ils sont en usage aujourd'hui pour les balcons & les grilles, nous donnent des exemples de ces sortes de pieces. Pour leur faire reprendre exactement la figure qu'ils avoient en fortant du moule, il faut un autre fleuron qui ait en creux tout ce qu'ils ont en relief, & au contraire; ce fleuron massif sera arrêté dans l'étau ou dans la presse, & ce sera sur celui-ci qu'on pressera l'autre. On introduira de petites pieces de fer dans les endroits de la presse qui ne s'appliquent pas contre des parties qu'on veut saire céder, afin qu'au moyen du fer introduit, la presse agisse sur les endroits où elle ne pourroit agir immédiatement. Mais pour les redresser plus parfaitement, il faudroit avoir deux fleurons matrices, dont l'un feroit moulé sur une des faces du fleuron, tel qu'il doit être quand il est droit, & l'autre sur l'autre. Entre ces deux matrices, on feroit reprendre au fleuron exactement sa premiere figure : ces pieces seroient moins cheres qu'on ne se l'imagine. Le gros de la forme du fleuron leur fuffiroit; ceux qui font moulés doivent s'y redresser, & non s'y imprimer. Quand on fond des fleurons, on en fond des centaines & même des milliers : ainsi on ne doit pas plus craindre la dépense des deux que nous proposons, qu'on n'a craint la dépense de celui qui fert de modele.

Il n'est pas nécessaire d'avertir que tous les ouvrages qu'on voudra redreffer dans des matrices, dans des modeles pareils à ceux que nous venons d'indiquer, doivent être ébarbés ; autrement ils ne retrouveroient plus leur place. Mais un avertissement qui ne doit pas être oublié, c'est que les matrices foient plus grandes que les premiers

modeles.

Des ouvrages creux, fans être chargés d'ornements, comme sont des casseroles, des marmites, seront encore plus aisés à redresser. Il ne s'agit que de faire reprendre à ces dernieres pieces, la rondeur qu'elles ont perdue, & pour cela d'avoir des mandrins de différents diametres, dont le plus grand sera précisément égal au diametre La forme de ces machines, tant qu'il ne intérieur du vase. Ces mandrins seront in-s'agira que d'ouvrages plats, est arbitraire; troduits les uns après les autres dans la ce qui contribuera le plus à leur perfection, marmite ou la casserole qu'on aura fait à les faire agir d'une maniere sure, c'est que chauffer au point nécessaire. On pourroit leurs vis aient des filets très-inclinés; plus les saire entrer en les poussant à bras; mais le mieux fera d'avoir une presse où l'on de réussir, si elle est employée par un ouzpuisse placer le vase, & où on puisse rapporter successivement ces dissérents mandrins.

de réussir, si elle est employée par un ouzvrier adroit & exercé, il sçaura modérer les coups du marteau; au lieu d'un marteau a fouvent il ne se servira que d'un maillet de

Des mandrins de bois pourroient suffire. On les fera de métal, ou on les recouvrira de lames de fer, si on veut les rendre plus durables.

Pour redresser les palâtres, au lieu de mandrins ronds, on n'a qu'à en employer de

quarrés.

On épargnera la peine & les frais de chauffer de nouveau les pieces à redresser, si on les tire du recuit, avant d'avoir laissé affoiblir le seu, & on sera sûr alors qu'elles auront le dégré de chaleur convenable; on ne les tirera qu'une à une; dès que la premiere aura été redressée, on en tirera une seconde, & ainsi de suite. Les pieces qu'on voudra redresser dans des moules, comme les sleurons, ne peuvent pourtant l'être au fortir du recuit, parce que nous avons dit qu'il est nécessaire de commencer par les ébarber.

Il y a aussi telle piece à qui on ne sçauroit faire reprendre sa forme dans une seule chaude; elle peut perdre le dégré de chaleur qui la met en état de céder sans risque, avant d'avoir assez édé; si cependant on vouloit faire la dépense de presses de ser qu'on feroit rougir avant d'y porter les ouvrages, le redressement s'acheveroit toujours dans une

chaude.

Mais il faut chauffer de nouveau des ouvrages à redresser; qu'on évite, autant qu'il sera possible, de se servir du seu de la forge; on n'est pas toujours assez maître de le modérer : d'ailleurs il n'est pas aisé de juger si la piece qui chauffe au milieu des charbons, a pris le juste dégré de chaleur néceffaire. Quand la piece n'est pas assez chaude, elle est exposée à se casser, & trop de chaleur la peut fondre. Le plus für fera donc de faire chauffer les ouvrages dans des fourneaux pareils à ceux où se font les recuits, ou dans des especes de grands creusets quarrés. On se souviendra aussi qu'il est plus aisé & plus sûr de redresser une piece courbe, que de courber une piece droite. Dans la premiere opération, rien ne tend à séparer les parties du métal les unes des autres. Il n'en est pas de même dans la seconde; aussi demande-t-elle un redoublement d'at-

Le redressement des ouvrages se fera donc toujours sans risque, tant qu'on n'emploira pieces, & que les pieces n'ayant été retire que la pression; pour la percussion, elle est de dessous la cendre que quand elles ont été très-limables.

de réussir, si elle est employée par un ouvrier adroit & exercé, il sçaura modérer les
coups du marteau; au lieu d'un marteau;
souvent il ne se servira que d'un maillet de
bois. Il aimera mieux multiplier les chaudes que trop fatiguer la piece dans les premieres. J'ai vû des Ouvriers qui en cassoient
très-peu, parce qu'ils avoient toutes ces attentions.

Avant de finir ce Mémoire, je rapporterai un moyen auquel j'ai eu recours pour empêcher des balcons enduits de se voiler, pendant le recuir. Il peut être d'usage pour tous les ouvrages qui ont beaucoup d'étendue, & peu d'épaisseur. Au lieu de les poser à plat dans le fourneau, j'imaginai de les met-tre verticalement, & de les y tenir suspendus par des crochets; ils y pourroient avoir un mouvement de pendule. Les charbons qui tomboient de chaque côté d'un balcon ne le pressoient point. L'idée qui m'avoit déterminé à tenter cette position, est que la force qui agit pour courber le balcon, quelque part qu'elle se place, agit toujours comme celle qui est appliquée à un levier. Pour agir avec succès, il faut qu'un point d'appui se trouve quelque part. Il faut de la résistance. Or, le balcon étant suspendu en l'air, j'ôte presque tous les points d'appuis fixes qu'auroit donné le fourneau. Il ne reste plus que ceux de suspension, & ceux qui peuvent se trouver dans la piece même, mais qui ne font point aussi solides que ceux que le balcon auroit dans toute autre position. Ce qui est de sûr, c'est que les balcons que j'ai fait recuire de cette façon, ne se sont aucunement voilés, & j'en ai fait recuire d'une seule piece qui avoient plus de quatre pieds & demi ; fur environ trente de hauteur. Le vrai est que je n'ai pas fait répéter cette expérience bien

Quelques pieces, comme des palâtres & des gâches, qui avoient été tirées douces du recuit, après avoir été redressées, n'ont plus été trouvées affez limables; cet ascident n'est pas arrivé assez de fois pour que j'en aie pû bien démêler la cause : la pression seule ne me paroît pas avoir été capable de produire un pareil effet ; je ne sçais si les pieces qu'on a chauffées ont eu trop chaud, ou si elles étoient trop susceptibles de la trempe, & qu'elles ont été refroidies trop subitement; mais ce que je sçais, c'est que les ayant sair couvrir de charbons noirs qu'on a allumés peu-à-peu, & qu'on a laissé consumer sur ces pieces, & que les pieces n'ayant été retirées de dessous la cendre que quand elles ont été

Fin du quatrieme Mémoire.



NOUVEL ART D'ADOUCIR LE FER FONDU,

Et de faire des Ouvrages de Fer fondu aussi finis que de Fer forgé.

Par M. DE RÉAUMUR.

ADDITION A LA TROISIEME SECTION SUR LE FER.

TROISIEME PARTIE.

Qui apprend à jetter en moule des ouvrages de fonte qui en sortiront doux au point de pouvoir être limés & réparés sans avoir besoin d'être recuits; & ce qu'on doit attendre des ouvrages faits d'acier, ou de fer forgé, fondus.

PREMIER MÉMOIRE.

Tentatives faites pour adoucir la fonte en fusion ; & pour conserver douce, pendant la fusion, celle qui a été mise telle dans le creuser; moyens de réussir par rapport à la derniere.

UELQUE faciles, quelque prompts que dront à peu-près, ce qu'on a besoin de sçanous ayons rendu les recuits, il seroit voir sur cette matiere.

Jusqu'ici, j'avois eu des traces à suivre: encore mieux de pouvoir se dispenser de les faire. Ce seroit épargner une saçon, & , ce qui est beaucoup plus, les risques où elle expose; nous avons donné des moyens d'empêcher les ouvrages de se voiler, des moyens de redresser ceux qui se sont voilés, de les défendre des écailles, de les mettre à l'abri de se brûler: mais tout cela demande, des Ouvriers, certaines attentions, qu'il vaudroit mieux ne pas exiger d'eux. Rien ne seroit plus commode, que de pouvoir réparer les ouvrages de fer, immédiatement après qu'ils ouvrages de fer, immédiatement après qu'ils doit pas être regretté, lors même que le feroient fortis du moule, comme on répare ceux de cuivre, & des autres métaux. Les pli ses devoirs, par rapport à la Société, recherches de cette troisieme Partie, tenquand on a travaillé à lui procurer des avandant de la contraction de la contraction

j'avois sçu du moins qu'on avoit adouci des ouvrages de fer fondu de deux manieres différentes, & j'avois pu espérer de découvrir des pratiques qui, quoique ignorées, avoient été découvertes autrefois par d'autres: mais lorsque j'ai entrepris cette derniere Partie, je me suis proposé un terme où j'étois incertain, si l'on étoit jamais arrivé, & s'il étoit possible d'y arriver. Le temps employé à la recherche des choses utiles, ne dent à découvrir les secrets nécessaires pour tages. Mais on doit regretter l'emploi de y parvenir : & je me flatte qu'elles appren- ce même temps, lorsqu'il a eu pour objet des

recherches impossibles, & de l'impossibilité mable. Tantôt je laissois cet ingrédient sur desquelles on pouvoit se convaincre. Ce seroit peut-être se proposer, dans notre Art, une chimere, telle que celle d'un mouvement perpétuel produit par des poids ou des ressorts, ou que celle de la pierre philosophale, dans la merveilleuse étendue qu'on a voulu lui donner, que de prétendre fondre des ouvrages, qui, immédiatement après qu'ils auroient été jettés en moule, auroient toute la souplesse des fers forgés, les plus doux, qui se laisseroient aussi facilement plier & replier à froid. Il ne paroît pas même qu'on puisse raisonnablement se proposer de sondre des ouvrages qui aient des fibres ou des lames pareilles à celles des fers ordinaires. Ces fers, s'ils sont mis en fusion, perdent leurs lames & leurs fibres : & le seul refroidissement n'est pas capable de les reproduire. Pour donner aux ouvrages fondus les qualités des fers forgés, il en faudra donc toujours venir à des recuits, semblables à ceux dont nous avons parlé.

Mais nous avons vû, qu'il n'est pas nécessaire que tous les ouvrages fondus aient des fibres ou des lames. Il y en a une trèsgrande quantité, à qui il sussit d'être aisés à limer, à réparer, à percer: on n'a même en vûe, en les adoucissant, que de les rendre doux jusqu'à ce point. Or ne pourroit-on point en retirer de tels du moule même dans lequel ils auroient été coulés? C'est ce qui ne m'a pas paru impossible, parce que l'expérience m'avoit appris, que la fonte adoucie, qui a simplement pris le grain gris, est encore

fusible.

Outre qu'il seroit avantageux d'avoir doux, à la forrie du moule, les ouvrages à qui un adoucissement médiocre suffit ; il le seroit pour ceux qui veulent l'adoucissement plus parfait. La douceur qu'ils auroient, seroit déja d'autant d'avance sur celle qu'ils doivent avoir. Convaincu de l'utilité de ce fecret, & n'ayant aucune raison de le regarder comme impossible, j'ai fait des tentatives, & en grand nombre, pour le découvrir. Il est rare que celles par où on commence, soient heureuses: mes premieres aussi ne l'ont pas été. Je vais pourtant les rapporter : Les raisons qui m'ont déterminé tant de fois àne pas taire les expériences qui n'ont pas réussi, subsistent encore ici ; j'épargnerai à d'autres la peine de les faire, & elles ne seront pas inutiles, pour expliquer d'où dépend le succès de celles qui nous conduiront au but principal de dureté des fontes les plus rebelles. notre recherche.

La premiere méthode que j'ai tentée, a été de mettre de la fonte en parfaite fusion dans un creuset, & de jetter sur cette sonte fluide quelque ingrédient, pour voir si par-là, je ne parviendrois pas à la rendre telle qu'elle pût être tirée du creuset douce & li- j'aie tenté, il n'a produit aucun effet; il s'est

la fonte, comme il y étoit tombé; tantôt je les mélois ensemble, agitant le tout avec une baguette de fer. Je faisois bouillir ces deux matieres, plus ou moins, selon que je l'imaginois convenable : quelquefois seulement pendant un quart-d'heure, & quelquefois pendant plus d'une heure, ou d'une heure

1°. La poudre d'os brûlés, étoit la matiére qui sembloit la plus indiquée, & a été aussi celle que j'ai employée d'abord. J'ai jetté beaucoup de cette poudre sur de la fon-te sluide; je les ai fait bouillir long-temps ensemble; la fonte que j'ai coulée, n'en a été de rien moins dure, moins rébelle à la lime, qu'elle l'eût été, si elle eût bouilli seule. L'espérance que j'avois dans cette matiere, me l'a fait tenir plus de deux heures, avec la fonte en fusion; la durée de l'opération n'a produit aucun changement; cependant, si cette même fonte étant en masse solide eût été entourée de poudre, comme elle l'étoit ici étant en liqueur, alors cette fonte eût été adoucie, & même à fond : car elle étoit en petite quantité, & exposée à un seu vio-

20. Sur d'autre fonte en fusion, j'ai jetté de la poudre de charbon, j'ai mêlé même cette poudre avec la fonte.

3°. Dans d'autre, j'ai jetté du fable. 4°. Dans d'autre, du verre pilé.

5°. Dans d'autre, de la pierre calaminaire, & cela par rapport à une vûe qu'il est inutile d'expliquer à présent.

La fonte tenue avec ces différentes matieres, a été coulée aussi dure & aussi blanche; qu'elle l'eûr été si elle sût restée seule dans le creuset : j'ai dit aussi dure & aussi blanche. Je veux faire souvenir pour la suite, que ces deux termes sont ici synonymes : de la fonte bien blanche est toujours de la fonte très;

6°. On pourroit espérer, que de la fonte qui auroit été mêlée avec de la limaille de fer , composeroit une nouvelle fonte plus traitable, que si elle eût été coulée seule: dans trois parties de fonte fluide j'ai fait entrer une partie de limaille de fer, & cela à diverses reprises, ne mettant la limaille que peu-à-peu. La fonte, ainsi composée, étoit peu coulante, difficilement eût-elle pû être jettée en moule : mais un plus grand défaut, c'est qu'elle avoit toute la blancheur & la

7°. Le fafran de Mars sembloit aussi promettre pour l'adoucissement de la fonte; dénué, comme il est, des soufres & des sels qu'il avoit quand il étoit fer, il fembloit qu'il devoit se charger de ce que la fonte fluide en avoit de trop : mais quelque chose que

vitrifié à la furface de la fonte, fur laquelle cette croûte & un épaissififement général de il s'est toujours élevé, étant une matiere

trop légere. 8°. J'ai passé ensuire aux essais des sels. Qu'on ne s'étonne point au reste, que pour adoucir la fonte j'aie tenté l'effet de matieres qui semblent durcir le fer, qui le changent en acier. On a tant d'expériences, que les mêmes choses font en physique des effets contraires, par des changemens de circonftances peu importants en apparence, qu'il n'est rien qui ne doive être essayé: la matiere que nous examinons, exempteroir d'aller chercher ailleurs des exemples propres à le

J'ai donc mêlé avec de la fonte en fusion, tantôt du sel marin, tantôt du borax; tantôt du vitriol, tantôt de l'alun, tantôt du sel ammoniac, tantôt de la soude, ou du sel de soude, ou des cendres gravelées: aucun de ces mélanges n'a produit d'adoucissement sensible.

9°. Un fel, dont on pouvoit plus attendre que des précédents, est le salpêtre. On sçait qu'il peut être tenu en fusion dans le creuset le plus violemment chauffé, sans donner la moindre étincelle, & que si au contraire on le jette sur le fer fondu, il y suse comme sur les charbons. Quand le salpê-tre contiendroit réellement de la matiere inflammable, ce que d'excellents Physiciens ne veulent pas, il est toujours sûr que lorsqu'il s'enflamme, il demande à être environné d'une matiere inflammable qui lui foit étrangere ; il fuse dès qu'il est jetté sur les charbons, parce qu'ils lui fournissent cette matiere; le fer sur lequel il détonne, lui en fournit de telle : il semble donc propre à brûler les soufres du fer. J'ai jetté à différentes fois de ce sel sur de la fonte en fusion : il y a détonné tout autant de fois. J'ai fait brû-ler de la forte, plus d'un quarteron de falpêtre, sur une livre de fonte. L'effet qu'il y a produit, n'est pas favorable à ceux qui la veulent jetter en moule; foudainement, il l'a figée : dans l'instant qu'il a été jetté, il se fait une croûte sur cette fonte; le reste s'épaissit assez vîte, & bien-tôt toute la masse devient solide.

Ou'on ne soupçonne point que cet effet pourroit être attribué au refroidissement causé à la matiere en fusion, par l'attouchement du salpêtre dont le degré de chaleur étoit fort inférieur au sien. Deux remarques feront voir, que ce n'en est pas-là la véritable cause : 1°. Si on jette dans le même creuset d'autres sels en plus grande quantité que le salpêtre, & des sels, qui, n'ayant pas la propriété de s'enflammer, doivent rester pendant long-temps moins chauds que la fonte; ces sels ne l'épaissiront pas sensiblement; ils ne formeront pas sur sa surface, la croûte Addition à la 3°. Section.

la fonte, ont été occasionnés par la simple fraîcheur d'une matiere étrangere, on n'a qu'à continuer le feu, la fonte redevient fluide, comme elle l'étoit auparavant; au lieu que celle qui a pris consistance avant que le salpêtre l'a touchée, ne peut plus revenir à sa premiere fluidité : elle reste constamment épaisse, au moins pour la plus grande partie, & ne laisse au plus couler que quelques

Puisqu'il est certain que le salpêtre ne s'enflamme, que lorsqu'il est environné de corps qui peuvent lui fournir des matieres sulphureuses, il est visible que le salpêtre en brûsant, brûle une partie des soufres de la fonte. Ces soufres étant brûlés, elle s'épaissit de façon que le feu ne peut la rendre coulante ; donc, elle devoit aux soufres, qui lui ont été enlevés, sa disposition à devenir fluide : cependant, elle est encore alors très-dure; elle ne devoit donc pas sa dureté à ces mêmes soufres. Mais c'est une conséquence que nous ne voulons à présent qu'indiquer ; il n'est pas temps de nous y arrêter: nous y reviendrons ailleurs.

Au reste, pour produire l'épaississement de la fonte, il n'est pas besoin de mettre autant de salpêrre, que j'en ai mis dans l'expérience que je viens de citer; une quantité beaucoup

moindre y fuffit.

Il est singulier, que, quoique les Fondeurs cherchent sur-tout à rendre leur fonte coulante, il y en ait de très-habiles dont l'usage est de jetter un peu de saipêtre sur leur fonte de fer en bain, immédiatement avant de la couler : ils s'imaginent que c'est un moyen de la mieux affiner. Après avoir jetté ce salpêtre, ils peuvent enlever une croûte épaisse, qu'ils regardent comme une crasse dont la fonte s'est purgée à l'aide du salpêtre; cette prétendue crasse n'est que la fonte même de la surface qui s'est épaissie; cette couche épaissie, leur donne plus de facilité à enlever les charbons qui font tombés dans le creuset, & tout ce qui s'y est vitrisié; ils les emportent aisément avec la couche du métal : c'est-là le seul avantage qu'ils doivent attendre de cette pratique.

10°. Il y a eu aussi des expériences où la fonte s'est épaissie, après que j'ai eu jetté des fus de la soude ou du savon; mais ces mêmes matieres n'ont pas diminué sensiblement la fluidité de quelques autres fontes; il y en a à qui elle est plus difficile à ôter qu'aux autres. Le gypse a aussi épaissi quelques fontes, mais en a laissé d'autres très-fluides : la chaux & la craie ne l'ont ni épaissie, ni adoucie.

110. Le tartre, les huiles, les graisses que j'ai fait brûler sur des fontes liquides, & que j'y ai mêlés, autant que la différence de pesanteur solide dont nous avons parlé; 2° enfin, si l'a pû permettre, ne leur ont procuré, ni adoucissement, ni épaississement.

12°. J'ai jetté, comme dans les expériences précédentes, sur la fonte en susion, du soufre commun, de l'antimoine, de l'orpiment, du verd-de-gris: toutes ces matieres lui ont laissé sa dureté. L'orpiment la rend beaucoup plus fluide; celle dans laquelle l'antimoine a été jetté, est très-spongieuse: le foufre aussi la rend spongieuse.

14°. Je ne parlerai point des alliages que j'ai tenté de faire du fer avec différens métaux; ces expériences mériteront un article particulier, & ne m'ont rien fourni pour avoir une

fonte plus douce.

Le résultat essentiel des expériences que nous venons de rapporter, c'est qu'il n'est aucune des matieres dont j'ai parlé, qui, étant jettée sur la fonte en fusion, & mêlée avec cette fonte, lui procure quelqu'adoucissement sensible. Il ne paroît pas même qu'il y ait à espérer, que le mêlange & la combinaison de ces matieres produise cer effet. Quoi qu'il en soit, j'ai désespéré d'y parvenir par cette voie; je ne sçais si quelqu'autre sera plus heureux, que je ne l'ai été.

Quoique je n'aie pû adoucir les fontes pendant qu'elles étoient en fusion, quoique l'espérance d'y parvenir m'ait été ôtée ; je n'ai pas cru qu'il fût impossible, par toute autre voie, de couler des fontes limables. Rappellons-nous les idées que nous avons données des différentes fontes; elles nous prouveront la possibilité d'en couler de douces. Nous les avons distinguées en blanches & en grifes; nous avons dit que les grifes font fouvent limables; & les observations que j'ai faites depuis, m'ont prouvé qu'elles le font presque toutes : elles le font d'autant plus, qu'elles sont plus grises.

Pour les fontes blanches, elles sont toujours à l'épreuve de la lime; parmi une quan-tité prodigieuse que j'ai essayée, il ne s'en

est jamais présenté une limable.

Toutes ces fontes grises & limables, sont des fontes telles qu'elles font sorties du fourneau, où la mine a été fondue; qu'on les mette une seconde fois en fusion; elles deviennent blanches, ou en entier, ou en grande partie ; c'est-à-dire, comme nous l'avons remarqué ailleurs, que si l'intérieur de l'ouvrage qui en a été fait, a conservé quelques nuances de l'ancienne couleur de cette fonte, tout l'extérieur a pris la couleur des fontes blanches. Par conséquent, la lime n'y sçauroit faire d'impression, ou si quelques endroits de la surface sont par hasard restés limables, il y a beaucoup plus d'autres endroits qui ne le sont point.

dans des creusets de ces fontes qui sont sorfondue, on ne peut s'en promettre des ou- viennent elles - mêmes nécessairement des

vrages limables; mais comme nous venons de dire, qu'il y a quantité de fourneaux d'où on tire des fontes grifes, sans s'embarrasser d'autres expédiens, il semble qu'il n'y auroit qu'à établir des atteliers pour mouler les ouvrages auprès de ces fourneaux, & couler leur fonte dans des moules préparés ; cependant plusieurs inconvénients réels, dont nous avons parlé dans le premier Mémoire de la premiere Partie, s'y opposent. 1°. Ces fourneaux d'où la fonte coule douce, n'en donnent pas constamment de telle. J'ai souvent cassé une marmite, dont une moitié ou à peu-près étoit grise, & dont l'autre moitié étoit blanche : d'un côté, elle étoit limable, & de l'autre elle ne l'étoit point. 2°. Toutes ces fontes grises naturellement limables, sont communément trop grises; elles ne sçauroient prendre une belle couleur de ser, quoique limées & polies : elles restent trop ternes & trop brunes. 3°. Ces fontes ne peuvent presque point être traitées avec le ciselet; elles s'égraînent. 4°. Enfin, ces fontes qui peuvent être coulées grises & douces hors du fourneau, fouvent ne resteroient pas telles, après être entrées dans les moules: cette proposition est une espece d'énigme que nous expliquerons ailleurs.

Les fontes qui sortent grises des fourneaux, outre qu'elles pechent par la couleur & par le corps, ne sont donc pas douces affez constamment. Malgré les deux premiers défauts, si en fondant une seconde fois celles qui sont douces, il eût été possible de leur conserver leur douceur; si une seconde fusion ne la leur enlevoit point, il seroit aisé de ne mettre dans les creusets que de la fonte douce; on la concasseroit par petits morceaux; on examineroit la couleur de ces morceaux les uns après les autres : ainsi on ne rempliroit le creuset que de fonte convenable; si en fondant elle s'y conservoit telle, on en pourroit faire des ouvrages, à qui la couleur & le corps importent peu; tous ceux qui n'ont besoin que d'être limés & grossiérement réparés, & auxquels même on donne une couleur, comme sont les balcons & les vases à fleurs, & divers autres ouvrages. Mais le nœud qui a arrêté, qui a empêché de faire usage de cette fonte, c'est, comme nous l'avons dit, que celles qui ont été mises grises & limables dans le creuset, en sortent très-blanches & très-dures; elles y perdent la propriété de se laisser

limer.

La couleur de ceș fonteș m'avoit trop prévenu contr'elles, & m'avoit fait négliger de chercher à en faire usage. Ayant depuis Si on s'en tient simplement à refondre donné plus d'attention à un des phénomenes ordinaires de notre Art, sçavoir, que les ties douces du fourneau où la mine a été fontes les plus blanches qu'on radoucit, defontes grises, puisqu'il faut absolument qu'elles passent par différentes nuances de gris, avant de devenir ser à grain blanc. L'avantage que j'avois attribué aux sontes blanches, sur les grises, me parut moins sondé, & je crus qu'il y avoit beaucoup à rabattre des idées que j'avois eues des blanches, que leur couleur m'avoit sait regarder comme plus affinées; que l'esprit systématique auquel on s'abandonne, pour peu qu'on cesse d'être sur ses gardes, m'avoit sait prendre parti trop vîte; & qu'en un mot, ce seroit un secret important que cesui de pouvoir couler douces hors d'un creuset, les sontes qui y avoient été mises telles.

Une expérience que je ne m'étois pas proposé de faire, me détermina à le chercher; j'avois donné de la fonte grise, pour être refondue; je voulois même la changer en fonte blanche, que je destinois à des épreuves d'a-doucissement. Contre mon gré, elle sortit du creuset, à peu-près aussi grise qu'elle y étoit entrée, & très-limable en bien des endroits: elle avoit été jettée seule dans ce creuset; aucune circonstance particuliere ne sembloit avoir contribué à lui conserver sa premiere couleur; une infinité d'expériences, faites autrefois, ne me permettoient pourtant pas de douter, que cette même fonte ne fût devenue très-blanche & très-dure, si elle eût été tenue en fusion plus long-temps. Si elle avoit conservé sa couleur grise, je ne pouvois donc l'attribuer qu'à ce qu'elle avoit été versée hors du creuset, aussi-tôt qu'elle avoit été en fusion. Rien n'eût été plus simple que cet expédient, pour couler de la fonte douce, pourvû que le temps, pendant lequel elle reste en cet état, ne sût pas trop court pour être facile à saisir.

Pour sçavoir combien il pouvoit durer, je remis de la même fonte grise dans un creuset; dès que je vis qu'elle étoit sluide, je retirai un peu de cette sonte avec une cuiller de ser. Je l'essayai quand elle sur refroidie, & je la trouvai limable & de couleur grise. Un quart-d'heure après, je répétai la même manœuvre; la sonte tirée, cette seconde sois, cédoit encore à la lime, mais assez dissiciement: ensin, celle qui sut tirée après un autre quart-d'heure, ne se laissoit

plus du tout limer.

La fonte grife, ou au moins de la fonte grife de l'espece de celle dont je viens de parler, étant tirée promptement du creuset, pourroit donc rester douce; mais peut-être seroit-il dissicile de saisse l'instant où cette sonte auroit assez de sluidité pour couler, sans avoir assez long-temps soussert le seu, pour être devenue blanche & dure, au moins en partie.

D'ailleurs, celle qui avoit donné occasion à ces épreuves, & qui avoit coulé douce la

premiere fois, sans qu'on se fût embarrassé de lui conserver cette qualité, pouvoit avoir des dispositions favorables, peut-être difficiles à retrouver dans les autres fontes grifes. J'ai donc cru devoir essayer plusieurs de ces différentes fontes; je les faisois verser dès qu'elles me paroissoient fluides : mais ç'a été avec des succès très-différents. Il y a eu telle fonte grise & même noire, qui n'a pas été plutôt fondue, qu'elle a été blanche & dure. D'autres fois, de la fonte est sortie grise du creuset; & lorsque cette expérience a été répétée, elle est sortie blanche, & cela, quoique les morceaux mis dans l'un & l'autre creuset, fussent des fragmens d'une même piece, & que ces fragmens eussent été tous mêlés ensemble; cela m'est même arrivé, en répétant les expériences sur cette même fonte, qui m'avoit déterminé à essayer les autres : j'en ai tiré du creuset aussi-tôt qu'elle a été fondue, qui s'est trouvée dure.

Dès que le succès seroit aussi incertain, il n'y a pas d'apparence que des Ouvriers cherchassent à jetter ces sontes en moule, dans la vûe d'avoir des ouvrages doux. Tout ce qui est de pratique, doit être sondé sur des regles non sujettes à varier; mais pour moi, il me parut que c'étoit beaucoup, que c'étoit avoir fait un grand pas, que d'avoir appris que dans quelques circonstances, on pouvoit couler, hors du creuset, une sonte entièrement douce & grise; dès lors il ne me parut plus impossible de trouver des regles pour avoir constamment cet esset. Si la sonte vient tantôt dure & tantôt douce, il y a quelques circonstances qui sont varier l'opération, & tout se réduisoit à les démêler.

J'imaginai que les creusets pouvoient y avoir part; ceux dont je me servis étoient de nos glaises des environs de Paris. On trouve dans ces glaises quantité de pyrites qui contiennent de véritable soufre commun; ce soufre peut entrer dans la composition du creuset; il y en a eu tel qui, lorsqu'on le retiroit du feu, répandoit une véritable odeur de soufre commun. Il me parut possible que selon que le creuset auroit eu plus ou moins de soufre, la fonte auroit été endurcie plus promptement, ou plus lentement. J'en fondis qui auroit dû couler douce dans des creusets qui ne pouvoient pas être soupçonnés de contenir du soufre, dans nos creusets de Beauvais; & j'eus de la fonte dure , lorsque j'en cherchois de douce.

Je sis faire d'autres creusets avec très-peu de terre & beaucoup de mine de plomb. Dans quelques-uns la mine entroit pour plus des deux tiers, ou des trois quarts. Ces creusets me firent voir les mêmes irrégularités que les autres m'avoient montrées. Tantôt j'en retirai de la sonte blanche, & tantôt de

la fonte grife.

de fer fondu, nous ont conduits à penser que les soufres endurcissent le fer & la fonte. ler cette idée ; avant qu'elle fût assez dévenécessaires, pour donner à la fonte une parfaite fluidité, étoient les mêmes qui produifoient son endurcissement, que le feu même qui la rendoit sluide, qui l'entretenoit en mouvement, lui donnoit ses propres soufres, d'où il me parut probable qu'en la faisant fondre dans des creusets de fer forgé, on pourroit l'y conferver douce, & cela parce que le fer beaucoup plus dénué de soufres, retiendroit ceux qui pénetrent au travers'des creusets de terre, & peut-être même boi-roit une partie de ceux de la fonte. Je sis donc fondre de la fonte dans des creusets de fer forgé. Les premieres expériences parurent répondre à mon attente; mais elle fut trompée, lorsque je les eus répétées autant de fois que je le croyois nécessaire pour compter sur leur succès; je trouvai les mêmes variétés que ci-devant, c'est-à-dire, tantôt des fon-tes blanches, & tantôt des fontes grises.

Nos recuits, & fur-tout ceux que nous avons faits ci-devant au feu immédiat, foit avec enduit, foit fans enduit, nous ont fait voir que la fonte mise dans un creuset pour y être fondue, quelque blanche, quelque dure qu'elle soit, doit s'y adoucir, au moins en partie, avant d'être mise en susion. Car ces expériences nous ont appris qu'un violent degré de chaleur y produit un adouciffement certain. La fonte d'un creuset, avant de devenir fluide, a souffert ce violent degré de chaleur; par la même raison les sontes déja douces, doivent s'adoucir de plus en plus avant de devenir coulantes. Il me parut curieux & même nécessaire pour éclaircir ce que je cherchois de sçavoir, si le temps précisément où de la fonte commence à s'endurcir, est celui où elle est rendue fluide; toujours me parut-il certain que si quelques fontes étoient rendurcies dans le creuset avant l'instant de fusion, il ne falloit pas attendre que ces mêmes fontes fussent limables après qu'elles auroient été fondues. Je me proposai donc d'observer les sontes depuis l'instant où elles auroient été jettées dans le creuset, jusqu'à celui où elles y deviendroient liquides : j'en fis concasser en petits morceaux, j'en remplis en partie un creuset; je sis chauffer le creuser, & d'inftant en instant, je retirois des morceaux de cette fonte. J'éprouvois les progrès de l'adoucissement qui devoient aller vîte, parce

Les expériences que nous avons faites, essais furent faits sur différentes fontes, sur soit par rapport à la conversion du fer en des sontes blanches, sur des sontes qui acier, soit pour l'adoucissement des ouvrages avoient été blanches, & que l'adoucissement avoit rendu grifes, & fur des fontes naturellement grises. Après avoir suivi les unes & Celles que nous faisons à présent, nous met-les autres attentivement, j'observai que des tront en état, par la suite, de mieux démê- fontes blanches, & de celles qui tiennent leur couleur grise de l'adoucissement, loppée, j'imaginai que les foufres qui étoient après être devenues de plus douces en plus douces, redevenoient dures avant d'ètre fondues. Le temps précis de ce retour n'étoit pas déterminable : mais ce qui étoit certain, c'est que ce même morceau de fonte, qui se fût laissé limer très-aisément, s'il eût été tiré plutôt du creuset, ne cédoit plus à la lime, lorsqu'il en étoit tiré un peu plus tard. Le degré de chaleur qu'opere ce changement est toujours proche de celui qui donne la fluidité. Car les angles des morceaux qui étoient devenus durs dans le creuset, avoient été fondus. Mais ce qui démontre qu'un degré de chaleur moindre que celui qui demande la fusion, opere ce prompt rendurcissement, c'est que les endroits qui n'avoient point été fondus, avoient toute la dureté possible. Les plaques dont nous avons parlé dans le IV. Mémoire de la premiere Partie, nous ont donné, encore plus en grand, l'exemple de l'endurcissement produit avant la

Parmi les fontes naturellement grises, dans quelques circonstances, j'en ai observé qui se sont fondues, sans retour à la dureté; en quelque temps que je les aie retirées du creuset, je leur ai toujours trouvé la même douceur; mais dans d'autres circonstances, j'ai retiré des fontes grises naturelle-ment qui étoient devenues blanches, & par conséquent non limables avant d'avoir été fondues. Ces circonstances ont été celles où la fusion a été trop long-temps à se faire. A dessein, je ne la pressois pas; j'avois besoin de conferver mes morceaux en masses solides pour les examiner en différents états.

Puisque la fusion par elle-même n'est pas propre à adoucir la fonte; pour en avoir de douce après qu'elle sera fondue, il est donc au moins absolument nécessaire de la conserver telle jusqu'à l'instant où elle devient fluide. Et il suit de la derniere remarque, que l'on y réussira d'autant mieux, toutes choses d'ailleurs égales, qu'on la fondra plus promptement; mais on ne sçauroit se promettre d'exécuter cette opération simple plusieurs fois de suite avec la même vîtesse. Une infinité de circonstances peuvent la retarder; les creusets, les qualités des charbons, les soufflets, les épaisseurs différentes des morceaux de fonte, sont des sources d'irrégularités fans nombre. Aussi quoique j'aie à dessein tâché de mettre en fusion de qu'on donnoit un grand feu au creuset. Ces nos fontes grises le plus promptement qu'il

étoit possible, il m'est arrivé de couler de la que si on desséche la fonte jusqu'à un certain même tantôt grise & tantôt blanche.

Ce n'étoit qu'en petit que je faisois cette expérience; peut-être que le fuccès en seroit encore plus incertain en grand, par rapport aux circonstances dont je viens de parler. Mais par rapport à quelques autres circonstances, il est aussi plus facile de tirer de la fonte douce, au moins en partie, en en fondant une plus grande quantité à la fois. Plus rarement il m'est arrivé de couler cette fonte douce du creuset, quand je n'y en eus mis que quelques onces, & quand j'y en ai eu mis une ou plusieurs livres; & assez souvent elle a coulé douce, quand la quantité a été raifonnable : mais , comme je viens de le dire , douce en partie; car il y en avoit presque toujours une portion qui avoit pris de la blancheur, ou, ce qui est la même chose, la dureté à l'épreuve de la lime.

Pour revenir à nos observations faites sur les fontes que j'ai tirées des creusets avant qu'elles y eussent été rendues fluides, & où elles s'étoient rendurcies, j'ai cherché à comprendre ce rendurcissement; & pour cela j'ai mis de la fonte grise dans un creuset où elle étoit environnée de toutes parts de poudre d'os; elle s'y est cependant endurcie avant d'avoir pris de la fluidité; & qui plus est, le feu ayant été donné trop long-temps, à un dégréau-dessous de la violence nécessaire pour fondre, on a eu beau ensuite augmenter la force du feu; la fonte n'a jamais pû

prendre de fluidité.

Dans une autre expérience, je me suis contenté de couvrir la fonte de poudre d'os; & où le feu violent a été donné plutôt, la fonte a coulé: mais elle a coulé blanche & dure. Les os qui procurent si efficacement l'adoucissement dans d'autres circonstances n'avoient donc rien opéré ici ; ou s'ils avoient opéré, ç'avoit été l'endurcissement. Ces dernieres expériences semblent attaquer directement les principes que nous avons établis sur tant d'autres expériences & des plus décisives. Nous avons avancé tant de fois que tout fer, soit forgé ou fondu, s'endurcit à proportion qu'il est plus pénétré de soufres & de fels, qu'il s'adoucit à mesure que ces soufres, ces sels lui sont enlevés, que l'action violente du feu est nécessaire pour emporter ces matieres de celui qu'on veut ren-dre plus traitable, qu'enfin les os aident à l'action du feu: & nous voyons ici au contraire que le grand feu avec le secours des nous embarrassons point encore de chercher, si quelque opposées que semblent les convelles nous menent ; elles nous font voir fluidité sans prendre de dureté, pendant un Addition à la 3º. Section,

point avant de la mettre en fusion, on lui ôte trop de ses soufres ou de ses sels, qu'on ne peut plus la fondre, ou que si on la fond, on la rendurcit : car la fonte qui a fouffert du temps un violent seu avant de se sondre, & sur-tout celle qui a été entourée pendant ce temps de poudre d'os, doit être de la fonte très-desséchée. Or, si nous entourons nos morceaux de fonte de poudre de charbon, nous sommes sûrs par toutes les expériences, soit de nos recuirs, soit de l'art de convertir le fer en acier, que la surface de notre fer ne se desséchera pas, quoique le charbon soit propre à convertir le ser en acier, à lui donner une dureté qu'il n'a pas ; j'ai donc pensé qu'il pourroit être propre à conserver aux fontes grifes, & la couleur & la douceur qu'elles avoient avant d'être mises dans le creuset, du moins l'épreuve m'en a-t-elle paru très-indiquée; je l'ai faite, & j'ai trouvé que toute fonte grise de bonne qualité fondue dans un creuser où elle étoit entourée de poudre de charbon se fondoit; & qu'après y avoir été rendue fluide, celle qui étoit tirée du creuset, étoit limable, comme elle l'étoit avant d'avoir été refondue.

Ne cherchons point encore à expliquer, pourquoi la poudre de charbon conferve à la fonte douce sa douceur : un grand nombre de faits que nous avons à rapporter, aideront à éclaircir ce phénomene : continuons à présent de suivre ce qui regarde la pratique de notre Art. Dès que la sonte sondue dans le charbon reste douce, j'ai cru qu'elle le deviendroit encore davantage, étant fondue dans un mélange de poudre de charbon, & de poudre d'os; qu'au moyen de la poudre de charbon, il n'y auroit plus à craindre que les os fissent de mauvais effet; que dans cette circonstance ils adouciroient, comme ils avoient été en possession de le faire dans tous les recuits. J'ai donc fait fondre de la fonte grise, dans un mélange de parties égales de poudre d'os, & de poudre de charbon : celle qui a été fondue dans ce mélange a toujours été douce, & extrêmement douce. Cette dose peut se varier; on peut augmenter la quantité d'os: mais j'aime mieux au contraire qu'on la diminue, parce que le creuset n'étant pas clos, le charbon se brûle; & il est essentiel qu'il en reste toujours une certaine quantité: trop d'os pourroient même empêcher que la fonte ne pût devenir fluide.

Ce n'est pas assez que la fonte soit douce . os, redonne de la dureté à la fonte. Mais ne précisément dans l'instant où elle vient d'étre fondue : dans le travail en grand la fon-te qui a été rendue liquide la premiere, séquences qu'on peut tirer de ces différents reste souvent pendant plusieurs heures dans effets, il n'y auroit pas de moyen de les con- le creuset, avant que le reste air été sondu; cilier. Allons plutôt où les expériences nou- il faut que cette fonte puisse conserver sa celle qui est mise en fusion dans le mélange de poudre d'os & de charbon ; j'en ai tenu de fluide pendant plusieurs heures dans ce mélange; elle n'en a pas été coulée moins douce.

Le mélange de poudre d'os & de charbon qui, de toutes les compositions, est celle qui réussit le mieux dans les recuits faits dans les caisses, est donc jusqu'ici celle qui est la plus avantageuse, pour fondre de la fonte douce. Cette composition suffit pour tenir les fontes douces pendant la fusion, & sera la seule qu'on emploiera dans la pratique ordinaire. Mais si on lui ajoute une portion de sublimé corrosif, réduit en poudre fine, elle vaudra encore mieux, & pourra conserver douces des sontes qu'elle ne conserveroit pas telles sans cette addition. La dose de sublimé ne sera pas considérable : qu'elle soit un vingtieme ou même un quarantieme du poids total, & c'en sera assez. Mais au lieu que la poudre d'os ne peut être employée seule; quand on aura de bonne fonte, on pourra se servir de la seule poudre de charbon.

Tout ce que nous avons tenté au commencement de ce Mémoire, n'a pû nous donner de moyen de rendre douce de la fonte mise en fusion, qui étoit auparavant dure, ou qui étoit devenue telle en se fondant. Nous avons même avoué que nous

temps considérable; & c'est ce qui arrive à désesperions d'y parvenir; mais nous voilà parvenus, par une autre voie, à pouvoir avoir de la fonte douce, après qu'elle fera refondue, pouvû que celle qu'on veut fondre soit grise ou de bonne qualité. La poudre d'os & celle de charbon jettées sur de la fonte actuellement en fusion, ne lui procurent aucun adoucissement. La fonte douce qui se fond étant environnée de poudre d'os seule; s'endurcit; mais la poudre simple de charbon, ou la poudre composée d'os & de charbon, conservent la douceur à celle qui est mise douce dans le creuset, & qu'elles ont toujours entourée. L'expédient est simple & commode; nous expliquerons pourtant dans la suite plus au long, toutes les petites attentions qu'il demande : mais ce dont il nous reste à parler, & qui va faire la matiere du Mémoire suivant, c'est l'explication de ce que nous avons voulu dire, quand nous ne nous sommes pas contentés de demander de la fonte grise, que nous avons demandé de la fonte grise, & de bonne qualité.

Une autre remarque de ce dernier Mémoire, dont il est important de se souvenir, est que la fonte conserve d'autant mieux la douceur qu'elle avoit, avant d'être mise dans le creuset, qu'elle est fondue plus promptement : pour la conserver douce, un point essentiel est d'empêcher sa surface de se des-

sécher, & de se brûler.

Fin du premier Mémoire. .





SECOND MEMOIRE.

Choix des fontes propres à être coulées douces; que cette propriété est naturelle à quelques-unes; que par art on peut la donner à d'autres; qu'il y en a d'autres à qui il est presque impossible de la donner.

borné à dessein à certaines especes de sontes, le secret que nous y avons découvert, pour en couler de douce hors des creusets. On nous a peut-être déja prévenus sur l'étendue dont ce secret est susceptible. Il apprend la maniere de conserver douce, malgré la su-sion, la sonte qui l'étoit avant d'être sondue. Nos recuits nous ont enseigné de surs moyens d'adoucir toute fonte ; il semble donc qu'il n'y en a aucune qui ne foit dans le cas du Mémoire précédent, & qu'on doive prendre pour regle générale, que toute fonte naturellement limable ou rendue telle, étant fondue dans le charbon ou dans le mélange d'os & de charbon, restera limable, comme elle l'étoit avant la fusion. On peut aussi le regarder comme une regle, mais qui est sujette à des exceptions: pour les avoir igno-rées, j'ai été jetté dans des incertitudes bien embarrassantes. Le fuccès des premieres expériences a été souvent démenti par celui des expériences suivantes; après avoir retiré de la fonte du creuset, où elle avoit été sondue, souvent cette fonte étoit douce, & plus douce qu'elle n'y étoit entrée ; d'autre mise très-douce dans un autre creuset, en sortoit d'une dureté à toute épreuve, & quelquefois au contraire, il m'est arrivé de mettre de la fonte dure & blanche dans un autre creuset, & de la verser très - grise & très - limable. Non-seulement cela est arrivé à des sontes différentes; la même m'a quelquefois fait éprouver ces désolantes variétés : ce n'est qu'à force d'expériences tournées & retournées de toutes façons, que les causes de ces diversités ont pû être démêlées; & que j'ai pû établir des regles subordonnées à la regle générale : elles feront faciles dans la pratique, elles préviendront tous les contretemps par où j'ai passé.

Quoiqu'il y ait des fontes blanches qui peuvent être coulées douces dans un travail réglé, le plus sûr sera de n'en fondre que des grises. Nous les considérons ici telles qu'elles font forties du fourneau à mine ; nous les avons ailleurs caractérisées par leurs

Ans le Mémoire précédent, nous avons nuances de couleur, qui, dans différentes especes, varient depuis le gris-blanc ou blanchâtre, jusqu'au gris-noir ou gris de maure. & même jusqu'au noir. Elles ne différent pas moins les unes des autres par leur tissure, qui en toutes est spongieuse, si on la compare avec celle des fontes blanches : c'est à cette tissure, à laquelle nous demandons à présent qu'on fasse le plus d'attention. Quelques-unes semblent composées de grains ou de molécules qui, à la vûe simple, ont un air arrondi; & les autres bien observées, paroissent l'être de lames: on ne trouve point à leurs molécules, la rondeur des molécules des premieres. Les grainées varient par leurs grainures; quelques-unes ont de gros grains, pendant que d'autres en ont de fins. Les raisons de présérence d'une sonte sur une autre, doivent être prises, & de sa couleur, & de sa tissure. Du côté de la tissure, celles qui ont le grain le plus fin, le plus distinct, le mieux démêlé, le mieux arrondi, le plus approchant de celui d'un acier trempé peu chaud, l'emportent sur les autres: & du côté de la couleur, celles qui ont des nuances plus brunes sont plus faciles à tenir douces. Les meilleures de toutes, ou au moins celles qu'on peut fondre avec le moins de précautions, sans craindre de les rendurcir, sont donc celles qui étant noires, ont un grain très-fin & très-distinct. Mais de deux différentes fontes, dont l'une aura un gris plus clair & sera mieux grainée, & dont l'autre fera plus noire avec des grains plus gros & moins démêlés, on préférera celle de la plus parfaite grainure : généralement parlant, on eut beaucoup plus compter sur le grain que fur la couleur.

Celles qui bien considérées, semblent plutôt composées de lames que de grains, sont inférieures aux grainées; mais entre celles-là, les meilleures ont les lames plus fines, plus petites, plus détachées les unes des autres: & les plus mauvaises de toutes ont des amas de lames qui forment comme de gros grains applatis.

Si celles qui n'ont que des lames ne sont

pas d'un gris foncé ou très-brun, il sera tou- masser de ces masses non-fondues, qu'on apjours très-difficile d'en couler des ouvrages limables.

Qu'on espere peu de celles, qui, quoiqu'extrêmement noires, paroissent parsemées de brillants : en général, ces brillants dans les fontes grises, sont de mauvais indices. Si de plus, les fontes noires font composées de gros grains applatis, elles font les plus mauvaises de toutes: des fontes d'un gris presque blanc vaudroient souvent mieux.

Il y a des fourneaux, qui, tant qu'ils font au feu, donnent des fontes des qualités que nous avons indiquées pour bonnes. Mais un avis très-important, pour les établissements où l'on travaillera en grand aux ouvrages de fer fondu, c'est qu'il n'y a presque point de fourneau, où ils ne puissent se fournir de fontes convenables: il ne faut que saisir le temps où ils en couleront de telles. Les premieres gueuzes qui fortent d'un fourneau nouvellement mis au feu sont très-noires, & ordinairement de celles que nous avons rejettées par le défaut de leurs grainures : mais de jour en jour, les gueuzes viennent d'une meilleure grainure. Leur couleur aussi va en s'éclaircissant: & enfin, leurs couleurs deviennent blanches en quelques fourneaux. Le temps où on fera provision de leur fonte, sera entre celui où ils ont donné des gueuzes trop noires, & celui où ils sont prêts d'en donner de trop blanches. Ce temps favorable n'est pas pourtant dissicile à saisir, il vient ordinairement peu de semaines après que le fourneau a été mis en feu. Il y en a où il ne dure pas quinze jours, d'autres où il dure plusieurs mois : car ils passent tous du gris au blanc très-inégalement. Une infinité de causes peuvent contribuer à cette inégalité, la construction même du sourneau, la disposition des soufflets, la qualité des charbons, & celle des mines.

Mais il ne seroit pas difficile de remettre au gris, un fourneau qui feroit venu au blanc. On a quelquefois vû ce retour, sans avoir cherché à le procurer ; ce qui l'occasionne donnera, par la suite, idée de la vraie cause des différences qui sont entre les sontes de différentes couleurs. Quand les courants d'eau qui font mouvoir les foufflets, s'affoiblissent par la sécheresse, le fourneau d'où la fonte fortoit blanche, n'en fait plus voir que de grife; de-là, il est clair que la fonte devient blanche dans les fourneaux où l'action du feu est plus violente. Un expédient pour se procurer de la fonte grise, est donc de diminuer le cours de l'eau qui fait tourner les foufflets; mais cette diminution ne devroit se faire qu'imperceptiblement; qui diminueroit trop vîte la chaleur, courroit rifque de ne pas fondre la mine, & de faire ra-

pelle des renards, & qui obligent à éteindre totalement le feu pour les retirer.

On ne sçauroit refondre notre métal, sans trouver du déchet. Un avantage des fontes que nous avons caractérifées pour les meilleures, c'est que dans la fusion elles diminuent considérablement moins que les autres. Les mauvaises noires diminuent plus qu'aucunes des autres; on les trouve couvertes d'une quantité très-confidérable de laitier ou de matiere vitrifiée; elles sont mêlées apparemment avec beaucoup de terre de la

Nous avons conseillé de ne faire aucun usage des fontes blanches. Aussi toutes celles qui sont blanches, quoiqu'elles aient été coulées en grosses gueuzes, ne peuvent être refondues, pour être coulées en ouvrages limables; mais il ne seroit pas aussi juste de condamner les fontes blanches qui ont été coulées en plaques minces. Il peut y avoir de celles-ci qui sont de très-bonne qualité, & qui, malgré les apparences, font de la nature des grifes. Ces remarques ne sont guere nécessaires pour des Manufactures ; mais elles le sont, pour la Physique de notre Art, & peuvent l'être pour les Ouvriers ordinaires. Si ces derniers ont acheté de vieilles marmites pour les refondre, il leur arrivera de trouver une portion de la même marmite, qui aura la couleur & la grainure de la meilleure qualité, pendant que les autres portions seront blanches & très-dures : ce qui sera blanc, étant refondu, peut être coulé doux & gris comme le reste.

Il peut de même y avoir de grandes plaques de fonte blanche, qui ne tiennent à du gris nulle part, & qui étant fondues, soit dans la poudre de charbon, soit dans le mélange de cette poudre & de celle d'os, deviendront douces. Il y a une maniere de reconnoître la qualité de ces fontes blanches, de les distinguer des autres. Il n'y a qu'à essayer, si on peut les radoucir promptement. L'essai en est aisé à faire, en les recuisant immédiatement au seu de la forge. La fonte blanche qui s'adoucira vîte, peut être fondue douce; mais celle qui foutiendra une chaleur plus longue, sans devenir grise & grainée, sera de nature à sortir dure du creuset, où elle aura été fondue.

Non-seulement on peut, par les recuits, juger si des sontes blanches sont propres à être coulées douces; mais les recuits peuvent donner la disposition à l'être à celle à qui il en manque peu. Ces derniers recuirs: pour être bons, ne doivent être faits que dans la seule poudre de charbon. Après tout, il seroit très-inutile de nous arrêter aux manieres de rendre de la fonte propre à être

toujours des soins & des frais, pendant qu'on en peut avoir qui est telle naturellement.

Je ne dois pas pourtant me dispenser de parler d'une sorte de sonte blanche, qui, quelques recuits que j'aie têntés, quelque chose que j'aie faite, a toujours été coulée très-dure. Élle n'a pas de caractère affez marqué pour se faire distinguer de celles qui réussiroient tout autrement. C'est, & je lui en donnerai toujours les noms dans la fuite, de la fonte blanche de plusieurs fusions, ou de la fonte blanche par art : je veux dire que sorties, ou blanches, ou grises du fourneau, où la mine de fer a été fondue, ont depuis été refondues une ou plusieurs fois, ou tenues liquides pendant du temps. Il n'y a guere que des yeux très-accoutumés à les voir, qui puissent ne les pas confondre avec celles qui font forties blanches du fourneau: leur tissure paroît pourtant plus compacte que celle de ces dernieres. Il fera rare de trouver de cette espece de fonte ailleurs que chez les Ouvriers mêmes qui s'occupent actuellement à mouler le fer, & ils n'en auront que ce qui leur viendra des ouvrages manqués, ou de ce qui sera resté dans les creusets. La quantité de cette espece de sonte ne sera jamais comparable à celle des autres. Les Ouvriers même qui chercheront à couler doux, comme on le cherchera apparemment à l'avenir, n'auront presque point de cette fonte. Nous en faisons une classe à part, & elle le mérite par la propriété singuliere qu'elle a de ne pouvoir être coulée douce, au moins par les moyens qui font le mieux réussir les autres fontes blanches.

Ce phénomene est un de ceux qui méritent d'être remarqués dans notre Art. Si je prends une fonte grise, quelle que soit la qualité de cette fonte, & que je la fonde seule dans un creuset, je la rends blanche, si je la tiens liquide pendant un certain temps qui, dans de petits creusets, n'a jamais besoin d'aller à une demi-heure; si après cette premiere su-sion, il lui étoit resté en quelqu'endrost une nuance de gris, je n'ai qu'à la refondre, & elle deviendra parfaitement blanche. Cette fonte qui a été ainsi refondue peut être adoucie, comme nous l'avons expliqué en tant d'endroits. En l'adoucissant, je la fais passer fuccessivement par différentes nuances de gris: qu'on la prenne lorsqu'elle est venue à la nuance de laquelle que ce soit des sontes naturellement grises; qu'alors on la mette dans un creuset au milieu des mélanges de poudre d'os & de charbon; & qu'on l'y fonde: on aura beau la faire couler dans l'instant même où elle a été rendue liquide, elle fera blanche, comme elle l'étoit la premiere fois.

J'ai voulu voir si ce n'étoit point que che; inutilement tenteroit-on de l'adoucir par Addition à la 3°. Section.

fondue douce, par des recuits, qui coûtent cette espece de sonte demandat des doses de charbons ou d'os, différentes de celles que veulent les autres fontes. Je l'ai donc fondue dans les os feuls, dans le charbon feul, & dans des mélanges de ces deux matieres faits en différentes proportions, où tantôt l'une dominoit & tantôt l'autre, & ç'a toujours été avec le même succès.

Ce qu'on peut avoir de fonte de cette espece dans un attelier, ne sera pourtant pas de la fonte inutile à ceux qui voudront couler doux ; il reste un moyen d'en faire usage. Pour cela il faut toujours commencer par ce genre est composé de sontes, qui, étant l'adoucir, & la très-bien adoucir. On mêlera cette fonte adoucie, avec de la fonte naturellement grise qu'on fondra comme nous l'avons enseigné. Seulement faut-il prendre garde à ne pas mêler la fonte blanche de plusieurs fusions en trop grande proportion avec la fonte grise. J'ai fondu d'abord trois parties de fonte blanche adoucie avec une partie de fonte grise naturellement. Dans la composition faite des parties égales, os & charbon, la fonte composée qui en est venue, a été très-blanche. La fonte blanche adoucie & fondue seulement à partie égale avec la fonte grise, a donné une fonte grise, d'un gris assez blanc, mais aussi médiocre-ment limable. Mais deux parties de sonte grise, & une de fonte blanche adoucie, m'ont paru une dose sure qui donne de belle sonte grise & assez limable.

Afin que le mélange de ces deux fontes se fasse plus parfaitement dans le creuset, il faut y mettre alternativement des lits de fonte blanche, & des lits de fonte grise.

Au reste, c'est toujours la fonte blanche adoucie, & très-bien adoucie, que je mêle avec la grife : car si c'étoit de la fonte blanche non adoucie, la fonte grise n'en pourroit porter qu'une très-petite quanti-

Toute fonte blanche par art, n'est pourtant pas si peu traitable, lorsqu'elle n'a souffert qu'une seule susson : quand elle est venue d'une sonte douce, elle conserve encore quelque temps de la disposition à redevenir

J'ai fondu de la fonte grise très-douce; je l'ai tenue en fusion jusqu'à ce qu'elle ait eu pris le blanc. J'ai fait adoucir cette fonte blanche dont je connoissois l'origine ; adoucie, je l'ai fait fondre dans le mélange d'os & de charbon; & j'en ai eu une fonte trèsgrise & très-limable. J'ai sait aussi la même expérience sur des fontes de seconde fusion, dont l'origine ne m'étoit pas connue, mais qui en avoient apparemment une bonne.

Mais si cette fonte blanche eût été encore mise en susion une ou deux fois, ou si cette fonte fût venue d'une fonte naturellement blanqu'elle auroit été rendue coulante, elle au- celles de plusieurs fusions sont certainement

roit repris sa premiere dureté.

La physique de ces phénomenes ne sçauroit manquer d'être intéressante; mais elle ne peut être bien expliquée que par les expériences qui feront la matiere des Mémoires

Quoique les fontes blanches de plusieurs fusions fondues dans la même composition d'où les fontes grifes fortent douces, en fortissent dures ; je ne me suis pas cru dispensé de tenter de les fondre dans des compositions mêmes qui ne sont pas favorables aux autres. Il n'étoit pas prouvé que leur différente tissure ne demandat pas d'autres mélanges; mais toutes ces tentatives ont été inutiles: en voici les principales.

1°. Elles ont été fondues dans deux parties de suie, une de charbon, & une de sel marin, & font restées blanches, coulées après une

demi-heure & une heure de feu.

2°. Notre fonte blanche adoucie a été fondue dans os & charbon. On y a jetté du sel de soude à trois différentes reprises; elle est toujours venue blanche.

3°. Élle a été fondue étant très-adoucie

avec de la fuie.

4°. Elle a été fondue dans du charbon de corne ; elle est sortie dure & blanche de ces deux creufets.

°. La même fonte a été fondue avec un mélange de poudre d'os & de charbon auquel j'avois fait ajouter du sublimé corrosif. J'avois lieu d'attendre que cette derniere matiere opéreroit quelque chose. La fonte est cependant restée très-dure après la fusion.

Nous ajouterons encore une remarque sur

recuits; quelque adoucie qu'elle fût, dès le caractere des fontes blanches. C'est que plus aisées à fondre que les fontes grises. Il ne nous a pas été si aisé de démêler si les fontes naturellement blanches, le sont de même : mais l'analogie conduit à le penser. Cette observation rend raison d'un phénomene qui m'a quelquefois dérouté : quand on tient de la fonte en fusion, s'il y en a qui doive sortir douce, c'est celle qu'on en tire la premiere, puisque nous avons fait remarquer que le feu continué lui ôte sa disposition à être douce. Cependant dans quelques circonstances, il m'est arrivé tout au contraire, de tirer d'un creuser de la fonte blanche & dure, & un quart-d'heure après, d'en tirer du même creuset de la grise & douce.

Ceci ne m'est arrivé que dans des temps où je ne sçavois pas assez le choix qu'il falloit faire des fontes, & dans des cas où j'en avois jetté dans le creuset des morceaux de différentes qualités. La fonte blanche fondue la premiere, en fortoit blanche & dure; & ce qui restoit à fondre dans le creuset, qui étoit la fonte grise, m'en donnoit ensuite de douce. Aussi depuis que j'ai été mieux instruit, ayant mis dans un creuset, & avec connoissance, de la fonte grise & de la fonte blanche, j'ai d'abord tiré de la fonte blanche, & ensuite de la fonte grise : celle qui a coulé d'abord est sortie avant que l'autre fût en fusion. Autrefois cela m'étoit arrivé dans une même circonstance plus embarrassante, sur le même morceau de marmite; mais j'ai obfervé dans la fuite, que cette marmite étoit partie grise & partie blanche, & apparemment que le morceau jetté dans le creuset étoit de cette qualité.

Fin du second Mémoire.





TROISIEME MEMOIRE.

Que les fontes coulées douces selon les procédés des Mémoires précédents, ont quelquefois le défaut d'être trop grises : moyen de corriger ce défaut, & de leur donner la couleur des ouvrages de fer les plus blancs : comment de la fonte grise & douce peut dans l'instant être rendue blanche & dure.

ous avons commencé par chercher à conserver aux fontes, pendant une seconde fusion, la douceur qu'elles avoient naturellemeut, ou celle qu'elles avoient acquise dans les recuits. Les Mémoires précédents en ont donné les moyens; c'est déja beaucoup : mais il restoit encore quelque chose à trouver. Les fontes qui font grises naturellement, pechent par leur couleur : il est vrai qu'après avoir été refondues, elles ne font ni aussi grises ni aussi ternes qu'elles l'é-toient en sortant du sourneau; elles sont même d'une meilleure tissure, plus égale, mieux grainé. Mais il y a des fontes, & de très-bonne qualité, qui, quoique refondues, restent beaucoup trop grises. Ce qui restoit à trouver, étoit donc le moyen de couler des fontes de telle qualité, que les ouvrages en sortant du moule, eussent non-seulement la douceur de ceux qui ont été bien adoucis, mais aussi qu'ils pussent prendre à peu-près la même couleur & le même poli lorsqu'ils auroient été travaillés.

Pour y parvenir, il a fallu encore tenter différentes manieres de faire usage des soufres & des fels : on les voit reparoître bien souvent; mais puisque la Nature les fait entrer dans la composition des métaux, nous ne pouvons imiter ses procédés, qu'en tâ-chant de les employer comme elle le fait pour varier leurs propriétés.

La méthode par où je devois commencer m'a paru être de tenir en fusion de la fonte naturellement douce, ou douce par art, au milieu de notre poudre composée d'os, & de charbon; de tirer de ce creuset un peu de cette fonte liquide qui feroit un échantillon par où je jugerois à quel point celle qui étoit restée dans le creuser étoit douce & grise; que je devois ensuite jetter quelque ingré-dient dans le creuset, d'où retirant de la fonte quelque temps après, je me trouverois en état de voir si cet ingrédient y auroit produit quelque changement par la compa-raison que j'en ferois avec l'échantillon qui auroit été tiré d'abord. J'ai cru aussi qu'il falloir retirer de la fonte de ce creuset à diffé-

rentes reprises, pour s'affurer si cet ingrédient ne produiroit pas, dans un temps plus long, un effet qu'il n'auroit pas produit dans un plus court. C'est-là le détail de la ma-nœuvre que j'ai pratiquée dans toutes les expériences suivantes.

1º. Du salpètre jetté dans le creuset, où la sonte étoit en suson, n'y a produit aucun changement sensible; elle est restée douce & grise, autant que celle de l'échantillon.

2°. Du sel de soude n'y a rien opéré de plus; mais ce qui est à remarquer, c'est que le salpêtre qui épaissit si subitement la fonte liquide, lorsqu'il a été jetté sur cette sonte seule, ne lui a ici rien sait perdre de sa slui-dité; il a pourtant susé à l'ordinaire. Le sel de soude à occasionné divers jets de flamme. Ici le charbon mêlé avec la poudre d'os, a fourni à toutes ces flammes; elles n'ont point consumé la partie huileuse du ser; il y en avoit de plus à portée. La sonte n'a donc dû rien perdre de sa sluidité, si elle la tient de sa partie huileuse.

3°. Le sel marin a produit un peu plus de changement. J'ai jetté de ce sel, & de même de tous les autres à différentes reprifes ; la fonte qui avoit été tirée du creuset après que la premiere dose de sel y a été jettée, avoit la couleur grise de celle de l'échantillon. Mais celle qui a été tirée, après une seconde dose de sel, quoique grise & limable, a paru plus brillante dans les endroits limés, que ne l'est la fonte qui a le même gris. Peut-être aussi étoit-elle plus dure.

Le sel marin m'a ici sait voir un phé-nomene nouveau. Il est sorti plus de stammes, & des flammes plus considérables du creuset où il a été jetté, qu'il n'en est sorti de celui où le sel de soude a été jetté. Il semble que le sel marin ait donné occasion au charbon de s'enslammer; car ce sel n'a rien fait de pareil lorsqu'il a été jetté, dans une autre expérience, sur la fonte qui étoit en fusion, sans être environnée de poudre de charbon & d'os. Les sels fixes ne seroient pas aussi peu propres à exciter l'inflammabilité qu'on l'a pensé, & peut-être n'y a-t il pas aussi loin qu'on se l'imagine, du sel marin au salpêtre : une autre expérience dont il l'huile n'en a produit aucun seule : le mélann'est pas temps de parler, semble le prouver; & les deux ensemble invitent à en faire d'audans le creuset où la fonte est seule, répand d'épaisses vapeurs; ne sont-ce point ces vament l'huile du charbon, & qui lui donnent

occasion de s'enflammer?

Quoique les expériences que nous parcourons, eussent été principalement faites dans la vûe de découvrir des moyens d'avoir de la fonte douce, & de meilleure qualité que ne le font les fontes grises ordinaires, je les avois en même-temps regardées comme propres à nous donner des éclaircissements fur la nature de tout fer fondu ou autre; depuis long-temps j'avois eu envie de pouvoir tenir en fusion, à mon gré, des fontes douces. Nous avons attribué la dureté de la fonte du fer & de l'acier, aux soufres, & aux fels indistinctement. Nous eussions bien voulu pouvoir faire le partage ; il m'a femblé que nous le pourrions, dès que nous aurions, en fusion, des fontes de la douceur desquelles nous ferions certains.

Sur environ une ou deux livres de fonte en poudre, plein une petite cuiller à caffé. Un instant après, je retirai du creuset de cette même fonte; je la vis blanche, & aussi dure acide, que dans le vitriol & le soufre; pour qu'aucune fonte que j'aie jamais essayée; cependant elle étoit extrêmement grise un moment avant que le soufre y eût été jetté.

On connoît la composition du soufre commun, aussi-bien que celle d'aucun minéral; on sçait du moins qu'il est un mixte dont la partie inflammable, le vrai foufre, n'est qu'une très-petite portion; un acide de la nature de celui du vitriol domine dans ce mixte. Il s'agit de sçavoir si c'est par sa partie inflammable, qu'il a endurci si promptement notre fonte, ou si c'est par sa partie saline, ou si c'est par les deux ensemble, & cette question devenoit facile à décider ; car si la matiere inflammable, comme inflammable, donne de la dureté à notre fonte, si l'endurcissement n'est pas opéré par un acide analogue à l'acide vitriolique, du suif ou de l'huile jettés sur la fonte douce, ne manqueront pas de l'endurcir. Sur de la fonte grise & douce, je jettai donc à différentes fois du fuif, & en quantité affez considérable : ce suif brûla sur la fonte, sans la rendre ni plus blanche ni plus grife.

J'éprouvai ensuite l'huile d'olives, comme

Je jettai du savon sur de la même sonte; nous avons vû ci-devant que le sel de soude tance, pour l'endurcissement de la fonte; sion.

ge de ces deux matieres n'a pas plus opéré.

Il semble donc évident, que le soufre comtres sur cette matiere. Le sel marin jetté mun n'endurcit si considérablement & si promptement la fonte, que par le moyen de son acide, ou au moins à l'aide de son acide; peurs qui enlevent & mettent en mouve- on auroit pû le démontrer en composant une espece de soufre commun, avec l'huile ou la graisse, & l'acide du soufre ordinaire, par les procédés enseignés par MM. Stahl & Geoffroy, & jettant de ce soufre sur la fonte en fusion; il n'y a point lieu de douter que le soufre factice, dont la partie huileuse n'étoit pas capable d'endurcir la fonte, ne l'eût cependant endurcie. Mais une autre expérience plus simple épargne l'appareil de celle-ci : on sçait que l'acide du soufre & celui du vitriol sont les mêmes, mais engagés dans différentes matrices; on doit donc attendre du vitriol le même effet que du soufre commun, par rapport à l'endurcissement de notre fonte, si cet endurcissement est opéré par l'acide. J'aurois toujours jetté du vitriol fur la fonte en fusion; mais ici je l'y jette dans le dessein de confirmer les raisonnemens précédents; j'en jettai donc peu, & ce peu fut fuffisant pour donner à cette fonte grise & grife en fusion, je jettai du soufre commun douce, la dureté & la blancheur que le soufre avoit donnée à l'autre.

On retrouve encore dans l'alun le même parfaite confirmation de l'effet de cet acide. l'alun devoit donc, comme le vitriol, donner subitement de la blancheur & de la dureté à notre fonte grise : c'est aussi ce qu'il a

Il est donc clair que l'acide vitriolique donne la blancheur & la dureté au fer. Mais la donne-t-il par lui-même ? & est-ce en facilitant l'introduction de la matiere huileuse ? c'est la seule difficulté qui peut rester à résoudre, & que nous examinerons dans un autre Mémoire.

Pour revenir à nos esfais, le borax a été le feul des autres fels que j'ai éprouvés, qui jetté fur la fonte en fusion dans notre mélange de poudre de charbon & d'os, ait, comme l'alun & le vitriol, donné de la blancheur à la fonte grife : mais il ne l'a pas donnée si subitement, & il n'a pas donné un si grand de-

gré de blancheur & de dureté.

Dans la fonte grise mise en fusion, avec parties égales, os & charbon, on a jetté du sublimé corrosif; elle est au moins restée grise, comme elle l'étoit auparavant : peutêtre même l'est-elle venue davantage. Ainsi, j'avois éprouvé le soufre & le suif : cette le sublimé ne la rendurcit point, comme huile laissa la fonte aussi douce qu'elle l'étoit. d'autres expériences l'ont fait voir ; il est un puissant fondant du fer; il peut être employé avec succès, lorsqu'on se servira de sontes n'a produit aucun effet en pareille circonf- difficiles à conserver douces pendant la fuLe gypse que j'ai essayé encore, parce que fonte très-aisée à limer, très-aisée à percer, j'avois vû tant d'autres sois qu'il agit puissament sur le fer, n'a produit ici aucun esset. parsaites : en un mot, cette sonte si douce

Ensin, tout ce que j'ai tenté en jettant sur de la sonte grise & douce en suson quelqu'ingrédient, n'a rien opéré pour la rendre de meilleure qualité, si on en excepte le sel marin qui a paru produire quelque bon esset mais nous avons vû que le vitriol, l'alun, sont très-nuisibles dans cette circonstance; qu'ils la rendent dure & blanche sur le champ.

Le premier Mémoire de cette troisseme Partie, a donné le détail des expériences, où on a jetté quelque sel, ou autre ingrédient, sur de la fonte en susion dans un creuset, où elle avoit été mise seule. 2°. Nous venons de parler de l'effet des mêmes fels ou ingrédients, jettés dans de la fonte fondue au milieu d'un mélange d'os & de charbon. 3°. Il nous reste à dire ce que nous avons tenté en faisant fondre la fonte avec le fel même: 1°. Nous avons mis dans un creufet cinq onces de fonte grise, & en mêmetemps deux gros de vitriol; 2º. dans un autre creuset, le même poids de la même fonte, avec deux gros d'alun; 3°. dans un autre, le même poids de la même fonte, & deux gros de sel marin ; 4°. dans un autre, le même poids de la même fonte, & deux gros de sel de soude; 5°. dans un autre, le même poids de la même fonte, & deux gros de borax. La fonte de tous ces essais est sortie très-dure & très-blanche, quoiqu'elle eût été mise dans le creuset très-grise & trèsdouce.

Pour varier les manieres d'éprouver l'effet des sels sur la fonte, autant qu'elles le pouvoient être, la seule qui me restoit, étoit de mêler chaque sel en particulier, soit avec la poudre de charbon seule, soit avec la poudre composée de charbon & d'os, & de faire fondre notre métal au milieu de cette nouvelle composition: les expériences, ainsi retournées, ne sembloient pas beaucoup promettre ; mais cela même fortifiera ce que nous avons avancé tant de fois, qu'on ne sçauroit trop les retourner, que l'on ne doit se passer aucune négligence en ce genre. La premiere de ces nouvelles épreuves fut faite avec l'alun : j'en mêlai deux gros avec demionce de charbon ; je mis ce mélange dans un creuset, & au milieu du mélange une once de fonte grise. Si j'eusse eu à prédire le succès de cette épreuve, j'eusse cru devoir annoncer qu'il sortiroit du creuset une fonte très-blanche & très-dure, l'alun, en toute autre circonstance, avoit toujours donné à la fonte, le plus grand dégré de dureté; cependant après lui avoir fait soutenir le feu pendant une demi-heure, je la trouvai, à mon grand étonnement, très-limable. Mais ce qui me surprit le plus, c'est que cette Addition à la 3°. Section.

fonte très-aifée à limer, très-aifée à percer, avoit la blancheur & l'éclat des fontes les plus parfaites : en un mot, cette fonte si douce avoit précisément la couleur que j'avois cherché à lui donner par toutes les expériences dont il a été fait mention jusqu'ici.

Je n'ai pas manqué de répéter cette derniere, sur une quantité de sonte plus considérable, & ç'a toujours été avec le même succès. J'en ai fait d'autres, où j'ai varié les doses de l'alun, par rapport à celles du charbon; & d'autres où j'ai aussi mêlé l'alun en dissérentes doses, avec la poudre composée d'os & de charbon: le résultat de toutes a été que l'alun, ainsi employé, donne de la blancheur à la sonte, qui la met en état de paroître brillante après qu'elle aura été limée.

Si pourtant on outroit la dose de ce sel ; au lieu d'une fonte douce, on en auroit une très-dure. Je voudrois fort prescrire les bornes dans lesquelles on doit la renfermer : mais cela ne me paroît nullement possible. Selon que les fontes sont naturellement plus douces, ou qu'elles ont moins de disposition à s'endurcir, on pourra les fondre avec une plus grande quantité d'alun. La premiere expérience donne un exemple d'une des proportions dans lesquelles on peut mêler ce fel. Il sera aisé de s'assurer par des expériences en petit, si elle conviendra aux fontes qu'on veut jetter en moule; mais si on commence les essais sur des ouvrages, il sera prudent de pécher plutôt par le trop peu, que par le trop; on aura toujours un ouvrage limable : s'il n'a pas une couleur affez vive & affez blanche, on ajoutera du sel dans la composition qu'on fondra dans la suite pour en couler de semblables ouvrages.

Quand nous disons que les sontes que ce procédé nous donne, ont de la blancheur, nous ne voulons pas faire entendre qu'elles en ont une semblable à celle des sontes blanches; elles ont aussi une tissure toute dissérente. Leur cassure paroît grainée à grains sins, bien détachés, égaux, & d'une couleur d'un gris léger; en un mot, cette cassure est semblable à celle de quelques aciers trempés: aussi dès qu'elle a été limée, paroît-elle avec le blanc & le brillant des plus beaux aciers.

Quoique l'alun qui a été jetté sur de la fonte grise tenue en susion, soit au milieu de la poudre de charbon, soit au milieu de celle d'os & de charbon, l'ait soudainement rendue dure; il semble sivre des dernieres expériences, que si on ne jettoit sur cette fonte une très-petite quantité d'alun, on pourroit lui ôter de sa couleur grise, sans lui saire-perdre sa douceur. Mais cette expérience seroit toujours fort incertaine; quelque peu de poudre qu'on jettât dans le creuset, elle se trouveroit en trop

grande quantité, par rapport aux endroits moire de cette troisieme Partie, je n'ai pas de la fonte qu'elle toucheroit, parce qu'il seroit impossible de mêler assez bien cette poudre. Quand heureusement on réussiroit dans un creuset où je n'avois mis aucune quelquefois par ce moyen, on ne devroit jamais y avoir recours dans la pratique; il ex-

poseroit à trop de variétés.

Le succès qu'à eu la fonte rendue fluide dans la poudre composée d'alun & de charbon, ou d'alun, de charbon & d'os, qui est même celle qu'il faut prendre par préférence; ce succès, dis-je, ne permettroit pas de douter que le vitriol ne pût être substitué à l'autre sel: il le peut aussi. J'ai fait beaucoup d'expériences pour comparer leurs effets; si l'un des deux a paru mériter quelque préférence, ç'a été l'alun. Ordinairement la fonte a été conservée plus long-temps douce dans la composition où il est entré, que dans celle où est entré le vitriol : d'ailleurs, l'alun est à meilleur marché, autre raison de le saire liqueur refroidie a toujours été une sonte préférer.

Le borax me parut aussi mériter d'être éprouvé, puisqu'il avoit produit le même effet que l'alun & le vitriol, quoique plus foiblement, lorsqu'il avoit été jetté sur la fonte grise en susion. Cependant, lorsque je l'ai fait entrer dans la composition de la poudre dans laquelle la fonte a été fondue, cette fonte s'est toujours trouvée très-dure & trèsblanche, quoique tenue peu de temps en

fusion.

J'ai aussi mêlé le sel marin, avec cette poudre; j'y ai mêlé aussi du sel de soude. La fonte qui a été fondue dans l'une & l'autre de ces compositions, a sensiblement conservé sa couleur grise; peut-être pourtant que le fel marin l'a rendue un peu plus blanche,

sans lui ôter de sa douceur.

J'ai fondu de notre fonte grise, & trop grise dans une composition propre à convertir le fer en acier; elle étoit faite de deux parties de suie, de deux parties de charbon & d'une partie de sel marin. Après qu'elle a été tirée du creuset, je l'ai trouvé très-limable; & les endroits limés ont été blancs & brillants. La composition à alun m'a pourtant paru faire mieux: d'ailleurs, lorsque j'ai réitéré l'usa-ge de cette composition, j'ai trouvé que la fonte s'y endurcit plutôt qu'elle ne s'endurcit dans celle dont l'alun fait partie.

Quoique le fer fondu forgeable ne soit plus fusible étant seul, il peut être fondu avec le secours de divers fondants, & la fonte même peut lui en tenir lieu. Du fer devenu forgeable mêlé avec de la fonte, semble devoir composer une nouvelle fonte, qui, refroidie, fera plus limable, aura plus de corps, & une plus belle couleur que la fonte grise ordinaire; cette idée est si vraisemblable, que quoique le fer mêlé avec la fonte m'eût déja mal réussi dans les expériences du premier Mé- marché. Nous ajouterons seulement une

cru qu'il fallût renoncer à de nouvelles épreuves. Dans les autres, la fonte & le fer étoient composition; je ne connoissois pas pour lors la nécessité de la composition, ou plutôt la nécessité de la poudre de charbon pour empêcher le fer de se brûler avant de fondre. J'ai donc recommencé les épreuves: j'ai mis dans un creuset un mélange égal de poudre d'os & de charbon, & j'ai fait entrer dans cette poudre composée, des fragmens de fonte très-grise & de la limaille de fer. Le tout a été parfaitement mêlé, sçavoir deux parties de fonte grise & une partie de limaille. L'expérience a été répétée bien des fois; la fusion a toujours été longue à se faire : la fonte qui seule eût été liquide en moins d'une demi-heure, mêlée avec le fer, n'a été en liqueur qu'au bout de deux heures; & cette dure & blanche.

Au lieu de la poudre composée d'os & de charbon, j'ai pris ensuite la poudre de charbon seule, & j'y ai mis de même deux parties de fonte & une partie de limaille ; la fusion a été faite plus promptement. Mais la fonte qui a été tirée en différents temps, a

toujours été blanche & dure.

Quatre parties de fonte grise fondues dans le charbon avec une seule partie de limaille ont été encore fondues plus vîte : après une demi-heure de feu, j'ai retiré de la fonte grise; mais celle qui a été retirée après étoit blanche, probablement le fer n'étoit pas encore fondu lorsque la premiere a été tirée & c'est pour cela qu'elle étoit grise; la seconde étoit blanche, parce que la limaille fondue en faisoit partie.

De même dans une autre expérience où j'ai fondu quatre parties de fonte grise avec une de limaille de fer dans une composition faite d'une partie d'os, une partie de charbon & d'une de ces parties de vitriol, j'ai coulé de la fonte grise après une demi-heure de seu, & la fonte étoit blanche aprèsune heure de ce feu.

Il paroît par ces expériences que le fer forgeable mis en fusion non-seulement devient une fonte blanche dure, mais devient une fonte de telle qualité que peu fussit pour durcir celle qui eût été douce. Au reste, par le poids de la fonte retirée des creusets, je me suis toujours assuré que le fer avoit été fondu dans les expériences que je viens de

Quoi qu'il en soit des différents moyens par lesquels on pourroit rendre la fonte d'une belle couleur, en lui confervant la propriété d'être limable; il ne paroît pas qu'on doive fonger à recourir à d'autres matieres que l'alun, puisqu'il fait très-bien, & qu'il est à bon

que. Si on jette un morceau d'alun, ou une petite masse de poudre d'alun dans de la fonte qui est fluide au milieu même de la composition d'os & de charbon, on ôte soudainement à cette fonte la disposition qu'elle avoit d'être limable. Si au contraire cette fonte a été rendue liquide au milieu d'une composition où l'alun en poudre avoit été bien mêlé, la fonte n'en devient pas moins limable. Ici l'alun mêlé par plus petites parties, & qui par-tout est environné de poudre de charbon, ne peut pas produire de mauvais effet. Ainsi il m'a semblé que si de la sonte ayant été mise en susion au milieu de la poudre de charbon, & de la poudre composée de charbon & d'os, on jettoit dessus une autre poudre où l'alun fût bien mélangé avec le charbon, alors on pourroit donner de la blancheur à la fonte, sans courir trop risque

remarque qui conduira à l'employer sans ris- de l'endurcir ; l'expérience m'a fait voir que mon idée étoit vraie, & nous en pouvons tirer la regle la plus commode pour conduire dans la fusion des fontes. On se contentera de mettre dans le creuser, une poudre composée d'os & de charbon, & en assez grande quantité pour couvrir toute la fonte : dès que la fonte y aura été entiérement fondue, on en retirera un peu du creuset avec une cuiller de fer; on la laissera refroidir doucement : alors on examinera fa couleur; si elle paroît trop brune, on jettera dans le creuset de la composition faite avec l'alun & le charbon : quelques minutes après on retirera un second essai de fonte qui fera connoître le changement de couleur qui s'est fait; s'il ne paroît pas suffisant, on jettera de nouvelle composition à alun, & ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à un essai de la couleur duquel on foit fatisfait.

Fin du troisieme Mémoire.



<u>፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠</u>

QUATRIEME MEMOIRE.

Précaution essentielle avec laquelle la fonte douce demande à être jettée en moule: que la fonte blanche est de la fonte trempée; mais que certaines fontes ont plus de disposition à prendre la trempe que les autres: avantages des chassis de fer.

our semble fait, du moins tout me le moulée, tenoit quelque chose d'analogue à paroissoit, lorsqu'on est parvenu à avoir de la fonte, qui étant tirée du creuset où elle a été fondue, est aussi douce & aussi belle qu'on peut la desirer. Nos Mémoires précédents nous en ont appris les moyens, que peut-il rester à faire que de jetter cette fonte en moule, comme on jette celle des autres métaux? Je le pensai ainsi, & je ne m'avisai de songer à en remplir des moules que quand j'eus entiérement découvert les procédés qui la donnent douce & belle; alors ne foupçonnant pas même qu'on dût être inquiet sur le succès, je sis verser de cette sonte dans des moules préparés: à peine eus-je fait essayer de limer les ouvrages minces qui en furent tirés, que je trouvai le plus rude comme le plus inattendu mécompte: tout étoit dur ; la lime n'avoit aucune prise sur les ouvrages; charbon pur, de charbon mêlé avec la pouensin les ayant cassés, les cassures me montrerent dans la plûpart des endroits de la fonte la plus blanche, de la moins grainée & de la plus dure : au moins la couche extérieure étoit telle par-tout. Dans un instant, en entrant dans le moule, ma fonte grise & douce, avoit donc été transformée en fonte blanche & dure. Je ne pouvois douter que cette fonte, avant d'être entrée dans le moule, ne fût de nature à être douce : j'en avois fait tirer du creuset dans l'instant qui avoit précédé celui où elle avoit été coulée; j'en avois même fait verser un peu dans un autre creuser voisin du fourneau; l'une & l'autre avoient été trouvées douces.

Dans nos matieres de physique, les événements imprévus, quelqu'opposés qu'ils soient à ce qu'on s'étoit promis, ne doivent point allarmer quand on a le courage d'y chercher des remedes : on doit même les voir avec plaisir; ils nous mettent ordinairement sur une nouvelle voie d'acquérir des connoissances. Un peu de soufre, un peu de vitriol, un peu d'alun, peuvent sur le champ métamorphoser la fonte douce en fonte dure (1). Ces faits connus, il étoit naturel de penser que le fable où la fonte avoit été

ces matieres. Je sis donc jetter de la sonte douce dans diverses autres especes de sables & de terres, dont les unes sont actuellement employées à mouler dans quelques pays, & dont les autres ne servent pas à cet usage; la fonte fortit dure & blanche, au moins en partie, de tant de différents moules. Toutes les especes de terre & de sable auroient-elles eu de ces soufres & de ces sels nuisibles? Il n'étoit pas naturel de le penser. Je sis ensuite couler de la même fonte entre des lames de fer, & entre des pieces de bois qui formoient des especes de moules; la réussite fut la même qu'elle avoit été dans les moules de fable ou de terre. Au lieu de former mes moules, de faire remplir les chassis, avec de la terre & du sable, je les sis remplir de poudre d'os, de dre d'os; de craie, de chaux, de sable à Fondeur mêlé avec la poudre d'os & la poudre de charbon dans quelques-unes de ces expériences; une plus grande partie de la fonte se trouva douce. Mais elle ne se trouva pas douce en entier : les endroits minces furent toujours extrêmement durs; & c'en étoit assez pour rendre inutiles nos recherches précédentes. A quoi avoir recours pour empêcher la fonte de prendre une qualité si différente de celle qu'elle avoit en fortant du creuset ?

Une autre cause à laquelle j'attribuai cet effet si subit, sut que les moules étoient trop froids ou trop humides. Les Fondeurs font sécher & chausser ceux dans lesquels ils veulent couler du métal. Je sis sécher & chauffer ceux dont je voulois me fervir, autant & même beaucoup plus que les Fondeurs ne le font ordinairement. Souvent ils étoient si chauds, qu'on ne pouvoit tenir la main dessus pendant un instant : ma fonte grise y devenoit cependant dure & blanche. De cette même fonte qui prenoit de la dureté dès qu'elle étoit entrée dans le moule, que j'en fisse jetter dans un creuset médiocrement chaud, & même froid, que j'en fisse jetter sur une couche de sable, pareil

à celui dont les moules avoient été faits: la liquide, qui eût été très-grise & très-douce, fonte jettée sur ce sable sec, ou jettée sur ce sable même humide & froid; de la sonte même tombée à terre se trouvoit douce & grise, rente de ces fontes blanches, que nous avons & cela constamment : & cette fonte coulée nommées de plusieurs susions, ou blanches entre deux plaques de terre cuite appliquées l'une contre l'autre y devenoit dure & blanche, quoique ces plaques fussent de la même trouvoit douce.

Il sembloit que la fonte la plus douce ne pouvoit permettre qu'on la renfermât dans un moule; que dès qu'elle étoit conduite par une petite ouverture dans une cavité close, elle s'y rendurcissoit. Quand l'entrée du moule étoit large, que le jet se trouvoit gros, toute la partie de ce jet qui étoit la plus proche de l'embouchure, étoit très-douce & très-grife: devoit-on attribuer cet effet à l'air qu'elle rencontroit dans son chemin? On auroit pû imaginer encore qu'il s'échappe continuellement des vapeurs, soit sulphureuses, soit salines, de la fonte qui est fluide, qu'elle reste douce lorsque ces vapeurs ont eu la facilité de se dissiper; mais que si elles ne peuvent en fortir, ou que quelque circonstance les contraigne d'y rentrer, elles laif-fent à la fonte sa dureté, ou elles la rendurcissent. De pareilles vapeurs pourroient n'avoir pas une libre circulation dans un moule, comme elles l'ont lorsque la fonte est coulée fur une simple couche de sable, ou dans un creuset, ou même à terre. Je multipliai les évents des moules, afin de donner à l'air & aux vapeurs plus de liberté pour fortir; & cet expédient ne produisit nul

Tout pourtant bien expérimenté & bien considéré, je vis qu'il falloit abandonner ces dernieres idées, & je pensai que je devois revenir à une des premieres; que ce phénomene ne pouvoit être attribué qu'au peu de chaleur des moules; que quoique je leur en fisse prendre bien davantage que n'en ont ceux où les Fondeurs coulent le cuivre & l'argent, ce n'étoit pas une preuve que je leur en donnasse assez : ces derniers crus donc que la fonte se trempoit dans les expériences où la fonte s'étoit trouvée douce, quoiqu'elle eût été jettée dans des creusets froids, sur du sable froid, ou même qu'elle eût été versée par terre : ces expéqui pouvoient être éclaircies.

Pour avoir preuve que la fonte douce & grise pouvoit devenir parsaitement sembla-Addition à la 3°. Section.

si elle se fût refroidie, exposée à l'air libre; tirée de l'eau, elle ne parut en rien diffé-

Celui des Mémoires de l'Art de convertir le fer en acier, où nous avons traité de terre que le creuset, où étant versée elle se la trempe assez au long, nous donnera à présent bien des lumieres; & en revanche, l'idée nouvelle que nous examinons, nous en donnera aussi beaucoup sur la trempe. Nous y avons vû que tremper l'acier, n'est que le refroidir subitement; que l'acier prend d'autant plus de dureté qu'il étoit plus chaud, lorsqu'il a été plongé dans l'eau ou dans toute autre liqueur; que plus la liqueur est froide, plus elle peut faire d'effet sur de l'acier trempé au même dégré de chaleur; que si on se contente de chauffer de l'acier couleur de cerise, & qu'on le trempe dans l'eau bouillante, il fortira limable, de cette trempe. Qu'on chausse le même acier tout blanc, & qu'on le plonge dans l'eau bouillante, il en sortira aussi dur que s'il eût été trempé rouge dans l'eau froide. De la fonte en fusion est échauffée bien par-delà le point où est échauffé l'acier qui est trempé le plus chaud; donc, cette fonte peut être rendurcie par un dégré de froid, ou si l'on veut par un dégré de chaud, qui n'endurciroit pas l'acier. Si de l'eau bouillante peut tremper l'acier chauffé blanc, si elle est froide par rapport à cet acier, une liqueur capable de prendre un plus grand dégré de chaleur que l'eau, de l'huile bouillante, par exem-ple, pourra être froide pour la fonte en fusion, & elle l'est réellement puisque la fonte se fige dans cette huile. Mais si on n'aime pas à donner à l'huile bouillante l'épithete de froide, quoique le froid & le chaud ne foient que des termes relatifs : disons que l'huile bouillante pourra tremper de la fonte en fusion, comme l'eau bouillante trempe de l'acier chauffé blanc.

L'effet de la trempe peut être opéré par des corps solides, comme il le peut être par métaux ne sont pas susceptibles de la trem- des liqueurs. Dans le Mémoire sur les Trempe, comme le fer l'est en certains états. Je pes que nous avons cité ci-dessus, nous avons fait voir qu'en enfonçant une pointe moules; & cette idée étoit la vraie, quoi- d'acier toute rouge dans le plomb, dans l'équ'elle parût fortement combattue par les tain, dans l'antimoine, on la trempe. Tremper n'est que refroidir, arrêter le mouvement des parties; plus ce mouvement est subite-ment arrêté, & plus l'effet est considérable. Le mercure trempe plus efficacement que riences ne me semblerent que des objections, l'eau froide; par cette raison, ne soyons donc point étonnés que le fable qui est dans un moule puisse tremper de la fonte, & que le sable étant plus solide que l'eau, il puisse ble à la fonte la plus blanche, par l'effet de même la tremper plus efficacement. Mais la trempe; je versai dans de l'eau de la fonte remarquons avec attention, que quand l'a-

cier ne demanderoit, pour être trempé, que le même dégré de froid ou de moins de chaleur dans le corps qui le touche, que celui que demande la fonte, il ne pourroit pas être trempé aussi efficacement par le sable; & cela parce que le fable composant une masse spongieuse, il ne s'applique pas exactement sur toute la surface d'un corps folide. Supposons, par exemple, que la somme des vuides que laissent les grains de sable entr'eux, est égale en volume à la somme des grains de fable pris ensemble; il est visible que l'acier enfoncé chaud dans ce fable, n'est pas refroidi aussi vîte qu'il le seroit, si les intervalles que laissent entr'eux les grains étoient remplis par une matiere semblable à celle des grains, ou par une autre aussi dense : il s'en faudra de moitié. Ménageons à présent, dans ce même sable, un creux, dont la capacité soit égale, semblable au volume du morceau d'acier que nous y avons fait entrer ci-devant; remplissons ce creux de fonte fluide: si nous y prenons bien garde, dans notre supposition de la somme des vuides que laissent les grains, égale à celle des pleins des grains, l'acier n'a été touché que par une moitié des grains qui n'ont pû toucher la fonte, & ne l'est pas à beaucoupprès, par la moitié de la surface de ces grains; la fonte en liqueur pénétre dans les intervalles que les grains laissent entr'eux; elle touche ces grains de toutes parts: Que A, B, C, foient trois grains de fable du moule, mais grossis dans cette figure; le grain C ménage un vuide entre les grains A & B. Le morceau d'acier D, ne sera presque touché qu'en deux points, par les grains froids A & B, & à peu-près de même par tous les grains du moule. La fonte qui coulera dans ce moule, pénétrera dans le vuide que laissent entr'eux ces grains; non-seulement elle touchera le grain C, mais elle s'appliquera contre la plus grande partie de la surface de ces trois grains; elle les touchera chacun en une infinité de points, au lieu que le morceau d'acier ne les touchoit presque qu'en deux points. A la vérité, le morceau de fonte aura plus de volume que le morceau d'acier, parce qu'il occupe des espaces que l'autre n'occupe point; mais le volume n'est par-là augmenté qu'imperceptiblement, pendant que les attouchements sont indéfiniment augmentés. C'est aussi cette augmentation des attouchements qui fait que l'eau trempe sur le champ un acier rouge qui ne seroit point, ou presque point trempé, étant enfoncé dans le fable, quoique le volume d'eau qui entoure l'acier air moins de solidité, de masse, que celui du fable qui l'entoure. Si on coule de la fonte dans un creux au milieu de ce sable, sa fluidité met le sable en état d'agir sur cette fonte, comme la fluidité de l'eau met aura été trempé plus chaud ; il sera gris, &

l'eau en état d'agir sur l'acier. Le corps qui trempe l'autre, doit le refroidir, arrêter le mouvement de ses parties; que ce soit le corps chaud qui aille s'appliquer contre celui qui est froid, ou que celui qui est froid vienne s'appliquer contre celui qui est chaud, l'effet n'en doit pas être différent.

Il résulte des remarques précédentes, que quand de la fonte en fusion ne seroit pas plus fusceptible de la trempe que de l'acier rouge, cette fonte pourroit être trempée par le fable du moule, quoique ce fable ne pût faire d'impression sensible sur l'acier qu'on y feroit pénétrer; mais nous avons vû outre cela que la fonte liquide étant considérablement plus chaude que l'acier, quelque chaud qu'il soit, peut encore, par cette considération, être trempée par un corps ou un fluide qui seroit trop chaud pour tremper l'acier. C'est de ces principes très-clairs, que je crus devoir conclure que quand je chauffois mes moules autant & même davantage que les Fondeurs ne les chauffent ordinairement, je ne les chauffois pas encore affez; qu'ils devoient peut-être être extrêmement chauds pour être hors d'état de tremper la fonte; que si je les faisois rougir, j'en retirerois des ouvrages très-doux.

Les moules des Fondeurs ordinaires en sable, sont maintenus par des chassis de bois; si on vouloit extrêmement chauffer les moules, on brûleroit les chassis ; j'en fis faire de fer, & j'avois proposé autrefois d'en faire de tels, par rapport à d'autres avantages. Je pus hardiment faire entourer les moules de charbons rouges; je les sis sécher eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils eussent rougi. Dans ces moules rouges, je sis verser de la sonte douce; je laissai refroidir le moule avant de la retirer; & je trouvai, comme je l'avois espéré, des ouvrages très-bien venus, & parfaitement limables. Dans toutes les expériences que j'ai répétées, cette méthode a eu le même succès. Elle réussira toujours pourvû que les moules aient le dégré de chaleur que la fonte

demande.

Il est donc certain que la fonte qui eût été douce & grife, si elle eût été coulée dans un moule chaud à un certain dégré, devient de la fonte blanche & intraitable, si elle est coulée dans un moule moins chaud où elle fe fige plus promptement. Ainsi il paroît qu'en général de la fonte blanche est de la fonte trempée; c'est une nouvelle idée qui demandera à être plus développée. Remarquons encore que la parfaite analogie qui est entre nos fontes refroidies plus ou moins lentement, est entre les aciers trempés. Si on trempe le même acier successivement après lui avoir fait prendre différents dégrés de chaleur, il sera d'autant plus dur & plus blanc qu'il

un peu limable, s'il avoir peu de chaleur tremper. Pour avoir un exemple très-sensible lorsqu'il a été trempé.

Il nous reste pourtant à lever quelques difficultés, fondées sur des expériences qui fe trouvent au commencement de ce Mémoire; ces expériences m'ont d'abord empêché de reconnoître que c'étoit à une sorte de trempe que la fonte jettée en moule devoit sa dureré; & elles pourroient encore faire peine à d'autres, malgré les derniers éclaircissements. Nous avons vû que de la fonte versée dans un creuset froid, de la fonte jettée sur du sable froid, & même humide, est restée grise & douce ; là elle ne s'est point trempée ; comment arrive-t-il qu'elle se trempe dans un moule chaud? Pour en appercevoir la cause, faisons attention que la fonte coulée sur une couche de fable, sur une plaque de terre, n'est touchée par ces matieres que d'un côté; ailleurs, elle est environnée d'air qui ayant peu de densité, n'est pas capable de faire une impression assez subite sur notre sonte: nous sçavons que le mercure trempe bien plus efficacement que l'eau, parce qu'il a plus de folidiré. L'eau qui a plus de solidité que l'air, trempe considérablement, pendant que l'air, ne trempe point; un morceau de fer est du temps à perdre la couleur que le feu lui a donnée, si on le laisse refroidir à l'air, & il la perd vîte si on le plonge dans l'eau.

La fonte douce qui a été coulée sur une fimple couche de fable, ayant une partie considérable de sa surface, qui n'est touchée que par l'air, qui prend bientôt un dégré de chaleur approchant de celui de la fonte, n'est done pas en risque d'être trempée, au moins de tous les côtés où l'air l'environne ; si elle pouvoit l'être, ce seroit seulement du côté qui touche le fable ou la terre; auss est-elle plus dure de ce côté - là que de l'autre, & quelquesois y est-elle trempée: mais il peut arriver, & il arrive fouvent, qu'elle ne se trempe pas même de ce côté-là. Chauffez de l'acier trempé, & vous le détremperez. La surface de la sonte qui a touché le fable, se trouve peut-être trempée dans le premier instant ; mais concevons qu'ensuite elle a donné au sable qui l'a trempée un certain dégré de chaleur qui le mettroit hors d'état de tremper une seconde fois la surface contre laquelle il est appliqué, si cette surface se trouvoit détrempée sur le champ par un violent dégré de chaleur qui lui seroit communiqué : l'intérieur de la fonte, communique ce dégré de chaleur; il détrempe cette surface qui a d'abord été trempée, par l'attouchement du fable, & elle reste détrempée, ou ce qui est la même chose, douce,

de tout ceci, on n'a qu'à plonger dans l'eau froide un morceau de fer tout rouge, & l'en retirer dès qu'il sera devenu noir, ou peu après: dans l'instant qu'il en sera sorti, on pourra le toucher sans risque de se brûler; mais bientôt il n'en sera plus de même: la chaleur que le centre a conservée se communique de proche en proche; bientôr la furface qui étoit froide lorsqu'elle a été tirée de l'eau,

se trouve très-chaude.

Quand nous regardions (1) les fontes blanches comme plus affinées que les grifes, c'étoit un phénomene embarrassant que de voir fortir d'un même moule des ouvrages dont l'intérieur étoit gris, & dont les premieres couches étoient blanches, de trouver conftamment que tout ce qui étoit moulé mince, que tout ce qui avoit rempli les évents du moule, étoit de la fonte parfairement blanche, pendant qu'il s'en trouvoit de la grise mêlée dans les gros jets. Pour en rendre raison, nous imaginions que la fonte d'un même creuset étoit inégalement affinée, ce qui étoit très-possible; mais quand nous venions à faire occuper précifément certaines places à la fonte blanche, à la fonte que nous regardions comme la plus affinée, l'explication de ce fair devenoir forcée; nous pouvons lui en substituer une très-naturelle. Quelquesois toute la surface d'une piece se trouve blanche & dure, pendant que l'intérieur est gris & doux, parce que la surface extérieure a seule pû être trempée; la même chose arriveroit à une barre d'acier épaisse qui seroit trempée médiocrement chaude; l'intérieur de cette barre ne prendroit pas de dureté par la trempe, ce qui a été moulé mince fera blanc dans toute son épaisseur, parce que la trempe a pénétré jusqu'au centre de ces pieces minces. Le jet, & sur-tout la partie du jer la plus proche de l'ouverture sera plus souvent grise & douce que ne le seroient des parties de même épaisseur renfermées dans le moule, parce que le jet du côté de l'ouverture du moule n'est touché que par l'air, qui ne peut pas autant pour le tremper que peut le sable.

De-là se tire naturellement une conséquence qui est une regle pour la pratique de notre Art. A fonte égale, plus les pieces qu'on veut jetter en fer sont minces, & plus elles exigent que le moule foir chaud. Au contraire, des pieces épaisses peuvent fortir douces d'un moule médiocrement chaud. Cela arrivera à des pieces qui font très-épaisses, autant & plus que ne le font des marteaux

de porte.

Les pieces qui seront refroidies dans le parce que le fable n'est plus en étar de la moule même, n'en peuvent être que plus à les en tirer encore très-chaudes & même rouges; l'air ordinaire, qui ne trempe pas de la fonte pendant qu'elle est fluide, la trempera beaucoup, quand elle aura pris une

grande consistance.

Puisque la fonte grise, dès qu'elle est trempée, devient de la fonte blanche; il semble que les distinctions que nous avons faites jusqu'ici de ces fontes doivent s'évanouir; que le blanc & le gris, le dur & le doux, ne sont que des termes qui expriment les qualités de la fonte en deux états différents, tels que ceux de l'acier trempé & de l'acier non trempé : il sembleroit même que tout ce que nous avons prescrit pour adoucir la fonte avant de la mettre en fusion, devient inutile; car la fonte en fusion est de la fonte bien détrempée : si cela est, pour la couler douce, il suffit de la couler dans des moules affez chauds. Cependant nos différences entre les especes de fontes n'en sublistent pas moins; le choix des fontes, ou les adoucissements de celles qui ne sont pas douces, ne laisseront pas d'être nécessaires; enfin, quoique les noms de fontes blanches, ou de fontes grifes, foient devenus un peu plus équivoques, nous les retiendrons, & nous devons les retenir pour désigner des especes réellement différentes entr'elles. Nos recherches, pour rendre la fonte propre à être coulée douce, nous ont fait voir cent & cent fois qu'il y a telle fonte en bain, qui étant tirée du creuset dans une cuiller rouge, ou étant versée dans un creuset froid, & même à terre ; enfin , par-tout ailleurs que dans un moule, est grise & douce; il y a au contraire des fontes qui dans les mêmes circonftances font blanches & dures, & tout le travail des premiers Mémoires de cette Partie a eu pour objet, de procurer des fontes de la premiere espece; donc il y en a de réellement différentes par la disposition qu'elles ont à devenir plus dures.

Je n'examine point actuellement la fource de cette différence, il nous suffit de sçavoir que celles qui n'auroient pû fortir du creuset que blanches, en sortiront grises, lorsqu'elles auront été recuites ; que les fontes au contraire qui auront été coulées grifes, fortiront blanches, si elles sont tenues trop

long-temps au feu.

Nous ajouterons pourtant qu'au moyen des moules bien chauffés, il y a des fontes de bonne qualité qui pourront être coulées douces dans les moules fans avoir befoin même d'être fondues avec nos poudres de charbon & d'os. Mais revenons au caracnous venons de dire à l'avantage de quelques-

douces. Je ne vois pourtant nul inconvénient ne sera pas trempée peut être douce; mais il est vrai aussi qu'il y a des fontes qui ont une disposition beaucoup plus grande que les autres à prendre la trempe, & qu'il y en a qu'il est presqu'impossible de ne pas tremper ; en voici despreuves incontestables. J'ai fait fondre de la fonte grise dans un creuset sans addition d'aucune des matieres employées ailleurs pour conserver grises celles qui le sont : quand elle a été en fusion, on a arrêté le mouvement du soufflet; mais on n'a pas retiré le creuser du seu; mon intention étoit que la fonte s'y refroidît par dégrés insensibles, afin qu'elle prît consistance, sans se tremper Aussi l'ai-je trouvée douce, comme je m'y étois attendu. J'ai traité précisément de la même maniere de la fonte blanche mise dans un autre creuset. Quand elle a été refroidie, je l'ai trouvée un peu grise, mais bien moins grise & bien moins douce que la premiere.

Dans une autre épreuve, j'ai fait chauffer ensuite un second creuset presque blanc ; j'ai versé dans ce second creuser, la sonte qui étoit fluide dans l'autre. Cette fonte qui n'avoit fait que changer de creuset, qui en avoit rencontré un presque aussi chaud que celui qu'elle avoit quitté, a été trouvée de la fonte

très-blanche.

Il y a plus: la disposition à prendre la trempe est si grande dans quelques fontes blanches, que quoiqu'on les laisse refroidir dans le creuset, même où elles ont été fondues, fans retirer ce creuset du milieu des charbons, elles ne laissent pas de se tremper. Asin qu'elles se conservent douces dans le creuset, il faut pousser l'attention jusqu'à diminuer par dégrés insensibles le nombre & la force des coups de foufflets. J'en ai trouvé qui se sont rendurcies dans le creuset, parce que cette diminution de l'action du fouffler n'avoit pas été faite affez imperceptiblement.

On ne sera pas surpris, malgré la disposition que la fonte a à se tremper, qu'il y ait des temps où les fourneaux à mine en donnent de grise, & que d'autres la donnent toujours telle. Elle sort de ce sourneau par une grande ouverture. Le jet, ou plutôt le courant est considérable lorsqu'on la moule en gueuze; la masse pese fouvent plus de deux milliers, & une de ses plus larges faces n'est touchée que par l'air : elle n'est donc pas refroidie affez subitement. Vingt-quatre heures après qu'une gueuze a été coulée, si on l'a laissée dans le sable, elle est quelquesois si chaude qu'elle brûleroit les fouliers.

Une regle importante pour le choix des fontes qu'on veut couler douces, se tire directement des remarques précédentes. Quand tere de nos fontes, & à la preuve de ce que on veut acheter de la fonte, à couleur & grainure égale, on préférera celle qui sera moulée le plus mince. Il est certain que c'est Il est vrai qu'en général toute fonte qui celle qui, par sa nature, est la plus douce :

celle qui paroît aussi grise étant épaisse, seroit peut-être absolument blanche, si elle eût été coulée mince.

Il est extrèmement nécessaire de fondre de la fonte douce, & d'empêcher que pendant que la fonte grise est en susson, elle ne se change en sonte blanche; mais on regarde encore comme une regle, que plus la fonte sera douce, & moins elle demandera que le moule où elle doit être coulée soit chaud.

Que l'usage des chassis de fer ne paroisse pas un obstacle à cette nouvelle méthode. Ils ont des avantages sur cettx de bois, qui même nous ont engagés à en confeiller l'usage (¹) dans un temps où nous ne songions pas à couler de la sonte douce. Plus un moule est chaud, plus la matiere qui entre dans ce moule conserve sa fluidité, & plus cette matiere s'y moule parfaitement. Les traits des ouvrages moulés dans des chassis de souvrages moulés dans des chassis de bois, puisqu'il est aisé de tenir ces derniers moulés plus chauds: les ouvrages qui en sortiront, coûteront moins à réparer.

Nous avons dit (1) qu'il y a des précautions à prendre, pour empêcher les pieces minces de se casser dans les moules. Toutes ces précautions ne seront plus nécessaires : dès que le moule aura un degré de chaleur considérable, l'ouvrage se resroidira peu-àpeu dans ce moule, comme s'il étoit mis dans un four chaud.

Souvent des pieces fortent du moule, avec des soufflures qui les rendent inutiles ou très-désectueuses. L'air qui s'est trouvé rensermé quelque part, en est la cause principale; le peu de fluidité du métal en est une autre Quand les moules seront extrêmement chauds, ils contiendront moins d'air, un air qui aura plus de disposition à s'échapper; & le fluide métallique sera fixé plus tard.

Les chassis de ser, sussentials considérablement plus chers que ceux de bois, on seroit dédommagé, avec usure, de ce qu'ils auroient coûté de plus, parce qu'on auroit moins d'ouvrages désectueux, & qu'entre les ouvrages fortis des uns & des autres sans désauts sensibles, ceux qui seront sortis des moules de ser, seroient toujours plus parfaits. Mais d'ailleurs, quoique le chassis de fer soit plus cher de premier achat, il y a de l'épargne à s'en servir, parce que celui de bois n'est pas de longue durée; la traverse de ces derniers chassis qui est du côté du jet, est bientôt brûlée; elle s'enslamme chaque sois qu'on coule du métal : on éteint le seu le plutôt qu'il est possible; mais elles se brûlent roujours au point de ne pouvoir être de longue durée.

Quelques Fondeurs même ayant fait attention depuis peu, combien il leur en coûtoit en chaffis, y ont fait mettre la traverse de fer: voilà déja un quart du chemin que nous voulons faire, qui se trouve fait.

(1) Premiere Edition page 334. & 335. == (2) Voyes la premiere Edition.

Fin du quatrieme Mémoire.





CINQUIEME MEMOIRE.

Des chassis de fer propres aux dissérentes especes de moules : comment on peut empêcher qu'il ne se forme des toiles épaisses dans les moules : comment on tient ensemble les deux moitiés dont ils sont composés,

Les obstacles qui peuvent empêcher les ouvrages de fer de sortir limables des moules, ont été levés. Les principes généraux ont été établis; mais il reste à voir comment on réduira en pratique ces mêmes principes commodément & sûrement. Nous nous trouvons nécessairement engagés à avoir recours à bien des manœuvres nouvelles, & ces manœuvres n'ont pas été ce qu'il y a eu de moins rebutant à chercher. Il y en a plusieurs dont on n'a pû s'instruire que par le travail en grand, où les expériences sont

cheres & difficiles à répéter.

Dès le premier pas, le nouvel Art demande que nous nous écartions de l'Art des autres Fondeurs. Ceux qui moulent en sable font leurs moules dans des chassis de bois, & le nôtre ne veut que des chassis de fer. On fçait que les moules en fable sont ordinairement composés de deux masses de sable égales, dans chacune desquelles une partie du modele est imprimée en creux. Ce fable est gras; il a quelque consistance; cependant il n'en auroit pas assez pour se soutenir seul; mais il se soutient à l'aide des chassis. Quand on veut mouler une piece, on pose le chassis sur une planche de bois ; il forme avec cette planche une espece de boîte à qui il manque le dessus. On remplit alors ce chassis de sable, dans lequel on enterre en partie le modele. Ensuite on presse le sable, on le bat avec des maillets; à force de coups, on le durcit le plus qu'il est possible, & assez pour que le modele étant retiré, l'impression qu'il y a laissée se conserve, & pour que le chassis étant ôté de dessis la planche qui lui servoit de support, le fable y reste attaché en quelque position que le chassis soit mis. Nous ne nous arrêterons point à décrire comment on remplit le second chassis qui doit faire la seconde moitié du moule : ce seroit s'engager dans la description de l'Art du Mouleur. Il nous suffit qu'on se représente le moule composé de deux masses de sable à peu-près égales, appliquées l'une contre l'autre, & que le fable de chacune de ces masses est soutenu par sa pression & son frottement contre les côtés du chassis.

La forme de ceux de bois est rectangle; deux des pieces qui le composent sont appellées les traverses, & les deux autres les montants. Les montants font plus longs que les traverses, non-seulement parce qu'ils forment les plus longs côtés de l'intérieur du chassis, mais encore parce que leurs bouts ont environ un pouce & demi de faillie pardelà les traverses : ces bouts sont des poignées qui donnent prise au Mouleur. La face de chaque traverse qui est dans l'intérieur du chassis, est assez grossiérement creusée en espece de gouttiere : le sable en est mieux retenu. Au reste, on en fait de toutes grandeurs & épaisseurs, selon les ouvrages auxquels on les destine.

Ceux de fer demanderont moins d'épaiffeur; leur matiere est bien autrement en état de résister. Je les ai fait faire d'abord minces, c'est-à-dire, d'un fer qui n'avoit que trois à quatre lignes. J'appréhendois que leur poids ne rebutât les Mouleurs; mais dans la suite, tous ceux de grandeur commune ont été saits de fer qui a environ sept lignes d'épaisseur; leur poids n'a pas paru aussi incommode que

je l'avois craint.

Dans l'essentiel, ils ne disserent point de ceux de bois par leur figure; elle montre suffisamment à tout Serrurier comment doivent être assemblées les barres de ser plat dont on les sormera, & il, ne s'avisera pas de creuser dans les faces intérieures des montants, les rainures ou gouttieres qui sont dans ceux de bois; ce seroit un ouvrage long; il fera simple en emboutissant ou estampant à chaud chacune de ces pieces: des chassis qui ne seroient destinés qu'à mouler des ouvrages très-minces, peuvent même n'avoir point de ces rainures.

Ce qui est encore plus simple que les rainures, & ce qui équivaut, c'est d'attacher tout le long du milieu de chaque montant une verge de fer, tel qu'est le fenton ordinaire. Il n'importe, pour retenir le sable, qu'il aille s'engrainer dans des creux du moule, ou qu'au contraire ce moule ait des parties saillantes qui aillent s'engrainer dans ce sable. Ce sera aussi la pratique qu'on suivra pour tous les moules d'une grandeur

extraordinaire; on rivera de pareilles verges de fer aux traverses de ceux-ci. Dans ceux qui servent à mouler des panneaux de balcons ou des balcons entiers, & dans les autres grands chassis, outre les tringles dont nous venons de parler, il en faut mettre d'autres paralleles aux traverses des bouts, & cela de distance en distance: on se représente aisément comment elles doivent être disposées. Une masse de sable de cinq à six pieds de longueur, auroit peine à se soutenir pendant qu'on retourne le chassis. Au moyen de ces tringles, ce grand moule est dans le cas d'un de pareille hauteur, qui n'auroit que douze à quinze pouces de largeur ; les traverses qui le soutiennent d'espace en espace, font un effet équivalent à une division réelle

du chassis en plusieurs parties. Si nous n'avions à chauffer les chassis de fer, qu'autant qu'on a chauffé ceux de bois, la forme des uns & des autres resteroit absolument semblable, à la différence d'épaisseur près. Mais le grand degré de chaleur qu'ont à soutenir ceux de fer, produit un mauvais effet, auquel il a fallu chercher un remede dans leur forme même. Les Fondeurs ordinaires sçavent ce que c'est que trouver des toiles dans un moule ; ils donnent ce nom à des feuilles de métal très-minces, qui s'y moulent contre leur intention. Ces toiles ou feuilles minces se rencontrent entre les deux principales parties, dont le moule a été composé, & aussi entre les pieces de rapport qu'on y a fait entrer. Quoiqu'on ait bien pris soin de bien appliquer ces parties les unes contre les autres, comme elles sont couverres de poudre de charbon, ou de quelqu'autre poudre fine, jamais l'union n'y est aussi parfaire, que dans les autres endroits; du fable gras s'attache mieux contre de pareil sable gras, que contre de la poudre d'une autre espece. Ainsi, les parties rappliquées les unes sur les autres, sont plus aisées à séparer, & laissent actuellement entr'elles de petits vuides. Ces vuides s'augmentent lorfque le métal fluide entre dans le moule, outre que l'effort de sa chûte tend à écarter les parois qui le contiennent, l'air qu'il raréfie tend encore à produire cet effet : les parties rapportées les unes sur les autres se sépareront donc un peu. Le moule qui reçoit le métal, est à la vérité gêné dans une presse; elle s'oppose à cet écartement qu'elle ne sçauroit rendre totalement nul; le métal qui s'introduit dans ces petits vuides, s'y moule, comme il se moule dans les creux qui lui ont été préparés; mais il n'y prend que la forme d'une feuille mince ou d'une toile; cette toile, aisée à casser ou à emporter avec la lime, défigure peu l'ouvrage, & même n'y produit aucune altération sensible.

été chauffés, il se forme des toiles d'une autre conséquence que celle dont nous venons de parler. J'en ai vû même dans de petits moules, qui avoient plus de deux lignes d'épaisseur. De pareilles toiles sont à éviter, par bien des raisons : elles sont difficiles à détacher; elles désigurent les endroits sur lesquels elles se trouvent; elles obligent à verser dans le moule plus de fonte qu'on n'y en verseroit: enfin, les diametres des ouvrages sont augmentés de toute l'épaisseur qu'a la toile dans les endroits où elle leur est contiguë; & ces toiles étant de différentes épaifseurs en différents endroits, l'ouvrage n'a plus ses justes proportions. Un rou eau qui auroit dû sortir du moule parfaitement rond, en fort oval : la même chose arriveroit à une vis, à un écrou.

Le feu produit dans les matieres de nos moules deux effets opposés, qui concourent à augmenter l'épaisseur de la toile. Il n'est point de pression assez violente, pour empêcher qu'un métal qui s'échauffe ne se dilate; nos deux chassis appliqués l'un contre l'autre ne sçauroient devenir rouges, sans acquérir en tout sens une augmentation de volume. La largeur de chacune des bandes dont ils font faits, ou, ce qui est la même chose, l'épaisseur du moule devient donc plus grande. Chacun de ces chassis est rempli de sable; supposons, pour un instant seulement, que la chaleur ne produit aucun changement dans le volume de fable; & fouvenons-nous que les surfaces intérieures du sable de chaque chassis, sont séparés par une couche de poudre de charbon, mince à la vérité, mais qui toujours les empêche de se toucher. Chaque masse de sable suivra son chassis; car les frottements suffisent pour l'entraîner : elles vont donc se séparer l'une de l'autre; elles laisseront entr'elles un vuide.

Mais le fable qui remplit les chassis y a été mis humide; au lieu d'acquérir du volume en s'échauffant, il en a perdu ; ce dont le diametre de chaque grain s'étend ne rem-place pas dans la masse, ce qu'elle perd par l'eau qui s'est évaporée. La diminution du volume de fable, & l'accroissement de celui du fer, contribuent donc à augmenter le vuide du milieu du moule, & généralement à produire des vuides entre toutes les pieces

de rapport.

Pour empêcher de pareils vuides de se former, j'ai cherché à empêcher non-seulement ces deux causes de concourir à leur production, mais de plus à faire ensorte que l'une tendît à réparer l'effet de l'autre : le moyen m'en a paru simple. Au lieu que les chassis ordinaires sont égaux appliqués l'un sur l'autre, & qu'ainsi ils s'arcboutent nécessairement : faisons-les de différentes grandeurs, Dans nos moules à chassis de fer qui ont que l'un puisse entrer dans l'autre, comme

le corps d'une boîte entre dans son couver- chassis de bois : mais nos opérations ne nous cle: & que quand on les ajuste, on ne les fasse pas autant entrer l'un dans l'autre qu'on le pourroit. Cela supposé, qu'on conçoive cet assemblage de chassis posé verticalement & gêné dans une presse, ou de quelqu'autre maniere équivalente. Quand les deux chassis en se chauffant chercheroient chacun à s'étendre, comme ils font chacun appuyés d'un côté, & que de l'autre ils ne le sont point ou le sont peu, ce n'est que vers ce dernier côté qu'ils s'étendront. Ils trouveroient incomparablement plus de difficulté à avancer vers la presse, à l'écarter, qu'ils n'en trouvent à s'emboîter davantage; ils se mettront plus en recouvrement. Par conséquent, l'effet de leur augmentation de volume sera tel, que tous deux tendront réciproquement à rapprocher continuellement l'une de l'autre les furfaces intérieures du fable, celles qui ont milieu, au moyen de deux chevilles de fer, été poudrées de poudre de charbon.

Les épreuves que j'ai faites de cette conftruction des chassis, m'ont convaincu de la justesse du raisonnement qui m'avoit conduit à y avoir recours. Par cet expédient, j'ai souvent empêché totalement la production des toiles; ou s'il s'y en est formé, elles ont été minces, & telles que celles que les Fondeurs ordinaires ne manquent gueres de trouver.

Pour produire sûrement cet effet, il sussit que le plus grand chassis soit en recouvrement sur l'autre d'environ trois lignes. Mais quand on les remplit l'un & l'autre de fable, on prendra garde d'empêcher qu'ils ne s'emboîtent autant qu'ils peuvent s'emboîter. Le plus petit est celui qu'on remplit le premier; est-il plein ? on pose l'autre dessus, pour le remplir à son tour. Mais il faut plus que remplir le premier, c'est-à-dire, y élever assez le sable, pour que l'autre recouvre ses bords d'environ une ligne & demie de moins qu'il ne peut le recouvrir. Cela est si aisé dans la pratique, que je négligerai de rapporter les petits expédients que j'avois indiqués, pour y réussir toujours sûrement, comme on a négligé de s'en servir.

Un des avantages encore de cette disposition des chassis, est que les deux parties du moule en font moins en risque d'être ébranlées. Tout ébranlement, tout mouvement d'un chassis qui ne se fait point dans l'autre, peut déranger le moule. Dans la pratique ordinaire, un des chassis de bois a trois goujons ou chevilles, qui entrent dans trois trous percés dans l'autre. Ces trous & ces chevilles font qu'on rapporte exactement les chassis l'un fur l'autre, & contribuent à les maintenir en place. L'emboîtement des nôtres les maintient encore plus sûrement, & seroit plus que suffisant, si la suite de notre travail permettoit de les mettre dans une presse, dès

permettent pas même de nous servir des presses ordinaires.

Dès que le moule est fermé, c'est-à-dire, dès que ses deux moitiés sont appliquées l'une contre l'aure, il faut les empêcher de pouvoir se séparer. Le moyen dont on s'est servi pendant quelque temps, a été de lier, avec du fil de fer, le bout de chaque montant du chassis supérieur, avec celui du montant du chassis inférieur qui lui correspond. Cette méthode que les Ouvriers trouvoient commode & sûre, me déplaisoit par fa longueur & par la confommation du fil de fer ; car celui qu'on employoit pour chaque lien, qui étoit d'un grand nombre de tours, étoit perdu : il avoit à soutenir un seu qui le brûloit.

On maintenoit encore ces chassis par le dont chacune étoit rivée contre le milieur d'un montant, & entroit dans un piton rivé de même contre le chassis inférieur. Les chevilles étoient percées d'un trou qui se trouvoit au-dessous du piton; une clavette étant engagée dans le trou, la cheville ne pouvoit plus fortir: mais ces chevilles, avec leurs pitons, n'avoient pas assez de solidité.

En quelques circonstances, on a employé des brides qui embrassoient ensemble les deux bouts des montants que nous avons vû lier ci-dessus avec du fil de fer : on en a même employé qui embrassoient tout le moule, & il y a des cas où on doit encore y recourir.

Mais ce que j'ai trouvé de mieux pour les cas ordinaires pour tous les petits chassis, c'est de les arrêter au moyen d'especes de charnieres. On peut n'en mettre que deux à chaque moule, y en mettre trois & même quatre à cinq, selon que sa grandeur l'exigera. Cette espece de charniere est affez semblable à quelques sermoirs de livres. Elle est composée de trois charnons; une plaque seule rivée contre un des chassis fournit deux des charnons, & une autre plaque rivée sur l'autre chassis fournit l'autre, qui doit se placer entre les deux précédentes. Au lieu que les charnons ordinaires sont enfilés par un fil de métal ; ceux-ci doivent laisser passer une clavette plate, mais qui se termine en pointe. Le charnon du milieu n'avance entre les deux autres, qu'autant qu'il y est forcé par cette clavette qui gêne en même temps

L'emboîtement de nos chassis est un bon moyen pour empêcher les toiles de se former dans les moules de grandeur commune. Mais je ne l'ai plus trouvé capable de produire le même effet, quand j'en suis venu à saire jetter de grands ouvrages plats, comme des qu'ils sont fermés, comme on y met ceux à balcons de quatre pieds & demi ou de cinq

pieds. Ces grandes pieces doivent être per- lons. Leur longueur est telle que les filets de qui leur donne un air de légéreté qu'on leur aime. On avoit eu soin que les modeles sufsent dans ce goût. Néanmoins les premiers balcons qui furent jettés se trouverent tous pleins; les intervalles qui devoient rester entre les ornemens, étoient occupés par de maîtresses toiles; elles avoient communément l'épaisseur du petit doigt, & souvent davantage. On auroit eu bien de la besogne s'il eût fallu évuider tout ce qui demandoit à l'être. Enfin, ces balcons avoient par-tout une épaisseur considérablement plus grande que celle du modele. L'augmentation du volume du fer des chassis n'étoit point ici la cause de cette augmentation du vuide de l'intérieur du moule ; le desséchement du fable ne pouvoit pas non plus aller jusques-là; mais il me parut qu'il étoit produit principalement par la fonte qui entroit dans un moule posé à plomb, que sa charge agissoit puissamment, pour écarter l'une de l'autre, les deux épaifseurs du sable. Nous verrons dans la suite, comme on remédie en partie à l'effort de cette charge en donnant au moule une position fort inclinée. Mais ce qu'il y a de plus efficace, & ce qui l'est indépendamment de toute position, c'est d'assinjettir, comme je sis faire, les deux parries du moule l'une contre l'autre en différents endroits, par de fortes vis. Alors le grand moule se trouvoit tel que s'il eût été réellement partagé en plusieurs perits. Les balcons & généralement toutes le pieces à jour, nous permettent de nous fervir de cet expédient. On marque sur le moule six ou huit endroits, plus ou moins à volonté, vis-à-vis des endroits où il est plein, c'est-à-dire, dans ceux qui doivent rester vuides dans l'ouvrage : là on le perce de part en part d'un trou capable de laisser passer un boulon, dont un bout est en vis; ces boulons se trouvent espacés également, ou avec l'inégalité qu'il convient pour rélister plus proportionnellement à l'effort de la fonte. La tête de chaque boulon s'appuie immédiate-ment sur une plaque de fer de cinq à six pouces en quarré, & de l'épaisseur de quelques lignes, qui est percée au milieu d'un trou qu'on pose sur celui du moule où l'on veut faire passer le boulon. Sur l'ouverture du trou du moule qui est du côté opposé, est une pareille plaque, au travers de laquelle le boulon passe; ainsi il est aisé de voir qu'avec un écrou on va gêner en cet endroit, & sur une étendue de six pouces en quarré, les deux parties du moule l'une contre l'autre, & de même dans tous les endroits qui sont traversés par les boulons.

Addition à la 3°. Section.

cées à jour, & extrêmement percées; c'est ce leur vis les plus proches de leur tête se trouvent éloignés de plus de six à sept pouces de la furface du moule; & cela, afin que l'écrou ne presse pas immédiatement la plaque : elle en est éloignée des six à sept pouces dont nous venons de parler. On fait passer cette partie du boulon dans un canon de fer ; & c'est en serrant ce canon, que l'écrou serre la plaque de ser & le moule. La raison de cette disposition ne peut être bien entendue que lorsque nous verrons comment on chauffe les moules; elle sert à ménager les filets des vis; elle empêche qu'ils ne se trouvent dans le feu pendant qu'il agit sur les moules, ensin elle donne la facilité de presser, de rapprocher les unes contre les autres, les parties d'un moule qui est au milieu d'un brasser.

Des moules encore d'une grandeur considérable sont ceux de ces grands vases, chargés d'ornemens comme ceux de bronze, & destinés de même à l'embellissement des Jardins : outre le prix de la matiere, ceux de bronze font chers, parce qu'on les moule ordinairement en cire perdue. Nous avons cher-ché à faire mouler ceux de fer en des chassis, comme on y moule tant d'autres ouvrages. Ces chassis sont un objet de dépense : si leur construction ne differe de celle des autres, qu'autant que la forme des vases le demande; alors ils doivent être faits d'un fer dont la largeur excede au moins de trois pouces le plus grand demi-diametre du vase : cette largeur pourtant ne leur est pas nécessaire sur toute leur longueur; les vases ont plus de diametre à leur embouchure, ou un peu au-dessous, que vers leur pied. On fera forger le fer de façon qu'il soit plus étroit à un de ses bouts qu'à l'autre, dans la proportion que les différences du plus grand & du plus perit diametre du vase le peuvent permettre; les traverses qui assembleront les deux montants du chassis seront aussi inégales que la même proportion: au lieu que les autres moules sont des parallélipipedes, ceux-ci sont des pyramides tronquées à base rectangle.

Au lieu d'employer du fer si large qui coûte cher à forger, on peut en employer de la moitié plus étroit. Deux pieces assemblées comme le font celles de divers ouvrages de tôle, & celles des grandes chaudieres de cuivre tiendront lieu d'une piece double.

Mais ce qui m'a paru de mieux pour ces fortes de chassis, que les premiers dont on a fait usage, c'est de ne point s'embarrasser de les faire pleins; on les fera à jour comme des grilles; on les composera de forts montants affemblés d'espace en espace par des traverses. J'avois appréhendé que cette construc-Il y a pourtant encore une petite méchanition ne permît pas de bien battre le fable des que à observer dans la disposition de ces bou- moules, qu'il ne s'échappat sous les coups de maillets; mais raboteux, ténace & comme il cft, il foutient l'effort dans la pression verticale, sans presque s'écarter horizontalement; aussi n'a-t-on point eu besoin de se servir du remede que j'avois donné pour empêcher le fable de suir. Il consistoi à appliquer & assume jettir contre les côtés du chassis, des planches de bois, comme on y en met une desfous, pendant qu'on y moule l'ouvrage.

E L ART

Heureusement que les toiles ne sont pas à craindre dans ceux des balcons; il ne servoit pas aussi aisse de les assujettir avec des vis : il sussi de les bien lier avec de bonnes brides, celles qu'on emploie sont fortes; mais elles ne demandent pas grande saçon : ce n'est qu'un morceau de fer recourbé à chaque bout.

Fin du cinquieme Mémoire.



SIXIEME MEMOIRE.

Des fourneaux propres à chauffer ou recuire les moules de sable : comment il faut recuire les moules de terre, & les mettre en état des recuits.

OUS avons vû que rien ne contribue à force. Ces tuileaux tenoient lieu de coins plus à la bonne ou à la mauvaise réussite de nos ouvrages, que le dégré de chaleur des moules. De la fonte excellente deviendra dure, si elle entre dans un moule peu chaud; & de la fonte très-médiocre reçue dans un moule extrêmement chaud, se trouvera limable. Quoique de chauffer des moules, soit en apparence une opération assez simple, elle ne l'est plus autant quand on veut en venir à la pratique, quand on a à chauffer une grande quantité de moules à la fois, qu'on a à en chauffer de toutes figures & de toutes gran-deurs: un moule seul à chauffer offriroit des difficultés. Malgré les différentes manieres dont nous avons assujetti les chassis ensemble, le feu n'agira pas long-temps dessus sans les faire tourmenter. Ils s'entrouvriront en quelques endroits, par où ils laisseront échapper la fonte qu'ils devroient retenir. C'est ce qui m'est arrivé dans mes premiers essais, & qui n'arriveroit point si nous pouvions mettre nos moules dans des presses, comme les Fondeurs ordinaires mettent les leurs. Ici, il nous les faudroit de fer ; mais elles ne pourroient être bonnes, que pour qui voudroit jetter quelques pieces par curiosité, & sans s'embarrasser des frais: elles ne sçauroient être d'usage dans un travail continu & varié. La seule vûe qui me parut être à suivre, sut celle d'avoir des fourneaux où l'on chauffât à la fois un grand nombre de moules, & où ils fussent serrés comme dans une espece de presse.

L'intérieur du premier que j'imaginai de construire, étoit une cavité quarrée longue, entourée de murs de brique. Les moules y étoient posés verticalement & appliqués les uns contre les autres, comme le sont les livres rangés sur une tablette. Le premier touchoit immédiatement un des bouts du fourneau; le dernier étoit peu éloigné de l'autre bout. Contre celle de ces faces, qui en étoit le plus proche, on appliquoit une plaque de fer fondu ou de fer forgé, qui lui étoit égale en dimensions. Le peu d'espace qui restoit entre cette plaque & le bout du

pour presser ensemble tous les moules les uns contre les autres. Entre cette file de moules & chaque côté du fourneau, il restoit un es-pace d'environ deux pouces & demi destiné à recevoir le charbon : on les en recouvroit aussi par-dessus. On pouvoit encore les chauffer par-dessous ; les traverses inférieures des moules n'étoient foutenues qu'en quelques endroits; une grille de barres de fer pouvoit leur servir d'appuis ; je leur en sis donner encore un d'une autre forme, en faisant bâtir le long de chaque côté du fourneau une petite banquette, sur chacune desquelles por-toit une partie du moule : au-dessous de ces moules, il restoit un espace où l'on pouvoit mettre, soit du bois, soit du charbon.

Cette disposition est simple; ce n'est même que sa simplicité qui m'a engagé d'en par-ler, parce qu'il y a des circonstances où on y pourra avoir recours: mais elle a ses inconvénients; de la façon dont les moules y font chauffés, ils n'exposent chacun qu'une petite surface à l'action du seu. La chaleur a loin de toutes parts, avant d'avoir gagné jusqu'au centre; ainsi ils chauffent lentement : d'ailleurs les chassis seuls soutiennent l'action immédiate du feu, & s'en usent plus

C'est la pratique ordinaire des Fondeurs, qui m'avoit conduit à disposer ainsi les moules; les presses dans lesquelles ils mettent les leurs, les ferrent par-tout, & j'avois voulu que les miens le fussent de même. Mais je pensai depuis, que la pression pourroit bien n'être nécessaire que pour maintenir les chas sis l'un contre l'autre; que celle qui tombe sur le sable, étoit inutile dans les petits moules; que le sable même du moule cesse d'être pressé, si on le fait chaufser jusqu'à un certain point; car les chassis s'étendent; & au contraire le fable qui a été mis hu-mide dans le moule, en s'échauffant, se re-tire; loin d'acquérir du volume, il en perd; ainsi il ne tend nullement à sortir des chassis: il n'a donc nul besoin d'y être maintenu. Le fable encore humide, comme il l'est dans les fourneau, étoit rempli par du fable détrem- moules des Fondeurs ordinaires, ne résistepé, & par des tuileaux qu'on faisoit entrer roit pas à l'impétuosité du liquide qu'on y

verse, au lieu que notre sable se cuit & que les moules sont chauffés plus vite, qu'ils prend la confiftance des parois d'un creuser. L'expérience s'est accordée avec ce raison- & qu'on les en retire encore plus aisément nement; les petits moules conservent par- qu'on ne les y arrange : c'est aussi celui dont faitement leur forme, pourvû que les chassis, on avoit ensin adopté l'usage à la Manu-& pourvû même que trois de leurs côtés soient bien assujettis les uns contre les au-

Suivant cette idée, je fis conftruire un fourneau qui, comme ceux que nous avons employés à la conversion du fer en acier, ou à l'adoucissement de la fonte, avoit des coulisses verticales réservées dans les faces intérieures de ses côtés : chacune de celles d'un côté, étoit vis-à-vis une de celles de l'autre côté. Leur largeur étoit au moins égale à l'épaisseur d'un moule; deux de ces coulisses ensemble servoient à le maintenir. La distance de l'une à l'autre, étoit plus petite d'environ un pouce & demi que la largeur du moule, & elles avoient chacune autant de hauteur que ce moule; ainsi étant posé dans deux coulisses, leurs bords étoient recouverts de chaque côté d'environ trois quarts de pouces. Le bas de ce même moule étoit reçu dans une troisieme coulisse, qui servoit de fond au fourneau. Elles étoient chacune plus larges que ce moule, afin qu'il s'y logeât sans peine; mais ensuite on remplissoit avec de la terre & des tuileaux qu'on faisoit entrer à force, les vuides qui pouvoient y rester : ainsi trois des côtés du moule se trouvoient gênés, comme s'ils eussent été dans une presse.

Un autre moule étoit semblablement posé

dans trois autres coulisses. La distance entre celles-ci & les précédentes, ou, ce qui est la même chose, le vuide qui restoit entre les deux moules, étoit le foyer ou la cheminée où l'on mettoit le charbon qui, étant allumé, échauffoit une des faces de chaque moule. On ménageoit dans les murs les ouvertures nécessaires, pour donner entrée à l'air qui devoit souffler sur les charbons. On peut allonger à volonté un tel fourneau, & par conséquent le rendre capable de contenir telle quantité de moules qu'on voudra qui y peuvent être rougis assez vîte. Mais il n'est pas aifé de les en retirer aussi-tôt qu'ils ont été remplis ; il y a de la difficulté à les dégager des couliffes où ils ont été en quelque forte maçonnés; quoique même on les en rerire froids; fouvent on abat les bords des coulisses, ou au moins on les fatigue beaucoup: il y a trop souvent à y refaire; de sorte qu'après avoir fait faire usage de ce fourneau pendant quelque temps, & après y avoir fait faire diverses additions qui donnoient néanmoins des facilités pour en retirer les moules, sans trop ébranler les coulisses, je conseillai de l'abandonner pour un

peuvent être arrangés en moins de temps, facture de Cône. Peut-être néanmoins n'at-il pas été inutile de rapporter la construction de l'autre, quand ce ne seroit que pour empêcher qu'on y revienne : j'ai vû même dans cette Manufacture, qu'on a tenté de se fervir de certains fourneaux que l'expérience m'avoit déja montrés n'être pas convenables.

Celui auquel on s'est arrêté en dernier lieu, est parfaitement semblable au premier que nous avons décrit. Il ne confifte qu'en quatre murs de brique, qui renferment un espace quarré long. Ses mesures doivent être déterminées par la quantité des moules qu'on y voudra chauffer à la fois, par la largeur & la hauteur de ces moules; pour leur épaisseur, ici elle est indifférente ; tout le changement qu'elle peut apporter, c'est qu'on y en me tra moins lorsqu'ils seront plus épais. Ils seront tous placés verticalement, comme nous les avons vûs dans les autres fourneaux. La largeur intérieure de celui-ci ou la distance d'un de ses côtés à l'autre, surpassera d'environ cinq pouces la largeur de chaque moule; & la hauteur de fes murs furpassera celle de chaque moule d'environ six à sept pouces. Il y aura ici, comme dans le premier fourneau, le long de chacun de ses côtés, une banquette haute de fix à sept pouces, qui aura pour largeur celle d'une brique. Dans une Manufacture, on lui donnera affez d'étendue pour contenir au moins vingt-cinq moules de l'épaisseur de ceux des Fondeurs ordinaires en fable; & si l'on veur, & si le terrein le permet, on lui en donnera l'étendue nécessaire, pour en contenir le double ou le triple.

Sa construction est si simple, qu'elle est déja décrite, à quelques jours près, qu'on doit réferver dans les murs, & dont la position pourra être déterminée plus clairement dans la suite, qu'elle ne le seroit à présent.

Tout l'artifice ici consiste dans l'arrangement des moules; ils y doivent être placés, comme ceux que nous avons mis dans des coulisses. Mais ces coulisses de nouvelle espece font mobiles; elles se font sur le champ au moyen de pieces de fonte qui ont été moulées de la figure & de la grandeur convenables. Pour cela, il faut trois fortes de pieces. Disposons un moule dans le fourneau, & nous verrons en même temps la figure & les dimensions qui conviennent à ces pieces. Le moule qui sera placé le premier, doit toujours être mis près d'un des bouts du fourneau; n'importe contre lequel. Avant de l'y arranger, on couche horizontalement une piece qui est la moins simple des trois autre, dont j'imaginai la construction telle que nous avons à faire connoître. Sa longueur

ne doit être guere moindre que la largeur du fourneau; elle est plate par-dessous; elle est portée par nos deux banquettes. De chaque côté, elle a un rebord haut de quinze à feize lignes, & épais de trois à quatre lignes, qui se termine de part & d'autre à environ trois pouces de chaque bout. Nous appellons ces pieces des coulisses ou des gouttieres; où elles n'ont point de rebord, elles ne font épaisses que d'environ quatre à cinq lignes. Sur chaque bout de cette coulisse, on poseà plomb une des secondes pieces de fonte;, je nomme celles-ci des piliers; ce sont de simples parallélipipedes, dont la hauteur est égale à celle des moules, dont la largeur est de trois pouces, c'est à dire, égale à la longueur du bout de la coulisse qui est sans rebord, & dont l'épaisseur est égale à la largeur de la coulisse ou gouttiere, c'est-à-dire, d'environ deux pouces & demi.

La coulisse étant posée contre le bout du fourneau, & les deux piliers étant dressés sur les deux bouts de la coulisse, on pose la troisieme piece; celle-ci n'est qu'une plaque de fonte coupée quarrément, dont la longueur & l'épaisseur sont égales à celles du fond de la coulisse, comme sa largeur est égale à l'épaisseur du moule qu'on veut placer : nous

l'appellerons un fond.

Sur cette plaque quarrée, sur ce fond, on étend une couche de lut épaisse au moins d'un demi-pouce, qui est le lit sur lequel on dresse le moule. Par cette disposition, un des bords de la coulisse recouvre le moule par fable, avec la traverse inférieure & les deux montants d'un chassis sont recouverts. Pour recouvrir pareillement celles de l'autre chassis, il ne reste qu'à mettre une autre seconde coulisse, pareille à la premiere, de l'autre côté du moule, & élever sur les deux bouts de celle-ci deux piliers.

Alors l'arrangement du premier moule est fini ; tout est même disposé pour qu'on en puisse placer un second; car il n'y a qu'à mettre un second fond, ou une seconde plaque avec sa couche de lut, & poser le second moule fur ce fond; les mêmes piliers, la même coulisse qui recouvrent les bords ou celles qui sont recouvertes entiérement d'une face du premier, recouvrent les bords de celle des faces du fecond qui est tournée

vers la précédente.

arrangement, jusqu'à ce que le fourneau soit la partie comprise entre leurs rebords, est rempli. Quand il l'est, entre chacun des deux dernierspiliers & le bout de ce fourneau, on dessus à petits coups : leur pression se communique du pilier au moule, & ainsi successi- de deux moules, & par les piliers : les murs

Addition à la 3°. Section.

vement tous les moules se trouvent gênés. Quand le fourneau n'est pas fort long, ces deux coins suffisent pour tenir tout bien assujetti. Pour rendre pourtant la pression plus égale, on peut introduire horisontalement deux autres coins, qui serreront les deux derniers piliers par le bas, comme les deux premiers coins les ferrent par en-haut :

on réserve au mur du fourneau deux trous pour les laisser entrer.

Si la file des moules est longue, & que la pression faite sur les premiers se trouve affoiblie en chemin par les résistances qu'elle rencontre avant d'être arrivée aux derniers, ou même à ceux du milieu, on introduira d'autres coins dans les endroits où on le jugera le plus convenable; mais on doit avoir déterminé ces endroits pendant qu'on arrangeoit les moules. Chaque pilier sera composé du haut en bas de deux pieces qui n'auront chacune qu'à peu près la moitié de l'épaisseur d'un pilier ordinaire. Dans chacun de ces piliers divisés, on introduira un coin; l'introduction fera plus facile, si les deux piliers sont chacun un peu entaillés vers le milieu de leur bout supérieur. On pourroit mettre de ces piliers de deux pieces de cinq moules en cinq moules.

. Il n'y a que les traverses supérieures de nos moules qui ne se trouvent gênées que par les bouts; mais tout le reste étant maintenu, le moule ne sçauroit s'entr'ouvrir, & ces traverses ne peuvent guere se tourmenter. Si on veut cependant les arrêter plus solidement, il en-bas, & les deux piliers le recouvrent le n'y a qu'à mettre un gros coin à la hauteur de long de ses montants. Ainsi, les jonctions du ces traverses, & précisément à leur milieu; ce coin entrera précisément dans l'espace qui

reste entre deux moules.

Les faces opposées de deux moules, & les piliers qui sont entre eux, forment une espece de foyer ou de cheminée qu'on remplit de charbon: si on a présenté les mesures que nous avons données, à la largeur du fourneau, on verra qu'il reste entre chacune des parois de ses côtés, & les moules & piliers, un vuide d'environ deux pouces ou deux pouces & demi; ces deux capacités sont aussi destinées à recevoir du charbon qui doit chauffer les petites faces de chaque moule, par les chassis.

Nous avons à ajoûter à la description que nous avons faite des pieces appellées Coulif-On n'a qu'à continuer précisément cet ses, qui recouvrent le bas des moules, que percée de divers trous, ou pour le mieux, d'un feul oblong aussi grand que la piece peut le fait entrer la pointe d'un coin de grosseur permettre. C'est par ces trous que se rend proportionnée à l'espace qui reste; on en a dans le fourneau partie de l'air qui doit allude rechange; on les enfonce en frappant mer les charbons contenus dans chacune de ces capacités formées par les grandes faces

de terre, qui donnent la premiere entrée à cet besoin. Toutes ces petites opérations sont au air; il passe dans le cendrier, & de-là remon- reste plus longues à décrire qu'à exécuter.

te par les trous des coulisses.

Les murs des fourneaux ont encore d'autres ouvertures plus petites, distribuées les unes au-dessus des autres en deux ou trois rangs : par celles-ci, entre l'air qui agit sur les charbons de deux longues capacités formées par les parois du fourneau, les chassis & les piliers. Une partie de cet air pénetre même jusques aux charbons qui font entre deux moules ; il augmente l'effet de celui qui vient par les coulisses; il rencontre des passages au travers des piliers qu'on a soin de tenir percés de divers trous, élevés les uns au-dessus des autres ; les trous foit des coulisses, soit des piliers, n'enchérissent pas la façon de ces pieces; elles les ont en fortant du moule, parce que le modele qui sert à les jetter, est lui-même percé.

Aureste, on est maître de modérer l'activité du feu, & de la modérer dans quels endroits, & à quelle hauteur du fourneau qu'on veut, & cela en bouchant les trous, ou partie des trous qui y répondent; on a des bouchons tout préparés. Les moules épais demandent à être plus chauffés que les minces; & quoique les uns & les autres soient dans le même fourneau, on leur donnera par-là les degrés inégaux de feu qui leur conviennent.

Après que les moules sont arrangés dans le fourneau, avant d'y mettre du charbon, on lutera les chassis par-tout où ils sont à découvert ; cette précaution contribue à les rendre plus durables : on peut même les enduire avant de les mettre en place, & alors on ne manquera pas d'étendre le lut fur les bords du fable ; si même le fable du moule n'est pas de nature à prendre beaucoup de consistance, on enduira le moule en entier de lut.

Une remarque que nous ne devons pas oublier, & que nous n'avons faite qu'après qu'on a eu travaillé quelque tems, c'est que malgré la sujétion de nos chassis, quand les piéces qu'on doit y couler font fortes, il s'y produit des toiles; les deux épaisseurs du sable n'étant foutenues que par leurs bords, elles cedent de quelque chose à l'effort de la fonte qui entre dans le moule : il ne faut que foutenir le moule dans le milieu, (je parle de ceux de grandeur ordinaire,) pour empêcher tout écarrement fentible du sable. Pour cela on applique un morceau de fer plat de deux ou trois pouces en quarré, contre le milieu d'une face d'un moule, autant contre celle du moule qui en est le plus proche : entre ces deux plaques on fait entrer un coin; il peut être de fer, ou de terre cuite; ainsi les milieux des deux moules sont arc-boutés sur une des faces. La même manœuvre pratiquée sur les

du fourneau ont plusieurs ouvertures à fleur tenir tous autant solidement, qu'il en est de

Dans la disposition du fourneau que nous avons décrit, les charbons entourent les moules de toutes parts, excepté par-dessous; ils peuvent y chauffer vîte : mais peut-être perdra-t-on volontiers quelque chose sur la promptitude du recuit, en considération d'autres avantages, quoique la pratique précédente ait été celle d'une année entiere. J'aimerois mieux que le fourneau de recuit fût plus étroit; qu'entre le mur & les chassis il ne restât pas assez de place, pour recevoir les charbons; & en un mot qu'il n'y eût que le jeu nécessaire pour faire entrer le chassis. Les charbons qui font entre les chassis & le mur du fourneau, fatiguent extrêmement les chassis; ils en abrégent considérablement la durée; ils les brûlent; d'ailleurs ils font voiler leurs montants, ce qui force tout le reste : dès qu'il ne restera plus d'espace pour les charbons entre le chassis & le mur, on remplira le petit intervalle qui y fera avec du lut & des tuileaux. Alors le feu n'attaquera jamais les chassis immédiatement ; ils ne pourront plus fe voiler : la durée du recuit sera un peu plus longue; mais la consommation du charbon n'en sera pas plus grande. Cependant si on veut conserver le long foyer, qu'on arcboute au moins les montants de chaque chassis vers leur milieu, avec quelque morceau de tuileau ou de brique entrée à force.

Avant d'allumer le feu dans le fourneau; il reste encore une petite façon; c'est de fermer l'embouchure du moule qui doit donner entrée à la fonte, & qui n'en doit pas donner à la cendre & aux perits charbons; d'abord on se servoit de petits bouchons de terre cuite, dont la forme n'avoit rien de singulier ; depuis je leur en ai fait substituer d'autres. Ceuxci n'entrent point dans letrou; ils ont une base circulaire qu'on lute autour de l'embouchure du moule, au-dessus duquel le reste de ce couvercle s'éleve & s'arrondit en forme de boule creuse, de deux ou trois pouces de diametre. Cette boule est percée comme un arrofoir d'un grand nombre de trous si petits, qu'il n'y a pas à craindre qu'ils donnent entrée dans le moule à des corps qui pourroient en altérer la forme; mais ils sont assez grands pour laisser évaporer l'humidité du sable, qui autrement auroit peine à s'échapper

de l'intérieur du moule.

Dès que les moules sont garnis de leurs bouchons, on peut remplir de charbon tout le fourneau; une partie de leur chaleur se disfiperoit inutilement, si l'air extérieur agissois par-dessus avec trop de liberté, si on ne donnoit pas des couvercles au fourneau; je dis des couvercles; car sa longueur est telle, que deux faces de chaque moule, fert à les main- si on ne lui en donnoit qu'un seul, il ne seroit

pas maniable ; je lui en fais donner un grand neau, ou elle en fait au moins la moitié. Pour nombre, & presqu'autant que de moules. Chaque couvercle n'est qu'une plaque de fonte un peu plus longue que l'intérieur du pouces de larfourneau n'est large; elle a geur; elle porte en-dessus deux anneaux de fer forgé, qu'on a eu soin d'engager dans le moule où elle a été coulée : ils donnent une prise commode au ringard toutes les sois qu'on veut ôter ou remettre le couvercle : ils peuvent être chacun percé de plusieurs trous; mais il vaut peut-être autant les tenir pleins : on laisse entre deux couvercles le vuide qu'on juge nécessaire pour faire bien allumer les charbons; on l'augmente ou diminue à volonté en approchant ou en écartant les couvercles les uns des autres.

Ce ne sont que des petits moules que nous avons mis jusques ici dans les fourneaux de recuit : les grands demandent une attention particuliere. Le moule d'un balcon de 5 pieds porte près de six pieds de longueur, & plus de trois de largeur, sur environ pouces d'épaisseur. La difficulté seule de manier, d'en-lever, de retourner une masse de sable si considérable, avec les pesants chassis dont elle est armée, est quelque chose; & cela, parce que les ébranlemens violents peuvent déranger l'intérieur du moule: mais le difficile est, ou il a été d'abord, de bien assujettir un pareil moule dans un fourneau de recuit, & de l'y gêner de haut en bas, dans les endroits nécessaires. Un tel moule mérite bien seul fon fourneau; mais comme la profondeur en seroit considérable, s'il étoit construit sur les principes des autres, on feroit obligé de laisser d'assez grands espaces entre le balcon & le mur, pour avoir la liberté de le gêner sur différents endroits de sa longueur & de sa hauteur; il s'y feroit une grande confommation de charbon inutile. On brise, on renverse les murs du fourneau, quand on veut y mettre ou en ôter ce moule; c'est ce que j'ai éprouvé quand j'ai voulu faire jetter des balcons mis en recuit, dans des fourneaux semblables à ceux de nos petits moules, & ce qui m'a contraint à en imaginer d'une autre forme : heureusement il s'en est présenté une qui satisfait à tout ce qu'on peut desirer. Le fourneau n'est qu'une espece de pupitre ou une table inclinée sous un angle d'environ 45 degrés, aussi longue & de quelque chose de plus que le moule, & aussi de quelque chose de plus large: ce sont les lignes sur lesquelles nous prenons sa largeur, qui sont inclinées à l'horizon : pour mettre le moule de balcon en recuit, on n'a qu'à le coucher sur cette table. Ne nous arrêtons point encore à voir comment agissent les cordes qui l'élevent & le laissent conduire ; il suffit qu'on remarque moule , & à le mettre dans un fourneau de

apprendre comment elle le fait, nous ne devons plus la laisser regarder comme un simple plan incliné; nous devons ajoûter que sur ce plan, sont arrangées des piéces de sonte parallélement les unes aux autres, & parallélement aux bouts de ce plan, ou à fes côtés inclinés; elles les égalent en longueur : elles ont environ deux pouces & demi d'épaisseur; la distance qui est entr'elles est d'environ cinq à six pouces; les ouvriers leur ont donné le nom de piliers, & nous le leur conserverons. C'est sur ces piliers, qu'on couche immédiatement le moule du balcon; chaque espace entre deux piliers, est un foyer ménagé pour recevoir le charbon; on le met par l'ouverture supérieure : l'inclinaison du plan lui don-ne de la disposition à descendre ; il le fait de temps en temps par son propre poids; mais aussi de temps en temps on le pousse avec une verge de fer.

Il n'y a que la moitié de notre fourneau de fait ; mais l'autre ne sera pas difficile à finir : le dessus même du moule va tenir lieu de table; on y arrange des piliers précisément visà-vis ceux qui le portent; on couvre ensuite ces piliers avec des plaques de fonte ; & dèslors, on a des foyers bâtis sur la surface supérieure du moule, comme on en a sous la surface insérieure. On est en état de chausser également ce moule des deux côtés.

Les premiers fourneaux de cette espece qui ont été construits, avoient pour base trois murs bâtis parallélement les uns aux autres, avec l'inclinaison nécessaire. L'espace étoit partagé également par celui du milieu; sur ces murs étoient couchées des barres de fer quarré, sur lesquelles on arrangeoit des briques à plat; d'autres posées de champ entre celles-ci, formoient des piliers, ou cloisons des foyers; mais qui veut les fourneaux de cette espece durables, fera la table avec des plaques de fonte, comme nous avons déja dit qu'on en devoit faire les piliers ; la dépense même de la construction en sera diminuée; on épargnera les barres de fer quarré qui servent de support aux briques ; les plaques seront moulées avec les piliers.

Auprès du fourneau où l'on veut recuire de grands moules, doit être une place libre, où l'on fasse ces moules, pour épargner la peine du transport, & le risque de les trop fatiguer; la peine même de les retourner, de les ouvrir & de les fermer, seroit considérable, si tout cela se faisoit à force de bras : une machine rend ces manœuvres de force aifée; une espece de grue m'a paru celle dont l'u-sage étoit le plus simple & le plus commode. La même sert non-seulement à faire le qu'il ne rencontrera rien qui puisse l'empêcher recuit; mais elle peut servir pour les opérad'être couché sur cette table : elle fait le four- tions à quatre différents fourneaux, pourvû

de longueur. Il est porté par un arbre qui tourne sur deux pivots. Cet arbre pourroit avoir cendît un peu plus bas ; ce qui engageroit à un pied, un batts, comme les grues ordinaires, qui mettroit en état de la faire marcher dans tout l'attelier; mais il m'a paru qu'il valoit mieux multiplier les grues fixes que d'en avoir une mobile, qui seule embarrasse plus la fonte, & trois évents. Il est plus commode

que plusieurs des autres.

Ce seroit s'arrêter à ce qui n'a rien de particulier à notre Art, que de décrire comment avec des leviers on fait tourner un tour qui est porté par l'arbre de la grue, comment s'y dévide la corde qui passe sur la poulie du bras de la grue. Il n'est pas même trop nécessaire de voir comment on attache cette corde au moule, au moyen de diverses autres cordes. Nous ferons seulement remarquer que pour faciliter cette opération, il y a aux coins des chassis des anneaux mobiles, dans des pitons rivés sur ces chassis; toujours voit-on que le moule étant suspendu en l'air, il est aisé de le conduire, de le coucher, & le bien ajuster sur le fourneau de recuit.

Un avantage de ces fourneaux inclinés, c'est que le moule peut y être autant mis en presse, qu'on veut ; car on peut le charger de poids à volonté, après que la couverture supérieure a été mise: dans un attelier où l'on fond, on ne manque pas de poids. J'ai fait quelquefois charger un moule de balcons de plusieurs milliers; mais les vis dont ils sont liés, exemptent de leur donner de si grandes charges. Nous avons dit que ces vis pafsoient dans un canon; sa longueur fait voir qu'il doit se trouver en-dessus. En plaçant les piliers & la couverture, on ménage des places aux canons de ces vis; elles se trouvent en-dehors du feu; elles ne sont pas en risque de se brûler : & on peut les serrer pendant que le moule recuit, si on le juge nécessaire.

Il est évident que la fonte qui entre dans un moule incliné, ne fait pas autant d'effort pour écarter l'une de l'autre les deux moitiés du moule, que celle qui entre dans un Des pitons de fer engagés dans ces montants moule vertical. Il y a donc moins à crainen différents endroits, dans lesquels on pour dre qu'elle ne s'ouvre des passages entre les deux chassis pour s'échapper, & de même qu'elle n'agrandisse des vuides où se forme-

roient les toiles.

Les panneaux de balcons, comme les balcons entiers, peuvent s'arranger dans ces fortes de fourneaux; on pourroit, & il y auroit de l'épargne à avoir un fourneau construit de maniere qu'on y arrangeroit plusieurs balcons les uns sur les autres. Les piliers supérieurs ayant été placés sur le premier moule, de moulerie; nous voulons seulement apon coucheroit le fecond fur ces piliers, comme on couche le premier fur ceux de la table. Seulement faudroit-il avoir attention, ceux de l'espece la plus commune & la plus que le deuxieme moule ne cachât pas les utile, les moules de marmite. Ils se font sur

qu'on lui donne un bras d'environ 12 pieds embouchures du premier; qu'il montât un peu moins haut, par conséquent qu'il desaugmenter de quelque chose la hauteur du fourneau.

Les moules des grands balcons ont ordinairement deux embouchures pour recevoir de verser dans une embouchure, dont le plan est horisontal, que dans une dont le plan est incliné. Afin que les embouchures des jets se trouvassent horisontales, ou à peuprès, malgré l'inclinaison du fourneau, j'ai fait assembler un des montants de chaque chassis, avec ses traverses, dans l'inclinaison approchante de celle de la table ou four-

neau, avec fon plan horifontal.

Les moules des grands vases peuvent, comme ceux des balcons, être mis dans des recuits inclinés; cependant, comme les toiles y sont moins à craindre, parce que les surfaces qu'ils opposent à l'impétuosité de la fonte ne sont pas des plans, l'effort du liquide n'est pas aussi puissant, pour écarter les masses de sable, qui d'ailleurs, sont plus considérables par rapport à leur étendue; de forte qu'on peut fort bien couler droits les moules de vases. On les pose sur leur base, qui doit être portée par une grille, sous laquelle il y ait du charbon. Trois murs élevés autour de cette grille, forment le corps du fourneau. Une de ces faces reste ouverte, afin que le moule y puisse être introduit, & en puisse être retiré plus facilement.

Quand il est bien en place, on bâtit le quatrieme mur, ce qui n'est pas un ouvrage long : mais il est plus court de boucher cette

partie avec une plaque de fonte.

J'aimerois mieux encore qu'on construisse en entier les quatre faces de ce fourneau, avec quatre plaques de fonte ; les mêmes pourroient s'ajuster sur le champ, pour former des fourneaux de différentes grandeurs; on pourroit les incliner plus ou moins, selon que le moule à recuire le demanderoit. en différents endroits, dans lesquels on pourroit faire entrer des crochets, suffiroient pour tout cela, ce qui se pourroit exécuter de bien d'autres manieres.

Les moules de terre ne sont guere d'usage que pour des ouvrages de formes simples, telles que celles qui tiennent des vases ou des cloches, & qui n'ont d'autres ornements que ceux qu'on peut donner sur un tour ordinaire. Notre objet & notre dessein ne sont pas de suivre le travail de cette sorte prendre, comment on peut recuire les moules de terre; nous prendrons pour exemple,

& d'une châpe qui en est la partie extérieure. Entre la châpe & le noyau, est le vuide qui a la forme de marmite, l'espace que le métal doit remplir. Pour lui donner entrée, la châpe se termine par un long col, assez ressemblant à celui de quelques bouteilles; aussi la figure extérieure de ce moule approche assez de celles de certaines cruches de terre.

Ils font faits d'une terre franche, paitrie en une certaine proportion avec du crotin de cheval; les Mouleurs les font sécher, & même un peu cuire, avant de songer à les mettre en place pour y couler la fonte. Leur châpe est assez mince; sa force n'est pas suffisante pour soutenir le poids de ce pésant fluide; il se feroit aisément des passages pour s'écouler : il n'est pas possible de soutenir de pareils moules dans une presse ordinaire; mais on en a imaginé une plus simple très-commode. Un épais lit de fable étendu dans l'attelier, en fait les fonctions; on creufe dans ce fable; on y enterre les moules, de façon qu'il n'y a à découvert qu'une portion de cette espece de col où est l'embouchure du jet. Ce sable bien pressé, bien tapé autour du moule, le soutient de toutes parts : il met sa châpe mince en état de résister parfaitement à la fonte.

J'ai eu grand regret de me voir forcé à renoncer à cette façon commode de main-tenir les moules. Mais l'expérience m'a appris qu'on ne pouvoit les chauffer au point de devenir rouges, pendant qu'ils étoient enterrés dans le sable, sans s'engager à une dépense que les ouvrages ne peuvent guere porter. J'ai mis le sable dans des especes de caisses de tôle, qu'on chaussoit par-dessous: mais c'en est trop d'avoir à chauffer la masse de fable avec les moules.

D'entreprendre de fortifier ces moules avec des liens ou des frettes de fer, ne m'a pas paru un expédient suffisant; on ne sçauroit en multiplier affez le nombre ; la châpe se trouveroit trop foible où elles manqueroient: d'ailleurs, ces moules simples seroient par-là fort enchéris.

Mais un moyen presqu'aussi simple que de les enterrer, & qui est de peu de dépense, c'est de les enduire d'une couche de lut épaisse d'environ quatre à cinq lignes : ce lut doit être d'une terre qui ait du corps, & qui se retire peu. On peut le faire avec de autre qui soutiendra des charbons.

le tour; ils font composés de deux parties, la glaise paitrie avec du crotin de cheval, d'un noyau qui occupe l'intérieur du moule, mais qui y sera mis en moindre proportion qu'on n'en met dans la terre des moules. On n'étendra ce lut que sur des moules bien secs. On le laissera sécher lui-même à fond & peu-à-peu. Alors la châpe foutenue par le lut, soutiendra la sonte; & il sera plus aisé de faire chauffer les moules en terre ainsi luttés, qu'il ne l'est de faire chaufser les moules en sable: l'objet sera d'une bien moindre dépense.

On ne produira pas un effet équivalent à celui du lut, en donnant aux châpes une épaisseur égale à celles qu'elles ont ordinairement, & à celles de la couche du lut prises ensemble. La terre du moule est plus foible que celle du lut, parce qu'il y entre plus de crotin de cheval. Je n'aurai garde de conseiller d'en diminuer la quantité; car nous verrons dans le Mémoire suivant, qu'il contribue à adoucir la fonte.

Ces moules ne demandent aucune conftruction particuliere dans le fourneau où on les fera recuire; son fond sera élevé du terrein de quelques pouces, pour n'en pas ref-fentir l'humidité. On y arrangera deux moules l'un à côté de l'autre, si l'on veut; sa longueur n'est pas moins arbitraire. Tout autour, il aura un mur de brique qui montera de quelque chose moins haut que le col ou le jet des moules. On jettera des charbons sur ces moules; de petits jours ménagés dans le fond & dans les côtés du fourneau, les allumeront. Je dis de petits jours, parce qu'il ne faut pas un feu violent pour recuire ces moules, qui malgré leur lut restent toujours, & qui sont composés en partie d'une matiere qui prend feu aisément. On les cuira doucement pendant quelques heures, & on ne les chauffera vivement qu'une demi-heure avant d'y couler la fonte : un feu violent d'une longue durée les affoibliroit au point que le métal pourroit passer au travers.

Les couvercles ne sont pas moins nécessaires à ce fourneau qu'à tous les autres ; il y en aura autant que de moules; vers le milieu ils feront échancrés de chaque côté en demicercle; au moyen de quoi, ils pourront tous se toucher, & laisseront cependant passer les cols des moules.

Mais pour bien faire chauffer le bas de chaque moule, le fond du fourneau sera une grille, au-dessous de laquelle il y en aura une

Fin du sixieme Mémoire.



>

SEPTIEME MEMOIRE.

Moyens de ménager les sables à mouler, de raccommoder ceux dont on s'est servi; d'en faire de convenables dans le pays où le terrein n'en donne pas qui soient naturellement tels. Des matieres dont on peut faire des moules où la fonte a plus de disposition à venir douce qu'en ceux de sable. Des moules de terre & des moules de métal.

OTRE nouvelle maniere de couler des ouvrages doux, engage à une dépense dont nous n'avons point encore parlé, & qui pourroit être un objet assez considérable à qui la mettroit en pratique dans des endroits où le sable propre à mouler seroit aussi cher qu'il l'est à Paris. Dans cette grande ville, on fait les moules d'un fable qu'on tire de Fontenay-aux-Roses; une charge de cheval, ou plurôt d'un âne, avec laquelle on ne peut ordinaire, excepté à leur surface qui est d'un pas remplir beaucoup de chassis d'une grandeur médiocre, coûte depuis quarante jusqu'à foixante fols. Les Fondeurs ne sçauroient employer seul le sable neuf, le sable qui n'a jamais servi; les ouvrages qui y seroient jettés, seroient pleins de soufflures: ils le mêlent avec d'autre qui est déja entré lée, il n'en auroit peut-être pas plus coûté dans les moules. Le sable neuf demande d'è- au Fondeur, de sable neuf de Fontenay, tre plus échauffé que le vieux, & ils ne sont qu'il lui en coûte ordinairement. en usage de chauffer leurs moules que trèslégérement; mais dès que les moules seront chauffés au point qui convient à notre fonte, ils peuvent être faits de sable neuf comme de siers, ou de n'avoir pas assez de corps, ou d'en

Nous avons donc de ce côté-là un petit avantage; mais nous avons bien du dessous par une autre considération : le sable vieux, pour être employé, demande toujours une addition de sable neuf; le sable neuf lui donne du corps; simplement humecté par l'eau, il n'en prendroit pas affez. Plus le sable a été cuit, & plus il perd de fon corps, & par conféquent plus il demande de fable neuf; on consommera donc nécessairement plus de fable neuf, que les Fondeurs n'en confomment ordinairement dans les campagnes. Où il se trouvera du sable propre à mouler, il ne coûtera presque que les frais du transport. On n'y vend point le sable qu'on emploie à paver ou à bâtir: & de même on n'y vendra pas; ou on vendra peu, le sable à mouler; là on ne songera pas à l'épargner: mais on y doit songer à Paris & dans bien des villes, & en voilà les moyens.

tenir dans le moule, ne sont pas rares aux environs de Paris; mais ils ne sont pas tous aussi propres, que celui de Fontenay-aux-Roses, à recevoir & à conserver des impressions délicates. Il n'importe au reste, que le fable ait cette disposition à se laisser imprimer parfaitement, que dans la couche qui touche le modele; les moules où l'on imprime des verres colorés, pour leur faire imiter les plus belles pierres gravées, sont faits de tripoli tripoli de Venise passé à l'eau. On pourroit de même faire le corps de nos moules d'un sable commun, & ne mettre que quelques couches du sable de Fontenay-aux-Roses. Quand on jetteroit, comme inutile, tout le fable du moule où de la fonte auroit été cou-

Dans les pays où les fables ne sont pas propres à mouler parfaitement, c'est qu'ils ont un de ces trois défauts, ou d'être trop grofavoir trop. On rendra le sable le plus grossier aussi fin que celui de Fontenay-aux-Roses ; si on se donne la peine de le faire piler ; & cette façon ne sera pas d'une dépense excessive, où on pourra établir des pilons mus par

Si le fable peche par le corps, on pourra lui en donner; j'ai fait rendre même à du fable de Fontenay-aux-Roses, celui qu'on lui avoit ôté en le faisant trop cuire. Qu'estce que du fable qui a du corps ? C'est un sable qui est mêlé en une proportion convenable avec une terre grasse. Ajoutons de cette terre au fable qui en manque, & nous lui donnerons du corps. Qu'on prenne donc quelque terre fine, comme de la glaife, du bol, ou une terre franche qui aura été séparée de fon fable par des lotions; qu'on la réduise en poudre très-fine, qu'on la mêle avec le fable qui manque de consistance, qu'on arrose d'eau ce mélange, qu'on le re-Les sables qui ont assez de corps pour bien mue, paitrisse; & on en fera un sable gras,

ou un fable qui aura le corps qu'on lui vouloit : on produira encore le même effet, au moyen d'une terre fine délayée dans l'eau, dont on arrofera le fable trop fec. Plus la terre y sera délayée, & mieux le mélange se fera: mais aussi il en faudra arroser ce sable à plus de reprises.

Dans les Manufactures, on pourra ainsi raccommoder à peu de frais les sables usés, les sables qui ont été trop cuits. On aura une cuve où l'on portera tout le vieux fable des moules: on l'y portera bien pilé. Auprès de cette cuve, on en placera une autre, de maniere que son fond ne soit que quelques pouces au-dessous du bord supérieur de la précédente. On remplira en partie la plus élevée de quelque terre grasse ; ou si cette terre manque dans le pays, on y mettra de la meil-leure terre franche. On achevera ensuite de remplir d'eau cette cuve; alors on remuera bien la terre avec un grand bâton, pareil à celui dont on se sert pour détremper la chaux qu'on fait éteindre; quand l'eau sera devenue bourbeuse, qu'elle se sera suffisamment chargée de terre, on la laissera reposer pendant quelques instants, afin que les parties les plus grossieres se précipitent; après quoi, on ou-vrira un robinet, par lequel l'eau bourbeuse fortira de cette cuve, pour se rendre dans celle où est le sable. On agitera avec un bâton ce sable, on le délayera bien avec l'eau. Quand l'eau, après quelques heures de repos, aura déposé toute sa terre, on la laissera sortir par un robinet, & on mêlera encore, avec le sable, la terre qui peut être restée par-dessus. Dans une journée, on rendra propre à été inutile.

Où le bon sable manque, on peut donc en faire de tel, en pilant celui qui est trop gros, & en ajoutant de la terre à celui qui manque de corps; & de même avec une addition de terre, on raccommodera tout le fable trop brûle. Les Fondeurs en maniant le fable, ainsi raccommodé, jugeront affez sûrement, si on lui a fait prendre tout le corps dont il a besoin, ou si on ne lui a pas trop donné, si la terre a été ajoutée en trop petite ou en trop grande quantité. Mais veut - on une espece d'épreuve parsaitement sûre, on remplira d'un fable reconnu pour bon , un chassis. Ce chassis étant soutenu horizontalement seulement par ses bords, on chargera le sable successivement de différents poids, jusqu'à ce que ce sable soit détaché, brisé par le poids qu'il ne pourra soutenir. On remplira ensuite le même chassis du sable nouvellement préparé ou raccommodé, & on verra s'il soutient aussi pesant que l'autre.

Enfin, si le fable péche par trop de corps,

qu'on lui emportera, par des lotions; ce qu'il a de trop en terre, ou qu'on hi ajoutera du fable. Nous pourrions donner quelques regles, pour connoître par une espece de décomposition du fable, si la terre y est mélangée dans la proportion nécessaire. Mais comme toutes les terres ne sont pas elles-mêmes également grasses, ces regles auroient à embraffer bien des cas, & elles ne vaudroient jamais, pour les Ouvriers, l'épreuve dont

nous venons de parler.

Avant d'avoir découvert, que si la fonte s'endurcit dans les moules qui ne sont pas bien chauds, c'est qu'elle s'y trempe; j'avois pensé que son endurcissement pouvoit être attribué à la qualité du sable dont les moules étoient composés. J'ai dit ailleurs, troisieme Partie, troisieme Mémoire, pag. 75, que j'avois tenté diverses épreuves propres à apprendre s'il falloit s'en tenir à cette idée; qu'au lieu de faire faire les moules de fable de Fontenay-aux-Roses, j'en avois sait composer de divers autres sables, & même des matieres fort différentes des sables, dont les Fondeurs ne se sont peut-être jamais servis, & dont ils ne se serviroient pas commodément; que j'en avois fair faire de poudre d'os, de poudre de charbon feul, de pou-dre d'os mêlée avec la poudre de charbon, de chaux & de craie. Le succès d'aucune de ces expériences ne fut complet ; mais plusieurs eurent une sorte de réussite. Dans tous les moules, ce qui étoit mince sut trouvé dur; mais dans plusieurs, ce qui n'avoit qu'une épaisseur médiocre, comme celle de deux ou trois lignes, fut trouvé doux & cermouler une grande quantité de sable qui eût tainement ne l'eût pas été si la même sonte eût été coulée dans nos moules de fable, toutes les autres circonstances étant pareilles; car souvent ils n'avoient point été du tout chauffés, & jamais ils ne l'avoient été assez pour prendre un dégré de chaleur qui pût suffire au sable.

Il m'a donc paru certain, que si les moules étoient faits de certaines matieres, la fonte s'y endurciroit plus difficilement que dans ceux de fable ; & que peut-être il y auroit des matieres où étant coulées, elle ne s'endurciroit aucunement, des qu'on donneroit aux moules qui en feroient faits, ce foible dégré de chaleur que les chassis de bois peuvent souffrir. Cette idée qui méritoit d'être fuivie, m'a engagé à répéter plusieurs des expériences dont j'ai parlé ci-dessus, & à en tenter de nouvelles: peut-être pourtant n'en ai-je pas fait encore autant qu'elle le demanderoit; mais si cette recherche paroît aussi importante à d'autres qu'elle m'a paru, on travaillera apparemment à suppléer à ce qui pourra manquerici. J'ai reconnu que le charbon, la chaux ordinaire, la poudre d'os & on voit qu'il est aise d'y apporter remede; même la craie, étoient toutes matieres. propres, mais moins les unes que les autres, à faire des moules où la fonte se conserveroit douce, quoiqu'ils eussent été peu chaussés.

Le principe de cette propriété n'est pas difficile à découvrir; & connu, il conduit à prévoir quelles sont les matieres où on peut se promettre de la trouver à un plus haut dé-gré. Ce principe est, que plus les matieres des moules seront aisées à chauffer, & moins on aura à craindre qu'elles endurcissent notre métal. De-là il suit qu'en général les matieres les plus huileuses, les plus graffes, si d'ailleurs elles sont propres à former des moules, seront celles où la fonte prendra

moins de dureté.

Les matieres les moins denses, celles qui étant réduites en poudre, forment des masses spongieuses & légeres, quoiqu'elles aient été pressées, sont encore celles dans lesquelles la fonte doit le mieux réussir; ayant moins de solidité, elles peuvent être échauffées par un dégré de chaleur, qui ne suffiroit pas pour échauffer au même point des matieres plus massives; d'où on peut prévoir ce que l'expérience confirme, que la fonte prendra moins de dureté dans des moules de chaux & même de craie, que dans des moules de sable. Chaque grain de fable est plus massif, que chaque masse de chaux de même grofseur. Il y aura donc plus de chaleur ôtée à la fonte, plus de chaleur employée pour chauffer une somme de ces grains de sable, qu'une pareille somme de petites masses de chaux; ou, ce qui n'est que la proposition inverse, le même volume de sable refroidira plus promptement le corps chaud qui le touchera, qu'un pareil volume de chaux ne refroidira un corps semblable, & chaud au même dégré.

Les premieres expériences que je fis de ces matieres, n'eurent pas tout le succès qu'elles auroient pû avoir ; uniquement occupé d'en chercher une qui n'eût pas cette qualité d'endurcir que je soupçonnois au sable, je négligeois de chauffer les moules que j'en avois faits, autant que les chassis de dans des especes de tamis au-dessus de la vabois peuvent le permettre, & autant même que les Fondeurs ordinaires chauffent leurs moules de sable: souvent je ne les chauffois point du tout. Depuis j'ai répété ces expériences, après avoir fait prendre aux moules toute la chaleur que les chassis de bois peuvent souffrir, sans se brûler; je vais rapporter comment ont réussi les différentes marieres que j'ai essayées; mais j'avertirai auparavant, que ceux qui voudront tenter les mêmes essais, doivent s'assurer d'une fonte bien douce ou bien adoucie : l'épreuve qui en rend certain est facile. On fondra un peu de cette fonte dans un creuset, au milieu de notre composition d'os & de charbon fon-

grise & limable, elle est de la qualité dont elle doit être pour être jettée en moule.

1°. Ayant de la fonte telle que je viens de la supposer, j'ai fait faire un moule de cette craie blanche en pains, qu'on nomme du blanc d'Espagne. J'ai fait chauffer ce moule de la maniere dont les Fondeurs chauffent les leurs, & dont nous avons parlé dans la premiere Partie, Mémoire II, c'est-à-dire, qu'entre les deux moitiés du moule, dressées l'une contre l'autre, comme les deux premieres cartes des châteaux que font les enfants, j'ai mis des charbons allumés. Quand elles étoient chaudes au point où on ne pouvoit plus souffrir la main dessus pendant quelques instants, je faisois assembler ces deux parties du moule, & sur le champ le moule étoit mis & serré dans la presse; ce qui y a été moulé a été très-doux, très-limable, les barbes, quoique minces, pouvoient être emportées par la lime; s'il y avoit de la fonte dure, elle étoit uniquement dans les évents, dans les endroits qui étant éloignés des ouvrages n'avoient pû être autant échauffés que les autres, par la fonte même qui n'y étoit arrivée qu'après s'être un peu refroidie.

La craie a un avantage que n'ont pas bien d'autres matieres qui ne semblent pas moins spongieuses; elle a du corps; elle se soutient bien dans le moule; mais pour être en état de s'y foutenir, elle demande à être humide, lorsqu'on la travaille : & quand elle est séche, il y a une difficulté à l'humecter. Si l'eau tombe dessus par gouttes trop grosses, elle en fait des grumeaux, qu'on ne feroit disparoître qu'après l'avoir bien maniée & remaniée, qu'après l'avoir écrafée sous le rouleau à bien plus de reprises que les Fondeurs n'écrasent leurs sables. Pour s'épargner cette peine, on • ne l'humectera qu'avec des arrofoirs très-fins. Des manieres plus fûres encore de l'humecter seroient, après l'avoir réduite en poudre, de la tenir dans la cave quelques jours avant de la mouler; de l'exposer à la rosée, ou de la suspendre dans des paniers d'osier, ou peur de l'eau, qu'on feroit bouillir dans un

2°. Il est dommage que l'avantage qu'a la craie fur d'autres matieres, pour conserver la fonte douce, soit compensé par un défaut; les ouvrages qui y font moulés, font exposés

à avoir des soufflures.

Plus les matieres font réduites en des poudres fines, & plus elles acquierent de liaison; le sable commun bien lavé, & par-là bien féparé de toute terre, n'en a nulle : qu'on le pile extrêmement fin, alors ses grains pourront être liés par l'humidité. Comme la poudre de charbon un peu grossiere n'a pas assez de liaison, j'en ai fait faire d'extrêmedue : on la versera à terre : si elle se trouve ment fine; étant humestée, elle s'est soutenue

dans le moule, lorsqu'il a été séché & chauffé, a été grise par-tout où elle n'étoit pas extrêmement mince : mais de la poudre de charbon seule n'avoit pas affez de corps pour se soutenir dans de grands moules.

3°. J'ai voulu éprouver un moule de farine; la fonte en sortiroit grise: mais il est difficile de mouler avec cette matiere, & la fonte

brûle son moule en y entrant.

4°. La fuie de cheminée est spongieuse & inflammable, & par ces deux qualités, propre à s'échauffer promptement : d'ailleurs elle a plus de corps que les meilleurs sables. J'en ai fait passer par un gros tamis, & j'en ai fait faire des moules; ils n'ont pas mieux soutenu la fonte qui y a été versée, qu'avoient fait ceux de farine. Le degré de chaleur de notre métal fondu a fait subitement gonfler & bouillonner cette matiere. Le moule a perdu sa forme, avant que la fonte figée. Mais cette expérience m'a fait voir un fait digne de remarque. La fonte tirée de ce moule, avoit sa surface nette & blanche, presqu'au même point que l'auroit de la fonte limée. Nous tirerons peut-être ailleurs partie de cet effet, & nous verrons en même temps la cause d'où il dépend.

5°. J'ai fait piler de la chaux éteinte, & je l'ai fait passer au tamis. On a trouvé à la mouler les mêmes difficultés qu'à mouler la craie, mais la fonte qui y a été coulée, y est restée

très-limable.

6°. Les os de seche ne seroient pas propres à mouler de grandes pieces. Les Metteurs en œuvre, les Orfévres, s'en servent pour faire des moules pour de petits ouvrages; & zien n'est plus facile que d'y mouler. On coupe de la partie spongieuse de deux os, autant qu'il faut pour les applanir, & qu'ils puissent s'appliquer l'un contre l'autre; entre ces deux os, on met la piece dont on veut avoir l'empreinte: on presse le tout, & la piece s'imprime. Comme la matiere de ces os est spongieuse, elle m'a paru avoir une des qualités propres à donner des ouvrages de fer doux; que quelques-unes de celles dont nous venons de parler.

7°. Dans la vûe de donner plus de consiftance à quelques-unes des matieres, & pour même celle qui entre dans la composition de les rendre en même temps propres à conferver la fonte plus douce, au lieu de les humecter avec de l'eau, je les ai humectées avec des huiles de navette, de lin & autres : j'ai trouvé qu'elles augmentent peu le corps des

moins commodes à être moulées.

Addition à la 3°. Section.

dans les moules. La fonte qui a été coulée ou qu'elles ne se soutiennent pas assez bien dans de grands moules, je n'ai pas cru qu'il fallût les abandonner entiérement. Nous eufsions dû avoir regret à laisser inutiles les propriétés avantageuses que nous leur avons découvertes. J'ai donc essayé si nous pourrions nous en servir avec succès en les mélangeant différemment.

8°. Au lieu d'entreprendre de faire de grands moules avec la feule poudre de charbon, à quoi nous avons dit qu'on ne sçauroit réussir, j'ai fait mêler de cette poudre en assez grande quantité, avec du sable neuf de Fontenay-aux-Roses; ce qu'on peut faire en lui laissant autant de corps qu'en ont chez les Fondeurs le fable vieux mêlé avec peu de neuf. J'ai bien cru que les moules faits en partie de sable & de charbon, demanderoient à être plus échauffés que ceux qui seroient de pur charbon : mais aussi étoit-il évident, & l'expérience ne pouvoit y être contraire, ait eu le temps de la prendre avant de s'y être qu'ils demanderoient à être moins chauffés que ceux de pur sable. Ce mélange de poudre de charbon & de fable, m'a toujours paru une excellente composition pour mouler notre métal. La dépense de la poudre de charbon est en partie compensée, parce qu'il en coûte de moins à chauffer les moules, qui ont d'ailleurs plusieurs avantages qui seront expliqués dans un autre Mémoire.

Un fait pourtant que nous n'obmettrons pas ici, c'est que le sable du moule en cuit moins, & peut par conséquent être employé plus de fois. Il se cuiroit moins de cela seul, que le moule est chauffé plus foiblement; mais à même degré & à même durée de chaleur, une terre qui est humectée par la partie huileuse du charbon, ne se cuira pas à beaucoup près autant qu'une terre seule.

Nous conseillerons donc très-fort d'employer cette composition pour mouler : mais nous avertirons que toute la poudre du charbon qu'on emploiera, doit être passée au

9°. J'ai pensé à composer un autre nouveau sable à mouler. La fonte sort douce des moules de la craie : elle fort telle encore des elle ne l'a pas fait pourtant aussi sûrement moules de poudre d'os. Les os ont trop peu de corps ; la craie en a de reste , mais est dissicile à humecter au point nécessaire, sans qu'il s'y fasse de grumeaux. Toute terre, notre sable de Fontenay-aux-Roses, auroit le même inconvénient, si on la séparoit du sable avec lequel elle est mêlée; elle ne seroit plus propre à mouler, & le sable dont elle auroit été séparée, seroit pareillement matieres terreuses, & qu'elles les rendent inutile à cet usage. Sur ce principe, j'ai cru devoir mélanger de la craie avec de la pou-Quoique la poudre de charbon, la suie, la dre d'os, après les avoir fait passer l'une & craie, la chaux, &c. ne se laissent pas mou- l'autre par un tamis : quand le mélange a été ler affez facilement, lorsqu'elles sont seules; bien fait, j'ai humecté cette poudre compo-

Re. Alors elle a eu tout le corps que je lui Les pots & les marmites de fer se moulent véritable fable gras naturellement. Les moules faits de cette composition se sont bien foutenus, & les ouvrages qui en sont sortis ont été très-limables.

Au lieu de craie, je me suis encore servi de chaux, qui, après avoir été éteinte a été pilée, passée par un tamis, & a été mêlée avec la poudre d'os : la poudre composée est devenue propre à mouler. La fonte s'est conservée encore plus douce dans ces nouveaux moules, que dans ceux où la craie étoit entrée, &, ce qui mérite beaucoup d'attention, m'ont paru moins sujets aux soufflures.

Si la poudre d'os étoit trop embarrassante à recouvrer en assez grande quantité, on pourra mêler la chaux avec du fable qui a déja servi: la composition ne sera pas aussi patfaite; mais elle fera bonne. Si les expériences continuées en grand, font aussi favorables aux compositions où la chaux entre, que l'ont été les essais, ce nouveau sable à mouler aura un avantage qu'on ne se seroit jamais promis: ce sera un sable qui restera toujours le même, quelque nombre de fois qu'on le cuise & recuise : la preuve en est simple. Nous l'avons fait de sable cuit ou de poudre d'os qui ne peuvent pas changer d'état, tant qu'on ne leur donnera que le degré de chaleur que demandent les moules; la chaux ne peut aussi que rester chaux, tant qu'elle ne souffrira que le degré de chaleur que nous faisons soutenir à nos moules. Au lieu que les terres qui donnent le corps à nos fables ordinaires, perdent le leur exposées à un degré de seu assez léger: la chaux expofée même à un degré de chaleur violent ne s'altere point du tout.

Enfin, si à notre mélange de chaux & de fable, ou de chaux & de poudre d'os, on ajoute de la poudre de charbon, on aura une composition à mouler, qui rassemblera toutes les qualités qu'on peut souhaiter.

Si on veut ménager la poudre composée qu'on aura faite, quelle qu'elle foit, ou si elle n'a pas affez de corps, on pourra, comme nous l'avons enseigné, pour ménager le sable de Fontenay-aux-Roses, n'en faire entrer dans le moule qu'une couche de l'épaisseur d'une ou deux lignes, pour former les parois intérieures du creux du moule.

Les moules dont nous venons de parler, sont tous du genre des moules en sable. Les différentes matieres réduites en poudre, dont nous avons fait usage ou tenté de le faire, tiennent lieu du sable ordinaire, & s'emploient de même dans des chassis. Nous avons vû dans le Mémoire précédent, que ceux de terre se font sans chassis. Le travail en est quelquesois un peu plus long; mais on ler manquent, pourvû qu'on y en trouve de

voulois, & a été aussi propre à mouler qu'un dans certains fourneaux en sable; & dans d'autres peu éloignés des précédents, elles se moulent en terre; les ouvrages des uns ne fe vendent pas, ou guere plus cher que ceux des autres : d'où il suit que le prix des façons ne fair pas de différence sensible. Mais les Mouleurs en terre prétendent que la fonte fort moins aigre de leurs moules : le fait est vrai ; les raisons en sont qu'on les seche beaucoup mieux que ceux de fable ; dans la pratique ordinaire, ces derniers restent toujours très-humides. Mais la vraie raison, c'est que la matiere des moules de terre est bien moins compacte que celle des moules de sable, & qu'elle s'échauffe bien plus aisément. Il arrive que les Mouleurs en terre sont contraints, en cherchant à donner du corps à leur terre, de faire un mélange équivalent à celui que nous avons conseillé de la poudre de charbon avec le sable. Ils mêlent leur terre avec du crotin de cheval, pendant qu'ils font sécher leurs moules au feu. Cette matiere se seche, & même se brûle en partie; mais si on les sait recuire, comme nous l'avons prescrit, tout le crotin se réduit en charbon'; la cassure d'une châpe de moule refroidie, paroît alors toute noire; de sorte que les moules de terre sont naturellement excellents pour conserver la fonte douce; & on les rendra encore meilleurs, si on donne la dose de crotin plus forte, c'est-à-dire, aussi forte que le moule la pourra porter.

Ce seroit un examen qui nous méneroit loin, que celui des terres propres à mouler; en général, elles doivent, comme les terres à creusets, soutenir une grande chaleur sans peter, sans se fendre; elles doivent être maniables, douces; elles doivent être de nature à se retirer peu pendant qu'elles sechent. C'est pour leur donner cette derniere propriété & la premiere, que lorsqu'on veut mouler avec des glaises ordinaires, ou autres terres à pots & à creusets, on les mêle avec du crotin de cheval. Communément les Mouleurs prennent de la terre qu'ils nomment d'herbue, c'est-à-dire, une terre telle que celle des prés, au-dessus de laquelle l'herbe croît bien : celle-là est ordinairement de couleur noirâtre.

Du reste, les terres à mouler ne sont pas plus rares, que les terres à creusets & à pots. Mais entre ces terres, il y en a de plus convenables les unes que les autres; quelques-unes ont naturellement la propriété de ne se point fendre en séchant; mais lorsqu'elles la doivent à un fable grossier, avec lequel elles sont mêlées, elles ne conviennent pas pour des pieces fines.

Où les terres naturellement propres à mouen est récompensé par quelques avantages. fines qui aient du corps, on peut toujours,

mouler les plus beaux ouvrages; il n'y a qu'à mêler, avec ces terres, un sable fin, & l'y mêler dans la proportion qu'elles l'exigent. Comme pour faire du sable à mouler, nous mêlons de la terre avec du fable; fi on ne trouve point de fable assez fin, on rendra tel tout sable grossier, comme nous l'avons déja dit, en le pilant dans des mortiers.

Ce que j'ai trouvé de plus propre pour composer d'excellente terre à mouler, c'est la mine de plomb réduite en poudre & passée au tamis; on la paitrira avec une terre à creuset pure; on n'emploiera de cette terre qu'autant qu'il sera nécessaire, pour donner du corps à la mine de plomb. Les moules de cette terre composée pourront recevoir les impressions les plus délicates : ils sécheront sans diminuer considérablement de volume; ils foutiendront parfaitement le métal en fusion. Avant de l'y couler, on pourra les chauffer autant qu'on voudra; mais toujours fe souviendra-t-on pour ces moules, & pour tous ceux de terre, de les faire parfaitement fécher avant de s'en servir.

à couler leur métal dans des moules de cuivre : quoique ces moules coûtent beaucoup, leur durée dédommage de leur prix. J'ai aussi songé à faire jetter le fer dans des moules de métal, & sur-tout dans des moules de fer même, sans négliger pourtant d'essayer ceux de cuivre qui coûteroient beaucoup plus cher. Ces moules durables me fembloient devoir être très-avantageux, pour une infinité de petits ouvrages dont le débit est grand. Mais l'expérience m'a appris qu'ils ne convenoient nullement lorsqu'on se propose de les tirer doux du moule; & elle a fourni de nouvelles preuves de tout ce que nous avons établi jusqu'ici, sur la densité de plus leur matiere des moules est compacte, chauds, afin que la fonte ne s'y trempe pas. Je sis chauffer des moules de cuivre & des moules de fer, autant & plus que j'aie ja-mais fait chausser ceux de sable. J'y sis couler de la fonte très-douce; ayant été retirée de ces moules, elle fut trouvée aussi dure & aussi blanche, que si elle eût été coulée dans un moule de sable presque froid. Le métal qu'elle avoit touché étant beaucoup plus refroidie plus promptement.

Il y a diverses circonstances que nous rapporterons dans la suite, où l'on met dans les moules, soit de terre, soit de sable, des pieces de fer forgé, autour desquelles on veut que la fonte s'unisse étroitement; par exemple, on peut se contenter de fondre l'an-

par des préparations, les rendre propres à de fer forgé. Dans ce cas, on met dans le moule la tige au bout de laquelle la fonte doit se mouler en forme d'anneau. Lorsque j'ai fait ainsi rapporter des pieces de fer forgé, il m'est souvent arrivé d'observer un sait dont le phénomene précédent découvre la cause. Les extrémités de la fonte qui touchoient le fer, étoient dures, & hors des atteintes de la lime, pendant que tout le reste étoit doux; le fer avoit trempé ce qu'il avoit le plus touché.

Il n'y a pourtant pas à désespérer des moules de métal; pourvû qu'on les fasse chauffer beaucoup plus que les autres, on pourra s'en fervir. Mais le plus sûr fera de ne les employer que pour des ouvrages que l'on fe propofera d'adoucir, par les recuits faits, felon la méthode de la premiere Partie; & ces ouvrages qui seront moulés sans frais, reviendront à bon marché après le recuit. Ces fortes de moules conviendront généralement pour tous les ouvrages unis, ou peu chargés d'ornemens.

Un moule de métal, comme tout autre, est au moins composé de deux parties; il en Les Potiers d'étain trouvent de l'épargne aura souvent trois, quand il demandera un noyau, & quelquefois en aura-t-il beaucoup davantage. L'Art du Potier d'étain donnera au nôtre des exemples de reste, des manieres dont on peut tenir assemblées les pieces dont un moule est composé. La pratique des Mouleurs en terre, sera peut-être encore plus commode pour la plûpart des cas; dès que les différentes pieces d'un moule auront été réunies, on l'enterrera dans du fable qu'on battra à coups de pilons ou de maillets : ce sable pourra être contenu dans des caisses de grandeurs proportionnées à la grandeur & au nombre des moules qu'on voudra remplir tout de suite.

La fonte fluide s'attache en bien des cirla matiere des moules. Nous avons dit que constances au fer forgé; c'est de quoi même nous tirons parti ailleurs; elle s'attacheroit plus elle demande que les moules soient de même à d'autre fonte; & quoique la réunion ne se sit pas parfaitement dans nos moules, elle empêcheroit quelquefois que l'ou-vrage ne fût retiré facilement des creux où il auroit pris sa forme. Pour légere que soit la couche d'une matiere étrangere qui recouvrira la surface intérieure du moule, l'adhérence de la fonte qu'elle doit recevoir ne sera plus à craindre ; & il importe que cette couqu'elle avoit touché étant beaucoup plus che soit légere, pour ne point altérer la for-dense que le sable le plus compacte, l'avoit me du moule. Avant de le sermer, il saut donc le revêtir d'une très-mince couche de quelque matiere; je n'ai trouvé rien de mieux que d'y employer la même composition, avec laquelle les Mouleurs en terre frottent leurs noyaux & leurs châpes, dans la même vûe que nous avons à présent; elle est faite de poudre de charbon de bois blanc, pilé & neau d'une clef, & le faire tenir à une tige passé par un tamis fin. Ils détrempent cette

poudre avec de la lie de vin & de l'eau; ils laissent ensuite reposer le tour, & versent dans un autre vase ce qu'il y a de plus liquide. Avec un morceau de silasse qui leur tient lieu de pinceau', & à qui ils en donnent le nom, ils mouillent de cette composition toutes les surfaces contre lesquelles la fonte fluide pourroir s'appliquer. On enduira de cette même composition l'intérieur des moules de métal, dans lesquels pourrant on ne versera de la fonte que lorsqu'elle sera seche.

Les Potiers d'étain, en quelques endroits; emploient au même usage du vinaigre dans lequel ils ont détrempé de la sui ; ils ne prennent que le plus clair de cette liqueur; du noir de fumée vaut encore mieux. Ensin, il suffiroit d'ensumer les moules de métal, comme les Mouleurs en fable ensument les leurs, c'est-à-dire, en les présentant à la fumée de ces especes de petits slambeaux de résine qu'il leur a plû de nommer des bougies.

Fin du septieme Mémoire.



			CIR .					10:
en se se se se se se se se se	263636	re rese	cococo	eacaca	c acacac	202020	20202020	000000000000000000000000000000000000000
2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	A XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Į÷. ģ. ģ. ģ. ģ. ģ. ģ	* * * *			**************	***
Similar states and the states are states and the states and the states and the states and the st		\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$\$ \$**\$**\$**\$**\$**	SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN	\$12.542.544 \$12.542.544	\$142542542 \$1445542542	ĢĢĢĢĢ -,82,282,282	PP-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P	* * * * * * * * * *
8.36363636363636	9.6000 B	% 30000 W	6363666	000000	<i>ত</i> িকন্ত	96 96 96	0.0000000000	@3@3@3@3@3@3

HUITIEME MEMOIRE.

Suite des procédés depuis que les moules ont été mis en recuit, jusqu'à ce que les ouvrages fondus en soient retirés, avec des remarques sur chaque procédé. Maniere de recuire les ouvrages dans les moules mêmes.

APPROCHONS à présent les unes des au- on est fourni. Pour même ne rien risquer, dès tres nos principales opérations; parcouronsles plus briévement que nous ne l'avons fait dans les articles, qui, chacun, n'en avoient qu'une seule pour objet; nous nous en repré-senterons mieux toute la manœuvre de notre Art, & les remarques qui tiennent en même temps à des procédés qui se suivent, en seront placées dans des points de vûes plus convenables. Supposons nos moules faits. Considérons-les posés & assujettis dans des fourneaux de recuit, soit droits, soit inclinés, soit bâtis de brique, soit de plaques de sonte, & qu'on les y chauffe avec du charbon. On mesurera le temps nécessaire à fondre la quantité de matiere, dont on veut les remplir, de façon qu'elle ne soit en bain que quand ils seront assez chauds. Selon la différente épaisseur de leur sable, ils demandent des durées de chaleur différentes. Ils veulent être aussi plus ou moins chauds, felon la qualité de la fonte dont on doit les remplir. Nous avons vû que telle fonte grife restera douce dans un moule, dont l'intérieur commencera à peine à rougir, pendant que d'autre fonte grise se durcira, si l'intérieur du moule n'est d'un rouge tirant sur le blanc. Enfin, le moule demande à être plus ou moins chaud, selon que les pieces qui y font moulées ont plus ou moins d'épaisseur. L'attouchement d'une quantité égale de fable est moins en état de refroidir une groffe masse de matiere qu'une petite. Des pieces extrêmement minces, qui ne sont que des especes de feuilles, exigent qu'on chauffe leurs moules considerablement davantage que ceux des pieces massives; mais aussi leurs moules étant moins épais, sont plus aifés à échauffer.

De-là il paroît une espece d'impossibilité d'établir des regles précises. Il y a tel moule de terre, à qui une heure de feu suffira, & il y a des moules en sable à qui il en faudra plus de dix-huit. Ce ne sont pourtant que ceux d'une grandeur extraordinaire. Ceux qui seront dans les chassis de grandeur commune, ne demandent le plus souvent que huit à dix heures de recuit. C'est ce qu'on sçaura avec assez de précision, quand on aura fait essai dans ces moules de la fonte dont qu'ici, m'a paru d'un usage plus commode

ce premier essai, on rendra les moules chauds au-delà de ce qu'ils ont besoin de l'être. La chaleur du moule feroit poussée excessivement loin, si elle alloit jusqu'à gâter quelque chose. On diminuera dans l'essai suivant, de celle qu'on avoit donnée dans le premier. Ainsi, dans peu on parviendra au point de ne consumer que le charbon nécessaire.

D'ailleurs on ne se conduit pas ici aussi à tâton qu'on se le pourroit imaginer: on voit, quand on le veut, l'état de l'intérieur du moule. On n'a qu'à ôter le bouchon qui est audessus du jet. Tout y est obscur, quand la cha-leur n'a pas pénétré. Mais la clarté y vient, dès que les parois intérieures arrivent à quelque nuance de rouge: devenues lumineuses, elles se font voir sans ôter même le couvercle dont nous venons de parler : on reconnoît affez bien où en est le dedans du moule. Nous avons dit que ce couvercle, ou bouchon, est percé en arrosoir : quand l'intérieur du moule a pris un certain dégré de chaleur, il s'en éleve une petite flamme qui sort par les trous du bouchon: les nuances de cette flamme changent, & servent de regle ; plus l'intérieur devient chaud, plus elles blanchissent. Pour tous les grands moules, comme ceux des balcons & des vases, on ne commencera à faire fondre le fer, qu'après que la flamme de l'intérieur du moule aura paru.

Quand on juge les moules au point où il ne leur faudra plus qu'une heure, ou une heure & demie de feu, & qu'ils demande-ront pour être tous remplis environ deux cents livres de fonte, on commence à faire agir les soufflets pour la mettre en fusion. La quantité de matiere que nous supposons nécessaire, montre que nous prenons ici le travail en grand, dans une vraie Manufacture. Dès-là, il est clair que ce n'est pas d'un creuset de terre qu'on doit se servir, mais d'un de fer forgé pareil à ceux que nous avons décrits, premiere Partie, Mémoire pag. Là, nous avons expliqué la construction de l'espece de fourneau où on le place, qui a quelque ressemblance avec les affineries des petites forges: & c'est celui qui, jus-

Addition à la 3°. Section.

Il consiste dans un trou rond, qui est im- sans lui ôter toute consistance. On revêt l'inmédiatement au-dessous de la thuyere; là le creuset est porté par une espece de grille, à une profondeur telle que fon bord se trouve à fleur, ou seulement quelques pouces audessous de la table; ou de la surface supérieure du massif de la maçonnerie de l'assinerie.

Au-dessous de la grille ou pieces équivalentes qui soutiennent le creuset, est une autre grille fur laquelle on met des charbons; la circulation de l'air feul peut suffire, pour les tenir bien allumés, & on les allume environ une demi-heure avant de commencer à fondre ; car on ne commence à fondre, que quand le fond du creuset & partie de ses parois, sont extrêmement rouges: ce sont les charbons de la derniere grille qui

doivent produire cet effet.

Le creuset qu'on met en place, a été luté intérieurement d'une couche de terre propre à résister au feu. Nous avons averti ailleurs (Voy. premiere Partie), qu'elle est nécessaire pour empêcher le ser fondu d'attaquer le fer forgé. Nous ajouterons à présent qu'outre cette premiere couche de lut, il est très-important d'en donner une seconde, d'un lut d'une autre espece. Celle-ci produit deux effets, l'un de conserver la douceur à la fonte, & l'autre de la tenir fondante. Pour faire sentir la conséquence de ce dernier, je rapporterai ce que je trouvai à la Manufacture de Cône, au voyage qui suivit celui où j'avois commencé à mettre le travail en regle. Lorsqu'on venoit à verser la matiere des creusets, il n'y en avoit qu'une partie qui fût versable ; le reste étoit sigé. Les Ouvriers avoient donné le nom de gâteau, & l'ont conservé à cette portion sigée: quelquefois elle alloit à plus de la moitié de celle qui avoit été fondue. Ce que cet inconvénient avoit de plus fâcheux, n'étoit pas la dépense de la fusion faite inutilement. On étoit dans des incertitudes bien pires, furtout quand on avoit de grands moules à remplir. La capacité du creuset ne guidoit point, sur la quantité de matiere qu'on pouvoit se promettre. Un moule qui n'avoit pûrecevoir que cent livres, n'étoit quelquesois pas rempli par le creuset qui en contenoit plus de deux cents. Il est certain qu'en chauffant plus vivement le dessous & les contours du creuset, on y eût entretenu la fonte plus fluide. Un soufflet qui eût agi sur les charbons, eût pû les animer au point nécessaire: mais aussi eût-on fatigué le creuset. Le second lut, dont je viens de parler, empêche la fonte de s'épaissir, quoique le feu de dessous le creuset ne soit pas violent; ce lut ne consiste qu'en une terre paitrie avec le crotin de cheval, qu'on mélange avec autant de poudre de charbon qu'il est possible,

térieur du creuset d'une couche de cette composition, épaisse d'environ quatre à cinq lignes. J'avois donné cette pratique; on l'avoit négligée, parce qu'on ne la croyoit nécessaire que pour l'adoucissement de la fonte, qu'on avoit d'une autre maniere; mais dès qu'on l'eut reprise, il ne se fit plus de gâteau: la fonte du creuset couloit le plus souvent jusqu'à la derniere goutte.

Le creuset doublement luté, étant chaud fuffisamment pour recevoir la fonte sans qu'elle s'y fige, on jette dedans de la composition en poudre, c'est-à-dire, de ce mélange de poudre d'os & de poudre de charbon, que nous avons enseigné ailleurs, ou même de la seule poudre de charbon. La mesure est d'en mettre environ épais de deux ou trois doigts sur le fond du creuset. Quand la fonte y tombe par la suite, elle souleve une partie de cette poudre; sa surface en est tou-

jours couverte.

Tout étant ainsi disposé, on acheve de remplir le creuser avec des charbons noirs; on en met même jusqu'à ce que le tas s'éleve au-dessus de la thuyere : alors on leve la pile, & l'eau fait agir les soufflets de bois dont le

vent allume les charbons.

Sous ces charbons est la fonte qui doit être fondue, c'est-à-dire, qu'ils couvrent le bout d'une longue piece, dont le reste pose sur la table de l'affinerie ou du fourneau. La figure & la grosseur de cette piece, ne sont pas indifférentes; elle peut avoir la figure d'une gueuze ordinaire; mais elle ne doit pas, à beaucoup près, en avoir le diametre : une si grosse piece fondroit avec plus de peine, & donneroit une fonte moins coulante.

Au lieu de gueuzes, on peut employer des pieces de fonte de même figure, qui ne pefent que cent ou cent cinquante livres, pendant que les gueuzes pesent quelquesois jusqu'à deux mille cinq cents & davantage. On les nomme des gueuzards; ils sont près de la moitié plus court que les gueuzes, & moins

gros en plus grande portion.

Des morceaux de fonte courts, comme des fragments de plaques & autres, ne conviennent point ici. Le métal ne doit tomber dans le creuset que fluide ; & c'est ce qui arrive à ce qui se détache du bout d'une longue piece. Mais des morceaux courts perceroient quelquefois les charbons par leur propre poids, & descendroient avant de s'être liquéfiés.

On a pourtant quantité de fragments dans une Manufacture; les restes des creusets, les pieces malvenues en fournissent: quoiqu'on ne les refondît pas pour les jetter en moule, ces débris ne seroient pas inutiles; on en peut faire du fer en barre, & même meilleur qu'avec les fontes ordinaires : on peut

aussi les resondre: mais pour le faire plus ne reste plus qu'à bien nettoyer cette partie commodément au lieu de gueuzards, il saut, du creuset, qui est entre le bec & la piece pour le travail ordinaire, avoir des pieces qui de terre cuite, qui forme une cloison; & on aient la forme, & on leur en donne le nom, la nettoye, comme nous l'avons dit, en l'éde membrure, c'est-à-dire, des pieces longues & plattes, dont l'épaisseur soit au plus suite en soufflant dessus avec le soufflet à main. de deux pouces, & la largeur de six à sept; en elle-même, cette forme vaut mieux que celle des gueuzards; & de plus, elle donne la facilité de fondre les fragments sans risque: on en charge la membrure près de son bout. Elle ne les laisse tomber que lorsqu'ils sont soyers. Avec une pincette ; il souleve & défondus, ou que la partie qui les porte l'est : elle est rarement fondue avant les fragments qu'elle soutenoit.

A mesure que le bout d'une membrure ou d'un gueuzard se fond, la piece se raccourcit & se trouve plus loin de la thuyere; aussi de temps-en-temps l'en rapproche-t-on : & de

Enfin, quand le creuset est plein, ou qu'il contient la matiere qu'on a voulu y faire entrer; le Fondeur sonne une cloche, ou ce qui en tient lieu, frappe, avec un marteau, sur quelque plaque de ser, pour avertir les Ouvriers destinés à verser la fonte dans les moules, de se rendre: ils apportent l'armure du creuser près de l'affinerie; ils ajustent dans les tenons les deux ringards, avec lesquels on la porte; ils posent auprès la clavette qui servira à y arrêter le creuset : & tout auprès, un marteau & un soufflet à main.

Tout ainsi préparé, le Fondeur pousse sur la table de l'affinerie les charbons qui couvrent le dessus du creuset; il amortit une partie de leur ardeur, en jettant dessus quelques cuillerées d'eau. Alors un Ouvrier monte sur l'affinerie; il tient l'anse qui doit être rapportée au creuset ; il la passe dans les oreilles : aussi-tôt il passe dans cette anse un ringard qui doit servir à élever le creuser, & à le porter comme on porte, avec un bâton. un chaudron ou un feau. Il prend un des bouts de ce ringard, & un autre Ouvrier prend l'autre. Leur premiere action est de retirer le creuset de son trou, & de l'élever sur la table de l'affinerie. La seconde est de le descendre au bas de l'affinerie, & la troisieme de le placer dans l'armure. Dès qu'il y est, on emporte, avec un crochet, le gros des charbons qui y étoient restés; & on le couvre en partie d'une plaque de tôle coupée quarrément, mais plus longue que large. Elle doit porter sur les bords du creuset;

cumant d'abord avec un ringard crochu, & en-

Pendant que tout cela se prépare, l'Ouvrier qui est chargé du recuit, dispose les moules, & ôte les couvercles du fourneau; il range les charbons qui se trouvent sur le dessus des moules : il les fait tomber dans les tache les bouchons des moules qu'on veut remplir, de crainte que quelqu'un ne s'y fût attaché. Il les remet aussi-tôt chacun dans leur premiere place, pour ne les retirer entiérement de dessus chaque moule, que dans l'instant que la fonte sera prête à y couler.

Retournons à notre creuset : deux hommême de temps-en-temps, on la recouvre mes faississent un des ringards, & trois se de nouveaux charbons. augmenté de celui de l'armure ; deux hommes ne seroient plus assez forts, comme ils l'étoient, quand il ne s'agissoit que de porter le seul creuser. Si toute leur force étoit employée à porter, ils ne seroient pas maîtres de bien ajuster leur creuset au-dessus des moules, de l'incliner, de le redresser à volonté. C'est pour faciliter ces derniers mouvements, qu'il y a un homme de plus sur un levier que sur l'autre. Il tient une verge de fer courbe, qui est engagée dans le levier : ils la nomment le gouvernail. Considérons les deux leviers, comme s'ils passoient au travers du creuset, comme s'ils n'en faisoient qu'un qui lui servit d'arbre. En faisant tourner cet arbre sur son centre, on fait tourner le creuset, on l'incline, ou on le redresse selon le sens dans lequel l'arbre tourne. L'action de l'homme sur le gouvernail, est pour faire tourner le levier dans lequel il est engagé : les deux hommes qui portent l'autre, n'ont presque point de peine à déterminer le leur à suivre ce mouvement.

Laissons pour un instant nos cinq hommes chargés de leur creuset, pour considérer l'ufage de quelques pieces qu'on met sur le fourneau de recuit, avant qu'ils y arrivent; & pour l'entendre mieux, remarquons que dans le temps qu'on remplit un moule, le creuset doit être soutenu à une certaine hauteur, qu'on ne doit l'incliner qu'avec une certaine vîtesse, & jusqu'à un certain point. Il n'est pas sûr que des hommes, que le poids & la chaleur du creuset mettent mal à leur aise, mais elle doit laisser à découvert un espace s'entendent toujours assez bien pour agir de auprès du bec. Enfin, on fait entrer à force concert : mais ce qui leur reste à saire devient dans les entailles des montants de l'armure, simple, dès qu'ils se trouvent presque dé-la clavette qui doit gêner le creuset, comme chargés de leur sardeau, & que ce sardeau nous l'avons expliqué ailleurs, & qui gêne se trouve naturellement placé à la hauteur en même temps la plaque que nous venons convenable : c'est ce qu'opérent les deux de lui donner pour espece de couvercle. Il pieces dont nous voulons parler. Ce soné

deux especes de chevrettes, pareilles à celles entrer à la fois une aussi grande quantité de qu'on met dans les cheminées qui n'ont point de chenets, ou qu'on met quelquefois à côté des chenets. Les nôtres font considérablement plus longues; elles le font autant que le fourneau, ou que la moitié au moins du fourneau de recuit. Une est placée dessus un de ses murs, & l'autre sur l'autre. Au lieu que les chevrettes ordinaires n'ont qu'un pied à chaque bout, celles - ci en ont un autre vers le milieu, ou même en ont d'autres de distance en distance. Tout ce qu'on se propose ici, est d'avoir, en chaque chevrette, une barre de fer soutenue horisontalement & solidement à une certaine hauteur au-dessus de chaque mur; & c'est ce qui détermine

la hauteur & le nombre des pieds.

Faisons marcher nos Ouvriers chargés du creuset; dès qu'ils l'ont conduit au fourneau de recuit, ils élevent leurs ringards au-dessus des chevretres, & bien-tôt les laissent poser dessus. Ainsi, ils se déchargent de la plus dessure de la plus coule difficilement, on a sieu de craindre grande partie de leur sardeau; ils l'avancent que l'ouvrage ne soit floux ou en termes plus ou le reculent à leur aise, jusqu'à ce qu'ils jugent le bec du creuset à une distance convenable du moule qu'ils veulent remplir : alors ils n'ont plus qu'à l'incliner. Celui qui tient le gouvernail, est principalement chargé de ce soin; le métal coule, il tombe dans le moule. Dès que ce moule est rempli, on redresse le creuser, on le porte sur le moule fuivant; & ainsi on continue à les remplir les uns après les autres, tant que le creuset peut fournir de matiere, & cela sans risque ni fatigue, & avec beaucoup de justesse. Quelque commode pourtant que soit l'usage des supports, l'exercice a rendu les Porteurs de creuset si adroits & si sûrs, qu'ils négligent

le plus fouvent de s'en fervir.

Îl est cependant extrêmement essentiel, que les Verseurs soient bien maîtres de leur creuset; dès que la fonte commence à couler, elle doit couler sans interruption. Le fil, le jet du liquide doit être continu, & tomber, autant qu'il est possible, dans le milieu de l'embouchure du moule. Un instant d'interruption cause quelquesois un défaut sensible; la reprise paroît; si la fonte tombe sur les bords de l'embouchure, souvent il se fait dans l'ouvrage d'autres défauts appellés gouttes froides. Ce sont des reprises plus petites, que celles qui se feroient en interrompant le jet, mais souvent plus marquées; la fonte qui est tombée sur les bords du moule prend une direction différente de celle du gros courant; aura été fondue; qu'au contraire, cette fonte elle va seule pendant quelques instants; & par-là plus exposée aux impressions de l'air, elle se refroidit & produit des désauts, dont le nom est pris de l'état des gouttes qui les ont occasionnés. La grosseur du jet sera aussi proportionnée à l'épaisseur des masses qu'elle doit former; il ne seroit pas prudent de faire

matiere dans un moule, dont on veut tirer des plaques de quelques lignes d'épaisseur, que dans celui où se doivent mouler des pieces épaisses de plusieurs pouces.

Quelquefois la fonte qui est entrée dans un moule, en fort sur le champ par bouillons, même avant que le moule en soit rempli à beaucoup près; c'est une marque que le moule a conservé de l'humidité. Un moule froid, mais bien sec, ne fera pas bouillonner la fonte, & un moule quelque chaud qu'il foit, s'il est un peu humide, donnera des bouillons, qui ordinairement produisent des fautes dans l'ouvrage. Malgré ces bouillons, il faut pourtant continuer de verser jusqu'à ce que le moule paroisse véritablement plein.

L'inspection du jet de fonte qui tombe dans le moule, met en état de prédire assez sûrement quelle sera la qualité de l'ouvrage. Si elle est extrêmement pâteuse, si épaisse qu'elle connus que celui de l'Art, qu'il ne soit pas moulé vif; que les ornements n'aient pas le relief du modele; que les arrêtes, qui devroient être aiguës, ne soient mousses & arrondies. Si la fonte, au contraire, est extrêmement fluide, que son rouge tire beaucoup sur le blanc, l'ouvrage court risque d'être dur, si le moule n'est pas extrêmement chaud, & si la fonte en elle-même n'est pas excellente. Mais si la fonte n'est que médiocrement fluide, ce qu'un peu d'habitude fait distinguer, & ce qu'on reconnoît à fa couleur, qui est d'un rouge affez beau, elle est de la plus propre à être jettée dans des moules chauds; elle s'y moulera parfaitement, & restera douce. Ce dégré de fluidité, qui est le meilleur pour les moules chauds, dont il s'agit à présent, n'est pourtant pas celui qui convient à ceux qu'on ne recuit point. La fonte qui entre dans un moule froid demande à être extrêmement fluide. Un Fondeur habile & attentif, donnera aisément à la même fonte ces différens dégrés de fluidité, selon les usages auxquels on les destine.

Nos expériences d'effais (III. Part. Mém. II.) nous ont appris que de la fonte grise qui a été mise en fusion dans un creuset ordinaire, où le feu n'agit sur le métal qu'après avoir traversé les parois, peut être coulée grise, quoiqu'on n'ait employé aucune composition dans le creuset, si on la verse aussi-tôt qu'elle ne pourra être coulée que blanche, malgré la composition, si on la tienttrès-long-temps fondue. Le feu continué, augmente sa liquidité, la rend plus fluide; & il est très-difficile de ne pas couler blanche de la fonte trop fluide. Ce principe me mit en état de tirer parti d'une fonte excellente, qu'on étoit près

d'abandonner.

extérieures de la meilleure fonte; cependant après avoir été fondue par le vent de nos foufflets à eau, & reçue liquide dans nos grands creusets de fer, tous les ouvrages qui en étoient jettés dans les moules très-chauds, étoient très-blancs & très-durs. Dans cette maniere de fondre, la fonte n'acquiert point, ou acquiert peu de fluidité après être tombée dans le creuset : mais elle peut y tomber plus ou moins liquide, & y tomber tellement liquide, qu'elle fera dans le cas d'une fonte qui a souffert un long seu dans un creuset ordinaire. Je pensois que la fonte dont il s'agit étoit très-fondante de sa nature, & que le seu quiagissoit dessous étoit trop vivement poufsé par le vent des soufflets : je sis percer le dessur des soufflets, d'un trou qui avoit plus d'un pouce de diametre; il s'échappoit presqu'autant d'air par ce trou, que par la buze du soufflet. Le vent pourtant sort assez fort encore pour fondre notre métal; & fondu par un feu moinsactif, il prit un moindre dégré de fluidité : versé dans les moules, il donna des ouvrages très-limables.

Quand donc la fonte deviendra trop fluide pour être versée dans des moules chauds, on diminuera le vent des sousslets en en laissant échapper une partie par un trou percé à leur table supérieure. On peut avoir plusieurs de ces trous, de différens diametres, fermés par des bouchons. Ces trous seront autant de registres; on ouvrira les uns ou les autres, ou on les tiendra tous fermés, selon que le demandera la fonte qu'on veut couler.

Souvent un grand moule ne sçauroit être rempli par la fonte d'un seul creuset : tels font ceux de quelques balcons & de quelques vases. Alors on fond en même temps dans deux ou trois fourneaux différents, & dans autant de creusets : on les retire du feu en même temps. Les moules des balcons ont deux embouchures; chacun des creusets, porté par un nombre d'hommes égal, verse en même temps dans une des embouchures. Les Verseurs ne s'embarrassent point dans leurs manœuvres ; ceux d'un creuset sont près d'un des bouts du moule, & ceux de l'autre près de l'autre bout, disposés de maniere que les ringards qui soutiennent l'armure d'un creuset sont paralleles à ceux de l'autre, & croisent à angle droit la bande supérieure du chassis du moule.

Les grands moules de vase n'ont qu'une embouchure : les Verseurs en ont moins de commodité à s'arranger; aussi ne versent-ils pas précisément en même temps. Les uns ne commencent à pancher leur creuset, que quand celui des autres est presqu'entiérement vuide : cela s'exécute pourtant avec affez de

Après que les moules ont été remplis, on Addition à la 3°. Section.

d'abandonner. Elle avoit toutes les marques les laisse refroidir jusqu'à ce qu'on puisse s'en approcher pour les retirer avec des tenailles; sans avoir trop à souffrir du feu. Retirés du fourneau, il ne reste plus qu'à les ouvrir pour en ôter-les ouvrages : on ménage les chassis, si on n'a la patience de ne les séparer l'un de l'autre, que quand ils font froids. Il y a toujours quelques coups de marteau à donner; soit pour faire sortir les clavettes, soit pour dégager les liens. Ces coups fatiguent les chassis, encore ramollis par la chaleur, & ne font point d'impression sur ceux qui sont froids. Si cependant on ouvre les moules, pendant qu'ils font chauds, on trouve les ouvrages encore rouges, & alors leurs jets en sont plus aisés à abattre. L'une & l'autre pratique ont donc leurs inconvénients & leurs avantages : selon que les jets seront plus ou moins difficiles à caffer, ou qu'il y aura plus ou moins de risque à tourmenter les chassis de certaines especes de moules, on

ouvrira ces moules plutôt ou plus tard.

Il y a des pieces qui n'ont befoin, pour être moulées, que d'un seul chassis; & qui même ne peuvent être moulées sans chassis, telles font toutes celles qui n'ont des ornements que d'un côté, & qui sont plattes de l'autre, comme les contre-cœurs de cheminées, & comme le seroient des chambranles. Ces pieces n'ont besoin que d'être imprimées fur le fable, comme on imprime un cachet fur la cire : si on a de bonne fonte, & qu'on ait conservé telle pendant la fusion, les moules de ces pieces demanderont à être très-peu chauffés, & quelquefois ne le demanderont pas du tout. La fonte qui aura rempli le moule, ne sera touchée d'un côté que par l'air, & peu exposée à se durcir, à se tremper, par les raisons que nous avons expliquées au long dans le IV. Mémoire de cette Partie. Aussi trouve-t-on souvent des contrecœurs, & des plaques limables & perçables, qui ne le seroient pas si elles eussent été coulées dans un moule fermé : le plus fûr fera pourtant toujours de chauffer ces moules par-desfous.

On pourroit mouler certains balcons, comme on moule les plaques dont nous venons de parler, sçavoir, ceux qui n'auroient des ornements en relief que d'un côté, & qui seroient plats de l'autre.

En général, tous les ouvrages de fonte de bonne qualité & coulés dans des moules fuffisamment chauds, en sont tirés limables & ayant le grain d'acier ; mais nous avons averti, que si on veut leur faire prendre le grain de fer forgé, si on a besoin de leur procurer plus de corps, il en faut venir à leur donner des recuits. Nous sommes en état de leur donner ces recuits sans risque, & avec un très-prompt succès: recuisons nos ouvrages dans les moules mêmes où ils oné été jettés. Nous sçavons que le recuit opere sur les surfaces unies; on y avoit prise pour d'autant plus promptement, que l'ouvrage est plus chaud; qu'une grande partie du temps est employé à l'amener au dégré de chaleur nécessaire. Certainement, nos ouvrages qui ne font que d'être coulés en moule, ne manquent pas de chaleur; il ne s'agit que de les entrerenir dans un dégré approchant de celui qu'ils avoient, lorsqu'ils se sont figés. Pour cela, aussi-tôt qu'ils ont été coulés, on remettra du charbon dans le fourneau de recuit, on ouvrira tous les registres. Ici, il n'y a pas à craindre de trop chauffer; les ouvrages ne se tourmenteront point, ne se voileront point. On les fondroit même sans inconvénient, puisqu'ils sont toujours dans leur moule : la force seule du feu suffit pour recuire. Nous l'avons démontré dans la feconde Partie, & elle peut être aidée ici parla poudre de charbon, & la mine de plomb qui sont entrées dans le moule. On ne manquera jamais de donner ce recuit aux ouvrages qu'on peut soupçonner de dureté; & peut-être feroit-on bien de ne manquer de le donner à aucuns, au moins pendant quelques heures.

Dans cette espece de recuit, les ouvrages occupent bien de la place, & par-là semblent engager à une grande consommation de charbon. Le dégré de chaleur qu'ils ont, lorsqu'on commence à les recuire, fait aussi qu'on gagne sur la durée du recuit. D'ailleurs, ils n'y sont point exposés à se voiler & à se brûler: ces avantages peuvent bien dédommager du charbon qu'on brûle de plus.

J'ai vû quelquefois girer des moules des ouvrages où le sable étoit si adhérent & si fermement lié, que c'étoit un travail trèspénible & très-long que de l'en détacher. Il n'y a guere de ciment plus dur que ce sable l'étoit. La couche n'en étoit pas bien épaisse

l'enlever, & on en venoit à bout, mais il a fallu encore en retirer celui qui s'étoit engagé dans les creux de diverses pieces. Plusieurs marteaux de porte ont été abandonnés; il en eût coûté considérablement plus à les nettoyer qu'à en refondre d'autres. Cet accident au reste n'est arrivé que jusqu'à ce qu'on ait été bien au fait des recuits, & il a cessé même avant que j'en connusse surement la cause. Il me paroissoit difficile d'imaginer celle qui attachoit si fortement des grains de fable les uns contre les autres, & qui les attachoit encore mieux au fer. Ce n'étoit ni l'excès, ni le manque de chaleur dans le moule ; l'un & l'autre cas avoient donné des ouvrages à qui le fable n'étoit nullement adhérent. Mais j'ai reconnu par la suite, que cette adhérence étoit produite par l'humidité du fable du moule. Nous avons dit ailleurs qu'un moule peut être humide, quoiqu'extrêmement chaud. Plus il sera en mêmetemps chaud & humide, & plus le sable se liera étroitement contre le fable : l'humidité seule ne formeroit pas ce lien. Mais l'humidité fait rouiller le fer, & quantité d'expériences m'ont appris qu'elle le fait rouiller d'autant plus vîte qu'elle est plus aidée par la chaleur : l'eau est un dissolvant du fer, & le feu augmente l'action de tout dissolvant. Dès que la fonte s'est figée dans un moule chaud & humide, il se forme donc sur sa surface une rouille qui y attache les grains de fable, & qui les attache les uns aux autres. Quand on veut faire bien tenir des gonds, on les scelle en plâtre ou en mortier : avant de les mettre en place, on les mouille dans du vinaigre, ou même dans du vinaigre qui a dissous du sel, & cela pour accélérer & augmenter la production de la rouille.

Fin du huitieme Mémoire.





NEUVIEME MEMOIRE

Où on parcourt les différents ouvrages qui peuvent être faits de fer fondu; où on avertit des précautions, avec lesquelles quelques-uns veulent être jettes en moule & recuits; & où on fait connoître aussi quels sont les ouvrages qui ne doivent pas être faits de cette sorte de fer.

AIRE de plus beaux ouvrages, les faire aussi bons, & à meilleur marché, sont les dégrés de perfection où l'on doit travailler à conduire les Arts; & ce sont des avantages que notre nouvel Art paroît avoir dès sa naisfance, sur ceux qui jusqu'ici ont mis le fer en œuvre. Il est peu de ces Arts à qui il ne doive devenir utile : on en sera d'autant plus convaincu, qu'on fera plus d'attention aux usages immenses auxquels il peut s'étendre; nous allons en indiquer une partie. Peut-être pensera-t-on que nous saississons volontiers cette occasion de donner plus de prix à nos recherches : ce qui est de sûr, c'est que nous ne sçaurions en être contents qu'à proportion de ce qu'elles deviendront utiles au Public; & pour les lui rendre plus utiles, au moins devons-nous lui faire entrevoir les fruits qu'il pourra en retirer, l'avertir de ne pas les né-

gliger. La Serrurerie est de tous les Arts en ser celui qui nous présente ce métal sous plus de formes différentes, & propres à plus d'usages différents; mais elle n'ose même entreprendre de le façonner jusqu'à un certain point, surtout pour de grands ouvrages. Nous avons déja dit que les grilles, les balcons, les ram-pes d'escalier, sont d'un travail médiocre: y veut-on des feuillages, des fleurons? tout cela n'est exécuté qu'avec une tôle mince. Veut-on en ornemens quelque chose de plus massis? on a recours au cuivre, & c'est au grand regret des Serruriers, toujours très-fachés d'abandonner leur métal favori. Quand ils ont fait quelque chose de beau en pur ser, ils croient que la dorure même le gâteroit, ou qu'elle le feroit passer pour être de cuivre: car ce qu'il y a de doré dans la plûpart des grandes grilles d'Eglise, n'est presque jamais que ce qui a été rapporté en cuivre. Dès qu'on aura fait faire des modeles de grilles, de balcons, des fleurons qui doivent y entrer, on multipliera, autant qu'on voudra, les ouvrages de ce genre. Ceux qui ont des modeles de fleurons, qu'ils font jetter en cuivre, ont déjà une avance.

Les modeles des grilles, balcons, rampes,

qu'on se l'imagineroit. Ces ouvrages font composés d'un nombre borné de pieces qui se répétent: on n'aura qu'à faire faire un modele de chacune de ces pieces, qu'on affem-blera après qu'elles auront été adoucies. Les balcons, par exemple, ne sont qu'un assemblage de panneaux répétés, & il n'entre dans chaque panneau qu'un petit nombre de pieces différentes. On pourroit jetter un panneau entier en moule: mais il seroit plus difficile à mouler; il s'y trouveroit plus souvent des désauts; il demanderoit de plus grands fourneaux pour être recuit : il suffira de le mouler par parties. On en pourra faire les principaux montants en balustres, ou de quelqu'autre figure recherchée, au lieu qu'ils sont faits aujourd'hui de barres unies. Les chapitaux des pilastres ou des colonnes, leurs bases, qui aujourd'hui sont quelquesois de cuivre, ou qui sont trop minces en fer, pourront être jettés en moule avec toute l'épaisseur convenable.

Les pieces massives qui entreront dans les ouvrages de cette espece, ont assez de solilidité d'elles-mêmes; elles n'ont pas besoin de prendre du corps par l'adoucissement; c'en fera assez de mettre leurs premieres couches en état d'être usées par la lime, & coupées par le ciseau. Si on avoit besoin de les percer, il faudroit les adoucir davantage; mais on abrégera le temps du recuit, si on fait réserver les trous dans le moule. Si ces trous doivent être en écrous, ceux qu'on aura réservés pourront être taraudés, quoique la piece n'ait pas été adoucie jusqu'au centre; une partie de l'épaisseur qui environne le trou, l'aura été. Deux autres especes d'ouvrages, vont encore nous donner l'idée d'une façon de ménager sur la durée du recuit.

Les marteaux ou boucles de portes cocheres & autres, font aujourd'hui presque fans ornements, & coûtent autant que coûteront des marteaux de fer fondu très-ornés. L'endroit qui doit faire partie de la charniere, est un de ceux qui fatiguent le plus, & qui doit être percé : pour s'exempter d'une durée de recuit, que le corps du heurtoir ne demande pas ; dans cet endroit , je fais metcoûteront, mais ne coûteront pas autant tre dans le moule une piece de fer forgé;

enveloppe une partie du fer forgé; elle s'y applique exactement : la piece de fer forgé qu'elle le seroit si elle étoit de fonte même, & a l'avantage de se laisser percer sans avoir besoin du recuir.

Des feux pour les cheminées seroient encore des ouvrages très-chers, s'ils étoient ornés jusqu'à un certain point ; il y en a à Paris d'un grand prix : on les fera à bon marché comme le reste. Mais si j'en parle actuellement, c'est principalement pour faire remarquer que j'en ai fait recuire qui avoient été jettés en moule, avec une précaution qu'il est bon de ne pas ignorer. La tige du feu s'assemble avec la base à vis & à écrou; le bout de la tige doit porter cette vis; on avoit mis dans le moule une piece de fer forgé, taillée en vis par le bout : cela n'enchérit en rien la façon, & est de la besogne épargnée pour le recuit.

Des deux faits précédents, nous passerons à une remarque générale & utile, pour quantité d'ouvrages de fer fondu; c'est que si on a à jetter en moule de grosses pieces, & que ces grosses pieces aient besoin d'avoir du corps, qu'elles soient exposées à fatiguer, & qu'on ne veuille pas s'engager aux frais de longs recuits; il n'y a qu'à faire placer dans le moule des pieces de fer forgé proportionnées à la grosseur de l'ouvrage, & à la force qu'on souhaite lui donner. On n'y mettra, si l'on veut, qu'un fil de ser gros comme le doigt; & si on le veut, on y placera une

le fer forgé, ils feront corps ensemble. Au reste, ceci n'est pas une pratique particuliere pour nos ouvrages de fer fondu; les Fondeurs y ont recours pour quantité d'ouvrages de cuivre, qui seroient trop cassants, s'ils n'étoient soutenus par le fer. Les grandes boucles des soupentes des carrosses, sont souvent sourrées de fer. Dans les grandes Statues de bronze, il entre quelquefois des milliers de fer, pour donner de la folidité à autres pieces pareilles, doivent grande par-

barre de fer: le fer fondu se réunira bien avec

tie de leur solidité au fer.

N'oublions pourtant pas un avertissemenr important, sçavoir, que les parties des pieces de fer forgé introduites dans les ouvrages fondus, qui sortiront en-dehors comme les branches des crampons des marteaux, que ces parties, dis-je, qui sont de fer forgé, pourroient dans un long recuit devenir cafsantes, & plus cassantes même que le fer fondu; les remarques par lesquelles nous avons fini le Mémoire précédent, le font prévoir : le fer trop recuit se desséche. Pour aller au-devant de cet inconvénient, on aura

de figure, grandeur & épaisseur convena- soin d'entourer ces parties de matiere, qui bles : quand la fonte est jettée en moule, elle puissent fournir plus de parties huileuses, que notre composition propre à adoucir. Le charbon en poudre fera cet effet, on en couest alors aussi solidement unie avec la fonte, vrira tout ce qui sera de pur ser forgé. Qu'on mouille un peu ces pieces, & qu'après les avoir mouillées on les trempe dans la poudre de charbon, elles en prendront affez pour se défendre contre l'effet du recuit. Pour mieux leur conserver même cette poudre, on peut la recouvrir d'une couche de terre sablonneuse détrempée à consistance de pâte ou de fable à mouler. On peut encore arranger ces pieces comme les autres dans le fourneau, & lorsqu'elles seront en place, mettre de la poudre de charbon tout autour de ce qui est de fer forgé.

Mais pour revenir à nos ouvrages de serrurerie, les cages des ferrures, ou, en termes de l'Art, les palastres, même dans les plus fuperbes appartements, font fimples, unis; si on leur veut quelque beauté, on est contraint de les faire de cuivre, quoiqu'il soit toujours désagréable de toucher ce métal : on fera en fer fondu les palaftres les plus or-

nés & les plus recherchés!

Platines, targettes, verroux, fiches, en un mot, toutes les serrures qui n'ont point à fatiguer, pourront être du plus grand goût, & ne coûteront guere davantage que les unies coûtent aujourd'hui. Les cless', telles que nous en faisons, à présent venir d'Angleterre, se feront à peu de frais; on en jettera en moule dont les panetons seront pleins, & on entaillera ensuite ces panetons selon la figure de la garniture à laquelle on aura envie de les faire servir. Ce sont des ouvrages qui demanderont à être très-bien adoucis, afin qu'il reste du corps au paneton, & qu'on puisse percer la tige. Je ne puis m'empêcher de parler ici d'une objection qui m'a été faite; elle prouve au moins qu'il n'est rien qu'on ne puisse attaquer par quelqu'endroit, & cela d'autant plus, que l'envie de contester n'a eu aucune part à cette objection. Des Magistrats éclairés d'ailleurs, ont regardé, comme une fort mauvaise chose, le moyen toute la masse. Les Aigles des Pupitres & de jetter une clef en moule; que ce devoit être une invention pernicieuse: peu au fait de la pratique des Arts, ils avoient peine à comprendre qu'il seroit plus facile, à qui voudroit faire mauvais usage d'une clef, d'en faire forger une, que de la faire mouler en fer; qu'immédiatement après qu'elle seroit forgée, on pourroit y fendre les rouets ou autres garnitures; au lieu que pour faire recuire celles de fer fondu, il faut du temps & de l'appareil; qu'en moins d'une demiheure, on peut forger groffierement une clef avec son paneton; que d'ailleurs, jusqu'ici on en a pu fondre en cuivre qui ouvriroient bien; & les filoux, que je sçache,

n'ont pas eu encore recours à cet expédient. d'en placer par-tout : les filets réuffiront en-Nous placerons encore ici un avertiffe-

ment qui regarde plusieurs ouvrages. Quand il sera arrivé quelque accident léger à une piece qu'on aura moulée avec peine, si elle a quelque endroit où la matiere n'ait pas bien rempli le moule, on la limera, cisélera, en un mor, on la réparera sans s'embarrasser de ce défaut; on y apportera remede, en fai-fant ensuite en ser sorgé, une petite piece semblable à celle qui auroit dû venir en fonte. On laissera à cette petite piece une queue qu'on taillera en vis, & on percera un écrou dans la place où elle doit être rapportée : si cela est exécuté avec adresse, on ne reconnoîtra pas l'endroit où la piece a été ajoutée.

Il y a encore une autre maniere de remédier aux défauts des endroits mal venus dans le moule. Ils ne pechent jamais par trop de matiere; c'est toujours par trop peu; il y peut rester des creux à remplir, des soufflures : on coulera dans les creux quelques gouttes de fer fondu. Mais afin que la fonte qui aura été coulée, s'attache parfaitement au reste, qu'elle y fasse corps, on chaussera le plus chaud qu'on pourra les endroits dans lesquels on veut la jetter : on recouvrira de terre les endroits qui sont proches de ces derniers, ceux où on ne veut pas qu'elle

s'attache. Les Fourbisseurs feront jetter en moule des gardes d'épée, & ils pourront finir en quelques jours, des ouvrages qui les tenoient plusieurs mois: ils ont déja leurs modeles; il ne leur en faudra pas d'autres que ceux qu'ils font mouler en cuivre ou en argent. A la vérité, ces épées n'approcheront plus du prix de celles d'or massif, comme elles ont fait ci-devant; mais on en débitera davantage. On adoucira de reste les gardes & les pommeaux, mais il faudra réitérer les recuits des branches qui, étant longues & minces, seroient plus exposées à se casser.

Les boucles de ceintures, de souliers, les étuis, les cless de montre, les crochets de montre, & une infinité de colifichets n'occuperont plus, comme ils ont fait, des Ouvriers pendant autant de temps que les plus grands ouvrages : qu'on en ait les modeles, & on sera en état de les faire promptement.

Les roues des Diamantaires, les roues à applatir ou à écacher les fils d'or & d'argent, pourront être faites de fer fondu : ce font des ouvrages chers.

Je crois que l'éperonnerie y trouvera aussi des avantages; les branches de la plûpart des brides fatiguent peu, & pourront être fondues: ce sont des plus difficiles ouvrages de la forge : j'en ai fait faire qui ont bien réussi. Si on est tenté d'y faire jetter des ornements, on n'aura qu'à les demander; on sera maître Addition à la 3e. Section.

core mieux

Un Art à qui notre adoucissement du fet doit épargner bien du temps, & qui s'en trouvera en état de faire les plus beaux ouvrages, est l'arquebuserie. Les platines de sufils seroient excellentes de fer fondu : i'en ai fait fondre plusieurs pour épreuve. On les laissera unies ou on les chargera d'ornements; ce sera à la volonté de l'Ouvrier; mais si on les orne, ce ne sera plus, ni si mesquinement, ni si chérement qu'aujourd'hui. Au lieu de quelques légeres figures en creux qu'ont à présent les plus finies, on pourra leur donner des ornements en relief, dans le goût de ceux des plus belles gardes d'épées; & si on y en veut de creux, on les fera semblables à ceux des plus beaux cachets. Je ne voudrois pourtant pas que les chiens & les batteries fussent faites de fer fondu; j'en dirai la raifon dans la suite. Mais la plaque de couche, la piece qui recouvre le bout de la crosse, peut en être faite autant qu'aucune autre piece; & de même les porte-vis, les porte-baguettes, les ornements qu'on met auprès des vis qui arrêtent la platine. Si on fait les sous-gachettes de fer fondu, il faudra considérablement les adoucir, comme toutes les pieces qui sont grandes & minces. En un mot, ce peut être un objet d'épargne bien considérable pour les Arsenaux de Sa Majesté. On a proposé une idée très-ingénieuse & très-utile; c'est de saire toutes les pieces des susils des Troupes de même calibre. Un fusil dont le canon est crevé devient inutile, parce que sa platine ou les pieces de sa platine, ne peuvent pas s'ajuster à un autre susil; mais dès que toutes les pieces seront de même calibre, celles des uns pourront être remises aux autres; quelques pieces cassées ne rendront plus toutes les autres inutiles : ce qui restera du fusil le plus délabré fervira à en raccommoder un

Avec le temps, le Roi tirera peut-être un avantage plus important de ce nouvel Art. C'est par rapport à son Artillerie, & surtout par rapport à celle de Mer. Je ne rapporterai pas, sur ce sujet, autant d'expériences que je souhaiterois: je n'ai point été à portée de faire sur les canons, celles que j'aurois voulu tenter; mais il ne me paroît pas y avoir lieu d'appréhender que les experiences démentent ce que notre Art semble promettre sur cet article. On ne fait que de deux sortes de canons : les uns sont de cuivre rouge avec un mélange d'étain & de zinc: c'est ce qu'on nomme simplement des canons de fonte; on les appelle aussi des canons de bronze, & nous les appellerons toujours ainsi pour éviter l'équivoque de la fonte de fer. Les autres canons sont de fer fondu,

de matiere pareille à celle des contre-cœurs de cheminées de fontes grises. On les appelle simplement des canons de fer : les uns & les autres ont leurs défauts. On a fait bien des tentatives pour avoir des canons d'une troisieme espece, exempte des impersections des deux précédentes. On a cherché les moyens de les fabriquer de fer forgé : c'est de toutes les matieres que nous connoissons la plus capable de rélifter aux grands efforts; & la plus pressante résistance n'est pas trop forte pour tenir contre l'impétuosité de la poudre. Le fer forgé est incomparablement plus en état de résister, que ne le sont les fontes de cuivre; des canons de fer forgé, plus légers, seroient plus forts. On est même contraint, par une raison particuliere, d'affoiblir la force que le cuivre pourroit opposer à la dilatation de la poudre : l'ame d'un canon doit conserver son diametre, sa rondeur uniforme; si le cuivre étoit pur, il n'auroit pas assez de dureté pour résister au traînement du boulet; on est donc obligé de l'allier avec l'étain & le zinc; ce qui le rend plus dur, mais en même temps plus cassant : on le met en état de résister mieux au traînement du boulet, & moins en état de résister à l'effort de la poudre. D'ailleurs, les lumieres s'en agrandiffent plus aisément : autre inconvénient très-considérable.

Les canons de bronze sont pourtant encore préférables aux canons de fer fondu. La matiere de ces derniers résiste plus au traînement du boulet; mais elle est cassante, & de-là naissent deux inconvénients considérables, 1°. pour les rendre aussi forts que les canons de bronze, on est obligé de leur donner plus de poids qu'à des canons de bronze de même calibre. 2°. Quand ces canons crevent, ils ne s'entrouvrent pas simplement comme les canons de bronze; leur matiere plus roide s'en va en éclats qui tuent des Canoniers, & répandent la terreur parmi ceux qui restent; un canon une sois crevé, on ne charge plus les autres avec la charge ordinaire, les coups qu'on tire ensuite ne font plus d'effet : les combats de Mer ont souvent changé de face par un pareil accident.

S'il étoit possible de parvenir, sans de trop grandes dépenses, à forger des canons de fer, ils seroient sans doute incomparablement meilleurs que les autres : ils résisteroient mieux à l'effort de la poudre, & au traînement du boulet ; étant plus forts, ils ne demanderoient pas à être si épais. On a fait beaucoup de tentatives pour y parvenir, qui n'ont pas encore eu beaucoup de fuccès; elles ont même ruiné un homme qui avoit du bien & du génie : on ne laisse pas d'en faire de nouvelles journellement; il est à souhaiter qu'elles soient plus heureuses, & après tout il n'y a pas à désespérer.

Quoi qu'il en soit, on s'en tient à présent aux canons de bronze & aux canons de fer : l'Artillerie de Terre est de bronze; mais la plus grande partie de l'Artillerie de Mer, tant celle des Vaisseaux du Roi que celle des Vaisseaux Marchands, est de fer: il en coûteroit des sommes trop considérables pour l'avoir de bronze. Les Vaisseaux cependant sont accablés sous le poids de leurs canons, & c'est sur-tout ce qui désole nos Négociants en temps de guerre; ils seroient fort contents, s'ils pouvoient ne charger leurs vaisseaux que de canons de bronze.

Ce qu'ils trouvent de défavantageux dans cette augmentation de charge, n'est pas seulement de ce qu'elle tient la place d'un poids égal de marchandises. J'ai oui dire à des Négociants sensés, qu'elle ruine leurs Vaisseaux, qu'elles contribuent beaucoup à les faire entr'ouvrir. Le Vaisseau n'en est pas fatigué tant qu'il va vent arriere; mais dès qu'il a le vent de côté, il est clair que le poids des canons, porté par une des moitiés du Vaisseau, tend à la séparer de l'autre : la position de ce poids est cause que son effort est plus puissant

qu'il ne le seroit, placé par-tout ailleurs. Il paroît incontestable, qu'au moyen de notre nouvel Art, on rendra les canons de fer fondu meilleurs qu'ils ne le font aujourd'hui : le fer adouci fera certainement moins cassant; mais le grand objet sera de sçavoir si on peut les amener au point de ne crever plus par éclats, lorsqu'ils seront adoucis. Je sçais qu'on ne peut pas attendre ce bon effet de toutes sortes de sontes adoucies : j'en ai même fait une forte d'épreuve; au lieu de grands canons, j'ai fait jetter en moule un canon de pistolet; je l'ai fait très-bien adou-cir, je l'ai rendu très-limable; je l'ai chargé beaucoup plus qu'il ne devoit l'être naturellement, sans qu'il se soit crevé; enfin, l'ayant chargé encore davantage, l'ayant presque rempli de poudre, il s'est crevé, & le mal est qu'il s'est crevé par éclats. Je ne crois pourtant pas que cette expérience doive faire désesperer de parvenir à faire des canons de fer fondu qui, en crevant, s'entr'ouvriront comme ceux de bronze. La fonte de ce canon de pistolet avoit été prise au hazard; & j'ai averti qu'il y a des fontes qui donnent des fers adoucis incomparablement plus flexibles, que d'autres fontes ne les donnent : il faut donc essayer les différentes fontes; & si on veut commencer à faire les essais sur des canons de pistoler, ils ne seront pas chers, & fuffiront pour conduire à des épreuves plus considérables.

Pour amener des pieces de fer fondu aussi épaisses que le sont des canons au degré de souplesse nécessaire, il faudra leur donner de longs recuits avec nos poudres: mais la dureté des recuits n'ira pas aussi loin qu'on pourroit

déja en usage de recuire pendant plusieurs jours les canons de ser; après qu'ils ont été tirés des moules, on les entoure immédiatement de charbons allumés, ce qui produit peu d'effet. La durée de nos recuits ne sera peut-être pas beaucoup plus longue; nous avons vû que des pieces épaisses de plus d'un pouce, n'en demandent que trois jours au plus; le nombre des jours augmentera en plus grand rapport que l'épaisseur; mais se-Ion les apparences, il n'ira pas bien loin, & ces frais ne sçauroient entrer en comparaifon avec les avantages qu'on en retirera.

D'ailleurs on fera ces recuits bien plus hardiment que pour les menus ouvrages; on ne craindra pas de faire fondre des pieces si épaisses; les écailles ne seront pas non plus au rang des inconvénients à appréhender. Une des difficultés sera d'avoir des fourneaux convenables; on pourroit en employer de femblables à ceux dont nous avons fait usage jusqu'ici, avec la différence du petit au grand, & fur-tout du bas au haut. Qu'on imagine les creusets distribués, comme nous les avons distribués, & que celui du milieu a assez de profondeur pour recevoir un canon placé debout, & affez de longueur pour en contenir plusieurs arrangés de file. Enfin, cette matiere est assez importante pour qu'on sit des expériences, dont les frais n'iroient pas bien loin. de fer fondu, feroient presque des vases éterfaire des especes de châpes plus grandes, mais semblables à celles dans lesquelles on moule les canons.

Comme nous n'aurions point ici à appréhender les écailles, des creusets parfaitement clos pourroient n'être pas si nécessaires.

Nous avons vû qu'on peut augmenter la force des ouvrages de fer fondu, en les fourrant de fer forgé. Cet expédient ne nous fourniroit-il point le moyen de faire des canons de fer, qui auroient toutes les perfections qu'on leur voudroit? Qu'on assemblat des barres de fer, liées de distance en distance par des frettes de fer; peut-être suffiroit-il de saire cet affemblage avec des rivets; & dans ce cas, il ne seroit pas un ouvrage long. Ce bâtis de fer fourniroit une espece de noyau qu'on recouvriroit par dehors & par dedans de fer fondu. M. de Villons, après toutes ces tentatives sur les canons de fer forgé, avoit pensé qu'on ne pourroit, sans des frais trop grands, leur donner leur forme en entier, si on les faisoit de ce métal; il avoit pensé d'en composer l'intérieur de ser forgé, qu'on revêtiroit par dehors de fonte de cuivre.

Après avoir parcouru les usages qu'on peut faire de notre fer fondu, dans le grand, dans le beau, & même dans le terrible, nous allons le considérer par rapport à des usages est un dangereux poison. On a à la vérité moins nobles, voir l'utilité dont il peut être très-bien imaginé d'étamer les vases de ce

le l'imaginer. Il y a des endroits où on est dans les cuisines. J'avouerai pourtant que ce n'est pas le côté par où il me paroît qu'on en doive faire moins de cas. Dans le fond, il vaut mieux perfectionner les ustensiles qui y font propres, que les armes meurtrieres: cette façon de penser n'est pas la plus élevée; elle est au moins la plus humaine, & peut-être la plus sensée. On peut espérer de faire par la suite presque toute la batterie de cuisine de fer fondu, chaudrons, marmites, poëles à confitures, casseroles, bassinoires, &c. Le Royaume, dont on néglige les mines de cuivre, épargneroit par-là bien de l'argent qu'il fait sortir pour se fournir de ce métal. On a depuis long-temps des marmites & des chaudrons de fer fondu; on ne s'en sert guere qu'aux villages & en quelques petites villes, & c'est pour épargner des vases de cuivre. Trois raisons ont empêché que les ustensiles de fer fondu de cette espece ne devinssent d'un usage plus général: 1°. Ils ont toujours un air mal-propre; comme ils sont raboteux, tant intérieurement qu'extérieurement, il n'est pas aisé de les nettoyer. 2°. Ils sont plus épais que ceux de cuivre forgé, & par là plus dissiciles à échausser. 3°. Ensin, ils se cassent aisément; ils seroient mal entre les mains des Cuisiniers ; ils demandent à être ménagés : on ne peut qu'avec risque les frapper rudement; sans cela une marmite, un chaudron On pourroit aussi bâtir des especes de tours, nels: le feu ne les brûle point comme ceux de cuivre. Notre nouvel Art leve ces trois difficultés. On moule aujourd'hui ces vases moins minces qu'on ne le pourroit, afin qu'ils soient plus en état de résister aux chocs ; si cependant on ne trouve pas ceux qu'on fera mouler par la suite assez minces au sortir du moule, on achevera le reste après qu'ils auront été adoucis : on les travaillera sur le tour, comme on travaille les chaudrons de cuivre; on les rendra aussi minces qu'il sera nécessaire, pour qu'ils s'échaussent promptement. Enfin, nos recuits les rendant moins cassans, ils remédient à la principale diffi-culté qui en a arrêté l'usage. Je n'ose espérer qu'ils leur donneront toute la fouplesse du cuivre; mais ils leur en donneront affez, pour qu'ils ne se cassent point, quand on aura une attention médiocre à les ménager. Il y a actuellement bien des maisons aisées, où l'on se sert de marmites d'une fonte de cuivre composé; elles sont épaisses & cassantes, & cependant elles coûtent fort cher. L'avantage qui compense ces deux défauts, est qu'elles ne demandent pas à être étamées.

Aussi n'y a-t-il que la nécessité qui ait pû forcer à avoir recours au cuivre ordinaire, malgré son odeur désagréable, & malgré la nature de la rouille à laquelle il est sujet, qui

métal, pour les préserver du verd-de-gris, & pour les empêcher de communiquer leur mauvaise odeur à ce qu'on y fait cuire, & qu'on y laisse refroidir. La rouille du fer n'est pas à craindre, & est peu considérable dans les vaisseaux de ser fondu. Au rapport des Ménageres, ces vases ne donnent aucun moulins à eau, qu'on ne peut construire pargoût à ce qui a cuit dedans; elles affurent que la foupe est excellente dans les marmites de fer fondu. Mais enfin si on veut encore les défendre contre la rouille, rien n'empêchera qu'on ne les étame, comme les Serruriers étament les ferrures, les targettes, les verroux; comme les Eperonniers étament les branches & les mords de brides, & comme on étame les feuilles de fer. Je ne parle qu'après l'expérience. J'ai fait étamer par des Eperonniers des marmites de fer fondu, qui

ont très-bien pris l'étain.

L'usage de tout ce qu'on nomme batterie de cuisine, est si grand & si général, que je n'hésite point à regarder cet objet comme un des plus importants de notre Art. C'est beaucoup que de faire de plus belles grilles, de les, des chaudrons de fer battu, comme on plus beaux balcons, de plus belles serrures, de faire en général des ouvrages plus recherchés, plus ornés; on pourroit pourtant douter s'il y a à gagner pour le genre humain, en multipliant, jusqu'à un certain point, ce que nous appellons beau, & qui est simplement beau. Si on avoit le secret de bâtir des Palais à aussi peu de frais, & aussi promptement que des chaumieres ; si les petites maifons étoient foudainement changées en fuperbes édifices, nous serions frappés de la nouveauté du spectacle; mais bientôt il eût autant valu que nos maisons ordinaires eussent subsissé. Nous considérarions, avec moins de plaisir & d'attention, les Tableaux des grands Maîtres, si les Barbouilleurs avoient trouvé le secret d'en faire de pareils. Nous ne sçavons juger que par comparaifon, de ce que nous appellons beau; mais en tout temps, nous pouvons juger de ce qui a un rapport direct avec nos besoins, de ce qui est bon: nous avons toujours avec quoi le comparer.

quefois étonnamment humain, quand il s'agit de faire des objections;) ne s'inquiéterat-on point, dis-je, de ce que deviendroient tant de Chaudronniers, si la batterie de cuifine se faisoit de fer pour la plus grande partie? J'ai vû un grand Magistrat s'opposer au privilége demandé pour une nouvelle machine, par une raison de cette espece. Je répondrai ici ce que je lui répondis, pour celui qui sollicitoit un juste privilége, que si on eut toujours eu une pareille sensibilité, nous n'aurions, ni moulins à vent, ni à eau, ni à chevaux. Le bled étoit pilé à bras dans des mortiers, avant qu'on sçût l'écraser sous des

meules mues par des chevaux; combien cela occupoit-il de gens? Les moulins à eau, au grand avantage du genre humain, ont reftraint l'usage des moulins à bras & à chevaux, au cas de nécessité: l'invention des moulins à vent, assez récente, supplée aux tout. Je ne crois pas aussi, pour revenir à nos Chaudronniers, qu'il y eût beaucoup de gens qui voulussent charitablement leur acheter des ustensiles de cuivre, uniquement pour les faire vivre, si ceux de fer étoient meilleurs & à meilleur marché. Mais qu'on ne s'inquiete point; on leur trouvera de l'occupation de reste : ils travaillent déja en fer ; ils font des réchauts & d'autres petits ouvrages; ils s'exerceront davantage à travailler ce métal; ils le répareront, tourneront, &c.

S'il étoir possible de faire en fer forgé tous les ustensiles de cuisine qu'on fait en cuivre, il n'y a pas lieu de croire qu'on y eût employé ce dernier métal. Si l'Art y eût pû parvenir, on feroit des marmites, des casseroen fait des poëles à frire. Mais le fer n'a pas une souplesse qui lui permette de se laisser contourner autant qu'il est nécessaire; & ce qui lui manque sur-tout, c'est de se laisser rétreindre : c'est cette derniere qualité qui donne le moyen de faire au marteau des vases de plomb, de cuivre, d'or & d'argent. On forge de ser une poële à frire, parce que les bords de la poele font plus évafés que son fond. Si on avoit une pareille poële faite de cuivre ou d'argent, on pourroit la chan-ger en un vase de quelle forme on le voudroit; en frappant sur ces bords par-dehors, on les retréciroit de façon qu'ils laisseroient une ouverture beaucoup plus étroite que le fond d'où ils partent, c'est ce qu'on appelle rétreindre; mais il n'y a pas moyen de ré-treindre ainsi le fer. J'ai oui parler d'un Ouvrier, qui avoit eu l'adresse de faire de fer forgé, une espece de bouteille à long col, qui étoit parvenu à le rétreindre à ce point. Mais ce n'avoit pû être qu'après beaucoup de temps, après un nombre prodigieux de Ne s'inquiétera t-on point, (car on est quel- chaudes; & un pareil ouvrage en fer, étoit devenu plus cher par la façon, que s'il eût été d'argent, & peut-être d'or.

On fait, à la vérité, des vases de fer plus étroits par en-haut que par en-bas : tels font nos caffetieres. Mais on sçait que le fer de ces sortes de vases n'a pas été rétreint ; il est quelquefois de différentes pieces, dont les bouts repliés les uns sur les autres sont retenus seulement par de la soudure : ce qui est cause qu'on ne sçauroit les exposer au seu, que quand ils sont pleins d'eau, qui empêche le vase de prendre le degré de chaleur

qui feroit fondre la foudure.

On pourra, avec le fer fondu, faire à

l'avenir des poëles dignes d'échauffer les ap- plâtre fin, qui entourera l'ouvrage, sera plus partements, où ils trouvent place dans le Royaume depuis quelques années.

Les grands vases à fleur dont on pare les parterres, auront en fer les formes les plus gracieuses, comme en bronze, & pourront être aussi bien réparés: enfin, on pourra mouler en fer une infinité de statues, de bustes. Le petit cheval de fer fondu, qui est dans le cabinet de Sa Majesté à Versailles, ne sera plus au nombre des ouvrages rares par leur matiere. S'il y a quelque chose à quoi le ser fondu convienne, c'est certainement aux ouvrages qui ne sont faits que pour être exposés en vue, & qui n'ont point à fatiguer.

On fait en cuivre ou en potin des flambeaux, & une infinité d'autres ustensiles, qui pourront aussi être faits de fer fondu.

Voudra-t-on dorer ou argenter nos ouvrages de fer fondu, on n'y trouvera nul obstacle; ils se doreront & argenteront, comme le cuivre ; ils auront aussi, comme le fer, leur espece de dorure particuliere: on pourra les dorer d'or damasquiné, comme on dore les fusils & les gardes d'épées. Des feux, des flambeaux, des bras, des lustres de fer fondu, à qui on feroit prendre le violet, & sur lesquels on jetteroit ensuite de legers ornements d'or damasquiné, seroient de magnifiques ouvrages, & d'un grand goût.

On peut tirer parti de tout; les inconvénients même qui s'opposent aux recherches qu'on se proposoit, peuvent souvent tourner à profit. C'en a été un pour les premiers ouvrages que nous avons tenté d'adoucir, que de les voir exposés à s'écailler : mais cet inconvénient n'est pas général pour tous. On emploiera hardiment la poudre d'os seule pour les ouvrages unis, ou pour ceux dont les ornements ne sont pas délicats: l'adoucissement en sera plus prompt. Il y a même des ouvrages unis qu'on doit chercher à faire écailler ; ce font ceux qui fortent du moule plus épais qu'on ne les voudroit; les marmites, les casseroles sont de cette espece; si ces vases ne sont pas sortis du moule, assez min-ces, tout ce qui sera détaché par les écailles, sera autant de gagné sur ce dont il faudroit les user, soit à la lime, soit sur le tour.

J'ai donc fait des expériences, où non-feulement j'ai employé, à dessein, la poudre d'os seule : je me suis même servi de glaise, de chaux ordinaire, & de gypse calciné. La chaux seule sait beaucoup plus d'effet que la glaise: le gypse seul en produit trop; il pourroit creuser. Mais pour modérer son activité, je n'ai entouré l'ouvrage que d'une couche mince de cette poudre, & j'ai rempli le reste du creuset de poudre d'os à l'ordinaire: alors les écailles n'ont eu qu'une épaisseur convenable; elles deviendront plus ou moins épaisses, selon que la couche de gypse ou de Addition à la 4°. Section.

ou moins épaisse, & aussi selon la dutée du feu. Mais il faut faire en sorte, que les ouvrages qu'on fera écailler chauffent également, sans quoi les écailles se trouveroient d'épaisseurs trop inégales.

Je rapporterai, à l'occasion du gypse, une expérience qui ne fait pourtant rien au fond de notre Art; c'est que lorsque j'ai débouché & renversé les petits creusets, dans lesquels j'avois mis de cette poudre seule autour du fer fondu, avant d'avoir donné le temps à la fonte de se refroidir entiérement, mais pendant qu'elle n'étoit que d'un rouge trèsbrun, très-foncé; dans ces circonstances, dis-je, j'ai vû des flammes s'élever de plus de vingt endroits de cette poudre : elles avoient la couleur de celle du soufre commun. Le fer fondu, qui a été entouré de gypse, a aussi toujours pris une odeur de soufre insupportable. Une autre remarque, c'est qu'il m'a paru que le gypse fait beaucoup plus écailler les fontes blanches, que les fontes grifes, & qu'il fait plus écailler & plus promptement le fer forgé, que le fer fondu.

Nous avons parcouru jusqu'ici les principaux usages qu'on peut faire de notre nouvel Art; nous ne devons pas être moins attentif à arrêter les espérances trop avantageuses qu'on en pourroit concevoir; nous en avons senti la nécessité depuis que nous avons eu donné les fondements de cet Art, dans l'Assemblée publique de l'Académie du mois de Novembre 1721. Nous avons été obligés plus de fois à faire rabattre de ce qu'on s'en promettoit de trop, qu'à répondre aux difficultés qu'on auroit pû former contre divers ouvrages de ce fer. A entendre certaines gens, il falloit abandonner tout le travail de la forge ; ils auroient voulu qu'on eût tout jetté en moule, jusqu'aux ouvrages les plus simples, & je crois jusqu'aux barres de fer : on veut qu'une découverte ferve à tout, & par-là fouvent on la rend inutile. Il y a tel remede qui est à présent ignoré, qui seroit encore en grande réputation, & qui mériteroit d'y être, si on se fût tenu à en faire usage dans les cas où il avoit réussi d'abord, si on n'eût pas voulu l'étendre à toutes les maladies. Afin qu'on ne fasse point d'aussi mauvais emplois de nos fers fondus, nous avertissons, avec grand soin, qu'ils ne doivent jamais être la matiere des ouvrages qui demandent à être d'un fer trèsdoux, très-pliant. Ce seroit en abuser que d'en faire, par exemple, des canons de fusil, puisqu'il y a même quantité de fers en barre qui n'y font pas propres. Je ne sçais si le chien du fusil, qui frappe avec une percussion trèsprompte, peut même être fait de fer fondu. Les ouvrages de fer qui ont beaucoup à fatiguer, doivent en général être faits du fer la plus doux; par conféquent le fer fondu ne leur convient point. Tous les ouvrages grands & très-minces, dès qu'ils auront quelque chose à soutenir, ne doivent point être de fer

D'ailleurs, on ne doit chercher à faire de ce fer que des ouvrages, dont le travail est long à la lime & au marteau: tout ce qui ne demande pas de longues façons, doit se faire de fer forgé. Nous avons dit qu'on feroit de fer fondu des cless chargées d'ornements; ce seroit mouler pour peu de profit, & courir risque de faire de moins bons ouvrages, que de faire de fer fondu des clefs ordinaires. Il y a d'autant plus à gagner sur les ouvrages de fer fondu, qu'ils seroient plus longs à finir à la maniere ordinaire; & il en restera assez de ceux-ci, pour que les avantages de notre nouvel Art s'étendent loin. Ce fer pourra être la matiere de bien des especes d'ouvrages, que nous n'avons pas indiqués. Peut-être aussi trouvera-t-on des inconvénients à en faire quelques-uns de ceux pour lesquels

nous l'avons jugé propre.

Les ouvrages de fer fondu bien moulés & limés avec soin, ne sçauroient souvent être distingués à la vûe de ceux de fer forgé. Il y a pourtant des circonstances, où, quoiqu'ils soient aussi bons que les autres, il faut pourtant que celui qui peut s'en servir, scache quelle est leur origine; & ce seroit tromper celui à qui on les vendra, & à sa perte, de les lui vendre pour de fer forgé. Expliquonsnous davantage par un exemple. Si on vend des fiches très-chargées d'ornements à un Serrurier, & même à un Particulier, il leur sera facile de reconnoître qu'elles ne sont roient de même sondre en ser, par des Fonpas de fer forgé. Mais si on leur vend des siches unies, & qu'on veuille leur persuader qu'elles sont de fer forgé, quoiqu'elles soient de fer fondu, il peut être mal-aisé qu'ils le reconnoissent. Ces fiches de fer fondu, une fois mises en place, soutiendront la porte, comme feroient des fiches de fer forgé. Mais pour être mises en place, elles exigent quelquefois des précautions, que n'exigeroient pas les autres. Si la partie qui est destinée à entrer dans le bois, a besoin d'êrre redressée, l'Ouvrier qui la croira de fer forgé, frappera dessus trop hardiment; peut-être la casserat-il : au lieu que s'il eût sçû qu'elle étoit de fer fondu, il l'eût frappée à froid à petits coups, ou même il l'eût fait chauffer pour la ménager davantage.

L'avidité de gagner trouve le moyen de faire faire de mauvais usages des meilleures choses. Pour obvier à celui dont nous venons de parler, peut-être seroit-il à propos que tous les ouvrages unis de fer fondu, qui se débiteront dans les grandes Villes, fussent marqués pour tels. Les Syndics ou Jurés des Communautés des Serruriers, ou autres

Communautés, pourroient être chargés de poser cette marque. Mais ce seroit faire un plus grand mal, que celui auquel nous nous proposons de remédier, que de mettre cette marque entre les mains des Traitans; & si cela arrivoit, nous aurions grand regret à l'avis que nous venons de donner. Néanmoins, comme c'est une espece de gens qui pensent à tout, pour s'enrichir en vexant le Public, fous prétexte d'utilités, fouvent imaginaires, ils y auroient apparemment pensé d'eux-mêmes : heureusement nous vivons fous un regne, où on est peu disposé à rece-

voir leurs propositions.

Mais pour revenir à nos ouvrages de fer fondu, chaque Ouvrier pourroit avoir chez lui un fourneau, où il adouciroit les ouvrages qui concernent sa profession. Cependant, comme il en est peu qui veuillent & qui puissent s'écarter de leur travail ordinaire, qu'il y a même plus de profit pour eux à faire toujours la même chose, il seroit plus avantageux, pour le Public, qu'il y eût des Ouvriers établis qui travaillassent à adoucir les ouvrages de fer pour tous les autres, qui fussent des Adoucisseurs de ser en titre. Si l'Ebéniste, l'Horloger, le Fourbisseur, le Serrurier; & de même, si divers autres Ouvriers ont besoin de cuivre ou d'argent fondus en ouvrages, ils ne fondent pas euxmêmes ces métaux ; il n'y a pas jusqu'aux Orfévres qui n'aient recours aux Fondeurs; on leur porte les modeles des pieces qu'on veut avoir, & on sçait combien on doit leur payer la livre des ouvrages moulés. L'Arquebusier, le Serrurier, le Fourbisseur, &c. fedeurs ordinaires, tout ce qu'ils voudroient, & en payeroient la livre sur le pied dont ils feroient convenus.

Ils porteroient enfuite chez les Adoucisseurs de fer fondu ces mêmes ouvrages, & les leur payeroient plus ou moins cher, felon le dégré d'adouciffement qu'ils demandent, soit par rapport à la souplesse, soit par rapport à la couleur, & aussi selon la grosseur des pieces. Il seroit aisé de faire un tarif sur cela; & pour peu qu'il se fasse des établissements, cette espece de tarif sera bien-tôt

Ceux qui n'auront d'autre occupation que d'adoucir, qui en feront leur objet, doivent être munis de fourneaux de différentes grandeurs; quand ils n'auront à adoucir que de menus ouvrages, qui veulent être extrêmement adoucis, ils en chargeront de petits fourneaux. Un fourneau, quelque petit qu'il foit, tiendra une grande quantité de gardes d'épées, de platines de fusils, de boucles, & autres menus ouvrages; quelque peu qu'on prenne pour le recuit de chacune de ces pieces, on fera payer assez cher & le temps

& le feu: avec une voie de bois, on recui-roit une quantité d'ouvrages de ces petites tribuer au progrès de cet Art, ne les envie-ront pas au Public; pour nous, nous lui Au refte, nous n'avons encore jetté que les fondements d'un Art qui a besoin d'ètre perfectionné; nous ne l'avons que dégroffi: nous n'avons pas tout tenté; nous n'avons pas tout prévû; des pratiques en grand, souvent réitérées, apprendront encore beaucoup. Nous espérons que ceux ront pas au Public; pour nous, nous lui communiquerons certainement ce que nous pourrons découvrir de nouveau sur cette matiere, & ce qui nous reste sur diverses au res matieres qui y ont du rapport, qui nous ont fourni des observations que nous croyons devoir être utiles, & qu'on trouvera peut-

Fin du neuvierne & dernier Mémoire.



浏ッ茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE I.

LLE représente des cassures de diverses especes de fonte de fer ou de fer fondu.

La Figure 1, fait voir la cassure d'une espece de fonte blanche, mais qui a quelques inégalités sur sa

La Figure 2, est la cassure d'une autre fonte blanche, telle que sont ordinairement celles des sontes affinées une seconde fois.

La Figure 3, est la cassure d'une autre fonte blanche, qui semble en quelque sorte radiée. Le plus souvent ces especes de rayons qui tendent au centre, ne sont pas aussi bien marqués qu'ils le sont ici.

La Figure 4, est encore la cassure d'une fonte blanche, où on peut remarquer des especes de rayons dirigés vers le centre, mais bien plus foibles que dans la Figure 3.

La Figure 5, est la cassure d'une fonte grise, qui approche assez de celle d'un acier grossier qui auroit été trempé; à cela près, que sa couleur est beaucoup plus brune, & que les grains sont plus gros.

La Figure 6, est la cassure d'une de ces fontes qu'on appelle truitées; le fond est blanc, & se trouve parsemé d'especes de petites étoiles.

La Figure 7, est la cassure d'une fonte très-brune, presque noire: outre qu'elle differe de celle de la Figure 5, par sa couleur; elle en differe encore en ce qu'elle est moins bien grainée; elle a des grains moins distincts, & est parsemée de lames.

La Figure 8, est une petite portion de la Figure 5, prise à un de ses angles, représentée grossie par le microscope : elle paroît composée d'une infinité de

La Figure 9, est un des branchages de la Figure 8, dessiné séparément, pour faire observer que chaque branchage ne semble formé que de petites lames posées les unes sur les autres.

La Figure 10, est la cassure d'un jet de fonte, qui a été coulée dans un moule. Cette fonte n'avoit pas été parfaitement affinée; elle n'est bien blanche qu'auprès des bouts minces BB, & autour de la circonférence : tout le milieu est reste gris.

La Figure 11, est la cassure d'un autre jet de fonte affinée, où il est resté un peu de fonte grise, mais moins que dans la Figure précédente. A, est ce qui est resté de fonte grise.

PLANCHE II.

LE haut de la Planche représente deux petits sourneaux à fondre, & des Ouvriers occupés à tout le travail qui en dépend.

a b, Est un angar sous lequel on a placé le sourneau, qui est ordinairement dans la boutique de nos Fondeurs de menus ouvrages.

c, Le fourneau de ces Ouvriers, qui est le même, dont les coupes sont représentées dans la Planche II.

La Figure 1, tire le soufflet de ce sourneau. d d, La caisse, espece de huche qui contient le sable dont on remplit les moules.

ee, Moules qui sont à sécher.

f, Est un petit sourneau portatif, qui reçoit le vent

par le soufflet d'une forge.

g, Tuyau qui conduit le vent du soufflet h dans ce fourneau.

 $i\,k$, Forge roulante : quand on s'en fert en qualité de forge , le foufflet est redressé, & fouffle vers l'endroit k.

La Figure 2, verse dans un moule le métal sluide du creuset qui vient d'être tiré du sourneau f. m, La presse dans laquelle les moules sont serrés.

n, Trois moules renfermés dans cette presse.

o, Moule ouvert.

La Figure 3, met dans un tas de charbonsp, les pieces qu'elle vient de tirer toutes rouges du moule o. q, Four semblable à ceux des Boulangers, dans

lequel on peut mettre les pieces à mesure qu'on les tire des moules.

Bas de la Planche.

A, Le petit fourneau portatif.

B, La pierre fur laquelle il est posé. C, Son couvercle.

DEFGHIK, font toutes les pieces qui compofent la Figure précédente A, séparées les unes des autres.

D, La pierre.

E, La piece qui forme le cendrier, qui seule a intérieurement un rebord pour soutenir la plaque de fer, dont les angles sont abattus.

F, Cette plaque de fer. GHIK, Les autres pieces du fourneau.

L, Piece de terre molle, façonnée quarrément qu'il ne reste plus qu'à percer pour en faire une piece pareille à une des précédentes.

M, Serre feu d'une Figure plus avantageuse que les ferre feu ordinaires, & qui mis sur une forge y tient lieu d'un fourneau.

N, Moule dans lequel on suppose qu'on vient de couler du métal.

OP, est le moule N ouvert ; ce sont les chassis; dont il est composé, remplis de sable où l'ouvrage paroît moulé.

ORSTVXYZ, Le fer fondu qui a été coulé dans le moule N, & qu'on imagine en avoir été retiré. Les différents ouvrages tiennent ici ensemble par les jets. RS, est une branche de bride. T, une platine de targette. V, une garde d'épée. XY, des platines de sussil. QZ, est le trou du jet qui a sourni des branches pour remplir toutes ces pieces: les endroits où nous avons recommandé de tenir les jets minces, font ceux où ils rencontrent les ouvrages.

PLANCHE III.

ELLE représente le fourneau ordinaire où on fond la fonte de fer, en la jettant avec les charbons, fans la mettre dans un creuset particulier.

Le haut de la Planche fait voir un de ces fourneaux en place où on fond actuellement le fer. Il montre aussi comment on coule dans les moules, le fer qui a été fondu dans un autre fourneau.

Les Figures 1 & 2, font mouvoir les soufflets. ab, La partie supérieure du fourneau, dont l'incharbon b, est l'ouverture dans laquelle on jette le char-

bon & les morceaux de fonte.

c c, Tas de poussiere de charbon, qui entoure le bas du fourneau.

d, La thuyere qui reçoit les buzes des foufflets.

e, Tas de charbon.

e 2, Tas de fragments de fonte.

f, L'arbre qui porte le levier, au moyen duquel on enleve facilement la poche, le creuser qui fait le fond du fourneau. gg, Ce levier.

Les Figures 3 & 4, sont occupées à verser dans des moules le fer qui a été sondu dans un autre sourneau, mais entiérement semblable au précédent. La Figure 3, conduit & fait tourner le levrer u da duquel est suspendue la poche, le creuset où est le , conduit & fait tourner le levier à un des bouts fer fondu.

La Figure 4, tient le manche de la cuiller, & pen chant la poche lui fait verser son métal dans un

ii, Trou où la poche étoit ci-devant placée.

l, Tour qui couvroit la poche renversée. kk, La poche ou le creuset.

m , L'anse de la cuiller.

n, Moule dans lequel on verse la fonte.

o, Moule rempli.

p, Moule à remplir. Le bas de la Planche fait mieux voir la construction de quelques-unes des parties représentées dans le haut.

AA, BB, CD, La poche ou le creuset qui fait le fond du fourneau. AA, BB, est le vieux chaudron. C, la terre qui s'éleve au-dessus de ses bords. D, est l'échancrure qui est ménagée pour recevoir la thuvere

EFGHI, La tour du fourneau, cette partie qui fe rapporte sur la poche. FGHI, sont les différentes pieces dont elle est composée, qui ordinairement ne sont pas aussi propres à s'ajuster bien ensemble, qu'elles le sont ici. E, l'échancrure qui reçoit la thuvere.

 \check{K} , La thuyere représentée séparément. LL , MM , NO , Est une coupe du creuset ou de

la poche.

ML, ML, Est le vieux chaudron on pot de fer, revêtu en-dedans d'une couche fabloneuse. MN, la partie de la terre qui s'éleve au dessus du chaudron. , la thuyere qui est en place ; ce qui est au-dessus de N, est la coupe de la piece de F de la Figure EFGHI.

PP, QQ, Coupe des pieces GH de la Tour. Une

partie depuis PP jusqu'en QQ, est revétue de terre.

R, La partie supérieure I de la tour. On a arrangé
à son ouverture des morceaux de sonte, comme ils le font à chaque charge : alors c'est le charbon qui les foutient.

S, Divers fragments de fonte,
TV X X,La cuiller dans laquelle on met la poche.

Y, L'anse de cette cuiller.

ZV, Son manche de fer, qui entre en partie dans un manche de bois.

1, 2, 3, Marquent la poche placée dans la cuiller.

4 , L'anse suspendue à un crochet.

5, 6, Différents crochets qui suspendent la cuiller à un des trous du levier 7, dont il ne paroît ici qu'une partie.

8, 9, 10, 11, Est la coupe d'une partie de la Addition à la 3°. Section.

térieure est enterrée dans le fraisil ou la poussiere de Figure marquée f dans le haut de la Planche.

8, Anneau dans lequel passe le levier.

9, 10, Boulon qui porte l'anneau précédent. 11, 11, Coupe de l'arbre, dans laquelle on trouve la tige 10 du boulon, qui y tourne librement.

12, Poids qu'on suspend au bout du levier pour contrebalancer le poids du creuser.

13, Moule.

14, Mortier qui a été coulé dans ce moule,

PLANCHE IV.

LE haut de la Planche représente en perspective h, Est le crochet dans lequel on passe l'anse qui ce sourneau à sondre le ser, sous lequel on porte les sert à soulever le creuset. moules, vû dans deux temps différents.

La Figure 1, le représente dans la situation où il

est, quand on y fond le métal.

La Figure 2, représente la position où on le met, pour lui faire verser le métal fondu.

a a a a, Figure 1 & 2, font les roulettes fur lefquelles porte tout l'assemblage.

bb, cd, Quatre montants maintenus à l'ordinaire

par des traverses.

d, Est un montant beaucoup plus élevé que les autres, parce qu'il porte des pieces qui servent à faire

mouvoir le soufflet.

f, Le foufflet dont le bout, la buze, Figure 1, entre dans la thuyere du fourneau; & dont la même buze, Figure 2, est hors du fourneau. Avant de renverser le fourneau, comme on l'a fait dans la Figure 2, on pousse le soufflet en arriere, ce qui est facile, parce que les deux branches de la piece de fer coudée qui le foutient par derriere, entrent dans des entailles percées d'outre en outre dans chaque traverse, dans toute la longueur hh.

g, Le fourneau droit, Figure 1, & renverlé, Figure 2; en i i, sont deux crémailleres qui reçoivent les deux tourillons qui portent le fourneau, & sur lesquelles il peut tourner. Au moyen des cremailleres ii, on peut placer le fourneau plus haut ou plus bas, felon qu'on le trouve nécessaire. En g , Figure 2 , le fourneau est entouré d'une épaisse frette de fer dans deux endroits de laquelle, diamétralement opposés, s'engagent les leviers, avec lesquels les Ouvriers & abaissent le fourneau; ils en soutiennent aisément le poids, dont on pourroit pourtant les décharger en partie par des contre-poids.

L'Ouvrier l, Figure 2, tient les deux vis d'une presse, dans laquelle le moule ou les moules sont gênés. o, Echelle où on monte pour charger le fourneau,

soit de charbon, soit de fonte.

p, Perche qui fait ressort, & oblige le soufflet de s'abaisser.

On n'a point mis dans le bas de la Planche, le détail de tout ce qui regarde la charpente qui porte le fourneau, parce que c'est une disposition absolument arbitraire, & qui ne convient même qu'à ceux qui veulent faire marcher leurs fourneaux, ce qu'on ne cherche guere dans des Manufactures : mais on y a un peu plus développé ce qui regarde le fourneau

AA, BBC, Est le fourneau entier représenté sépa-rément, AA, BB, est la tour. BBC, la poche, le creuset, le fond du fourneau. BB, les deux tourillons

par lesquels il est soutenu.

D, L'ouverture par où on donne écoulement au fer fondu ; pour cela seul , il seroit inutile qu'elle fût fi grande e mais elle sert de plus à donner passage aux crochets qu'on fait entrer, pour retirer les crasses & le charbon qui surnâgent la fonte qu'on est prèt à D 2, La porte représentée séparément.

E E . Verges de fer assemblées à vis bout supérieur avec la tour, & par leur bout inférieur avec la poche.

F, Frette de fer, dans laquelle on engage les leviers, par le moyen desquels on abaisse la tour.

F 2, Cette frette représentée séparément. G, Un des leviers qui servent à abaisser la tour.

HHIK, Est une coupe de tout le fourneau qui en fait voir l'intérieur. I, l'ouverture par où sort la sonte. L la thuyere dont la direction est suivant la ligne ponctuée

OHH2, Est de part & d'autre de la coupe, une lame de fer attachée, par ses deux bouts, contre les parois de la tour, & qui contribue à soutenir la terre; l'intérieur en a de pareilles affez proches les unes des autres, mais qui ne paroissent pas ici à cause de la terre dont elles font recouvertes

H 3, Une de ces lames de fer féparément. MM, La tour représentée séparément, où D est

l'ouverture par où on retire les crasses.

NN, OO, Le creuset, la poche dont l'intérieur est tout garni de terre, représentée séparément. 00, les ouvertures par où on fait entrer les charbons qui empêchent le fond du creuset de se refroidir.

PP, L'enveloppe extérieure de la poche, la calotte extérieure dont l'intérieur n'est pas encore rem-

Q Q, Espece de grille conique qui se place dans

la capacité PP.

S, La grille mise en place dans la poche, & prête à être recouverte de terre, pour devenir semblable à la Figure N N, O O.

TIX, Le charriot sur lequel on peut mettre les grands moules. V, moule posé sur le charriot.

X 2, Entonnoir qu'on pose sur le moule. Pour mieux conduire le métal dans le moule p, on pourroit faire des tuyaux de conduite qui partiroient du fourneau: mais il les faudroit faire chauffer avant d'y couler la matiere.

Y, piece de fer qu'on assujettit sur le moule, &

qui porte l'entonnois

Z, Un moule fur lequel l'entonnoir est placé.

P L A N C . H E V. (1)

ELLE représente un fourneau propre à adoucir les ouvrages de fer fondu, dont les creusets se chargent par les côtés. Ce même fourneau peut aussi être employé à convertir le fer en acier : il doit être isolé de façon qu'on puisse tourner librement tout autour.

La Figure I, est le plan de ce fourneau. AAAA, Les quatre conduits par où l'air entre dans le fourneau. On les prolongera autant que le terrein pourra le permettre : & de même on les fera plus ou moins évafées.

BB, Ouvertures par où on met le bois.

CD, Les deux plaques ou cloisons, qui ensemble forment le creuser du milieu.

EF, Les deux plaques qui, avec une des faces intérieures du fourneau, composent les creusets des

bouts E HFG.

EC, DF, Deux plaques qui servent à maintenir, à empêcher de se voiler, celles entre lesquelles elles font posées. On remarquera que dans les endroits où elles portent contre ces autres plaques, contre les plaques des creusets, il y a des coulisses qui servent à les empêcher de glisser à droite ou à gauche.

FG, Petite plaque qui, comme les plaques DF, EG,

(1) Les Figures de cette Planche sont gravées sur la Planche I. & cottées en chiffres Romains ; ce qui les distingue de

arcboute la plaque F du creuset du bout.

La Fgure II. représente le sourneau en perspective, ou du côté où est l'ouverture par où on charge le creuset du milieu.

A, Ouverture qui donne entrée au vent.

BB, Portes par où on met le bois.

CDEE, L'ouverture par où on charge le grand creuset, le creuset du milieu.

FF, Les deux petites plaques, mises pour empêcher les plaques des creusets d'avancer, en se courbant dans les foyers. Elles ne descendent pas à beaucoup près jusqu'au bas des grandes plaques.

G, Marque l'ouvrage dont on a commencé à char-

ger ce creuset-

IH, IH, IH, Les liens du fourneau dont on peut augmenter le nombre à volonté. Ils sont brisés en H, & dans le même endroit ont chacun une espece d'an-

KK, Une des barres verticales, dont les deux bouts font engagés dans la maçonnerie du fourneau; & fur lesquelles les liens sont assujettis, soit avec des rivets, foit avec des vis-

TT, Est le terrein qui se trouve élevé des deux côtés au-dessus du plan du fourneau: il pourroit aussi couvrir l'ouverture A du fourneau, l'enterrer.

La Figure III. représente encore le fourneau en perspective, & vû du côté opposé à celui qui paroît dans la Figure précédente : elle le représente, vû du côté où on charge les petits creusets.

A, Est encore ici une des ouvertures par où l'air

entre dans le fourneau.

FF, Les petites plaques qui foutiennent les gran-

G, Autre petite plaque, par laquelle on arcboutera aussi, si on veut, les plaques des creusets des

IK, L'ouverture d'un des creusets des bouts. La partie de chaque lien qui doit passer sur le creuset chargé ne se trouve point ici.

LM, Montre en place toutes les pieces de terre; qui bouchent en entier l'ouverture du creuset lorfqu'il est chargé : ici les liens passent sur ces pieces de

La Figure IV. est composée de toutes les pieces de terre qui, arrangées les unes fur les autres, forment le mur du rapport qui doit boucher dans la Figure 2, l'ouverture CD, EE.

La Figure V. est une de ces pieces de terre. P P; les poignées au moyen desquelles on la tire du four-

Figure VI. la même piece à qui on a ôté fon bouchon. Q, ce bouchon.

La Figure VII. fait voir comment se rapportent les parties brifées des liens qui passent au-dessus des ouvertures des creusets.

La Figure VIII. est une coupe de trois plaques mises les unes sur les autres. La plaque a entre dans des coulisses des plaques bb.

La Figure IX. montre comment on peut lier enfemble les deux plaques du creuset du milieu, pour les empêcher de se voiler.

On suppose qu'on mettra des couvercles aux creufets & au fourneau, semblables à ceux qui ont été représentés dans les Planches III, IV & V : il eût été

PLANCHE VI.

inutile de les représenter ici.

FIGURE 1. ABC, font des baguettes de fer fondu

celles qui appartiennent à la Planche I, qui sont cottées en chiffres Aral

de différente grosseur, destinées à servir aux essais; En T, est un petit trou que le métal fluide s'étoir un de leurs bouts est amené en pointe; cette pointe fait que les grosses baguettes tiennent aussi lieu de baguettes plus petites.

Figure 2. D, la cassure d'une de ces baguettes qui

n'a pas encore été adoucie.

Figure 3. E, cassure d'une baguette commencée à adoucir; elle a des grains fins près des bords; d'autres endroits commencent aussi à en être piqués : mais elle n'en a point au milieu.

Figure 4. F, cassure d'une baguette encore plus adoucie; elle a des grains par-tout, & plus serrés que

ceux de la Figure précédente.

Figure y. G., cassure d'une baguette encore plus adoucie; elle est entourée d'un cordon blanc qui est de la nature du fer forgé : le reste est rempli par des grains plus bruns & plus gros que ceux de la Figure précédente.

Figure 6. H. cassure d'une baguette encore plus adoucie; & où ce qui est grainé, l'est à plus gros grains & plus noirs que dans la Figure G.

Figure 7. I, cassure de baguette encore plus adoucie que les précédentes, qui commence à reprendre de la blancheur, où les grains ne font plus si noirs.

Figure 8. KK, LL, est la cassure d'un morceau de fer fondu plus gros que les baguettes précédentes, qui est actuellement entouré d'un cordon assez épais, dont la tissure & la couleur est semblable à celle de quelques fers forgés: le milieu est encore grainé, & de la nature de l'acier. LL, y marquent, par des lignes ponctuées, des endroits plus noirs que le reste, qui, à la vue simple, semblent des grains, & qui au microcospe paroissent des cavités.

Figure 9. M, cassure de baguette qui a pris un grain blanc, approchant de ceux des fers que nous

avons nommés fers à grains. Figure 10. QQ, OO, PP, est un de ces marteaux de porte cochere qui devinrent entiérement creux, excepté dans la partie QQ; étant confidérablement plus épaisse que le reste, le feu ne sut pas apparem-

ment assez violent pour la fondre.

Figure 11. RST, est une des parties de ce marteau qu'on a séparée du reste, pour saire voir à quel point le tout étoit creux : on l'a dessinée sur une plus grande échelle que le marteau. Les ouvertures RV, qui sont celles qui se trouvoient aux endroits où la piece a été séparée du reste du marteau, font assez imaginer la forme de cette espece de tuyau creux.

fait, & par où il s'étoit écoulé.

Figure 12 & 13 XY, morceau de baguette de fer fondu, pareil à ceux sur lesquels j'ai répété l'expérience que le hasard m'avoit fournie dans le marteau précédent. Y, endroit par où la fonte s'écoulera plus aisément, s'il est recouvert de sable ou de quelque matiere qui retarde l'adoucissement. Z, ce cylindre changé en tuyau creux : aa, le tuyau creux

ouvert tout du long.

La Figure 14, est le marteau ou la boucle de la porte cochere de l'Hôtel de la Ferté, rue de Riche-

La Figure 15, est le même retourné. AA, sont deux pieces de ser forgé, qui sont partie de la charniere propre à suspendre ce marteau à la porte.

BCC, Crampon de ser sorgé, qui a été enchassé

CC. sorge.

dans le moule de ce marteau ; les branches CC, font les parties AA de la Figure 15.

La Figure 16, est un autre marteau de porte cochere; on suppose que le fleuron D étoir mal venu, & qu'on a été obligé d'y mettre une piece de rapport en fer forgé.

La Figure 17, Le marteau de la Figure 16, auquel on suppose quelques désauts à raccommoder. E, est un trou où on a percé un écrou pour y rapporter un fleuron, qui est celui qui a été marqué D, Figure 16.

FG. Est le peir fleuron de rapport sait de ser forgé, dont la queue G a été taillée en vis.

En H, Figure 18, on suppose qu'il y a eu une soussiller, qu'il y est resté un creux que la sonte n'a pas rempli, & qu'on veut couler de la fonte dans ce trou. H, est un petit rebord de terre qui sorme une espece d'entonnoir, & qui couvre les endroits sur lesquels la fonte ne doit pas s'appliquer.

La Figure 19 est une partie d'un seu. L, est une piece de ser sorgé qui entre dans la Figure 19, &

qui a été mise dans le moule.

La Figure 20, est une tige de flambeau, dont la partie M est aussi de ser sorgé, & a été mise au moyen du même expédient dont ou s'est servi pour

La Figure 19.

La Figure 21, est une clef de fer fondu, telle qu'elle sort du moule. O, son panneton qui n'est

point encore entaillé.

La Figure 22, est la même clef, dont on a entaillé le panneton après qu'il a été adouci.

Fin de l'explication des Figures.





EXPLICATION DE QUELQUES TERMES.

A DOUCZE le fer fondu ou le fer forgé; diminuer sa dureré & sa roideur ; le rendre plus aisé à limer, plus aisé à couper au ciseau, & le rendre aussi plus flexible.

Barn, état de parfaire fusion dans lequel un métal a été mis. Tout métal devenu bien sluide par la force du seu, est du métal en bain.

BUZE d'un soufflet, le bout du soufflet, le tuyau par lequel le vent sort du soufflet.

CHAUDE, dégré de chaleur qu'on fait prendre au fer ou à l'acier. La chaude n'est que couleur de cerise, quand le fer n'est parvenu dans le feu qu'à la couleur de cerise. La chaude est appellée suante ou fondante, quand le fer a chaussé au point d'être prér à tomber par gouttes.

CORROYER un morceau de fer ou d'acier, c'est le replier une ou plusieurs sois sur lui-même, après lui avoir donné une chaude suante, & forcer à coups de marteau les parties à s'unir avec celles sur lesquelles elles ont été repliées.

EGRAINER, S'ÉGRAINER, se casser par grains; l'acier trempé trop chaud s'égraine aisément.

EVENT, en termes de Fondeur, canal, rigole creufée dans le moule, pour donner à l'air la liberté de s'en échapper.

FONTE DE FER, fer fondu qui n'a pas encore été ramené à l'état du fer malléable, ou c'est le fer qui ne feguroit foutenir le marteau, ni à chaud, ni à froid, & qui est beaucoup plus dur que le fer forgé.

GUEUZE, longue piece de fer fondu, de fonte de fer, dont la figure approche de celle d'un prisme à base triangulaire. Il y en a de longues de dix à douze pieds, & qui pesent depuis douze à quinze cents livres, jusqu'à deux milliers.

JET, en terme de Fondeur, est tout canal qui con-

JET, en terme de Fondeur, est tout canal qui conduit le métal dans les creux du moule: c'est aussi le métal qui s'est moulé dans un pareil canal.

LAITIER, matiere vitrifiée, espece de verre qui surnage la sonte de ser qui est en bain. Il y a des laitiers de bien des couleurs différentes; il y en a qui tiennent beaucoup de ser , & d'autres qui n'en ont point ou très-peu.

PAILLES DE FER OU DE L'ACIER, parties mal réunies. Les fentes qui forment des pailles, différent de

celles des gerçures, en ce que les gerçures ne font ; pour ainfi dire, qu'entailler la barre ou la bille, au lieu que les pailles font des parties fouvent affez grandes, presque entiérement séparées de celles sur lesquelles elles sont appliquées.

PAQUET, en termes de trempe, est une espece de boîte de tôle enduite de terre, dans laquelle de l'acier est rensermé & environné de certaines matieres; on fait chauster l'acier dans ce paquet, d'où on le retire pour le tremper.

RECUIRE, c'est ordinairement chauffer le ser & l'accier dans une autre vûe, que celle de les forger après qu'ils auront été chaufsés. Souvent on recuit l'acier pour le détremper, pour l'adoucir, & quelquesois pour le rendre plus dur, comme pour les trempes en paquet.

Recurr, maniere de chauffer l'acier ou le fer, à un leger dégré de chaleur, quand on les chauffe à la forge; mais à quelque dégré de chaleur qu'on les fasse parvenir, quand on les chauffe rensemés dans des creusers ou autres capacités équivalentes, cette maniere de les chauffer porte toujours le nom de recuir.

RINGARD, toute barre de fer, foit droite, foit crochue, avec laquelle on remue les charbons ou le bois enflammé, ou le métal qui chauffe, ou qui est en sufon.


TREMPER L'ACIER, le refroidir subitement, & pour l'ordinaire en le plongeant rouge dans de l'eau commune froide.

TREMPE, fignifie tantôt la qualité qu'a prife l'acier trempé, tantôt la matiere dans laquelle il a été trempé, tantôt les préparations qui ont précédé la trempe. L'acier a eu une trempe dure, caffante, quand il est devenu dur, cassant, après avoir été trempé. La trempe à l'eau, la trempe au suif, sont le suif ou l'eau dans laquelle on trempe l'acier. La trempe en paquet, c'est faire recuire l'acier dans un paquet avant de le tremper.


THUYERE, court tuyau, en forme de cône tronqué, dans lequel font logés, à leur aife, le bout ou la buze du foufflet ou des foufflets d'une forge ou d'un fourneau.


Voiler, se courber; une plaque de terre qui se courbe, qui prend la figure d'une voile.

Fin de l'explication dee Termes.




Toutes la les Cottese en Uniliese Romaine cont de la Pl V.











Dessine par Beries et Simonneau le fil


Patte Correat

Grave par Sunonnesu le fil











ART DES FORGES ET FOURNEAUX A FER,

Par M. le Marquis DE COURTIVRON;

Et par M. BOUCHU, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences.

QUATRIEME SECTION.

Traité du Fer, par M. SWEDEMBORG; traduit du Latin par M. BOUCHU.

M. DCC. LXII.



AVERTISSEMENT.

LA TRADUCTION de l'Ouvrage de M. SWEDEM-BORG qui fait la quatrieme Section de l'Art des Forges, est donnée pour la comparaison des travaux de Suede à ceux de France. Ce Sçavant Etranger qui a fait plusieurs Ouvrages de Métallurgie, a été employé par le Gouvernement de Suede dans les Manufactures de Fer & de Cuivre de ce Royaume, pour y porter les vues éclairées que ses connoissances lui donnoient. M. Boucни ayant fait la Traduction du Traité du Fer de M. Swedemborg, on avoit pensé qu'on pouvoit répandre en forme de notes dans les différentes Sections de l'Art des Forges, l'Ouvrage même de l'Etranger, en le dépouillant de tout ce qu'il avoit emprunté de M. de REAUMUR sur l'Acier & le Fer fondu; mais faisant attention qu'il seroit trop embarrassant pour tout le monde & difficile à de simples Ouvriers d'aller chercher dans des notes éparses, des procédés qui les instruiroient, on a incliné, suivant le desir du Traducteur, à ce que l'Ouvrage sût imprimé tel qu'on va le trouver, en admettant pour l'impression le même caractere qui auroit été employé dans les notes, & les retranchements dont nous avons parlé dans un autre endroit. Le Traducteur s'est servi des mêmes Planches & Figures du Livre de M. Swedemborg; & le Dessinateur, pour diminuer le nombre des Planches, a changé seulement quelque chose dans l'arrangement des Figures sur chaque Planche, sans changer

AVERTISSEMENT.

rien aux Figures; ce sont les mêmes lettres qui y sont employées, & on a cotté les Figures comme elles le sont dans l'Original; il a seulement fallu, pour les arranger en moins de Planches, transposer deux ou trois Figures d'une Planche dans une autre; & on a préféré cet arrangement à l'inconvénient de faire renchérir l'Ouvrage par l'emploi d'un plus grand nombre de Planches.





ART DES FORGES ET FOURNEAUX A FER.

Par M. le Marquis DE COURTIVRON;

Et par M. Bouchu, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences.

QUATRIEME SECTION.

Traité du Fer, par M. SWEDEMBORG; traduit du Latin par M. BOUCHU.

PREMIERE CLASSE.

§. I.

De la maniere de calciner, fondre, & affiner la Mine de Fer, usuée en plusieurs endroits de la Suede.

LES MINES de fer que l'on exploite dans les divers endroits de la Suede, ne sont pas en aussi grand nombre de genres & de qua-lirés que celles que l'on travaille en Allemagne, en Angleterre, & dans les autres parties de l'Europe. Elles ne different pas beaucoup entre elles par la couleur. Pour l'ordinaire, elles présentent celle du ser. Il est très-rare d'en trouver de jaunes, rouges, brunes, blanches, &c. On ne s'attache guères à tirer que la mine qui se fait connoître, au premier coup d'œil, par sa couleur & par son brillant. Les mines de fer different cependant, en ce qu'un genre est pauvre, & l'autre riche. Il y a des veines dont un quintal donnera 50 à 90 liv. D'autres ne donneront que 20 liv. & encore moins par quintal. La principale différence des mines entre elles, vient ou de leur quantité, ou de leur richesse, ou de leur qualité intrinseque. Une autre diffé-rence, est qu'un genre est imprégné de beaucoup de foufres grossiers, & qu'un autre en est presque totalement privé. Le pre-FOURNEAUX. 4e. Section.

mier, étant travaillé, donne un fer, qui étant chaud, se sépare & tombe en morceaux ou éclats fous les coups du marteau: quand il est froid, il est très ténace. On l'appelle Fer cassant à chaud (en Suédois Roedbrecht.) L'autre genre donne du fer d'une qualité toute contraire; c'est-à-dire, qui est très-ferme, & se lie bien sous le marteau quand il est chaud: mais il casse aisément étant froid. On l'appelle Fer cassant à froid (en Suédois Kallbrecht). D'où il résulte que les mines de ser, en Suede, ont des qualités différentes, relativement au plus ou au moins de soufre qu'elles contiennent. Il y en a qui sont d'une qualité intermédiaire; c'est-à-dire, qui ne pechent ni par excès ni par défaut de ce minéral. Ce sont celles qui sont les plus estimables, parce que la bonté du ser consiste principalement à pouvoir être travaillé à chaud & à froid ; qualité nécessaire pour qu'il puisse être employé à toutes sortes d'ouvrages. Toutes les fois qu'en exploitant une mine de fer on ren-

contre des marcassites, ou quelques veines tenant du cuivre, c'est un indice assuré que cette mine est imprégnée de soufre, & que conséquemment elle donnera du fer du premier genre dont nous venons de parler. On la préfere cependant à celle qui a très-peu de soufre, parce que cette derniere espece de mine est très-difficile à réduire en fer qui soit propre à toutes sortes d'ouvrages. Celui qui en provient, ne convient qu'à certains usages œconomiques. Les mines de Suede différent aussi par les matieres avec lesquelles elles sont combinées. On trouve ordinairement le fer dans la pierre de corne, dans certaines especes de tale, de pierres calcaires, de spath, de quartz, & différentes autres pierres. Les mines de ser different encore par leur plus ou moins de disposition à la fusion dans les fourneaux ; ce qui vient pour l'ordinaire de la pierre avec laquelle elles sont combinées. Si, par exemple, une mine porte avec soi beaucoup de pierre calcaire, elle fond très-facilement, parce qu'elle a en soi une espece de menstrue (1) qui lui donne de la fluidité: mais si elle est combinée avec du spath, de la pierre de corne, du tale, il est difficile de la faire fondre, & de la féparer de ces especes de matieres. Le plus ou moins de soufre occasionne aussi des différences. Il y a d'autres especes de mines qui ne se trouvent point dans les pierres dures, & qu'on ne tire pas des lieux élevés; mais que l'on va chercher dans les marais, les étangs, les lacs, les fleuves. Comme il faut les traiter différemment, je remets à en faire la description lorsque je parlerai de la façon de les travailler. Ordinairement les mines de Suede offrent le même extérieur, excepté les dernieres dont nous venons de parler. La variété de leur couleur, qui est toujours la même que celle du fer, ne présente qu'une foible distinction. Il arrive seulement quelquesois que cette couleur est d'un bleu plus foncé, obscur ou pâle; ce qui est dû au plus ou au moins de pierre qui y est joint.

Calcination ou préparation de la mine crue au feu de fusion.

Lorsque la pierre de fer est tirée de la miniere, & voiturée pour être fondue, il faut, proche le fourneau, la calciner, ce qui la prépare à la fusion. La maniere de le faire est la même par toute la Suede, que les

mines soient sulfureuses ou non. On fait une fosse capable de contenir la quantité de mines que l'on veut calciner: ou bien on choisit simplement une place unie, qu'on fait entourer d'une palissade de trois côtés. Il n'y a point de dimension nécessaire pour ces fosses. On leur donne, suivant qu'on le juge à propos, ou deux (2), ou trois, ou quatre aunes de profondeur sur trois (3), six, dix, vingt de longueur & de largeur. Enfin, on choisit une aire, que l'on environne d'un mur ou d'une palissade. Sur cette aire on amasse & on amoncele la mine. Il faut que l'endroit soit très-sec; & pour qu'il le soit encore davantage, on garnit le sol de poudre de scories choisies, ou d'une espece de gravier qui se trouve après la calcination. ou des débris d'une vieille miniere, ayant foin de mêler ces matieres avec des fcories grossieres. On donne la préférence à ces matieres, parce que, de leur nature, elles sont très-seches, & que les scories étant fort poreuses & trouées comme la pierre-ponce, elles reçoivent & absorbent l'humidité, & rendent la place seche, même en quelque façon aride. Quand on trouve un endroit fec par lui-même, il est inutile d'y rien mettre: cependant, pour grande sûreté & pour prévenir toute humidité, on choisit un endroit un peu incliné, où l'on en façonne un. Il faut que le terrein soit incliné du côté du passage que laisse le mur ou la palissade. On en profite pour faire écouler l'eau qui pourroit s'y rencontrer; ou pour que l'action du feu puisse plus aisément dissiper toute humidité. Quoique ce secret ne soit pas disficile, plusieurs ont jusqu'à présent négligé de l'employer.

On couche de gros bois ou troncs d'arbres. Le meilleur est celui qui est sec : pour cela on le laisse au moins pendant un an exposé au soleil, parce que le bois verd diminue la force du feu par ses vapeurs humides & froides. Le bois le plus sec, le plus compact, le plus dur, est le meilleur. On amoncele de ces pieces de bois jusqu'à la hauteur de deux ou trois aunes (4). On met la mine dessus, les plus gros morceaux proche le bois, ensuite les plus petits jusqu'à ce qu'on ait formé une pyramide qua-drangulaire ou d'autre forme. Il y en a qui, en amoncelant la mine, inferent des couches de charbon, afin que le feu pénetre mieux par-tout. Quand le tout est arrangé,

doife étoit exastement la demi-aune de France. Le Tra-ducteur, affez généralement lorsqu'il s'est £rvi du terme aune, a mis à la marge l'évaluation de l'aune à un pied 9 pouces, n'ayant pas jugé sans doute une plus grande précifion nécessaire.

⁽¹⁾ La mine combinée avec une pierre calcaire, ne fond très-facilement, que parce que la pierre calcaire est un puissant absorbant du soufre.

^{(2) § § 5.7.} pieds.
(3) § 5.7. pieds.
(4) On a confervé dans le corps du discours les termes des dimensions employées dans l'original ; mais pour l'infruction des Lecteurs, nous donnons dans cette note le rapport de l'aune Suédoise au pied François, L'aune Suédoise re-

on couvre le dessus de scories mises en poudre ('), afin de concentrer le seu, qui ne doit paroître que dans les endroits où on lui donne ouverture. On met encore sur le bois quelques morceaux de pierres calcaires, ou l'on en mêle dans la mine, afin que du même seu cette pierre se convertisse en chaux & devienne plus propre à la suspon.

Cette pierre est très-utile à la sussion de la mine: on y en ajoute à proportion que l'on voit qu'elle en a besoin, & que de sa nature elle paroît plus ou moins disposée à sondre. Il y a des mines qui sont combinées avec la pierre calcaire, & dans lesquelles on voit des veines, & des zones blanches. Dans ce cas il ne faut pas en ajoûter, puisqu'elles en portent la quantité nécessaire, comme la mine de Roslagie, qui sond seule. Ensuite on allume le bucher, qui brûle pendant plus ou moins de temps, 1, 2, 3, 4, & 8 jours, plus ordinairement trois.

Toutes les mines de fer, en Suede, ne se grillent jamais qu'une fois avant que d'être portées au fourneau, je ne sçache pas que dans ce Royaume, quelque chargées qu'elles soient du soufre, on les grille deux ou trois fois, comme cela se pratique en d'autres endroits.

L'ancienne méthode suivie, est que cette opération ne doit durer, au plus, qu'une semaine. On calcine ensemble des mines de plusieurs espéces:mais on les range de maniere que chaque espece ait une place convenable & distincte. La plus sulfureuse se met la plus proche du seu, dont on éloigne la mine, à mesure qu'elle contient moins de soufre. Chaque espece intermédiaire se place relativement au plus ou moins de soufre qu'elle contient: ensuite on les sépare pour les porter au fourneau.

Par ce grillage, on chasse les soufres nuisibles & superflus qui sont cachés dans la mine: pendant la durée du seu, ils sont sensibles à l'odorat, & on voit la vapeur qu'ils sournissent, slotter comme un nuage léger, & careffer la superficie de la pyramide, semblable à ce que nous appellons feux folets. On chasse encore les parties arsénicales & tout ce que la pierre peut avoir de contraire à la susceptible.

Par ce feu préparatoire, la pierre qui fait partie de la mine, & qui s'y trouve mêlée, est changée en une espece de chaux, ce qui lui ôte une certaine crudité, & la dispose à la fusion. Voilà pourquoi, après le grillage, & dans sa cassure, la mine paroît plus pâle, & can quelque saçon livide, parce que, par la calcination, la pierre blanche éclaircit la couleur obscure de la mine, & la rend plus pâle (6). Par le grillage, la partie du fer est

en quelque façon dégagée des liens de la pierre qui la retenoit fortement: ce qui fait voir que si la mine n'étoit pas calcinée, on auroit de la peine à dégager la partie métallique. C'est aussi ce qui a donné lieu à la regle reçue par-tout, que plus la mine en pierre a été calcinée, plus, lorsqu'on l'a mise au fourneau, elle est disposée à la sussion; plus la partie métallique se détache aisément de sa roche & des scories, plus on retire de métal avec une moindre quantité de charbons. D'ailleurs, par la calcination, la pierre devient plus aisée à être réduite en petits morceaux.

Des fondements d'un fourneau de fusion.

QUAND il est question de bâtir un fourneau, il faut choisir un terrein à l'abri de toute humidité : plus il fera sec, meilleur il sera. De-là il s'ensuit qu'un endroit élevé est préférable à un endroit bas, & le fable ou gravier à toute autre espece de matiere. Il faut sur-tout examiner si, dans le voisinage, il n'y a point quelque éminence qui fournisse de l'eau laquelle pourroit s'insinuer sous la fondation, toucher ou rafraîchir la pierre qui sert de fond à l'ouvrage. En général, fous quelque fourneau que ce soit, il faut pratiquer une espece de fosse couverte ou voutée, qui, non-seulement attire & reçoive toutes les eaux, mais qui ait encore communication avec l'air libre; ce qui se fait par le moyen d'un tuyau ou petit canal de fer, qui aboutit ou sous les soufflets ou au-devant du fourneau, pour laisser une libre fortie aux vapeurs, lesquelles arrêtées sous le fond de l'ouvrage le tiendroient toujours humide & empêcheroient l'accroissement & l'effet de la chaleur. Comme l'humidité est nuisible à la fusion, il faut, toutes les fois qu'on recommence le travail, nettoyer avec soin cette espece de réservoir, de crainte qu'en se remplissant, la vapeur ne puisse plus avoir une libre fortie. Comme il peut se trouver quelque source dans la proximité de ce réservoir; s'il y arrivoit tant d'eau qu'un fyphon ne pût suffire, ou si la terre qui touche le fond étoit perpétuellement imbibée d'eau, si même le feu l'attiroit, & qu'elle se communiquât aux murs & parois du fourneau, alors il faudroit faire le réservoir beaucoup plus large & plus profond, y placer deux syphons, afin que l'eau mise en expansion par le seu, pût sortir librement & en quantité suffisante: pour garantir même plus sûrement le fond d'une humidité qui lui seroit pernicieuse, il faudroit faire une tranchée sous une partie du fourneau, même tout autour, qui rassemblât & écoulât toutes les eaux environnan-

⁽⁵⁾ Mêlées avec une espece de gravier qui tombe du bucher de calcination.

⁽⁶⁾ Le brillant de la mirre disparoît, parce que la calcination enleve celui de la pierce.

moder le fond.

Un endroit pierreux ou sablonneux, ou pour le mieux, garni de scories, soit anciennes, soit nouvelles, est le meilleur que l'on puisse choisir pour la fondation d'un fourneau. Si vous bâtissez sur le comble d'un crassier, vous aurez un terrein très-sec; car il semble que les scories absorbent ou chassent toute humidité : outre qu'elles sont pleines de trous & de petits canaux, & d'une contexture peu serrée, c'est qu'elles s'échauffent à un feu médiocre, ensorte que la chaleur remplissant les pores & les vuides, toute humidité s'en éloigne. Il y en a cependant qui pensent qu'il ne faut pas que le sol sur lequel on veut bâtir un fourneau, soit si aride, de crainte que la pierre qui sert de fond, ne puisse aussi-bien résister à la violence du feu; ce qu'on dit être arrivé en quelques endroits: mais il paroît qu'il faut plutôt attribuer cela à l'espece de pierre qu'on a employée pour le fond. Effectivement, il y a des pierres qui fondent aisement à un feu médiocre, tandis que d'autres résistent à sa plus grande violence. Si en creusant pour faire la fondation, on rencontre ou de la pierre ou un terrein ferme, on ne travaille pas immédiatement; mais on fait une espece d'excavation, comme un petit réfervoir que l'on couvre d'une grosse pierre, asin de recevoir les eaux qui s'infinuent & qui serpentent dans les interstices de la pierre, ou qui découlent de quelque hauteur voisine. Il faut nécessairement les faire évaporer, sans quoi ces eaux enfermées fatigueroient & briferoient la pierre fondamentale du foyer qu'elles refroidiroient. On doit, s'il est permis de s'expliquer ainsi, donner une espece de vie & de respiration aux eaux qui filtrent & qui s'insinuent sous l'ouvrage. Le propre de la chaleur est de diviser continuellement l'eau, de la dissiper successivement, de l'attirer, enfin de la réduire en vapeurs: ce qui arrive probablement parce que l'eau, qui s'insinue par des voies cachées, étant montée où il y a un certain degré de chaleur, se résout en vapeurs, & par ce moyen est enlevée de l'endroit qu'elle occupoit. Ces endroits néanmoins font toujours sujets à l'humidité, parce que les passages s'élargissant par cette espéce de travail d'une eau qui succède à une autre, après une partie évaporée, il s'en retrouve une nouvelle à évaporer. Il faut excaver le terrein sur lequel on veut bâtir, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la roche; si on ne la trouve pas à une profondeur convenable, il faut y suppléer par des grillages en bois, ainsi qu'on le pratique pour tous les bâtiments considérables. Comme on est nécessité de bâtir les

tes, de façon qu'elles n'en puissent incom- fourneaux proche d'une riviere ou d'une chûte d'eau, afin de faire mouvoir la rouë qui fait travailler les soufflets, on ne peut pas toujours choisir l'endroit que l'on souhaiteroit ; alors il faut recourir à l'art & à l'adresse pour rendre le terrein convenable.

Une observation essentielle, c'est que l'eau est tellement capable de causer du résoidissement à un fourneau, que quoique sur la fosse du fond il y ait une lame ou table de fer très-épaisse, dessus cette table une bonne quantité de fable, & sur le fable une pierre de grais d'un pied d'épaisseur (7), cependant le feu a de la peine à augmenter & à acquérir le dégré nécessaire pour la fusica. D'une part l'eau refroidit, & en pénétran pierre, va en quelque façon au-devant du reu : d'autre, la chaleur chasse l'eau & la fiaîcheur, de façon que dans un corps très-dur il se fait une espèce de combat entre le chaud & le froid, & la chaleur se trouvant atténuée par le froid, elle ne peut parvenir au degré que la fusion demande: cela est prouvé par plusieurs autres expériences. Par exemple, tant que le côté d'un corps dur sera également refroidi, envain l'autre côté de ce corps sera travaillé par une chaleur modérée & uniforme, elle ne pourra augmenter que conséquemment à l'étendue occupée d'un côté par le froid, & de l'autre par le chaud: à moins que dans un corps dur la chaleur ou le froid n'aient un grand espace, dans lequel ils puissent par degrés augmenter ou diminuer, relativement à leur distance, de leur origine; il n'est pas possible de les accroître dans le point où ils se rencontrent: mais nous parlerons de cela ailleurs. Voilà neanmoins ce qui arrive si l'on tient l'humidité enfermée sous un fourneau, & si les vapeurs, excitées par le feu, en frappant perpétuellement le fond: au lieu que si on laisse une libre sortie aux vapeurs, elles ne pénétrent pas les pierres ou autres corps durs qui les avoisinent, mais échauffent simplement la superficie qu'elles touchent, & n'arrétent point ni ne détruisent la chaleur qui les pénétre.

Dans les fourneaux de fusion, il y a bien des choses qui indiquent que les eaux sont capables de diminuer, même de détruire, l'action du feu. Par exemple, le temps est-il pluvieux ou l'air humide, dans l'instant les foufflets, soit de cuir, soit de bois, pompent l'humidité & l'expirent : s'il se trouve quelque voie d'eau, ou s'il y a de l'eau arretée fous l'aspiration des soussleur (3), alors leur fouffle devient humide; il porte l'humidité dans le fourneau: & dans tous ces cas on s'apperçoit que le feu & la fusion sont moins vifs que lorsque l'air est aride & serein, & qu'il n'y a aucune humidité sous les soufflets.

⁽⁷⁾ De façon quell'eau est éloignée du seu par un mur d'une ou dedeux aunes d'épaisseur, 1, pied 9, pouces ou 3 pieds \(\frac{1}{2} \).

(8) Le ventau. L'expédient

L'expédient le plus assuré pour éloigner tou- entre le second & le quatrieme mur avec tes les eaux du foyer, & de vouter la fosse dont nous avons parlé, & de la tenir ouverte aux deux extrémités, afin de donner à l'eau un libre cours: on construit en sûreté le foyer d'un fourneau de fusion sur une voute.

Construction du corps du fourneau, c'est-àdire, du mur qui entoure le vuide qu'on laisse dans le milieu d'un fourneau de fusion.

Les fondements faits, on travaille au massif du fourneau qui doit être d'une grande épaisseur. On vuide le terrein, comme on l'a déja dit, jusqu'à ce qu'on trouve la roche ou bien un terrein assez ferme pour soutenir une si grande masse. Si on ne trouve point la roche, on employe des grillages en bois en état de soutenir la construction. Pour cela, on observe les mêmes régles que pour les autres grands édifices. Quantau massif & aux parois, on les bârit, sçavoir, le massif avec de grands morceaux de roche grise, qui est commune, (en Suédois Grauften), & les parois qui sont le mur intérieur, de pierres d'une autre espéce. Quelquesois on bâtit le massif, partie avec de groffes pierres, & partie avec de groffes poutres, qui enchevêtrées les unes dans les autres soutiennent tout l'édifice. Voici la maniere de bâtir suivant cette derniere méthode, qui est pratiquée par ceux qui ne sont pas en état de bâtir plus folidement: elle coûte beaucoup moins que l'autre.

Ce massif, qui renferme le vuide intérieur, dans lequel s'opére la fusion, se fait de quatre murs l'un contre l'autre. Le premier qui forme l'intérieur & qui est exposé immédiatement à toute la violence du feu, doit être construit de pierres choisses & reconnues par l'usage, pour être en état de résister au seu & de souffrir les matieres fondues, sans fondre elles-mêmes. Le second, contigu à ce mur intérieur, est bâti de roche grise commune; d'environ la même épaisseur que le premier. Le troisiéme est fait avec de menues pierres, des scories pulvérisées & autres matieres de cette espéce, de façon qu'il faut moins le regarder comme un mur, que comme un mélange de différentes matieres rassemblées, pour donner de l'épaisseur aux deux murs dont on vient de parler. Le dernier rang est bâti de grosses pierres & de grosses piéces de bois entrelassées pour soutenir le total. Le vuide intérieur est de figure ronde; dans un moment nous en donnerons la description : conféquemment le mur qui l'environne est rond. Le second est encore arrondi, mais moins que le premier. Le quatriéme, composé de pierres & de bois, est quarré. On emplit, comme nous l'avons dit, l'espace (9) Province de Suede.

des déblais de minieres; des scories, des rebuts de mines calcinées, le tout cassé & plié. La partie extérieure d'un fourneau est donc quadrangulaire: mais pour avoir une idée plus claire de ces fourneaux, qui font très-communs, nous allons décrire chaque

mur en particulier.

Le mur extérieur, ou celui qui est exposé à l'action immédiate du feu, s'appelle en Latin murus nuclearis, en Suédois Kernmur, en François parois ou mur d'enveloppe. Il doit être construit dans des dimensions très-exactes. Les autres murs qui l'environnent, doivent, à la vérité, être bâtis avec foin & adresse : mais la grande exactitude doit être réservée par le mur intérieur. Il faut d'abord n'employer pour le faire que des pierres choisies, c'est-à-dire, qui résistent bien au feu; car si on se contente de la pierre ordinaire, il peur arriver que la violence du feu la fera ou éclater ou fondre, ce qui occasionneroit des accidents, quelquefois si fâcheux, que dès les premiers jours il faudroit abandonner un fourneau en travail après avoir brûlé inutilement bien du charbon. On ne trouve pas par-tout de cette espèce de pierres qui résistent parfaitement à l'action du feu. En Suede, on les appelle Pipsten, & en France, du nom général de pierres de parois, du genre des apyres. On en tire de diverses couleurs. En certains endroits elle est grise avec des veines verdâtres ressemblantes à des sibres, ou stries, qui traversent la pierre, & qui paroissent la remplir de petits trous. Quelques-uns employent, pour les murs de parois, une espéce de pierres feuilletées, de celles qui se débitent aisément, & si tendres qu'on les coupe, pour ainsi dire, au couteau, en sorte que l'on peut, tant qu'on le fouhaite, l'amincir uniquement dans sa longueur. Cette espéce de pierre est fort rare; & comme le talc, elle réliste trèsbien au feu. Dans quelques endroits on fe fert encore d'une roche de couleur noirâtre, mais quelquefois garnie de grains brillants. Elle a des stries dans sa longueur, & elle ne se casse bien que dans le sens de ces mêmes stries. Cette espéce est encore du genre des apyres & de la nature du talc. On s'en fert communément dans l'Helfingland (9) & ailleurs. A la longue, le feu la fait rougir; ensuite exposée à l'air, elle se met en poussiere couleur de briques. Il y a encore d'autres espéces de pierres propres à la construction des murs de parois; on peut même se servir de grais, ou de la pierre meuliere. En quelques endroits, au lieu d'employer ces matieres que nous venons de dire, on a tenté de faire le mur intérieur des fourneaux avec de seuls récréments ou rebuts de fer, bien

entendu de ceux qu'on tire d'un fourneau neau pour pouvoir raccommoder ces bréticules de fer dont ils sont remplis. Comme ils résistent bien au feu, non-seulement on plus exposés à la violence du feu; mais dans plusieurs endroits, on en fait même la partie supérieure de ces murs, quoique la chaleur y soit bien moins considérable. (10) Ces récréments exposés à l'air humide, tombent facilement en poussiere. Quoiqu'ils résistent bien au feu, il y a cependant un certain danger de s'en servir, parce que l'humidité, avec des marteaux, les battant à la demoiselle, soit de l'air, soit de quelque voie d'eau, occasionnée par les pluyes, les attaquant, & les faisant peu-à-peu tomber en poussie-re, le foyer s'élargit, & n'est plus propre au travail. Ce mur, dont nous donnons la description, doit avoir deux pieds, & en quelques endroits deux pieds & demi d'épaisseur. Plus il est épais, plus il dure. On le monte ordinairement à la hauteur de treize ou qu'il n'y ait aucuns joints ni trous qui ne soient exactement remplis avec du mortier fait de fable & d'argile. Si les pierres ne sont pas jointes de maniere qu'il n'y ait aucun vuide, on donne passage au feu, qui, s'insinuant par-tout, souleve les pierres, dérange les mortiers, & fait tomber les matieres dans le foyer, ce qui nuit au travail, au point qu'on est obligé de finir la fusion. (C'est mettre hors.) Ce mur peut aisément être séparé des autres, de façon que quand le feu l'a endommagé, & que ce qui en reste ne convient pas au travail, on le démolit entierement, & en sa place on en construit un nouveau, sans toucher aux autres. On peut même refaire ce mur, soit dans sa totalité, foit en partie seulement, sans faire tort au reste du fourneau.

Le mur, attenant ce premier, sera bâti de bonne roche grise commune (en Suédois grausten.) Il n'est pas exposé à la plus grande violence du feu, dont il est garanti par le premier mur intérieur. Il doit en avoir l'épaiffeur, deux pieds ou deux pieds & demi, ainsi que la hauteur. Il faut aussi en joindre bien exactement les pierres avec mortier de sable & argile. S'il y a quelque vuide, la chaleur y pénetre; & l'on voit qu'elle y augmente & y travaille au point de corrompre les mortiers, de briser toute liaison, de déranger les pierres, qui, à la fin culbutent dans l'ouvrage, comme nous l'avons dit. Lorsque le Fondeur s'en apperçoit, il est obligé d'arrêter son four-

quand il est arrêté, vulgairement mis hors; ches, & remédier, pour ainsi dire, à ces ces rebuts tirent sur le noir à cause des par- blessures avant que de recommencer son travail.

L'espace vuide entre ce mur & le mur exles emploie à bâtir les murs de parois les térieur, se remplit de toutes sortes de matieres, comme éclats de pierres, argile féche, scories pilées & débris de pierres déja brulées. Il seroit trop satiguant & trop couteux de le remplir avec de grosses pierres qu'il faudroit monter avec des machines. Comme les murs, de part & d'autre, retiennent ce remplissage, on comprime toutes ces matieres en les pilant & les foulant avec les pieds.

Le mur extérieur est bâti de gros quartiers de pierres entrelassées, & soutenues par de grosses piéces de bois. Ces piéces sont trèsfortes: on en met dix ou douze de chaque côté. Elles se tiennent & s'accrochent à chaque extrémité par des encoches, enforte qu'elles embrassent & serrent le mur.

Un fourneau, bâti ainsi, ne dure pas longquatorze aunes. Celui qui le bâtira aura foin temps ; car quoique ces différents murs & ce remplissage soient fortement serrés ensemble par les piéces de bois, avec le temps, ces poutres sont obligées de céder au poids d'une masse énorme; peu-à-peu elles se courbent, les encoches des angles échappent, & quelquefois une partie considérable culbute. D'ailleurs, quoique l'on emploie des bois sains & secs, comme ils sont exposés à l'humidité de l'air & à la chaleur, ils se ramollissent & pourrissent. Il y a aussi à craindre du côté du feu; qui se met aisément à cette charpente, & renverse tout l'edifice : ce qui ne peut arriver Jorsque tout le mur est bâti de bonnes pierres.

On avoit encore la coutume de mettre des chassis en bois sous les différents murs, dont nous venons de parler: mais les injures du temps dérangeant peu-à-peu ces bois, cela faisoit sendre & pencher l'édifice, ce qui fait qu'aujourd'hui tout le bas est bâti de groffes

pierres.

Quand les murs sont à la hauteur convenable, on éleve dessus, par le moyen des appuis, un cloisonnage de bois de la hauteur de six pieds (11). C'est une espéce de second étage quadrangulaire, arrêté par des chevrons & soutenu par des pieds droits. On y emploie quelquesois de très-fortes piéces de bois, ou bien on le fait de briques. Ce cloifonnage s'appelle la couronne, qui ferme l'endroit où l'on dépose la mine, & où on la met à couvert, ainsi que les Ouvriers destinés à charger le fourneau, & à y veiller continuellement. D'autres, pour mieux garantir

ties de fer recuit dans les interflices des pierres : ce qui fait que lor que l'on défait un ouvrage, on en trouve de tres-grosses masses, c'est de l'argile, quelques particules de fer, & des parties de pierre liées ensemble. (11) Les Batailles.

⁽t) Non-seulement on en fait l'ouvrage & le foyer su-périeur au-dessus des échelages, mais meme la totalité des parois. Pour entendre ce que c'est que les récréments dont parle Swedemborg, il faut savoir que c'est la même chose que ce que nous appellons des latiers trauchans. C'est de l'argile à moitié fondue qui s'est inssnuée avec quelques par-

les Ouvriers des injures de l'air, forment jusqu'à cinquante ou soixante degrés, ce qui cette partie en voute, laissant au milieu & aufait autant de variétés. dessus du feu une ouverture, pour laisser échapper la fumée & les étincelles.

Pour ce qui regarde l'épaisseur de ces murs, pris ensemble, depuis l'extérieur jusqu'au vuide intérieur, elle est de neuf ou dix pieds de chaque côté: & comme le vuide est de six pieds, il y a extérieurement, d'un angle

bâti de pierres : mais des quatre murs extérieurs, il y en a deux (13) qui sont perpendiculaires & fans discontinuité; les deux autres (13) ne sont ni perpendiculaires ni entiers: l'un & l'autre vient obliquement rentrer au foyer: il y a une retraite dans le mur du côté des soufflets. La raison de ce procédé est qu'il faut de l'espace, pour que ces sousses puis-sent se mouvoir librement, être remués, levés, abbaissés par les cammes & les leviers. Il faut aussi pouvoir placer les buzes des foufflets, & les diriger au milieu du foyer, afin que le feu soit entretenu & animé par le vent, comme on le souhaite. Si ce mur ne rentroit pas en-dedans, il n'y auroit pas de place pour ces opérations, & le vent ne pour-roit être dirigé vers le milieu du foyer. L'autre retraite est dans le mur de devant du fourneau, celui où le Fondeur & les autres Ouvriers travaillent, tirent les scories, coulent le métal, levent & mettent hors la gueuze avec des roulets. Il faut que l'obliquité vienne jusqu'au foyer: car comme à chaque instant on est obligé de travailler dans l'ouvrage, on ne pourroit le faire si le mur n'étoit pas incliné, comme on l'a dit.

leur inclinaison vers l'intérieur, il convient d'être instruit que cette inclinaison doit commencer environ au milieu du fourneau, & aboutir infensiblement au foyer. Les angles & la hauteur de cette inclinaison ne sont pas par-tout les mêmes. Les uns sont plus grands, les autres plus petits, c'est-à-dire, plus aigus ou plus obtus; & conféquemment l'obliquité commence, ou au milieu du fourneau, ou plus bas. Si eu égard à la perpendiculaire, on donne une moindre obliquité, il faut alors que le plan incliné monte plus haut, & conséquemment qu'il occupe une plus grande étendue. Au contraire, plus grande est l'obliquité, eu égard à la perpendiculaire, ou bien plus l'angle est obtus, moins le plan incliné occupe d'espace: voilà ce qui est cause que la hauteur de l'inclinaison varie. J'ai observé que dans quelques endroits, l'angle d'obliquité est de quarante degrés: con-séquemment le plan incliné est plus élevé. Dans d'autres endroits, on donne à cet angle le rend solide par la façon dont il est bâti

Le mieux est que le plan incliné ne foit pas élevé, ce qui rend l'angle plus grand ou plus obtus. La raison est, qu'alors il n'occupe pas une si grande portion des parois, & conséquemment leur épaisseur n'est pas tant diminuée. Plus le mur s'éloigne de la perpendiculaire pour s'approcher du foyer, moins il à l'autre, vingt à vingt-six pieds. reste d'épaisseur aux parois, par conséquent Le total de l'édifice est quadrangulaire & moins ils sont en état de résisser à l'action du feu. On ne peut empêcher qu'il ne les fende, ne les crevasse, ne brûle & détruise les mortiers; & après s'être fait un passage en-dehors, la chaleur de l'intérieur diminue, fon action s'affoiblit, & la fusion en devient plus lente.

Comme l'épaisseur des murs est d'environ neuf pieds, la base de cette partie déclinée égalera donc un plan horizontal de neuf pieds; mais attendu que la plus grande partie de l'édifice est construit de gros quartiers de pierres, de peur que cette inclinaison ne le fasse tomber, on le garnit de fortes marâtres de fonte, qui par leur extrémité entrent & tiennent dans les murs de côté, ce qui soutient cette partie: il faut que ces marâtres soient plus ou moins longues fuivant la place qu'on leur destine, plus haute ou plus basse. Elles ont depuis douze jusqu'à dix-sept pieds de longueur, sur un pied d'épaisseur, & sont de forme triangulaire. Les uns en mettent plus, les autres moins : plus il y en a, plus l'ouvrage est solide. J'en ai vû trois, neuf, & jusqu'à quatorze, ce qui garantit le mur de toute ruine, Plus on en met, plus l'angle d'obliquité est obtus, ce qui diminue la hau-Quant à l'obliquité de ces deux murs & teur du plan incliné : alors tout est bien soutenu. J'ai cependant vû de ces marâtres de fonte courbées sous le poids qu'elles soutenoient; & d'autres qui, d'une nature fragile, étoient cassées. Dans quelques endroits, lorsque les propriétaires ne sont pas riches, ils foutiennent ces plans inclinés avec des pieces de bois : mais outre qu'elles plient aisément elles sont si fort exposées au seu, qu'il est impossible de les en garantir; & une sois brûlées, toute la partie tombe.

Comme une simple description ne laisse pas des idées assez claires, je vais en donner le dessein. ABC (Pl. I, fig 1.) est la cavité intérieure, ou cheminée du fourneau, dans laquelle on met les charbons & les mines, & où se fait la fusion. DMMD, est le mur intérieur qui comprend les parois & l'ouvrage. EE est le mur voisin des parois. FF est l'espace entre le mur rempli de moëlons, crasses, & autres matieres. GGG est le mur extérieur qui enferme le reste, &

plaques qui couvrent la voûte. N, du sable amoncele fur ces plaques. M, la pierre fonle métal fondu & où il se cuit & se purisie, fuivant les régles qu'on établira ci-après. 000 est un espace au-dessus du soyer que l'on fait plus ou moins grand, plus ou moins étroit, suivant les différens degrés nécessaires à la fusion. Cet espace est enfermé par un mur incliné, de façon que la mine fondue coule dans le foyer sur ce plan incliné. (On l'appelle, les echelages ou foyer supérieur). Jamais la fusion ne se fait plus haut.

Autrefois on bâtissoit les fourneaux bien plus simplement: on n'observoit pas des régles si exactes pour le vuide intérieur, l'ouvrage ne s'arrangeoir pas avec l'ordre que nous avons décrit; & le tout n'avoit ni tant d'épaisseur ni tant de hauteur. L'édifice étoit informe, comme on l'apprend d'Agricola & de quelques autres Anciens qui en ont donné la description. Ces ouvrages rendoient moins de fonte, & confommoient plus de charbon. Dans la suite, quand un fourneau en travail a été taxé, & obligé de payer tous les jours au Gouvernement une certaine somme, pour en augmenter le produit & diminuer la dépense, on les a élevés davantage & bâtis plus folidement: on a fait le foyer plus grand &

dans des dimensions exactes.

Formation de cheminée ou du vuide qui occupe le milieu d'un fourneau.

Pour former le vuide intérieur d'un fourneau, il faut beaucoup d'exactitude : c'est-là où le feu agit avec violence, & fond la mine. Si on ne donne pas à ce vuide des mesures l'espace convenable à la partie supérieure, au torrent dont l'activité & la force s'échapmilieu & au fond, on travaille inutilement. On sçait que la force du feu augmente ou diminue, selon sa quantité & l'espace qu'il occupe. Plus l'espace & le feu sont grands, plus l'action du feu est grande. Il n'y a pas tant de chaleur dans la flamme d'une chandelle, que dans un grand bucher enflammé, & céla dans certaines proportions. Lorfqu'on a mis une quantité de matieres assez faisoit la cheminée des fourneaux moins

avec de groffes pierres & pieces de bois. considérables pour procurer un grand degré HH sont les Batailles ressemblantes à un de seu, il s'ensuit que la figure du vuide insecond étage. P est l'appui de bois qui en- térieur qui contient cette quantité, contretient la liaison à la naissance des différens tribue beaucoup à lui donner laction némurs, faisant l'office d'un pilier, d'un sou- cessaire pour la susson. Quand l'espace est tien. II est la fondation faite de bons ma- plus grand & plus ample, la force du feu, tériaux. QQ est l'obliquité du côté des souf- & conséquemment la susson augmentent. flets. Il y a un autre côté pareillement incli- Comme il ne faut pas que la mine, jettée né où le Fondeur & les Ouvriers travaillent : dans un fourneau, fonde d'abord, & qu'il on l'appelle, la poitrine ('le devant). On ne est nécessaire que successivement elle s'evoit que trois marâtres. K est la fosse qui chauste, se torrésie, blanchisse & fonde, il reçoit l'humidité. L des piéces de fonte, des faut user d'industrie & de régles pour que tout cela s'opere par degrés. Par l'action continuelle du feu, les murs s'échauffent de damentale du foyer. C, le foyer qui reçoit plus en plus, ce qui, par la réaction, augmente ensuite considérablement la force du

Les Ouvriers, qui n'ont d'autres régles que leurs usages, & qui ne se sont instruits qu'à force de dangers & de pertes, ne s'accordent pas sur l'espece de regle qu'on doit suivre. Les uns veulent que le vuide intérieur soit étroit au-dessus, plus large en bas, mais très-large au milieu; d'autres le veulent plus étroit en bas qu'en haut: en un mot, ils ne sont pas d'accord sur l'étendue & les dimensions que l'on doit donner à ce vuide : c'est ce dont nous parlerons ci-après. Pour ce qui regarde ce qu'ils appellent le ventre (14), nom qu'ils ont donné à cette partie du vuide intérieur à cause de sa figure, ils conviennent tous qu'il faut qu'il foit plus ample dans le milieu, que dans le dessus ou le dessous; mais ils ne s'accordent pas encore s'il faut que cette plus grande étendue foit précisément au milieu, ou un peu plus bas ou un peu plus haut. Ils ne sçavent pas que c'est la nature des mines à mettre en fusion, qui doit donner cette différence. Une mine chargée de soufre, veut une autre dimension pour se mettre en fusion, qu'une mine qui en est privée. Une espece fond aisément; l'autre résiste long-temps au seu, avant qu'il puisse la séparer de sa roche; & comme les Ouvriers ignorent ces différences, ils préférent aveuglément une méthode à une autre, & se font illusion sur leur expérience particuliere. Je ne puis passer sous silence que les Fondeurs négligent de prendre soin du total du vuide intérieur; ils ne pensent qu'au foyer, exactes, c'est-à-dire, si on ne donne pas mais le feu dans le foyer étant comme un pent par le dessus, & animant toutes les matieres contenues dans l'intérieur, si les Fondeurs ne connoissent pas les raisons & la méthode de rendre leur foyer analogue au total du vuide, ils ne peuvent espérer de réuffir.

D'abord, il faut scavoir qu'il n'y a pas cinquante ans, ou cent au plus, qu'en Suede on

(14) Le Foyer supérieur, ou le dessus des Echelages. C'est-là qu'est le plus grand vuide,

haute qu'à present & de forme quadrangu- mêmes : ce n'est pas ici le lieu de donner des laire, comme il se pratique encore dans plusieurs endroits de l'Allemagne & de la Suede. Quelques-uns sont attachés aux coutumes de leurs peres, & les conservent scrupuleusement. D'autres ayant reconnu que la fusion se faisoit mieux dans des fourneaux ronds, leur ont donné la préférence; & aujourd'hui on ne trouve presque pas un intérieur de fourneau qui ne soit rond du haut jusqu'en

Nous allons donner le dessein de la machine qui sert à tracer cette rotondité. On a une échelle graduée HHHII, (Pl. I. fig. 2.) qui est arrondie suivant la courbure que l'on veut donner au fourneau: on la place dans le milieu ou le centre du fourneau. Un des montants , armé d'un pivot de fer , est porté sur la pierre du fond CD , & sa partie supérieure est arrêtée par un collier, au moyen d'une potence attachée dans le dessus. BIID représente l'axe, autour duquel tourne l'échelle pour pouvoir être présentée à toutes les parties du mur à bâtir, & lui donner la dimension requise. A mesure qu'on éleve les parois, ainsi qu'on le voit en HH, on la fait tourner pour les bâtir avec exactitude, & on ne la démonte que quand les parois sont

poussés jusqu'au-dessus. Les dimensions de l'échelle graduée, ou pour mieux dire du vuide qui se forme par son moyen, ne sont pas les mêmes dans toute son étendue. Si le plus grand diamétre du ventre égale quatre parties, le haut en aura trois, le ventre quatre & le bas deux: de maniere que le rapport des trois diamétres ou circonférences, sera comme trois, quatre, deux. Il n'y a cependant pas d'inconvénient de faire le bas plus ample & égal au-dessus, parce qu'on bâtit dans le bas un nouveau mur, qui, rejoignant insensiblement le grand espace du foyer supérieur, va par degrés rejoindre le foyer d'en bas (15). Dans la plus grande partie des fourneaux que j'ai eu occasson de voir, le vuide intérieur est à l'orifice supérieur de huit à neuf aunes de circonférence, au ventre de dix à douze, & au bas de six & demie ou sept aunes: il y a d'autres cheminées qui n'ont ni une si large ouverture, ni un si grand ventre.

Pour chercher la meilleure proportion & la dimension qu'il faut présérer, je n'ai pas voulu recourir aux raisons à priori, ni aux préceptes géométriques ; je me suis plutôt arrêté aux raisons à posteriori, & à l'expérience. Les raisons des Ouvriers qui s'appliquent à cette partie, ne sont que de simples expériences tirées de leur travail journalier, ce qui me détermine à ne rapporter ici Il faut remarquer que l'obliquité dont je

régles en forme.

D'abord , pour ce qui regarde le ventre ou le milieu du vuide & son espace, dont la circonférence est ordinairement de dix à douze aunes Suédoises, il faut considérer, 10. que si le ventre est trop grand, les parties métalliques sont soudainement rompues, & il arrive plutôt un déchirement qu'une séparation : quand la pierre qui accompagne la mine, est défendue dans cet endroit, elle fond d'abord & coule dans le foyer. Le plus grand feu est-là: c'est en quelque saçon le centre de la chaleur; elle y est entretenue, non-seulement par le seu du foyer qui pousse en en-haut, mais encore par la réaction & pression de celui de dessus, & principalement par le poids des matieres supérieures. Plus grand est l'espace du ventre, plus grand est le volume du feu ; ou plus est grand le gouffre qu'on emplit de feu, plus le degré en est augmenté & approche du feu de l'enfer. Quand les mines, déja échauffées, viennent à descendre dans ce gouffre, elles y sont déchirées, & coulent d'abord dans le foyer encore crues, & sans être suffisamment séparées de leur roche & autres corps, avec lefquels elles sont combinées: dès-lors elles gâtent nécessairement le métal. Plusieurs parties métalliques s'empâtent & se convertissent en scories, ce qui occasionne une grande perte. Le fer, en quelque façon, sort impur & crud. La chaleur même du foyer est com-me diminuée & affoiblie par ces matieres gluantes, ce qui retarde la fusion & y nuit beaucoup. Les bons Fondeurs n'aiment pas ces ventres si larges, parce qu'ils ne sont pas proportionnés pour dissoudre & digérer, comme il convient, les aliments qu'on leur fournit.

Il y a encore une autre raison pour ne les pas faire si grands, raison qui n'a été connue des Fondeurs que par la peine & le travail que cette dimension leur a occasionnés. En effet, quand le milieu du ventre est d'une grande étendue, il est nécessaire que sa partie inférieure soit plus oblique qu'il ne convient, en descendant sur le foyer; car le foyer n'a qu'un pied & demi de largeur : un de ses côtés répond au centre du ventre. Le diamétre du ventre étant d'environ quatre pieds, conféquemment ce côté du foyer qui répond au milieu du ventre, se trouvera dans sa partie supérieure d'une obliquité trop considérable, de maniere que la mine fondue tombera presque toute sur le plan incliné de ce mur, c'est-à-dire, qu'il la recevra presque toute avant qu'elle puisse glisser dans le foyer. que les méthodes que j'ai tirées des Ouvriers parle, est celle qui résulte de son éloigne-

ment de la ligne perpendiculaire, & non de refroidi, tombera dans le foyer où la chaleu l'horisontale: le fer une fois en susion s'épaissit aisément, c'est-à-dire, qu'il perd facilement sa fluidité. Si donc en tombant il est retardé par la longueur d'un plan trop incliné, relativement à la perpendiculaire, il s'attache au mur, & y reste agglutiné comme de la poix : il ne coule dans le foyer que lorfqu'étant amassé en très-grande quantité, son propre poids le fait glisser sur le plan incliné. De-là, il arrive que ce fer plus froid & moins fluide que celui qui est en bain dans le foyer, fait avec ce dernier une espece de combat & de bouillonnement, comme il arriveroit à du cuivre fondu, sur lequel on jetteroit de l'eau. La chûte de ces masses dans le foyer, fait soulever & bouillonner des scories noirâtres, excitant des flots qui se terminent en pointes. Le volume, la masse fondue s'ensle, bouillonne & se répand par le dessus du foyer, comme l'eau bouillante par-dessus le vase qui la contient : la thuyere s'emplit de scories noites, & se bouche. Celles qui sortent du fourneau, sont couleur de fer & de fumée, contenant beaucoup de parties métalliques. Ce dérangement revient périodiquement comme la sièvre froide, & cela toutes les fois qu'il y a assez de fer amassé sur les échelages, pour que son propre poids l'entraîne dans l'ouvrage; à moins que le Fondeur ne sçache appaiser ces flots, en tirant les scories avec le crochet, en travaillant avec le ringard la matiere qui s'enfle & qui bouillonne, & qu'il ne cesse en quelque façon d'écumer, le foyer se remplira de matieres visqueuses & ténaces, les ouvertures se boucheront, & il n'y aura plus de foin ni de travail qui puisse garantir l'ouvrage.

Outre ces raisons, il y en a encore une que l'expérience a mise à découvert. Le vent qui est chassé par toute la cheminée, rase les parois, & par une espéce de cours spiral fait effort pour sortir en s'échappant proche des bords : au lieu que si cette partie du ventre est très-large, si elle s'éloigne beaucoup de la perpendiculaire, ce même vent est poussé vers ce côté incliné, ou il est arrêté par les matieres, ou il est réstéchi, ou il prend une autre route, & gagne ainsi le dessus par des chemins tortueux, mais uniformes. Alors le vent agissant continuellement sur cette partie (le plan incliné), il arrivera qu'à la longue & peu-à-peu il la liquéfiera : ou bien à force de ronger il la creusera : ce qui , nonseulement affoiblit cette partie exposée à toute l'ardeur du foyer, mais rend inégale & difficile l'opération de la fusion: il se ramassera beaucoup de fer fondu dans l'espace qui fera ainsi rongé & creusé. Il se formera une espece de croute, qui descendra moins vite par le défaut de la chaleur; & ce fer, ainsi

(16) Les Echelages.

est extrême. Ajoutez à cela que quand on arrêtera le fourneau, il faudra rétablir cette partie dégradée: voilà les vices attachés au ventre trop large d'un fourneau, & les inconvénients qui en résultent.

Sa position la plus avantageuse est d'être placé un peu plus bas que le milieu du fourneau; car il faut observer que la mine, qu'on jette par le dessus, doit passer par tous les différents degrés de chaleur, avant que de parvenir à celui nécessaire à la fusion. Dèslà, quand la partie supérieure de la cheminée a une certaine élévation, & que les murs sont presque paralleles jusqu'à une certaine étendue, d'abord la roche de la mine s'échauffe doucement dans le dessus. Sa chaleur augmente de plus en plus en descendant & par degrés, jusqu'à ce qu'elle blanchisse; & qu'enfin parvenue au gouffre, elle fonde & tombe dans le foyer en forme de pluie. Si le plus grand diametre du ventre n'est pas au-dessous du milieu de la cheminée, la mine ne peut passer par tous les degrés de chaleur qu'on fouhaite, avant que de venir à celui de fusion : d'où il saut conclure que la vraie place du plus grand espace du foyer supérieur, est au-dessous du milieu du fourneau.

Il faut aussi prendre garde que la grande largeur du ventre ne soit placée trop proche du foyer d'en-bas, cela occasionneroit cette obliquité dangereuse dont nous avons parlé-Ce plan trop plat (16) retiendroit le fer, lui donneroit occasion de s'amonceler, jusqu'à ce que son poids l'entraînât dans le foyer.

D'un autre côté, si la largeur du ventre est placée au-dessus du milieu du vuide intérieur, alors la mine arrive trop tôt dans le grand feu, & n'ayant point passé par les différents degrés de chaleur qui doivent l'y préparer, elle se dissout & se met en gouttes, avant que les fouffres grossiers & nuisibles

foient évaporés.

Pour ce qui regarde la partie supérieure du fourneau, qui arrête insensiblement la mine pour la laisser peu-à-peu descendre dans le gouffre, qui absorbe & dissout tout, elle sera bâtie suivant la dimension des parois; auxquels on fait un peu quitter la parallele pour former insensiblement un plus grand vuide. Les murs qui forment cette partie, formeront par leur retraite & leur obliquité, le grand espace du foyer dont nous avons parlé. Il faut, touchant cette partie du dessus observer, 1º. que les murs étant paralleles, le feu augmente par degrés; qu'il est moins violent au-dessus; que de puis là il va en augmentant, & qu'il travaille de toutes parts fur la mine qui descend lentement. D'autre part, les charbons s'enflamment davantage

& successivement, ce qui occasionne dans ture supérieure s'élargit plus aisément s'il y les parois une chaleur graduée, qui pénétre la mine suivant ses degrés différents, & la dissout après avoir rongé & chassé les corps étrangers. Si au contraire ces murs ont trop d'inclinaison, la mine descend trop vîte, & fond avant que les foufres en foient chaffés. , 2°. Il faut avoir égard à la nature de chaque mine. Si elle est chargée de soufres grossiers, la partie supérieure de la cavité doit parallelement descendre plus bas que lorsque la mine en est privée. Pour que la partie sulfureuse soit chassée par cette espece de calcination ou de grillage, il faut que la mine ait essuyé tous ces différents degrés de chaleur avant que d'arriver au feu de fusion. On a beaucoup de peine à expulser ces soufres, qui unis au fer, le gâtent entiérement : d'où il s'ensuit que plus le fourneau est éle- vant les regles. vé & les murs paralleles, plus on s'en dé-barrasse, ainsi que du phlogistique grossier.

Quant à l'entrée supérieure du fourneau (17) les uns la font plus large, les autres plus étroite. Dans certains endroits elle a trois pieds de diametre; dans d'autres elle en a six. Estelle trop étroite? l'action du feu sur la mine est moins grande. Le vent enfermé dans cette cavité ne s'échappe pas si promptement : il dépouille le charbon de sa superficie enflammée, en détache des étincelles, & lui enleve sa chaleur; ce qui diminue l'activiré du feu, & retarde la fusion. Si au contraire l'ouverture est trop large, le vent, qui est l'ame de la fusion, s'échappe trop aisément, & ne fait point l'effet qu'il faut sur la mine. D'où il suit qu'une bouche large consomme en peu de temps les charbons sans travailler sur la mine; & le ser qui est trop subitement mis en fusion par un violent degré de chaleur, reste imprégné de corps étrangers dont le feu ne peut plus le séparer, alors on recuit infructueusement le vice & les matieres inutiles. D'où il faut conclure qu'en prenant le milieu, c'est-à-dire, en ne faisant la bouche ni trop large ni trop étroite, on travaillera en sûreté.

Quelquefois, pendant qu'un fourneau est en travail, on voit à la longue cette ouverture (18) s'élargir. J'en ai vû une élargie d'environ un pied, de façon que de ronde elle étoit devenue ovale. Cela vient en partie du passage continuel de la flamme, qui leche & emporte toujours avec soi quelques parties des pierres & mortiers; ce qui est prouvé par la seule inspection des murs, qui, par le travail, deviennent polis comme du verre ou du marbre. Cela vient aussi du vent, qui', poussé en abondance dans ce gouffre de chaleur, se dilate prodigieusement, &

a la moindre fente dans le mur extérieur, ou si les poutres qui les soutiennent, se sont courbées ou dérangées. Le feu & le vent profitent de ces accidents pour séparer les

murs exposés à leur action.

Quant à la partie inférieure; celle qui est proche du foyer, il est peu important qu'elle soit plus ou moins large: car il faut la rétrécir par un petit mur (19) duquel nous parlerons ci-après, & par ce moyen, la joindre au foyer inférieur & au ventre. Peu importe donc, quand on forme le vuide, que cette partie inférieure soit plus ou moins large, mais on ne peut avoir trop d'attention pour que du haut en bas, les parois ne s'éloignent as beaucoup de la perpendiculaire, & que les différentes inclinaisons soient faites sui-

De la fondation du foyer.

Nous avons dit ci-devant quelque chose de la fosse qui doit être sous l'ouvrage. Cette excavation est faite pour recueillir toute humidité & pour s'en débarrasser; car le feu attire l'humidité par des voies cachées, & lorsqu'elle est ainsi rassemblée elle se met en vapeurs & fort par les soupiraux. Cette fosse a la même longueur que le foyer sur la hauteur d'une palme (20), & la largeur d'un pied. Si l'endroit est fort humide, il faut la faire plus grande. Elle le sera assez si l'on peut y fourer le bras pour en tirer les matieres qui pourroient y être tombées. Cet endroitdoitêtre nettoyé de tout ce qui pourroit nuire à l'évaporation. Le sol de cette fosse doit baisser du côté des soupiraux qui servent à exhaler l'humidité. Elle doit être entourée de pierres ou scories choisses, comme il est représenté dans la figure Z. Le dessus est couvert d'une grande plaque de fonte, épaisse & de forme quarrée, dont les côtés ont deux pieds & demi fur quatre ou cinq pouces d'épaisseur, pesant environ huit cents. Cette piece est posée & scellée avec de l'argile, de façon qu'il n'y ait pas de jour par où la vapeur puisse s'exhaler, & gagner le sable qui est au-dessus. Quelquesuns, au lieu d'une plaque de fonte, cherchent une pierre quarrée & épaisse pour couvrir cette fosse; ayant soin de bien fermer toutes les jointures avec du l'argile. Sur cette pierre, on met du fable qu'on répand également de tous côtés, afin qu'il ne puisse fortir de vapeurs que par les soupiraux que nous avons dit. Sur cette aire de sable bien unie, & qui est épaisse de six à neuf pouces, on place une grande pierre taillée, telle que la figure E la représente. Cette pierre sonpar cette dilatation écarte & rompt princi- damentale du foyer est épaisse de neuf poupalement les murs de dessus. Cette ouver- ces ou un pied, de figure quarrée ou autre,

(17) On l'appelle la Bouche ou Gueulard. (18) La Bouche, (19) Les Echelages, (20) Environ 8 pouces,

comme cela se trouvera, longue & large de cinq pieds, de façon qu'elle remplisse l'espace du foyer, & serve de base aux murs de l'ouvrage. On prend pour cela de la pierre vitrifiable ou calcaire, ou toute autre espece reconnue propre à sourenir le fer en fusion pendant plusieurs semaines. Il ne faut pas se servir d'une pierre nouvellement tirée, parce qu'elle seroit humide, & quelle conserveroit intérieurement des parties aqueules, qui, dilatées par le feu, ne pourroient s'échapper qu'à travers le fer en fusion, & conséquemment arrêteroient, en quelque façon, l'ardeur du feu & la fluidité du métal. Pour éviter ces inconvénients, il faut laisser cette pierre exposée au soleil d'été pendant un certain temps: peu-à-peu l'humidité in-térieure se dissipera. On peut encore, dans le besoin, la faire sécher au seu. L'expérience a appris que les pierres qu'on destine à cet usage, séchent mieux si on les laisse pendant un an devant le feu, mais à une distance raisonnable. Un seu subit, au lieu de chasser l'humidité, la fait en quelque façon rentrer comme dans une prison, d'où la chaleur la fait sortir avec effort; ce qui se fait quelquesois avec tant de violence, que la pierre se brise en éclats.

On garnit de fable, mêlé d'argile, cetre pierre fondamentale dans tous ses côtés: ce mélange se durcit considérablement au feu. Il faut bien jointoyer toutes les ouvertures avec cet enduit, de crainte que l'humidité, au lieu de passer par les soupiraux, ne s'é-chappe par l'ouvrage. Les plus habiles éprouvent tous les jours, que la moindre humidité renfermée dans les pierres, ou infinuée fous le fable, fait plus de tort au fer en fusion, qu'un ruisseau qui viendroit frapper le dessous de la plaque de fonte. Le fond du fourneau échauffé repousse l'humidité, mais l'humidité enfermée dans la pierre ou autres matieres, ne cherche point d'autre fortie que du côté où la flamme est la plus violente. Où le feu est le plus grand, là les pores sont le plus ouverts, & l'humidité s'y insinue. Peutêtre aussi que les pierres sont tissues, de façon qu'elles ne peuvent donner d'autre issue. Puisque l'humidité dont on parle, est si nuifible, tant au fer en fusion, qu'à celui qui est à fondre, il faut employer tous ses soins pour qu'elle ne puisse s'échapper par l'intérieur du fourneau, & encore moins par l'ouvrage.

Du foyer (21) & de sa construction.

Sur la pierre, servant de fond, on en place trois autres du genre de celles qui résissent au feu, elles entourent de trois côtés cet espace de figure oblongue. Le vuide, qu'elles forment, s'appelle le foyer (22). Les deux

pierres qui sont posées sur la longueur, s'apr pellent pierres de côté (23). La troisieme, placée transversalement (24), ferme un des côtés de ce creuset. Ces trois pierres posées, on les entoure & on les scelle avec du sable qui doit boucher & remplir toutes les jointures & ouvertures. A la chaleur, ce sable se vitrifie, & ferme alors encore plus exactement tous les déjoints; il fait de ce côté une masse avec le fond, de façon que le fer en fusion ne peut s'échapper: & dans le cas où l'humidité auroit pénétré le fable qui est dessous le fond, elle ne pourroit s'infinuer ni percer dans le creuser. Outre cela, on remplit de fable l'espace qui reste entre les pierres de cossiere & les parois, pour qu'il n'y ait aucun vuide; ce qui consolide & affermit ces pierres, & empêche que le poids du métal en fusion ne puisse les déranger ou y occasionner, soit une ouverture, soit toute autre dégradation. Les costieres ont un pied & demi de longueur, & d'épaisseur; on les choisit du genre des grais ou des ardoises, même des calcaires : il n'importe, pourvû qu'elles résistent bien au seu. Le total du soyer est d'une figure oblongue de trois pieds à trois pieds & demi de longueur, d'un pied & demi à trois quarts de largeur, sur neuf pouces de hauteur, & pouvant contenir 2400, 3000, ou 3600 liv. de métal fondu.

La grande science & l'art du Fondeur; consistent principalement dans la formation & juste dimension du foyer; à moins qu'il n'y ait un rapport, une proportion convenable entre la hauteur & la largeur, il ne faut point espérer de succès dans le travail. C'est par cette raison que ceux qui entendent cette partie, ont des modeles en bois, ou patrons précis, sur lesquels les dimensions sont exactement tracées, & dont ils se servent pour diriger celle des pierres. S'il faut que les ouvertures ou les murs aient quelque obliquité, ils la dirigent ou par des mesures graduées, ou en versant de l'eau pour voir la pente, ou par mille autres méthodes industrieuses & communes. Le foyer est comme la chaleur vitale, ou la place du cœur : le vent & les foufflets tiennent lieu de poumons, & représentent la vie & l'ame. Le moindre dérangement dans le creuset, est une maladie qui se communique à tout le fourneau : alors tout le travail de la fusion languit, & la séparation des parties métalliques, ou la digestion, ne s'opere plus comme il faut : le fourneau ne re; çoit d'aliments qu'au prorata de ce que le foyer en peut lui-même recevoir & digérer. De-là il fuit que si l'humidité s'insinue dans l'ouvrage par quelques ouvertures, la fusion est sur le champ retardée, & conséquemment la coction ou digestion de la partie métalli-

que se fait plus lentement. La chaleur vitale plusieurs raisons qui autorisent leur sentine sussit plus à tenir en bain un grand volume de fer : ni à opérer la séparation des parties métalliques d'avec les corps étrangers, de façon qu'un tel ouvrage refuse de fondre une grande quantité de mines.

Pour ce qui regarde donc la plus ou moins grande capacité du creuser, il résulte de ce qu'on a dit qu'un foyer d'un plus grand espace a plus de chaleur, & tient en bain plus de métal qu'un foyer d'une moindre capacité. Les fourneaux des Anciens, mais qui ne sont plus d'usage, étoient plus petits que ceux d'aujourd'hui, & leur creuset ne pouvoit contenir que 800 liv. de métal; ce qui faisoit que par vingt-quatre heures, ils ne rendoient que le tiers de ce qu'ils rendent aujourd'hui. La raison est que les parois de pierres, qui enferment un si petit espace, attirent & donnent une certaine fraîcheur qui pénétre d'autant plus le métal, que l'efpace est plus petit, & communique au métal non-seulement un engourdissement, mais un refroidissement assez considérable, pour que le fer s'attache au fond & aux côtés. Les scories mêmes'endurcissentau point que ne pouvant les détacher; l'espace du creuset devient toujours plus étroit & plus serré : ensin, le volume total se coagule au point d'arrêter le feu. Lorsque ce refroidissement est parvenu au cœur, il n'y a plus de vie : l'œuvre de la fusion s'éteint. De-là, il paroît que les plus grands foyers font les meilleurs. Il y en a même qui contiennent jusqu'à 5200 & 6240 liv. de métal en fusion (25), sçavoir, ceux où l'on coule des canons pour la guerre, parce qu'on est obligé d'y tenir en bain autant de métal fondu qu'il en faut pour composer un gros canon. Dans ce cas, il y a ordinairement deux fourneaux placés l'un à côté de l'autre, avec chacun leur foyer : le métal des deux sert à former un seul canon. J'ai été bien aise que l'on fût instruit qu'on fait des fourneaux assez amples, pour donner le double de matiere: nous verrons ailleurs les inconvénients qui résultent de ces foyers si grands.

Si l'espérance de la réussite & du produit doit venir des dimensions & de la capacité du foyer, il seroit aisé de lui donner la figure qui enferme le plus grand espace, telle que la ronde, l'ovale ou la quarrée. Au premier coup d'œil, en rassemblant ce que nous avons dit, on croiroit pouvoit déterminer la figure la plus avantageuse, tant du foyer ou creuset, que de la cheminée. Malgré cela, les plus habiles Fondeurs n'en veulent point d'autre que l'oblongue pour le creuset; ils veulent que la longueur soit le double de la largeur, & la largeur double de la hauteur:

ment. 1°. Si la figure du foyer étoit ronde ou quarrée, le vent ne pourroit pas être poussé jusqu'au côté opposé. Les buzes des sousses sont appuyées sur une des cossières, & y sont posées de façon que le vent est poussé obliquement contre le côté opposé qui le réstéchit, & qui par ce moyen lui fait raser la superficie du fer en bain, en y excitant une espece de mouvement & d'ondulation avant que de gagner le dessus. Si le fover étoit quarré, ovale ou rond, quelque violent que fût le vent, jamais il ne pourroit être poussé contre le côté opposé: mais en se raréfiant en chemin, il perdroit toute sa force, & gagneroit sans retard le dessus; ce qui n'arrivera pas s'il est poussé contre le mur opposé, qui le répercute contre le fer, & le fait circuler avant qu'il puisse s'échapper. Sans cela le fer ne se cuiroit pas, & les scories, que leur légéreté tient à la superficie, ne se sépareroient pas du métal, ni le vent ne se répandroit pas également dans la cheminée, & ne s'échapperoit pas en serpentant. Voilà ce qui a déterminé à faire la lar-geur du foyer de la moitié de sa longueur, ayant reconnu que cet espace que le vent doit parcourir, est relatif & convient à sa force. 2°. Il faut souvent nettoyer le creuser, détacher & enlever les récréments qui s'attachent au fond & aux côtés; il faut avec des ringards remuer le fer en fusion & le soulever; ce qui s'exécute commodément dans un foyer oblong, & ce qui seroit très-diffi-cile dans un rond ou un quarré, puisqu'il faut avec les outils frotter & racler les côtés. Si l'espace étoit rond, ce seroit une besogne difficile de tourner le ringard tout autour ; de le mouvoir à droite & à gauche pour vifiter & nettoyer toutes les parties, étant obligé de foulever les scories attachées & de les tirer hors du feu. 3°. Si le foyer avoit trop d'étendue, le fer essuyeroit un trop grand degré de chaleur, & une partie, ou se convertiroit en scories, ou se brûleroit sans ressource. D'ailleurs, les parois du foyer, par une trop grande chaleur, se briseroient & fonderoient : alors le fer s'attacheroit dans les endroits qui seroient dérangés & brûles, & s'y ramasseroit en masses d'un volume immense, dont on ne pourroit plus se débarrasser. Voilà les raisons pour lesquelles on fait le creuset oblong, & non pas quarré ou rond; figures néanmoins qui renferment plus d'espace & qui rassemblent plus de chaleur, mais qui ont été abandonnées jusqu'ici comme peu convenables au travail qu'exige la fusion, par les observations que nous venons de faire. D'ailleurs, les Ouvriers ne sont pas gens à s'écarter d'un point des méils rejettent toutes les autres figures. Il y a sures qu'ils ont reçues de leurs parens ou

^{(25) 10.} à 12. poids de marine. Le poids de marine de fer crud, dont Swedemborg parle dans son Traité, pe se szo livres. FOURNEAUX. 4e. Section.

de quelques Maîtres, ou que leur propre ringard: quand il faut donner passage au fer

expérience leur a enseignées.

Le foyer ne se met pas au milieu du fourneau, c'est-à-dire, il n'est pas placé de façon qu'une perpendiculaire, tombant du milieu de l'ouverture du dessus, vienne au centre du foyer du creuset : mais cette perpendiculaire tombe & affleure la costiere où est posée la thuyere, au moyen de quoi le centre est tout d'un côté. Voyez la figure. ABC est la perpendiculaire. Cest la costiere des soufflets. Le poids B passant par le centre, tombe vers la costiere C, ou tout contre. Les Ouvriers disent pour raison, que c'est asin que le vent frappe plus aisément le côté opposé, d'où étant repoussé, il circule sur la superficie du ser en susion, & de-là, comme du centre, s'échappe par le dessus. Si la source de ce soufflet n'étoit pas dans le milieu le fer qui setrouveroit au vent se refroidiroit, ce qui n'arrive pas dans la ligne du centre. D'autres éloignent un peu la cossière de ce centre quand la mine est d'une nature à fondre facilement, & qu'un vent froid ne l'endurcit & ne l'agglutine pas aisément.

Jusqu'ici nous avons vû que le foyer est composé de trois murs qui le ferment de trois côtés. Le quatrieme (26) est parallele au troisieme transversal (27). C'est seulement une barriere ou un morceau de fer qui a quinze pouces de longueur sur un demipied d'épaisseur pesant environ quatre cents. En Suede on l'appelle Damm (28), Cette partie antérieure du creuset ou foyer, ou, si l'on veut, son entrée, est fermée par une piece de cette groffeur; afin qu'elle soit solide par son propre poids. En quelques endroits, au lieu de ce morceau de fer, on met une pierre beaucoup plus grande & plus grosse, par conséquent plus lourde. Cette barriere est plus basse que les autres côtés du foyer, afin que les scories qui surnâgent le métal, puissent passer & sortir par dessus, couler d'elles-mêmes, ou être tirées sans obstacle. On ne peut se débarrasser des scories que quand elles sont montées à la hauteur des cossieres. Au côté droit de la dame (29) on laisse une ouverture de la largeur de la main : on s'en sert pour couler le fer. Il suit de-là qu'il faut que la dame soit arrangée de façon que le métal puisse sortir à côté, & les scories par dessus.

Quant à cette ouverture pratiquée à côté de la dame (30), & par laquelle sort le mêtal en fusion, qui a été plusieurs heures à se rassembler dans le foyer, on la ferme avec une pâte de sable & d'argile (31) qui s'endurcit au feu, remplit exactement l'ouverture, & ne peut être rompue qu'à coups de

en fusion. On bat fortement le bouchage pour le consolider, afin que le poids du métal en bain ne puisse le déranger. Si on ne bouchoit l'ouverture qu'avec du sable, le feu le vitrifieroit, & fermeroit entiérement l'entrée; c'est ce qui fait qu'on y mêle de l'argile. Toutes les sois qu'on veut couler le fer, on perce le bouchage à coups de ringard, & le métal fort comme une fontaine: ensuite on jette un morceau de pâte d'argile dans le fourneau au-devant de la coulée: on y met des poussieres de charbon, après quoi on bouche la coulée, comme nous avons dit (32).

Les scories sortent par le dessus de la dame, & en tenant ce passage libre, elles coulent d'elles-mêmes. Quand on veut les arrêter, on tire des charbons sur le devant, & on jette du fable dessus avec des poufsieres de charbon & des scories pilées. Dans quelques endroits on ne tire point de charbons du foyer; mais on emplit le devant de poudre de charbon, & l'on jette dessus du fable & des scories pulvérisées & mouillées. On arrête aifément l'écoulement des scories, parce qu'elles sont au-dessus du fer en fusion, & qu'elles n'occupent pas une grande hauteur. Dehors la coulée, il y a du fable préparé, dans lequel on fait, un peu en plan incliné, une espece de fosse qui a l'air d'un tombeau, dans laquelle coule la partie métallique. Quandle fourneau est ouvert, on peut tirer plus ou moins de scories, suivant que le percement du bouchage fait une plus ou moins grande ouverture, plus haut ou plus bas.

On ne met le bouchage que quatre ou cinq jours après avoir mis le feu au fourneau. Les premiers jours, comme la mine fondue tombe dans un foyer froid, le métal s'attache aux pierres qui sont encore froides, & quelquefois humides; & s'unit étroitement au fond & aux côtés du creuset, de façon que si on ne le détachoit pas continuellement avec le ringard, il y auroit à craindre que le foyer ne s'emplît au point qu'on ne pourroit plus le débarrasser. Voilà pourquoi, dans ces premiers jours, au lieu d'argile, on ne met qu'un monceau de sable à la coulée, parce qu'on le perce très-aisément; & comme il faut que le Fondeur travaille sans relâche pour nettoyer les angles, & empêcher que rien ne s'attache dans l'intérieur, il feroit gêné si la coulée étoit fermée avec de l'argile, qui s'endurcit & qui lui feroit un obstacle. C'est aussi par la même raison, qu'on n'emploie de l'argile qu'au bout de quatre ou cinq jours. Elle devient extrêmement

(31) Le bouchage.

⁽²⁶⁾ Le devant. (27) La Russine. (28) La Dame. (29) Cela dépend de la maniere dont le fourneau est tourné. (30) La coulée.

⁽³²⁾ Il devoit aiouter que le morceau qu'on jette est pour arrêter le métal pendant qu'on nettoie la place de la coulée; se qu'ensuite, avec le ringard & le crocher, on retire ce morceau de pâte par-dessits la dame.

tenace, non par la raison de son poids, mais ment sur le soyer ou creuset, s'appelle le par la vitrification du fable, avec lequel on la mêle, ce qui l'attache au fond & aux côtés.

De l'ouverture antérieure du fourneau & de la tympe.

Q UAND on bâtit un fourneau, on laisse dans le devant une ouverture assez grande, pour que le Fondeur y puisse entrer en se baissant, pour saire l'ouvrage ou pour le rac-commoder dans le besoin: c'est sur la dame dont nous avons parlé, que reste cette ouverture. On la bouche d'une piece de fer, à l'exception d'une portion au-dessus de la dame, par laquelle sortent les scories, & se fait le travail dans l'ouvrage, avec les ringards, pour les nettoyer: cette partie s'appelle la tympe, en Suédois timp. Dans quelques endroits, elle est de fer de fonte: dans d'autres, de pierre. Elle est haute de trois pieds à trois pieds & demi, & l'ouverture qu'elle laisse au-dessus de la dame, est d'un demi-pied: cette tympe est appuyée par ses extrémités sur les cossieres. La raison pour laquelle on laisse une ouverture bouchée de cette façon, est que lorsqu'un fourneau finit son travail, il en faut retirer non-seulement des mines, en partie fondues avec des scories & des charbons, mais encore une prodigieuse masse de fer recuit qui s'y trouve, & qui occupe le fond & les côtés (33). Il faut détacher & soulever cette masse à force de coins & de leviers, pour la retirer à force de bras, ce qui ne pourroit se faire s'il n'y avoit pas une ouverture réservée à cet effet sur le devant : il faut même, à chaque nouveau feu, renouveller tout l'ouvrage, & c'est par cette ouverture que passent les Ouvriers & les matériaux. Il y a encore une raison, c'est que l'Ouvrier travaille d'autant plus commodément dans l'ouvrage, avec ses ringards, que cette partie est bouchée par une plaque de peu d'épaisseur, ce qui n'arriveroit pas si l'ouverture étoit fermée par un mur trop épais. La tympe blanchit par l'ardeur du feu, &

si on a à fondre des mines sulfureuses qui la touchent, elles la rongeront & la brûleront entiérement: pendant le travail d'un fourneau, il faudra la renouveller trois, quatre, jusqu'à dix fois. Au contraire, si on peut la préserver du contact des mines sulfureuses, en les faisant descendre dans l'ouvrage par le côté opposé, elle pourra durer très-long

De l'endroit dans la cheminée au-dessus du creuset appellé foyer supérieur (34).

La partie antérieure qui est immédiate-

foyer supérieur, en Suédois æfwerstelle. C'est cet espace, dont la maçonnerie descend uniformément depuis le ventre fur le creuset : mais comme les parois, qui ont éte pré-cédemment bâtis, ne sont point liés avec ce qui doit former l'ouvrage, on fait, contre ces parois, un mur en plan incliné (35), qui les cache & les couvre. On éleve les étalages à la hauteur qu'un homme, ayant les pieds sur le fond, peut atteindre en levant les bras au-dessus de sa tête, environ quatre aunes (36). Ce double mur, ou foyer supérieur, se bâtit de pierres qui résistent au feu avec partie de scories choisies, jointes & affermies par un mortier de sable & argile: on voit ce mur à la lettre 000 de la Figure. Si l'on ne joignoit pas les parois au foyer par la bonne construction & la pente qu'on donne aux étalages, la plus grande partie de la mine couleroit le long des parois, & au lieu de profiter du plan incliné pour descendre doucement dans l'ouvrage, elle y tomberoit directement.

Il faut observer qu'il convient d'élever ce mur intérieur le plus haut qu'il est possible, parce que si on ne l'éleve pas haut, l'obliquité est moindre, c'est-à-dire, qu'elle n'approche pas assez de la perpendiculaire pour descendre au foyer: le plan étant trop plat recevra & conservera trop long-temps le métal, au lieu de le laisser couler dans le foyer, ce qui n'arrivera pas si l'inclinaison commence très-haut. Dès-lors, il importe beaucoup de sçavoir comment doit être formée cette obliquité, & à quelle hauteur doivent monter les échelages, ou ce mur intérieur qu'on peut regarder comme une croûte, un enduit appliqué très - contigument aux parois: plus on l'éleve, plus il approche de la perpendiculaire, & mieux la mine en fusion tombe dans le creuset, parce

Toutes les fois qu'on recommence un fondage; on défait tant le foyer supérieur que les échelages, de façon qu'on renouvelle les deux foyers, car il faut démolir entièrement celui d'en-bas. Il ne reste que quelques parcelles de l'ancienne maçonnerie; tout est rempli de fer fondu, de façon qu'on n'en sçauroit rien tirer, qu'on ne détruise tout le foyer, dans les débris duquel on voit briller des parties du fer qui y sont enfermées. Il faut de même renouveller le foyer supérieur, qui est aussi rempli, partie de fer, partie de scories. Il y a des endroits rongés, d'autres crevassés, de façon qu'il faut le démolir, & en faire un nouveau semblable au premier,

qu'elle n'a rien qui la retarde.

toutes les fois qu'on recommence un fondage.

(33) On appelle cette masse Orniau, en Suédois, Klos. (34) Le dessus des Echelages ou Etalages (35) Les Etalages. (36) Sept pieds.

Des Soufflets & du Vent.

IL est inutile de donner ici la construction des soufflers: non-seulement je m'éloignerois de mon objet, mais je ne ferois que redire ce qui a été dit cent fois par d'autres. Il suffit d'indiquer qu'ils sont faits de tables épaisses de sapin, & que leur partie supérieure est baissée par des dents (37) faites en cycloïdes, & relevées par des contre-poids, au moyen d'une roue à eau, dont l'arbre porte les dents qui abaissent les soufflets, en les comprimant.

Aujourd'hui on fait les soufflets beaucoup plus grands qu'autrefois, parce que plus on a fait le fourneau & la cheminée spacieux, plus il a fallu de vent: il étoit donc nécessaire d'aggrandir les soufflets; car il faut que leur grandeur soit proportionnée à celle du fourneau. Comme les fourneaux des Anciens étoient plus petits, leurs soufflets étoient aussi plus petits, & se se faisoient de cuir. Les fourneaux ayant été augmentés, il a fallu aussi augmenter les foufflets, & on les a faits de bois au lieu de cuir. Autrefois on faisoit les foufflets très-larges, mais courts. Aujourd'hui on préfére les longs, qui, sans être d'une plus grande capacité, ont été jugés d'un meilleur usage: non-seulement ils pompent l'air abondamment, mais ils le poussent plus aisément par les buzes, & par une force méchanique, en quelque façon plus considérable, le lancent contre le parois opposé.

Pour ce qui regarde la dimension qu'on leur donne aujourd'hui, voyez la Figure. La table supérieure a douze pieds & demi de long, ou quatorze jusqu'à l'endroit où les buzes sortent du bois : la hauteur du volant, qui monte & baisse, est de trois pieds & demi. On donne à cette partie une petite courbure, afin que, suivant l'arc qu'elle décrit, elle lévé & baisse plus aisément : la largeur de la partie inférieure est de quatre pieds & demi, & de la partie antérieure de trois pieds deux pouces. Voyez la Figure dans laquelle AB $=12\frac{1}{4}$, AD = 14, $AC = 3\frac{1}{4}$, $BF = \frac{1}{4}$, la largeur de la partie inférieure vers B ou ce aujourd'hui dans quelques endroits, on donne, comme autrefois, moins de longueur donne une très-grande largeur. Les tuyaux ou buzes qui fortent des soufflets ont quatre pieds de long, dont trois & demi au fortir des soufflets, de façon qu'il y a un demipied dans le bois: le diamétre de l'ouverture des buzes égale trois doigts. Ces buzes sont de fer battu d'une épaisseur convenable : on a grand foin qu'il n'y ait aucune fente par où le vent puisse s'échapper. La porte (38) par où

quart, large d'un pied. Le trouvers OP creusé dans le bois, & qui conduit à la buze, est haut de 1/8 de pied, & large de 7/8: la buze va un peu obliquement en se rétrécissant. La portion de bois qui enferme la naissance des buzes (39), a un pied de largeur sur un pied & i de hauteur: la dent ou le menton qui abbaisse la partie supérieure du sousset, se nomme en Suédois kamb (40), ou aîle formée en cycloide. Elle est un peu courbée au sortir du cylindre qui en arrête la racine, & de-là se termine comme un coin par une courbure insensible : elle a un pied de longueur sur quatorze pouces de largeur. Quant à la formation du soussilet, l'Ouvrier aura soin que l'intérieur en soit bien uni, asin que rien n'en arrête le jeu: on choisit du bois de fapin mûr, que l'on met en planches ou feuilles épaisses. Ces planches doivent être séchées au soleil ou au seu : plus elles sont séches, meilleures elles sont. On les tient épaisses, parce que la régle ordinaire est que les soufflets lourds sont meilleurs que les légers. D'ailleurs, la feuille supérieure est preslée par les cammes avec une grande violence: il faut donc qu'elle foit forte pour ne pas plier & pour résister à cette pression, ainsi qu'à la réaction du vent qu'elle fait sortir par les buzes.

Dans le commencement, lorsqu'on met un fourneau en travail, il ne faut pas tant de vent que dans la suite. Avant que les murs soient échauffés, ils redoutent une chaleur trop forte & trop subtile; car si le vent donnoit une trop grande activité au feu, les murs étant encore froids, ou les pierres éclateroient, ainsi que les enduits d'argile, ou la chaleur, qui doit être donnée par dégrés, seroit poussée comme un torrent dans les parties intérieures: voilà pourquoi les soufflets doivent aller lentement dans le commencement. On augmente ou retarde leur mouvement, au moyen de la roue ; plus on lui donne d'eau, plus elle va vîte, & conféquemment les soufflets. Quand le sourneau fera échauffé, on leur donnera un mouvequi renferme MN = 2 1/2, la largeur de la ment uniforme & égal, qui sera bien réglé partie antérieure vers B ou OP=3 1. Encore lorsqu'ils sont abaissés & relevés six cents

fois par heure. L'art du Fondeur est encore de sçavoir plaaux soufflets, mais en récompense on leur cer la thuyere suivant les regles, & d'y diriger les buzes des foufflets : cela étant dressé comme il faut, le succès est assuré. Les buzes des soufflets se joignent presque dans l'intérieur de la thuyere; leur éloignement, à compter de leur sortie de la tête des sousflets, est d'environ un pied deux tiers : dans la thuyere elles se rapprochent à un demipied. Élles entrent de deux pieds dans le mur, qui forme la cavité de la thuyere, lale vent est attiré, est longue d'un pied & un quelle en Suédois s'appelle forma : de saçon

(37) Les Cammes.—(38) Le Venteau.—(39) La Téte.—(40) En François, Camme.

que de leur extrémité au foyer, il ne reste tiere, mais un peu au-dessus, dans l'endroit qu'un pied un quart.

Pour ce qui regarde la maniere dont on forme l'espace, dans lequel on place les buzes des soufflets, voici sa construction. On ménage une ouverture quadrangulaire, large du côté des soufflets, & se rétrécissant du côté de l'ouvrage, ce qui forme une espece de cône. Trois de ses parties sont obliques, le dessus & les côtés: le bas est uni. On bâtit les murs qui forment cette ouverture avec des pierres ou récréments, choisis, liés avec mortier de sable & argile. Cette ouverture, comme on l'a déja dit, se rétrécit de façon que contre le foyer ce n'est plus qu'une ouverture sémi-circulaire & très-étroite, réduite à la même dimension que celle d'une des buzes des foufflets. Le vent sortant avec force, est pressé dans cette ouverture. Il arrive assez communément que la partie intérieure de cette ouverture s'élargit, principalement s'il tombe dessus des mines sulfureuses en susion qui rongent & détruisent tout. Si-tôt qu'elle est élargie, il faut la refaire avec des récréments choisis & mâçonnés avec de l'argile, de façon que l'entrée du vent soit toujours égale. La base de cette espece de caverne se garnit d'une plaque de fer de forme triangulaire, égale en longueur & largeur, portant un pied & demi sur l'épaisseur d'un pouce. On l'appelle en Suédois somplant, c'est-à-dire, base de la forme. On la fait un peu baisser du côté du foyer : mais cette inclinaison est de peu de chose, c'est-à-dire, d'environ douze degrés sur le plan horisontal. Les Ouvriers sçavent mesurer cet angle par leurs doigts, en supposant un pouce par partie. La hauteur donnée, ils sçavent combien il en faut pour que l'obliquité soit bien obser-

On emploie cette plaque de fer pour soutenir les buzes des soufflets qui posent dessus & qui sont fortement serrées & arrêtées dans leur position oblique, de maniere que rien ne puisse les déranger. Le vent qui en sort, est porté sur le foyer coulant sur un plan incliné, uniforme. D'ailleurs, si le fond de la forme étoit de pierre, il pourroit sacilement être détruit par le feu, ou excavé par le mouvement des buzes, outre que l'air répercuté par l'espece d'obstacle qu'il rencontreroit, pourroit se dissiper. La profondeur de cette caverne, ou autre, est d'environ trois pieds. Au reste, toute cette partie doit être arrangée avec la derniere précision, sans laquelle on court risque d'être trompé dans fon attente.

Le vent, en sortant des buzes, est donc dirigé sur le foyer; & coulant sur une espece de plan incliné, il va frapper le mur opposé, non pas dans la partie supérieure de la cos-FOURNEAUX , 4º. Sedion.

où monte le métal en bain ; d'où il suit que le vent qui frappe le côté qui lui est opposé & le fer en fusion, est réverbéré, & circule sur la superficie de ce ser en susion, lui donne une espece de mouvement, de commo-tion, ainsi qu'aux scories liquides; & après s'être répandu dans tout l'intérieur du foyer, il fait effort pour s'échapper à la faveur des parois, en suivant des chemins tortueux. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut former l'ouverture dont nous parlons, on se sert d'une regle graduée qui marque l'inclinaison qu'on doit lui donner. Cette inclinaison est bonne lorsque le vent va en ligne droite frapper dans le mur opposé, le point que nous avons dit. Quelques-uns, à la vûe seule, dressent cette partie, & lui donnent l'obliquité convenable.

Il y a ici plusieurs choses à remarquer. Le succès du travail dépend beaucoup de la juste direction du vent ; car dans un fourneau il ressemble aux poumons & à la respiration, comme la chaleur à la vie; si les poumons ne sont pas sains & entiers, & si la respiration est embarrassée, la chaleur vitale s'éteint. Voyez donc les préceptes sui-

1°. Si la base de l'orifice ventilatoire est placée de façon que le vent dirigé sur ce plan aille horisontalement, il s'ensuit que dans l'instant qu'il est entré dans le fourneau, il cherche à s'échapper par le haut: car d'abord qu'il a touché la superficie extrêmement chaude du fer en fusion, il ne fait que la raser, & la balayer légérement, sans agir sur les parties inférieures, à peu-près comme une balle ou une pierre jettée horisontalement sur la superficie d'un liquide; il résséchit donc & s'éleve en en-haut, au lieu d'aller frapper le côté opposé, comme s'il étoit énervé, & s'il avoit perdu toutes ses forces sans avoir donné aucun mouvement au fer en fusion, ce qui est cependant nécessaire pour que les fcories se séparent des parties métalliques. Lorsque cette ouverture est dirigée horisontalement, on voit que le fer fond plus difficilement, qu'il se sépare de sa roche avec plus de peine, & que la mine reste crue jusques dans le foyer. On voit que le vent agit sur les charbons, qu'il les consume & les dissipe infructueusement. La mine ne fond point proportionnellement à la quantité de charbon, ou si elle fond, elle n'est point dépouillée des corps étrangers & nuisibles. Tels font les vices qui résultent de la direction trop horisontale du conduit

2º. Si au contraire il est poussé trop obliquement dans le foyer, dans l'instant qu'il le frappera, il sera repoussé par la matiere en bain, & gagnera le dessus avant que d'avoir été frapper le mur opposé. Alors le ser en

il cherchera à s'échapper en un seul volume, profitant d'une issue qu'il trouvera contre un des parois ou dans le milieu ; ce qui rend l'action du vent inégale & infuffisante, tant sur le ser en susion que sur les charbons : ce qui est cause que la consommation de la mine n'a plus de rapport avec la dépense des charbons. Il y a plusieurs indices pour connoître si le vent est dirigé suivant une inclination convenable. Par exemple, fi le foyer ne peut se charger d'une certaine quana reçue, enfin, si en quelque façon il refuse de saire le travail ordinaire, c'est une marque que l'orifice ventilatoire a, ou trop, ou trop peu d'inclinaison. Il en est de même si les gouttes de métal fondu qui tombent en forme de pluie dans le foyer, comme on peut le remarquer par l'orifice dont nous parlons, font toutes noires fans qu'il y en ait aucunes brillantes; ou bien si la flamme qui sort par le dessus, s'éleve plus haut que de coutume, emportant beaucoup d'étincelles; si elle sort en un volume épais plutôt d'un côté que d'un autre; enfin, si elle s'échappe inégalement. Vous connoîtrez encore que l'obliquité est trop grande, ou que le vent plonge trop dans le foyer, si le fer en fusion s'endurcit vers l'ouverture de la thuyere & y noircit, ce qui est cause que le volume entier, dont la descente dans le creuset a été retardée par-là, paroît creusé ou dans le milieu ou dans quelque autre partie, de façon que la masse paroisse plus épaisse sur les bords que dans le milieu, ce qui montre que le fer en fusion s'endurcir, & que le vent frappe un endroit du foyer plus qu'un autre. Aussi quand le fondage sera fini, vous verrez que l'ouvrage & les parois sont rongés inégalement, parce que le seu poussé par le vent, a été plus sort dans un endroit que dans un autre. Il y a encore plusieurs autres indices qui ne font pas seulement soupçonner, mais qui démontrent clairement à ceux qui s'y connoissent, qu'on n'a pas donné à cette ouverture l'obliquité convenable.

3°. Si cet orifice est trop ouvert, trop grand, de façon que le vent passe trop aisément par une ouverture trop large, & qui excede la mesure que nous avons dite, soit que d'abord on ne l'ait pas affez resserrée, soit que lors de la fusion de la mine, les soufres métalliques l'aient agrandie, le vent n'aura plus la même force que s'il étoit chassé par une ouverture plus étroite. Il n'est plus poussé contre le côté opposé: mais comme s'il avoit perdu ses forces, il cherche rent & la soufflent dans le soyer, le ser noir-

fusion ne sera point agité; le vent ne sera à gagner le dessus sans travailler ni remuer point répandu & n'agira pas dans tout le le métal en fusion : privé de la plus grande foyer; il gagnera le dessus en coulant contre partie de son humidité, il abandonne le les parois; ou réfléchi par le métal en bain, foyer, ce qui fait que le métal, dans le creuset, n'est point séparé des soufres ni de sa roche, & que conséquemment on ne peut pas mettre dans le fourneau autant de mine qu'il faudroit.

4°. Si cette ouverture est trop étroite, le contraire arrive. Ne donnant point au foyer la quantité nécessaire de vent, la fusion retarde & se rallentit. C'est comme si l'on employoit des foufflets trop petits pour fournir le volume d'air nécessaire. Aussi estce de ces observations gu'on a conclu, que tité de mine, s'il ne cuit pas bien celle qu'il la vraie largeur de cette ouverture devoit égaler celle de la buze d'un soufflet.

> 5°. Si l'orifice étoit rond, comme cela se pratique dans les foyers purificatoires du cuivre & ailleurs, le vent passant par une telle embouchure, ne pourroit point être poussé avec la force convenable contre le parois opposé: c'est pourquoi la figure demicirculaire, à cause de la base qui reste platte,

est celle qui convient le mieux.

6°. Les buzes des foufflets se placent dans cet orifice, de façon qu'elles sont éloignées de l'ouverture qui donne sur le foyer, de trois quarts de pied ou un pied: suivant qu'elles sont plus ou moins proches, on voit fur le champ le vent augmenter ou diminuer. Si elles sont éloignées, on dit que le souffle est plus grand que si elles étoient plus proches, ce qui d'abord ne paroît pas probable; car plus on approche la buze de l'ouverture, plus il paroît que le vent doit être introduit avec force: cependant, les Fondeurs qui ont de l'expérience fouriennent le contraire. La cause de ce phénomene est peut-être qu'étant très-proche de l'ouverture l'air entre tout humide, au lieu que s'il y a un espace, il se desséche en chemin, de saçon qu'il n'entre qu'un air plus sec. Peut- tre aussi que le vent étant trop proche de l'orifice, la force avec laquelle il fort des buzes, le fait passer trop rapidement sur le plan incliné de l'orifice, ce qui occasionne un grand bruit, & une déperdition de parties qui entreroient dans le foyer, si les buzes en étoient plus éloignées; peut-être y a-t-il quelqu'au-tre raison: c'est ce que nous examinerons

On a l'expérience de la différence que donne un air pur & sec, & un air humide: la fusion se fait mieux & plus heureusement l'hiver que l'été. Quand le temps est couvert, chargé de nuages ou de pluie, la force du vent est moins vive que quand le temps est serein & sec. Si, sous les soussers il y a de l'humidité, ou que dans le voilinage il y ait quelque voie d'e ..., comme ils attirent la vapeur, qu'ils l'infi ice qui est une marque infaillible que la fufion perd de fon activité, & que la mine se dégage plus difficilement de la roche.

Il nous reste à détailler quelle place il faut donner à l'ouverture ventilatoire, relativement tant au foyer qu'à la cheminée. C'est un usage reçû presque par-tout, que la bouche de la thuyere, soit dans la ligne centrale de la cheminée, de façon que si on laisse tomber une ligne au centre, on a l'axe perpendiculaire du fourneau. Cette ligne touche la bouche de la thuyere, d'où il suit que le côté du foyer qui porte la thuyere, est au milieu du fourneau. On en peut encore conclure que le foyer, au lieu d'être dans le milieu du fourneau, est dans un des côtés de la cheminée, ce que l'on fait à cause de la thuyere, qui doit se trouver dans le centre du vuide intérieur; ce qui se pratique surtout pour que le volume du fer en bain ne soit point refroidi par le vent, tantôt froid, tantôt humide: car la chaleur étant plus grande au centre, le métal ne se refroidit & ne s'engourdit pas si aisément que si le foyer en étoit éloigné. On a encore l'expérience que si l'on éloigne cette ouverture du centre, le fer en susion est sigé par je ne sçais quelle fraîcheur; que l'ouverture de la thuyere est bouchée par les scories qui se refroidissent, auquel cas si on n'y remédie pas à temps, en chassant les parties qui s'attachent à l'orifice, la bouche de la thuyere, qui est la voie d'expiration des poumons, se ferme aisément, & l'ouvrage manquant d'ame & de vent est suffoqué : il périt.

Si l'on a à travailler une mine de fer qui fonde aisément, c'est-à-dire, de celles qui sont mêlangées de beaucoup de parties de chaux, on éloigne la thuyere du centre: cette espéce de mine ne se refroidit & ne se coagule pas au premier vent froid, comme un fer qui proviendroit d'une autre mine, qui n'a pas une quantité suffisante de ce menstrue. On apporte encore une autre raison pour éloigner du centre l'ouverture de la thuyere, & la mettre à une certaine diftance : c'est la crainte & le danger que cette ouverture ne soit endommagée par la chûte d'une trop grande quantité de métal, qui se ramasseroit dessus; car si un des côtés du foyer est dans le milieu du fourneau, la moitié de la mine coulera dessus, l'autre moitié coulera dans le foyer sans toucher la thuyere: d'où il suit qu'une si grande quantité de fer tombant devant la thuyere, il y a une partie de la mine qui n'est pas encore bien dépouillée, & qui passant très-proche du vent, s'épaissit, & se coagule. D'ailleurs, cet orifice est attaqué & nécessairement rongé par les soufres, ce qui oblige de le rétablir

cit, sur-tout à l'embouchure de la thuyere, très - souvent & avec beaucoup de peine: mais tous ces différents raisonnements des Ouvriers, tirés de leur expérience particuliere, viennent au fond des différentes especes de mines. Celle qui fond aifément & qui est mêlée de chaux ne perd pas sa fluidité, quoiqu'on éloigne la thuyere du centre : une autre se refroidit d'abord pour peu qu'on l'en éloigne. Alors les parties qui sont proche du vent, s'épaississent dans le moment; & cet épaississement devient d'autant plus grand, que la mine y arrive en plus grande quantité.

Il faut encore observer, qu'il ne faut pas que la thuyere soit placée au milieu de la costiere, mais qu'elle doit être plus proche de la partie intérieure du foyer (41), opposée à la tympe: elle n'est éloignée de la rustine que de trois quarts de pieds. On dit pour rai-fon que le vent poussé alternativement par les deux buzes des sousses, l'une ne porte qu'une partie de la flamme vers cette partie intérieure, d'où le vent réfléchi, circule perpétuellement dans cet espace, tandis que le vent de l'autre buze, poussé obliquement contre le mur opposé, est à son angle d'incidence, réfléchi dans l'autre partie du foyer où il chaffe en-devant les scories qui surnagent, ce qui donne un certain mouvement à toute la masse en susion : de cette matiere, il n'y a aucune partie du foyer qui ne foit travaillée par le vent, & dont la superficie ne soit dans un mouvement perpétuel &

De-là, il résulte qu'il faut donner tous ses soins à la position de la thuyere & à la direction du vent. Depuis long-temps l'expérience a appris que le succès du travail en dépend; on aura lieu d'en être content, si le vent est dirigé & distribué comme nous venons de le dire. Il arrive fouvent que les foufflets perdent leur vent par la trop grande chaleur, ou ficcité, qui les fait gerser; en ce cas, & quoiqu'on soit en plein travail, il faut les raccommoder; pour cela, on les arrête pendant six ou huit heures. Pendant ce temps, il n'y a plus de flamme dans le fourneau: mais si on a soin de tenir la thuyere bien bouchée & exactement fermée, & de faire travailler les foufflets ausli-tôt qu'ils font raccommodés, on ne voit jamais que ce retard porte aucun préjudice au fourneau ni au travail: il faut cependant de l'adresse & de la prudence pour le mettre en train.

Il arrive aussi quelquesois, que pendant un fondage il se dérange quelque chose, ou à la roue, ou à l'arbre, ou aux soufflets, ou que l'eau manque. Dans tous ces cas, il n'y a point d'autre remede que d'arrêter le fourneau; mais si l'on voyoit qu'on pût le remettre en travail dans peu de temps, on commenceroit par en tirer tout le métal, & on le boucheroit même par le dessus, de vriers, sert à nourrir les charbons : mais je trois ou quatre jours, même & pendant huit, on rétabliroit ce qui manque, puis débouchant le fourneau, on continueroit le travail. Les Ouvriers prétendent qu'on l'a ainsi pratiqué, & que cela a réussi : jusqu'ici je n'ai pas eû l'occasion d'examiner l'état du travail & de la fusion, après un si long retard & un si long manque de vent.

Comment on met un fourneau en travail; comment on emplit la cheminée de charbons du haut jusqu'en bas; & comment on la bouche ensuite pendant quelques 10Urs.

QUAND un fourneau cst bâti à neuf, les mortiers & les pierres qui forment l'intérieur étant encore humides, on jette dans le foyer quelques morceaux de bois qu'on allume pour les fécher, & les disposer à soutenir un feu qui doit durer long-temps. Toutes les fois qu'on commence un fondage, après avoir rétabli le foyer du bas, le creuset & le foyer supérieur, il faut voir si le fond du foyer est bien sec; s'il ne l'est pas, on le seche en le couvrant de sable ou de cendres, sur lesquelles on sait du feu; ensuite on emplit le fourneau du haut en bas de charbons; la cheminée, dans les dimensions qu'on lui donne aujourd'hui, en peut contenir depuis douze jusques à dix-huit lestes: chaque leste, qui en Suede s'appelle laest, riss (1), ou stig, tient douze tonnes. Autrefois, quand le fourneau étoit plein de charbons, on mettoit sur le champ le feu par le bas, afin que, sans l'aide des soufflets, la chaleur se communiquât doucement à tous les charbons, & l'on travailloit ainsi très-lentement pendant quelques jours. Aujourd'hui, on n'allume pas la masse entiere des charbons sur le champ; mais après y avoir mis du feu par bas, on conletrouve au bout de huit, même de douze bouche exactement le dessus & le dessous du fourneau, afin que la chaleur gagne toute la masse doucement, & d'une maniere insensible. L'ouverture du dessus se bouche avec des plaques de fonte, coulées pour cet effet; & sur lesquelles on jette des poussieres de charbon, pour fermer avec précision toutes les issues, & conserver la chaleur des charbons allumés: si l'on n'a point de plaques de fonte, on y en met de bois, en observant de les couvrir de feuilles, & de mettre sur le tout des poussieres de charbons, qui empêcheront toute évaporation. Cependant, pour que le tout ne soit pas rempli de charbons feuls, on met dessus une petite quantité de de, même de susson; car si un grand seu attamine de fer, environ deux ou trois mesures, qui, en Suede, s'appellent koflar (2): ces mesures ressemblent à un van, ou à un plateau guliérement dans les sibres des pierres, ou de bois. Cette mine, à ce que difent les Ou- elle enfermeroit & bloqueroit les parties

façon à arrêter l'ardeur du feu: & pendant crois qu'il est assez indissérent que les charbons soient seuls, ou qu'on leur donne une pareille nourriture, avec le foible degré de chaleur, dans lequel on tient pendant quelques jours les charbons, qui ne peuvent non plus avoir d'action sur la mine, que celle-oi en a sur eux, attendu que par ce bouchage l'activité du feu est suffoquée, & que les charbons ne sont animés que par une certaine chaleur noire: on laisse le fourneau dans cet état pendant huit jours & huit nuits, quelquefois pendant quatorze. Si pendant ce temps-là on profite de quelque petite ouverture dans le dessus pour introduire une baguette de fer, on connoîtra à quelle hauteur font les charbons ; car peu-à-peu ils diminuent : une chaleur sourde & cachée les consume. Au bout de douze jours, les charbons sont baissés d'environ six à sept pieds : mais si les ouvertures ne sont pas exactement fermées, ayant soin d'enduire d'argile toutes les jointures, ou s'il survient quelque sente, soit par vétusté, soit par quelque autre cause, de façon que l'air puisse s'y introduire, on voit sur le champ que la chaleur, nourrié par l'air, a fait beaucoup diminuer la masse des charbons, de façon qu'il est baissé de huit ou dix pieds.

Himporte peu qu'on mette dans le fourneau des charbons qui ne soient pas assez cuits, & même quelques morceaux de bois mal-passés au fourneau, comme des fumerons ou autres qu'on laisse sur les places à fourneaux; car ils prennent bien la chaleur, & par cet échauffement se convertissent en charbons: on a même expérimenté qu'on peut emplir la cheminée de morceaux de bois sciés, au lieu de charbons, & la boucher, comme on a dir, après les avoir allumés: ayant soin d'arranger le bois comme il saut, jours, converti en charbons. On sçait que le feu est, ou digestif, ou torrésiant: ou partie l'un & partie l'autre, suivant qu'il est disposé: ce qui fait voir qu'on peut employer du bois à demi-cuit, mélé avec du bois sec.

Pendant ce temps la chaleur entre dans les murs qui sont près de la chéminée, & selon l'expérience elle les pénetre d'un domipied, même de trois quarts de pied, ce qui est sensible au tact : cette chaleur n'est pas au degré de fusion, mais paroît être du second dégré. Non-feulement elle feche les pierres, & en fait sortir l'humidité nuisible ; mais elle les dispose à recevoir une chaleur très-granquoit subitement des murs froids, alors ou la chaleur s'introduiroit & seroit pressée irré-

(1) C'est peut-être de-là que nous avons fait notre mot rasse de charbons. = (2) En France, panier ou rasse couche.

humides qui se seroient pressées, ou elle détrui- pace de temps, il se présente plusieurs choses roit & feroit éclater les murs les plus forts: mais en les faisant d'abord passer par une chaleur douce, leurs pores s'ouvrent petit-àpetit, puis se referment & se disposent à re-

cevoir le plus grand feu.

Quand le fourneau a été bouché & la chaleur suffoquée, comme on l'a dit, lorsqu'on débouche les ouvertures, tous les jours on augmente la quantité des mines, bien plus que si l'on avoit sur le champ donné le feu ouvert aux charbons & à la mine. Il n'y a pas long-temps qu'on a trouvé cette nouvelle d'un foyer enslammé dont on a éteint les méthode, que l'on emploie utilement & avec épargne des charbons. Autrefois, comme dès les premiers jours on donnoit le feu bouché, on peut d'abord y en mettre cinq, cienne méthode, qui n'en pouvoir fondre que deux ou trois.

renfermée avoit beaucoup de force élastique & extensible; car quand on met de la cendre, ou autre poussiere légere au - dessus d'une ouverture faite à une cheminée de fer, ces matieres sont élevées, comme une paille le seroit, & souvent à la hauteur de trois ou mée. Voilà les indices qu'une vapeur sulfuquatre pieds; ce qui montre que l'air renfermé étant dilaté par la chaleur, & s'échappant le fourneau, & condensée à travers la mapar sa force extensive, entraîne & éleve ce qu'il rencontre. Je n'ai cependant pas encore

libre.

QUAND les murs de la cheminée sont échauffés doucement & disposés à recevoir un grand degré de chaleur, on leve la plaque de fer qui couvre le dessus, & on met les charbons à découvert. Quand on ouvre cette partie, elle jette une grande chaleur qui frappe le visage de ceux qui y regardent. Cependant les charbons, quoique échauffés, font demeurés noirs, & on ne voit nulle part de feu clair. Au bout d'un quart d'heure, la flamme se montre de plus en plus, circunoirs. Enfin, avec le temps, toute la superficie des charbons s'allume, & la masse entiere donne une flamme claire qui s'échappe

La cheminée ouverte après un si long es-

remarquables sur les charbons ainsi échauffés auxquels on donne l'air.

1º. Comment la chaleur, si long-temps renfermée, peut-elle, non-seulement se conferver dans les charbons, & les bois chargés de parties sulfureuses, mais même pendant ce temps - là augmenter à un degré trèsconsidérable? car de ces charbons mis à l'air, quoique noirs, & quoiqu'il n'y paroisse aucune étincelle ou marque de feu & de lumiére, il sort une très-forte chaleur égale à celle

charbons.

2°. Après un quart d'heure, le feu se mon-tre dans les charbons, par le seul contact de ce qui en échappe avant que le charbon pa-roisse en seu. Pai observé qu'une petite slam-& à chaque charge suivante, six, sept, &cc. me qui s'échappoit par une sente du mur, sans y mettre plus de charbons que dans l'an- de deux pieds d'epaisseur (3), & qui s'entretenant par le contact & l'action de l'air, paroiffoit périr à mesure que le fourneau pre-D'ailleurs on a observé que cette chaleur noit l'air. Elle sembloit s'animer & être poussée en l'air où elle jouoit, & cela pendant le quart d'heure que les charbons ne paroissoient point enslammés, c'est à-dire, pendant le temps qu'il falloit pour perdre la quantité de phlogistique qui y étoit renferreuse ou nitreuse, enfermée long-temps dans tiere qui la produit, est semblable à un phosphore qui s'allume à l'air seul, sans attaéprouvé la relation du poids ou de la légé-reté de cette chaleur renfermée avec l'air pernicieuses soient brûlées. On voit encore une flamme très-légere & dangereuse qui se termine en pointe & disparoît, puis se montre Du debouchement du fourneau quand il est de nouveau, semblable à ces seux qu'on voit pendant les nuits obscures errer dans les bois ou dans les lieux fulfureux ou aquatiques. Je tirois à l'air un des morceaux de bois réduit en charbon pour sçavoir si cette haleine sulfureuse venoit des charbons qui étoient dessous, ou si c'étoit le bois qui la fournissoit; j'ai vû que cette slamme continuoit à l'air libre, où elle est devenue plus légere & pointue, & que le bois ainsi cuit, n'a pris feu qu'après cinq ou six minutes.

3°. J'ai encore observé que ce seu n'est fourni que par les charbons qui font sous ce qui est découvert. Comme j'admirois cette lant légérement sur la surface des charbons flamme circulant autour des charbons sans presque les toucher, j'ordonnois, pour mieux faire mes observations, qu'on ne découvrit que la moitié de l'ouverture, laissant l'autre moitié bouchée : alors, comme je l'ai dit, on voyoit les charbons dans leur entier,

(3) La Bune.

& comme endormis par un feu mort: mais entrelassées. Elle ressemble à une corbeilleaprès un peu de temps, le feu fortoit de ceux qui étoient à l'endroit découvert, & six à sept pieds. De-là, j'ai jugé qu'il n'y a que la partie que l'air touche, & qui peut s'élever perpendiculairement, qui prenne feu. Il n'en est pas de même pour la partie des charbons qui, quoique contiguë, ne reçoit le contact de l'air que par un angle oblique.

4°. Mais si on débouche en même temps les ouvertures du bas du fourneau qui conduisent au foyer, vous verrez sur le champ la chaleur ensermée s'échapper en flamme. Elle est excitée par l'air qui entre comme un torrent par le bas & qui gagne le dessus, animant la chaleur qui a été long-temps renfermée, & qui s'échappe avec violence de toutes les parties du charbon, pour gagner

le dessus.

Comment & dans quelle proportion on met dans le fourneau la mine & les charbons pour que la fusion se fasse bien.

QUAND les parois sont échauffés au premier & second degré, & disposés à recevoir le feu de fusion, il faut augmenter le feu par degré. Voilà pourquoi, quand le fourneau est débouché, on ne donne point d'eau à la roue pendant dix ou douze heures, afin que les soutsets ne travaillant pas, il n'entre point de vent dans le foyer ni dans les charbons allumés. Après ce temps, on fait marcher les foufflets, doucement dans les premiers jours, ce qui ne donne aux charbons qu'un vent modéré. On augmente le feu par degrés pendant douze ou quatorze jours. Si on n'a pas l'attention de graduer ainsi le feu, on occasionnera quelque dégradation à la cheminée, ce qui, à la longue, fera tort au travail. Nous verrons dans un autre endroit le préjudice qu'un feu subit & trop violent peut porter aux murs.

Pour ce qui regarde la maniere de mettre la mine & les charbons (4), le premier jour que le fourneau est ouvert, on ne met que quatre ou cinq mesures de mines, avec la quantité convenable de charbon. La mesure dont on se sert pour porter la mine, est de bois ou de fer battu, un peu excavée en forme de panier ou de van, & contenant quarante ou cinquante livres de mine. En Suede on l'appelle Tourg ou Fat (5). Par le nombre de paniers, on sçait la quantité de mine que l'on met. Pour ce qui est de la mesure de charbons, qu'en Suede on appelle Korg,

On la place sur une brouette. Chaque corbeille tient quatre tonnes (6); & à chaque non des autres, quoiqu'ils fussent baissés de charge on en met trois ou quatre. Trois de ces corbeilles valent douze tonnes ou un lest, qui est en Suede la mesure ordinaire du charbon. On emplit le dessus du fourneau en y versant les corbeilles de charbon, & quand il est presque plein jusqu'au dessus, on égalise le charbon avec un rabot, & on met autant de mesures de mine que le fourneau en demande, & qu'il en peut digérer. Le total du charbon & de la mine s'appelle une charge, en Suédois, Opsett-ning. Quand la charge est baissée à la mesure ordinaire, on remet du charbon & de la mine : c'est ce dont nous allons parler.

> Le premier jour, chaque charge de mines sera de quatre ou cinq mesures; le second jour, comme la chaleur est augmentée, elle sera de sept ou huit ; le troisième de neuf ou dix; le quatrieme de onze ou douze; le cinquieme de quatorze ; le sixieme de quinze, & par ordre, de seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, jusqu'à ce qu'on soit venu à la quantité qu'il ne faut plus passer: on dit alors que le fourneau en a assez, en Succois, Iulloege. La raison est, comme nous l'avons dit, qu'il faut donner la chaleur par degrés : car si elle ne pénétre pas lentement & successivement les mortiers & les pierres, on ne peut en chasser l'humidité sans leur saire tort. De-là, on peut conclure que l'effet du feu fur les murs & fur les corps durs, augmente en raison double dans des temps égaux, & qu'il faut augmenter la mine dans les dix ou quatorze premiers jours, dans l'ordre suivant : sçavoir, le premier jour cinq mesures, le second sept, le troisieme neuf, le quatrieme dix, le cinquieme onze, le quatorzieme environ vingt; ou bien fuivant cette progression 5. 7. 9. 10. 11. 11 $\frac{1}{2}$. 12. 20. Les quarrés de ces nombres sont, 25. 49. ou 50. 75. ou 81 '100. 125. 150. 175. 200. 400. La différence est toujours 25 façon que les temps étant égaux, la chaleur est augmentée dans la raison parabolique, ou quarrée, comme on l'a dit.

L'expérience a fait voir que la nature suivoit exactement certe proportion; car si l'augmentation va plus vîte en moins de temps, c'est-à-dire; si le premier jour on met quatre mesures de mine, le deuxieme huit, le troisieme douze, & ainsi de suite, après un certain temps, cela nuit au travail: car si on force le seu à pénétrer les murs trop promptement, dans la suite du travail elle est faite de baguettes de bois ou d'osier il faut payer cette précipitation. Si on veut

biques. Le lest de Suede pour le charbon vaut 12, tonnes ; ainst il reviendroit à 40, pieds cubiques. Par conséquent met-rant dans le fourneau 3, à 4, coroteilles, la charge seroit de 39, à 52, pieds cubiques de charbon.

⁽⁴⁾ Faire une charge, en Suédois, Opfenning.
(5) En France, raffe conche, de concha coquille.
(6) La tonne vaut 3, pieds cubiques † : chaque corbeille vallent 4, tonnes, la corbeille valletoit environ 13, pieds cu-

faire un long fondage; c'est-à-dire, si on a la mine qui descend, le degré de chaleur beaucoup de mines & de charbons à brûler, il faut encore aller moins vîte dans le commencement, & mettre quatorze jours à venir au degré de la mine: si on n'a pas un long fondage à faire, il n'est pas nécessaire d'attendre si long-temps. Par exemple, si l'on fait un travail de trente ou quarante semaines, l'augmentation de la mine doit aller moins vîte, & l'on doit mettre quatorze ou quinze jours pour venir au dernier de-gré: mais si on ne fait un travail que de quatre ou cinq femaines, on peut porter la mine au dernier degré en neuf ou dix jours. Quelques-uns méprisant cette régle, & à l'appas du gain, n'ont pas suivi ces degrés, & sont venus au plus haut point de mine dès le dix ou onzieme jour, c'est-à-dire, qu'au dixieme jour ils ont mis vingt-quatre paniers de mines & plus, ce qu'on n'a coutume de faire qu'au quatorze ou quinzieme jour : mais après quelques semaines ils ont appris à leurs dépens, que leur fourneau commençoit à être malade, & que la forge digestive étant diminuée, le foyer ne vouloit plus une si grande quantité de mine, & qu'en quelque façon rassassi il resusoit la quantité ordinaire. Quand le Fondeur s'en apperçoir, il cherche à y mettre remede : pour cela, il fait mettre sur le champ moins de mine, comme s'il vouloit retrancher à son fourneau une partie de ses aliments. Voici comment il diminue le nombre des mesures de mine : Au lieu de vingt-quatre, il n'en met que vingt ou dix-huit, ce qu'il continue d'observer jusqu'à ce que le fourneau soit rétabli, & redemande la quantité ordinaire. Le Fondeur doit remercier Dieu de ce rétablissement, & employer tous ses soins pour faire regagner à son fourneau ce qu'il a perdu. Cette mala-die vient d'avoir donné une chaleur trop forte & trop subite aux parois & au foyer; car si la chaleur travaille fortement un mur bâti de pierres dures, les parties froides & humides qui sont dans les pierres, ne peu-vent point s'évaporer comme il faut; au contraire, une partie de cette chaleur subite resserre davantage ces parties froides & humides, pendant que l'autre partie de la chaleur travaillera contre l'intérieur & les côtés, & s'y accumulera: ce qui est cause que le mur encore froid & humide, combat perpétuellement contre le feu, poussé à un violent degré, jusqu'à ce qu'ensin ou le mur culbute dans le feu, ou il souffre beaucoup de blesfures, dans les parties qui résistent à son action, & aux efforts qu'elles sont obligées de soutenir. Il arrive de-là que la mine, en trop grande quantité, mal digérée & toute crue, s'attache aux parois, & les couvre comme d'un enduit, qui empêche ces parois de donner à

convenable. Mais si le travail ne doit durer que quatre ou cinq semaines, il n'y a pas de danger de lui donner le plus haut degré de mine, au bout de dix ou onze jours : car ce n'est qu'après quatre ou cinq semaines, que la maladie du trop d'aliments donnés à un fourneau, ou son indigestion, se maniseste.

Le même accident peut encore arriver au milieu du travail; car si vous étoussez le soyer par la trop grande quantité de mine, & si vous remplissez ce gouffre d'une trop grande abondance d'aliments, de façon qu'il descende dans l'ouvrage des parties crues & mal digérées, alors la cheminée se ressent de ce vice au point que, dans les jours suivans, le fourneau pourra à peine porter la moirié de la mine; & en rétrogradant par degrés, comme vous avez commencé vous ferez obligé de revenir peut-être à moins de moitié, ce qui fait une grande perte du côté du charbon, que l'on met toujours en même quan-

Plus la cavité ou capacité du fourneau est grande, plus il demande de mine. Un grand fourneau, reçoit jusqu'à vingt ou vingt-huit mesures de mine, pendant qu'un petir n'en portera que douze ou quinze: j'ai oui dire qu'il y en avoit un qui alloit jusqu'à trente.

Il arrive aussi que de deux intérieurs de fourneau, ayant l'un & l'autte les mêmes dimensions, l'un ne portera que quinze ou dixhuit mesures de mines, & l'autre vingt-quatre ou vingt-huit : on donne plusieurs raisons de cette différence. Si, dans les premiers jours, vous avez étouffé le fourneau par une trop grande quantité de mines, de façon qu'elles descendent crues & mal digérées dans le foyer; ou s'il y a de l'humidité, foit des-fous, soit aux environs du fond, qui ne puisse fortir qu'à travers le feu; ou si pendant le travail, le fond est brisé & fendu, de façon que le fer en fusion s'échappe par le bas; ou si le fourneau par vétusté ou autrement est fendu & crevassé, ou si les charbons sont humides, ou s'il y a quelque humidité qui se communique à la mine & aux parois, ou s'il n'y a pas la quantité nécessaire de menstrue (7), c'est-à-dire, de pierre à chaux qui aide à donner de la fluidité au fer: ou enfin, s'il y a des mines mélangées qui épaississent & engourdissent en quelque façon le fer en fusion.

Toutes les fois que le travail est retardé par quelque maladie, on brûle inutilement beaucoup de charbon: on en met toujours la même quantité, soit qu'on mette quinze mesures de mine, soit que l'on en mette vingt huit. Avec la même quantité de charbon, on fond peu ou beaucoup de mine: par conséquent, avec égale quantité de charbons on a moins de fer, ce qui est une grosse perte.

On fait ordinairement quatorze ou dix-huit parois renvoyent une chaleur aussi considécharges par jour, de façon que pendant vingtquatre heures on a mis dans le fourneau quatorze ou dix-huit fois du charbon & de la mine, ce qui est 24 ou 24 : dans les premiers jours on ea fait moins, seulement dix ou douze par vingt-quatre heures: on en augmente ensuite le nombre. Quand les soufflets vont moins vîte, les charbons durent plus long-temps, & conséquemment les charges ne demandent pas à être si souvent renouvellées, que lorsque le seu & le vent agissent pleinement. Quand on voit que les charbons sont descendus à une certaine prosondeur, qui est marquée aux parois environ cinq pieds, il faut faire une nouvelle charge.

Mais pour faire mieux connoître comment se fait l'œuvre de la fusion, il faut en détailler, par ordre, toutes les parties.

La mine, préalablement grillée, se met partie en petits morceaux, partie en poufsiere, au moyen d'un marteau que l'on fait mouvoir (8); la mine grillée, & dont la pierre est en chaux, se brise aisément : on chasse par cette opération le gluten, qui lioit les morceaux; les liens déja rompus & brifés par le feu, lâchent prise, conséquemment la mine se met aisément en poussiere & en morceaux, gros comme du gravier. Il faut que la mine soit réduite en petits morceaux & non en poussiere; d'une part, si elle étoit totalement en poussiere; elle rempliroit tous les vuides que les charbons laissent entr'eux, & par-là fermeroit au feu tous les passages, lui ôteroit son activité, & empêcheroit la flamme de fortir; si d'un autre côté les morceaux étoient trop gros, comme du fable, ils passeroient aisément à travers les charbons, & par leur poids tomberoient dans le foyer fans être fondus.

Dans les premiers jours, le fourneau étant plein de charbons, on met dessus de la mine au milieu, & non contre les parois. La raifon de ce procédé est que les parois, encore froids, expirent une certaine fraîcheur, au moins quelque chose de moins chaud, qui se communique même au feu à travers les charbons ardents, de façon que la mine ne peut fondre que lorsqu'elle en est éloignée; & parce qu'alors le feu est plus violent au centre, dans ces premiers jours, on y met la mine pilée, afin que descendant suivant la ligne centrale, elle fonde plus aisément : ce qui ne se feroit pas proche les parois, ou si l'on avoit mis une trop grande quantité de mine.

A la longue, comme les parois s'échauffent de plus en plus en mettant la mine sur le charbon, on l'étend davantage & on la retire un peu du centre. Enfin, au bout de sept à huit jours, on approche la mine des parois, c'est-à-dire, que lorsqu'on sent que les

rable que celle des charbons allumés dans le fourneau, on répand la mine dans toute l'étendue de l'ouverture : enfin, lorsque les murs ont acquis un plus grand degré de chaleur que les charbons, on met plus de mine contre les parois que sur le reste des charbons. Les Ouvriers disent que les parois ; une fois échauffés, demandent autant de mine, ou, pour parler leur langage, en attirent une aussi grande quantité que le volume du feu enfermé dans les parois. De-là, on peut conclure que dans les premiers jours où les murs n'ont pas un aussi grand degré de chaleur que le reste, ils ralentissent l'action du seu sur les matieres qui les avoisinent : ensuite ces murs prennent le même degré de chaleur que les charbons allumés. Enfin , la chaleur y devient plus grande, car elle s'accroît & se concentre plus dans les corps durs que dans les corps légers. Il en est de même du froid; il arrive la même chose au foyer; dans les premiers jours, le fer en fusion s'attache aux parois, tant qu'ils ont encore quelque chose de froid & d'humide : ensuite ils s'échaufsent de plus en plus, comme nous le dirons.

Lorsque les charbons sont descendus à la profondeur d'environ cinq pieds, ce qui est le temps d'une heure & demie, deux heures moins un quart, ou deux heures au plus, ou y en met de nouveaux en renversant dans l'ouverture les corbeilles qui en sont pleines, on unit la superficie du charbon avec un rabot, pour y placer la mine également. Après cela, on met la mine, 4,5, 10, 15, 24 on 30 mesures, suivant que le sourneau en demande ou en peut porter, ainsi que nous l'avons dit. Le charbon est entiérement couvert de cette mine écrasée, de façon qu'on ne voit que de la mine, ce qui réverbere & pouffe la flamme vers les parois : on remarque encore l'endroit où la chaleur est la plus grande, soit le milieu, soit les côtés; où elle est la plus grande, on met les plus gros morceaux de mine grillée : car plus ils sont gros, plus il faut de chaleur pour les dissoudre &

Si l'on a plusieurs especes de mines, il faut les mêler; dans certains endroits, on en mélange de dix ou vingt fortes; dans d'autres, on ne mêle que deux ou trois especes. Un habile Ouvrier doit les avoir essayées pour connoître la nature de chacune, au moyen de quoi, en chargeant le fourneau, il donnera à chaque espéce, la place qui lui convient le mieux dans la cheminée. Celles qui font chargées de soufres, seront mises contre les parois opposés à la thuyere; car la flamme du soufre fondu ronge le fer & les pierres, & consequemment élargiroit l'ouverture de la thuyere, & rongeroit la plaque de

⁽⁸⁾ Un Boccard.

fer qui est sur le devant (9): les mines, qui premiers jours que la chaleur n'a pas encore font chargées de beaucoup de pierres calcaires, seront mises du côté de la thuyere.

La science du Fondeur consiste principamêlant, par exemple, une mine chargée de foufre, avec une autre qui n'en a point : s'il en a de vingt especes différentes, il doit avoir une note de chacune pour les mélanger dans la proportion qui doit lui procurer

du fer de la meilleure qualité.

Par elle-même, la mine de fer fond trèsdifficilement, particuliérement si elle est riche & n'est pas chargée de matiere calcaire. Alors il est nécessaire d'y mêler, à chaque charge, une partie de pierres à chaux (10), cuites ou non, il n'importe: & pour que la pierre se mêle mieux avec la mine, on la met fur les charbons dans le milieu, ou au centre de la cheminée. Dans quelques endroits, on en met une mesure, dans d'autres deux & trois, suivant que la mine est rebelle à la fusion : il faut que préalablement la mine ait été grillée, ou passée au seu de calcination. Plus elle a été grillée, plus elle est disposée à fondre; car tous ses liens, soit de soufre, soit d'eau ou de sel, sont brisés & rompus, ce qui fait que non-seulement le seu la pénétre mieux, mais la dissout plus aisément : la tions seches. Sans ce menstrue ou ce dissolvant, on ne peut séparer la mine de sa rochaux, s'épaissie, & les scories qui surnagent, ne lâchent pas toutes les parties méendroits, comme à Rossagie & ailleurs, les mines n'ont pas besoin de chaux, parce qu'elles contiennent des veines de pierres calcaires. La pierre est jointe aux plus petites parties de mine, dans laquelle la chaux forme des especes de ruisseaux, comme si c'étoit des veines ou des artères : on a encore expérimenté de substituer le silex calciné à la pierre à chaux, ce qui a réussi, parce que le silex brulé se convertit en une espece de chaux. D'ailleurs le silex donne beaucoup de fluidité aux mines de fer chargées de soufre, comme il en donne aux mines de cuivre : par son intermede, la sécrétion de ce métal se fait aisément, ainsi que nous le dirons ailleurs.

Par la vapeur qui sort des syphons placés fous l'ouvrage dans la fosse sur laquelle il est construit, on juge de quel degré de chaleur les corps durs, comme le fond & les costieres, sont pénétrés, & de la force du tour- vent apprendre. billon que cette chaleur y excite. Dans les

pénétré le fond, cette vapeur est froide; après quelques jours de travail, elle devient tiéde, & la chaleur est parvenue au degré nélement à sçavoir déterminer précisément la cessaire à la fusion; alors cette vapeur monte quantité qu'il faut de chaque espece de mine, à un tel point de chaleur, que l'on n'ose plus pour avoir du fer d'une bonne qualité; en en approcher le visage ni les mains : alors l'eau s'évapore en volume plus épais & comme une sumée plus condensée; ce qui est un signe que la chaleur a pénétré le fond, jusqu'à la fosse qui est dessous.

> D'ailleurs, dans les premiers jours, le fer s'attache aux parois & au fond, qui n'est pas encore échauffé & s'y condense de plus en plus. Avec le temps, cette matiere agglutinée s'adoucit & se liquésie, mais simplement suivant la longueur du foyer, de façon que le foyer se nettoie d'abord dans le milieu, ensuite par les côtés : & plutôt ces matieres attachées quittent le fond & les côtés, plus on juge que l'ouvrage est pénétré d'un plus grand

degré de chaleur.

Des signes sur lesquels le Fondeur juge de la quantité de mine & de charbons qu'il faut mettre au fourneau.

La principale science du Fondeur, est de sçavoir donner au fourneau la juste quantité & proportion de mine & de charbon qu'il peut porter. Il faut donc qu'il connoisse les indices sur lesquels il doit juger s'il doit en chaux vive sert de menstrue dans les dissolu- retrancher ou en ajouter; car si on met du charbon au-delà de la quantité de la mine à fondre, l'excédent se brûle en pure perte: & che, ou ce qui est le même, le fer des sco- le fer qui en provient, étant, pour ainsi dire, ries : le fer en fusion, s'il n'y a point de trop cuit & comme brûlé n'a plus la même qualité qu'il auroit eue, si la proportion avoit été bien observée. Si au contraire on met talliques qu'elles retiennent. Dans quelques une trop grande quantité de mine, relativement à celle du charbon, le fer qui en provient, n'ayant point été assez purgé des matieres qui le vicient, comme sa roche & les soufres, est encore crud, mal épuré & rempli de grandes lames brillantes. Ajoutez que quand la cheminée est une fois trop chargée de mine, elle perd en quelque sorte son appétit, & ne veut plus recevoir tant de nourriture, de façon qu'elle ne peut plus digérer la quantité ordinaire, & en rejette une partie: ce qui prouve combien il est essentiel qu'un Fondeur sçache régler la proportion de la mine & du charbon qu'il consomme à chaque charge de son fourneau.

Dans les premiers jours de travail, il obfervera encore soigneusement dans quelle quantité il faut mettre de la mine, & ensuite l'augmenter : par ce qui a été dit , il paroît qu'il faut chaque jour augmenter la dose, jusqu'à un certain terme que les indices doi-

Mais avant qu'un habile Fondeur puisse se

fier aux indices & à ses remarques, il faut la quantité de mine. Ces taches brillantes qu'il connoisse la nature du fourneau & de ressemblent au sterile nitidum ou glacies son foyer, c'est-à-dire, qu'il soit instruit des Maria, comme on les appelle. Du premier vices ou des qualités de la cheminée, de sa jour de travail jusqu'au douzième, on trouconftruction. Il scaura si le fond est humide, ve de ces écailles dans les scories. D'abord si la fosse sous le foyer est d'une dimension qu'on a mis la quantité de mine nécessaire requife, si la vapeur passe librement par les syphons; si le sol qui environne le sourneau, est humide ou sec; si les pierres de l'ouvrage ont été récemment tranchées dans la carriere, ou non; si les pierres des parois sont franches ou bâtardes; fi le fourneau, par vieillesse ou par caducité, ne peut souffrir le degré nécessaire de chaleur; si à force de travailler, les murs ne sont point fendus; si l'ouverture du dessus n'est point trop grande; si le ventre n'est point trop large ou rongé tout autour : outre mille autres choses que le Fondeur doit bien connoître, avant que par les indices que nous décrirons dans un instant, il puisse régler les charges.

Il faut encore qu'il connoisse la qualité de la mine qu'il brûle, sans quoi les signes ne feront que le tromper. Il doit sçavoir si cette mine est imprégnée, ou non, de parties sulfureuses, arsénicales ou autres de mauvaise nature; quelle espece de pierre est mélée avec sa mine; de quelle nature est sa roche; si elle cede aisément au feu, ou si elle y résiste; si elle est mêlée de chaux, ou non; quelles sont les scories qui en proviennent, quelle est la couleur du feu ; quels sont le mouvement & la cuisson du métal; quel est son de-

gré de fluidité.

Ce n'est pas tout: il doit encore connoître la nature des charbons qu'il emploie ; de quel bois ils font faits ; s'ils font durs ou ten-

dres, fecs ou humides.

Un Fondeur prudent a foin de donner à son fourneau toujours un peu moins de mine qu'il semble en demander, afin qu'en quelque façon il en appete & desire davantage. La raison est qu'alors les parties nuisibles se séparent mieux des métalliques, & que l'en obtient un fer de meilleure qualité. On empêche aussi par ce moyen que le fourneau ne soit gonssé par un excès de mine, ce qui est cause que dans la suite il n'en peut quelquefois fouffrir que la moitié des charges ordinaires.

Les indices qu'il faut mettre une plus grande quantité de mines ou de charbons,

font:

1°. S'il paroît des grains brillants ou des écailles dans les scories, principalement dans celles qui sortent avec la gueuze quand on la coule, & qui restent sur le ser coulé comme des grains brillants. Enfin, toutes les fois qu'on voit de pareilles écailles dans les scories, ou dans le fer, c'est une marque de la neige, partie noires, tomber comme que le fourneau demande de la mine, ou une menue pluie, sur le ser qui est dans qu'il y a trop de charbons relativement à l'ouvrage. Si donc cette pluie est composée

on n'en voit plus. Si-tôt que l'ouvrage ou la cheminée demande une forte dose de mine, elles reparoissent, quand même ce seroit au milieu d'un fondage. D'abord que le Fondeur s'en apperçoit, il fait augmenter chaque charge d'un ou de deux paniers de mine. Ce brillant se remarque aux ringards, qu'on met dans le foyer. Lorsque la mine est très-riche, on n'y en voit pas beau-

20. Si les scories qui fortent du foyer sont blanches, sur-tout dans leurs extrémités, si elles sont d'un verd blanc, c'est aussi une marque qu'il faut mettre plus de mines. Dans les premiers jours, les scories sont blanches, ce qui vient de la pierre calcaire; car on en met la même quantité au commencement & à la fin d'un fondage, quoique dans les premiers jours on ne mette que quatre à douze mesures de mines, & que par la suite on en mette jusqu'à vingt-quatre : mais si la mine est pauvre, & fort chargée de pierres calcaires ou autres, les scories sont d'un verd blanc. La raison est que s'il y a une moindre quantité de mine qu'il n'en faut, toute la partie métallique se dépouille, de façon qu'il ne reste dans les scories que la partie pierreuse changée en verre, quoique la couleur verte annonce qu'il y a encore quelques parties métalliques. Il n'en feroit pas ainsi s'il y avoit moins de chaleur, ou, ce qui est la même chose, s'il y avoit plus de

3°. Si pendant leur écoulement les scories font très-légéres & comme une eau limpide, si elles n'ont point de ténacité, si elles se durcissent d'abord qu'elles premient l'air, c'est la marque d'une chaleur trop concentrée, qu'il faut tempérer par une plus

grande quantité de mine.

4°. Les Fondeurs entendus regardent fouvent par la thuyere; cet orifice peut avec raison s'appeller l'æil des tondeurs; c'est par là qu'ils examinent le progrès de la fusion, & l'état du creuset; ils fréquentent fouvent cette ouverture: & il n'y a pas de quart-d'heure qu'ils ne s'en servent pour introduire un ringard dans le foyer. C'est parlà qu'ils voient le volume du fer en mouvement, les scories qui le surnagent, & les gouttes de fer fondu qui tombent dans le foyer. On voit des gouttes, ou, pour mieux dire, des étincelles, partie blanches comme

d'une plus grande partie de gouttes blanches que de noires, c'est signe d'une trop grande chaleur, d'une trop grande quantité de charbons, & qu'il faut plus de mine; dans l'air par le dessus du fourneau, & qui si le nombre des gouttes noires est le plus grand, c'est marque que la mine qui tombe en forme de pluie, n'est pas entierement dissoute, & qu'il faut une plus grande quantité de charbon, un seu plus violent : le bon état de la fusion se manifeste lorsque les gouttes noires & blanches tombent en égale sépare pas bien des scories; auquel cas on quantité.

50. En regardant par la thuyere, on connoît aussi aux scories la quantité qu'il faut de charbon & de mine. Si les scories sont d'une couleur opaque & noirâtre, c'est marque d'un défaut de chaleur ; pour l'augmenter, il faut plus de charbons: mais si les scories sont trop blanches & trop claires, chaleur, c'est-à-dire, moins de charbons, ou plus de mine. Enfin, si la couleur des scories est verdâtre, & que leur fluidité soit par-tout bien égale, c'est marque qu'il y a

60. Si le fer coulé & refroidi montre dans sa fracture un certain brillant calcaire, c'està-dire, mat, on en peut conclure qu'il y a trop de mine; au contraire, si le fer, dans sa fracture, ressemble à de la glace, c'est signe qu'il n'y a pas assez de mine, eu égard au charbon. La preuve que la proportion a été bien observée, c'est quand la fonte dans sa cassure, présente des grains clairs, mêlés de grains gris & opaques. Au reste, les signes tirés du fer & de sa couleur, sont fort équivoques ; car ce n'est pas le plus ou le moins de mine, mais sa qualité qui, dans la fonte opere la différence des couleurs & les nuances du blanc; de façon que du brillant, du terne, ou de l'obscur des lames & des grains que l'on voit à la cassure de la fonte, on ne peut pas juger sainement du rapport de quantité de mine & de charbon qui ont été employés. On sçait seulement que si le degré de chaleur, ou les charbons ne sont pas en affez grande quantité, la blancheur est argentée dans les parties de mine.

7º. Si à l'embouchure de la thuyere on voit le fer se refroidir dans le foyer, au point qu'il semble boucher son orifice, c'est marque que les charbons se sont conservés sans avoir liquésié la mine comme il faut. Nous parlerons de cela ci-après.

8°. Si les scories qui restent sur la gueuze, paroissent trouées noires, de couleur de fer, mais néanmoins légéres, c'est une preuve qu'on a employé la juste proportion de mines & de charbons. Les scories compactes, trop pesantes & trop imprégnées de fer, dénotent le contraire.

9°. La fumée & la flamme qui s'élevent le foir dans les ténebres, paroissent fiuides & bien répandues, indiquent la maniere dont la mine se cuit dans le foyer; car, si la flamme mêlée de fumée monte trop haut, c'est marque d'ébullition & d'intumescence dans le foyer ; c'est signe que le métal ne se consomme des charbons en pure perte. La preuve que la mine fond & se dépouille bien, c'est lorsque la flamme sort du fourneau en pointe blanchissante, ou blanche, sans tirer beaucoup sur le rouge, & sans jetter trop haut des étincelles avec de la fumée.

10°. Non-seulement on connoît l'état de c'est un signe qu'il faut un moindre degré de la fusion à la couleur & à l'élévation de la flamme, mais même à la couleur des parois ou des murs que la flamme touche continuellement en s'échappant. Si la flamme & la fumée donnent une couleur verte au-devant dans le fourneau ce qu'il faut de mine & de du fourneau, c'est signe qu'il faut plus de mine ; il en est de même des murs du dessus : si au contraire ils noircissent, il faut plus de charbons.

110. Si le dessus d'une gueuze paroît uni & comme poli, c'est marque qu'il faut plus de mine; si le fer, quand on le coule scintille, c'est un signe qu'il faut plus de charbons. Il y a encore plusieurs autres choses que nous dirons, en traitant le mystere de la cuisson du fer dans le foyer.

De la trop grande chaleur & ébullition du fer dans le foyer.

LE fer, le plus froid & le plus difficile à fondre de tous les métaux, donne, lorsqu'il coule dans le foyer échauffé par le métal en bain , l'exemple d'un combat & d'une réaction. Il saute d'abord comme un liquide chauffé dans un vaisseau d'airain; comme un furieux, il s'enfle, il jette une écume noirâtre, semblable à de petits slots, qui se terminent en pointes & en dards. Ce métal en fureur force l'espace du foyer, quantité, la blancheur est argentée dans les s'ensle & s'éleve comme de l'eau bouillante. grains, & que dans la cassure on trouve des La thuyere est bouchée de scories noires: celles qu'on tire du foyer, sont brunes, couleur de fer, & fort chargées de parties métalliques. Cette effervescence, ou ce combat à coutume de revenir à de certains temps réglés, comme la fievre froide. D'abord qu'il y a assez de ser ramassé sur la thuyere, pour que son poids le fasse tomber dans le foyer, cette froide effervescence revient : le fer impur qui y est tombé, est comme un levain. Si le Fondeur ne sçait pas appaiser ces flots, en tirant du foyer les scories bourfoufiées, comme mourantes, & hors d'ha-

leine, par le combat qu'elles ont essuyé, si par le moyen des ringards & des crochets, il ne remue & agite continuellement le fer enflé; s'il ne débarrasse les scories attachées à la thuyere, en écumant, comme on l'adit, le foyer bouillonnant, sans tous ces secours, le foyer se rempliroit d'une matiere agglutinée & ténace, les orifices se boucheroient, il seroit impossible de continuer le travail, & on perdroit le bénéfice qu'on en doit attendre. Outre cela, les scories contiennent beaucoup de fer , qu'elles entraînent avec elles de façon que par cette fureur & ce com-

bat, on perd beaucoup de métal.

Pour ce qui regarde la cause de cette effervescence, elle est la même que celle qui arrive dans tous les autres liquides plus légers, dans le vin nouveau, ou autres liqui-des mêlés & couverts quand ils fermentent; car si on met un mélange d'alkalis & d'acides, ce qui sert de ferment, dans une liqueur qui n'a point de fermentation, aussi-tôt la liqueur bout en dissolvant les parties, rompant les liens qui les attachoient, & forçant les bulles de monter, elle forme une écume à la superficie. Il arrive la même chose à la mine en fusion, quoique plus pesante; si, sans être épurée & dégagée des corps étrangers, elle tombe dans le foyer, ou dans une grande quantité de métal en fusion; sur le champ il se fait un mouvement, la liqueur s'enfle, les bulles s'élevent & se terminent en écume. La mine ainsi crue, & mal digérée, sert de ferment, & la sureur de la fermentation ne finit que lorfque les parties fermentantes, quelles qu'elles soient, sont sorties du foyer, ou séparées les unes des autres. Cela arrive encore toutes les fois qu'il tombe dans l'ouvrage de la mine crue & imprégnée de matieres hétérogenes, ou si le fer qui s'est ramassé dans le plus grand espace du ventre, au-dessus de la thuyere, se refroidit un peu, & si, ainsi coagulé, il ne tombe pas en forme de pluie, & qu'entraîné par son propre poids, il tombe en gros volume dans le fer en fusion, qui est déja dans l'ouvrage. On voit sur le champ le fer liquide se boursoussier, se battre & se tourmenter, comme si deux liqueurs spiritueuses, de nature contraire, étoient mises ensemble dans un vase. Il n'est pas aifé de déterminer les vraies causes de ce phénomene ; car ce combat & cette fluctuation, ou viennent du mélange du chaud & du froid : en effet, si on jette une pierre ou un morceau de métal froid, dans une liqueur très-chaude, sur-tout si c'est du métal en fusion, il se fait sur le champ un combat du chaud & du froid. Conséquemment, ce qui est le plus fluide & le plus chaud, bout & saute le premier. Ou bien & retarde son action ; de saçon que la mile combat dont nous cherchons la cause, ne descend dans le foyer encore crue,

provient de ce que le fer & la mine amassés en gros volume, foit contre le creux des parois, foit au milieu de la cheminée, sans être séparés des parties étrangeres, & tombant dans le foyer, ce volume est d'un poids mitoyen entre les scories & le fer : d'où il arrive que cette masse ne peut point se mêler avec le fer pur qui est plus lourd, ni avec les scories qui surnâgent & qui sont plus légéres; mais elle se tient au milieu des deux, de façon qu'en remuant le métal qui est dans le foyer, on mêle ces parties avec le fer, puis elles se relevent & se mêlent avec les scories, ensorte qu'elles confondent les unes avec les autres, & dérangent leur féparation, mélant les scories avec le fer, & le fer avec les scories, comme il arriveroit en remuant de l'eau qui auroit déposé des ordures; ce qui occasionne encore une efpece de combat, parce que le fer plus lourd cherche à chasser les scories plus légéres, d'où il résulte une grande commotion au total. La fermentation dont nous parlons, peut venir encore des parties crues, qui, de l'endroit qui est en pente (fur les échelages) tombent en grand volume dans le foyer; lorsque dans cette masse il reste des parties humides ou sulfureuses tombant dans le bain de métal, elles sont saisses d'une grande & subite chaleur, & comme l'air ou l'eau, elles se raréfient & s'élevent en bulles & en écume. On donne enfin une autre raifon de cette fermentation, mais que nos sens n'ont encore pu pénétrer. On croit que la chose doit se passer dans les corps durs & pesants, mis en fusion, comme dans les corps légers tels que l'eau, l'huile, les esprits, pourvû que le dégré de liquidité soit le même. Les particules des corps durs peuvent alors s'attaquer & combattre entr'elles, comme feroient les particules des corps fluides légers. Au reste, ce que nous avons dit, est confirmé par les expériences suivantes.

1°. Si les charbons sont humides, ou s'ils font trop vieux, ce qui conséquemment leur a fait perdre une partie de leurs forces, de façon qu'ils ne peuvent plus fondre la mine comme il faut, & lui donner le dégré convenable de liquidité, nous voyons arriver le combat dont nous parlons. Alors les charbons chargés d'humidité, ne s'enflamment point en descendant dans la cheminée, ni au premier dégré, ni au second, & quoiqu'ils commencent à blanchir, toute l'humidité n'en est pas chassée : mais on voit sensiblement, qu'il y a encore des parties humides qui se communiquent au seu & à la mine qui est à fondre, comme le démontrent les fumées qui s'échappent avec les étincelles, ce qui diminue la force du feu,

sans être purgée des parties étrangeres, ce qui excite le mouvement que nous avons dit. Il arrive encore la même chôse, s'il n'y a pas une quantité de charbons proportionnée à la mine.

2°. Cette effervescence arrive encore s'il n'y a pas assez de chaux dans la mine, ou si la pierre calcaire est de mauvaise nature. La chaux, comme on l'a déjà dit, tient lieu de menstrue dans les dissolutions seches, de façon que si la fusion ne s'opere pas, soit manque de chaux, soit par la mauvaise qualité de celle qu'on a employée, les parties légeres ne se séparent pas des pesantes, les métalliques des pierreuses, les tendres des dures, les mixtes des pures; mais elles ne s'arrangent & ne se mêlent dans le même soyer, qu'après avoir combattu entr'elles.

3°. Ces combats viennent encore souvent de l'obliquité des parois ou murs, qui du ventre descendent sur le foyer. Cette partie est presque entiérement occupée par le foyer supérieur; si cette obliquité est telle que les petits ruisseaux de mine ne puissent pas couler perpendiculairement, mais qu'ils soient arrêtés dans des endroits trop creux où ils se reposent, & à la longue s'amassent en gros volume; alors la mine se coagule & s'attache aux murs, d'où elle pend comme une matiere visqueuse ou poisseuse, & ne coule point dans le foyer qu'il n'y en ait une assez grande quantité, pour, en profitant du plan incliné, être entraînée par son propre poids dans l'ouvrage, ou à couler lentement contre les murs, comme de la poix. De-là il suit que le fer, le plus lent & le plus froid des métaux, arrivant au foyer, dans lequel il y a déja du métal en bain, fait l'espece de combat dont nous avons parlé. L'expérience prouve même que c'est cette chûte en masse ou cet écoulement tardif qui en sont la cause : car si vous regardez par la thuyere peu avant que cette commotion arrive, ou quand elle commence, vous verrez devant la thuyere cette matiere couler lentement par gros morceaux, comme de la poix, & être submergée dans le foyer où il y a déja de la fermentation, de façon qu'à l'œil vous pouvez en découvrir l'origine & la cause. Cette maladie ressemble à la fievre froide qui a des retours réglés & périodiques. Cette effervescence revient regulierement toutes les six ou les douze heures. Elle commence par un certain froid, une espece de frissonnement: ensuite le tout s'échauffe & se tranquillise. Quand par la thuyere, on ne voit que des gouttes noires sans aucunes brillantes, c'est un signe que ce refroidissement ou cette fievre sont près d'arriver.

la partie du mur qui recevoit & arrêtoit ces roissant en quelque façon rentrer en elles-FOURNEAUX , 4º. Section.

matieres, est rongée & fort creusée, le plus souvent sur la thuyere. Il se forme de pareilles cavités dans la partie du fourneau que le vent attaque & frappe continuellement : car si le vent est dirigé de façon qu'au lieu de circuler & aller en spirale avant que de gagner le desfus, tout fon volume attaque continuellement le même endroit; alors aidé du feu, il excave aisément cette place, il détruit & ronge les mortiers, & à ce moyen il creuse & prépare des especes de lits dans lesquels le fer s'arrête & se repose.

Quand aussi le foyer est bâti sur un endroit humide, ou quand les fyphons ne tirent pas toute l'humidité, mais qu'une partie de l'humidité s'insinue par le fond & rafraîchit l'intérieur, elle diminue la force du feu, & arrête la fluidité du bain. C'est de cette façon qu'est occasionné l'élancement du métal en forme de pointes & de dards. Tout cela prouve que ces mouvemens n'arrivent que par la jonction des mines crues, & mal liquéfiées, au métal en bain. Pour surcroît de preuves, on ajoute encore que cette effervescence arrive parce que les mines ne sont pas bien calcinées. Car plus la mine est torréfiée, mieux les parties métalliques, dans le fourneau, se séparent des pierreuses & autres, au lieu que si leurs liens ne sont pas rompus, il est difficile de les dissoudre, à moins qu'il n'arrive dans le foyer une fermentation & une réaction. On apporte aussi pour raison de l'effervescence dont il s'agit, la trop grande ténuité de la mine quand elle est, pour ainsi dire, réduite en poussière; parce qu'alors passant facilement dans les vuides que les charbons laissent entr'eux, elle coule toute crue dans le fover.

Voici les signes d'une prochaine ébullition, au moyen desquels les Ouvriers prévoient que l'effervescence est sur le point

1°. Si les scories sortent avec abondance & sont boursoussiées, si elles coulent au loin & fans discontinuation, c'est une marque qu'il y a déja du temps que le fer s'est enflé, aussi bien que les scories qui surnagent, & que le total en fermentation est très-rarésié, de saçon que pour s'échapper il remplit entiérement l'espace au-dessus de la dame destiné pour l'écoulement des scories; ce qui feroit croire qu'il y a quatre fois plus de fcories qu'il n'y en a véritablement : cette fermentation ressemble à celle qui arrive au bled mêlé avec l'eau, aux cerises, aux cor-

mes, lorsqu'on y a mis un ferment.
2°. Les scories, qui sortent du feu, peuvent encore indiquer les mouvements prochains, & l'intumescence de la matiere dans le foyer. Si elles paroissent d'abord ensiées & Lorsqu'un fondage est fini, on voit que désenssent aussi-tôt qu'elles sont sorties, pamêmes, c'est signe qu'il y a déja du temps encore annoncer les mouvements qui vont que la fermentation a commencé, & qu'il va y avoir une forte agitation: une marque enfin de cet évenement, est lorsque les scories refroidies sont très-légeres, fistuleuses, & dans leur superficie remplies de trous comme une

3°.La couleur aussi des scories resserrées & refroidies, annonce qu'il va arriver dans le foyer une trop violente cuisson, si elles ne sont plus de leur couleur ordinaire, c'est-à-dire, bleuâtres ou verdâtres, mais d'un brun rougeâtre ou noirâtre : car d'abord qu'elles s'épaississent, elles paroissent obscures & noirâtres, ce qui est un signe évident qu'elles ont avec elles des parties de mines mal digérées, & chargées de fer. En effet, si la pierre n'est pas séparée du métal, ou le métal de la pierre, les scories sont imprégnées de poufsieres minérales, ce qui en obscurcit la couleur, de façon que la pierre ne peut point se changer en verre de sa couleur, & que tout le fer ne peut s'en séparer : &, parce qu'il y a une grande quantité de mines mal cuites dans les scories qui sont sorties du fourneau, elles jettent çà & là beaucoup d'étincelles, comme le fer chauffé au blanc en jette sous le marteau, ce qui est autant d'indices qu'il y a beaucoup de fer dans les scories, qui, ne pouvant s'en séparer, met en fluctuation tout le métal qui est en bain.

4°. Un fondeur habile peut bien, même de loin; juger de l'état de son sourneau par la flamme seule; il connoît s'il y régne du trouble ou de la tranquillité, de façon qu'à la vûe seule, même à la distance de plusieurs milliers de pas, il raconte à fon compagnon ce qui se passe dans son fourneau, s'il y a du dérangement, si la cuisson se fait bien, ou s'il n'est point arrivé quelque autre accident, mais il n'en peut juger que lorsque la nuit étant obscure, & la flamme sortant avec sorce du fourneau, elle se voit de loin; car si la flamme s'éleve beaucoup au-dessus du fourneau, si elle se rassemble en tourbillons ou flots épais, c'est-à-dire, si des volumes de flamme sont élancés du fourneau, s'ils tourbillonnent, se brisent & périssent en l'air, quand ils sont bien épais, c'est une marque qu'il y a du trouble dans le foyer, & que le fer est élancé dans le fond du fourneau, comme la flamme dans le dessus : la couleur du feu & de la flamme est aussi un indice du trouble ou de la tranquillité du foyer. Si elle est trop rouge & comme épaissie par la fumée, si elle est condensée par la poussiere noire du charbon, si les étincelles interrompent la flamme & voltigent dans l'air en grande abondance, attendez-vous à une tempête pro- de la même façon qu'une matiere froide & chaine dans le foyer.

arriver. Si elle paroît inégale, & fort par intervalles; si elle a des pointes brillantes, & se dissipe par inégalité; si elle meurt tout d'un coup, & reparoît ensuite, c'est une marque d'un commencement d'ardeur dans le foyer.

5°. Le mur de devant qui reçoit & réverbere la Flamme continuellement, & qui est obscurci par une espece de fumée, indique encore si le fer en fusion dans le foyer, est dans un mouvement égal ou violent. La couleur brune & de fumée qu'on remarque sur ce mur, signisse effervescence & grande chaleur : elle dénote que la mine ne fond pas bien, & que les parties nobles & pesantes ne se séparent pas des mauvaises & légeres, mais qu'elles combattent ensemble. Cette fumée, ou couleur noire, vient de la flamme, qui, mêlée de parties de soufre & de charbon, noircit le devant du fourneau : si au contraire ce mur est d'un verd tirant sur le blanc, c'est un signe d'une bonne cuisson, Le mur extérieur, qui est au-dessus de la thuyere, prend aussi les mêmes couleurs, ainsi que l'espace excavé & destiné à placer la thuyere: la vapeur de la fumée, qui fort continuellement du foyer, teint les murs de

6°. A l'œil, on peut voir clairement le commencement & le progrès de cette effervescence. Si vous passez un morceau de fer par le trou de la thuyere, & si vous regardez dans l'intérieur, on voit d'abord, vers l'orifice de la thuyere, des scories qui s'élevent vers son embouchure & contre le vent: elles frappent le mur de coups fréquents, comme les flots d'une riviere en battent les bords. Ces flots se terminent en pointes, c'est-à-dire, qu'ils sont aigus à leur extrémité, comme des piques, & ne sont point dans un mouvement uniforme : c'est une marque que la liqueur s'enfle & s'étend en bulles. Les scories noircissent de plus en plus, & montrent à leur superficie les mines noires & crues. La furface du volume commence à s'abaisser; & enfin tombant dans le métal en bain, elle le fait fauter & fait foulever toute la liqueur en flots, en écume & en bulles. Cette impétuosité ne cesse point que l'on n'ait retiré toutes les scories du foyer, qu'il faut, pour ainsi dire, écumer : pendant cela le métal tombe en pluie noire. Partie de la mine mal digérée prend sur l'orifice de la thuyere : le fer épaissi coule plus lentement; il reste sur l'embouchure de la thuyere; comme une stalactite ou un glaçon. On diroit qu'il ne coule dans le foyer que d'une façon engourdie, toujours en gros volume, épaisse tombe dans une matiere très-liquide. La flamme aussi qui sort par le devant, & Il ne saut pas être étonné, si de-là il vient qui s'échappe le long du mur antérieur, peut une fermentation, & si ces matieres refroidies par un souffle froid, peut-être humide, doivent être soigneusement détachées avec se durcissent aisément & s'hérissent : ce qui est cause qu'il faut les détacher de l'orifice de la thuyere, avec des crochets ou des ringards, sans quoi elles en boucheroient aisément l'ouverture, qui est le canal de la respiration. Comme cette matiere ferrugineuse & intraitable est poussée par une espece de tourbillon, il y en a une partie considérable, qui, en forme d'étincelle, est jettée dans la chambre de la thuyere, la bouche entiérement, ou, en occupant une grande partie, obstrue fensiblement son orifice, qu'il faut promptement dégager : voilà les principales observations, sans parler de plusieurs autres en grand nombre, que l'on peur faire en regardant par le trou de la thuyere.

La difficulté est d'appaiser ces mouvements & ce trouble intérieur; car si on n'y remédie pas à temps, on travaille ensuite très-inutilement : le remede vient trop tard. Si la thuyere est emplie, de façon que le vent ne passe plus, ou si le volume de métal est prodigieusement gonslé dans le foyer, voici les remedes qu'on pourra apporter à ces

1°. Quand on voit que le foyer demande un remede prompt, avec un ringard qu'on introduit dans l'ouvrage, on remue le morceau qui y est tombé & qui en fait enster les matieres. Quand on agite la liqueur en fermentation, peu-à-peu son ardeur diminue & s'appaise, semblable à l'eau bouillante dans un vase : dans l'instant qu'elle est prête à passer par-dessus les bords, on l'arrête en y jettant une pincée de sel froid, ou quelque liqueur froide qu'on remue avec une cuilliere : sur le champ l'intumescence cesse, & l'eau rentre en elle-même; de même le remuement opéré avec le ringard, arrête le gonflement du fer liquide : on le voit diminuer & baisser sensiblement; par le mouvement du flux & reflux que donne le travail du ringard, on mêle toutes les parties amies ou ennemies, & avec le temps on vient à bout de séparer les légeres des pésantes, les métalliques des pierreuses : chaque partie prend sa place dans le foyer relativement à son poids.

2º. L'Ouvrier ne cesse pas pour cela le travail; il tire dehors, avec les crochets, les scories ainsi dégagées du métal: comme elles sont fort enflées, elles sortent par longues traînées & en gros volume; & attendu que leur superficie est gonflée par des boursouflures & de grands vuides, elles paroissent être en aussi grande quantité, que si c'étoit le produit de deux ou trois fourneaux; elles sont enflées comme de la farine mêlée avec de l'eau ou du lait, dans laquelle on a mis du levain : mais d'abord qu'elles sentent l'air; leur volume diminue & elles s'affaissent.

3°. Les scories qui obstruent la thuyere,

le ringard, & on doit en tenir l'ouverture bien nette : si on néglige cette précaution, la voie des poumons & de la respiration se bouche aisement, & le foyer à ce moyen

perd la chaleur & la vie.

4º. Voici les moyens expérimentés de prévenir ces accidents: Si la mine a été préalablement calcinée & brûlée; s'il n'y en a pas une trop grande quantité réduite en poussieres, de façon que profitant des interffices qui se trouvent entre les charbons, elle descende jusqu'au foyer sans être préparée à la fusion; si les charbons n'ont point été mouillés, ou si l'ayant été, on les mêle avec des charbons secs; si le ventre du fourneau n'est point trop creux, ou n'a pas affez d'obliquité; s'il n'y a pas une trop grande inclinaison à la partie de la thuyere: ou si cette partie qui entre dans le foyer, est trop horizontale; si la fosse qui est fous le fond est bien dégagée & bien nettoyée de toute impureté : enfin, si on observe bien d'autres choses, que les bons Fondeurs regardent comme les préceptes d'un travail utile.

Voici encore la maniere d'éviter les pertes & dommages, que l'effervescence d'un si

grand volume de fer occasionne. 1°. Si la fermentation n'est que médiocre & non pas à l'excès, c'est-à-dire, si chaque jour, ou tous les deux jours, la sievre, dont nous avons parlé, revient réguliérement, les Ouvriers prétendent que cela ne fait aucune perte au Maître, ni dommage à la fusion; au contraire, la folution & féparation des parties s'opere mieux par ce mouvement intestin, comme une liqueur en sermentation, après le trouble, s'éclaircit & se clarifie : ce qui fait que le foyer se purge des scories, ensorte que la fusion se fait plus avantageusement par la suite, & que le foyer bien guéri, sentant les besoins de son estomach, semble demander plus de nourriture, c'est-à-dire, plus de mines.

2°. Mais si cette maladie revient trop fréquemment, comme deux ou trois le même jour, ou bien si la fermentation monte à un excès considérable, il y a une grande perte. Alors les parties métalliques ne se léparent pas bien dans le foyer, mais y demeurent attachées, & sortent avec les scories, ce qui est cause qu'elles paroissent remplies de fer, comme on en juge à leur cou-

leur & à leur poids.

3°. Si un Fondeur adroit ne débarrasse pas continuellement la thuyere des matieres qui s'y attachent, afin que le vent ne soit point gêné, l'orifice se boucheroit aisément, & le seu seroit suffoqué.

4°. Dans ce cas, comme une grande partie du fer s'en va en pure perte, on consomme beaucoup de charbons inutilement sans fruit & fans effet.

yo. Le fer qui a essuyé cette fureur, est tout lement le long des parois & non pas au micriblé de trous, & de la plus mauvaise qualité: car quand le combat entre le fer & les seories est fini, on voit la superficie du fer refroidi, pleine de fentes, de petites cavernes ou pustules, ce qui dénote qu'il a essuyé une violente intumescence.

Indices extérieurs de l'intérieur d'un fourneau, de la fusion dans le foyer, tirés principalement de la flamme.

Nous avons déja dit ci-devant que de loin, par la flamme & d'autres signes, on pouvoit juger de l'intérieur d'un fourneau, du feu, de son action, de son dégré de chaleur, & de plusieurs autres choses; de façon que pour sçavoir l'état de la fusion, il n'est pas toujours nécessaire de voir & de sonder le dedans. Les signes extérieurs sont :

1°. Si la flamme est d'un verd clair mêlé

de blanc, le travail va bien.

2°. Ensuite si la flamme blanchit.

3°. Si la chaleur de la flamme est trop bleue, c'est une marque que la mine est encore crue, & qu'elle a beaucoup de soufres grossiers : de façon que si la même mine est bien grillée au seu de calcination, cette couleur azurée blanchit & se dissipe.

4°. La couleur jaune de la flamme dénote dans le foyer une fusion trop seche.

5°. La couleur rougeâtre indique qu'on vient de mettre du charbon dans le fourneau, & que ce charbon n'est pas encore allumé, ou bien c'est un signe de bouillonnement & de combat dans le foyer, comme nous l'avons déja remarqué. On en est encore plus certain si les étincelles sortent de la flamme avec la fumée, & si les parois sont noircis par une espece de suie.

6°. Une petite flamme, & qui ne s'éleve pas beaucoup, dénote que les passages par lesquels elle doit gagner le dessus, sont bouchés, ou par la mine, ou par la poussiere des

charbons.

7°. A la grande hauteur & expansion de la flamme, on juge que la mine tombe dans le foyer, crue & mal digérée, ce qui est la marque d'une effervescence prochaine. Le feu passant librement à travers de grands vuides & interstices, est porté au-dessus en volume épais, de façon que la flamme qui ne s'éleve pas trop haut est la meilleure.

8°. La flamme, dans les premiers jours de travail d'un fourneau, est presque la même que dans la suite, quoique la quantité de la mine soit bien différente. Dans les premiers jours seulement la flamme est plus blanche: dans la fuire elle est d'un bleu plus

9°. La flamme réverbérée, lorsqu'elle s'échappe par l'ouverture du dessus, fort seu-(11) La Rustine.

lieu, par la raison que la mine mise dans le milieu, lui ferme les passages, & la force de se glisser le long des parois. Elle paroît toujours s'élever plus haut de deux côtés, sçavoir, le devant du fourneau, & le côté opposé (11), mais non pas du côté de la thuye-

re, ni dans le reste de l'ouverture. Par le volume du ser, on peut aussi juger de la quantité respective de la mine & du charbon, ainsi que de la qualité du fer. Si, quand on le coule, il fort une grande quantité d'étincelles brillantes, c'est un signe que le fer est dur, & qu'il l'est d'autant plus qu'il jette plus d'étincelles. Dans ce cas, il faut augmenter les charbons ou diminuer la mine: mais quand on veut de la dureté, comme lorsqu'on veut fondre de grosses enclumes, ou autres agrès de fer, qui doivent résister à des coups fréquents, il faut mettre plus de mines, ce qui ne s'exécute que sur la fin d'un fondage, parce qu'étant près de la sin de son travail, on ne craint plus les dangers auxquels cette augmentation de mine expose. Pour faire des ustensiles d'un fer moins dur, il faut mettre la quantité ordinaire de charbons, ou même l'augmenter, ce qu'on ne fait encore que sur la sin d'un fondage, de crainte que le fourneau ne conservât trop long-temps le dégré de chaleur qu'on a cher-ché à lui donner. Enfin, il est indissérent que près de finir un fondage, on augmente ou on diminue la quantité des charbons ou de la mine. Qu'importe que la cheminée ou le foyer gagnent une maladie? c'est comme si l'on tuoit un moribond qui n'en peut pas revenir.

Des Scories & de leur soriie du fourneau.

La plus grande partie de la mine se réduit en scories, sur-tout si elle est pauvre. Les scories proviennent de la partie pierreuse, séparée de la partie métallique, & comme plus légeres elles surnagent le fer; car ce qui est spécifiquement plus lourd, occupe la partie inférieure. C'est pourquoi, dans le moment que le fer est séparé de la pierre, il passe à travers les matieres plus légéres, & va se joindre aux parties lourdes de son élément; de-là, la plus grande partie des scories vient de la pierre & du soufre. Elles ne sont cependant pas si épurées & si dénuées de métal, qu'elles ne recelent quelques particules de fer, qui se montrent fous une forme ronde ou ovale, ou qui mêlées en petit volume avec la pierre, se vitrifient avec elle, & teignent en verd ou en noir le verre qui en provient; d'où il est aisé de conclure, que ces scories ont encore avec elles une partie de fer; outre cela le volume des scories est beaucoup

quemment paroît s'augmenter plus vîte que

Un Fondeur attentif a foin de regarder avec beaucoup d'affiduité par la thuyere, à quelle hauteur montent les scories, pour fçavoir quand il sera temps de les faire sortir. Il a pour cela une marque certaine, & quand elles y sont parvenues, il donne un coup de ringard; aussi-tôt les scories suivent de leur gré le chemin qu'on leur ouvre. Il ne reste dans les foyers que celles qui ne sont pas à la hauteur prescrite. On les y retient jusqu'à ce qu'elles montent à la levre inférieure de la thuyere. On ne les laisse pas aller plus haut, de crainte qu'elles ne coulent par son embouchure, & ne ferment le passage du vent.

On a l'expérience que les scories facilitent beaucoup la fusion du métal, & la séparation de la pierre, de saçon que s'il n'y avoit point de scories pour occuper le dessus du creuset, & faire l'office d'un voile, en cachant le métal qui est dessous, le fer se brûleroit aisément, & acquerroit de la dureté en perdant la ténacité qui lui est nécessaire. Les scories le mettent à l'abri & à couvert, comme le seroit de l'eau sous de l'huile, qui ne se corrompt point l'été, & résiste l'hyver à la gelée. On a souvent remarqué que si on ôte de dessus le fer toutes les scories, il fermente & brûle aisement; car la mine combant dans une liqueur très-chaude & très-pesante, ne peut pas d'abord s'y accommoder paisiblement quant à la chaleur, ni quant au poids : il en résulte une espece de discorde, ce qui occasionne une commotion qui ne finit que quand la fermentation est passée, & lorsque les parties légeres sont séparées des pesantes, ou pour mieux dire, celles qui peuvent soutenir un grand dégré de chaleur, de celles qui ne le peuvent pas. On a appris par l'expérience, qu'en ce cas les scories tiennent lieu de menstrue, & qu'en aidant la fécrétion, elles facilitent la fusion. ries, il en fort mieux cuit & plus tenace; il n'en est pas de même si on le laisse à nud, en le dépouillant de cette espece de vêtement. La raison est que la mine tombe d'abord fur les scories, qui sont plus légeres & plus froides que le fer en fusion. La mine, quoiqu'encore crue, peut s'arrêter pendant un temps parmi les scories, en raison tant de son poids que de la chaleur; conséquemment elle peut s'échauffer & se dissoudre, comme étant dans son élément ou son menstrue. Ce qui est le plus lourd, passe d'abord à travers les parties les plus légeres, de façon que la mine éprouve successivement tous les dégrés de chaleur, avant que d'être dissoute & féparée. Si au contraire elle tombe tout FOURNEAUX, 4º. Section.

plus grand, occupe plus d'espace, & consé-quemment paroît s'augmenter plus vîte que ment; les parties légeres se séparent difficilement des lourdes. De même si elle tombe subitement dans une matiere très-chaude, avant que d'avoir passé par les différens dé-grés de chaleur, il se fait un combat entre les parties froides & chaudes; ce qui prouve que les scories contribuent beaucoup à la féparation & au dégagement des différentes matieres. Quand le foyer bouillonne, on tient long-temps les scories dessus, avant que de les laisser échapper : car si on laissoit le fer à découvere, & que la mine en gros volume vînt à tomber dessus, la violence du bouillonnement augmenteroit, & le foyer seroit troublé du haut jusqu'en-bas. Au lieu que s'il est couvert d'une grande quantité de scories, la matiere du fer tombant dessus, ne trouve pas une matiere qui lui soit entiérement contraire & opposée, mais une amie dans le sein de laquelle elle peut plus aisément demeurer & se purisier.

Dans les premiers jours que le fer vient plus doucement, & moins abondamment dans le foyer, on tient dessus une plus grande quantité de scories que par la suite : moins la chaleur est grande dans la cheminée & au foyer, plus & plus long-temps il y faut tenir des scories au-dessus. Au contraire si on laisse le fer à nud, la liqueur s'engourdit, elle de-vient ténace & est mal épurée, parce qu'il n'y a plus de menstrue qui lui aide à se liquéfier. Moins il arrive de fer dans le foyer, plus il se refroidit; moins il se dépouille, moins il se purifie aisément; ce qui est cause qu'alors il faut laisser plus de scories, ou, si vous voulez, le couvrir d'une peau plus épaisse & plus chaude.

Dans quelques endroits, fur-tout quand la mine est riche, ou quand elle ne porte pas avec foi affez de chaux ou de pierre calcaire, on tient les scories à une assez grande hauteur; on garantit ainsi le fer en fusion d'un épaississement nuisible, & on ne fait sortir Si le fer est continuellement couvert de sco- les scories que quatre ou cinq fois dans l'espace de sept, même de dix heures. Au contraire, si la mine est trop chargée de chaux ou de pierres calcaires, on les fait sortir plus souvent, de façon qu'elles coulent presque continuellement : dans ce cas , le Fondeur n'a pas grande peine à veiller à cette

> Les scories coulent lentement au sortir du fourneau sur un terrein garni de sable, & un un peu en plan incliné : ensuite on les souleve avec une pelle mouillée, & on les met dehors du fourneau avec une brouette.

Quand il est forti une assez grande quan-tité de scories, on serme sur le champ leur passage. Pour cela, on tire du feu quelques charbons ardents, & on jette dessus deux d'un coup dans un volume de matieres pé- pelleteés de poudre de charbon & des parties de scories, mélées avec du sable, & de on les laisse pendant un temps sur le métal en la poudre de charbon humectée.

Comment on fait sortir du fourneau le métal fondu.

Lorsque le creuset est plein de fer jusqu'à l'orifice de la thuyere, de façon qu'il ne puisse plus être bouché & couvert de scories, qui pour lors entreroient dans la thuyere, il est temps d'en faire sortir cette masse en susion: mais avant que de renverser le bouchage de la coulée par laquelle elle doit sortir, on met un gros ringard dans le foyer ; on l'y tourne & retourne en frisant & rasant les côtés, ainsi que les angles; & par ce moyen, on détache tout ce qui peut être arrêté aux côtés & au fond, depuis la der-niere fois qu'on a coulé. Le Fondeur continue cette opération, jusqu'à ce que les scories & autres corps ainsi détachés, soient portés au-dessus du fer en fusion. Comme ces matieres sont plus légeres que le fer, d'abord qu'elles sont détachées, elles gagnent le dessus, à proportion de leur légéreté. Cela fait, on y enfonce un morceau de fer qu'on appelle rabot ou crochet; on le tient fur le fond, & en raclant avec cet inftrument, on détache tout ce qui y est adhérent; on le polit en quelque façon, & on le dégage d'une espece de croute qui s'y attache. Si à chaque coulée on néglige cette manœuvre, la croute augmente. Quand ce travail est fini, & que les scories ont gagné le dessus, après un moment de repos on les tire avec le même crochet : de cette façon, on netroye deux fois le foyer entre chaque coulée, sçavoir un peu avant que d'en faire sortir le fer en fusion, & un peu après qu'il est coulé. Cette opération fait suer le Fondeur : c'est son travail le plus pénible; car pendant qu'il le fait, il est exposé à l'ardeur de la slamme qui est poussée comme un torrent, & qui attaque son visage & ses membres nuds.

Après cela, on fait faire au crochet le tour du foyer, & on tire sur le devant quelques charbons enflammés, jettant dessus des scories mêlées de cendre & de fable, préférant celui qui a déja été au fond du moule & sur la gueuze, avec des poussieres de charbon. Par ce moyen, on retient les scories qui couleroient en abondance: mais on ne bouche pas cette ouverture de façon à ne pouvoir pas l'ouvrir aisément, parce que ce mé-

lange ne peut se vitrifier.

Cette matiere qu'on a détachée de l'ouvrage, & qui nage sur le métal en bain, vient non-seulement de la pierre & des soufres de la mine, mais encore de beaucoup de particules de fer, dont elle est imprégnée, & comme ces parcelles ne se précipitent pas aisément, & qu'en sortant avec les scories, pour servir de séparations, mais non pas juselles ne se joindroient pas au ser coulant, qu'à la hauteur du moule : ce qui se fait afin

fusion, afin que par le concours des scories elles aient le temps de se dégager, & de lâ-

cher les parties métalliques.

Il y a des foyers où ces matieres qui s'attachent au fond, sont en plus grande quan-tité que dans d'autres. Ceux dans lesquels on ne brûle que des mines riches & féches, c'est-à-dire, qui ne portent point avec elles beaucoup de pierres calcaires; ou bien si on n'y a pas joint la quantité nécessaire de chaux; ou si le fond du foyer est humide, & que par une transpiration insensible, l'humidité refroidisse le fer en fusion : dans tous ces cas les fédimens se trouvent abondamment aux parois du foyer, notamment si on met beaucoup de charbons & peu de mines. Cette partie féculente dans le foyer n'est fournie que par des matieres crues & mal séparées du métal, c'est-à-dire, du fer joint à sa roche. Cela arrive encore si les parois du foyer sont froids, ou respirent une humidité froide. Il y a , à la vérité , des foyers qui, quoique secs & alimentés de mines pauvres, & fort chargées de pierres calcaires, ne laissent attacher aucun sédiment aux parois ni au fond du foyer : mais ces mines étant fondues, ressemblent à une eau très-fluide. Leurs scories ont néanmoins la couleur de turquoises. Quelque fluidité qu'acquiere le fer, il faut l'agiter & le remuer une fois ou deux entre chaque coulée, & cela dans la vûe d'empêcher que rien ne s'attache au fond du creuset ni aux côtés. Cette agitation rend le fer plus fluide, & donne occasion aux parties métalliques de se séparer des scories dans lesquelles elles étoient cachées. Ce mouvement les dégage ; ensuite par leur poids, elles se joignent au métal. De même, en triturant, & en retournant les scories, elles se séparent des corps plus lourds, & abandonnent ainsi la richesse qu'elles re-

Quand les scories sont sorties, on voit distinctement, par la thuyere, le fer à nud dans le foyer. Il paroît d'une couleur rouge, ce qui le distingue des scories dont la couleur est plus blanche : lorsque le fer est ainsi bien dégagé & épuré, il est temps d'ouvrir le bou-

chage pour le laisser couler.

Avant que de laisser sortir cette liqueur martiale rouge, on prépare dans le sable, qui ordinairement est un sable sin de riviere, un réservoir pour la recevoir. On creuse pour cela dans le fable une fosse longue, qui tient depuis la coulée, jusqu'à l'autre extrémité de la place, qui est devant le fourneau: cette fosse est triangulaire, laissant au fond un côté étroit. On a coutume de partager le moule en plusieurs classes, & de mettre du sable

autre. S'il y a beaucoup de fer en fusion, on fait plusieurs moules, & dans chacun d'eux des séparations, comme nous venons de le dire. Ces différents moules se font cependant de façon qu'ils ont tous une entrée commune à la fortie de la coulée, afin qu'ils se remplissent également de métal; on se régle pour le nombre des moules & leur profondeur, fur la quantité de métal en fusion ; on en fait un, deux, trois, & dans chacun, fix, sept & jusqu'à douze séparations, selon qu'on sçait qu'il y a de fer fondu dans le foyer. On se sert de sable de riviere, qui ne doit être ni trop sec ni trop humide; s'il est trop sec, on l'humecte: mais il faut avoir attention que le fond du moule ait absorbé toute l'humidité, & qu'il ne reste point d'eau stagnante dans aucune des cellules. Il faut qu'elle puisse filtrer à travers le sable; on jette ensuite légérement sur le moule, du fable brûlé ou des cendres chaudes': enfin, on met à chaque moule fon numéro particulier, ainsi que la marque distinctive de chaque fourneau.

Lorsque les moules sont ainsi préparés, on bouche d'abord la thuyere en y mettant un enduit qui arrête & réverbere le vent. Si on ne bouchoit pas cette ouverture, le vent, qui se trouveroit en grande liberté dans le foyer, chasseroit au loin la slamme par le devant, qui est ouvert, par le dessus de la dame

L'endroit par lequel le fer coule, est, comme on l'a dit ci-devant, entre la dame & une des costieres : c'est-là qu'est la coulée bouchée de fable & d'argile. Quand le foyer est plein de métal en fusion, on chasse un ringard dans le bouchage, & on réitere à grands coups : mais comme une grande partie du bouchage est vitrisiée, & que les bras ne suffisent pas à le percer, on se sert de marteaux pour faire entrer le ringard jusqu'au métal en bain; quand le bouchage est percé, on retire le ringard : le fer suit , fort avec impétuosité, & va remplir les moules qui lui sont destinés. Cette liqueur pesante coule d'abord comme un torrent rapide; car la matiere en fusion étant à une grande hauteur, elle presse les parties inférieures qui en sont chargées; elle coule ensuite plus lentement & par degrés, à mesure que la hauteur diminue dans le foyer. Au commencement de la coulée, le fer paroît très-fluide & de couleur rouge; sur la fin, on voit un petit ruisseau de scories, qui coule continuellement sur la superficie; on les distingue facilement à leur couleur jaune : à la fin de la coulée du métal, il sort une autre espece de scories qui se placent à sa superficie; elles sont composées

que le fer coule d'une séparation dans une de parties de fer & de pierres , & sont de la nature de celles qui résistent très-bien au feu.

Le fer coulé paroît rouge & brillant : mais de crainte qu'à fa furface il ne s'éleve des bulles, on jette dessus des cendres chaudes & calcinées, fous lesquelles il s'endurcit mieux & plus lentement qu'à l'air. D'ailleurs, on peut voir qu'à mesure que la sonte se re-froidit, il se sorme dessus des ondulations & des rides, qui vont en circulant & serpentant, & remplissent toute la superficie de replis tortueux; enfin, on jette du sable humide sur l'arrête de chaque séparation, parce que ce sable humecté rend le fer cassant partout où l'on en met : de façon que quand il est refroidi, il est aisé de le diviser suivant la même ligne, & ainsi on le casse en autant de morceaux qu'il y a de séparations.

Il arrive souvent qu'une gueuze, par la rencontre de l'eau qui peut se trouver dessous le moule, commence à s'enfler, s'éleve & s'élance enfin jusqu'au faîte du hallage, & met le feu par-tout, au grand danger des assistans: la raison de ce phénomene provient de l'eau qui se trouve sous la gueuze. Si elle est arrêtée, & qu'elle soit sorcée de passer à travers le métal encore en fusion, elle s'éleve en vapeurs & en bulles, relativement à son élassicité & à sa légéreté. Ces vapeurs sont poussées en en-haut par une force légere, mais violente, à travers le métal fluide, suivant & par la coulée, ce qui incommoderoit le les loix communes de l'hydrostatique, jus-Fondeur : voilà pourquoi on bouche la qu'àce qu'éclatant par les parties supérieures qu'à ce qu'éclatant par les parties supérieures de la gueuze, elles entraînent avec elles le fer , lancent des globes de métal & de feu, & remplissent tout l'édifice de fer en fusion, qui porte l'incendie par-tout : cela arrive rarement; mais d'abord qu'on s'en apperçoit, on jette dessus du sable mouillé, qui arrête sur le champ cette impétuosité, parce qu'il se forme une croute sur le métal: si cette sureur augmente, le plus court est de fuir & de chercher un endroit à l'abri de cette pluie de

Il y a des Fondeurs, qui, devant les Etrangers, font pour les étonner, une chose ex-traordinaire; ils trempent leurs doigts & même toute la main dans le fer liquide, puis la retirent sans être brulée ; ils prennent même quelquefois du métal en fusion, & le jettent en l'air; mais avant que d'y tremper la main, même un doigt, ils la mettent fous l'aisselle ou ailleurs; & l'ayant comme enduite de sueur, ils peuvent, sans crainte, la plonger dans le métal en fusion; car la sueur est non-seulement aqueuse, mais salée, ce qui bouche les pores, & empêche que la chaleur ne pénétre dans la peau : il faut aussi tenir les doigts extrêmement serrés, de crainte que le métal n'entre dans leurs in-

Observations sur le seu de sonte quand il est coule & refroidi.

LES masses de sonte, suivant la capacité de leurs cellules, sont de différentes grandeurs: elles pésent ordinairement $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$ de poids de marine (12). C'est le dessus qui s'endurcit le premier; & dans l'instant de l'induration, on peut voir la chaleur onduler à la superficie, couler & courir par mille petits détours & circuits, comme l'eau qui se convertit en glace: cela s'opere dans le moment que la me c'est en quelque saçon un commencefonte s'endurcit, & qu'au-dessus il se forme ment de vitrification, leurs parties se trouune croute. Quoique la superficie soit dur- vent arrangées à peu-près comme elles le cie au point de résister au tact & à un bâton, le dedans est encore fluide, & ce à proportion qu'il approche du centre : au bout de roit davantage : c'est ce qui est cause que la douze heures, elle est froide au point qu'on peut la toucher avec les mains nues, & on peut l'enlever de fa place.

De la cassure d'une gueuze & de l'arrangement de ses parties intérieures, on peut induire aisément quelle est la qualité du fer, & fi l'on a mis la quantité convenable de mine & de charbon : car si elle brille de la-

mes grandes & d'un roux ardent comme l'or, c'est une marque que non-seulement la fonte est très-crue, mais encore que par des coctions réitérées on aura de la peine à la purifier : cela vient principalement de la qualité de la mine, & pour en avoir trop mis relativement à la quantité de charbons. Si la fonte n'est pas bien liquide, & qu'au lieu de couler avec une fluidité égale à celle de l'eau pure, elle forte comme une matiere ténace, grasse & épaisse, c'est un signe que la pierre n'a pas été bien séparée du métal, ou bien

que ce dernier est encore mêlé de scories qui le rendent impur.

Si la fonte, en coulant jette des étincelles qui se répandent en forme de rayons éclatants, de même que s'il paroît une espece de flamme blanche, c'est une marque de du-

reté dans le fer.

Si on jette de l'eau froide sur le métal coulant, cela durcit prodigieusement le fer, mais seulement dans les parties qui ont été arrosées d'eau, & dans celles que le froid aura d'abord resserrées : dans ces endroits le dedans est garni de lames brillantes. Si le fer est d'une bonne qualité, les lames en sont sines, ou il est composé de petits grains brillans, qui se sont assemblés par monceaux: lames font grandes, très-brillantes, planes comme le bismuth, ou la glace cassée, ce vaise qualité. Si, par exemple, quand elle qui est une marque de crudité. D'ailleurs, est nouvellement tirée & crue, on la torrésse d'abord que la fonte refroidit trop vîte, com- à un fort feu de calcination, c'est le moyen me il arrive aux petites parties extérieures, de chasser ce qui est sulfureux, & de faire éva-

me disent les Ouvriers, elle brille de grains blancs; car le trop prompt refroidissement, non-seulement trouble l'arrangement des parties, mais il empêche encore que l'une ne s'applique à l'autre, & ne se mette dans sa position naturelle en les tenant divisées. Ce qui contribue à les mettre en cet état, c'est l'effort que fait la chaleur pour s'échapper, d'où on doir conclure que cette blancheur vient seulement de l'arrangement des parties, & de leur liaison moins serrée: & comsont dans le verre. Si même le refroidissement étoit plus subit, la fracture se vitrisiepartie du fer, qui est ainsi en grains & en lames brillantes, est plus fragile que le reste. Elle est aussi plus légere, car, à volume égal, elle pese moins que le fer, dont les parties, dans leur état naturel, sont très-serrées & très-compactes.

Si la couleur de la cassure est grise, semblable à un morceau d'étoffe d'un gris rude, ou à un mélange de laines blanche & noire, & si le fer est pesant; on juge qu'il est de bonne qualité; alors on ne peut le casser à coups de marteaux: il est très-ferme, & réfiste mieux au feu, que le fer qui brille com-

me le bismuth.

Le fer, à grains fins, ne fond pas si diffici-lement au feu de la forge. La finesse des grains blancs peut venir, ou de la qualité de la mine, ou de la trop grande quantité de charbons, ou d'avoir été cuit & endurci au feu comme l'acier, ou d'avoir été refroidi trop vîte: ce qui est cause que le grain est encore plus fin aux extrémités, aux angles & aux oreilles.

Si, à leur superficie, les masses de fonte sont polies & planes, c'est une marque que le fer est d'une bonne qualité : mais si la superficie est trouée & élevée par bulles, on en conclut que le fer abonde de soufres.

Il y en a aussi qui croyent pouvoir connoître la qualité du fer, par les gouttes de mine fondue, que l'on voit, par la thuyere, tomber dans le creuset. Si elles sont grandes, ils disent que la mine est sulfureuse: au contraire elle manque de soufres, selon eux,

si les gouttes sont petites.

Quoique la mine sulfureuse soit difficile à mais si le fer est d'une mauvaise qualité, les traiter, l'adresse du Fondeur peut néanmoins en tirer du fer qui ne soit pas d'une si mauaux angles, aux bavûres, aux oreilles, com- porer les parties malignes de ce phlogistique,

& cela d'autant mieux qu'on la fera passer qu'à 7500, 6000, 4000, & même 3500 deux ou trois fois à la calcination. Des refroidissements réitérés contribuent aussi à la purification des soufres de la mine. Par ces différens refroidissements, les parties sont dérangées de leur position ordinaire; elles en prennent une nouvelle; ensorte que si on les expose de nouveau au seu, les soufres, tant grossiers que subtils, s'évaporeront par

des pores nouveaux.

Si la mine est fort sulfureuse, il faut faire la cheminée du fourneau plus haute, que si la mine à traiter manque de soufres. Ayant à parcourir un grand espace dans un fourneau élevé, elle ne fond pas d'abord, mais essuie différents dégrés de chaleur; ce qui fait que dès la premiere impression du feu, les soufres commencent à se dissiper, & continuent de plus en plus jusqu'au foyer où elle fond, & où se réduisant en gouttes, elle tombe dans le creuset en forme de pluie : au lieu que si le fourneau étoit moins haut, cette mine sulfureuse tomberoit trop tôt dans le feu de fusion, & avant que d'être dégagée de ce phlogistique étranger qui gâte & vicie le foyer.

Si les mines sont fort sulfureuses, on met une plus grande quantité de charbons, de façon que le foyer semble demander plus de mines; cela fait brûler les soufres inutiles

& nuisibles.

D'ailleurs, un Fondeur habile doit connoître la nature de la mine qu'il va brûler, & faire en conséquence son ouvrage suivant de certaines regles : il doit ajuster convenablement & poser la thuyere; lui donner l'obliquité requife; donner plus ou moins d'eau à la roue, c'est-à-dire, plus ou moins de mouvement aux soussiles. Connoissant ce que demande la qualité de la mine, il sçaura tout disposer pour obtenir du bon fer, ou du moins pour le purger, autant qu'il sera possible, des corps étrangers & nuisibles.

On n'a pas tous les jours la même quantité de fonte dans chaque fourneau. C'est la qualité de la mine qui donne la quantité. Les produits varient suivant qu'elle est riche ou pauvre, suivant qu'elle s'épure facilement ou non. Il n'est pas même extraordinaire qu'une mine riche donne peu de fer; ce qui arrive si le foyer n'est pas construit dans les regles de l'art; si le vent donne trop obliquement ou trop horizontalement; si la cheminée ou la cavité intérieure n'est pas dans les dimensions requises; si le Fondeur ne sçait pas son métier, outre bien d'autres attentions qui contribuent beaucoup au plus ou moins de produit. Si le travail va bien après les douze premiers jours, on peut avoir par 24 heures neuf à dix milliers de fonte, quoique dans la plûpart des fourneaux on n'aille Fourneaux, 4. Sedion.

par jour. Au lieu que si la mine est pauvre, les charbons humides, la cheminée basse & étroite, le fourneau vieux, le fond humide, le Fondeur ignorant, fouvent avec la même quantité de charbons, qui en 24 heures auroit fondu 7500 ou 10000 de fonte, on n'en aura guere que 1500 ou 2000.

En vingt-quatre heures on a coutume de couler deux ou trois fois, ou bien cinq fois en 48 heures. Selon la méthode ordinaire, on coule, lorsque la sixieme charge est au fourneau, ou avant la septieme, de façon que si on fait dix-huit charges en 24 heures, on coule trois fois par jour : mais si dans le même espace de temps on ne fait que quinze charges, alors on ne coule que cinq fois en 48 heures; si on ne fait que douze charges par jour, on coule deux fois: ce qui fait voir que l'intervalle entre les coulées vient de la qualité de la mine, qui fond plus ou moins facilement, de façon qu'entre les coulées il y a quelquefois huit heures, d'autres fois neuf, dix, même jusqu'à douze heures.

Si la mine est riche, le Fondeur adroit, le fond du foyer sec, on consomme ordinairement douze ou quatorze tonnes de charbons pour avoir cinq cens de fonte. Dans l'hypothèse contraire, on en consommera 24, 36, 40 tonnes, quelquefois plus.

Dans les premiers jours, on coule aussi souvent que dans la suite, quoique le creuset ne soit pas plein, & qu'il y air peu de métal en fusion. Alors, comme les parois font froids, le fer s'y attache en partie & s'y durcit, ce qui fait qu'il s'en trouve moins dans le foyer, de manière qu'à chaque coulée on n'a guere que 500, 1000 ou 1500, de

Quand le fer est entiérement coulé, & qu'il ne reste presque rien dans le creuset, on bouche la coulée avec de l'argile, mêlée de deux parties de sable qui se vitrifie ou se change en une espece de brique au moyen de la violence du feu. Ce mélange bouche assez solidement l'ouverture de la coulée; ce qui est nécessaire parce qu'elle porte le poids du fer qui la charge, à proportion de sa

hauteur dans l'ouvrage.

Dans les premiers jours, il s'attache aux parois & au fond, une espece de crasse, qui s'encroute sur les pierres : à la longue, cette croute se fond, de façon que le foyer s'en débarrasse, & que le fer touche le fond. Au cinq ou sixieme jour, le foyer commence à se nettoyer, mais d'abord suivant sa longueur. Dans ce même temps, c'est-à-dire, lorsque le foyer est nettoyé, & que le fer touche le fond, il fort des foupiraux une vapeur chaude, qui jusques-là étoit presque

la fusion.

Si le Fondeur ne travaille pas assiduement, & n'est pas aussi soigneux que prudent, il peut arriver des accidents, au point qu'avec la même quantité de charbons, on a bien moins de fer : quelquefois même il faut arrêter le fourneau. Ces accidents viennent de

plusieurs causes, comme:

1°. Si on met trop de mines, ou quelles ne soient pas en raison avec le charbon, alors en se liquésiant, la mine s'attache aux parois, & les encroute par-tout; ce qui fait périr cette chaleur & cette action, que les parois doivent réfléchir. Conféquemment, il faut dans la suite mettre moins de mines. De maniere que si dans les premiers jours on a eu 9000 de fonte par 24 heures, avec la même quantité de charbons on n'en aura pas la moitié. Ce qui fait qu'on ne doit jamais rassasser, ni en quelque façon saouler un fourneau de mine ; il la rejette ensuite, fi on veut lui en donner la même quantité.

de mine & beaucoup de charbons, alors les parois nuds & exposés à un feu sec, se cor- me si le Fondeur est ignorant, s'il s'amuse à rompent aisément. Il faut, pour ainsi dire, qu'ils soient engraissés par la mine. Il arrive aussi que la grande chaleur brise le fond de l'ouvrage, & le fer en fusion s'échappe par les ouvertures que le feu y a faites. Il se forme un nouveau fond de métal, qui est moins propre à recevoir le fer en fusion : de-là on voit qu'il faut avoir grand soin de régler la quantité nécessaire de mine & de charbon, de crainte que la quantité de l'un n'excede

la quantité de l'autre.

3°. Si le fourneau est nouvellement conftruit, de façon que les pierres de l'intérieur n'aient point encore senti le feu; si les mortiers d'argile sont encore humides; alors si on expose ces murs à une trop longue durée du feu, ils se dérangent de maniere que quand on veut y faire un second ou troisieme fondage, ils refusent la quantité ordinaire de mine. C'est ce qui est cause que dans un fourneau neuf, on ne fait le premier fondage que de trois ou quatre semaines : ensuite on le laisse refoidir, & à la fin on parvient à y faire sans danger de longs fondages. Il y a cependant des endroits où l'on néglige ces précautions.

4°. Si par vétusté la cheminée est comme usée, elle ne peut souffrir beaucoup de mine; car les pierres ne peuvent plus recevoir le dégré de chaleur qu'elles recevoient quand elles étoient neuves. Elles absorbent bien le feu; mais elles ne le réfléchissent pas, comme elles faisoient auparavant. A la longue, les pierres deviennent plus poreuses, & vent violent en excite dans les bois. Le vent

Des accidents ou cas imprévus concernant plus légeres; & plus elles sont légeres, moins est grand le dégré de seu qu'elles reçoivent. Une cheminée est excellente au trois, quatre, ou cinquiéme fondage, c'est-à-dire, quand les pierres semblent être vitrifiées, ou que les murs paroiffent enduits d'une espece de verre verdâtre. Il arrive encore que quand ces murs sont vieux, il s'y forme plusieurs fentes, qui sont cause de l'inégalité de l'action du vent sur les charbons.

°. les murs de l'intérieur, ou proche de la cavité, ne sont pas bien rejointoyés & garnis d'argile, ou s'il y a des vuides entre les pierres, alors il peut aisément arriver que la violence du feu dérange les jointures, & que pénétrant dans l'intérieur de ces murs, il déloge quelques pierres de leur place, qui dès-lors tombent dans le foyer. Quand on s'en apperçoit, & que l'on voit des pierres nâger dans le creuset, il faut finir le fondage, & n'en pas recommencer un autre que le mur ne soit rétabli.

6°. C'est encore un grand accident pour le foyer, s'il est humide, c'est-à-dire, si les eaux 2°. Au contraire, si on ne met pas assez de dessous sont stagnantes. Je ne parlerai point ici de beaucoup d'autres inconvénients; com-

dormir, à boire, &c.

Fin de l'œuvre de la fusion.

DANS plusieurs endroits, quand on veut finir un fondage, on met les derniers jours la même quantité de mine & de charbon. Dans d'autres, on diminue la mine les derniers jours, dans la même proportion qu'on l'a mise en commençant. Par exemple, 18, 17, 16, 14, 12, jusqu'à 4 mesures : mais c'est par-tout la coutume de jetter de la poussiere de charbon sur la derniere charge, ce qu'on fait, à ce que l'on dit, pour concentrer la chaleur en empêchant la flamme de s'échapper. Quand on a mis cette poussiere, les charbons qui en sont couverts, sont 18 à 20 heures à descendre, en se consommant jusqu'au foyer. Pendant ce temps on coule le fer deux ou trois fois, de la même maniere que nous l'avons dit.

Tandis que les charbons gagnent le fond avec la mine, il est à remarquer : 1°. Qu'au moyen de la poudre de charbon mise sur la derniere charge, il sort une si grande quantité d'étincelles de feu, que les batailles, qui font de bois, risquent d'en être brûlées. Ce tourbillon enflammé ressemble à celui qu'un vent impétueux excite en passant sur un banc de sable, qu'il enleve & disperse dans les environs comme un nuage épais. 2°. Lorsque les charbons font descendus au ventre du foyer, ils laissent au-dessus un grand vuide, & l'on entend un fracas, un grand bruit, tel qu'un

fait un bruit sourd, parce que la stamme roule de le restoidir par le vent des soussilets, sans dans la cavité, très-échauffée, & s'échappe quoi les liens de bois pourroient prendre comme un tourbillon de feu qui fort de l'ouverture d'un volcan. C'est ce que nous représente si bien Virgile, lorsqu'il dit :

.....In yasto Æolus antro Luctantes vertos, tempestatesque sonoras,

3°. Quand le feu & les charbons sont au milieu de la cheminée, la flamme s'éleve audessus du fourneau plus haut que quand il est plein. Elle se montre sous plusieurs formes, mais particuliérement en gros volume, de maniere qu'on en voit qui s'échappent du goufre en ondes pures, se rassemblent en l'air, & forment une grosse masse; puis rompant toute liaifon avec celles qui fuivent, s'élevent & disparoissent. C'est ce que l'on remarque bien distinctement pendant les ténebres. Au soleil, ou quand le jour est serein, on ne voit pas en entier ces volumes de flamme; mais ils se montrent de même que ces exhalaifons, qu'en été & par la chaleur, on voit s'élever de la terre & des champs. Dans ce temps les parois paroissent enflammés comme du fer rouge. On dit qu'alors le fourneau fouffre la plus grande action du feu, de façon que s'il y résiste, c'est une preuve qu'il est bâti de pierres qui résistent bien au feu, lequel se conserve deux ou trois jours dans le foyer, avant que de s'éteindre.

De l'état du fourneau quand le fondage est fini.

ALORS la cheminée est toute en seu; les parois sont rouges de toutes parts. Enfin, quand le reste du fer en susion est sorti, ce qui peut aller à cinq cents ou un mille, on bouche la thuyere avec de l'argile, & l'on interdit toute communication avec le vent. On continue cependant à faire marcher les foufflets pendant huit ou dix jours, pendant lequel temps le vent est résléchi contre les murs extérieurs du fourneau, de crainte que les soufflets, & les poutres qui affermissent la tour, ne soient attaqués par la chaleur, qui alors pénetre les murs; de crainte encore qu'elles ne reçoivent un feu caché: tous inconvénients auxquels on obvie par le vent réfléchi qui refroidit les murs. Il est digne de remarque que le fondage fini, & la cheminée vuide, la chaleur ne se jette plus vers l'intérieus du fourneau comme auparavant : mais elle attaque l'intérieur des murs, & par une route contraire à celle qu'elle tenoit d'abord, elle tend à sortir par l'extérieur core, que cette croute la plus basse est la des murs. C'est ce qui fait que dans quelques endroits, & après quelques jours écou- ties de fer. Dans quelques fourneaux, les palés, le mur extérieur s'échauffe de plus rois paroiffent encore entiers : mais les pieren plus, & que conséquemment il est bon res sont vitrissées ou enduires d'une matiere

feu, & le bitume, dont les soufflets sont frottés & enduits, pourroit fondre. D'ailleurs, pendant le travail, que le feu est le plus violent, la chaleur ne pénetre pas les murs de plus d'un pied & demi ou deux pieds, ce qui est une preuve évidente que leurs pores sont ouverts du côté du feu, & tendent tous de ce côté-là : ensuite ces pores qui étoient ouverts vers l'intérieur étant bouchés, la chaleur cherche une issue par le côté opposé. C'est encore ce qu'on pourroit prouver par la vapeur qui s'exhaloit des soupiraux de fer. Le fondage fini, cette vapeur paroît plus chaude que pendant le travail. On voit le foyer prendre un dégré de chaleur extraordinaire : ce qui dénote que la chaleur alors pénetre plus le fond qu'elle ne le faisoit auparavant.

On arrache la tympe de fer qui est audevant du foyer. On en fait autant à la plaque de fonte (13) qui est dessus, faisant ainsi une grande ouverture pour mettre le dedans du foyer à découvert. Le creuset est rempli de mines, partie fondues, partie brûlées, formant une masse; il paroît comblé de matieres mal digérées : fouvent le fond est occupé par une masse de fer de l'épaisseur d'un demi pied. D'autres fois le foyer étant usé & brûlé, on trouve une masse énorme de 2500, 3500, 5 ou 6000, qui tient la place du fond & des costieres : mais quand la mine à fondu aisément, cette masse est très - petite : souvent même il n'y en a point; lorsqu'au contraire la mine fond difficilement, on en trouve une considérable. En Suede, on appelle cette masse Klot (14): quelquefois, on en trouve deux ou trois; l'une occupe le fond, les deux autres les côtés. Ces masses ne sont pas de fer pur; mais on y remarque de la mine crue, de la pierre calcaire, de la pierre même du foyer, enfermée dans le fer : on ne peut tirer ces morceaux, qu'après les avoir soulevés avec des coins; encore faut-il des machines, & le secours de bien du monde pour s'en débarraffer; si ces masses sont trop considérables, on les met proche le fourneau, & on les abandonne: car, on ne peut, ni les transporter dans un foyer de forge, ni les faire fondre.

Le fondage fini, si on regarde dans l'intérieur d'un fourneau, on verra que les murs, depuis le bas, sont enduits d'une espece de matiere pierreuse, la même à peu-près dont les scories sont formées ; on remarque enplus épaisse, & se trouve mélangée de par-

⁽¹³⁾ Le Taqueret. == (14) En France, Orniau.

verdâtre vitrifiée; dans les autres fourneaux, ensuite elle blanchit, & brille comme de la où les pierres ne résistent pas si bien au seu, côté, & creusés sur-tout dans l'ouvrage. Car si le vent, par la position de la thuyere, a été horizontal, le mur paroît rongé au-dessus de l'ouverture de la thuyere : & si la thuyere a été trop oblique, le mur paroît rongé audessus de l'ouverture, qui sert de passage au fer & aux scories. Il faut encore observer, que la partie supérieure du fourneau (15) a été dilatée par la grande violence du feu; au moins, quand on a fait plusieurs fondages, cette ouverture paroît élargie, & sa circonférence aggrandie. La raison est, que les pou- virrisscation : à la distance de neuf doigts, tres qui tiennent la tour du fourneau, quittentinsensiblement, & s'éloignent par le poids des murs : les pierres les plus groffes se retirent aussi de cette ouverture, ce qui, par une nécessité indispensable, élargit la bouche de ce gouffre, au point que souvent on la trouve de figure ovale.

Au-dessus du ventre ou du milieu du fourneau, le mur paroît enduit & comme teint d'une couleur rouge, & cela à la diftance de trois aunes (16), depuis l'ouverture du dessus; ce qui est une marque que les soufres les plus grossiers sont sortis de la mine, & qu'ils ont teint le mur de cette couleur. Dans cet endroit, le mur paroît encore brillant & luisant, comme s'il avoit été frotté d'huile, semblable en un mot à une pierre, qu'un courant d'eau polit continuellement, de la flamme & du vent.

Observations touchant un fourneau ruiné.

Dans un fourneau ruiné, ou dans une partie de la maçonnerie dérangée par le feu, on voit son effet sur les pierres & sur les mortiers d'argile: si on examine l'argile qui a servi à affermir les pierres, on voit d'abord que la chaleur a sensiblement pénétré le mur de trois pieds d'épaisseur. Au bout de cette épaisseur, l'argile, qui est entre les pierres, est d'abord de couleur blanche; en se rapprochant du feu, elle est d'un jaune clair, mais friable, & pouvant aisément s'écraser entre les doigts; proche de l'intérieur, l'argile est de couleur brune, comme de la brique, & lui ressemblant entiérement; plus proche encore de l'intérieur, elle est d'un jaune foncé: le feu l'a beaucoup durcie; elle est onctueuse & douce, comme si elle avoit été enduite d'huile, ce qui annonce le commencement de la vitrification; de-là, elle est d'une couleur obscure, tirant sur un bleu obscur: enfin, elle se change en une espece de verre; alors elle prend des nuances de

porcelaine ou argile des Indes: le fable & la on verra les murs rongés d'un & d'autre pierre, ensermés dans l'argile, sont d'une couleur très-blanche, quoique l'argile soit bleue, d'un jaune clair, rouge, & d'un jaune foncé.

Pour ce qui regarde les couleurs que l'argile prend, eu égard à sa distance du feu, celle du contour intérieur de la cheminée est blanchâtre, ensuite rousse; à la distance de deux doigts, elle est bleue; à trois ou quatre doigts, la couleur s'obscurcit, & passe au bleu obscur; à cinq ou six doigts, elle est brune; l'argile paroît onctueuse; c'est-là que finit la elle est comme la brique; en avançant dans la profondeur du mur, le rouge de la brique pâlit, & l'argile blanchit de plus en plus, jusqu'à la distance où elle est friable, & s'écrase aisément en la frottant entre les doigts.

La pierre, dont les parois sont bâtis, a pris une couleur rouge, & d'autant plus rouge, qu'elle est plus proche du feu ou de la cavité. Si on casse ces pierres, on voit une espece de conduit poreux, allant de la cavité directement dans leur intérieur; ce conduit est formé par la chaleur & le feu, qui coulent horizontalement : ces pierres, une fois arrachées du mur & exposées à l'air, ou jettées à l'eau, tombent en poussiere.

La pierre change aussi de couleur dans les murs; d'abord, elle est comme vitrisiée, mais le verre paroît troué en plusieurs endroits; ou qu'une chûte d'eau creuse, ce qui paroit à la distance d'un demi-pouce ou d'un pouce, venir du slux continuel, & de l'action réunie elle tire sur le verd : ensir elle rougit com elle tire sur le verd : enfin elle rougit, comme on l'a dit ci-devant.

On peut aussi voir des changements de couleur dans les scories. Si on plonge un ringard froid dans le foyer, rempli de métal en bain, & qu'on le retire, il est environné tout autour de scories : celles qui sont les plus proches du fer, ressemblent dans l'épaisseur de quelques lignes à un verre pur & trèstransparent. A mesure qu'elles s'éloignent du ringard, elles sont vertes, bleues, ou d'une autre couleur, suivant la nature de la mine : mais si le ringard, qu'on plonge, a été préalablement chauffé, on ne retire point de scories vitrifiées.

Quelquefois aussi il part des scories des étincelles très-brillantes, qui ne sont autre chose que du fer. Dans cet endroit, la masse des scories s'ensle & se crevasse: elle bout un peu, & c'est par un bouillon que s'échappent ces étincelles. Si on les ramasse, on verra que c'est du fer pur : mais aussi-tôt qu'on bouche ces crevasses des scories, en y mettant quelque matiere froide, alors le fer, qui produisoit ces étincelles, se rassemble dans une espece d'endroit creux & arrondi, sous verd : mais proche l'intérieur, elle est jaune; la forme d'une boule plus ou moins grosse :

⁽¹⁵⁾ Le Gueulard, = (16) 5, pieds,

on peut retirer ces globules de scories, en gile de la même espece, c'est-à-dire, de celle les pilant, comme on fait en quelques en-

Enumération des Fourneaux & des Forges en Suede (17).

DANS le territoire de Kopersberg & ses dépendances, il y a 79 fourneaux & 47 forges.

Dans la province de Westmanie, 57 four-

neaux & 78 forges.

Dans le district d'Orebro, on compte 177

fourneaux & 165 forges.

Dans la province d'Uplande & dans la Roslagie, il y a 24 fourneaux & 18 forges. Dans la Gestricie & l'Helsingland , 6 fourneaux (18) & 54 forges.

En Sodermanie, 2 fourneaux, sans compter plusieurs autres qu'on ne nomme point,

& 23 forges.

Enfin, dans la province d'Ostrogothie, il

y a 17 fourneaux & 24 forges.

De toutes ces forges, il y en a beaucoup qui ont 3, 4 & jusqu'à 10 seux. Le nombre des fourneaux & des forges seroit bien plus grand, que celui détaillé ci-dessus, si on fai-soit mention de toutes les usines à fer, qui sont dans les districts de Jonckop, Calmar, Cronébourg, dans la Smalande & dans la Bothnie occidentale & orientale, c'est-àdire, la Lapponie & la Finlande: mais nous allons passer à des choses de plus grande importance.

Argent natif trouvé en 1726 dans la mine de fer de Noormark en Wermlande, & des observations faites tant sur cet argent que sur l'argile qui lui servoit de matrice.

JE ne crois pas qu'il soit hors de propos, ni m'éloigner de mon objet, de joindre ici l'histoire & les observations qu'on a faites sur Noormark, & tiré de la mine pure de fer. Cette richesse étoit cachée dans le fer, comme un enfant dans le sein de sa mere ; & après y avoir été long-temps nourrie, on l'en a tirée en 1726. Les annales nous apprennent qu'il y a 70 ou 80 ans, on vit quelque chose de semblable. Il y avoit une espece de couche qui traversoit la miniere & la divicette miniere a plusieurs puits & galleries. C'est dans celle qu'en Suédois on nommoit Brattfors-Grufwan, qu'étoit la matrice de cette veine précieuse. La matiere de la coud'argile grasse de la largeur d'un quart, & quelquefois d'une demi-aune (19). Cette couche cependant n'étoit pas entiérement d'ar- donné le plus petit grain d'argent.

qui contenoit de l'argent : on en trouvoit de la grossiere jaunâtre, comme il y en a beaucoup. A sa jonction avec la mine de fer, cette argile avoit des deux côtés la dureté d'une pierre : on découvroit aussi très-facilement dans cette argile groffiere des glandes ou noyaux, de l'espece sine & subtile, de couleur bleue obscure, quelquefois jaunâtre, facile à distinguer par la couleur & par ses autres qualités. Dans ces glandes d'argile, on voyoit une espece de spath brillant, jaunâtre, de contexture réguliere; on découvroit aussi de l'argent natif, en assez grande quantité, tant dans les grains, aussi fins que le fable, que dans des morceaux plus gros; ces parcelles d'argent avoient toutes sortes de figures; les unes se terminoient en pointes & en aiguilles, ou par des filets tortueux embrassoient l'argile; d'autres en grains, comme des pois ou des féves, formoient une masse isolée; toutes ainsi par différentes formes, sembloient se jouer dans leur matrice, comme le fait ordinairement l'argent natif : j'en ai vû un morceau qui pesoit sept onces & demie, d'autres trois, cinq & six onces. Cette argile subtile & bolaire brilloit de grains d'argent; en la frottant contre une pierre ou une meule, elle acquéroit la couleur d'un argent très-pur; regardée au microscope. elle ressembloit à un sable d'argent; elle étoit très-pesante; passée à la coupelle, elle rendoit trente-huit marcs & demi, ou foixante & dix-sept livres par quintal : cette veine n'eut pas de suite; au bout de quelques mois, elle disparut entiérement; à mesure que l'on approfondissoit, le filon alloit toujours en diminuant de volume, & se perdit enfin totalement au mois d'Août 1727 : depuis ce temps, & quoiqu'on ait creusé à la profonfondeur de huit ou neuf aunes (20), on n'a pu de l'argent natif, trouvé dans la miniere de retrouver ni la couche, ni aucun vestige d'argent. Cependant aux deux extrémités, c'està-dire, à l'orient & à l'occident de cette miniere, il y a un rameau d'un quart ou un cinquieme d'aune (21), qui, au lieu de cette argile douce, tenant argent & mêlée de fpath brillant, est composé d'argile dure & grossiere, ainsi qu'on l'a éprouvé & qu'on l'éprouve tous les jours. Aux deux extrémisoit en deux parties de l'orient à l'occident: tés où cette couche argileuse divise la roche, il n'y a point de mine de fer, ce qui porte à croire qu'on n'a trouvé de l'argent que lorsqu'il se trouvoit entrelassé avec le fer; on a aussi trouvé dans cette argile une espece de che qui divisoit la miniere, étoit une espece mine de ser, réduite en poussière, aussi sine que de la farine : à l'essai, la mine de fer, voisine de cette couche d'argile, n'a jamais

(17) On supprime ici le détail des noms, qui dans cette graduction, seroit aussi ennuyeux qu'il est inutile.
(18) Swedemborg ajoute qu'il y en a encore plusieurs
FOURNEAUX. 4e. Section.

autres sans les dénommer.

^{(19) 5.} pouces, 10. pouces. (20) 13. pieds \(\frac{1}{4}\), 15. pieds. \(\equiv (21)\) 5. & 4. pouces.

Au reste, on sçait qu'en Suede on a trouvé, & se précipitoit avec les alcalis. dans plusieurs minieres de fer, des traces d'argent. Il y a déja plusieurs années, que dans la mine de Dannemore en Rossagie, on a remarqué une espece de veine d'argent; dans celles d'Uthoé & de Singoé, il y a des filons qui tiennent argent, mais qui sont détériol'essai a prouvé aussi qu'il y a de l'argent dans la mine de Grengiesberg; on rapporte encore, qu'autrefois on a trouvé des particules d'argent natif dans la miniere de Bisberg; en Norvége, d'où l'on tire tous les ans une si grande quantité d'argent natif, on voit une espece de ser, réduite en ochre, suivre, & couvrir les endroits qui sont fertiles en argent; ce qui sert à prouver que le fer & l'argent s'allient & se joignent très-étroitement. Dans un filon, on distingue aisément deux ou trois rameaux de nature différente; deux rameaux paralleles, l'un tenant argent & l'autre fer, couleront également sans se quitter ; là , on trouvera une espece de mine d'argent, renfermée dans une couche épaisse de fer : ici, le fer & l'argent auront entrelassé leurs veines & leurs fibres, au point qu'il n'y aura que l'action du feu qui puisse les dégager.

Voici les essais chymiques auxquels le Docteur Brandt a foumis cette argile douce, subtile, bleuâtre, & tenant argent, dans le Laboratoire du Collége Métallurgique de

Stockholm.

On a mis douze onces de cette argile dans une petite rétorte de terre. Le récipient ajusté, les jointures lutées, on a donné le feu ; lorsque la rétorte a commencé à rougir, on a vû monter une espece de liqueur, sans qu'il y cût encore de vapeurs arsénicales : mais lorsque la rétorte à été entièrement rouge, une fumée arfénicale s'est montrée pendant quelques heures. Le feu ôté & le tout refroidi, on a vû distinctement des grains d'argent, aussi sins que des pointes d'aiguilles: l'argile brûlée étoit de couleur brune, friable, aisée à réduire en poussiere très-subtile, sans avoir pû la vitrisier, ni la fondre en une masse, par le seu de susion qu'on lui a fait essuyer.

Pour s'assurer si l'on avoir chassé toutes les parties arsénicales, on a fondu cette argile au fourneau d'essais, même sous la moufle, partie seule, partie avec du plomb, elle n'a pas fourni le moindre indice d'arfenic.

Les douze onces d'argile mises dans la rétorte après la distillation, pesoient avec l'argent neuf onces & un huitieme d'once. La liqueur qui étoit montée, pesoit un seizieme d'once, & l'arsenic une once & onze seiziemes : le total du poids étoit diminué de deux onces & demie.

La liqueur blanchissoit à l'esprit de nitre, demie d'argent.

L'arsenic étoit de couleur de cendres , ou grise, mais impur, ressemblant assez à l'arsenic ordinaire : il étoit soluble dans quelques menstrues acides, tels que l'esprit de sel &

l'eau régale.

On a essayé de découvrir si cette argile rés & viciés par la grande quantité de ser; née, pour ainsi dire, dans le ser, n'en receloit point quelques particules. Mise en poussiere, l'aimant n'en a point attiré, soit qu'il n'y en eût point, soit que le fer réduit en safran & en rouille, ne lui donnât plus de prise : quelques procédés qu'on ait mis en œuvre, on n'a pû tirer aucune espece de vitriol de cette argile ainsi calcinée.

L'esprit de vinaigre, connu pour dissoudre le fer & le zinc, versé sur cette argile, n'en a reçu aucune teinture : mais de ce que cet esprit dissolvoit quelques-unes de ces parties, on a conclu qu'en y ajoutant de l'huile de tartre par défaillance, il se précipiteroit une espece de poussiere, qui n'étoit qu'une matiere terrestre, que le vinaigre dissout & corrode ordinairement jusqu'à un certain point.

L'eau régale avoit plus d'action sur cette argile que le vinaigre ; la couleur en étoit changée; l'huile de tartre par défaillance, lui donnoit une couleur verte & faisoit précipiter une espece de chaux, de couleur brune ; on a aussi essayé de découvrir si cette chaux avoit quelques particules métalliques: mais on n'en a pas découvert le moindre

On a mis deux quintaux, poids d'essai, de cette argile ainsi brûlée dans deux creusets. un quintal dans chacun, avec du sel de tartre pur & bien calciné pour fondant. Quand la matiere a été fondue, chaque creuset a donné un grain de métal pesant cinquante-neuf livres; ce qui est de plus singulier, c'est que chaque grain paroissoit divisé, comme s'il avoit été de deux métaux différents : une partie montroit de l'argent pur , & l'autre du bifmuth. Les deux matieres qui formoient ce régule extraordinaire, n'étoient pas confondues, comme il arrive ordinairement quand on fond ensemble deux métaux différents, mais étoient visiblement distinguées & appliquées l'une à l'autre, chacune formant une section du globule : il ne falloit qu'un coup léger, pour séparer l'argent du bismuth. Le grain de ce dernier pesoit 22 marcs; il se mettoit aisément en fusion, par le moyen de cendres gravelées; le poids de l'argent étoit de 96 marcs, qui, passés à la coupelle, donnoient 94 marcs & 2 onces d'argent purifié, ne rendant aucune fumée alcaline; en diminuant le grain de plomb, il restoit 77 marcs & 7 onces 5 d'un argent très-pur : de façon que, suivant cet essai, ce quintal d'argile contenoit 77 marcs 7 onces & 1 ou 38 livres &

On a ensuite essayé le résidu de l'argile, fere de l'ordinaire, en ce qu'il donne des impregné du sel alcali qui avoit servi de fondant : on l'a mis dans une quantiré d'eau qui s'est chargée du sel dont on a débarrassé l'argile en décantant & réitérant : l'argile séchée pesoit 41 livres, ou l'excédent des 59 livres du quintal fourni pour l'essai; cette argile ainsi purisiée par l'eau, éprouvée à l'aimant, n'a donné aucun indice qu'elle contînt du fer : quant au bismuth mis en poudre, l'aimant a fait voir qu'il en contenoit quelques parcelles.

Cette portion de bismuth méritant d'être examinée, voici les essais qu'on en a faits: il se dissolvoit entiérement dans l'eau-forte; la folution étoit verte; elle devenoit laireuse par l'addition de l'huile de tartre, & il se précipitoit en même-temps une chaux blanche, qui, ensuite passoit à la couleur jaune: à l'eau pure seule, cette solution blanchissoit, & il s'en précipitoit une chaux blanche.

L'eau régale dissolvoit encore entiérement ce bismuth. La dissolution verdissoit comme celle du cuivre, avec cette différence cependant que la dissolution du cuivre, par l'eau régale, prend une couleur bleue par l'addition de l'huile de tartre, au lieu que cette huile ne change rien à la dissolution du bismuth : l'eau pure n'y fait non plus aucun changement, & ne précipite point de chaux.

L'esprit de vinaigre n'a pu dissoudre ce bismuth étranger: on a cependant remarqué qu'il en a détaché quelques petits filets trèsdéliés, parce qu'en y ajoutant de l'huile de tartre, il s'en précipite quelque chose, comme il arrive au bismuth ordinaire, lorsqu'a-près l'avoir fait dissoudre dans de l'esprit de vinaigre un peu échauffé, ou en fermentation, on y verse de l'huile de tartre. Ce bismut n'étoit nullement rongé par

l'esprit de sel armoniac, qui n'en recevoit qu'une teinture bleue, couseur que le cuivre lui donne ordinairement.

Ce grain de bismuth a fondu seul dans un creuset; mais il a fallu un dégré de feu trèsviolent; il n'a répandu aucune fumée : ce qui est bien différent du bismuth ordinaire, qui fond aisément, & presque à tous les dégrés de feu, jettant beaucoup de fumée.

On a fait un autre essai de ce bismuth extraordinaire, afin de pouvoir constater par plusieurs expériences, la différence de sa nature avec celle du bismuth ordinaire. Pour cela, on l'a mis dans un creuset avec deux parties de cendres gravelées, & deux partie de caillou; sur ce creuset on en a renversé un autre. On a lutté les jointures. Après la fusion, les creusets séparés, on a trouvé autour des parois des scories de couleur bleue, qui y étoient adhérentes. De-là, & de ce que nous avons dit, on

peut conclure que ce nouveau bismuth dis-

scories bleues; qu'il est fragile; que le marteau le réduit aisément en poussiere; qu'on le fond, & le met en bain avec peine; qu'il ne donne point de fumée pendant que le bismuth ordinaire donne des scories jaunes; qu'il résiste au marteau; qu'il fond à un médiocre dégré de chaleur; qu'étant fonduil donne de la fumée.

La folution du bifmuth ordinaire par l'eauforte, ou l'eau régale, n'est point verte: mais par l'addition de l'eau pure, elle devient laiteuse, & il se précipite une chaux blanche, au lieu que la solution par l'eau-forte de cette espece nouvelle de bismuth, est verte, & que l'addition de l'eau n'en précipite rien. Le bismuth ordinaire dans l'esprit de sel ammoniac ne change point de couleur, comme il arrive à celui que fournit la mine de Noormark.

Malgré toutes ces différences, jusqu'ici cependant plusieurs indices, comme les scories bleuâtres & autres, montrent qu'il faut regarder cette matiere nouvelle comme une espece de bismuth, vitrissé par le fer.

5. II.

Des Forges, de leurs foyers, de la liquation & affinage de la fonte, & de l'extension du fer sous le marteau en Suede.

Nous avons parlé de la mine de fer, de fa préparation, & de la maniere la plus ordinaire de la fondre en Suede. Il s'agit maintenant de décrire la façon d'affiner la fonte à la forge, & d'étendre le fer sous le marteau. La maniere de refondre & de rendre le fer de fonte pur & malléable, n'est pas la même dans toutes les provinces de la Suede, où l'on travaille ce métal: mais cette différence n'est pas affez grande, pour mériter qu'on les dé-crive toutes séparément. Nous ferons cependant une exception en faveur de la méthode usitée en Roslagie, qui est fort différente des autres. Celles-là s'appellent travail à l'Alle-mande, en Suédois, Tysca smidet. L'autre, c'est-à-dire, celle de Roslagie, se nomme travail à la Françoise, en Suédois, Francisca smidet. Nous expliquerons ci-après & séparément cette derniere méthode, quand il en fera temps.

L'intérieur du bâtiment ou de la forge qui renferme les cheminées, les foufflets, les foyers, les marteaux, les enclumes, c'est-àdire, toutes les machines pyrotechniques, pneumatiques, & hydrauliques, n'est pas partout de la même dimension. On le fait plus ou moins étendu, suivant les circonstances du local. On choisit ordinairement un endroit spacieux. S'il y a des inégalités, on l'unit pour se procurer une place d'une grande

étendite : plus elle sera grande, mieux elle minées, où l'on ne laisse point de pareilles fera, sur-tout si l'on veut y placer deux ou trois cheminées. Chaque Ouvrier fera plus à son aise pour son travail, remuer, voiturer & battre les loupes, allonger le fer sous le marteau, ainsi que nous le dirons.

Les cheminées, qu'en Suede on nomme Hærd & qu'Agricola appelle fourneau, fornax, ne sont pas non plus par-tout de la même dimension; mais elles sont plus grandes ou plus petites, suivant que le permet la place qu'on est obligé de choisir proche d'un courant d'eau; ce qui fait qu'on ne peut donner aucune regle ni raison des différentes dimensions que l'on observe. Car j'ai vû des cheminées (nom que nous leur donnerons) assez grandes, & d'autres très-petites. La mesure ordinaire est de leur donner quatre aunes de longueur (1), & trois & demie de largeur (2). Les cheminées en usage aujourd'hui, sont ouvertes de deux côtés, de façon qu'en se baissant, l'Ouvrier peut y entrer. Des deux autres côtés, il n'y a pas d'ouverture, & l'un & l'autre sont sermés par un mur de grosses pierres. La cheminée étant ouverte de deux côtés, on met à un de ses angles un pilier soit de bois, soit de fer, ou bien on le fait avec de grosses pierres de roche taillées. Dans la plus grande partie des forges, on y emploie des enclumes & des marteaux hors de service, de crainte que cet angle, qui porte presque tout le poids de la cheminée, ne culbute. On en fait de même à l'autre angle où commence le mur de pierres de roche: pour le fortifier, on emploie encore de vieilles enclumes, & des marteaux cassés. Sur ces deux piliers & les murs de côté, on éleve la cheminée quadrangulairement. Elle paffe à travers la couverture du toît de la forge, & se termine en une ouverture affez grande pour donner une libre issue aux fumées & aux étincelles, ce qui est cause qu'en montant, la cheminée va toujours en se rétrécissant, & au-dessus du toît, ressemble au tuyau quarré d'une cheminée ordinaire. La grande ouverture du devant, où se tient l'Ouvrier, & par laquelle il remue & travaille la fonte qui doit être affinée, est ordinairement basse, sinon on y met une lame de fer ou de bois, pour, par cette espece de désense, garantir le visage de l'Ouvrier de la grande ardeur du feu, & de la vibration continuelle de la flamme. Au mur de derriere, on laisse une ouverture quarrée d'une demi-aune de largeur (3), pour passer les barres de fer cassées, que l'on veut souder ensemble, parce qu'il faut mettre à la grande chaleur & au milieu du feu, les bandes qu'on veut rejoindre & fouder, avant que de les porter sous le marteau qui trois côtés. Il n'y avoit autre chose qu'une

ouvertures.

On peut juger combien une spacieuse & grande cheminée est présérable à une petite, en ce que dans une grande on peut avoir une place pour les charbons entiers, une autre pour les menus charbons, & une troisiéme pour les pouffieres de charbons. D'ailleurs l'Ouvrier qui a les poumons échauffés par l'ardeur du feu, a plus de facilité de respirer, quand il en est un peu éloigné. Il a aussi plus d'espace pour remuer & étendre ses bras, que le travail l'oblige de laisser nuds.

Mais la figure d'une cheminée fera plus sensible qu'une description : voici une cheminée, accompagnée de soufflets & de leurs équipages. A est la cheminée, & son foyer bâti de briques. BB des liens de bois attachés ensemble aux angles pour soutenir la cheminée, & empêcher qu'elle ne fende. On voit les deux côtés de la cheminée, ouverts comme on l'a dit. C est le mur de derriere; dans lequel on laisse une ouverture quadrangulaire. H font des anciennes enclumes ou marteaux servant de piliers. Z est un vieux marteau, dont l'œil ou le trou de l'emmanchure fert de conduit aux scories qui sortent du foyer. On profite aussi de cette ouverture pour soulever avec des coins, le fer qui s'attache aux parois du creuset. G est un bois creusé, ou une auge (4), pour recevoir de l'eau. Cette eau puisée par un seau, ou une sebille H (écuelle à mouiller), se jette sur le fer, quand il est trop ardent. On jette encore dans ce basche, les scories qu'on veut pulvériser: on s'en sert aussi pour rafraîchir les ringards. Dans chaque forge, il y a ordinairement deux de ces cheminées, & dans quelques-unes jusqu'à trois, ce qui est très-rare. Il y en a même beaucoup dans lesquelles il n'y en a qu'une. Un marteau avec son enclume suffit pour forger le fer, qu'on peut faire dans deux cheminées. La planche au-dessous de celle ci-dessus repréfente le dehors d'une forge. F & E'font deux maisonnettes ou petits bâtimens qui enferment les machines & les roues que l'eau fait mouvoir. MKY sont les palles, qui étant levées, ouvrent le passage à l'eau, qui tombe sur les roues. CC est un long conduit de bois, qui du réservoir mene l'eau vers les roues. D D sont les tuyaux des cheminées par lesquelles la flamme & les étincelles s'évaporent.

Autrefois il n'y avoit rien de si simple que la construction d'une cheminée de forge. On trouve encore aujourd'hui cette simplicité dans celles dont le Maître est pauvre. La cheminée étoit entiérement ouverte de les réunit. Aujourd'hui il y a bien des che- aire très-grande avec le foyer : seulement du

côtés des soufflets, il y avoit un mur en bri- ce jusqu'au seu, en diminue la chaleur, & ques, ou de grosses pierres de roche de la hauteur de trois aunes (5), au moyen dupose; de façon que la cheminée étoit comme à nud & à découvert. Il y avoit simplement un trou dans le toît pour passer les fumées; ce qui étoit cause que souvent la fumée se trouvant chargée de seu & d'étincelles, le feu prenoit à la charpente pour peu qu'elle fût vieille. Il prenoit aussi au toît qui étoit extrêmement sec, ou à la clôture de l'attelier qui étoit de bois tout enfumés, &, pour ainsi dire, cuits par la chaleur. Si pendant son travail, l'Ouvrier n'avoit pas toujours l'œil sur ces parties, & s'il n'avoir pas soin d'y jetter continuellement de l'eau, la maison & l'attelier étoient bientôt consumés, comme on n'en a que trop vû d'eexemples. Dans quelques endroits, il y a des cheminées qui ne sont formées que de deux parois de briques; mais le dessus est très-ouvert, & les étincelles s'échappent par une ouverture faite au toît. Voilà la simplicité des cheminées d'autrefois, & telles qu'Agricola les décrites & dessinées : mais, devenus plus habiles avec le temps, nous avons appris à les construire mieux & d'un meilleur usage.

Je ferois ici mention d'une cheminée de forge, bâtie à Stiernsund par le Seigneur Polhémius. Le dessus étoit couvert d'un double arc, ou voûte; on avoit seulement laissé à un des angles une ouverture pour le passage des fumées. Mais comme l'Auteur, qui est très-expérimenté, ne m'a pas paru faire grand cas de cette invention, j'en surseoirai quant à présent la description.

Construction d'un foyer de forge.

On appelle foyer de forge, un endroit pratiqué dans l'aire de la cheminée pour recevoir le fer, ou bien l'endroit dans lequel s'opere la cuisson ou la liquation du fer crud : quelques-uns l'appellent Catinus, tigillum, en Suede hærd (6). Au reste, quelque nom qu'on lui donne, il suffit de sçavoir que par foyer de forge, on entend un lieu dans l'aire de la cheminée, arrangé avec des plaques de fer, pour recuire le fer crud.

Pour placer la fondation, & le fond d'une cheminée de forge, il faut, de même que pour un fourneau à fondre la mine, choisir un endroit sec; car, si la terre de dessous est humide & rafraîchie par des voies cachées

par une certaine fraîcheur l'énerve & l'engourdit. De-là, on doit conclure qu'il faut quel les soufflets étoient garantis du seu, que le terrein, sous le soyer, soit privé & auquel la poix dont on les enduit, les ex- exempt de toute humidité. Mais pour plus exempt de toute humidité. Mais pour plus grande sûreté, on fait dessous une espece de fosse, comme sous les sonds d'un sourneau de fusion: à cette fosse, on ajuste un syphon de fer, pour évaporer la vapeur : par ce moyen, on empêche l'eau qui croupit, d'attaquer & de briser la contexture & les fibres de la pierre du fond : on tourne le tuyau d'évaporation du côté des soussets, ou sur le de-

> A Stiernsund, l'aire de la cheminée & du foyer est établie sur une voûte qui tient tout l'espace. L'eau s'évapore librement par un des côtés de cette voûte, qui est ouvert : ce qui fait que ce foyer, privé de toute humidité, est très-propre à la liquation.

Dans plusieurs endroits, où le sol est très-sec & en état d'absorber toute l'humidité, on ne fait point de pareille fosse; si le fond du foyer est humide, la liquation est difficile; le fer est comme infusible ; on ne peut le séparer des scories, & autres corps qui le vicient; une grande partie se change en scories; les charbons n'agissent pas avec la même force & la même action; on brûle inutilement beaucoup de fer & de charbon : enfin cela rend le fer non fusible & réfractaire.

Sur la fosse, on mer une grande pierre; & sur cette pierre, on forme l'aire de la cheminée : ensuite on ferme le foyer du côté des soufflets, par un mur de grosses pierres, comme le dit Agricola. Ce foyer, ou ce creuset, dans lequel on fait la purification du fer crud, est d'une figure presque quadrangulaire, confistant en un fond & des côtés, qui doivent être de fer de fonte, & non de fer forgé. Trois plaques de fonte forment trois côtés, un autre fait le fond. Celle-ci est épaisse de quatre doigts, longue d'une aune (7) & deux doigts, sur une aune de largeur; son poids est d'environ 800 : chaque plaque des côtés est longue d'une aune deux doigts, large de quatorze doigts, & épaisse de trois

Pour placer la plaque du fond sur la pierre fondamentale, on met d'abord du charbon pulvérisé, & des scories en poudre; là-dessus on pose la plaque du fond, dont on vient de donner les dimensions; ensuire, on éleve autour du fond les trois plaques qui forment les côtés, & le ferment dans ces trois parties; on tient droites deux de ces plaques, & on d'eau, qui se glissent & pénétrent à travers, les affermit en les garnissant par derriere, l'eau s'insinue aisément sous le foyer, & par de poudre de charbon, que l'on bat sorteles interstices quis'y trouvent, même par les ment entre le mur & la plaque, de crainte pores ouverts par la chaleur, l'humidité per- que l'humdité ne perce jusqu'à elles, & parcôtés est, comme nous l'avons dit, fermé par un mur intermédiaire, entre le foyer & les foufflets: c'est celui sur lequel on pose la des soufflets, ni trop avant dans la thuyere, thuyere, qui reçoit les buzes des soufflets, comme nous le dirons. C'est-là, sous la thuyere, qu'on met la troisieme plaque de fonte, qui doit être aussi toute droite. Pour ce qui regarde le devant, on n'y met point de plaque de fonte; on y place simplement un vieux marteau hors de service, squisserme le quatrieme côté du soyer; l'œil du marteau sert de passage aux scories qui doivent sortir du foyer, depuis ce marteau jusqu'au derriere (8), il y a ordinairement trois pieds à trois pieds & demi de distance; de la thuyere à son côté opposé (9), il n'y a que deux pieds & deux doigts. Si la plaque qui sert de fond, n'étoir pas assez grande pour remplir entiérement l'espace qui lui est destiné, comme il faut que les dimensions soient exactement suivies, on éloigneroit un peu de ses bords, les plaques qui ferment les côtés : la dimension du fond donnée, on connoît l'étendue du foyer, qui est dans la même proportion, & qui conséquemment a une aune deux doigts de longueur, une de largeur, & douze ou quarorze doigts de hauteur.

Ceux qui exercent cette profession, ont grand soin de donner exactement au foyer ces mesures : mais ils portent sur-tout le plus d'attention à donner à la thuyere, qui reçoit les buzes des foufflets, l'obliquité & la position nécessaire. Cette position doit cependant varier suivant la qualité du foyer & la nature du fer: mais voyez ce que nous allons

dire de la thuyere & du vent.

De la Thuyere, des Buzes & du Vent.

La thuyere est de cuivre, d'une figure hyperbolique, & finissant en un orifice demicirculaire; elle est faite d'une lame de cuivre battu, très-épaisse; on la place sur le mur dont nous avons parlé, afin que recevant les buzes des soufflets, le soyer reçoive le vent par une seule ouverture, & afin que le vent, ainsi concentré, ait plus d'action sur le fer cle PQ, ne doit point être horizontale, liquéfié, & sur celui qui est à liquéfier, comme aussi pour obvier à ce que le vent, comme s'il étoit las & fatigué, n'arrive fans force au foyer, & que dès son entrée il ne soit comme mourant: par le moyen de la thuyere, qui est placée fort avant dans le creuset, le vent entre avec force, & le pénetre en entier avec activité. La plus grande dimension de la thuyere doit être de huit parties; la plus grande largeur de six & un tiers, & la moindre de trois & un quart. La lettre Y repréfente l'orifice d'une thuyere, faite sur ces dimensions, quoique dans tous les atteliers

là ne refroidisse l'ardeur du foyer; un des cet orifice ne soit pas le même, parce que différentes especes de fer demandent quelques changements. Il ne faut placer les buzes ni trop loin de son extrémité qui est dans le foyer, mais à une certaine distance mitoyenne, autrement le vent est poussé avec trop ou trop peu de force, ou bien il s'échappe par des angles trop obtus ou trop aigus. Du bout des buzes à l'extrémité de la thuyere, il reste ordinairement un demi-pied : on donne aux buzes la même obliquité qu'à la

On pousse la thuyere au-delà du mur, pour qu'elle entre dans le foyer. Les uns l'avancent plus, les autres moins, suivant qu'on le leur a montré, mais sur-tout suivant la qualité du foyer & du fer. Depuis le mur, la thuyere est ordinairement avancée d'un

demi-pied.

Pour ce qui regarde sa direction, on ne doit point la placer horizontalement; alors le vent iroit contre le fer, qui est de l'autre côté: il faut un peu la baisser vers le fond. C'est une grande habileté dans un Ouvrier, de scavoir donner à la thuyere l'obliquité convenable, ou de lui faire décrire exactement l'angle prescrit par les regles. Ordinairement, on la dispose de façon que le vent aille frapper la jonction du côté opposé avec le fond, c'est-à-dire, que le vent, passant à travers le vuide du foyer, aille frapper la partie du fond la plus éloignée & la plus basse du contre-vent, donnant ainsi entre ces deux plaques de fonte, dans l'endroit où elles se joignent. D'autres la baissent au point , qu'au lieu de toucher l'endroit où le fond & le contre-vent se touchent, le vent balaie le fond. D'autres, au contraire l'élevent de façon que le vent ne donne sur le fond en aucun endroit, mais simplement sur le côté opposé à la thuyere. Comme ces différentes méthodes ont chacune leur cause, nous les examinerons ci-après.

La base de la petite ouverture de la thuyere, ou le diametre inférieur du demi-cermais un peu oblique : il y a cependant le plus ou le moins, suivant la qualité du fer. Pour l'ordinaire, il faut que l'orifice de la thuyere, quittant la ligne horizontale, ou la ligne parallele au fond, baisse un peu sur ce fond, de façon qu'en regardant par la thuyere, il faille tourner les yeux oblique-

ment pour voir le fond.

La thuyere ne doit point regarder le milieu du foyer, c'est-à-dire, que le vent qui en fort, ne doit point partager le foyer en deux parties égales ; elle ne doit pas non plus être posée au milieu de son parois (10): mais elle

doit être placée de maniere que le vent qui en fort, au lieu de passer par la ligne du centre du foyer, s'en éloigne & passe derriere, en tirant sur le côté opposé au devant (11). Pour cela, il faut que la plaque de fonte (12) qui porte la thuyere, foit divisée en trois parties égales: la thuyere sera posée à la seconde division, ensorte que du marteau qui serme" le devant, elle sera éloignée de deux parties, & d'une seulement du parois opposé.

On laisse dans le mur des soufflets, une ouverturé quarrée pour passer la thuyere, que nous avons dit être faite d'une feuille de cuivre bien battue & bien soudée. On la place fur la plaque de fonte (13) adossée à ce mur; & sur la thuyere, ainsi posée, on met une feuille de fer : enfuite avec de l'argile, on joint la thuyere au mur, afin qu'elle ne puisse remuer, ni être dérangée. Outre cela, on attache avec des cloux un morceau de fer, dont un bout entre dans le vuide de la thuyere, à sa partie postérieure (14): tout cela se fait pour que la thuyere conserve la position qu'on lui a donnée, & pour qu'elle ne puisse être dévoyée d'aucune part.

Un Ouvrier adroit doit sçavoir donner à sa thuyere la situation qui lui convient, & qui ne doit être ni trop horizontale, ni trop oblique: ce qui fait que chaque Ouvrier qui entend son métier, a ses mesures tracées sur une regle, dont il se sert pour arranger son foyer & sa thuyere: il a grande attention de laisser ces mesures à sa famille, comme le fecret de son art, & il ne les montre ni ne les donne jamais à des étrangers.

Il arrive fouvent qu'ayant à travailler un fer de différence qualité, les mesures, tant pour la hauteur que pour l'obliquité de la thuyere, telles que l'usage d'un premier fer les avoit enseignées, ne peuvent servir à la liquation ni à la purification d'un second; ce qui est cause qu'au milieu du travail il faut changer la thuyere de position, l'avancer dans l'ouvrage ou la reculer, l'incliner ou la relever : enfin, il faut tâtonner jusqu'à ce qu'on ait trouvé le point qui convient au fer que l'on a à traiter. Si on n'observe pas cela scrupuleusement, ou les charbons se brûlent sans fruit, ou le fer périt, disparoît & se tourne en quelque façon en scories, ou bien il demeure mêlé à des scories crues, ou l'opération de l'affinage se fait lentement, sans parler de bien d'autres inconvénients, qui réfultent de la mauvaise position de la

Si elle est trop avancée dans le foyer, c'est-à-dire, si elle y entre de plus d'un demi-pied, on prétend que le fer en fond mieux, & cela parce que le vent a moins d'efpace à parcourir pour arriver au parois opposé : ce qui est cause que le ser est frappé plus à plein par le vent. D'autre part, si on met la thuyere trop avant dans le foyer, elle fond aisément; & le fer, qui occupe le bas du foyer, n'étant pas agité par le vent, s'agglutine, se durcit & se sépare du fer, qui est en fusion: enfin, si la thuyere est trop retirée en arriere, le feu a moins de force & moins d'action sur le fer qui lui est exposé. Dans ce cas, il arrive encore que le côté du foyer, sur lequel elle est posée, s'échausse par la réverbération continuelle de la flamme, & se ronge, se dégrade sensiblement par le concours continué de l'action du vent, ce qui est cause qu'autour du museau de la thuyere, on voit le mur tout enflammé, tout rongé & souvent percé par le seu; c'est pour cette raison qu'on fait le mur autour de la thuyere, & notamment dessous, très-épais. En Suede, on appelle ce mur Huggastd (15).

Si la thuyere est posée trop horizontalement, & que son embouchure soit tropéloignée du fond, le vent se dissipe en l'air avant que d'aller jusqu'au fer , & d'y faire l'effet qu'on en attend; dans ce cas, on consomme beaucoup de charbons, ce qui est une grande perte : car le vent ne touche point le fond; mais frisant le fer, il s'éleve en haut. Il y a cependant des Ouvriers qui sont pour la position trop horizontale de la thuyere, parce qu'alors le fer se liquésie mieux, & l'assinage se fait plus vivement, quoiqu'avec une plus grande dépense de charbon. A la vûe seule de la flamme & du fer qui est dans le foyer, on voit sur le champ si la thuyere est trop élevée ; car alors la masse du fer qui est plus haute, & les charbons qu'on amoncele dessus, font une espece d'éminence, de hauteur avec des côtés inclinés : la flamme aussi s'éleve plus haut.

Mais si la position de la thuyere est si fort oblique que se vent se précipite sur le fond, la cuisson du fer se fait plus dissicilement & plus lentement: le ser sond avec peine, parce que la flamme n'a pas la vigueur & la force convenables, quoique les charbons ne se conforment pas inutilement.

Dans la position de la thuyere, on observe ordinairement qu'il ne faut pas que le vent balaie le fond, ni qu'il aille directement au côté opposé: mais il doit frapper l'endroit où le fond & le contre-vent se touchent. Dans ce sens, le vent frappe jusqu'à la derniere partie & la plus basse du fer crud, qui lui est exposé dans le foyer. D'autres dirigent la hauteur de la thuyere en disposant la levre supérieure de son orifice, de façon qu'elle soit en ligne droite avec le dessus du

⁽¹¹⁾ Il doit passer plus proche de l'aire. (12) La Varme. = (13) La Varme.

⁽¹⁴⁾ C'est apparemment une espece de crochet qui tient le

le dessus de la thuyere à sa plus grande ouverture.

⁽¹⁵⁾ En France, le Marca

contre vent. L'orifice de la thuyere sera donc étrangers, on ne pourra jamais l'en dépouitsous cette ligne droite, & regardera le bas ler. du contre-vent, c'est-à-dire, que cette partie supérieure de la thuyere doit être à douze doigts au-dessus du fond, ce qui est la même hauteur que celle du contre-vent.

vent, il faut avoir grande attention qu'en fortant de la thuyere, il n'aille pas frapper un certain angle du foyer : c'est celui qui est le plus éloigné (16). Il faut même soigner que le vent ne soit pas dévoyé de ce côté-là; on a remarqué qu'alors il périr beaucoup de fer., qui se convertit comme en scories; au lieu que si le vent va au parois opposé, le fer fond bien, & étant fondu se dégage bien des scories : pour éviter cet inconvénient, on tourne la thuyere de façon qu'elle regarde plutôt le devant du foyer.

On arrange de cette façon la bouche de la thuyere afin que la base ou le diametre de son orifice étant comme incliné, regarde le devant du foyer: mais cette inclinaison de la base de l'orifice de la thuyere doit être plus ou moins grande, suivant les différentes qualités du fer. Cette inclinaison sera plus grande si le bouchés, de saçon que le vent ne puisse fer n'est pas chargé de soufres, c'est-à-dire, s'il casse aisément à froid, ce qu'en Suede on appelle Kalbrecht (17); car alors le vent n'est pas porté sur le fer opposé en volume si épais ni avec tant de force; mais, comme disent les Ouvriers, il ne fait que le friser & le couper de côté. Cette espece de fer se recuit aussi beaucoup mieux. Il est forcé d'abandonner les corps étrangers qu'il renferme; enfin, il devient fer d'une bonne qualité, & vraiment purifié: mais au contraire, si le fer est vicié, & chargé d'une grande quantité de foufres, c'est-à-dire, s'il casse sacilement à chaud, quoiqu'il foit très-ferme à froid, ce qu'en Suede on appelle Roedbrecht (18); alors on ne donne pas tant d'inclinaison à l'aire ou base de la thuyere, sans cependant la mettre parallelement à l'horizon ou au

Ce que nous disons ici de la direction du vent, & de la position de la thuyere, s'apprend beaucoup mieux par l'ufage que par les préceptes. On a même de la peine à entendre les préceptes si les yeux ne sont pas habitués à voir les choses. La plus grande science d'un Ouvrier est de sçavoir diriger le vent, & placer la thuyere avec exactitude. S'il ne connoît pas bien ces deux pointslà, on perd tout au moins du fer ou du charbon qui se consument inutilement; ou mê-

fond du foyer. Dans cette position, le vent

est chassé sur le ser plus amplement, &

comme plus pleinement; il ne le touche pas

tant de biais.

Il faut observer que la thuyere, quoique de cuivre, ne fond pas aifément ni par la grande chaleur, ni par le contact du fer fondu. Elle ne fond jamais que par la négligen-Pour ce qui regarde encore la direction du ce ou l'ignorance de l'Ouvrier. Quelquefois elle est environnée de toute part, de fer en fusion; elle y est cachée & comme enterrée : on la voit aussi quelquesois brillante de feu au milieu des flammes, sans cependant qu'elle en reçoive aucun dommage; la raison est que son intérieur est continuellement rafraîchi par le cours du vent; c'est par un de ses côtés que le vent excite le feu : son autre partie n'en est point altérée, quoique l'action de la chaleur agisse continuellement sur elle. Si l'Ouvrier n'a pas soin de la visiter souvent, & de la nettoyer en chassant & éloignant le cours des étincelles; s'il ne veille pas à préserver du seu tant son intérieur que son orifice, elle fond & se joint au fer. Il y a deux raisons pour lesquelles la thuyere a coutume de fondre. La premiere, si son orifice & le passage du souffle sont percer: s'il travaille inutilement contre un obstacle attaché à sa sortie, sans pouvoir le 'vaincre ni s'ouvrir une route, & qu'il foit comme suffoqué dans son intérieur, alors le feu du foyer travaillant sur la thuyere, elle fond aisément. En effet l'air enfermé s'échauffant, & le vent ne refroidissant plus l'intérieur de la thuyere, le feu pénetre aisément la masse entiere du cuivre que rien ne garantit plus; dès-lors elle fond, & tombe avec le fer. La feconde raison est qu'il y a encore beaucoup de crudités dans la masse du fer enflammé; car ce qui est crud, ce qu'on appelle en Suede Raudt, ne fond pas aisément, mais par la violence du feu s'élance en étincelles & étoiles brillantes, qui entrent en grande partie dans la thuyere, & venant à en occuper toute l'ouverture, ou la plus grande partie, elles l'échauffent. Alors il y a à craindre qu'elle ne fonde, n'y ayant aucune de ses parties, tant intérieures qu'extérieures, qui ne soient attaquées par le feu. Quand on s'en apperçoit, l'Ouvrier détourne sur le champ cette partie de fer crud, pour empêcher que les étincelles ne s'y insinuent, & ne s'accumulent, & pour qu'elles se dissipent dans quelqu'autre partie du foyer. On retourne cette masse, qui contient du fer crud, exposant au vent ce qui étoit de l'autre côté, de façon que ce qui est crud peut jetter en haut ses étincelles sans aucun préjudice. On jette dessus des scories pulvérisées, à l'aide desquelles ces parties crues se mettent en me si le fer est vicié par quelques corps susion. On voit assez communément l'orifice

de la thuyere bouché par les scories, en sorte vent marcher également, les soufflets de que le passage du vent en est fermé. Si on forge ne donnent gueres que 400 coups par n'a pas soin de les détacher, & de les éloi- heure. gner sur le champ avec le secours d'une baguette de fer, la thuyere fondra très-faci-lement.

Il est remarquable que le foyer n'étant construit que de plaques de fonte, dans lesquelles on fond du fer tant de fois, & où l'on pousse le travail pendant plusieurs mois de suite; ces plaques cependant ne fondent pas avec le fer, mais au contraire qu'elles résistent au feu, ne s'endommagent pas, quoiqu'elles soient attaquées par le même vent qu'on emploie à fondre les gueuzes. Cela fait voir que la liquation se fait à merveille dans un creuset garni de fonte, & que s'il n'est pas détruit, c'est parce qu'il n'est pas environné & attaqué de tous côtés par le feu & le vent: car il y a un côté des plaques qui n'est point expose à l'action du vent & du seu, ce qui est cause qu'elles n'en sont pas pénétrées, & qu'elles ne fondent pas avec le fer qui y est contenu. L'action de la chaleur ne peut aller les, de scories, de poussières de charbons. plus loin que le permettent le chaud d'un On en met dans le foyer jusqu'aux deux côté & le froid de l'autre. D'abord que la chaleurn'est pas égale dans toutes les parties, le ser, comme pour lui servir de lit, on dit le fer se défend, & quoique dans le foyer & la flamme, il demeure intact. Il arrive affez souvent que le fond du foyer blanchit; il ne me il faut, & que conséquemment il ne se fond pas pour cela: mais le ser en susson sépare pas bien de ses crudités; car les scoqui nâge dessus, s'y joint de façon qu'il y peine de l'en détacher ; ce qui est cause qu'il duement. Pour cela, on vuide l'ouvrage, & on le rafraîchit avec le vent des soufflets, ou bien on le laisse pendant quelque temps lorsqu'il est vuide, exposé à l'air froid. D'autres fois on y jette de l'eau quand il est vuide, comme cela se pratique encore dans quelques forges. Dans la plupart on a abandonné cette ressource.

Pour ce qui regarde le vent, il n'est pas toujours égal pendant qu'on affine la fonte : tantôt on le donne plus violemment, tantôt moins. Dans le commencement que l'on travaille, que le foyer est encore froid, & qu'il n'a pas encore échauffé ni le fer ni les charbons, on fait aller les soufflets moins vîte, en leur donnant moins d'eau au moyen de la bascule qui gouverne la vanne. Par la suite, on donne plus d'eau à la roue, & on fait marcher les foufflets plus vîte. Au miplus haut dégré, & sur la sin on le diminue. D'ailleurs, les soufflets vont inégalement par l'inégalité de l'eau, qui tantôt est plus élevée

FOURNEAUX, 4º. Sedion.

De la premiere cuisson de la fonte.

Lor's QUE le foyer est muni de tout ce qu'il lui faut, qu'il est arrangé, la thuyere posée, on nettoye bien l'ouvrage pour qu'il ne reste rien qui puisse nuire à la sussion : pour tout dire, on le balaye. Le soyer étant bien net, on y met des scories qui sont restées du dernier travail; & s'il n'y en a point, on en met de plus anciennes. On en emplit le creuset jusqu'au tiers. Sur ces scories, & dans tout le tour, on met des poussieres de charbon récent, sinon de vieilles : ensuite on met tout autour du foyer, des cendres provenantes des étincelles des charbons brûlés, des scories en poussiere, &c. qu'avec le rabot & le balai on a ramassées dans l'attelier pendant quelques liquations. Ces cendres, comme on vient de le dire, font un composé de menus morceaux de fer, d'étinceltiers. Si on ne met pas de ces scories sous que le fer pénetre la cendre & s'attache fortement au foyer, qu'il ne se liquésie pas comries étant très-aisées à fondre, servent de tient très-fortement, & qu'on a bien de la menstrue : elles enduisent le fond d'une espece de graisse; elles empêchent que le fer faut de temps en temps refroidir le foyer, ne s'attache au fond, de façon qu'il se dé-même tous les jours, lorsqu'il travaille assi-pouille plus aisément des parties crues : elles aident à la fusion du fer en fondant ellesmêmes; & comme le foyer en est tout rempli, par cet intermede, les parties légeres se séparent des pesantes, les étrangeres des métalliques; ce qui ne s'opéreroit pas, si, préalablement, il n'y avoit pas une grande quantité & un grand bain de scories sondues.

Cela fait, à l'aide de roulets & de ringards, ou à force de bras, on porte une masse de ser crud dans la cheminée, & on l'arrange dans le foyer, de sorte qu'elle soit au côté opposé de la thuyere. On place cette masse sur un de ses côtés, & on la pousse de maniere qu'un bout entre dans l'ouvrage, & l'autre reste en dehors. On l'approche de la thuyere, dont elle ne doit être éloignée que de quatre à cinq doigts, placée à la hauteur de sa bouche. La partie supélieu de l'opération, on pousse le vent au rieure de la masse doit être dans le même plan horifontal que la levre supérieure de l'embouchure de la thuyere, pour que le vent frise & rase le bas de la masse; ce qui dans le réservoir, tantôt moins. Comme sera d'autant mieux, si on a donné à la masse les roues vont plus doucement pour les for- la même obliquité qu'à la thuyere. Il faut ges que pour les fourneaux, où elles doi- toujours l'arranger de façon que le vent rase

la partie inférieure de cette masse : mais si de nouveau, que le fer se ramasse en un seul le fer n'a point de soufre, & qu'il soit trèscassant à froid, on arrange l'orifice de la thuyere de maniere qu'une partie du vent la thuyere pour la nettoyer, il est amusant touche directement la masse; tandis que l'autre en rasera la partie inférieure, comme si le vent la divisoit en deux. Le poids de la masse de fonte que l'on met au foyer, n'est pas toujours le même; tantôt on y en met deux cents, tantôt trois, quelquefois quatre, fuivant qu'on veut forger de grosses ou de

petites barres.

Si une seule masse ne suffit pas pour faire le poids dont on a befoin, on en met deux, trois, jusqu'à ce qu'on ait la quantité que l'on souhaite. On les met l'une sur l'autre, sans cependant qu'elles se touchent exactement, & pour l'empêcher, on met entre deux de petits morceaux de fer qui les séparent. On se conduit ainsi, principalement si l'on a des fontes de deux ou trois especes différentes qu'il est à propos de mêler pour avoir du fer d'une bonne qualité. Si, par exemple, on en a qui donnent du fer, l'un cassant à froid & l'autre à chaud, il faut nécessairement mélanger ces deux especes de fonte pour avoir du fer d'une qualité mitoyenne. Le fer cassant à froid se met dessous; & quand ils font ainsi placés, on les arrange pour recevoir le vent, comme on vient de le dire.

Ces masses ainsi arrangées, on jette des deux côtés de la poussière de charbon; enfuite on accumule dessus un tas de charbon sous lequel elles sont cachées, &, pour ainsi dire, enterrées, de façon qu'on ne voit point de fer, mais seulement un comble de charbons. Après avoir mis du feu dessous, on donne de l'eau à la roue pour faire mouvoir les soufflets, que l'on fait aller très-doucement dans le commencement.

Ces masses, enterrées dans le charbon ardent, sont petit-à-petit consumées par le seu animé par le vent. La partie exposée au vent se liquéfie, & tombe en gouttes dans le foyer, ce qui forme dans la masse une espece d'excavation, qui, conséquemment, éloigne le reste de la thuyere. Quand on s'en apperçoit, on rapproche le restant de la masse à l'aide des ringards, & on le met à la distance susdite de cinq à sept doigts; pour, étant ainsi exposée au vent, être sensiblement réduit en liqueur.

Quand les charbons sont consumés, on en met de nouveaux : il y en a d'amoncelés au pied & sur l'aire de la cheminée d'où on les tire avec un rateau, de façon que le fer déja chaud, en soit toujours couvert. L'Ouvrier sonde souvent les angles & le fond du foyer; & quand il y sent quelques matieres attachées, il les éleve & meta u vent,

volume.

Après avoir passé une baguette de fer dans & agréable de voir le fer se liquésier, & d'examiner ou faisir les momens de la liquation. On voit à son aise, par la thuyere, le fer chaud, parce qu'il est directement au pafsage du vent. Le fer, dans un endroit, paroît blanc comme la neige, dans un autre, rouge comme du sang. La masse paroît d'une figure inégale & raboteuse; ensuite on voit tomber les gouttes de fer fondu, comme nous avons dit qu'on les voyoit dans le fourneau. Les unes sont blanches, les autres obscures & noirâtres. On voit aussi les scories qui occupent le fond : elles ne sont pas blanches ou rouges, mais d'une couleur brune mêlée, presque noire, comme de l'eau obscurcie par des nuages. Si, en ôtant les charbons, on découvre le fer, la partie exposée au vent rougit de plus en plus; & par le seul contact de l'air, il s'en échappe des étincelles & des grains qui se dissipent en l'air, & cela en d'autant plus grande quantité qu'il y a plus de crudités dans le fer; car ce sont les parcelles crues qui les fournissent: au lieu que si le fer est couvert de charbons, ces parcelles ne fautent pas en l'air; mais la plus grande partie se rassemble en gouttes, & coule dans le foyer.

Pendant ce temps-là on retourne dans le foyer, avec des ringards, le fer chaud, & on l'expose au vent, pour que la flamme & le vent puissent passer de tous côtés, de façon que la masse du fer paroît nâger dans un grand courant de feu où elle est comme noyée. Il faut soigner à ce que le vent aille par-tout également : car si un côté est embarrassé, & qu'il ne puisse y passer; s'il va plus d'un côté que d'un autre, ou si les poufsieres de charbon, ou bien quelques morceaux de fer, empêchent le vent de passer d'un côté, sur le champ on tourne la masse & on la range de façon qu'elle reçoit le vent également de toutes parts. Ici, l'Ouvrier ouvre un passage; là, il en ferme un autre. Il agit dans le tour du foyer, resserre, éleve, baisse, & n'épargne point son travail pour que le fer soit par-tout également dans l'élément du feu. Par ce travail, on augmente & accélere l'action de la liquation & le fer ne se fond ni par un trop grand

feu, ni par un trop petit.

Si on s'apperçoit que la flamme devenant très-ardente, domine sur tout le dessus du foyer, on modere fur le champ cette violence, ou en bouchant les issues par lesquelles elle sort, ou en jettant de l'eau dessus; on prend de l'eau dans le basche avec le afin qu'exposées à son action, elles fondent seau (19), & on la jette sur la flamme; autre-

(19) Ecuelle à mouiller.

ment, la flamme exerce son action sur les charbons, & les consume inutilement : on diroit qu'étant une fois déchaînée, au lieu de combattre le fer son ennemi, elle exerce sa fureur fur les charbons ses amis.

L'Ouvrier a soin de regarder si le fer ne jette point d'étincelles, ou ne bouche point l'ouverture de la thuyere : aussi-tôt qu'il s'en apperçoit, il la nettoie avec une baguette de fer , & donne un libre passage au vent.

Enfin, quand on voit que la masse est liquéfiée de toutes parts, qu'elle est tombée dans le foyer, & qu'il ne reste rien qui ne soit en fusion, alors l'Ouvrier sonde les angles du soyer, & quand il y sent quelque morceau dur, il le détache, l'éleve & le met au vent. Il ramasse ainsi tout le fer épars, & ne cesse de le lever & de le mettre au torrent du vent, jusqu'à ce qu'il ait réuni & assemblé en une seule masse, toutes les parties qui s'étoient retirées vers les endroits frais du foyer. Quoique les charbons soient alors confumés & leur volume diminué, on n'y en met pas de nouveaux ; mais on tient le volume du fer à demi-découvert : c'est alors que la cuisson commence; le fer cuit & bout comme de l'eau dans un pot. On peut voir toute la superficie qui s'enfle & s'élève lentement, comme une grosse bulle, & comme s'il y avoit un levain; il s'enfle & se gonfle de plus en plus, si on n'arrête pas ce mouvement; le fer, dans cet état, est doux & maniable, lui qui, de son naturel, est si dur & si inflexible; il s'éleve jusqu'à passer les bords du creuset; l'Ouvrier ôte sur le champ les charbons allumés, sous lesquels il s'enfle, & met la liquation à nud : c'est ainsi qu'il diminue & arrête cette fureur. Cette cuisson peut s'opérer pendant l'espace d'une demi-heure : mais il est de la prudence de l'Ouvrier de la faire durer plus long-temps, parce qu'il faut évaporer les corps nuisibles & vicieux, & par leur séparation rendre le fer ductile & malléable. Voilà pourquoi il faut qu'il soit entiérement fluide, & pourquoi on le tient en bain, & dans une espece de mouvement pendant quelque-temps, sans quoi les par-ties légeres ne se sépareroient pas des pesantes, ni les métalliques des étrangeres : ainsi, il faut donner ses soins pour que le fer vienne au degré de chaleur & d'effervescence que nous avons dit; c'est pour cela que l'on donne au feu la nourriture la plus forte. On choisit pour cet effet, & on met dessus, les charbons entiers, & les plus gros, qui font un feu du dernier dégré, & entretiennent toujours cette espece d'ondulation dont nous parlons. On n'en met pas beaucoup à la fois, parce qu'il ne faut pas que le feu cache le métal en cuisson : mais il faut qu'il soit à un espece de croute noire. Dans quelques for-

feu à demi-ouvert ; alors le vice du fer se dégage plus facilement que si le feu le couvroit entiérement. Pour rendre néanmoins le feu assez fort, on emploie les meilleurs aliments: il y a une espece de fer qui a de la peine à se mettre en liqueur, & sur lequel l'Ouvrier travaille en vain pour qu'il devienne liquide, s'enfle & bouille comme une liqueur ordinaire; cette espece de fer demeure tenace & comme infusible, conséquemment ne se dégage pas des crudités qui le vicient : c'est-la qu'il faut de l'art & du travail pour mettre en liqueurs un semblable fer, sans quoi après la cuisson, il demeure réfractaire & immalléable (20).

Pendant que le fer sue & s'éleve dans le foyer, pendant que la coction & l'effervescence se font, l'orifice de la thuyere se bouche en partie par des especes de scories noires qui s'y attachent, & vont en s'allongeant comme un nez. Cela est nécessaire, parce que si le vent, qui est partie froid, partie humide, a un conduit large & bien dégagé pour aller sur le fer, l'intumescence & l'ardeur s'appaisent sur le champ : dans ce cas, il ne faut pas que le fer soit frappé ni refroidi par un vent d'une grande violence; si-tôt qu'on détache les scories de la thuyere, & que le vent a un passage libre, la liqueur enflée s'abbaisse, & le fer qui étoit liquide, se condense & se met en une masse ténace.

D'abord que cette liqueur qui cuit est figée, & qu'elle commence à se découvrir, on ouvre un passage aux scories; ce qui se fait par l'emmanchure, ou l'œil, du marteau qui ferme le devant du foyer. Pour cela, par le moyen d'un ringard on y fait un trou; les scories sortent sur le champ : mais on ne laisse pas long-temps cette ouverture débouchée; on la referme promptement pour ne pas priver le foyer d'une trop grande quantité de scories; car les scories tiennent lieu de dissolvant, par leur moyen, non-seulement le ser se liquésie bien, mais il se dégage & se sépare des corps nuisibles; & ainsi l'on rend le fer fusible, ductile & purifié.

Une masse de fer , grosse & pesante ; se met plus difficilement en fusion qu'une petite & une légere ; il faut une plus grande quantité de charbons & de feu pour la fondre: au reste, on en peut fondre en deux heures une de quatre cents livres.

Enfin cette premiere cuisson finie, il faut ôter tous les charbons du foyer, ainsi que toutes les poussieres & cendres; on laisse la masse du fer seule. On arrête le vent, laissant ainsi cette masse brûlante dénuée de charbons & de feu pendant une heure; on ne la touche point qu'elle ne soit couverte d'une

ges, c'est la méthode que sur le champ les Ouvriers se disposent à lui donner la seconde cuisson, à l'exposer, pour la seconde sois, toute rouge au vent: ensin, à commencer une nouvelle cuisson & liquation.

De la seconde cuisson ou liquation du fer.

QUAND cette masse de fer est refroidie, elle tient ordinairement aux parois & au fond du foyer: on ne peut l'en arracher qu'à l'aide & à force de coins que l'on insinue entre la masse & le côté de la thuyere, & que l'on chasse de plus en plus, jusqu'à ce que par son effort on ait séparé la masse de la thuyere, qui y est presque cachée : si cette masse tient au fond, on l'en détache en y mettant un coin par l'œil du vieux marteau, qui ferme le devant du foyer; on le chasse à coups de marteau, & on le fait entrer: ensuite, à force de bras, les Ouvriers soulevent cette masse; si la force des bras ne suffit pas, ils emploient un ringard, qu'ils abbatent de toute leur force, jusqu'à ce qu'enfin ils tirent la masse du foyer. Il arrive souvent que cette masse se sépare aisément du fond, au premier mouvement. Ce qui peut occasionner que le fer tient aux parois & au foyer, c'est que le travail use & creuse les plaques, & que le fer fondu, en prenant l'empreinte de ces cavités, s'y attache fortement. Il en arrive de même si le foyer est échaussé; il y a beaucoup d'affinité & de rapport entre un foyer de fonte ardent & du fer ardent, au lieu que si l'un des deux est froid, ils ne s'attachent point; c'est pour cela qu'il faut refroidir le foyer. Dans quelques endroits on leve la masse toute rouge, & on la laisse refroidir à quelque distance des parois du creuset.

Enfin, quand la masse est levée & séparée du foyer, on la retourne en plein, pour que le dessous se retrouve dessus; elle paroît aux yeux rude & inégale; le dessus a une certaine rondeur, pendant que le dessous est presque plat. Cette masse renversée, &, pour ainsi dire sur son dos, ne se met pas comme la premiere fois, à une certaine distance du vent; mais on l'éleve, & on la place sur la thuyere même, de façon qu'une partie de la masse pose sur la partie supérieure de la thuyere, & l'autre sur le fond ou sur les scories qu'on a laissées sur le fond, & qui sont arrangées avec la même obliquité que celle de la thuyere ou du vent : ce qui fait que le vent va à la partie inférieure, & parce moyen travaille sur toute la masse. L'Ouvrier doit avoir grande attention à mettre la masse exactement dans cette position, afin qu'elle soit convenablement exposée au vent qui doit la frapper, & qu'elle reçoive la flamme égale-

ment & de toutes parts.

La masse ainsi arrangée, on met sur ses côtés de la poussiere de charbons, & des

cendres brûlées que l'on ramasse avec le rabot autour de la cheminée : on met de la cendre sur les côtés, & non vers la partie antérieure de la masse. Là, on emploie des charbons entiers & fecs, qui, non-feulement conservent long-temps le feu, mais qui jettent une flamme que le vent porte contre la masse, pour l'attaquer avec une espece d'augmentation de légéreté & de force. Alors on fait marcher les foufflets, mais doucement dans les commencements; ensuite, on augmente leur mouvement ; le vent donné, on entoure la masse d'une grande quantité de charbons, & l'ouvrage s'échauffe. L'Ouvrier examine avec beaucoup d'affiduité son feu & la flamme; c'est sur eux qu'il se regle, pour découvrir quel est l'état de la liquation, & s'il y a une partie de la masse qui fond mieux que l'autre : il ne cesse de remuer cette masse ; il la place dans le milieu du feu, pour que la flamme l'attaque également de tous côtés : elle nagera en quelque façon dans la flamme, comme dans son élément. Si la flamme paroît plus d'un côté, il le bouche; il en ouvre un autre : voit-il un endroit où la flamme doive passer, il élargit le passage avec un ringard, afin de rendre en quelque forte la respiration plus libre : là, il met des poussieres de charbons & des scories, & il les bat pour mieux remplir le vuide ; ici, il souleve la masse, & donne une ouverture au vent & à la flamme, qui doivent s'échapper ensemble; ailleurs, il abaisse cette mème masse : ensin, il la gouverne comme un Pilote gouverne sa barque sur les flots. Quand la flamme est distribuée par-tout, & qu'elle coule également, le feu & le vent agissent avec une très-grande action sur le fer; on a foin fur-tout que la flamme agisse continuellement sur la partie la plus éloignée du vent: car alors, c'est une marque qu'elle peut circuler & travailler par-tout. On a aussi grande attention que la flamme ait une issue dans la partie la plus éloignée de la thuyere, & qu'elle ne s'échappe pas en grand volume par les côtés du foyer, parce qu'alors le feu n'agit pas avec toute sa force sur le fer, mais sur une seule partie au détriment des autres; d'ailleurs, si le vent est réstéchi vers la thuyere, il y a grand danger que cette réverbération ne la fasse fondre. Par la flamme & le comble du charbon, on peut juger de l'obliquité de la thuyere : si la masse du ser paroît trop élevée & le comble des charbons trop haut, c'est un signe que la thuyere est trop élevée, & qu'elle n'est point assez oblique ; au contraire , si la masse du fer paroît comme écrafée & enfoncée dans le foyer, & que le comble des charbons n'excede pas beaucoup le dessus du foyer, c'est un indice que la thuyere est trop oblique. Quand les premiers charbons qu'on a employés

à employés; sont consumés, on en met de se consomme tout autour. Il est bon de sçanouveaux jusqu'à la même hauteur qu'auparavant; la masse du fer en doit être entiérement couverte & cachée par-tout; il faut ordinairement deux ou trois paniers de charbons à chaque charge, & quand la masse est très-élevée, il en faut une plus grande quan-tité pour la couvrir, parce que les côtés du comble ont plus d'étendue.

Pendant ce temps là, on approche du feu des masses de fer crud, & on les met sous le même comble de charbons, mais à la distance de deux pieds de la thuyere, afin qu'avec le même charbon ces masses s'échauffent toujours, & se disposent à être plus promptement mises en fusion; plus la masse, qui occupe le milieu du foyer, s'échauffe & s'amollit, plus on approche la nouvelle de la thuyere pour l'échauffer par dégrés: par ce moyen, la nouvelle masse prosite du même seu & des mêmes charbons, qui contribuent à la liqua-

tion de la premiere. L'adresse de l'Ouvrier consiste principalement à distribuer la flamme également autour de la masse qui est à fondre : c'est par cette raison, qu'il lui facilite des issues autour de cette masse, qui, en quelque façon, se trouve en équilibre au milieu du feu. Si l'Ouvrier s'apperçoit que la flamme est moindre d'un côté, il fouleve cette partie & donne un passage au vent; au contraire, s'il y a un endroit où la flamme se porte trop, il arrange, retourne, baisse, éleve, serre, ouvre, suivant le besoin, jusqu'à ce qu'il voie tout remis dans l'égalité convenable. Il emploiera tous ses soins, jusqu'à ce que le plus grand torrent de la flamme soit vers la partie postérieure de la masse; car, si la plus grande vivacité du feu en attaquoit la partie antérieure, la thuyere fondroit facilement; le mureau s'échaufferoit, & seroit pénétré par un très-grand dégré de chaleur. C'est une marque que la masse opposée au vent est couchée trop à plat, quand le vent réfléchit ou remonte vers sa source. Une regle connue de tous les Ouvriers, c'est que la masse à fondre doit être diminuée & rongée par la flamme également de toutes parts ; c'est pour cela qu'ils la retournent, afin d'opposer au vent toutes les parties saillantes & les angles; par ce moyen, ils viennent à bout, quoique lentement, de l'arrondir en quelque sorte. Pour y réussir plus sûrement, ils tournent au vent, & petit à petit, tantôt une partie, tantôt l'autre, la plus proche comme la plus éloignée, suivant qu'ils apperçoivent des inégalités ; ils exposent au vent ce qui a trop d'étendue, ou pour mieux dire, tout ce qui s'éloigne de la figure circulaire, de façon

FOURNEAUX, 4e. Section.

voir que sa partie postérieure, c'est-à-dire, celle qui est éloignée du vent se dissout plûtôt que celle qui en est la plus proche.

Lorsqu'on en est-là, il ne faut pas beaucoup de charbons; la masse fond à demi-découverte, & enfin diminue tant qu'elle n'a plus de liaison, mais tombe en morceaux que l'Ouvrier ramasse dans le tour du creuset, pour les remettre au vent ; il répete cette manœuvre, jusqu'à ce que les morceaux détaches soient fondus, & que tout son fer liquéfié soit réuni en une seule masse : alors, on découvre le fer en ôtant tous les charbons. Pendant ce temps, on lui laisse essuyer l'action du vent; & comme les menus charbons qui sont restés sur la superficie, sont très-légers, vous voyez le vent exercer dessus sa fureur, les agiter, les foulever & les mettre en tourbillons, comme de la poussière ou de menus brins de paille; il jette très-haut les étincelles; il divise en une espece de pluie, les scories qui surnagent, & les répand par toute la cheminée; il emplit aussi cette cheminée & une partie de la forge, d'une grêle de feu & d'une pluie d'étincelles; ces étincelles s'amoncelent en haut, & tombent en abondance dehors du foyer, en décrivant des courbes paraboliques. Cela donne une idée & la représentation en petit d'un volcan en fureur, qui épouvente & force à s'éloigner ceux qui se sont trop approchés de sa bouche. Ces étincelles ne font pas compo-fées de particules de fer, mais de la matiere qui donne les scories. Elles sont ordinairement, ou rondes, ou ovales. D'abord qu'elles sont à terre, elles noircissent. Voilà l'inf-tant de la véritable recuisson du fer qui dure sept à huit minutes. Toute l'opération de la liquation dure environ deux heures.

On observe qu'à cette seconde liquation; il s'attache encore au fond & aux angles du foyer, des morceaux de fer crud & tenace qui s'y retirent & s'y refroidissent. Si on ne les rejoint pas au reste de la matiere en bain, ils se durcissent davantage. On a soin de les chercher & de les détacher avec le ringard. On les ôte de leur place, & on les expose au vent de la thuyere pour qu'ils se fondent & se mêlent au reste. On éleve une seconde fois ces morceaux, qui s'étoient cachés dans les angles; & on continue à les punir de leur fuite, en les exposant à l'action du vent, comme on punit des soldats qui ont quitté leur camp. Plus le fer est d'une mauvaise qualité, plus il faut avoir de soin de le retirer de ces retraites, de le tenir exposé au vent, & quand il est fondu, de le plonger dans le foyer. Le vent, sans la flamme que ces parties anguleuses fondent avant les & le feu ne pouvant disjoindre ces parties, autres ; c'est ainsi qu'insensiblement la masse ni les réduire en susion, il faut mettre dessus de gros charbons choisis qui viennent à bout en les fondant, de les ensevelir, pour

ainsi dire, avec le reste.

Dans cette seconde liquation, on ôte trois fois les scories. La premiere, vingt minutes après qu'on a donné le vent au foyer. On jette ces scories dans l'eau froide, parce qu'elles sont fort chargées de fer, & que les corps étrangers qui les accompagnent, sont trèsfusibles: en les éteignant ainsi dans l'eau, elles tombent en une espece de poussiere qu'on conserve pour les usages auxquels elle est propre. La seconde fois on fait sortir les scories au bout de 30 ou 40 minutes après la premiere: comme elles ne contiennent point de métal, on les met au rebut. Enfin on les fait sortir du foyer pour la troisieme sois, vers la fin de la coction. On a encore observé qu'alors il sort une petite quantité de scories, si on les a laissées trop long-temps sur le fer en cuisson, c'est-à-dire, si l'opération de cette derniere cuisson a duré long-temps, parce qu'en ce cas-là une grande quantité des scories s'en va en étincelles, & qu'ainsi elles sont pour la plûpart dissipées, avant qu'on leur ait, pour cette troisieme fois, donné la liberté de sortir.

alors amusant d'examiner la masse du fer opposée au vent; on la voit qui est blanche com- 1e d'effet sur le fer, ce qui est perdre & déme de la neige; on voit aussi les charbons allumés voltiger devant le thuyere, comme des plumes blanches & légeres. Au furplus, il faut prendre garde qu'il ne s'attache des scories aux levres de la thuyere, parce qu'alors il faudroit les en détacher, afin que le vent continue de passer librement.

Dans plusieurs endroits, après ces deux liquations, on porte le fer sous le marteau, charbons, si on n'a pas soin de séparer exac-& on le tire en barres. Il n'a pas besoin d'autre préparation s'il est d'une bonne qualité, & qu'il ne soit pas gâté ni vicié par des matieres impures & hétérogenes. Dans quelques forges, on le fond une troisieme fois, surtout s'il n'a pas été bien purifié par les deux premieres. Plus on le cuit, plus il se purifie; ainsi plus il a été cuit de fois, plus il est pur. Cette troisieme liquation se fait comme la seconde : le vent se donne d'abord doucement, ensuite plus fort; ensin, on le diminue à proportion qu'on approche de

De l'emploi du charbon dans les foyers de Forge, lorsqu'on y cuit le fer crud.

It y a beaucoup de choix dans les charbons : car toute espece de bois ne donne pas voisinage, ni qu'il exerce sa violence sur du charbon de la même bonté. Il y a plus : les charbons de la même espece de bois ne rendent pas tous un service égal dans les exige qu'il ait soin non-seulement que le seu foyers de forges, comme ils le rendent dans ne s'étende pas au-delà du foyer, mais en-

les fourneaux de fusion. Les charbons durs sont moins utiles pour les forges, que ceux qui sont doux à un certain dégré : par exemple, les charbons de chêne & de hêtre, qui font durs & pesants, ne conviennent pas aux forges : car non-seulement ils brûlent le fer, mais en le durcissant ils en détruisent le nerf, & lui ôtent sa ductilité. Il en est de même des charbons de bouleau, quoique dans la plûpart des forges on ait soin de les mêler avec des charbons doux; au lieu que dans les fourneaux de fusion, cette espece de charbons durs est d'une excellente qualité. Les charbons de pins & de sapins sont très-bons pour les forges; cependant on doit donner la préférence à ceux qui proviennent d'un bois ni trop jeune ni trop vieux, c'est-à-dire, d'un âge mitoyen: en effet les charbons provenus d'un bois trop vieux, ou de hautes & anciennes futaies, ne conviennent point aux forges; parce qu'un vieux bois non-seulement a perdu son suc vital, mais avec le temps il a acquis une certaine rigidité; ce qui est cause que les charbons qu'on en tire, étant trèsdurs, font, par la raison qu'on a dite, de mauvaise qualité pour les forges.

L'art & la science de l'Ouvrier consistent à En tournant les yeux par la thuyere, il est épargner les charbons, & à les empêcher de se dissiper en sumée & en étincelles, sans faipenser du bien inutilement. Comme c'est un objet de conséquence, & qu'avec de l'attention & de l'industrie on peut éviter cette perte, nous allons détailler les circonstances dans lesquelles les charbons se consument en vain, & celles où il faut les épargner avec pru-

1°. Il se brûle inutilement beaucoup de tement ceux qui sont un peu éloignés du seu, & mis comme fous la main de l'Ouvrier pour s'en servir dans le besoin, de ceux qui sont actuellement dans le foyer destinés à la liquation du fer. Un serviteur négligent accumule autour du foyer une grande quantité de charbons, qu'il laisse allumer de toutes parts, tant en dedans qu'en dehors du foyer. On diroit de tous ces charbons confumés inutilement, que c'est un facrifice ridiculement offert à Vulcain, qui s'en mocque. On ne peut attribuer une pareille perte qu'à l'ignorance ou à la négligence de l'Ouvrier. Celui qui sçait son métier, a soin de séparer les charbons qui sont hors du foyer, de ceux qui sont dedans. Il ne souffre pas que comme un furieux le feu attaque tout ce qui est dans son tout ce qui l'environne.

2°. La prudence œconomique de l'Ouvrier

core qu'il soit resserré dans l'intérieur, comme il convient : sans cela, on dépense des à propos les menus charbons : car quand on charbons en pure perte. Pour calmer les érup- doit chauffer les barres de fer pour les étentions qu'il tente, on arrose d'eau le dessus du dre sous le marteau, on peut aussi bien les fover, & la flamme qui le domine. Ainsi par chauffer avec ces menus charbons, qu'avec une espece de pluie abondante & bien distri- des charbons entiers. Aussi ceux qui sçavent buée, on empêche le feu de passer les bor- leur métier, conservent, pour le besoin, de nes qui lui sont prescrites. Le contact de ces menus charbons dans un angle de la chel'eau fair noircir les charbons, & retirer minée, & ils s'en servent pour emplir le fond la chaleur dans l'intérieur. Elle s'y tient concentrée pendant un temps, après lequel & bons entiers qu'à ce moyen l'on épargne. au moindre signe d'une nouvelle éruption, on l'arrose de nouveau. En restraignant ainsi la chaleur dans l'intérieur du foyer, & lui des. Dans ce cas, la cuisson se fait lentement; fermant les issues par lesquelles elle cherchoit car la force du feu est diminuée, & comme à s'échapper, on la renferme, pour ainsi di- affoiblie par les vapeurs aqueuses qui s'exhare, dans son laboratoire, où elle travaille lent des charbons; ce qui est cause qu'il en plus efficacement sur le fer, en sorte que pendant ce temps-là, on épargne les charbons qui se seroient consumés sans effet.

3°. Il se perd encore beaucoup de charbons inutilement, si on en met trop : tout ce qui est excès, est vice : l'Ouvrier doit scavoir

vail de la liquation.

4°. Si la thuyere est posée trop horizontalement, de façon que le vent qui sort des soufflets, aine à peine frapper le fer & le côté opposé, il périt inutilement beaucoup de charbons, qui se dissipent en étincelles, sans que leur flamme travaille sur le fer qui est dessous. Le vent qui est trop horizontal, gagne le haut, & se contente de travailler sur masse plus grande & plus pesante; ce qui la masse des charbons qui occupent le dessus, sans faire le moindre effort contre le fer qui est dessous. Par-tout où le vent s'accumule, il bouleverse tout, & comme il est trop ho-rizontal, il exerce sa force sur les charbons, & les consume en vain; ce qui fait que cette situation de la thuyere, ou cette direction du vent, brûle inutilement les charbons.

bons, & en éviter la dépense superflue, ne laissent pas long-temps refroidir dans le foyer la masse de fer, qui vient d'être cuite pour la premiere fois, mais ils la renversent tout de suite, & pendant qu'elle est encore en- resse des Ouvriers ne donnent lieu à une déflammée, ils l'exposent au seu & au vent. pense inutile & si préjudiciable de charbons, Quelques-uns par paresse, & quoique le fer soit d'une excellente qualité, laissent la masse tant pour recuire que pour forger, 400 lidans le foyer pendant une ou deux heures; jusqu'à ce qu'elle soit durcie, ce qui lui fait bons. Si l'Ouvrier en consomme moins, c'est acquérir de la fermeté & de la force, pour du bénéfice pour lui : s'il en consomme plus, résister à l'action du seu. Il en arrive, que lorsqu'on remet au feu cette masse froide, elle a plus de peine à fondre, & ne cede forgé, n'ont confommé que dix-huit tonnes point qu'on n'ait mis dessus une grande quan- de charbons : je tiens même d'un Maître tité de charbons, sous laquelle il faut la cacher. Conséquemment, il faut alors beaucoup plus de charbons que si cette masse avoit été exposée au vent pendant qu'elle étoit encore enflammée,

6°.L'Ouvrier doit encore sçavoir employer du foyer: ce qui remplace utilement les char-

7°. Un Ouvrier perd sa peine & son bien, quand il emploie des charbons trop humifaut mettre une plus grande quantité pour avoir un certain dégré de chaleur ; c'est-àdire, que dans les dernieres cuissons, il faudra mettre une beaucoup plus grande quan-

tité de charbons.

8°. Le fer lui-même contribue à la conproportionner les charbons & le feu au tra- fommation inutile des charbons. S'il est en grande masse, alors on est nécessité de le couvrir entiérement; & le comble ayant plus d'espace, il faut une plus grande quantité de charbons. Au reste, les masses sont ordinairement du poids de 400, 300, 240, 200, 130, 100. Si donc la masse est plus petite, & qu'au lieu de peser 400, elle ne pese que 130, ou 100, elle fond plus aisément qu'une montre que si l'on veut épargner les charbons, il faut employer des morceaux de fonte moins gros.

9°. On perd encorc sa peine & son charbon, quand on n'a pas assez d'eau pour faire mouvoir comme il faut le gros marteau; car s'il va lentement, ce qui vient du peu d'eau, le fer est battu moins vîte; à chaque coup 5°. Ceux qui sçavent épargner les char- il s'étend moins, ce qui est cause qu'il faut le chauffer plus souvent & le reporter sous le marteau, ce qui ne peut se faire sans une plus grande conformation de charbons.

Pour empêcher que l'ignorance ou la paon a réglé en Suede de passer à un Ouvrier, vres de fer, vingt-quatre tonnes de charc'est à sa perte. Je scais cependant qu'il y en a qui, pour avoir la même quantité de fer qu'on n'en brûloit que quatorze. Cela est caufe encore que dans plusieurs forges on fait un magasin de charbons, que l'on donne à em-ployer à un Ouvrier à ses risques, moyennant un certain prix qu'il en doit donner.

Il y a encore une grosse perte à essuyer sur fur le fer avec plus de force & d'action; c'est les charbons, qui vient, comme on l'a dit, de leurs vices particuliers: s'ils font trop humides, trop menus, faits de bois trop jeunes, trop doux; s'ils ont essuyé un feu trop violent & trop prompt en les cuisant; s'ils sont légers, & conséquemment peu propres à donner une certaine quantité de feu, sans parler de plusieurs autres vices qui occasionnent de

la perte dans leur consommation.

Si les charbons sont humides, il s'ensuit io. Que la liquation se fait plus lentement; parce que l'ardeur du feu est ralentie par le froid des vapeurs, qui se communique au foyer, & au fer même qui y est placé. 20. Cela est cause que le fer ne cuit pas bien dans le creuset. Il demeure crud, & ne se sépare pas de tous les corps étrangers dont il doit être débarrassé pour devenir ductile. 3º. Quand les charbons sont humides, la masse du fer que l'on chauffe dans le foyer, paroît d'une couleur blanche, comme si elle étoit pénétrée d'autant de parties de feu, qu'elle en peut recevoir : mais quoique cette couleur paroisse à sa superficie, cette blancheur ne pénetre pas jusques dans l'intérieur, & elle n'en est pas imprégnée comme il faut. C'est une illusion qui trompe ceux qui la regardent. Les Ouvriers expliquent cette fingularité, en disant que cette blancheur apparente vient, de la quantité des scories qui occupent le foyer, & qui sont d'une couleur blanche, lesquelles environnant, pour ainsi dire, de leur couleur la masse à fondre, fascinent les yeux, & transmettent à cette masse une apparence de blancheur. 4º. Quoiqu'il paroisse une grande quantité de charbons quand ils sont trop humides, & quoi-que le fer ne se purge pas bien de ses crudités, l'humidité des charbons est cependant de quelque utilité. Elle contribue à amollir le fer qui seroit trop dur; & celui qui est cassant, en devient plus ténace. Au contraire, si les charbons sont trop secs, on dit que le fer se durcit, parce qu'il est brulé par un trop grand feu; d'où les Ouvriers ont établi leur regle, que les charbons humides amollissent le fer, & que ceux trop secs le durcissent dans la recuisson, & non quand on le chauffe pour le porter au marteau. D'ailleurs on a coutume d'arroser les

charbons du foyer quand on voit que la flamme perce à travers, & s'éleve trop haut. On renferme ainsi le seu dans son champ de bataille; ce qui se fait pour plusieurs raisons: 1º. Pour empêcher que la flamme ne consume inutilement trop de charbons, notamment ceux qui sont en dépôt proche du foyer, & fous lesquels il n'y a point de fer à mettre en fusion. 2°. En concentrant le feu dans l'intérieur du foyer, & ne lui perdonc un moyen d'augmenter la chaleur 30, Non-seulement la chaleur ainsi renfermée augmente, mais le fer s'amollit par l'aspersion de l'eau: ce qui est trop dur, s'adoucit. Il arrive tout le contraire si le fer a été cuit dans un feu trop sec; le fer arrosé se tire aussi plus facilement en barres sous le marteau. 4°. Quand par le moyen de l'eau on arrête subitement la flamme qui dominoit tout le foyer, on peut voir dans l'instant de quel côté le feu est le plus grand : car lorsque la superficie du charbon est une sois éteinte, le feu s'échappe bientôt après par l'endroit où il est le plus pressé par le vent, & où il y a une ouverture plus libre; ce qui est cause qu'on arrange incontinent la masse dans le foyer, de maniere que le feu l'enveloppe également de toutes parts.

De la sortie des scories d'un foyer de forge, & de leur usage pour la recuisson du fer.

LE s scories sont fort utiles au rafinage du fer crud : ce sont elles qui font fondre le fer, qui effectivement se liquésie par leur secours, comme le sel dans l'eau. Elles tiennent lieu de menstrue & de dissolvant. En effet, si le fer en fusion ne tomboit pas dans un bain de scories liquides, les parties légeres ne pourroient se séparer des pesantes, les pierreuses des métalliques, ni les chaudes des froides. On en doit conclure qu'il faut nécessairement dans le foyer une certaine quantité de scories. Non-seulement elles servent à sa division, mais elles purifient le fer, & le rendent fusible & ductile. Un habile Ou-

vrier sçait en faire usage à propos.

Les scories qui en différents temps sortent du foyer, sont de plusieurs especes. Les Ouvriers rejettent les unes, & détournent les autres pour certains usages, auxquels ils les destinent : par exemple, les scories que l'on tire du foyer, quand on recuit le fer pour la feconde fois, sont de la meilleure espece: elles sont remplies de fer & de pierres trèsfusibles. Etant remises au foyer, non-seulement elles fondent, mais en facilitant au fer le moyen de fondre avec elles, elles lui servent de menstrue ou de dissolvant. Quand elles fortent du foyer, on les jette fur le champ dans une fosse remplie d'eau, dans laquelle elles se réduisent en une espece de poussiere. Après qu'elles sont ainsi préparées; on les met dans quelque coin proche de la cheminée, pour s'en servir dans le besoin. Toutes les fois que l'on remarque dans le fer un ou plusieurs endroits cruds & comme polis, qui en même temps soient rouges comme du sang, (couleur qui fait facilement diffinguer ces endroits cruds) fur le champ mettant pas de passer ses bornes, il travaille on y jette de ces scories, éteintes dans l'eau,

qui emportent les crudités, les dissipent, & dans la masse du fer des parties crues, on leur ôtent cette disposition qu'elles ont à éclater en étincelles : enfin elles précipitent ces parties crues dans le fer en fusion. Si le fer ne fond pas aisément, ou s'il a été altéré par un trop grand feu, il ne jette pas beaucoup de scories. Si alors on jette dessus quelques pelletées de ces scories choisies, nonseulement elles temperent la trop grande chaleur, mais elles font fondre le fer, le défendent du feu qui le brûleroit, & le rendent ductile & malléable, pendant que privé du secours de ces scories, il seroit resté dur & fragile. Leur principal usage, c'est quand on recuit le fer pour la seconde fois, & lorsqu'il faut chauffer les barres, qui par leur moyen s'échauffent plus facilement, & en deviennent plus douces & plus ductiles. Le foyer doit être plein de ces scories jusqu'à un certain dégré, & quand les barres de fer paroissent brûlées d'un trop grand seu, on les trempe dans ces scories liquides, comme dans un bain. Lorsqu'on les en a retirées, on les met au feu sec ; par ce moyen on tempere à son gré leur excès de chaleur. En voilà affez pour faire juger combien elles sont utiles, tant pour la seconde cuisson du fer, que pour échauffer les barres.

Au premier coup d'œil, les Ouvriers connoissent si le fer que l'on doit porter sous le marteau, est trop ou trop peu chauffé. S'il jette des étincelles, qui mêlées de flamme passent à travers les charbons, c'est une marque d'une trop grande chaleur. Sur le champ on plonge le fer dans les scories, & on l'y rafraîchit comme dans un bain; c'est-à-dire, qu'on le réduit au dégré de chaleur convenable. On juge encore à la couleur de la flamme, trop blanche, & d'un brillant blanc, si le fer essuye un trop grand dégré de chaleur.

On mêle ordinairement à ces scories des battitures, & autres menus morceaux de fer qui tombent autour de l'enclume. On les jette sur les masses de fer qui ne sont pas d'une nature bien sussible; ce qui les sait sondre aisément. En fondant elles-mêmes, elles se joignent au fer, dont elles augmentent le poids. Ces battitures, qui ressemblent à des lames, des écailles, ou des filaments, fe mettent aussi dans le foyer, si les scories, qui en occupent le fond, font trop crues, ou si le fer est chauffé dans un feu trop sec qui lui ait fait perdre sa ductilité. On ne peut pas déterminer au juste la quantité qu'il faut mettre de ces battitures : une espece de fer en demande plus, un autre moins. Si le fer par lui-même fond aifément, & qu'il donne des scories d'une bonne nature, il en faut moins : si le fer est d'une moindre qualité, il en faut davantage. J'ai vû mettre une, deux, cinq, fix, & jusqu'à sept pelle-FOURNEAUX. 4e. Section.

met dessus, comme on l'a dit, de la poudre de ces scories, & par-là on découvre la qualité du fer, s'il est sec ou fluide dans la liqua-

Les scories en bain dans le foyer donnent des signes très-manifestes de la nature du fer ; s'il est d'une bonne ou d'une mauvaise qualité; s'il est encore crud ou purifié; quel est le dégré de liquation & de purification; si le fer est ténace & ferme, doux ou réstac-taire, susible ou non, &c. En esset, si on plonge un ringard ou quelqu'autre morceau de fer dans les scories en fusion, on connoît par celles qui s'y attachent, les qualités dont nous venons de parler. Si les scories s'attachent trop fortement au ringard, & que cette espece de croûte ne puisse en être détachée par aucune percussion, ni par aucuns coups de marteau, c'est une marque d'un ser dur, rébelle & brûlé. Lorsque cela arrive, on met dans le foyer, des scories dont il s'agit, lesquelles se mêlant aux scories réfractaires, chassent du ser les parties qui le vicioient. Dans ce cas, & à chaque sois, on met au moins trois pelletées de nos fcories, jusqu'à ce qu'on en voie au fond du creuset une suffisante quantité en bain. On en jette trois ou quatre fois pendant le temps de chaque recuisson. On les place vers la partie postérieure de la masse; & comme la liquation faite dans un bain de mauvaises scories a porté préjudice au ser, on répare ordinairement ce tort par l'addition de ces battitures ramassées autour de l'enclume; ce qui non-seulement augmente le poids du fer, mais encore le rend plus doux & plus

Si les scories attachées au ringard sont de couleur verdâtre ou tirant sur le noir, c'est un signe d'un fer de três-mauvaise qualité: au contraire, si elles blanchissent, c'est une preuve d'un bon fer ; la couleur rouge n'est pas une bonne marque : tels sont les signes par lesquels les Ouvriers experts jugent de l'état de la liquation & de la qualité du fer ; c'est pour cela qu'ils ne sont pas longtemps sans sonder l'état du foyer & la qualité des scories en fusion, afin de la corriger dans le besoin, soit par l'addition des battitures, foit par celle d'une partie de meilleur fer , foit enfin par le mélange d'autres scories , qui, faisant l'office d'un menstrue, dépouillent le fer de ses parties nuisibles.

Au commencement de la recussion, on emplit la plus grande partie du foyer de scories de la meilleure espece, de façon que la solution du fer se fait dans une liqueur & un menstrue convenables : ce qui améliore le fer. Sur la fin, on laisse une assez grande partie des scories, pour n'avoir pas besoin d'en tées de ces battitures. Sur-tout si l'on voit ajouter d'autres pour une nouvelle recuisson.

D'ailleurs, les scories qu'on laisse quand la aussi violent que désagréable. cuisson est finie, cachent & recelent beaucoup de fer, quoiqu'elles paroissent légeres, boursoufflées & remplies de bulles : on connoît qu'elles contiennent du fer, à leur couleur, & fur-tout à leur fusion réitérée.

Au reste, les Ouvriers, à l'aide des scories, font dans l'usage de rendre non-seulement fusible, mais malléable & ductile, le fer le plus mauvais & le plus crud. Si en effet, il est encore crud, rempli de mines & très-cassant à froid, on n'a qu'à le mettre dans un bain des meilleures scories, ou de celles qui proviennent d'un fer sulfureux, il se dépouille des parties nuisibles ; il perd sa crudité & sa fragilité, au moyen des parties de soufre qui s'insinuent dans le fer, & contribuent à sa dustilité: les scories qui restent après cette cuisson, sont de très-mauvaise qualité & d'un

usage nuisible.

Pendant que j'en suis à la description des scories, il faut remarquer que si on les jette toutes enflammées dans un baquet d'eau, elles tombent en une espece de poussiere. Si même au fortir du foyer, on les précipite dans l'eau, enforte qu'elles en soient entiérement couvertes, avec la précaution de ne point les écrafer, il arrive qu'elles éclatent fous l'eau en mille parties, avec bruit & grand fracas, non fans danger des affiftans: c'est de-là qu'on a établi la regle, qu'il faut donner passage à l'air & au feu enfermés dans les scories. D'autres fois, on voit le seu se conferver long-temps fous l'eau: il y brille dans les scories, & la slamme qui en sort, slamme est toujours rouge, ou de couleur s'ouvre un passage à travers de l'eau. Enfin, rousse & safranée; mais on n'en peut alors s'il n'y a que la moitié des scories plongée, on voit celle qui est dans l'eau s'éteindre tout de suite, noircir sensiblement & se couvrir d'une espece de croûte de fer, tandis que l'autre partie, qui est hors de l'eau, reste long-temps rouge; toute la force du feu s'y retire d'abord, & après un petit espace de temps se réfugie en un seul point qui s'éteint le dernier: après quoi les scories prennent par-tout leur couleur naturelle.

Ce n'est pas tout; si on jette avec violence dans de l'eau froide un morceau de fer chauffé à blanc, ou si l'on plonge avec effort un ringard rouge dans l'eau, aussi-tôt on entend un grand bruit semblable à un coup de pistolet, ou pareil à celui que feroit un morceau de fer froid, frappé avec violence contre un corps dur ; de même, si on jette de l'eau entre le marteau & une barre de fer qu'on y étend, il en résulte un si grand bruit, que, pendant quelques moments, il occasionne au tympan de l'oreille une certaine surdité : la résistance ou le combat du chaud & du froid, c'est-à-dire, du feu & de l'eau, est si grande, que du choc de ces matieres ennemies, il provient un bruit vient de mettre des charbons, qui ne sont pas

Signes de la liquation du fer dans un foyer de forge, tires du feu & de la flamme.

Nous venons de rechercher les indices que peuvent donner de la qualité du fer, les scories dans lesquelles on le fond; il y en a encore d'autres qui manifestent sa nature & l'état de la liquation, sçavoir, la couleur de la flamme; car, fortant du foyer au travers des charbons, elle change de couleur & de figure comme un autre Protée. On juge donc par la flamme du foyer, si la liquation se fait bien ; si le fer est crud , s'il est assez purgé de ses scories & parties vicieuses, s'il est rebelle & intraitable; & comme la flamme change de couleur depuis le commencement de la recuisson jusqu'à sa fin, on peut, avec son secours, connoître les dégrés, ainsi que le fuccès intérieur, de la recuisson. D'ailleurs, les Ouvriers ont une regle entr'eux: c'est, que si la flamme passe librement, sa couleur est la même que celle des scories : car les particules de scories mêlées avec la flamme, s'élevent ensemble au-dessus des charbons, & par ce mélange lui donnent leur couleur. De-là, ils jugent si la flamme est rouge comme l'aurore ou du sang, ou bien de couleur d'écarlate ou de safran, que le ser est dur; qu'il manquera de ductilité; qu'il a besoin, pour se purger de ses parties hétérogenes & vicieuses, de l'addition d'une grande quantité de meilleures scories, & de battitures. Dans le commencement de la liquation, la tirer aucuns indices certains. En voici la raison: la flamme très-blanche par elle-même, rougit par le mélange de la poudre de charbons. Quoique ces poussieres noires soient allumées, elles sont très-épaisses, & en se mêlant à une flamme brillante, elles changent en rouge, en roux, ou en pourpre sa couleur naturelle. La même chose arrive encore, si les fumées viennent de quelque autre cause, qui attire & entretienne le seu. Dans la fuite de l'opération, la couleur jauneclair passe au bleu-blanc, & enfin au blancbrillant, tirant sur le couleur de chair : plus la flamme est blanche, mieux l'opération se fait dans le foyer.

Si la flamme a quelques teintes de verd, c'est une marque qu'il y a dans le fer beaucoup de soufres, dont il faut le dépouiller entiérement; car la quantité de soufres rend le fer cassant à chaud. Dans la seconde cuifson, comme le foyer est rempli de scories, la flamme, ainsi qu'on l'a déja dit, imite leur couleur, paroissant tantôt rousse, tantôt couleur de gris-cendré, & fouvent mélée de verd par-ci, par-là, fur-tout quand on

encore allumés: si au contraire il y a peu de scories dans le soyer, la slamme prend à l'instant une autre couleur. Si elle blanchit trop, ce qui indique qu'elle est mélangée, comme cela arrive souvent, avec des étincelles de ser, blanches, denses & volatiles, c'est une marque d'une liquation trop vive, d'un trop grand dégré de chaleur: il saut dans ce cas éloigner le ser de la slamme, ou diminuer le ser; autrement on brûle ordinairement la barre de ser que l'on vouloit simplement chausser.

Les étincelles, qui fortent du foyer, ne font pas toujours ni de la même nature, ni de la même couleur. Sont-elles pâles, volatiles, fubtiles & très-brillantes? affurez-vous qu'elles font de fer pur: mais fi elles font rouges & épaisses, concluez-en qu'elles proviennent des scories. Les premieres sont très-petites, vives, de figure ronde ou ovale, rendant le seu, pour ainsi dire, étoilé, sleuri, gai & vif: les autres sont épaisses, languissantes, & souvent, mais pas toujours, de forme angulaire.

De la diffection de la grande masse chaude fous le marteau.

L a seconde cuisson étant finie, & après que le fer est bien purifié & ramassé en une feule masse, on enleve de sa place cette masse au bout de 30 ou 60 secondes : elle paroît aux yeux groffiere & informe, couverte de beaucoup de poudre de charbons & de scories. Avant que de la porter sous le marteau, on ôte cette poudre & ces scories, jusqu'à ce que le ser soit à découvert : ainsi, enlevée du foyer & de la cheminée, & fuffisamment nettoyée, on la met à terre sur le sol de la forge. Quant à la figure, elle est plate d'un côté, ronde & inégale de l'autre: Quand elle posée sur l'aire de la forge, on la bat en tous sens, avec des marteaux & des masses, pour effacer toutes ces inégalités. Sans cette précaution, on ne pourroit pas retourner facilement cette masse sur l'enclume, ni la tenir affermie sous les coups du gros marteau; car s'il y restoit quelque inégalité, quelques parties anguleuses, elle seroit bientôt renversée de dessus l'enclume. Avant que cette masse brûlante y soit placée, il en fort çà & là des ruisseaux de scories, comme le sang coule d'une veine ouverte. On voit même des veines cachées de cette masse, dégoutter une eau rougeâtre. Ici, il part un tourbillon d'étincelles : là, la flamme paroît & s'échappe avec force: ailleurs on voit dans l'intérieur même de la masse des endroits brillants, les uns rouges, les autres roux. On diroit que cette masse prend plaisir à nous offrir une nombreuse & agréable variété de couleurs. Par la ma-

niere dont le feu agit dans les grandes masses, il représente ses essets sur une petite.

Cette masse grossiere & informe se place sur l'enclume à l'aide d'un levier & d'un contrepoids, ou avec des ringards; elle y est portée par quatre hommes vigoureux. On a foin que d'avance le marteau soit levé à sa plus grande hauteur, pour qu'il y air assez d'espace pour la recevoir. Tout étant ainsi bien disposé, on fait mouvoir le marteau, qui par son propre poids frappe la masse, soiblement d'abord, parce que les chûtes ne sont pas hautes. A force de frapper, il égalise & diminue l'élévation de la masse, enforte que l'espace parcouru à chaque chûte augmentant à proportion que l'épaisseur de la maffe diminue, les coups du marteau de-viennent plus forts. On continue ce travail jusqu'à ce que la masse soit diminuée, & réduite à la forme d'un gâteau épais. Dans le commencement on épargne l'eau'à la roue, afin que les dents, qui sont enclavées dans l'arbre qu'elle fait mouvoir, soulevant moins vîte le morceau de bois auquel le marteau est emmanché, ce marteau aille moins vîre lui-même, & frappe la masse plus doucement. Dans la suite, quand elle est unie, & qu'on peut la tenir fermement fur l'enclume, on donne plus d'eau à la roue, qui précipite l'exhaussement & les chûtes du marteau, qui alors frappe plus rapidement. Ses coups forts & redoublés font nécessaires: sans eux la masse, chaude & molle depuis long-temps, se durciroit au point de résister au ciseau avec lequel on doit la partager.

Quand la masse de fer est diminuée de volume, & réduite en forme de gâteau, on la coupe en cinq, ou six, ou sept morceaux. Cette division se fait par le moyen d'un cifeau taillé comme un coin, & tel qu'on le voit dans la Figure ABC. Il est rond, & non pas aigu en M. B est un manche de fer que l'Ouvrier tient dans ses mains, ayant eu soin de le garnir de linge ou d'étoffe. Avec le secours de ce manche, qui n'est pas long, l'Ouvrier tourne le cifeau à vo-lonté, le présente, le place entre le marteau, qui frappe à grands coups, & la masse à couper; le retire, & le replace jusqu'à ce qu'il y ait un morceau de coupé. Cela fait, il met le cifeau dans l'eau froide ; puis il l'emploie de nouveau pour couper un autre morceau; ce qu'il réitere jusqu'à ce que la masse soit divisée comme il l'avoit projetté. Chaque morceau coupé tombe au bas de l'enclume. Si à chaque séparation d'un morceau de la masse entiere, on n'a pas soin de plonger le ciseau dans l'eau, il s'échauffe & se détrempe, ensorte que l'acier, privé de sa dureté, n'est plus état de couper le fer.

Il faut se dépêcher dans cette opération,

de crainte que la masse venant à se refroidir, véritable couleur de seu. Alors; quand il au lieu de céder au ciseau, ne le fasse rejaillir. L'Ouvrier partage la masse, comme nous l'avons déja dit, en cinq, fix ou fept parties égales, suivant que son ouvrage le demande, c'est-à-dire, suivant qu'il veut saire les bandes de fer plus ou moins longues, & plus ou moins épaisses. Quelquefois quand la masse n'est point assez grosse pour être divisée en six morceaux, on se contente de la partager en quatre ou cinq.

Un Ouvrier saissit avec les mâchoires d'une tenaille le premier morceau coupé qui est tombé, & le porte au milieu du foyer enflammé, où on le tient enfermé jusqu'à ce que le reste de la masse soit divisé. On porte de même le second morceau coupé à côté du premier, & ainsi des autres successivement. Pendant ce temps-là, on arrose d'eau fraîche le marteau & l'enclume. Sans cette précaution, & à force de frapper sur une masse brûlante, & d'être environnés de feu, ils s'échaufferoient prodigieusement l'un l'autre ; l'acier s'amolliroit, & ne seroit plus propre soit encore trop chaud & brûlé, on le plonge à dompter le fer.

Cela fait, on retire du foyer le premier morceau, & on l'expose aux coups du marteau fous lequel on le tourne & retourne, jusqu'à ce qu'il s'allonge, que ses inégalités soient essacés, & qu'il soit bien uni. On en fait de même pour les autres morceaux, qui plus aisément réduits en barres.

Maniere de mettre en barres les morceaux coupés.

A PRE's que les morceaux de fer ont été unis & polis sous le marteau, de la maniere que nous avons dit, on en rapporte un au milieu du feu, & proche le vent, afin de le chauffer à blanc, & qu'en cet état il puisse être battu & étendu en bandes par les coups du marteau. Pendant ce temps, on tient un autre morceau dans le plus fort feu pour le chauffer au point de pouvoir être porté au marteau, après que le premier a été suffisamment battu. On tourne & retourne dans le foyer le morceau que l'on chauffe pour le réduire en barres, de façon que l'on oppose au vent tantôt un de ses côtés, tantôt l'autre, afin qu'il soit également adouci par-tout par le feu. Quand tout cela est fait, l'Ouvrier fouleve fon morceau, pour examiner s'il a le dégré de chaleur requis, & s'il a la vraie couleur du feu. Un Ouvrier qui n'a pas l'habitude de se connoître au seu, est facilement trompé par de fausses apparences. Lorsqu'on voit que le fer n'est pas assez chaud, pour être porté au marteau, on l'approche du vent, & on met de nouveaux charbons pour augmenter la chaleur; on y tient le morceau à façonner, jusqu'à ce qu'il ait acquis une ries dans le foyer, sans les en laisser sortir.

voit que ce morceau a le dégré de chaleur fuffisant, on le porte sur l'enclume, & on met un autre morceau à sa place.

Avant que de tirer le fer du foyer, l'Ouvrier examine avec attention, ainsi que nous l'avons dejà dit, quelle est la couleur que le feu lui a donnée. S'il est iutelligent, il voit au premier coup d'œil, s'il est assez chaud, ou non, & si on doit le porter sous le marteau. La marque que le morceau de fer à étendre est pénétré d'une chaleur suffisante, c'est quand il est blanc, tirant un peu sur le bleu, de façon que la couleur change du blanc au bleu, ou verd-d'eau. Si le fer manque de chaleur, ou on le tient plus long-temps exposé au vent & à la flamme, ou l'on augmente la chaleur dans le foyer. Au contraire, si le fer est trop chaud, ce qui se connoît à plusieurs signes, on l'éloigne du vent, en le plaçant sur les charbons, afin que dans un feu plus modéré il tempere sa trop grande chaleur. Si ce remede est inutile, & que le fer dans le bain de scories qui occupe le fond du foyer. Par cette immersion, qui fait, pour ainsi-dire, le même effet que l'eau jettée sur le feu, on ramene le fer au dégré convenable de chaleur, dont on ralentit & modere l'excès.

Il arrive quelquefois que l'on est trompé à la couleur du fer enflammé: voici ce qui en tous étant chauffés à différentes reprises, sont est cause. Des scories crues & d'une mauvaise qualité, donnent au fer enflammé une couleur verdâtre ou bleuâtre qui séduit l'Ouvrier par les apparences, qui lui dénotent ordinairement que le fer est suffisamment chauffé, tandis que ce n'est qu'une espece de croûte qui offre à ses yeux la couleur qui le trompe. Quelquefois même cet Ouvrier ainsi trompé, porte au marteau une piece qui n'a pas la moitié de la chaleur qu'elle devroit avoir. Il connoît bientôt, mais à son désavantage, l'erreur qui l'a séduit, & qui lui prouve la nécessité où il est de bien connoître la nature des scories qui sont dans son foyer. Il est souvent obligé de tremper & retourner son morceau de fer dans les scories en bain, d'où il le retire comme enduit de ces scories. Sous cette croûte, ou si vous voulez, cette enveloppe, le fer chauffe mieux, & ne brûle pas si aisément. D'ailleurs, de crainte qu'il ne soit altéré par un trop grand seu, on le trempe, comme nous avons dit, dans des scories fluides, qui ont un moindre dégré de chaleur. Lorsque les scories sont trop crues, & d'une mauvaise qualité, il faut en débarrasser entiérement le foyer, & l'emplir de meilleures.

L'opération qui se fait au marteau, dure ordinairement une heure & demie, ou deux heures, pendant lesquelles on retient les scoOn a vû combien leur secours est néces- ceau qu'on va battre, jette trop d'étincelles, saire & d'usage pour forger le fer. Pendant on le roule dans des scories froides & pulle temps de la malléation, le feu & le vent doivent toujours être très-vifs dans le foyer que l'on ne charge pas de beaucoup de charbons : une médiocre quantité suffit.

La flamme qui s'échappe de toutes parts à travers les charbons, lesquels, vû leur petite quantité, sont répandus çà & là, monte à la hauteur d'un demi-pied, en imitant la figure d'une espece de colonne : elle est alors de couleur verd-jaunâtre plus foncée dans le dessus. Aux endroirs où le vent n'est pas impétueux, la flamme ne monte pas si haut, & elle est violette & bleue. On voit de temps en temps s'élever a travers la flamme de petites étincelles blanches & brillantes. C'est autant de ser pur qui se volatilise. D'abord que l'Ouvrier en apperçoit, ou il jette des charbons dessus le fer qui darde cette grêle d'étincelles, ou il le plonge dans les scories liquides : à ce moyen, il éteint la trop grande chaleur qui brûloit le fer. Plus souvent, au lieu de charbons, on jette sur le fer trop ardent, du sable ou des scories pilées, qui forment sur sa superficie une espece de croute : c'est un moyen assuré de faire cesser la scintillation. D'autres fois, on l'expose à un moindre degré de chaleur en le mettant au-dessus des charbons. Ordinairement le fer scintille quand il brûle. Si l'Ouvrier n'y regarde pas souvent, & ne veille pas attentivement aux différents dégrés de chaleur, le fer est souvent brûlé; ce qui fait non-seulement une diminution pour la quantité, mais encore une perte pour la qualité.

Les Ouvriers entendus, en voyant le mal, voient aussi-tôt le remede qu'il y faut apporter : mais chaque espece de fer ne se ramene pas de la même façon au dégré de chaleur qui lui convient. Les uns résistent au point, qu'à force d'être brûlés, on les plonge inutilement dans les scories fluides, ou qu'on les expose en vain à un moindre degré de chaleur. C'est donc une raison pour sçavoir donner un remede convenable à chaque maladie. Pour peu que le fer foit une fois brûlé, il perd sa ductilité. Ses fibres & ses nerss font détruits & coupés. On tente inutilement de les rétablir; ce qui doit déterminer à augmenter la chaleur successivement &

Avant que de porter le fer sous le marteau, l'Ouvrier l'expose pendant quelques momens au plus grand feu, afin qu'il foit légérement pénétré d'un feu violent. L'y laisser trop long-temps, ce seroit courir le risque de le brûler.

Quand enfin le fer a acquis le degré de chaleur convenable; on le tire sur le champ pour le porter sous le marteau. Si ce mor- place une seconde sois sa bande sur la lon-FOURNEAUX, 4e. Section.

vérisées, ce qui fait à l'instant mourir les étincelles, au moyen de ce que l'on bouche les issues par lesquelles elles s'échappoient. C'est par la même raison, que le ser battu par le marteau n'en jette point non plus une si grande quantité. Au furplus, quand on traîne ce morceau de fer du foyer au marteau, il jaunit à cause des scories en fusion dont il est environné, & qui, semblables à un petit ruisseau, découlent sur le sol de la forge. En se refroidissant, les gouttes se convertissent en especes de petits globules.

Après que le morceau chauffé & saisi par une tenaille, a été porté sur l'enclume, on commence par le faire battre & diminuer dans le milieu, sans toucher aux deux extrémités. On tient d'abord le morceau de fer en travers sur l'enclume, & on le tourne & retourne de côté & d'autre fous les coups du marteau, jusqu'à ce qu'on lui ait donné une forme quarrée. Si on a dessein de le tirer en bande applatie, c'est-à-dire, si de ses quatre faces, deux doivent être plus larges que les autres, on commence, dans cette premiere extension, à le faire appro-cher de la forme projettée. Dans ce premier travail, l'Ouvrier étend son morceau de fer de deux ou trois pieds; après quoi il le pousse avec force sur le travers de l'enclume, jusqu'au bout saisi par sa tenaille, ensorte que l'autre bout qui excede l'enclume, va frapper contre le support de l'arbre de la roue, ce qui fait courber son morceau de ser qu'il retire ensuite, toujours sur le travers de l'enclume, petit-à-petit, successivement, & à chaque coup de marteau sous lequel il s'applatit, & s'élargit de deux faces. Cela fait, l'Ouvrier change de place, & quittant le travers de l'enclume, il place sa bande suivant la longueur de l'aire de l'enclume : là, il la tourne & retourne continuellement, exposant tantôt aux coups du marteau les deux faces qui doivent être les plus larges, tantôt celles qui font l'épaisseur de la bande. Il faut être adroit & prompt à la retourner, fur-tout, si, comme on le doit, on fair aller le marteau très-vîte; on doit éviter qu'il donne deux coups au même endroit, crainte que l'on n'en voie les traces. Quand cette partie de la bande est ainsi battue, & diminuée de volume sur sa longueur, l'Ouvrier la rapporte sur le travers de l'enclume, la repousse une seconde fois contre le support de l'arbre de la roue, & la retire à soi petit-àpetit, jusqu'à ce que par les coups successifs du marteau, il lui ait donné la largeur & l'épaisseur qu'on demande; mais comme alors les coups de marteau donnés sur le fer, du foyer, & on le saissit avec une tenaille en travers de l'enclume, y paroissent, il re-

gueur de l'aire de l'enclume; & là, après pour l'ordinaire, à 450 pour la premiere, à avoir ralenti le mouvement du marteau, il la dresse sur les quatre faces. Enfin, pour la troisseme, & à 400 ou environ pour la quapolir, on fait aller le marteau encore moins trieme, en tout 1700 coups de marteau pour vîte, & un enfant jette de l'eau, qui décou- forger une bande: cela differe cependant suilant du marteau sur la bande & sur l'enclume, vant que le fer est plus ou moins chauffé. humecte toute la superficie de la bande, en vapeurs. Alors, & à chaque coup de marteau, il se fait un grand bruit capable de causer aux oreilles une espece de surdité momentanée. Cela vient nécessairement de l'interposition de l'eau & de sa prompte évaporation. C'est ainsi qu'on polit le ser, & ces percussions froides enlevent toutes ses inégalités & ses pailles. Pendant toute cette opération, un autre morceau de fer que l'on a placé devant la thuyere, acquiert le dégré convenable de chaleur. On le travaille de même fous le marteau; & quand il est, ce qu'on appelle étiré dans le milieu, on le reporte, de même que le premier, dans le foyer, y plaçant un des deux bouts, qui est resté entier, pour être adouci par le seu. Lorsqu'il est suffisamment chaud, on le reporte sous le marteau, où on le bat, & on l'étire en bande ou barreau, de l'échantillon demandé. En Suede on appelle ce morceau de fer à moitié forgé, Utreckia-i-

On expose à l'air la barre ci-dessus forgée, pour qu'elle y refroidisse. Pendant que l'on porte au marteau le second morceau, on en approche un troisseme du vent, & on le met dans le centre du feu : & ainsi des autres fuccessivement. S'il est nécessaire, ou que le travail presse, on porte la macquette hors de la forge, & on l'y expose à l'air humide: on la plonge même quelquefois dans l'eau, afin qu'elle soit plutôt refroidie. Quand il y a quatre ou cinq morceaux en macquettes, on en met deux à la fois dans le foyer, non loin du vent, & on les y tient jusqu'à ce qu'on ait forgé, comme les autres, le sixieme ou dernier morceau de la masse qui a été divisée : ensuite on observe exactement l'ordre qui fuit, fçavoir, qu'il y ait deux macquettes à côté du vent, c'est-à-dire, au second degré du feu, pendant qu'une troisieme est immédiatement exposée au vent, & dans le plus grand feu du foyer : à ce moyen, on a toujours quatre morceaux, dans l'ordre qu'ils ont été forgés pour la premiere, la seconde

ou la troisieme fois. Chaque morceau de la masse partagée, est

ordinairement porté trois, quatre & jusqu'à cinq fois, fous le marteau, suivant qu'il bat vîte, ou que l'on veut une bande plus ou moins longue: à chaque fois, on l'allonge de trois pieds à trois pieds & demi. Si on compte 380 ou 400 pour la seconde, à 500 pour la

Quant à l'extension du fer sous le mard'où la chaleur la fait sur le champ dissiper teau, voici ce qu'il faut observer, 1°. il faut prendre garde que le marteau ne frappe plusieurs coups de suite sur le même endroit: car s'il tombe deux ou trois fois sur la même place, la bande prend trop de largeur & s'amincit trop, de façon que quand on la retourne sur le côté, elle plie, & ne peut plus fe rapprocher comme on le voudroit. C'est pour éviter cet inconvénient, qu'on la tourne & retourne continuellement en tous sens, pour que les coups de marteau ne fassent pas de plus profondes impressions en un endroit qu'en un autre. 2°. Sous les coups de marteau, il s'éleve sur la superficie des bandes, des lames & des pailles qui y font adhérentes: on les coupe avec le cizeau (24), pendant que la bande est encore sous le marteau. Si cependant les pailles sont considérables, on coupe la bande dans l'endroit défectueux, & on en resoude les deux bouts en la maniere accoutumée. Pour ce qui regarde la cause efficiente de ces pailles, on peut croire qu'elles tirent leur origine de la nature du fer. Celui, par exemple, qui est cassant à chaud, parce qu'il abonde en soufres, non-seulement se divise en lames & morceaux, mais il a encore ce défaut, que sa masse qui n'a point de cohérence, se réduit en poussiere sous les coups du marteau, comme le feroit une terre qui manque de liaison. Mais, si sans pécher par un excès de foufres, le fer n'en a qu'une certaine quantité, alors il s'y leve des feuilles qui couvrent sa surface, comme des écailles ou des grains brillants, & qui s'en détachent & tombent d'elles-mêmes, par la seule violence des coups de marteau. Cette surface écailleuse du fer peut aussi provenir quelquesois, ou des charbons humides qu'on a employés pour le chauffer, ou du trop de chaleur que le fer a essuyée en chaussant, ou de quelque crudité restée dans le fer, ou enfin de la mauvaise qualité du fer même, sans parler de plusieurs autres causes.

L'ouvrage d'une semaine dure 132 heures. A chaque cuisson, y compris le forgeage, on emploié 8 heures ou 8 heures 48 minutes: mais s'il y a deux feux dans une forge, il ne faut que 4 heures 24 minutes. Par semaine, ou pendant l'espace de 132 heures de travail, on fait 17 ou 18 cuissons de fer crud, outre le forgeage. Si à chaque fois on a coupé la masse en six morceaux, on a les coups qu'il essuie à chaque fois, cela va 90 bandes pas semaine, pesant environ

⁽²¹⁾ En France, on l'appelle Macquette. = (22) Le Hacheret.

3600 où 4000 par chaque feu : le double mues & tourmentées par une action trèspour deux feux. Le poids du fer forgé par semaine varie cependant, & dépend du plus ou moins de longueur des bandes, ainsi que de leur plus ou moins d'épaisseur. Un seul feu de forge peut dans une semaine produire 4800 à 5600 de fer. J'ai oui dire qu'en une semaine, deux seux avoient produit quatorze & jusqu'à seize mille de fer : ce qui doit être bien rare.

A la fin de chaque semaine, on laisse six morceaux de fer, dont on a seulement abbatu les angles (23), pour le travail de la se-maine suivante, & être étendus sous le marteau. Cette réserve a pour objet de profiter du même feu, qui en liquéfiant & cuisant le fer crud, fert à chauffer ces six morceaux pour les étirer en barres. J'ai vû aussi une masse, laissée dans le foyer & refroidie avant que d'être recuite; on l'avoit laissée pour commencer le travail de la semaine suivante: mais il n'y a point de profit à cela, parce qu'il faut beaucoup plus de charbons pour recuire une masse froide, que si elle étoit encore chaude.

De la maniere d'endurcir les grosses Enclumes.

On enfonce béaucoup les groffes enclumes dans leur tronc (24). On met dessous des lames de fer, de crainte que par la pefanteur des coups réitérés & fans nombre du marteau, elles ne creusent & n'approfondissent leur gîte. C'est donc pour empêcher que, en s'enfonçant trop, le marteau ne frappe plus à plomb sur l'enclume, qu'on met desfous des plaques de fer, quelquefois une feule, d'autres fois trois, même jusqu'à six ou fept, qui entretiennent l'enclume toujours à la même hauteur. Il faut observer que le tronc de l'enclume ou le stoc, doit être profondément ensoncé dans le sol de la forge, en mettant dessous un épais grillage de bois, sur lequel il sera posé simplement, sans y être attaché, afin que cédant à chaque coup du marteau, qu'on sçait être très-pefant, il plie & se releve, & qu'ainsi il chancelle à chaque coup, & qu'il en suive le mouvement : il en sera de même pour le bloc (25), qui soutient l'arbre du marteau. Il doit être couché sur le même chassis, pour fuivre & se prêter au mouvement réciproque du marteau, & des dents de l'arbre (26). Cette ondulation & cette uniformité de mouvement dans le stoc & le chevalet, facilitent l'extension du fer sous le marteau; la barre y est tenue plus ferme, & étendue plus commodément: on peut lui donner une figure plus exacte, & une surface plus polie. D'ailleurs, à la faveur de tous ces mouvements réciproques, toutes les machines qui sont (23) Des pieces = (24) Le Stoc. = (25) Le Chevalet. = (26) Les Sabots. = (27) L'aire.

violente, ne se dérangent ni ne se brisent pas si facilement.

L'enclume de forge, qui est de fer crud, pese ordinairement 1200 ou 1400. La partie fupérieure (27) doit avoir la dureté de l'acier, afin qu'elle puisse résister long-temps aux coups fréquents du marteau: sans cela, elle s'écailleroit, & on ne pourroit plus unir ni polir le fer que l'on forge dessus. Chaque trou, ou, si vous voulez, chaque plaie, que lui fait le marteau, paroît dans l'aire de l'enclume, & leur empreinte s'imprime dans les barres de ser que l'on doit polir dessus : par conséquent, cette partie de l'enclume doit être très-dure. Pour la rendre telle, on fait blanchir au feu un morceau d'acier, qui a été préparé pour cela. On l'applique & le soude ensuite à la partie supérieure de l'enclume, suivant la méthode de faire les soudures usitée dans les forges, c'est-à-dire, en chauffant au blanc les deux morceaux qu'on veut souder ensemble. Après cela, on unit le dessus de l'enclume à coups redoublés de plusieurs marteaux à main, & on ne laisse pas un feul endroit qui ne soit battu, jusqu'à ce que le tout soit uni & droit en tout sens : pour en juger, les Ouvriers se servent de regles & de niveaux. L'enclume doit être fur-tout très-bien dressée dans le milieu, où les coups de marteau s'épaississent le plus fouvent, c'est-à-dire, à la distance d'un demipied de chaque extrémité. De-là, & en tirant vers les deux bouts, on lui donne un peu de pente. Pendant que les Ouvriers pressent ce travail, & qu'à force de coups ils unissent l'aire de l'enclume, on doit la poser dans la chambre qui lui est préparée dans le stoc : on mer dessous des lames de fer, que l'on arrose d'eau. L'enclume étant ainsi placée sur ces lames de fer, sa partie inférieure baigne dans l'eau, de façon que pendant que le dessus est frappé sans relâche, cette eau empêche que la chaleur ne gagne le bas. Dans le dessein d'unir toujours mieux le dessus d'une enclume, on trempe à chaque coup le marteau à main dans de l'eau, & l'on en frappe sa surface brûlante qui s'en polit mieux. Pendant qu'on fait cette opération, si on froisse avec un morceau de fer ou un marteau, la surface encore enflammée de l'enclume, ce simple froissement en fait sortir une quantité d'étincelles très-blanches, & semblables à celles que produit le choc d'un caillou contre de l'acier. Après avoir ainsi poli l'aire supérieure de l'enclume, on la tire de sa place & on la porte vers une eau courante, fur le bord de laquelle on place cette partie unie qui doit être opposée au marteau, de façon néanmoins que l'eau ne fasse que la toucher légérement, & pour ainsi dire, la lécher. On la

laisse ainsi pendant plusieurs heures, & on sieurs inconvénients. Le premier dont nous & conséquemment durcie : ce qui s'opere d'autant mieux, que l'eau est plus froide & continuellement renouvellée. Pour cela, on met sous l'enclume une lame de fer, sur l'aire de laquelle l'eau coule en petite quantité, mais sans discontinuation, & touche légérement la partie enflammée de l'enclume, qui lui est opposée & tournée à l'envers.

Du mouvement plus vif ou plus lent du gros marteau.

LES marteaux, dont on se sert ordinairement dans les forges, font très-gros & trèsles uns ne pesent que 900, d'autres 1200 (28). C'est un grand travail, que de faire un marteau, façonner les masses de fer qui doivent le composer, & les bien souder. On consomme ordinairement à cet ouvrage, douze lesses ou 144 tonnes de charbons. Pour les enclumes, on les fait de fonte ou de fer crud. On attend les derniers jours du travail d'un fourneau, pour les couler dans les moules que l'on a préparés dans le sable. Quelquefois on fait aussi les enclumes de fer pur dans un foyer de forge. Alors on a coutume de les faire moins grosses que celles de fonte. Pour la confection d'une enclume de fer, on consomme dix lestes de charbons : pour donner à l'aire du marteau la dureté nécessaire, on s'y prend de la même maniere que nous avons dite il y a un moment.

Voici quels font les profits ou les pertes qui peuvent résulter du mouvement plus lent ou plus rapide du marteau; 1º. Si le marteau bat trop lentement, on ne peut pas couper la grande masse recuite en autant de morceaux, que si elle avoit été battue à coups précipités, parce qu'alors elle se refroidit & résiste au tranchant du cizeau : ce qui oblige de remettre au feu une partie de cette masse, d'où il résulte une dépense superflue de charbon & du temps. 2°. Si le marteau va vîte, on peut à chaque chaude (29) donner aux bandes une plus grande extension que s'il alloit doucement. En effet, une bande de fer, encore amollie par le feu, peut dans un certain espace de temps être allongée d'un demi-pied ou d'un pied; au lieu que si le marteau va lentement, le fer se refroidit & noircit avant que d'avoir, dans le même espace de temps, acquis cette extension: enforte, que dans le premier cas, on n'aura besoin que de trois chaudes pour persectionner une barre, tandis qu'il en faudra quatre ou cinq dans le second cas : 3°. Du manque y a une espece de fer qui, à la premiere sois de vîtesse dans le marteau, il résulte plu-

ne la retire que quand cette aire est refroidie avons déjà parlé, c'est qu'on ne peut couper tout de suite la grande masse, étant obligé de la chauffer une seconde fois pour achever de la diviser. Le second, qu'il faut donner aux pieces plus de chaudes, qu'on n'auroit fait si le marteau eût battu promptement; ce qui consomme en pure perte du temps & des charbons. Le troisieme, que plus le fer est chauffé de fois, plus ordinairement il s'en brûle, & plus il perd de sa bonne qualité : car ses ners sont sensiblement desséchés, & il devient moins ductile, outre que son poids diminue. Le quatrieme inconvénient, c'est qu'à la fin il faut battre à froid la bande que pesants; ils ne sont pas tous du même poids: l'on forge: dès-lors le ser durci, réfléchit les coups du marteau, impuissant pour l'étendre. Le marteau tombant toujours sur un corps dur, se brise à la fin, soit à la tête, soit aux jointures du col, ou bien il se désoude ailleurs, & ne peut plus être de service : iI faut en faire un autre pour le remplacer : tels sont les principaux inconvénients qu'occasionne la chûte trop lente des coups du marteau. Que l'on juge par eux des pertes considérables, & des dommages qui en réfultent.

> Observations générales sur le fer purifié; & battu en barres.

> IL n'y a que le feu du foyer, qui mette bien à découvert la nature du fer crud. Tous les autres signes sont fort équivoques. Un fer crud, quoique très-cassant; donne souvent un fer très-ductile & très-pur. En revanche, un fer crud, qui offre dans sa cassure des lames & des points très-brillans, donne quelquefois du fer cassant à chaud ; d'autres fois du fer cassant à froid. Si sa contexture intérieure présente de grandes lames brillantes & de grands yeux, & qu'avec cela il soit léger & très-cassant, c'est une marque certaine d'une mauvaise qualité. Il faut cependant attendre que le fer ait passé par le foyer de la forge, pour sçavoir & connoître s'il sera cassant à chaud ou à froid. Si une mafse de fer est tenace quand elle est chaude, & très-ferme quand on la coupe au cizeau, c'est un signe que le fer est de la meilleure qualité : si au contraire elle est tenace à froid & fragile à chaud, c'est un indice d'un fer rempli de soufres; comme on juge qu'il n'en a point, lorsque la masse est tenace à chaud, & fragile à froid. De toutes ces connoissances, on tire des signes assurés de la qualité du fer pour son extension en barres. On en tire aussi de la flamme & des scories, &c. ainsi que nous l'avons dit. Il qu'on la porte sous le marteau paroît tenace,

⁽²⁸⁾ Le Liffpund de Suede pele 45 grandes livres suivant notre Auteur, qui dit aussi que les marteaux de forge sont de 45 à 60 liffpunds.

⁽²⁹⁾ Terme usité par les Forgerons pour désigner le mps qu'une bande met à être chaustée, avant qu'on la porte fous le marreau.

& qui à la seconde ne peut que rougir sans y a plus ou moins de vingt livres de ser forge, acquérir cette blancheur, qui indique le deest cassant à chaud & à froid; c'est le plus mauvais de tous.

qui se trouvent à la superficie d'une bande, ou qui en pénetrens l'intérieur, on peut encore juger de la qualité du fer forgé. Si les gersures sont suivant longueur de la bande, on n'en peut rien conclure; car il y a de l'excellent fer auquel cela arrive. On trouve souvent de ces gersures, sur-tout dans les endroits qui ont été trop applatis : mais si elles sont transversales aux angles de la bande, & qu'elles en rendent la superficie rude & raboteuse, c'est une marque que le ser est sulfureux. Cette espece de fer étant chauffée, ne souffre pas les coups de marteau : il se brise, & se send cà & la, quand il est chaud. Lorsque le ser est raché de ce vice, on voit de petites ouvertures & des fentes aux angles des bandes. On porte le même jugement lorsque ces angles sont mal tranchés, rudes, mal unis, & remplis de petites inégalités; car cette espece de fer n'a jamais les angles aigus & nets. Il y a encore plusieurs autres indices, que j'ai jugé à propos de remettre à traiter dans la seconde partie de cet Ou-

On a observé plusieurs fois que dans une même barre de fer, il y avoit une partie d'un excellent fer, & l'autre d'une très-mauvaise qualité. Si on met cuire dans le même foyer du fer de deux especes, chacune se range de son côté, le bon à un bout, & le mauvais à l'autre. A l'un d'eux, on voit des nerfs & des fibres qui le rendent tenace; & à l'autre, des lames, des yeux, & des points brillants, qui annoncent un mauvais fer. De même, si une barre de fer est plus chauffée en un endroit qu'en un autre, on voit le bon & le mauvais fer se séparer, & prendre chacun une

place différente.

Le fer crud ne fort pas du foyer de la forge avec le même poids qu'il avoit quand on l'y a mis. Par le moyen du feu, on en expulse une grande quantité de pierres, de soufres, & autres crudités, sans quoi l'on ne pourroit le purisser, ni le rendre ductile. La diminution qu'essuye le fer purisié, est ordinairement de ou 1; c'est-à-dire, que quand on met, par exemple, vingt-six livres de ser crud dans un foyer de forge, pour l'y purisser, on n'en doit retirer que vingt de ser forgé. S'il y en a moins, c'est une perte pour l'Ouvrier; com-

fur vingt-six qui ont été mises au foyer. On gré de feu convenable ; il tombe en mor- conçoit qu'au moyen de cette loi, l'Ouvrier ceaux sous le marteau. Ensin, il y en a qui doit mettre tous ses soins pour rendre la quantité de fer qui doit se trouver, après le déchet qu'occasionnent les scories & les su-D'ailleurs, par les gersures ou crevasses mées. Cependant si on lui fournissoit du fer mal digéré & trop crud, comme on ne peut le rendre ferme & ductile, que par une plus grande consommation & de sa substance & de charbon, il doit en prévenir son Maître; fans quoi toute la perte qui se trouveroit au-delà du déchet accordé par la loi, seroit pour le compte de l'Ouvrier.

§. III.

De la Mine de marais ; de la maniere de la préparer & de la travailler en Suede, principalement en Angermanie & en Dalécarlie ; ou du fer qu'en Suéde on appelle Myrjern.

On pourroit en quelque façon refuser le nom de mine de fer à celle de marais ; car, au lieu de la détacher, comme les autres mines dont nous avons parlé dans les paragraphes précédents, de la roche dure qui y est adhérente, on la ramasse dans les terres molles, sur-tout dans les lieux marécageux & humides. Une remarque qui mérite attention, c'est qu'on la trouve principalement dans les lieux septentrionaux de la Suede, les plus exposés à la neige & aux fortes gelées, & non dans les provinces méridionales. Le pays natal de la mine de marais, si l'on peut hazarder cette expression, sont singulierement le Jempterland, la Dalécarlie, & la Bothnie occidentale. On en trouve encore des vestiges ailleurs, mais si peu, que, soit à raison du peu de ser qu'elle contient, soit à cause de sa petite quantité, on dédaigne de l'employer. Cette espece de mine s'appelle en Suede Myrmaln, ou mine de marais. Elle ressemble à de l'ochre, ou à une terre rouge, & elle s'amasse en tas sous la surface des marais. Elle n'est pas d'une seule couleur; mais elle en adopte plusieurs que nous indiquerons séparément ci-après. L'invention de forger du fer, qui est très-

ancienne en Suéde, paroît devoir son origine à la facilité de découvrir les mines de marais: car avant que les hommes ofassent & sçussent fouiller dans les entrailles de la terre, il est probable qu'ils bornoient leurs recherches à sa simple surface; c'est-là qu'ils recueilloient me tout ce qui est au-dessus, est un bénésice leurs métaux. On a aussi lieu de croire que pour lui. Telle est la loi du Pays; & l'Ou- les Sujous (1) avoient de toute ancienneté vrier perd ou gagne à proportion de ce qu'il l'habitude de forger le fer pour s'en procurer

⁽¹⁾ Anciens peuples de l'Europe septentrionale ou de la Scandie. FOURNEAUX, 4°. Section.

des haches d'armes, des lances, des bou- entre les doigts, elles excitent la même sencliers & des dards armés de pointes de fer. On en juge par les monceaux d'armes de toutes ces especes que l'on a découverts en fouillant la terre, & qui par la fuc-cession des siécles se sont trouvés ensouis sous de vastes forêts très-anciennes : en sorte qu'il y a apparence que c'est d'eux & de leur fer que Virgile entendoit parler, quand il

...... Quod Noricus excoquit ignis.

On appelle aujourd'hui ces monceaux d'armes cachées sous terre, les arsénaux des payens. La simplicité des anciennes forges vient aussi à l'appui de notre conjecture.

Au fortir de la miniere, la mine de marais paroît d'abord d'une couleur rouge obscur, tanné ou châtain. Après avoir été exposée à l'air, & quand elle a perdu son humidité, elle s'éclaircit, c'est-à dire, qu'elle prend quelques nuances de blanc. Elle est plus pesante que toutes les especes de terres ou de limons quelconques. Dans quelques endroits, par exemple, le Vermland, & entr'autres dans la paroisse de Jarboauhs, on trouve de cette espece de mine non-seulement dans les marais & autres lieux humides, mais encore dans les prés & les bruyeres, quelque sec qu'en soit le sol. On en trouve même dans les bois, & sur-tout dans le penchant des collines, ainsi que dans les vallons defféchés. Il y a apparence qu'anciennement ces vallons étoient autant de marais où les eaux croupissoient, lesquelles s'étant évaporées avec le temps, ont laissé à sec ces vallons. C'est par cette raison, que sur le bord de ces anciens marécages, & au pied de leurs côteaux, on trouve encore abondamment de la mine de marais. Elle est comme l'autre d'un rouge roux', tirant un peu sur le blanc. Cette mine est si fort dénuée de toute humidité, qu'on peut la brûler & la faire fondre fur le champ. On a remarqué que dans les lieux qui la recelent, il ne vient point d'herbes graffes. On a aussi reconnu que les meilleures minieres de cette espece, sont celles qui, étant sur un côteau foiblement incliné, sont exposées au midi. La mine que l'on en tire, se trouve pour l'ordinaire de la meilleure qualité : au lieu que ces mêmes minieres, exposées au nord, ne donnent qu'une mauvaise mine sans soufre, qui procure un fer cassant à froid.

Il y a diverses especes de mine de marais, que l'on distingue principalement par leurs différentes couleurs. Les unes sont noirâtres comme du charbon, & se nomment en Suede Braudoercke. Comme cette espece est très-mauvaise, on en tire rarement. D'autres sont un peu verdâtres comme la racine de buis, ou un poireau: elles se trouvent mêlées

sation que feroit le sel broyé, ou de la poussiere tamisée. Cette espece est plus enfouie en terre que la premiere, & prenant son nom de sa couleur, elle s'appelle mine verte, ou Groenoercke. Elle est d'une qualité moyenne, & médiocrement riche en fer. La troisieme espece est d'un rouge obscur, ce qui lui a fait donner le nom de Roedoercke. Broyée entre les doigts, on la prendroit pour du gros sel en grains, & elle a sous les dents la ténacité de la résine. Elle s'amasse en monceaux, que l'on nomme en Suede Skioelugnar, & qui mêlés & calcinés avec le reste du minerai, se réduisent en poussiere. Ce troisieme genre de mine marécageuse est riche en fer, fur-tout celle que l'on tire dans la paroisse de Lima, qui donne quaranteneuf livres de fer par quintal.

Il y a en Angermanie trois especes principales de mine de marais : La premiere est d'une couleur châtaigne presque brune; le fer qui en provient, est sulfureux, ou cassant à chaud. La feconde, au contraire, donne du fer cassant à froid, & est de couleur brune presque noire. La troisseme enfin, tient le milieu entre le rouge & le brun; elle est trèsriche en fer, & de la meilleure qualité. On ne fond point séparément ces trois especes de mines; mais, pour se procurer un ser aussi bon qu'on le peut désirer, on a soin de les mélanger dans le fourneau de fusion.

Ceux qui cherchent cette mine, connoifsent à la seule inspection d'un marais, s'il y en a dedans ou non: car, si la surface de ce marais est également plane & unie par-tout, ils jugent qu'il n'y en a point : au lieu que si elle s'eleve par-ci par-là en petits monticules qui forment de petites pentes, ils concluent que

l'on y en trouvera.

La surface des lieux marécageux n'est pas le feul indice fur lequel les gens habiles connoissent s'ils contiennent ou non des mines de fer : ils en jugent encore par les plantes, dont ils sont garnis. En effet, chaque espece de terre affecte en particulier une sorte d'herbe & de plante qu'elle nourrit & entretient préférablement aux autres. Or, lorsqu'une terre se trouve chargée de beaucoup de fer en folution, elle le communique nécessairement par la voie de la seve, comme une espece de suc ou de lait, à la plante qu'elle chérit. Par conséquent dans les endroits marécageux où il y a de cette herbe ou plante favorite plus épaisse & plus forte que de coutume, on conclut que ces endroits sont remplis de mine de fer ; & ces végétaux indiquent même la place des minieres, pourvû cependant que ces marécages soient d'une nature ferrugineuse.

Lorsque dans le voisinage il y a des eaux avec une matiere dure & anguleuse. Pressées stagnantes, sur-tout de celles qui découlent

d'un marais; elles donnent encore un témoignage assuré des minieres de fer qui y sont cachées quelque part, fût-ce à la distance de cent, de mille, & même de dix mille pas; car si ces eaux rougissent à leur surface, ou si elles sont couvertes d'une petite pellicule onclueuse, tenace & un peu rouge, il n'y a qu'à remonter à leur fource; l'on est fûr d'y trouver la miniere qui fournit cette teinture ou cette pellicule. Tout au moins on peut en conclure, avec toute sureté, qu'il y a une miniere dans le marais voisin. Plus l'eau charie loin cette teinture martiale, plus on juge que la miniere est abondante. Si au contraire les eaux dont nous parlons, font claires & sans altération de leur couleur naturelle, qu'on ne cherche point de minieres dans leur voisinage: on se verroit trompé dans son espérance. Les gens du pays ont encore d'autres indices pour découvrir les minieres : mais on doit se contenter de ceux que nous venons de désigner, sçavoir, la surface des marais plane, unie, ou en bossages; la maniere dont les herbes & les plantes y végetent; enfin, la couleur des eaux voisines qui entraînent de la mine avec elles.

En été, lorsque les chaleurs ont desséché les marais, & que l'on peut en sureté marcher sur leur surface, impraticable en tout autre temps, on fouille & on fonde le terrein que l'on soupçonne receler de la mine. Pour cela, un Ouvrier, muni d'un bâton de sapin ou d'un petit pieu quarré, aiguisé par un bout, ferré, & faisant l'ossice d'une tarriere, le tient par le manche, & l'enfonce en terre à la profondeur d'une aune (1/2) ou environ. En le tournant pour pénétrer plus avant, il sent au tact s'il y a de la mine, & quelle peut être sa profondeur: car si la terre est molle & facile à percer, s'il ne sent aucun frémissement dans la main, c'est un signe qu'il n'y a point de mine dans l'endroit que l'on fouille. Si au contraire il fent une certaine résistance, comme s'il enfonçoit un bâton dans un tonneau plein de sel, ou dans un tas de farine grossiere, ou bien comme s'il coupoit un morceau de cuir avec un mauvais couteau; alors c'est une marque qu'il y a de la mine dans l'endroit fondé. Il peut arriver qu'en enfonçant la sonde on ne sente aucun trémoussement dans la main; cependant si en la retirant on la trouve environnée de quelques parties de terre rudes comme des grains de sel, les gens entendus ne doutent point qu'il n'y ait de la mine; ce qui les engage à ouvrir une fosse pour s'assurer, jusqu'à une certaine profondeur, de la qualité de cette mine par le témoignage & de leurs yeux & de leurs mains.

Les Ouvriers ont aussi la coutume de faire la dégustation de cette espece de mine. Si elle se dissour facilement dans la bouche, & si elle s'attache aux dents, comme seroit la résine, c'est uue preuve que cette mine est de la meilleure qualité. On en juge tout dissermment, si pressée entre les dents, elle leur résiste, comme du sable.

Quant à la situation & à l'épaisseur des différentes couches de terre & de mine, on a observé que dans les minieres de marais, la premiere couche, celle qui occupe le deffus', est d'une terre stérile & marécageuse, épaisse tantôt d'une demi-aune, tantôt d'un quart (3). Vient ensuite la mine de fer, dont la couche n'a pas par-tout la même épaisseur. Ici elle est plus épaisse, là elle l'est moins, suivant la nature du terrein. L'épaisseur ordinaire d'une couche de mine de marais est d'un quart, une demie, & quelquefois trois quarts d'aune (4). Dessous le banc de mine, est un lit de pures pierrailles, ou d'une terre plus molle & marécageuse; ensorte que ces deux terres, d'especes différentes qui enveloppent la mine, semblent conserver & alimenter dans leur sein le trésor qu'elles y renferment. Il est rare de trouver à la surface d'un marais des bancs de mine, dont la profondeur excede un quart d'aune (5): passé cette épaisseur, il se perd. Il y a eu des Curieux qui, sous le lit de dessous, sur lequel la mine repose, croyoient trouver des montagnes de mine ou des pierres chargées de mine. Vainement ont-ils creusé & cherché; leurs expériences ont toujours été infruc-

Si avec le bâton ferré en forme de tarriere, on sonde tout un marais, il ne faut pas s'attendre à trouver de la mine par-tout, ni croire que la miniere n'occupe qu'une seule & même place; on verra au contraire qu'elle se partage en petits ruisseaux, qui serpentent dans le marais, & se répandent çà & là. Ici le banc est plus épais & plus large : là, il n'offre qu'un petit sentier; ailleurs, il se répand au large sans épaisseur. Sur ces observations, un Sondeur retourne sur ses pas; & imitant les tours & détours d'un ruisseau d'arrosement qu'on promene à son gré fur les prés, il suit les autres bancs de mine du marais, & sur-tout les monticules fous lesquels elle se cache. S'il est habile, en suivant & remontant un banc de mine, il parviendra enfin à leur commune origine. Les différents dépôts de mines de marais, n'ont pas tous la même étendue; les uns ont un diametre de 50 aunes (6); dans d'autres, il n'est que de 6 ou 8 aunes (7): à l'égard de leur configuration, elle est ou ronde, ou ovale, mais communément inégale.

⁽²⁾ Un pied 9 pouces, = (3) 10 pouces \(\frac{1}{2}\) ou 5 pouces \(\frac{1}{2}\), = (5) 5 pouces \(\frac{1}{2}\), 10 pouces \(\frac{1}{2}\), 15 pouces \(\frac{1}{2}\), 15 pouces \(\frac{1}{2}\), 16 pouces \(\frac{1}{2}\), 17 pouces \(\frac{1}{2}\), 14 pieds \(\frac{1}{2}\).

Nous l'avons deja dit ci-devant, la mine moins qu'elle n'ait été grillée. Elle tient ticules épars de côté & d'autre sur la surface aux racines des arbres. On diroit que le suc aisément réduit en dissolution & en rouille. par ces racines entre lesquelles il se fait un de mine. lit pour s'y reposer : on voit alors les racines entrelassées dans le lit de mine qui les enveloppe. C'est dans ces endroits & parmi ces racines, que l'on tire la meilleure mine & la plus abondante. Quelquefois elle s'attache aussi par préférence aux racines d'un arbuste qu'elle aime, qui ressemble à l'algue, & que l'on nomme en Suede liunggreas. Elle embrasse si étroitement les racines de cet arbuste, que les masses de mines qu'on enleve, paroissent percées de toutes parts, par les filaments même les plus déliés de ces racines. Ce genre de mine est très-riche; & sur les lieux on l'appelle pipmalm, ou mine en roseaux, mine criblee. Rarement on trouve dans les endroits plats & unis d'un marais, de la mine dont les couches aient plus d'un quart d'aune d'épaisseur (8); encore cette esquart d'aune d'épaisseur (8); encore cette es-pece de mine est-elle très-pauvre en fer : on rempli d'impuretés. diroit que dans son écoulement le suc martial ne s'est point arrêté, faute d'avoir trouvé une retraite ou un port convenable.

les lits de mine qui sont, soit sous les monticules dont nous avons parlé, foit ailleurs, accroître & s'augmenter sensiblement tous les ans : ils disent aussi qu'après que ces lits ont eté vuidés, ils se remplissent au bout de

quelques années.

La mine de marais ne ressemble pas toujours à du gravier, & n'est pas toujours menue comme du sablon. Quelquefois on la tire en masses assez grosses, & qui brillent dans leur point d'intersection : l'endroit de la cassure est d'une couleur brune, & assez semblable à un cuir coupé, ou à la mine fluviatile dont nous parlerons dans le paragraphe fuivant.

On ne tire que la mine qui occupe le milieu du banc, principalement celle qui est autour des racines d'arbres & d'arbustes dont nous avons parlé. On laisse celle qui est dessus & dessous; on ne choisit, pour ainsi dire, que la moëlle, parce qu'elle est la plus riche en fer: en sorte, que si le banc qu'on exploite, a un pied d'épaisseur, on n'en tire que le milieu, c'est-à-dire, environ un demipied.

En général les mines de marais sont peu fertiles en fer ; il y en a qui rendroient à peine

marécageuse traverse ordinairement les mon- en cela beaucoup de l'ochre & de la rouille, qui sont également rebelles à l'action de l'aid'un marais : elle s'attache aussi très-souvent mant : aussi le fer qui en provient, est-il plus minéral est retardé & arrêté dans sa course que celui que fournissent les autres especes

De la maniere de griller ou calciner la Mine de marais.

On tire la mine de marais au printemps, ou d'abord que la terre est dégelée. Séparée de la terre qui la couvroit, on la laisse ex-posée au soleil, pour que l'humidité s'évapore. On la laisse jusqu'à la fin de l'automne, avant que de la calciner & de la fondre. Lorsque les endroits d'où on la tire sont secs, on n'attend pas si long-temps à l'employer; car à la longue elle se consommeroit : les pluies la font en quelque façon pourrir, & la dépouillent de ses parties métalliques. Il faut passer au grillage cette mine sabloneuse, avant que de la fondre : autrement le feu de fusion ne pourroit en séparer les parties ter-

En Dalécarlie, on fait le bucher dans l'endroit même où on tire la mine : à chaque grillage, on met sur le seu 20 charriots de Les gens du pays prétendent que l'on voit mine. On emploie pour cela des bois longs de 8 ou 10 aunes (9); on en fait trois couches l'une sur l'autre, celle du milieu en travers, & l'on a soin que ces bois ne soient pas serrés. On met dessus de la mine d'un quart ou deux cinquiemes d'aunes (10) d'épaisseur, ou pour mieux dire, autant que la quantité de bois que l'on emploie, en peut griller. On allume le bucher de toutes parts, afin que la mine soit également environnée & pénétrée du feu de tous côtés. Quand il est en partie brûlé, on tire le bout des pieces de bois, afin que la mine, déja calcinée, puisse couler entre les vuides qu'on leur ouvre, & gagner le fond où elle se refroidit d'elle-même. Pendant ce temps, on remet de nouveau bois & de la mine dessus, jusqu'à ce que toute la mine, que l'on a à sa portée, soit grillée: enfin, pour la préserver de la pluie, on la couvre de planches, ou on la transporte dans un lieu couvert.

Dans le Jempterland, l'Angermanie, ou la Bothnie occidentale, on suit une autre méthode. On pose deux poutres, sur lesquelles on place trois rangs de bois scié, sec & d'une grosseur convenable. On éleve le bucher à l'air, & on lui donne six aunes en quarré (11): ordinairement, pour griller une 5 pour cent, d'autres 20 : ainsi cela va de 5 charreté de mine, il faut une aune cubi-à 20 pour 100, ou un peu plus. Cette espece que de bois (12). On charge le bucher de de mine n'est attirable par aucun aimant, à mine, à la hauteur d'un pied: mais pour que

^{(8) 5} pouces ½. ⇒ (9) 14 pieds ou 17 pieds ½. ⇒ (10) 5 pouces ¼ ou 8 pouces. ⇒ (11) 196 pieds quarrés. (11) 9261 ponces cubes.

ait été préalablement desséchée au soleil. On allume ensuite le bucher; & pour chaque calcination, il faut 24 heures : lorsqu'elle est finie, on voit que la mine s'est attachée & ramassée en tas & en masses.

A Graning, en Angermanie, on a autrefois essayé de fondre la mine de marais, sans la passer par le grillage. On pensoit que les parties étrangeres & nuisibles qu'elle contient, se dissiperoient assez par l'action du feu de fusion : dans cette idée, on se contentoit de la dessécher, & à l'aide d'un feu doux, de la dépouiller des corps vicieux & hétérognes: mais cette épreuve n'a pas réussi. Non-seulement, le fer qui provenoit d'une pareille mine, se trouvoit chargé d'impuretés, mais en le forgeant en barres on en perdoit les deux tiers, tandis que le déchet ordinaire n'est que d'un tiers. On en a conclu qu'il falloit nécessairement griller la mine de marais; que c'étoit le feul moyen de la dépouiller, avec un feu du second degré, des corps nuisibles, qui sans cela résisteroient au feu de fusion, & altéreroient la qualité du fer de fonte.

de fusion.

En Dalécarlie, pour construire un fourneau de fusion, on choisit un terrein uni, dans lequel on creuse une fosse de trois pieds de profondeur, sur cinq de long & quatre de large. La grandeur du fond est de deux pieds, sans tuyau d'évaporation & sans pierre fondamentale, sans même que le foyer ait l'espece de construction & d'arrangement qu'on lui donne dans un grand fourneau. On le forme simplement avec de grosses pierres plattes, qu'on arrange dans la fosse, & que l'on enduit d'argile: le fond est fait de terre féche, mêlée de quelques scories.

En Angermanie, on fait différemment; on met deux soufflets au fourneau, & le foyer ressemble assez à ceux dans lesquels on purifie le cuivre : il est seulement plus profond & plus large au-dessus, que ceux dont on se fert en Dalécarlie. L'eau fait mouvoir ces soufflets qui sont de cuir, & les sourneaux y sont aussi plus grands, au moyen de quoi on y peut, à chaque fois, fondre une plus grande quantité de mine: cette construcpour l'expulsion des scories, ensorte que dans quelle le vent doit pénétrer dans le foyer.

le feu fasse mieux son effer, il faut qu'elle le même espace de temps, on y fond le double de mine.

> En Angermanie, le fond du fourneau se fait avec une table de pierre; le foyer a une aune & demie (13) de profondeur; l'ouverture du dessus, une aune & demie de dia-metre; & il est de forme ronde jusqu'à la thuyere, sous laquelle le foyer est quadrangulaire de trois huitiemes d'aune (14), avec des angles arrondis : la thuyere n'est éloignée du fond que de quatre doigts.

> On ne fait à ce fourneau aucune ouverture, comme dans les autres, pour laisser écouler les scories; mais lorsqu'il y en a une trop grande quantité, & qu'elles montent à l'orifice du vent, on les tire par le trou même de la thuyere : ordinairement, on les laisse jusqu'à la fin de chaque coulée, & quand elles font refroidies, elles couvrent la furface du fer.

Tout petit qu'est un pareil fourneau, il n'en est pas moins digne d'attention par son antiquité & sa simplicité: je ne puis donc me résoudre à passer si légerement sur sa construction, dont je vais donner un détail plus ample. On le bâtit dans un lieu très - sec, dans un bois ou sur le plan incliné de quel-De la maniere de construire le fourneau que côteau, à l'abri du vent & des tempêtes. S'il est possible, on choisit par présérence un endroit proche un petit courant d'eau, assez sort pour faire tourner la roue qui sait mouvoir les sousses, sans quoi il faudra les faire aller à force de bras. On le fonde à nud sur le sol. D'abord, on maçonne un mur épais d'une moitié ou trois quarts d'aune (15); sur ce mur, on pose une pierre de roche, blanche ou grise, épaisse d'un demi-pied, & fur cette roche, on fait le creufet , auquel on donne une forme oblongue, ayant cinq quarts d'aune de long (16) sur une moitié ou trois quarts d'aune de largeur, & une aune (17) d'élévation perpendiculaire. A l'endroit même où se termine ce réceptacle du fer en fusion, commence la cavité du petit fourneau, qui comme une espece de cône renversé s'élargit à sa partie supérieure, dont le diametre est de deux aunes & demie. (18). Du fond du foyer au sommet du fourneau, on donne quatre aunes & un quart de hauteur, sur un quart ou une demi-aune d'épaisseur. (19) On enduit d'argile l'intérieur des parois & du foyer. On étend de la poussiere de chartion n'est pas en usage dans toute l'Anger- bon sur le fond, mais seulement la premiere manie. On met aussi deux sousslets, & on fois; & quand on commence un fondage fait les fourneaux plus grands & plus larges, dans un fourneau neuf : ensuite & pour la dans la partie occidentale de la Dalécarlie, conservation du fond, on y met une grande entr'autres à Lima, que dans le reste de cette quantité de cette poussiere de charbon. On Province: on y pratique aussi une ouverture arrange dans le bas une ouverture par la-

^{(13) 2,} pieds 7, pouces $\frac{1}{4}$, = (14) 5, pouces $\frac{1}{4}$, = (15) 10, pouces $\frac{1}{4}$ ou 15, pouces $\frac{1}{4}$, = (16) 2, pieds 2, pouces $\frac{1}{4}$, (17) Un pied 9, pouces = (18) 4, pieds 4, pouces $\frac{1}{4}$, = (19) 7, pieds 5, $\frac{1}{4}$, ou 5, pouces $\frac{1}{4}$, ou 10, pouces $\frac{1}{2}$. FOURNEAUX, 4e. Section.

Cette ouverture est à une demi-aune au-des- Pendant la fusion, cette ouverture étoit bousus de la pierre du fond. Elle n'est inclinée que du dégré qu'il faudroit à une goutte d'eau pour y couler d'elle-même; autour des parois du fourneau, on met des pieces de bois taillées & entrelassées, éloignées néanmoins des murs de trois quarts ou seu-Iement un quart d'aune. (20) On emplit l'entre-deux jusqu'à l'ouverture du dessus, avec de la terre en poussiere, bien battue & comprimée: Si pendant le travail on voit que le feu veuille percer les murs, & brûler les chassis de charpente, qui tiennent le tout en respect, on l'empêche en les arrosant d'eau. On entretient le seu du fourneau avec deux soufflets de cuir; & alors ce fourneau s'appelle Twekielling, à deux vents, & Enkielling, à un vent, s'il n'y a qu'un soufflet. Le diametre de la roue est de trois aunes, (21) & l'arbre qu'elle fait mouvoir a fix aunes de longueur (22). S'il n'y a qu'un seul soufflet, on le fait mouvoir par un homme ou une femme. Pendant ce temps-là celle-ci debout peut filer & tenir son fuseau & son fil, ensorte que remplissant deux objets à la sois, elle travaille en même temps des pieds & des mains, dans l'espoir d'un double gain.

A Graning en Angermanie, on a bâti pour le même usage un petit fourneau d'une autre figure; depuis le sol jusqu'en haut, le mur n'avoit que trois aunes d'élévation (23). Il étoit fait avec de la roche grife. La capacité du foyer étoit de cinq aunes & un quart (24) de longueur, sur trois aunes de profondeur vers le mur de derriere, qui avoit trois quarts d'aune d'épaisseur. A l'endroit où sinissoit cette partie du mur élevé perpendiculairement, commençoit un autre mur élevé obliquement à la hauteur de dix aunes (25) jusqu'à l'ouverture du dessus, qu'il gagnoit en se rétrécissant. La cavité de la cheminée avoit trois quarts d'aune de large, & une de long. (26) Le foyer étoit double, & ils étoient joints l'un & l'autre par le dessus. Chaque foyer étoit élevé de deux aunes, sur deux aunes de diametre. (27) Le fond étoit garni d'une lame épaisse de fer crud, posée horizontalement à quatre doigts de la thuyere. Ils étoient enduits l'un & l'autre d'argile commune. Le côté du foyer, depuis le fond jusqu'à la thuyere, étoit élevé perpendiculairement; le reste alloit en s'élargissant. De l'orifice de la thuyere jusqu'au fond, le foyer étoit de forme quarrée, profond de quatre doigts, sur une demi-aune de diametre. (28) A un des côtés de ce petit fourneau de nouvelle construction, il y avoit une ouverture pour la sortie des scories, de la même hauteur & largeur que le foyer.

chée de sable & de scories pulvérisées, comme dans les grands fourneaux.

On peut mieux voir la confiruction de ces fourneaux par le dessein, qui aux figures A & B représente un ancien fourneau & un ordinaire. A représente la section horizontale du fourneau, avec l'arrangement des bois qu'on met au-dessus. B, la coupe perpendiculaire. C, un nouveau fourneau, à deux foyers ou creusers. D, la coupe horizontale des foyers.

De la maniere de fondre la mine de marais.

QUAND il est question de fondre cette mine, on emplir le fourneau de bois sec, qu'on laisse brûler jusqu'à ce qu'il soit échaussé. On le remplit une seconde fois de bois sec & scié; & lorsqu'il est allumé, on met dessus une petite quantité de mine calcinée. Lorsque le bois est converti en charbon, on fait mouvoir les soufflets lentement d'abord, ensuite plus vîte. Sitôt que la premiere mine que l'on a mise, commence à fondre, on en met de la nouvelle; & ainsi de suite. Il y a des endroits où l'on en met jusqu'à sept

On trouve au milieu du fond le fer environné de scories : on arrête le vent; ensuite avec une tenaille on enleve une petite masse de fer que l'on partage en deux. Cela fait, & à l'aide d'un marteau pareil à ceux dont se fervent les Chaudronniers, ou d'un autre instrument de fer, on détache, du fond & des côtés les scories, que l'on jette au rebut. Il faut observer que la fonte qui provient de la mine de marais n'est jamais si liquide, que celle que donne la mine de montagnes. La premiere est épaisse, grainelée, coule lentement, & s'épaissit aisément. Pendant vingt-quatre heures, on fait sept de ces coulées; & à chaque fois on peut avoir 67, ou 90, ou même 110 livres de fer crud, qu'on purifie ensuite dans un foyer de forge. Dans un fourneau à un seul vent, qu'on appelle Enkielling, on fait, tant le jour que la nuit, six, sept, & huit coulées, à chacune desquelles on a 30 ou 40 livres de fer. Dans un fourneau à double vent, autrement Twekielling, comme on a deux masses à chaque coulée, on a seize masses en huit coulées, c'est-à-dire, 1024 livres de fer, ce qui équivaut à un poids de marine & douze grandes livres.

Pour ce qui regarde le petit fourneau dont on se sert en Dalécarlie & en quelques autres endroits, quand il est préparé, & que les bois sont arrangés dans l'ordre prescrit, on y met le feu par le trou de la thuyere. Les bois

^{(20) 15} pouces $\frac{1}{4}$ ou 5 pouces $\frac{1}{4}$. \Longrightarrow (21) 5 pieds 3 pouces. \Longrightarrow (22) 10 pieds $\frac{1}{4}$. \Longrightarrow (23) 5 pieds 3 pouces. \Longrightarrow (24) 9 pieds 4 pouces $\frac{1}{4}$. \Longrightarrow (25) 17 pieds $\frac{1}{4}$. \Longrightarrow (26) 15 pouces $\frac{1}{4}$. \Longrightarrow un pied 9 pouces. \Longrightarrow (27) 3 pieds $\frac{1}{4}$.

sont bientôt consumés & réduits en petits charbons ardents, alors on répand dessus un panier de mine calcinée. Lorsque la flamme a pénétré la mine au point que l'on puisse voir les charbons à découvert, on met un autre panier de mine, & l'on continue jusqu'à ce qu'il y en ait 24 ou 30, quelquefois plus. Lorsque les charbons sont descendus au milieu du fourneau, on ne met plus qu'un demi-panier de mine. Il faut observer que plus on fait de charges de mine, plus on peut en augmenter la quantité à chaque charge, parce que le fourneau est échauffé davantage. Enfin, quand les charbons font descendus à la hauteur de la thuyere, on arrête le vent; & à l'aide d'un crochet de fer, on tire dehors les charbons qui restent : ensuite on découvre la masse, ou l'espece de pain de fer cuit, au milieu du foyer. A l'aide d'une tenaille, on l'enleve toute rouge & toute brûlante; après quoi on nettoie le foyer de toutes les scories que l'on jette dehors, ce qui doit se pratiquer nécessairement à chaque fusion. Âu commencement, attendu que le fourneau n'est pas bien échauffé, on n'a qu'une masse de fer, à peine du poids de 20 livres: mais après trois jours & trois nuits, on en a jusqu'à 68 & 90 livres. La masse ainsi tirée du foyer, & tenue avec une tenaille, se porte sous le marteau, & se bat en forme presque ronde. On a soin de ne laisser aucune parrie faillante qui puisse s'en détacher. Cette petite opération de fusion dure à chaque fois deux heures. Pendant ce temps, un Ouvrier peut fendre autant de bois qu'il en faudra pour la fusion suivante.

Le bois, pour être propre à la fusion de la mine de marais, doit être sec, facile à brûler, & gras, afin que non-seulement il s'allume facilement, mais qu'il conserve & nourrisse bien la slamme. Il y a deux Ouvriers à chaque sourneau; un qui fait marcher les sousseles avec les pieds, lorsque l'eau ne les fait pas mouvoir, & l'autre qui send & place le bois.

On a encore essayé à Graning, d'échauffer le fourneau avec du charbon, au lieu de bois, & de faire la fusion comme dans les fourneaux ordinaires, mais cela n'a pas réussités le fer qu'on obtenoit, étoit plein de scories; ce qui fait voir que pour la sussion de la mine marécageuse, il faut un seu de slamme qui soit très-vis.

Si on veut brûler de la mine crue, qui n'ait pas été grillée, le fer qui en provient est rempli de scories & d'impuretés, & souffre un très-grand déchet quand on le purisie dans un soyer de forge.

Il faut encore observer que lorsque le fourneau s'échausse trop, il faut un peu le rafraschir avec de l'eau; autrement on dit que la mine ne rend pas tant de ser. Comme le fer qu'on obtient ainsi, est encore impur, crud, & mal cuit, il faut le pur riser & le recuire dans un soyer de sorge animé par des sousses. Quand il est bien purisé, on le porte sur l'enclume, & on le fait battre au point que toutes les scories en sont expussés; ce qui rend le ser ténace, quoiqu'il diminue de près de moitié.

De la maniere de faire de l'acier avec cette espece de fer.

Lorsque cette espece de ser est endurcie, elle ressemble à l'acier. Les gens du pays dissent qu'on en peut faire le plus excellent acier, mais cependant de nature à s'amollir aisément, & à redevenir ser si on le tient trop au seu. Aussi les Dalécarliens portentils par toute la Suede des instruments qu'ils fabriquent avec ce ser, comme des haches, des saulx, &c.

Lorsque l'on veut faire de cet acier, on met la masse de fer en plusieurs morceaux, & l'on choisit ceux des bouts, & non ceux du milieu, qui sont trop ténaces pour être convertis en acier. On met une seconde fois au feu ces morceaux choisis, sans cependant les mettre en fusion; s'ils fondoient, on tenteroit inutilement de les convertir en acier. Quand cela arrive, on y jette du sable; on arrête le vent, afin que le fer liquide s'épaississe : ensuite par le moyen des scories on le met en fusion, & on se procure du fer d'une bonne qualité; après quoi on essaye une seconde fois d'en faire de l'acier: mais si en le chauffant, au lieu de se liquéfier, il demeure épais, prêt à se séparer en grosses molécules, on le retourne sur le champ pour lui faire essuyer de l'autre côté une pareille sueur. Avec ces préparations, on obtient de l'acier qui est ténace jusqu'à ce qu'on l'ait trempé dans l'eau froide. Le fer dont nous avons parlé, peut encore être converti en acier par la méthode ordi-

Pour ce qui regarde la construction des petits sourneaux, Voyez les Planches VIII. IX. & X. dans l'une, à la lettre A, on voit la mine de marais non calcinée. B est le bucher préparé pour la calcination. M, de la mine calcinée. D, E, F, G, H, I, K, sont des outils de différentes especes. On y voit aussi la partie insérieure d'un sourneau.

Dans l'autre, on voit en AB le dessus d'un petit fourneau; en BCFG, les bois dont il est entouré, en GG, le fond du foyer; en CD, le vuide rempli de terre entre les bois & les murs; DE, l'épaisseur du mur; en EE, l'ouverture du dessus; en H, le foyer qui reçoit le fer en suson: en II, la pierre sondamentale; en KK, la place des soufflets; en L, le trou de la thuyere; en MM, le commencement de la cavité d'un petit fourneau.

La troisseme Planche représente en A le qu'on ne la trouve pas loin du rivage : elle dessus des bois qui soutiennent le sourneau; en B, la marge supérieure du mur; en D, sa partie la plus basse; en BCDE, l'épaisseur des poutres; en FG, celle du mur; en GG, la largeur de l'ouverture du dessus; en H, le foyer ou le creuset; en I, l'ouverture pour fortir les scories; en KK, la place des soufflets; en L, le trou pour le vent; en M, les deux soufflets; & en N, les leviers au moyen desquels on met les soufflets en mouvement.

De la Mine fluviatile en Suede, & de sa réduction en fer.

Dans quelques endroits, on tire des lacs & des fleuves de Suede, une mine qui ne differe pas beaucoup de celle dont nous venons de parler. Elle semble devoir son origine à un suc martial, qu'on voit quelquesois à découvert découler d'un marais voisin : c'est pour cela que nous la mettons à la fuite de la mine de marais. Non-seulement en Angermanie, en Dalécarlie & autres lieux feptentrionaux, le fond des lacs est enrichi de cette espece de mine; mais on en trouve encore dans la Smalandie & en quelques endroits de l'Ostrogothie, qui sont plus proches du

Cette espece de mine offre des choses remarquables qui peuvent nous donner des notions, tant sur la formation & la production de la mine du fer, que sur sa maturité: car on voit sensiblement le fer s'engendrer dans les eaux stagnantes; on le voit se combiner avec les terres marécageuses, & fermenter, pour ainsi dire, avec elles, sur-tout quand elles sont exposées au grand soleil & au grand froid : mais nous verrons cela ailleurs.

De la mine de fer des lacs.

En Angermanie, cette mine est d'une forme rude & inégale, comme une éponge de couleur brune. Dans un lac, on ne la trouve point par-tout, mais à part, dans certains endroits particuliers qui lui convien-· nent. Il y en a en petits morceaux, de la grandeur de la paume de la main: quelle que foir sa figure, ronde ou applatie, elle est toujours rude & inégale. Dans sa fracture, elle ressemble à du cuir coupé, & ordinairement elle en a l'épaisseur : elle a si peu de dureté, qu'on l'écrase aisément entre les doigts. Quant à son origine, on la voit sensiblement venir d'un marais voisin, d'où elle se précipite dans les eaux du lac, comme un suo très-subtil. Sa pesanteur est cause

ne s'en éloigne pas au-delà de 18. aunes (1). Là, elle s'attache aux rochers & aux pierrailles du fond, ce qui fait qu'on en trouve des morceaux qui renferment une pierre, ou qui y sont attachés par un des côtés. Quand on a tiré toute la mine d'un endroit, au bout de 20 ou 30 ans, il y en revient d'autre que l'on tire de nouveau : avant la calcination, cette mine n'est point attirable par l'ai-

Elle n'est pas riche; mais après le grillage, elle fond très-aisément. On la tire du fond en été avec des barques. On a représenté, Planche VII. la figure de la bourse qui sert à la ramasser & l'ensever. Deux Pêcheurs s'aident. Un racle le fond avec la bourse; & l'autre, avec une espece de rabot, va audevant, & pousse la mine dans la bourse; ce qui se continue jusqu'à ce qu'elle soit pleine: on l'éleve ensuite, & on la renverse dans la barque. Cet instrument BM, est long de cinq quarts d'aune (2) : il est fait de gros fil. Son manche AB, a cinq aunes de long (3). Deux Ouvriers peuvent tirer quatre tonnes de mine par jour. Il y a des places où il y en a peu; dans d'autres, elle est épaisse de trois quarts d'aune (4) : ce qui est le plus qu'on ait coutume d'en trouver. Elle est plus abondante parmi les cannes & les roseaux : il femble qu'elle cherche leurs racines. Les pierres auxquelles elle s'attache, font ordinairement des cailloux, ou des pierres communes de couleur grise. Quelquesois elle y est si fort adhérente, qu'on ne peut l'en sépa-rer qu'à l'aide du seu : ce qui fait qu'on la calcine, d'autant qu'elle est viciée par l'alliage de beaucoup de corps étrangers que la calcination en sépare.

Par toute la Smalandie, il y a des lacs au fond desquels on trouve de cette mine, & d'où on la transporte pour l'approvisionnement des grands fourneaux, où on la fond en la maniere ordinaire. Dans cette Province & les autres voisines, il y en a en si grande abondance, que l'on peut en fournir plufieurs fourneaux.

Cette espece de mine adopte plusieurs sigures; quelquefois rondes, d'autres fois ovales, ou bien inégalement granulées comme du sable, mais plus communément arrondies comme des grains d'orge, de froment, ou des féves. Ces grains pesent peu: au milieu ou dans la cassure, ils sont jaunes & rougeâtres. Quelquefois semblables au silique des noix ou du gland ; c'est une croûte , une écorce légere, qui enferme un noyau. Dans bien des morceaux, lorsqu'ils sont cassés, on voit un certain arrangement & des convolutions de crustacées. Dans quelques-unes

de ces mines, la couleur noircit plus ou moins: dans d'autres elle jaunit, & cette derniere espece est la meilleure.

Cette mine esi très-légere : son poids & sa couleur n'annoncent pas du fer. On dit que mouillée, elle est plus pesante, parce que l'eau emplit ses pores & ses sinuosités. Exposée au vent ou au soleil, elle se desséche & revient à son premier poids. Plus elle est légere, moins elle donne de fer, & moins il est de bonne qualité: au reste, si cette espece de mine ne pese pas, cela vient beaucoup de ce que sa contexture n'est point serrée, & paroît comme du safran de Mars, ou de la rouille.

Quand on rencontre de cette mine dans un lac, il y a ordinairement six pieds d'eau qui la couvrent, quoiqu'il puisse y en avoir plus ou moins. Elle se place toujours à une certaine distance des bords, passé laquelle on n'en trouve plus; ce qui arrive, ou parce que le fuc minéral, venant d'un marais voifin, ne peut être soutenu par les eaux, que jusqu'à une certaine distance avant qu'il se précipite; ou bien parce que la mine est amie ou analogue avec le fond qui l'attire, comme l'aimant attire le fer : ce qu'il y a de certain, c'est que dans un lac la mine paroît préférer un endroit à un autre.

Il est encore très-remarquable que cette mine, au bout de quelques années, se reproduit, à ce qu'il semble, & vient d'elle-même se replacer dans le même endroit qui a été vuidé. Le temps de la génération n'est pas le même pour tous les lacs : aux uns, il faut dix ans, à d'autres vingt, à d'autres trente. Dans cet intervalle de temps, on est sûr que semblable à un champ, qui, d'année à autre se couronne d'une riche moisson, l'endroit du lac déja épuifé se remplit d'une nouvelle mine. C'est un trésor perpétuel & inépuisable : la preuve que la mine des lacs tire martial qui en découle journellement.

Quelquefois on tire cette mine l'hiver très-commodément, quand la glace porte. Les Ouvriers y font un trou, & y passent une espece de bourse ou de trouble, attachée au bout d'une longue perche. Avec cette bour-se, ils raclent le fond & enlevent ce qui s'y trouve, que l'on dépose sur la glace : on fait à peu-près de même l'été, à l'aide des paisseur. barques; ainsi que nous l'avons dit.

Comme cette mine n'est pas égale, que l'une est riche & l'autre pauvre : que l'une donne du mauvais fer, & l'autre du bon; il la faut trier. Les Pêcheurs en connoissent sur le champ la qualité, soit par le poids, soit par la couleur, soit par la figure : ils en jugent même par l'eau & par la matiere du fond.

Comme il arrive souvent, que dans le même endroit on tire de la meilleure & de la plus mauvaise mine tout ensemble; il faut, quand elle est déposée; soit sur la glace, soit dans les barques, la trier avec soin. Pour en venir à bout, on la met dans une espece de bourse, qu'on trempe & qu'on secoue plusieurs sois dans l'eau, qui souleve la mine folle & légere, pendant que la bonne & la plus lourde reste au fond. A ce moyen & à force de plonger, retirer & secouer la bourse dans l'eau, la mine la plus légere, qui vient au-dessus, est emportée. On se sert encore d'une autre méthode, c'est-à-dire, que l'on jette la mine au vent, comme si on remuoit du bled ou de l'avoine : celle qui va le plus loin, est la plus lourde, & meilleure que celle qui est trop légere pour forcer le

De la maniere de calciner la mine des lacs.

QUAND on veut calciner cette mine, on en rassemble cinquante ou cent charriots: on la met sur un bucher d'une aune de longueur (5), sur six à sept aunes de large (6): la calcination dure ordinairement deux jours. Sur la fin de l'opération, la mine se coagule en masse vers les extrémités ou dans le bas du bucher ; c'est un signe que la calcination est bien faite : la mine ainsi calcinée fond plus aisément au fourneau.

De la maniere de fondre la mine des lacs.

En Angermanie & dans la Dalécarlie, on fond cette mine dans les mêmes fourneaux, que ceux dont on se sert pour fondre la mine de marais. Dans d'autres endroits, on la fond dans des cheminées de forge, dans lesquelles on la convertit en une espece de fer crud, appellé en Suede Osmund. Enfin, en Smalandie on la fait fondre dans de hauts fourneaux, semblables à ceux dont nous son origine d'un marais voisin, se tire du suc avons fait la description dans le paragraphe premier. La hauteur de ces fourneaux est de vingt-quatre à vingt-six pieds: le diametre supérieur de quatre pieds & demi, l'inférieur de cinq ou six. Le ventre est assez ample. Jusqu'ici, on n'a pas vû qu'après le travail il ait été rongé; ce qui prouve que cette mine n'est pas beaucoup sulfureuse: on fait le foyer d'une pierre de grès, qui a un pied d'é-

Dans quelques endroits, on laisse les charbons brûler sans vent, pendant les huit premiers jours, & pendant ce temps on met tous les jours un ou deux paniers de mine : après cela on augmente le feu, en faisant mouvoir les foufflets. Dans les jours fuivans. on augmente aussi le nombre des charges, qui vont jusqu'à 6,7 ou 8 par 24 heures. Au bout de 10 ou 12 jours, on les pousse jusqu'à

12 ou 13 dans le même espace de temps, c'est-à-dire, qu'on renouvelle les charges toutes les deux heures. Comme cette mine est pauvre, elle ne rend pas beaucoup de fer: au reste, la fusion se fait comme dans les fourneaux dont nous avons donné la description dans le premier paragraphe.

6. V.

Du Fer qu'en Suede on appelle Osmund, & de sa préparation.

PIERRE SAXOLUS Suédois, nous a laissé la maniere de préparer le fer Ofmund: ce qui m'a déterminé à transcrire ici une partie de la description qu'il en a faite.

Ancienne méthode de cuire ce fer.

AUTANT qu'il a été possible de découvrir la vérité par les anciens monuments & par le témoignage de gens dignes de foi, dans les commencements qu'on a mis en usage cette espece de fer , il étoit fait de ce gravier bleu ou rouge, ou autres semblables matieres tirées des marais & lieux humides. Quand le tas que l'on en avoit amassé, avoit été exposé assez long-temps au soleil ou au feu, pour que la plus grosse humidité sût évaporée, on mettoit une, deux, trois ou quatre pelletées de cette mine, dans des fourneaux bâtis simplement sur la terre, & remplis de charbons. Le fourneau étoit bâti de maniere qu'à la partie postérieure, proche de la terre, il y avoit une petite ouverture, laquelle communiquoit à l'intérieur du fourneau. On y ajoutoit des soufflets, que l'on faisoit marcher à force de bras : car anciennement on ne connoissoit pas l'usage des machines hydrauliques. Au-devant du fourneau, il y avoit une plus grande ouverture, que l'on fermoit néanmoins avec des pierres qui la bouchoient exactement, pendant que fe faisoit la cuisson, & jusqu'à ce que la mine fût en fusion. Lorsqu'elle y étoit, on démolissoit les pierres de cette ouverture, par laquelle on tiroit la matiere, telle qu'elle étoit fondue: & afin de pouvoir, par l'action d'un feu plus violent, purger la masse des parties impures & inutiles qui la vicioient, on l'exposoit à une seconde cuisson. Cette seconde opération se faisoit comme la premiere, avec cette différence néanmoins, que le feu rendoit alors le fer si pur, que sans autre préparation, on en pouvoit fabriquer différents ustenfiles: on ne mettoit qu'un jour & une nuit à perfectionner deux ou trois de ces cuissons.

Nouvelle méthode de cuire le fer Ofmund.

A LA suite du temps, lorsqu'on eut découver des minieres plus riches, & que l'on eut commencé à connoître l'usage des machines

hydrauliques, on établit sur le bord des ruisseaux & des rivieres de petits atteliers, à peu de chose près, semblables à ceux qui ont été construits ensuite. Alors, comme à présent, on faisoit le fer avec de la mine dissoute & domptée par le feu. La masse, qui provenoit de cette mine, ne se remettoit plus une seconde fois au même fourneau, comme on le pratiquoit dans l'ancienne méthode dont nous avons parlé: mais on faisoit la seconde cuisson dans un foyer de forge, où le fer fondu convenablement, étoit tellement purisié & adouci, qu'il se prêtoit à tout ce que l'industrie des Ouvriers en pouvoit attendre. Quoique cette opération differe de l'ancienne, on a cependant conservé à ce fer son ancien nom, & on l'appelle toujours Osmund. En général, tout ce qu'on peut dire sur les progrès de la fusion du fer, doit être appliqué à cette espece, c'est-à-dire, qu'avec le temps cette partie s'est de plus en plus perfectionnée & se perfectionne encore tous les jours, par l'adresse & l'intelligence de ceux qui s'appliquent à ce travail.

Construction d'un foyer pour la cuisson du fer Osmund, suivant la nouvelle methode.

MAINTENANT que l'on sçait préparer des atteliers convenables à la cuisson de cette espece de fer, il est aisé de voir qu'ils ont bien des choses communes avec les autres forges: il y en a cependant qui sont si différentes, qu'on peut dire qu'elles leur sont en quelque façon, propres & particulieres: nous ne ferons que jetter un leger coup d'œil & comme en passant, sur les objets qu'on peut voir par-tout. La structure intérieure d'une cheminée est semblable à celles dans lesquelles on chauffe le fer pour le forger : avec de longues pourres, on fait un petit bâtiment quarré. Quand l'ouvrage est monté à la hauteur du toît, on l'affermit par trois forts chassis de bois, arrêtés dans le milieu par une grosse poutre qu'on met en travers , & qui sert de pilier pour soutenir les bois de la couverture. On pose transversalement une plus petite piece de bois, pour soutenir les foufflets & leur équipage. On arrête fermement cette piece de bois, pour qu'elle ne vacille point quand les soufflets seront en mouvement : tout cela est ici comme dans les autres fabriques, ainsi que la roue, son arbre & les contre-poids qui réglent le mouvement des soufflets

Pour ce qui regarde le fourneau de fusion, qui est notre objet, il n'est pas fait comme les autres, non plus que la plûpart des outils: nous allons donc employer tous nos soins à l'examiner avec exactitude.

Quand on en fait la fondation, on arrange, autant qu'on en peut juger, de grandes pierres brutes, dont on emplit & garnit les

joints avec du sable & de la terre. On éleve vant qui est ouvert. C'est dans ce côté ouvert ainsi ce massif de maçonnerie, jusqu'à l'endroit qui doit former le foyer. Quand on en est là, il faut laisser une grande ouverture dans le côté, par lequel les Ouvriers doivent jetter les charbons, mettre le fer qu'on veut cuire, & le retirer quand il est cuit. Au côté qui reçoit les soufflets, on en laisse une plus petite quadrangulaire, par laquelle on însinue dans le foyer une feuille de fer pliée pour recevoir les buzes des foufflets. Au bout de ce canal (7) on laisse un espace d'une dimension déterminée : c'est l'endroit destiné à la cuisson du fer (8). Cet espace doit être exactement enfermé par le mur qui entoure deux des côtés. Les parois extérieurs du mur en pierres doivent être élevés à leur hauteur, ayant soin néanmoins que quand ils seront au-dessus de la grande ouverture dont nous avons parlé, on mette une grande & forte lame de fer pour servir de soutien ; à mesure qu'on éleve la cheminée, on va toujours en rétrécissant, comme si on formoit une py-

Voyons maintenant le dedans du foyer. D'abord pour en faire le fond, on couche une plaque, quelquefois de pierre, d'autres fois de fer, & épaisse de deux doigts sur dixhuit en quarré. Souvent on la met plus petite, sur-tout si l'on a lieu de croire que les soufflets n'auront pas un vent proportionné à un grand espace. Pour ce qui regarde la matiere de ce fond, comme il n'est pas douteux que la pierre est sujette à moins d'inconvénients, nous voyons qu'on la préfere au fer. Cette premiere piece posée, on forme trois côtés avec des plaques de fer, qui sont & qui paroissent comme les parois du foyer. Leur épaisseur est égale à celle du fond, & leur hauteur est de dix doigts. Il faut les placer de maniere que celle qui est la plus proche des sousses soit également partagée par la thuyere; c'est-à-dire, que de la thuyere au devant il y ait huit pouces, & de la thuyere à la plaque opposée au devant huit autres pouces. Le foyer est exactement quadrangulaire, mais ordinairement de ces plaques, qui servent de parois, deux sont prolongées au-delà du foyer, ce qui cause un changement dans leur longueur. En effet celle qui est opposée au devant a une coudée (9) de longueur. L'autre plaque n'a que 15 pouces 4 de long, & la troisseme vingt & un pouces. La raison pour laquelle la premiere & la troisieme plaques sont plus longues que la deuxieme, c'est que quand ces deux especes de parois ont passé les limites du foyer, leur excédent sert à soutenir une esqu'on ménage une fortie pour les fcories.

Après que les parois du foyer sont bien arrangés, il faut employer toute sa science pour placer comme il faut la feuille de fer pliée (10), qui est platte dans sa partie insérieure, & ronde au-dessus & aux côtés. Elle est plus évasée du côté dans lequel on place les buzes des soufflets, d'où, comme une espece d'entonnoir, elle vient toujours en rétrécissant jusqu'au bout par lequel le vent doit entrer dans le foyer. Voici comment on doit la placer : on l'introduit par le mur qui est proche des soufflets : on l'avance un peu dans le foyer, de façon que de son extrémité au parois opposé il y ait 14 doigts d'intervalle. Il faut remarquer que tantôt on incline sa bouche, & tantôt on l'éleve: par exemple, quand le fer de cette espece que l'on veut fondre, est en menus morceaux, l'extrémité de la thuyere n'est seulement distante du fond que de six doigts. Au lieu que si on a à fondre du fer de la même espece, mais qui a le défavantage d'être en grosse masse, comme elle occupe plus d'espace, le vent doit venir de plus haut, & pour lors la thuyere doit être à sept doigts du fond.

Enumération des instruments nécessaires à cette mine.

L A figure de la planche onzieme montre le foyer & les foufflets, avec la machine qui les fait mouvoir par le moyen de l'eau. Nous suivrions le travail du fer Osmund, en mettant des charbons dans le foyer & exposant à l'action du feu , la matiere qui doit le former, si nous n'avions préalablement les Ouvriers à fournir d'outils néceffaires. Voici la description de ces outils , dans laquelle nous ne nous fommes attachés à aucun ordre. Parmi les autres on remarque un gros tronc de bois qui, je pense, est bien avant en terre, (il est représenté en A) fur lequel on a mis une plaque de fer B; cette piece est ou ronde ou quarrée, à six & à huit faces; les bords en sont élevés, afin que quand on bat ou qu'on coupe le fer Ofmund, aucuns morceaux ne puissent tomber & être perdus. Il y a un trou au centre de cette plaque de fonte, lequel répond à un autre qui est au-dessus du tronc de bois. C'est dans ce trou, qu'on place l'enclume, & qu'on en arrête la racine. Il y a outre cela deux ringards; un grand C, & un petit L: un crochet E; deux tenailles, une grande & une plus petite F; une hache singuliérement faite G; une masse de fer H: il y a aussi un petit marteau plat aux extrémités, rond d'ailleurs; pece de plaque de fer , qui forme le qua-rieme côté du foyer , étant placée sur le de-dans le foyer les menus morceaux de fer ,

& pour nettoyer le creuset après chaque cuis- fer crud, ou trente petits poids de fer cassé fon ; un rabot K ; un morceau de fer pour nettoyer la thuyere D; un petit marteau M pour le chasser; un basche pour mettre de l'eau O; une sebille N; un panier à charbon avec la civiere P. Je passe sous silence le reste des outils, comme étant trop connus.

Méthode encore plus nouvelle de cuire ce fer en usage aujourd'hui.

Apre's que les Ouvriers sont munis de tous les outils nécessaires, rien n'empêche d'emplir le foyer de charbon & de pouisiere de charbons; ou bien, comme quelques-uns le pratiquent, de charbon pilé & de fer dur : ou si l'on n'a point de ser en masse, on l'emplit de menus morceaux. On place la masse avec laquelle on doit faire du fer Osmund, contre le premier parois, c'est-à-dire, celui qui est directement opposé à la thuyere. On met le feu aux charbons, & on fait mouvoir les foufflets qui animent le feu, lequel pé-relayent pour travailler sans relâche. On arnétrant le fer de toutes parts, le fait suer & rête le soir pour recommencer le lendemain dissoudre. Les gouttes qui tombent au fond du foyer, se coagulent; & comme le seu n'y est pas si ardent, elles se durcissent. Cette coagulation formant une masse dans le foyer, a donné lieu aux Ouvriers d'appeller cette masse Loppe. (11) Quand ils croyent que cette masse est suffisamment coagulée, on la sonde avec le crochet. Si elle a bien réussi on la resserre avec les ringards, & on la tire avec les tenailles. Quand elle est dehors, on la pose sur la plaque qui est autour de l'enclume, & les Ouvriers la frappent avec une masse de fer pour lui faire prendre la figure qu'ils jugent à propos. A ce premier travail, on fait fuccéder celui du 🛮 la manufacture pour le compte des 🛮 propriépetit marteau, avec lequel on la frotte pour en détacher les scories. On la faisit ensuite avec une tenaille, & si on la trouve bien disposée, on la mer sur l'enclume pour la diviser plus commodément avec le ciseau, en autant de morceaux qu'il convient, ordinairement au nombre de 42. Cette division se fait de maniere que tous les morceaux tiennent ensemble, comme les doigts sont attachés à la paume de la main. Après cette opération, on l'appelle fer Ofmund.

Mais si la masse est si grosse qu'on n'ait pû la tailler commodément, & qu'on soit obligé de la laisser entiere, on ne lui donne plus ce nom. Quant à l'espece dont on se fert actuellement pour faire ce fer, on n'en prend ni de cassant à chaud, ni de cassant à froid : on choisit celui qui est de la meilleure qualité. A l'égard de la quantité de matiere nécessaire pour avoir une tonne de ce fer en petits morceaux. On confomme par chaque cuisson un panier de charbon: mais quand la cuisson se fait avec les gros morceaux qui restent dans le foyer, lorsqu'on cesse le travail, (12) il faut pour avoir la même quantité, plus de fer & plus de charbon. Pendant l'opération de la fusion, l'Ouvrier doit travailler avec le ringard, de façon que rien ne s'attache au fond.

Après avoir parlé de ce travail, il faut parler des Ouvriers; il est à observer que dans les forges destinées à la fabrique de cette espece de fer, il n'y a pas d'Ouvriers à demeure, & qui se fassent un état réglé de ce travail particulier. Ils vont où ils trouvent le plus à gagner, comme font les Marteleurs. Au reste ce sont ordinairement les propriétaires qui font à la tête de ces atteliers, à moins que ce ne soient des personnes d'un rang & d'une dignité, qui les obligent de recourir au travail d'autrui. Il n'est pas nécessaire d'avoir des Ouvriers qui se matin, s'il est nécessaire; on ne travaille pas même assiduement toute l'année, mais seulement dans de certains temps, comme on le juge à propos. Si tout réussit bien, un Ouvrier avec son compágnon, peut faire en une femaine autant de fer Osmund, qu'il en peut tenir dans dix à douze tonnes.

Au reste, ce fer se vend par tout le Royaume aux Fabriquants qui en font des cloux, des chaînes, des clefs, des ferrures, des gonds, & autres petits ouvrages de serrurerie, qui étant d'un excellent usage, les Colporteurs en fournissent par-tout. Celui qui n'est pas divisé, reste pour la plus grande partie dans taires, qui ont soin de le faire battre en seuilles dans leurs sabriques, ainsi que cela se pratique dans quelques batteries établies dans la paroisse de Nora. De ces seuilles de diverses épaisseurs, on fait divers ustensiles, comme des lames propres à ferrer & garnir les portes ; des chanlates ; des garnitures de foyer, &c. On en fait même de la batterie de cuisine, comme des poëles, des coquemars, des coupes, des casserolles, & plusieurs autres choses qui sont d'un usage jour-

§. VI.

De la maniere de griller, fondre & cuire la mine de Danmorie en Roslagie.

CETTE mine, qui se tire des minieres de Danmorie, est si abondante qu'elle suffit chaainsi divisé, il faut un poids de marine de que année à l'entretien de plusieurs fourneaux:

reté & sa richesse, au point qu'à toutes sor- tes, la plus fluide, la plus pure; j'ai cru detes d'égards, elle mérite la préférence, voir parler de son grillage, seulement en ce étant la plus propre à toutes sortes d'usages. qu'il a de différent de la méthode ordinaire, Le fer qu'elle donne est ténace à froid & à chaud, propre à toutes sortes d'ustensiles, même à être converti en acier très-fin, & le fourneau. convenable aux ouvrages les plus délicats de la lime : aussi le recherche-t-on en Europe & aux Indes, & on le vend plus cherement que tout autre. Ce ser paroît composé de sils de soufres nuisibles, on ne laisse pas de la ou de petites lames entrelassées.

Cette mine est très-pesante, couleur de fer ou de plomb, à peu près comme le fer qu'elle procure; composée de grains très-fins comme l'acier, & mêlée de fils très-déliés de pierre calcaire & de quartz qui la traversent par-tout, comme autant de veines ou d'artères. Les grains de fer sont si intimement mêlés avec ces veines, que cela donne à la mine une espece de couseur de plomb, mêlée de quelques nuances de blanc qui se fondent avec la couleur du fer qui est noire. Elle est aussi très-fluide; car elle porte avec elle son menstrue, c'est-à-dire, la pierre qui lui sert de fondant.

Les morceaux de cette mine ont leur fuperficie noire & polie, couverte d'une petite membrane de pierre de corne. J'ai vû aussi des morceaux garnis extérieurement d'amiante verte, & divisibles selon leur plein: car cette excellente espece de mine est composée de plusieurs pieces quarrées, & se divise en pieces rhomboïdales comme des dez. Dans les minieres voisines, appellées Silfwerborgs Grufwor, elle est la même que dans la grande qui s'appelle Storgrufwan: mais elle est plus verte, & contient un peu de soufre. Non loin de ces mines, on en trouva une, il y a long-temps, qui tenoit de l'argent. On trouve aussi, çà & là, dans la miniere, des morceaux gros comme des noix ou des glands, de mine d'argent mêlée avec celle de fer ; mais cela est rare. Proche de-là, il y a aujourd'hui une vieille miniere trèsruinée, qui s'appelle le Puits de soufre, parce que toute la pierre qu'on en a tirée autrefois, est tombée en poussiere, sans doute parce qu'elle contenoit du foufre. Les morceaux choisis de cette excellente mine donnent 64 livres de métal par quintal de minerais. Elle produit tant de fer qu'elle est préférable à toute autre, tant par sa richesse & son abondance, que par la qualité du fer qu'elle donne.

Pour ce qui regarde la maniere de la traiter tant à la calcination qu'à la fusion, il y a beaucoup d'affinité avec la méthode ordinaire dont nous avons parlé: mais comme l'on voyoit du brillant, on ne voit plus qu'un

elle l'emporte sur toutes les autres par sa pu- d'ailleurs cette mine est la meilleure de touafin que l'on puisse juger comment cette mine, si pure & si fluide, se gouverne dans

Maniere de calciner la mine de Danmorie.

Quoique cette mine ne soit pas souillée calciner, & d'autant plus qu'on fait le bucher plus grand, & en état de porter beaucoup de minerais. Car, plus il y a de bois enflammé, plus la flamme qui attaque la mine est violente. On ne suit cependant aucune regle pour la dimension de ces buchers. Là, on les fait plus grands, ici plus petits. Aux envi-rons de Léostadt, j'ai vû l'aire d'un de ces buchers qui avoit 22 aunes de long sur 17 ou 18 de large (13). Le mur dont elle étoit entourée, n'avoit qu'une aune & demie de hauteur (14). A un des angles du mur, il y avoit une ouverture par laquelle on pouvoit entrer

Sur l'aire de cette fosse à calcination, qui en Suede s'appelle Rostgrop, on couche de gros bois, & des arbres entiers, selon la longueur de la fosse, & à la hauteur de 3 aunes ou 3 aunes 1 (15); de forte que le bois arrangé avec ordre, excede le mur d'une aune & un quart (16). Dans le bas, & proche de l'aire, on couche de gros bois qui ne sont pas fendus, sur lesquels on jette, non pas de petits morceaux de mine, mais les plus gros, à la hauteur d'une aune un quart : ensuite on arrange un second rang de bois sur la mine; il doit pour lors être refendu. Sur ce bois on met de la menue mine à la hauteur requise. Enfin, on couvre le comble de poussiere de charbon, mêlée avec de la terre pul-

Le feu étant mis aux angles, & le bucher allumé, la mine brûle & se calcine pendant 48 ou 72 heures.

Il y en a qui ont cru qu'il ne falloit pas calciner toutes les especes de mines, surtout celles qui n'ont point de foufre ni au-cune autre impureté : cependant on a toujours calciné celle de Danmorie, quelque pure qu'elle soit. On dit que si on ne la calcinoit pas, elle fondroit très-difficilement, & rendroit moins de fer. Au moyen de la calcination, les liens se brisent, & elle est mieux disposée à céder au feu de fusion.

Si vous regardez les morceaux de cette mine quand elle est calcinée, vous verrez que le feu lui a fait perdre son éclat. Par-tout où il y a cependant quelques différences; que blanc mat & éteint, parce que la pierre cal-

^{(13) 38} pieds ½ fur 29½ ou 31½ = (14) 2 pieds 7 pouces ½ (15) 5 pieds 4 ou 6 pieds. = (16) 2 pieds 4 pouces.

V

caire, mèlée avec la mine, se trouvant cal- L'obliquité des murs, sur le devant & sur que. Nous avons dit qu'il y a des morceaux font de couleur de foye de foufre, ou d'un jaune-rouge. Si on mouille cette mine calciverd, pourpre, imitant, pour ainsi dire, la beauté de l'arc-en-ciel; car ces différentes couleurs paroissent en cercles égaux, & sédes différents dégrés de chaleur. Dans certains endroits, la petite membrane de pierre de corne paroît enduite & couverte de vitriol blanc : mais c'est une poussiere de chaux

De la maniere de faire le fourneau & de former la cavité du ventre.

Pour la construction d'un fourneau, on choisit ici, comme ailleurs, le lieu le plus convenable. Sous le fond, on fait une fosse de 6, 8 ou 12 pouces de largeur, sur laquelle on met une pierre de roche un peu épaisse. Dans d'autres endroits, on couvre cette fosse d'une plaque de fonte, dont nous avons parlé dans le paragraphe premier. Sur cette pierre on met du fable, & sur ce sable une pierre épaisse, comme cela se pratique aussi ailleurs. De la fosse, il sort deux tuyaux de fer, l'un par le mur antérieur, c'est-à-dire, celui par où l'on fait les coulées, & l'autre fous les buzes des foufflets. La vapeur ne fort chaude du syphon qui est sur le devant, que le quatrieme jour depuis le travail, & plus tard de celui qui est sous les buzes des soufflets : on construit le fourneau de pierre grise ordinaire, avec des piliers de pierre. On ne met point de poutres de bois, pour le sou-tenir, comme ailleurs. La hauteur de la cavité intérieure ou de la cheminée, depuis le fond du foyer, est de 12 aunes ou 12 aunes \(\frac{1}{2}\) (17): on fait la cheminée de pierre de grais. On se sert de la même pierre pour le foyer, parce qu'elle résiste bien au feu. L'ouverture supérieure a 6 pieds ou 6 pieds 1 de diametre: le ventre 7 x ou 8 pieds. A l'égard du bas, le diametre en est à volonté, parce qu'on le rétrécit à la hauteur de 3 aunes (18), ou à celle qu'un homme debout sur le fond, peut atteindre en levant le bras & la main. Il y a en Roslagie même des fourneaux qui ont quelques légeres différences. J'en ai vû, ont quelques légeres différences. J'en ai vû, c'est-à-dire, qu'elle doit être dans la ligne dont le diametre de la partie supérieure étoit centrale de la cavité, de façon qu'un poids de 7 ou 7 pieds 1/2: on fait ordinairement descendant suivant l'axe de la cavité, doit cette ouverture moins large, parce que le tomber perpendiculairement à l'orifice de la feu, la flamme & le temps, la rongent assez. thuyere.

cinée, le feu a répandu les veines de chaux les soufflets, monte très-haut : on les fait par-tout, ce qui a éteint le brillant métalli- foutenir par onze marâtres de fonte : la pierre est arrangée par dégrés. Dans d'autres enenduits ou comme enveloppés d'une mem- droits, on se contente de cinq ou six marâbrane de pierre de corne : après la calcina- tres. Dans ces fourneaux, le dessus est garni tion, les endroits où étoient ces membranes, d'un mur de brique : il enferme l'espace supérieur, & sert à pouvoir mettre à l'abri les Ouvriers, la mine & les charbons; ce qui née, elle brille de différentes couleurs, bleu, est très-commode toutes les fois qu'il est nécessaire de renouveller les charges.

Aux environs de Léostadt, il y avoit deux couleurs paroissent en cercles égaux, & sé-fourneaux accolés, c'est-à-dire, ensermés par des lignes paralleles, ce qui vient dans une maçonnerie commune. La distance entre leurs cheminées ou cavités particulieres, étoit de 6 ou 7 aunes (19): leur devant étoit éloigné l'un de l'autre de quelques aunes. La fusion se fait à merveille dans ces fourneaux rapprochés, sans néanmoins que le feu de l'un puisse augmenter ni diminuer, ni rien changer à celui de l'autre, quand même ils auroient entr'eux une communication par quelque fente, ou par quelque autre ouverture cachée; ce qu'on découvre aisément, quand les charbons allumés d'une cheminée mettent le feu aux charbons encore froids de l'autre cheminée: la communication de cette chaleur surnuméraire, ne nuiroit en aucune façon au travail, comme je l'ai appris d'un Fondeur.

Du Foyer, du Vent, & de la Thuyere.

Sur la pierre fondamentale du fourneau on éleve le foyer en la maniere ordinaire, de la largeur d'un pied & demi, fur la longueur ordinaire de trois pieds, & de la hauteur de quatre palmes, pour pouvoir contenir 4000 ou 4500 de fer en fusion. Le devant se ferme d'un bloc de pierre, & non de fer comme dans les autres fourneaux : ce bloc est de figure quarrée. L'ouverture qui est au-dessus & qu'on laisse pour la sortie des scories, est fermée par un morceau de pierre, & non de fer. Cette porte, qu'on appelle tymp, résiste à un feu extrêmement violent l'espace de vingt semaines. Quelquefois néanmoins elle se trouve consumée par une seule liquation; ce qui paroît venir du foufre qui est dans la mine que l'on brûle alors, & qui petit à pe-tit ronge le fer & la pierre. La coulée fe bouche avec de la grosse argile, mêlée de sable: à chaque sois que l'on sait sortir le ser en fusion du creuset, on détruit aisément ce mélange.

On pose ici la thuyere comme ailleurs

(17) 21 pieds ou près de 12 pieds, == (18) 5 pieds 3 pouces, (19) 10 pieds 1/2, ou 12 pieds 1/4

les autres fourneaux. Les buzes des foufflets, posées sur une lame de fer, sont assez éloifer ne va pas jusqu'au foyer; mais avec de l'argile on l'allonge d'un demi-pied. Elle est posée horizontalement, de maniere que le vent introduit dans le foyer, ne touche pas obliquement la superficie du fer en susion, & qu'il ne frappe pas à l'endroit où le parois opposé touche le fer : ce qui est cause que le vent n'agit pas, comme dans les autres fourneaux, si fortement sur les charbons que sur la mine. On se conduit ainsi, parce que la mine de Danmorie fond aisément, & qu'elle semble demander cette direction du vent. Si quelquefois les scories s'accrochent à la thuyere, & empêchent la fortie du vent, sur le champ on les détache : les foufflets ne sont pas plus grands que ceux des autres fourneaux; mais on les fait aller un peu plus

De la cuisson & de la fusion de cette mine.

APRE's que le fourneau a été ainsi construit, & le foyer préparé, on commence à travailler. Pour cela, quoique les murs soient froids & les mortiers humides, on y fait d'afourneau bien sec, & accourumé à la chaleur: on ne prend point le soin d'échauffer

giles qui servent d'enduir.

On emplit la cheminée de feize lestes de l'eau à la roue, & le vent au foyer : on augmente pendant huit à quatorze jours, la quantité de mines de différentes charges, fer, parce que les impuretés & les crudités fuivant les indices que donnent le feu, les en sont chassées par le premier seu. Si elle scories ou le fer.

peut plus augmenter la dose de la mine, à chacune desquelles on met 17 à 18 paniers, comme si les pierres de la voûte ou du foyer de mine, & douze tonnes de charbon : telle se brisoient : ce qui ne vient que de ce que pour porter la mine est de fer, & peut en dans le foyer, est saisse subitement par l'excontenir 50 à 52 livres. Ainsi, on peut sça- trême chaleur du ser en susion, qui la met voir chaque jour combien pesant on met de en poussière avec éclat. mine, & combien on retire de fer ; d'où l'on juge de la richesse de la mine. Aux environs le foyer, c'est-à-dire, quand la mine y tomde Léostadt, où ce travail réussit avec tout be, sans être assez liquésiée, la flamme qui le succès possible, chaque mois on confomme 500 lestes de charbon; & ailleurs, comme Elle paroît mêlée de sumée, ce qui fait noiraux environs de Tobo, six ou sept cents.

Elle est ici un peu plus grande que dans de deux minieres, qui sont de différente espece. La mine de la grande est très-riche & très-pure; celle de la seconde, quoique sans gnées du bout de la thuyere. Cette lame de vice apparent, est plus verdâtre, & on la regarde comme plus sulfureuse : sur 14 ou 15. paniers de la premiere, on en met deux de l'autre. C'est de leur mélange qu'on fait un excellent fer, qui est le véritable fer d'Orégrund. Dailleurs, cette mine fond aifément : ses interstices sont remplis de chaux, ce qui est cause que l'on n'y en ajoute point comme ailleurs. Autrefois on y en mettoit; mais aujourd'hui l'expérience a appris à la fondre sans aucune addition : ce qui fait qu'avec la même quantité de charbon, le produit en fer est plus grand.

Nous avons enseigné dans le paragraphe premier, que l'on donnoit une position oblique à la thuyere, de façon que le vent poussé dans le foyer alloit frapper le parois opposé, dans l'endroit même où il se joignoit au fer en fusion. Ici, on la pose presque horizontalement, ce qui fait que le vent, au lieu d'aller frapper le parois opposé, gagne d'abord le haut, comme s'il étoit hors d'haleine dès son entrée. Les Maîtres prétendent qu'en donnant cette direction au vent, la fusion se fait froids & les mortiers humides, on y fait d'amieux, qu'on tire plus de fer, & qu'il est bord un feu aussi violent que dans un vieux d'une meilleure qualité,, que si la thuyere & le vent étoient inclinés : ils prétendent encore que par ce moyen, les grains du fer doucement les murs, & de dessécher les ar- acquierent une certaine blancheur. Dailleurs, comme la mine de Danmorie fond aisément, & qu'elle porte avec elle son menstrue, qui & réduite en petits morceaux, pour servir foyer, afin qu'on puisse le mieux purisser d'aliment au seu qu'on allume sur le champ. dans le seu de la forge : voil a court purisser d'aliment purisser d'aliment au seu qu'on allume sur le champ. & quatre nuits, au bout desquels on donne convient à cette mine, & ne convient pas aux autres especes.

La mine calcinée donne beaucoup plus de n'a pas été calcinée, on voit une fermenta-Enfin , quand on est parvenu au plus haut tion & une ardeur pareille à celle de l'eau dégré des charges, c'est-à-dire, lorsqu'on ne qui s'enste & qui bout. On entend même de temps en temps dans le fourneau, un bruit alors en 24 heures on fait dix-huit charges, semblable à celui d'un coup de pistolet, ou est la regle pour tout le fondage. Le vaisseau la pierre crue, qui est dans la mine, tombant

Au commencement d'une ébullition dans sort par le haut du fourneau, rougit d'abord. cir l'intérieur des parois dans le dessus. Celle On tire, comme nous l'avons dit, la mine qui sort par le devant, est chassée par un mou-

vement violent, qui de temps en temps, est interrompu. Si on regarde par la thuyere la liquation du fer & des scories, on verra clairement cette espece d'agitation : la matiere est en grand mouvement. Une partie s'éleve contre l'orifice de la thuyere, où elle se refroidit, noircit, & jette des étincelles dans son embouchure. Les Ouvriers ne se pressent pas de remédier à cette effervescence: ils ne veulent l'appaiser qu'après un certain temps. Pour cela, ils mettent un ringard dans le foyer, & soulevent le fer en fusion, ainsi que les scories qui sont condensées : ils tirent ensuite ces scories, ce qu'ils continuent de faire jusqu'à ce que la fusion soit achevée.

Si la flamme s'éleve bien haut au-dessus du fourneau, on dit que c'est une marque que la mine fond bien, & que le fer est trèsliquide dans le foyer; mais si la flamme ne s'éleve pas, c'est un signe que le fourneau est obstrué d'une trop grande quantité de mine & de charbons : on dit qu'alors il est malade. Si la flamme rend un certain bruit sonore, on dit aussi que c'est un signe que la fusion va bien; au contraire, si ce bruit est foible, c'est un mauvais signe: quand le seu a bien endommagé le foyer, ce bruit ne se fait plus entendre.

Rarement dans les fourneaux dont nous parlons, le foyer est embarrassé de scories, & on n'y trouve point de fer attaché après le fondage, comme il arrive dans les fourneaux où l'on brûle de la mine viciée par le foufre, l'arfenic, ou quelque pierre de mauvaise qualité qui fond difficilement. Au commencement d'un fondage, il y a des scories qui s'attachent au-devant du foyer: il faut l'en débarrasser sur le champ. Au reste, ce foyer doit, comme les autres, être purgé de scories à chaque coulée.

On fait fortir les scories toutes les sois que l'ouvrage le demande. Si le feu attaque la tympe, ce qu'il est aisé de voir, parce qu'alors elle est toute enslammée, il faut les faire fortir plus souvent que quand elle paroît froide. Lorsque la chaleur pénetre trop le mur de devant, il faut les laisser continuellement couler. Dans ces fourneaux, elles font de couleur pâle & non de couleur de fer, lorsqu'elles font froides.

On coule le fer en fusion trois ou quatre fois par 24 heures: quand on a fait la sixieme

charge, il estemps de le couler. On fait une espece de fosse dans du fable blanc très-fin : c'est une espece de lit, dans lequel on doit faire couler le fer en fusion. On humecte ce fable de beaucoup d'eau; en-

comme un torrent très-limpide, & va s'étendre dans les lits qui lui ont été préparés, en une masse longue en quelques endroits de 9, 10 ou 11. aunes (20). Le poids de chaque gueuze, est ordinairement de 8, 8 1, 9 ou 10 petits poids de marine, ou de Stockholm. Ce poids de marine équivaut à 400. livres métalliques, ou 320 livres ordinaires; ce qui est cause que, quoique par chaque semaine on ait 189 de ces poids de marine, comme le poids de marine de fer crud doit être de 520 livres, si on réduit à ce poids les 189 qu'on coule par semaine, on n'aura que 126 poids de marine, tels qu'on les compte dans les autres Provinces de Suede, où on travaille les métaux : & on aura confommé 125 lestes de charbons.

Pour sçavoir dans ces fourneaux, si la fufion va bien ou mal, on tire aussi des indices des scories, des couleurs & de la flamme. Ces signes sont presque les mêmes, que ceux dont nous avons fait mention ci-devant; car si on voit sur le fer ou sur les scories, des écailles ou lames brillantes, comme le sterile nitidum, c'est une marque qu'il faut plus de mine. Si vous regardez par la thuyere, vous verrez l'état du fer & de la fusion, c'est-àdire, combien il y a de gouttes noires & combien de blanches ; si la mine ne fond point trop; si elle ne tombe pas toute en gouttes blanches, ou si elle n'y tombe pas affez; si les gouttes mal-dissoutes & noires n'offusquent pas le foyer. Il y a encore ici un autre indice particulier, que je ne me souviens pas d'avoir observé ailleurs, & qui dénote si le fourneau demande plus ou moins de mine. En effet, si la gueuze longue de 9 ou 10 aunes paroît bien égale par-tout, c'est un signe d'une juste proportion de mine de charbon: si au contraire elle est plus basse dans le milieu, c'est-à-dire, un peu concave, c'est une marque qu'il n'y a pas eu assez de

Du fer crud de Roslagie & d'Orégrund.

LE fer crud, qui fort des fourneaux dont nous venons de parler, est composé de petits grains très-blancs, & d'une couleur brillante à la fracture : il est si fragile, qu'avec un marteau on peut le mettre en pieces. Dans ce fer crud, on n'aime pas la ténacité que l'on recherche dans toutes les autres efpeces. On ne fouhaite pas non plus, que la couleur des parties intérieures de la fonte foit plombée, grise ou livide. On dit pour raison, que ce ser à grains sins & peu cuit, se fond & se réunir plus aisément à la forge: ce qui n'arriveroit pas si la mine avoit essuyé suite on abat l'argile qui ferme la coulée, un grand dégré de chaleur dans la fusion. pour ouvrir un passage, par lequel le ser sort On recherche par présérence le ser le moins

cuit, parce que notre mine est d'une qualité si supérieure & si distinguée, que la fonte, loin d'être détériorée par une foible cuisson donne au contraire un fer qui, au foyer de la forge rentre mieux en lui-même, se soude & se rapproche mieux. La position horisontale de la thuyere contribue à lui donner ce grain fin & brillant. Il faut charger la cheminée de beaucoup de mine; il n'est pas besoin de lui en refuser, comme dans les autres fourneaux, & il ne faut pas lui laisser desirer de la nourriture : on peut sans crainte lui en donner, jusqu'à ce qu'elle en soit rasfasiée.

A la longue ce fer granulé & brillant à la fracture, prend à l'air une couleur violette, & se rouille aisément. Au fourneau d'Alkarleby, où on mêle la mine de Danmorie avec celle d'Utho, le fer crud est, à sa fracture, de couleur brune, grise dans le milieu de la gueuze, & blanche & brillante proche la superficie.

Il y a des fourneaux en Roslagie, qui, avec la même mine ne donnene pas une si grande quantité de fer; par exemple, à Ofterby, où à chaque charge on ne met que douze paniers & demi de mine, chaque panier pesant 60 liv. les charges vont à 16 ou 17 au plus par jour. Aux environs de Tobo, les charges vont pareillement à 16 ou 17, & à chaque charge on met 18 paniers de mine, pesant chacun 45 livres. Dans le canton d'Alkarleby, on met 18 paniers de mine par charge, & on fait 14 ou 15 charges par jour : en 48 heures on coule cinq fois, & chaque coulée donne une masse de fer de 6 petits poids de marine, ce qui fait par semaine 70 à 77 de ces poids.

s. VII.

Des Forges de Roslagie, de la liquation & cuisson du fer crud, & de son extension sous le marteau.

La méthode de recuire & d'étendre le fer sous le marteau en Rossagie, est toute différente de celle dont nous avons parlé, qui s'appelle à l'Allemande, pendant que celle-ci est à la Françoise ou à la Wallonne. Suivant celle-ci, c'est-à-dire, la méthode Françoise, on peut avoir en une semaine, 50 à 60 poids de marine de fer battu, tandis que la méthode Allemande n'en peut procurer que 16 ou 20 : cette différence prodigieuse m'enen France.

De la cheminée de la forge.

CETTE cheminée est construite de la même

celles décrites au second paragraphe. Il n'y a aucune différence, sinon qu'au-dessus de l'ouverture du devant, il y a un mur de briques qui descend jusqu'à la hauteur du visage de l'Ouvrier, de crainte que le feu ne l'incommode; car l'Ouvrier ne cesse de remuer, de tourner & de retourner le fer qu'il affine, cé qui le nécessite d'avoir toujours la flamme devant les yeux. Au côté opposé, il y a une grande ouverture de trois pieds de long & deux pieds & demi de large, au-delà de laquelle il y a un petit édifice couvert. C'est par cet édifice & cette ouverture que l'on avance sur des roulets la gueuze dans le foyer: la cheminée est ordinairement de 3 1 ou 4 aunes (1) de longueur, sur 3 à 3 1 de largeur (2).

D'un foyer de forge qu'on appelle de liquation (3).

Dans chaque forge, il y a deux foyers, mais qui ne sont pas semblables comme ailleurs. Dans l'un, on fond & on recuit seulement le fer crud, que l'on prépare à être étendu sous le marteau: on l'appelle foyer de fusion ou de liquation. Dans l'autre, on ne fait que chauffer le fer déja ramassé en une masse, pour l'allonger sous le marteau: on le nomme foyer extenseur. Le premier ou ce-lui de susion, a deux pieds & demi de longueur, deux pieds & un quart de largeur, sur un pied & un quart de hauteur. La lame de fer qui sert de fond, a été coulée sur cette dimension; deux des parois sont aussi faits avec des plaques de fer crud coulé; la thuyere n'est pas sur une lame de fer, mais sur une pierre posée sur le mur; les parois du foyer sont perpendiculaires. A la partie antérieure, on met un vieux marteau, par l'œil duquel on fait sortir les scories quand il est nécessaire : ou bien , au lieu d'un vieux marteau, on pratique une ouverture de figure oblongue.

L'art de l'Ouvrier est de sçavoir arranger fon foyer, & de lui donner les dimensions requifes. Il faut qu'il sçache placer sa thuyere, de façon qu'il consomme le moins de charbon qu'il est possible, & que la liquation s'opere dans le plus court espace de temps : au reste, les Ouvriers ne sont pas d'accord fur ces dimensions. Chacun d'eux fait son foyer suivant son expérience particuliere, & cache aux autres sa méthode; ce qui est cause qu'à la fin de chaque semaine il dérange gage à décrire en entier la méthode usitée son ouvrage, & en essace les traces pour qu'on ne puisse pas en prendre les mesures. Au commencement de chaque semaine quand il faut recommencer le travail, il rétablit fon foyer fur fes dimensions, qu'à cet maniere, & dans les mêmes dimensions, que effet il conserve tracées sur des regles de

bois : cette défiance est cause qu'on ne peut variables, parce que l'un préfere la figure exactement quarrée, l'autre l'oblongue, celui-ci la plus profonde.

De la Thuyere.

On se sert ici de thuyeres de cuivre, mais beauconp plus épaisses que celles de fer. L'orifice en est à moitié circulaire, comme dans les autres endroits, avec cette différence que la bouche est plus grande, ce qui est cause que dans le même espace de temps il peut entrer une plus grande quantité de vent dans le foyer; car pour cet ouvrage il en faut beaucoup. On place ici la thuyere plus proche du fond que dans les autres foyers. Il faut que son dos, ou sa partie supérieure convexe, soit horisontale avec la marge supérieure du parois opposé. La partie platte du dessous de la thuyere ne paroît plus alors être distante du fond, qu'environ de trois quarts de pied. On ne la dirige pas de façon à couper le foyer en deux parties égales. Elle est éloignée du devant de sept parties, & de cinq seulement du côté opposéau devant. On pose la thuyere assez obliquement pour que le vent rase & balaye le fond, & qu'il n'aille pas frapper loin de la jonction du fond avec la partie inférieure du parois opposé à la thuyere. Il faut beaucoup d'exactitude pour la placer,

De la maniere de liquésier & cuire le fer crud.

On emplit d'abord le foyer de charbons entiers, grands & choisis, dont il faut avoir bonne provision, parce que les charbons menus & en poussière rendent un meilleur service au foyer extenseur. A l'aide de deux roulets, qui portent la gueuze, on l'avance vers le foyer dans lequel on le fait entrer. Elle y est inclinée, & cette inclinaison vers de cette inclinaison & des roulets, on l'avance aisément tant qu'on le juge à propos. On l'arrange de façon qu'un de ses bouts, environné de feu & de charbon, soit difous le marteau.

Pendant la liquation, l'Ouvrier tient conpas donner ici des mesures communes & in- tinuellement son ringard dans le seu : il travaille, remue, agite de tous côtés le fer liquésié. Tantôt il ramene au seu le ser qui se cache dans les angles: tantôt il arrache du fond & des parois, celui qui s'y est attaché: tantôt il expose au vent celui qui étoit sous la thuyere : enfin il ne souffre point qu'aucune partie du fer liquéfié soit seule & éloignée du vent. Si on regarde l'extrémité de la gueuze qui se liquésie, on voit comment se fait cette opération. Cette partie paroît grossiere, inégale, de couleur bleue tirant sur le blanc. Il en dégoutte sans discontinuité du fer, qu'il faut chercher par tous les angles du foyer pour le remettre au vent. Ensuite l'Ouvrier rassemble toutes les parties dispersées, & les amasse en une espece de pain, ce qui demande bien du travail. Il éleve ensuite un peu cette masse sur les charbons, où il la laisse à nud pendant une minute ou 90 fecondes. On dit que cela purifie le fer : mais la grande industrie, le grand art, c'est de continuellement remuer & agiter la masse fluide; autrement on prétend que le fer ne peut pas être bien purifié.

Pendant cette liquation on augmente ou diminue le vent suivant le besoin : pour cela l'Ouvrier ouvre ou ferme la vanne qui donne de l'eau à la roue, par le moyen d'une bascule qui est sous sa main contre le foyer. A ce moyen, il augmente ou diminue le vent; & beaucoup d'art pour ne pas manquer ces ce qu'il fait souvent, laissant seulement quelques petits intervalles entre le plus ou le moins. Au reste on fait mouvoir-là les soufflets plus vivement qu'ailleurs.

Chaque liquation dure ordinairement une demi-heure; cependant si l'Ouvrier est habile & laborieux, elle ne doit durer qu'un quart-d'heure. Dans ce dernier cas, il fera continuellement occupé à agiter le métal, & à donner un vent proportionné. S'il faut faire une masse, ou un pain (4) plus gros,

il faudra plus de temps.

A chaque lois on ne fond pas plus de le fond est d'environ vingt dégrés. Au moyen fer qu'il n'en faut pour faire une bande, qui doit être étendue fous le marteau, moyennant quoi on n'est pas dans le cas de faire de ces masses considérables, qu'il faut encore recuire, couper sous le marteau rectement frappé par le vent. D'abord que avec le ciseau, & dont il saut encore chauf-le seu a dissout la partie qui lui étoit ex- ser les morceaux. Ici on prépare des pains posée, on l'avance pour en exposer une autre de la grosseur & du poids qu'il convient à son action. Quand on a donné le vent au pour faire une barre. Cependant cela n'est foyer, il ne seliquésie que la partie de la gueu- pas toujours exactement d'un poids égal, ze qui lui est opposée, & à chaque fois on n'en ce qui est cause que l'on fait des barres, ou détache, & l'on ne fond que ce qu'il faut des barreaux de trois ou quatre façons, & pour faire une barre, qui doit être étirée de différents poids. Un barreau, par exemple, portera un pouce quarré; un autte, un pouce

ainsi de suite.

Pour chaque pain on confomme environ une tonne de charbons : dans les autres endroits de Roslagie, on en brûle une & demie, & quelquefois deux. D'une gueuze longue de neufou onze aunes(4) onfait trente-cinq pains, c'est-à-dire, trente-cinq barres ou barreaux. Il y a une forge dans laquelle on ne brûle que 28 tonnes de charbon pour la confommation d'une gueuze, pendant que dans les voisines on en brûle trente-cinq.

masse, on la tire du foyer, & on la place fur une espece d'enclume basse, sur laquelle on la bat de tous côtés de 15 ou 16 coups de masse, ayant soin de l'applanir, & de détacher toutes les parties anguleuses & inégales. Cette masse enslammée ressemble à un fromage creux : elle est de forme ronde sans être fort épaisse, creuse dans le milieu, où il y a un grand dégré de chaleur.

L'Ouvrier porte sous le marteau cette masse resoulée, & à force de coups il la réduit en un morceau oblong, qui s'appelle une pièce, en Suédois Smida ut til kolf; il la reporte ensuite dans son foyer, la plonge dans le feu, & l'expose au vent. Quand un côté est chaud, il la retourne pour exposer l'autre côté au vent. Cette pièce est autant de temps à chauffer, qu'il en a fallu pour la fondre & la mettre en masse. Pendant que l'on en prépare une nouvelle, il ya toujours une de ces pieces qui chauffe dans le même foyer. Lorsqu'on retire la piece qui a été plongée dans le foyer, & tournée de tous côtés à l'impétuosité du vent, elle paroît rongée & diminuée. On voit qu'une partie du fer a péri par l'action réunie du feu & du vent; alors on la donne à l'Ouvrier qui travaille au foyer extenseur, & qui sçait la mettre en bande ou barre sous les coups du marteau, il faisit avec une tenaille cette piece enflammée; & dès la premiere fois qu'il la fait battre au marteau, il l'allonge de trois

On ne laisse point sortir de scories du foyer de liquation; mais on les y retient comme enfermées. Là , ou elles se dissipent en l'air, ou le feu les détruit, ou elles demeurent dans le fer : à la fin de l'ouvrage il reste seulement une masse informe. Comme il ne sort point de scories de ce foyer, les maîtres Ouvriers prétendent qu'il ne se perd point de fer.

Dans quelques autres endroits de Roslagie, où le fer crud est fait avec de la mine de Danmorie, mêlée à celle d'Utho, ou autre, on laisse fortir les scories du foyer,

& demi; celui-ci, deux pouces & demi, & on ne les laissoit pas sortir, les Ouvriers prétendent que la liquation & la recuisson se feroient difficilement ou séchement, pour se fervir de leur expression.

Sur le fer liquéfié & continuellement remué, on jette de temps en temps des scories & des battitures, que l'on ramasse autour de l'enclume : on dit que cela rend le fer plus fluide. On doit auffi agiter le fer sans difcontinuation, de crainte qu'il ne demeure trop liquide, & qu'en cet état il ne brûle ou ne se recuise trop. Si on le laisse, com-Quand le fer liquéfié est ramassé en une me on le fait dans les autres foyers, jusqu'à ce qu'il commence à se recuire, on prétend que cela fait tort à cette espece. Cela est cause que d'abord qu'on remarque dans quelques parties quelques signes d'ébullition, on fait sortir les scories, ce qui ne se fait jamais que dans cette occasion. On a foin que la liquation ne foit pas trop liquide. Les Ouvriers prétendent que non-seulement cela dégrade le fer, mais encore qu'il en périt une grande quantité.

C'est ici qu'il convient de faire la comparaifon de la méthode Allemande avec la Françoise.

1°. Dans les forges d'Allemagne, ou celles que nous avons décrites dans le second paragraphe, il y a à la vérité deux foyers; mais ils font tous deux pareils, & fervent au même usage. Dans les forges à la Françoise, il y a de même deux foyers; mais l'un sert à la liquation, & à la recuisson du fer crud, tandis que l'autre ne sert qu'à chauffer le fer qui doit être étendu en barres : ce qui fait que ces deux foyers sont fort différents, à raison de l'usage différent que l'on

2°. En Allemagne on construit le foyer, ou le creuset, différemment qu'on ne le construit en France. Là il y a trois parois de fer; ici il n'y en a que deux, & la thuyere n'est pas posée sur une lame de fer, mais

3°. Dans la méthode Allemande, la thuyere est plus éloignée du fond, & dans la Françoise, plus proche. Dans la premiere, les soufflets vont plus lentement que dans la feconde, où l'Ouvrier est le maître de les faire mouvoir suivant que son ouvrage le demande. L'orifice de la thuyere est aussi plus grand, afin de pouvoir donner plus de vent.

4°. La plus grande différence est dans la méthode même de la recuisson. En Allemagne, on liquéfie tout à la fois une on plusieurs masses, jusqu'à la concurrence de près d'un poids de marine. Dans la France, on ne liquéfie que la portion nécessaire pour faire une bande, ce qui ne fait que la 20°. mais seulement deux fois par 24 heures. Si ou 30e. partie d'une gueuze.

5°. Dans le travail Allemand, on cuit & fantes. Le plus ou le moins de produit n'érecuit le fer de façon qu'il est fondu & refondu, au lieu que, suivant la méthode Françoise, on ne le cuit qu'une fois seulement; car quand on a fondu une partie de la gueuze, suffisante pour faire une barre, on tire au reste, revient presque au même; car autout de suite cette partie du foyer, sans la remettre au vent ni la faire refondre une seconde fois. Après la premiere liquation, on la tire du feu, & on la porte sous le cuire dans les soyers de sorge. marteau : cela ne demande que l'espace d'un quart-d'heure, ou d'une demi-heure, pendant que dans les foyers à l'Allemande, il faut plusieurs heures à chaque liquation.

le fer plus long-temps tranquille dans le foyer. A la Françoise, on le remue & l'agite continuellement; on le cherche par tous les recoins pour le ramasser en un pain.

7°. Dans un foyer Allemand, il faut cuire le fer deux ou trois fois : ici une feule fois fusht, & on ne le laisse point, comme une liqueur, entrer en effervescence, ni bouil-Ionner, comme cela se pratique dans la méthode Allemande: pour l'empêcher, on l'agite sans relâche avec les ringards, en augmentant le vent, ce qui fait qu'il se coagule, & se ramasse en une masse d'une certaine confistance.

8°. On tire les scories des foyers Allemands; on les laisse en France. Si elles restent dans le ser, elles en sortent bientôt en forme de sueur, dans le foyer d'extension.

9°. Suivant la méthode Allemande, on emploie des charbons mêlés, des grands avec des petits, des entiers avec de la poussiere: ici on n'emploie que les entiers capables de procurer une grande chaleur. Toutes les poussieres & menus charbons sont réservés pour le foyer extenfeur.

Par tout cela, on voit les différences de recuire le fer suivant cette derniere méthode, ou selon celle indiquée dans le second paragraphe. Il y en a encore plusieurs autres, mais de peu de conséquence. Il faut examiner aussi la différence du fer. Dans les foyers Allemands, on demande du fer crud, qui soit tenace, & qui, dans sa fracture, soit de couleur grise. Ici, on veut du fer qui soit plus crud & moins cuit, fragile, dont la cassure offre de petits grains & points brillants: car si l'on n'a pas du fer de cette espece, la liquation se fait difficilement dans le foyer, & avec plus de peine. Au moyen du mouvement & de l'agitation que l'on donne au fer dans les foyers de forge, il s'améliore & se purge de ses crudités.

Le fer crud, qui est tenace, & qui a été bien cuit dans le fourneau, non-seulement résiste plus long-temps au feu, & ne veut pas qu'on a déja commencé à battre, ainsi que en être dompté; mais son déchet est moins nous l'avons dit, ayant encore des parties

tant point ici une perte ou un gain pour l'Ouvrier, il n'aime & ne recherche que le fer qui se liquéfie le plus aisément, & qui exige moins de travail pour être amassé en pains; ce qui tant on a épargné de charbons au fourneau pour fondre beaucoup de mine, & en tirer du fer crud, autant il en coûte pour le re-

Du second foyer que l'on appelle Foyer extenfeur.

L'AUTRE foyer, dans lequel on transporte 6°. Dans le travail à l'Allemande, on laisse le fer auquel le marteau à déja donné une certaine forme oblongue, est d'une structure différente. La cheminée est pareille à celle dont nous venons de parler, avec un petit mur de brique sur le devant pour garantir de l'action du feu les yeux des Ouvriers. Elle est bâtie d'ailleurs tout de même & dans les mêmes dimensions : mais le foyer ou creuset est absolument différent. Il a deux pieds de largeur depuis la thuyere jusqu'au côté opposé, & trois à quatre pieds de longueur. On lui donne cette longueur, parce que les barres que l'on y doit chauffer, s'y introduisent & se placent suivant leur longueur. Le côté qui est long, n'est pas élevé perpendiculairement; mais à sa partie supérieure, il se renverse un peu en dehors, de façon qu'il est plus large au-dessus qu'au fond, sans néanmoins que cette obliquité soit considérable.

Pour ce qui regarde la thuyere, elle est éloignée du fond, entre dans le foyer, & a autant d'inclinaison que celle du foyer de fusion que nous venons de décrire.

Le second foyer ne se remplit pas de charbons gros & entiers, mais de poussiere & de menus charbons. On jette cette poussiere mêlée de menus charbons dans tous les coins & au milieu de ce foyer, dans lequel on les accumule jusqu'à une certaine hauteur, ce qui fait que ce tas ressemble à un tombeau, ou à un bucher de pouffiere de charbons. Il faut pour cela huit ou neuf tonnes de pouffiere de charbons, que l'on mélange avec de menus charbons, ceux qui ont été rebutés au foyer de fusion comme n'y étant pas propres. Plus il y a de ces pouffieres, mieux on dit que les barres ou barreaux qu'on y chauffe réussiffent. Sur ce fondement, on a grand soin de ramasser par-tout ces poussieres de charbon, laissant les gros & entiers pour le foyer de fusion.

Lorsque le foyer est plein de cette poussiere, on jette dessus un panier de meilleurs charbons auquel on met le feu. Les barres grand que celui des fontes blanches & cas- qu'il faut faire étendre sous le marteau, on

expose au vent qui perce dans le foyer, la portion qui reste à travailler, & on la rapproche du vent quand elle est sur le point d'être portée au marteau. Celles qui n'ont pas encore été sous le marteau, ne se mettent pas tout contre le vent; on les en éloigne un peu, parce qu'il ne faut pas un si grand degré de chaleur. On tient toujours au vent le fer qui est prêt à être porté sous le marteau. On peut donner différents degrés de chaleur au fer, soit en l'éloignant de la thuyere, soit en le plaçant dans tel ou tel endroit du foyer; en le mettant dessus ou desfous la thuyere; enfin, en le plongeant dans une plus ou moins grande quantité de charbons allumés & en poussiere.

Il y a plusieurs indices pour juger de la maniere dont le fer est chauffé dans le foyer extenseur, soit liquidement, soit séchement comme on dit; si le fer étant chaud & rouge, ou d'un rouge obscur, même si la flamme paroît plus obscure que de coutume, c'est un signe que le fer ne chauffe pas bien, & qu'il chauffe féchement. On en juge encore de même lorsque les scories ont de la peine à sortir du foyer. Les Ouvriers disent qu'alors les scories se retirent vers la thuyere, & que c'est ce qui les empêche de couler par l'ouverture qui leur est destinée. Ordinairement elles se durcissent vers l'ouverture de la thuyere. Si le fer est chaud au blanc, & qu'il jette beaucoup de menues étincelles blanches aussi, c'est une marque qu'il chauffe bien. Le meilleur indice d'une chaleur convenable, c'est lorsque la couleur du fer & des étincelles tire un peu sur le bleu. Ici la couleur du fer chaud est d'un bleu fondu dans beaucoup de blanc. Dans les autres endroits, cette scintillation est la marque d'une trop grande chaleur, & d'un fer brûlé, au lieu qu'ici c'en est une que le fer est chaud comme il faut, & qu'il est bon à être porté sous le marteau.

Au reste, on tempere la trop grande chaleur du feu avec du fable & des scories. On regarde de temps en temps le fer pour voir s'il est trop ou pas assez chaud. On en juge à sa couleur; car si l'Ouvrier voit que la chaleur se communique trop séchement, il met du fable, mêlé avec des scories pilées, sur le fer brulant, & cela sur tous les côtés: après quoi il le remet au feu, & le place ou au vent ou proche du vent, suivant le degré de chaleur qui lui est nécessaire.

Souvent on ôte les scories du foyer extenseur, deux, trois, quatre, & jusqu'à cinq fois pendant la durée de chaque liquation, ce qu'on appelle une tournée, qui est l'espace de temps qu'il faut pour mettre sept pains en barres. On dit que c'est bon signe, lors-

FOURNEAUX, 4e. Section.

contraire, on tient que l'ouvrage se fait trop féchement.

On choisit pour ce foyer de menus charbons inutiles à d'autres usages. Il n'en faut pas tant qu'au foyer de fusion. On ne remplit le creuset qu'aux deux tiers. Dans une forge simple, pour avoir trente-cinq pains dans un foyer de liquation, on consomme 28 paniers de charbons choisis, & 20 dans l'autre foyer pour les forger. Au reste, dans ce dernier, il faut une tonne de menus charbons pour le forgeage de chaque bande, au lieu qu'il en faut une & demie, deux, & jusqu'à deux & demie, dans les autres forges de Roslagie.

Dans ces forges, le marteau ne cesse de battre le ser, & n'a point de repos, de saçon qu'il s'échauffe beaucoup ainsi que l'enclume. Pour y remédier, car la trop grande chaleur les amolliroit, il y a un petit courant d'eau qui vient continuellement arroser le tronc de l'enclume dont le pied en est environné de toutes parts. Lorsqu'une bande est étirée, & qu'on la bat sur le plein de l'enclume pour la dresser & l'unir, un enfant frappe sur l'eau avec un bâton, ce qui fait jaillir des gouttes d'eau froide sur le fer chaud, sur le marteau & sur l'enclume, qui en sont arrosés, ce que l'on continue de faire jusqu'à ce que la barre soit unie.

Pour ce qui regarde la quantité de fer qu'on peut forger dans une semaine, dans une forge simple, c'est-à-dire, où il n'y a pas tant d'Ouvriers, d'aides & de goujats, que dans les autres forges, chaque semaine on en fait quarante grands poids de marine, ou 44 de Stockholm. Dans celles où il y a beaucoup d'Ouvriers, d'aides & de serviteurs, on a éprouvé que dans un foyer extenseur, on pouvoit en une semaine mettre en barres 72 poids de marine de Stockholm. L'ouvrage d'une semaine est de 128 heures.

Quant au déchet du fer crud, les Ouvriers ne s'embarrassent pas qu'il s'en perde plus ou moins. Les uns pensent qu'il ne s'en perd pas beaucoup, parce qu'on ne laisse point fortir de scories du foyer. Il y a cependant une grande diminution dans le fer, ainsi qu'il est aisé de le prouver par le calcul. Dans une forge on raffine & tire en barres ordinairement 11 gueuzes & demie par semaine. Chaque gueuze pese communément environ neuf poids de marine. Or, onze gueuzes & demie ne rendent que 66 poids de marine de Stockholm de fer forgé: il est donc clair que de 104 parties de fer crud, on n'en a que 66 de fer pur & forgé. Dans une forge simple on fond sept manes & demie de fer crud par semaine, ou, ce qui est le même, 67 poids de en barres. On dit que c'est bon signe, lors-que le soyer abonde en scories. Dans le cas rine de ser sorgé. Donc le ser crud diminue

dans la proportion de 104 à 66, ou de 67 à France on ne fait que chauffer le fer dans le 42, ou de 26 à 17½; ce qui prouve qu'il fecond foyer, sans l'y fondre lorsqu'il est en-périt plus d'un tiers de fer crud, pendant core crud. 2°. Le foyer Allemand est prespérit plus d'un tiers de fer crud, pendant que, suivant la méthode Allemande, il n'en périt que $\frac{3}{13}$; la différence est de 13 à 9. Cette diminution provient beaucoup de la qualité du fer crud. Les Ouvriers aiment celui qui a des grains, qui est blanc & peu cuit : ainsi il n'est pas étonnant qu'il y ait plus de déchet.

Les poids dont on se sert ici, sont bien différents des poids ordinaires. Un poids qu'on appelle wicht, équivaut à un poids & demi de marine de Stockholm: deux wichts & demi font un poids qu'on appelle mill, ou

trois poids & demi de marine.

Dans chaque forge, il y a huit Ouvriers: deux Maîtres, un qui préside au foyer de liquation, l'autre au foyer extenseur; pour trois poids & demi de marine, on leur donne à chacun un thaler & demi de cuivre: un Compagnon, qui par mill, gagne un thaler & un quart; quatre goujats auxquels pour la même quantité de fer on donne un thaler chacun, & l'enfant qui bat l'eau, lequel gagne un demi-thaler. Outre cette rétribution, on leur donne encore tous les ans une petite gratification, qu'on appelle la piece pour boire.

L'office de l'enfant qui s'appelle Goujat; est de jetter de l'eau sur les barres qui sont sous le marteau, d'y imprimer la marque; & pendant l'extension, de la soutenir avec une espece de crocher, asin de l'entretenir sur

l'enclume.

Lorsqu'un bout de la barre est forgé, on le trempe dans l'eau pour le refroidir : peu de temps après, on le retire sur le bord du bâche, où il reste un moment. On le replonge une second fois dans l'eau, d'où on le retire encore promptement sur le bord du bâche. Enfin, on le replonge une troisieme fois dans l'eau, où l'on le laisse jusqu'à ce qu'il soit refroidi: alors on le porte au foyer extenseur, & on y enfonce la partie qui reste à

Si l'on étoit obligé de faire réparer le foyer d'extension, ou bien si l'on manquoit soit d'eau, soit de poussiere de charbons, on ne laisse pas pendant ce temps-là que de travailler au foyer de liquation (6). On y fait plusieurs pieces, que l'on forge par la suite : on en fair en une semaine, jusqu'à concur-

rence de 90 poids de marine.

Nous pouvons encore voir ici, ce que les méthodes Allemande & Françoise ont de différent pour mettre le fer en barres. 1°. Le second foyer Allemand, n'est point différent vent, les liquésiant comme en France, les du premier. On fait également la même be- ramassant en pains en remuant continuellefogne dans l'un & dans l'autre; au lieu qu'en ment le fer avec un ringard, & en le por-

que quarré; le François est oblong, outre que le parois opposé au vent est incliné endehors. 3°. On y chauffe le fer uniquement dans la poussière de charbons, mêlée avec de menus charbons, ce qui ne se pratique pas dans un foyer Allemand. 4°. Il y a d'autres usages touchant le dégré de chaleur du fer dans ce dernier foyer, que dans un François, où l'on cherche une chaleur allant au blanc mêlé de bleu. On cherche même à donner au feu un assez grand dégré de chaleur, pour que de toutes parts il jette des étincelles, comme des rayons de feu; ce que l'on évite pour le fer chauffé dans un foyer Allemand. 5°. Il faut moins de charbon pour fondre & forger la même quantité de fer, suivant la méthode Françoise, qu'il n'en faut selon l'autre. 6°. Indépendamment de cette épargne, l'ouvrage va plus vîte en France; car, dans une forge à deux foyers on y rassine & on y bat par semaine 40 à 60 poids de marine de fer, tandis qu'à suivre la méthode Allemande, dans le même temps & dans deux foyers, on ne peut fondre & forger que 16 à 22 poids de marine de fer.

Il feroit trop long de Tapporter les autres méthodes de fabriquer & travailler le fer en Suede. Il y en a qui se servent de la Françoise : mais comme ils mélangent des mines de nature différente, dont les fers ne peuvent fe dissoudre au vent de la thuyere, mais veulent être fondus plus lentement, & demandent plus de temps pour être faissis par le feu, ils ne peuvent le purifier par cette méthode, ni ramasser en un seul pain le fer liquésié. Ils sont obligés de faire sortir les parties vicieuses, lorsqu'elles sont séparées des autres, c'est-à-dire, qu'ils sont souvent obligés d'écumer le foyer, quoiqu'il ne soit qu'à demiplein de fer liquide. Ils sont même forcés de modérer le seu & le vent, de crainte que ces parties vicieuses ne se mêlent encore dans le fer à l'aide de la chaleur, & ne le fassent plutôt brûler: ils ont donc recours à leur expérience particuliere pour amollir le fer, le rendre ductile & doux, enfin pour le bien battre & le polir fous le marteau.

Quelques-uns cependant ayant une autre espece de mine, que celle dont on se sert dans les forges dont nous venons de parler, & prenant modele sur ces foyers à la Françoise, ont tenté d'en faire de pareils, & d'adopter cette méthode en coulant de longues masses triangulaires, les exposant au

tant, après le premier forgeage, dans le foyer la partie terrestre dont cette mine peu riche destiné pour l'étendre; mais le succès n'a pas répondu à leur espérance : car le ser à recuire n'étoit pas de la même qualité, ni de la même configuration; il n'étoit plus si fusible dans les foyers de forge; il sembloit résister au feu avec opiniâtreté; une grande partie se convertissoit en scories, desquelles il falloit souvent débarraffer le foyer : ainsi, ils ont été obligés de recourir à leurs anciens foyers, & à leurs usages ordinaires. Le fer de Danmorie fond aisément, & se coagule aussi-tôt qu'il est fondu, ce qui fait qu'on le ramasse aisément en pains. Il n'a pas besoin d'une seconde cuisson, parce qu'il n'est pas chargé de beaucoup de sousre, ni de pierres nuissbles; ce qui est cause qu'il n'est pas nécessaire de le cuire & recuire pour, avec le secours d'une extrême chaleur, le purger des impuretés qu'il n'a pas. Il suit de-là que chaque espece de espece de fer a sa maniere particuliere d'être travaillée, & qu'elle se resuse à toutes les autres.

§. VIII.

De la maniere de fondre la mine de fer en France.

IL y a beaucoup de fourneaux en France, pour la fusion de la mine & la préparation du fer crud, sçavoir : Dans le Nivernois, les fourneaux de Sauvage, Chante-Merle, Bizy, la Sanoderie, Corbolin, de Pot, de Chandaux, de Guichy, Cramin, Ravau, la Blouse, Premiere, Moulin-Bilouse, Montigny, Cigogne, Azy-Valotte-Sadonne, Charbonnerie. Dans le Berry, ceux de Melian, Grossouvre, Soutet, Torteran, Feuillardes, Pressy, Courbanson, la Cailloderie, Bonnau, Creuzon, Ardante ou Claviere, Morcuit, la Forge-Neuve, Bigny, Ivoyele-Prez. Dans la Touraine, celui de Prévilly. Dans le Poitou, ceux de Meilleuret, Charneuil, &c. Il y a encore plusieurs autres fourneaux en Lorraine; en Champagne; aux environs de Bar-fur-Aube, de Troyes; dans les Ardennes, à Dagny & à Gironne : il y en a aussi en Normandie, en Bretagne & en plusieurs autres endroits.

Ce Royaume ne fournit pas beaucoup de mine dans les montagnes, ni qui foit unie à une roche dure. La plus grande partie est répandue sur terre, & dans les lieux marécageux, ce qui fait que l'on en ramasse de petits morceaux, qui sont répandus cà & la sur la superficie de la terre, & couverts de terre & d'argile. Par le lavage qui s'en fait

est imprégnée; & quand elle a été brûlée & calcinée, on la met dans le fourneau. On trouve des mines en roche, in Fay & Perige (1). On dit que les mines que l'on tire de ces montagnes, sont fort sulfureuses : on en fait cependant du fer, mais d'une mauvaise qualité. Les Habitants connoissent à la marque & aux lettres mises sur le fer, de quelle qualité il est : on l'emploie à certains usages, faute d'en avoir de meilleur. La meilleure espece & le plus doux se travaille dans la Bourgogne, le Nivernois, & même dans quelques lieux de la Champagne, comme le fer qu'on fabrique à Roche & qui en porte le nom : pour celui qui se fabrique dans la Normandie, la Bretagne & le Périgord, on dit qu'il est cassant.

En Champagne, Lorraine, Bretagne & Normandie, les fourneaux sont à peu-près construits comme ceux de Liége, dont nous allons parler. Il n'y a gueres que 20 ou 30 ans (2) qu'on s'y fervoit de foufflets de cuir : on tire la mine de la terre. En 24 heures on fait 16 ou 20 charges, & à chaque charge on met 15 ou 16 paniers de mine & trois vans de charbon, avec deux paniers de pierre calcaire: cela produit 2000 à 2500 de fer crud, que l'on coule en masses longues. Chaque masse pese 12 à 1500; elles sont longues de 5 ou 6 aunes, & larges de 12 doigts. On fait les charbons avec les bois les plus compacts, comme le châtaigner, le hêtre, le chêne; ce qui fait que le charbon est très-dur, & qu'il tient bien le feu : cela se pratique ainsi depuis plusieurs années.

Du fourneau de Groffouvre dans le Berry.

AUJOURD'HUI les fourneaux font mieux bâtis & meilleurs que ceux qu'on faisoit autrefois, & dont nous avons déja en quelque maniere donné la description. Je donnerai pour exemple celui de Groffouvre, proche l'Allier, dans le Nivernois: les autres font à peu-près de même. Sa hauteur est de 25 pieds françois ou de 27 de Suede, depuis le fond du foyer ; le dedans est quarré ; au milieu il y a une cavité très large, & qui se rétrécit vers le dessus. L'ouverture d'en-haut, par laquelle on met les charbons & la mine, est large de deux pieds & demi en approchant du fond; il a sept pieds en quarré; dans le milieu, où est la plus grande dimension quarrée, le ventre a sept pieds & demi ; le soyer est haut de 19 à 20 doigts, long de 3 pieds & large de 18 doigts: l'orifice de la thuyere est dans le milieu du foyer.

Les soufflets sont de bois; & suivant M. de à l'aide d'un petit courant d'eau, on détache Reaumur, ceux des forges ont les dimen-

(1) On a lieu de croire que par ces mots Swedemborg Saint Maixent, un autre Bourg appellé Périgné. On Caie a voulu désigner l'Anjou & le Poitou. Il y a dans l'Anjou d'ailleurs qu'il y a beaucoup de forges dans ces deux Provintum Bourg qui s'appelle Faye, & dans le Poitou, Election de ces. == (2) Il écrivoit en 1734.

sions suivantes. Leur longueur est de sept tombe perpendiculairement sur une pierre pieds & demi ; ils s'élevent de 14 doigts ; qui est dessous : si la trombe a vingt-pieds de leur plus grande largeur est de 42 pouces, la plus petite de 14; un toumet le leve 220 fois par quart d'heure, les deux ensemble fyphon.

Sie il e trouvé par le calcul, qu'à cha
Il y a deux trous D, D, D, D, au bas de l'achaque sôté. & selon que coup un soufflet donne 20151 pouces & l'étranguillon, un de chaque côté, & selon demi cubes d'air; mais les soufflets de fourneau sont beacoup plus grands, & en donnent à chaque coup 98220. Chacun d'eux se leve 120 fois par quart-d'heure, & les deux ensemble 240 fois. Les charges se renouvellent tous les cinq quarts-d'heures, lorsque les charbons sont descendus à quatre pieds deux pouces. Chaque charge est de neuf raisées ou paniers de charbon, avec douze paniers de mine, dont trois de la meilleure espece, & dessus trois ou quatre paniers d'une espece de silex qui sert de menstrue : dans d'autres fourneaux, ce mélange est différent. Pour un millier de fer, il faut deux tonnes de charbon: en six jours & six nuits on coule dix fois, & on a dix longues masses de fonte, qui, en France, comme en Suede, s'appellent gueuzes.

D'un Fourneau à fondre la mine de fer dans le Dauphiné.

Dans le Dauphiné, aux environs de la ville d'Alvar, il y a dans la montagne de Vauche, plusieurs galeries pour tirer la mine du fer: il y en a qui ont de 300 jusqu'à 600 aunes de longueur (3). On continue toujours d'y travailler; mais au lieu de soufflets, on a établi des especes de machines hydrauliques (4), qui fournissent du vent comme se- cuir qu'on appelle arrêt ou bascule, saite roient des soufflets : on le pratique de même de bois, mais couverte de cuir; en l'abaissant en quelques endroits d'Italie.

Ôn bấtit le fourneau proche une eau courante, ordinairement au pied d'un côteau ou d'une montage, d'où se précipite le courant d'eau. On se sert de tuyaux pour amener l'eau à la trombe : il y a 90 ans qu'on a commencé en Italie à se servir de cette machine, d'où elle a passé en d'autres endroits, s'il faut s'en rapporter à ce qu'on en dit.

La figure montre la machine, Planche XII. A, est un canal en bois qui n'est pas bien considérable, & qui amene l'eau où il convient; B, est la partie supérieure du thuyau perpendiculaire, qui s'appelle trombe. Ce syphon est percé en rond, & formé de deux pieces de bois jointes & rapprochées. Le diametre de la partie supérieure en C, est de 12 pouces, & de son inférieure en E de 10 pouces. La partie C, C, s'appelle étranguillon, parce qu'elle se rétrécit, & se termine en bas par un orifice de cinq pouces de diametre, ce qui se fait afin que l'eau soit mieux contenue dans la partie supérieure, & qu'elle hauteur, l'étranguillon doit en avoir quatre,

la longueur de la piece, afin que l'air puisse entrer & être attiré par ces ouvertures. A la distance de deux pouces, il y a encore deux trous pareils & pour le même objet. E, est le fyphon ou tuyau fait de deux morceaux de bois rapprochés : quelquefois on le fait de fer blanc. Ce fyphon entre d'un pied & demi dans un réceptacle qui est dessous, & représenté par F: il a quatre pieds de hauteur, & autant de diametre. G, G, G, G, sont deux pieces de bois posées en croix, qui portent une pierre ronde qui a 11 pouces de diametre, sur laquelle tombe l'eau du syphon : cette chûte augmente le ressort de l'air. H, représente cette pierre, entre laquelle & le bas du réceptacle, il y a une ouverture de cinq ou six pouces. I, est un autre canal, par lequel l'air que l'eau a entraîné, va en ligne droite au foyer, ne trouvant point d'issue pour s'échapper autrement. Ce réceptacle s'appelle caisson; il est de figure quarrée de 10 pouces : mais on peut lui donner telle longueur que l'on veut. On observe cependant de le tenir perpendiculairement, de crainte qu'il ne donne passage à l'eau. K, est le canal par lequel l'air est conduit au fourneau: il a cinq pouces de diametre sur la longueur nécessaire. L, est une valvule de on donne une issue à l'air, & on l'empêche d'entrer dans le fourneau : d'ailleurs, l'air par sa force ferme très-exactement cette valvule. M, est un canal de ser bien joint à celui de bois, il est contre le fourneau, & entre dans le foyer X. O, est le fourneau: l'eau qui tombe sur la pierre coule de tous côtés. P, est une ouverture quarrée au fond du réceptacle: cette ouverture a un pied de diametre. De-là, l'eau coule en Q, qui est un autre réceptacle que l'on appelle casset, faite avec des chevrons: elle est longue de trois pieds, & large d'un. Au milieu de ce réceptacle Q, est une valvule, nommée palette, qui, étant fermée empêche la sortie du vent. Elle donne seulement issue à l'eau qui ne peut pas tenir dans le réservoir, & qui est au-dessus de la valvule : l'eau coule continuellement pardesfus les parois du réceptacle.

Si le lieu permettoit d'établir un fyphon de 30 ou 36 pieds de hauteur, il ne seroit pas nécessaire d'en avoir plusieurs. Mais si l'on n'a que 20 ou 24 pieds à donner, il en faut trois: car plus le syphon est haut, plus a éprouvé les canons faits avec de la mine un vent très-fort, égal, & continuel; mais

De quelques Fourneaux établis en France pour y couler des canons.

On prétend qu'il y a long - temps que le Duc de Nevers fit construire des Fourneaux pour fondre des canons, & que pour cet effet il tira des Ouvriers de Suede: mais que dans les commencements l'entreprise ne des Ouvriers d'Angleterre, l'entreprise s'augmenta au point qu'il y eut douze fourneaux d'établis, même un plus grand nombre. Quelques-uns de ces fourneaux étoient doubles, c'est-à-dire, qu'il y avoit deux cheminées & deux foyers l'un contre l'autre, enclavés dans la même maçonnerie, séparés néanmoins par un massif, asin de pouvoir ramasser affez de métal pour couler les plus gros canons. Il y a encore aux environs d'Angoulême des fourneaux pour couler des canons que l'on envoye de-là à Rochefort. dans la Bourgogne, & en quelques autres

Dans le commencement, on essaya des mines de différente qualité : mais à présent on emploie, à ce que je crois, la mine en roche, qui se casse aux environs de Nortrou, Essideuil, Mareuil, & la Chapelle-Poumier. mais ses veines sont couchées horisontalement çà & là dans les champs, & ne s'enfoncent gueres avant.

Ces fourneaux avoient 24 à 26 pieds de hauteur; ils étoient bâtis de roche pure. Les murs du foyer étoient faits avec de grandes pierres de meules, ou des pierres de grais. La cheminée ou cavité intérieure étoit de figure ronde. L'ouverture supérieure avoit deux aunes (5), & même étoit plus grande dans les fourneaux où l'on couloit de plus gros canons. La cavité devenoit plus ample vers le milieu du foyer, & de-là se rétrécissoit en descendant. Le foyer étoit long d'une aune $\frac{1}{2}$, une aune $\frac{2}{3}$ ou deux aunes (6) fur une aune de large. On se servoir anciennement de soufflets de cuir, qui étoient mûs par de petites roues à eau.

A chaque charge on mettoit deux ou trois mesures de mine, avec trois paniers de charbons de châtaigner. En 24 heures on faifoit 18 à 20 charges. Tous les deux ou trois jours on couloit le fer, mais plus ou moins,

il fournit de vent. De cette maniere on a de Mareuil, on a reconnu qu'ils étoient d'un fer très-cassant. Jusqu'ici la grande fluidité on pense qu'il est trop humide & trop froid. de cette mine a été cause qu'on l'a mélée avec d'autres especes réfractaires, & qui ne fondent pas aisément.

> Maniere de recuire le fer crud & de l'étendre Sous le marteau en France.

M.de Reaumur dans son magnifique Traité de la conversion du fer forgé en acier, parle briévement de la maniere de faire recuire réussir pas; que ce travail sut cependant le ser crud dans les sorges de France, par suivi dans le Perigord, & qu'ayant sait venir laquelle on peut voir que c'est la même méthode que celle que nous avons décrite au paragraphe septieme, & que nous avons appellée à la Françoise : voici ce qu'il en

Veut-on faire du fer, & sur-tout du fer bien doux? on prend par préférence des fontes blanches. Cette fonte a été moulée en forme de gueuze. Un des bouts de la gueuze est placé au-dessus de l'affinerie, qui est une espece de grand creuser formé par des plaques de fer, qui n'a que sept à huit pouces de prosondeur. L'affinerie est Il y a aussi quelques-uns de ces fourneaux remplie de charbons : il y en a même assez pour couvrir le bout de la gueuze. Deux soufflets entretiennent un feu assez violent qui amollit le bout de la gueuze, & la fait fondre. Elle laisse tomber des gouttes comme il en découleroit d'un bâton de cire d'Espagne posé au-dessus d'une bougie allumée. Un Ouvrier tient dans cette affinerie un long Ces minieres ne sont pas éloignées les unes ringard, avec lequel il rassemble la matiere des autres : la mine n'est pas bien prosonde; qui y tombe. Il la paîtrit en quelque maqui y tombe. Il la paîtrit en quelque maniere; il la retourne, & en fait une masse de 80 ou 90 livres, qui est appellée dans les forges une Loupe. Cette matiere, foit avant qu'elle ait pris la forme de loupe, foit après, est environnée de charbons allumés. Le vent des soufflets fait de toute part circuler la flamme autour de la loupe. Il n'y a même aucune partie de la masse, contre laquelle elle ne soit dardée violemment: mais ce à quoi il y a sur-tout à faire attention ici, c'est la façon de paîtrir la fonte & la loupe avec le ringard. Au moyen de cette manœuvre, toutes les parites font successivement exposées à l'action immédiate de la flamme. L'expérience a appris que mieux la loupe a été paîtrie, mieux & plus long-temps elle a été chauffée, plus le fer qu'on en tire est doux; mais aussi moins on en a: on brûle plus les fouffres; on emporte mieux les fels; mais en même temps on brûle plus de fer. Aussi plus on fait le fer doux avec des fontes médiocres, plus on trouve de déchet. On imagine bien que pendant que la loupe a suivant la grosseur des canons. Quand on été tenue dans l'affinerie, une partie de ce

qui lui restoit de matiere terreuse & vitri- de beaucoup de terre. On la calcine d'abord fiée, s'en est séparé; cette matiere est plus seulement pendant 24 heures; après la calaisée à ramollir que le fer. Elle en est encore expulsée quand on porte la loupe sous le gros marteau qui pese un milier, & quelquefois jusqu'à quinze cents. On y forge cette Soupe à diverses reprises, après lui avoir férentes marchandises, comme des pots, des donné chaque fois une nouvelle chaude, marmites, &c. Au reste le fer en barres n'en comme on la donne à toute barre de fer que l'on doit forger.

D'un nouveau petit fourneau proche de Bayonne.

Au Septentrion de Bayonne, à un mille de la ville de Dax, contrée de Chalose, on fit au commencement de l'année 1723, pour fondre de la mine, un fourneau prefque semblable à un foyer ordinaire de forge, ouvert par le devant, avec cette différence que le bas étoit rond. Il étoit aussi plus grand qu'un foyer ordinaire de forge, de façon qu'il pouvoit contenir 125 ou 150 livres de fer.

on met dessus de la mine qui se liquésie, & gagne le fond en passant à travers les charbons. Pendant ce temps-là on ne cesse de remuer & de retourner le fer en fusion, qui est tombé dans le creuset, jusqu'à ce qu'il en soit presque rempli. Quand le fer est ramassé en une masse qu'on appelle Loupe, ou Renard, & en quelques endroits Hournade, on tire les scories, & ensuite on coupe la masse en cinq ou six morceaux, qu'on porte sous le marteau, chacun à leur tour.

La mine qu'on fond de cette maniere ne se trouve pas dans les montagnes en masse ou en pierre; mais elle se trouve dans une espece de terre rougeâtre, & peu à fond. Cette mine est pauvre; car 15 à 1800 de mine fournissent à peine une hournade, c'està-dire, 150 livres de fer.

5. I X.

Fourneaux des environs de Liége.

Aux environs de Liége, il y a des fourneaux & des forges, entre autres proche de Huy & de Namur. Il y en a aussi près de Lim-bourg, de Metz, de Luxembourg. Par le moyen des rivieres, le fer se transporte à Liége, & de-là à Amsterdam. Il y a quelques années que dans le pays de Liége il n'y avoit que huit fourneaux.

La mine avec laquelle on fait le fer, fe ramasse en plusieurs endroits. Elle est ordinairement jaune ou rouge. On la tire dans les marais & dans la terre végétale, ce qui est cause que les morceaux sont enveloppés on dénoue en quelque façon la pierre, en

cination, elle reste de couleur rouge. Le ser qui en provient, est très-tenace & très-sonore quand on le frappe; ce qui fait qu'on le coule en lames minces, pour former difest pas d'une excellente qualité; il est trèscassant à froid.

On éleve le fourneau de 20 pieds audessus du foyer : la largeur est de cinq pieds, dans la plus grande étendue; la cavité du ventre est de 6 ou 7 pieds, & de forme quarrée. On choisit pour le bâtir la meilleure pierre, connue pour bien résister au feu. Par ce moyen on peut le faire travailler sans relâche pendant un an entier. Toutes les deux heures, on renouvelle la charge qui est de 20 ou 22 paniers de mine, & on coule deux fois par jour, c'est-à-dire, au bout de 12 heures; & à chaque coulée on a 1700 de c'fer. fer, ou 3 poids de marine & un tiers, ce On emplit ce foyer de charbons, ensuite qui en fait près de sept en 24 heures. L'été on travaille en marchandises, & l'hyver on coule des gueuzes, qu'on fond ensuite dans des foyers de forge, pour en faire du fer en barres. Chaque jour on consomme douze charretées de mine; ci-devant on se servoit de soufflets de cuir qui avoient six ou sept aunes de longueur (1).

Lorsque le fer est mis en barres, cent livres de fer crud rendent quatre-vingt-six livres de fer battu. La perte ou le déchet n'est que de 14 par cent.

§. X.

Maniere de traiter la Mine de fer en Italie, de la calciner, & de la fondre à Bresse.

La ville de Bresse, où il y a des fourneaux à fondre la mine du fer, est sous la domination de la République de Venise. Il y a plusieurs puits à mine qui ne sont pas profonds; ils ne sont gueres qu'à 20 ou 24 aunes de profondeur (2). Cette mine paroît n'être pas sulphureuse; ce qui est cause que le fer qui en provient, est cassant à froid. On sépare les veines de bonne qualité. Les couches de mine n'ont pas de largeur. Celle de Rozza Eselvaggia donne du fer cas-

La mine d'une bonne qualité, & qui n'est oas fulphureuse, que l'on distingue même à l'odorat, est mise dans le sourneau, sans être calcinée: mais celle qui est sulphureuse, est grillée préalablement. On chasse à l'aide d'un feu doux, les parties les plus grossieres, &

lui faisant perdre son gluten. On met d'abord à part la mine qu'on veut griller; on la range par couches sur des charbons, mettant un lit de charbon & un lit de mine, & ainsi de suite. La derniere couche doit être de menue mine de deux pieds d'épaisseur. Après cela, on met le seu à la pyramide, & on laisse bruler le tout jusqu'à ce que le seu s'éteigne, & que le bucher se ressoidisse de lui-même.

Pendant ce temps-là on prépare un fourneau, en Italien Cannechio, d'environ 24 pieds de hauteur. On le bâtit de pierre de roche feuilletée, qu'on affermit à merveille au moyen d'un mortier fait de craie, de fable & de poudre de charbon. L'ouverture supérieure est de trois pieds, de figure quarrée: vers le bas, cette ouverture se rétrécit de façon que son diametre n'est plus ensin que de trois quarts d'aune (*). Sous le fond, on fait une sosse à l'ordinaire; on place un syphon d'évaporation à un des côtés du fourneau. Sur la pierre fondamentale, on met une couche du mortier ci-defsus, épaisse de près d'une palme.

L'ouverture par laquelle on coule le fer, est garnie de pierres qui résistent bien au seu, liées avec le mortier en question. Hors du foyer, on prépare avec des poussieres de charbon, une aire unie, sur laquelle le fer liquide doit couler. La thuyere occupe un des côtés. On se sert de soufflets de cuir, & dans quelques endroits d'une trombe. Le canal qui porte le vent, n'est pas arrêté à demeure: il est mobile, & peut se placer & se déplacer à

volonté.

On met la mine calcinée sur des lames de pierre seuilletée de douze pieds de long & six de large. On lave là cette mine avec de l'eau qui y est amenée par un petit canal. Cette eau détache les impuretés & les parties terrestres. On remue la mine jusqu'à ce que l'eau en sorte limpide; ensuite on la laisse sécher dans un endroit incliné, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'humidité: après quoi on la porte au sourneau pour la sondre.

On emplit d'abord le fourneau de charbon auquel on met le feu par la thuyere, en y paffant des charbons allumés, & en foufflant un peu jufqu'à ce que le tout soit bien enslammé. Quand ces charbons sont brûlés jusqu'au fond, on en remplit de nouveau le fourneau: alors on fait marcher les soufflets pour donner le vent, & en même temps on met une mesure, appellée zerletto, de mine qui pese environ 50 livres, & par dessus, qui sert de menstrue & de sondant. C'est avec le secours de ce sable, que tous les Ouvriers sont leurs soudures. Dessus ce panier

de mine, couvert de sable, on met du charbon, ensuite de la mine & puis du sable autant que le fourneau en peut contenir, & l'on continue ainsi pendant sept jours.

Quand le Fondeur, il Funditore, voit, en regardant par la thuyere, que la mine est bien liquéfiée, & couverte par-tout de scories; à l'aide d'un ringard pointu, il ouvre la partie antérieure du foyer, qu'on appelle l'ail, & le fer coule avec les scories. Ensuire on bouche cette ouverture avec un mélange de craie & d'argile. Si le fer est pur, liquide, & bien écumé, on en fait des munitions de guerre, comme des bombes & des boulets: sinon on le coule en masses pour en faire du fer. Si on le destine à ce dernier usage, on le casse avec un marteau avant qu'il soit refroidi, pour avoir des morceaux d'un petit volume. Si on a de la mine & du charbon, on continue ce travail jusqu'à la fin de la femaine. S'il se trouve une sête, on arrête & on emplit le fourneau de charbons qu'on allume le Lundi ou le lendemain de la fête. D'ailleurs ce travail ne se fait gueres de suite que pendant deux ou trois jours. Pendant une semaine on peut fondre 60 ou 70 quintaux de fer crud.

Maniere d'étendre à Bresse le fer crud sous le marteau.

Le foyer destiné à chauffer le fer qu'on doit faire battre par le marteau, est élevé d'une aune (4) avec une espece de fosse d'évaporation sous le fond. Sur cette fosse on met une pierre calcaire d'un demi-pied d'épaisseur, & sur cette pierre, de la pou-dre de charbon bien comprimée. Les côtés font fermés par des pierres, excepté un endroit vers le mur de côté, où il y a un fer percé de plusieurs trous pour fournir, suivant les termes du pays, la Lattarvola (5). On lutte bien le tout d'argile, & on met la thuyere au milieu du parois. Elle avance de quatre pouces dans le foyer audelà du mur, & est éloignée du fond de six unzers. Ensuite on met sur le fond des poufsieres mouillées de charbon, de l'épaisseur d'une palme; on emplit après cela le creuset de charbon : enfin , on donne le vent.

Quand les premiers charbons sont consumés, on en met de nouveaux, & au-dessus des morceaux de fer, les uns après les autres, en les couvrant de charbon, sur lequel on met d'autres morceaux de fer, autant qu'il en saut pour remplir le soyer; ce que l'on continue jusqu'à ce que les scories se séparent du fer. On les sait sortir par un des trous de la lame de fer, dont nous avons parlé. S'il en reste trop, on les sait sortir une seconde sois, & cette éjection se répete

tant qu'il y a trop de scories, c'est-à-dire, fondre trois miliers de ser : & chaque jour jusqu'à ce que le fer en soit bien purgé. quatre ou six quintaux : on emploie des char-Après cela, l'Ouvrier principal prend un bons de châtaigner & de hêtre, & il en faut ringard pointu qui a dix pieds de long; il 20 facs pour un millier de fer. le chauffe dans le foyer jusqu'à ce qu'il jette des étincelles, & après qu'il est ainsi chauffé, il l'enfonce dans la masse de fer enslammée, & l'ayant soudée à son ringard, il la tire du foyer & la porte sous le marteau. Pendant ce temps un valet nettoie le foyer, le laisse refroidir, & le dispose à un nouveau Dans le cas où l'on a besoin d'un plus grand travail.

De quelques autres foyers d'Italie.

Le fer qui se consomme dans la Romagne, vient d'Ancône. Il y a là & ailleurs des fourneaux, mais plus petits. La mine y autres dans des foyers de forge. Les fourneaux sont établis aux environs de Concka, à 40 milles de Rome, proche de Nottona, Cisterna, Montevana, Canizio, & ailleurs sur le territoire de Naples. On travaille dans ces fourneaux pendant deux ou trois mois de suite, fur-tout dans le voisinage de Piombino, & de Cervetto. Comme la maniere de fondre la mine est la même que celle que nous avons indiquée dans ce paragraphe, nous y renvoyons.

On a établi autour de Rome des foyers qu'on appelle Ferrarier. Il y en a un tout proche de la porte S. Jean, composé de deux les Planches XIII & XIV. feux, dans l'un desquels on fond les vieilles ferrailles que l'on achete çà & là, avec les restes ou petits régules qui se trouvent dans les petites boutiques. On y joint seulement une partie de fer crud; qui s'appelle Vena di ferro, & qui vient de Piombino. On chauffe le fer dans l'autre foyer; & quand il est chaud, on l'applanit d'abord sous le gros marteau, ensuite on le bat avec des marteaux à main. On se procure du vent par le moyen d'une

trombe.

Le premier foyer s'emplit de charbons, fur lesquels on jette une partie de vieux fers mis en morceaux, & des régules dont nous avons parlé, qu'on couvre d'autres charbons avec du fer crud. On donne alors le vent, & le fer commence à se liquésier, & dans l'espace de deux heures à former tenace & peu liquide, on y fait entrer un on bat le fer, qu'on allonge en barre de la tieres tendres : aussi falloit-il casser & détalongueur de quatre aunes (6), sur l'épaisseur cher la mine à force de coins. de deux pouces.

De quelques autres Forges.

Lorsqu'on va de Rome à Florence, on trouve sur le chemin des forges très-renommées. On y porte le fer crud de Piombino, & l'on y donne le vent par des trombes. vent, on en a deux pour le même foyer: d'ailleurs, on peut l'augmenter ou le diminuer, en ouvrant ou fermant plus ou moins les ouvertures qui le conduisent.

La mine est de qualité à être mise au fourneau, sans être calcinée: on la pulvérise seuest portée de l'isse d'Esve, qui est sous la do-mination du Pape & du Duc de Florence. est descendue dans le soyer, elle sond. Tou-Les uns la fondent dans des fourneaux, les tes les quatre heures, on a une masse de fer qui s'appelle il mazaro, & qui pese 150 livres. En 24 heures, on a 4 ou 6 mazari, ou bien & cantari; & dans l'espace d'une semaine, on peut fondre & battre sous le marteau 36 à 40 quintaux. On mélange souvent la mine avec de vieux fers, comme des bombes & autres ferrailles; si l'on n'a pas de vieux fers, on y joint des morceaux de fer crud, afin que la mine se liquésie mieux, & pour que les scories & autres impuretés se léparent mieux du fer. A chaque fourneau, il y a quatre Ouvriers. Pour un cent de fer, il faut 2 à 300 de mine. Voyez à ce sujet

s. XI.

De la Mine de Fer & des Forges aux environs de Lesso & de Palagio, pas loin de S. Sébastien.

A deux ou trois milles de S. Sébastien; aux environs de Lesso & de Palagio, il y a le long des fleuves des forges qu'en Suede on appelle réimwerck. Les minieres en sont éloignées d'environ un mille ou un mille & demi. On ne cherche pas la mine plus avant que de 40 ou 50 aunes : après cela on l'abandonne. Dans les couches de la mine, on a trouvé des morceaux gros comme la tête placés dans l'argile. A l'extérieur, ces morceaux font de couleur brune; mais cassés, une masse. Pendant que le fer est encore ils ont un noyau de couleur noirâtre. A côté de cette couche, il y avoit une argile dure ringard pointu, au moyen duquel on tire la mêlée avec du fable. Dans cet endroit, la masse, qu'on porte sous le marteau : ensuite montagne n'étoit pas appuyée sur des ma-

Chaque forge a deux foyers. Dans quel-Pendant l'espace d'une semaine, on peut ques endroits, la mine se calcine pendant

2 ou 3 jours & autant de nuit, avant que che en quelque façon. Cette mine, au fortir de la faire fondre. Dans d'autres, il n'est pas nécessaire de la calciner, sur-tout quand elle n'a pas de soufres superflus. La mine divisée avec un marteau se met dans un foyer, mêlée avec de menus charbons, & on la fond au vent. La masse de fer crud préparée dans ce foyer, est portée à l'autre foyer pour la fondre une seconde fois, & l'étendre enfuite sous le marteau. On peut dans une semaine fondre & battre 40 à 50. quintaux de fer: la mine rend \(\frac{1}{3}\), \(\frac{1}{4}\), quelque fois plus.

Le tronc qui reçoit l'enclume, est proche

de la cheminée; il est fort peu élevé, afin que l'Ouvrier ait moins de peine à y porter une masse pesante, & qu'au sortir du soyer il puisse commodément la placer sur l'enclume: il y a de petites roues à eau, avec des foufflets de cuir, & on brûle des charbons

de hêtre & de châtaigner.

Aux forges qui sont plus près de la mer, on apporte la mine de la Biscaye: on la tire proche de Bilbao, & on la transporte par cau à S. Sébastien. Elle est plus riche que celle que l'on tire dans le Guipuscoa. Il y a aussi des forges dans les Provinces de Guipuscoa, la Navarre & la Biscaye; mais les fourneaux & les forges en font bâtis comme nous l'avons déja détaillé.

§. XII.

De la maniere de fondre la mine & de recuire le fer crud en Angleterre.

LA mine de fer dont on se sert en Angleterre, s'exploite ordinairement par le secours de plusieurs puits & galeries, qui vont souvent à une très-grande profondeur. Quelquefois néanmoins on trouve la mine à 10 ou 20 pieds, après avoir percé une couche de fable & une d'argile : mais sous l'argile rouge, grasse & propre à féconder les terres, la mine se trouve plus à fond. Dans bien des endroits, on trouve tout contre la mine un banc de roche qui la couvre. On mêle de cette roche avec la mine, pour lui servir de menstrue ou de fondant, au lieu de pierre calcaire, dans la proportion de $\frac{\tau}{14}$ de cette roche, avec $\frac{\tau}{4}$ de pierre calcaire. A la calcination, cette espece de mine prend une couleur pourpre: on s'en sert ordinairement, au lieu d'émeril, pour polir le verre.

En quelques endroits de l'Angleterre, la mine se trouve souvent dans les lieux marécageux, même par couches de l'épaisseur d'un pied & plus : cette espece est très-riche. Quand il faut la fondre, on la mêle avec une autre espece plus dure, de crainte que celle-là n'obstrue la cheminée, & ne la bou- au fer des soufres, & le rend difficile à trai-

de la miniere, est d'abord d'une couleur jaune, grasse au toucher: mais exposée à l'air pendant un temps, elle féche, & tombe en poussiere de couleur noire.

On détache aussi la mine des montagnes, c'est-à-dire; d'une roche très-dure : mais cette seconde espece est souvent pauvre; ce qui fait qu'on la mêle avec la premiere. Il y a encore une troisieme espece de couleur grise, qui se montre ordinairement à la superficie des montagnes, de la largeur souvent d'une demi-aune (1), quelquefois moins. Cette espece, que l'on appelle pinmine, n'est pas dure; elle ressemble à de la craie ou à de l'argile durcie, ce qui fait qu'on peut la tirer en morceaux plus ou moins gros : quand on casse ces morceaux, on voit qu'ils recelent intérieurement une espece de novau minéral.

On tire aussi de la mine de couleur bleue, fur-tout à Deau-Forêt. Elle est très-pesante, & a de petites lames blanches & brillantes, ce qui rend cassant le fer qui en provient : à moins qu'on ne la mêle avec de vieilles scories, ou des cendres de charbon fossile.

On trouve enfin de la mine de fer, mêlée avec des pierres de différentes especes. Il y en a qui, comme la mine de cuivre, est rangée entre des feuilles d'ardoises, & dans le charbon: fossile, sur-tout à Staffordshire: elle prend fon nom de ces couleurs.

Des Fourneaux du fusion d'Angleterre.

Les fourneaux & les forges sont très-flo-rissans en Angleterre, & l'on dit que depuis quelques années leur nombre y est fort augmenté, ainsi que le travail perfectionné. Il y en a plusieurs dans la province de Lancashire, de Lichtonbeck, de Cunscy & de Backbarrow. Les minieres sont à Henningwoode & à Adgarley, aux environs de la ville d'Uverson. Au fortir de la miniere, la mine est grasse, pâteuse, de couleur rouge. Celle qui se tire dans le voisinage de Whitehavers, est la plus riche; car de trente-sept poids & demi de marine de Suede en mine, on tire vingt-deux poids & demi de marine en fer, de façon que la proportion de cette mine au fer crud, est de 100 à 60 : & pour que la mine fonde mieux, on y mêle d'anciennes scories, c'est-à-dire, celles qui sont depuis long-temps forties du fourneau, & qui contiennent du fer.

Dans la Province de Lancashire, on a bien l'usage des charbons de bois pour fondre la mine: mais à leur défaut, on a recours à la terre combustible ou à la terre grasse. On a reconnu que le charbon fossile donne

ter; il casse à chaud, & on n'en peut pas faire deur des aîles de 23 pouces; avec 6 pouces une barre, qui n'ait par-tout des fentes & des d'un grand usage, à moins qu'on ne le mêle avec du fer de meilleure qualité.

fleurit principalement l'art de fondre la mine. Les fourneaux y sont très-hauts : ils ont depuis le fond jusqu'au-dessus 26 pieds de Suede. On ne les fait pas cependant comme en Suede, L'extérieur & l'intérieur sont construits différemment des autres endroits. En dehors, ils sont de figure quarrée : chaque côté a 12 aunes de long (2).Les murs de l'intérieur sont élevés parallelement jusqu'au tiers de leur hauteur, où commence l'obliquité; de-là, ils vont en rétrécissant jusqu'audessus, qui finit par une ouverture quarrée de 20 à 22 pouces.

Le foyer est de figure oblongue: il a 2 pieds 4 pouces de la partie antérieure au parois opposé, sur 18 pouces de largeur. Il y a 5 pieds de hauteur jusqu'à l'endroit où les parois vont en s'inclinant : tout cet espace fait le foyer.

L'intérieur est bâti de briques ou de pierres qui résistent bien au feu : le dehors est de pierres ordinaires. Le foyer est fait de quatre grosses pierres dures, dont chacune pese aux environs d'une tonne ou une tonne & demie : la plus grande des pierres fert de fond; les trois autres font les parois. On en met une cinquieme sur l'ouverture de la coulée : il arrive souvent que le feu ronge les pierres, de façon que le foyer qui n'avoit que 17 pouces

de largeur se trouve avoir 3 pieds.
L'orifice du vent est aussi de pierre. On garnit le dessous d'une feuille de fer sur laquelle posent les buzes des soufflets qui sont de bois, quoiqu'en quelques endroits il y en ait encore de cuir. Ces derniers ont 18 pieds de longueur & 4 pieds 2 pouces de largeur: les buzes ont 16 pouces de longueur. Ceux de bois sont faits de planches de chêne, épaisses de 5 pouces dans leur plus grande largeur, & de six pouces & demi dans les autres endroits. La tête des foufflets, c'està-dire, l'éndroit où ils ont moins de largeur, & où se place la cheville ouvriere, a 7 pouces de profondeur, & 8 de largeur. La longueur est de 18 pieds, leur largeur de 4, & quelquefois plus. Les foupapes ont 17 pouces de long & 16 de large. Les buzes ont 4 pieds * de longueur. Elles excedent les foufflets de 3 pieds 3 pouces. Ces foufflets font garnis d'étain dans l'étendue de 7 pieds depuis les buzes: on croit que cela fait couler le vent plus rapidement, & que cela les empêcheroit de brûler, quand même il y en-treroit du feu en inspirant.

de distance de l'une à l'autre : l'arbre a 2 pieds gerfures : ce qui est cause qu'il ne sçauroit être 9 pouces de diametre, & 24 pieds de longueur.

Il n'y a point d'endroit préparé, & entou-C'est aux environs de Starbridge, que ré de mur, pour faire la calcination des mines: cette opération se fait à l'air. On fait fur le sol une espece de couche de charbon; on prend pour cela les plus petits, ceux qui ne conviennent pas au fourneau, ou ceux qui se tirent du sourneau, quand la liquation est finie. On met la mine sur cette couche, ensuite du charbon, & puis de la mine; on continue ainsi jusqu'à la hauteur que l'on veut ; après quoi le feu étant mis aux charbons qui sont dessous, il s'étend par-tout & brûle pendant une semaine, quelquesois même plus long-temps: il faut cependant prendre garde que le feu ne soit trop fort, de crainte que la mine la plus exposée à son action ne se liquésie.

> On mêle différentes especes de mine, telles que celles nommées ironstone & ironore: ce qui est cause qu'il faut que ce mélange foit fait dans une certaine proportion avant que de les griller. Il y en a de deux efpeces : l'une ironstone se tire d'une terre molle & argileuse, & se trouve en morceaux près de la superficie de la terre : elle est trèsseche & pauvre. L'autre espèce iron-ore est plus riche: deux de ses parties en donnent une de fer. Cette seconde espece se subdivise encore en deux autres : l'une est chargée de

foufres, l'autre n'en a point.

A ce travail, on emploie de moyens charbons de chêne: on conserve les gros pour la forge. Pour fondre un poids de marine, on dit qu'on ne brûle qu'une demi-leste ou six à sept tonnes de charbon. A Lancashire, on mêle de la terre combustible au charbon de bois: mais cela donne du soufre au fer, & le rend cassant à chaud. Cependant dans quelques endroits, on emploie des charbons fossiles : alors on se sert de ceux qui ont été préalablement calcinés & mis en cendres. On assure qu'on a l'expérience qu'avec ces charbons, on obtient moins de fer qu'avec des charbons de bois ; car avec le feul charbon de bois, il m'a été rapporté que dans l'espace d'une semaine, on avoit fondu 15 à 16 tons de fer ; au lieu qu'en les mêlant avec des charbons fossiles, on n'en a eu que 5 à 6, sans ajouter que cela rend le fer cassant à chaud, l'avilit, lui donne une qualité détestable, & le met hors d'état de rendre beaucoup de ser-

On emplit d'abord le fourneau de charbon : lorsqu'il est baissé de cinq pieds, on en remet trois paniers que l'on couvre de dix Là roue à eau est de 22 pieds. La profon- paniers de mine. Quand le tout est encore

diminué de cinq pieds; on renouvelle la formées suivant le dessein. On le pratique même charge, & ainsi de suite. Il y a des en- ainsi pour empêcher que la mine & les chardroits où l'on met vingt paniers de mine, bons ne tombent tout de suite dans le foyer, dix-huit de celle qu'on nomme ironstone, ce qui pourroit nuire à l'œuvre de la fusion. & deux de poudre minérale, menue comme Ces obliquités sont très-amples vers le dessus: du sable, qui se trouve après la calcination : proche le foyer, elles n'ont plus qu'un demien douze heures, on fait six charges, & en vingt-quatre heures, on coule deux fois. A chaque coulée on a quelquefois, mais pas toujours, sept poids & demi de marine en fer, que l'on divise ordinairement en vingttrois masses. Les scories sont en partie vertes & vitrifiées, & se portent de-là dans les $\,$ teur depuis D, D, jusqu'à K, K, est de 7 fours de verrerie. Le verre que l'on en fabrique est fragile : pour que cela n'arrive pas, il faut choisir les scories qui sont privées de

A chaque charge, on met quatre ou cinq paniers de charbon avec la mine dessus. On continue toujours dans le même ordre, avec attention de mêler à la mine 1 ou 1 de cette pierre ou ce sable qui se ramasse, comme nous avons dit, autour des fourneaux de calcination : mais il faut prendre garde de n'en pas mettre une trop grande quantité.

Si les fourneaux sont grands, on coule le les ou des lits qui lui sont préparés. Si au contraire les fourneaux sont petits, on ramasse le fer en fusion dans un réceptacle, & delà on le coule dans des moules préparés. On chandises, comme marmites, &c. le foyer coule deux fois en 24 heures, & à chaque coulée on obtient 12 à 1300 de fonte, ou quatre poids de marine. Lorsqu'on veut couler de gros canons, on retient pendant deux jours le fer en fusion dans le foyer, au reste plus ou moins selon la qualité de la mine, & la capacité du fourneau.

Pour ce qui regarde la construction de ces fourneaux, on peut la voir à la Planche quinzieme. On y a représenté celui de Glocester en Sussex, qui est le plus haut & le plus célèbre d'Angleterre. Sa hauteur est de 28 pieds, pendant qu'ailleurs ils n'en ont tré Commissaire Suédois, M. Kahlmeter. que 24. A, montre la partie supérieure du fourneau, par laquelle se font les charges. En cet endroit, il est large de 22 pouces en quarré. Dans les autres endroits, cette ouverture n'a pas tant de largeur : le dehors est de 4 ou 5 pieds, & de forme quarrée.

28 pieds de hauteur. A l'endroit de C, C, la hauteur est de 20 pieds : elle n'est que de 15 ou 16, lorsque les sourneaux n'ont que 20 ou 24 pieds d'élévation.

C, C, est la plus grande amplitude du fourneau, c'est-à-dire, à un pied ou 18 pou-ces au-dessus de D, D, l'amplitude inté-rieure est de 7 pieds $\frac{1}{4}$, & de l'autre côté de que deux, pourvû qu'il soit plus grand & 8 pieds. D'autres lui donnent la figure quarrée de 8 pieds. En D, D, commencent les y fait les charges, & la mine y est fondue

pied.

E, E, font les obliquités qui sont de 18 pouces. Si on leur ajoute la hauteur du foyer, qui est encore de 18 pouces, on aura 3 pieds pour la hauteur de ces parois de Z jusqu'en G, où commence le dessus du foyer. La haupieds. On suit ces mesures, si le fourneau a 24 ou 25 pieds de hauteur : mais s'il est plus haut, les obliquités doivent aussi être plus hautes & plus longues, en raison donnée ou à proportion. F, F, F, est l'épaisseur de ces murs qui varie aussi, suivant la plus ou la moins grande étendue du foyer.

Après le fondage, on démolit ces parois: mais les pierres fondamentales durent longtemps avant que d'être déplacées.

G, est le foyer qui est long de 5 pieds de l'ouverture antérieure au côté opposé, large de 26 pouces & haut de 18, à laquelle haufer par l'ouverture ordinaire dans des mou- teur monte le fer en fusion, c'est-à-dire, jusqu'à l'orifice de la thuyere. On ne donne cette grandeur au foyer, que quand on a de gros canons à fondre : si ce n'est que pour des maraura seulement 4 pieds de long sur 18 pouces de large, & 10 à 12 de hauteur.

H, est l'ouverture du devant, par laquelle on coule le fer. I, est l'orifice de la thuyere, qui est plus proche du parois opposé au devant : elle n'est éloignée de ce parois, que de 8 pouces. On la dispose ainsi, pour que quand le foyer est plein, le vent puisse aller au côté opposé. On observe ici, que la mine ne se liquésie que quand elle est parvenue à l'ouverture de la thuyere. K, est le fond du foyer. Nous devons cette description à l'illus-

Des Fourneaux pour couler des Canons en Angleterre.

IL y a plusieurs fourneaux pour couler des canons dans les Provinces de Kent & de Sussex, qui sont proches la mer, & où l'on B, B, sont les parois du sourneau qui ont a trouvé de la mine de la plus excellente

Les fourneaux sont construits comme ceux dont nous venons de parler. Dans quelques endroits, il y en a deux enclavés dans les mêmes murs ; aujourd'hui , un fourneau plus ample que les ordinaires. Au reste, on obliquités ou boshes, comme on les appelle, comme dans les fourneaux communs, dont

nous venons de donner la description: en hiver on coule des canons, l'été du ser crud. Les sourneaux, dans le Comté de Sussex, sont un peu plus grands que ceux de la Province de Kent. Aux environs de Tunbridge, on dit qu'on peut sondre en 16 heures deux canons, qui peseront chacun 1500 weight. Selon la méthode ordinaire, les sosses & les moules se sont d'argile, dans laquelle on mêle de la bourre & du sumier: on met les deux moules en terre, l'un contre l'autre, perpendiculairement.

Le Prince Robert a fait bien des expériences pour fondre la mine avec des charbons fossiles, sur-tout avec ceux qu'on appelle pikkohl. On dit même que l'épreuve a été continuée pendant quelques semaines, mais que le foyer s'est rempli de crasses, & d'une matiere ténace & bourbeuse: outre cela, ces charbons donnent trop de soufres au fer, ce

qui le rend cassant à chaud.

Le même Prince Robert, habile en cette partie, ainsi que dans la Chymie, s'est occupé à faire des expériences sur le fer. Il a mêlé au ser en susion des sels de différentes especes, & d'autres matieres. Son but étoit de préserver les canons de la rouille; car elle ronge le canal intérieur & la lumiere, ce qui les rend inégaux & galleux. Je crois qu'il réussit jusqu'au point de les en préserver pendant neus à dix ans : il essaya aussi de sondre des canons légers, & néanmoins en état de rendre le même service que les plus lourds.

La mine que l'on casse dans les Comtés de Kent & de Sussex, est plus douce que dans les autres Provinces de l'Angleterre. C'est à cause de cela qu'elle est en quelque façon réservée à sondre des canons, pour lesquels on cherche une mine très-fluide, & qui n'ait pas beaucoup de sousses, ce qui les rendroit pleins de pussules, d'inégalités & de sentes: il ne saut-pas cependant que la mine en soit totalement privée; l'action & la réaction des coups redoublés pourroit les faire éclater: on évite ces deux inconvénients, en se servant de mine qui participe aux deux qualités.

Des Forges d'Angleterre.

CES forges sont doubles ou simples: dans celles-là, il y a trois foyers & un marteau. Deux de ces soyers s'appellent fineries, & le troisieme chafèrie. Les deux premiers sont de figure oblongue, bâtis avec des lames de ser, qui ont 2 pieds 3 pouces de longueur, sur environ 18 pouces de largeur. La lame qui sert de sond, a deux pouces d'épaisseur: elle est posée sur le sond, qui n'est autre chose qu'une couche de charbons pulvérisés. Sur le devant, où les Ouvriers travaillent, il y a une masse de ser de sorme quartée, égale à la largeur du soyer: au milieu

de cette masse, il y a une ouverture pour la sortie des scories. Pour tenir le foyer dans ces limites, & pour que les parois en soient inébranlables, toutes ces pieces sont arrêtées avec des morceaux & appuis de fer. On dit que tous ces foyers ne font pas également profonds, mais que cela varie suivant la qualité de la mine. A Milliron, la profondeur du foyer n'est, dit-on, que de neuf pouces. On dit aussi que les lames qui forment les côtés, sont enclavées dans le mur; que celui de derriere est couvert d'une espece de lame de fer, sur laquelle on place les morceaux de fer crud qui doivent être fondus ; que quand les scories sont sorties, & que le fer est condensé & ténace, on le porte sous le marteau, fous lequel on lui donne une certaine longueur, laissant une partie brute à une des extrémités; dans cet état, il s'appelle anconies ou blooms: on acheve ensuite de forger ces barres.

Le troisseme foyer est fait comme les deux premiers, avec cette dissérence qu'il est un peu plus grand & plus prosond : il est long de trois pieds, large de deux, & prosond d'un pied quatre pouces. Les sousses de ce foyer sont plus longs, mais vont moins vîte que dans les autres. L'enclume & le marteau sont de ser fondu. Le poids du marteau est de 600 ou 660: avec 8000 de fer crud,

on obtient 6000 de fer forgé.

On met les masses de fer crud, qui s'appellent Piggar, dans le foyer à liquéfier ou finery. En une heure, on en fond la quantité qu'il faut pour faire un Weight, qui s'appelle une Loop. La masse enslammée est frappée par des marteaux à main, de crainte que le gros marteau ne la mît en pieces. On la porte ensuite sous le gros marteau, & on la sait battre en une masse de forme cubique, ayant ses côtés d'environ une demi-aune : après quoi on reporte au même foyer ce cube de fer, & pendant une heure on le tient dans une sueur chaude, ensuite on l'étend fous le marteau, à commencer par le milieu. On l'allonge de trois pieds, laissant les extrémités brutes, qui, chauffées dans l'autre foyer, se tirent entierement en barre.

On confomme trois load de charbon dans le foyer appellé Finery pour une tonne de fer, & un load dans le foyer qui s'appelle Chafery. Pendant une femaine on peut fondre & purifier deux tonnes: mais dans une Chafery on peut forger cinq à fix tonnes.

Nouvelle tentative faite en Angleterre pour fondre la mine de fer dans des fours de réverbere, avec des charbons de pierre, ou des charbons fossiles.

lent, il y a une masse de fer de forme quarzée, égale à la largeur du soyer: au milieu re, à trois milles de Whithavers, de sondre

de la mine de fer avec des charbons fossiles brûlés: le bruit en a couru même encore long-temps après. On dit que pour cette épreuve on sit venir de la mine du Duché de Cumberland; que sous des pilons, ou marteaux de fer, on sit écraser la mine, & on la réduisit en menus morceaux comme du sable; qu'on sit pulvériser les charbons fous une meule; que pour cet effet on mit d'abord dans un four de réverbere, établi & voûté le mieux qu'il fut possible, huit mesures ou 172 livres de mine pulvérisée; qu'elle fut grillée ou calcinée en 8 ou 10 minutes. On éprouva que des huit mesures, il en resta 6 - où 144 livres; que l'on y ajouta & mêla une demi-mesure d'autre mine. Le tout ensemble pesoit 154 livres; on le mit en poudre fine sous une meule. A cette poudre on ajouta 4 d'une mesure, ou 35 livres de charbon fossile & une mesure de terre à Potier. On mêla & on paîtrit bien le tout au moyen de deux seaux d'eau. Enfin. cette pâte mise au four de réverbere, & ayant été étendue par-tout sur l'aire, on donna le vent en ouvrant les registres. On laissa la pâte pendant une heure quarante minutes, n'ayant ouvert la gueule du four qu'une fois. Pendant ce temps la mine fut liquéfiée par ce feu caché, & fe rassembla en une masse grossiere. On la tira ensuite de ce goufre; on la battit avec des marteaux de bois pour lui faire jetter ses scories & autres matieres superflues; après quoi on la remit au même foyer pendant une demi-heure, afin qu'en l'exposant plusieurs fois à l'action du feu, les parties vicieuses fussent d'autant mieux brûlées, & qu'on pût, sous un marteau pesant trente-cinq livres, la battre & la mettre en barres.

On dit que le fer ainsi chauffé étoit mou, & que les coups du marteau y entroient profondément : on avoit brûlé pour cela 286 livres de charbon, ou 6 mesures -. Ce qu'il y a de certain jusqu'ici, c'est que la mine par un seu sec, tel que celui de réverbere peut fondre & être mise en fusion; mais qu'elle ne peut être purgée de ses impuretés, ses vices, ses parties hétérogenes, que par un seu rempli de beaucoup de vent; & que les parties vicieuses inhérentes au fer, loin d'être chassées par la cuisson avec des le fer. Il résulte encore que les souffres dont les charbons fossiles sont imprégnés, vicient le fer, de façon que ce qu'il a de doux réfractaire; ou bien que la meilleure partie l'appelle alors Charcoal), est propre à la li-

que le fer se dissipe en sumée; car la partie sulphureuse saissit par présérence le ser, & le fait évaporer; ou elle détruit la partie nerveuse du fer, au point que, soit à chaud, soit à froid, il s'ouvre, se gerse & se fend de toutes parts. Loin donc que le fer soit rendu plus doux & plus traitable par ce seu soufré & piriteux, il n'en sort que plus aigre & plus intraitable. Ainsi nous laisserons aux Cyclopes, qui forgent le foudre sulphureux de Jupiter, préparer leur fer avec des charbons fossiles, faute de charbons de bois.

Maniere de torrésier en Angleterre les charbons fossiles, & de leur faire essuyer un feu de calcination qui les prive de leurs Soufres Superflus.

COMME les charbons fossiles abondent en foufres, ils ne sont pas propres à la liquation d'aucun métal, particulierement du fer : il faut les en purger, ce qu'on fait en les calcinant. Pour cela on éleve une espece de pyramide avec des charbons fossiles: on met les plus gros tant au bas qu'autour. On ménage dans le milieu une espece de vuide grand comme la forme d'un chapeau. Autour de ce vuide on arrange les charbons de la hauteur convenable. On emplit cette chambre ou ce vuide, de menus bois secs, qui s'enflamment aifément, & communiquent le feu. Comme on les allume par-dessus, le feu gagne petit à petit le fond & les côtés; ce qui fair que le milieu est brûlé le premier, & que de-là le feu vient exercer fon activité sur le contour. Si le feu est trop fort dans un endroir, & que les charbons semblent se perdre en étincelles, & se réduire en cendres, on couvre sur le champ cet endroit avec de la terre, ou quelque autre matiere en poussiere qui le ferme exactement. C'est ainsi qu'on rallentit le feu, & qu'on l'empêche de s'étendre, ni de travailler de toute sa force, & en pleine liberté sur toutes les parties du bucher, qu'alors il réduiroit en cendres & en terre inutile. Enfin la flamme éteinte, & le seu appaisé, les charbons paroissent également brûlés tout autour. Pour les éteindre plus furement on les couvre de poussieres, & on ferme au feu toute issue. Voilà comment on ôte les soufres du charbon fossile, & comment on le charbons fossiles, sont plutôt recuites avec réduit en une matiere inflammable qui s'appelle Cendres. Quand le tas est entierement refroidi, on le découvre en ôtant la terre & les poussieres. On dit que ce charbon & de ductile par lui-même, devient dur & étant privé de ses soufres grofsiers, (on du fer est changée en scories, sur tout quand quation du cuivre & du fer; mais le fer qui les charbons agissent sur la mine; ou enfin est fait avec, n'est propre à aucun usage.

De la maniere de fondre la mine de fer & & la Pensilvanie, ainsi que dans les Indes Occidentales.

IL y a dans les Indes Occidentales quelques fourneaux de fusion, & quelques forges pour travailler le fer crud, qui n'y sont pas établis depuis long-temps. Le principal ouvrage s'appelle Principio dans la partie supérieure de la province de Maryland, sur les bords du fleuve Principio, qui lui a donné son nom. On dit que l'eau de ce fleuve tombe de 25 pieds de hauteur. Pour avoir du fer, on se sert de galeres, ou petits vaisseaux qui apportent la mine, qui se tire à 50 milles de-là. On ajoute que cette mine est de couleur blanche ou grise, semblable à la terre de Potier de Hollande, ayant la moitié de son poids de fer.

Il y a environ neuf ans, que le Gouver-neur de la province Sir Wiliam Keith, établit une manufacture de fer proche le fleuve Christine. Elle fournit pendant deux ans une quantité assez considérable de fer: mais la troisiéme année, la mine ayant manqué, on fut obligé de l'abandonner. On dit que la mine de cette contrée est fort riche, mais trop séche, & privée d'un fondant calcaire, sans lequel on ne peut réduire le fer. A un mille de-là, on a aussi bâti un fourneau: mais faute de fondant calcaire, & au lieu d'employer le fourneau de fusion, on se sert de foyers de forge, semblables à ceux dans lesquels on recuit le fer crud.

Il y a un semblable petit ouvrage proche le temple de Saint James, sur le sleuve Huisteer, qui appartient à Jean Ball. On fond de même la mine, & on affine le fer dans une cheminée de forge. Il n'y a qu'un feu. On trouve un plus grand établissement sur le sleuve Skullkill, fait par Samuel Nuts, avec un fourneau & plusieurs foyers de forge. A six milles plus loin, sur le bord du même fleuve, il y a un pareil établifsement, appartenant à Rutter. Il y en a deux autres sur le sleuve Delavare, d'où l'on dit que l'on tire beaucoup de fer crud, ainsi que du fourneau dont nous avons parlé, & que l'on appelle Principio, pour être transporté en Angleterre. Il y en a encote plusieurs autres où l'on fond la mine, comme dans les fourneaux ordinaires. Il y en a cinq sur le fleuve Delavare, qu'on appelle Blommeries: on en compte encore quatre; il y en a même beaucoup d'autres que je ne connois pas.

Maniere de fondre la mine crue.

On fair d'abord une couche de bois où l'on mêle du charbon. On accumule dessus

un monceau de mine, qui au moyen d'un grand feu, est sussifiamment brulée, & dispofée à la fusion. La mine, ainsi calcinée de recuire le fer crud dans le Maryland se casse en morceaux, gros comme des œufs, & on la porte avec des paniers au-dessus du fourneau. La mesure connue dans le pays s'appelle Peck. On met deux Pecks, ou dix-huit paniers de mine, & sur la mine 24 Bushils, nom de la mesure du charbon. Environ toutes les deux heures, & suivant que le demande le fourneau, on recommence de la même maniere; on y ajoure de la pierre calcaire, ou à défaut, des coquilles d'huîtres, & autres. Par 24 heures on coule trois fois, & à chaque fois on tire 1500 de fonte, ou 45 quintaux par 24 heures. Le fer se moule dans du fable en petites masses, qu'on appelle Pigs, ou en marchandises, comme pots, marmittes, &c. On le puise avec une poche dans le fourneau, quand on veut couler des ustensiles. Les fourneaux ont 25 pieds de hauteur. Les foufflets sont très-longs, & larges de cinq pieds. L'ouverture par laquelle on fait les charges, est de figure oblongue, environ de quatre pieds de longueur.

De la recuission du fer crud.

La recuisson du fer crud se fait dans des foyers de forge. En 24 heures on peut recuire & affiner sept poids & demi de marine de Suede, ou 2000 de ces petits poids qu'on appelle wigths, équivalents à un ton qui vaut 35 pounds sterling, suivant la maniere de compter ordinaire dans ces pays. Mais un ton de fer crud, en Angleterre, ne vaut qu'environ 9 ou 10 pounds sterling.

De la liquation immédiate de la mine dans leurs foyers de forge qui s'appellent

QUAND on veut fondre la mine dans une cheminée de forge, on met à chaque fois dans le foyer trois pecks, ou un bushil de mine, préalablement calcinée & mise en morceaux comme des noix ou des glands. On la fond, & on la réduit en une masse de 60 ou 70 wights, que l'on met ensuite en barres dans l'espace de 4 heures. Le poids du marteau est de 300 wights. On apporte à grands frais la mine de très-loin, sans qu'il y ait de rivieres navigables. Il faut payer très-cherement ceux qui la tirent, ainsi que ceux qui préparent le charbon, le bois, ceux qui président aux soyers, ceux qui les servent, & ainsi de tous les autres Ouvriers.

s. XIV.

Des Fourneaux & des Forges de Russie & de Sibérie.

IL est connu que ce n'est que depuis quel-

ques années qu'on a commencé à établir des nage, lesquels foyers s'appellent en Suede, fourneaux & des forges en Russie & en Si- Kniphambrar, & quatre fourneaux à fon-bérie. Aujourd'hui le nombre en est aug- dre la mine. Autour de Beuge, il y a une menté au point que non-seulement le Royaume en est fourni, mais encore qu'on en transporte quelques parties chez l'Etranger. Cependant les provinces où sont actuellement ces établissemens, & dans lesquelles on tire la mine, sont très-éloignées de la mer, ce qui occasionne beaucoup de dépense pour transporter le fer jusqu'à un port de mer.

dent en fer & en mine, & dans lesquelles on travaille bien ces métaux. Il seroit trop long de faire l'énumération de toutes les minieres & les manufactures. J'ai préféré de dreffer une carte géographique, qui comprend les provinces où ces métaux abondent, & j'ai marqué les lieux avec des signes particuliers, qui désignent les fourneaux & les forges. Elle commence à sept ou huit jours de chemin de Tobolskoi, tournant à l'occident vers la manufacture de fer de Kaminienska jusqu'à la ville de Kungur, proche le fleuve Kama. Ensuite elle continue au nord vers la province appellée Wergaturie, qui est sous la jurisdiction d'un Vaivode particulier. Au levant, elle va jusqu'au pays des Bascirs. Les habitans des environs de la ville de Kungur prétendent être en possession, depuis très-long-temps, de l'art de fondre le continue d'exploiter, de façon qu'aujour-fer, & qu'ils l'exerçoient avec une certaine d'hui le fourneau, en 24 heures, produit matiere terrestre, de couleur brune & rougeâtre, qui donnoit un fer de mauvaise qua-

Il y a un établissement célèbre fait par Dimidoff: il y a plusieurs fourneaux & plufieurs forges dans une grande étendue de pays, quoique ces atteliers ne soient pas fort éloignés les uns des autres. Le plus fameux établissement pour le travail du fer en Russie se nomme Sekoffka. Dans les commencements il consistoit en un fourneau & trois forges. C'est-là que Dimidoss exerça l'art qu'il connoissoit bien de faire du fer. Le Czar Pierre Alexiowits lui donna nonfeulement ces forges, mais encore d'autres qui étoient vers Koffka, y ajoutant une étendue de terrein en quarré, contenant près de sept milles Suédois. Il ajouta à cette concession de grands priviléges. Les criminels pouvoient s'y réfugier, & y trouvoient un asyle assuré, ce qui étoit, en quelque saçon, les condamner à passer leur vie au travail du fer. Ces établissements, & ceux qu'il pourroit former par la suite, lui surent donnés affranchis de tous droits, à condition néanmoins de rendre par chacun an à son Souverain 3000 punds de fer battu, chaque pund valant 30 copecks. On dit qu'il établit dix forges autour de Sexoffka, avec huit petits foyers pour fabriquer des ustensiles de mé-

manufacture de fer dans laquelle on compte douze foyers de forge, & huir petits feux pour de menues marchandises. A Siovoli, il y a deux forges, & aux environs de Togilla deux fourneaux, huit foyers de forge, & quatre petits feux à ouvrages.

Dans les fourneaux de Dimidoff, on met tous les jours 240 punds de mine, & 50 Il y a déja plusieurs provinces qui abon- mesures de charbon. Une mesure tient six tonnes de Suede. On coule deux fois le jour, & à chaque fois on a 80 ou 90 punds de fer, plus ou moins cependant suivant la qualité de la mine & le succès de la fusion : Quand le fer est recuit à la forge, & battu par le marteau, avec 100 livres de fer crud on n'a que 60 livres de fer forgé. Pour le pousser jusques-là, on consomme 200 tonnes de charbon. Si on travaille une année entiere dans une forge, on peut y fabriquer 5000 punds, chacun d'eux équivalant 36 ou 37 livres de Suede.

En Sibérie, la manufacture à fer, établie aux environs d'Alapaiкa, appartient au Czar. Il y a deux fourneaux. On tire la mine dans un héritage voisin, qui s'appelle Lapaika. On dit qu'en 1717 on trouva proche le fourneau, une miniere très-riche que l'on d'hui le fourneau, en 24 heures, produit 180 ou 200 punds de ser crud, pendant qu'auparavant il n'en rendoit que 100. On dit que dans les forges aux environs de Capai-Ka, on fait tous les ans 11000 punds de fer, pendant qu'auparavant, cela n'alloit qu'à 5 ou 6000. On n'y travaille pas toute l'année.

Non loin d'Alapaika, aux environs de la ville de Dolmaziowa, sur le bord d'un ruisseau, on a bâti à Solikamski, une petite forge pour battre le fer en seuilles, desquelles on fait des chaudieres pour la cuisson ou l'évaporation du sel commun.

Aux environs d'Odus, il y a deux forges ou deux foyers, avec un fourneau double dans les mêmes murs, il y a deux cheminées : cet ouvrage est très-beau. On y peut forger tous les ans 10000 punds de fer : mais de 250 punds de fonte, on n'en retire que 101 de fer forgé. On raconte que cet établissement des environs d'Odus a été transporté sur les bords du fleuve Iset, & que toute cette manufacture s'appelle Catharinaberg. Le fer qui y est forgé, se transporte à la riviere de Susawa, & de-là sur le fleuve Utka. Mais avant que d'arriver à la riviere Susawa, il saut saire 40 ou 50 wurst ou milles par terre: c'est-là que se transporte tout le ser de cette contrée, d'où il est porté par eau à Pétersbourg.

Le fleuve Utka est assez grand: mais on

ne transporte le fer qu'au printemps; ce qui oblige à le garder d'une année à l'autre, parce que dans ce temps le fleuve grossit, & peut porter des vaisseaux qu'on nomme columenckor. Pendant l'été, la riviere Susawa est trop basse, & le sleuve Urka trop rapide. Les manufactures qui appartiennent à Dimidoss, en sont éloignées de 100 milles. On fait tous les ans des vaisseaux neuss, parce que ceux qui ont sait le voyage, ne peuvent retourner. De-là on transporte le fer à Pétersbourg par les sleuves Cama, Wolga, Twerza & le lac Ladoga: ce transport se feroit plus aissement en pratiquant des canaux de communication entre les sleuves

Twer & Emfa.

Il y a plusieurs manufactures de fer en Sibérie : celle appellée Kaminsky, est éloignée d'Odus de 50 milles. Il y a deux fournaux bien bâtis, mais non pas si élevés que dans les autres endroits : la mine est à quatre wursts ou milles. Elle est partie en pierre ou morceaux de pierre, de couleur rouge: partie en terre, ou rouge, ou comme de l'ochre. Cette espece de mine paroît répandue dans les champs, souvent de l'étendue d'un mille. On en peut ramasser, tant qu'on veut, presque par-tout. Elle ne s'enfonce pas en terre de plus de six aunes (1). Les plus gros morceaux pefent à peine deux punds. On la calcine proche les petites cavernes ou les puits desquels on la tire. Quand elle a été mise en morceaux médiocres, on la porte au fourneau, proche duquel on la pulvérise avec des marteaux ou des pilons: à chaque charge, on met 18, 20 ou 24 paniers de mine, mêlée de 3 ou 4 paniers de pierre calcaire, ce qui donne un fer crud plus doux que tous les autres fers.

En 1723, on fit avec cette espece de mine des canons, des boulets, des bombes, &c. Il y a aussi à Kaminski, deux sorges ou trois soyers, & quatre seux pour la préparation de l'acier. De-là, à la distance de trois milles sur le même sleuve, il y a deux sorges ou quatre seux qui, ensemble sournissent tous les ans 20000 punds de ser sorge, & 800 d'acier. Il y a là plus d'Ouvriers que dans les autres sorges. On s'y sert de charbons de bouleau, qui sont plus durs que ceux des autres bois. Le ser paroît cassant à chaud: il se bat cependant sort bien en

feuilles minces & très-grandes.

Il y a encore plusieurs autres manusactures de ser; mais c'est dans le district de Pétersbourg, c'est-à-dire, en Carélie & dans la Principauté d'Olonesza, qui a pris son nom du sleuve Olonetz, dont la partie septentrionale se joint à la Lapponie, & à la Mer blanche. La partie orientale de ce sleu-

ve se joint avec le lac Onega, & le sleuve Swer. Quelques-unes des manusactures établies pour le fer dans cette contrée, sont dûes aux soins d'un certain Danois, nommé Ballnart, qui dans la suite a pris le nom de Rosenbusch. Une manusacture établie proche la partie boréale du lac Onega, s'appelle Petros soi arod. Une autre à la partie australe se nomme Olonetz. Elle est éloignée de la premiere de 130 milles: elle est composée de quatre sourneaux & quatre forges.

Dans ces forges, on affine tous les jours une masse de ser crud de 20 à 24 punds. Ce fer se travaille ensuite en sabres, en épées, en suis &cc. A 60 milles de Petrossio, il y a sur le bord d'un ruisseau, qui se décharge dans le lac Onega, une manusacture qui s'appelle Ustrika Savood, composée de deux forges. Il y en a encore une autre qui s'appelle Powenitz, à 96 milles de Petrossioy: on y fond des canons comme à Petrossioy. Les manusactures de Tillekin & d'Alexi, sont abandonnées. Toutes celles de la Carélie, prennent la mine dans un marais proche de Konsosco : elle ressemble à un sablon marécageux de couleur jaunâtre.

Dans les Principautés ou Woiwodscaper de Beschecouy & Astjusina, qui sont séparées de la Carélie, le travail du fer est si fort en vigueur, qu'il n'y a pas une ville ou un village, dans lesquels on ne trouve des foyers pour sa fabrication. Ils se servent de mines de marais : ils mettent cette terre marécageuse dans des forges ou petits fourneaux, dont ils font mouvoir les foufflets à bras. La mine fondue en fer crud dans un foyer de forge, se transporte dans un autre petit foyer, auguel on donne le vent par des soufflets à main, & ensuite on le bat avec des masses de fer. Si un Ouvrier est vigoureux & diligent, on dit qu'il peut battre en une semaine 80 punds de fer : mais ce fer est d'une mauvaise qualité. Aux environs de la ville de Galetz, les Paysans se four-nissent abondamment de fer, qu'ils fabriquent eux-mêmes avec la terre de marais.

Thule est une ville très-renommée. La plus grande partie de ses Habitans sont occupés au travail du set: ils le préparent dans des forges avec des soufflets à main. Le set se fabrique-là avec une certaine espece de terre rouge, ou avec des morceaux d'argile, qui paroissent pétrissés. On rencontre de ces morceaux, tantôt plus gros, tantôt plus petits: on les trouve & on les amasse autour de la ville dans les champs, d'où on les arrache

pour les y vendre au marché.

Entre Thule & Moscou, il y a une manusacture, consistant en cinq sorges, & quelques fourneaux, appartenants à deux Freres: nommés Moellers. On y fabrique par an 20000 punds de fer, que l'on transporte à Archangel: on prétend que c'est-là que le fameux Czar Pierre Alexiowits, forgea luimême deux ou trois barres de fer.

une manufacture royale composée de cinq forges, & quelques fourneaux. Entre Thule & Weronits, il y a les manufactures suivantes, sçavoir, Lipsky, éloigné de Moscou de 107 wursts, ou milles Russiens, équivalants à 445. milles Suédois: elle est composée de quatre forges & quatre fourneaux : on y fait aussi des munitions de guerre. Vingt milles au-delà sur le fleuve Weroni, il y a une manufacture appellée Kosminsky, composée de deux forges, avec une troisieme pour la fabrication des ancres. Proche de-là on trouve celle de Borna, composée de deux forges & deux fourneaux. La mine se tire dans la terre aux environs de Thule: elle donne du fer cassant à chaud. Il y a encore plusieurs Ouvriers en fer, autour de la ville de Paulawa, qui font des sabres & des épées de damas : c'est ainsi qu'ils les appellent.

Pour ce qui regarde la mine de fer de Russie à de Sibérie, on la trouve rarement en roche ou pierre dure: mais ordinairement on la tire de terre. On trouve les pierres minérales dissoures & éparses dans les champs, jusqu'à la profondeur de quelques aunes. Il y a aussi une espece de mine, qui ressemble à de la pierre feuilletée: on diroit que c'est une argile durcie. Dans quelques endroits, on la tire d'une terre marécageuse: elle ressemble à une mine de fer décomposée,

comme de l'ochre.

Il n'y a que deux endroits desquels on puisse transporter par terre les sers, & autres marchandises, sçavoir, des environs de slinisk & de Jeniscisky. Les autres sers & marchandises arrivent au port & à la ville de Pétersbourg, par le moyen des fleuves Utka, Cama, Wolga, Twerza, & le lac

La plus grande partie des manufactures du fer, en Russie & en Sibérie, doivent leur origine & leurs grands succès à MM. Nariskin & Moellers. On dit qu'en Sibérie, il y a cinq manufactures royales, & vingt-sept qui appartiennent à des Particuliers. Les royales en Sibérie sont Newiauskoy, ou Alapinskoy, Kamenskoy, Uduskoy, & deux en Russie qui sont Petrowfskoy & Gliniuzkoy.

On dit que la manufacture de fer la plus célèbre, est celle de *Tetkowskoy*, appartenante à *Mikita-Demidow* : on fait même l'éloge du fer qui en provient. Voyez au

quelques fourneaux, appartenants à deux furplus la Carte Géographique que j'ai dref-Freres: nommés Moellers. On y fabrique par fée: on n'a pas cru nécessaire de donner cette an 20000 punds de fer, que l'on transporte à Carte qu'on peut voir dans l'original.

s. XV.

Non loin de la ville de Serpentow, il y a Des Fourneaux de fusion, des Forges & autres foyers à fer de Norvége.

IL y a en Norvége plusieurs fourneaux & plusieurs forges, semblables à celles de Suede. Je me contenterai, par cette raison, d'en faire l'énumération, étant fort inutile de décrire leur construction, non plus que leur méthode, soit de sondre la mine. soit d'étendre le fer sous le marteau.

1°. En 1710, on rétablit la manufacture de Lesso, qui s'approvisionne de mine dans deux minieres, où elle se casse aisément. On en tire plus en un an, que l'on ne peut en consommer en plusieurs années. On dit qu'on ne fait travailler le fourneau, que tous les trois ans. Dans trențe paniers de mine; on en mêle quatre de pierre calcaire. D'un quintal de mine; on tire 20 ou 30 livres de fer crud; on en coule 60 poids de marine en une semaine. On pulvérise les scories, pour en extraire le fer qu'elles recelent; pour cela, on les écrase à l'aide de neuf pilons ferrés, que l'eau sait mouvoir (1), & qui en les brisant mettent le fer à découvert : dans une forge, on affine & on purisse en une semaine six ou sept poids de marine de fer forsé.

forgé.

2°. Il y a une autre manufacture à Edsment construit de pierres de roche pure. Sa hauteur est de 12 aunes (*): le diametre de l'ouverture supérieure en a deux & demie, & il est de trois aunes & demie dans la largeur du ventre; le foyer est fait à la Françoise: le diametre de la roue à eau est de cinq aunes & demie (3). On calcine à la fois 200 à 250 tonnes de mine, ce qu'on fait en mettant d'abord du gros bois & des charbons, avec de la mine par-dessus, mêlée de charbons. Au milieu de la pyramide, il y a une ouverture qui pénetre à fond : c'est parlà qu'on met le feu qui se répand par-tout. Il dure pendant 4, 5 ou 6 jours, & autant de nuits; on calcine de cette maniere, mais féparément, chaque espece de mine : lorsqu'elle est calcinée, on la fair écraser par des

Le fourneau travaille 20 ou 30 femaines de suite. On fait 10 ou 12 charges par jour, & à chaque charge on met 20 ou 24 paniers de mine, c'est-à-dire, une demi-tonne, qui équivaut à 30 grandes livres, lispund, avec

(1) Un Boccard. = (2) 22 pieds. = (3) 9 pieds 1/4.

12 tonnes de charbons, on coule deux fois par jour; mais à chaque fois, on n'obtient que deux poids de marine de fer crud. Cette mine pour fondre n'a pas befoin de pierre calcaire étrangere, parçe qu'elle en porte fuffisamment avec soi. Dans deux foyers de forge, on fond à la fois un poids & demi de marine de fer crud, qui, pendant 12 heures çuit, est étendu sous le marteau, & donne un poids de marine de fer purissé; pour cela, on a brûlé trois lestes ou trois lestes & demi de charbon: on dit qu'autresois, il y avoit dans cette manusacture quatre sourneaux &

fix forges.

3°. À 4 milles de-là, il y a encore une autre manufacture appellée Hackendalen, composée d'un fourneau & de deux forges. Le fourneau travaille 10 ou 12 semaines de fuite. En 24 heures, on fait 10 ou 12 charges, à chacune desquelles on met 12 tonnes de charbon, avec 23 ou 24 paniers de mine : ce qui produit 4, 5 ou 6 poids de marine de fer crud. La mine est assez sulfureuse. On y travaille en marchandises, comme pots, marmites, garnitures de feu, &c. Le fer en barres est de vil prix. On dit que le travail y a été continué un an de suite. Les pierres du foyer ont trois pieds & demi de longueur, & un pied & demi de hauteur: à l'égard du fond, il a deux pieds & demi de longueur, sur deux pieds neuf pouces de largeur.

4°. On dit qu'aux environs de Barum en Norvége, on fabrique d'excellent fer. Il y a encore plusieurs autres manusactures à Dickemark, Schade, Kongself ou Hassel, & Edfoss: dans cette derniere, il y a un fourneau double, deux forges & quatre sours à acier. Le fourneau travaille un an de suite, quelquesois deux. On fait par chaque jour 120 ou 12 charges, à chacune desquelles on met 24 paniers de mine, & 12 tonnes de charbon. On coule deux sois par 24 heures, ce qui procure environ 3 poids de marine de fer crud: dans la forge, on peut par semaine recuire & étendre sous le marteau 18

à 20 poids de marine de fer pur.

s. XVI.

Maniere de traiter la Mine de Fer en Silésie.

On a commencé en 1717, à fondre en Silésie la mine de ser Breslauischen Naturund, Medicin-Geschichten, ainsi nommée parce que la pierre ou matrice de la mine est de couleur jaune-brune, & très-friable. La meilleure est celle qui est la plus pesante, fur-tout celle qui est d'un bleu-clair, ressemblant au smalte. On dit qu'elle est mêlée de morceaux durs comme les pyrites, qui seroient inutiles s'ils ne contribuoient pas à donner à la susson une certaine sluidité.

On passe d'abord cette mine au crible pour en ôter les pierres & les poussieres de mauvaise qualité. La mine rendue plus pure par cette opération, est mise en tas, d'où on la transporte aux sourneaux & aux sorges. Il y en a plusieurs, sçavoir, Malmits, Ober-Eylau, & Altenhammer. On transporte aussi cette mine hors de la Silésie, sçavoir aux fourneaux de Heilingensée, Schnellfurt, Lipschau, Neuhammer, Lors, Eisenberg. Halbau, Neuhaus, Schnell forthell, Muhlbock, Nickolschmide, Zerbeutel, Tschim-

dorf, & Tortzendorff.

On mêle d'abord cette mine avec de la chaux, ou un autre menstrue, qui lui convienne, ensuite on la met au foyer, mais par ordre, ce qui s'exécute de la maniere suivante. On fait dans une cheminée un foyer assez ample, par derriere lequel on arrange les foufflets. Au bas il y a une ouverture pour la fortie des fcories. Au milieu, il y a une espece de petit puits, au dessus duquel sont les buzes des soufflets, qui paroissent le dominer. On met des charbons dans ce petit puits, & bien-tôt après de la mine réduite en petits morceaux, mise lits sur lits. Le feu allumé par le vent s'augmente par dégrés. Quand les charbons diminuent, on en met de nouveaux jusqu'à ce que la mine soit fondue. On continue ainsi pendant cinq ou six heures, en mettant par ordre du charbon & de la mine. Enfin le petit puits s'emplit de fer en fusion. Alors en détournant les charbons, & laifsant le fer à nud, on voit une masse trèsgroffiere de fer. En la foulevant un peu, les scories qui surnâgent, s'écoulent par l'ouverture qui leur est destinée sous les soufflets. La masse de fer qui s'appelle déja loupe, étant tirée du foyer, se porte sur l'enclume par deux hommes vigoureux, & on l'y façonne en pain rond, grand comme un chapeau, & épais d'une palme. On dit que par les coups fréquents du marteau, cette loupe se condense & se ramasse aisément, même que toutes les scories qui y étoient enfermées, en sont expulsées. Cette masse ainsi réduite se coupe ensuite à l'aide d'un ciseau, en morceaux longs, que l'on appelle Daulinge, & qui étant chauffés se mettent en barres, à la maniere ordinaire.

Si la mine est bien purgée de se parties hétérogenes, il en faut 18 mesures de Breslau pour une masse, qui s'appelle loupe, & qui

donne 200 livres de fer forgé.

§. XVII.

De la maniere de cuire & recuire la mine de fer en Saxe.

'A Sangerhuse, à 4 milles d'Eisleben, & dans plusieurs autres endroits de la Saxe, il y a de petites forges, telles qu'on en voit beaucoup en Allemagne, où on les appelle Reunwerck. On prend la mine dans une montagne qui s'appelle Dowenberg. Sa matrice est de couleur jaune, mêlée de veines grises & blanches. Les couches n'en font pas larges. Cette manufacture a deux foyers; dans l'un on fond la mine, & dans l'autre on recuit le fer crud, afin de l'étendre sous le marteau. Le foyer a huit pieds de longueur sur quatre de largeur; & le soyer a 18 pouces de prosondeur. Il est fait de beaucoup de poudre de charbon. On ôte les scories par une ouverture pratiquée au côté. La thuyere est de ser, & les soussies de bois. On met la mine sur une pierre pour l'écraser avec un marteau.

Quand le foyer ou creuzet est échauffé & empli de charbons, on met sur les char-bons aux environs de l'orifice de la thuyere, de la poudre de fer, de façon que la mine, qui a été criblée pour en séparer les morceaux trop gros, puisse fondre & couler à travers les charbons. Quand cela est fait, on en met davantage; on arrose cependant toujours la mine avec de l'eau. De temps en temps, on éleve & expose au vent la mine fondue jusqu'à ce qu'on en ait employé la quantité de deux tonnes. Si l'eau ne manque pas, on peut avoir tous les jours cinq masses, que l'on appelle Loupen; ce qui fait 13 poids de marine par semaine. Chaque masse, ou loupe, se divise en deux parties qu'on chauffe dans un autre seyer. On divise encore ces parties en morceaux plus petits, pour être étendus en barres sous un marteau qui pese 300. Les barres ont trois aunes de long (1), & deux pouces & demi de large.

En quatre ou cinq heures on peut avoir une masse, & la forger. Pour cela on brûle 4 mesures de charbon. Je n'ai pas vû moimême cette petite manusacture: mais tout ce que j'en ai dit, je le tiens d'une personne digne de soi, qui s'a vûe il y a long-temps, ainsi que les suivantes aux environs de Rothendahl.

Description d'un. fourueau & d'une forge à Rothendahl.

A Rothendahl, le fourneau est bâti de gros quartiers de pierres de grais, qui ont toutes une aune trois huitiemes de longueur,

fur trois quarts d'aune de largeur, & une demi-aune d'épaisseur (2). La cavité du four-neau est resserté à la partie supérieure. On y apporte la mine des minieres de Bohême. Elle est de couleur rouge, très-riche, mêlée de schist & d'hématire Glaskopsf. Elle est très-stude; il y en a une partie qui s'emploie sans être calcinée. On met deux paniers de cette mine sur quatre mesures de charbon, qui s'appellent Kubell. Les charges se sont d'heure en heure, & on coule deux sois le jour. A chaque coulée, on a 7 quintaux 3/4, même 8, de ser crud.

Le fourneau est construit de même que ceux de Bohême. La hauteur de la cheminée ou le vuide intérieur, depuis le fond jusqu'à l'ouverture du dessus, est de 12 aunes (3). Sa forme est quarrée. Quand il faut bâtir un fourneau, on creuse d'abord une fosse pour l'évaporation de l'eau. Sur ce vuide, on met une pierre épaisse d'un quart d'aune, qui sert de sondement. Si le sond est humide, on met sur cette pierre un lit d'argile, mêlée avec d'autre terre pulvérisée, de l'épaisseur d'un quart d'aune. On est dispensé de mettre cette couche si le sond est sec.

Sur cette pierre fondamentale, de son diametre à l'ouverture du devant, on dresse une pierre de grais haute d'une aune 1/4 & épaisse d'une demi-aune. Au côté des soufflets on met une pierre taillée, qui s'appelle Bals, de forme quarrée, & épaisse de cinq quarts d'aune. Sur le milieu de cette pierre, on forme le trou pour le passage du vent. Ce trou dans l'intérieur est de quatre doigts, & se couvre d'une pierre taillée longue de cinq quarts d'aune, large d'une aune, & épaisse de 22 pouces. On place dessus & par ordre, des pierres taillées, dont le côté quarré est d'une demi-aune. En dehors, contre l'orifice du vent, on pose trois ou quatre assises de pierres ordinaires, qui ont cinq quarts d'aune de longueur, de façon que de la pierre fondamentale elles ont la même hauteur que la pierre qui forme le dedans. Sous le mur de devant, & fur la pierre du fond, on place deux pierres qui ont une aune d'épaisseur & qui sont éloignées l'une de l'autre d'une demi-aune, ce qui est aussi la largeur du foyer. Par leur hauteur elles joignent la hauteur de celles qu'on a déja posées. Sur ces deux pierres on en met une troisieme qu'on appelle Timpelstein, longue d'une aune & demie, haute d'une aune, & épaisse de 3 d'aune, ce qui acheve d'entourer & de fermer les parois du foyer; qui a 22 pouces de longueur, une demi-aune de largeur, & autant de hauteur depuis la tympe jusqu'au

A l'extérieur de la pierre dite Timpelstein,

on applique une autre pierre que l'on nomme Kockolstein, qui est soutenue de même deux chevaux peuvent traîner. dans ses extrémités sur les deux pierres dont nous avons parlé. Cette pierre à une aune & demie de longueur, sur une demi-aune de largeur, & autant de hauteur. Sous cette pierre est l'ouverture pour la sortie tant du fer que des scories. Sur la tympe on met une pierre ordinaire, de l'échantillon ci-dessus; depuis cet endroit, la cavité est faite de pierre ordinaire; & va toujours en augmentant, jusqu'à ce qu'elle forme un quarré dont les côtés ont trois aunes (4). Enfuite elle se rétrécit vers le dessus dont l'ouverture quarrée est de cinq quarts d'aune. Voilà quelle est la construction du mur intérieur. En dehors on met de la terre; & enfin on entoure le tout de poutres entrelassées; comme on le fait en Suede.

Avant que de commencer à fondre la mine, on met quelques charbons allumés devant l'ouverture de la coulée, & cela pendant un ou deux jours, pour ôter de ce passage toute humidité. L'ouvrage est fait tout contre certe ouverture avec pierres & argile. Trois pierres l'entourent. On prépare ensuite un réservoir pour les scories, vers un des piliers du

fourneau.

On emplit le fourneau de 30 Kubell, ou cinq voitures de charbons, qui s'allument par le moyen de ceux qu'on a mis sur le devant. On met d'abord un panier de pierre calcaire, mêlée avec de la mine; & quand ce mélange est baissé, on met trois mesures de charbon & deux paniers de mine, qui sont deux heures à descendre. On augmente ainsi par dégrés la mine jusqu'à ce que l'on soit parvenu à cinq mesures, ce qui arrive au bout de 24 heures. Alors on voit des scories dans le foyer, & c'est le moment où l'on commence à faire mouvoir les soufflets.

niers de mine pendant l'espace de 4 ou 5 semaines. Lorsque le fournéau est bien échauffé, on en ajoute 2 ou 3 paniers de plus, si la qualité de la mine le permet. On fait les charges au bout d'une heure & demie. On fait la premiere coulée quand on donne le vent, & la seconde au bout de 14 ou 16 heures : mais on n'a pas la même quantité de fer que quand on coule trois fois en 24 heures. A chaque coulée, on a pour lors 7 ou 900 de fer crud; & pendant tout le travail, cela va quelquefois à 2000 quintaux.

La mine est d'une si excellente qualité qu'elle n'a pas besoin d'être calcinée, pourvû qu'on la casse en morceaux gros comme des œufs de pigeon, & qu'elle soit mélangée avec un quart de pierre calcaire. De 150

fer. Chaque charrette peut s'évaluer à ce que

Quand j'ai eu l'occasion de voir pour la seconde fois un de ces sourneaux, il étoit rebâti à neuf. Le côté des soufflets & le devant étoient artistement construits & voûtés. Il y avoit une thuyere de cuivre posée horizontalement. Le foyer pour recevoir le fer en fusion étoit de pierres de grais : celles des côtés étoient épaisses de 4 d'aune, & longues de 1. La pierre fondamentale avoit aussi d'aune de largeur, ce qui forme la largeur du foyer. La hauteur du fourneau étoit de près de neuf aunes (5) en dedans, de forme quarrée, ainsi que l'ouverture du dessus. Le ventre étoit très-ample, & se rétrécissoit vers la partie inférieure. On couloit deux fois en 24 heures, même einq fois en 48 heures. A chaque coulée, on avoit 10 ou 12 quintaux de fer crud, de façon qu'en une semaine on en avoit 130, un par heure. Le foyer pouvoit contenir 12 quintaux, & l'on consommoit un Kubell 3 de charbon par chaque quintal.

Je ne veux pas oublier de faire la description d'un fourneau particulier que j'airemarqué en Bohême, non loin d'Alfattel. Il étoit bâti sous le même couvert que deux seux de forge. Il avoit quatre aunes ou 4 aunes 1 de hauteur (6), depuis le sol jusqu'au-dessus. La cavité avoit cinq quarts d'aune de diametre dans le'milieu; mais de forme ronde. On y confommoit 30 à 40 quintaux de mine par semaine; & chaque jour un suder de charbons, ce qui donnoit 12 quintaux de fer. On se servoit de mine de marais crustacée, en poussiere & de couleur jaunâtre.

Extension du fer sous le marteau en Saxe.

UN quintal de fer crud est ordinairement Le vent donné, on met six ou sept pa- de 140 livres, & de 120 lorsqu'il est recuit & forgé, de façon qu'on perd +, c'est-à-dire, 20 sur 140. Ce fer crud, pour être tiré en barres, se sond & se recuit trois sois au soyer. On y plonge un ringard pointu, avec lequel on tire la masse qui s'y attache, & on la porte ensuite sous le marteau, pour y être battue & convenablement étendue. S'il faut purifier le fer davantage, comme lorfqu'on veut le battre en feuilles propres à l'étamage, on retient plus de scories dans le foyer; on les écrase ensuite avec un marteau, & on les remet au fourneau.

Proche de Hausjurgenstad & ailleurs, j'ai vû des forges dont le foyer est fait de lames de fer, comme à l'ordinaire; la plus éloignée est la plus épaisse. On donne au foyer huit pouces de profondeur, cinq quarts d'aune de charrettes de mine on a 100 quintaux de longueur (7), & une aune de largeur ou

environ. Une thuyere de cuivre, très-inclinée, d'autres endroits de la même montagne, il entre dans le creuset. On fond 32 quintaux de fer par semaine, pour lesquels on brûle 75 kubels de charbon, ou un leste par quintal. A chaque fois on recuit environ un quintal ou un quintal & demi. La cheminée est comme remplie & suffoquée des scories qui se dissipent en étincelles. Dans une forge où l'on bat le fer en feuilles pour être étamées, on met à la fois sous le marteau 70 ou 80 feuilles, dont chacune pese une demilivre: on consomme par semaine 90 Kubels de charbon.

S. XVIII.

De la maniere de cuire & de recuire la mine de fer en Bohême.

On trouve en Bohême des minieres & des mines de plusieurs especes. Celle de Lodebleir, à Braunsump, donne de la mine noirâtre & de bonne qualité, tout au contraire de celle de Sonegrub, qui est presque rouge. Proche celle-la il y a une miniere, dans laquelle on casse le menstrue, Kurin, qui tient lieu de pierre calcaire. La mine de Musselberg est rougeâtre; celle de Holtzstein noirâtre; celle de Silberbohm presque brune ; celle de Mittelberg rougit ; & à Stollberg il y a des veines de différentes couleurs.

On détache & on casse encore de la mine de fer d'une montagne remplie de marbre. Il y a quelques années qu'il y en avoit de plus de douze façons pour le moins. Je ne fçais combien il y en a aujourd'hui. On les calcine de différentes manieres suivant leur nature; c'est à-dire, qu'on calcine une espece pendant 24 heures, une autre pendant deux jours, une autre pendant une semaine entiere, celle-ci deux ou trois fois. Un quintal de la mine qui est dans le territoire de Blanckenbourg donne 30 & jusqu'à 60. livres de fer. Il n'en est pas ainsi des autres.

D'ailleurs il y a le Mont Yberin, long d'un quart de mille, & haut d'un huitieme, qui est composée en partie de pierres tendres, d'un gris obscur, & qui fournit au sud-ouest des veines de cuivre rouge. Les couches en font paralleles les unes aux autres. On en trouve aussi de la brune, avec de l'argile noirâtre, dans les fentes & cavernes de cette au schiste, qui s'appellent dans le pays Glas-Ropffet & Blutstein; car elle paroît striée. Outre la mine de ces cavernes, il y en a encore une espece qui est en stalactite, ou comme des glaçons qui pendent après un

y a des morceaux & des couches de mine extrêmement riche. On la transporte au fourneau, qu'on appelle Gittel.

Il y a encore en Bohême plusieurs autres minieres, qui fournissent plusieurs especes de mine. Le quintal de celle nommée Glaskopff, donne 40 à 50 livres de fer. Une autre espece dont les grains sont cubiques, n'en donne que 30 à 40 livres par quintal. La blanche est beaucoup plus pauvre, puisque par quintal elle ne sournit que 14 ou 15 livres de fer. On a coutume de mêler dans quelques endroits de la Bohême 10 ou 12 especes de ces mines, & seulement deux ou trois dans d'au-

tres endroits. Il y a des fourneaux & des forges en plusieurs endroits: sçavoir, à Zorgewiede, à Taune, à Gittel, Stollberg, Rubelande, Bos, Voigtsfeld, & ailleurs.

Les fourneaux ont 20 à 24 pieds de hauteur. Dans quelques endroits leur cavité est ronde, dans d'autres quarrée. Le diametre de la partie supérieure est d'environ trois pieds: en descendant il devient plus ample, principalement dans les fourneaux de forme quarrée, qui ressemblent à une pyramide tronquée.

Le dessus est bâti de briques jusqu'au tiers; le reste est de bonnes pierres qui résistent au

Quand la mine est calcinée, on la réduit en poussiere à l'aide d'un marteau : elle refsemble alors à de la poudre rouge. La mine qui se porte à Gittel, ne se calcine, ni ne se pulvérife pas : on la met feulement en petits morceaux. On mêle aussi avec cette mine de la pierre à chaux grillée, qui tient lieu de menstrue.

Lorsque le fourneau est suffisamment échauffé, on consomme par semaine 50 charretées de charbons; & l'on a dans quelques fourneaux, 130 ou 150 quintaux de fer crud: dans d'autres 170, & jusqu'à 190. La différence du produit vient de la qualité de la mine. On met à chaque charge le quart d'un fuder de mine. Quand on coule le fer, on en fait des masses de 10 à 12 quintaux. Ailleurs, ces masses sont seulement de 4 ou 5 quintaux, que l'on dit peser dans les forges 114, & à la ville 112 livres de Cologne. Un fuder peut être charrié par deux chevaux : il contient dix mesures de mine, & la mesure a au fond montagne. Elle ressemble à l'hématite, ou trois quarts d'aune de diametre, se rétrécissant au-dessus sur la hauteur d'une demiaune (1).

Les scories du fourneau se pulvérisent sous des marteaux, pour en tirer le fer: on les passe ensuite dans un crible, qui est fait de toît. La miniere s'appelle Oberstiege. Dans barres de fer, éloignées d'un pouce l'une de l'autre. Cela forme de longs canaux, au fond parties métalliques. On la tenoit à part prodesquels le fer, comme plus pesant, s'arrête, tandis que l'eau emporte les parties les plus légeres : ce fer se remet au fourneau avec la mine.

L'orifice de la thuyere est posé très-haut, c'est-à-dire, à trois pieds au-dessus du fond. Le foyer est quarré, composé de grosses pierres qui ont une aune & demie de longueur, sur trois quarts d'aune de hauteur. La longueur du réceptacle est de 3 pieds $\frac{1}{3}$; on fond 30 fuders ou 480 quintaux de la mine rouge, dont nous avons parlé. Chaque fuder, ou bien 16 quintaux de mine, produi-fent 338 livres de fer crud, enforte que de 480 quintaux de mine, on a 100 quintaux de fer. On tire outre cela du foyer 11 ou 12 fuders de scories, qui contiennent du fer; à ce que l'on dit, les plus vieilles égalent prefque en fer la richesse même de la mine.

Des foyers pour recuire en Bohême le fer crud.

IL n'y a qu'un foyer dans les forges. Le fond & les parois sont formés avec des lames de fer fondu, épaisses de 3 ou 4 pouces. Il y a fous le fond, une fosse & un tuyau d'évaporation. Le marteau pese ordinairement 500: on peut, dans quelques forges, faire & forger par semaine 50 à 60 quintaux de fer. Ailleurs, où il est plus dur à traiter, on n'en forge que 24, avec le déchet d'un tiers du fer crud. On confomme pour chaque quintal, quatre mesures & demie, ou une demi-voiture de charbon. Le fer Gittel est préférable à tous les autres, parce qu'il est le plus serme.

5. XIX.

De la maniere de fondre la mine à Fordenberg, en Stirie, en Carinthie; & d'abord,

A Fordenberg.

IL y a deja plus de 20 ans qu'à Fordenberg, il y avoit 16 fourneaux qui travailloient presque toute l'année : on tiroit la mine d'un grand nombre de puits, aux environs d'Liffen-

La mine étoit de couleur noirâtre, & sa matrice de couleur brune. Plusieurs des couches de cette mine étoient couvertes, & comme enveloppées d'une pierre dure, femblable au talc ou Glacies Maria, & qui résistoit à un très-grand seu. Cela étoit cause qu'on séparoit cette pierre réfractaire de la mine, avant que de la jetter au fourneau. Sous une veine de mine, bonne & mûre, on en tiroit une autre qui ne l'étoit pas, & qu'on n'estimoit pas encore assez remplie de

che du fourneau, afin que, comme on le disoit, elle pût acquérir la maturité : on croyoit le terme de quelques années suffisant pour cela, après quoi on la mêloit avec l'autre pour la fondre.

A la distance d'environ 60 aunes (1) du puits à mine, appellé foder-stollen, on en voyoit un autre, ou un souterrein, dont l'entrée étoit fermée par une forte porte : perfonne ne pouvoit y entrer sans permission. On voyoit au-dedans des cryftallifations ferrugineuses, qui étoient attachées à la voûte, comme des stalactives, formées par l'écoulement de l'eau, précisément comme celles des cavernes de Baumaun, & autres. On y voyoit aussi des especes de concrétions, ayant, comme le corail, la forme d'arbustes ou de ramifications. Ces végétations métalliques imitoient les glaçons que l'on voit pendre au bas des toîts pendant l'hiver. On ouvre rarement la porte de ce souterrein, & on y laisse entrer peu de monde, de crainte que l'air ne noircisse cette magnifique crystallisation. D'ailleurs, lorsqu'on y touche, les rameaux se détachent aisément de la voûte, & de l'espece de tronc auquel ils tiennent, on porte la mine de ces minieres avec beaucoup de peine, & par des chemins difficiles, jusqu'au fourneau de Fordenberg.

Le long du même courant d'eau, il y avoit plusieurs fourneaux établis à la file l'un de l'autre. Je passerai leurs noms sous silence, parce que je ne sçais pas si aujourd'hui ils subsistent encore, ou si on n'y en a point ajouté de nouveaux : chaque fourneau a son couvert, & un petit bâtiment joignant pour la calcination des mines.

La hauteur du fourneau est de 14 pieds. Le diametre de la cavité supérieure du ventre proche le foyer, est de quatre pieds, & celui de dessus de deux pieds: le mur de cette cavité étoit bien enduit d'argile.

Lorsqu'on calcinoit cette mine, on mettoit d'abord un lit de charbon & un de mine de six pouces de haut; ce que l'on répétoit jusqu'à trois fois dans le même ordre. La derniere fois, on amonceloit de la mine en forme de bucher, autant qu'il en falloit. On y mettoit ensuite le seu, qui duroit pendant trois semaines, asin qu'après cette longue calcination, la mine pût être plus facilement écrasée & réduite en fer : la mine pilée ou écrasée, s'élevoit au-dessus du fourneau à force de bras, ou par le moyen d'une roue

Quand la cheminée étoit pleine de charbons, on mettoit dessus mesure de mine, équivalente à une tonne. Avec le temps ce charbon baissoit; & lorsqu'il étoit baissé, on

en remettoit huit paniers, avec de la mine il y avoit une petite fosse double en forme de par-dessus, mais par couches; ce qui se continuoit pendant l'espace de 15 heures, au bout desquelles les charbons étant consumés, & la mine descendue dans le foyer, on voyoit dans le creuser, une masse appellée hallmassen.

Ici, les soufflets étoient placés du même côté, par lequel on tiroit cette masse: & les scories sortoient tout contre les buzes des

Après que la masse étoit découverte, on voyoit toujours au-dessus une partie de fer encore liquide, qu'on tiroit séparément de celui de dessous : c'étoit la matiere d'un fer excellent que l'on appelloit krogloch, propre à être converti en acier, ou réservé pour les ouvrages qui demandent du fer de la meilleure qualité. Cette prémiere partie tirée, on enlevoit le reste du foyer : ce restant étoit large de cinq pieds. Pour le tirer, il falloit des leviers de fer & deux forts Ouvriers : pendant que cette masse étoir encore chaude, on la divisoit en deux parties, dont chacune pesoit 10 quintaux, de façon que dans l'espace d'un jour & d'une nuit, on avoit une masse de fer crud de 20 quintaux.

Les Ouvriers disent que cette méthode de fondre la mine, en recommençant tous les jours l'opération, & tirant la masse du foyer, étoit en usage depuis plus de 800 ans: & quoiqu'ils conviennent qu'on auroit une plus grande quantité de ser, si la susion se faisoit sans relâche, comme en Carinthie, ils soutiennent cependant que la nature de la mine demande que les liquations soient interrompues. Ils croyent que l'espece qu'ils emploient, ne pourroit souffrir un seu conti-nuel, & qu'ils n'obtiennent pas cet excellent fer, qui occupe le dessus de la masse: au reste, ils peuvent dans un fourneau se procurer sept de ces masses par semaine.

En Stirie.

Ici la mine se fondoit de la même maniere qu'à Fordenberg, & dans des fourneaux semblables: mais il y en avoit de trois especes, des grands, des moyens & des petits. Ces derniers étoient le plus en usage. Voici la conftruction des grands, appellés Stuck-ofèn.

On bâtissoit de pierres grises le sourneau, dont chaque côté avoit 4 ou 6 aunes de face (1). Le mur intérieur de la cheminée, dans le dessus, étoit épais d'une aune, & en avoit une demie de plus dans le bas. Au pied du fourneau, ou proche sa partie inférieure, il y avoit une espece de chassis de bois sur lequel on plaçoit les soufflets avec leurs bancs & leurs équipages. Sous le fond,

croix. La hauteur égaloit presque celle des plus grands fourneaux d'Allemagne, appellés Hoch-ofen Dans le mur extérieur du devant, on pratiquoit une cheminée de forme quarrée, ayant trois pieds de diametre, & qui, vers le foyer, étoit construite avec des pierres de Bergen.

La hauteur du foyer étoit d'une aune & demie; & depuis-là, le vuide intérieur s'élargissoit petit-à-petit & par dégrés, jusqu'à ce qu'il fût de figure ronde. Cette rotondité ne commençoit qu'à 3 aunes du foyer. Le diametre de cette partie arrondie étoit de 3 aunes : mais depuis-là elle alloit en étrécissant jusqu'à la hauteur de 18 pieds depuis le fond, & finissoir par une ouverture d'une aune de diametre, par laquelle on mettoit dans le fourneau la mine & les charbons.

Le mur, du côté des soufflets où étoit le chassis dont nous avons parlé, avoit une aune de hauteur, un pied d'épaisseur, & neuf pouces d'élévation sur le fond. Sur ce mur, on plaçoit en travers une espece de masse de fer, & on faisoit dessus, avec de l'argile, un massif d'un pied d'épaisseur. La profondeur du fourneau étoit telle que le fer pouvoit couler sur le sol, où l'on préparoit, pour le recevoir, une fosse remplie de poussieres de charbons humectés. On enduisoit d'argile l'orifice du vent, de façon qu'il ressembloit à un cône tronqué, plus large en dehors que vers le foyer. La construction du fourneau avoit la figure d'un tonneau d'Italie, plus large au milieu que dans les deux

Les soufflets dont on se servoit, étoient très-bas, & ne s'élévoient gueres qu'à la moitie des soufflets ordinaires. Ils n'étotent pas plus longs que ceux des foyers de forge. Au lieu d'être attachés à leur support, ils étoient mobiles, afin que l'on pût aisément les ôter de leur place toutes les fois qu'il falloit tirer le fer. Voyez les Planches XVII.

& XVIII.

Les petits fourneaux, & les moyens, étoient bâtis comme les grands, & fur le même modele : toute la différence qu'il y avoit, c'est qu'ils étoient plus petits. Les moyens fourneaux avoient en bas deux pieds en quarré, quatre de diametre dans le milieu, & un pied seulement au-dessus. Les Ouvriers disoient que ces fourneaux pourroient durer plusieurs années, en renouvellant l'ouvrage seulement quatre fois par an. On verra mieux la construction de ces fourneaux par la figure, que par le secours de la description que l'on en feroit.

Lorsqu'on commençoit le fondage, on emplissoir d'abord le fourneau de charbon,

mêlant les tendres avec les durs : on y mettoit faisoit tourner. Par ce moyen on la tiroit du le feu, & on faisoit aller les soufflets. Quand les charbons étoient descendus d'une charge, on en mettoit de nouveaux avec de la mine dessus. On a remarqué qu'il falloit que les charbons fussent descendus de deux charges, avant que la mine commençât à fondre.

A chaque charge on en mettoit deux paniers, après qu'elle avoit été préalablement soufflets à leur place pour les faire travailler calcinée & réduite en morceaux. Chaque de nouveau. panier pesoit un demi-quintal. Si la mine n'étoit pas riche, on en mettoit trois ou ce qui ne se fait pas sans travail & sans sueur. quarre paniers sur une corbeille de charbon. Son poids est en 24 heures de 11 à 12 quin-Quatre corbeilles font un sac , & cinq sacs taux. L'espece de ser qui provient de ce trafont un faisceau, qui s'appelle dans le pays, vail & de ces fourneaux, n'est pas si crud ni nippa. Deux faisceaux & demi, ou un nip- si rempli de parties étrangeres, que celui des por font un foder. En continuant l'ouvrage, autres fourneaux : ce qui est cause, comme on mettoit de la mine rous les trois quarts- on le dit, qu'il n'est pas nécessaire de le cuire d'heure, & en vingt-quatre-heures on faisoit de nouveau. On assure que, dès cette pre-30 ou 32 charges, qui par la fusion, se réu- miere fusion, il est ductile & malléable. nissoient en une seule masse.

tenue, pesoit neuf quintaux.

Après ces 32 charges, c'est-à-dire, à 7 heures du soir, on rangeoit les soufflets à côté pour qu'ils n'empêchassent pas la sortie pas si légeres ni si blanches que celles du fourse nomme Floss-ofen: elles étoient plus noi- gens dignes de foi. res & plus pefantes, femblables aux scories de la mine d'étain. Comme on pensoit qu'el- Des hauts fourneaux de Carinthie, appelles les ne contenoient point de fer, on les jettoit à la riviere.

Les scories sorties, on arrosoit d'eau le tas de poudre de charbon, que l'on conservoit en usage en Carinthie: ils ne sont pas fort dis-dans une fosse devant le mur antérieur du férents des sourneaux Allemands. On tire la dans une fosse devant le mur antérieur du férents des sourneaux Allemands. On tire la foyer. On faisoit couler cette poussiere sur mine des montagnes de Loëllinger: elle est le fer enslammé pour le rafraîchir doucement de couleur châtaigne-brune, partie jaunâtre & par dégrés. Lorsque tout ce qui étoit dans & rougeâtre. Avant que de la mettre au la fosse étoit employé, le fer qui étoit dans le foyer se trouvoit refroidi, & paroissoit d'une couleur rouge tirant sur le noir. Lors- sion. Sur la place destinée à la calcination, qu'il avoit acquis une couleur obscure, on met les bois fendus, asin que les charon détruisoit avec un ringard pointu la partie antérieure qui étoit d'argile, ainsi que l'orifice du vent. On rafraîchissoit avec charbons de la mine : quand elle est calcide l'eau le support de fer mis en travers. née & refroidie, on la casse en morceaux de On enduisoit d'argile, avec un ser fait ex- la grosseur d'une noix, & on l'éleve au-dessus près, la masse qui étoit dans le foyer. On du fourneau. y mettoit encore de la poudre de charbon, qui achevoit de la couvrir. Pour lors on la truit de grosses & fortes pierres, à peu-près faisissfoit avec trois crochets de fer attachés de la même façon que ceux d'Allemagne, & au bout d'une chaîne, laquelle s'enrouloit de forme quarrée. Chaque côté a 12 ou 14 sur un cylindre qu'une roue, ou des leviers, aunes (3), sur 5 ou 6 d'épaisseur, avec deux

foyer, & si-tôt qu'elle étoit dehors, on la divisoit en plusieurs parties, pesant chacune un demi-quintal.

D'abord que la masse étoit tirée, on remplissoit sur le champ la fosse de poussieres de charbon; on raccommodoit avec de l'argile l'orifice du vent ; & on remettoit les

Il faut une heure pour tirer une masse,

Quoique ces trois especes de fourneaux La mesure dont on se servoit pour élever soient de dissérentes dimensions & grandeur, la mine au-dessus du fourneau, avoit deux cependant on n'a pas remarqué jusqu'ici de aunes sept pouces de longueur, une demi- dissérence entr'eux, pour ce qui regarde la aune & sept pouces de largeur, & une demi-aune de profondeur. La mine qui y étoit con-on tire une masse toutes les douze heures, & une dans les autres par six heures. Le poids d'une masse dans un petit fourneau, est de 2 quintaux 1/2 ou 2 quintaux 1/4. En 24 heures, on fait 20 à 22 charges, à chacune desqueldes scories que l'on faisoit couler jusqu'à ce les on met 2 paniers de mine, & une mesure que le fer sut à nud. Ces scories n'étoient de charbons, dont trois sont un sac : voilà la maniere de fondre la mine de fer en Stineau, dont nous parlerons ci-après, & qui rie, telle qu'elle m'a été racontée par des

Floff-ofen.

Les hauts fourneaux appellés floss-ofen sont fourneau, on la calcine avec de menus charbons, qui auroient été peu propres à la fubons puissent s'allumer plus aisément; sur ces bois, on met de petits charbons, & sur ces

Le mur extérieur du fourneau est cons-

voûtes, l'une au-devant du fourneau, & l'autre du côté des foufflets : ces voûtes font soutenues par un arc de grosses pierres dures. Au milieu, on forme la cheminée, dont le mur qui l'environne, est fait de pierres de grais groffieres, tirant fur le rouge, qu'on apporte de Crain. Le fond est d'une pierre de la même espece, de 4 pieds en quarré, sur 13 pouces - d'épaisseur. La pierre du parois antérieur a quatre pieds de longueur, un & demi de hauteur, & quatre pouces d'épaiffeur. Celle dans laquelle on taille, pour ainsi dire, l'orifice du vent, est longue de 5 pieds fur 18 pouces de hauteur, & 20 d'épaisseur; tout le bas du foyer est fait de la même pierre: on emploie pour le dessus de la pierre grise ordinaire.

On pose le fond horisontalement, les autres pierres dessus, de façon que le foyer ait 24 pouces de largeur & 26 de longueur : ces pierres sont taillées de maniere, que le dessus est plus large que le bas. Par ce moyen, il se trouve à l'élévation de deux pieds & demi du fond, un quarré de deux pieds dix pouces. Plus haut, le foyer & la cavité vont en s'élargissant, non pas en continuant la forme quarrée, mais en prenant la ronde insensiblement. A la hauteur de 9 pieds, le diame-tre est de 72 pouces. De-là, il va en se rétrécissant jusqu'au-dessus, pour finir en une ouverture quarrée d'un pied seulement. La hauteur du fond au-dessus, est de 24 pieds : le dessus est couvert d'une voûte, pour préserver le tout des pluies & des vents qui déran-

gent le feu.

L'orifice, pour la coulée du fer, est à droite contre le fond. A gauche & à la hauteur à laquelle monte ordinairement le fer en fusion, il y a une ouverture pour le passage des scories, que l'on fait sortir avant que d'ouvrir la coulée pour le fer. L'orifice du vent est de 14 ou 15 pouces au-dessus du fond, bien au milieu de la longueur du foyer. On le tient d'un pouce plus haut, lorsqu'on veut se procurer de plus grosses masses de métal. Cet orifice, pour le vent, ne se fait point avec de l'argile; mais on le taille avec exactitude dans la pierre, de façon qu'il est juste au milieu, afin que le vent puisse aller par tout le foyer, qui doit être bâti avec beaucoup de précision. Quand cet orifice est taillé, on y verse de l'eau : si les gouttes coulent vîte dans le foyer, c'est une preuve d'une trop grande obliquité. Si au lieu de couler elles restent en la même place, c'est une marque d'une position trop horisontale. Il faut tailler cette ouverture, de façon que l'eau puisse couler sensiblement, mais lentement : c'est en cela principalement que de ser en susion. consiste l'art du Fondeur.

Les Ouvriers prétendent aussi, qu'il est d'une très-grande conséquence que les soufflets soient bien placés: on se sert de soufflets de cuir qui ne sont pas hauts, mais

Un fourneau ainsi bâti à neuf s'emplit d'abord de charbons. Quand ils sont allumés, on les laisse baisser deux fois sans vent avant que de mettre de la mine : enfuite à chaque charge on met une mesure de mine, de la continence de 3 d'aune cubique, & pesant deux quintaux, avec deux sacs de charbons par-dessus. Quand le tout est baissé, on recommence, & les charges se renouvellent tous les trois quarts-d'heure. Lorsque l'on a fait cinq charges, ce qui demande le temps de trois heures, ou trois heures & demie, il y a dans le foyer assez de fer en fusion pour le couler. Avec un morceau de bois on forme dans du fable un moule d'une grandeur convenable. Avant que d'y laisser entrer le fer, on débouche le trou à gauche, pour se débarrasser des scories. Si elles sont fistuleuses & blanches, c'est une marque que la fusion est bien faite. Si au contraire elles sont d'une couleur brune ou noirâtre, c'est un figne qu'elles contiennent encore beaucoup de fer. Cela indique aussi que le creuzet n'à pas ses justes dimensions, ou que l'orifice du vent manque de l'obliquité convenable.

Après que les scories sont sorties, on débouche l'ouverture pour la coulée du fer; est-il coulé? on la referme. Le fer refroidi pese 4 ou 5 quintaux. On continue ainsi le travail, & en coulant toutes les trois heures, ou trois heures & demie, on obtient sept masses, ou 35 quintaux par 24 heures. Chaque coulée consomme 9 ou 10 quintaux de mine, & 8 où 9 sacs de charbons, un peu plus ou un peu moins, suivant que les charbons font plus durs ou plus tendres. Si on ne les mêloit pas, on ne pourroit les employer.

Dans un fourneau de cette espece on travaille ordinairement 28 à 33 semaines de suite. Il y a des Fondeurs qui se flattent de donner autant de fer, la premiere semaine de travail, que les autres en ont au bout de trois ou quatre. Le secret, disent-ils, est de faire deux ou trois charges de scories mêlées avec de l'ardoise, lesquelles en fondant enduisent les parois d'une espece de verre. Ils en concluent que dès la premiere semaine on peut mettre la quantité ordinaire de mine.

On pile sous un marteau que l'eau fait mouvoir, les scories pesantes & de couleur noire : on lave ensuite dans l'eau les poufsieres pilées. Le fer qui en sort, se remet au fourneau avec la mine, & se mêle à la masse

5. XX.

Maniere particuliere de travailler la mine de fer auprès de Flactre, dans l'Archevêché de Saltzbourg.

La mine que l'on fondoit dans ce fourneau, étoit en partie noire, brune ou jaune. On en tiroit une grande quantité des montagnes voisines. Ici on la cassoit & la déta-choit avec peine : là on la trouvoit abondamment répandue par petits morceaux dans la campagne. La mesure dont on se servoit, étoit longue d'une aune $\frac{1}{2}$ (1), large & profonde d'une aune; on l'appelloit Karren. Mais la petite mesure étoit de 3 d'aune en quarré: il falloit trois de ces dernieres pour en faire une grande ou un Karren. On caffoit la mine en morceaux gros comme des noix. Il y en avoit de deux especes; l'une de meilleure qualité que l'autre. La premiere étoit de couleur brune & jaune : on la mettoit à part, parce qu'on la regardoit comme trèspropre à faire de l'acier. La feconde se calcinoit dans une fosse qui lui étoit destinée : on y employoit de gros bois, & un feu assez violent.

Quant au fourneau & à fa construction, le dehors ressembloit aux fourneaux d'Allemagne, & notamment à ceux de Saxe, avec cette dissérence qu'il y avoit une espece de plancher ou de voûte, au-dessus de l'endroit de la coulée. Cette voûte étoit peu élevée, & seulement à la hauteur de 3 aunes (2). Depuis le fond jusqu'à l'ouverture du dessus, il avoit 24 pieds de hauteur. Le fond avoit une aune ½ en quarré. De là la cavité s'élargissoit jusqu'à la hauteur de 12 pieds, qui étoit le milieu de ce sourneau. Les côtés quarrés avoient trois aunes. Du milieu du sourneau, la cavité se rétrécissoit en montant, & conservoit sa figure quarrée. Ensin le dessus eu par le des la cavité sur quarrée, dont chaque côté avoit une aune.

Au-dessus il y avoit une voûte pour garantir le fourneau & le feu des injures de l'air. Le mur intérieur étoit fortissé par un autre mur, fait avec de grosses pierres bien enliées. Le fond étoit un peu incliné vers le devant, asin que lors de la coulée il ne restât point de fer dans le creuset. L'orissice du vent étoit à 13 pouces du sond. Il falloit la plus grande précision pour placer les buzes des sousses, asin que le vent touchât comme il faut le fer dans le foyer, & le parcourût également. Le mur du sover étoit sait d'excellentes pierres. Le travail pouvoit durer 20 ou 30 semaines.

Au commencement de la fusion, c'est-à-

dire, pendant les trois ou quatre premieres semaines, on n'avoit pas tant de ser que par la suite, lorsque le fourneau étoit échauffé, les murs ayant acquis un certain degré de chaleur. Dans les premieres femaines, on n'avoit que 80 ou 90 quintaux de métal par semaine. Au bout d'un mois & demi on en avoit davantage, au point que dans 24 heures on faisoit 28, 30 & jusqu'à 40 charges. A chaque charge on mettoit une mesure de mine appellée Kubel. On ne l'emplissoit pas entiérement : mais quand la mine étoit de nature à fondre facilement, on la mettoit toute pleine. Une telle mesure pleine pesoit un quintal de Vienne & un quart. On mélangeoit souvent les mines pauvre & riche, pour les fondre ensemble. Pendant 24 heures, on confommoit 35 à 50 quintaux de mine calcinée, avec un demi-sac de charbon par chaque mesure ou Kubel. On employoit par préférence les charbons durs. On jettoit d'abord les charbons, & sur ceux-ci de la mine, que l'on répandoit également avec un rabot ou un trident. Quatre sacs de charbon faifoient ensemble un faisceau ou un knippa; & deux knippor & demi faisoient un foder, qui est ce que deux chevaux peuvent traîner aisément.

On renouvelloit les charges tous les trois quarts d'heure; & après cinq ou six charges on avoit une masse de ser nommée sos, du poids de deux quintaux & demi, ou trois quintaux, ordinairement trois quintaux avec la mine dont il s'agit. Par 24 heures on avoit 6 ou 7 de ces masses de ser, c'est-à-dire, 18 ou 20 quintaux poids de Vienne, pour lesquels on brûloit 3 à 5 mnippor de charbon; ce qui faisoit par semaine 126, 130 à 140 quintaux de fer crud, même 200. Lorsqu'on employoit de la mine choisse, appellée mine d'acier, & 245, 279, 315 à 350 quintaux de mine, suivant sa bonté & sa qualité, avec 44 mnippor, ou 180 sacs de charbons.

Dans la partie inférieure du fourneau où fe ramasse le ser, ou bien à la hauteur de d'aune du fond, le soyer conservoir sa largeur: mais dessous cet espace on metroit un gros quartier de pierre, de six pouces d'épaisseur, pour servir de sond. On plaçoit de même une pierre au côté droit, contre le fond. On ménageoit une ouverture pour la coulée, dont la grandeur étoit telle que le bras pouvoit y entrer commodément. Au côté gauche, on plaçoit encore une pierre de costiere, qui ne devoit pas être si élevée que celle qui étoit sur la droite. Elle n'étoit élevée sur le fond que d'une demi-aune. De cette façon, sa partie supérieure étoit plus basse d'un quart d'aune. On bouchoit cette ouverture avec de l'argile, asin qu'on pût

(1) 2 pieds 9 pouces, == (2) 5 pieds 1/4

l'ouvrir commodément, & faire fortir les ringard froid, non loin de la thuyere, pour scories. Par le moyen de forts crochets de fer, placés bien à fond dans les pierres de côté, on empêchoit que cette pierre ne pût être dérangée. Ces deux pierres se nommoient l'une & l'autre le parois antérieur, ou foerweg.

Lorsqu'on étoit parvenu au point de pouvoir couler la mine réduite en fusion, on débouchoit ce premier orifice, fermé avec de l'argile; au-dessus de la pierre antérieure, ce qui donnoit une issue aux scories trèsfluides, & laissoit à nud la masse du fer. Les scories étoient de couleur verte, limpides, poreuses, fistuleuses, & conséquemment trèslégeres. Elles ne paroissoient pas contenir la moindre parcelle de fer. La raison pour laquelle on attachoit cette pierre avec des crochets de fer, étoit de crainte que son dérangement n'occasionnat quelque ouverture quand on ouvroit le passage, destiné à la sortie des scories : car s'il y avoit eû quelque issue, le fer auroit pû couler à contretemps, au lieu qu'on le retenoit dans le foyer jusqu'à l'entiere évacuation des scories.

Après leur sortie, on débouchoit l'ouverture à droite, par laquelle le fer devoit couler. On lui préparoit un lit dans du fable pur pour le recevoir. Lorsqu'il étoit coulé, on détachoit les matieres qui restoient contre le fond, pour faire sortir tout ce qui étoit liquide. Les Ouvriers disoient que ce qui seroit resté dans le foyer auroit nui à la fusion suivante. On bouchoit ensuite les deux ouvertures avec de l'argile, jusqu'à une autre coulée. On se servoit de soufflets de cuir.

De la maniere d'y purifier le fer crud.

LE fer qui étoit coulé dans ces fourneaux, étoit très-fluide, parce qu'il étoit rempli de beaucoup de soufre, ce qui étoit cause que ni après une premiere fusion, ni même après une seconde dans un foyer de forge, on ne le portoit pas sous le marteau. Il falloit d'abord le fondre dans une espece de foyer de forge, fait comme les foyers purificatoires du cuivre, profond, de forme ronde, d'une aune de diametre sur 3 d'aune de profondeur, & fait de bonnes pierres, qu'on enduisoit d'argile, comme ceux à purisser le cuivre.

La thuyere étoit de fer, & entroit dans le foyer d'un quart d'aune. Elle étoit inclinée de façon que le vent touchât & razât le milieu du foyer. On y plaçoit la masse de fer, & on la fondoit comme dans les forges. On la tenoit en fusion jusqu'à ce qu'on vît que le fer étoit limpide comme du cuivre fondu. Ce travail duroit trois heures.

Après lequel temps, & les charbons brulés, on agitoit fortement cettemasse, & lorsqu'elle

fonder si elle étoit assez liquide, & si le foyer étoit également rempli. Quand le fer étoit bien liquide, on voyoit autour du ringard une matiere appellée span, comme en pareille occasion on en voit, lorsqu'on soude du cuivre en fusion. Alors on jugeoit qu'il y avoit une grande partie des soufres de dissipée. Au contraire, si le fer n'étoit pas bien liquide, ce span, au lieu d'envelopper le ringard, ne s'y attachoit que par places détachées & interrompues. Alors on augmentoit la chaleur jusqu'à ce que tout fût bien liquésié. On enlevoit ensuite les charbons & les scories qui furnâgeoient, & on laissoit quelque temps le fer à découvert jusqu'à ce que la croute, qui couvroit sa superficie, sût affermie. On jettoit après cela de l'eau dessus, & on en tiroit des morceaux & des lames, comme on fait pour le cuivre. Cet ouvrage duroit quatre heures. En une demi-journée on devoit purifier trois de ces masses, & confommer pendant ce temps, deux knippor de charbon. Sur chaque masse de fer crud, on éprouvoit ordinairement un déchet d'un demi-quintal. C'est ainsi que proche de Flactre, dans l'Archevêché de Saltzbourg, on purifioit le fer, & qu'on lui ôtoit les parties sulphureuses dont il étoit imprégné.

Maniere d'y recuire & purifier ce fer une feconde fois.

On recuifoit le fer de la maniere que nous avons enseignée; & lorsque par ce moyen on l'avoit dégagé de tous les soufres grofsiers, on le voyoit sortir plus dur, sans cependant pouvoir être étendu sous le marteau, avant que d'avoir été recuit une seconde fois. Les croutes de fer se grilloient avec du bois dans une espece de foyer de calcination. Il y avoit pour cela trois cheminées de suite, dans lesquelles on poufsoit le fer au feu jusqu'à ce qu'il commençat à se liquésier, y employant principalement la flamme du bois. Ces lames, ainsi calcinées & refroidies, se mettoient en ser à la maniere ordinaire, ce qui s'appelloit auffhitzen. A chaque fois, on liquéfioit un quintal & 22 livres de fer crud, poids de Vienne, ce qui se faisoit dans des foyers de forge, comme on a coutume de le pratiquer en Bohême & en Saxe. Un quintal & 20 livres de fer crud, poids de Vienne, rendoient un quintal, même poids, de fer purifié, & étendu sous le marteau : ce qui annonce que le déchet étoit d'un sixieme par quintal. On mettoit ce fer en paquets de deux quintaux ou deux quintaux & demi, lesquels s'appelloient fohm. Quatre de ces fohm, ou dix quinétoit bien liquéfiée, le maître y insinuoit un taux, se nommoient muler. On trouvera la

maniere, après ce premier travail, de faire » petirs, mais de cinq pieds de longueur; de l'acier avec le fer dont il s'agit. » tant pour détacher les scories qui v tien-

§. XXI.

Maniere de traiter la mine du fer , suivant Agricola.

Je crois qu'il ne sera pas inutile de rapporter ici la méthode de fondre & de recuire la mine du ser, telle qu'Agricola nous l'a transmise. Cette description servira à pouvoir comparer la nouvelle méthode avec l'ancienne: car je veux mettre sous les yeux du Lecteur toutes les saçons connues de travailler la mine du ser. Voici les propres pa-

roles d'Agricola.

« La mine de fer, qui est bonne, se cuit
dans un fourneau presque semblable à ceux
de la seconde espece. Son soyer est haut
de trois pieds & demi, long & large de
cinq pieds. Au milieu, il y a un creuset
haut d'un pied & large d'un demi-pied,
quoiqu'à vrai dire, il puisse être plus haut
ou plus bas, plus large ou plus étroit,
suivant que la mine est plus ou moins riche. Le maître doit regler la mesure de
la mine suivant qu'elle est riche, & ne doit
pas moins se connoître que veiller à cette
partie.

D'abord, il jette des charbons dans le foyer, & de la mine de fer pulvérisée pardessus. Il l'arrose de chaux non éteinte, autant que la mesure de fer en contient. Ensuite, il jette des charbons, puis de la mine, & continue jusqu'à ce qu'il air un amas affez considérable. Ensin, après avoir donné le feu, il en augmente l'action par le vent des soussilets, placés avec art, & d'il cuit la mine: cette opération peut durer 8, 10, & quelques 12 heures. Pour garantir son visage du seu, il le couvre entiérement de son chapeau, dans lequel on ménage des trous, par lesquels sil peut voir & respirer.

» Il faut que vers le foyer, il y ait une » bascule, par le moyen de laquelle il arrête » ou retarde le mouvement de l'eau & des » foufflets; ce qu'il ne manque pas de faire » lorsqu'il met de la mine & des charbons, » ou lorsqu'il tire les scories: de cette saçon, » le fer fond & se ramasse en un morceau » de deux ou trois quintaux, suivant que la » mine est riche.

» Alors le maître débouche, avec un rinpard, l'ouverture pour le passage des scopries: & lorsqu'elles sont toutes évacuées,
il laisse un peu refroidir la masse de fer.
Après cela, le Maître & ses Aides soulevent la masse avec des ringards, & la tirent
dehors sur la terre. Ils la frappent avec des
masses de bois, dont les manches sont

» petits, mais de cinq pieds de longueur; » tant pour détacher les scories qui y tien-» nent encore, que pour en rapprocher les » parties & l'étendre: si on la portoit sur le » champ au gros marteau que l'eau fait » mouvoir; elle se mettroit en pieces.

» Cependant peu après, on la faisit avec

» des tenailles, on la porte au marteau; & à

» l'aide d'un ciseau que l'on tient entre le

» marteau & la masse, on la partage en 4,

» 5 ou 6 morceaux, suivant qu'elle est plus

» ou moins grosse. On recuit ces morceaux

» dans un autre foyer, & on les porte suc
» cessivement sous le marteau, où l'Ouvrier

» en fait des masses quarrées, des socs, des

» bandes, mais sur-tout de petites barres,

» dont 4, 6 ou 8 pesent la cinquieme partie

» d'un quintal, & dont on fabrique différents

» instruments.

» A chaque coup de marteau, un ensant

» laisse couler de l'eau sur le fer chaud, ce » qui est cause du grand bruit qu'on entend » au loin. La masse ôtée du creuset dans » lequel le fer étoit en fusion, il reste un peu » de fer dur, lequel se bat difficilement. On » s'en sert pour serrer des pieux, & pour » d'autres ouvrages qui demandent du fer » de cette qualité : voyez la Planche XX. » A, est le foyer. B, le tas de charbon & » de mine. C, l'ouverture pour sortir les sco-» ries. D, la masse. E, les marteaux de bois. » F, le marteau. G, l'enclume. Quant à la » mine de fer cuivreuse & brûlée, comme » elle fond difficilement, il faut plus de tra-» vail & plus de chaleur. Non-seulement il » faut la casser avec des marteaux, pour en » séparer les parties dénuées de métal; mais ≈ il faut la calciner pour dissiper les autres » métaux, & les sucs nuisibles. Il faut en-» suite la laver, pour séparer les parties pe-» santes des légeres, & la cuire dans un » fourneau semblable au premier, mais plus » ample & plus haut, afin qu'il puisse conte-» nir beaucoup de mine & de charbons. On » se sert de l'escalier, qui est à côté du four-∞ neau, pour jetter par le dessus la mine mise en morceaux, comme des noix, ainsi » que les charbons. Avec la mine, qu'on est » obligé de cuire une & deux fois, on fait » un fer propre à être porté au foyer de la » forge, & propre, après qu'il a été étendu » sous le marteau, à être coupé avec un » ciseau, en plusieurs parties. A, est le four-» neau. B, les dégrés. C, la mine. D, les ∞ charbons. ∞.

s. XXII.

Essai de fondre la mine avec du bois mis en menus morceaux, & de la terre combustible mélée avec des charbons.

En 1726, on a éprouvé en Suede d'employer

ployer des bois fendus, meies avec une certaine quantité de charbons, au lieu d'user de charbons seuls, pour sondre la mine. On scair que les bois, à moitié cuits, sont d'un excellent usage pour sondre le fer dans les sourneaux de fusion: c'est ce qui a engagé à tenter, si ce mélange pourroit être de quelque utilité; si par ce moyen, on épargneroit du charbon; & si une slamme vive auroit plus d'effectife pour sondre la mine, que roit plus d'efficacité pour fondre la mine, que

ployer des bois fendus, mêlés avec une cer- le feu caché des charbons. On dit qu'on tenta

Jours.	(Paniers de	1	Masses de	Poids de		
Janv.		mine.	Charges.	fer parjour	marine.		
7	Le fourneau						
1 /	plein de char-						
	bon avant que		10	0	0		
	d'y donner le vent.		14	0	0		
	ACUE.		24				
	Avec le vent.	12					
23		12	15	0	0		
24		12	15	2 !	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
25			15	I	3 7		
26		13	15	1	3		
27		13	15	1	4 3 3 3 3 8		
28		14	15	2			
29		14 1	14	1	4:		
	1º. Semaine.	90 1	104	8	26 ½		
II	2 . Jenianie.		104		20 1		
30		14	7.4				
31		14	14	2 2	9 8		
	T		14				
I	Février.	14	14	2	8 3 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4		
2		14	13	2	8 -		
3		14 1	14	3	II 4		
3 4 5		15	14	2	7 ‡		
5		16	14	2	9		
	2º. Semaine.	101 =	97	15	62		
	i						
6		16 =	13	3	12 3		
		17	14	3 2	8 1		
7 8		18	13	2	81		
9		18 -	13	2	0 60 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		
10		19	13	2	72 -		
11		. 20	13	3 2	8 1		
12		20 1	13	2 !	12 % 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		
				16	9 1		
	3e. Semaine.	128 1	92	10	69 =		
13		22	14	2	0.1		
14		22 1	14	3	9 1 3 1 3 1 4		
15	0 0 0 0	23	13	2	10 1		
16		23	14	2	9 4 10 3		
17		23	13	2	10 1		
18		23	13	3			
19		23	13	2	15 1		
	c. Semaine.			16	9 3		
	. Semaine.	159 =	94	10	78 1		

RÉCAPITULATION.

	Charges.	Lestes de charbons.		Paniers de mine.	Poids de ma- rine en fer.
3 ^e . Semaine.	92	107 0	0	1700 1	69 1
2°. Fusion	134	78 2	28	2047 5	77 1/2
4°. Semaine. tre. Fusion 2°. Fusion 3°. Fusion	94 105 131	109 8 122 6 76 5	0 0 28	2134½ 1995 2096	78 ½ 61 0 78 0
3 & 4°. Semaines ensemble. 1°. Fusion 2°. Fusion 3°. Fusion	186 210 265	216 8 245 0 157 7	0 0 56	3835 4042 1 4134	148 ½ 121 ½ 155 ½

Par le moyen de la Table qui précede, on la méthode ordinaire, on auroit confommé peut voir combien on a fait de charges par jour, combien on a usé de mine & de charbon, combien on a eu de fer par jour & par semaine : on peut aussi voir le produit de la chaleur occasionnée par le mélange du bois & du charbon, comparé avec celui de la chaleur produite par les feuls charbons. Il faut observer que le bois doit être très-court, pour pouvoir le mieux mêler avec les charbons : il doit aussi être très-sec.

On a dû observer dans la même Table; 1°. que si on mêle du bois avec le charbon, on fait plus de charges dans le même espace de temps, par exemple, dans la troisieme semaine, avec le mélange de bois & de charbon, il y a eu 134 charges; & en se servant de charbons seuls, il n'y en auroit eu que 92 ou 105 au plus. De même, dans la quatrieme semaine, il y a eu 131 charges; & avec des charbons seuls, il n'y en auroit eu que 94 ou 105. Veut-on réunir ensemble ces deux semaines? on voit qu'il y a eu 265 charges, & qu'il n'y en auroit eu que 210 avec des charbons seuls. Il faut croire que cette différence est causée, parce que les charbons mêlés à un feu de flamme, ont brûlé plus vîte. Or, les charbons étant plutôt confumés, il a fallu plus de charges : il arrive aussi que l'effet & la force du vent sont augmentés par un feu de flamme.

2°. Quoiqu'il y ait eu plus de charges, on n'a cependant confommé que la même quantité de charbon, le bois compris, dans le même espace de temps; car, suivant le calcul, on a brûlé 154 lestes, & 7 tonnes de charbon, avec 56 mesures de bois secs & coupés, appellées stafrum. Si on réduit une mesure de ce bois en charbon, de maniere qu'elle équivale à 17 tonnes, on aura brûlé

216 à 245 lestes de charbon.

3°. L'expérience nous apprend, que la même quantité de charbon, mélangée de bois, a pendant le même temps fondu une plus grande quantité de mine, que si on ne s'étoit servi que de charbons seuls: on a employé 4134 paniers de mine, &, suivant la méthode ordinaire, 3835 ou 4042 1 ou en-

4°. Que le produit en fer a conséquemment été plus grand. En mêlant du bois, on a eu 155 poids ± de marine de fer crud, tandis qu'à la maniere ordinaire, on n'en auroit que 121 3 à 148 1 ; d'où il est aisé de voir qu'il y a eu une différence de 20 à 25 poids de marine.

Mais il y en a eu aussi une considérable entre les produits en fer des troisseme & quatrieme semaines, relativement à la quantité de mine employée; car pendant le même espace de temps, on a eu, dans l'une, 148 poids & de marine en fer, avec 3835 paniers de mine, & dans l'autre 121 poids \(\frac{1}{4}\) de marine en fer, pour 4042 paniers \(\frac{1}{4}\) de mine. La raison de cette différence paroît venir, ou de la différente qualité de la mine, ou de ce qu'il s'étoit attaché du fer ou de la mine aux parois du fourneau, qui, par l'augmentation de la chaleur, est ensin sondue & tombée dans le foyer. Concluons-en qu'il est trèsdifficile d'établir une regle précise à ce sujet, si ce n'est après avoir recommencé souvent cette expérience, & l'avoir continuée jufqu'aux 5, 6 & 7 semaines.

On peut aussi en conclure dès-à-présent, 1°. qu'on peut faire 100 poids de marine en fer, avec 150 lestes ; de charbons; car alors les bois sont réduits en charbons, au lieu que, suivant la méthode ordinaire, on peut saire 233 lestes & 11 tonnes, au lieu que, suivant la même quantité de ser avec 147 lestes de

charbon. 2°. Suivant l'épreuve, pour ces 100 il lui en reste encore trop, pour oser expopoids de marine en fer, on use 2661 paniers de mine; au lieu que suivant la méthode ordinaire, on a eu la même quantité de fer, avec 2591 paniers de mine, quoiqu'à la seconde fois, on en ait employé davantage, c'est-à-dire, 3313, suivant la Table. De-là, & eu égard à la premiere fusion, il n'y a presque pas eu de différence; mais eu égard à la seconde, elle est très-grande : jusqu'à présent, on peut donc conclure que l'ancienne méthode de n'employer que des charbons feuls, est préférable.

Autre essai de fondre la mine de fer avec de la terre combustible.

QUELQUES personnes, ont aussi tenté de fondre les mines de ser & d'argent, avec de la terre combustible. Ils ont réussi, à ce que l'on dit, au point d'employer une moitié, & ensuite deux tiers de cette terre, avec les charbons: mais au moyen d'un feu sec & concentré: ils commençoient par chaffer de cette terre les foufres, & les huiles malignes & fœtides. On ajoute, que 4000. morceaux de terre crue, ont donné environ deux fu-ders de terre brûlée, privée de foufres; & que les cendres ou charbons, après le grillage, sont d'autant meilleurs qu'ils sont restés plus long-temps en feu, c'est-à-dire, depuis 30 jusqu'à 72 jours, & s'ils ont été, lors de la cuisson, couverts de beaucoup de poussiere, de façon que leurs sucs nuisibles aient pû s'évaporer lentement & par dégrés.

Chacun sçait que cette terre marécageuse, bourbeuse & pourrie, rend un très-grand service pour l'évaporation de différents sels; le commun, par exemple, le vitriol, l'alun; & qu'on l'emploie aussi dans tous les fourneaux où le feu frappe le dessous & les côtés des chaudieres de cuivre. Elle est encore d'un grand usage dans les cuisines & ailleurs: mais il reste encore à sçavoir, si cette terre combustible est aussi utile dans les fourneaux qui demandent un feu violent, capable de dompter les métaux qui y sont exposés à nud, & de les mettre en fusion.

Les morceaux de cette espece de terre, étant, comme on l'a remarqué après le grillage, extrêmement légers; sont aisément chassés & poussés par le vent, sur-tout quand il est violent; & notamment s'ils se trouvent vis-à-vis de la thuyere, & qu'ils ne descendent pas le long des parois : ce qui les fait dissiper en flamme & en fumée. Si d'ailleurs, par le moyen du feu, on ne purge pas cette terre de ses soufres grossiers & impurs, elle communique ses vices aux métaux, principalement au fer qu'elle empoisonne, pour ainsi dire, de son venin; & quoiqu'à l'aide

fer à son action de la mine, sur-tout celle de fer, qu'elle couvre d'une espece de croûte impure & fabloneuse.

Il y a trois principales especes de cette terre combustible & marécageuse. L'une vient des racines des plantes, & des branches d'arbres, qui ne sont pas encore bien pourries. Cette espece étant brûlée, ne donne pas tant de substance charbonneuse, parce que les filaments délicats des racines, & les autres parties des plantes abandonnent leurs enveloppes & leurs écorces, ce qui est cause que le feu qui en provient, n'a pas grande ardeur. La seconde espece est aussi formée de racines, mais pourries & converties en une espece de terre, mêlée d'autres matieres bourbeuses, qui, par la combustion se convertit en une espece de cendres ou de matiere stérile.La troisieme doit son existence aux seuls sédiments des eaux marécageuses qui se ramassent & s'agglutinent dans des puits creusés dans un marais. Cette troisieme espece pressée & mise en forme de brique semble donner un seu plus ardent : quant à son utilité dans les foyers de fourneaux, on peut consulter le Tome où je traite des Mines d'Argent.

s. XXIII.

Maniere de faire de l'acier dans les Indes avec du fer forgé.

QUELQUES Voyageurs rapportent, que les Japonois ayant mis le fer en barres, ils le plongent dans des lieux marécageux, & l'y laissent jusqu'à ce que la plus grande partie soit rongée par la rouille. Ils le retirent alors, & le battent de nouveau : puis ils le remettent dans le marais pendant 8 à 10 ans, jusqu'à ce que l'eau en ait dissout tous les sels: la partie de fer qui reste, ressemble, dit-on, à de l'acier, & ils en font des focs de charrue, ainsi que tous leurs autres instruments & ustensiles.

Dans la partie orientale de l'isse des Célebes, & dans la contrée de Tombaco, on dit qu'on fait du fer qui se recuit, & qui s'éteint à plusieurs fois : ce que l'on continue jusqu'à ce qu'il ait acquis la dureté de l'acier, ce qui en procure d'une espece excellente, à laquelle l'eau elle-même contribue. Extrait de Rumphius dans le Musaum de Valentin.

Il y a d'ailleurs une tradition qui nous apprend que les Chinois & les Japonois ont l'art d'adoucir le fer, au point de lui faire recevoir les figures & impressions que l'on veut, tout de même que si c'étoit du plomb; & qu'ensuite ils lui rendent sa premiere dud'un feu lent & couvert, on expulse une par- reté. Béchet se vante aussi d'avoir eu le tie de son huile & de ses soufres : cependant, même secret : c'est ce qui m'a déterminé à

en parler ici. Au reste, nous aurons occasion fait un très-bel établissement; dans lequel; de voir, par la suite, la méthode d'adoucir le fer, qu'enseigne le sçavant & très-ingénieux M. de Reaumur.

§. XXIV.

De la maniere de convertir le fer crud en acier, tant en Suede qu'ailleurs, par le seul travail dans un foyer de forge.

J'AI long-temps balancé, si je m'en tiendrois à enseigner le travail de la mine & du fer, fans parler de celui de l'acier. A la fin, j'ai cru qu'il ne seroit pas hors de propos d'expliquer seulement ici les méthodes de convertir le fer crud en acier, fans entrer dans le détail de la maniere, dont, en plusieurs endroits, on se procure de l'acier avec du fer forgé.

Quant au premier objet, c'est-à-dire, la conversion de fer crud en acier, je crois que voici la véritable place d'en parler, parce que cette conversion se fait dans un soyer de forge, & avec le même feu qui fert à l'affinage du fer : il auroit donc paru, que quelque chose manquoit à cet ouvrage, si j'avois obmis d'y insérer les différentes méthodes en usage, pour se procurer de l'acier avec du fer crud.

Quant à l'autre objet, je veux dire la conversion du fer forgé en acier, c'est un travail tout différent. Le fer est déja purisié; on l'a fait passer par les différents dégrés de chaleur, qui lui ont donné la qualité de fer pur; &, vû cette différence, je n'aurois pas manqué de traiter séparément les différentes méthodes employées pour parvenir à l'une & l'autre fabrique d'acier ; mais le sçavant & laborieux M. de Reaumur ayant, dans son Livre précieux, & à la suite d'une multitude d'expériences choisies, donné la méthode de convertir en acier le fer forgé; lorsque nous en serons-là, je ne serai que quelques additions, pour faire voir quels sont les différents usages reçus à cet égard en différents pays: mais nous en parlerons

Comme il est dans notre plan d'étudier la nature du fer, par les différentes expériences que l'on a faites à son sujet, je me contenterai de rapporter, ainsi que je viens de le dire, les différentes méthodes de convertir le fer crud en acier, fur lesquelles M. de Reaumur, dans son Ouvrage admirable, à gardé le filence, ou ne s'est expliqué que très-légérement. Dans le paragraphe suivant, je rapporterai la maniere d'adoucir le fer fondu, telle que M. de Reaumur nous l'a donnée.

aux environs de Wik ou de Trollbo, on a

par le moyen du feu & du vent, on convertit le fer crud en acier dans un foyer de forge. Le fer crud, qui est très-propre, se sond dans un fourneau, aux environs de Wikmanshyttan. La mine se tire d'une miniere peu éloignée, appellée Bisberget. Cette mine est d'une nature excellente: le fer qui en provient, est très-estimé, & propre à être converti en acier. La mine est noire, peu compacte & composée d'une infinité de petits grains, qui, broyés entre les doigts, se reduisent aisément en poussiere. Elle est trèslourde, & donne un fer très-tenace, qui n'est composé que de fibres & de tendons. Du fourneau de fusion qui est à Wikmanshyttan, on transporte le fer crud à Trollbo, où on le convertit en acier. La cheminée construite pour ce travail, est tout-à-fait semblable à celle d'une grosse forge, élevée, & se rétrécissant jusqu'à l'ouverture du dessus, par où fortent les fumées & les étincelles.

Le foyer, pour recuire le fer crud, est de la même figure qu'un foyer de forge : il est seulement un peu plus petit. Sur l'aire de la cheminée, il y a un endroit destiné pour y placer des charbons. Les parois du foyer sont fairs avec des lames de fer fondu, ainsi que le fond, pour lequel on choisit une lame plus épaisse. La thuyere est de cuivre, & doit être artistement placée sur une des lames de côté. La largeur du foyer, est d'environ 14 pouces; la longueur est plus grande: au reste, elle est indifférente. De la levre inférieure de la thuyere, jusqu'au fond du foyer, il y a fix pouces & demi. Il faut observer très-exactement ces dimensions pour sa position, & pour la construction du creuset. C'est en cela principalement, que l'art & le secret de convertir le fer crud en acier consistent : sans ces précautions rigoureuses, le travail ne peut réussir. A la partie antérieure du foyer, il y a une ouverture oblongue pour l'écoulement des scories superflues : on s'en sert aussi pour y passer des ringards, lorsqu'il s'agit de lever du foyer la masse de fer fondu, que l'on appelle smeltan.

Comme on l'a déja dit, la thuyere est à 6 pouces ½ du fond. On lui donne très-peu d'inclinaison, & elle en a assez, pourvû que de l'eau mise sur sa partie platte, puisse couler du coté du foyer. Une ligne droite, prolongée suivant cette inclinaison, n'aboutiroit pas, comme dans les autres foyers de forge; à l'endroit où le fond se termine vers le contrevent, mais elle iroit au pied du contrevent. La bouche de la thuyere est platte dans le bas, & ronde dans le dessus, de même que dans les autres forges, avec cette dif-Non loin d'Ehdemohre, en Dalécarlie, férence qu'elle est plus petite & moins ouver-te. Voyez la Planche XXI. AB est moindre que dans les autres foyers. Les buzes des

foufflets sont ici posées plus haut. Il faut beaucoup d'adresse & d'expérience pour placer la thuyere, de même que les buzes des soufflets, avec toute la précision requise.

Il faut encore beaucoup plus d'art, à ce que disent les Maîtres Ouvriers, pour donner aux soufflets un mouvement égal & uniforme, & pour distribuer le vent comme il convient. Ils ajoûtent que si par hazard les foufflets, la thuyere, ou les buzes, sont un peu dérangés de cette précision, tout habile que l'on puisse être, on ne parviendra pas à convertir le fer crud en acier; ce qui est cause que les soufflets, & leurs équipages, font attachés si fermement qu'aucun mouvement ne peut les déranger. Il faut aussi que l'eau qui fait mouvoir la roue, tombe fur cette roue, & ne la frappe pas de côté, parce que la force de l'eau en est plus grande, & le vent plus fort & plus égal. Si la thuyere est trop inclinée, de façon que le vent rase le fond, le fer qui est dessus, sera, dit-on, brûlé par l'action combinée de la flamme & du vent: car dans notre opération on ne couvre pas le fond de scories, comme on le fait dans les autres forges; il est exposé à être rongé par un feu sec, au point qu'il ne peut y résister que pendant quinze jours ou trois claircit & blanchit, sur-tout lorsque les sco-semaines, après quoi il faut le renouveller. ries sont sorties. On voit aussi que le vent ronge & creuse le parois qui lui est opposé & qui en est frappé; ce qui fait que l'on est de même obligé de le une fosse en forme de puits, pratiquée au renouveller très-souvent. On ne travaille à pied de la cheminée. A peine sont-elles sornotre ouvrage que le jour, & chaque jour on fait trois ou quatre cuites.

Tous les matins, quand on commence l'opération, on met dans le foyer des scories, ensuite des charbons, avec une légere portion de poussiere de charbons. On couvre le tout de fer crud. Le meilleur, & le plus propre à la conversion en acier, est celui qui a été coulé, ou coupé en petits morceaux. On remet des charbons fur ce fer crud, & on tient les morceaux dans le feu, jusqu'à ce qu'ils soient d'un rouge-blanc, ce qu'on appelle *blanc de lune*. Il ne faut pas qu'ils restent assez de temps au feu pour qu'ils on porte fous le marteau la masse enflammée. Le poids du marteau est de 18 à 20 grandes grandes livres, lispund, ou de 100 petites. livres, ou lispund. A l'aide de ce marteau, on met la masse en menus morceaux, & on la fait battre jusqu'à ce que les plus gros ne pésent plus que 3 à 4 livres. Si le fer est cassant à chaud, ou ce qui est le même, s'il a beauaisément que du verre : mais si c'est un fer tenace à chaud, & cassant à froid, il faut bien du temps & des coups de marteau pour le mettre en pieces. On remet sous le marteau celles que l'on juge trop grosses.

FOURNEAUX, 4º. Section.

On reporte ensuite au foyer ces morceaux informes & groffiers, & on les y place de façon, qu'ils foient, pour ainsi dire, à l'œil & sous la main de l'Ouvrier pour les pouvoir plonger dans le feu quand il le faut. Il tire d'abord dans le foyer une partie de ces morceaux, & les couvre de charbon. Pendant ce temps les soufflets vont plus lentement, parce qu'il faut un vent modéré jusqu'à ce que le ser soit liquéfié. De son côté, l'Ouvrier armé d'un rin-gard pointu, sonde les angles du soyer pour fçavoir s'il n'y a point de morceaux qui y foient cachés, ou bien hors de la sphère du vent. Quand il en trouve, il les retire & les ramene au vent. Lorsque le ser est liquésié au point d'occuper le fond du foyer, comme feroit une matiere fluide, on augmente le vent. Il faut employer toute son attention à connoître au juste le point auquel il est propre à être converti en acier, & celui auquel il est dans un état mitoyen entre le fer & l'acier. On s'en assure par quelques indices, soit en le fondant avec un ringard, foit aux étincelles qui, provenant du fer & des scories, passent à travers les charbons & la flamme. Au commencement de l'opération, la flamme est d'un noir jaunâtre; ensuite elle s'é-

Quand le fer a été tenu assez long-temps en fusion, on laisse écouler les scories dans ties que le fer se durcit. On sonde de nouveau l'état de la liquation, afin de juger si le fer est encore assez mol pour se laisser pénétrer par le ringard, ou bien s'il lui résiste; c'est-à-dire, afin de connoître s'il a acquis la dureté de l'acier. Cela fait, on tire dans le foyer de nouveaux morceaux pour les joindre aux premiers, qui sont déja recuits. On les fond de même que les autres l'ont été, & en continuant ainsi successivement, on augmente la masse qui est dans le foyer. On y remet encore une troisieme & une quatrieme fois de nouveaux morceaux de fer crud, en sorte que pendant quatre heures commencent à fondre. Quand donc le feu on fait quatre fusions différentes, & l'on les a bien pénétrés, on arrête le vent, & augmente la masse au quadruple. Ensin, on a une masse d'acier du poids d'environ 4 ou 5

Lorsqu'on juge que cette masse a été assez long-temps travaillée par le feu, on la fouleve à l'aide d'un ringard, que l'on insinue à cet effet dans l'ouverture pratiquée au desfous du foyer. Elle paroît alors de forme coup de soufres, il se met en morceaux aussi ronde, un peu creuse dans le dessus. Tirée du foyer, on la porte sous le marteau pour d'abord en rapprocher les parties, & ensuite la couper en quatre avec le secours d'un ciseau, presque de la même maniere qu'on le pratique dans les forges. A chaque travail,

on n'a pas une masse d'un poids égal : elle est Il ne montre pas encore dans sa cassure les tantôt plus grosse, tantôt plus petite; c'est ce qui fait qu'on la divise en 3, 4 ou 5 portions, suivant qu'elle le demande. Il en sort, comme à l'ordinaire, des étincelles très-subtiles, quelquefois même en grande quantité, d'un endroit plûtôt que d'un autre; mais elles ne

vont pas loin.

Quand on fond le fer pour le convertir en acier, si le vent est inégal, si la thuyere n'est pas bien posée, ou s'il y a quelque autre dé-rangement, il arrive qu'il n'y a point de scories dans le foyer, ce qui est cause que le fer se met difficilement dans une fusion bien liquide. Ce menstrue manquant, le fer brûle & acquiert de la fragilité, ce qui le rend d'une médiocre qualité. Pour remédier à cet inconvénient, on met dans le foyer une ou deux pelletées de fable de riviere. Le fond ne résiste pas long-temps aux scories qui s'y attachent; ce qui occasionne une perte & un déchet fur l'acier.

Après que la masse a été coupée sous le marteau en quatre morceaux, on les replace au feu du foyer pour y être chauffés; & lorsqu'ils ont acquis le degré de chaleur convenable, on les met en barres sous le marteau; ce qui se fair pendant qu'on fond de nouveau le fer crud dans le foyer. De ces morceaux coupés, on en met d'abord deux dans le feu, l'un plus proche du vent que l'autre. Lorsque le premier est chaud, on le porte sur l'enclume, où il est, à coups de marteau, allongé de moitié. Pendant ce temps-là on substitue à sa place, & on rapproche du vent le second morceau, qui étant chauffé convenablement, est à son tour porté sous le marteau. On en fait autant pour les deux autres morceaux, après quoi on bat l'autre extrémité qui reste à allonger, donnant à chacun de ces morceaux la forme d'un barreau quarré, de 15 lignes par face, sur 4 ou 5 pieds de longueur. On appelle alors ces morceaux Smeltarestaul, ou acier de fonte. Il n'est pas nécessaire pour cette premiere façon que les barres soient forgées avec exactitude, parce qu'il faut qu'elles soient encore battues & rebattues. Leur extension sous le marteau se foyer & forgé en barres, se casse en morfait comme dans les forges ordinaires.

L'acier que l'on veut battre sous le marteau, ne veut pas être chauffé au blanc, mais seulement d'un rouge tirant sur le blanc; ce qui fait que la couleur de l'acier, chauffé à propos, differe de celle que l'on donne au fer. Les coups de marteau doivent être plus précipités. Au fortir du forgeage, on jette l'acier dans une eau courante, afin qu'il puisse plus facilement être mis en morceaux; car il faut le casser de nouveau en petits morceaux, comme nous le dirons ci-après. L'acier crud qui n'a encore eu qu'une cuifson, n'a pas encore la vraie qualité de l'acier,

petits grains qu'il doit avoir. Quelquefois on apperçoit au centre un cercle plus ou moins grand, d'une couleur obscure, & composé de grains de la même nature.

On porte cet acier grossier & crud dans un autre foyer voisin, dans lequel on le travaille pour le purisser, & lui procurer ces grains très-sins. Pour cela, on le bat à plusieurs reprises. Dans cet attelier il y a un marteau du poids d'environ deux grandes livres & demie, lispund, & une enclume avec son stoc, en Suédois stæstok, placée proche de terre. Vis-à-vis le stoc il y a une selle à trois pieds, sur laquelle l'Ouvrier est assis pour tourner & retourner habilement la barre. L'arbre qui fait mouvoir le marteau, a douze dents, qui le font battre si vîte que l'œil n'en peut suivre les coups, lesquels sont presque aussi précipités que les battements d'une petite montre. Qu'on juge de-là s'il faut un habile Ouvrier pour façonner sous le marteau une barre d'acier.

Dans ce même attelier, il y a une petite cheminée & un foyer, tant soit peu différents de la cheminée & du foyer que nous venons de décrire. La thuyere est posée comme dans le premier foyer. Elles ont l'une & l'autre la même grandeur, la même forme, le même orifice. L'ouverture de celle-ci est seulement un peu plus élevée; voyez la Planche XXI. AB est un peu plus grand, de sorte que son orifice ressemble à un demi-cercle. au lieu que dans le premier foyer il ressemble à un segment d'ovale. Depuis la thuyere, qui s'appelle forme, jusqu'au fond du foyer, il n'y a que deux ou trois pouces. Le foyer a 11 ou 12 pouces de largeur, sur 14 à 16 de longueur. On ne demande point pour ce foyer une si grande précision que pour l'autre. Il importe peu que la thuyere, qui est de cuivre, soit placée un peu plus ou un peu moins haut. Au-devant de la cheminée il y a une ouverture de figure oblongue pour la sortie des scories, & audessous un petit puits pour les recevoir.

L'acier grossierement cuit dans le premier ceaux pour être mis dans le second foyer. Il est facile de le mettre en pieces : pour cela il sussit de le laisser tomber sur quelque corps dur, ou bien on se sert d'un marteau, parce qu'ayant été éteint dans l'eau, il a acquis de la dureté & de la fragilité. On arrange ces nouveaux morceaux avec un certain ordre, représenté dans la Planche XXI. D'abord on en pose deux, coupés de la largeur du foyer, en guise de chenets, sur lesquels on en met 7 ou 8 autres C, C, C, C, fuivant la longueur de ce même foyer; on les charge encore d'autres mis en travers sur les seconds. Il est indifférent que ces morceaux

soient ou non de la même longueur; mais sus des scories en susson, & ensuite de l'aril est essentiel de prendre garde qu'ils ne se touchent par les côtés : cela les gâteroit, à ce que l'on dit. Sur cette espece de grillage on met un panier de charbons choisis; l'autre les différents barreaux; on le rece grillage est sur la thuyere, le vent qui passe à travers les interstices, fait un grand

bruit. Au bout d'une demi-heure ou de trois quarts d'heure, ces morceaux ainsi rangés l'un sur l'autre, peuvent être assez chauds. On arrête alors le vent, & on les tire du foyer, les uns après les autres. On prend d'abord celui de dessus, qui est sous la main; on le porte sur le champ au marteau pour y être forgé en petits barreaux, de longueur inégale, depuis un demi-pied jusqu'à deux pieds. Deux Ouvriers sont assis proche de l'enclume sur leurs selles à trois pieds; l'un d'un côté du marteau, l'autre de l'autre; & quand le morceau qu'on a apporté sous le marteau, est étendu & façonné d'un bout, l'Ouvrier qui est du côté façonné le faisir avec célérité, & forge & façonne l'autre bout; en forte que chaque morceau est battu dans toute sa longueur tout de suite. Pendant qu'il est encore chaud, on le jette sur le champ dans le bâche (1), rempli d'eau courante, pour qu'il y prenne la dureté de l'acier. On n'y jette pas les deux gros morceaux qui ont servi de supports. Ensuite on met tous ces morceaux, façonnés en acier, en un paquet; & par le moyen des deux gros morceaux, dont nous avons parlé & avec lesquels on les contient, on les arrange de façon qu'ils ne paroissent plus faire qu'une seule masse. Après qu'on a ainsi arrangé un tas de 16 ou 20 morceaux, on le serre dans une tenaille, & on le reporte au foyer, où on le chauffe jusqu'au blanc. On ne les rassemble ainsi en un seul faisceau, qu'afin que quelle que soit la qualité de chaque barre, toutes ensemble ne fassent plus qu'un même corps; c'est-à-dire, que si l'une d'elles est défectueuse en quelque point, par exemple, si, elle avoit été trop ou trop peu chauffée, les autres la récompensent, & par leur mélange forment un tout uniforme: & si on les chauffe toutes jusqu'au blanc, ce n'est qu'afin que l'acier acquiere la vertu qui le rend élastique. Ces 16 ou 20 morceaux accollés l'un contre l'autre, se soudent plus aisément les uns avec les autres, au moyen de l'argile seche &

pulvérisée, dont on les saupoudre. chaud d'un côté, on jette dessus de l'argile en poudre dans toute sa longueur, & au milieu; après quoi on le retourne. Au mo-

gile en poudre. Tout cela fait, on retire le paquet du foyer; on le frappe avec un marteau à main pour rapprocher l'un de on donne ensuite le feu & le vent. Comme met au feu ; on jette de nouveau par dessus de l'argile pulvérisée, & quelque portion de scories en fusion. Enfin à force de feu, d'argile, & de coups de marteau à main, on réunit tous ces barreaux en un seul, que l'on tire par un des bouts en une barre quarrée de quatre pouces d'épaisseur, qu'on laisse refroidir à l'air.

Le bout qui n'a pas été étendu, se bat de même que l'autre, après avoir été suffisamment chauffé. On laisse le milieu plus épais que les deux bouts. Pour cela, il ne faut que deux chaudes, & aller deux fois au marteau.

La longueur de ces barres d'acier est pour l'ordinaire de 9 ou 10 pieds. On les casse pour les mettre ensuite en paquets. Chacun de ces paquets pese huit grandes livres, lispund, & trois petites; environ un quintal.

Cette espece d'acier, s'il n'est meilleur, est tout au moins aussi bon que celui de Carinthie & de Stirie.

Observations touchant la conversion du fer crud en acier.

IL y a encore bien des choses à sçavoir & à remarquer, que je n'ai pû placer commodément dans la description qui précede, & que je rapporte ici sous la forme d'obfervations.

1°. L'excellent acier doit être immédiatement fabriqué avec du fer crud, afin de le préparer, pour ainsi dire, dès son origine à en prendre la nature. Les sabres, les épées, les ressorts, &c. se font avec cet acier. Celui fait avec du fer forgé n'acquiert pas la même qualité. Il perd sa dureté si on le met souvent au feu, qui chasse les parties sulphureuses & salines qui s'étoient insinuées dans ses pores. Il revient même à sa premiere qualité de fer forgé, au lieu que l'acier fait de fer crud n'y revient que très-difficilement.

2°. Pour la conversion du fer crud en acier on doit choisir celui qui est dur, ferme, & connu pour donner un fer tenace & de bonne qualité. Celui qui est mol, ne vaut rien pour cela. L'acier qui en provient, se fent de son origine : il est trop doux, & plie aisément. On ne peut en fabriquer des instruments qui demandent une certaine dureté. Lorsque le paquet dont il s'agit, paroît Si le fer crud est si ferme qu'il casse difficilement, même étant chauffé, l'acier qui en provient est excellent pour ces sortes d'instruments : mais si on employe du fer ment même de ce changement on jette def- crud, doux & tenace, semblable à celui de

⁽¹⁾ Petit réservoir d'eau, creusé dans un tronc d'arbre, qui se remplit perpétuellement d'eau à mesure qu'il se vuides

Danmorie, qui vient des mines de Klacka ou de Taberg, lesquelles donnent une espece de fer doux & pliant, l'acier participe à ces qualités; ce qui fait qu'étant d'ailleurs bien préparé, il est très-propre à faire des épées & des ressorts. On prétend que l'acier, qui vient d'un fer crud, trop dur, est fragile & fans nerfs. Il n'en est pas de même si le fer est médiocrementdur, mais d'ailleurs très-tenace.

Pour choisir donc du fer qui donne de l'acier d'une bonne qualité, il faut prendre celui qui fond aisément. On assure que le vent & la chaleur le pénétrent plus facilement. Cette espece de fer est grise, couleur qui vient de ce que dans le fourneau il y a eu plus de charbons que de mine, lors de la fusion. Le fer cassant à chaud & à froid n'y est pas propre: on en fait difficilement de l'acier; & ceux qui le tentent, au lieu d'acier, n'ont souvent qu'un fer dur, brûlé & corrompu. C'est pourquoi dans quelques endroits de l'Allemagne on appelle mine d'acier, des mines de fer, parce que leur conversion en acier est plus facile. Si le fer contient une petite partie de soufre doux, on dit qu'il est excellent pour la conversion en acier; & que celui qui en provient, est très-tenace. Il faut porter plus souvent sous le marteau le fer chargé de foufres, & l'amollir par des coups réitérés. On rejette le fer cassant à froid, comme étant de nul prix, nulle valeur. Si on n'a pas de mine qui donne du fer dur & tenace tout à la fois, on a coutume d'y mêler une partie de mine sulfureuse: mais il faut beaucoup de prudence dans ce mélange pour obtenir de l'acier d'une bonne qualité.

3°. On coule le fer crud, destiné à être converti en acier, dans des lits de sable pur de riviere. On prétend que cette précaution contribue à faciliter sa conversion en acier, & à sa bonté. On ne le coule point comme l'autre dans des lits faits de scories pulvérisées, ni sur du gros sable, mais sur un sable menu, pur, & tiré d'un marais ou d'une riviere. La poudre de scories liquésie très-facilement le fer. Il est essentiel que le fer crud ne soit pas en trop gros morceaux, parce qu'alors il fond & se convertit en acier, avec moins de charbons.

4°. La premiere espece d'acier s'appelle en Suédois smæltare-stauhl, ou de l'acier de fonte, propre aux instruments de la campagne & à faire des briquets : mais il n'est pas encore assez travaillé pour faire des épées & des ressorts. On tient qu'il est trop fragile, raison pourquoi on le prépare & le pu-

rifie dans le second foyer.

5°. La masse destinée à faire de l'acier, au sortir du feu du premier foyer, & encore barres, il n'est pas nécessaire que les soufpulvérisée, avant que d'être travaillée & presser que par deux cammes. cassée sous le marteau.

δ°. On tire quatre fois les fcories du premier foyer avant que la masse soit préparée & divifée en quatre morceaux sous le marteau, c'est-à-dire, à chaque fois que l'on y met de nouveaux morceaux.

7°. Dans le second foyer on chauffe les morceaux d'acier jusqu'au blanc, & l'on a foin que le feu n'aille pas plus loin: autrement ils se fondroient & se mettroient en une espece de masse, ce qui nuiroit à leur conversion en acier. Ce motif doit bien engager à observer soigneusement le degré de chaleur.

8°. On dit que pour cette opération les charbons de hêtre & de chêne font excellents: on emploie aussi avantageusement ceux de bouleau & de pin. Les charbons secs & nouveaux sont préférables à ceux qui sont vieux & humides, lesquels ne font d'aucune utilité. Pour faire ces charbons, il faut que le bois soit sec & bien fendu : il faut aussi préserver les charbons de toute humidité, en les tenant à couvert. Les charbons récents font les meilleurs, parce qu'ils font très-secs. Ils liquéfient le fer plus efficacement. Il faut observer qu'il ne faut pas mêler ici les charbons doux & tendres avec les durs, comme ceux du bouleau. Il faut aussi qu'ils ne soient point mêlés de pierres ni de terre. Une mesure descharbons de bouleau fait autant d'effet qu'une mesure ou une mefure 1/2 de charbons de pin. Pour échauffer la seconde fois l'acier & le porter ensuite sous le marteau, il faut aussi des charbons excellents, tels que ceux de bouleau, de hêtre, ou de chêne. Les charbons fossiles peuvent encore être de quelque utilité, parce que l'acier qui en est chauffé, soude bien.

9°. Les soufflets doivent être d'une grandeur moyenne; & plus le bois dont ils seront faits, sera compact & dur, meilleurs ils feront. On met trois cammes pour baisser les foufflets, au lieu de deux que l'on met ordinairement dans les forges, parce qu'on a besoin, pour notre opération, d'un seu violent. Quelques-uns prétendent que les soufflets doubles de cuir sont meilleurs que ceux de bois : il faut aussi que les buzes entrent davantage dans la thuyere. Les caisses doivent être relevées par des leviers courbés, comme en Stirie & en Carinthie, parce que le mouvement est plus prompt & plus égal. Plus les soufflets vont vîte, plus, s'il est permis de hasarder ces expressions, le feu est léger, gai, vif; plutôt la conversion en acier est faite. Plus on veut que l'acier foit dur, plus il faut que les charbons soient secs & forts, & le fer en petits morceaux. Quand il n'y a plus qu'à mettre l'acier en toute bouillante, se roule dans de l'argile slets aillent si vîte : il ne faut alors les faire

10°. Le déchet du fer, pour être converti en bon

en bon acier; est de près de moitié: 26 livres de ser crud ne rendent gueres que 13 livres d'acier. Un habile Ouvrier peut en avoir 14. La perte dans le premier foyer, est de 24 sur 60 ou 64, & de 8 dans le second: ou ce qui est le même de 8 parties; il en pétit trois dans le premier foyer, & une seulement dans le second.

11°. On tire beaucoup de scories du second soyer, & on peut l'en débarrasser toutes les sois qu'on le juge à propos. Les scories qui en sortent, sont très-rouges & d'une consistance épaisse: on a cependant remarqué qu'il ne saut pas totalement en priver le foyer, parce qu'alors l'acier, trop brûlé &

trop desséché, perd de sa qualité. Pour faire de bon acier avec du ser crud, il faut qu'il soit chaufsé à propos, sans quoi la conversion ne s'opere pas. On dit qu'à l'odorat, on peut distinguer si l'acier n'est pas trop chaussé, parce qu'alors il en exhale une mauvaise odeur. L'art & la science consistent donc à le chauffer convenablement & à propos, c'est-à-dire, à brûler & faire dissiper par le seu ce qui le rendoit ser. Il saut qu'il soit aussi bien siquésié, que dans un fourneau de fusion. Si la flamme & le vent ne le pénetrent pas bien, il n'acquiert jamais la qualité d'acier. Pour que cette opération réussisse, on fera un foyer capable de contenir au plus 3 ou 4 grandes livres, lispund, parce qu'une petite quantité se liquésie mieux, & se raf-semble mieux en masse qu'une grande; outre que la masse est plus intimement pénétrée du feu, que si elle contenoit 8 ou 9 de ces grandes livres. Quelques-uns font de plus grosses masses, & operent plus vîte dans le même espace de temps; mais on a remarqué que l'acier , qu'ils faisoient , n'est pas entiérement dépouillé des parties qui constituent le fer : en Stirie, on ne fait que de petites masses; aussi y fabrique-t-on de l'acier de la m'eilleure qualité.

La profondeur de ce foyer, fous l'orifice du vent, doit être de 6 pouces, la largeur de 12. L'orifice de la thuyere est étroit, & n'a qu'un pouce, afin que le vent soit plus pénétrant, plus aigu & plus fort. La thuyere est plus longue dessus que dessous, afin que le torrent du vent soit dirigé vers le fond du foyer : pour cela, on la pose fort obliquement. La partie antérieure de la thuyere ne doit être élevée au-dessus du foyer que de cinq pouces, si le fer crud ne fond pas aisément; mais s'il est d'une fusion facile, le fond sera éloigné de la thuyere de sept pouces ou sept pouces & demi, & alors on ne la met pas si obliquement: car autrement, on prétend que l'opération se feroit avec tant de force, qu'on n'auroit point de masse d'acier. Il faut avancer la thuyere de deux pouces FOURNEAUX, 4°. Section.

plus l'opération ira vîte. La lame de fer sur laquelle on pose la thuyere, doit être un peu inclinée en dedans. Le fond aussi doit être incliné vers le devant, prenant garde néanmoins que cela ne lui donne un trop grand degré de chaleur. Il saut aussi soigner, que l'ouverture pour la sortie des scories soit bien fermée: si la lame de sonte, qui sert de fond, ne résiste pas bien à l'action du vent & du seu, on peut y en mettre une autre de

pierre.

Pendant que l'on tient le fer en fusion dans le creuset, il faut pousser le vent jusqu'à ce que toutes les scories soient évaporées & dissipées par le feu, de façon que toute la matiere soit convertie en acier, & qu'il ne reste ni sibres, ni silaments du fer. Si par lui-même le fer n'est pas fluide, il faut jetter dessus du sable de riviere, sec & pur, ou des cendres de bouleau; cela rend la liquation chaude, fluide & dure: mais il ne faut pas, au lieu de fable ou de ces cendres, y jetter des scories en poussiere: d'abord qu'on en voit une certaine quantité dans le foyer, au point qu'elles surnâgent la masse d'acier, il faut les faire fortir; autrement, elles empêcheroient la conversion du fer. Si la matiere est trop liquide, & qu'on ne puisse obtenir de l'acier, il faut jetter des scories, mais en petite quantité: car si on en met trop, on la réduit en ser. Pour avoir de l'acier le plus pur, & totalement dénué de fer, il faut fondre trois fois la matiere avant que d'avoir une masse; & quand elle est formée, il faut jetter dessus une petite partie de fer crud en poussiere, de cette espece qui a été fondue avec plus de charbons que de mine : une ou deux petites livres de cette poussiere suffisent, & aident à convertir en acier la totalité du fer.

12°. La masse ainsi disposée est portée sous un marteau qui pese 16. grandes livres, lispund; si on veut de l'acier excellent, on casse les barres, on les rassemble, on les chausse, on les bat huit fois, au lieu qu'on ne fait toute cette besogne que deux ou trois fois, quand on ne veut que de l'acier destiné à certains usages: celui que l'on veut souder, s'arrose de menu sable de peur qu'il ne brûle.

Quand on étend l'acier en bartes, il en périt trois petites livres par grande: mais quand on le resoude & qu'on l'étend, il en périt près de six. Si on veut avoir un acier qui tire bien des étincelles de seu du caillou contre lequel on le frappera, il ne saut pas tant l'étendre sous le marteau, ni si souvent: pour un quintal d'acier, ou suivant la façon de compter des Ouvriers, pour 8 grandes livres, il saut deux lesses & demie, ou 30 tonnes de charbons.

Il faut avancer la thuyere de deux pouces 13°. On a coutume d'essayer, si l'acier de dans le foyer. Plus le fond en sera proche, fonte est d'une bonne ou mauvaise qualité,

c'est-à-dire, s'il peut se ramasser & s'éten- ensuite en barres. Ces barres cassées de nouz dre sous le marteau, aussi aisément que le fer veau en plus petits morceaux, on les met en de la meilleure espece : s'il n'a ni gersures ni croix dans le foyer, & en forme de grille. fentes, c'est une marque d'une bonne qualité. Celui dans lequel on voit de gros grains, sans qu'il y ait ni parcelles de fer, ni scories, est très-dur: cela vient de ce que cet acier a été médiocrement brûlé. Le meilleur signe d'un bon acier est, lorsqu'il ne devient pas mol, quoiqu'il ait été souvent porté au feu : on en porte le même jugement lorsqu'il est dur, fort & nerveux tout ensemble. Quand on casse du bon acier, il rend un son désagréable : on en juge favorablement, quand il jette beaucoup de feu. Lorsqu'on veut l'éprouver, on en fait, par exemple, un ressort de sussil, parce que celui qui y est propre, convientà toutes les especes de ressorts, aux épées, aux aiguilles & autres fils d'acier. Si un cifeau peut tailler six ou sept livres, avant que l'on soit obligé de le passer sur la meule, c'est la marque d'un excellent acier, qui peut être employé à toutes sortes d'ouvrages. Il y a trois especes d'acier, qui ont chacune leur famille, si on ose le dire, & avec lesquelles on peut ajuster & polir tout ce qui est susceptible d'acier. D'autres en comptent 8 ou 10 especes: car on peut le durcir plus ou moins, suivant les différents usages auxquels on le destine, & par ce moyen en faire d'autant d'especes que l'on veut.

D'une autre manufacture d'acier en Suede.

On dit qu'il y a long-temps, & même dès celui de Gustave-Adolphe (1), que la manufacture d'acier de Quuarnbacka est établie. Il y a deux foyers. La cheminée est si élevée, qu'un Ouvrier peut s'y tenir de bout. Au lieu de plaques de fer, pour le fond & les parois du foyer, on se sert d'une espece de pierre talqueuse. On emploie des soussiles de bois aussi grands que ceux des sorges. Il y a deux marteaux, pesants chacun un poids coup d'acier préparé dans les manufactures de marine. A chaque fois, on met dans le de Wedewang & Quuarnbacka. foyer 10 grandes livres de fer crud, qui fe recuit à merveille, comme dans un foyer de forge: mais on tire souvent les scories, de façon que cette masse de fer fond dans un bain sec, & non dans un bain de scories. Quand on veut recuire le fer, on jette souvent dessus des cendres mêlées avec du vitriol & de l'alun. Les Ouvriers prétendent qu'au moyen de ce mélange, on fait de meilleur acier. Ils n'ont point de regle pour la quantité de fer à recuire en même temps. Tantôt ils en mettent plus, tantôt moins. acier. Lorsqu'on cuit le fer la premiere fois Lorsque le fer fondu est ramassé en une dans les foyers de forge, & lorsque la liquation masse, on la porte sous le marteau: on l'y est extrêmement sluide, il surnâge ordinairedivise en plusieurs morceaux, que l'on tire ment de petites masses ou morceaux d'acier,

On y jette par-dessus des cendres mélangées d'alun & de vitriol; après quoi on les étend une seconde fois en barres, que l'on recasse encore; & on continue de réitérer la même opération, autant de fois qu'il est nécessaire, pour avoir de l'acier, tel qu'on le demande.

L'acier groffier, que l'on appelle fatstauhl, ou ce qui est de même, celui qu'on a coutume de mettre dans des barils, se fait avec la premiere masse qui est tirée du foyer, & battue sous le marteau. On l'éteint ensuite dans l'eau, ce qui le durcit; l'acier le meilleur, tel que celui pour épées, se met quatre fois en grilles, & se bat quatre fois. La plus excellente espece y est mise, & battue huit fois. A chaque fois , on l'éteint dans l'eau, & on la destine à faire des ressorts. On marque l'acier toutes les fois qu'il passe au feu, afin qu'on puisse en connoître la qualité. Au reste, les habiles Ouvriers en jugent au grain. Si l'on y voit des stries & des taches obscures, ils prétendent que c'est un signe que l'acier n'a pas été ou bien cuit, ou assez battu, ou bien mélangé. Le meilleur est celui qui blanchit comme de l'argent.

L'enclume pese un poids de marine : elle est large de deux palmes. Chaque semaine on peut faire 1400 pesant de gros acier, ou acier en barils, 1200 d'acier à épées, & 800 d'acier à ressorts. Un quintal ici est de

grandes livres, lispund, ou de 160 petites. Pour un quintal du meilleur acier, celui à ressorts, il faut treize grandes livres & demie de fer crud & 26 tonnes de charbon. Pour un quintal de la qualité moyenne, l'acier à épées, il faut 10 grandes livres de fer crud, & 24 tonnes de charbon. Enfin, pour un quintal de gros acier, celui en barils, il faut 10 grandes livres de fer crud, & 9 tonnes de charbon. Aujourd'hui on emploie beau-

Maniere ordinaire en Suede de se procurer de l'acier dans les foyers de forge lorsqu'on y recuit le fer crud.

Quoique j'aie déja indiqué, dans le second paragraphe de cet Ouvrage, la méthode dont se servent les Ouvriers pour fabriquer de l'acier dans les foyers de forge; cependant je crois devoir encore rapporter ici cette méthode, d'autant plus qu'il s'y agit de la conversion immédiate du fer crud en

qui, bien éloignés de s'attacher aux angles, l'espece de croûte qui couvre le fer , parce ou de descendre au fond du foyer, flottent çà & là sur la matiere en bain. Ces morceaux sont inégaux, & d'une forme grossiere; mais ils font ronds dans la partie qui touche le métal. Par leur couleur on les distingue du fer. Outre que l'acier surnâge le fer, il ne s'y joint pas facilement, à moins qu'on ne l'approche du vent. Alors il fond & se mêle au métal en fusion, sans quoi il ne s'y joindroit pas. Ces morceaux pesent ordinairement 6, 10 ou 15 livres. Les Ouvriers disent que c'est un très-bon acier, & très-propre à aciérer tous les outils. Ils prétendent aussi que le ser privé de cet acier n'y perd ni n'y gagne. On affure que de toutes fortes de fer on peut

Description plus exade de la maniere de convertir le fer crud en acier suivant de l'autre : que les fers cassants à chaud ou à froid en donnent; mais que la nature de l'acier varie suivant celle du fer. L'acier qu'on obtient ainsi, est, dans sa fracture, de couleur grise, tirant sur le blanc, composé de grains très-petits & très-durs. On dit que le point principal de la conversion du fer en acier, consiste à observer que la thuyere soit posée obliquement dans le dégré d'inclinaison convenable. L'usage a appris que si la thuyere n'est pas dans sa véritable position, on ne peut avoir un morceau d'acier. Il faut pour cette conversion, que le vent soit di-rigé plus obliquement. Les Ouvriers ont, pour la poser, des regles & des mesures suivant lesquelles on la place dans la plus grande précision. Sans cela, il ne faut pas s'attendre à avoir de l'acier.

Maniere de faire de l'acier en Suede avec du fer crud, fait avec des mines de marais de Dalécarlie.

Voyez le paragraphe troisieme, page 71.

Maniere de convertir le fer crud en acier dans le Dauphiné.

En Dauphiné, dans la montagne de Vauche, aux environs de la ville d'Alvar, il y a plusieurs galleries, par le moyen desquelles on tire beaucoup de mine de fer. On met dans un foyer, que l'on appelle affinerie, le fer crud qui en provient. Ce foyer est plus profond qu'à l'ordinaire ; on dirige le vent directement sur la masse qui fond petit-à-petit. Le creuset est environné & construit de plaques de ser. On n'agite point, comme ailleurs, le fer en fusion; mais on le laisse en repos jusqu'à ce que le soyer en soit plein; après quoi on arrête le vent, & on débouche un trou destiné pour l'écoulement du fer, & par lequel tout celui qui est fondu, s'échappe & se met en petites masses de différentes groffeurs. On ôte la partie ex-

que ce ne sont que des scories. Le reste se porte sous le marteau, & se met en barres de la forme ordinaire.

Dans un autre foyer voisin, qui s'appelle chaufferie, on chauffe ce fer jusqu'au blanc. Là, il n'est pas nécessaire d'avoir un seu si ardent. On met une espece de sable sur le fer, pour, à ce qu'on dit, modérer la chaleur. Lorsque la barre est suffisamment chauffée, on la porte au marteau ; après qu'elle est forgée, on la jette dans l'eau pour la dureir. Il faut pour cela que la barre soit encore très-

M. de Reaumur

M. de Reaumur, dans son admirable Traité de la conversion du fer forgé en acier, donne aussi la méthode dont on se sert en France pour faire de l'acier avec du fer crud. Voici ce qu'il en dit.

Pour faire de l'acier, on prend du fer crud qui soit blanchâtre, en présérant néan-moins celui qui tourne à la couleur grise. On met l'extrémité de la gueuze dans un foyer, comme si on vouloit forger du fer à l'ordinaire. Ce foyer est plus profond que ceux ordinaires des forges. En quelques endroits il a depuis deux jusqu'à deux pieds & demi de profondeur. On laisse la masse tranquille, & simplement couverte de charbons allumés. La flamme excitée par le vent, est dirigée sur le fer qu'on veut fondre. Lorsque dans le creuset il y a autant de ser en susion qu'on le desire, c'est-à-dire, quand il est presqueplein, on arrête le vent. Dans quelques endroits on ouvre pendant un peu de temps, puis on referme un trou qui est proche le fond ; ce que l'on fait de moment à autre pour laisser couler en petites masses le fer liquide. Dans d'autres endroits, on laisse la masse dans le soyer, afin qu'elle s'y dur-cisse & s'y sige. Quand la croûte extérieure est prise de l'épaisseur d'un pouce, on l'enleve sur le champ : mais avant que d'ôter cette croûte, on enleve d'abord le lit de matiere vitrifiée qui furnage & qui se refroidit le premier. Lorsqu'on coule la masse, comme nous l'avons dit, on voit ce lit sur la surface de la masse. On sépare ainsi le fer de sa partie terrestre : pour les sulfureuses & les falines, elles restent.

Dans quelques endroits où l'on fait le meilleur acier de cette espece, tantôt les parois du foyer sont faits avec des plaques de fer, tantôt ils ne sont que de pierre. De façon ou d'autre, ils sont intérieurement garnis ou enduits d'un lit de poudre de charbon, entérieure de ces masses, ou pour mieux dire, sorte que le ser sondu prend la forme d'une boëte ou panier de charbons en poussiere. on remarque, 10. Son extrême affinité avec Quelques Ouvriers jettent aussi dans leurs foyers, de la corne, de la suie, & autres

choses pareilles.

dans un autre foyer nommé chaufferie, où on la chauffe pour en paffer une partie des sels & des soufres superflus. On n'a pas besoin d'en séparer la matiere vitrifiée; il ne faut pas non plus un feu bien violent. Il sussit que l'acier soit chauffé, & il n'est pas nécessaire de le remuer, & retourner comme on fait pour le fer. La grande science est de connoître quand il faut le tirer du feu : car si on le tient trop long-temps en sueur, on prétend qu'il se remet en fer. De-là, quelques précautions que l'on prenne, il arrive qu'une portion de pâmé. la masse $\frac{\hat{x}}{3}$, $\frac{1}{4}$, &c. conserve sa nature de fer. Il est bien difficile qu'elle chausse si également objet de la conversion du fer crud en acier, par-tout, qu'une partie n'essuye pas un plus grand dégré de chaleur que l'autre; ce qui la fait retourner en fer, & est cause que souvent la même barre est en partie ser, en partie acier. Ce n'est pas en ce cas un grand mal : mais c'en est un lorsque l'acier recelle quelques vestiges de fer, tantôt au centre, tantôt à la surface, suivant la dissérence de la chaleur & des coups de marteau, qui peuvent pousser une parcelle de fer d'un endroit à l'autre. Il résulte de-là qu'il est très-difficile d'obtenir par cette voie un acier tota- Maniere de convertir le fer crud en acier lement dénué de fer. Dans plusieurs atteliers, lorsqu'on met l'acier au seu pour la seconde fois, on jette dessus une espece de sable, Le fable entoure & enveloppe la masse métallique, & empêche qu'elle n'effuye une trop grande chaleur, & conséquemment qu'elle ne retourne à sa premiere qualité de

Dans quelques endroits on prépare l'acier immédiatement avec la mine : on la rent seulement en ce que dans les soyers à laisse refroidir après qu'elle a été fondue, dans le fournéau même où on l'a fondue. La masse ressemble à une boule applatie, que l'on coupe en morceaux paralleles: enfuite on les porte dans le foyer nommé chafferie; & quand ils font chauds, on les porte sous le marteau. On a remarqué que le milieu des barres forgées étoit de fer pur, & le tour d'acier, quoique le tout eût été également battu & & chauffé. La circonférence ou l'enveloppe de la barre, est acier, & l'intérieur est de fer. Au rapport des Ou- ringard il faut agiter & retourner la masse. vriers, les morceaux qui se détachent de la masse, donnent le meilleur acier.

de Reaumur annonce que le fer crud a beaucoup de ressemblance avec l'acier, & qu'il est & on les y tient dans une espece de sueur composé d'un mélange de parties terrestres, continuelle l'espace de six heures, pendant sulfureuses, salines & métalliques. Qu'en lequel temps on fait couler les scories. On

l'acier. 20. Que si à l'aide du feu on chasse les parties sulfureuses du fer crud, il en résulte un acier intraitable, & plein de ger-Cette masse ainsi liquésiée se porte ensuite sures, qui résiste aux coups de marteau tant qu'il est chaud, & qui se durcit merveilleusement lorsqu'on l'éteint dans l'eau. 3°. Que si on chausse le ser crud jusqu'au point d'en expulser les parties inflammables & falines, l'acier devient traitable, & se durcit en l'éteignant dans l'eau. 4°. Que si on le chauffe seulement jusqu'à un certain point, il se change bien en acier, facile à traiter, mais qui ne peut se durcir, quoiqu'on l'éteigne dans l'eau. 50. Enfin, que si on le rechauffe une seconde fois, il donne un acier que l'on appelle acier

M. de Reaumur traitant toujours le même dit encore qu'il faut observer que ce ser crud foit bien purgé de ses parties terrestres: mais que jamais cette espece d'acier ne peut l'être aussi bien que celui fait avec du fer forgé; qu'il faut bien prendre garde de le brûler, ce qu'on empêche par le moyen de sable & de scories pulvérisées, & que les ferrements rongés & usés à force de servir, tels que des clous, &c. peuvent se liquésier, & sont très-propres à être convertis en acier.

à Saltzbourg.

Pour avoir de l'acier, on choisit la meilou de matiere vitrifiée, réduite en poussiere. leure mine, de couleur brune & rousse, qu'il faut d'abord calciner : ensuite, à l'aide d'un fourneau de fusion, on la fond en petites masses, propres à être mises en acier. Ces masses pesent seulement quatre quintaux. Les foyers à faire de l'acier sont semblables à ceux des forges de Saxe. Ils diffeacier la thuyere est placée un peu plus obliquement qu'en Saxe. Chaque masse se fond séparément. Le métal en fusion ne doit pas être si clair, mais un peu épais en coulant. La premiere fois qu'on met la masse de fer crud dans un foyer de conversion en acier, il faut la tenir au feu, dans une espece de liquation pendant l'espace de douze heures, durant lequel temps il faut, comme dans les forges, faire écouler les scories superflues. Pendant leur écoulement, on dit qu'avec un

On la tire ensuite du foyer, & on la divise sous le marteau en plusieurs mor-Dans un autre endroit de son Traité M. ceaux, que l'on éteint à mesure dans l'eau. On remet ces morceaux dans le même foyer, examinant de la fonte pure & bien brillante retire une seconde fois du foyer la nouvelle

masse qui s'y est formée; on la porte enfuite sous le marteau, où on la partage en nouveaux morceaux, qu'on éteint encore dans l'eau. Par ces recusson & extinction réitérées, la matiere se durcit prodigieusement. Elle n'est pas cependant encore convertie en véritable acier, & ne peut être forgée en barres, qu'on puisse dire être d'acier : c'est pour cela qu'on la reporte au feu pour la troisieme fois, & qu'on l'y tient pendant fix heures, au bout desquelles on l'en retire pour la mettre en barres épaisses, qu'on éteint encore dans l'eau.

On casse en morceaux ces barres grofsieres, & on les rebat pour les réduire en quarrés de six lignes. Chaque fois qu'on les éteint dans l'eau il faut qu'ils soient chauds pour prendre de la dureté. On met du sel commun dans l'eau, pour lui donner un plus grand dégré de froid. Quand les barres sont achevées, il faut les chauffer au blanc, & les éteindre une derniere fois dans l'eau salée. Cet acier est extrêmement estimé.

chacun, & qui s'appellent Bisson. Quatre quintaux de fer crud rendent deux quintaux & demi de bon acier. Le quintal & demi de déchet se perd en sumée & en scories. On mêle par moitié les charbons durs & doux, & à chaque chaude on en consomme six facs. Deux Ouvriers pendant une semaine peuvent faire 15 à 16 quintaux de bon acier. On fair en Carinthie, & suivant cette méthode, une quantité d'acier qu'on vend sous le nom d'acier de Stirie ou de Steiermarck.

Maniere de convertir le fer crud en acier dans la Carinthie, le Tirol & la Stirie.

IL y a dans ces trois provinces plusieurs foyers destinés à forger le fer, & à convertir la fonce en acier. Ces derniers font conftruits de la même maniere que les foyers de Saxe, que l'on appelle Frisch ou Zerrenfever. La thuyere entre assez avant dans le foyer, & y est posée assez obliquement. A chaque fois, on met dans le foyer, & on y fond quatre quintaux & demi de fer crud que l'on tient dans une espece de sueur & de cuisson pendant trois ou quatre heures, ayant soin d'agiter la masse avec des ringards, & y jettant à chaque fois de la pierre à fusil calcinée & pulvérisée. On dit que cette poudre sert à détacher les scories du fer qu'on veut convertir en acier, & qu'elle aide à la séparation des matieres impures. Lorsque le fer a été tenu pendant 3 ou 4 heures dans la cuisson que nous avons dite, on fait sortir les scories par une ouverture pratiquée à cet effet. Au reste, il demeure toujours sur l'acier des matieres que par l'épreuve on reconnoît pour du fer, qui ne peut se convertir en acier. On tire ces FOURNEAUX, 4°. Section.

matieres par lames & par morceaux, que l'on met en barres sous le marteau. Après cela on tire du foyer la masse d'acier, & on la partage fous le marteau en quatre parties que l'on éteint dans l'eau, & que l'on fond ensuite de nouveau.

La maniere de fondre ces morceaux, est la même que celle que nous venons de décrire, & on recommence la fusion trois ou quatre fois, suivant la qualité du fer, c'està-dire, suivant qu'il est plus ou moins propre à être converti en acier. Enfin, lorfqu'on voit que la conversion est faite, on l'étend fous le marteau en barres longues de 3 pieds, & à chaque chaude, on l'éteint dans de l'eau d'argile. Ensuite on met ces barres dans des barils du poids de deux quintaux & demi chacun.

De 4 quintaux ½ de fer crud, appellés Einfloff, il reste un demi-quintal de fer pur; le reste se convertit en acier : ou plutôt de dix quintaux, qui ensemble se nomment Meuler; il y en a 3 qui se perdent en ser & On en fait des paquets de 25 livres pesant en scories : un Maître avec deux Ouvriers peut en une semaine faire 10 quintaux d'acier, pour lesquels il faut 10 Knippor de charbons. Le mieux est de mêler les charbons doux avec les durs; & s'il y avoit à choisir, il faudroit prendre les durs. Le poids du marteau est de deux quintaux. L'enclume a sa forme ordinaire. La partie du fer qui reste sur l'acier, se recuit une seconde sois dans le foyer, & se forge ensuite à l'ordinaire. En 48 heures, on travaille 10 quintaux de fer. Les soufflets sont de cuir. Les Ouvriers penfent que ceux de bois ne sont pas propres à cet usage. L'excellent acier vient de Carinthie, où il y a plusieurs de ces atteliers.

Aux environs de Weith, on fair chaque année environ six mille puschen d'acier; mais on n'estime pas tant cette espece que les autres. On croit que cela vient de sa différence de l'eau de riviere dans laquelle on l'éteint. La méthode est la même en Carinthie qu'à Mund: c'est le même mélange. La pierre à fusil se tire très-pure des rivieres; ensuite on la calcine & la pulvérise, afin que par son secours, l'acier entre bien en fusion. Lorsqu'il est en barres, il montre sa véritable couleur. Avec 1000 livres de fer, on a 600 livres d'acier.

C'est presque de la même maniere qu'en France on fait de l'acier avec du fer crud, dans les provinces de Champagne, Nivernois, Franche-Comté, Dauphiné, Limosin, Périgord & Normandie. Nous en avons parlé plus haut.

Conversion immédiate de la mine du fer en acier dans la Stirie, à Fordenberg & ailleurs.

CETTE méthode differe de la premiere, en

ce qu'on convertit immédiatement la mine de fer en acier, quoiqu'à vrai dire, il y en » ceaux de fer; pottez-le sous un gros marait toujours une partie qui reste en fer. On » teau; saites-le tourmenter & tirer en barfait cette conversion immédiate en Stirie, à » res; & sans le faire chauffer plus qu'il ne Fordenberg, & en plusieurs autres endroits, comme en France dans le Roussillon, & notamment dans le Comté de Foix. On fond » considérez son grain, & voyez s'il est en-la mine du ser dans le sourneau où elle se » tiérement acier, ou s'il contient encore moule, suivant la forme du foyer, en une masse ou pain, arrondie par-dessous & plate par-dessus, que l'on appelle un masser. Ce masset tiré du feu se divise en cinq ou six » chaussez le creuset & le mélange; augmorceaux, qu'on chauffe séparément dans » mentez-en la dose, & rafraîchissez de cette un foyer de forge, & que l'on met en barres fous le marteau. Souvent une partie de la » n'ont pas bû; remettez - y de nouveaux barre est de fer pur, & le reste d'acier : souvent même, il n'y en a qu'un quart ou un tiers de changé en acier, pendant que tout le reste est demeuré ser. Cette singularité détermine bien des gens à croire, qu'il y a des mines d'acier: on trouve effectivement des mines de fer, qui se convertissent en acier plus facilement que d'autres.

Maniere de convertir le ser crud en acier suivant Agricola.

« Voici la maniere, dit Agricola, de so faire du fer & de le convertir en acier, » que les Grecs nommoient Στόμωμα Pre-» nez du fer, disposé à la fusion, cepen-∞ dant dur & facile à travailler sous le mar-» teau: car quoique le fer fait de mine vitrio-» lique puisse toujours se fondre, cependant » il est ou doux, ou cassant, ou aigre. Prenez un morceau de ce fer; faites-le chauffer » rouge; coupez-le par parcelles; mettez-» les avec des pierres qui fondent aisément, ∞ réduites en petits morceaux. Placez ces » morceaux coupés dans une forge de Serru-» rier, ou dans un fourneau, un creuset d'un » pied & demi de diametre, & d'un pied de 20 profondeur; remplissez-le de bons char-» bons; environnez-le de briques, qui for-» ment autour du creuset une cavité, qui puisse contenir le mélange de pierre fusi-» ble & de morceaux de fer coupés.

» Lorsque le charbon du creuset sera bien forgé: mon but est de ne rapporter ici que ∞ allumé & le creuset rouge, soufflez & ≈ jettez dedans peu-à-peu le mélange de » pierres & de morceaux de fer.

» Lorsque le mélange sera en fusion, jet-» tez dans le milieu trois ou quatre morceaux » de fer ; poussez le feu pendant cinq ou six » heures; prenez un ringard; remuez bien » le mélange fondu, afin que les morceaux » de fer que vous avez jettés dedans, s'impre-» gnent fortement des particules de ce mé-» lange, lesquelles consumeront & divise-

» ront les parties grossieres des morceaux de » fer, auxquels elles s'attacheront : & ce » sera, s'il est permis de parler ainsi, une es-» pece de ferment qui les amollira.

» Tirez alors, hors du feu, un de ces mor-» l'est, plongez-le dans l'eau froide.

» Quand vous l'aurez trempé, cassez-le;

» des parties ferrugineuses.

» Cela fait, réduisez tous les morceaux » de fer en barres; soufflez de nouveau; ré-» maniere, ce que les premiers morceaux » morceaux de fer, si vous êtes content de la » transformation des premiers, ou les mêmes, » s'ils vous paroissent encore ferrugineux, & » continuez comme nous avons dit ci-dessus».

De la maniere de convertir le fer en acier Suivant Vanoccio.

M. de Réaumur nous a donné cette méthode, & l'a appuyée de quelques essais. La voici: Il faut tenir en fusion une certaine quantité de fonte; dans ce bain, on met du fer forgé : on l'y laisse tremper quelque temps. Lorsqu'on l'en retire, on le trouve acier; mais le déchet en est considérable. Un morceau de la groffeur du petit doigt, tenu dans la fonte fluide un quart d'heure, s'y fondra en partie : mais ce qui restera, sera acier. Plus le morceau de fer sera gros, moins il y aura de déchet; mais il faudra le tenir plus long-temps dans le fer crud en fusion : des especes de fer ainsi plongées, les unes donnent un acier intraitable, d'autres un acier facile à forger.

Voilà ce que j'ai cru à propos de rapporter sur la conversion du fer crud en acier. Pour ce qui regarde celle du fer forgé dans les fours à acier, c'est une chose qui mérite d'êrre traitée séparément : elle demanderoit un volume entier. En attendant, voyez ce qu'en a dit M. de Réaumur dans son Ouvrage sur l'Art de convertir en acier le fer

ce qui lui est échappé.

s. XXV.

L'art d'adoucir & de purifier le fer suivant M. de Réaumur.

CE sçavant Académicien, dans son Traité, qu'on ne peut assez louer, sur l'Art de convertir le fer forgé en acier, enseigne la méthode de fondre le fer crud, & de le purifier au même degré que le fer forgé en bar-res sous se marteau. Il commence par indiquer les différentes especes de sonte, & leurs diverses qualités.

Le fer crud, dit-il, &c.

Nota. Comme dans tout ce paragraphe Swedemborg n'a fait que copier M. de Réaumur, nous réfervons de donner dans nos Mémoires particuliers, l'extrait de l'Ouvrage de ce Gavant Académicien.

§. XXVI.

Essais & expériences sur l'adoucissement, la trempe, la fusion, & la soudure du fer; & d'abord,

Sur l'adoucissement & la trempe du fer.

Nota. Nous n'avons pas cru devoir non plus traduire la premiere partie de ce paragraphe, parce qu'en premier lieu Swedemborg convient lui-même qu'il ne faut pas se fier aux procédes qu'il a tries de différents Auteurs, sans les avoir éprouvés soi-même; & qu'en second lieu il a copié M. de Réaumur, dont nous conservons l'Ouvrage pour nos Mémoires particuliers.

Différentes méthodes de fondre le fer forgé par le secours des menstrues, extraites de différents Auteurs.

JE crois devoir avertir, qu'on ne doit compter sur toutes ces méthodes différentes, qu'après en avoir fait soi-même l'épreuve.

10. Kunckel, dans son Art de la Verrerie. dit que si on lave de la limaille de ser dans une lessive de cendres, & ensuite dans de l'eau ou du vinaigre, qu'on y mêle moitié de sa pesanteur de soufre en poudre, & que l'on pousse ce mélange, placé dans un four de réverbere au dégré de seu qui seroit sondre le cuivre, le fer fondra à merveille.

20. Faites rougir dans un creuset une livre & demie du meilleur acier, avec pareille quantité d'acier d'une autre espece; ajoutezy huit ou dix onces d'arfenic préparé, & tenez le mélange dans le feu, jusqu'à ce qu'il devienne liquide comme de l'eau.

Préparez l'arsénic, en mêlant ensemble une livre d'arfénic & deux de falpêtre, le tout pulvérisé & sec; mettez ce mélange dans un vaisseau de terre, que vous couvrirez & que vous tiendrez pendant trois heures au feu de réverbere; la fumée dangereuse sortira par les registres du fourneau, que vous boucherez quand il n'en fortira plus : laissez ensuite refroidir. On dit que l'on obtient par-là une pierre de couleur verte, qu'il faut tenir féchement, sans quoi elle tombe en diliquium. Prenez cinq onces de cette pierre, & trois de borax; pulvérisez ce mélange; mettez-le dans un creuset; lorsqu'il sera fondu, vous aurez ce menstrue arsénical, qui tombe en deliquium, si on ne le tient pas séchement.

3°. Prenez deux parties de cendres, &

cher; mettez-la dans une nouvelle lessive, qui la surnagera, laissez-l'y pendant quatre heures. On dit que le fer y prend la couleur du cuivre. Faires-le fécher, & fondez-le avec du borax, en le couvrant de tartre calciné, auquel vous aurez mêlé une partie d'arfénic préparé, comme nous venons de le dire : le fer devient fluide comme de l'argent.

4°. Prenez une livre de limaille de fer, & huit onces de la poudre suivante, que vous ferez fondre ensemble dans un creuset : le tout se mettra en une masse. Cette poudre se fait avec parties égales d'arsénic, de tartre, de sel alkali & de salpêtre, pulvérisés, mêlés

Pour ce qui regarde les autres menstrues. par le moyen desquels on fond le fer & sa mine, voyez la Classe suivante, qui traite de l'essai des mines du fer.

Maniere de blanchir l'acier ou de le rendre semblable à l'argent.

Bécher & d'autres Alchimistes, nous difent à ce sujet plusieurs choses. Le premier ordonne de prendre de la limaille d'acier & de l'arsénic, de mettre ce mélange dans un creuset neuf bien lutté, & de le tenir pendant une nuit au feu de calcination : ce qui rendra, selon lui, le fer aussi fluide que du plomb. Il faut ôter le dessus de ce qui est fondu, laver le reste, & le mettre dans un creuset; placer ce creuset dans un vaisseau de terre percé par-dessous, & empli de charbon; allumer le feu, & faire marcher le fousslet: si on répete sept fois cette manipulation, Bécher affure que l'acier fera blanc comme de l'argent.

Ou bien, prenez & mêlez 100 onces d'aimant, 60 d'arsenic, 8 de verre; lavez ce mélange, avec deux ou trois parties d'eau; réitérez la lotion, avec de l'eau, dans laquelle vous aurez mis du fel : felon le même Âuteur, vous aurez de l'acier très-blanc.

Autrement, prenez des fils d'acier, que vous laverez & fécherez; ajoutez-y une livre d'arsénic, & enveloppez ce mélange d'un linge, que vous enduirez de cire; prenez enfuite du crotin d'ane, détrempé avec de l'huile; couvrez-en le paquet & la cire; séchez, puis mettez, pendant trois heures, dans un four de réverbere; laissez refroidir, & vous trouverez que le fer a fondu, & qu'il est blanc comme de l'argent. Si le fond du paquet se gerse, ou bien s'il s'ouvre, il faut, en recommençant l'opération, y mettre de deux de chaux vive, que vous ferez bouillir l'arsénic lavé, de la céruse & du verre, c'estdans du vinaigre de vin. Versez ce mélange à dire, pour une partie de fils d'acier, six bouillant sur de nouvelles cendres & de nou-velle chaux, pour avoir une lessive très-céruse lavée, le tout placé dans un vase de forte; mettez en digestion, dans ce mélange terre percé par-dessous : on aura du ser semde la limaille de fer ou d'acier, pendant six blable à de l'argent. Voilà ce que nous ensei-jours & six nuits; lavez ensuite, & faires sé-gne Bécher.

D'autres disent qu'il faut prendre huit onces de tartre, deux de salpêtre, quatre de raclure de plomb; pulvériser le tout, & le réduire en pâte, par le moyen de l'huile; ajouter 18 onces de limaille de fer; mettre ce mélange, qu'il faut couvrir de verre pulvérisé, dans un creuset bien lutté. La matiere fondra; & lorsqu'on verra qu'elle veut passer les bords, pour s'échapper par le dessus, on la versera; on aura un fer trèstenace, & brillant comme de l'argent.

Ou bien, fondez dans un creuset parties égales, de tartre, de salpêtre, d'arsenic & de limaille d'acier : versez dans un cône la matiere fondue; une partie sera convertie en scories. De 32 onces, on aura une masse blanche de deux ou trois : si on l'amalgame avec de l'argent, elle deviendra cassante.

Autrement, mêlez du tartre, du salpêtre, de l'huile, avec de la limaille de fer ou d'acier; ou jettez ces matieres sur de la limaille d'acier; mettez ce mélange dans un creuset: il fondra comme de l'argent, & le résidu sera fragile comme le régule d'antimoine: on prétend même qu'en le pulvérisant on peut en tirer du mercure.

creuset parties égales, par exemple, six livres de limaille de fer, de salpêtre, de tartre calciné, de cendres gravelées, d'arsénic blanc, & de savon de Venise: tenez le tout en fusion pendant quatre heures. Quand il sera refroidi, cassez le creuset, & vous aurez un régule de fer, blanc comme de l'argent, & qu'on peut réduire en poudre. Remettez au seu une seconde sois ce régule: tenez-le en fusion pendant deux heures, & il blanchira de plus en plus. On peut le fondre une troisieme fois, il blanchira toujours de plus en plus, & deviendra fluide au point de pouvoir être coulé dans des moules : on ajoute que cette matiere exposée à un air très-humide, n'est point attaquable par la rouille.

Encore autrement, prenez quatre onces de tartre calciné, deux de nitre, quatre de plomb; ajoutez de l'huile, & faites une pâte du tout. A six onces de cette matiere, ajoutez 18 parties de limaille de fer; couvrez ce mélange de verre pulvérisé, & mettez-le dans un creuset si exactement lutté, qu'aucune vapeur ne puisse s'échapper : animez le feu, & tenez long-temps la matiere en fusion. Ouvrez ensuite le creuset, & mettez-le fur le champ dans un autre feu; après avoir laissé bouillir, versez la matiere: on dit que suivant cette méthode, on obtient du fer si blanc, qu'il ressemble à de l'argent.

Je crois inutile d'ajouter plusieurs autres secrets que l'on pourroit tirer des écrits des Chymistes.

Des Soudures.

IL y a différentes méthodes de fouder; joindre & mettre en une seule masse plusieurs morceaux ou lames de fer. La plus commune est celle qui s'opere par l'intermede du sable & d'un grand feu: les Ouvriers en emploient bien d'autres.

1°. On se sert de sable de riviere sin, de celui qui fond bien, & que le feu réduit aifément en verre ou en scories.

2°. En faisant bien chauffer les deux morceaux à souder, & répandant sur leur point de réunion de la poudre de verre de Venise, que l'on y fait fondre.

3°. On peut se servir du mélange de deux onces de cuivre jaune, & autant de litharge:

4°. En polissant les endroits qu'on veut fouder, y mettant de la poudre de verre, & faisant chauffer au blanc.

5°. Faites une pâte de craie en poudre, & d'eau de gomme : enduisez les endroits que vous voulez souder, & tenez-les au feu.

6°. Si l'on veut se passer de seu, prenez deux onces de sel ammoniac, une de sel Autrement, mêlez & mettez dans un commun, deux de tartre calciné, deux de métal de cloches, & six d'antimoine. Pulvérisez le tout, que vous mêlerez; mettez ensuite de cette poudre, de l'épaisseur d'un doigt, dans un linge; faites sécher, & mettez ce linge dans un creuset, sur lequel vous en renverserez un autre; tenez la matiere au feu, jusqu'à ce qu'elle soit fluide; cassez le creuset, tirez la masse qui y sera, & pulvérisez-la: mettez de cette poudre, sur les endroits à souder; faites dissoudre du borax dans de l'esprit-de-vin ; trempez une plume dans cette solution, & frottez légérement le fer aux endroits où il est couvert de poudre; il se fera une espece de fermentation & d'effervescence : lorsqu'elle sera finie, l'opération de la foudure le sera aussi.

Maniere de garantir le fer de la rouille.

LES Charlatans en Métallurgie se vantent de quantité de secrets : mais comme les bons & les mauvais sont confondus ensemble, voici ceux que j'ai cru devoir rapporter:

1°. Suivant Kunckel, dans son Art de la Verrerie, prenez de la litharge & de l'huile de lin, que vous réduirez sur le porphyre en poudre impalpable. Mettez cette poudre dans une boëte de tilleul, dont le fond soit si mince, qu'on voie presque le jour au travers; pendez la boëte à l'air, au soleil, ou autre endroit chaud: il fortira à travers le fond une espece d'huile douce & pure, avec laquelle vous frotterez les outils de fer, comme les lames d'épée, &c. ce qui les préservera de la rouille.

On détache aussi très-aisément la rouille du fer, du fer, en le frottant avec un linge, sur lequel on a mis une couche d'eau de colle, & faupoudrant cette couche de verre pulvérisé, puis mettant une séconde, même une troisieme couche d'eau de colle & de verre.

Prenez de la meilleure huile, & éteignez dedans cinq ou six fois du plomb fondu : conservez dans un vase cette huile, ainsi préparée, en y ajoutant de petites feuilles de plomb, qu'il faut agiter fortement. Pulvérisez ensuite ces seuilles sur le porphyre, aussi finement qu'on le feroit pour l'usage des Peintres; mettez cette matiere dans une phiole de verre ; l'huile surnâgera le plomb : telle est la préparation de cette huile, que l'on

affure préserver le fer de la rouille.
3°. Pulvérisez les creusets, dans lesquels on aura souvent fondu de l'argent; tamisez cette poudre, & prenez-en 32 onces; 64 d'émail calciné & préparé; 32 de mine d'argent, dont on peut néanmoins se passer. Pulvérisez, tamisez, & mêlez le tout avec 96 onces de limaille de fer : la poudre fera préparée. Lorsque vous voudrez vous en servir, il faut imbiber un linge d'huile préparée, mettre dessus de la poudre, & frotter le fer dont on veut détacher la rouille : cela servira encore à l'en préserver. Pour ce qui regarde l'émail, il faut le calciner & le pulvéri-

4º. Prenez une demi-livre de graisse, que vous tirerez des ongles de bouc, une demi-livre d'huile d'amandes, 8 onces de camphre, 24 parties de plomb brûlé avec du soufre & pulvérisé; faites une pâte du tout, & frottez-en le fer: on prétend que la rouille ne l'attaquera point.

Voici comment on brûle le plomb avec le foufre. Sur du plomb fondu, jettez du foufre en poudre; remuez avec une baguette de fer ; vous aurez une poudre noire.

5°. Prenez de la pierre ponce, en Suédois bimsten, de l'étain, de la cendre, de l'émail, pulvérisés & tamisés: prenez de cette poudre sur un linge, ou un morceau de bois, & frottez le fer.

60. Prenez 8 onces d'aimant, 8 de limaille de fer, 8 de pierre ponce, 8 de graisse tirée des ongles de bouc, & une once d'autre graisse: pulvérisez les matieres dures; mêlez-les avec les grasses, & faites-en un total par le moyen du porphyre. On dit que cela préserve admirablement le fer des attaques de la rouille.

7°. Mettez de l'hématite dans un pot de terre bouché; placez le pot dans le four d'un Potier. Par la calcination, elle devient friable. Réduisez-la, en y joignant de l'eau & à l'aide de deux meules, en une poudre impalpable que vous mettrez dans un vase.

FOURNEAUX, 4. Section.

La poudre se précipitera : décantez l'eau, & faites secher la poudre, elle est préparée. Par son moyen, on polit à merveille les outils de fer & dacier, & on les préserve de la

8°. Mêlez de l'huile avec du cinnabre en poudre; frottez-en le fer: on dit que la rouille ne s'y attachera jamais.

9°. Prenez quatre livres de pierres à feu calcinées & pulvérisées, 2. onces de tartre, 2. d'alun; mêlez le tout avec de l'eau ou de l'huile: ce mélange enlevera la rouille. Si ensuite on frotte légérement le fer d'huile de brique, il n'y sera plus sujet.

10°. Faites bouillir ensemble des feuilles de plomb & de l'huile: tenez-les ensuite pendant quelques jours au foleil, ou autre endroit chaud, pour purifier ce mélange; & frottez le fer avec cette huile.

11°. Jettez de la chaux vive sur le fer; humectez un peu la chaux avec de l'eau, on dit que cela détache la rouille. Frottez ensuite le fer avec un charbon éteint dans l'huile; on affure que cela est excellent pour l'en préserver.

12°. On dit aussi que la graisse de porc y est très-bonne.

13°. On peut encore amalgamer du mer-cure & de l'étain, & en frotter le fer.

14°. Prenez de l'huile, dans laquelle on aura éteint plusieurs sois du plomb sondu de la graisse de poule, & de la cire fondue avec l'huile; mêlez le tour, & frottez-en le fer. En voilà affez fur cette matiere.

s. XXVII.

De la maniere de fendre & couper le fer en baguettes, ainsi que de l'étendre & l'applatir sous les cylindres, telle qu'elle se pratique dans le pays de Liége, en Angleterre & en Suede.

A Liége.

Aux environs de Liége, il y a plusieurs Fenderies pour applatir le fer, & le couper en verges. Il y en a aussi en Allemagne & en Angleterte. Voyez la Planche IX, qui représente au naturel cette double opération.

On prend du fer en bandes : quelquefois épaisses de deux doigts & larges de quatre : on les casse de la longueur d'environ une aune (1). Dans quelques Fenderies, le four est simple; dans d'autres il est double. On place les bandes de fer. Le cendrier est fous le foyer. On met dans un four environ 200 morceaux de fer, que l'on arrange obliquement les uns sur les autres afin que la flamme & le feu puissent aller librement par-

Kk

tout. On les dispose ainsi afin qu'ils forment Celles dentelées sont un peu plus haut. D; une espece d'arc sous lequel on met les charbons fossiles. Les morceaux de fer ainsi chauffés au feu de réverbere, sont tirés du four pour être applatis sous deux cylindres d'acier.

Lorsqu'un morceau de fer, de la dimension que nous venons de dire, a passé sous les cylindres, il est allongé & étendu de façon qu'il a deux aunes de long & six doigts de large. Les morceaux ainsi applatis se re-mettent une seconde sois au sour; & quand ils font chauds, on les repasse sous les cylindres qui leur donnent environ cinq aunes de longueur. Lorsque le fer sort d'entre les cylindres, un Ouvrier le saisit avec une tenaille, & le présente aux taillans, qui le divisent en trois, quatre, six verges, suivant qu'on le juge à propos. Une fenderie qui travaille tous les jours, peut fendre 5 à 6000 poids de marine de fer dans un an.

le fer à être employé à différents usages, en épargnant le temps, les charbons & le travail.

Il faut observer que pendant que le fer passe entre les cylindres ou les taillans, il y a un courant d'eau qui tombe continuellement sur les cylindres & le fer rouge. On croit que sans ce secours le fer passeroit difficilement : d'ailleurs les cylindres qui sont d'acier, s'échaufferoient & perdroient leur dureté. Quant à ce qui regarde le détail de la machine, & les fours, les desseins de la Planche IX. fig. 29. en donneront une idée plus nette que ne pourroit faire une descrip-

En Angleterre.

Dans ce Royaume, il y a aussi plusieurs manufactures pour applatir le fer suivant la longueur des bandes, & le diviser en lames minces propres à façonner des cercles, avec lesquels on relie les vaisseaux destinés à recevoir les liquides. On y amincit encore le fer en feuilles, dont parties sont étamées: mais on dit qu'à ce travail on perd la 20° partie du fer , & même d'avantage , s'il est d'une mauvaise qualité.

En Suede:

IL n'y a pas long-temps qu'à Wedewaug; en Suede, on a aussi établi une senderie, dont on peut voir les proportions dans la Pl. IX. fig. 29. A, font les grandes roues à eau avec leurs arbres; le diametre des roues est de 17 à 18 aunes (2); les arbres ont 22 pieds de longueur. CE, font les roues dentelées, qui ont cinq pieds 1/2 de diametre, & qui portent 28 dents. Les roues, qui leur dans un four qui est aussi long qu'elles. On correspondent, ont cinq pieds de diametre. ne les applatit point; mais sur le champ,

sont les cylindres ou les axes de fer quarrés qui sont serrés dans les arbres. E, est la place des cylindres qui applanissent le fer. A la partie postérieure de cet attelier, est le four de réverbere pour chauffer le fer. Derriere le four est la petite boutique pour forger les outils: elle est munie d'une grosse enclume pour forger le taillant à couper le fer. Cette enclume a 20 pouces de long, & 9 de large. F, est l'équipage des taillans; & à l'angle du bâtiment, il y a un plus grand four pour chauffer le fer. L'intérieur de cet attelier, sans compter la boutique ni le sour de réverbere, à 40 pieds de long sur 30 de large. G, sont les rondelles aciérées pour couper le fer. H, les cylindres pour l'applatir. Ils font de fer, & les rondelles font forgées au marteau. B, le grand four de réverbere est un peu élevé: il est voûté en-dedans com-L'utilité de cette opération est de disposer me un four à cuire pain. Il y a de gros barreaux, à la distance d'un pouce les uns des autres, dont les bouts sont arrêtés dans les murs. C'est sur ces barreaux, que l'on pose & arrange le ser destiné à la sente

On ne se sert pas là de charbons fossiles; comme dans les environs de Liége, mais de bois coupé de la longueur de deux pieds 1/4 , ou trois pieds. On chauffe le four pendant 24 heures; ensuite on y met du fer 2500 ou 3000 à chaque fois. Lorsqu'il est assez chaud, on le présente à l'aide d'un tenaille, aux cylindres pour y être aminci; ensuite on le livre aux taillans pour être divifé. Dans l'efpace d'un an, on peut refendre 2600 poids

de marine de fer.

Il y a aussi à Afwedstad en Suede; un petit équipage pour applatir & fendre le cuivre & le fer. Les taillans y ont le double de grandeur de ceux ordinaires. Non-seulement ils servent à fendre le fer, mais encore le cuivre. Dans cet attelier, on n'applatit pas le fer : mais une barre chauffée est d'abord fendue en 3 ou 4 parties, suivant sa longueur. Les baguettes de fer n'en fortent pas droites comme dans les fenderies précédentes; toutes courbées qu'elles sont, on les employe aux mêmes usages.

D'une machine à fendre le fer à Stiernsund en Suede.

IL y a une autre machine nouvelle pour couper le fer en barreaux, exécutée à Stiernfund, & inventée depuis quelques années, par le très-noble & très-expérimenté Seigneur Christophe Polhemus, Conseiller du Collége Royal du Commerce de Suede. On chauffe les barres de fer au blanc,

(2) 29 pieds 1, ou 31 pieds 1,

& au moyen d'une certaine machine, on ordre & peu à peu, c'est-à-dire, successiqui font aussi aigus & coupans, au moyen sous un marteau; après quoi on met ce ser d'une roue - à - eau & de leviers (3). La en paquets, & il s'appelle alors klippjern; barre chaude mise dans la tenaille, est par cela veut dire ser coupé.

les divise en trois, suivant leur longueur. vement coupée en trois, suivant sa lon-Il y a un ser qui presse & qui coupe des gueur. Les petites barres ainsi coupées sont deux côtés comme une tenaille qui seroit très-courbes & peu unies; mais sur le champ fortement pressée entre deux sers de côté, on les remet au four, pour les unir ensuite

(3) Il n'est pas aisé d'entendre le jeu de cette machine.

Fin de la premiere Classe:

SECONDE CLASSE

Des Mines, & Pierres de fer, & des différentes manieres de les essayer.

§. I.

De l'Essai des Mines de fer par l'aimant.

Es Anciens négligeoient d'essayer la avoir plusieurs sois réitéré ces préparations mine de fer, tant parce que ce métal est commun, que parce que les essais exigent un très-grand dégré de feu. Ils croyoient que nous dit de cette méthode.

Si vous voulez essayer la mine de fer, il faut la calciner (d'autres l'essaient sans la calciner), la pulvériser, & sur cette poudre, rouler une bonne pierre d'aimant. Tout ce qui est fer, s'y attache, & s'enleve avec une parte de lievre. On présente de nouveau l'aimant, & on recommence jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la pierre ou des matieres qui ne contiennent point de fer. On voit par-là si la mine est riche, ou non, parce que l'aimant n'enleve que les particules du fer.

Pour ce qui regarde la mine d'acier, dont parle Erker, & qui ressemble assez à la mine de fer, & au spath jaunâtre, il dit qu'elle n'est pas attirable par l'aimant, non plus que quelques autres especes de mines de fer : mais si on la calcine, elle prend la couleur d'une très-riche mine, & l'aimant l'attirera même plus aisément que celle du fer. Lorsqu'on en aura tiré une certaine quantité, il confeille de la faire passer par les foyers ordinaires d'essais pour connoître sa richesse, sa nature & sa valeur.

Mais cet essai par l'aimant est très-supersiciel, & ne donne rien de plus assuré que le coup d'œil des Connoisseurs. L'aimant enleve beaucoup de la pierre jointe à la mine, & on ne peut point compter fur ce qui s'y attache, à moins que la mine ne soit réduite en

on ne peut pas espérer que le résidu soit purement martial.

Il y a, comme le dit Erker, plusieurs mi-Paimant leur suffisoit; & voici ce que Erker nes de fer qui ne sont pas attirables par l'aimant; celles, par exemple, qui ont beaucoup de soufre : aussi conseille-t-il de les cal-

ciner, sans quoi cet essai seroit inutile. D'ailleurs on sçait que l'aimant n'attire pas beaucoup de corpuscules de ser, lorsqu'ils sont accrochés par des parties falines : il n'agir pas non plus sur le fer le plus pur, réduit en safran ou en rouille; sur l'ochre martial; la mine de marais ou des lacs; les battitures qui tombent des enclumes; ni sur le fer combiné avec l'antimoine; celui qui est vicié par trop de sou-fre, comme les pyrites non calcinées, &c.

On a fait avec l'aimant bien des expériences pour sçavoir avec quel dégré de seu il attiroit le fer, mêlé aux soufres & aux sels : mais je ne veux rapporter que celles que le sçavant Henckel nous a données dans sa Pyritologie. Si on grille, dit-il, dans un fort feu une pyrite ferrugineuse, & qu'on la ré-duise en une terre d'un rouge-brun, l'aimant attirera cette poussiere aussi facilement qu'il attireroit de la menue paille. Si on réduit cette poudre en fer , l'aimant l'attire encore. Au reste, il n'y a aucune espece de pyrite que l'aimant n'attire, lorsqu'on en aura chassé les soufres. Essayez quelles pyrites vous voudrez, des vitrioliques, d'autres trouvées dans l'eau, dans les pierres, même les pyrites cuivreuses, quand bien même il tache, à moins que la mine ne soit réduite en y auroit une certaine quantité de cuivre, poussière impalpable, & qu'elle n'ait essuyé sans être excessive, & le soustre arsénical qui plusieurs lotions & calcinations: même après se trouve en Saxe, l'aimant les attirera.

On a essayé plusieurs pyrites cuivreuses, venant de différentes minieres : après que leur soufre a été chassé, l'aimant a agi sur elles, mais non pas avec tant d'activité que fur des pyrites ferrugineuses. On a remarqué que la force de l'attraction étoit différente, fuivant le dégré de calcination & d'évaporation des soufres. Jusqu'à présent, il a été difficile de reconnoître jusqu'à quelle quantité le cuivre pouvoit être mêlé au fer, sans nuire, à l'action de l'aimant, l'expérience ayant appris que souvent dans les pyrites, il y a une partie considérable de cuivre, & une médiocre de fer. D'ailleurs, il peut se trouver dans les pyrites d'autres substances, qui empêchent l'effet de l'aimant. Henckel, dit avoir mêlé dans un creuset un demi-quintal de limailles de fer, & un quintal & demi de cuivre, ce qui lui a donné un régule d'un quintal & demi, & quatre livres, qui, étant divisé en parcelles, étoit attiré par l'aimant, quoique dans ce mélange le cuivre fût au fer, comme 2 est à 1, & même moins : d'où il conclud que l'aimant attire une partie de fer, mêlée à 2 de cuivre.

Il a fait, en même proportion, un mélange d'or & de fer, qui a été attiré par l'aimant : la même épreuve a été faire, avec

pareil succès sur de l'argent.

Le fer s'amalgame avec l'étain, & l'aimant agit assez puissamment sur le régule: ce qui est tiré de Ræster.

L'amalgame du fer & du zinc donne un régule tenace ressemblant à l'argent, & que

Paimant attire très-bien.

Si on mêle du fer & du bismuth; on obtient un régule très-cassant, semblable au bismuth: & quoiqu'il y ait 1 de bismuth contre 4 de fer , l'aimant l'attire.

Il attire aussi le ser mêlé avec du cuivre jaune, qui doit sa couleur à la calamine qui

y est jointe.

L'aimant exerce encore fon action fur le régule d'arsenic & de ser, & même sur l'ord'une mine ou marcassite arsénicale, & fondus avec une partie de fer.

Il refuse d'attirer le fer, mêlé avec l'antimoine ou avec la pierre de tribus, (c'est ainsi qu'on l'appelle), quoique fondue en

une masse avec le fer.

Il ajoute que l'aimant exerce sa vertu sur un régule, par parties égales, de fer &

Sur l'amalgame de ces deux derniers métaux, voici ce que nous dir Rœsser: Comme en plusieurs endroits d'Allemagne la mine d'étain est mêlée de fer, au point que le quintal en contient 20 à 28 livres, que l'on tenteroit inutilement d'enlever avec le seciner, & par le moyen de l'eau de séparer les parties du fer de celles de l'étain. Il convient cependant que l'aimant peut être de quelque secours pour faire cette séparation, en broyant & lavant plusieurs fois la mine, & la séchant à plusieurs reprises; ce qui pourroit s'exécuter sur un banc de bois propre au lavage, en promenant l'aimant sur la poudre humide, & en le présentant en différents endroits, le plongeant ensuite dans l'eau, pour en détacher ce qu'il auroit attiré. Voyez l'Histoire de l'Aimant, qui vous apprendra bien des choses là-dessus,

§. II.

De l'essai de la mine du fer dans le creuset.

L E plus sûr est d'essayer la mine de fer, à peu-près de la même maniere que l'on effaie celle de cuivre. Prenez un quintal de mine de fer, deux quintaux de flux noir, un de sel ammoniac, un demi de borax, un quart de suie, un quintal de tartre, un de siel de verre, glasgall, & un quart de poudre de charbon: vous pouvez ajouter de la poudre de verre crystallin. Tout cela mêlé ensemble donne le meilleur menstrue pour essayer une mine de fer; mais, avant que d'en venir à l'essai, il faut d'abord réduire en petits morceaux la mine de fer, comme on le pratique pour le cuivre, & la calciner, ensuite l'écraser davantage, & la calciner, de nouveaus recommencer ces opérations, jusqu'à ce que la mine soit entierement privée de soufre, & réduite en poudre impalpable. Voilà ce que vous pratiquerez, lorsqu'il s'agira d'une mine qui a beaucoup de soufres, d'arsenic & de phlogistique: autrement, une simple cal-cination sussima. Mettez dans un creuset la mine ainsi calcinée, & mêlée avec le fondant dont nous venons de parler; couvrez-la de l'épaisseur d'un doigt de sel commun : piment & l'arsenic, tirés par la sublimation mettez un autre creuset dessus, & luttez-les exactement, de crainte qu'il n'y entre des charbons, qui gâteroient le mélange. On place ces creusets dans un fourneau à manche, qu'en Suede on appelle aschia, dans lequel il y a une espece de creuset renversé, éloigné de trois doigts de la thuyere, & à un doigt sous le vent. On place sur ce dernier creuset, les deux autres qui contiennent le mélange. A la distance de la main, on fait tout autour un mur avec de la brique, pour retenir les charbons. Après avoir empli ce vuide de charbons d'une moyenne grosseur, & en avoir couvert le creuset, on les allume par le dessus, en y appliquant un charbon enflammé, qui, petit-à-petit, met tout le reste cours de l'aimant, il conseille d'abord de en seu, & échausse le creuset par dégrés. pulvériser la mine d'étain, ensuite de la cal- Lorsque le sel a décrépité, on donne le

yent, & on continue de souffler pendant 30 les scories sont de couleur verte. ou 40 minutes, plus ou moins, suivant la capacité du foyer, la force du vent & la qualité de la mine. Il faut pendant ce temps veiller charbons : ils doivent en être toujours couverts. Lorsque la fusion est faite, on tire, à l'aide d'une tenaille arrondie, le creuset du feu, & on le pose sur une plaque de fer, à laquelle on donne quelques coups, pour que tous les grains de fer, répandus dans les scories, se joignent au régule. On peut, à l'infpection de la flamme, juger quand la fusion eff faire. Les fondans, tant qu'ils travaillent, donnent une couleur jaunâtre, qui passe au bleu quand l'opération est finie. Lorsque les mines de fer sont rebelles à la susion, comme l'hématite, le schist ou glascopf, comme on l'appelle en Suede, il saut préalablement les calciner dans un creuset sous la moufle, & joindre au sel commun dont on couvre le mélange, des coquilles d'œufs, ensuite tenir le tout au feu pendant une heure entiere.

On peut employer aussi le sel alkali, surtout si la mine est imprégnée de quelque sel minéral nuisible.

On a encore essayé de substituer les cendres gravelées aux fondans, dont nous avons parlé: mais on a trouvé que la mine s'étoit changée totalement en scories noires, & que le régule n'avoit pû se rassembler.

Autre Méthode.

SELON d'autres Auteurs, dans un quintal de mine pulvérisée, mettez une demi-once de verre de plomb, trois draghmes du menftrue que l'on emploie ordinairement dans l'essai des mines de cuivre, dont nous parlerons ci-après; mélangez le tout dans un creuset, & mettez par-dessus l'épaisseur d'un demi-doigt de sel commun : bouchez le creuset, & placez-le dans un foyer de forge ou autre. L'orsque le tout est fondu, on retire le creuset, & on le casse pour avoir le grain de fer qui sert à déterminer la quantité & la qualité de la mine qu'on a soumise à l'essai. Le menstrue dont nous avons parlé, se fait avec une demi-livre de falpêtre, quatre onces de savon de Venise, & une petite partie de fiel & de poudre de verre du même

Il faut observer, 1°. que pour être essayée, a mine de fer demande un plus grand seu que celle d'or & d'argent. 2°. Que si on sond dans le creuset la mine toute crue, comme De l'essai du ser & de sa mine pour ssavoir elle a beaucoup de foufres, il périt beaucoup de fer, & on ne peut découvrir sa qualité, d'où il suit que la mine doit être préalable. ment calcinée. 3°. Si à la mine de fer pur, on mêle de la poudre de verre de Venise ou autre, les scories que l'on obtient, sont de couleur de fer: mais si la mine est cuivreuse,

FOURNEAUX, 4°. Section.

Autres Methodes.

Voici quelques autres essais que j'ai tirés à ce que les creusets ne manquent point de des Collections curieuses de Chymie-métallurgique. Je laisse à l'expérience à décider quelle foi on y doit ajouter : les trois précé-dents doivent suffire.

1°. Prenez deux parties de flux noir, & deux de poudre de verre, une partie de caput mortuum, qui reste après la distillation de l'eau- forte, une partie de poudre de charbon, & & d'antimoine: pulvérisez & ajoutez une quantité relative de mine de fer. On dit que par ce moyen on a la vraie quantité du fer.

2º. Prenez deux parties de verre de Venise, une de flux noir, une de poudre de charbons, une de caput mortuum ci-dessus, 1/8 d'arfénic & 1/8 d'antimoine : pulvérisez & mêlez-y la quantité requise de mine; mettez au vent le creuser qui contient ces matieres, qui vous donneront la quantité de fer contenue dans la mine essayée.

3°. Pulvérisez, mêlez & fondez comme ci-devant deux parties de fiel de verre, deux de tartre, une de verre de Venise, une de fel alkali, & une de poudre de charbon.

4°. Prenez une partie de mine de fer, deux parties de flux noir, deux de fiel de verre, une demi-partie de poudre de charbon, autant de poudre de verre blanc, du sable sin à volonté : mêlez le tout dans un creuset avec du sel fondu; couvrez le creuset; laissez allumer lentement. Lorsque le creuset sera échauffé, faites marcher le foufflet. La fusion faite, vous trouverez au fond le grain de fer, comme on trouve celui de cuivre dans l'essai de ce dernier métal.

5°. Prenez une partie & demie de caput mortuum provenant de l'eau-forte, cuite trois fois dans l'urine, & que l'on délaie ensuite dans une quantité d'eau de pluie pour la filtrer & crystalliser, une partie d'arsénic blanc, une de nître, une de tartre: pulvérisez & mêlez le tout, en y ajoutant une partie de mine de fer pour deux parties de ce mélange : fondez ensuite ; vous obtiendrez un régule des plus beaux : & si vous le voulez encore plus purifié, il n'y a qu'à le refondre avec le même menstrue.

ce qu'il y a d'or & d'argent.

Nous parlerons plus amplement de cet essai dans le Traité de l'or & de l'argent. Je crois cependant qu'il est à propos de rapporter ici une ou deux méthodes de faire cer

1°. Sulvant Kellner, dans son Art des es- de tout ce qu'elle peut porter, ôtez la masais, il faut faire une lessive de cendres de tiere qui est au fond, & mêlez-la avec un hêtre & d'urine, dans laquelle on fait étein- quintal de verre de plomb; ajoutez huit quindre plusieurs fois le fer qu'on fait rougir taux de plomb, & fondez comme vous sejusqu'à ce qu'on l'ait rendu cassant au point riez pour une mine réstractaire. On dit que qu'on puisse aisément le pulvériser. Il faut par ce moyen on a la quantité d'or & d'arensuite faire une autre lessive d'une partie de chaux & une partie de nître dans laquelle on fera cuire le fer, réduit en poudre; prit de sel, ou de vitriol. pulvérifez ensuite la masse qui en résultera, & mêlez-la avec de la mine de plomb, à laquelle vous ajouterez une petite partie d'antimoine: fondez le mélange dans un creuset: foufre fonde & qu'il pénetre le fer : c'est le faites passer le régule à la coupelle, & s'il y avoit quelques parcelles d'or, vous les aurez dans l'argent.

2°. Prenez du fer, de celui qui se trouve dans les affineries en grand pour le cuivre; faites-le chauffer, & à chaque fois éteignezle dans l'urine jusqu'à ce qu'on puisse le réduire en poudre : faites chauffer cette poudre, & la pilez dans un mortier; versez dessus de l'eau-forte qui la dissoudra, & se chargera de tout le fer. La chaux de l'or tombera au fond : ramaffez-la, édulcorez & fondez à l'ordinaire: par ce moyen vous aurez

l'or qui étoit recelé.

3°. Calcinez de l'acier de Stirie, & mettez-le au feu de réverbere avec du soufre, jusqu'à ce qu'il soit réduit en une poudre rouge & légere : ajoutez à cette poudre six fois sa pesanteur de plomb, avec un menstrue, composé de verre arsénical & d'autres sels, & fondez dans un creuset qu'il faut enduire de craie en-dedans. Tenez ce mélange au feu pendant six heures, jusqu'à ce qu'il soit liquide comme de l'eau : refroidissez & détachez le régule. Les scories seront noires, mais transparentes comme du verre. Passez le régule à la coupelle selon l'art. Ces trois méthodes sont de Kellner: en voici d'autres de quelques autres Chymistes.

4°. Réduisez le fer en limaille très-fine. Fondez un quintal de ce fer, avec seize quintaux de plomb grénelé, & un quintal de verre de plomb, comme vous feriez pour une mine sulfureuse, rebelle & réfractaire. Cela formera des scories. L'or & l'argent se retireront dans le plomb, dont il faudra les

séparer par le moyen du feu.

On croit qu'il vaut mieux réduire d'abord le fer en régule avec deux parties d'antimoine, fondre ensuite le régule avec du plomb. Faites, à l'ordinaire, passer le plomb à la cou. pelle, ou réduisez-le en scories par le moyen du nître.

5°. Mettez un demi-quintal de limaille de fer dans un vaisseau de verre propre pour l'évaporation; versez dessus du fort vinaigre: bouchez le vaisseau pour que rien ne s'évapore: placez-le au bain de sable, & lorsque

gent qui y étoit contenue. Au lieu de vinaigre, on peut employer le phlegme de l'es-

6°. Mêlez un demi-quintal de limaille de fer avec un quintal de soufre; tenez le mélange à une chaleur médiocre, il suffit que le moyen d'enlever au fer sa qualité métallique. Chassez ensuite le soufre par un feu de calcination, & laissez refroidir: pulvérisez ce qui reste, mêlez-y deux parties de verre de plomb & douze de plomb; recommencez la calcination, & fondez comme vous feriezpour le traitement d'une mine d'argent difficile.

7°. Prenez une demi-partie de limaille de fer, une demie de marcassite aquatique qui ne tienne point d'argent, douze parties de plomb, & faites l'essai comme vous le feriez pour une marcassite crue tenant argent. Le foufre, qui est dans la marcassite, divise le fer, & le réduit en scories : il le dispose à laisser entrer le plomb, ce qui n'arriveroit pas si on n'avoit pas chassé les soufres du

8°. Fondez ensemble, dans un creuset, une demi-partie de fer & une partie d'antimoine; calcinez ensuite dans une coupelle; pulvérifez & mêlez-les avec le dissolvant & le plomb: procédez comme vous feriez pour une mine d'argent difficile & dure.

9°. Mêlez du fer avec de la mine de plomb, & fondez-les à travers la poudre de charbon, comme on fait à Goslar, parce que dans la mine de plomb il y a de l'antimoine qui se saisit du fer, le consume presque en entier, ou le réduit en scories.

§. IV.

De la maniere d'éprouver & de connoître la qualité du fer crud & du fer forgé.

Pour ce qui regarde le fer crud, on juge d'abord de fa qualité par la couleur qu'il a à la cassure, par son grain, sa légéreté, son poids, sa ténacité, sa fragilité; mais sur-tout parce qu'on découvre à sa cassure. Si elle présente des lames grandes & brillantes, & qu'en même temps le fer soit très-cassant, c'est une marque que la mine n'a pas été bien cuite & bien purifiée, c'est-à-dire, qu'elle n'a pas été assez purgée de tous ses vices : mais comme les indices les plus apparents sont souvent trompeurs, on ne peut rien décider de sa nature que lorsqu'on la travaille, pendant un jour la liqueur se sera chargée & qu'on le recuit au foyer de la forge pour

le tirer en barres ou barreaux. C'est alors est très-cassant à chaud, & très-tenace à qu'il est aisé de juger de sa qualité, & des usages auxquels il est propre. Il n'y a point là par les grains & les points brillants. Le de preuves ni d'indices plus sûrs : car il y a du fer crud très-cassant qui peut être réduit en fer pur, & très-ferme par le moyen de l'affinage à la forge. Il y a aussi du fer crud très-ferme & très-tenace, qui cependant fond avec peine, & qui, vicié par le soufre, tombe en morceaux fous les coups du marteau, si facilement, qu'il n'est pas possible de le mettre en barres. Voilà pourquoi la recuifson du fer crud est la preuve la plus assurée de ses qualités bonnes ou mauvaises.

Les Ouvriers en jugent par les scories, leur couleur, leur fluidité, seur qualité, ou par la flamme & plusieurs autres indices, mais sur-tout par le mélange d'une espece de fer avec une autre, connue pour être d'une meilleure ou plus mauvaise qualité. Le fer, qui seul peut être travaillé & amené à une qualité excellente, est de la meilleure espece. Il y en a qu'il faut absolument mêler avec d'autre fer crud d'une meilleure qualité, & cela dans les proportions suivantes de x, $\frac{1}{8}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, &c.$ Au moyen de ce mélange on obtient un fer propre à toutes sortes d'usages.

On juge sur-tout de la bonté du fer crud, Iorsqu'on peut le battre en lames très-minces. S'il n'est pas de la meilleure qualité, on ne peut le réduire en feuilles, finon très-cassantes, & défigurées par des fentes, des crevasses, des inégalités désagréables, & autres vices qu'on peut remarquer dans le fer en feuilles.

Quant au fer forgé, on connoît aussi sa qualité à la cassure. Une espece est tenace à chaud, & cassante à froid, de saçon qu'une barre se mettra tout à la fois en plusieurs morceaux. La raison est que cette espece cassante à froid, est totalement dénuée de foufre, & du gluten métallique. Outre cela il y a différents dégrés de la même espece de fer; l'une est plus fragile; l'autre moins. Plus il est fragile, plus il est de mauvaise qualité. Les barres de fer de cette espece paroissent extrêmement polies & se dressent bien sous le marteau, parce qu'il cede aisément aux coups. On ne voir point dans les angles de fentes transversales, parce qu'il est très-tenace étant chaud, & semblable à une masse de verre. Aux points brillants & aux grains qu'offre ce fer dans sa caffure, on connoît sa qualité. Si les lames sont grandes & brillantes comme des yeux ou des rayons, c'est une marque qu'il est encore crud, mal purifié, & propre à peu de chose. On en porte un jugement tout différent si les grains sont très-petits, comme nous le dirons ci-après.

froid. Il est plus difficile de juger de celuifer de la meilleure qualité doit être très-tenace à froid & à chaud, ce qui vient de la quantité de soufres dont il est imprégné. L'espece dont nous parlons, ne cede pas aisément aux coups de marteau. On vient difficilement à bout de le dresser & de l'unir. On ne peut aviver les angles : on y voit une quantité de fentes transversales, & il est rude au toucher. Malgré cela, le plus für est d'en façonner une feuille, ou quelque outil délicat. S'il est trop sulfureux, en l'amincissant il cassera en plusieurs morceaux fous les coups de marteau.

Il y a aufii du fer qui participe des deux qualités, c'est-à-dire, qu'il est très-tenace à froid & à chaud. Il n'a que la quantité suffisante de soufre, & le mélange juste de ses parties constituantes : il est très-ferme, se bat bien, se pollit à merveille; & sa substance est composée de fibres qui vont suivant la longueur

Il y a une autre espece détestable, qui est cassante à chaud & à froid ; qui s'étend difficilement sous le marteau, & qui étant étendue, casse & rompt de toutes parts, pour peu qu'on la veuille plier. Celle-là est totalement à rejetter.

Il me reste à parler de la maniere usitée en Suede & en Angleterre, d'essayer la qualité du fer, lorsqu'on en vend une certaine quantité, & qu'il est destiné à être embarqué pour passer chez l'Etranger, les Marchands étant bien aises de s'assurer de ce qu'ils achetent.

1°. Ils examinent l'extérieur des barres. S'il est rude au toucher; que les angles ne soient pas nets; qu'il y ait des fentes, des gersures; c'est une marque qu'il est vicié par trop de soufres : ils regardent encore s'il est également uni & poli par-tout. 2°. Ils choisissent une quantité de barres, environ deux ou trois par cent, qu'ils passent, l'une après l'autre, dans une encoche, pratiquée dans un gros bois ou dans un pieu, fixement arrêré dans la terre : d'abord, ils font décrire à la barre un léger arc de cercle, & la ramenent à la ligne droite. Si elle souffre la courbure, & qu'elle se redresse bien, c'est un indice d'une certaine ténacité. Ils recommencent à la plier, & à lui faire faire un ou plusieurs tours, en la ramenant ensuite à la ligne droite: si la barre peut souffrir cette épreuve, c'en est assez, le fer est autant tenace qu'on peut le désirer. 3°. Quand ils doutent de la nature d'une barre de fer, ils la jettent de toute leur force sur un coin de fer, arrêté dans un morceau de bois, ou sur quelqu'autre point d'appui de fer, & bien aigu; ou L'autre espece de fer forgé est celui qui bien ils posent la bande sur ce coin, & sont

s. VI.

De la mine de fer, & de ses dissérentes especes dans la Suede.

LES mines du fer, qui se trouvent dans le royaume de Suede, ne sont pas fort différentes les unes des autres : leur extérieur est assez égal, & d'une couleur qui les annonce; car, à proprement parler, elles ont toutes, plus ou moins, la couleur du fer, les unes un peu bleuâtre, les autres verdâtre. La principale différence qui les distingue, c'est 1°. qu'une espece plus riche en ser qu'une autre, tire plus sur le noir ou le bleu : ce qui ordinairement vient de la pierre qui y est attachée, ou de sa matrice. Si c'est une pierre de corne noire ou autre; la mine paroît plus noire. Si c'est une pierre à chaux, ou une espece de silex, de spath, de quartz, elle tire sur le bleu. Il y en a même qui tire un peu sur le verd, ce qui vient de la pierre verte, qui y est jointe : quelquesois elle est couverte d'une espece de croîte ou fils d'a-miante. D'autres fois la gangue est trèsferme, & se casse en rhomboïdes: c'est la plus noble & la plus riche espece. Elle est composée de plans égaux, polis & doux au toucher, comme s'ils avoient été frottés d'huile. Suivant sa matrice, la mine est plus feche, plus difficile, ou plus aisée à fondre: & quelquefois pour en détacher le fer, on est obligé de la mêler avec une autre espece, ou d'y ajouter plus ou moins de chaux. 2°. Que les unes sont riches, les autres pauvres : leur variété, en ce point, est si grande, que les unes donnent 10, 20, 30, 40; & les autres 50, 60, 70, 80, & même 90 livres de fer par quintal. 3°. Qu'une espece est gâtée par beaucoup de soufre & de cuivre, de façon que l'on voit briller çà & là les parti-cules du foufre, lesquelles sont ensermées dans la contexture intérieure, ce qui donne du fer cassant à chaud, tandis qu'une autre espece n'a presque point de soufres ni de cuivre, est ordinairement riche & donne du fer cassant à froid. En un mot, la mine de fer de nos pays froids, a toujours quelque chose de désagréable dans sa figure, & ne réjouit point les yeux par ses différentes couleurs, comme dans les autres contrées. Cependant, nous en trouvons presque par-tout, & nous avons de très-grands espaces, des montagnes entieres, qui ne sont autre chose que des amas de mine. Tel est le mont Taberg en Ostrogothie, le territoire de Norberg en Dalécarlie, & sur-tout à Gringierde, où une montagne entiere dans l'étrendue de plusieurs mille pas, tant en longueur que largeur, & à quelque profondeur que l'on creuse, renferme uue mine de fer qui rend 60 à 80 livres

toucher dessus avec des masses : si les coups marquent sur le fer, sans qu'aucune partie de la barre se casse, c'est un signe de ténacité. Ils emploient encore plusieurs autres moyens inutiles à décrire, pour juger de la ténacité ou fragilité du fer. 4°. S'il se rompt en plufieurs morceaux, en 2, 3, 4, 5, comme il arrive souvent, ou bien en plus ou moins de parties, suivant le dégré de fragi-lité qui est dans la totalité de la barre, alors ils ont recours à l'inspection des grains, pour découvrir la nature du fer. Ils le cassent en plusieurs endroits, afin de pouvoir décider si le vice est total, ou s'il n'attaque que certaines parties. Souvent une barre cassera dans un endroit qui aura été trop chauffé, ce qui sera un mauvais signe, pendant que le reste de la barre est d'une bonne qualité. 5°. Les Marchands portent encore de ce fer dans une boutique, pour l'essayer au seu & sous le marteau, & sçavoir si étant chaussé, il cede aisément aux coups, ou s'il y résiste : quelle quantité d'étincelles ou d'écailles il jettera. Là, ils ne manquent pas sur tout de le faire étirer en verge, & façonner en clous très-pointus, & du plus petit volume. Quand ils sont forgés, ils les tournent pour les faire casser, afin d'examiner encore le grain, & de comparer l'état du fer après l'épreuve du feu, à son état antérieur à l'épréuve. Ils en font aussi battre en seuilles minces, qu'ils plient ensuite & replient, ayant soin de compter combien de fois elles auront essuyé cet effort, pour en juger & décider sûrement du degré de ténacité du fer. Ils le font encore chauffer & tourner en spirales, en fils grossiers, & autres menus ouvrages de différentes especes, qui, à force d'être pliés & repliés, montrent la résissance & la force du nerf ferrugineux: enfin, lorfqu'ils font venus à bout de les casser, ils jugent de sa qualité

par leur dimension & leur couleur.

Au reste, comme on peut, à l'inspection seule des grains, bien juger de la qualité du fer sorgé, & que M. de Réaumur a exactement comparé les cassures du fer & celles de l'acier, & qu'il les a même fait dessiner, je vais rapporter ce qu'il nous en a dit, ainsi que les Planches qu'il a fait graver.

par l'ordre des grains & des fibres, ainsi que

Des indices, qui, suivant M. de Réaumur, se prennent à la cassure du fer pour juger de sa bonne ou mauvaise qualité.

Nota Swedemborg n'ayant fait que copier M. de Réaumur dans cet article & le suivant, ains que dans le paragraphe cinquieme, où il examine les caracteres distinctifs du ser & de l'acier, & compare les distrentes qualités de l'acier, nous n'avons pas cru devoir donner cette partie: nous allons donc tout de suite passer et devoir donner cette partie: nous allons donc tout de suite passer et devoir donner cette partie: nous allons donc tout de suite passer et de l'active par l'active par l'active suite par paragraphe: 1°. Parce que nous ferons usige, dans nos Mémoires particuliers, des connoissances de cet illustre Académicien comme étant un bien appartenant à la Nation.

tagne de fer. Pour s'en procurer, on n'a d'au- dans la Paroisse de Jarboauhs dans le Wertre peine que de faire sauter, avec de la pou- meland, on tire de cette mine, non-seuledre, de très-gros quartiers; & de les rouler ment dans les marais & les lieux humides, au bas de la montagne. Un Poète diroit que mais même dans les prés & les bruyeres les c'est le magasin de Mars, capable de fournir plus seches; dans les bois, & sur-tout dans des armes à tout l'univers pendant plusieurs le plan incliné des collines ; dans les vallons siecles, s'il n'étoir pas cassant. Le gouverne- maintenant desséchés; apparemment où des ment a donné à ceux qui font valoir des four- eaux stagnantes formoient anciennement un neaux à proximité des parties de cette montagne, & a distribué à chacun son canton, à sec. La preuve est, qu'aujourd'hui sur le comme un Propriétaire de fonds partage ses champs à ses Fermiers : suivant l'essai qui en a été fait, la qualité de la mine est la même au bas de la montagne qu'au-dessus.

des mines d'autres méraux, comme 1º. avec la mine de cuivre à Fhalun, Schilo, & prefque dans toutes les minieres de cuivre. Quelquefois; il y a moitié de chaque espece différente, comme à Schilo ou Riddarhyttan, quelles en donnent depuis 5 jusqu'à 40 livres quintal de mine donne 20 à 30 livres de fer,

Son regne favori est dans le Jempterland, la Dalécarlie & la Bothnie occidentale: on en 66, & autres qui suivent.

trouve ailleurs encore quelques traces. Elle On trouve aussi de cette espece de mine, ressemble à une terre rouge ou ochre, qui, dans presque tous les lacs de la Smalandie & rassemblée en masse, est cachée sous la premiere couche de terre des marais. Cette es- encore en Angermanie : elle est d'un tissu pece est d'abord de couleur rouge-obscur, rude & inégal, semblable à une éponge de ou châtain, ou roux; mais séchée, ou expo- couleur brune. On en trouve de différentes sée à l'air, elle rougit, & sa couleur s'éclaircit. Elle est plus pesante que les autres terres la main, tantôt plats, tantôt ronds: dans sa

FOURNEAUX. 4º. Section.

par quintal : on peut dire que c'est une mon- ou limons. Dans quelques endroits, comme marais, qui, en se desséchant, a laissé le fond penchant des bords d'un ancien marais, on remarque que la terre est enrichie de cette ochre ferrugineuse : elle est de même de couleur rousse, mais tirant sur le blanc. Jusqu'à On trouve de la mine de fer mêlée avec présent, aucune herbe grasse ne peut croître dans ces endroits. Les marais qui possedent ces richesses, sont ceux dont les bords vont en pente, & regardent le midi. C'est-là où on trouve la meilleure mine : mais si le bord incliné du marais est au nord, la mine est en Suede & ailleurs: on a aussi trouvé du moins bonne, n'a aucun soufre, & donne du cuivre natif, mêlé à une mine de fer très- fer cassant. Il y en a de la noire comme du riche. D'un côté, étoit rangé le cuivre natif charbon : c'est la plus mauvaise espece. Il y très-pur, de l'autre le fer & dans le milieu en a de la verte, comme du buis ou du poi-du fafran de mars, ou du fer dissous par reau: elle a quelque chose d'aigu & approl'acide du soufre, remplacé à la fin par du chant du sel. Cette espece est plus à fond cuivre, de façon que dans ces morceaux, on dans la terre : on l'appelle mine verte. Elle voyoit clairement la naissance du cuivre: le est d'une qualité médiocre, & cependant fer étoit d'abord changé en une espece de plus riche que la derniere: il y en a encore safran, auquel le cuivre succédoit. 20. On d'un rouge-obscur. Au taêt, on la prendroit trouve souvent du ser dans les pyrites, les- pour du sel grossierement broyé : elle est ténace sous la dent, comme de la résine. Elle par quintal, ainsi qu'on peut l'éprouver dans fond sans addition, est riche, & donne 49 la miniere tendre & sussimple de Fhalun. livres de ser par quintal. En Angermanie, il 3°. On trouve aussi du fer en abondance dans y a trois especes particulieres de cette mine la mine d'argent : telle est celle de Sala, & marécageuse: l'une de couleur fauve ou presautres en Suede. Ily a des minières, dont le que brune, qui donne du fer cassant à chaud; la seconde rouge-brune, très-riche en fer : & cinq onces d'argent : & d'autres où il rend la troisieme d'un brun tirant sur le noir, & 70 à 80 livres de fer, avec une ou deux qui donne du fer cassant à froid. A la figure onces d'argent. 4°. On a trouvé en Suede de & au fol des marais, les habiles Mineurs sçala manganèse, dont le quintal procuroit 12 vent s'ils contiennent du fer; ils tirent aussi des indices des arbuftes & des plantes qui y Il y a aussi des mines de ser dans les ma- croissent ; cette mine s'attache par présérais, ainsi que nous l'avons expliqué au troi- rence aux racines qu'elle embrasse: l'aimant sieme paragraphe de la premiere Classe. On n'a point d'action sur elle, à moins qu'elle peut l'appeller à juste titre veine de fer, n'ait été calcinée. Comme c'est de cette mine parce qu'elle parcourt les lieux marécageux, que nous tirons des connoissances de la génécomme autant de veines ou d'artères. On la ration & formation du fer, je me suis attatrouve principalement dans les lieux septen- ché dans le triosieme paragraphe de la pretrionaux les plus froids, & exposés à la neige. miere Classe, à en déduire tout au long les différents caracteres. Voyez les pages 65,

> de l'Ostrogothie, d'où on les tire. Il y en a formes, tantôt en morceaux grands comme

est si peu dure, que l'on peut aisément l'écrafer entre les doigts : c'est un marais voisin qui la fournit, d'où elle vient se déposer dans l'eau, fous la forme d'un fuc très-subtil. Elle fe place ordinairement à 18 aunes(1) du bord, & ne va pas plus loin. Elle s'attache aux pointes de rocher & menues pierres du fond, ce qui fait qu'en la cassant, on trouve qu'elle enserme une pierre, ou y tient par quelque côté. On la trouve aussi à travers les racines des cannes & des roseaux, qu'elle semble chercher & embrasser par présérence. Cette mine des lacs est de différentes figures, ronde, ovale, granulée inégalement. Les parties les plus rondes ressemblent à des grains de bled, d'orge, à des féves : dans le milieu & dans la fracture, ces grains sont de couleur de rouille, & jaunes. Ils sont très-légers, & quelquefois enveloppés d'une croûte ou écorce légere, comme une noix ou une amande sont couvertes de leur silique. Souvent on y remarque des convolutions de coquillages : cette mine est très-légere. Son poids & sa couleur n'annoncent pas qu'elle contienne de fer : mais voyez ce que nous avons dit au paragraphe quatrieme de la premiere Classe, page 72 & suivantes. On découvre de l'ochre de différentes si-

gures & couleurs dans une multitude d'endroits, sur-tout dans le voisinage des eaux vitrioliques & médicales, dont il y a un grand nombre. Elle est jaune ou jaunâtre, ou tirant sur le rouge. Si-tôt qu'elle est calcinée , elle est attirable par l'aimant. On trouve des mines de fer par toute la Suede, de façon qu'il n'y a point de minéraux ou de mines d'autres métaux, qui ne contiennent aussi de la mine de fer. On pourroit peutêtre en conclure que, plus on approche du nord, & par consequent des lieux froids & exposés aux neiges, plus on trouve de fer, & meilleur il est; comme si cette exposition étoit plus favorable à sa formation & à sa

maturité.

Outre cela, il y a quelques lacs, dans lefquels on trouve un véritable sable de fer, gris & noir comme le fer même, très pesant & très-riche.

Il y a encore en Suede d'autres especes de mines que je passe sous silence, parce qu'elles ne sont pas abondantes : on croiroit que ce sont quelques parties de fer répandues çà & là. Le célèbre Médecin Bromell, d'heureuse mémoire, en avoit une magnifique collection, ainsi que des autres minéraux de Suede, qu'il avoit promis de donner au che; & lequel morceau ne paroissoit à l'ex-

fracture, elle ressemble à du cuir coupé. Elle res, d'où l'on en tire des morceaux très-considérables. J'en ai vû un composé de trois parties de quartz jaune, sur lequel on voyoit des grains de fer. Il y a encore, mais en petite quantité, des terres bolaires rouges, de l'hématite, du schist, des grenats: ces derniers sont riches en ser. Je n'ai point encore vu en Suede de fleurs, ni de crystallisations martiales, parce qu'il n'y a ni grottes, ni cavernes, ni fentes de rocher, par où le fer puisse chercher à s'étendre.

Dans la Silésie, & aux environs du Danube.

VOLCKMAN, dans fon Ouvrage intitulé Silésie sous-terreine, fait l'énumération des minieres de fer de cette Province, & dit qu'à Schreisbersan la mine est en grains rougeatres, qui contiennent du fer & de l'or; qu'à Lehn, on tire une pierre brune ou de la manganèse, qui contient du fer; qu'à Modlan, la mine est rouge & jaune; qu'à Buntzlau, elle est grise; qu'à Grünthal, elle est rouge, tant dans les sontaines que dehors; qu'à Goldberg, la mine est sabloneuse & d'un rouge obscur: d'autres ajoutent qu'on trouve encore en Silésie de la mine en grappes, & de l'hématite.

Louis-Ferdinand Comte de Marsilly, dans fon tome troisieme du Cours du Danube dans la Hongrie & la Moesse, donne la description de plusieurs minieres, entre autres de Konisberg, & en a fait graver les figures. Il dit avoir dans sa possession une mine de fer enrichie d'or, & qu'on peut, suivant les principes de l'art, extraire des grains d'or une portion d'argent. 1°. Il parle d'une autre tirée d'une miniere au-dessus de Neudal, sur les bords du Gran. La forme de son échantillon est admirable. Il y en a de figure ronde, d'autres cylindrique. L'extérieur des morceaux ronds est garni de plusieurs pointes, comme le crystal de roche; ils contiennent ordinairement des marcassites. Les morceaux cylindriques sont percés par le milieu dans toute leur longueur. 2°. Il possede un morceau péfant de fer, qui par sa contexture & ses sibres représente un morceau de chêne. Le fer en est de la meilleure qualité; sa couleur est jaune - soncé. 3°. Un autre morceau plus pesant de couleur jaune. 4°. Un autre jaune - clair. 5°. De couleur obscure, noire, tachetée de blanc. 6°. Un morceau couleur de sang du côté qu'il tenoit à la terre, couleur qu'il a reçue d'un tuf rouge, mêlé de fer, dont il étoit protérieur qu'une véritable pierre rouge : mais On trouve aussi de l'aimant dans la Lappo- il étoit bien plus dur. 7°. Des fleurs de nie, la Dalécarlie & dans différentes minie- fer, imprégnées de cinnabre. Ces morceaux

croissent dans les vuides que laissent les pier- de la rouge avec une enveloppe blanche; du res. Ils sont fragiles comme du verre. Le cinnabre est joint au fer. 8°. Un morceau de fer qui sert de base à du cinnabre, puisque dans le milieu de ce morceau on découvre du cinnabre pur. La pierre de ce morceau ressemble à du gypse. 9°. Un morceau de mine de fer, mêle avec beaucoup de plomb. Sur l'article des sleurs de fer, il dir que l'on n'en trouve que dans les minieres qui ont des crevasses ou fentes, qui communiquent à la surface de la terre. 10°. Un morceau affez grand de pierres de fer, qui cassé en deux, montre des grains de minium, ou de cinnabre narif, répandus çà & là. La couleur n'en est pas si vive que dans les autres mines de cinnabre. 110. Un autre morceau dans lequel on découvre du plomb & du cinnabre d'une couleur très-vive. 12°. Une pierre couleur de foufre, trouvée dans la miniere de Solts, de forme oblongue, & contournée en S, S, S, entourée d'une couche de cinnabre très-vif. 13°. Un autre fragment de la même miniere. C'est une couche de pierres savoneuses, qui entoure & enveloppe des grains de fer & de cinnabre natif entremêlés : le mercure est en plus grande quantité que le fer. Il a aussi donné la figure de plusieurs marcassites, telle que celle dont la base est de quartz : la marcassite encroutée, parce qu'elle s'est amassée sur un filex, comme du tartre s'attache au vase; on dit que c'est un sédiment des eaux qui se trouvent dans le plus profond des minieres de Schemnitz, & qu'il tient en quelque façon de la nature du plomb : la marcassite composée de grains irréguliers de la nature de son mineral propre, défendue par une enveloppe de fer : une autre marcassite composée de grains plus unis, & tenant de la nature de son mineral propre, avec une pareille enveloppe de fer.

En Angleterre.

LISTER, dans son Traité des Eaux médicales d'Angleterre, fait l'énumération des mines de fer, dans lesquelles il comprend celles qui suivent: 1°. L'aimant. 2°. Une mine rouge, brillante comme du fable. 3%. Une autre également rouge, & quelquefois aussi tendre que de l'argile. 4º. L'hématite, dont nous allons parler. 5°. Du fer dans du sable sin, & dans le grais. 6°. La mine de fer qui se trouve dans le voisinage, & même au milieu des charbons fossiles, entre les couches & les fentes des rochers. 7º. La marne. 8º. L'ochre de couleur rousse, provenant de la décomposition des pyrites. 90. Les pyrites elles-mêmes. D'autres Auteurs s'y en trouve encore du plus groffier en morajoutent qu'en Angleterre on trouve encore ceaux ronds comme des pois ou de l'orge. de la mine de fer jaune, & en Ecosse de la Il y en a même qui est tissu comme le cer-

crayon rouge, &c.

En Stirie.

On prétend que l'on y trouve, quoiqu'alsez rarement de la mine d'acier natif, brillante comme l'acier lui-même, qui n'est point attirable par l'aimant avant que d'avoir passé par le feu. On dit aussi qu'indépendamment des especes ordinaires de mines de fer, il y en a une dans laquelle on trouve des grains d'or: qu'on trouve aussi dans les fleuves des grains de fer natif, & des fleurs de fer très-blanches, dont nous parlerons ci-après : qu'il y en a qui affectent la figure de bois de cerf, ou de branches de corail, dont on trouve quelquefois des morceaux qui pesent jusqu'à 20 & 30

En Franconie.

On assure qu'en Franconie on trouve de l'acier & du fer natif; & qu'il y a des mines sphériques, cendrées, noires, en grappes, que l'on nomme Scwartzkopff; d'autres blanches & jaunes; d'autres noires, fistuleuses, jaunes & aussi légeres que la terre ordinaire; d'autres jaunes & brillantes, qui représentent diverses figures; d'autres rouges & dures, mêlées avec des mines de cuivre ; d'autres qui dans leur couleur représentent l'arc-en-ciel, ou une queue de paon; d'autres d'un bleu d'azur; d'autres polies, brillantes & rouges comme du fer ; d'autres violettes ; d'autres spéculaires, avec des points brillants couleur de fer, on l'appelle Eisenglimmer, Eisenmann; d'autres spéculaires de couleur brune mêlées avec des mines de cuivre & de fpath, & dont aujourd'hui on ne fait plus d'usage.

A Ilmenau sur la Sala.

On y trouve de la mine rouge, & d'autre couleur de fer. Il y en a avec des points rouges & brillants, qui, regardés au travers du microscope, ressemblent à des rubis. Il y a encore la pierre martiale, en forme de pois, & ondulée. Elle a quelque rapport avec un crâne, & l'on y trouve de petites dendrites. Cette mine est de la meilleure qualité.

Dans le Comté d'Hohenstein,

Bruchmann rapporte qu'à Zuerg, dans la Bohême, on trouve du schist ou Glaskopff: qu'il y en a aussi, & en plus grands morceaux, à Fischbach, Bennikenstein & Hartznig! que celui de Krippenberg ressemble à du fer natis. Dans les montagnes d'Ileseld, il noire ; d'autre brillante comme de l'acier ; veau, partie rouge, partie couleur d'ardoise.

A Lindenberg, Brandenberg, Braufend-wasser, Holunder, le schisse en plus petits grains. Le quintal produit 60 livres de fer, & celui du minerai d'Hefeld, en donne jusqu'à 92. On trouve de temps en temps dans ces minieres du jasse, & un mineral presente presente par les Alchimistes.

Dans l'Archevêché de Trêves.

On dit que dans cet Archevêchéil y a une roche blanche & brillante, qui étant fondue, donne du fer : qu'à Stahl-Ertz, il y a une miniere de cuivre qui rend 80 livres par quintal: enfin, que le minerai des minieres de Mussen donne une livre d'argent, 42 de plomb, 12 d'acier, & 34 de cuivre par quintal.

Différentes autres especes de mines.

INDÉPENDAMMENT de l'aimant, l'hématite, le schist, & les autres mines les plus riches, on en trouve en plusieurs endroits qui dissérent des mines ordinaires. Il y en a des grises, des blanchâtres, avec des teintes de jaune, ressemblantes au spath, & donnant 24 à 32

livres de fer par quintal.

On trouve du fer dans les terres bolaires, les marnes, les ochres, souvent dans l'argile & autres especes de terre. Les dendrites, ou pierres herborisées, & les autres pierres figurées, tiennent aussi communément du fer. Il y a une espece de mine, qui se trouve en plusieurs endroits, & qui approche beaucoup du fer natif. Les morceaux en sont ou unis, ou anguleux, ou cubiques, ou arrondis. On trouve des cubiques, & de ceux applatis & unis dans plusieurs endroits de la Suede, tels que les minieres de Grengierd, Danmorie, & autres qui donnent 70 à 85 livres de fer par quintal de mine. On dit qu'en Suisse il y aune espece de mine qui ressemble à des féves. Dans le Marquisat de Bareith, il y en a une autre espece, couleur de foie, qui contient des paillettes d'or très-pur. A Wonsiedel, on trouve du fer natif & de la mine noire, très-riche & brillante comme l'or.

Konig, dans son Regne Minéral, fait l'énumération de plusieurs especes de mines de ser, & dit que dans la montagne de Guntqen, au Comté de Sarun, il y a des galleries très-anciennes, dans lesquelles on a trouvé, 1°. une corne d'Ammon entiérement de fer, non pas qu'elle eût été coulée, mais parce qu'elle étoit ensermée dans sa marrice, sous cette forme extraordinaire, que la mine de fer avoit rempliel Il ajoute que lorsqu'on l'eut ouverte & séparée de son moule, on trouva une corne d'Ammon de

tions qui charmoient les yeux; que le moule ou la matrice avoit conservé l'empreinte de ment les linéamens des six volutes. 2°. Une pierre Syriaque, ou Judaïque, changée en fer. A cette occasion, il dit qu'il y a beaucoup de différence entre les pierres Syriaques & les Judaïques ; qu'on en trouve en Suisse quelques-unes de cette derniere efpece; que celle dont il est question, ressembloit affez à une prune sauvage qui auroit perdu quelque chose de sa rondeur & de ses stries, & que celles de Suisse se trouvent au Mont Saint-Leger, canton de Zurich. 3°. De petits dez ou cubes de fer, ou si l'on veut, des grains de mine en cubes. Il dit encore que le même Mont Saint-Leger en est rempli. 4°. Des légumes convertis en fer, comme des féves, des lupins, des pois. Le même Auteur avance qu'il y a une autre mine de fer dans le finage de Bollenwaar audessus de Bruge, dans le pays d'Argow, sur l'Aar, canton de Berne, dans une montagne formée d'ochre pâle. On y trouve de la mine de fer en globules, ou en forme de pois, dans une telle abondance, qu'on pourroit l'appeller la montagne des pois. Une terre jaune & friable sert de matrice à ces globules, & prend différentes figures, de féves, de lupins, de pois chiches, & de pois communs, gros & petits, tous de couleur de fer. 5°. Un morceau de mine en forme de testacée, & une coquille, convertis en ser. La coquille ressembloit à la pinne-marine; contournée sur elle-même en forme de cor, & étoit digne d'admiration par sa beauté & sa rareté. Selon Konig, le Mont Saint-Leger, dont nous avons parlé, produit aussi de semblables coquilles converties en fer, & admirablement travaillées. 60. Des coquilles en forme de vis, une grande & plusieurs petites, le tout changé en ser, & ayant confervé la délicatesse de leurs contours, & de leurs pointes. Notre Auteur prétend encore que le Mont Saint-Leger renferme de semblables coquilles, aussi recommandables par leur beauté que par leur rareté. 79 Des fruits étrangers, du poivre musqué, tout de fer; le Mont Saint-Leger en produit aussi, qui, par leur grandeur, leur couleur, leur forme & leur queue, repré-fentent ce fruit exotique. 8°. Des grains de poivre, ronds, noirs, & barbus, changés en fer , admirables par leur grandeur, comme par leur figure. 9º. Un anacarde de fer. La montagne de Gautzen & celle de Saint-Leger, sont remplies de semblables mor-ceaux de ser qui représentent à merveille ce fruit étranger. 100. Des grains de coriandre,

de fer. Ces globules ferrugineux par l'élégance & le brillant de leur figure, ressemblent parfaitement à la graine frisée de la coriandre; & par un jeu singulier de la Nature, se trouvent aussi dans la montagne de Saint-Leger. 110. Des morceaux de cannelle changés en fer. Konig dit enfin que ces morceaux de mine de fer sont noirâtres, assez singuliers pour que l'on en fasse mention, & que le Mont Saint-Leger en renferme de pareils parmi ses curiosités.

Des fleurs de fer.

La fleur de fer est une pierre couleur de neige, quelquefois d'argent, tirant fon origine d'une mine de fer, & semblable à une crystallisation. Voyez la Pl. IX. fig. 36. C'est principalement en haut que cette fleur pousse dans les pierres de fer. Elle imite dans sa figure, ou de jeunes rameaux, ou des branches de corail, ou des groupes de crystaux, ou autres desseins. On en trouve beaucoup dans les minieres de la haute Stirie joignant l'Autriche, ainsi que dans celles dont la matrice est de pierre calcaire, ce qui fait que la fleur de fer n'est point dure mais friable comme cette pierre. La preuve qu'elle contient du fer, c'est qu'elle est attirable par l'aimant, & qu'elle est astringente (1). Je passe sous silence les végétations ou crystallisations ferrugineuses de couleur brune, ou noirâtre, assez semblables aux crystaux des autres métaux; de même que celles qui sont en croûtes, en écailles, celles qui paroissent être rongées, vermoulues, & plusieurs autres.

Du fer natif.

Plusieurs Auteurs prétendent qu'en différents pays il y a des minieres qui fournifsent du fer natif, ou pur en grains, comme en Saxe: d'autres le révoquent en doute. Les premiers disent que dans les montagnes de Silésie, dans l'Archevêché de Saltzbourg, & à Eisel, il se trouve des grains de fer, qui, sans aucune préparation préalable, peuvent être étendus sous le marteau. Wormius dit aussi qu'il y en a dans les minieres de Norvége, & Ruland dans celles de Stirie, même dans les fleuves de cette province. Enfin, si l'on en croit quelques Modernes, on en trouve dans bien d'autres endroits. Malgré tout cela, je doute fort que ce fer soit aussi pur que celui qui est sondu dans les foyers ordinaires. Au reste, il y a en Suede une mine cubique de fer si riche qu'on pourroit la comparer au fer natif, quoique ce n'en soit pas.

(1) Valentini ex Bellero, & Miscell. Acad. Nat. Curios. FOURNEAUX, 4°. Section.

Du mélange du fer dans le minerai des autres métaux.

LE fer a coutume de se mêler au minerai de tous les autres métaux, ensorte que l'on n'en trouve aucun fans fer. 1°. On en trouve, comme nous l'avons déja observé, dans les mines de vitriol & de soufre, au point qu'un quintal de pyrites donne fouvent depuis 10 jusqu'à 40 livres de fer. Henckel a merveilleusement traité ce sujet, sur-tout dans le sixieme Chapitre de sa Pyritologie, où après différentes preuves, il conclud que même dans le soufre crud, il se trouve une certaine terre ferrugineuse, attirable par l'aimant, & qui peut être réduite en fer ; car si on fond dans un creuset les scories qui restent, après la purification du soufre, on aura, selon le même Auteur, une cendre ferrugineuse que l'aimant enleve, & dont on peut faire un régule de fer, ajoutant que si l'on essaie quelque pyrite que ce soit, on aura toujours beaucoup de fer, quand même la pyrite essayée & du genre sulfureux, paroîtroit absolument dénuée de fer. Au reste, nous en parlerons plus amplement, & nous examinerons à fond la nature des pyrites, dans notre Traité sur le soufre & le vitriol : 2°. On trouve ordinairement du fer dans le cuivre. L'art de purisser ce dernier métal, consiste principalement à le purger du ser qui y est inhérent, ce qui s'exécute par la calcination, quelquefois par la fusion ou purification. Dans les fourneaux purificatoires du cuivre, on trouve beaucoup de fer atta-ché au fond & aux angles: 3°. Les mines d'argent recelent aussi beaucoup de fer. On l'éprouve assez dans les endroits où l'on affine l'argent : il est même rare de trouver une mine de fer sans quelques parcelles d'argent. En Norvége où l'on trouve de l'argent natif, on dit que l'on n'en tire point sans le trouver accompagné d'une mine de fer. Dans la miniere d'Utho en Suede, on trouve parmi la mine de fer, cà & là, des morceaux & des couches de mine d'argent. C'est la même chose dans la miniere de ser qui est à Danmor; &, ce qui est encore plus remarquable, on a, dans la minere de fer de Noormarck dans le Vermeland, découvert une couche de quelques pouces d'épaisseur qui traversoit cette miniere, & qui a fourni une assez grande quantité d'argent natif. On en conserve encore des morceaux dans le Collége Royal de Métallurgie, établi à Stockholm: mais nous en avons parlé plus haut affez amplement, page 77 & suivantes. 4°. Le fer se trouve toujours mêlé avec les mines d'étain, de plomb, d'antimoine, de mercure, & autres métaux; ce dont on donneroit des preuves sans nombre, s'il étoit nécessaire: l'or duit en cendres quelques-unes, & a trouvé; grande quantité, &c.

Du fer qui se trouve dans la terre en poussiere, le limon & l'argile.

Dans les endroits marécageux, on trouve souvent des matieres ferrugineuses dans le limon, la terre végétale, l'argile : dans d'autres endroits, c'est de l'ochre martial. On trouve aussi du fer dans les terres bolaires, comme dans la terre sigillée de Laubach. Hellmont le jeune, assure qu'il sçait une méthode pour extraire du fer de toutes les especes de limons ou de soufres. Bécher a fait du fer avec du limon, & de l'huile de lin. Geoffroy a ruitéré cette expérience. Après avoir séché du limon, l'avoir réduit en poudre, & en avoir fait une pâte, à l'aide de l'huile de lin qu'il avoit versée dessus : il forma de cette pâte plusieurs petits globules, qu'il fit calciner à feu ouvert, & qu'il pila ensuite dans un mortier. Le résultat de son expérience fut de trouver au fond du mortier de petits morceaux noirs, attirables par l'aimant : c'est ce qu'on lit dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année 1704. On dit qu'un autre Curieux a encore répété la même expérience, avec de la terre de Laubach, & qu'il a eu le même succès; & qu'en Sibérie, comme en Russie, on ne tire la mine de fer que de l'argile, qui lui fert de matrice. Il n'y a point de métal qui se réduise aussi facilement en terre que le ser : la simple humidité le fait tomber en safran ou en ochre. A Norberk en Suéde, j'ai vû une tenaille qui, pour avoir été cachée en terre, pendant 40 ou 50 ans, étoit changée en pyrite : en la cassant, on vit que c'étoit une pyrite aquatique, c'est ainsi qu'on l'appelle, qui se résout facilement en terre & en poussiere.

Du fer qui se trouve dans les animaux & les végétaux.

On observe que la terre qui recele une miniere de fer, produit abondamment des arbres & de l'herbe. On peut s'en convaincre à la seule inspection des environs d'une miniere, d'un crassin de forge, ou d'autres endroits remplis d'ochre, ou de quelque matiere ferrugineuse : c'est une chose facile à voir en Suede. On en peut conclure, que les particules de fer contribuent à l'aliment des végétaux; & on le confirmeroit par l'ufage où sont les Japponnois, si l'on en croit les Voyageurs, de faire croître une certaine espece d'arbres dans la limaille de fer & le

Lémery, par différentes expériences, s'est efforcé de prouver que les plantes ont des particules de fer. Pour cela, il en a ré- siere, un morceau de ce bois serrugineux.

lui-même n'est pas sans ser, même en assez à l'aide d'une pierre d'aimant, qu'il y avoit réellement du fer. Il a fait la même découverte dans quelques parties du castor réduit en cendres; car ces cendres & celles des plantes, donnoient au miroir ardent les mêmes phénomenes que la limaille de fer, c'est-à-dire, qu'elles jettoient des paillettes, & se rassembloient en gouttes : ce qui a fait naître la question de sçavoir, si on peut avoir des cendres sans fer, & si le fer est dans les

plantes, avant ou après l'incinération. Le célèbre Wolf, parle d'un certain bois, qui, par la fuccession des temps, n'étoit point pétrifié, mais qui, par la grande abondance de vitriol qui y étoit caché, tomboit en pourriture. My lius fait mention d'un autre morceau de bois changé en fer. Scippius dit, que dans des cavernes proche de Pieremont, on a trouvé un morceau de bois imprégné de pierre & de mine de fer : que deux onces de ce bois pulvérifées & fondues, avec le secours d'un flux noir, ont donné un culot attirable par l'aimant, ce qui dénotoit que ce bois pétrifié contenoit aussi du fer. Liebecknecht, de son côté, parle d'un certain bois dont il donne la description, changé en mine de fer, & dont il a fait un Traité particulier. L'Auteur, témoin oculaire, assure avoir reconnu que c'étoit du bois, par l'écorce & les fibres qui se détachoient facilement. La masse entiere étoit très-compacte & très-dure, & frappée contre l'acier, elle jettoit de petites éteincelles. Il a, dit-il, aisément séparé le cœur du bois de tout le reste, & l'a réduit en poussiere. Il paroissoit qu'anciennement ç'avoit été un tronc de hêtre, & il étoit de couleur de fer aussi brillant que s'il avoit été poli. En le pilant dans un mortier, il faisoit du bruit, & résistoit aux coups. Sa pefanteur spécifique étoit plus grande, que celle de la mine même : pour se confirmer encore davantage, que ce morceau de bois étoit converti en fer, il pila dans un mortier, parties égales, de ce bois ferrugineux, & d'une autre mine de fer, mit de l'eau fur cette poussiere pilée, afin d'en séparer les particules de terre, & remarqua que les parties du bois descendoient plus vîte dans l'eau que celles de la mine, & qu'enfin après plusieurs lotions réitérées, elles descendoient presque aussi vîte l'une que l'autre. Après avoir purifié cette poussiere par la calcination, il versa dessus de l'eau & de l'huile de vitriol; ce qui causa une grande chaleur & effervescence, avec beaucoup de vapeurs, tandis que la mine ordinaire du fer s'échauffoit beaucoup moins. Non-seulement les parties du bois ferrugineux étoient mises en ébullition par l'huile de vitriol, mais l'aimant les attiroit. Liebecknecht réduisit encore en poudre grof-

Après cela, il la calcina & la mêla avec du tire de la mine de fer dans les près, & qu'elle il fut fondu, il frappa doucement le creuset, ou comme on tire le plomb de la montagne & versa la matiere en susion dans un cône, propre à cet usage, chauffé & graissé de de la ville d'Apollonie. Quant à ce qui regar-suif : le régule martial s'assembla au fond du de la mine de Silésse, dont nous avons parsé cône, & au moyen d'un ou deux coups de marteau, fut séparé des scories.

On peut aussi voir à Londres des os hu-

mains devenus du fer véritable.

Du renouvellement des mines de fer.

Voici ce qu'Agricola nous dit d'un certain endroit de sa patrie. En Allemagne, proche de la ville de Sagau, on tire la mine de fer dans les prés. On y fait des fosses de deux pieds de profondeur, qui se remplissent au bout de dix ans, comme il arrive aux minieres de l'isle d'Elbe. Gerard expose de son côté que, si on doit ajouter foi aux rapports, un Mineur lui a dit, que proche de la ville d'Amberg, on sépare la mine de ser de la terre inutile, qui s'appelle gummer : qu'après l'avoir mêlée avec des scories de fer, nommées sinder, on en fait de gros tas, qu'on laisse exposés au soleil & à la pluie pendant quinze ans; au bout desquels, on remet au feu ces scories, qui produisent un fer si tenace, qu'on l'emploie tout entier à le battre en seuilles. Non-seulement les Anciens, comme Pline & Strabon, nous ont parlé des mines de fer, qui se renouvellent dans une isle de la Méditerranée, sur les bords de la Toscane : mais les Métallurgistes modernes, tels que Fallope & Césalpin, attestent encore précisément la même chose : ceci est tiré de Boyle.

A Malmitz, en Silésie, on a remarqué qu'une miniere de fer, dont la mine étoit fistuleuse, s'étoit remplie dix ans après avoir été tirée, & que la même chose étoit déja arrivée auparavant à Lausnitz. Staniss. Rein. Acktellmejer raconte la même fingularité arrivée dans l'isle d'Elbe, non loin de Florence. Cette mine fistuleuse est de couleur jaune, tirant sur le brun, très-dure, épaisse & longue comme le doigt, à en juger par le dessein que nous en a donné Aldovrand dans fa Collection Métallurgique : il l'appelle bois fistuleux. On la casse en morceaux, & on la mêle avec une autre espece de mine pour les fondre ensemble, & s'en procurer un ser de bonne qualité. George Fabricius, & plusieurs autres Auteurs, assurent qu'en Silésie les minieres de fer se renouvellent après avoir été tirées : que la terre même, les troncs & les racines des arbres se chargent d'une matiere ferrugineuse, semblable d'abord à une liqueur épaisse, mais qui se durcit ensuite de

sel fixe de tartre: il mit ce mélange dans un s'y reproduit au bout de dix ans, d'où on la creuset, & l'exposa à un seu de sussion. Quand tire une seconde sois, comme à l'isse d'Elbe, de Fiesoli, & le cuivre en Dalmatie, proche de la mine de Silésie, dont nous avons parlé plus haut, on lit dans un Ouvrage intitulé, Breslauis. natur-und-medicin-Geschichten, que sa couleur tire sur le jaune-brun; qu'elle est friable; que la plus pesante est la meil-leure, sur-tout celle qui est d'un bleu-clair, ce qui la fait ressembler au smalt : il s'y rencontrè par-ci par-là, des morceaux durs comme des pyrites, & qui feroient presque inutiles, s'ils ne servoient pas de fondants. Il est fort commun en Suede, sur-tout

dans la Smalandie & l'Ostrogothie, de voir renaître dans les fleuves & les lacs, la mine de fer, précisément aux mêmes endroits d'où on l'a tirée, & cela dans l'espace de 15 à 20 ans. On a coutume de l'y pêcher de nouveau, comme un sédiment que les eaux affluentes d'un marais voisin, ont déposé au fond de ces places déja tirées. La même chose arrive dans les endroits marécageux: mais nous avons détaillé assez amplement ce renouvellement des mines, dans les paragraphes 3 & 4 de la premiere Classe, auxquels nous renvoyons.

s. VII.

De l'Hématite & du Schist.

Puisque l'on a mis l'hématite au nombre des mines de fer, j'ai cru devoir en parler ici séparément : & comme Joh. Laur. Bausch, dans son Ouvrage, où il parle de l'hématire & de la pierre d'aigle, a tiré à cet égard, beaucoup de choses d'Agricola, Encelius, Boodt, Pline & autres, je vais d'abord rapporter ce qu'ils nous en ont dit, sur le témoi-gnage de Bausch, dont voici les propres

L'hématite a tiré son nom de la ressemblance de sa couleur avec du sang; on dit que broyée avec de l'eau, elle donne un suc semblable à du fang : on ajoute même qu'elle arrête l'épanchement du sang.

On distingue l'hématite, par les dissérents pays d'où on la tire. Il y en a en Moravie, en Bohême, en Italie, en Pologne, en Ethiopie, en Afrique, en Arabie : dans tous ces pays, on la tire dans des minieres qui lui sont particulieres. C'est la même chose en Allemagne, dans la Forêt noire, à Northaufen, à Hartzerode; dans la Missie, à Anne-berg, à Geur, à Zebllic: en Saxe, à Hildes-heim & à Gostar. Celles que l'on tire en Itaplus en plus. Henckel confirme ce témoi- lie dans le Bressan, sont moins bonnes que gnage, en disant, qu'en Silésie, à Sagan, on celles qui nous viennent des paysétrangers.

On trouve encore l'hématite parmi les terres rouges, d'où, suivant Agricola, elle tire son origine, & singulierement dans celles de Sinope, de Misnie, & de Sultzbach en Baviere. Ensin, on la rencontre aussi dans les minieres de fer, comme à Lessa en Bohême, proche de Schlackewerda, & dans la partie de la Baviere, qui est en-deçà du Danube.

1°. On peut faire du fer avec l'hématite, qui en contient une si grande quantité, que l'on seroit tenté de croire que cette pierre est toute de fer. On la trouve aussi dans les minieres d'aimant, dont on dit qu'elle est une espece; & comme il y a une grande affinité entre le fer & l'aimant, on remarque que quelquefois l'hématite attire le fer, mais foiblement : aussi n'a-t-elle pas, pour cette attraction, une aussi grande vertu que l'aimant, qui est attiré lui-même par l'hématite d'Ethiopie. On trouve encore des hématites dans les minieres, & parmi les petites pierres, d'où l'on tire l'étain & le plomb blanc, ainsi que dans les mines d'argent du Val Saint Joachim: dans le territoire d'Hildesheim, la nature change l'osfracite en hématite.

2°. Il y a des hématites de différentes figures. Les unes ont des stries, comme l'antimoine: plus ordinairement elles font globuleuses, & quelquesois garnies de petites cavités : telle est l'hématite d'Hildesheim. D'autres croissent en forme de raisin, comme celles de Bohême. Cette espece d'hématite s'appelle hématite en grappes, & par les Mineurs glaskopff. Quelquefois elles ont la figure d'une cervelle découverte : telles sont les hématites de la Forêt noire, de Northauzen & d'Hartzerode, que l'on trouve dans une pierre dure, couleur de cendres, enduite d'une espece de croute serrugineuse, dont la superficie est toute pleine de trous. Voyez la Planche IX. fig. 37. Dans la vallée de Saint Joachim, on trouve des hématites noires en pyramides, en stalactives, & armées de pointes comme un ourson. Ailleurs, il y en a des noires & des contournées; telles sont celles de Geur, d'Anneberg & de Salfeld. Au furplus, voyez la Planche IX.

3°. Les hématites différent entr'elles par la couleur de leurs pierres, & par le suc qu'on en peut tirer. Quant aux pierres, elles sont ou couleur de sang, ou couleur de fer, & alors on voit quelquesois à leur extérieur, des taches de couleur semblable à celle qu'on trouve à Misene. Les pierres d'hématite sont aussi quelquesois noires, comme à Gostar, Anneberg, Salfeld, Amberg; ou couleur de pourpre, comme dans la Hesse, ou d'un jaune antipathes (1): cette derniere espece, qui est noire, sans être transparente, n'est autre chose qu'une hématite noire, quoique

plusieurs pensent que c'est du corail noir.

Quant au suc des hématites, les une donnent aisément leur teinture, & c'est le plus grand nombre: les autres, comme celles d'Arabie & de Misene, ne le peuvent faire que difficilement à cause de leur trop grande dureté. Quoique ordinairement cette teinture soit couleur de sang, cependant celle qui provient des hématites d'Arabie, est couleur de safran. Une partie des hématites de Gostar, celles qui sont en grappes, donnent une teinture noire, les autres en donnent une jaune mêlée de noir. L'hématite noire de Gostar, donne une teinture safranée: c'est sans contredit le medus niger d'Albert.

On apporte aussi d'Afrique, une pierre particuliere d'hématite, appellée trichrus: elle est noire, & donne trois teintures différentes, blanche par le haut, couleur de fang au milieu & noire dans le bas, si nous en croyons Pline. Suivant Encelius, on peut aussi trouver des hématites de trois couleurs, coniques & dures à Geur, Anneberg & Salfeld. Plusieurs Auteurs donnent le nom d'androas au trichrus noir, qui est recommandable par son poids, & que l'on regarde comme une espece de pierre précieuse. Au reste, le trichrus n'est autre chose qu'une pierre composée de deux hématites, l'une noire & l'autre rouge; & encore, suivant qu'il paroît, d'une stalactite & autre pierre semblable: Boodt met le véritable trichrus entre les pierres inconnues.

Lorsqu'on arrose de vin l'hématite calcinée, si elle étoit couleur de sang caillé, elle prend la couleur du minium ou du cinnabre. Si au contraire sa couleur étoit noire, sa noirceur augmente. On calcine l'hématite en l'arrofant de vin, comme celle de Phrygie, quoique quelques Chymistes prétendent que l'on doit supprimer le vin. Si l'on veut attraper le véritable point de la calcination, il faut qu'elle soit légere, & il suffit que l'hématite jette quelques bulles. Après la calcination, on la lave ou dans l'eau simple, ou encore mieux dans de l'eau distillée de plantin & de pourpier, avec l'attention de changer souvent d'eau. Quand bien même on ne calcineroit pas l'hématite, il faut toujours la pulvériser & la laver, comme nous venons de le dire: il y a de la différence pour la force & la qualité, entre l'hématite lavée, & celle qui ne l'est pas.

L'hématite sactice se fait avec de l'aimant ou décomposé, ou calciné au seu. Quelquesuns croient qu'il n'y a qu'à calciner de l'aimant, & que ce qui en provient, peut leur tenir lieu d'hématite.

Le schist ressemble si fort à l'hématite, & a tant d'affinité avec elle, qu'on le regarde

divisent le schist, sont en long comme les matite sont placées au hasard. Oribas dit, que cette pierre est couleur de safran, lossment, elle tire sur le noir; qu'elle est composée de seuillets minces, collés les uns sur Il semble que le schist soit une espece de talc, dont il differe néanmoins en ce qu'il se dimanieres.

la même matiere, & ayant la même origine, qui lui sert de matrice, soit du suc qu'on en il est naturel que les especes du schist aient peut tirer. La couleur de la pierre est, ou saentr'elles les mêmes différences, que celles que nous avons remarquées entre les diverses especes d'hématites. Ces deux pierres ne charbon éteint, a été appellé anthracite; ou disserent donc essentiellement entr'elles, que très-noire, comme le schist en grappes qui par la figure & quelques autres accidents. La se trouve à Gostar. Nous avons déja obser-Rome dans les fondements du Vatican, & encore proche Anglarium, dans un petit monticule, dont tout le sommet est de schist. l'or, en Misnie, à Anneberg, à Zeblic & à Bohetanne, à un mille de Freyberg. On tire le schist dans ce dernier endroit, dans une miniere qui lui est particuliere. Enfin, on trouve du schist dans le territoire de Marienberg, dans la Forêt noire, proche Hacekorode; & ailleurs, comme en Bohême, en Saxe, en Espagne, en Afrique, &c. 2°. Le schist differe encore de l'hématite par la figure : car il se termine en pointes par un, & quelquefois par ses deux bouts. Ces pointes sont tantôt larges, tantôt étroites, tantôt grandes, tantôt petites. Laurent Bausch dit avoir vû une pierre de schist venant de Misene, qui pesoit 14 livres. Le schist est composé de ftries, comme la Bélemnite, ou comme celui de Gostar, de Bohême, & celui qu'on trouve dans les minieres de fer de Lessa; ou bien, il se forme en grappes, comme celui de la Forêt noire, & quelquefois celui de Gostar, qui est très-noir; ou bien, il est demi-sphérique, ressemblant à un crâne : ou enfin, il est plus l'on nomme blutstein, braustein. On en troularge que long, comme celui de Bohême. Ordinairement il est uni & brillant comme FOURNEAUX, 4°. Section.

comme une espece d'hématite: on ne l'appelle schiss, qu'à cause des gersures & petite point à l'extérieur, & intérieurement tes sentes, dont il paroît rempli. Par la con-il ressemble au minium factice, que les Peintexture de ses parties, qui sont droites, com-me les sibres du bois, il ressemble, suivant la Forêt noire en donne de cette espece. Si Agricola, au sel ammoniac. Les lignes, qui on le réduit en poudre, il brille comme s'il avoit été enduit de vif-argent. Dans le schist dents d'un peigne, au lieu que celles de l'hé- de Misene, il y a de certains nœuds de la grosseur d'une noix, & si durs que, mis sur l'enclume, ils résistent aux coups de marqu'elle est de la meilleure qualité ; qu'autre- teau. Les Orsévres , après avoir bien uni ces nœuds, s'en servent pour polir l'argent qu'ils ont couvert d'une mince feuille d'or ; & suiles autres, comme la pierre spéculaire, bril- vant Agricola, ils s'en servent encore à polir lants & transparents : & que si on regarde le ces petites lames colorées qu'ils mettent sous soleil au travers, il paroît couleur de safran. les pierres précieuses, pour en relever l'éclat : quelquefois ces nœuds sont naturellement polis & arrondis. Ces morceaux durs vise en lames droites, au lieu que celles du & ronds s'appellent les racines du schist: talc sont flexibles, & entrelassées de plusieurs autrefois on les calcinoit, & on s'en servoit pour contrefaire l'hématite. 3°. Le schist dif-Le schist & l'hématite étant composés de fere encore par la couleur, soit de la pierre france, ou noirâtre, tel que le schist d'A-frique, qui, parce qu'il a la couleur d'un premiere différence vient des endroits où le vé, avec Oribas, que la pierre du schist, de schist s'engendre. On trouve le véritable à la meilleure qualité, est couleur de safran; qu'autrement, elle tire sur le noir : qu'elle est composée de seuillets minces, collés les uns sur les autres comme la pierre spéculaire, On en trouve aussi, que l'on dit contenir de brillants & transparents; & que si on regarde le soleil au travers, il paroît couleur de sa-fran: on le distingue de l'hématite, par sa couleur plus pâle. S'il est de couleur d'un fang caillé, il prendra, à la calcination, la couleur du cinnabre ; & s'il est noir, il noircira encore davantage: tout autre schist calciné a la couleur vive. Quoiqu'il donne une teinture couleur de sang, cependant la racine de celui d'Afrique en donne une noire, & le reste, une safranée. De même, le schist en grappes de Goslar donne une teinture, partie noire, partie safranée, tirant sur le noir. Broyé sur une pierre à aiguiser, il donne une teinture astringente, couleur de sang ou de safran. 4°. Il differe encore par sa dureté. Comme il est ordinairement dur & compact, plus il est brillant & approchant de la couleur du fer, plus il est dur : tel est celui qu'on tire de la Forêt noire & de Misene.

Il y a trois especes de fausses hématites. 10. Celle de Silésie qui est friable, & que ve proche de la Citadelle de Lehn fur le Ordinairement il est uni & brillant comme Bober, & aux environs de Neydeck en Bodu fer poli: quelquesois, il a une tache de hême. Les Potiers de terre s'en servent, en cinnabre. Lorsqu'il est casse, il ne laisse pas y ajoutant de la mine de plomb, pour coloque de briller intérieurement, mais moins rer en noir leurs Ouvrages. En y mêlant des

écailles de cuivre, elle sert à donner au verre une couleur rouge ou safranée, & une d'écarlate aux verres : calcinée, elle ressemble au safran de mars, & par la couleur & par les effets. La seconde espece de fausses hématites, se trouve dans les mines de fer : elle est sphérique, & par la couleur ressemble à une mine de fer noirâtre, ou au crayon rouge. Voyez la Planche IX. Quoique dure, cette espece est friable à cause de ses inégalités. La troisieme est une pierre serrugineuse, pesante, enduite d'une couche de sanguine rouge, & par-dessus d'une craie pâle; le tout couvert d'une croute, comme la pierre d'aigle, mais plus petite & plus cassante, qui, comme une couverture l'enveloppe du haut en bas. Broyée sur une pierre à aiguiser, cette espece de fausse hématite donne une teinture couleur de sang ou de safran. On en trouve à Aret, où il y a des eaux minérales froides, elle ressemble à l'ostracite: tout ceci est tiré

de Laurent Baufch.
De son côté, Ruland compte six especes
d'hématites: 1°. La fossile très-rouge. 2°. La noire, qui donne une teinture safranée, & qui est plus dure que les autres. 30. L'hématite fofsile couleur de pourpre. 40. Celle fossile & plus belle que les autres, dont les Orfevres se servent pour polir leurs ouvrages. 5°. L'hématite fossile, noire, & appellée trichrus, qui, broyée sur une pierre à aiguiser, donne trois teintures différentes. 6º. Enfin, la rouge qui vient d'Afrique, & qui est très-belle.

Lémery, dans la description qu'il nous a donnée de l'hématite, dit que c'est une pierre dure & pesante, d'un rouge-brun, qui s'éclaircit lorsqu'on la pulvérise. Il en vient d'excellente de Composselle en Espagne. Elle y est pure & pesante: ses pointes sont d'un rouge-brun : par dehors elle a des stries & des lignes noirâtres; mais au-dedans elle ressemble au cinnabre. Il en vient aussi d'Angleterre qu'il faut regarder comme de fausses hématites. Elles different des véritables, en ce qu'elles ne sont ni pointues ni aussi dures; car on les coupe en morceaux comme de la craie; aussi les appelle-t-on de la craie rouge. Il faut choisir dans les hématites celles qui sont d'un rouge-brun, pefantes, compactes, égales par-tout, & douces au toucher.

Barchusen prétend que si on fait cuire en-

semble, & long-temps, du vitriol de mars & du sucre de saturne, on aura une matiere rouge fort semblable par la figure à l'hématite native, aussi dit-il que plusieurs Auteurs sont portés à croire que l'hématite tire son origine

de ces deux principes.

L'émeril a beaucoup de ressemblance avec l'hématite couleur de fer : & comme il est aussi dur que le diamant, on s'en sert pour couper le verre, & polir le fer. Broyé sur la pierre à aiguiser, il donne, comme l'hématite, une teinture couleur de fang.

Fin de la seconde Classe.

TROISIEME CLASSE

De la Limaille de fer ou d'acier.

LUSIEURS Chymistes parlent de la limail-le, du safran de mars & des solimaille, du fafran de mars & des teintures martiales, &c. de façon que les uns les appellent d'acier, & les autres de fer. Ceux-ci veulent que l'on y emploie du fer, ceux là de l'acier. Il en est de cet usage comme de celui où l'on est d'appeller miroirs d'acier, certains miroirs dans lesquels il n'y en entre point du tout, & que l'on fait avec trois livres d'étain, une livre de cuivre, six onces de tartre rouge, une once & demie de nitre, deux drachmes d'alun, & deux onces d'arfénic. Le résultat de ce mélange, lorsqu'il est fondu, a beaucoup de ressemblance avec l'acier.

Quant à la limaille d'acier, ou à celle de fer, dont les Chymistes, ou pour mieux dire, les Médecins, font beaucoup de cas, ce n'est

les Ouvriers qui les mettent en œuvre, surtout dans une manufacture d'aiguilles. Voici comment on éprouve la qualité des limailles. On rejette comme inutile, celle qui, approchée de la flamme d'une chandelle, ne s'allume qu'à moitié, & éteint la chandelle. On présére celle qui est en poudre impalpable, comme la fleur de farine. Il y en a qui estiment plus la limaille de fer, que celle d'acier. Voyez Kænig dans son Ouvrage sur le Regne Minéral : il dit que la limaille de fer simple, réduite en poussiere fine, est meilleure que celle d'acier, qui est plus dur que le fer, parce que l'acier a été altéré & raréfié par le feu, qu'il y a perdu beaucoup de ses esprits & de son soufre volatil, & que sa contexture naturelle est changée. Selon le autre chose que des poussieres, soit de fer même Auteur, on peut encore présérer à la

limaille d'acier, les battitures de fer, ou parce que l'acide dont on les arrose, y conserve sa faveur, ce qui n'arrive pas avec la limaille en général; ou parce que ce même acide, au bout de quelques heures, s'adoucit dans les battitures; ou ensin parce que les humeurs acres & mordicantes agissent plus facilement sur cet acide, se cachent plus profondément dans les pores des battitures, s'apprivoisent, pour ainsi dire, avec elles, & contractent ensemble une plus grande affinité: ensorte que ces battitures, détrempées d'acide, son présérables à tous les safrans de mars apéritis & astringents. Je pense de même, qu'elles ne sont pas inférieures au safran de mars préparé avec le sousse.

D'autres préparent autrement la limaille : ils la lavent dans l'eau, ensuite dans le vin, & la font cuire & bouillir avec du vinaigre, après quoi ils la pulvérisent sur le marbre. Si l'on est curieux de sçavoir les autres préparations & mélanges de la limaille de ser, on n'a qu'à consuiter Kænig dans son Ouvrage déja cité, & autres Chymistes.

s. II.

Safran apéritif de fer ou d'acier.

1°. En employant la limaille que nous venons de dire, il est aisé de préparer avec du soufre le fafran de mars apéritif: pour cela il ne faut que brûler parties égales de limaille & de soufre. D'autres veulent qu'on suive le procédé suivant.

2º. Faites une pâte de limaille de fer, & de soufre pulvérisé; mettez cette pâte dans un pot de terre, & tenez-la en digestion pendant 4 ou 5 heures; placez ensuite le pot sur le feu, & avec une baguette de fer, remuez la pâte: à la fin, elle s'enflammera, la partie de soufre se brûlera, & il ne restera qu'une matiere noire. Si on la pousse à un grand feu, & qu'on la remue pendant deux heures, elle prendra une couleur de sang : cela fait, laissez-la refroidir, & conservez-la. Si l'on prépare à la fois 25 ou 30 livres de safran de mars, le mélange s'échauffe & se calcine de lui-même ordinairement jusqu'au point de souffrir un déchet de moitié de son poids avant que d'être exposé à l'ardeur du feu. Avec une demi-livre de limaille de fer , on peut faire au moins une livre quatre onces de safran de mars. LEMERY.

3°. D'autres prennent un morceau d'acier bien enflammé, & en approchent des bâtons de foufre; ce qui fait fondre le fer ou l'acier comme du beurre, dans un vase plein d'eau que l'on tient dessous. Ensuite on expose la matiere fondue à un seu de réverbere, jusqu'à ce qu'elle soit changée en une poudre rouge. N'ALENTIN.

4º. Prenez une barre de fer que vous ferez chauffer dans une forge ou dans un fourneau garni d'un foufflet, & exposez-la au feu le plus violent de fusion, jusqu'à ce qu'elle soit chauffée au blanc : alors, à l'aide d'une tenaille, tirez du feu cette barre enflammée, &, sans le moindre retardement, approchezen deux ou trois bâtons de soufre. Dans le moment, le soufre en s'allumant fera fondre la barre de fer, qui jettera des étincelles brillantes, & tombera gouttes par gouttes que vous recevrez dans un vase rempli d'eau de fontaine. Quand vous aurez ce que vous desiriez de fer fondu, décantez l'eau; ôtez les particules de soufre, qui, comme des filaments, sont adhérentes à celles du fer; prenez ensuite les grains de fer fondu, & pulvérisez-les en poudre impalpable fur le porphyre. Vous aurez du fafran de mars apéritif. HOFFMANN.

5°. Prenez parties égales de soufre & de limaille de fer non rouillée; broyez-les, & arrofez-les d'eau commune en assez grande quantité pour en former une pâte, que vous mettrez dans un pot de terre. En moins d'une heure, elle s'échauffera prodigieusement; & lorsqu'elle sera refroidie d'elle-même, vous aurez du fer changé en safran de mars. Si, sur ce safran vous jettez de l'eau, & que vous fassez bouillir & réduire cette solution, lorsqu'elle sera épaissie, suivant les regles de l'art, ce sera du vitriol de mars. BOERHAMVE.

6°. Exposez pendant plusieurs jours des lames de fer à la rosée du matin, ou à de l'eau de rosée, vous les verrez petit-à-petit couvertes de rouille. Otez-la, & exposez de nouveau à la rosée les lames de fer; continuez même jusqu'à ce que vous ayiez la quantité que vous desiriez de rouille, ou de safran de mars. Cette préparation est la meilleure de toutes. D'autres se contentent d'exposer les lames de fer simplement à l'eau de pluie. Lémer.

7°. Mettez de la limaille de fer dans un pot de terre non vernissé, & exposez-la à l'eau de pluie jusqu'à ce qu'elle forme une espece de pâte: mettez ensuite le pot dans un lieu sec, & à l'ombre; le fer se réduira en rouille, que vous pulvériserez. Exposez-la de nouveau à la pluie, jusqu'à ce qu'elle acquiere une certaine consistance épaisse; après quoi remettez le pot au sec & à l'ombre, pour avoir encore de la rouille. Vous pourrez répéter cette opération jusqu'à 12 sois. Alors la limaille sera assez réduite en safran. Au lieu d'eau de pluie, on peut se servir d'eau de miel. Lément.

8°. Faites une lessive de cendres d'herbes apéritives, telles que le chardon bénit, la fumeterre, l'aigremoine, l'absinthe, &c. Verfez cette lessive, ou pour mieux dire, partie d'icelle, sur la limaille que vous ferez séches.

ce que la limaille foit changée en une poudre jaunâtre & subtile, que l'on peut tenir quelque temps au feu de réverbere, pour lui faire prendre une couleur rouge. Vedelius enseigne la maniere de composer ou préparer le safran de mars, emménagogue spécifique, en faisant dissoudre du borax dans de l'eau de mélisse & d'armoise, dont on arrose le fer à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il soit

réduit en safran. HOFFMANN.

9°. Prenez deux drachmes de limaille de fer que vous mettrez dans un vase de verre un peu élevé, & que vous arroserez d'eauforte goutte à goutte. Lorsque l'ébullition ceffera, & que la limaille commencera à se dissoudre, vous remarquerez que le verre s'échauffe, que la liqueur écume & rend une mauvaise odeur; enfin, que l'acier se dissout de plus en plus. Laissez la matiere en digestion pendant la nuit, & faites ensuite évaporer jusqu'à siccité, vous aurez une poudre rougeâtre, qui rougit encore, & devient une poudre de safran insipide, si vous la mettez dans un creuset au seu de réverbere. Voici comment il faut faire effuyer le feu de réverbere à cette espece de chaux. On doit, après qu'elle est bien seche, la mettre dans un creuset que l'on posera sur les charbons ardents, enforte que la flamme frappe l'intérieur du creuset : lorsque la fumée sera passée, tenez votre creuset dans le même dégré de feu, & remuez sans discontinuer la matiere avec une baguette de fer, jusqu'à ce que vous jugiez qu'elle l'a été suffisamment. Après cela, retirez la chaux en question, & pulvérisez-la comme de la fine fleur de farine, qui doit être légere, rouge, & insipide. C'est ce qu'on appelle du safran de mars apéritif. Collett. de Ley de.

10°. Prenez du safran préparé, comme nous venons de le dire ; fondez du salpêtre dans un creuset, & mettez-y de ce safran à différentes reprises, puis laissez-les ensemble en fusion pendant une demi-heure : versezles ensuite, & séparez le nitre du safran; après quoi, faites fécher ce dernier, & pulvérisez : vous aurez le safran de mars subtil, & de couleur de pourpre. Collect. de Leyde.

& Kænig.

11°. Prenez la quantité que vous voudrez de vitriol d'acier préparé avec l'huile de vitriol. Calcinez-le d'abord à un feu doux que vous augmenterez enfuite; la matiere doit être dans un pot de terre à fond plat. Poussez maille de fer, ou la font dissoudre dans l'eaule feu jusqu'à ce que vous ayez une poudre rouge. Collect. de Leyde.

12°. Mettez du vinaigre distillé, & le plus fort, dans un vase de terre à col étroit, dans lequel vous suspendrez une lame d'acier. Mettez ensuite le vase au bain de sable : les

arrofez-la ensuite de la même lessive, jusqu'à faudra nettoyer pour en détacher la rouille, ou le fafran, qui y est survenu.

13°. Prenez une once de vitriol factice, foit de fer, soit d'acier; faites la dissoudre dans une quantité d'eau suffisante, ensuite précipitez la folution par le moyen d'une demi-once d'huile de tartre par défaillance. Il se précipitera en premier lieu une poudre blanche, qui, édulcorée & séchée plusieurs fois, prendra une couleur rouge. Collect. de

Au reste, à l'aide de l'esprit de sel, ou de sel ammoniac, on fait un safran de mars trèsfubtil, qui devient fixe lorsqu'on emploie l'huile de vitriol, l'esprit de nitre, & l'eau-

§. III.

Du safran astringent de fer ou d'acier.

1°. C'est avec le secours d'un seu violent de réverbere, que l'on parvient à faire du fafran de mars aftringent. Kunchel le prépare en mettant dans un pot de terre de la limaille de fer, de l'épaisseur d'un doigt, couvrant bien exactement le pot, & le mettant à un feu très-violent, dans un fourneau de cémentation. Le fer s'enfle, & par sublimation, il s'éleve une fleur rouge & très-tendre. On enleve cette fleur, & on continue de faire agir le feu de réverbere sur la limaille, & de réitérer l'opération, jusqu'à ce qu'on ait une quantité suffisante de safran. Kenig.

2°. On fait très-facilement & avec le seul feu de réverbere, du safran astringent. Pour cela, il faut placer les lames d'acier dans le four, de maniere que la flamme les puisse toucher de toutes parts. Si l'on continue pendant quelques jours la calcination, on verra fur la furface des lames d'acier, un fafran léger & très-beau, que l'on détachera avec une patte de lievre, lorsqu'il sera refroidi.

Si vous ne voulez pas brûler des charbons pour cette opération particuliere, il n'y aura qu'à placer transversalement vos lames d'acier dans un four de verrerie ; ou les placer dessus & dessous la retorte dans un four destiné à la distillation de l'huile de vitriol.

On trouve aussi de ce safran chez les Ouvriers en fer, qui ont soin de le ramasser sur les morceaux de fer qu'ils exposent à un feu

très-violent.

D'autres ajoutent du sel commun à la liforte, puis la tiennent au feu de réverbere, jusqu'à ce qu'il s'éleve au-dessus un safran, aussi rouge que léger. Hoffmann in Laborat.

3°. Rolfincius le prépare en mettant du fafran de mars sucré dans un creuset, avec un peu d'esprit de vitriol ou de soufre. On le vapeurs raseront la lame suspendue, qu'il fait encore par le moyen d'une légere calci-

nation, il augmente de poids.

4°. Prenez du foufre préparé, comme nous l'avons dit au nombre deux du paragraphe second de cette Classe; lavez-le cinq à six fois dans du fort vinaigre; & à chaque lotion, laissez-le pendant une heure en digestion; calcinez-le ensuite dans un fort feu ou sur une tuile creuse, ou dans un pot de terre, & cela pendant l'espace de cinq ou six heures; après quoi laissez-le refroidir, & conservez-le avec soin : plus le fer est calciné, plus il est astringent. Dans les fourneaux de distillation de l'eau-forte, si elle a duré long-temps & a été faite à un fort dégré de chaleur, on voit sur les lames de fer qui portent la retorte, une poudre subtile, fine, rouge ou brune : qu'on peut aisément en détacher : lavez cette poudre dans de l'eau bouillante, & faites fécher. LEMBRY.

5°. Mettez du vitriol de mars dans un creufet, pour le faire fécher. Si-tôt qu'il est sec, il perd sa couleur verte, & se change en une poudre blanche, ou bien il fond, & se met en une masse solide, & ensuire en cendres, qui s'appellent du vitriol de Mars, calciné au blanc. Si on pousse cette cendre à un plus grand feu, elle se changera en une poudre rouge, qui s'appelle colchotar de vitriol, ou chaux rouge. Si on fait souffrir un seu de la derniere violence à cette chaux ainsi préparée, & que l'on appelle safran astringent du vitriol de Mars, elle se tourne en vérita-

ble fer. BOERHAAVE.

Si l'on met cette chaux rouge du vitriol de Mars sur une lame de verre, & qu'on l'expose en plein air, alors elle attire l'humidité comme dans de l'eau. BARCHUSEN. le fel alkali fixe, & tombe en deliquium fous la forme d'une huile rouge : on l'appelle en ce cas huile de vitriol de Mars par défail-

lance.

6°. Faites fondre du falpêtre dans un creuser, mis sur des charbons ardents ; lorsqu'il sera en fusion, mettez-y des petits morceaux de fer, autant qu'il en pourra tenir; tenez le tout sur le seu : bientôt le salpêtre s'enssammera. Retirez alors le creuset, & édulcorez la poudre dans l'eau chaude : le fer restera au fond du creuset. Après avoir remué l'eau, laissez-la pendant 24 heures, vous trouverez au fond une poudre rouge; lorsqu'elle est séchée, le poids d'une drachme suffit pour emplir la main. Collect. de Leyde.

7°. Il y a encore une autre méthode pour tirer du fer & de l'acier, un remede aftringent. Versez sur de la limaille de ser de l'esprit de sel de l'épaisseur de trois ou quatre doigts: & laissez le tout en digestion, jusqu'à ce que l'effervescence soit passée, & que la limaille foit devenue douce. Faites évaporer à moitié, & ajouez-y parties égales de sucre de Saturne: mettez le tout dans une retorte

FOURNEAUX, 4°. Section.

nation : il est bon de remarquer qu'à la calci- & faites sécher à un feu doux, sans quoi il y aura ébullition, & la matiere emplira toute la retorte. Lorsque la matiere est entiérement desséchée, on a une masse de couleur rouge, que l'on enferme, avec soin, dans un lieu sec, de crainte qu'elle n'attire l'humidité de l'air.

> 8°. Le sel facilite la calcination; c'est pour cela que quelques-uns arrosent d'abord le fer avec de l'urine d'enfant ou de l'eau falée, ou du vinaigre: on le fait ensuite sécher, après quoi, on le met à la calcination. Par ce moyen, on a du safran de Mars en un ou deux jours; & de crainte qu'il ne se dissipe & ne se noircisse, il faut l'essuyer ou le nettoyer tous les jours. Lorsqu'il y a quelques parties qui ne sont pas assez calcinées on peut verser de l'eau dessus, remuer & laisser le safran se précipiter au fond: en décantant l'eau, on aura un safran très-

Pour en faire une grande quantité, qui coûte peu, & que l'on puisse donner à bas prix, il faut faire la calcination de la limaille dans un four à potiers ou à briques : & si dès la premiere fois la poudre n'est pas assez fine, on en sera quitte pour la mettre à une seconde fournée. On peut encore, pour la calcination dont il s'agit, profiter du feu destiné à la distillation de l'esprit de vitriol ou de nitre, en plaçant sur le ventre de la retorte, une tuile ou une mince lame de métal, chargée de limaille. Dans ce cas, comme le fer calciné prend un petit goût de vitriol, pour l'en dégager & en faire un remede astringent, il faut laver la poudre

5. IV.

De la maniere de préparer le Safran de Mars pour l'usage de la Verrerie.

Le fafran de Mars est très-utile pour la verrerie, sur-tout pour colorer le verre. C'est ce qui a déterminé Kunckel, Neri, Meret & autres, à donner des méthodes pour en préparer, qui soit non-seulement du meilleur usage, mais encore capable de procurer les plus belles couleurs : ce motif d'utilité m'a engagé à rapporter ici séparément leurs différentes méthodes, qui d'ailleurs se ressemblent en bien des points.

Après la calcination du fer, la teinture que l'on en tire & qui est très-rouge dans le verre, agit tellement, que non-seulement elle se manifeste lorsqu'elle est appliquée sur le verre, mais encore qu'en décélant toutes les autres couleurs métalliques qui y étoient cachées, elle leur donne de l'éclat & de la beauté. On peut donc regarder cette teinture comme le furet des autres métaux,

qu'elle met à découvert. Neri enseigne qua- de casser, ou la dissolution s'échapperoit partre procédés pour se la procurer.

1º. Prenez de la limaille de fer, ou pour le mieux d'acier, que vous mêlerez avec trois parties de foufre en poudre, & que vous calcinerez dans un creuset. Vous brûlerez tout le soufre, ce qui ne durera pas long-temps, & tiendrez le creuset pendant quatre dés de Neri, extraits de son Ouvrage intitulé heures sur les charbons ardents. Retirez enfuite le creuser, pulvérisez la matiere, & tamisez-la par un tamis sin; remestez après cela la poudre dans un large creuset, sur lequel vous luterez un couvercle, & placezle dans un four de verrerie, proche de l'ouverture, qu'on appelle ochio; laissez-l'y au moins pendant quinze jours; la matiere, qui étoit presque rousse, y prendra un rouge éclatant, presque pourpre: conservez-la soigneusement dans un vase fermé, & servezvous-en pour teindre le verre, où elle produira plusieurs effets admirables.

2°. Prenez de la limaille de fer; & encore mieux d'acier, que vous mettrez dans des pots de terre, & que vous arroserez de sort vinaigre, jusqu'à ce que toute la limaille soit bien détrempée. Etendez-la ensuite dans un vase, & faires-la sécher au soleil ou à l'air. Lorsqu'elle sera séchée, écrasez-la; car elle se sera mise en globules; & arrosez-la une second fois de nouveau vinaigre, puis séchez & pulvérisez comme ci-devant : recommencez l'opération jusqu'à huit fois. Lorsque la limaille aura été bien pulvérisée & passée par un tamis fin, vous aurez une poussiere très-subtile, couleur de brique pilée, que vous renfermerez avec soin dans un vase bien bouché, & que vous emploierez à colorer le verre : le fafran de Mars, ainsi préparé, donne au verre une couleur de rouge foncé comme du fang.

3°. Mettez dans un vaisseau de terre vernissé, de la limaille de fer ou d'acier, que vous arroferez avec de l'eau-forte, puis laissez-la sécherau soleil: après cela, pulvérisez, remettez de l'eau-forte, séchez & réitérez cette besogne plusieurs fois. Lorsque la matiere aura pris une couleur presque rousse, comme il arrive au safran de Mars, sait avec du soufre, il faut la pulvériser, la tamiser, & la conserver pour teindre le verre. Avec du safran, ainsi préparé, la couleur du fer se développe à un point qui n'est pas croyable, comme il est aisé de s'en convaincre par le verre.

4°. Dans un vaisseau de verre bien bouché, faites dissoudre de la limaille d'acier ou terre, quoique cependant un peu inférieur de fer, par l'eau régale, préparée à l'ordinaire, avec du sel ammoniac. Laissez ce mélange pendant trois jours, ayant soin de le remuer tous les jours. Il est bon d'avertir naire, & qui peut fournir aux Peintres de qu'il faut mettre la limaille peu-à-peu, parce qu'elle se gonfle considérablement. Sans d'aucun usage dans la verrerie, parce que le

dessus les bords. Au bout des trois jours, faites évaporer l'eau à un feu lent; vous trouverez au fond du vaisseau du safran de Mars de la meilleure qualité, qui tiendra le verre d'une façon à vous étonner, & que vous conl'art de la Verrerie.

5°. Toutes ces méthodes sont très-bonnes sans doute : il faut cependant leur préférer, celle qui peut procurer la teinture de fer, sans l'addition d'aucuns corps étrangers. Mettez dans un pot de terre de la limaille de fer ou d'acier, de l'épaisseur d'un doigt seulement, & mettez ce pot dans un foyer de calcination, soit au cendrier, soit à la flamme. Le dessus de la limaille rougit à merveille, & s'ensle au point que, non-seulement il emplit tout le pot, mais encore qu'il en fait sauter le couvercle. Il faut enlever cette espece d'écume ferrugineuse; après quoi, la limaille qui est restée au fond s'ensse de nouveau. On recommence cette opération jusqu'à ce que l'on ait une quantité suffisante de teinture de fer, qui, suivant cette méthode, est excellente. Cependant, l'Auteur n'ose assurer que ce safran de Mars, ainsi préparé, soit d'un aussi bon usage pour la teinture du verre, que celui fait avec du vinaigre: car l'un & l'autre donnent des couleurs différentes. KUNCKEL.

6°. Les préparations du safran peuvent se réduire aux trois principales que voici: 1º. A la simple calcination au feu de réverbere, fans addition d'aucuns mélanges. Telle est celle qui arrive naturellement aux barres de fer qui foutiennent les fourneaux : c'est par cette raison que celles d'un fourneau où l'on travaille continuellement à distiller l'eauforte, fournissent la meilleure teinture de fer, en se dissolvant petit-à-petit en safran de Mars, dont on peut ramasser une assez bonne quantité en raclant les barres. 2°. A la même calcination au feu de réverbere, avec addition de sel, de soufre d'urine, ou de vinaigre. 3°. A la dissolution dans l'eau-forte, l'eau-régale, & l'esprit de sel ou de nitre. Toutes ces matieres, après l'évaporation de la partie aqueuse, procurent un safran de Mars très-rouge. Le ser dissous dans de l'esprit de vitriol ou de soufre, devient un véritable vitriol de Mars, presque semblable, en bonté, à celui qu'on nous apporte d'Angleen force à ce dernier, pour la teinture & la médecine. En calcinant ce vitriol, on fait le colchotar affez femblable au vitriol ordiquoi composer une couleur fausse. Elle n'est cette précaution, le verre seroit en danger colchotar est mêlé de parties terrestres, qui

qui regarde la teinture de Mars, tous les acides, tous les sucs corrosifs, tout ce qui agit sur le cuivre, a sur le fer la même action, de façon néanmoins qu'agissant sur le fer, ils produisent toujours une couleur rouge, excellente, & plus ou moins brillante, d'un grand usage pour nuancer les couleurs, & que l'on peut différemment mélanger avec les autres couleurs métalliques. C'est ainsi que le safran de Mars, fait avec du vinaigre, convient à la couleur verte, à celle d'émeraude, & au verre de plomb : on l'ajoute aussi quelquesois au verd-de-gris. Pour avoir un beau rouge, il faut du safran de Mars fait avec le soufre : pour l'avoir encore plus beau, il faut qu'il foit fait avec l'eau-forte. Au reste, comme le vitriol de Vénus est une magnisique couleur qu'on tire du cuivre, de même la premiere & la plus belle couleur que donne le fer ou l'acier, est celle qui se fait avec l'eau-régale, ce qui provient sans doute de l'addition du sel ammoniac, ou parce que la dissolution est plus parfaite. Meret dans son ouvrage sur l'Art de la Verrerie de Nery.

7°. Suivant Stahl, si on réduit en verre noir, qui, cassé en petits morceaux ne paroîtra plus que de couleur obscure, de la mine de fer par l'intermede de la litharge & du caillou, ou bien avec le secours du minium, de la céruse & des pyrites, ou enfin avec le sable de riviere, on se procura un verre de gradation (1). Pour cela, il faut qu'un Chymiste prudent, en mettant la dose convenable, ait attention, 1°. que son verre soit assez sluide: 2°. qu'il reste long-temps en bain, avec le métal le plus noble. S'il s'épaissit, il doit ajouter dans le moment ce qui convient pour le rendre liquide, & l'y tenir très-long-temps : tout cela bien entendu & bien exécuté, il doit s'assurer qu'il possede un grand trésor. STAHL.

8°. On peut se procurer une assez grande quantité de safran de Mars dans les fourneaux, où on sublime le soufre, & où les retortes, dont on se sert, sont de ser. Après l'opération, on trouve toujours le dedans de ces retortes, rongé par l'acide du foufre; & en récelant le dedans, on peut aisément se procurer une certaine quantité de safran de Mars; d'autant plus, qu'après la sublimation achevée, les retortes sont corrodées au point qu'elles ne peuvent plus servir à rien : c'est une chose que l'on peut voir à Dylta en Suede.

9°. Le fer peut de lui-même se changer en safran de Mars, par l'addition du soufre

rendent le verre crasseux & obscur. Pour ce & à ce moyen le fer se calcine de lui-même, & se change en une espece de safran de Mars: mais sur cela consultez mon Traité du Soufre.

> Comment on fait une couleur rouge avec les sediments & les restes du vitriol:

> > à Dylta en Suede.

CETTE couleur rouge, que l'on prépare fur-tout avec le vitriol de Mars, approche beaucoup du safran que l'on tire du fer : cette affinité de leurs couleurs rouges, me détermine à dire quelque chose de l'origine de celle qui se fait avec le vitriol.

On la prépare, tant avec les sédiments des vases & creusets, qu'avec la matiere même, qui s'épaissit lorsqu'on réduit le vitriol. On met cette matiere dans une auge quarrée de bois, ou dans une auge, & on la remue sans relâche. L'eau trouble que l'on en fait découler, est reçue dans un autre vaisseau de bois; & lorsque la partie la plus grossiere est précipitée, on fait encore couler l'eau dans un autre vaisseau, & de-là dans un grand réservoir, garni de planches, duquel toute l'eau s'échappe. On trouve au fond une matiere subtile, que l'on calcine ensuite pour se procurer la couleur rouge dont il s'agit. Pour qu'il n'y ait rien de perdu, on peut délayer la terre qui doit donner du vitriol, avec la derniere eau dont nous venons de parler, au lieu de se servir de celle qu'on trouve dans les minieres : l'une & l'autre font également propres à cet usage. La matiere qui sert à faire cette couleur rouge, doit être très-fine: elle est couleur de brique, & a le goût de vitriol. On en forme des boules grosses com-me le poing, & on les place dans un long four de réververe sublimatoire, ou bien dans un de ceux où on sublime le soufre; le même feu, qui sert à la sublimation, sert aussi à calciner ces boules, qui, au bout de 24 heures acquierent une couleur très-rouge. Voyez la construction de ces fours dans mon Traité du Soufre. Il y a dans l'intérieur un endroit élevé comme un siége ou un escalier. Derriere est la porte qu'on ouvre ou que l'on ferme, suivant le besoin : c'est par cette porte que l'on introduit, dans le four, les boules à calciner. On dit qu'aujourd'hui, au lieu d'un siége, il y en a deux, au moyen de quoi, avec le même feu & dans le même espace de temps, on se procure une plus grande quantité de couleur rouge qu'auparavant. Il faut observer que de temps en temps, on doit retourner ces boules, sans quoi la grande & de l'eau. Si l'on prépare beaucoup de ce ardeur du feu les coaguleroir en gros mor-mélange à la fois, il s'enstamme d'ordinaire; ceaux, quoique, suivant ce qu'on en dit, ces gros morceaux soient d'une aussi bonne qua-lité que les petits.

la met dans de vieux misseur met dans de vieux misseur met dans de vieux misseur met de la met de la met de la met de la met de vieux misseur met de vieux met de vieux met de vieux misseur met de vieux met

Dans la Scanie, en Suéde.

lun, établies dans la Scanie, on ne fait plus une si grande quantité de couleur rouge qu'autrefois : on se contente d'en faire quelque peu, pour les usages économiques. On trouve un sédiment ou une espece de lie, appellée stanun, au fond des vaisseaux à ra-fraîchir, & du réservoir où tombe l'eau qui a servi à laver l'alun. Deux ou trois fois l'année, on nettoye ces vaisseaux & le réservoir, & on porte, loin de la manufacture, les sédiments qui étoient au fond. Des Ouvriers en font ordinairement des boules, qu'ils jettent dans le feu, sous des chaudieres de plomb, où elles acquierent la couleur rouge, au moyen de leur calcination. Ces bou-les ont, pour l'ordinaire, un demi-pied de diametre. On n'en met que trois à la fois dans le feu, & au moyen des charbons ardents dont on les entoure, elles font calcinées en huit heures de temps : on dit que cette terre rouge est plus fine, & de la meilleure qualité. Il y a quelques années qu'on bâtit un four de réverbere, destiné à ce genre de travail. Il avoit près de 8 pieds de long, 5 pieds 3 pouces de large, & 2 pieds 7 à 8 pouces de haut. L'épaisseur des murs & de la voûte étoit de près de 20 pouces, & au fond, de 27 pouces. L'ouverture du devant avoit 17 pouces de haut, autant de largeur, & près de 20 pouces de long, avec des registres pour donner l'air : la flamme frappoit à merveille la matiere qui y étoit exposée. En deux jours, on pouvoit y calciner 12 à 13 tonnes de colchotar ou couleur rouge, pour lesquelles on brûloir une me-fure de bois de trois coudées. Au surplus, on prétend que plus les boules que l'on calcinoit avoient été long-temps exposées à l'air, mieux elles étoient disposées à recevoir la couleur rouge, parce que plus la partie alumineuse avoit été dégagée à l'air, plus la couleur étoit foncée & rouge : on humecte avec de l'eau ces boules de vitriol ou de fédiments vitrioliques, avant que d'être ex-posés à la calcination.

Canepar, dans son Livre sur les Encres.

Pour faire le safran de Mars sucré, prenez

A Gejer.

Lorsque la lessive de vitriol a été chaussée dans la premiere chaudiere, avant que de la passer dans une seconde, on trouve ordinairement au fond une matiere groffiere de couleur jaune, après que le dessus de cette lessive, qui est limpide, a été transvasée: on jette cette lie épaisse dans un vaisseau de bois, & on la conserve pour s'en servir. A la efflorescences de safran. HOFFMANN, dans longue, elle s'y épaissit, & y prend la con- son Loboratoire.

la met dans de vieux vaisseaux, même dans ceux qui ont servi aux lessives du vitriol; on la calcine ensuite dans un four de Potier, où AUJOURD'HUI, dans les manufactures d'a- elle acquiert un rouge foncé couleur de sang, & semblable au cinnabre: on pulvérise enfin cette terre rouge, & on la met dans des barils pour la vendre.

s. V.

Du Safran de Mars vitriolé & sucré.

On fait le safran de Mars vitriolé, soit avec du vitriol de Mars artificiel, calciné dans un creuset jusqu'au rouge, soit avec ce qui reste sur le filtre, lorsqu'on a passé la dissolution de Mars, pour préparer le safran dont il s'agit, après l'avoir mis dans un creufet,& l'avoir exposé à une légere calcination. Dans l'une & l'autre espece, ce sont les parties d'ochre & de soufre, qui, répandues dans le fel de vitriol forment ce fafran. HOFFMANN,

dans son Laboratoire.

Prenez du vitriol à discrétion, & faites-le dissoudre dans de l'eau commune : faires-le ensuite bouillir, & dans la liqueur bouillante, plongez des lames de fer, que vous y laisserez, jusqu'à ce que vous les voyez chargées d'une espece de limon rouge. Alors retirez-les de l'eau bouillante, & ôtez-en l'enveloppe rouge, que vous ferez tomber dans un vaisseau propre, & à moitié plein d'eau: elle gagnera le fond sous la forme d'un sédiment rouge. Replongez ensuite ces lames de fer dans l'eau de vitriol, que vous ferez bouillir sur le champ. Après les avoir retirées, vous en détacherez le limon rouge, & vous recommencerez l'opération, jusqu'à ce qu'elles ne donnent plus de ce limon, que vous tirerez de l'eau, & ferez sécher; alors vous aurez une poudre rouge, & en jettant tout ce qui peut s'y trouver de noir ou d'impur, vous ne ramasserez que la rouge, que vous mettrez dans de l'esprit-de-vin bien rectifié, pour la conserver & l'employer dans le besoin: c'est ce qu'on appelle soufre vitriole de Mars. Voyez à ce sujet Pierre-Marie

des lames de fer larges & minces; enduifezles 2 ou 3 fois , même plus fouvent à votre volonté, d'esprit de vitriol, & posez-les sur quelques morceaux de verre creux. Au bout de quelques jours, vous y verrez une efflorescence de safran blanchâtre, que vous ôterez doucement, & que vous ramasserez, tant que ces lames de fer, de nouveau enduites d'esprit de vitriol, pourront donner de ces

s. VI.

Du safran de Mars fait avec l'antimoine.

PRENEZ une partie de safran, & fondez-la lentement avec deux parties d'antimoine, en ajoutant dès le commencement ou pendant la fusion, une huitieme ou une dixieme partie, soit de sel de tartre, soit de cendres gravelées purifiées; auffitôt que le tout sera fondu, coulez le régule, avec ses scories, qui jettent quelques soibles étincelles de couleur brune; soit que vous laissiez le tout en masse, ou que vous le cassiez, pour plus de commodité, en dissérents morceaux; soit que vous l'exposiez à un air humide, à l'ombre ou dans une cave, il tombera promptement en une poudre blanche. Vous remuerez fortement cette poudre dans de l'eau froide ou tiede, de façon que ses parties se séparent, & que les plus légeres, qui surnageront, s'écoulent avec l'eau, tandis que les plus grossieres resteront au fond. Vous recommencerez ce lavage, jusqu'à ce qu'il ne se perde plus avec l'eau aucunes parties légeres, dont il sort une petite quantité, par protés de ces deux substances : La plus légere, fans aucune addition, acquiert, après un foisur le triple de nitre en détonation, dans un creuset un peu rouge, après l'édulcoration, donnent une poudre d'un beau rouge, comme la plus belle sanguine. La seconde, après le même procédé, donne une poudre plus obscure & plus noire. Tiré du Docteur STAHL, par Hoffmann, dans son Laboratoire.

2°. Prenez parties égales de nitre & de régule Martial. Après les avoir pulvérifées, mettez-les ensemble, & successivement dans un creuset médiocrement rouge. Lorsque qui sera impur, par comparaison, avec sa tout y sera, si le mélange paroît mou & pul- premiere pureté. STAHL dans son Ouvrage tacé, ajoutez-y une partie du même régule des fondements de la Chymie dogmatique. pulvérisé, jusqu'à ce que, après avoir augmenté le feu, le mélange soit dur. Laissez-le au feu pendant une heure ou deux, prenant garde qu'il ne tombe dedans quelques charbons. Ôtez ensuite le creuset, cassez-le, détachez-en la matiere, pendant qu'elle est encore chaude, & serrez-la dans des vases de verre, qu'il faut boucher exactement il y a plusieurs observations à faire sur ce sel. La preuve qu'il faut attribuer ce qu'il a de FOURNEAUX, 4º. Section.

avec quelques nuances de verd ou de bleu. comme tous les autres alkalis bien calcinés & quoiqu'il contienne beaucoup d'une subftance pulvérulante, comme la céruse du régule martial, il est cependant également brillant & transparent. On conclud qu'il est très-fixe, de ce que après avoir été calciné pendant plusieurs heures, & ensuite mis en fusion à un seu très-violent, il n'a point perdu de son poids lorsqu'il est refroidi. Ce sel est si caustique, que le moindre petit grain, légérement humecté, s'echauffe prodigieusement, & que si on en approche la langue un moment, c'en est assez pour exciter la sali-vation pendant plusieurs jours. Quelquesois, pour badiner, on s'amuse à en glisser dans la paume de la main de quelqu'un, un petit brin qui soit sec. A la plus petite humidité qu'il contracte, il s'enflamme & brûle comme feroit un charbon ardent. Au reste, il faut le garantir soigneusement du contact de l'air; car s'il tombe en défaillance, ou qu'il se dissolve par l'addition d'eau commune, il se précipite une grande quantité de poudre blanche; & quelle que soit l'attention qu'on apporte à séparer le sel de cette poudre, il n'est plus aussi caussique qu'il l'étoit auparaportion à celles qui restent dans le fond du vant. Dans l'espace de quelques heures, il vase. Voici quelles sont les différentes quali- donne à l'esprit-de-vin une couleur de sang très-foncé & un goût caustique : il y produit encore l'effet singulier d'en chasser les parble grillage, un rouge clair: & l'autre, par le même procédé, une couleur de pourpre, & de le réduire en peu de temps à près de tirant sur le noir. Les parties légeres, qui ont été transvasées, en écoulant l'eau, versées que. Ce sel caustique est infusible par luimême dans le feu le plus ardent : mais par le feul contact d'un charbon allumé, il fond sur le champ. Si on prend de ce sel, & qu'on le mette en fusion dans un creuset, en y ajoutant un charbon, le sel deviendra obscur, & perdra toute sa caussicité : on n'aura plus qu'un régule grossier, relativement au sel & au charbon employés, qui fera raboteux & devenu volatil, à cause de l'addition des parties sulfureuses du charbon, un régule enfin

s. VII.

Mars diaphorétique.

10. On le fait en prenant parties égales de limaille de fer & d'antimoine, que l'on pulvérise & que l'on réduit en scories, en les remuant continuellement sur le feu, pour empêcher qu'il ne se précipite un régule. Il faut ensuite pulvériser ces scories, lesquelles, caussique au soufre Martial, c'est qu'il est faut ensuire pulvériser ces scories, lesquelles, certain qu'un régule d'antimoine pur, ne donne jamais de pareil sel, dont voici les propriétés singulieres: il est blanc à la vûe, peut extraire de l'esprit, ou pour mieux dire la meilleure essence Martiale. Faites déton- fois autant de nitre sec : faites détonner ner cette poudre dans un creuset rouge & enflammé, en y ajoutant trois fois autant de nitre; & après la détonation, il faut verser la matiere toute chaude, pour en séparer le nitre, l'édulcorer, & la réduire sur le porphire en une poudre très-fine, qui est de couleur de foie : ce qui lui a fait donner le nom de bezoard martial jaune. KENIG.

2°. Prenez deux onces de fer ou d'acier, & mettez-le dans un creuset rouge. Lorsque le fer ou l'acier fera bien chaud, il y faudra ajouter quatre onces d'antimoine pulvérisé. Tenez le mélange au feu de fusion pendant une heure, ou jusqu'à ce que le fer fondu, avec l'antimoine, soit bien liquide. Cela fait, ajoutez une ou plusieurs parties de nitre, afin que la matiere se mette encore mieux en fusion, ce dont on peut s'assurer avec un crochet. Tirez enfuite le creuset du feu, & faites-le refroidir, avec précaution, pour que le régule se précipite. Lorsque le creuset sera refroidi, cassez-le. A l'égard du régule, qui ne peut être encore assez pur, il faut le pulvériser dans un mortier, & le refondre sur le champ dans un creuset, en y mêlant un peu de nitre.

30. Mêlez ensemble une demi-drachme de limaille de fer, deux scrupules de soufre, & trois de nitre. Après la détonation, ce mélange formera une masse noire, friable, ayant l'odeur & le goût du foufre : ajoutez-y cinq scrupules d'antimoine, deux de nitre, & mettez le tout petit-à-petit dans un creuset, & édulcorez comme pour l'antimoine diaphorétique simple. On peut encore donner à cet antimoine diaphorétique Martial, une couleur blanche par le procédé suivant : Prenez de la limaille de fer à volonté, & arrofez-la plusieurs fois d'eau de pluie; afin de la réduire en une espece de substance mucilagineuse. Faites-la ensuite sécher, après quoi vous la broyerez en une poudre si subtile, que par l'addition de l'eau, elle paroît avoir augmenté dix fois de volume. Prenez parties égales de cette poudre & d'antimoine, que vous ferez détonner avec le nitre; vous aurez ensuite de l'antimoine Martial, beau & blanc. KENIG.

4°. Prenez une livre de clous de fer, & une livre de meilleur antimoine strié de Hongrie; mettez ces clous dans un creuset, que vous placerez dans un fourneau à vent, jusqu'à ce qu'ils soient fondus ; alors, mettez successivement, avec une cuilliere de fer, l'antimoine pulvérisé; & poussez le feu, jusqu'à ce que le tout foit en fusion, en ajoutant, en petite quantité, mais parties égales, de nitre & de tartre, & de nitre détonné; coulez ensuite le mélange fondu dans un mortier de cuivre, chauffé, & pulvérisez le tout ensemble; ajoutez à cette poudre trois édulcorez & conservez pour les besoins, la poudre brune qui sera restée sur le filtre. KENIG.

5°. Outre le régule d'antimoine Martial, fait de 15 3 d'antimoine, 4 B 3 de limaille de fer, 9 3 de sel de tartre & de nitre, il y a des scories très-noires, qui, pulverisées & exactement mêlées avec trois fois autant de nitre, donnent après la détonation, l'édulcoration, & tout ce qui convient d'ailleurs pour achever l'opération, un beau bezoard Martial, de bon service, & d'une couleur de canelle foncée. Si l'on expose pendant quelquetemps ces scories à l'air libre, qu'on en tire ensuite tous les sels & le soufre, & qu'on fasse précipiter les soufres avec le vinaigre distillé, en y en versant jusqu'à saturation: si ensin, on acheve d'opérer, suivant l'art, ces scories donnent la terre foliée du tartre, combinée avec le soufre le plus subtil de l'antimoine, qui est d'un bon usage. L'Auteur, dans la vûe d'épargner, confeille de prendre parties égales, par exemple, 3 3 d'antimoine pulvérisé, avec autant de limaille de fer, ou même, à son désaut, de mine de ser pulvérisée, & 18 3 de nitre le plus pur & pulvérifé; de les mettre successivement, comme pour l'antimoine diaphorétique, dans un pot ou un creuset de terre commune, mais fort grand, à cause des ébullitions consiérables, & préalablement échaussé; de remuer le mélange avec une spatule; de le faire détonner; & après avoir tiré sur les bords du creuset les scories mal-calcinées, & les efflorescences viciées par l'antimoine, de transvaser la matiere qui est restée dans le creuset, & de l'édulcorer; car il reste toujours quelques parties grossieres du fei, qui ne sont pas assez fondues, ensorte que le résidu peut avoir perdu 1 8 3 ou 1 3 de son poids. Il dit que l'antimoine qui reste, & qui dans le combat inopiné, lors de la détonation, s'est suffisamment mélangé ou saturé des parties ferrugineuses & nitreuses, ne cede en rien, ni pour la couleur, ni pour les effets, à l'autre qui coûte un peu plus à faire. Une chose curieuse, c'est que le bon poids, qui se trouve manifestement sur cette poudre édulcorée, ne se peut qu'à peine attribuer à l'humidité extérieure, attirée par les écoulements de la chaleur, ou aux parties détachées de la spatule. Kenic: mais sur tout cela, voyez mon Traité de l'Antimoine.

60. Prenez du fafran de Mars ou de la rouille, & du sel ammoniac; mettez ce mélange dans une cucurbite, que vous placerez dans un petit fourneau d'essai. Bouchez le bas avec de l'argile, de façon que le feu ne puisse s'infinuer dans le four, que par quelques petites ouvertures : couvrez la cucurbite de son chapiteau, & donnez le seu, d'abord doucement, ensuite plus fortement, jusqu'à ce qu'elle rougisse. Tenez-la dans ce dégré de chaleur, jusqu'à ce qu'il ne monte plus de sumée. Laissez ensuite refroidir le vaisseau, chez le chapiteau, ramassez les sleurs, & faites-les dissoudre dans une quantité d'eau suffisante: siltrez la dissolution, & versez dessus, goutte à goutte, de l'huile de tartre, faite per descensum, ou de l'esprit de sel ammoniac: vous aurez un précipité au fond du vase. Versez par inclinaison la liqueur qui surnâge, & laissez sécher le précipité. L'emerr: mais sur tout cela, voyez mon Traité de l'Antimoine.

§. VIII.

Régule de fer ou d'acier.

1º. PRENEZ chez les Ouvriers en acier, quatre onces de rognures d'acier, de la meilleure qualité, que vous ferez chauffer au blanc dans un creuset, pendant un quart-d'heure, à un feu assez violent; ajoutez-y huit onces d'antimoine pulvérisé, tenez le creuset dans le feu, jusqu'à ce que le mélange soit fondu; jettez-y de temps-en-temps, un peu de nitre pulvérisé, environ une demionce, afin de faciliter la fusion, & de la rendre liquide comme de l'eau. Retirez du feu le creuset, donnez-lui quelques petits coups, & laissez-le ensuite refroidir. Après l'avoir cassé, vous trouverez au fond une masse métallique blanche, semblable au régule d'antimoine Martial. Les scories sont au-dessus du régule qu'il faut pulvériser, & fondre ensuite, dans un nouveau creuset, la poudre qui en provient: on n'aura pas besoin d'un grand seu pour cela. Ce régule en devient plus pur & plus beau; sur-tout si l'on y ajoute une petite pincée de nitre. C'est ainsi que les Chymistes font ce régule, & ils s'en servent pour préparer le beurre martial & bézoardique : ils croient aussi, que lorsqu'il est véritable, c'est-à-dire, bien fait, il est capable d'augmenter l'or & l'argent, ainsi que de sixer le mercure. Telle est la préparation du régule d'acier. Collect. de Ley de.

2º. Mettez dans un creulet de vieux clous de fer, des feuilles de fer ou de la limaille, & exposez le creusetà un feu assez vis: lorsque le tout sera chaussé au blanc, ajoutez-y deux cuillerées d'antimoine. (Si vous avez pris de la limaille de fer, au lieu de feuilles de fer, alors il faut la pulvériser, avec partie égale d'antimoine, & la mettre, cuillerée par cuillerée, dans le creuset qui doit être rougi par la slamme: après quoi, vous mettez le reste de l'antimoine, relativement à la quantité des clous employés.) Couvrez le creuset de charbons, & soutenez le seu, jusqu'à ce que tout l'antimoine soit en bouillie; alors ajouteres de la limaille de l'antimoine soit en bouillie; alors ajouteres de l'antimoine soit en bouille soit en bouille soit en l'antimoine soit en bouille soit en l'antimoine soit en l'antimoine soit en la limaille de l'antimoine soit en le l'antimoine soit en l'antimoine soit en l'antimoine soit en la limaille de l'antimoine soit en l'antimoin

tez une pincée de nitre; & remuez avec une baguette de fer; un moment après, mettez une feconde pincée de nitre, enfuite une troisieme, une quatrieme, jusqu'à ce que vous ayez employé autant pesant de nitre que vous avez mis de métal, c'est-à-dire; qu'il doit y avoir dans le mésange, un tiers de métal, un tiers d'antimoine, & un tiers de nitre. Pendant ce temps; ayez soin de soutenir le seu. La matiere en susion, coulée dans un cône, donnera un régule, avec beaucoup de scories brunes, & presque transparentes. Si on les pulvérise, qu'on les sasse bouillir dans l'eau, qu'on filtre la décoction pendant qu'elle est chaude, qu'on édulcore le sédiment, & qu'on le mette au seu de réverbere, on aura un sasran de Mars ou de cuivre très-subtil.

Autrement, mettez dans un creuset du sel alkali de cendres, ou du nitre fixe, ou du sel de tartre, que vous ferez fondre à un grand feu, dans un creuset, jusqu'à ce qu'elles soient liquides; plongez dans la matiere en fusion, les clous dont nous venons de parler; & un moment après, mettez-y le double pesant d'antimoine, relativement au poids des clous. Faites fondre le tout à un grand feu bien entretenu: vous vous affurerez de la fusion, avec le secours d'une baguette de fer. Alors, versez la matiere fondue dans un cône, & vous aurez un régule & des scories, qui traitées, suivant le procédé de l'article précédent, vous donneront de même un safran métallique très-subtil. Il faut remarquer que dans cette préparation le poids de l'alkali doit répondre à celui de l'antimoine, & que l'on ne doit mettre ce dernier que par petites cuillerées, & successivement : autrement, il s'échapperoit par-dessus les bords du creuset, lors de son ébullition. Le Docteur

30. Prenez deux livres d'antimoine pulvérifé, que vous mettrez dans un creufet, avec une once de fer en limaille ou en petits morceaux, faites-les fondre; & pendant ce temps, jettez-y, à différentes reprifes, deux onces de falpêtre; coulez enfuite la matiere fondue dans un cône, enduit de fuif ou de cire, vous trouverez au fond un régule, qu'il faut laver pour lui ôter toutes fes impuretés, & par l'addition de deux onces de falpêtre que vous y jettez une feconde fois, ce régule fera étoilé: aussi l'appelle-t-on régule étoilé de Mars, de Lancelot.

de Mars, de Lancelot.

Il faut observer que d'autres Chymistes prennent une partie de ser, & deux d'antimoine pulvérisé; que les uns veulent du fer neuf, les autres du vieux; que le ser sond plus facilement, si on le fait d'abord chausser seul dans le creuser, & qu'on ne mette l'antimoine qu'après: il faut aussi couvrir le creuset. Pour que le régule se sépare aisément

des scories, & purisier ces dernieres, on doit étoient d'un blanc jaunâtre. La preuve que à trois parties de nitre ajouter 16 parties d'antimoine. Quand la décrépitation est cessée, il faut frapper le creuset pour que le régule se détache des scories & se précipite au fond. Lorsque le régule n'est pas bien purifié, il faut le fondre une seconde fois dans un creuset, avec deux nouvelles parties d'antimoine, & lorsque le mélange sera en susion, on y ajoute trois parties de nitre, ce qui donne un régule Martial plus pur. On peut même le refondre jusqu'à trois & quatre fois, toujours avec l'addition de nitre, ce qui le purisse toujours de plus en plus, ensorte que plus il a essuyé de fusions, plus le régule est pur ; il devient même alors étoilé. Il y a des Chymistes qui ont observé qu'il est plus difficile d'avoir un régule étoilé quand l'air est serein, que quand il est humide.

Lémery, dans son Traité de l'Antimoine, indique encore de meilleurs procédés pour la préparation & confection des régules d'antimoine: voici ce qu'il dit. Il a mis 8 3 de clous de fer dans un creuset qu'il a laissé ensuite chauffer jusqu'au blanc pendant une heure. Après cela il a ajouté fuccessivement, & par cuillerées, 163 d'antimoine pulvérisé, lequel s'est mis en fusion avec le fer. Alors il a, petit-à-petit, jetté dans le creuset 3 3 de salpêtre. Après la détonation, le tout a fondu à merveille. Il a versé la matiere fondue dans un mortier chauffé, & qu'il frappoir pour que le régule se rassemblar au fond. Lorsque le tout a été refroidi, il a séparé les fcories du régule, qui brilloit admirablement, pesoit dix 3, & étoit plus dur que tous les autres régules dans lesquels il entre de l'antimoine. Les scories formoient une masse noirâtre, compacte, ferrugineuse, & par leur poids, indiquoient que le mélange mis en fusion, avoit perdu 34 de ses parties. Pour rendre ce régule plus pur, il l'a pulvérifé & fondu de nouveau avec addition de 23 d'antimoine & 33 de salpêtre. Après la détonation, le mélange s'est très-bien mis en fusion: il l'a versé dans un mortier graissé, & a obtenu un nouveau régule pesant 8 3, plus beau & plus pur que le premier. Les scories qui surnâgeoient, & qui étoient de couleur cendrée, pesoient 3 3 & 6 3. Le déchet avoit été de 2 3 & 3. Il a encore refondu ce régule avec addition de 3 3 de falpêtre. Après une légere détonation, il a eu un nouveau régule pesant 8 3 & 4 h 3, ce qui faisoit un déchet de 3 s 3. A l'égard des scories, elles étoient de couleur grise ou cendrée. Il a, pour la troisieme fois, fait refondre ce régule, & a versé la fusion dans un cône; il a eu un nouveau régule pesant 83, & merveilleusement étoilé. Le déchet avoit été de 4 h 3 : pour les scories elles

ce régule, tant de fois purifié, contenoit du fer, se tiroit de sa dureté, & de l'action de l'aimant qui l'attiroit. Après avoir pulvérisé les scories, il les a fait bouillir dans l'eau pendant une heure. La liqueur passée à travers du filtre, étoit teinte d'une couleur tirant sur le rouge : le vinaigre la troubloit, & précipitoit au fond une matiere jaune de mauvaise odeur. Cette poussiere précipitée, & ensuite filtrée, édulcorée, & féchée, pefoit 4 9. Elle étoit rouge, & assez semblable au soufre doré ordinaire. L'Auteur n'a pû découvrir si cette poussiere renfermoit encore quelques parcelles de fer.

Autrement.

IL faut mêler ensemble 16 3 d'antimoine crud, 8 3 de rognures ou limailles d'acier, pulvériser le tout, & y ajouter 2 3 de tartre. & 6 3 de salpêtre; mettre ce mélange, cuillerée à cuillerée, dans le creuset, où après la détonation, il fondra comme il faut. Le régule, qui en provient, coulé dans un mortier chaud, pesera 12 3 & 73: il sera bril-lant, compact, pesant, transparent, semblable à du marbre à l'extérieur, mais intérieurement violet, pourpre, avec des teintes de jaune. Les scories seront noirâtres, ferrugineuses, d'un poids médiocre, c'est-àdire, 143, & le déchet de 153& 13. Si on refond ce régule avec addition de 2 3 d'antimoine, & parties égales de tartre & de salpêtre, le nouveau régule que l'on aura, fera encore plus beau & plus pur; il pesera 12 3; les scories peseront 3 s 3, seront couleur de fer, & le déchet sera de 3 3. & 3 3. Refondez une seconde fois ce même régule avec 23 de salpêtre & une de tartre, il en réfultera un nouveau régule toujours plus beau & plus pur, qui pesera 11 3. Quant aux scories, qui seront partie noires, blanches & jaunes, leur poids sera de 2 3 & 1 3, & le déchet de 1 3 & 8 3. A la troisieme fois qu'on refond le régule, il en renaît un autre très-pur, étoilé, & pesant 9 3 avec des scories jaunes.

Autrement.

163 d'antimoine crud, 123 de tartre, 10 3 de nitre, & 8 3 d'acier en poudre, & mis dans un creuset, cuillerée à cuillerée, donnent, après la fusion, un beau régule étoilé, & très-pur, pesant 6 3. Les scories pesent 22 3, & le déchet est de 18 3. Par cette opération, on a un régule plus petit qu'en suivant le procédé ci-dessus; mais aussi on l'a plus promptement, & dès la premiere fusion il est étoilé.

Autrement.

Mettez dans un creuset chauffé, 8 3 de

clous, 32 d'antimoine pulvérisé, que l'on ajoutera à différentes reprises, & 3 3 de sal-pêtre, le tout par cuillerées. Vous aurez une masse après la fusion, de 39 3, & le déchet sera de 4 3. De cette masse, il y en aura 27 3 pour les scories, qui seront de couleur de fer, ou grises, & 12 3 pour le régule qui se détache aisément. Si on le fait refondre avec 3 3 de salpêtre, il donnera un beau régule du poids de 103, avec des scories d'un jaunebrun, pesantes 3 3 & 2 3; ensorte que le déchet sera de 1 3 & 6 3. Faites refondre le régule une seconde fois avec 3 3 de salpêtre; vous aurez un nouveau régule du poids de 8 3 & 6 3, avec des scories couleur de boue, pesantes 2 3 & 3 : le déchet sera de 1 3 & 7 3. Enfin, ce régule, fondu pour la troisieme sois avec 3 3 de nitre, donne un der-nier régule, étoilé, pesant 7 s 3, & des scories blanchâtres du poids de 2 3 & 1 3 : le déchet est de 2 3 & 1 3. Ce dernier régule est des plus beaux, avec des rayons brillants; mais il n'y a pas tant de fer que dans les autres, puisqu'à une livre d'antimoine on n'a joint que 4 3 de fer, au lieu que dans les autres procédés, on en a mis le double.

Du Régule étoilé.

On voit, dans ces régules purifiés, principalement la figure d'une étoile, qui, d'une espece de centre, répand des rayons vers la circonférence. Ce centre est ordinairement plus élevé que les parties adjacentes : cependant il y a des régules qui ont au centre une petite cavité. Dans d'autres, tout est également plein & uni. Les rayons fortent du centre comme des lames d'épées, qui d'abord s'élargissent de plus en plus, puis se rétrécissent en approchant de la circonférence. Ces rayons sont tous différents par leur figure, & représentent ceux du soleil. Quelques-uns pensent que ces régules sont étoilés tant au-dedans qu'au de-hors, mais en ayant cassé un, on n'a trouvé dans l'intérieur qu'une masse confuse, remplie d'une multitude de points brillants en forme de crystaux. Dans quelques régules, ces crystaux semblent tendre à un centre commun: mais, dans tous les régules, ces crystallisations intérieures ne paroissent pas toujours avoir du rapport avec l'étoile extérieure, & ne tendent pas toutes à un même centre. L'étoile, dont il s'agit, n'est que superficielle, & elle tire son origine des scories qui tiennent au régule. C'est par cette raison qu'on la trouve égalecommun: mais on est sûr de l'avoir si la matiere du régule est en fusion bien liquide. Quel-FOURNEAUX. 4°. Section.

clous de fer, ou seulement de pointes de toile du régule, surtout si, en le versant, on a un peu panché le mortier, ou le cône qui l'a reçu: car alors la surface du régule n'a û prendre une certaine figure déterminée. D'autres fois on ne voit sur le régule que la moitié de l'étoile; d'autres fois on y voit une espece de végétation; d'autres fois des rayons sans aucun ordre régulier. Il y en a même où les vestiges de l'étoile ne paroissent que sur les bords de la circonférence. Tout ceci est extrait de Lémery, sur l'Antimoine.

Au reste, si l'on veut sçavoir plus amplement la maniere de se procurer des régules d'antimoine martial, ses différentes distillations & les autres opérations de Chymie, employées pour avoir un régule martial, on n'a qu'à voir mon Traité de l'Antimoine.

s. IX.

De la Teinture de Mars apéritive.

1°. Pulvérisez & mêlez 12 onces de safran de Mars & 32 onces de tartre blanc : faites cuire ce mélange dans un pot de ferpendant 12 heures, avec 12 ou 15 livres d'eau de pluie. Remuez le tout avec une baguette de fer, & lorsque la premiere eau sera réduite, remettez-en d'autre bouillante : laissez ensuite reposer la décoction. Il surnâgera une liqueur noire, qui, filtrée, & mise dans un pot de terresur le seu jusqu'à ce qu'elle ait pris la consistance du miel, ou d'un syrop épais, pesera 44 onces. Au fond du por, il reste une matiere blanchâtre que l'on rejette comme inutile. C'est un mélange des parties grossieres du tartre & du fer; on appelle cette teinture, Teinture de Mars tartarisée, & syrop doux de Mars. Elle estrès-apéritive. L'ÉMERY.

2°. Prenez une partie d'écailles de fer, & deux du meilleur tartre crud ; mettez-les dans un grand pot de fer, avec beaucoup d'eau, & faites bouillir le tout. Plus il bouillira long-temps, mieux ce fera. Si par hafard la matiere s'épaissit, il faut mettre dedans de l'eau nouvelle ; ensuite vous goûterez la décoction pour sçavoir si elle a un goût de sel, & vous verrez si la liqueur qui surnâge noircit. Si cela est, passez la décoction à la chausse, & faites-la ensuite réduire en une espece de syrop liquide. Quelques Chymistes se servent de cette décoction avec de l'esprit-devin rectifié pour faire de la teinture de Mars: mais elle est bien inférieure en bonté à l'autre. Après que vous aurez desséché le résidu groffier qui est resté sur le filtre, & lorsqu'il ment sur tous les régules, grands & petits. Le ne sumera plus, vous aurez un safran de Mars régule martial se charge plus difficilement de d'un goût salé: telle est la teinture de Mars cette figure étoilée que le régule d'antimoine tartarisée, ou la teinture de tartre martiale. BARCHUSEN.

3°. Prenez 8 onces de rouille de fer, qu'il quefois on remarque de la confusion dans l'é- faut humecter avec de l'eau de rosée; mêlez-

les dans un pot de fer avec trois livres d'eau vers d'un linge, & laissez-la en digestion dans de miel, & quatre livres de vin doux; ajou- un lieu chaud jusqu'à ce qu'elle ait acquis de tez-y quatre onces de suc de poirée; couaprès quoi découvrez le pot, & remuez le mélange que vous reboucherez sur le champ, de crainte que l'évaporation ne soit trop précipitée. Lorsque la liqueur est noire, on la retire du feu, & on la passe encore toute chaude par un linge; après quoi on la met dans un vase de verre que l'on met dans un bain de fable pour faire évaporer toute l'humidité: c'est ainsi que l'on fait la teinture de Mars. Ce qui reste au fond du pot est une matiere terrestre & ferrugineuse, d'aucune utilité. LÉMERY.

4°. Prenez deux onces de vitriol de Mars pulvérisé, mêlez - les avec autant de sel de tartre, & broyez le tout dans un mortier jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre impalpable. Il est agréable de voir que quoique ces deux sels soient blancs, cependant lorsqu'ils sont mélangés, ils prennent une couleur rougeâtre. Il faut bien remuer le mélange, ce qui le fait mettre en écume, qui, exposée à l'air humide, se résout en liqueur d'un excellent usage dans la Médecine. Il faut peser la matiere rouge avant & après qu'elle aura été résolue en liqueur, & saire évaporer au bain-marie l'excédent de son poids, qui n'est autre chose que l'humidité qu'elle tient de l'air, & remplacer cet excédent par autant d'esprit de Vénus: ensuite il faut laisser le tout en digestion dans un bain de vapeurs pendant 24 heures. Lorsque le tout sera réduit à la confistance du miel, il faudra verser desfus de l'esprit-de-vin tartarisé de la hauteur de quatre doigts, & le laisser en digestion pendant trois jours & trois nuits : filtrez ensuite la teinture quand elle sera refroidie, faites-la évaporer doucement, & réduifezla à la moitié ou au tiers. En fuivant ce procédé, on se procure un excellent remede apéritif. LE FEBURE.

5°. Ecrasez grossierement des scories de fer, celles que rejettent les Ouvriers, & versez dessus du vinaigre de la hauteur de trois ou quatre doigts : laissez le tout en digestion pendant trois jours afin que le vinaigre se charge d'un rouge brillant ; décantez, & laiffez-le reposer jusqu'à ce qu'il soit bien clarissé. Décantez-le une seconde fois; c'est le moyen d'avoir une teinture de Mars très-brillante.

KENIG ex BOE SILVIO.

6°. Sur de la limaille de fer bien lavée dans l'eau claire, versez du suc de pommes de Borsdorff: mettez cette composition dans un lieu chaud pendant quelques jours, & pendant cet intervalle avez foin de remuer fouvent le mélange : passez la liqueur au tra-

la confiftance: vous aurez alors ce qu'on apvrez le pot, & l'exposez à un seu modéré : pelle l'effence douce de Mars, ou l'extrait laissez le tout en digestion pendant trois jours: doux de Mars. Si vous versez sur cette essence faites ensuite bouillir pendant 3 ou 4 heures, de l'esprit-de-vin, & que vous laissiez encore en digestion pour la filtrer ensuite, vous aurez l'essence ou l'extrait de Mars doux. KENIG & HOFFMANN.

Voici comment Valentini décrit cette teinture ou essence de Mars, qu'il dit n'en mériter le véritable nom, que lorsqu'on a laissé en digestion, dans un lieu chaud, de la limaille de fer avec du fuc de pommes de Borsdorff, jusqu'à ce que le tout noircisse comme de l'encre, & que par le moyen de la cuisson, le suc en soit tiré par extrait, pour le faire ensuite dissoudre dans l'esprit-de-vin ou celui de cochléaria. VALENTINI.

7°. Sur du vitriol de Mars calciné jusqu'au blanc, versez du vinaigre distillé de deux doigts de hauteur : laissez ensuite digérer ; lorsque le vinaigre aura pris une teinture rouge, filtrez-le, & réduisez-le en une espece de fyrop comme du miel : versez ensuite dessus de l'esprit-de-vin rectifié, & remettez-le une feconde fois en digestion, jusqu'à ce que l'esprit-de-vin soit bien chargé de la teinture; filtrez, faires évaporer au bainmarie jusqu'au tiers. Collect. de Ley de.

80. Laissez en digestion, pendant deux jours, une partie de rognures de fer calcinées au feu de réverbere, sur laquelle vous aurez versé trois parties d'esprit de nitre doux, & jusqu'à ce que le mélange se soit chargé d'une couleur rouge. Collect. de Ley de.

9°. Prenez 14 onces de menus morceaux de fer, une once d'esprit de sel commun, & 8 onces d'eau : laissez le tout en digestion durant 3 ou 4 jours, pendant lesquels il faudra remuer le mélange deux fois par jour; ajoutez-y trois onces de crystaux de tartre pilés, & de l'eau commune en suffisance. Faites bouillir le tout dans un pot de fer pendant deux heures, & ajoutez-y de nouvelle eau, s'il en est besoin; faites ensuite filtrer la décoction, ou laissez-la reposer jusqu'à ce que les matieres épaisses soient précipitées : décantez la liqueur clarifiée qui furnâgera, & faites-la réduire en fyrop leger, que vous conserverez pour l'usage, après avoir versé dessus une demi-partie d'esprit-de-vin rec-

Ou bien faites bouillir dans autant d'eau que vous voudrez 3 parties de fer en rognures, & 8 parties de crystaux de tartre, & cela pendant trois ou quatre heures. Remuez comme il faut le mélange, & remettez-y de nouvelle eau jusqu'à ce qu'elle soit assez colorée. Faites-le réduire en consistance de fyrop, en prenant garde de le laisser brûler. Les parties groffieres & pesantes occuperont

le plus clair, qu'il faut décanter & réduire à la consistance de l'huile, & qui vous donnera la teinture de Mars.

Ou bien à deux ou trois onces d'eau-devie commune, mêlez une once de fleurs de fer ou d'hématite, & pour avoir la même teinture, procédez comme nous venons de l'enseigner.

10°. On vante beaucoup comme excellente, belle & couleur de fang, la teinture de Mars qui se fait avec le vitriol de Mars, & le fel essentiel du vin, par l'intermede de l'es-prit-de-vin, suivant le procédé qui suit de Volsincius. Prenez parties égales de tartre, & de poudre d'esprit de Mars non-calciné: mêlez-les & exposez-les à la cave ou dans un lieu-humide, pendant trois jours & trois nuits. Au moyen de ce que l'air s'insinue dans les pores, la couleur se change, & devient en quelque façon fluide. A ce mélange, ajoutez de l'esprit-de-vin: sur le champ vous aurez une couleur magnisique, qui, mêlée dans du vin donne une odeur agréable, & exalte les autres couleurs. Kenig.

11°. Sur des morceaux d'acier, nettoyez, versez, autant qu'il en faudra, de vinaigre fair avec du vin tendre & doux. Laissez ce mélange pendant une heure ou deux : tirez ensuite doucement la liqueur, & versez de nouveau du vinaigre, ce que vous réitérerez plusieurs fois. Mêlez ensemble tous les différents extraits, & laissez reposer tranquillement, afin que les parties groffieres se pré-cipitent. Versez, par inclinaison, la partie la plus claire, & confervez-la: on l'appelle Essence noire de Mars & apéritive.

12°. Voici ce que Barchusen nous enseigne sur la maniere de se procurer ces teintures apéritives. 1°. Sur des fleurs martiales préparées par le sel d'antimoine, versez de l'alkool de vin de la hauteur de deux ou trois doigts. Laissez digérer à une chaleur modérée : la teinture filtrée à travers le papier se nomme teinture de Mars apéritive volatile. 2°. La teinture de Mars, celle que Zwelfer appelle la véritable, se fait, quand, à parties égales de vitriol de Mars & de terre foliée du tartre, ou pour le mieux, lorsqu'à une once de vitriol de Mars, & à une demionce de terre foliée, exposées à un feu doux dans un vase de ser, jusqu'à ce que la couleur verte soit enlevée, on ajoute six ou huit fois autant d'esprit-de-vin, laissant digérer pendant quelques jours; & après avoir filtré, conservant cette matiere dans une bouteille de verre. 3°. Wedelius estime beaucoup la teinture qu'on appelle anti-scorbutique, & dont voici la préparation : mêlez parties égales de vitriol martial, & de fleurs martiales, de sel ammoniac; versez six sois autant d'esprit de cochléaria bien rectifié; digerez, & fer, & poussez à siccité, comme nous venons

le fond du pot, tandis qu'au-dessus surnagera siltrez ensuite. 40. Il faut aussi faire cas de celle dont on attribue l'invention à Lemort. Prenez d'écailles d'acier 43, de tartre blanc 123, d'esprit de sel ammoniac 2 63, d'eau 3 3. Mettez le tout dans un vaisseau de terre ou de verre à col large; remuez deux fois par jour, avec une baguette de fer, en ajoutant chaque jour deux drachmes d'esprit-devin ordinaire, ce qu'il faut continuer pendant deux ou trois semaines. Après ce temps, il faut ajouter chaque jour quatre onces de ce qui suit, d'eau rose 123, d'esprit de sel ammoniac 83, & à la sin ajouter dix grains d'huile de géroffle : filtrez ensuite. BARCHUSEN.

5. X.

Teinture de Mars de Ludovic.

Prenez une partie de vitriol de Mars bien préparé, quatre de crystaux de tartre, & vingt d'eau; faites bouillir le tout ensemble, jusqu'à ce que la matiere soit épaissie; mettezla dans un vase élevé; versez dessus douze fois autant d'esprit-de-vin qui aura été rectisié une sois : faites bouillir pendant 24 heures & plus. Il surnâgera une teinture rougeâtre, qui se sera séparée des matieres grossieres qui se sont précipitées. Si par la distillation on réduit cette teinture à moitié, il se forme au fond des crystaux, qui, fondus de nouveau dans l'esprit-de-vin, donnent la teinture de Mars. BOERHAAVE.

Teinture de Mars avec des Coings, Cydoniata.

PRENEZ 1 3 de limaille de fer très-fine & bien lavée; versez dessus un vase de verre, à fond large, 6 ou 7 3 de suc de coings par expression; laissez digérer pendant quelques jours, jusqu'à ce que le tiers ou la moitié soit évaporée, & que ce qui reste montre au goût qu'il est suffisamment chargé de vitriol; filtrez; & après avoir ajouté un peu d'esprit-de-vin & d'esprit de cochléaria, laissez à une digestion douce, remuant de temps-en-temps le vaisseau : vous aurez ainsi la teinture de Mars que nous avons dite. HOFFMANN.

s. XI.

Teinture astringente de Fer ou d'Acier.

Prenez trois onces de limaille de fer bien nettoyée, mettez-les dans une cucurbite de verre: versez-y assez d'esprit de Vénus pour les humecter, & en faire une masse. Mettez le chapiteau à la cucurbite, & distillez jusqu'à siccité. Cohobez, s'il y a de la saveur; sinon, mettez plus d'esprit de Vénus sur le

qu'à ce que le fer soit changé en safran subtil & rouge, qu'il faut ensuite broyer sur le por- de cette couleur; ou faites bouillir le fer dans phire, pour le remettre dans la cucurbite, un vaisseau élevé, & vous aurez la même avec de l'esprit de Vénus de la hauteur de teinture : siltrez & gardez pour l'usage. quatre doigts, & le distiller au bain-marie, BOERHAAVE. jusqu'à ce qu'il monte de l'esprit de couleur 6°. Si au li rouge. Séparez la teinture, mettez de nou- le fer douze parties de vinaigre distillé, on veau menstrue, mêlez toutes les teintures, faites-les réduire en consistance de syrop, sur lequel vous verserez de l'esprit-de-vin, de la hauteur de trois doigts, qu'il faut laisser digérer à la chaleur du bain, verser, filtrer & remettre du menstrue, jusqu'à ce qu'on ait toute la teinture. Filtrez toutes les teintures, faites-en évaporer les trois quarts : ce qui restera, est la teinture de Mars astringente. LE FEBURE.

2°. Prenez des récréments ou scories de fer, ou ce qu'on appelle le mache-fer, que les Ouvriers rejettent, & dans lequel il y a encore du fer: calcinez, pulvérisez, mettez dans un vase, & versez de l'esprit de vinaigre. Laissez le mélange en digestion dans un vaisseau de verre bouché pendant quatorze jours & quatorze nuits, ou jusqu'à ce que l'esprit de vinaigre soit chargé d'une couleur brune-rouge. Séparez la liqueur : laissez-la reposer, pour que le plus épais se précipite. Décantez la partie la plus claire, & vous qu'on appelle teinture astringente. Collett. de Leyde.

3°. Prenez 2 3 de fer ou d'acier, & trois onces d'esprit de vinaigre, mettez-les dans un vase de verre, & les faires digérer au bain de fable, pendant 24 heures; augmentez le feu par dégré, & poussez-le jusqu'au troirouge; filtrez par le papier, & conservez. Collect. de Leyde.

4º. Mettez & mêlez dans un creuset, deux onces de poudre d'hématite & de menus morceaux de fer, avec trois onces de sel ammoniac: tenez le creuset au seu pendant deux heures, jusqu'à ce qu'il ne donne plus de fumée. Que le feu foit doux dans le commencement, & dans l'espace d'une demiheure, poussez la matiere au blanc : pulvérisez ce qui reste. Prenez de cette poudre, ou deux onces du caput mortuum, qui reste plus vous laisserez en digestion, mieux vous tre qu'elle est astringente. BARCHUSEN. ferez. Séparez la teinture de ce qui s'est précipité. Collect. de Ley de.

5°. Versez vingt parties de bon vin du Rhin, sur de la limaille de ser récente & sans rouille. Laissez-les pendant trois ou qua- tez-les dans un pot de fer ; versez dessus 4 tre semaines au frais, dans un vase bouché, l'agitant souvent. Le vin prendra une cou-

de dire, ce qui se répete trois sois, ou jus- qu'il faut garder pour l'usage. Si on met du vin sur le résidu, il ne prendra presque plus

> 6°. Si au lieu du vin du Rhin, on met sur aura une teinture très-saturée, couleur de fang d'une odeur naus abonde, stiptique, douce, très-chargée de fer. Il faut les faire bouillir ensemble pendant quelques heures. Si on met de nouveau du vinaigre sur le résidu, on n'obtiendra plus la couleur du sang, mais simplement une matiere composée singuliérement. Si on met une once de cette teinture ou de la précédente, dans quelque syrop épaissi, on aura un syrop potable de Mars. BOERHAAVE.

> 7°. L'eau d'acier ou celle dans laquelle on éteint l'acier, est d'autant meilleure & d'autant plus propre aux usages de la Médecine, que les extinctions ont été plus nombreuses.

> 8°. Choisissez des fleurs de sel ammoniac les plus pures, & de la couleur la plus foncée : versez dessus de l'esprit-de-vin rectifié. Par le moyen d'une chaleur digestive, vous obtiendrez une teinture de couleur d'or, que vous filtrerez & conserverez dans un vaisseau de verre bien bouché. Hoffmann.

Ou bien prenez le quart d'une livre de limaillede fer, une demi-livrede sel ammoniac, sublimé au bain de sable, conservez à part les fleurs jaunes, & garantissez-les de l'air, de crainte qu'elles ne tombent en deliquium. Conservez aussi à part les fleurs noires, qui se diffolvent à l'air: elles font fort aftringentes.

9°. Des scories de fer, que les Ouvriers abandonnent, on tire une liqueur aftringensieme; en un jour, vous aurez une couleur te, en les arrosant de vinaigre, & laissant en digestion, jusqu'à ce que le menstrue rougisse. Alors mettez-le dans un pot de fer, & le faites réduire à la consistance de miel, duquel on tirera la teinture, par le moyen de l'esprit-de-vin. On en fait encore en versant de l'alkool de vin sur le résidu de la sublimation des fleurs martiales, principalement sur les petites fleurs noires, qui s'arrêtent au milieu du vaisseau de verre qui a servi à la fublimation: mais ces teintures, & bien d'autres que l'on vante, font des opérations fort douteuses, ce qui se prouve par le peu d'acaprès la sublimation des sleurs d'hématite, cord des Auteurs entr'eux, s'un disant de la Versez six onces d'esprit-de-vin de France : même teinture, qu'elle est apéritive , & l'au-

Extrait de Mars astringent.

Prenez 8 onces de fafran pulvérifé; metonces de vin rouge; (on peut employer celui qu'on appelle vin de teinte ;) couvrez le pot, leur noire avec un goûr sucré, stiptique, & mettez-le sur le seu pour cuire la matiere; remucz.

EAU MARTIALE OU EAU ACIDULE ARTIFICIELLE. 161

remuez-la avec une spatule, & réduisez-la à cuire pain. Pulvérisez-les de nouveau, & au tiers : passez ce qui est clair par un linge, & faires évaporer jusqu'à siccité. Lémery.

2°. Prenez 4 livres de vinaigre, une livre de suc de tamarins, faites-les bouillir ensemble dans un pot de fer : passez à la chausse, & éteignez dans la liqueur filtrée une livre de fer. Faites cuire une seconde fois dans un pot de ser, jusqu'à ce que le suc ait un goût de vitriol: filtrez de nouveau & faites evaporer jusqu'à la consistance d'un syrop épais. BARCHUSEN.

s. XII.

Eau Martiale semblable à l'eau acidule, ou Eau acidule artificielle.

Vous aurez de l'eau martiale artificielle en arrofant la mine de fer, qui a été pendant plusieurs années exposée à l'air, pour repro-duire du vitriol (1) d'eau de rosée du mois de Mai, ou de quelqu'autre eau distillée, & filtrant ce qui se dissout. On rejette sur la mine vitriolique ce qui a été filtré, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se charger d'une plus grande quantité de sels : alors cette liqueur est une eau acidule artificielle. Pour se procurer plus promptement du vitriol, il faut broyer la mine, & la mettre dans un lieu humide pour qu'il se détache. Par ce moyen, on dégage & on fait partir la matiere grasse du soufre, & l'acide du foufre ronge le fer, ce qui produit du vitriol. Lorsqu'on a extrait le vitriol, on le met dans un vase de terre vernissé, qu'on place dans une cave ou autre lieu humide. Le vitriol le plus pur passe à travers le vase, sous la forme de fils très-déliés. Avec dissoudre dans de l'eau de rosée de Mai, pour avoir la liqueur dont nous parlons.

2°. On tire par la distillation de la mine de fer récente, mieux encore de celle qui a été quelque temps exposée à l'air, comme celle de Hesse, &c. une liqueur spiritueuse, qui, versée sur le caput mortuum, & rectifiée par plusieurs cohobations, donne, à ce qu'on dir, une odeur semblable à celle de l'ambre & du musc, & peu différente de l'odeur de l'esprit vitriolique de Mars, amené à un goût acidule, agréable par l'addition de l'eau de fontaine. Cette eau mêlée de même imite les acidules, & est très-salutaire dans certaines effervescences dans les humeurs du corps humain. Kenig.

3°. Mêlez parties égales de poudre de fer ou d'acier, avec du tartre de vin du Rhin; versez dessus de l'eau de pluie siltrée : vous pourrez former des boules, que vous ferez fécher, comme le sel, dans un four ordinaire

formez-en des boules, à l'aide de l'eau de pluie : faites fécher dans le four, & répétez jusqu'à ce qu'il semble que l'acier puisse se résoudre en une espece de liqueur.

4°. Pulvérisez une partie de poudre d'acier, deux de seurs de soufre; ajourez de l'eau de fontaine, pour réduire le tout en une espece de pâte : laissez en digestion pendant 12 heures; versez de nouvelle eau de la hauteur de 3 ou 4 doigts : faites cuire, jusqu'à ce que vous ayez une teinture jaune ; versez, filtrez, réduisez à un quart : après quelques jours, vous aurez une très-belle couleur

rouge. Collect. de Leyde.

50. Voici comment Hoffmann prépare les eaux acidules artificielles : Il dit qu'il est difficile de préparer les eaux acidules, au point non-seulement d'avoir la même odeur, & de fermenter, avec les acides, comme les véritables; mais encore de leur donner une grande quantité d'esprit élassique, éthéré, & de les amener au point de jetter des bulles, & d'exhaler une odeur pénétrante : circonstances qui se trouvent dans les eaux de Selter, Buch, Arron & Vildung. Pour en venir-là, voici comment il s'y prend: J'ai mis, dit il, dans un vase de terre, à col étroit, une quantité d'eau simple la plus pure : d'abord, j'y ai mis une drachme ou un peu plus de sel de tartre bien calciné, & tombé en défaillance. J'ai ajouté de l'esprit de vitriol , plus ou moins, suivant qu'il étoit dissous, mais en assez grande quantité, pour l'emporter, après l'é-bullition, sur des alkalis que j'y ai joints: après la fermentation, j'ai bien fermé le vase. Par cet artifice, j'ai obtenu une odeur semblable aux acidules, avec des bulles qui s'élevoient une plume on détache ces fils, & on les fait très-haut, lorsqu'on versoit la liqueur : j'ai aussi obtenu les autres vertus & qualités, au point que je m'en suis servi utilement dans les maladies qui demandoient l'usage des eaux acidules, lorsqu'il n'étoit pas possible de se les procurer. C'est par cette raison, que je crois qu'on peut imiter les eaux d'Ems, en se servant de l'eau la plus légere & la plus pure, & mettant un peu plus de sel de tartre. Si on veut en faire, comme celles de Pyrmont, qui font fort chargées d'ochre martial, il n'y a qu'à prendre des eaux martiales naturelles ou artificielles, & y ajouter un peu plus de sel de tartre & d'esprit de vitriol, de façon cependant que la partie alkaline ait le dessus. HOFFMANN.

60. Il y a encore des acidules qui ont une vertu purgative: comme celles d'Egra, qui, quoiqu'elles fassent effervescence avec les acides, donnent après l'ébullition, une troisieme espece de sel qui est amere. On peut les imiter, en y ajoutant une partie de sel

⁽¹⁾ C'est ce qui se pratique pour que la mine de ser, dont on a tiré du vitriol, puisse en donner de nouveau. Ce capus mora sum qu'on laisse long-temps à l'air, est du véritable sassan de Mars qu'il est aisé de réduire en ser par la fusion,

FOURNEAUX, 4°. Section.

S S

162 EAU MARTIALE OU EAU ACIDULE ARTIFICIELLE.

celui que je tire de la magnésie & du vitriol. Par la même raison, on peut imiter les eaux les jointures bien lutées, & placée au bain imprégnées de sel moyen, & qui sont trèspurgatives, en mettant dans de l'eau simple, d'une bonne qualité, du sel de Glauber, & l'y laissant sondre; ou encore mieux, si on tire du sel du mélange de la magnésie & de l'huile de vitriol, par l'intermede d'une terre calcaire & de l'acide vitriolique, comme le sel de ces eaux se forme naturellement en mettant de ce sel dans l'eau, à la même quantité que la nature en a mis dans les eaux naturelles, quantité connue par leur évaporation & le poids. Enfin, si quelqu'un est curieux d'imiter les eaux de Carlfbad, qui sont laxatives & très-alkalines, il pourra réussir, non pas en choisissant l'eau la plus légere, mais en prenant de celle qui est chargée de matiere calcaire, & en y ajoutant d'abord une dissolution de sel de tartre, ensuite de vitriol, jusqu'à ce que la partie alkaline se manifeste, afin que la terre calcaire, marchant avec l'esprit de vitriol, & formant un sel neutre, donne à l'eau une vertu purgative. HOFFMANN.

7°. Mars potable de Willis. Prenez parties égales de tartre calciné à blancheur, & de limaille de fer très-pur; pilez-les finement dans un mortier de fer; versez dessus de l'eau de thériaque & de vers de terre ; pilez fortement ce mélange pendant une demi-heure; formez-en une boule, que vous envelopperez d'un double papier, que vous lierez fortement: suspendez-la dans un lieu chaud & fermé pendant trois ou quatre jours, jusqu'à ce qu'elle soit très-dure. Pulvérisez ensuite, criblez ; & pour un scrupule de cette matiere, mettez deux livres d'eau: vous aurez l'eau ferrugineuse acidule de Willis, qu'on peut, avec le temps, préparer en aussi grande quantité qu'on le souhaite. Kænig.

8°. On fait encore le Mars potable de Willis, en mettant parties égales de fer & de crême de tartre pulvérisé, & y ajoutant de l'eau, ou un autre liquide, comme du vin, du vinaigre, &c. On en forme des boules, qu'on fait cuire à la fumée. Le grand travail est de pulvériser ces boules, y mêlant quelque liquide pour les former de nouveau, ce qu'il faut recommencer, jusqu'à ce que la matiere soit aussi subtile que l'eau. Ce Mars potable est semblable par le goût, les qualités & la composition, à la teinture d'acier tartarifée, dont nous avons parlé. Leurs principes sont les mêmes. BARCHUSEN.

§. XIII.

Fleurs de fer ou d'acier.

calciné avec le soufre, & de sel ammoniac tes réduire ces teintures à la consistance du

d'Ebsom ou de Sedlits, ou de Glauber, ou de pulvérisé; mettez ces matieres dans une cucurbite de verre, couverte de son chapiteau, de sable: donnez par dégré le seu de sublimation. Lorsqu'une partie du safran & du sel ammoniac sera élevée sous la sorme de sleurs jaunes, il faut tirer ces fleurs, les broyer & les mêler avec ce qui reste dans la cucurbite, ce que l'on répétera cinq à six sois, & même jusqu'à ce que le fafran de Mars soit entiérement monté sous la forme de sleurs, avec le fel ammoniac. HOFFMANN.

2°. Prenez parties égales de limaille de fer non rouillée, & de sel ammoniac sec; mettez-les ensemble en poudre très-sine; sublimez dans une cucurbite de verre, garnie d'un chapiteau de même matiere, mise au bain de sable. Il fortira d'abord une liqueur enflammée, très-vive, volatile, presque suffocante, après laquelle il montera des fumées blanches, qui se condenseront en fleurs de sel ammoniac. En augmentant le feu, il s'éleve des fleurs de toutes especes & de différentes couleurs, que leur varieté fait appeller fleurs de Mars. Le corps du fer reste au fond, si fort pénétré par le sel ammoniac, que mis à l'air, il entre presque en sermentation. Sa substance est donc changée, puisqu'il s'enfle, qu'il devient spongieux, se décompose, & se résout en liqueur oléeuse : si on expose ces fleurs à un air humide, elles se résolvent en huile, & ce qui est resté au fond donne la teinture. BOERHAAVE.

Prenez des écailles de fer, de celles qui tombent quand on bat le fer à chaud, avec parties égales de felammoniac. Pulvérisez le tout, & mettez-le dans une cucurbite bien lutée; sublimez ensuite à seu ouvert, comme c'est la coutume ; il viendra d'abord de l'esprit urineux du sel ammoniac; à la sin il montera des fleurs couleur d'orange, qu'il faut ôter sitôt que l'opération est finie, pour les conserver dans un vaisseau de verre. L'air les fait changer de couleur & de figure. On fait de pareilles fleurs avec la pierre hématite broyée en poudre impalpable, comme nous le dirons. Ces dernieres ont une couleur plus brillante que lorsqu'on a employé du fer. Le résidu de la sublimation tombé à l'air en liqueur, qui est astringente; appliquée en dehors, & apéritive prise intérieu-

rement. BARCHUSEN.

s. XIV.

Huile de Mars.

PRENEZ du fafran de Mars fait par réverbération; versez dessus de l'esprit de vitriol bien concentré : laissez digérer ; tirez plusieurs PRENEZ parties égales de fafran de Mars, prit-de-vin, avec de l'eau de fontaine: faidans une cucurbite peu élevée, & vous aurez des fleurs, qui, exposées à l'air, se résoudront en une liqueur couleur d'or qu'on ap-

pelle Huile de Mars.

2°. D'autres prennent du fafran de Mars fait par l'eau-forte, qui dissout toute forte de fer. Ils y ajoutent deux livres de cailloux calcinés, & distillent dans une retorte bien lutée, donnant un feu doux pendant 12 heures; ensuite en augmentant le feu, ils obtiennent une huile couleur de fang.

3°. Prenez du fer à volonté, que vous fe-rez dissoudre dans de l'esprit de sel ammoniac ; distillez la folution dans une retorte, vous aurez un esprit chargé de la vertu du fer, de faveur douce : il s'appelle huile blan-

che de Mars.

4°. Vitriol de Mars par défaillance. Si vous mettez de la chaux rouge de vitriol de Mars dans un vaisseau ouvert de verre, & que vous l'exposiez à l'air libre, elle attire l'humidité, comme le sel alkali fixe, & se résout en sorme d'huile rouge. C'est une production des huiles métalliques. De-là il paroît que l'Art peut tirer de tous les métaux, du beurre ou de l'huile par défaillance. Plus vous laisserez liquésier de fois le ser, & le fécherez, plus vous dégagerez ses parties, de façon qu'à la fin il deviendra volatil. BOERHAAVE.

5. XV.

Du Sel de Mars, ou du Vitriol préparé avec le fer.

IL n'est pas question ici du vitriol de Mars proprement dit, mais du sel de Mars. Nous parserons du vitriol dans un autre endroit.

1°. Si d'un morceau de fer, chauffé au blanc, & jettant des étincelles, on approche un bâton de soufre jaune, dans l'instant l'acide du foufre ronge le fer, ce qui le fait fondre. On reçoit les gouttes dans un vase où il y a dé l'eau, & cette eau prend sur le champ le goût du vitriol. Ayant fait évaporer cette eau, lorsqu'il paroît dessus une espece de croûte, & qu'ensuite on la place dans un endroit frais, il se forme du vitriol. BARCHUSEN.

2°. La méthode la plus ordinaire est de verser de l'esprit de sel ou de l'huile de vitriol sur des écailles de fer. Lorsque la fermentation est passée, on ajoute de l'eau, & on les fait cuire dans un pot de fer, ensuite on filtre & on évapore suivant l'Art. On fait de même un concret salin avec le ser, en versant dessus ou de l'esprit de sel, ou de l'esprit de nitre, ou du vinaigre distillé, ou quelque autre acide. Les vitriols cependant sont différents, suivant les différentes especes des acides; car chaque acide a un arrangement,

miel ; faites ensuite sublimer cette matiere une configuration qui lui est propre, & qu'il communique au fer , ainsi qu'il est aisé d'en juger à la couleur & au goût.

Si vous présentez un morceau de papier allumé à des écailles de fer, fermentantes avec l'acide vitriolique, vous verrez à la superficie une flamme accompagnée d'un certain bruit, & qui s'éteindra à l'instant. BAR-

3º. On en obtient de la précipitation du vitriol qui est fort chargé de fer. On plonge des morceaux de fer rouge dans ce vitriol, dissous dans l'eau, jusqu'à ce qu'on ait fait partir une saveur amere qui vient des particules du cuivre, & que la dissolution soit d'une faveur douce. Le vitriol d'Angleterre, ou tout autre qui sera doux & verd, convient mieux à cette opération que celui de Goslard, de Hongrie ou du Tirol, qui est chargé de cuivre. Cependant si l'on fait cuire quelque vitriol que ce foit dans un pot de terre avec des écailles de fer, & une quantité d'eau sussissante, les particules de cuivre se précipitent, & s'attachent au fer. Si, à la premiere cuisson, il reste du cuivre, il faut en répéter une seconde, avec de nouvelles écailles de fer, jusqu'à ce que vous ayez lieu d'être content. BARCHUSEN.

40. Avec des lames minces de fer, on fait aisément le vitriol de Mars, en versant des-fus, comme on l'a dit, de l'esprit de vitriol ou de soufre qui corrode les particules salines du fer, sur-tout lorsqu'il est en crystaux: mais il faut préférer au soufre l'esprit de vitriol, ou celui qui a beaucoup de parties métalliques. Cet esprit de vitriol, joint à la limaille, mis dans un vase de verre, & arrosé d'eau, s'échauffe au bout de six heures, & forme une masse brune tirant sur le noir, qui, tirée du vase, & allumée avec un charbon, donne du vitriol blanc d'un goût très-

agréable.

Willis dit que le sel ammoniac, tombé en défaillance, diffout de même le fer, & le dispose à la crystallisation, & que le vitriol a une saveur douce, avec une espece d'aspé-

rité stiptique. KENIG.

so. Dans de l'eau pure, qui soit chauffée, mettez la quatrieme partie d'huile de vitriol, en y ajoutant de la limaille de fer : elle s'échauffera dans l'instant avec une grande effervescence & une odeur de soufre, pareille à celle que l'on sent dans les minieres. Le vase cassera si on n'a pas eu soin de le boucher. Alors la liqueur n'est plus acide, mais d'un goût vitriolique doux. L'acrimonie a été entiérement séparée par l'huile de vitriol. C'est ce qu'on appelle la calcination des métaux par la voie humide; opération qui les rend capables de se mêler à l'eau, & par conséquent potables. Lorsqu'à ce mélange on ajoute un peu de limaille de fer non

rouillée, il y aura dans l'instant une violente effervescence, avec une odeur d'ail ou d'œufs pourris. La liqueur deviendra sur le champ toute laiteuse. Il faudra continuer en jettant toujours de la limaille, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effervescence notable. Cette liqueur est douce, sans acidité: elle est la base de toutes les couleurs noires. Si on la filtre, elle devient verdâtre. Réduite à pellicule par un feu doux, elle donnera des crystaux verds d'une faveur douce. On donne différents noms à ces crystaux. Ils sont entiérement solubles dans l'eau, & fondent aisément au feu. Ce vitriol dissous dans une grande quantité d'eau, ressemble si fort aux eaux de Spa, qu'on ne peut les distinguer. Pour cela, dans trois livres d'eau pure, il faut mettre trois grains de sel, & une goutte d'huile de vitriol. Boerhaave.

6°. Si on met de l'eau sur du safran de Mars, sait avec parties égales de limaille de fer & de sleurs de sousre, qu'on tire la dissolution, & qu'on la fasse épaissir suivant l'Art,

on obtiendra du vitriol de Mars.

7°. Si on met parties égales d'esprit-de-vin & d'huile de vitriol dans un pot ou vase de fer; qu'après l'avoir exposé quelque temps au soleil, on le mette à l'ombre, on verra comment la liqueur s'unit au fer du vase, & forme un sel. Séchez, tirez ce sel du pot, & conservez-le dans une bouteille bien bouchée. Il est à propos de se servir d'un pot neuf de fer. De deux onces d'esprit-de-vin,& deux onces d'huile de vitriol, on obtient cinq onces de vitriol de Mars. Si on employoit le vitriol de Mars seul, comme il pénetre aisément le fer, & qu'en peu de temps il le brûle, on n'obtiendroit qu'un sel ou vitriol impur. On peut mettre de la liqueur d'un doigt de hauteur, & la laisser pendant deux jours. On prépare ce sel plus aisément l'été que l'hiver, il faut quelquesois 15 jours dans cette derniere faison. Si on met à la cave ce sel ou ce vitriol, il tombe en une liqueur qu'on appelle huile de Mars. L'EMERY.

8°. Mettez 8 onces de menus morceaux de fer dans un grand matras; versez dessus deux livres d'eau commune, & une livre d'efprit de vitriol; remuez le mélange: mettez en digestion au bain de sable pendant 24 heures. La partie la plus pure du fer fera diffoute. Décantez la liqueur, & jettez la matiere terrestre qui est au fond. Filtrez la liqueur, mettez-la dans une cucurbite au bain de sable, & réduisez à pellicule. Placez ensuite ce vase dans un lieu frais, il se formera des crystaux verds, qu'on peut tirer en verfant la liqueur doucement & avec précaution. Faites une seconde fois évaporer cette liqueur jusqu'à pellicule, & mettez ensuite à crystalliser dans un lieu frais ; ce qu'il faut réitérer jusqu'à ce qu'on ait tiré tous les crystaux, qu'il faat sécher & conserver pour l'usfage dans une bouteille bouchée. Pendant que se fait la dissolution, la liqueur s'échausse beaucoup, & se purisse. Lémers.

9°. Mettez en digestion de la limaille de fer avec dix sois autant de vinaigre distillé, jusqu'à ce qu'elle soit dissoure en entier, ou pour la plus grande partie: la solution a un goût sucré, sinon il saut ajouter une nouvelle portion de limaille. Distillez la solution au bain-marie jusqu'à ce qu'il n'en reste que le tiers ou le quart, que vous mettrez tout chaud dans un vase bien bouché. Laissez-la restroidir, & mettez-la à la cave: au bout de quelques jours, elle vous donnera des crystaux, qu'on appelle set de Mars. En versant la liqueur, on tire les crystaux avec un sil de fer; on les met sécher sur du papier, & on

les enferme. STAHL. 10°. Mettez dans une cucurbite de verre de la limaille d'aiguilles très-pure; versez dessus, à plusieurs reprises, de l'esprit acide de vitriol non déphlegmé, jusqu'à ce que la limaille en soit bien pénétrée : remuez avec une baguette de fer, prenant garde que le vase de verre ne casse. Versez sur le champ de l'eau de pluie distillée, ou non, mais recueillie dans le temps des équinoxes. L'eau doit préalablement être chaude & presque bouillante. Mettez la cucurbite au bain de fable; tenez le tout en digestion pendant 12 heures; après cela, filtrez la liqueur trèschaude, & faites évaporer à moitié, puis laiffez crystalliser dans un lieu frais. A la longue, vous verrez au fond les crystaux, ainsi qu'aux parois du vase. Ils sont beaux, de couleur verte: on les fait sécher en les plaçant dans un papier roulé. Si on en veut une plus grande quantité, il n'y a qu'à continuer l'opération, en versant de l'esprit de vitriol sur la limaille qui reste, y mettre de l'eau chaude, filtrer, évaporer & crystalliser jusqu'à ce que toute la substance métallique soit changée en vitriol. Quand le fer est pur, il reste peu de terre; mais la quantité de vitriol est beaucoup plus considérable que celle de la limaille. Quelquefois cela va au triple, ce qui vient de l'esprit de vitriol qui s'incorpore avec le fer.Il faut aussi observer que la meilleure espece se fait avec le vitriol commun : elle est même plus efficace en Médecine, & agit plus promptement. Ceux qui veulent faire le meilleur safran de Mars, & le plus utile, doivent calciner quatre onces de ce vitriol, à seu ouvert, dans une boëte de fer, & continuer la calcination jusqu'à ce qu'on ait une très-belle poudre subtile, rouge, & fans faveur. LE FEBURE.

110. Prenez une demi-livre de limaille de fer ou d'acier, fine & pure; mettez-la dans un vase de terre; arrosez-la de vinaigre distillé, jusqu'à ce qu'elle soit réduite en pâte,

qu'il

qu'il faut faire sécher au bain-marie. Lors- les crystaux ensemble; versez dessune quanqu'elle sera seche, il saut la porphyriser, en-suite l'humecter avec du vinaigre, sécher, pulvériser, & humecter jusqu'à ce qu'au goût on puisse être assuré qu'on a un sel doux : mettez ensuite la poudre dans une cucurbite; versez dessus du phlegme de vinaigre de la hauteur de six doigts. Mettez la cucurbite au bain de fable ; chauffez jusqu'à ébullition pour mieux extraire la partie du fer. Il faut observer que l'on doit mettre de nouveau phlegme de vinaigre en place de celui qui s'évapore, jusqu'à ce que le menstrue soit assez chargé. La liqueur refroidie, il faut la filtrer, & la remettre ensuite au bain-marie pour la réduire au tiers ou au quart : mettez ensuite la cucurbite dans un lieu frais pour que le sel se crystallise. Faites encore évaporer la liqueur qui surnâge les crystaux, & continuez ainsi à évaporer & crystalliser pour en obtenir une plus grande quantité. Faites fécher ces crystaux, & lorsqu'ils seront secs, versez dessus de l'alkool de vin, à la hauteur de trois doigts. Lutez bien le vase, & laissez en digestion pendant sept jours. Ouvrez ensuite le vase, mettez-y le chapiteau, & sublimez l'esprit-de-vin au même dégré de chaleur. Vous trouverez au fond du vase le sel de Mars, excellent pour les obstructions. LE FEBURE.

12°. Il faut d'abord préparer de la meilleure eau-forte, avec parties egales de vitriol & de salpêtre. Dans une livre de cette eauforte; faites dissoudre quatre onces de salpêtre, pur & sec; ensuite mettez une cucurbite sur des cendres chaudes, & dans la cucurbite, fix onces d'acier. Les morceaux d'acier peuvent avoir deux doigts de lon-gueur & un d'épaisseur. Versez dessus l'eau-forte, & laissez-la travailler. Il faut que la cucurbite foit grande, parce qu'il vaut mieux dissoudre de la limaille d'acier, que des morceaux plus gros. Dans ce cas, le vase s'é-chausse promptement; il se fait une grande ébullition; au lieu que quand les morceaux d'acier sont plus gros, ils ne sont pas si aisé-ment pénétrés, & l'eau-forte agit plus lentement. Néanmoins la dissolution prend un certain dégré de chaleur. Lorsqu'elle est faite, il faut verser dessus deux livres de vinaigre distillé, chaud, mais par reprises, & en petite quantité à chaque fois. Il faut aussi un peu remuer la mariere du fond. Laissez digérer au bain-marie pendant trois jours, ce qui fait beaucoup rougir la folution. Enfuite filtrer, réduire au tiers par la chaleur du bain & la distillation, & mettre la cucur-bite dans un lieu frais. Il se formera des crystaux rouges, qui ont encore quelques impuretés, dont il faut les priver. Faites évaporer la liqueur qui reste, asin d'avoir mer le fer en sleurs très-subtiles, qu'ils aptout ce qui peut se crystalliser. Mettez tous pellent neige de fer : d'autres prétendent FOURNEAUX, 4º. Sedion.

convenable de vinaigre distillé : filtrez la solution, & la réduisez à moitié au bain-marie; mettez à crystalliser: continuez cette opération, dissolvant, filtrant, distillant & crystallisant jusqu'à ce que vous ayez de beaux crystaux rouges & transparents, & qu'il ne reste plus rien dans le vase où se fait la crystallisation. Faites sécher les cryssaux dans du papier roulé, à une chaleur douce; mettezles dans une bouteille, & conservez-les pour l'usage. Ce sel apéritif est excellent: on l'appelle vitriol de Mars, ou crystaux de Mars. LE FEBURE.

130. Faites diffoudre du tartre dans de l'eau qui a servi aux Ouvriers à éteindre l'acier : mettez-y des morceaux de fer.L'acide du tartre les attaquera. Filtrez, évaporez, mettez à crystalliser dans un lieu frais. C'est un excellent apéritif: on le compte parmi les meilleurs fecrets.

Brandt rapporte que si on a fait dissoudre de la limaille d'acier dans l'eau-forte, qu'enfuite on ait fait évaporer à siccité la solution, & chassé le phlegme, en mettant le résidu dans une cucurbite, d'abord à un seu lent, & ensuite plus fort, il monte un esprit brûlant, & aussi fort que l'huile de vitriol.

Remarques.

JE passe sous silence cette quantité immense de préparations Chymiques, qui se font avec du vitriol de Mars, & dont je parlerai en traitant des vitriols, comme les divers esprits tirés du vitriol ; le doux , le tartarisé , le sulphuré , le coagulé , l'apéritif de Penot ; le tartre vitriolé; fon esprit volatil, philosophique, anti-épileptique de Paracelse, & de Querceian, anodyn & narcotique de Pine-rius & de Mynsicht; le souste de vitriol anodyn, fixe & volatil; la teinture & l'essence de ce soufre, son baume soporifique; les fleurs de ce soufre rouge par le vitriol; la terre métallique ou ochre du vitriol; la terre douce du vitriol; le sel de vitriol; l'eau stiptique ; la pierre médicinale & admirable ; la pierre philosophique de Hellmont ; l'arcanum duplicatum; les huiles du vitriol de Mars, ses teintures; les safrans; l'ame de Mynsicht; la panacée du vitriol; la poudre de sympathie, & plusieurs autres, pour lesquels vous pouvez recourir à mon Traité du Vitriol.

s. XVI.

De l'Hématite.

Sublimation de l'Hematité en fleurs.

Quel Ques-uns pensent qu'on peut sublipellent neige de fer : d'autres prétendent qu'on ne peut avoir ces fleurs, ou neige de fer, que lorsqu'il est mêlé avec de l'antimoine.

10. Prenez une partie d'hématite subtilement pulvérisée, deux parties de sel ammoniac aussi pulvérisé: mélez-les bien ensemble, & faites sublimer dans un alambic, par un fort seu de sable: mettez à part l'esprit de sel ammoniac qui sortira le premier; délayez dans de l'eau ce qui montera ensuite: siltrez au papier brouillard; faites précipiter par l'insuson de l'huile de tartre par désaillance, jusqu'à ce que l'eau devienne blanche & claire; édulcorez le précipité, & vous aurez les

fleurs de la pierre hématite.

20. Prenez une partie d'hématite, une demi-partie de sel ammoniac; réduisez en poudre impalpable; filtrez, & mêlez-les dans un mortier pendant un quart d'heure. Mettez ce mélange dans une cucurbite; lutez les jointures : augmentez le feu par dégrés jusqu'à ce que la sublimation se fasse. Au seu doux, monte l'esprit de sel ammoniac; enfuite, le feu étant augmenté, les fleurs d'hématite montent & s'attachent aux parois de l'alembic,& font de couleur d'orange : quand tout est refroidi, on ôte le chapiteau, on tire les fleurs, & on les conserve en les garantissant de l'air. On trouve au fond le caput mortuum de l'hématite, brillant de lames très-belles. A l'aide d'un violent dégré de feu, on pourroit en tirer du fer. Collect. de Leyde.

Dans la fublimation, il vient d'abord un peu d'esprit volatil urineux; à la fin, les sleurs jaunes montent; il faut les conserver, après l'opération, dans une bouteille bouchée. Elles attirent aisément l'humidité, & pâlisfent: dans ce cas, il faut les mettre dans un vase, & les sécher doucement sur le seu; elles reprendront leur couleur vive. BARCHU-

SEN.

Liqueur stiptique d'Hématite.

Exposez à l'air le résidu de la sublimation jusqu'à ce qu'il soit réduit en liqueur; ou bien ajoutez-y assez d'eau pour qu'il soit en liqueur épaisse, qu'il n'y a plus qu'à siltrer, pour la conserver. Barchusen.

Teinture d'Hématite.

La meilleure hématite, pour les usages de la Chymie, est celle qui se casse aisément, qui est friable, d'une dureté égale, sans taches, qui a des veines, & qui est de couleur de sang caillé. Lavez dans plusieurs eaux le caput mortuum, resté au sond de la cucurbite après la sublimation des sleurs d'hématite, jusqu'à ce qu'il ne donne plus de teinture: filtrez chaudement ces dissolutions; faites-les coaguler à un seu violent; tirez ensuite la couleur en y ajoutant de l'esprit-de-

vin, (il vaudroit mieux employer l'esprit de coings ou de prunes fauvages,) & cela autant de fois que vous colorerez la teinture, qu'il faut filtrer à travers le papier. A la longue, il se précipite une poudre très-subtile, qu'il faut sécher après avoir versé la teinture. Lorsqu'elle est séchée, il faut y verser de l'eau, qui se chargera du sel ammoniac, dont elle est encore imprégnée. Enfin, il faut sécher cette poudre, & la conserver seule pour l'u-sage de la Médecine, ou la mêler aux fleurs de l'hématite. On doit faire évaporer l'eau pour que le fel ammoniac puisse se coaguler. Quand on l'a purifié, c'est un diaphorétique pour les fievres, parce qu'il est composé de sel ammoniac & d'hématite, ce qui fait qu'on l'appelle sel ammoniac diaphorétique d'hématite. On pourroit encore calciner & laver le dernier résidu ou caput mortuum de l'hématite, ou de la substance qui a fourni les fleurs & la teinture. Crollius, des scories de l'hématite ou du schist, dont on a tiré le fer, comme des scories bleues, tire d'abord une teinture, ensuite de l'essence de fafran de Mars. Personne ne doute même qu'on ne puisse obtenir de la teinture. BAUSCH.

2º. Sur le résidu de la distillation, mettez de l'esprit - de - vin de la hauteur de deux doigts: laissez digérer pendant plusieurs jours; filtrez la teinture, & conservez-la dans une bouteille bien bouchée. Dans l'espace de l'alembic, qui est entre le caput mortuum & les sleurs, il s'attache de petites sleurs noirâtres d'un goût très-austere, qui, mises dans l'esprit-de-vin, augmentent la force astringente de la teinture. BARCHUSEN.

3°. Prenez deux parties de la pierre hématite broyée, trois de sel ammoniac, mêlez exactement dans un creuset que vous tiendrez à un seu doux pendant une heure ou deux, jusqu'à ce que les vapeurs paroissent cesser. Augmentez le feu, & soutenez-le pendant un jour, au point que le creuset soit rouge. Pulvérisez le résidu, & mettez - en une drachme dans trois d'esprit-de-vin rectifié: laissez digérer pendant 24 heures: tirez-le clair que vous conserverez pour l'usage.

HOFFMANN.

4°. Prenez du caput mortuum après la sublimation des sleurs d'hématite, avec le sel ammoniac; mettez-le trois semaines à la cave, où il tombera en désaillance. Cette liqueur est de couleur d'or, ou jaune, & trèsastringente. Si on la fait évaporer à siccité; on obtient un menstrue, à l'aide duquel on dissout les métaux, en le préparant de la maniere suivante. Prenez douze onces de ce sel, & six onces d'esprit-de-vin rectissé, que vous mêlerez & laisserez digérer pendant quelques jours. Mêlez avec une quantité sufsissant de terre ordinaire ou d'argile, le sel qui restera. Distillez dans une retorte de

verre au point que la retorte soit rouge, vous le col de la retorte; distillez lentement dans aurez un esprit acide qu'il faut conserver dans une bouteille de verre. On l'emploie pour tirer les parties les plus subtiles, ou les sou-fres, des métaux, comme l'or, l'antimoine.

Collect. de Leyde.

5°. Versez sur des fleurs d'hématite grossiérement broyées, de l'esprit-de-vin rectifié de la hauteur de deux doigts. Laissez digérer fix ou sept jours. Le plus long-temps est le mieux. Vous aurez une teinture de couleur d'or, qu'on appelle essence apéritive. Si la teinture & les fleurs ne sont pas belles, on peut sublimer ces fleurs avec de nouvelle hématite, au lieu de sel ammoniac. On obtient du caput mortuum une pareille teinture. Collect. de Leyde.

Magistere d'hématite.

CALCINEZ 63 d'hématite en poudre avec 83 de soufre très-pur jusqu'à ce que le soufre soit consumé: pulvérisez la matiere, versez dessus du fort vinaigre distillé, animé d'esprit de vitriol: après avoir laissé digérer pendant quelques jours, dans un lieu chaud, ou sur du sa-ble chaud, la liqueur qui a été tirée, saites précipiter par le moyen de l'huile de tartre en défaillance; édulcorez plusieurs fois le précipité avec de l'eau chaude ; séchez & gardez pour l'usage le résidu qui est de couleur rouge. BAUSCH.

Esprit d'hématite & de fer.

L'HÉMATITE donne, par la retorte, un esprit semblable au vitriol, par l'odeur & le

goût. BAUSCH.

2°. Distillez ensemble de l'hématite & du sel ammoniac, subtilement pulvérisés, & mélangez avec soin, il monte d'abord l'esprit de fel ammoniac, ardent, urineux. Si on augmente le feu, le sel ammoniac se sublime, & entraîne des fleurs d'hématite, colorées comme des écorces d'oranges. Réduifez en poudre fine ces fleurs; versez dessus de l'efprit-de-vin rectifié, pour tirer la couleur; ce que vous répéterez, tant que l'esprit-de-vin sera coloré. Distillez ces différents esprits au bain de sable, il restera au fond de la cucurbite un sel magnifique en couleur, qui aura l'odeur du fafran , & qu'il faut conserver. Mettez en poudre le caput mortuum ; versez dessus du meilleur esprit-de-vin (on pourroit se servir de celui qui a été distillé des crystaux) pour tirer la couleur; répétez tant qu'il y aura de la couleur : distillez au bain ; il restera au fond un sel comme la premiere fois. Ce sel distillé à un feu doux dans une retorte de verre, lutée au fourneau à vent, donnera l'esprit de sel ammoniac acide corrosif: en augmentant le feu, on obtient des fleurs. Après la distillation, mêlez l'esprit corrosif avec les fleurs qui sont restées dans

une retorte de verre; l'esprit sortira, & les fleurs resteront au fond: mêlez ces sleurs aux premieres,& mettez-les à la cave pour qu'elles tombent en défaillance. BAUSCH.

3°. On peut du vitriol de Mars, tirer un esprit acide, en le distillant dans une retorte, au feu de réverbere, comme on fait pour le vitriol. Cet esprit a la même force, que celui du vitriol ordinaire. Le caput mortuum est un composé de fer, qui peut être dégagé de l'esprit de vitriol : c'est l'esprit acide de Marsy

40. Au vitriol de Mars, fait avec la mine du fer, mêlez partie égale de sel ammoniac; versez dessus de l'esprit-de-vin commun, de la hauteur de quelques doigts; laissez en digestion pendant huit jours; décantez la dissolution ; remettez de l'esprit-de-vin, & réitérez jusqu'à ce que toute la couleur & la saveur foient extraites; mettez ces dissolutions dans une retorte; faites partir l'esprit-de-vin, par le moyen du feu; ayant augmenté la chaleur, vous aurez l'esprit de Mars acide, avec des nuages blancs, d'une odeur très-agréable de soufre. KENIG. ex HOFFMANN.

Huile d'hématites

Pulverilez subtilement l'hématite, & calcinez, avec parties égales de verre ou de soufre ; lavez plusieurs fois dans l'eau de pluie ; & féchez; versez de l'esprit-de-vin, & laissez en macération : distillez une seconde sois ; calcinez ce qui reste au fond, lavez, distillez jusqu'à ce que le résidu fonde dans l'esprit-devin, comme de la neige: enfin, par la cuisson, on obtient un sel, qui, mis dans un lieu hue mide, tombe en défaillance. BAUSCH.

Réduction de l'hématite en quintessence & en sel.

METTEZ en poudre impalpable de l'hématite, avec le double de soufre; cémentez pendant six heures; calcinez & remuez la matiere fous la moufle, pendant deux heures, dans un fourneau d'essai; jettez la matiere enflammée dans le plus fort vinaigre distillé ; édulcorez la poudre dans de l'eau commune ; féchez ; faires-en enfuite des boules avec de l'eaurose, sur lesquelles vous verserez de l'espritde-genievre; digérez un peu de temps, jusqu'à ce que toute l'essence soit extraite; filtrez par le papier; tirez l'esprit au bain-marie, asin que l'effence demeure au fond; édulcorez le résidu; jettez dessus de l'eau corrosive de miel; ôtez l'eau; par une seconde distillation, édulcorez le sel avec l'esprit-de-vin. BAUSCH.

Ame de l'hématite.

Sublimez une partie d'hématite, & deux

de sel ammoniac; vous aurez un beau sublimé de 6 gros 24 grains, & l'hiver 6 gros 44 grains; rouge. Edulcorez;vous trouverez au fond du vase, ce qu'on appelle l'ame de Mars, ou ce qu'il y a de plus subtil dans le Mars: faites l'extraction du sel d'or: fixez cette ame de de soufre, l'été 5 gros 34 grains, l'hiver 5 Mars pendant six semaines; le résidu se changera en argent : ce sel qui aura été tiré, est aussi brillant que les rubis. Bausch ex WIT-

Hématite brûlée:

Préparez l'hématite en la chauffant, & l'éteignant dans du fiel de bœuf, c'est ce qu'on appelle l'hématite brûlée. Bausch.

Pillules d'hématite.

PULVÉRISEZ finement l'hématite, faites-la cuire dans de l'eau commune & de plantin: distillez pendant 7 ou 8 heures, afin qu'elle devienne comme une terre graffe, L'eau évaporée, on peut en faire des pillules, & les marquer. Galénus les prépare, en frottant l'hématite sur une pierre à aiguiser, & ramassant le suc.

s. XVII.

Recueil de différentes observations touchant le fer.

De la pesanteur spécifique du fer, & de l'augmentation de son poids.

L'EAU de pluie est au fer forgé, comme 1000 est à 7217. D'autres, fondés sur l'expérience, ont trouvé que le rapport étoit de 1000 à 7645, ou de 1000 à 7914. D'autres, de 1000 à 8000, ou à 8166. Ces différences viennent du différent poids & de l'eau & du fer qui ont servi aux expériences, & qui n'ont pas tous la même pesanteur.

Le poids de quatre drachmes de menus morceaux de fer, tenus dans un creuset sous la moufle, pendant deux heures, a augmenté d'une drachme six grains un quart, suivant

BOYLE.

La grande affinité du fer avec le vitriol, est cause que nous parlerons ici de la pesanteur spécifique des vitriols, de leurs huiles, de leurs esprits. Le vitriol de Dantzic est à l'eau, comme 1815 est à 1000 : celui d'Angleterre, comme 188 est à 100.

L'huile de vitriol est à l'eau de pluie; comme 1877 & est à 1000. D'autres disent, comme 1700 est à 1000. Comme on a fait ces expériences en différentes faisons, on a découvert qu'en été le poids est de 7 gros 59 grains, & en hiver de 7 gros 71 grains: & l'hiver 5 gros 38 grains.

Pour ce qui est des autres esprits acides,

l'esprit de sel, l'été ; gros 49 grains, l'hiver 5 gros 5; grains; l'eau-forte, l'été 6 gros 23 grains, l'hiver 6 gros 35 grains ; l'esprit gros 39 grains; le vinaigre, l'été 5 gros 15 grains, l'hiver 5 gros 21 grains; le vinai-gre distillé, l'été 5 gros 11 grains, l'hiver 5 gros 15 grains: toutes épreuves faites, sur un pouce cubique de France. Quant à la proportion de ces liqueurs spiritueuses avec l'eau; l'eau-forte est à l'eau: comme 1300 est à 1000, l'esprit de nitre, comme 1315. est à 1000 : & l'huile de vitriol, comme 1700 est à 1000.

Il est constant, que certains corps tirent du contact de l'air, de nouvelles particules dont ils se chargent. Cela est prouvé par la chaux vive, le caput mortuum du sel, du nitre, de l'alun, du vitriol, & par l'épreuve qu'une terre, dont on a tiré du vitriol, s'en recharge de nouveau, si elle est mise à l'ombre & en tas pendant sept ans. Il y a eu une belle expérience de faite sur l'huile de vitriol. L'Auteur a pris trois drachmes d'huile déphlegmée, au point qu'elle dissolvoit un sil de fer affez gros; il les a mis dans un vaiffeau de verre découvert, de trois pouces de diametre, & a placé, avec foin, ce vase sur une balance, dans un endroit à l'abri du soleil & de toute autre chaleur : ensuite il a remarqué plusieurs sois, & tenu un état du poids, en marquant les orages & changements de vent. Il a reconnu que le poids augmentoit tous les jours, au point qu'en 17 jours, les trois drachmes d'huile de vitriol pesoient 9 drachmes & 30 grains: cet accroissement de poids n'a pas été égal chaque jour; il alloit au contraire en diminuant. Celui du premier jour a été d'un grain, pendant que celui du dernier, à peine a été d'un demi-grain. Plus la liqueur a été saturée, moins l'augmenta-tion de poids a été sensible, sans cependant suivre de proportion certaine, puisqu'il a observé qu'elle avoit été plus grande par les orages, pendant l'humidité & la neige, que durant les gelées & un temps sec, pendant la nuit que pendant le jour. La couleur de cette liqueur, avant que d'être saturée, étoit rouge : elle est devenue ensuite plus claire. Cette matiere mise à la distillation, a d'abord donné une liqueur aussi insipide que l'eau claire. En poussant le feu, il est venu des gouttes acides : l'huile demeurée dans la retorte, étoit aussi corrosive qu'auparavant. On a encore observé, qu'à quantités égales, plus la liqueur a présenté de surface à l'air, plus l'accroissement a été prompt. C'est ainsi l'esprit de vitriol est en été 5 gros 33 grains, que trois grains de cette huile, mis de la largeur de trois quarts de pouce, sur un morceau de verre, ont, dans les six premieres on a remarqué que celui de nitre, est l'été heures, attiré trois autres grains; & en moins

de 48 heures, la liqueur, qui n'étoit pas encore pleinement saturée, avoit acquis le triple de son premier poids. On dit qu'il arrive la même chose à l'huile de soufre, tirée par la cloche; à l'huile de tartre, par défaillance; à la liqueur du nitre fixe, &c. Voyez Wilh. Gould, dans les Transact. Philos. &

quelques semaines, va d'une once à une once quatre grains & demi, & de six onces calcinées au rouge, exposées à l'air pendant six mois, à six onces cent grains, à ce que dit Boyle. Voici ses paroles : Il a mis huit onces de vitriol, calciné à blancheur, dans un vase de métal plat, mais peu large; & sur un autre vase de métal, plus large, il a exposé à l'air deux onces de colchotar, & cela dans le mois de Juin. Les huit onces ont augmenté d'une drachme & dix-sept grains, les deux onces d'autant moins un grain. Au mois d'Août, ces deux onces étoient augmentées de quarante-deux grains, de façon cent, par conséquent de plus de la dixieme partie du poids principal. Boyle.

Il a pris du colchotar du vitriol de Venus, bien édulcoré, qu'il a laissé dans son Laboratoire pendant les mois de Janvier & de Février. Il en a pesé une once juste, qu'il a exposée à l'air; après quelques semaines, il a trouvé que le poids étoit augmenté de quatre grains un quart, sans compter un peu de poussiere qui étoit attachée au verre. Sur deux portions de chaux de vitriol de Dantzic, bien édulcorée, après en avoir retiré l'huile par une longue distillation, on a versé de l'eau qui devoit se charger des particules vitrioliques restées dans la chaux. Quand l'eau, d'une de ces portions, a été assez imprégnée, on l'a filtrée; & après avoir enlevé la partie humide, elle a donné plusieurs drachmes d'un certain sel vitriolique, qui différoit peu du vitriol calciné. Quant à l'eau qu'on avoit versée sur l'autre portion de vitriol calciné, elle fut exposée à l'air, dans un ample vase, pendant quatre ou six semaines. Après ce temps, comme il y en avoit beaucoup d'évaporée, elle a donné plusieurs drachmes de sel qui, ni alors, ni depuis, n'avoit point la figure du vitriol ordinaire, ni du sel précédent : mais qui donnoit des crystaux presque semblables au nitre, ou à quelqu'autre sel sans couleur.

Le poids d'une marcassite, partie brillante, partie obscure, chargée de deux onces de vitriol, & exposée à l'air, dans une chambre, pendant 7 semaines, a augmenté de 12 grains. BOYLE.

FOURNEAUX, 4°. Section.

que vous aurez pesée exactement, & qu'ensuite vous la repésiez, vous en trouverez le poids augmenté du double ou du triple. Comme elle attire les parties humides de l'air, elle peut fervir à faire connoître l'humidité de l'atmosphere : mais quand cette huile a tiré de l'air une quantité d'eau sussi-Act. de Leipsic, année 1685. fante, elle ne s'échausse plus quand on y Le vitriol de Venus exposé à l'air pendant ajoute de l'eau. La même chose arrive à la chaux-vive, qu'on a laissée trop long-temps exposée à l'air. C'est un phénomene singulier, que l'huile de vitriol, qui a été tirée par la force de la calcination, rectifiée ensuite dans une retorte de verre, au bain de sable, qui est transparente, claire & limpide comme de l'eau, prenne cependant aisément une couleur assez rouge, soit au contact de l'air, foit par l'addition de quelqu'autre substance, qui contienne un peu du principe inflammable.

Des dissolutions du fer dans les acides, &c:

Voici les observations du Docteur qu'en moins de six mois, elles l'étoient de Brandt, saites dans le Laboratoire du Collége Royal de Stockholm. Il a fait dissoudre une once de menus morceaux de fer dans vingt onces d'esprit de vinaigre : la solution étoit de couleur rouge. En y ajoutant de l'alkali fixe, il n'y avoit aucune effervescence, ce qui dénotoit que le fer étoit intimement mêlé à l'acide. La couleur de la folution ne se changeoit pas, & il ne se précipitoit rien: mais un alkali volatil, comme l'efprit de sel ammoniac, troubloit la solution, & il se faisoit un précipité.

Ayant fait dissoudre une once de morceaux de fer, dans deux onces & demie d'eau-forte, la folution s'échauffoit & passoit à la couleur verte obscure. Après la filtration, & y avoir versé de l'huile de tartre par défaillance, il se précipitoit une chaux d'un brun obscur : la solution du fer, dissous dans l'eau régale, étoit rouge-brune. L'huile de tartre n'occasionnoit aucune effervescence, même en agitant le vase : cependant, la couleur passoit au blanc obscur, & il se précipitoit une chaux de la même couleur. Outre ces menstrues, le fer se dissolvoit encore dans l'huile de vitriol, dans l'esprit de vitriol dans l'esprit de soufre, tiré par la cloche, dans l'esprit de sel, celui d'alun, & autres acides.

Du fer calciné, mis dans vingt parties de vinaigre, donnoit une teinture jaune-brune. L'huile de tartre n'y occasionnoit aucune effervescence, ni ne troubloit la solution. Il ne se faisoit pas non plus de précipitation, mais l'esprit de sel ammoniac faisoit un précipité.

Il n'a pû dissoudre du fer calciné dans Voici ce que dit Hoffmann: Si vous expo- l'eau-forte; ce menstrue n'avoit aucune sez long-temps à l'air de l'huile de vitriol, action sur lui, & la couleur n'en étoir pas

changée : l'addition de l'huile de tartre, a occasionné une assez grande effervescence, mais sans précipité.

L'esprit de sel de Glauber, qui cependant est acide, n'a pû dissoudre le ser calciné, quoiqu'il dissolve & ronge bien celui qui

n'est pas calciné.

L'eau régale a dissous la quatrieme partie d'une once de ser calciné; la solution étoit rouge: mais après quelques heures, elle est devenue d'un rouge pâle, & assez semblable à une huile légere. L'huile de tartre a sait effervescence; la solution a pris une couleur brillante de rubis, mais sans précipitation. L'esprit de sel ammoniac a troublé la solution: il y a eu une espece d'effervescence avec chaleur, & il s'est précipité une chaux d'un brun obscur. Brandt.

D'autres ont observé que l'esprit de sel dissout le ser & l'acier: mais s'il est réduit en safran, quoique sinement pulvérisé, il ne l'attaque plus, & la teinture est jaune, presque rouge, pendant qu'avec les autres la solution est verte. Ce safran résiste aussi attaques de l'huile de virriol, qui dissout le ser, avec écume & esservescence. Voilà ce

qu'en a dit STAHL.

Selon HOFFMANN, l'esprit de sel dissere de l'esprit de vitriol & de nitre, en ce qu'il ne dissour pas si promptement la limaille de ser, & qu'il n'agit pas sur l'hématite & le safran de Mars, quoique réduit en poudre très-sine; pendant que le sel commun, ou pour mieux, le sel ammoniac, agit beaucoup plus vivement & plus promptement sur les mines du ser, l'hématite & la limaille; & qu'en les dissolvant fortement, il en fait du vitriol astringent, pourvu qu'étant mêlés ensemble, on les tienne au seu, dans un creuser, & pendant un certain temps: ce qui n'arrive, ni avec le vitriol, ni avec le nitre.

n'arrive, ni avec le vitriol, ni avec le nitre. Musschenbroek dit qu'à l'esprit de nitre, on a ajouté une drachme de limaille de fer, qui a donné une grande effervescence, avec écume & des fumées jaunes, abondantes & fœtides; que la chaleur a été de 46 à 145 degrés, & que la masse s'est résolue en une espece de pâte. On a mis une même quantité de limaille, avec de l'esprit de nitre dans le vuide, qui a de même beaucoup bouilli, & jetté d'épaisses fumées jaunes; la chaleur a monté de 46 à 120 dégrés, & la masse étoit, comme celle ci-dessus, de couleur de rouille, épaisse & remplie d'écume : les fumées étoient élastiques, ce qui fit descendre le mercure de quatre pouces & demi. Il n'y a pas de danger à faire cette expérience avec de l'esprit de nitre : mais lorsqu'on la fait avec l'esprit de nitre préparé à la maniere de Geoffroy ou de Glauber, il s'excite une chaleur si violente & si subite, qu'elle fait

plus juger du dégré de chaleur. Il a encore ajouté une drachme de pierre hématite, à l'esprit de nitre, ce qui n'a point occasionné d'effervescence ni de couleur. Cependant la couleur de la pierre fut changée, le dégré de chaleur un peu augmenté de 46 1 à 47 ½, & il n'a pas pû sçavoir s'il y avoit quelque chose de dissous. Il mit de même de la pierre hématite avec de l'esprit de nitre dans le vuide : la pierre effuya une grande ébullition, mais sans écume. A la longue cependant, elle donna une teinture comme rouge, & la chaleur monta de 46 1 à 47 1; la couleur de la pierre qui restoit, étoit d'un rouge plus éclatant : le barometre n'esfuya aucun changement. Ayant mis trois drachmes d'esprit de sel marin, sur une drachme de limaille de fer, on a remarqué une foible effervescence avec chaleur. La folution est devenue trouble & jaune : mais avec le temps le métal s'est précipité, & l'esprit s'est éclairci; la chaleur a augmenté de 47 à 57. Il a répété la même expérience dans le vuide; le fer a donné une grande effervescence, avec écumes, effervescence qui a duré long-temps, & qui a dissous plus de métal. La solution étoit opaque, noire: la chaleur a augmenté de 47 à 70, sans que le barometre ait varié. Il a mis deux drachmes de limaille de fer dans une once d'eauforte; fur le champ, il y a eu une forte effervescence, qui a jetté beaucoup de fumées rouges & chaudes, néanmoins en plus petite quantité que l'étain n'en jette : la chaleur a augmenté de 44 à 188. La masse étoit noire, très-épaisse : elle est restée dans cet état pendant un mois, la partie métallique occupant le dessous. Il n'a pas remarqué jusqu'à préfent, que l'eau-forte ait produit aucune effervescence plus chaude. Huygens, a mis une égale quantité d'eau-forte dans deux vases; il a exposé l'un à l'air, & a mis l'autre dans le vuide, après avoir mis dans l'un & dans l'autre une partie semblable de ser, pour voir lequel seroit plutôt dissous; il a remarqué qu'il arrive le contraire du cuivre : le fer, dans le vuide, a été plutôt dissous que celui qui étoit à l'air. Il a mis une once d'eau-forte fur une marcassite jaune : il y a eu sur le champ une grande effervescence, avec quelques écumes & fumées épaisses, jaunes, abondantes; la chaleur a monté de 44 à 99 : dans l'espace d'un mois, presque tout le métal a été dissous.

mées étoient élastiques, ce qui sit descendre le mercure de quatre pouces & demi. Il n'ya pas de danger à faire cette expérience avec de l'esprit de nitre : mais lorsqu'on la fait l'huile de vitriol; mettez ensuite la limaille avec l'esprit de nitre préparé à la maniere de Geosfroy ou de Glauber, il s'excite une chaleur si violente & si subite, qu'elle fait aussi un petit goût de vitriol. Si on évapore soulever le thermometre, & l'on ne peut à pellicule, on obtient des crystaux verds

très-brillans, qui fondent aisément à l'eau main, vous ne sentirez presque point de dou-& au feu. On les appelle crystaux, sucre, vitriol, & sel de fer. Ce sel perd au feu sa couleur verte, sa transparence, & jaunit au-dessus. Si on le pousse à un plus grand feu, il blanchit & se calcine. Si on augmente encore le feu, il devient ce qu'on appelle Jafran de Mars astringent. Si on expose à l'air le safran rouge, il se dissour en une huile de couleur d'or. Il est soluble par le vinaigre, le vin du Rhin & même l'eau: mais il faut le faire bouillir douze heures.

Si, sur deux drachmes de fer ou d'acier, on verse de l'eau-forte, goutte à goutte, jusqu'à ce que l'effervescence soit passée & le fer dissous, ce qui échausse le vaisseau de verre, le fer s'enfle, donne de l'odeur, & devient de plus en plus friable. Laissez la Idem. folution en digeftion pendant une nuit, puis masse rouge, qui calcinée, fait une poudre rouge & insipide: c'est le safran de Mars apéritif, ou la chaux de fer ou d'acier. Collect. de Leyde.

Si vous faites une dissolution de fer par l'eau-forte, qu'ensuite vous fassiez évaporer à siccité, qu'ayant mis la matiere dans une retorte, vous ayez chassé le phlegme, par un feu doux, en augmentant le feu, il monte un esprit qui est brûlant & fort comme l'huile de vitriol. C'est à cause de cette affinité que je vais parler de la vertu corrosive du vitriol, principalement du martial & de son huile. Le plus fort acide liquide & le plus corrosif, peut devenir insipide, par la seule mixtion, avec une terre insipide, pénétrée de philogistique. HOFFMANN.

Différentes effervescences, couleurs, changements, précipitations, tant du fer que du vitriol de Mars, son huile & son

SI par la distillation on extrait l'huile de vitriol des corps sulfureux, du regne végécal ou animal, par exemple, du fuc de pavots, de l'orpiment, de l'antimoine : ce violent acide est si subtil, qu'il se résout en un esprit volatil presque entiérement privé de toute acidité : il en reste seulement un peu dans le caput mortuum. Cet esprit qui, joint aux huiles distillées, excite de la slamme, est si fort corrosif, qu'en peu de temps, il ronge & détruit les métaux les plus durs, & qu'il s'évapore entiérement dans l'air, lui, que les plus forts obstacles ont bien de la peine à contenir. HOFFMANN.

Si vous frottez légérement quelques parties de la main d'huile de vitriol, vous ressentez une grande douleur, une ardeur brûlante, & un déchirement, au lieu que si vous employez une plus grande quantité, & que vous la pressiez fortement contre la

leur ni de brûlure. Idem.

Quoique l'huile de vitriol puisse dissoudre jusqu'à un certain dégré tous les métaux, il n'y en a cependant point sur qui elle agisse plus promptement que sur le fer : ensuite vient le cuivre; & comme elle attaque beaucoup plus aisément le cuivre que l'argent, on peut tirer de la monnoie, qui est faite de cuivre & d'argent, toute la partie de cuivre, en versant dessus de l'huile de vitriol, qu'il faut un peu chauffer pour lui donner de l'action. De limpide qu'elle étoit, elle devient obscure, noire, & comme de la poix, rendant une forte odeur de cuivre. Quand on a lavé dans de l'eau de la monnoie qui en a été rongée, elle reprend sa couleur d'argent.

L'huile acide de vitriol précipite toutes faites évaporer à ficcité, vous aurez une les dissolutions métalliques pierreuses, animales, les écailles, coraux, perles, par l'efprit de sel ou de nitre : pour celles faites avec le tartre, elle les réduit en poudre légere, plus brillante que tous les autres précipités, sur-tout les coraux, les perles, la mere-perle, les coquilles, dont la poussiere est aussi brillante que les perles orientales. Cette poudre sera encore plus belle si on la précipite par l'esprit acide du soufre, de façon qu'elle pourra servir de cosmétique. GLAUBER.

> A une chaleur médiocre, l'huile de vitriol change le mercure en chaux blanche. En y ajoutant de l'eau, elle le change en chaux jaune. Le feu & l'agitation contribuent à la diffolution qu'elles facilitent. Parties égales d'huile de vitriol & d'esprit-de-vin, digérées & distillées, donnent une liqueur un peu corrosive, comme si l'on avoit mis une partie d'huile de vitriol dans dix parties d'eau.

> L'huile de vitriol dissout le fel gemme, le cuivre, le fer, l'antimoine, le zinc, le pain, le camphre, la pierre calaminaire, les chairs, les coquilles, la craie, les cornes de cerf. Elle n'a point d'action sur le safran de Mars fait par le feu, pendant qu'elle dissout le fer avec effervescence & écume.

> Il faut bien du temps à l'huile de vitriol pour dissoudre le vif-argent, précipité par lui-même.

Elle dissout le sel commun avec bruit, en jettant des vapeurs & des bulles.

Le caput mortuum de l'eau-forte, ou du vitriol, sert de menstrue dans la fusion des métaux, & les rend plus fluides. Si on mêle de l'eau à de l'huile de vitriol,

& qu'on la verse sur du cuivre ou du fer, elle en tire un nouveau vitriol, bleu & verd.

La folution du plomb avec le vitriol de Mars, donne une couleur d'opale jaunâtre.

Le sublimé sait d'une solution de fer par la

chaux vive & les cendres gravelées, donne une couleur safranée, comme la gomme gutte. La solution de Mars par l'alun avec le

sel de tartre, donne le plus grand blanc.

de Mars, donne un beau rouge, comme le

Mars, donne le rouge obscur transparent.

Le nitre fixe avec la dissolution de Mars, donne la couleur châtain, blanc, noyé dans

Le nitre fondu avec les cendres gravelées Mars, donne la couleur de fumée noirâtre.

Le vitriol de Mars & la folution de Mars, avec l'esprit de sel ammoniac & l'esprit-devin, donne un verd obscur.

Les noix de galle avec la pierre martiale de Sparmann, donnent un verd noirâtre.

De l'urine avec du vitriol de Mars, & de la folution de Mars; les scories du régule d'antimoine avec le vitriol de Mars, donnent la couleur de la poix.

Les scories du régule d'antimoine avec la solution de Mars par l'alun, donnent le gris

obscur. HIERNE.

La solution du ser par l'esprit de nitre, donne une odeur plutôt douce que désa-

La folution de fer donne au crystal la cou- désagréable & sœtide.

leur d'hyacinthe.

son acidité, & passé dans sa substance, convertit son âcreté en une douceur sucrée, suivant Stahl. L'eau-forte distillée par une retorte de fer, prend une couleur d'or plus haute, & en devient plus pure.

Ayant mis pendant 4 jours deux clous de tirant sur le rouge. fer dans deux onces d'eau commune, rendues acides par l'addition de l'huile de soufre, on y a encore ajouté de la noix de galle : au bout d'une heure on a remarqué du noir; & dans un jour, la liqueur est devenue noire comme de l'encre. GRISONIUS.

Huile de vitriol. Quand on mêle de l'huile distillée de lavande à de l'huile de vitriol bien point une consistance épaisse.

Il arrive la même chose avec l'huile de marjolaine, avec cette différence que la couleur est plus délayée & la consistance plus sucre, de miel.

L'huile de menthe acquiert une couleur obscure noirâtre: mais la fumée a une odeur de soufre plus pénétrante.

L'huile de cédra de Bergamotte ne fait pas beaucoup d'effervescence : le mélange ne s'épaissit pas; il est d'une couleur entiérement jaune.

Si on mêle à cette huile de l'huile pure de gérofle, & en égale quantité, il survient une grande chaleur, & une odeur pénétrante de foufre: le mélange prend la couleur du fang, Le sucre de Saturne avec la dissolution & la matiere se coagule promptement comme une résine.

Cette huile mêlée à l'huile pure de sassafras, L'esprit de tartre avec la dissolution de distillée par l'intermede de l'eau, se coagule en une matiere noirâtre, tenace, d'une couleur chargée, & d'une mauvaise odeur.

L'huile pure de genievre jaunit & prend une consistance épaisse, mais avec moins de chaleur & de fumée. Si l'on emploie de cette & la chaux vive, mêlé à la folution de même huile falsifiée, il furvient une trèsgrande chaleur, avec beaucoup de vapeurs, & la matiere s'épaissit fortement. Si on se fert d'huile faite avec le bois du genévrier, en agitant le vaisseau, la couleur se charge & devient noirâtre. Il se fait une grande ébulfition qui fait monter la matiere jusqu'aux bords du vase.

L'huile de térébenthine, mêlée à celle de genièvre, lorsqu'on agite le vase, fait effervescence, avec une très-grande chaleur & des bulles, donnant beaucoup de vapeurs de

foufre.

Le baume de Copahu fait avec cette huile une ébullition chaude & forte, lorsqu'on a agité le vase, & donne une couleur rouge obscure, tirant sur le noir, avec une sumée

Avec le baume du Pérou, il réfulte un Le fer jetté dans le vinaigre, rongé par mélange très-rouge, comme de l'écarlate, sans chaleur, ayant la consistance d'un syrop.

L'huile de vitriol concentrée attaque même le camphre, qui est comme une huile distillée, & sous une forme seche; elle le dissour en une liqueur épaisse, d'un jaune

Les huiles par expression des raves, des olives, des amandes douces, mêlées à cette huile, rougissent à la vérité, mais sans chaleur & fans ébullition. HOFFMANN.

Des fleurs légérement teintes, comme celle du bluet, de la lavande, de la violette, de la marguerite, des roses infusées dans de l'eau chargée d'esprit de vitriol, donnent concentrée, le mélange s'enflamme légére- une teinture rouge, brillante, très-belle. On ment, & jette une sumée qui sent le soufre: découvre par-là pourquoi tous les esprits néanmoins le résidu reste clair, & n'acquiert acides ou oléagineux, distillés, avec le temps, ou par la digestion, deviennent très-rouges, ayant d'abord été très-limpides, comme cela arrive avec l'esprit de tartre, de manne, de

> L'huile de vitriol, ou l'huile de fel, ou l'esprit de sel très-concentré, produisent par l'addition d'une quantité convenable d'eau très-froide, une forte effervescence avec grande chaleur. La glace même jettée dans de l'huile de vitriol, produit une chaleur qui approche presque de celle du feu. Il faut obferver que si on emploie une trop grande

quantité

quantité d'eau, la chaleur est beaucoup moins considérable, & qu'elle est d'autant plus forte qu'il y a moins d'eau, cependant jusqu'à une certaine proportion. Si, dans une demi-once dégré seroit encore plus grand avec une demi-once, & une once entiere d'eau : mais si on emploie une plus grande quantité, comme deux ou quarre onces, pour une demi-once d'huile de vitriol, l'effervescence est néraux. Idem. très-foible. Idem.

Si on mêle de l'esprit-de-vin très-rectifié dans de l'huile de vitriol, il y a chaleur sans beaucoup d'ébullition, avec changement de couleur qui passe au couleur de rose ; la chaleur est moins grande que si on avoit ajouté de l'eau. L'huile distillée mêlée à l'huile de vitriol & à l'esprit de nitre fumant, bout fortement, fans grande chaleur & fans changement de couleur. Il se fait de même une effervescence très-chaude avec l'esprit acide du nitre, & l'esprit-de-vin très-rectissé, de même qu'avec les huiles distillées. Idem.

Si on mêle de l'huile de vitriol au fel ammoniac ou au sel commun, il s'éleve sur le champ une fumée blanche très-pénétrante, pendant que du mélange de cette huile & du nitre sec, il s'éleve une vapeur rouge, jaunâtre & très-pénétrante. Sur quoi il faut remarquer que l'huile de vitriol jointe à l'arcanum duplicatum, au tartre vitriolé, ou au nitre antimonié, qui sont des sels neutres, ne produit point cet effet : le mélange reste tranquille & entier. Idem.

L'esprit de sel sumant, très-concret, fait avec le fel ammoniac & l'huile de vitriol, mêlé à l'huile de vitriol, fait une violente ébullition avec bruit, & fait partir des fumées blanchâtres, pendant que nul autre acide, pas même l'esprit de nitre sumant, n'occasionne cet effet. Idem.

Si on mêle au point de saturation de l'huile de vitriol avec du selde tartre, il vient un esprit qu'il faut distiller dans une retorte à seu doux: il est insipide, néanmoins très-subtil, puisqu'il se volatilise à un moindre dégré de chaleur que l'eau commune. On l'appelle esprit purifié de Niedner, qui a gagné beaucoup d'argent à le vendre. Idem.

L'huile de vitriol, versée sur de la limaille de fer, pure & fans rouille, par l'addition d'une quantité d'eau convenable, fait une grande effervescence avec chaleur. Il en part une odeur sulphurée, qui retenue dans le

vase avec le pouce, prend seu avec grand bruit à l'approche de la slamme d'une chandelle, & part comme un éclair, brûlant mê-me dans l'orifice de la bouteille. Idem.

Si on met dans une cucurbite poids égal d'huile de vitriol & de sel commun, par ne l'odeur du soufre ordinaire. FOURNEAUX. 4º. Section.

exemple, une demi-livre, il s'éleve sur le champ de la fumée, ou une grande vapeur blanche, subtile, d'une odeur acide pénétrante. En mettant le chapiteau, & se servant d'huile on ne met qu'une drachme d'eau, il du bain de sable, il monte un esprit d'une n'y a pas tant de chaleur ni d'effervescence odeur très-acide (ce qui est rare dans les que si on en avoit mis deux drachmes. Le esprits acides minéraux) très-concentré & très-volatil, qui, allumé, donne une vapeur subtile. Voilà le véritable esprit de sel, qui se tire sans peine au bain de sable, & qui mérite la préférence sur tous les acides mi-

Ouand on verse dans une cucurbite de l'huile de vitriol sur du nitre de la meilleure qualité, tel que celui de Russie ou des Indes, il s'éleve sur le champ une abondante fumée rouge. Si on met à distiller au bain de fable, il part un esprit qui donne à l'alambic, & au récipient une couleur de feu. Cet esprit est très concentré & très-acide : ce n'est autre chose que de l'eau-forte très-saturée, qui monte à un feu doux. Comme elle n'a point de phlegme, si on lui donne l'air, elle fume. Il reste au fond du vase un sel coagulé, très-dur, transparent comme la glace, mais très-acide. Cet esprit bien préparé, non-seulement fermente vivement avec toutes les huiles distillées & l'esprit-devin rectifié, donnant beaucoup de vapeurs rouges, mais même il enflamme les huiles pesantes aromatiques distillées, qui ne surnâgent point l'eau, & il les réduit en cen-dres feches, comme nous l'avons dit. Idem.

Quand on distille au bain de sable dans une retorte de verre, de l'huile de vitriol, mêlée avec de l'orpiment pulvérisé, il en résulte une liqueur glacée, épaisse comme du beurre d'antimoine, avec une odeur très-pénétrante de soufre. En peu de temps cette odeur suffocante s'évapore, & laisse un résidu acide comme l'esprit de vitriol, sans saveur, sur lequel nâgent des feuilles de soufre. On voit dans le col de la retorte des fleurs, qui ressemblent parfaitement à celles du soufre. Il y en a en assez grande quantité, de saçon que de 4 onces d'orpiment, & 3 onces d'huile de vitriol, on a au moins une once de ces fleurs. Elles font insipides, sudorifiques. La vapeur qu'elles exhalent est blanche, avec odeur de soufre. Le caput mortuum est brunfale, sans odeur: approché de la flamme, il brûle en quelque façon. Idem.

L'huile de vitriol versée sur des pavots cruds & hachés en petits morceaux, mise à la distillation, à la quantité de six onces pour les deux matieres ensemble, donne environ deux onces d'une liqueur très fœtide & transparente, d'un goût acide désagréable. Le caput mortuum est de couleur noire: la matiere en est légere, spongieuse, presque insipide. Approchée de la slamme, elle don-

Si vous tenez pendant quelques mois de l'huile aromatique de vitriol doux dans une bouteille bien bouchée, & garnie d'une vefsie, petit-à-petit elle ronge & dissout le verre, & ce qui reste dans la bouteille, prend une couleur rouge & une saveur acide. 2°. Si on y ajoute du vif-argent, il s'échauffe, & en est attaqué. 3°. Cette huile aromatique récente fe dissout parfaitement dans l'espritde vin rectifié, & lui donne une faveur, une odeur, une vertu anodyne & sédative. 4°. Cet esprit imprégné d'huile de vitriol doux, mêlé en petite quantité à une solution d'or, fait une teinture jaune, qui, mise sur le ser, sui donne la couleur de l'or. 5°. Quand on laisse reposer pendant 12 heures cette solution d'or, il tombe au fond une poudre noire qui marque que le foufre du vitriol est joint à la poudredusel, & qu'ils se précipitent ensemble.

Si on verse de l'huile de vitriol sur une lesfive de sel, sur le champil y a grande effervescence, avec exhalaison d'un esprit de sel très-subtil, comme il arrive avec la lessive de nitre. La matiere se change en un coagulum blanc, auquel ajoutant une quantité convenable d'eau commune, on trouve au fond beaucoup de poudre blanche. Hoff-

MANN jusqu'ici.

Ce qui suit est de Musschenbroeck. Il dit qu'il a fait ses expériences au mois de Juin, le barometre étant à 29 dégrés 12, par un vent de bise, & un temps sec & serein.

Il a mis dans un vase ouvert trois drachmes d'huile de vitriol, avec pareille quantité d'eau commune : il n'y a eu ni mouvement ni effervescence. La chaleur a monté de 48

Il a joint trois drachmes d'eau de cochlearia à trois drachmes d'huile de vitriol : il n'y a eu ni effervescence ni mouvement; mais la chaleur a été plus grande, & a monté de 48 à 98: le mélange est resté limpide.

trois drachmes d'huile de vitriol, efferves-

été refroidis le lendemain jusqu'au 43 dégré, il les a mêlés ensemble : dans l'instant de la mixtion, il y a eu un mouvement sans écume & fans effervescence : la chaleur a mon-

Il a mêlé trois drachmes d'huile de vitriol avec autant de vin du Rhin dans un vaisseau ouvert : il n'y a point eu de mouvement sensible; mais la chaleur a monté de 49 à 99 ½:

la couleur s'est obscurcie.

Il a mêlé trois drachmes d'huile de vitriol avec six de vin du Rhin; point de mouve-ment: la chaleur a monté de 59 à 97. Ensin, à trois drachmes d'huile de vitriol, il a mêlé neuf drachmes du même vin du Rhin; la chaleur a monté de 59 à 95 3.

Sur trois drachmes d'huile de vitriol il a versé trois drachmes d'esprit-de-vin rectifié: il n'y a point eu d'effervescence, mais une prompte chaleur, qui a monté de 50 à

A trois drachmes d'huile de vitriol, il a ajouté une drachme de tartre pulvérifé, obtenu du vin du Rhin; point d'effervescence: la chaleur a augmenté lentement de douze

Il a pris trois drachmes d'huile de vitriol, dans lesquelles il a versé autant de vinaigre de France: il n'y a pas eu d'effervescence notable, mais une chaleur considérable de 54 à 98. Il a répété cette expérience dans le vuide; il y a eu une grande effervescence avec écume, & chaleur si considérable qu'il n'a pû la remarquer, sur-tout parce qu'il y avoit une écume épaisse qui a duré long-

Sur une drachme de marbre blanc pulvérifé, il a versé trois drachmes d'huile de vitriol; il y a eu grande effervescence, & chaleur de 54 à 68 : le marbre a été dissous.

Une drachme de pierre bleue de Namur mêlée à trois drachmes d'huile de vitriol, a donné une grande effervescence, avec chaleur de 54 à 66.

Du mélange d'une drachme de pierre rouffe de Brême, à trois drachmes d'huile de vitriol, il n'est résulté aucune effervescence, à peine avoit-il de la chaleur.

Une drachme de craie blanche & trois de vitriol, grande effervescence, chaleur 54à 86. Craie rouge, nulle effervescence, ni chaleur.

Le mélange d'une drachme de charbon fossile de Bretagne & trois d'huile de vitriol, a donné sans effervescence, une grande chaleur de 54 à 57 1.

Celui d'une drachme de corail rouge avec trois drachmes d'huile de vitriol, a occasion-A trois drachmes d'eau de sureau, il a joint né une forte effervescence, & une chaleur

de 54. à 78.

cence: la chaleur de 48 à 70.

Une drachme de pierre calaminaire mêlée

Lorsque les deux mélanges précédents ont à trois drachmes d'huile de vitriol, a procu-Une drachme de pierre calaminaire mêlée ré un certain mouvement, & une effervescence à peine visible, quoique la chaleur ait

monté de 60 à 79.

Dans trois drachmes d'huile de vitriol il a jetté une drachme de limaille de fer, à peine y a-t-il eu un mouvement & une effervescence sensible. On a seulement eu une petite chaleur de 64 à 71 : à peine paroissoitil que le fer fût rongé. Cette huile crasse ne peut agir sur les métaux; c'est pourquoi il a délayé dans trois fois autant d'eau de nouvelle huile de vitriol ; il a laissé passer un jour pour refroidir, parce qu'avec l'eau il y a cha-leur. Dans trois drachmes de cette huile, noyée d'eau, il a mis une drachme de limaille de fer, qui sur le champ a sermenté &

donné des écumes. La fermentation a toujours augmenté pendant une heure, au bout de laquelle elle a monté au plus haut point. La chaleur a été de 64 à 80, avec une forte odeur de soufre, dissolvant le métal, & l'opération ayant duré plus de six heures. Enfin, dans de l'huile de vitriol il a mêlé six fois autant d'eau; au bout d'un jour il a mis de la limaille de fer, comme dans la précedente expérience, le thermometre a monté lentement de 64 à 72; mais il y a eu effervescence, avec des sumées blanches, qui prenoient feu à la flamme d'une chandelle, & qui fulminoient avec bruit, comme le dit DUHAMEL, Hist. de l'Acad. des Sciences, année 1700.

Avec trois drachmes d'huile de vitriol, & une de limaille de cuivre, point d'effervescence ni de folution ; le cuivre ayant conservé son éclar pendant 4 heures: il doute qu'il y ait eu chaleur; en tout cas, elle n'a

pas été sensible.

A trois drachmes d'huile de vitriol, il a ajouté une drachme de marcassite jaune : point d'effervescence; mais pendant l'espace de trois jours, il n'a yû aucune dissolution: il y avoit une petite chaleur de 59 à 61. Il a mis trois fois autant d'eau dans l'huile de vitriol, alors il y a eu une petite fermentation avec un petit mouvement, & un peu de dissolution : à peine la chaleur a-t-elle augmenté de 59 à 60 ½.

pulvérisé à trois d'huile de vitriol ; il est monté sur le champ des fumées corrosives jaunes, qui ont élevé le thermometre de trois dégrés. Ensuite, il a pris de l'huile de vitriol, qu'il avoit la veille mêlée avec trois fois autant d'eau; & dans trois drachmes, il en a jetté deux de nitre: il n'a pas vû de fumées; mais il a remarqué du froid. Le barometre est descendu de 9 dégrés. Lorsque les deux mélanges ont eu repris le dégré de chaleur ordinaire (60), il les a mêlés ensemble : ils ont donné de la chaleur jusqu'à 75, parce que la même quantité d'eau se trouvant dans plus d'huile, le menstrue a dû avoir plus de force, & donner de la chaleur.

A trois drachmes d'huile de vitriol, il a ajouré deux drachmes de sel ammoniac ; il y a eu sur le champ grande effervescence avec écume, jettant d'abondantes sumées, qui ont rempli toute la chambre, avec une odeur très-acre, si chaudes, que le thermometre a monté de 10 dégrés, pendant que le même thermometre, présenté à un autre mélange, descendoit, par rapport au froid, de 60 à 48 après l'effervescence, il y avoit beaucoup de sel dissous. Si pendant que l'huile est en effervescence avec le sel, & que le barometre descend, on ajoute un peu d'eau; sur le champ, il survient de la chaleur, & la li-

queur du thermometre monte. Sur un pareil mélange, il suspendit un thermometre, de façon qu'il sût éloigné de 4 à 5 pouces de la hauteur à laquelle l'écume montoit : il plaça un autre thermometre dans un vase, dans lequel il avoir mis une drachme de sel ammoniac. Il mit trois drachmes d'huile de vitriol dans une phiole qu'il pouvoit remuer aisément. Tout cet appareil placé sous le récipient, il pompa l'air, & laissa le tout en repos pendant une heure, pour que tout prit un égal dégré de chaleur : ensuite il versa l'huile de vitriol sur le sel ammoniac. Il y eut dans le moment grande effervescence, avec beaucoup de fumées, qui emplissoient tout le vaisseau, au point qu'on distinguoit à peine les dégrés du thermometre. Au bout d'une demi-minute, la plus grande partie des vapeurs s'attacha aux parois du verre, partie tomba au fond, partie emplissoit le récipient, qui étoit néanmoins encore assez transparent. Le thermometre placé dans le mélange, étoit descendu pendant l'effervescence de 67 à 46. L'autre thermometre étant resté au même dégré 67, qu'il avoit avant l'expérience. Le thermometre resta pendant une minute au dégré 46; ensuite il commença à monter ; lorsqu'il fut au 58, l'autre thermometre étoit à 69. Quand le premier fur à 60, le second fur à 69 1; mais après deux minutes, le premier à 68, le deuxieme à 70: une minute après, l'un & l'autre à 70. Il a encore ajouté une drachme de nitre Cinq minutes ensuite, la liqueur de celui llvérise à trois d'huile de vitriol ; il est monqui étoit dans le vase sut à 72, & l'autre resta à 70. Après un quart-d'heure, n'ayant plus d'effervescence, le premier étoit à 74, le second toujours à 70 : l'effervescence dura au moins 20 minutes. Pour plus grande sûreté, il a répété deux fois cette expérience, & il est arrivé la même chose : la vapeur qui monte dans le vuide, a donc trois dégrés de chaleur, & le mélange 21 dégrés de froid.

En mélangeant trois drachmes d'huile de vitriol & une drachme de sel gemme, point d'effervescence: néanmoins pendant que le sel se dissolvoit petit-à-petit, la chaleur a

monté de 60 à 63.

Trois drachmes d'huile de vitriol, & une drachme de sucre brun ordinaire, ne donnent point d'effervescence : il se dissolvoit un peu de sucre. La chaleur a été augmentée de trois dégrés & demi : dans le vuide, le sucre a donné une petite effervescence, avec 4 dégrés de chaleur.

Après avoir mêlé trois drachmes d'huile de vitriol, avec trois drachmes d'esprit de fel ammoniac, il y a eu grande effervescence qui s'est appaisée sur le champ. La chaleur à monté de 42 à 92, le mélange restant limpide & sans couleur : cette expérience a été faite en hiver.

Il a mêlé les matieres des deux expérien-

ces précédentes, faites avec le sucre & l'esprit de sel ammoniac; il y a eu de la chaleur qui a monté au 42e. dégré. Elles ont donné une espece d'effervescence avec beaucoup de bulles d'air, & une augmentation de chaleur jusqu'au cinquante-deuxieme dégré : le sucre s'étoit rassemblé, & nâgeoit au milieu de la liqueur, n'ayant pas son dissolvant.

Ayant mêlé une drachme de fel volatil d'urine à trois drachmes d'huile de vitriol, il y a eu une effervescence froide considéle thermometre est descendu de 60 à 44;

tout est demeuré limpide.

Il a mêlé trois drachmes d'huile de vitriol, à une drachme d'huile de fenouil distillée; le mêlange s'est parfaitement fait sur le champ; il n'y a point eu d'effervescence; mais la chaleur a monté de 62 à 70. Il a ajouté à ce mélange des yeux d'écrevisses; il y a eu sur le champ grande effervescence, & la chaleur a été poussée jusqu'à 86. La matiere est devenue semblable à de la poix, & assez unie , mais sans être inslammable: elle a même éteint à moitié des charbons ardents.

Il a ensuite mêlé une drachme d'huile d'anis distillé, dans trois drachmes d'huile de vitriol, ce qui s'est parfaitement mêlé; mais une partie, qui s'est réduite en une masse noire, pouvoit être allumée & brûler : il n'y a point eu d'effervescence, mais un peu de

chaleur de 62 à 69. A trois drachmes d'huile de vitriol, il a ajouté une drachme d'huile distillée de rosée du matin ; il ne fçait , si dans le commencement de la mixtion, il n'y a pas eu un peu de froid; mais ensuite la chaleur a monté de 62 à 70, sans effervescence notable : la plus grande partie de l'huile de rofée se mêla exactement avec l'huile de vitriol.

Enfin, à trois drachmes d'huile de vitriol, il a ajouté un scrupule d'huile de briques : la matiere s'est rassemblée en une substance homogene, sans effervescence, mais avec dix dégrés de chaleur. Jusqu'ici Musschen-

BROEK.

L'esprit de vitriol, tenu pendant quelquetemps sur du ser, produit une espece de vitriol fixe, comme lorsqu'on mêle de l'esprit de nitre avec du sel de tartre, il résulte une

espece de nitre. L'ÉMERY.

Si on a de forte huile de vitriol, & qu'on la mêle à d'autre huile de vitriol, ou à un esprit acide de vitriol, ou à de l'eau de vitriol, ou à de l'huile de térébenthine, il se fait une si grande chaleur, que souvent le vase en est caffé. Idem.

des roses rouges, en peu de temps l'eau gée de vâse. Idem.

prend une couleur de vin rouge. Idem:

Si l'on emplit une phiole de verre d'une décoction purifiée de bois néphrétique, lorsqu'on regarde à travers ; la lumiere paroît jaune : mais si vous tournez le bas de la phiole à la lumiere, elle paroît bleue. Si on y verse quelques gouttes d'huile de vitriol, elle paroît jaune par-tout, & bleue avec une petite portion d'huile de tartre. Si dans une teinture de violette ou autre teinture bleue, vous versez quelques gouttes d'esprit rable, donnant des écumes & de la fumée: de vitriol, elle rougit sur le champ: si vous y mettez quelques alkalis, elle reprend sa premiere couleur. Si dans une teinture bleue vous mettez une liqueur alkaline, comme de l'esprit volatil de sel ammoniac, dans l'instant elle verdit : si vous ajoutez un peu d'esprit de vitriol, elle prend un rouge obscur. Si vous versez de l'esprit de virriol sur une décoction de bois d'Inde, elle jaunit : si vous ajoutez un peu de sel ammoniac, sur le champ elle noircit. Si vous faites digérer pendant trois ou quatre heures du bois d'Inde dans du jus de citron, la couleur n'en est pas altérée: ajoutez-y quelques gouttes d'huile de tartre par défaillance, elle prend sur le champ une couleur brune. Si vous ajoutez de nouveau de l'esprit de vitriol, elle reprend sa premiere couleur; si vous versez quelques gouttes d'huile de tartre dans du vin rouge, il verdit : si vous ajoutez de l'esprit de vitriol, il reprend sa premiere couleur. Idem.

Le vitriol de Vénus découvre tous les alkalis, sur-tout les volatils. Tous les alkalis fixes, mêlés à une solution de vitriol de Vénus, se précipitent sous la forme d'un sédiment bleu & verdâtre. Les volatils, au contraire, donnent un précipité d'une légere couleur de faphir : de façon qu'il n'y a rien qui découvre les fels volatils comme ce vitriol. Celui de Mars découvre de même les alkalis, mais non pas si clairement. Ce qu'il y a de singulier dans le vitriol de Mars, c'est qu'il développe dans un instant tout ce qu'il a de force & de qualité : voilà pourquoi il donne aux folutions une couleur noire ou noirâtre, ou violette obscure. Les dissolutions de Vénus & de Mars par l'eau-forte, & étendues dans de l'eau de pluie distillée, donnent les mêmes effets que les vitriols, avec cette différence cependant, que s'il n'y a pas une affez grande quantité de sels volatils, elles ne souffrent pas un grand changement, mais simplement un mouvement intestin presque insensible : la couleur & la consistance demeurent les mê-

mes. HIERNE.

Le fucre de Saturne, avec une once d'eau Si on verse quelques gouttes d'esprit de distillée, en y ajoutant une goutte d'esprit vitriol, ou de son huile, dans un peu d'eau de vitriol, donne une couleur diaphane un chaude, dans laquelle on aura fait infuser peu trouble, comme de l'eau un peu char-

Le mercure sublimé avec une liqueur le vitriol de Vénus, avec le sucre de Saturne, faite de vitriol & de chaux vive, donne une couleur d'opale. Idem.

L'esprit de vitriol, avec l'esprit-de-vin ordinaire, donne une couleur plus foncée

d'opale. Idem.

La dissolution d'étain, avec le vitriol de Mars, donne la couleur d'opale jaune. Idem.

Le vitriol de Chypre, avec une lessive d'écaille, donne une couleur d'opale, tendant à la couleur de rouille. Idem.

Le sel de rhue, avec l'esprit de vitriol, donne une couleur jaune, claire & diapha-

ne. Idem.

Les scories du régule d'antimoine mises dans une once d'eau, où l'on aura versé cinq gouttes d'esprit de vitriol, donnent la couleur du safran. Idem.

Le sel de saule, avec l'esprit de sel ou l'esprit de vitriol, donne une couleur jaune,

tirant fur le rouge. Idem.

Le sel de chardon-bénit, avec l'esprit de vitriol, donne une couleur jaune-obscur. Idem.

Le sel de pulmonaire, avec le sel de vitriol, donne une couleur jaune enfumé. Idem.

Si à une diffolution de foufre, avec la chaux vive, on ajoute de l'esprit de vitriol, digéré dans l'huile d'anis, on obtient une couleur grise tirant sur le blanc, comme les étincelles du feu: les huîtres calcinées, avec le vitriol de Mars, donnent une semblable couleur. Idem.

Le vitriol de Mars, avec le sel ammoniac, donne une couleur verdâtre, comme celle du fresne ou du peuplier. Idem.

L'esprit de vitriol digéré dans l'huile d'anis, avec des cendres gravelées, donne une couleur ponceau, comme les fleurs de grenats. Idem.

Le sel de scabieuse, de sauge, d'aurone, avec l'huile de vitriol, donne une couleur brune-claire. Idem.

La folution du bol d'Arménie, avec l'efprit de vitriol, par l'addition du sel de tartre, donne un gris-clair. Idem.

Le vitriol de Vénus distillé, avec de l'eau de rosée du mois de Mai, donne une couleur jaune, tirant sur le verd. Idem.

Les sels fixes, avec le vitriol de Vénus, donnent une couleur verd-céladon ou de Venise. Idem.

Le sel de chardon-bénit, avec le vitriol de Vénus, donne la même couleur, mais plus claire. Idem.

L'esprit de vitriol digéré dans l'huile d'anis, avec une solution de lune, donne une couleur verte de bouis. Idem.

L'esprit de vitriol, avec le sel de sanicle, de même que le sel d'aneth, le vitriol de Mars, & la solution de Mars, avec l'esprit de sel ammoniac, & l'esprit-de-vin : enfin, FOURNEAUX, 4º. Section.

donnent tous une couleur verte plus foncée, comme celle du poireau. Idem.

Le vitriol de Mars & la folution de Mars, avec l'esprit de sel ammoniac & le sel distillé par le minium, donnent le verd de palmier.

Le sel d'aneth, avec le vitriol de Vénus, donne une couleur verte désagréable. Idem.

Le sel ammoniac & le tartre distillé par le minium, avec le vitriol de Vénus, donnent une couleur bleu céleste. (l'azur.) Idem.

Le sel de tartre, avec le vitriol de Vénus, donne la même couleur plus claire. Idem.

Tous les sels purement volatils, avec le vitriol de Vénus, donnent une couleur bleue, tirant sur le pourpre. Idem.

Le vitriol de Vénus, avec le nitre fixe, donne une couleur bleue, tirant sur le rouge. Idem.

Le sel de sumeterre, avec le vitriol de Vénus, donne un bleu tirant sur le verd.

L'urine, avec le vitriol & la folution de Mars, donne la couleur de la poix. Idem.

Les scories du régule d'antimoine, avec le vitriol de Mars, donnent de même une couleur de poix. Idem.

L'esprit d'heuphorbe, avec le vitriol de Mars, donne une couleur noire, tirant un peu sur le verd. Idem.

Le vitriol de Mars, avec la dissolution des métaux, faite par l'eau-forte, en y joignant des urineux; par exemple, l'eau distillée de l'argile cubique, donne d'abord une couleur obscure qui s'éclaircit ensuite. Idem.

L'esprit de vitriol, avec une dissolution de foufre, par le sel de tartre, donne une couleur de chair, d'un rouge un peu grisâtre.

La folution du foufre, par la chaux vive mise dans du vitriol de Mars, donne une couleur d'abord noire, ensuite cendrée. Idem.

Faites une forte teinture de noix de galles. En agitant certe infusion, mettez une quantité de forte folution de vitriol, vous aurez une encre très-noire. Si vous y ajoutez une petite quantité d'huile de vitriol; en remuant le vase, vous verrez que la liqueur reprendra sa blancheur & sa transparence : mais vous la ferez repasser au noir, avec une petite quantité de sel de tartre. Il n'en est pas de même de l'encre, à cause de la gomme qui y est jointe, & qui, par sa ténacité, résiste à l'opération qui doit s'exécuter sur les sels. BOYLE.

Si, à de l'huile de vitriol rectifiée, vous mêlez une quantité convenable d'huile effentielle, par exemple, d'absinthe, avec de l'eau, que vous fassiez distiller, il restera une quantité surprenante d'une matiere seche, & noire comme du charbon. Si, au lieu d'absinthe 2 Y y

vous employez de l'huile pure essentielle de fariette, en mêlant petit-à-petit à cette liqueur poids égal d'huile de vitriol rectifiée, & que vous metriez le mélange, à la distillation dans une retorte, indépendamment de ce qui passe dans le récipient, ces deux liqueurs, limpides par elles-mêmes, laissent une quantité de substance noire comme de la poix, que l'Auteur dit qu'il conserve comme une chose rare. Boyle.

L'huile de vitriol précipite plusieurs substances, tant minérales, que celles qui ont été dissoutes, non-seulement dans l'eauforte, mais sur-tout dans l'esprit de vinaigre : la chaux ou la poudre qui a été précipitée par cette liqueur, est très-blanche & très-

belle. Idem.

Si on met une dissolution de minium dans une teinture de roses rouges, faite par l'eau, la liqueur se change en une substance verte, comme il arrive par l'huile de tartre : en ajoutant de l'huile de vitriol, il se fera une pareille opération : le plomb se précipite en poudre blanche, & la liqueur s'éclaircit : la couleur rouge reparoît, & prend beaucoup de force. Idem.

Le vitriol dans le fuc de roses noircit : par l'addition de l'esprit de sel ammoniac, il jaunit. Si on fait macérer des roses rouges seches dans de l'huile ou de l'esprit de vitriol,

l'eau rougir.

La teinture bleue rougit ordinairement par l'esprit de vitriol : en y ajoutant du sel alkali, on lui rend sa couleur. La teinture bleue, par l'esprit-de-vin & les esprits urineux, verdit : par l'esprit de vitriol, elle rougit. L'esrouge : l'esprit urineux le noircit.

Le vitriol de Mars devient verd-brun, & donne un précipité noir, par la dissolution

du mercure dans l'eau-forte.

Si, à l'huile de vitriol, on mêle de l'huile de tartre par défaillance, après l'effervescence le sel se précipite. Si on filtre l'eau, qu'on l'évapore, & qu'on crystallise, on aura des crystaux de tartre vitriolé, non pas acides ou âcres, mais tenant des deux.

Le sel commun change la couleur de la folution du vitriol de Vénus en verd clair.

L'esprit & l'huile de vitriol fermentent beaucoup avec les alkalis; & s'il y a quelque chose de sulfureux, l'esprit de vitriol en devient plus obscur & plus gris.

Les alkalis font de la folution du vitriol de Vénus un précipité verd, & plus épais que les urineux : le sel commun précipite le vitriol de Mars, ce qu'il ne fait pas dans les

pays froids.

Le sucre de Saturne dissous dans une once d'eau distillée, par l'addition d'une goutre d'esprit de vitriol, prend une couleur diaphane nébuleuse.

Le mercure sublimé, avec une solution de vitriol ou de chaux vive, donne une couleur

La solution d'argent, par le vitriol de Mars, prend une couleur d'opale tirant sur

le jaune.

La folution du vitriol de Mars, par l'esprit de sel ammoniac, prend une couleur grise ou blanche. Le vitriol de Mars & la solution de Mars, avec l'esprit de sel ammoniac & l'esprit-de-vin, prennent une couleur verte : les fels urineux, avec le vitriol ou la folution de Mars, font une couleur noire.

L'esprit de vitriol, avec une solution de souseur d'incarnat, qui se change ensuite en

rouge-brun.

Si on mêle une partie d'huile de vitriol, avec trois parties d'eau, & qu'on remue le mélange, il se fait, sur le champ, une chaleur qui dure long-temps. Si on met un morceau de glace dans l'huile de vitriol, l'huile s'attache à la glace, & la réduit en fumée, de façon que le vase s'échauffe beaucoup: mais si on met l'huile de vitriol sur la glace, elle se coagule avec la glace.

Hauksbee, après Hook, a observé que le volume de l'eau, par l'addition de l'huile de vitriol, occupe moins d'espace, jusqu'à ce que l'eau s'échauffe, mais qu'elle ne perd point de son poids. Att. de Leipsic, année 1719.

Deux parties de colchotar ou de vitriol calciné au rouge, avec deux parties d'huile de vitriol, s'échauffent en une minute.

L'huile de pétrole rectifiée, & partie égale d'huile de vitriol, l'une agit sur la surface prit de vitriol jaunit ordinairement ce qui est de l'autre, avec mouvement & ébullition; ensuite elle s'échauffe.

L'huile de vitriol, avec des œufs durs, du pain, de la viande, s'echauffe beaucoup.

Si du mercure, dissous dans l'huile de vitriol, vous tirez l'huile par la distillation. le résidu pulvérisé donne à l'eau une chaleur fenfible.

L'huile de vitriol devient froide, par l'addition du sel ammoniac. Une partie d'huile de vitriol & douze parties d'eau, font un mélange qui s'échauffe : mais en y ajoutant une petite partie de sel ammoniac, le thermometre, que vous y aurez plongé, baissera. Douze parties de sel ammoniac & douze d'eau, donnent du froid : en y ajoutant 12 parties d'huile de vitriol, elles s'échauffent fur le champ.

Si vous jettez du sel commun dans l'eau. on sent du froid : mais si à huit parties de fel, vous en ajoutez trois d'huile de vitriol,

l'eau s'échauffe.

Si on mêle une partie d'huile de vitriol, avec une demi-partie d'esprit-de-vin, & qu'on agite la liqueur, elle s'échauffe & donne de la fumée. Plus l'esprit est rectissé, plus grande, lorsqu'on mêle de l'huile de vitriol, avec de l'huile de térébenthine.

L'huile de vitriol digérée, avec le vin d'Espagne, donne une odeur agréable.

Parties égales d'huile de vitriol & d'espritde-vin, digérées pendant un mois, étant distillées, donnent une odeur brûlante & très-douce, qu'elles répandent au loin.

de vitriol, répandent une odeur de musc, lorsqu'on débouche la phiole où elles sont.

Parties égales d'huile de vitriol & d'huile de térébenthine distillées, donnent un caput mortuum noir comme du charbon & trèsfixe. Si, après avoir laissé digérer, on tire l'huile de l'esprit de vitriol & de l'esprit-devin rectifié, on a une grande quantité de cette matiere noire fixe.

Le camphre & l'huile de vitriol distillées, restent au fond de la cucurbite comme un caillou, & on n'en peut rien fublimer.

Si on calcine du vitriol bleu, jusqu'à ce qu'il soit friable, il devient blanc: si on pousse la calcination, il prend une couleur bleuturquin, ensuite jaunâtre, puis rouge, bientôt après pourpre-obscur, enfin noire.

Si on mêle de l'huile de vitriol rectifiée, avec de l'huile effentielle d'absinthe, qu'on distille ensuite avec de l'eau, on a un caput mortuum très-noir.

L'esprit d'urine mêlée à de la poudre de cuivre devient verd : mais en y ajoutant un peu d'huile de vitriol, il se trourne en une espece d'eau.

Deux ou trois parties de mercure & d'huile de vitriol, passées à la retorte, font une chaux blanche comme la neige. Si on verse dessus beaucoup d'eau claire, elle passe de la couleur laiteuse à une couleur jaune, si magnifique, qu'on ne peut pas en voir une plus

L'huile de graine d'anis, avec l'huile de vitriol, donne sur le champ une couleur de fang.

Dans la distillation du vitriol verd, il monte des vapeurs blanches, & dans celle du nitre la fumée est rouge pendant un temps.

Le vitriol de Vénus mis sur une barre de fer y laisse des taches rouges. Il n'en est pas de même du vitriol de Mars.

Le camphre pulvérisé avec l'huile de vitriol, prend d'abord une couleur bleue, enfuite il rougit, enfin il devient rouge obscur, fans odeur. Par l'addition de l'eau, le camphre se dégage, & gagne le dessus. Quand on distille un mélange de camphre & d'huile de vitriol, le camphre reprend son odeur. Le réfidu est de couleur très-noire.

Si on met une lame de fer ou d'acier dans une folution de vitriol bleu, il se précipite quelque chose du cuivre sur la lame de ser mis de ce mélange dans différents pots, pe-

plus la chaleur est grande : elle est encore en forme d'écailles, qui s'épaississent de plus en plus. Si on jette du fer dans une eau bleue vitriolée avec du mercure, le cuivre se précipite, le fer se dissout, & le cuivre s'amalgame avec le mercure. L'eau bleue devient parlà d'un bleu pâle. Si tout le cuivre est précipité, la liqueur prend une couleur verte. Le vitriol précipite le plomb au fond du vase; après cela le plomb précipite le fer. De mê-De petites perles, dissoutes avec l'esprit me le mercure est précipité par l'huile de vitriol, après que la folution par l'eau-forte a eu précipité l'or.

Le mélange de nitre & de vitriol donne

l'odeur de l'eau-forte.

L'or, dissous dans l'eau régale, & précipité par l'huile de tartre, fulmine & donne une odeur brûlante de musc.

L'huile de vitriol avec la poudre de camphre, donne d'abord une couleur bleue, enfuite rouge, rouge foncé, & perd fon odeur. Si on verse de l'eau, le camphre se dégage, & vient au-dessus. Ce mélange distillé reprend son odeur : le résidu est très-noir.

De l'esprit de vitriol & de vin , lentement distillés pendant quinze jours ou trois semaines, donne d'abord une odeur agréable, ensuite une odeur forte & sulphureuse. Le résidu est comme de la poix, & fragile; il ne peut brûler sans odeur, & reste très-longtemps dans l'eau avant que de s'y diffoudre.

Du mélange du fer avec les métaux, & avec le soufre.

LE fer ne peut point s'amalgamer avec le plomb, mais le surnâge toujours: cependant le fer peut entrer dans l'étain, avec lequel il fait un régule blanc, fur lequel l'aimant agit fortement. Le fer avec le zinc, fait un régule dur, malléable, semblable à l'argent. Il s'amalgame aussi à merveille avec le bismuth, & donne un régule aussi fragile que le bismuth : quoiqu'il y ait trois quarts de bismuth, l'aimant ne laisse pas que d'avoir de la prise sur lui. Henckel dans sa Pyritologie. Le fer ne peut s'amalgamer à l'or ni à l'argent sans l'intermede du cuivre, dont les particules s'accrochent fortement au fer : c'est ce qu'on éprouve en frottant du fer avec du vitriol de cuivre; on voit la partie frottée de couleur du cuivre. BARCHUSEN.

Le mercure ne peut point se mêler au fer. Le fer & le cuivre ne peuvent s'amalgamer avec le mercure, & être ensuite réduits en poudre très-subtile. Si on mêle du cuivre ou de l'argent au fer, ils s'accrochent très-folidement. Le cuivre mêlé au fer ne peut être battu en feuilles minces, & il rend le cuivre

Voici les expériences faites sur le mélange du fer avec le soufre. Lémery a mélé du foufre, de la limaille de fer, & de l'eau; il a

tits, grands, & élevés. La matiere s'est échauf- 1697. Le miroir brûlant a fondu un clou fée, & a voulu passer par dessus les bords. Il a, pendant l'été, empli, un des grands pots, de cinq livres de certe matiere. Après avoir enveloppé le pot d'un linge, il l'a mis en terre, d'une demi-aune de profondeur, & l'a recouvert de terre. Au bout de 8 ou 9 heures, la terre a commencé à s'enfler & à s'échauffer: il a paru non-seulement des vapeurs sulphurées, mais même de la flamme, qui a dilaté la crevasse, qu'elle avoit occafionnée. Enfin, il s'est fait une ouverture, d'où il est sorti une poudre jaune, tirant sur le noir. La terre a conservé de la chaleur assez long-temps. En retirant le vase, on trouvoit encore une poudre noire. Cette expérience réussit mieux l'été que l'hiver. HENCKEL.

Le même Lémery a cherché à démontrer par une expérience la génération des éclairs & du tonnerre. Si on met de l'eau pure dans de l'esprit de vitriol, & qu'on y ajoute de la limaille de fer, il part une vapeur sulphureuse, qui s'enflamme au contact d'une bougie allumée, & qui fait du bruit comme un coup de tonnerre. On a aussi expérimenté que si on ferme le vase de verre, la vapeur le perce. Ayant mis une affez grande quantité de ce mélange dans un grand vaisseau de verre, ce vaisseau sut réduit en pieces, avec un si grand fracas, que les assistants en furent assourdis pendant un certain temps. La matiere une fois allumée se dissipe, & par conséquent peut servir à former un nouveau tonnerre. Mém. de l'Acad. des Scien. Voyez les Actes de Leipsic, année 1710 pag. 204.

Si vous mêlez parties égales de fer & de foufre; & qu'on humecte le mélange avec de l'eau pour en faire une pâte, cette pâte prend d'elle-même un certain dégré de chaleur. Si on la met dans un pot sur des charbons ardents, ordinairement elle prend feu, & acquiert une couleur rouge. Le résidu est du véritable safran. Si la matiere est en une certaine quantité, elle peut d'elle-même s'échauffer & se calciner jusqu'à ce qu'il ne reste que du safran. Elle diminue presque de moitié. Quoique cette masse soit diminuée de moitié, cependant d'une partie de fer on obtient une partie 1 de fafran; ce qui montre que l'acide du soufre est passé dans la fubstance du fer. Au surplus voyez mon Trai-

té du Soufre.

Recueil d'observations sur le fer.

IL faut que le fer qu'on expose au miroir brûlant soit en lames minces; une pareille lame rougit dans le moment, & est percée de plusieurs trous. Actes de Léipsic, annee de fer en 30 secondes.

Il est connu que le fer enstammé, mis sous le marteau, tandis qu'il se refroidit, & que la couleur s'en obscurcit dans la partie qui est au-delà de l'enclume & du marteau blanchit cependant sous le marteau, & même de plus en plus, ainsi qu'il est aisé de le remarquer dans les manufactures, fur-tout dans celles où on l'écire en barres minces pour être réduites en fils. De même le fer s'échauffe beaucoup fous le marteau, la lime, le ciseau. On dit qu'un nommé Hautsch a eu l'art de faire rougir le fer en cinq ou six coups de marteau. Le fer s'échauffe aisément sous le marteau s'il est de forme quarrée, & que les coups tombent sur le plan, & non sur les angles; ce que les Ouvriers habitués à le manier peuvent faire aisément. Le fer refroidi de lui-même au sortir de l'enclume & du marteau, est plus propre au travail que celui refroidi dans l'eau.

Il est constant que la chaleur rarésie le fer, & que par l'augmentation de son volume, elle le conduit, par dégrés, à la dissolution & séparation de ses parties: mais quoique le fer & tous les métaux puissent être rarésiés, & leurs parties dégagées des liens qui les accrochent & les retiennent, relativement au dégré de chaleur qui les pénetre, cependant, suivant leur nature, un métal cede plus aisément au seu qu'un autre métal, c'est-à-dire, que l'un entre plus aisément en fusion qu'un autre. D'ailleurs l'expansion que donne la chaleur, est un degré de liquation; car les particules les plus subtiles commencent le plus facilement à se mettre en mouvement, & les parties qui tiennent le moins, fondent aussi le plus aisément. Pour mesurer la raréfaction de chaque métal & l'instant de la fusion, relativement aux différents dégrés de chaleur, Musschenbroek a imaginé une machine très-curieuse composée d'un cadran mobile par le moyen de roues dentées & de pignons comme une horloge, & d'une regle aussi dentée, & appliquée aux roues, que le moindre degré de chaleur pouvoit mettreen mouvement. Il a appliqué à la regle, suivant sa longueur, un fil de métal, d'un diametre bien égal. Ce fil étoit d'un bout appuyé sur une entaille faite dans un ressort, & de l'autre sur la regle qui pouvoit faire mouvoir les roues. Desfous il y avoit cinq meches à l'esprit-de-vin, par le nombre desquelles, lorsqu'elles étoient allumées, on voyoit au juste l'effet du plus ou moins de chaleur (1). Voici les expériences qu'il a faites avec cette machine qu'il appelle son pyrometre, le thermometre étant au 32°. dégré par un vent d'ouest, le

ciel couvert, & le barometre à 29 1.

Le fer, par une meche à l'esprit-de-vin, étoit raréfié à 80 dégrés ; par deux , à 117; par trois, à 142; par quatre, à 211; par cinq, à 230. L'acier par une flamme, à 85; par deux, à 123; par trois, à 168; par quatre, à 270, & par cinq à 310.

Il a observé que le fer est celui de tous les métaux qui se rarésie le moins, soit qu'il y ait une où plusieurs flammes: voilà pourquoi il est très-commode pour construire les machines qui ne doivent point varier suivant les différens dégrés de chaud & de froid, comme les pendules des horloges, les mesures, les aunes, les pieds.

L'expansion du plomb & de l'étain, à la du fer.

Il a pris la valeur de la ténacité des métaux, comme elle est évaluée dans le Traité de Firmitate Corporum. Le cuivre 299 1; le cuivre jaune 360; le fer 450; le plomb 29 1; l'étain 49 1; dont les gravités spécifiques sont du cuivre 9000; du cuivre jaune 8000; du fer 7645; du plomb 11325; de l'étain 7320. Il a pris des fils de fer de différentes grosseurs, & qui étoient dans la raison de 1, 2, 3, 4; il les a marqués par les lettres A, B, C, D. A est le dixieme d'un pouce. Le fil de fer A, passant dans un cône tronqué du diametre de o. 07. pouces a été lentement, & un peu allongé par 450 livres. B, par un poids de 310, a été amené au diametre de o. 08. pouces. Le diametre du cône tronqué étant o. 06. pouces; le fer C, par 230 livres, a été amené au diametre de 0.06. pouces; & D., par un poids de 130 livres, a été amené au diametre de o. 05. pouces ; de façon que la ténacité, selon l'épaisseur des fils, a été A = 450; $B = 337\frac{1}{2}$; C = 225; $D = 112\frac{1}{2}$: il ajoute que les fils de tous les métaux dans la filiere se sont fortement échauffés.

chaleur du plomb, qui commençoir à fondre. Pour cela, il a appliqué le bout d'une

baguette de fer à son pyrometre, & mis l'autre bout dans le creuset qu'il destinoit à fondre le plomb. Au commencement de la liquéfaction, & le plomb fondant à peine, il a étendu la baguette de fer au 217º degré; l'étain à 109, moitié moins que le plomb; le bismuth liquide à 300; la marcassite jaune à 169; le fer de l'eau commençant à geler à l'eau bouillante, a été raréfié de 53 dégrés, l'acier de 56. Il faut sçavoir que chaque dégré vaut 12,00 de pouce, ce qui fait voir que dans l'eau bouillante, le fer a augmenté de 13 67 de pouce : la longueur de la baguette 5 pouces 4.

Il a encore observé le temps qu'il falloit au fer, pour être rarésié, à une mêche allumême flamme, est presque double de celle mée. Par une flamme en 9 secondes un degré; une minute & 2 fecondes 19 dégrés, 2'4", 34° 3' 4", 47° 4' 2", 55° 5' 3", 62° 6' 6", 68° 7' 2", 71° 8' 2", 73° 9' 3", 76° 10' 15", 78°, l'expansion a cessé: mais lorsque le fer étoit chauffé par cinq flammes, voici le réfultat, 5", 5° 1' 3", 80° 2' 6", 145° 3' 3", 200° 4' 9", 230°. Il y a encore plusieurs expériences, qu'on peut voir dans l'Auteur. En comparant ces expériences, il a remarqué, que les temps & les expansions varient perpétuellement ; que même les expansions ne suivent pas la proportion des flammes, mais que proportionnellement elles font plus grandes de i à 2, 2 à 3, 3 à 4, &

ainsi de suite. Il a encore remarqué, que l'étain se rarésie très-promptement, ainsi que le plomb, le cuivre jaune, ensuite le cuivre rouge : le fer veut plus de temps. En 4 secondes, l'étain a pris 5 dégrés. Le fer en 9 secondes, n'en a pris qu'un, de façon que l'étain est 9 fois plus prompt que le fer, c'est-à-dire, que l'étain se rarésie à un neuvieme de la chaleur, que demande pour cela le fer froid au trentedeuxieme dégré du thermometre. La vîtesse de la premiere expansion du plomb, est à Il a aussi cherché quel étoit le dégré de celle du ser, comme 9 est 1; du cuivre jaune, comme sest à 1.

Voici la table qui en a été dressée.

EXPANSION.	Fer.	Acier.	Cuivre	Cuivre	Etain.	Plomb.
			rouge.	jaune.		
r. Flamme dans le milieu	80	85	89	100	153	155
l'autre	117	123	155	200	4,-	274
2. Flammes à 2 pouces l'une de l'autre.	109	94	92	141	219	263
3. Flammes au milieu proches	142	168	193	275		***
4. Flammes dans le milieu proches		270	270	361		
5. Flammes	230	310	310	377	1	

expérimenté comment le fer & les autres métaux, poussés à une grande chaleur, sont xieme dégré, dans un endroit spacieux, mais condensés par un grand froid. Il a choisi un exactement fermé. L'expérience a été faite FOURNEAUX. 4°. Section.

Par le moyen de ce pyrometre, il a encore jour qu'il commençoit à se former de la glace; le thermometre étoit au trente-deufur le fer & les autres métaux, chauffés pref-qu'il a plongés dans des temps égaux dans du pour cela, il a pris des cubes d'un pouce, ble qu'il a donnée:

que au rouge. Il a remarqué que, plus les plomb fondu, pour leur faire effuyer le mêmétaux étoient chaussés, plutôt ils se con-densoient au sortir du seu : de même que dit un à l'air, & l'autre dans le récipient privé plus un métal est aisé à rarésier au seu, plus d'air. Il a observé que le corps suspendu dans aisément il se condense. Il a aussi examiné le vuide, a conservé sa chaleur plus longdans le vuide, ces rapports & ces dégrés; temps que celui qui étoit à l'air. Voici la ta-

DEGRÉS DU PYROMETRE.

- 3		The state of the s		4.0	MEIR	
The state of the s	Fer dans le vuide.	Fer à l'air.	Acier dans l vuide.	Acier à l'air	Plomb dans le vuide.	Plomb à l'air.
-	0	0	0	0	0	0
100	12	10	11	10	11	10
ı	23	20	22	20	22	20
п	35	30	32	30	35	30
ı	44	40	42	40	47	40
н	55	50	52	50	1 7/	40
	65	60	62	60	54	45
	70	65	72	70	66	50
	75 80	70	82	80	65	1 20 1
п		75	87	85	70	55
	81	76	92	. 90	74	65
Ш		77	97	95	70	70
	82 =	78	102	100	82	75
		79	107	105	79 8 ₃ 8 ₇	75 80
H	83 1	80	112	110	91	85
H	84	81	113	111	92	85 86
ш	1	82	114	112	92 -	87
Ш	85	83	115	113	93	88
ш	86	84		114		89
н		85	116 1	113		
Ш		86		116	94	90
Ш	87	87	117	117		91
н	14	88		118	Pm .	92
н	88	89			en.	93
		90		119	95	94
	89	91	118	120	96	95
	- 1	92		121		96
	90	93 94	1	122	[
Ш	30	95	119	123		
	- [96	120	124		a 1
II	91		120	125		-
	92	97 98				
-					1	

ment semblables, au moyen desquels il a fait des observations dans l'air & dans le vuide, & qu'il s'est servi de baguettes de mêmes

dimensions. Jusqu'ici Musschenbroen.
Zanichellus dit, que le ser fondu & refroidi, montre des petites particules pyramidales à quatre côtés, dont il a donné la fi-

J'ai vû du fer qui étoit resté en terre, dans un endroit humide, environ 70 ans : il étoit, comme décomposé & très-fragile. Dans la cassure, il ressembloit à une marcassite aquatique, avec des taches brillantes, d'une couleur jaune.

donne une odeur très-subtile de soufre, & forme d'arbuste. Il prétend encore que la

Il dit avoir fait des pyrometres, absolu- une flamme très-légere qui dure fort long-

Si on met de la mine de mercure fur le feu dans un pot, afin que le mercure s'évapore en fumée, on juge, quand la fumée est noire, tirant sur le jaune, qu'il y a de la mine de fer qui y est jointe.

Si vous tenez long-temps le fer à un grand feu, il peut, par lui-même, être vitrifié.

Geoffroy a soutenu, que par le moyen du feu, on produit du fer nouveau, par le mélange de l'argile, avec l'huile de lin, comme avec l'huile de vitriol ou de térébenthine. Il ajoute que de tous les métaux, le fer est le feul qui dissous dans l'esprit de nitre, par Un morceau de vieux fer, mangé par la l'addition de l'huile de tartre par défaillance, rouille, & placé dans le feu sous la cendre, monte au-dessus du vase, en végétant, en

différence du vitriol & la couleur noire de l'encre, vient des seules particules du ser, que l'acide du sous extrait des noix de galles, autres concrets terreux pareils, & des alkalis sulsureux. De l'Acad. Royale des il est aisé de voir, que ce qu'il y a de vitrios concrets terreux pareils, année il est aisé de voir, que ce qu'il y a de vitrios conses. Voyez les Adles de Léipsic, année lique, consiste dans quelque esprit volatil. On conclud encore, que cet esprit n'est pas

s. XVIII.

De l'élément & des particules du fer, & du vitriol de Mars, dans les eaux des lacs, des fleuves, & des fontaines, suivant différents Auteurs.

Je ne parlerai que des eaux, qui font imprégnées de fer, sans entrer dans le détail des lacs au fond desquels on trouve de la mine de fer en forme de sable. Il ne sera ici question que des eaux & des sontaines chargées des parties élémentaires du fer; on trouvera plusieurs choses là-dessus, dans le Traité du vitriol: mais comme les eaux, avec du vitriol & du soufre, sont aussi chargées de particules de fer, qui sont leurs premiers éléments, elles méritent à ce titre de trouver place ici.

On se fert des astringents, pour essayer si les eaux contiennent du vitriol de Mars: ce qui fait que la solution est noire ou pourpre, suivant que l'acide du vitriol diminue, ou étend la couleur des particules alkalines. Sur l'essaides eaux, voyez ce qui suit: Il est connu que le vitriol fait avec du ser pur, mêlé à des noix de galles, donne à l'eau une couleur rouge, tirant sur le noir: mais si le cuivre est mêlé au ser, alors la solution est très-noire.

On trouve en Suede plusieurs eaux médicinales & acidules; elles sont presque toutes imprégnées de vitriol de Mars, & ont un goût d'encre: on a fait, sur ces eaux, plusieurs expériences, qu'il seroit trop long de rapporter en entier.

Des Eaux de Passy.

Vous trouverez dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, bien des choses sur les Eaux minérales, sur-tout sur celles de Passy & d'Auteuil. On conclud qu'elles sont un peu imprégnées d'esprit vitriolique sulfureux, de ce que la noix de galles en poudre, mise dans ces eaux, nouvellement puisées, leur donne une couleur rouge; qui disparoît sur le champ, lorsqu'on lui donne un dégré de chaleur. L'esprit de sel ammoniac, qui a été tiré du tartre calciné, versé dans cette eau, lui donne une couleur laiteuse, & il se précipite un peu de poudre blanche & subtile. De-là, on peut conjecturer que ces eaux contiennent quelque chose de vitriolique, puisque les noix de galles

ferrugineux, sinon que la couleur qui en provient, tire davantage sur le noir. Mais, par la couleur qui part; lorsqu'on l'a fait chausfer, il est aisé de voir, que ce qu'il y a de vitriolique, consiste dans quelque esprit volatil. On conclud encore, que cet esprit n'est pas acide, de ce que l'esprit virriolique, mêlé à l'eau avec la noix de galles, ne lui fait pas perdre sa limpidité. Ayant distillé au bainmarie fept livres de cette eau, on trouva au fond de la cucurbite environ cinq scrupules d'une terre jaune, composée de fibres brillantes, & de lames assez semblables au talc. Cette matiere, purgée par plusieurs lotions, après que la couleur jaune sut enlevée, refsembloit à de la poudre de tale brillant; mais placée sur un fer rouge; & vûe au microscope, elle avoit perdu son brillant & sa transparence: elle ressembloit alors à du gypse calciné. La poudre jaune & légere, provenue de cette matiere gypseuse, mise dans un autre vase de verre rempli d'eau, se déposa comme un limon jaune: cette poudre ne paroît pas avoir la vingtieme partie de la péfanteur du gypse. Placée sur un ser rouge, elle ressembloit à de la rouille de fer, de façon qu'on a conjecturé, que cette rouille venoit des marcassites ferrugineuses, qui sont en grande abondance en cet endroit on ne découvrit rien de salin, ni de vitriolique, ni rien de nitreux. Au reste, il est démontré que ces eaux ont un peu de fer & beaucoup de gypse, & qu'elles sont peu utiles.

Eaux de Forges.

Les eaux renommées de Forges, en Normandie, font imprégnées d'une mine naiffante de fer, ou, suivant le langage ordinaire, de parties élémentaires du fer. On en juge par l'effet que font sur elles les noix de galles, & par le sel & le soufre qu'on en retire; elles teignent en verd le suc épaissi de l'iris; l'esprit de sel ammoniac n'en fait rien précipiter à la distillation, on en tire un peu de sel soufré.

M. Morin a essayé les eaux de Forges, & il a trouvé qu'elles étoient chargées de ser & de vitriol. Il dit qu'il est constant, par les expériences ordinaires, que la solution de vitriol, mêlée à une teinture de noix de galles, noircit dans l'instant, ce que ne fait pas l'esprit du même vitriol: que la même teinture de noix de galles, mêlée à de la limaille de ser, prend la même couleur noire, mais pas si promptement, que si elle étoit mêlée à la solution de vitriol. Lorsqu'on met de la poudre de noix de galles dans l'eau de Forges, elle prend sur le champ une couleur rouge-soncé, qui, en une demineure se charge encore plus, jusqu'à ce qu'elle devienne noirâtre; ce qui prouve que

ces eaux ne sont pas chargées de vitriol, papier bleu, & a pris une soible couleur avec mais de particules de fer très-déliées, ou d'une espece d'esprit vitriolique, qui a la nature du fer. Dans cet endroit, il y a trois fontaines, la Cardinale, la Royale, la Reynette. En quatre ou cinq jours l'esprit de vitriol, dont ces eaux sont imprégnées, s'évapore; après ce temps, elles perdent la couleur que l'infusion de noix de galles leur avoit donnée: cette teinture s'évanouit avec continuellement de petits floccons de matiere de couleur de rouille; ils sont si légers, qu'au tact on ne les sent pas, sans que l'eau les dissolve, ni qu'ils perdent leur figure; ils ont beaucoup de ressemblance avec le safran de Mars, qui n'est autre chose que de la rouille de fer, faite à la rosée ou à la pluie; la superficie des mines de fer, sur lesquelles ces eaux passent, en est sensiblement rongée : c'est de-là, que ces eaux détachent ces membranes légeres de rouille.

Eaux de Vichi.

Geoffror a essayé les eaux de Vichi, & autres. Il a remarqué que celles de Bourbon, mises séparément dans des bouteilles, à la quantité de 18432 grains, après avoir été réduites en vapeurs à un feu doux, laissoient au fond du vase 63. grains d'un certaine matiere terrestre & saline, & que les eaux de Vichi sont plus pesantes, & donnent, en même quantité, le double d'une espece de matiere minérale. Ce résidu n'est autre chose qu'un sel âcre, lixiviel, semblable en tout à celui qu'on tire des plantes, & qui fermente avec tous les acides, qu'il y a quelque chose qui tient du sousre; ce qui se connoît à la lumiere affez fensible & durable, que donne cette matiere faline, si on la met dans un lieu obscur sur un morceau de fer chaussé. Les eaux de Vichi contiennent une plus grande quantité de ce sel, & outre cela quelque portion de sel vitriolique. BURLET a aussi examiné les eaux de Bourbon & de Vichi. Il y a sept sources; mais il n'en a essayé que six. L'eau des deux puits des Capucins, est très-chaude. Dans le bassin de la source même, elle paroît obscure & blanchâtre; néanmoins dans un verre, on la trouve assez limpide. Elle a une odeur forte, semblable à celle du soufre brûlé. Au goût , elle est trèsfalée & désagréable. Elle conserve longtemps sa chaleur. Il avoit un thermometre de 9. pouces de longueur, au-dessus de la phiole. A l'air libre, il étoit à la vingt-quatrieme marque. Plongé dans le grand puits quarré, il monta à 50, & dans le petit à 51. 2. Cette eau, mêlée à une dissolution d'alun & d'esprit de vitriol, a fait une grande effervescence. Avec l'eau de chaux, elle s'est simplement troublée : elle n'a point rougi le

la teinture de noix de galles. Elle n'a point changé la teinture de tournesol, & a changé en verd le syrop de violettes. Quatre livres de cette eau évaporées dans un vase de terre, ont donné deux drachmes 60 grains de matiere terrestre. CHAMEL, de huit livres de ces eaux, en a tiré cinq drachmes & demie : enfuite, il a mis à évaporer sur des cendres chaudes six drachmes & trente-deux grains de l'esprit de vitriol. Ces trois fontaines jettent cette eau. Après l'évaporation, il a trouvé une matiere blanche & féche, tant au fond du vase qu'attachée à ses parois. Le poids du vase étoit augmenté de trois grains & demi, d'où il a conclu qu'une bouteille ordinaire de cette eau, contient environ vingt grains de cette matiere. La fource de Grille, est moins chaude que celle des Capucins. En y plongeant le thermometre, il a monté à la cinquantieme ligne. Elle a donné à peu-près autant de matiere terrestre : elle a l'odeur du sel lixiviel, & est très-transparente. En sortant de sa source, elle donne des bulles, avec une odeur de soufre fondu; elle conserve sa chaleur, comme celle des Capucins, & on n'a point remarqué de différence entr'elles. La source de Gros-Bullet est tiede, très-limpide, d'une saveur plus piquante que celle de Grille. Son odeur semble participer du fer en quelque chose. La terre sur laquelle coule cette eau, & dans laquelle l'eau même se dépouille, est noire. On à remarqué, que l'aimant attire quel-ques parties de cette boue desséchée. Par l'infusion de noix de galles, elle prend une couleur forte, & elle se trouble. Une bouteille de cette eau évaporée, a donné dix-huit grains de matiere terrestre plus que celle de la Grille. Elle fermente avec tous les acides. Ces eaux ont rendu la couleur à du papier bleu, passé au rouge par les acides. Le sel, dont les eaux de Vichi sont chargées, est le même dans toutes les sources. C'est un fel alcali minéral, qui dans les eaux thermales est probablement composé de parties volatiles jointes à des parties sulphureuses; cependant l'art n'a pû en tirer aucune partie de soufre. L'Auteur croit avoir découvert du foufre dans le réfidu de ces eaux, parce qu'en ayant jetté sur des charbons allumés, dans un endroit obscur, outre le bruit que les parties salines ont fait en décrépitant, elles ont donné quelques fumées bleues, qui, allumées, avoient l'odeur de poudre à canon. Outre cela, ayant conservé pendant quelque temps de ce résidu dissous dans de l'esprit-de-vin, il a vû nâger fur la liqueur quelques particules graffes. Enfin, ce qui est un indice encore plus assuré du soufre, il a jetté cette matiere terrestre bien purgée de tout sel, dans de l'esprit-de-vin. Après quelques jours il a vû sur la superficie une espece de membrane huileuse. Avec le soufre, il y a quelques

particules de fer, sur-tout dans la source de de noix de galles, n'a donné aucune couleur la Grille, du gros Bullet, & celles de Gorgnier. L'aimant en a attiré quelques parties. Enfuite il a essayé l'eau de la fontaine des Buveurs, & celle du petit puits quarré des Capucins; par du papier bleu, de la teinture de tournefol, il a vû que l'ayant laissé pendant une nuit entiere dans l'eau, la couleur n'avôit reçu aucune altération. Il a donné à ce papier la couleur rouge par le moyen des acides; en le mettant dans l'eau le jour suivant, ce papier a recouvré sa couleur bleue, ce qui démontre que ces eaux ne contiennent point d'acide volatil.

Eaux de Carensac.

L'EMERY a examiné l'eau minérale de Carensac dans le bas Rouergue; il l'a trouvée froide & sans odeur, avec un goût un peu âcre & vitriolique. 12 onces de cette eau évaporées, ont donné 18 grains d'une espece de sel gris tirant sur le blanc, salé, & un peu vitriolique.

Eaux de Pougues.

LES eaux de Pougues dans le Nivernois, n'ont pas par elles-mêmes beaucoup d'acidité,& ne rougissent pas à l'infusion de noix de galles : cependant lorsqu'elles sont fraîchement puisées, elles rougissent par la poudre de noix de galles, & elles sont très-acides. Avec quelques gouttes d'esprit de sel ammoniac, il se fait un précipité blanc & com-pact. L'eau évaporée, le résidu étoit seuilleté & salé. Dissous dans de l'eau commune chaude & filtrée, il a teint en verd le suc de fleurs d'iris. Il n'a fait aucune effervescence avec l'huile de vitriol, mais seulement un petit frémissement; ce qui a fait soupçonner que cette eau traverse des terres bitumineuses, dans lefquelles néanmoins il y a plus de vitriol que de bitume.

Eaux des bains d'Avignon.

GRISONIUS a écrit sur ces Eaux, & a observé que fraîchement puisées, elles sont limpides & d'un goût austere. Mengus dit qu'elles contiennent plus d'alun que de fer. SAVONAROLE a cru qu'elles étoient imprégnées de fer, d'alun & de cuivre. Baccius les a de même jugé ferrugineuses & alumineuses. L'Auteur doute qu'il y ait du fer, mais par les expériences suivantes, il veut prouver qu'indépendamment du soufre, il y a du tartre vitriolé: mais il exclut le fer, quoiqu'il soit rare de trouver des pyrites & du vitriol qui n'aient quelque portion de fer. L'eau mêlée à la décoction de noix de galles a pris une couleur jaune & non pas noire. Une portion du dépôt durci, qui se trouve au fond de ces eaux, pulvérisée, & mife dans de l'eau commune avec de la poudre

FOURNEAUX, 4º. Section.

noire à l'eau. Il a mis de l'huile de tartre dans une once de cette eau : elle s'est troublée, mais s'est promptement éclaircie, & a pris une couleur jaune, tirant sur le rouge. Versée dans un vaisseau de terre & desséchée, elle a pris une couleur d'orange mûre & feche, ou de rouille de fer. Cela arrive avec l'eau omphatique de Mathiole, mais non pas avec celle des bains d'Avignon, qui, mêlée à l'huile de tartre, a sur le champ pris une couleur blanche comme du lait, jusqu'à ce qu'il se soit précipité une petite quantité de terre blanche. Ensuite il a mis parties égale d'eau dans deux vases de verre : dans l'un il a versé quelques gouttes d'esprit d'urine, dans l'autre quelques gourtes d'esprit de sel; l'une & l'autre ont paru laiteuses, sans être rouges ni jaunâtres, comme il seroit arrivé, à ce qu'il dit, s'il y avoit eu du fer.

A une demi-once d'eau il a mêlé une drachme de chaux vive, & au bout de huit heures l'eau étoit encore blanche: ensuite elle a pris la couleur jaunâtre d'une eau ferrée. Il a mis dans un vase de verre un peu d'esprit de vitriol romain; l'addition de quelques gouttes d'huile de tartre a occasionné une grande ébullition & effervescence, qui étant passée, il s'est précipité une substance saline, de couleur rougeâtre, qui est le ser caché dans cette liqueur. Il a encore mêlé de la poudre de noix de galles à quelques gouttes de cet esprit de vitriol, jointes à une once d'eau commune ; aussi-tôt la couleur noire s'est montrée. Ayant sublimé une partie d'une certaine terre jaunâtre de la vallée de Roze dans le territoire de Sienne, qui passe pour ferrugineuse, avec une égale portion de sel ammoniac, le tout refroidi à pris une couleur d'orange mûre & desséchée; ayant trouvé dans la partie concave du chapiteau des particules salines de la même couleur, ce qui n'arrive pas avec le sédiment de l'eau des bains d'Avignon, mais qui donnoit une couleur blanche à la matiere qui restoit au fond, comme à celle qui étoit attachée au chapiteau de l'alambic. L'intérieur de ces matieres étoit roussatre; & pour mieux s'assurer qu'il n'y avoit pas de fer fur un grain tiré par le feu, il versa de l'huile de tartre, sans que la couleur ait changé; elle devoit cependant en prendre une jaune, ou de rouille. Il est aussi démontré qu'il n'y a point d'alun; car ayant tiré de la teinture de bois de Brésil, mis en menus morceaux, & infusé pendant une nuit dans de l'eau commune, cette teinture, mêlée avec une partie d'alun de roche, dissous dans de l'eau commune, perdit beaucoup de sa couleur rouge, ce qui n'arrive pas lorsqu'on la mêle avec du sédiment de l'eau des bains d'Avignon. Outre cela l'addition d'alun subtilement pulvérisé dans du

vin fait avec des grenades, n'a occasionné nues dans les parties terrestres. Ensuite il a mis aucune fermentation, ni aucun changement de couleur, au lieu que la poudre du fédiment de ces bains, mêlé à ce vin, a fait une grande fermentation, avec ébullition & écume. Un peu après le vin fut plus clair qu'auparavant. Ayant fait évaporer une grande quantité de cette eau, il est resté deux onces de sédiment de couleur fauve-obscur, appellée léontine, d'une saveur douce, & un peu salée. Si elle tenoit du fer ou de l'alun, on auroit trouvé des parties noires & rougeâtres, proportionnellement aux parties du for, & des crystaux attachés aux parois du verre proportionnellement à la quantité d'alun: car de la dissolution d'une livre d'alun faite dans un vaisseau de chêne avec six livres d'eau commune, & laissée pendant plusieurs jours dans ce vase, l'eau passe goutte à goutte à travers les pores, & laisse l'alun cryftallisé. Il a observé la même chose dans une portion d'alun de roche dissoute & laissée dans un vase rempli d'eau commune; ensuite fur de l'alun de roche pulvérisé, & mis dans un vase de verre, il a versé quelques gouttes d'huile de foufre, ce qui n'a rien donné de nouveau. Après cela, sur du sédiment des eaux d'Avignon pulvérifé, il a mis un peu d'huile de soufre, & il y a eu une grande fermentation. Par les expériences suivantes, il a prouvé qu'il n'y avoit point de cuivre. Il a mis dans l'eau pendant trois jours un anneau de fer poli , lequel ne s'est point chargé de rouille. Il a dissous dans de l'eau tiéde un peu de vitriol de Chypre, dont on peut tirer du cuivre; ayant plongé une lame de fer dans cette eau, sur le champ la rouille s'est manifestée. Outre cela, cette eau, par l'addition de quelques gouttes de sel ammoniac, a pris une couleur bleu turquin, comme on l'appelle, ce qui n'arrive pas à l'eau des bains d'Avignon, qui devient laiteuse par l'addition de l'esprit de sel ammoniac. Six livres de cette eau, passée par le papier, ont laissé sur le filtre une très-petite quantité de terre blanche, insipide, & de la consiftance du beurre : ensuite, l'eau évaporée à un seu doux, il est resté trois drachmes de fédiment de la consistance du miel, d'une saveur douce, désagréable; dissoutes dans de l'eau commune & évaporées, on a trouvé un sédiment de la même couleur, saveur & consistance; tenues dans le vase de verre pendant deux jours, desséchées & calcinées pendant un quart d'heure, elles ne se sont point allumé, ni n'ont point fait de bruit : champ, même après leur refroidissement, une odeur de soufre, & au goût une sensation de fel; ce qui n'arrive pas avant la calcination, parce que les particules salines & sulfureuses en étoient enveloppées & déte-

un peu de cette chaux dans une teinture de fleurs d'amarante ; à l'instant le rouge a difparu, & a été remplacé par une couleur jaune foncée. Il a encore éprouvé si cette eau, versée sur une teinture d'amarante, lui rendroit sa couleur rouge, & la chose a réussi à merveille. Il a remarqué que l'eauforte, ni l'esprit-de-vin tartarisé, & bien déphlegmé, n'ont aucune prise sur des morceaux de cette matiere sulfureuse & saline. Il a dissous dans de l'eau commune le sédiment de quinze livres de cette eau évaporée, & a tenu ce mélange pendant trois heures proche le feu, afin que la dissolution se sît mieux; il a filtré par le papier, (ce qu'il a recommencé trois fois), il a trouvé une demionce d'une terre un peu salée, couleur d'ambre gris. Cette eau évaporée au bain ordinaire, a laissé un sédiment de couleur léonine obscure, de saveur salée & âcre, presque comme le sel marin, qui prenoît un goût doux, à mesure qu'il se dissolvoit davantage dans la bouche. Le reste du sédiment se durcit beaucoup pendant une nuit, & pesoit environ trois drachmes, avec une faveur salée. Une demi-drachme calcinée à un feu violent a donné l'odeur de foufre, & s'est évaporée en peu de temps; d'où on conclud qu'elle abonde en parties extrêmement volatiles. L'autre partie calcinée à un trop grand feu a fait une forte ébullition : retirée du feu, après un quart d'heure, elle étoit encore d'une saveur salée. Pulvérisée de nouveau subtilement, & dissoute dans onze onces d'eau commune, pendant une heure, à une chaleur modérée, une once & demie filtrée par le papier, a donné un peu de terre salée, de couleur bleu-céleste. Evaporée derechef à siccité, on a trouvé une once de sel un peu acide, blanc comme le tartre vitriolé. Ces calcinations n'ayant donné aucune odeur fœride, on conclud qu'il n'y avoit point de foufre impur, mais du volatil. Enfin, il dit qu'outre le sel & le soufre, il y a beaucoup de terre travertine, ou autre semblable, & que le sédiment du bain est composé de ces trois matieres : car ce sédiment, de même que la terre qui a été extraite de l'eau, ou qui reste sur le filtre, bouillonne & fermente par l'addition de l'huile de soufre, qui est presque privé de son acidité: mais dans cette terre il n'y a point de parties âcres cachées, comme dans celle de travertine. On découvre en quelle proportion font le fel & le foufre dans l'eau des mais tirées du feu, elles ont donné sur le bains d'Avignon, en ce que neuf livres de cette eau distillée jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une livre & demie, qui filtrée a donné presque onze drachmes d'une terre insipide, couleur d'ambre gris. L'eau filtrée, étant ensuite évaporée, a laissé cinq scrupules d'une

matiere mielleuse, qui, étant calcinée, n'a donné qu'une demi-drachme, ayant perdu trois scrupules & demi de se parties volatiles & épaisses. Il a encore dissous ce résidu dans deux onces d'eau; après la filtration, il est demeuré sur le filtre quinze grains d'une terre insipide de couleur bleue. L'eau évaporée au bain accoutumé, il est resté vingt grains semblables au tartre vitriolé, tant par la saveur que par la couleur.

Fontaine de Lauchstad.

Voici ce qu'Hoffmann nous en a dit. Elle jettoit sur ses bords de l'ochre jaune : mise dans un verre, elle étoit un peu trouble, & laissoit sur la langue une saveur martiale & vitriolique. La poudre de noix de galles lui donnoit une couleur pourpre. Il a cherché à connoître sa pesanteur par un hydrometre de son invention. Il a remarqué qu'au sortir de la fontaine, elle surpassoit le poids de l'eau de pluie, & que portée à la maison, elle étoit plus légere. Il y joignit de l'esprit de vitriol & de nitre, qui n'occassonnerent aucun mouvement; ce qui n'arrive jamais lorsque l'eau est imprégnée de l'élément qui donne la nature aux matieres alkalines. Il a ajouté une solution de mercure sublimé : il n'en est point résulté de teinture rouge, jaune, ou laiteuse, comme auroit fait l'alkali fixe, ou combiné avec un acide ou un élément volatil. Il a ajouté de la solution de Mars sans qu'il soit arrivé de changement. Cette solution, lorsqu'elle produit de petites fleurs jaunes, ou qu'elle donne une couleur noire, est l'indice d'une matiere calcaire & astringente. Outre cela il y a mis des gouttes d'huile de tartre par défaillance, ce qui n'a occasionné aucune ébullition ; cette addition a seulement un peu troublé sa transparence, & a fait foulever quelques fleurs légeres à cause du subtil élément terreux qui étoit dans l'eau. Ensin, il a ajouté de l'insusion de noix de galles qui a donné une teinture brune foncée: cependant il n'en est rien sorti qui puisse servir d'indice assuré que l'eau contenoit un principe martial: mais il a mieux reconnu l'élément du fer en ce que les chemises des baigneurs étoient tachées de jaune, & que la coque des œufs qu'on y mettoit, prenoit la même teinture. L'élément du fer se manifestoit sur-tout par cette terre bolaire rouge, qui non-seulement s'attache aux parois des canaux, par lesquels l'eau coule, mais encore qui se dépose & se recueille abondamment au fond du réfervoir de pierre, dans lequel on tient l'eau pendant l'hiver. Cette terre n'est autre chose qu'une vraie terre sulfureuse martiale, & un vrai safran de Mars, ainsi qu'il l'a démontré par les expériences suivantes. Il a pris deux onces de cette terre lavée, pri-

vée des parties les plus grossieres de sable; il les a féchées dans un creuset. Au bout d'un quart d'heure cette terre a pris une couleur grise de sumée. Le seu augmenté, & calciné plus fortement, elle a commencé à rougir, & a formé un véritable safran de Mars. Après l'avoir laissé refroidir; il l'a tirée du creuset; & en lui ajoutant seulement la moitié de son poids de sel ammoniac, il l'a remis à un feu convenable : il en a retiré des fleurs très-blanches du poids de quatre scrupules. Sur ces fleurs il a versé de l'esprit - de - vin très-rectifié; il a obtenu une magnifique teinture martiale, qu'il a employée, soit seule, mieux encore avec des essences ameres pour fortifier l'estomach. Outre cet élément martial, il a reconnu que cette eau avoit encore le principe commun à toutes les eaux minérales, que la Médecine emploie avec fuccès, c'est-à-dire, le soufre subtil, & cet esprit éthéré, dont plusieurs phénomenes démontrent la présence. Il a déja fait voir ci-dessus par son hydrometre que cette eau, nouvellement puisée, a une gravité, qui disparoît par le mouvement & le contact de l'air. Cette eau mise dans un vase de verre, ou pour le mieux, d'étain, placé sur des charbons allumés, jette beaucoup de bulles, dont une grande partie s'attache au fond & aux parois du vase. Ces bulles ne sont autre chose que des parties éthérées, très-subtiles, que l'eau contenoit. Outre cela on tire une preuve de la présence de ce subtil élément par la vapeur légere qui sort de ces eaux ; au point que si l'on en inspire trop abondamment, la tête en est engourdie, & comme endormie. C'est par la même raison qu'elles ne gelent point par les plus grands froids, & qu'enfermées dans une bouteille bien bouchée, elles se conservent très-long-temps.

Il y a encore eu d'autres expériences de faites sur les eaux de Lauchstad; avec la solution d'alun, d'abord il ne paroît aucun changement: mais ensuite il s'éleve quelques bulles. Avec la solution de lune, elles prennent une couleur d'opale qui tourne au rouge. Nul changement avec la folution de mercure, ni avec l'esprit de vitriol ou de nitre. L'huile de vitriol par défaillance produit des flocons blancs, qui surnâgent. Avec la dissolution du cuivre jaune par la chaux vive, elles prennent une couleur verte, sans perdre leur transparence. Par la solution du soufre, par la chaux vive, il se fait un précipité gris-noir. Avec la solution de noix de galles, elles prennent une couleur rouge tirant au noir. Enfin, avec la solution de gomme lacque, elles tournent un peu au rouge.

Eaux thermales de Carlsbad.

BERGER, en se proposant de chercher la

matiere & la nature de ces eaux; prétend qu'il faut d'abord examiner les différents foffiles de cette contrée, persuadé que leur chaleur vient de la pyrite, du fer, d'un certain sel nitreux, de la pierre calcaire, qu'on appelle gypse, & sur-tout des mines qui y abondent. Dans environ une livre d'eau, sortant de la fontaine, si vous jettez deux ou trois grains de poudre de noix de galles, aussi-tôt l'eau rougit, & par l'addition de l'huile de tartre par défaillance, elle devient toujours laiteuse : elle se mêle sans trouble avec le salpêtre & le sel commun. Avec le fel ammoniac, le fel volatil fe dégage : avec la solution de vitriol, elle fait effervescence. Une livre d'eau évaporée a donné un fédiment blanc d'une demi-drachme; & en retirant la folution; on obtient environ vingtcinq grains crystallisés de saveur nitreuse. L'Auteur montre ensuite, qu'en général ces eaux contiennent quelques petites portions de sel de nitre, de gypse, de pyrites sulfureuses & ferrugineuses, & ce, dans la proportion suivante: Pour une livre d'eau, au moins vingt grains de sel, 4 ou 5 de gypse, & un peu moins de pyrites : quant à l'espece du sel, il croit que le sel nitreux des bains

chauds, est le sel mural, Aphronitrum. Non loin de-là, dit-il, il y a des minieres d'alun qui donnent une grande quantité de pyrites. La pierre, qui se trouve dans les canaux, est rouge comme de la brique : c'est du fer venu des pyrites. Si on calcine, & qu'on pulvérise cette pierre, en versant dessus de l'eau, & remuant le vase, on verra se précipiter une poudre pesante, brillante & ferrugineuse, & surnager une poudre rouge & brillante. Il dit que l'aimant a attiré cette poudre, qui y restoit attachée, comme de la limaille d'acier. En jettant de la poudre de noix de galles dans cette eau chaude, sur le champ elle prend une couleur rouge, comme il arrive à une infusion de noix de galles, dans laquelle on jette de la limaille de fer : cette couleur part, si on fait chauffer l'eau. La poudre des noix de galles tombe au fond; elle est d'abord d'un verd désagreable, à cause de la jonction de l'ochre, qui est un peu rouge, ce qui dure quelques jours: mais cette couleur passe à celle de l'or, ou à celle du fuccin. Ces eaux étant refroidies, si on y jette de la poudre de noix de galles, on ne voit aucune nuance de pourpre : mais petità-petit l'eau se trouble ; ensuite elle s'éclaircit, & laisse tomber au fond une matiere couleur de lait. En la laissant une nuit dans cet état, d'abord elle passe au verd, ensuite à la couleur d'or. Si vous faites chauffer une seconde fois ces eaux, les noix de galles ne leur donnent plus decouleur pourpre : mais successivement & dans le même ordre que ci-dessus, elles acquierent une couleur blanche, verte & jaune. Qu'elles soient froides

ou chaudes, l'huile de tartre, par défaillance, ou autre sel semblable, les rend, fans effervescence, laiteuses comme une émulsion. Elles teignent en verd le syrop de violettes, & le suc de choux rouge; exaltent la teinture rouge du bois de Brézil; rétabliffent la couleur bleue du tournesol, passée au rouge par les acides ; précipitent le mercure sous une couleur dorée, & se mêlent, amicalement, avec la folution du sel commun, l'esprit de sel ammoniac, & les autres esprits volatils. Enfin, elles dégagent l'or de l'eau régale, fermentent avec tous les acides, & jettent beaucoup de bulles qui durent long-temps. Les esprits de soufre & de vitriol, leur donnent une saveur, semblable à celle des acidules, fans rien changer à leur couleur. Réduites à moitié, par la distillation, elles rendoient une odeur âcre, volatile & sulfureuse, si considérable, & dont on on étoit si frappé, qu'il n'étoit pas possible de la foutenir. Le sédiment étoit blanchâtre, avec quelques taches rougeâtres, jaunes, de faveur alkaline & falée, sans nulle odeur, faisant grande effervescence avec les acides. A l'approche de l'aimant, il a donné quelques particules ferrugineuses. Délayé dans de l'eau pure & filtré, il a donné un fel alkali fixe, nitreux, strié, & en plumes, partie de couleur blanche, partie jaune clair. Dissous une seconde fois, on a obtenu une odeur agréable de violette, comme la lessive de sel de tartre, & de nitre fixé. La liqueur évaporée convenablement, le sel étoit plus pur & mieux crystallisé: il paroissoit sous la forme de fils longs & fins de nitre, mêlés avec les cubes du sel marin. Il avoit une saveur pénétrante, alkaline, falée, avec une certaine amertume nitreuse, refroidissante, laissant fur le filtre une poudre blanche, de la même nature calcaire que celle qui nâge dans les eaux des bains, & dans les folutions des tufs calcinés. Il est à remarquer, que ces sels donnoient les mêmes phénomenes que les eaux mêmes avec le syrop de violette, le mercuré sublimé; que même ils réussissionent mieux. Ils faisoient aussi une grande fermentation avec tous les acides, & une si furieuse avec l'esprit de vitriol, que le vase en étoit échauffé. On obtient un sel neutre, semblable au nitre vitriolé, ou à l'arcanum duplicatum, en joignant ce sel à l'acide du vitriol, ou du nitre à la terre foliée du tartre, en faisant le mélange par l'acide du vinaigre. Il fermente aussi avec la solution du vitriol, d'où il réfulte, par la féparation de l'ochre, une espece de nitre vitriolé; mais il fermente plus vivement, avec la dissolution d'or dans l'eau régale; il précipite l'or fulminant: & si au lieu de sel de tartre, on ajoute deux parties de soufre, & trois de salpêtre, il donne une poudre fulminante. Ce même sel, placé fur une barre de fer rouge, fond fur le champ;

blanc, avec l'amertume ordinaire : si on le remet fermenter avec les acides, & qu'on l'expose de nouveau à un fer rouge, il ne fond pas; mais il décrépite & saute. Berger.

Eaux de Prudel, aux environs de Carlsbad.

DEUX livres d'eau évaporées ont laissé une drachme de matiere, qui a donné un scrupule & 8 grains de sel, avec 15 grains de terre. La solution d'alun ne faisoit pas beaucoup de précipité: celle de lune la rendoit laiteuse, pour passer ensuite à la couleur bleue. Elle devenoit laiteuse par la solution du sucre de Saturne, & se précipitoit sur le champ. Par la solution du vitriol de Mars, on avoit un précipité verd pâle, faisoit grande effervescence par l'esprit de vitriol, moins grande par l'esprit de nitre. L'huile de tartre par défaillance, donnoit des fleurs blanches : la chaux vive faisoit un précipité.Par la solution du cuivre jaune, avec la chaux vive, il se faifoit un précipité blanc, mais en petite quantité; devenoit laiteuse, par la solution du soufre, avec la chaux vive, & se troubloit; par la folution du foufre, avec le sel de tartre, prenoit une couleur jaune trouble : avec la folution de noix de galles, point de changement; avec le fyrop de violette, jaunissoit.

'Acidules chaudes aux environs de Prudel.

L'EAU, par la folution d'alun, blanchissoit; par celle de lune, devenoit laiteuse; ensuite prenoit une couleur bleue d'amétifte:au fond, il se précipitoit des flocons blancs blancs. Par la folution du mercure sublimé, il n'arrivoit aucun changement. Par celle du fucre de Saturne, elle devenoit laiteuse, & se précipitoit promptement : par l'esprit de vitriol fai-foit grande esservescence, & très-peu par l'esprit de nitre. Par l'huile de tartre par défaillance, devenoit laiteuse, ensuite se précipitoit fous une forme blanche : étoit troublée par l'eau de chaux vive, ensuite se clarifioit. Par la folution de cuivre jaune, avec la chaux vive, il se précipitoit quelque chose de blanc. Par la folution du foufre, avec la chaux vive, elle prenoir une belle couleur d'opale. Par la folution de foufre, avec le fel de tartre, elle prenoit une couleur jaune-blanchâtre, & il se précipitoit peu de chose. Avec la folution de noix de galles, il ne se faisoit aucun changement: le syrop de violette est bord été limpide, a enfin passé au rouge. resté bleu.

Eaux d'Egra.

De trois livres & demie d'eau évaporées, il est resté une drachme deux scrupules, les- Eaux, parle aussi de la Fontaine de Tschaquels étant séparés, on a eu quatre scrupu- gun. Il dit que dans le dessus de cette Fon-FOURNEAUX, 4 . Section.

il s'enfle & forme des bulles; lorsqu'il est cal- les trois grains de sel, & dix grains d'ochre. ciné, il donne quelque chose d'un sel alkali Cette eau fermentoit avec la solution d'alun, & demeuroit blanche avec des flocons épais; la folution de mercure sublimé blanchissoit un peu, avec écume & pellicule; devenoit laiteuse avec la solution de sucre de Saturne, & s'éclaircissoit promptement; avec la solution de vitriol de Mars, se précipitoit en poudre blanche, avec les couleurs de l'arcen-ciel; avec la solution de Vénus, se précipitoit en blanc, tirant sur le verd; fermentoit médiocrement avec l'esprit de vitriol: s'échauffoit peu avec l'esprit de nitre. Avec l'huile de tartre, par défaillance, donnoit un précipité blanc; avec l'eau de chaux vive demeuroit limpide; avec la solution de cuivre jaune, par la chaux vive, noircissoit, & donnoit une odeur d'œufs pourris; avec la folution de soufre, par la chaux vive, il se faisoit un précipité blanc, dont le dessus étoit noir : avec la folution de noix de galles, d'abord elle étoit jaune, ensuite, par différentes nuances, elle prenoit la couleur de rougebrun, & verdissoit avec le syrop de violette.

Acidules à Klein Engstinger.

Par la folution d'alun, cette eau a pris, à la longue la couleur d'opale; enfin, il s'est fait un précipité en forme de flocons; par la solution de lune a un peu sermenté, mais a pris des teintes de rouge par dégrés, & a rougi entiérement; avec la folution de mercure sublimé, elle est restée limpide, ayant néanmoins une espece de pellicule; avec la folution de sucre de Saturne, elle a pris sur le champ la couleur d'opale opaque, & il s'est fait un précipité; avec la folution de vitriol de Mars, d'abord nul mouvement, à la fin un précipité; par la folution de Vénus, elle devenoit enfin d'un verd-céladon; par l'esprit de vitriol, faisoit effervescence avec bulles ; fermentoit peu avec l'esprit de nitre ; par l'huile de tartre, par défaillance, se troubloit, ensuite s'éclaircissoit, & se retroubloit, si on y en ajoutoit de nouveau; par la solution de soufre, par la chaux vive, à la longue, elle prenoit une couleur jaune, & il se faisoit enfin un précipité blanc, avec mauvaise odeur; par la solution de soufre, par le sel de tartre, elle jaunissoit lentement, & enfin blanchiffoit; par la folution de noix de galles, elle est devenue obscure par dégrés, avec pellicule; a verdi avec le fyrop de violette: avec la folution de gomme lacque, a d'a-

Fontaine de Tschagun.

VICARIUS, dans son nouveau Traité des

taine, il y a deux mines, une de soufre, l'au- grés de chaleur qu'ils avoient essuyés : les uns tre de vitriol; que l'eau puisée & mise dans une bouteille, donne une odeur acidule, mais qu'elle laisse à peine sur la langue quelques indices d'âcreté, & que prise au-delà de la mesure ordinaire, elle excite l'appétit; qu'à l'endroit où la Fontaine jette, il s'est déposé une quantité de terre rouge bolaire, ou jaune tirant sur le rouge; que cette eau n'est point propre à faire vivre les poissons, ni à cuire les légumes qu'elle durcit : elle coagule le lait. Chaque once de cette eau, donne presque deux grains de matiere minérale. Distillée à la maniere des Anciens, elle donne un vrai phlegme insipide, & inaltérable par tous les autres liquides. Le caput mortuum est aussi insipide. Evaporée, elle a donné de petits crystaux pointus insipides, qui n'ont fait effervescence, ni avec les alkalis, ni avec les acides. Ils ont cependant été dissous par les acides, mais sans bruit. A la longue, l'eau a été troublée par l'huile de tartre par défaillance, & l'esprit d'urine, avec un précipité presque blanc, semblable au précipité qu'on obtient ordinairement du vitriol blanc: les acides spiritueux, ni les dissolutions de nitre, de sel commun & d'alun, ne l'ont point trou-

Fontaines de Spa.

Parmi les Fontaines de Spa, celle qu'on appelle Geronster, à cause du fer, sousre & du vitriol, est fort chargée de mine de soufre & de fer. On remarque que l'eau des quatre Fontaines de Spa, mise dans un vase de terre, montre à sa superficie une matiere huileuse de plusieurs couleurs, comme l'arc-en-ciel: cette matiere ressemble à un succin liquide par son odeur, & par l'inflammabilité que le soufre, qui y est contenu, lui donne. Elles ont aussi cela de commun, que leurs réservoirs & canaux sont teints de rouge ou de jaunâtre, ce qui vient d'une miniere de fer ou de crayon rouge. Outre cela, elles font mourir les grenouilles & les petits poissons qu'on y jette: ce qu'on n'a pas encore éprouvé avec de gros

Ces eaux ont une faveur acide & ferrugineuse: par l'addition des noix de galles, elles prennent la couleur de vinaigre rouge ; l'efprit de sel ammoniac n'y fait point de précipité : après la distillation, il reste une poudre, comme de la rouille de fer, dont on tire du

fel martial.

Eaux de Provins.

GUIRE, dans son Traité des Eaux minérales, parlant de celles des Provins, dit qu'elles ont la même faveur que celles qui ont servi à éteindre le fer des Ouvriers. Îl a remarqué que les différents sédiments de ces eaux étoient teints, suivant les différents de-

paroissant rouges, d'autres jaunes, & quelquefois noirs. Ayant exposé pendant deux jours cette matière ferrugineuse au soleil, elle est restée molle, comme une argile détrempée dans de l'eau : mais desséchée au feu, elle avoit l'odeur du fer. Lorsque cette mine est molle, & qu'on la détrempe dans de l'eau, elle ressemble à de la lie d'huile. Lorsqu'on l'expose long-temps à l'air, elle se durcit & se granule: & ces grains ne donnent aucune qualité à l'eau.

Faux minérales d'Ilmington.

DERRHAM, écrivant des eaux d'Ilmington, pense qu'elles tiennent du vitriol de Mars, parce qu'elles sont d'une couleur fort pâle,& que mêlées avec le fyrop de violette, elles prennent un couleur verte. Avec la poudre de noix de galles, elles acquierent une couleur, tantôt pourpre, tantôt noire. La seizieme partie d'un grain de noix de galles, a donné à une pinte d'eau, une couleur presque pourpre, que l'addition de la huitieme partie d'un grain de noix de galles, a rendu aussi foncée & brillante que du syrop de roses rouges, délayé dans de l'eau. Une plus grande quantité a donné une couleur obscure, & presque noire comme de l'encre. Cette eau, dans un temps sec, pese à-peu-près une demidrachme, plus que l'eau commune: mais par un temps humide, l'ochre étant déposé, leurs poids étoient égaux : d'où il conclud, qu'il est bien difficile de trouver le poids juste de l'eau des fontaines. Par la comparaison qu'il en a faite avec les eaux alumineuses, il conclud qu'elles ne tiennent point d'alun. Les eaux alumineuses font cailler le lait, ce que ne fait pas l'eau d'Ilmington. Quelquefois le sédi-ment qui se trouve dans le bassin de ces eaux, est noir, comme celui des eaux imprégnées d'alun; ce qui feroit croire qu'elles en contiennent, si elles faisoient effervescence avec les esprits urineux, par exemple, de corne de cerf, pendant que la poudre rougeâtre, que ces eaux laissent après l'évaporation, ne fermente qu'avec les acides : cette poudre paroît aussi être fort différente du nitre. Partie de ces eaux passe entiérement à la distillation, comme une liqueur insipide, & sans odeur de foufre; partie donne un sédiment, qui, placé sur un fer rouge donne une flamme, semblable à celle du soufre commun. Pour ce qui regarde la pellicule onctueuse, qui se ramasse sur la superficie de ces eaux, lorsqu'elles ont été en repos pendant un temps, & l'odeur fœtide qui en exhale, il ne l'attribue pas tant au foufre commun, qu'à la putréfaction des principes du foufre, un peu exaltés par le minéral qui y est joint. Des changemens que les noix de galles

occasionnent à ces eaux, il conclud qu'elles 6°. Avant que ce sédiment fût totalement une ochre, qui tient plus du fer que du cuivre, il infere que ce vitriol est un vitriol de Mars. Pour le prouver, il ajoute 1° que ces eaux laissent sur la langue la même impression que l'eau commune, imprégnée de vitriol de Mars; 2º que cette eau factice & celle de la fontaine ont pris une couleur de pourpre, par l'addition d'une très-petite quantité de noix de galles, avec cette différence, que la couleur pourpre de l'eau naturelle, tendoit plus au rouge, & celle de la factice au violet; ce qui venoit de l'ochre rougeâtre, dont la naturelle étoit imprégnée : il fait tous ses efforts pour prouver qu'elles ne contiennent pas d'autre matiere. 3°. L'une & l'autre, par une plus grande quantité de noix de galles, ont pris une forte couleur d'encre: leur a rendu leur transparence, par l'addition d'un acide, & leur a redonné la couleur d'encre, par l'addition d'un alkali. 4°. L'une & l'autre caillent le lait. 5°. Elles donnent toutes les deux peu de précipité, par l'huile de tartre par défaillance. 60. La terre rouge, laissée après l'évaporation, de même que l'ochre, qui se dépose de lui-même, sont effervescence avec écume & sumées, par l'addition de quelques gouttes d'esprit de vitriol & de nitre, comme il arrive au vitriol de Mars par l'esprit de nitre: ce que ne fait pas l'esprit de vitriol, parce que dans ce vitriol de Mars, le fer est plus parfait que dans l'eau minerale, où il est saturé par un acide. 7º. Le sel tiré de la terre qui reste après l'évaporation, a une couleur pâle & une figure irréguliere, & a produit les mêmes effets que le vitriol de Mars.

Bains de Pife.

ZAMBECCARI, pense que dans les bains de Pise, il y a du sel commun, du nitre, du tale, du gypse, ou de la terre blanche, & du vitriol mêlés ensemble. La chaleur au trentieme dégré du thermometre, est, par la chaleur du bain, montée au trente-sixieme, qui est le même que celui de la canicule & du corps humain. 2°. L'eau a la transparence du crystal. 3°. Elle est presque insipide, n'ex-& mêlée à la folution de mercure sublimé, grand bain, bagno grande, ou bain pour la ou à l'huile de tartre, elle donne une cou-leur de lair tirant fur le jaune, si l'on em-ploie une solution de virtiol dans de l'eau grand bain el pozzetto del bagno grande, au 37°. Le quatrieme, appellé le petit grande, au 37°. Le cinquieme & le commune. 5°. A la distillation, chaque livre sixieme bain du Duc & de la Duchesse, de d'eau fournit un sédiment, du poids d'un Duccii, de la Duccia, l'un pour les hom-denier, qui s'attache, partie au sond, partie mes, & l'autre pour les semmes, au 36. Le aux parois du verre, sous la forme d'un voile 7º bain de la Reine, à 40. Le 8º, la source de blanc, ou couleur de gypse, dans lequel on ce bain au 37. Le 9º bain pour les nerss, au

sont vitrioliques : & comme on en obtient desséché, il avoit la saveur d'un sel piquant, qui, s'évaporant aisément, reste insipide. 7°. Avec l'esprit de nitre, il fait la même effervescence, que l'huile de tartre avec le même esprit. 8°. Ce sédiment dissous dans de l'eau de vitriol, passe du verd clair au verd obscur, & jaune foncé. 9°. Mêlé à la noix de galles, il prend une couleur verte obscure, avec un précipité couleur de cendres, comme du gypse, qui même délaye la teinture de noix de galles. 10°. Ce sédiment édulcoré & privé de ses sels, a produit les mêmes effets. 11°. Il est précisément la même chose que le gypse, qui se trouve dans le voisinage de ces bains, & que la nature emploie à former ces eaux thermales. 12°. Ses fils menus & brillants viennent du tale, qu'on appelle ordinairement spechio d'asino, miroir d'ane, qui est très-abondant dans les les environs. 13°. En filtrant l'eau, qui a édulcoré ce fédiment, jusqu'à l'insipidité, on a obtenu du sel gemme ou sel commun, qu'il a été aisé de reconnoître au goût & à sa figure cubique. On a aussi trouvé du sel de nitre, reconnu par ses crystaux héxagones & une certaine saveur piquante & rafraîchisfante. Il conclud que ce qui s'attache aux parois, & ce qui est au fond en forme de fils entrelassés, est peut-être la matrice du nitre, avec ses prismes héxagones. 14°. Cette eau a une force singuliere. Elle donne au linge blanc une couleur, entre le jaune & le rouillé, comme feroient des eaux vitrioliques.Les pierres mêmes qui sont au sond du bain, se chargent de cette couleur. 150, Autour des murs, qui sont à fleur d'eau, il y a une espece de substance de couleur de vitriol, & d'une saveur austere & stiprique. 16°. Enfin, il y a une matiere onctueuse qui surnâge, & qui, répandue sur la terre, la rend extrêmement glissante. Il croit que le sel de ces eaux thermales est inflammable, parce qu'il est composé d'une espece d'huile de soufre ou de bitume, semblable à l'huile de pétrole, ou autre huile de cette nature.

Le même Auteur décrit encore les bains de Pise du Mont-S.-Julien. Le premier bagnetto, s'appelle, petit bain: il a fait monter la chaleur d'un thermometre, divisé en 50 citant aucune nausée quand on en a bû. dégrés, au 37°. Le second bain chaud, ba-4°. Distillée dans des vaisseaux de plomb, gno caldo, à 39. Le troisieme autrement, le voit des filaments, en maniere de crystaux 34 degré. Le 10e bain pour la teigne, au 36e.

tous ces bains beaucoup de différence, puisque les matieres qui les forment sont presque les mêmes? A cela près, que ces bains ne contiennent point de crayon rouge, ni de talc, ils font semblables aux autres bains, & leurs eaux ont du sel commun, du nitre, du vitriol, du bitume, du soufre, du gypse, qui être composé de se trouvent abondamment dans le Mont-S.- sleurs de vitriol. Julien: elles donnent l'odeur du foufre, mais légerement, & fans offenser l'odorat. Dans leurs canaux, le sel de nitre se crystallise. Il fait effervescence, avec chaleur, avec le cuides vaisseaux qui contiennent de ces eaux, une certaine onctuosité bitumineuse qui surnâge, dont le résidu, obtenu par le feu, & mêlé à l'huile de tartre, ne fait aucune effervescence, & ne jette ni bulles, ni écume: ce qui fait décider que dans ce mixte, il n'y a point d'alun. Cette eau mêlée avec de l'eau de vitriol, prend une couleur jaune, mais plus foncée, lorsqu'on emploie l'eau du petit puits. Elles blanchissent avec la dissolution du sublimé. Mêlées à la solution de noix de galles ou d'alun, leur couleur ne change pas. L'huile de tartre & l'eau-rose les rendent laiteuses. Les sédiments de ces eaux, different par la quantité. Treize livres du petit puits du grand bain, ont donné treize deniers. Pareille quantité du bain de la Reine, cinq seulement. Tous ces sédiments, excepté ceux que ceux du petit puits sont salés, mais d'un sel très-soluble dans la bouche, & peu piquant. Ce sédiment du petit puits donne à l'eau de vitriol une couleur jaune très-vive. Dissous dans de l'eau, avec du sublimé, il prend une couleur blanchâtre, & passe au verd par la teinture de noix de galles : ce qui est une grande preuve qu'il y a du vitriol.

Il y a une partie de soufre en dissolution dans le bain pour les nerfs, ce qui se reconnoît en ce que l'eau donne à l'argent une couleur d'or, comme les eaux de Bath en Angleterre. Le tartre qui s'attache au Bain du Duc, est de deux especes. L'une compacte & fixe est parfaitement semblable au tartre du vin ; l'autre est très-légere , & se montre sous la forme d'une vapeur qui s'est élevée de l'eau, & qui ensuite s'est raffemblée sur la superficie, sous la forme d'une matiere composée de sils très-déliés, aisés à réduire en poussiere, avec une légere saveur de nitre : cette poudre, mêlée à l'eau commune, est excellente pour laver les ulcères, & en ôter l'inflammation.

Aquæ Blandulæ. Eaux.

VALISNERIUS, ayant fait évaporer au so-

Comment feroit-il possible qu'il y eût entre leil de ces eaux, dit qu'il trouva au fond du vase un sédiment noir, gluant, tendre, & semblable, par le goût & la couleur, aux sleurs de casse; il frappoit la langue d'une acidité agréable ; il ne s'est point durci au soleil mais est toujours resté un peu mou : de-là il conjecture que ce sédiment pouvoit être composé de bitume balsamique, & de

Eaux dans le Modénois.

VALISNÉRIUS dit que ces eaux sont si vre jaune. Il se détache du fond & des parois chargées de parties vitrioliques, qu'elles teignent en noir les linges blancs qu'on y plonge: cependant elles sont limpides, sans saveur, donnant une couleur jaune à la terre, & aux herbes qu'elles touchent. Il surnâge une matiere légere comme une toile fine avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui, féchée, imite une poussiere d'or. La boue du fond est très-noire, & utile pour la teinture. Les paysans se servent de ces eaux pour teindre en noir des toiles, des laines, après avoir employé quelques préparations préliminaires, afin que la couleur pénetre plus profondément.

Fontaine de même qualité dans la Westrogothie.

En Westrogothie il y a une espece de du petit puits, sont insipides: on y découvre réservoir d'eau, comme un petit lac, qui à peine quelques vestiges de sels, pendant reçoit les eaux de trois sontaines qui sont proches les unes des autres de 7 à 9 pieds. La premiere donne de l'eau douce & sans faveur; la seconde, de l'eau un peu vitriolique: & la troisieme, de l'eau extrêmement vitriolique, ce dont il est aisé de se convaincre par l'abondance d'ochre & de crayon rouge qu'on peut recueillir autour de ses bords, & fur le terrein que ses eaux arrosent. Toutes ces fontaines se mêlent & se rassemblent en un endroit dont la terre du fond est noire. On l'emploie à teindre en noir les habillements; elle leur donne une couleur noire & luifante: mais il faut auparavant quelques préparations, comme pour les eaux du Modénois, dont nous venons de parler.

Fontaine de Lælius.

GRATIEN, de Bergame, a parlé de cette fontaine, & l'a examinée. Les eaux en sont transparentes comme du crystal, avec une odeur de soufre & de ser, & une saveur qui excite sur la langue un picotement agréable. Au tact, outre leur fraicheur, on y sent une certaine aspérité, comme si on y avoit dissous du cuivre jaune ou du nitre. Leur poids est plus léger que celui de l'eau commune, ce qui a été reconnu avec le secours

de l'aréometre & de la balance. Ensuite après chaudes & composées de mines de ser & d'ales avoir éprouvées par les couleurs, il ses a foumises à l'évaporation, au desséchement, à la putréfaction, à la distillation. Il n'a découvert autre chose qu'un certain esprit subtil, pénétrant, acide, très-dissoluble, & une mine de fer décomposée, & se précipitant par elle-même; tous effets que le vitriol a coutume de produire.

Des Fontaines & Bains d'Italie.

BACCIUS en fait l'énumération, & dit qu'une bonne partie de la Campagne de Rome, & de la terre de Labour, dans le Royaume de Naples, est couverte d'une poudre noire, feche, semblable à la mine du fer, de façon qu'il est difficile d'y trouver des eaux pures. Elles sont presque toutes ou acides, ou salées, ou d'un goût ferrugineux. Dans le territoire de Baïes, il y a plusieurs mines de fer. Autrefois on les connoissoit sous le nom du soleil & de la lune qu'on leur avoit donné.

Le bain d'Avignon dans le Siennois, est d'une nature ferrugineuse, & les matieres qui s'attachent à ses canaux montrent de la rouille, tantôt durcie, tantôt visqueuse, verte, & livide.

L'eau de Ficuncella est médiocrement chaude, & très-limpide, sans odeur désagréable : elle a seulement un petit goût ferrugineux & sec. Elle abonde en fer, qu'il est aisé de découvrir par le goût & la rouille, ou par l'ochre qui se dépose par tout où cette

L'eau du bain de Buxo est également chaude, mais moins piquante & moins efficace que celle ci-dessus. Elle a beaucoup de fer, avec un peu d'or, à ce qu'on croit.

L'eau du grand Bain, & celle de Saint George, participent, à ce que l'on croit, du fer & du cuivre, ce qui fait que le fédiment est verd, & que féché au soleil, il noircit.

Il en est de même des eaux de Caldanelle & des bains appellés de Rusellis, dont la derniere est plus claire & moins chaude. Etant refroidie, elle est si agréable qu'on ne la prendroit jamais pour de l'eau minérale. On la boit avec plaisir lorsqu'elle est mêlée avec le vin.

Une des meilleures de toute l'Italie, est celle de Villa dans le territoire de Lucques : elle est sur-tout imprégnée de fer. L'eau est claire & chaude, quoiqu'on y apperçoive une efpece de couleur de fer, avec un goût ferrugineux & stiptique; ce que la boue qui se trouve aux environs des bains confirme bien, puisqu'elle est de fer pur, mêlée de quelques particules d'une pierre alumineuse, ce qui lui donne un goût stiptique.

FOURNEAUX, 4°. Section.

lun. L'eau des bains de la Reine, dans le territoire de Pise, participe aussi du ser & de l'alun.

L'eau du bain Cardinal, dans le Véronnois, est sur-tout imprégnée de ser, d'alun & de sel, ou plutôt d'une substance nitreuse, & d'une vapeur de soufre.

L'eau du bain long, dans Bullicano, tire des matieres sur lesquelles elle passe, des particules de fer & d'alun.

Il est étonnant de voir qu'à chaque instant ces eaux changent de couleur, tantôt dorées & brillantes, comme c'est leur ordinaire, tantôt troubles & noires par les vapeurs étrangeres qui les tourmentent.

L'eau du bain proche de la riviere de Nera, en Ombrie, est claire, froide, avec un peu de saveur, & sans nulle odeur. Un Curieux a distillé cette eau avec soin, & a examiné le résidu qui étoit blanc, d'un goût âcre, & qui décrépitoit dans le feu. Ce résidu contenoit plusieurs particules salines, nitreuses & alumineuses; il participoit aussi du ser & de

Baccius continue la description des eaux ferrées & vitrioliques des autres pays; & dit: L'eau de Tongres est aujourd'hui dans la principauté de Liége : suivant Pline , cette fontaine est renommée; l'eau donne des bulles, se trouble, & enfin devient rousse, avec une odeur de fer qui ne se fait sentir que quand on l'a bue. Cette eau mise au seu, s'épaissit, fans doute parce qu'elle est imprégnée de fel ou d'alun, comme on le reconnoît au goût après la distillation. Elle rougit sur la fin comme celle ci-dessus dans le territoire de Narni sur la Nera, à cause du limon ferrugineux que l'une & l'autre dé-

L'eau ferrée dans le territoire de Baïes, d'où elle a tiré son nom, & autres eaux dans la même contrée.

Il y a encore de l'eau ferrée à Cuculliano, proche Naples. La source à droite donne une eau limpide, quoique peu de temps après elle blanchisse dans le vase, avec une saveur âcre, acidule, stiptique, & peu agréable, & une substance grasse, & de pareille odeur. Celle à gauche donne une eau laiteuse, plus grasse & moins âcre. Cependant lorsqu'on en laisse reposer dans un verre, elle prend à la surface une certaine couleur violette, brillante, couleur que les deux fontaines, jointes ensemble, donnent à un sédiment très-dur qu'elles déposent. Comme elles sont imprégnées de plusieurs minéraux de différentes qualités, elles déposent une matiere comme réduite en cendres, & calcinée, dans laquelle on Les eaux de Caldana, dans le Pisan, sont découvre une certaine quantité de sousse,

eaux & les puits soufrés, qui sont plus bas, indiquent affez qu'elles contiennent du foufre, qu'il est aisé d'ailleurs de reconnoître par l'onctuosité qui engraisse ces eaux, & par une

petite odeur de soufre.

Les indices du fer se tirent de la nature de la montagne, dont les pierres, la roche & la glebe sont très-pesantes, de couleur brune, avec des lames songues & brillantes, comme celles de l'antimoine, qui communiquent leurs qualités à l'eau, puisque le canal, par lequel elle passe, est encrouté de ce crayon rouge qui y est très-adhérent, & que les matieres, qui sont proche de l'eau, peuvent être ramassées comme un fable d'antimoine, livide, brillant & pesant; ce qui reste après la distillation de l'eau, ne paroît plus si analogue à la nature du terrein, puisqu'on n'en retire qu'une poudre blanche; ce qui vient de ce que cette matiere, qui est détachée d'une pierre, ne se mêle point à l'eau, mais par sa pesanteur tombe au fond; au lieu qu'exposée au feu, elle se ramollit : la partie grasse monte, & il ne reste au fond qu'une poudre fine, & très-blanche : il y a aussi des eaux ferrées dans l'Isle d'Ischia, & dans la Campagne de Rome. Jusqu'ici BACCIUS.

Des Eaux de Stirie.

DANS le Duché de Stirie, & fur-tout dans la Comté de Cilley, sur les confins de la Croatie, proche la ville de Rohitz, on trouve des sources qui ont l'odeur du soufre & du fer, femblable en tout à celle que donne l'infusion d'esprit de vitriol, versé sur des écailles ou de la limaille de fer; elles frappent agréablement l'odorat : relativement à leur acidité agréable, on boit, avec plaisir, ces eaux qui sont transparentes comme du crystal. Le syrop de violette & les roses seches leur donnent une couleur verte, que quelques gouttes d'esprit de vitriol changent en rouge, & que de l'huile de tartre par défaillance, ramene au verd : ce qu'on peut réitérer , jusqu'à ce que la liqueur blanchisse comme du lait. L'insusion de noix de galles leur donne une couleur obscure & noirâtre, d'autant plus foncée qu'on les gardera plus long-temps : en leur ajoutant quelques grains de vitriol, on obtient de l'encre propre à l'écriture.

Des Fontaines d'Angleterre.

MARTIN LISTER, parlant des Fontaines d'Angleterre, nous dit qu'on y trouve rarement du vitriol formé, ou pour mieux dire, qu'on ne trouve jamais de vitriol dans les eaux médicinales d'Angleterre; mais il soutient que comme, par leur propre qualité, les pyrites exposées à l'air se changent entié-

& un peu de fer. Les lieux plus élevés que ces rement en vrai vitriol; ces pyrites ou ces pierres métalliques, qui ne sont composées que d'esprits, & d'exhalaisons sulfureuses & d'ochre, doivent leur formation aux esprits de foufre & de pierre calcaire, qui pénétrentaifément & intimement les bois qui se trouvent dans les eaux de certaines Fontaines : il fait tous ses efforts, pour prouver que la chaleur des eaux thermales d'Angleterre vient des mêmes exhalaifons.

Fontaine de Raderberg.

LEHMANN a fait plusieurs expériences sur cette Fontaine, & a trouvé qu'elle contenoit beaucoup de mine de fer ou de vitriol: d'où il conclud qu'elle est très-ferrugineuse. L'eau est limpide, claire & transparente. Quoiqu'on la tienne 6 ou 8 semaines dans une bouteille bouchée, elle ne se trouble ni ne se gâte point; mais exposée à l'air, en 24 heures elle dépose sur les parois du vase un sédiment, qui est une espece d'ochre : elle donne quelques bulles qui se tiennent au fond, & non aux côtés du vase. Elle ne contracte point de mauvaise odeur, quoiqu'on la porte au loin, pourvû qu'elle soit dans un vaisseau fermé : mais s'il n'est pas bien bouché, elle répand une odeur de foufre de vitriol de Mars. Son goût n'est pas défagréable, & elle ne provoque aucune nausée. Elle change le syrop de violette, & le rend seulement un peu plus pâle. Elle n'altere pas la couleur violette du tournesol. Par l'addition de l'esprit de sel, elle ne fait monter aucunes bulles ; avec l'esprit de vitriol, elle demeure limpide, fans aucune chaleur ni écume; l'esprit de nitre ne la rend que plus limpide; la folution d'alun n'y fait rien; le vin du pays la trouble un peu. Par la dissolution du soufre, avec le sel de tartre, elle jaunit; chauffée avec le lait de vache, elle ne se coagule pas; elle dissout la poix; qui s'y unit bien, de façon que dans la retorte, elle monte avec la poix, & donne à l'eau son odeur; la décoction de bois de Brésil la fait rougir; la solution de vitriol de cuivre la trouble, & il se précipite une chaux bleue: le fer s'y rouille, mais sans taches de cuivre. La folution du fucre de Saturne la trouble; mais elle se clarifie sur le champ, par l'addition de la folution du mercure fublimé. L'eau de chaux fait précipiter la partie de fer: le tartre en fait autant, mais plus lentement. L'esprit de sel ammoniac la trouble, mais non fur le champ. L'infusion de thé lui donne une couleur grisebrune ; la décoction de fleurs de grenade , une brune ; par l'infusion de noix de galles, du jaune elle passe au brun-obscur ; dans le vuide, elle jette plus de bulles que l'eau commune : son ochre calcinée est attirable

CONCLUSION.

J'AUROIS pû rapporter bien d'autres expériences, qui ont été faites sur les eaux vitrioliques ou ferrugineuses : mais comme ce ne seroit que répéter toujours la même chose, je craindrois d'ennuyer le Lecteur. Il n'y a point de pays qui ne posséde des mines de fer, & des eaux qui tiennent du fer & du vitriol, avec cette différence néanmoins, que dans les unes le vitriol est plus pur, plus

par l'aimant, & un miroir ardent la convertit en scories de fer. mûr, mieux formé, que dans les autres. Dans quelques-unes, il se trouve mêlé avec des particules sulfureuses, salines, calcaires : dans d'autres, il n'est pas mûr, & on n'y reconnoît que les parties élémentaires, qui, avec le temps, forment le fer ou son vitriol. Ce sont ces différences, qui m'ont fait croire qu'il n'étoit pas hors de propos de rapporter plusieurs des expériences qui ont été faites, afin qu'on pût distinguer les dissérences qu'il y a dans les eaux vitrioliques, & sçavoir comment d'habiles Chymistes, s'y sont pris pour les examiner.

F I N.

TABLE DES TITRES

CONTENUS DANS TRAITE' DU FER, LE SWEDEMBORG. DE

QUATRIEME SECTION DE L'ART DES FORGES.

PREMIERECLASSE.

& affiner la mine de fer, usitée en plu-sieurs endroits de la Suede, Page 1 Calcination ou préparation de la mine crue au feu de Des fondemens d'un fourneau de fusion, Construction du corps du fourneau, c'est-à-dire, du mur qui entoure le vuide qu'on laisse dans le milieu d'un fourneau de fusion , 3 Formation de la cheminée ou du vuide qui occupe le milieu d'un fourneau,
De la fondation du foyer,
Du foyer & de sa construction II De l'ouverture antérieure du fourneau, & de la tym-De l'endroit dans la cheminée au-dessus du creuset appellé foyer supérieur, Des soufflets & du vent, ibid. Comment on met un fourneau en travail, comment on emplit la cheminée de charbon du haut jusqu'en bas, & comment on la bouche ensuite pendant quelques

Du débouchement du fourneau quand il est échauffé,21 Comment & dans quelle proportion on met dans le four-neau la mine & les charbons pour que la fusion se

Des fignes sur lesquels le Fondeur juge de la quantité de mine & de charbons qu'il faut mettre au four-De la trop grande chaleur & ébullition du fer dans le

Indices extérieurs de l'intérieur d'un fourneau, & de la fusion dans le foyer tirés principalement de la

Des Cories, & de leur fortie du fourneau, ibid. Comment on fait fortir du fourneau le métal fondu, 3 4 Observations sur le fer de fonte quand il est coulé & refroidi .

E la maniere de calciner, fondre Des accidents ou cas imprévus concernant la justion, 38 Fin de l'œuvre de la fusion , ibid.

De l'état du fourneau quand le fondage est fini , 39

Observations touchant un fourneau ruiné , 40 Enumération des fourneaux & des forges en Suede, 41 Argent natif trouvé en 1726 dans la mine de fer de Noormark en Wermlande, & des observations saites tant sur cet argent, que sur l'argile qui lui servoit de matrice,

S. II. Des forges, de leurs foyers, de la liquation & affinage de la fonte, & de l'extension du fer sous le marteau en Maniere de mettre en barres les morceaux coupés, 60

De la maniere d'endureir les groffes enclumes, Du mouvement plus vifou plus lent du gros marteau, 64 5. III. De la mine de marais ; de la maniere de la préparer & de la travailler en Suede, principalement en Angermanie & en Dalecarlie; ou du fer qu'en Suede on appelle Myrjern, 65 S. IV. De la mine fluviatile en Suede, & de

Sa réduction en fer, 72 & suiv. V. Du fer qu'en Suede on appelle Osmund, & de sa préparation, \$. VI. De la maniere de griller, fondre &

cuire la mine de Danmorie en Roslagie,

5. VII. Des forges de Roslagie, de la liquation & cuisson du fer crud, & de son extension sous le marteau, 81. & suiv. 5. VIII. De la maniere de fondre la mine

de fer en France, 87 & fuiv. §. IX. Fourneaux des environs de Liège, 90 §. X. Maniere de graiter la mine de fer en

Italie, de la calciner, & de la fondre en Bresse, 90

5. XI. De la mine de fer & des forges aux environs de Lesso & de Palagio, pas loin de S. Sébastien, 92

 XII. De la maniere de fondre la mine, de recuire le fer crud en Angleterre, 93 Nouvelle tentative faite en Angleterre pour fondre la mine de fer dans des fours de réverbere, avec des charbons de pierre, ou des charbons fossiles, 96

 XIII. De la maniere de fondre la mine de fer & de recuire le fer crud dans le Maryland & la Pensilvanie, ainsi que dans les Indes Occidentales, 98. & fuiv.

 XIV. Des Fourneaux & des Forges de Russie & de Sibérie , ibid.
 XV. Des fourneaux de fusion , des forges

& autres foyers à fer de Norvege, 101
5. XVI. Maniere de traiter la mine de fer en Silésie, 102

5. XVII. De la maniere de cuire & recuire la mine de fer en Saxe,

\$. XVIII. De la maniere de cuire & recuire la mine de fer en Bohême,
 \$. XIX. De la maniere de fondre la mine à

Fordenberg, en Stirie, en Carinthie, 106 §. XX. Maniere particuliere de travailler la mine de fer auprès de Flactre, dans

l'Evêché de Saltzbourg, 110 & suiv. \$. XXI. Maniere de traiter la mine de fer fuivant Agricola, 112

S. XXII. Effai de fondre la mine avec du bois mis en menus morceaux, & de la terre combustible mélée avec des charbons, ibid.

S. XXIII. Maniere de faire de l'acier dans les Indes avec du fer forgé, 115

\$. XXIV. De la manière de convertir le fer crud en acier, tant en Suede qu'ailleurs par le feul travail dans un foyer de forge, 116 & fuiv.

Description plus exacte de la maniere de convertir le fer crud en acier suivant M. de Réaumur, 123 5. XXV. L'art d'adoucir & purisser le ser

fuivant M. de Réaumur, 126 §. XXVI. Essais & expériences sur l'adoucissement, la trempe, la fusion, & la foudure du fer, 127

foudure du fer,

5. XXVII. De la maniere de fondre & couper le fer en baguettes, ainsi que de l'étendre & l'applair sous les cylindres,

telle qu'elle se pratique dans le pays de Liège, en Angleterre & en Suede 129,& s.

SECONDE CLASSE.

Des Mines & Pierres de fer, & des différentes manieres de les esfayer, 131 S. I. De l'esfai des mines de fer par l'ai-

§. II. De l'essai de la mine de fer dans le creuset.

S. III. De l'essai du fer & de sa mine pour sçavoir ce qu'il y a d'or & d'argent, 133
 S. IV. De la maniere d'éprouver & de connoître la qualité du fer crud & du fer

forgé, 134 §. VI. De la mine de fer & de ses différentes especes en Suede, 136

s. VII. De l'Hématite & du Schist, 143

TROISIEME CLASSE.

I. De la limaille de fer ou d'acier , 147
 II. Safran apéritif de fer ou d'acier , 147
 III. Du fafran astringent de fer ou d'acier , 148

 IV. De la maniere de préparer le fafran de Mars pour l'ufage de la Verrerie, 149
 V. Du fafran de Mars vitriolé & fucré,

S. VI. Du safran de Mars fait avec l'antimoine,
 S. VII. Mars diaphorétique,
 ibid.

5. VIII. Régule de fer ou d'acier, 155 5. IX. De la teinture de Mars apéritive, 157 5. X. Teinture de Mars de Ludovic, 159


S. XI. Teinture astringente de ferou d'acier, ibid.
 XII. Eau martiale semblable à l'eau aci-

dule, ou Eau martiale artificielle, 161
5. XIII. Fleurs de fer ou d'acier, 162
5. XIV. Huile de Mars, ibid.


5. XV. Du Sel de Mars, ou du vitriol préparé avec le fer, 163 5. XVI. De l'Hematite, 165


5. XVI. De l'Hematite, 165 5. XVII. Recueil de différentes Observations touchant le fer, 168 & suiv.

5. XVIII. De l'élément & des particules de fer, & du vitriol de Mars, dans les eaux des lacs, des fleuves, des fontaines, fuivant différents Auteurs, 183 & suiv.
















Fig. 10.




В













































Special Oversine 90-B 30145 THE GETTY CENTER LIBRARY

